

Ferdinand Humski  
Šolski center Ptuj, Strojna šola  
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

# **LEKSIKON ZA PAMETNE MEHATRONIKE J - L**

učno gradivo za srednje strokovno izobraževanje  
Tehnik mehatronike

Ptuj, september 2019

## Ferdinand Humski

**Jack** Oblika audio konektorja za mono in stereo prenos signalov. AUX jack pomeni priključek se 3,5 ali 2,5 mm. Glej Konektor (risba), prim. Činč.

**Jakost električnega polja** Glej Električna poljska jakost.

**Jakost električnega toka** Glej Električni tok.

**Jakost magnetnega polja** Količina, ki določa magnetno polje. Merska enota je [A/m], oznaka H.

**V dolgi tuljavi s tokom** jo izračunamo iz enačbe:

$$H = \frac{I \cdot n}{l}$$

I [A] .... električni tok (v števcu)

n [/] .... število ovojev

l [m] .... dolžina tuljave (v imenovalcu)

**V vakuumu** je jakost magnetnega polja podana z gostoto magnetnega polja B in induksijsko konstanto  $\mu_0$ :

$$H = \frac{B}{\mu_0}$$

Za izračun jakosti magnetnega polja **v snovi** pa potrebujemo še relativno permeabilnost  $\mu_r$  [/]:

$$H = \frac{B}{\mu_r \mu_0}$$

Pri feromagnetnih snoveh  $\mu_r$  ni konstantna, temveč je odvisna od H. Sin. Magnetna poljska jakost. Prim. Gostota magnetnega pretoka.

**Jakost zvoka** Gostota zvočnega toka oz. gostota energijskega toka v zvoku, oznaka je j, merska enota pa je [W/m<sup>2</sup>]:

$$j = \frac{P}{S} = W \cdot c$$

P ... moč zvoka [W]

S ... površina širjenja zvoka [m<sup>2</sup>]

W... energija zvoka [J]

c ... zvočna hitrost [m/s]

**Jalova moč** Komponenta navidezne moči pri porabnikih z induktivnostjo ali kapaciteto. Količina, ki se uporablja v elektrotehniki in se označuje s črko Q:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

S je navidezna moč, P pa delovna moč.

Pri sinusnem spremenjanju izmeničnega toka in napetosti dobimo:

$$Q = S \cdot \sin \varphi = U_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \sin \varphi$$

$U_{ef}$  in  $I_{ef}$  sta efektivni vrednosti napetosti in toka,  $\varphi$  pa fazna razlika med napetostjo in tokom.

V splošnem je jalova moč tisti del električne moči izmeničnega tokovnega vezja, ki se porablja za vzdrževanje električnih in magnetnih polj in ne proizvaja dela v porabniku. Sorodne definicije:

**faktor jalovosti**

$$\frac{Q}{S} = \sin \varphi$$

**jalov tok**

$$I_j = \frac{Q}{U_{ef}} = I_{ef} \cdot \sin \varphi$$

**jalova napetost**

$$U_j = \frac{Q}{I_{ef}} = U_{ef} \cdot \sin \varphi$$

**jalova upornost (reaktanca)**  $X = \frac{Q}{I_{ef}^2}$

**Jalova upornost** Upornost kondenzatorja v izmeničnem tokokrogu, glej Kondenzator.

**Jalovina** Kosi kamnine v rudah. Nekoristni ostanek po predelavi kemične surovine, npr. ostanek po predelavi rude (ko so izločene kovinske snovi).

**Jarem** Drog za prenašanje bremen, tudi kratek, močen (prečni) nosilec.



**Java** Programski jezik družbe Sun Microsystems,

## Stran 2

ki omogoča preprosto in prilagodljivo **ustvarjanje internetnih interaktivnih programov**. Je različica programskega jezika C++. Potrebno je imeti kar nekaj znanja in spretnosti, da jo uporabimo.

**JavaScript** je različica, ki jo je prevzel Microsoft.

**Jedka snov** Snov, ki najeda, razjeda snov ali tkivo. Sin. kavstik, korozivna snov. Npr. baze, kislino, jedki plini, jedke organske snovi. **Jedkati**: izjedati površino kovine, stekla, tkiva itd. Kopel razaplja dele obdelovanca, ki niso zaščiteni s posebnim premazom. Npr. jedkanje bakrene površine pri tiskanem vezju, tudi za umetniške namene (bakorezi, cinkografija itd.). **Jedkalo ali jedkovica**: tekoča ali plinasta kemično agresivna snov.

**Jedro** Največji ali **najpomembnejši del** česa, npr. celično jedro, atomsko jedro. Prim. Jedro - litje.

**Jedro - litje** **Livarsko orodje**, ki se namesti v formo, da nastane v ulitku **yotlina**. Ko se ulitek strdi, se jedro odstrani. Jedro torej **doloci notranjo obliko ulitka**. Material jeder mora biti:

- **trden**, da vzdrži vzgon raztaljene kovine,
- **porozen** (da prepušča pline) in
- **odporen proti vročini**.

Jedra so iz **kremenčevega peska** z dodatkom **ve-zv** (običajno so to umetne smole) in **utrejalca** (ki je pogosto na bazi aminov, z njim se jedro prepiha). Na ta način pripravljeno jedro je običajno tako trdno, da ga z rokami ne moreš zlomiti. Nekatera jedra so lahko tudi **jeklena**, če jih lahko izvlečemo iz strjenega ulitka.

Manjša jedra se izdelujejo v **jeđernikih** (jedrovnikih), večja cilindrična jedra pa se izdelujejo s posebnimi stroji. Če so jedra zelo velika, jih sezidamo z **opeko** ali z **glino**.

Pred vstavljanjem v formo je potrebno jedra previdno osušiti, da postanejo trdnješa in bolj prosturna za pline.

**Načini odstranjevanja jeder** so različni:

- pri litju železnih gradiv so temperature dovolj visoke, da jedro razpade, nedolgo potem, ko se ulitek strdi
- pri litju aluminija so temperature nižje, zato jedro običajno ne razpade in ga je treba izbjibati, prevertati, vibrirati in izpihati

Prim. Model, Litje.

**Jedrovnik - litje** Priprava za izdelovanje jeder. Sin. jedrnik.

**Jeđrska energija** Energija, ki se sprošča z jedrskimi reakcijami - spremembami v atomskih jedrih.

**Jekla za avtomate** Jekla, ki imajo večji odstotek S (do 0,20%), tudi P (do do 0,30%), legirajo jih tudi s Pb. Z legiranjem dosežemo **dobro odrezovalnost**, zato so ta jekla primerna za izdelavo delov v **velikih serijah, na avtomatih** (od tod tudi ime teh vrst jekel). Odrezki so zaradi lomljenja **kratki**.

Vsebnost ogljika je od 0,09 do 0,45%. Po odrezavanju jih pogosto **cementiramo**. Če je vsebnost C nad 0,3%, se dajo avtomatna jekla tudi poboljšati. **Jekla za cementiranje** Glej Cementiranje.

**Jekla za kroglične ležaje** Jekla, ki morajo vzdržati velike **dinamične obremenitve**, obenem pa morajo biti **odporna proti obrabi**. Prenašati morajo skoraj točkovne obremenitve, zato morajo biti zelo čista (brez vključkov). Po kaljenju jih popuščamo no 170°C. Trdota obročev in kotalnih elementov znaša od 58 do 65 HRC.

**Jekla za nitriranje** Glej Nitriranje.

**Jekla za poboljšanje** Glej Poboljšanje.

**Jekla za površinsko kaljenje** → Lokalno kaljenje.

**Jekla za ventile** Jekla, ki so močno **mehansko in topotno** obremenjena. Uporabljamo jih lahko za ventile pri motorjih z notranjim zgorevanjem. Imeti morajo **odpornost proti obrabi** in **odpornost proti koroziji**. Legirana so s kromom, nikljem, volframom in molibdenom. Končna topotna obdelava je **poboljšanje**. Prim. Ognjevarna jekla.

**Jekla za vzmeti** Legirana jekla, ki imajo razen 0,5 - 0,6% C še 0,25-0,50% Si, 0,6-1,8% Mn, 1,2% Cr in 0,1% V. Nelegirana jekla vsebujejo 0,5 do 0,8% C. Vsa ta jekla imajo trakasto strukturo in jih **poboljšamo**, da dobijo veliko prožnost (sposobnost elastične spremembe oblike). Zajemajo vse vrste vzmeti: vijačne, krožnikaste, listaste ... in

tudi vzmetem podobne elemente (vskočniki itd.).

**Jekla, obstojna pri povisih temperaturah**

Jekla, ki so dovolj obstojna pri temperaturah 550 do 650°C. Pri takih temperaturah se bolje obnesejo materiali z **grobzrnatou strukturo**. Njihova najpomembnejša lastnost je odpornost proti lezenju. Uporaba: za kotlovsko pločevino in za izdelavo cevi iz celega.

**Jekla, odporna proti obrabi** Odpornost proti obrabi zahteva trdoto (ledeburitna jekla) in sposobnost prenašanja udarcev (manganova jekla). Pri udarcih lahko pride tudi do plastičnih deformacij in utrjevanja. Jekla z veliko sposobnostjo utrjevanja je seveda težko obdelovati. Najbolj znano jeklo te vrste je legirano z 12% mangana. V drugi skupini so ledeburitna jekla, ki vsebujejo mnogo trdih karbidov.

**Jeklarna** Tovarna (podjetje) za izdelavo jekla, livarna jekla. Prim. Železarna.

**Jeklena litina** Oblika litega železa, pomirjeno jeklo. Od "normalnega" jekla (ki je predelano z valjanjem, kovanjem, vlečenjem ...) se **razlikuje le po tem, da raztaljeno jeklo viljemo v formo ali kokilo** in na ta način izdelamo ulitek poljubne oblike. Vsebuje od 0,05 do 0,4% C.

Podobno kot jekla razvrščamo tudi jeklene litine v:

- legirane jeklene litine za poboljšanje
- kemično odporne jeklene litine (ne rjavijo in so vogni obstoje)
- proti obrabi obstojne jeklene litine

**Jeklenec** Železova ruda, glej Siderit.

**Jeklenka** Kovinska posoda iz jekla ali aluminija za shranjevanje plinov in tekočin pod visokim tlakom. Nepravilni izraz: plinska bomba.

Navoji za vnetljive pline so **levi**, navoji za kisik pa so **desni**. Jeklenke morajo med varjenjem ali med transportom stati pokonci in morajo biti zavarovane proti padcem.

**Gleda na tlak v jeklenkah** razlikujemo:

1. Jeklenke s **150 - 200 bar**, za zrak, dušik N<sub>2</sub>, kisik O<sub>2</sub>, argon Ar, helij He in metan CH<sub>4</sub>.
2. Jeklenke s ~ 15 bar **za acetilen** C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> spadajo v posebno kategorijo, ker so napolnjene s porozno maso in ker je acetilen raztopljen v acetonu.
3. Jeklenke **za plin v tekočem stanju** morajo **presegati uparjalni tlak** (nadtlak) posameznih plinov: ~ 50 bar za ogljikov dioksid CO<sub>2</sub>, več kot 6,4 bar za propan C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> (podatek za 0°C) in več kot 0,8 bar za butan C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> (0°C). Uparjalni tlak za propan in butan pri različnih temperaturah:



Za katerokoli mešanico propana in butana najdemo vrednosti med rdečo in modro krivuljo.

**Propan butan** je plin za gospodinjstvo, jeklenka je **rumene barve**.

**Cisti propan** je plin za varjenje, ki lahko v mnogih primerih nadomešča veliko dražji acetilen, jeklenka je **oranžne barve**.

**Barve jeklen** predpisuje SIST EN 1089-3:

**STARO NOVO**

	<b>Vrat jeklen</b>	<b>Spodnji del</b>
<b>Kisik</b>	<b>Modra</b>	Bel + črka N
<b>Acetilen</b>	<b>Bela</b>	Kostanjevo
		rjav + N
<b>Argon ali</b>	<b>Siva</b>	Zelen + N
<b>argon + CO<sub>2</sub></b>		Siv ali
<b>CO<sub>2</sub> ali helij</b>	<b>Siva</b>	temno zelen
		Siv
		Siv

**Velikosti jeklen** se merijo v **najmanjši zajamčeni prostornini jeklenke** [L], v **vsebnosti plina** [Nm<sup>3</sup>], v **masi plina v jeklenki** [kg] in v **masi prazne jeklenke** [kg].

Zajamčene prostornine premičnih jeklenk so od 0,4 do 80 L, mase plinov v jeklenki so od 1,5 do

82 kg (podatki pri tlakih do 300 bar).

Vsebnost plina v jeklenki znaša od 0,4 do 15 Nm<sup>3</sup> (kubičnih normnih metrov), masa prazne jeklenke pa znaša od 2,5 do 71 kg.

Kadar smo v dvomu glede vsebine, preberemo še napise na jeklenki. Jeklenke morajo biti primerno označene z oznakami velikosti najmanj 5 mm. Oznake se lahko vklešajo ali privarijo. Obveznih oznak je veliko, naštetoje le najpomembnejše za uporabnika: masa prazne jeklenke [kg], najmanjša zajamčena prostornina [L], oznaka proizvajalca, standard. Prim. Acetilen, Propan, Plamensko varjenje, Rezanje, Metaliziranje.

**Jeklo Železova zlitina z majhno količino ogljika** (manj kot **2,06% C**), ki lahko vsebuje tudi druge elemente, predvsem kovine in polkovine.

**Ves ogljik v jeklu**:

- raztaljen v kristalni mreži železa (največ 2,06% v austenitu, v feritu pa največ 0,04%) ali
- vezan v cementit Fe<sub>3</sub>C, pri čemer je za tvorbo Fe<sub>3</sub>C odgovoren mangan Mn

Grafit pa je lahko le sestavina nekaterih vrst litega železa.

Značilnost jekel je, da se **staljeno jeklo** (talina) pri ohlajanju najprej **strdi v austenit** - in takrat je ves ogljik raztopljen v trdni raztopini γ Fe. Z nadaljnjam ohlajanjem austenita pa se struktura jekla spreminja, odvisno od vsebnosti C in legur.

Jekla pridobivamo z različnimi postopki: v **konvertorjih** (Thomasov, Bessemerjev, razne vrste kisikovih) in v **pečeh** (Siemens-Martinovih, kombiniranih in električnih: obločnih, indukcionskih).

### PRIBLIŽNE MEHANSKE LASTNOSTI STRUKTURNIH SESTAVIN JEKLA:

	Natezna trdnost [N/mm <sup>2</sup> ]	Raztezenost [HV]	Magnetičnost [%]	
ferit	250 - 300	90	35	DA
austenit	750	210	60	NE
perlit	700 - 900	220	10	DA
martenit	/	600	/	DA
ledeburit	/	850	/	/
cementit	/	850	/	NE
grafit	20	/	/	NE

Prim. Železna gradiva, Plavž, Konvertor.

**Jeklo - pridobivanje** Glej geslo Železna gradiva.

**Jeklo - vrste jekel** Jekla razdelimo na več načinov. Za podrobnejše podatke o konkretnih jeklih pa moramo poznati oznake - glej gesli Označevanje kovinskih gradiv gradiv in Označevanje železnih gradiv po SIST EN.

**Po NAČINU PRIDOBIVANJA** poznamo:

1. Thomasovo, Bessemerjevo, Siemens-Martino-vo oz. SM jeklo so navadna (osnovna in kvalitetna) jekla.

2. **Elektro jekla** so rafinirana, plemenita in namenjena za topotno obdelavo.

Glede na količino raztopljenega FeO poznamo nepomirjena in pomirjena jekla.

**Po KVALITETI** delimo jekla na:

1. **Osnovna jekla** so nelegirana jekla brez posebnih zahtev glede kvalitete. Njihova sestava in lastnosti se gibljejo v relativno širokih mejah. Uporaba: pri jeklenih konstrukcijah kot toplovaljani profili ter kot vlečeno okroglo jeklo.

2. **Kvalitetna jekla** so nelegirana ali legirana. Imajo zajamčene lastnosti za uporabo. Omejeno so primerna za topotno obdelavo in določene postopke preoblikovanja. Uporaba: pri večjih trdnostnih zahtevah, npr. izdelava tlačnih posod, za globoki vlek pločevin pri gradnji karoserij itd.

3. **Plemenita jekla** so nelegirana in legirana posebno čista jekla z natančno sestavo. Nelegirana se dajo dobro preoblikovati in variti. Legirana jekla uporabljamo kot jekla za orodja, hitrorezna jekla in povsod, kjer se zahtevajo visoke trdnosti, npr. pri kroglicah kotačnih ležajev. Običajno so to elektrojekla, ki so topotno obdelana. Močno legirana jekla so poznana kot nerjavna jekla.

Razdelitev jekel glede na **KEMIČNO SESTAVO**:

1. **Ogljikova ali nelegirana jekla** so jekla, na katere lastnosti **odločilno vpliva ogljik**. V tej kategoriji so zajeta jekla za poboljšanje, za vzmeti, za cementiranje itd. Ta jekla se uporabljajo za različne vrste vzmeti, za gredi, osi, podložke, različne vrste nožev, škarje itd. Delitev:

- navadna ogljikova jekla so iz konverterjev in martinovk; vsebujejo malo C (0,04 - 0,65%), zaradi česar so mehka in žilava; ostale primesi so Si (0,3-0,4%), Mn (0,5-0,5%), P+S (do 0,09%); uporaba: konstrukcije, vijaki, pločevine, cevi itd.
- rafinirana ogljikova jekla so navadna ogljikova jekla, rafinirana v električnih pečeh, da se **odstrani čim več škodljivih primesi** (predvsem P+S), obenem pa **dodamo še primerno količino ogljika** - natančna kemična sestava omogoča ustrezno topotno obdelavo (cementiranje, kaljenje, poboljšanje itd.)

2. **Legirana jekla:** malo legirana in visoko legirana jekla. Vsebujejo legirne elemente, ki povečajo fizikalne in kemijske lastnosti jekla: Si, Mn, Cr, Ni, W, Mo, V, Co, Ti, Cu in Al. Vrste: nikleva, manganova, kromova, krom-nikleva, krom-manganova, silicijeva, kobaltova, volframova, molibdenska in vanadijeva jekla.

Nerjavna jekla so delno ali dobro odporna proti koroziji ob stiku z vodo ali z vlažnim zrakom. Proti vročini in ognju so odporna ognjeodporna jekla.

Razdelitev jekel **GLEDE NA UPORABO**:

1. **Konstrukcijska jekla** so primerna za izdelavo raznih konstrukcij (nosilnih, opornih ogrodij):

a) **Splošna konstrukcijska jekla:**

- jekla za izdelovanje strojev in konstrukcij
- jekla za armiranje betona
- j. za kotlovska pločevino (za tlačne posode)
- avtomatna jekla (jekla za avtomate)
- hladno valjana jeklena pločevina
- hladno valjani jekleni trakovi
- bela pločevina
- jekla za izdelavo žice
- jekla za vijke, matice in kovice
- jekla za železnicne

b) **Konstrukcijska jekla za topotno obdelavo:**

- jekla za cementiranje (glej Cementiranje)
  - jekla za nitriranje
  - jekla za poboljšanje
  - jekla za površinsko kaljenje
- c) **Posebna konstrukcijska jekla:**
- jekla za vzmeti (vzmetna jekla)
  - nerjavna in kemično odporna jekla
  - ognjeodporna (v ognju odporna) jekla
  - jekla, obstojna pri povišanih temperaturah
  - jekla za ventile (ventilna jekla)
  - jekla za kroglične ležaje
  - jekla, odporna proti obrabi

2. **Orodna jekla** so jekla za izdelavo orodij:

a) **Ogljikova** orodna jekla

b) **Legirana** orodna jekla:

- jekla za hladno delo
- jekla za toplo in hladno delo
- jekla za vroče delo
- hitrorezna jekla (brzorezna jekla)
- nerjavna orodna jekla

3. **Posebna jekla** imajo posebne mehanske, fizičkalne in kemijske lastnosti, npr.:

- jekla za trajne magnete (s 5-40% Co)
- **BH jekla**, ki so namenjena za globoki vlek in zatem za topotno obdelavo (npr. za pokrove karoserije)
- jekla, zelo odporna proti obrabi (običajno legirana z W, Mn, V, Co); hitrorezna (brzorezna) jekla, jekla **Hardox®**
- **borova jekla** z mejo tečenja ~1400 N/mm<sup>2</sup>
- **Usibor®** jekla z izjemno visoko natezno trdnostjo, tudi preko 1800 N/mm<sup>2</sup> itd.

Glede na **DELEŽ OGLJIKA** v jeklu razlikujemo:

1. **Evetektoidno** jeklo z 0,8% C (perlit).
2. **Podevetektoidno** jeklo z manj kot 0,8% C (ferit in perlit). Jekla z manj od 0,5% lahko neoporečno plamensko režemo.
3. **Nadevetektoidno** jeklo z več kot 0,8% C (perlit in

sekundarni cementit).

Delitev jekel po **KRISTALNI OBLOKI (strukturi)**:

1. **Feritna** jekla

2. **Perlitna** jekla

3. **Martenzitna** jekla

4. **Ledeburtitna** jekla

5. **Austenitna** jekla

**POSTOPKI VARJENJA** posameznih vrst jekel so opisani pod posameznimi vrstami varjenja, npr. plamensko varjenje.

**Jermen** Pas ali trak iz močnega materiala s sklenjenima koncerma, ki prenaša vretenje z enega vrtečega se kolesa (jermenice) na drugo.

**Po materialu** ločimo **bombažni, gumeni, jekleni, usnjeni** jermen itd.

**Po izdelavi** poznamo: **brezkončen, klinasti, ploščati** (ploski), **zobati, dvojni, enogni, večplasten** itd.

**Po legi** so tudi **križani** (navzkrižni) jermen.

Jermene poimenujemo tudi **po uporabi**, npr. **mikro jermen** itd.

**Jermenica** Kolo, po katerem teče jermen.

**Ježa** Strmi del med vodoravnimi ploskvami pri terasastem svetu. Npr. kovaška ježa.

**Ježek** Rastlina z latinskim imenom *arctium lappa*, ki ima oprijemljive elastične bodice, s katerimi se pritrdi na kožuh mimoidočih živali:



Narava je dala idejo za zelo pogosto uporaben izdelek - pritrdirni ježek, glej istoimensko geslo.

**JFET** Vrsta unipolarnega (FET) tranzistorja. Glej geslo Tranzistorji - unipolarni.

**JK pomnilna celica** Pomnilna celica, ki lahko pomni dva podatka.

**Joulova topota** Glej Uporovno varjenje.

**JPEG** Združenje profesionalnih fotografov, ang. Joint Photographers Expert Group. Tudi format datotek za komprimirane slike, primerne za Web.

**JUS** Kratica za nekdanje Jugoslovanske standarde.

**Justirati** Nastaviti, namestiti, naravnati, prilagoditi, tudi **postaviti v najprimernejši položaj za delovanje**. Npr.:

- justirati zadnje kolo pri biciklu: nastaviti kolo tako, da veriga ni preveč napeta in da obenem ne pada z veržnega zobnika;
- justirati vrata, da se bodo pravilno odpirala
- justiranje motorjev z notranjim zgorevanjem: nastaviti predvžig, predvbrzigrig itd.

Naloga justirnih operacij: **izravnava odstopkov** pri montaži (sestavljanju), da se zagotovi predvidena funkcija izdelka. Vedno justiramo več sestavnih delov med seboj, nikoli enega samega.

Sin. prienatisi. Ang. adjust - prilagoditi.

**Juvidor** Trgovsko ime za PVC plošče, palice, cevi, folije itd.

**K diagram** Glej Veitchev diagram.

**K.d.** Glej Komanditna družba.

**Kabelska votlica** Glej Votlica.

**Kabelski tulec** Glej Votlica.

**Kabelska TV** Prenos slike in zvoka, še posebej radijsko oddajanih televizijskih programov, **preko koaksialnih kablov** do končnih uporabnikov.

Ponudba je lahko tako analoga kot tudi digitalna v visoki kvaliteti preko DVB-C.


Kabelski prenos TV signalov preko optičnih vlaken pa se imenuje Cable TV Fiber Optic (CATV FO), prenos signalov preko optičnih vlaken pa Optical fibre transmission.

**Kabelšuh** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Kabelschuh), kar pomeni kabelski čevelj, električni priključek. Prim. Konektor.

**Kabriolet** Izraz, ki izvira iz angleščine (cabriolet) in pomeni kočiji podobno dvokolesno vozilo z enim konjem.

## Ferdinand Humski

Pri avtomobilih je to oblika karoserije, ki je opremljena z zložljivo streho, ki se lahko odpre ali zapre:



**Kadmij** Težka in redka kovina srebrno bele barve, mehka, žilava in gnetljiva. Gostota 8,65 kg/dm<sup>3</sup>, tališče 321°C, simbol Cd, lat. Cadmium. Spojine s Cd so stupene. **Uporaba:** za izdelavo legur z nizkim tališčem (skupaj z bizmutom), za izdelavo barv, za akumulatorje (nikel-kadmijeve baterije), za ležajne kovine, za prevleke (kadminiziranje in osnovne prevleke pri ponikljanju). Cd prevleke imajo pred pocinkanimi več prednosti: so tanjše, bolj odporne proti atmosferskim, bolj elastične, se ne luščijo pri zvijanju, so trajnejše.

**Kadmiziranje** Kovinska prevleka, ki jo pogosto uporabljamo namesto dekorativnega kromanja. Je cenejša, pa vendar zelo kvalitetna površinska zaščita.

Pri galvanizaciji uporabljamo kopel iz ciannatrija in kadmijevega oksida in električni tok jakosti 150 - 250 A/m<sup>2</sup> in napetost 2-5 V. Zaščitna plast 0,002 - 0,005 mm je zelo lepa in ima kromu podobno barvo.

Uporaba: v industriji gospodinjskih strojev, koles, motorjev, elementi v letalski in avt. industriji itd.

**Kafra** Dišča bela kristalna snov, dobljena z destilacijo lubja in lesa drevesa kafrovcia. V vodi ni topna, dobro pa se raztavlja v etanolu. Pri sobni temp. sublimira. Kemijo je keton, C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>O.

**Kajla** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Keil), kar pomeni zagozda.

**Kakovost** Skupek značilnosti ter vrednosti proizvoda ali storitve glede na njuno sposobnost, da izpolnjujeta predpisane in predpostavljene zahteve. Preprosteje:

**Kakovost** je nekaj, kar **ZADOVOLJUJE STRAN**.

**KO**. Stranka je tista, ki naj se vrača, ne proizvod!

**Stranke**, ki se vračajo, enačimo z več naročili.

**Proizvode**, ki se vračajo, povezujemo z reklamacijami, z dodatnim delom, z nižanjem cene itd.

Kakovost je torej **DEJANSKI CILJ DELA** vsakega industrijskega obrata.

Upravljanje kakovosti nam omogoča le vsota logično **ZAPOREDNIH UKREPOV**:

1. Načrtovanje kakovosti
2. Obvladovanje kakovosti
3. Kontrola kakovosti
4. Izboljšanje kakovosti

Pri **načrtovanju** se ukvarjamо z:

- a) Željami strank, iz česar izhajajo lastnosti proizvoda (načrtovanje razvoja).
- b) Tehnično izvedljivostjo teh zahtev (načrt izdelave, izdelava) ter s kontrolo.
- c) Materialnimi, človeškimi in finančnimi viri v podjetju, vse do dostave izdelka kupcu.

**Večina napak** nastane **prav v fazi načrtovanja**.

Pri tem je treba vedeti, da stroški odprave napake od faze do faze v ciklu nastajanja proizvoda naraščajo s faktorjem 10: če se zmotimo v dimenzijah v fazi a), napako pa odkrijemo v fazi b), tedaj bomo imeli 10 krat več stroškov z odpravljanjem napake, v fazi c) pa kar 100 krat toliko stroškov!

**Obvladovanje kakovosti** med procesom izdelave pomeni zmanjševanje negativnih motilnih vplivov, ki se označujejo kot 7 M: človek (Mensch), stroj (Maschine), material, okolje (Milieu - Umwelt), metoda, merljivost (Messbarkeit), upravljanje (Management).

**Kontrola kakovosti** so ukrepi, s katerimi določimo, ali nek izdelek izpolnjuje vse določene zahteve. Že v fazi načrtovanja pa mora biti prisoten razmislek o kontrolnih ukrepih.

**Izboljšanje kakovosti** mora biti nenehno prisotno v vseh obratih podjetja. Ukrepe delimo na:

- ukrepe, ki zadevajo izdelek (konstrukcijske ali

## Stran 4

tehnološke izboljšave)

- ukrepe, ki zadevajo zaposlene (motivacija, timsko delo, komunikacijske sposobnosti itd.)

### Upravljanje kakovosti po standardu ISO 9000:

Serija standardov je nastala l. 1987 in je bila kasneje nekajkrat popravljena. Sestavljen je iz več delov, ki so zgrajeni splošno veljavno. Deli se na dve skupini:


**A) Osnove in smernice** za izgradnjo sistema upravljanja kakovosti. ISO 9000 vsebuje osnovna vodila za izbiro in uporabo ter slovar. ISO 9004 vsebuje navodila za interno izgradnjo sistema kakovosti in smernice za izboljšanje delovanja.

### B) Modeli eksterne zagotavljanja kakovosti:

- ISO 9001 za podjetja s konstrukcijo, razvojem, proizvodnjo, montažo in servisom
- ISO 9002 za podjetja s poudarkom na proizvodnji, montaži in servisu
- ISO 9003 za podjetja s poudarkom na končni kontroli

Obrat pridobi certifikat, ki strankam in dobaviteljem dokazuje, da ima auditiran (preverjen) sistem upravljanja kakovosti. To je danes neizogibno potrebno, še zlasti za dobavitelje, ki sodelujejo z velikimi podjetji.

**Kalandar** Stroj za glajenje (likanje) ob dodajanju gume, papirja, tkanin, umetnih mas ipd., s katerim izdelamo plošče želenih debelin - podobno kot da bi valjali testo. **Kalandiranje**: mehanično obdelan (za povečanje gladkosti, leska, zmanjšanja debeline, plastičnega vtiskanja itd.). Kalandirajo se npr. PVC folije:



**Kalati** Cepiti, npr. drva.

**Kaldo postopek** Glej Konvertor, Živiljenje.

**Kaliber** **Natančno merilno orodje** različnih oblik, brez gibljivih delov. Uporablja se za preverjanje **dolžin** in **premerov**. Prim. Etalon. S kalibri:

- samo ugotavljamo ali ima predmet ustrezno mero (je DOBER) ali ne (je SLAB)
- lahko kontroliramo tudi koničnost predmeta
- ne ugotavljamo velikosti mere ali razlike

Dvojni ~ oz. **kontrolnik** ima na eni strani največjo, na drugi pa najmanjšo dopustno mero. Ena stran je "DOBRA", ker "GRE" v luknjo (trn) ali preko palice (zev). Druga stran je "IZMET", ker "NE GRE" v luknjo ali preko palice. Stran "izmet" je pogosto **rdeče obarvana**. Vrste kontrolnikov:

- a) Z **zavnimi kalibri** kontroliramo zunanje mere: (čope) glede na zahtevane tolerance: premere gredi, osi itd. Vsak zveni kaliber **nosi zapis tolerance**, ki jo kontrolira. Toleranca je običajno zapisana s toleriranimi merami, tako na neposredni kot tudi na posredni način.

Na eni strani imamo **največjo** mejno mero (**dobra stran**), na drugi pa **najmanjšo** mejno mero (slaba oz. **izmetna stran**). Prepoznamo ju po odstopih: zgornji odstopek je zapisan na dobrni strani, spodnji pa na slabti strani. **Izmetna stran** je pogosto obarvana **rdeče** (izmeček).

**Dobra gred** (gred z ustrezno mero) GRE v dobro stran in NE GRE v izmetno stran.

## DOBRA STRAN

## IZMETNA STRAN

### GRED JE DOBRA RDEČE



### ZEVNI KALIBER


Poznamo tudi nastavljive zevne kalibre. Pri njih nastavljamo dobro in izmetno dimenzijo **s pomočjo zlogov merilnih kladic**:

**A** nastavljivi zevni kaliber vpnemo v primež

**B** najprej pripravimo zlog merilnih kladic za dobro dimenzijo (gre) in v vijačem nastavimo dober zev (gre)

**C** nato pripravimo zlog merilnih kladic za izmetno dimenzijo (ne gre) in v vijačem nastavimo izmetni zev

**D** nazadnje nastavite še fiksiramo



**b) Tolerance luknje** preverjamo s **kalibrskimi trni** ter s trni s planimi ali z zaobljenimi nastavki. Rdeče je obarvana večja mera (izmeček).


## DOBRA STRAN

## IZMETNA STRAN

### RDEČE




### KALIBRSKI TRN




**c) Notranje in zunanje nivoje** preverjamo z **navojnimi kalibrskimi trni** ter z **navojnimi obroci**:



Navojni kalibrski trn  
(kontrolni navojni trn, navojna šablona za matice)



Navojni obroč (prstan)



Navojna šablona za vijake

Pri strelnem orožju je kaliber **velikost izstrelka** (npr. malokalibrsko puško).


**Kalibriranje** Sin. kalibracija.

**1. Določevanje, označevanje, nastavljanje merilnih enot** na merilnih pripravah. Tudi: umerjanje, zarisovanje ustreznegra merila na instrument itd. Prim. Merjenje, Kontroliranje.

**2. Kontroliranje ustreznosti mere nekega predmeta ali naprave** s kalibrom. Npr.: kalibrirati naveje, ~ merilni sistem CNC stroja.

**3. Z valjanjem, vlečenjem itd. dajati izdelku natanko obliko**, mero. Npr.: ~ kovinske palice, ~ končnih izdelkov v Unioru.


**Kalibrirni merilni sistem za karoserijo** Sistem za merjenje karoserije, pri katerem izhodiščne točke **tipamo s kalibri** - s stavki vodilnih kotnikov, ki so montirani na ravnalno mizo.



V nesreči poškodovano vozilo postavimo na vodilne kotnike, ki so pritrjeni na ravnalno mizo. Če se lega vodilnih kotnikov ujema z merilnimi izvrtinami na karoseriji, potem karoserija ni deformirana. Pri deformiranih karoserijsih pa z vodilnimi kotniki **fiksiramo karoserijske točke, ki so že v pravih legah**.

Celoten postopek poteka tako:

- Osnovni okvir ravnalne mize ima že izvrte luknje. Nanje se z vijaki pritrđijo prečne traverze, glej risbo pod geslom Ravnalna miza.
- Na traverze se nato natančno (po izhodiščnih točkah) pritrđijo vodilni kotniki.
- Nato se poškodovano vozilo z dvigalom postavi na vodilne kotnike.
- Vodilni kotniki, **ki ustrezajo** izhodiščnim točkam, nasedejo v luknje in s tem se te točke **trdno fiksirajo**. Vodilni kotniki, **ki se ne prilegajo** izhodiščnim točkam, pa **se spustijo** (če so večdelni) ali **umaknejo**, če so enodelni. Na ta način naredimo **dovoli prostora za ravnanje**.



**5. Pri ravnanju se deformirani karoserijski deli vlecijo tako daleč, dokler se spuščeni vodilni kotniki ne prilegajo danim izhodiščnim točkam.** Ko vsi vodilni kotniki ustrezajo izhodiščnim točkam, je ravnanje končano.

**Kalibrski trn** Merilno orodje za kontroliranje notranjih mer. Glej Kaliber. Sin. objemno merilo.

**Kaljenje** Toplotna obdelava, pri kateri material

najprej **segrevamo**, nato pa ga **hitro ohlajamo**. Kalimo zato, **da sprememimo mehanske lastnosti** materiala. Steklu povečamo odpornost na temperaturne spremembe, udarno in upogibno trdnost. **JEKLU** s kaljenjem **POVEČAMO TRDOTO** in s tem tudi **ODPORNOST PROTI OBRABI**.

Pri kaljenju jekel izkorisčamo kemični pojav, da se **pri hitrem ohlajanju austenita** tvori **martenzitna struktura z visoko trdotno**. Če ne bomo ohlajali dovolj hitro, bo austenit razpadel v perlit in ne bomo povečali trdote.

Slabe strani martenzitne strukture so **nizka žilavost** in **notranje napetosti**, kar zmanjšujemo s **popuščanjem**.

Potrebitno je torej najprej segrevati jeklo do temperature, ko se struktura **spremeni v austenit**, ko **več ni ferita** - ferit se namreč pri hitrem ohlajanju ne bo spremenil v martenzit, ki si ga želimo.

Za kaljenje najbolj primerna jekla vsebujejo **od 0,4 do 1,2% ogljika**. Kalimo lahko **vsa perlitna jekla**.

Niti austenitna in niti feritna jekla niso kaljiva:

- avstenitna jekla **ohranjajo avstenitno strukturo** tudi pri sobni temp. - trdota se torej ne poveča; hitro ohlajenje teh jekel je gašenje in ne kaljenje
- feritna jekla vsebujejo premalo ogljika, zato je vpliv C premajhen - ne dobimo dovolj podhlajenega austenita, iz katerega nastane martenzit.

**POSTOPEK KALJENJA JEKEL** je naslednji:


**1. Segrevanje** na kalilno temperaturo (do nastanka austenita, 30-50°C nad črto G-S-K):

- ogljikova jekla 770 - 920°C,
- legirana jekla 800 - 1.100°C,
- hitrorezna jekla 1.200 - 1.300°C.

Nadevtektoidna jekla s temp. nad 723°C se stavljata samo austenit in cementit (perlita več ni, torej tudi ferita več ni). Zato teh jekel **ni treba segrevati nad črto S-E**.

**2. Zadrževanje** na tej temp. (homogeniziranje).

**3. Hitro ohlajanje** z nadkritično hitrostjo (gašenje).



Gašenju lahko sledi še popuščanje, kar pomeni:

- dvig na temp. popuščanja
  - zadrževanje na tej temperaturi
  - počasno ohlajanje
- S popuščanjem zmanjšamo notranje napetosti, s tem pa nevarnost pokanja materiala, ki je zaradi kaljenja trd in krhek. Obenem dobimo bolj žilavo in stabilnejšo strukturo. Temp. popuščanja so:
  - za nelegirana in malolegirana jekla od 100 do 300°C, ponavadi okoli 180°C
  - za cementirana in kaljena ogljikova jekla 140 do 180°C
  - za hitrorezna in orodna jekla za delo v vročem 550 do 580°C

**Kritična hitrost hlajenja:** najmanjša hitrost hlajenja, ki je potrebna za nastanek martenzita. Odvisna je od vrste jekla, omogoča jo kalilno sredstvo:
 

- ogljikova in malo legirana jekla: 300°C/s, **voda**
- srednje legirana jekla: 80-100°C/s, **olje**
- močno legirana in hitrorezna jekla: 3-5°C/s, **zrak**

 Od hitrosti hlajenja je odvisna tudi **debelina martenzitne plasti** v smeri prereza.

Pri hlajenju z vodo je potrebno upoštevati, da se začne voda močno uparjati. Ker para odvaja toploto slabše od vode, ne dosežemo potrebnih hitrosti hlajenja. Zato predmet, ki ga kalimo, **premikamo po vodi** in s tem **odstranjujemo** nastale plinske **mehurčke**.

Tudi prehitro ohlajanje ima svoje **SLABOSTI**. Pri preobrazbi avstenita v martenzit se **volumen** predmeta nekoliko **poveča**, zato predmet rad **poči**, če ga **prehitro ohlajamo**.

Elementi **Cr, Mn, Mo, V** in **W** se z ogljikom v jeklu tudi **spajajo v karbide**, zaradi njih je **kritična hitrost ohlajanja manjša**. Nekatera močno legirana jekla so **kaljiva kar na zraku** - pri njih si včasih postavimo vprašanje, kako jih ne zakaliti (kadar npr. želimo dosegiti lažjo obdelavo).

V grobem velja, da ogljikova in malo legirana jekla gasimo v **vodi**, **topli vodi** ali **slanici** (10%NaCl), srednje legirana jekla v **repičnem** ali **mineralnem olju** in močno legirana jekla **na zraku**.

Posebna oblika kaljenja je **lokalno kaljenje** (kaljenje le določenega površinskega sloja materiala), ki sicer spada med površinsko utrjevanje. Obstaja tudi **izotermno kaljenje** (glej Patentiranje), za katerega pa se uporablja **staljene kovine** (npr. Pb, zlitine ali solne kopeli), ki so zmes kloridov Na, K, Ba in Ca.

Prim. Toplotna obdelava, Ledeburitna jekla, Lokalno kaljenje, Austenitizacija, Martenzit, **TTT diagram**, Žarjenje na mehko, Gašenje. Nem. das Härtan.

**Kaljeno steklo** Glej Steklo.

**Kaljivost** **Sposobnost** kovine, **da se da kaliti**.

Nekateri materiali se lahko kalijo na zraku, za druge je kot hladilno sredstvo potrebno olje ali voda.

**Kalkulacija** Računsko ugotavljanje (analiza) stroškov zaradi določanja cene proizvoda ali storitve. Seštejemo vse stroške za določen izdelek v nekem obdobju. Pri tem ocenimo **vse vrste cen** - glej geslo Cene. Na osnovi kalkulacije se izdela **ponudba**. Ang. **calculate**: izračunati, preudariti, pretehati.

Za proizvodna podjetja je seveda najpomembnejše določanje **lastne cene proizvoda**, ki jo lahko izračunamo na več načinov, npr.:

**1. Enostavna delitvena kalkulacija:**

- najprej ugotovimo vse stroške
- nato stroške delimo s proizvedenimi količinami, ki so te stroške pozrocile

**2. Kalkulacija z dodatki:**

- najprej ugotovimo tiste stroške, ki so najlažje ugotovljivi
- nato prištejemo delež splošnih (indirektnih, posrednih) stroškov, ki odpade na proizvodnjo posameznega izdelka ali storitve

**Pomni:**

Velike **investicije** lahko močno povečajo strošek amortizacije. Če ta strošek vključimo v lastno ceno izdelka, bo naša ponudba zelo verjetno previšoka. Ker ne bo naročnikov, ne bomo dobili posla in ne bo zaslužka. Torej, na ta način dobimo prav **nasproten učinek**: nova investicija zmanjša našo konkurenčnost, namesto da bi jo povečala!!!

Zaradi zgoraj opisanega paradoksa se moderna podjetja pogosto odločajo, da investicij sploh ne vključujejo v kalkulacijo lastne cene izdelka. Zelo pogosto se kalkulacije v praksi obračunavajo tako, da se **stalni stroški** enostavno **ne upoštevajo** oziroma se ne vračajo v kalkulacijo!

**Kalorična vrednost** Starejši izraz. Glej Kurilnost.

**Kalorija** Stara enota: toploplota, ki je potrebna za segretje 1 grama čiste vode za 1°C (natančneje: od 14,5 °C na 15,5°C). Oznaka **cal**. Povezava med kalorijo [cal] in joulom [J]: 1 cal = 4,1868 J

**Kaloriziranje** Poaluminjenje, glej Alitiranje.

**Kalup**

**1. Tehn.:** **votla priprava**, po kateri se oblikuje vajo dana, vlitva snov: kalupe; leseni, mavčni, peščeni ~; vlivati v ~. Prim. Forma, Kokila, Matrica.

**2. Pogovorno:** ustaljena ali pogosto ponavljajoča se oblika česa; obrazec, vzorec: umetnost je zavrgla vse kalupe.

**Kancerogena snov** Učinkovina, ki povzroča spremembo normalne celice v rakovo (maligna transformacija celice).

**Kandela** Sveča, okrajšava cd. Enota za merjenje svetilnosti **v fiziološkem merilu**. 1 cd ustreza:

• svetilnosti 1/683 W/sr v fizikalnem merilu pri svetilu, ki seva enobarvno svetlobo s frekvenco  $0,54 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1}$  v določeni smeri oz. po starem

• 60. delu svetlobne jakosti, ki jo v normalni smeri emitira površina absolutno črnega telesa s

## Ferdinand Humski

ploščino  $1 \text{ cm}^2$  pri temperaturi strjevanja platine.  
Lat. *candela*. Prim. Lumen.

**Kapacitanca** Prispevki k impedanci porabnika zaradi njegove kapacitete.

$$R_L = 1/(\omega \cdot C)$$

C - kapaciteta

$\omega$  - krožna frekvenca ( $2\pi \cdot v$ , v je frekvenca)

Sin. kapacitivna upornost. Prim. Induktanca.

**Kapaciteta Zmožnost**, sposobnost, zmogljivost:


• **kapaciteta obrata**, tovarne je sposobnost, da naredi, proizvede določeno količino izdelkov; pomeni lahko tudi razpoložljive zmožnosti - npr. kar je na razpolago za uporabo: kapital v podjetju, število delavcev ipd.

• **električna kapacitivnost**: koliko elektrine sprejme prevodno telo pod vplivom določene napetosti


**2. Toplotna kapaciteta**: glej Specifična topota.

**Kapacitivna upornost** Glej Kapacitanca.

**Kapacitivni senzor** Senzor, ki deluje na principu sprememb kapacitivnega polja. Reagira na kovine in nekovine, z vplivom dielektričnih lastnosti materiala. Po zunanjem izgledu spominja na induktivni senzor. Uporaba: za registriranje nekovinskih obdelovancev. Občutljivi so na prah in odrezke.



**Delovanje:** senzor vsebuje dve elektrodi - plošči električnega kondenzatorja in meri njuno kapacitivnost (spremembo kapacitivnosti). Kapacitivnost pa se spremeni, če se v polju pojavi dielektrik. Glavni sestavni deli induktivnega senzorja v splošnem: oscilator, prožilno vezje in ojačevalnik. Oscilator tvori električno polje, prožilno vezje zazna spremembe, ojačevalnik pa poveča signal. Zgradba in simbol:



**Kapacitivnost** Zmožnost: **koliko elektrine** sprejme prevodno telo **pod vplivom** določene **napetosti**. Merilo kapacitivnosti je elektrina na enoto napetosti, ki je povzročila nanelektrjenje:

$$C = \frac{Q}{U} \quad [\text{C/V} = \text{F} = \text{farad}]$$

Q ... elektrina [ $\text{C} = \text{As}$ ]

U ... napetost [V]

Enota za elektrino je coulomb [ $1\text{C}=1\text{As}$ ], ki je zelo velika merska enota. Zato je tudi Farad [ $\text{F}=\text{As/V}$ ] zelo velika merska enota. Elektrino pogosteje izražamo v mikrocoulonih [ $\mu\text{C}$ ], kapacitivnost pa v  $\mu\text{F}$ ,  $\text{nF}$  in  $\text{pF}$ . Prim. Kondenzator, Induktivnost.

**KAPACITIVNOST VEZAV KONDENZATORJEV**

Kondenzatorje oštrevljimo, plošče pa poimenujemo L - leva in D - desna. Primer:


2D pomeni drugi kondenzator, desna plošča

a) **ZAPOREDNA** vezava kondenzatorjev

Pri zaporedni vezavi je nabo na vseh kondenzatorjih enak, kajti:

• 1L prejme nabo  $+e$ ; nabo privlači elektrone na 1D  $-e$ , ki je z vodnikom povezana na 2L

• 2L se nanelektri na  $+e$ , saj mora biti skupni nabo vodnika enak 0; tako nadaljujemo do konca:



Velja torej:  $e_1 = e_2 = e_3 = \dots$

Padci napetosti se seštevajo:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

Ker velja  $U = e / C$ , dobimo

$$e/C = e/C_1 + e/C_2 + e/C_3 + \dots + e/C_n$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$


b) **VZPOREDNA** vezava kondenzatorjev

Na vseh kondenzatorjih je ista napetost

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots = U,$$

skupni nabo pa je enak vsoti nabojev

$$e = e_1 + e_2 + e_3 + \dots + e_n$$



Torej velja tudi:

$$C \cdot U = C_1 \cdot U + C_2 \cdot U + C_3 \cdot U + \dots + C_n \cdot U$$

S skrajšanjem pa dobimo:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$


**Kapilara** Kot las tanka cevčica, lasnica.

**Kapilarnost** Sposobnost kapljivine, da se v ozki reži ali kapilarji dviga (kapilarni dvig) ali spušča (kapilarno znižanje). K. je posledica površinske napetosti na gladini kapljivine. Prim. Omočljivost.

**Kapitalska družba** Gospodarska družba, pri kateri družbeniki obveznosti družbe odgovarjajo le z vloženimi sredstvi. Glavna predstavnika kapitalskih družb sta **d.o.o.** in **d.d.**

**Kaplanova turbina** Turbina s **propelerjem**, ki ima **nastavljive** tako **vodilne lopatice** kot tudi **lопати turbine**. Podobno kot Francisova turbina dovaja vodo v spiralno cev, ki vodo zarotira, nato pa jo vodilne lopatice usmerjajo na lopatice turbine.

Leta 1912 jo je patentiral avstrijski profesor Viktor Kaplan. Prvi poskusi so spodeleti zaradi kavitacijskih problemov in zaradi zdravstvenih problemov izumitelja. Vendar, leta 1924 je bila zgrajena prva uspešna Kaplanova turbina na Švedskem, kar je pripomoglo k uspešni uporabi širom sveta.




Kaplanova turbina se uporablja predvsem na rekah (veliki pretoki in manjši padci - do 70 m).

**Karakteristika**

1. Kar označuje neko napravo glede na delovno zmogljivost, učinkovitost, uporabnost: ~ vozila, elektromotorja, kompresorja itd.


2. Krivulja, ki kaže odvisnost ene veličine od druge, značilna krivulja. Npr. ~ motorja, statična ~ obloka pri obločnem varjenju, ~ vzmeti itd.

**Karavan** Oblika karoserije vozila, pri kateri je zadnji del podaljšan v povečan prtljažnik. Karavan pogosto enačimo s kombijem, čeprav pri kombi izvedbi pričakujemo višjo karoserijo. Prim. Zadnja karoserija.



**Karbidi** Spojine ogljika z bolj elektropozitivnimi elementi, npr. s kovinami ali s polkovinami (bor -  $B_4C$ , silicij  $SiC$ ). To so spojine dveh elementov (so binarne). Delimo jih v dve skupini:

a) **Karbidi**, ki reagirajo z vodo in dajejo acetilen. Imenujejo se acetilidi ali acetilenidi, npr. kalcijev karbid  $CaC_2$ , ki se uporablja tudi za velikonočno pokanje:



b) **Karbidi**, ki ne reagirajo z vodo. So zelo trdi in imajo visoko tališče (do  $4.215^\circ C$ ). Npr.  $B_2C$ ,  $SiC$ ,  $W_2C$ ,  $WC$ ,  $TiC$ ,  $TaC$  in kobaltovi karbidi. V jeklu se izloči železov karbid oz. cementit  $F_3C$ .

**Karbidne trdine** Zelo učinkovit rezalni material. To so sintrani materiali z visoko trdoto (višje od hitreznih jekel), ki jo obdržijo tudi pri višjih temperaturah (do  $850^\circ C$  in več, kar je tudi prednost pred HSS). Njihova trdnost je nizka.

Karbidne trdine vsebujejo :

- **karbide** volframa  $WC$ , titana  $TiC$ , tantala  $TaC$ , molibdena  $Mo_2C$ , vanadija  $VC$ , niobia  $NbC$

- kobalt  $Co$  ali nikelj  $Ni$  kot **vezivo**, ki po sintriranju zapolni praznine in zato močno veže karbide.

Karbidne trdine **NE VSEBUJEJO ŽELEZA** Fe.

Zaradi velikega števila vrst karbidnih trdin je **standardizacija problematicna**. Standard DIN ISO 513 predpisuje osnovne **tri skupine**, ločene po **črkami** in **barvi**:

1. **P (modra barva)** za žilave materiale z dolgimi odrezki (jekla, jeklena litina, kovano lito železo).

2. **M (rumena barva)** za material, ki se ga težko strojno obdeluje (železne in neželezne kovine): jekla, odporna proti koroziji, kislinam in topotli; trda in ligirana siva litina itd.

3. **K (rdeča barva)** za trde in krhke materiale s kratkimi odrezki: siva litina, temprana litina, kaljeno jeklo, neželezne kovine in nekovine

Zraven črke navajamo še **karakteristično število**:

• **višje število** pomeni, da ima karbidna trdina visoko trdnost in žilavost, kar omogoča večje podaljalne hitrosti,

• **manjše število** pomeni, da je možno uporabiti večjo rezalno hitrost, saj je karbidna trdina trša in bolj odporna na obrabo.

Karakteristična števila so od 01 do 50, npr.: P01, P10, P20, P30, P40, P50; M10 do M40 in K01 do K40.

**Karbidne trdine za PREOBLIKOVALNA ORODJA** označujemo po ISO/TC - 29/726 - 1963 s črko **G** in številko od 05 do 60, npr. G30.



Dodamo lahko še standardno oznako vrste rezalnega materiala, npr.:

• **HW - P 10** (neprevlečena karbidna trdina, ki večinoma vsebuje wolframov karbid) ali

• **CA - K 10** (keramika, ki večinoma vsebuje aluminijev oksid  $Al_2O_3$ )

Karbidne trdine običajno **lotamo** (trdo spajkanje) na obdelovalna orodja. Sin. **vidia**, glej Volfram. Prim. Odrezavanje - materiali za rezilna orodja.

**Karbidovka** Acetilenska svetilka: razsvetljevati jame s karbidovkami. Prim. Karbid.



**Karboksilne kisline** Organske spojine, ki vsebujejo vsaj eno karboksilno skupino -COOH. Kislost je posledica sposobnosti oddati proton iz karboksilne skupine.

**Karbona kislina** Zastarelo ime za fenol.

**Karbon** Ogljik, kemijski element; simbol C.

**Karbonati** Soli ali estri ogljikove kisline H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. V vodi so težko topni, razen alkalijskih karbonatov (npr. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>). Organski karbonati so pogosto zelo reaktivne spojine.

**Karbonitriranje** Kombinacija cementiranja in nitriranja, v površinski sloj uvajamo ogljik in dušik:

a) S plinastimi sredstvi: uporabljamo mešanico amoniaka in plinov za ogličenje

b) V solnih kopelih: uporabljamo mešanico cianidov, kloridov in karbonatov.

Razmerje med difuzijo C in N je odvisno od temp.:

- pri visokotemperaturnem karbonitriranju (830°C) dobimo v površini več ogljika (martenzitni površinski sloj) s površino, ki ima nekaj višjo obrabno sposobnost (zaradi nitridov),

- pri nizkotemperaturnem karbonitriranju (700°C) dobimo podoben, a tanjši površinski sloj, vendar kalimo z nižje temperature in na zraku

V obeh primerih pa dobimo tudi povečano obstojnost površine proti koroziji.

Prim. Površinsko utrjevanje.

**Karbonsko vlakno Kompozit**, narejen iz:

- **veziva** (matice), ki je iz organskih snovi (vsebujejo ogljik, to je v bistvu karbonsko vlakno) in

- **polnila** (armature - polimerne, epoksi smole idr.)

Kratice, ki se uporabljajo za označevanje karbonskih vlaken: KFK, CFK, CFRP, Carbon ali Karbon.

Glede na vrsto veziva (baze) poznamo več vrst karbonskih vlaken. Najbolj razširjena so karbonska vlakna, ki bazirajo na osnovi PAN-a in se izdelujejo tako:

1. Oksidacija PAN (glej istoimensko geslo) pri temperaturah do 300°C. Bela barva se spremeni v črno, nastane oksidiran PAN.

2. Karbonizacija (grafitiranje): segreganje v zaprti okolici do 3000°C, PAN se spremeni v ogljik

3. Obdelava površin - površina mora biti dovolj groba, da zagotovi povezavo s smolo.

4. Oblikovanje in prevečenje s smolami.

Mehanske lastnosti karbonskih vlaken močno presegajo mehanske lastnosti kovin, saj znaša tipična natezna trdnost ~ 3500 N/mm<sup>2</sup>. Njihova prednost je tudi majhna gostota 1,8 g/cm<sup>3</sup>.

Toplotna prevodnost: 17 W/(m·K)

Specifična električna upornost: 16 Ω·mm<sup>2</sup>/m

**Negativna temperaturno razteznost** -0,1·10-6/K

**Temperaturna obstojnost** je dobra (opazne spremembe mehanskih lastnosti se pojavijo šele pri 1000°C), pri segrevanju se vlakna krčijo in odeljujo. Zelo pomembno je tudi, da so **popolnoma odporna proti koroziji**.

Navkljub visoki ceni se uporaba karbonskih vlaken povečuje. Iz njih se izdelujejo kolesarske čelade, okviri dirkalnih koles, tkanine itd.


SiN. ogljikovo vlakno. Prim. PAN, FRP, SMC, GFK (GF), GRP.

**Karborund** Glej Silicijev karbid.

**Karbulator** Uplinjač. Priprava pri motorjih z notranjim zgrevanjem, v kateri se meša hlapljivo gorivo z zračnim tokom.

**Kardan** Gibljiv križni zglob (gredna vez), ki spreminja kot vrtenja gredi. Stik med dvema koncema gredi za prenos vrtljivih momentov je izumil G. Cardan, 1501-1576. Kardan omogoča spremembu kota med vstopno in izstopno gredo:


Kardan lahko prenaša velike momente in potrebuje malo vzdrževanja. Slaba stran kardanskega zgiba je, da prihaja do **vibracij** - izstopne gred 2 namreč med vsakim vrtljajem 2 x pospešuje in 2 x pojenuje. Vibracije naraščajo s kotom preloma gredi. Pri večjih kotih in višji vrtljini lahko povzročijo lom gredi ali kardanske vezi. Zato kardanski zgib dovoljuje lomni kot osi do 15°, posebne izvedbe do 25°. Razen tega imajo kardanske gredi praviloma dva kardanska zgiba - zato, da je vrtljna hitrost izstopne gredi konstantna:



Prim. Homokinetični zgib.


**Karkasa Nosilno ogrodje pnevmatike**, njen notranja tekstilna struktura. Karkasa je ovita okrog obeh žičnih pletenic, ki na kolesu nalegata na rameni platišča. Na ta način je karkasa trdno zadržana v pnevmatiku. Ang. carcass: okostje.

**Diagonalne pnevmatike** imajo več plasti karkas, vsaka plast ima zaradi boljše trdnosti drugače usmerjena vlakna:



Pri velikih hitrostih se diagonalne pnevmatike močneje zagrejejo in se zato tudi bolj napihnejo.

**Radialne pnevmatike** je razvilo podjetje Michelin leta 1946. Imajo samo eno plast karkase, ki ima vlakna usmerjena pod kotom 90°, torej pravokotno na smer vrtenja pnevmatike:




Radialne pnevmatike imajo dodatno vložene še **pasove**, ki so nameščeni samo pod tekalno površino pnevmatike. Takšna oblika pnevmatike pa je primerna za zelo visoke hitrosti.

Prim. Pnevmatika - avtomobilska.


**Karnaughov diagram** Glej Veitchev diagram.

**Karoserija** Avtomobilsko ohišje. Glej Nadgradnja. Prim. Ogrodje.


Nosilna struktura avtomobilske karoserije:



Pri samonosni karoseriji so tanke pločevine stisnjene v različne oblike, ki se nato združujejo v povzeto strukturo. Posamezne povezave imenujemo **vozli**, kompletno strukturo pa **okvir**. Na ta način dosežemo **majhno težo** z **veliko trdnostjo** proti upogibu in vzvoju:




Sestav samonosne lupinaste karoserije:



1 vzdolžni nosilec - prag 2 podstav dna (dno karoserije) 3 zunanjia površina vrat 4 desna stranska stena (stranica) 5 streha 6 stranski strešni okvir 7 sprednji nosilni profil (zračni iztek) 8 ohišje koles (blatnik) 9 sprednji vzdolžni nosilec 10 sprednji nosilec motorskega pokrova 11 sprednji desni nosilec

Konstrukcijske izvedbe karoserij za osebna vozila:


- limuzina
- kabriolet
- Pullman limuzina
- kupe
- karavan
- dostavno vozilo
- kombi
- pick-up
- terensko vozilo
- posebno osebno vozilo



Pomembno vlogo pri izvedbi karoserije ima:

I. Število prostorov:

- 1 limuzina (sedan, saloon) ima tri prostorsko konfiguracijo
- 2 karavan in 3 kupe imata dvoprostorsko konfiguracijo
- II. Število stebričkov:
  - 1 limuzina (sedan, saloon) in 3 kupe imata 3 stebričke (A, B in C)
  - 2 karavan ima 4 stebričke (A, B, C in D)



**Karoserijska pila** Glej Kleparska pila.


**Karoserijska prižema** Glej Hidravlična orodja za ravnjanje.

**Karter** Spodnji del okrova motorja z notranjim zgorevanjem, v katerem je olje: izprazniti karter.

Sin. oljno korito. Izvor: po izumitelju J. H. Carterju.

**Kartezičen** Navadno se uporablja besedna zveza **kartezični koordinatni sistem**: **pravokotni** koordinatni sistem, pri katerem so **merske enote** na koordinatnih oseh **enake** (po franc. matematiku in mislecu René Descartes du Perron **Cartesiusu** 1596-1650).

**Kartezijev plavač** Klasični znanstveni eksperiment, ki je poimenovan po René Descartesu du Perron Cartesiusu. Poskus na zanimiv način prikazuje princip vzgona in plinsko enačbo:



Plastenko do vrha napolnimo z vodo in zadelamo z zamaškom. Plavač je votel, na spodnji strani ima odprtino in obtežitev. Pri tem ni vseeno, kolikšna je utež. Če bo plavač:


- preveč obtežen, bo sam od sebe potonil
- premalo obtežen, ga ne bomo mogli potopiti

V osnovnem položaju naj plavač plava na vrhu plostenke, obrnjen z odprtino navzdol (risba 1).

Če plastenko stisnemo (2), bo zaradi dviga tlaka voda prodrila v plavač. Volumen mehurčka zraka v plavaču se bo zmanjšal in zato se bo gostota zraka v mehurčku povečala. S tem bo tudi povprečna gostota celotnega plavača postala večja od gostote vode - zato plavač potone (risba 2).

Ko tlak popusti, se plavač spet dvigne (risba 3).

Na enak način deluje **podmornica**:



**Kartoteka** Urejena zbirka listov s podatki, ki omogoča hitro iskanje določenih podatkov.

**Kartoteka maziv** Dokument, ki zajema podatke o vseh vrstah maziv, ki se uporabljajo v tovarni, njihovih potrebnih količinah in proizvajalcih. Prim. Vzdrževanje (dokumentacija).

**Kartoteka strojev** Dokument, ki zajema vse stroje, ki so locirani v tovarni, njihovo razporeditev, podatke o tipu in proizvajalcu. Prim. Vzdrževanje (dokumentacija).

**Kartaša** Sestavni del tiskalnika: ohišje, prirejeno za določen tip tiskalnika, ki vsebuje barvilo. Lahko pa je iz razlogom kartuša mišljena tudi doza s plinom (npr. propan butan), ki je namenjena za polnenje vžigalkov, plinskih gorilnikov (npr. za lotanje).

**Karousel** Tukta, ki v dobesednem prevodu pomeni vrtiljak (nem. Karussell: vrtiljak). Enak izraz se uporablja tudi za navpično (vertikalno) stružnico, ki ima glavno vreteno postavljeno v navpični smeri.

**Kasacija** Razglasitev, da je izdelek neuporaben. Tudi razveljavitev listine, odstavitev s položaja.

**Kaskada**

1. Niz zaporedno postavljenih naprav iste vrste, ki po stopnjah obdelujejo energijo, material ali podatke. Npr. ~ jezov pri regulaciji hidournikov.

2. Pri **načrtovanju**: razdelitev problema na skupine, najdemo rešitev za vsako skupino in nazadnje povežemo skupine v skupno rešitev. Takšna je npr. **kaskadna metoda** pri načrtovanju zaporednih krmilij (npr. pnevmatičnih).

3. Manjši stopničasti slap: umetno narejena kaskada. Tudi slapu podoben ognjemet.

**Kaskadna metoda** Na preprost način lahko načrtujemo le pnevmatično vezje, pri katerem se gibi delovnih valjev znotraj delovnega cikla izmenično ponavljajo, npr. 1A+, 2A+, 1A-, 2A-. Včasih pa se **gibi** delovnih valjev znotraj delovnega cikla **ne ponavljajo izmenično**. Tipičen primer je vpenjanje in žigosanje 1A+, 2A+, 2A-, 1A-, glej neuspešen poskus reševanja pod gesлом Škarjasti signal.

Takšne probleme lahko reši kaskadna metoda. Uporabljamo jo, ko se s klasičnim načrtovanjem ne moremo rešiti škarjastih signalov.

Poskusimo nalogo 1A+, 2A+, 2A-, 1A- rešiti s kaskadno metodo! Diagram pot-korak že poznamo.

Vrstni red dela po tej metodi je naslednji:


A. Najprej narišemo samo oba delovna valja s pridajočima delovnima potnima ventiloma. Sistem moramo razdeliti na **kascade** (skupine) tako, da bodo v eni kaskadi samo gibi različnih delovnih valjev:

1. kaskada 1A+, 2A+ (1. veja)
2. kaskada 2A-, 1A- (2. veja)

Vsaka kaskada bo vezana na svojo **vejo**. Veja je vod, v katerem oskrba s stisnjivim zrakom ni vedno zagotovljena - izmenično bo s stisnjivim zrakom oskrbovana veja 1 in nato veja 2.

B. Preklapljanje med vejami bodo zagotavljali **menjalni ventil**, ki jih je **za ena manj od** števila **vej**.

V našem primeru imamo eden menjalni ventil. Narišemo lahko osnutek bodočega pnevmatičnega vezja:



C. Zapišemo še logične enačbe za sproženje izvlekov, uvlakov in menjalnega ventila:

$$1A+ = 1\text{.veja}$$

$$2A+ = 1\text{.veja} \wedge 1S2$$

$$1A- = 2\text{.veja}$$


$$2A- = 2\text{.veja} \wedge 2S1$$

Menjalni ventil 5/2:

Preklop v 1.vejo: 2.veja  $\wedge$  START  $\wedge$  1S1

Preklop v 2.vejo: 1.veja  $\wedge$  2S2

Sedaj pa lahko iz osnutka preidemo na končno pnevmatično shemo:



Prim. Taktna veriga.

**Kaširanje** Zlepiljanje enakih ali različnih ploskovnih materialov (npr. folij) s pomočjo sredstev za kaširanje - **lak**, **lepilo**, **vosek**. Kaširanje je namenjeno predvsem za dekoracijo (napis, risbe, slike) ali za zaščito nekega materiala, **ne pa za ustvarjanje kompozitov**. Kaširajo se npr. škatlice, knjige, zvezki, mehurčaste folije. Poznamo mokro, suho in termokaširanje.

V praksi se izraza kaširanje in laminiranje pogosto zamenjujeta.

**Kataforeza** Glej Elektroforeza. Prim. Ličenje v serijski proizvodnji.

**Katalizator** Snov, ki že v malih količinah **povzroči spremembo hitrosti kemijske reakcije** in se v reakciji ne porablja (aktivno sodeluje pri reakciji, na koncu pa se sprosti v prvotni obliki). Lahko je plin, tekočina ali trdna snov. Poznamo katalizatorje:

- ki **povečajo** hitrost kem. reakcije: + **kataliza**
- ki **zmanjšajo** hitrost kem. reakcije: - **kataliza**

Osnovni princip delovanja: katalizator zmanjša aktivacijsko energijo kemične reakcije. V bioloških sistemih so katalizatorji **encimi**.

**Kation** Pozitivno nabit ion. IUPAC poimenovanje:

- kationi v splošnem imajo končnico **-ov** ali **-ev** (npr.  $\text{Cu}^{+}$  bakrov ion)
- kationi, ki so nastali iz hidridov in protonov, dobijo končnico **-onijev** ( $\text{H}_3\text{O}^{+}$  oksonijev ion,  $\text{SH}_3^{+}$  sulfonijev ion)
- kationi iz dušikovih baz s končnicami **-in** dobijo končnico **-ijev** ( $[\text{C}_5\text{H}_6\text{N}]^{+}$  piridinijev ion)

Pnv. NAS.

**Katoda** Dosledna definicija: elektroda, na kateri **pri delovanju** naprave poteka **redukcija** - sprejemanje **elektronov** na označenem delu naprave in sprejemanje kationov (pozitivnih delcev) na neoznačenem delu naprave.

Pri elektro obločnem **varjenju** je katoda **negativna elektroda** (priklon na minus pol -), saj preko žice sprejema elektrone, preko obloka (neožičen del) pa sprejema katione.

Kadar pa imamo **galvansko celico (baterijo)** pa je katoda **pozitivna elektroda**, saj preko žice spet sprejema elektrone, preko elektrolita pa katione.

**Katran** Gosta, temnorjava tekočina, proizvod suhe destilacije organskih snovi, npr. lesa, črnega ali rjavega premoga. Gostota  $1,1 \text{ kg/dm}^3$  (k. iz črnega premoga) in  $0,9 \text{ kg/dm}^3$  (k. iz rjavega pr.).

**Katraniziranje** Nekovinska prevleka, oblika protikoroijske zaščite. Predmete iz sive litine, npr. vodovodne in odtočne cevi, kabelske spojke itd, ki jih nameščamo pod zemljo, je treba premazati s katranom. Tudi čolni se katranizirajo. Jeklene predmete premažemo z bitumnom, da jih zaščitimo proti vlagi in rjavenju.

**Kauper** Ogrevalnik zraka, najpogosteje predgrevalnik (rekuperator) za zgrevanje zraka pri plavžu - glej risbo pod gesлом Rekuperator. V njem kurimo plavžni plin in na ta način segrevamo zrak za podplavža. Sin. kauper, ang. cowper.

**Kavčuk** Elastična snov, ki jo pridobivajo iz

mlečnih sokov različnih vrst kavčukovca, glavna naravna surovina za izdelovanje gume. Gostota 0,9 kg/dm<sup>3</sup>. Prim. NR, Vulkanizacija.

**Kavitacija** Hidravlični pojav, ki povzroči poškodbe na površini hidr. naprav: črpalk, ventilov itd. Razlog za trganje materiala so **parni mehurčki**: a) Ki nastajajo pri podtlaku  $p_e \leq -0,3$  bar (uparjalni tlak 0,7 bar), podobno kot nastajajo mehurčki pri odpiranju plastenke z gazirano pijačo:



b) Ki se ponovno utekočinijo, ko tlak spet narašte. Ta pojav je **implozija** - tekočina z visoko hitrostjo vdre v mehurčke (mikrocurek), zato se na lokaciji mehurčka pojavijo **velike sile**:



#### TEKOČINA Naraščanje tlaka MIKROCUREK


MEHURČEK 2 3 4

#### Implozija mehurčka na trdni površini in nastanek mikrocurek - KAVITACIJA

Oba procesa (nastajanje mehurčkov in implozija) potekata zelo hitro, govorimo le o **delčkih sekunde**. Pokanje mehurčkov seveda povzroča hrup, zato lahko s pomočjo sonarja ugotovimo lokalicijo kavitacije. Razen mehanskih poškodb pa ob imploziji nastane tudi zelo visoka temperatura, kar lahko povzroči samovžig mešanice olja in zraka (dizel efekt).

Pogoj za nastanek mehurčkov je **PODTLAK**, npr.:

- na sesalni strani črpalk ali
- na mestih, kjer se zožajo pretočni kanali - hitrost se poveča in zaradi Bernoullijeve enačbe nastane padec tlaka.



#### Kako preprečimo nastajanje kavitacije:

Pri nameščanju črpalk moramo paziti, da na sesalni strani ne presežemo največje višine, ki jo predpiše proizvajalec. Običajno je to krivulja v karakteristični črpalke, ki jo proizvajalci označijo s kратico **HPSH** - net positive suction head oz. držalna pretočna višina. To je višina, pri kateri še ne pride do uparanja vode.


Pojav kavitacije pa lahko tudi koristno izrabljamo npr. čiščenje z ultrazvokom deluje tako, da ultrazvok povzroča kavitacijo, zato umazanja odpade

Ang. cavity: votlina, luknja.

**Kavzalen** Nanašajoč se na vzrok. Sin. vzročen.

**Kazalčni diagram** Grafični prikaz izmenične napetosti, izmeničnega toka in kompleksne upornosti (prevodnosti) v Gaussovi ravni kompleksnih števil (vektorska predstavitev).

V kazalčnem diagramu je fazni zamik kot  $\varphi$ , ki se prikazuje v nasprotni smeri urinega kazalca. Izdelamo ga na osnovi vezja, razen kazalčnega diagrama pa lahko posebej prikažemo tudi časovni potelek veličin:



**Kazalna črta** Tanka črta (B) na tehničkih risbah, ki opozarja na sestavni del predmeta (pri sestavnih risbah, glej Pozicija) ali na kakšno drugo podrobnost na risbi. **Pravila** pri risanju kazalnih črt:

1. Kazalne črte naj ne potekajo vzporedno niti s simetralami in niti s črtami šrafure.
2. Kazalne črte naj bodo ravne, ne lomljene, tudi ne predolge in naj se med seboj ne krizajo.
3. Kazalna črta se konča znotraj obrisa predmeta, ima na koncu kazalno piko, da je dobro vidno, do koder sega. Če kazalna črta kaže na obris in se roba predmeta le dotika, se konča s puščico. Če se kazalna črta konča na kotirni črti, nima ne pike in ne puščice.

**Kemične prevleke** Postopek zaščite kovin proti koroziji. Del.:

a) **Oksidne prevleke**: oksidne Al prevleke, elok-siranje, bruniranje, inoksidiranje.

b) **Neoksidne prevleke**: fosfatiranje.

**Kemični preizkusi** Glej Preizkušanje gradiv.

**Kemijska tehnologija** Glej Tehnologija.

**Kemijska vez** Privalčna sila, ki povezuje atome v molekulah ali kristalih:

a) **Ionska vez**

b) **Atomsko ali kovalentno vez**

c) **Kovinska vez**

d) **Vodikova vez**

e) **Koordinativna vez**


Van der Waalsova vez je fizikalna vez, kakor tudi hidrofobne interakcije. Interkalacijska vez se pojavi med plastičnim grafitom, glej Litij-ionska celica. Prim. Elektronegativnost, Orbitala.

**Kemijske oznake** Znaki, s katerimi poenostavimo / skrajšamo zapis kemijskih podatkov. Ker je to poglavje izredno široko, bomo na tem mestu navedli le nekaj primerov. Podrobnejše informacije dobite v učbenikih kemije. Npr.:

• **zunanje elektrone** označimo s pikami, npr. Na<sup>+</sup>, Be<sup>2+</sup>, na podoben način označujemo tudi radikale - v splošnem A<sup>·</sup>, B<sup>·</sup>.

• **naboj iona** označimo z desno nadpisanim predznakom + ali -, št. osnovnih nabojev pa zapišemo pred predznak, npr.: Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, O<sup>2-</sup>, Ca<sup>2+</sup> itd.

• **oksidacijsko število** zapišemo nad simbole posameznih elementov, najprej predznak in nato število, npr.:



• **izotope** označimo z levim nadpisanim številom, npr. <sup>13</sup>C

• vsak **elektronski par** označimo s črto | ali z dvopičjem ob, pod ali nad simbolom posameznega elementa, vsak vezni (skupni) elektronski par pa z vezajem – ali z dvopičjem :, npr. |Cl| – Cl| ali :Cl| + :Cl| → :Cl(Cl)


• puščica → prikazuje **smer poteka kemijske reakcije**; kadar lahko poteka reakcija v obe smeri oz. kadar želimo označiti kemijsko ravnotežje, tedaj je puščica obojestranska ↔

• **vodne raztopine** so (aq), npr. Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>(aq)

• **koncentracije** označimo z oglatimi oklepaji ali s črko c, npr. [H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>], c<sub>H+</sub>

• **oznake  $\delta+$  /  $\delta-$**  ter **elektrofilnost / nukleofilnost** so opisani pod posebnimi gesli

• črki hv uporabljamo kot oznako za **fotone** in pomenita, da reakcija poteka pod vplivom svetlobe, npr.:



• grško črko Δ uporabljamo za **označevanje tvorbene entalpije**  $\Delta H_b$ , reakcijske entalpije  $\Delta H_r$ , sežigne entalpije  $\Delta H_s$  ter reakcijske entropije  $\Delta S$  v kemijskih enačbah; pri tem je potrebno vedeti:

• spojine, ki imajo negativno tvorbeno entalpijo  $\Delta H_b$ , imenujemo **eksoterme** spojine (nastale so z eksoterorno kemijsko reakcijo)

• spojine, ki imajo pozitivno tvorbeno entalpijo  $\Delta H_b$ , imenujemo **endoterme** spojine (nastale so z endoterorno kemijsko reakcijo)

• reakcijska entalpija  $\Delta H_r$  se izračuna kot razlika:

$$\Delta H_r = \sum \Delta H_t (\text{produkrov}) - \sum \Delta H_t (\text{reaktantov})$$

in je **negativna** pri eksotermnih ter **pozitivna** pri endotermnih reakcijah.


• sežigna entalpija  $\Delta H_s$  je sprememba entalpije ob popolnem sežigu enega mola spojine ali elementa, seveda je vedno negativna ali enaka 0 Npr.: 2CO + O<sub>2</sub> → 2 CO<sub>2</sub>;  $\Delta H_r = -566$  kJ/mol Prim. Naboj iona, Oksidacijsko število; Termodinamika - najpomembnejši izrazi; Izotopi.

**Kemijske reakcije** Procesi, pri katerih iz snovi nastajajo druge snovi z drugačnimi lastnostmi. Prim. reagenti, (reakcijski) produkti.

**Kemijski simboli** Okrajšava pri pisaju kemijskih elementov.

**Kemijsko ime** Glej Umetne mase - imena.

**Kemijsko ravnotežje** Nastopa pri obojestranskih kemijskih reakcijah. To so reakcije, ki v odvisnosti od reakcijskih pogojev lahko potekajo v eno ali drugo smer, npr.:



O vzpostaviti ravnotežja govorimo tedaj, ko sta hitrosti reakcij v eno ali drugo smer enaki, ko se ne spreminja niti množina reaktantov in niti množina produktov. Prim. Zakon o vplivu koncentracij, Ravnotežna konstanta.

**Kemikalija** Kemično določena snov, ustrezne čistote, ki se uporablja za kemične reakcije.

**Kemizem** Najznačilnejše kemijske reakcije nekega elementa ali spojine.

**Keramika** Skupno obče ime za izdelke iz žgane gline. Prim. Glina.

**Keramični rezalni materiali** Po kemijski sestavi jih lahko **razdelimo** na:

1. **Oksidno** (belo) **keramiko**: 99,7% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> z majhnim deležem MgO, SiO ali ZnO

2. **Mešano** (črno) **keramiko** iz Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in različnih kovinskih karbidov in nitridov (TiC, TiN, WC)

3. **Kovinsko keramiko**, ki poleg Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in kovinskih oksidov ali karbidov vsebuje še čiste kovine: Ni, Mo, Ti, Co.

4. **Neoksidno keramiko** na osnovi Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.

Izdelujemo jih podobno kot karbidne trdine v obliki ploščic, ki jih **mehanično pritrdimo** na držala. Tehnološki proces zajema mokro mletje, sušenje v fini prašek, dodajanje materialov za zaviranje naraščanja zrn, stiskanje pod visokim tlakom, **sin-**

**tranje** v plamenski peči in brušenje.

Keramične ploščice imajo visoko trdoto. Odporne so proti obrabi in kemičnim vplivom **tudi pri zelo visokih temperaturah**, zato so **rezalne hitrosti** lahko zelo **visoke**. Težko jih brusimo. Lahko jih obračamo na nožih, tako prihranimo mnogo orodja in sredstev.

So pa keramične ploščice **občutljive na mehanične obremenitve** (udarci, upogibi, spreminjanje rezalne hitrosti itd.).

**Uporaba:** zelo fina obdelava jekla, **sive litine**, barvastih kovin in umetnih mas. Pogoj: **prerez** odrezkov morajo biti **zelo majhni**.

Sin. oksidne trdine. Prim. Odrezavanje - materiali za rezilna orodja.

**Kermet** **Sintran material**, ki vsebuje tako **keramične kot kovinske sestavine** (**KER** - keramika, **MET** - metal).

Najpomembnejši **keramični material** je **titanov nitrid TiN**. Vezivo je kovinsko, sestavlja ga dve tretjini **niklja Ni** in tretjina **molibdena Mo**.

Kermeti vsebujejo **tudi karbidne trdine**, predvsem **titanov TiC** in **volframov karbid WC**. Ker je odstotek volframskega karbida zelo majhen, imajo kermeti nižjo gostoto, nižjo temperaturno obstojnost, vendar visoko temperaturno razteznost glede na karbidne trdine.

Kermeti so se razvili po drugi svetovni vojni. Japonska je takrat imela prepovedan uvoz kobalta (Co), zato ga je nadomestila z nikljem (Ni).

Njihova slabost je **nizka trdnost**. Z ustreznimi kovinskimi mešanicami, izbiro pravilne granulacije trdnih materialov ter z ustreznim segrevanjem pod velikimi pritiski, se lahko temperaturna odpornost izboljša tako, da so lahko kermeti **priemerljivi s karbidnimi trdinami vrste P01, P10, P20** in tudi s karbidnimi trdinami, ki so prevlečene s titanovim nitridom.

Kermeti so uporabni za končno obdelavo jekel z **velikimi rezalnimi hitrostmi** pri **majhnih podajanjih** in **majhnih globinah rezov**. Niso primerni za grobo obdelavo z nestalno globino reza - za obdelavo odlitkov je še vedno primernejša oksidna keramika. **Niso primerni za obdelavo aluminija / bakra**, ker prihaja do hitrega zglaševanja rezalnih robov in možnosti zvaritve niklja z obdelovancem.

**Uporaba:** za rezilno orodje. Prim. Odrezavanje - materiali za rezilna orodja. Nepr. ang. cermet.

**Kerosin** Angleško ime za petrolej.

**Kerrock** Lastniško ime za umetno maso, katere osnovni sestavini sta **aluminijev hidroksid** in **akrilno polimerno vezivo**. Možno ga je poljubno oblikovati, lahko ga lepimo, brusimo in termično krivimo. Kerrock je gladek in na dotik topel, daje izgled naravnega kamna, na voljo je v različnih barvah. Material je trpežen, odporen, enostaven za čiščenje in vzdrževanje. Zato je primeren za vse vrste delovnih površin, za kuhiinske/kopalniške pulte, umivalnike, za dekorativne dodatke.

**Keson** Velik odprt zaboj, ki se lahko uporablja za tovor, npr. tovornjak s kesonom. Prim. Večnamensko tovorno vozilo.

**Kevlar** Registrirana znamka podjetja DuPond za polimerno vlakno. Je plastična masa (termoplast, poliamid) z zelo visoko natezno trdnostjo: 3,6 - 4,1 GPa, **tačna trdnost pa je slaba** in zato je slaba tudi upogibna trdnost! Kevlar je pri enaki masi kar 5 x močnejši od jekla! Ostale fizik. lastnosti: gostota 1,44 kg/dm<sup>3</sup>, modul elastičnosti 83 GPa, razteznost 2-4%. Kevlar se tali, temveč se razkroji (naogljiči) pri okoli 500°C.

Kevlar se oblikuje v različna vlakna, ki jih označujemo s številkami. Najmočnejše vlakno je Kevlar 149, najšibkejše pa Kevlar 29.

Izdelki iz kevlarja: vrv, tkanine, neprebojni jopiči, vojaške čelade, oklep na vojaških vozilih, jadra za jadrnice, zaščitne motoristične rokavice, palice za hokej itd. Kemično je kevlar poliaromatski amid (aramid). Prim. PA, Poliamidi, Plastične mase.

**KFK** Nem. Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff, glej Karbonsko vlakno.

**KG** Glej Komanditna družba.

**Kibernetika** Veda o upravljanju sistemov, ukvar-


ja se s **krmiljenjem** in **regulacijo**. Prevod v slovenščino: upravljanje, vodenje. Ang. cybernetics, beseda izhaja iz gr. kybernetes: krmar.

Kibernetika preučuje in primerja:

- komunikacijske in nadzorne mehanizme v živčnem sistemu **živih bitij**
- mehanizme zapletenih elektronskih **strojev**

**Kibla** Nepopraven izraz, popačenka iz nemščine (der Kübel: čeber, vedro), kar pomeni vedro, (npr. kibla za smeti), zajemalka (kibla za nakladač) ipd.

**Kinematicna veriga** Sistem med seboj gibljivo povezanih togih teles. Na risbi so toga telesa označena s številkami, spoji pa s črkami:



**Kinematika** Nauk, ki obravnava **geometrični opis gibanja**. Ugotavlja medsebojno odvisnost med naslednjimi **veličinami**: položaj (lega, pot, smer), čas, hitrost in pospešek.

**Vzroka za gibanje** (sile, mase) kinematika **ne obravnava**. Gr. *kinema*: gibanje, kretnja. Npr. premo gibanje, kroženje, enakomerno pospešeno gibanje itd. Kinematika je del dinamike.

**Kineta** Umetno, zidano korito, npr. reguliranih strug, jarkov, toplovodnih cevovodov, električnih kablov in drugih instalacij.

**Kinetična energija** **Energija**  $W_k$ , ki jo ima telo **ZARADI** svojega **GIBANJA**.

Kinetično energijo telesa razstavimo na:

- translacio** (premočrtno gibanje)  $W_{kt}$  in
- vrtenje**  $W_{kv}$

Z enačbo izrazimo kinetično energijo tako:


$$W_k = W_{kt} + W_{kv} = \frac{m \cdot v^2}{2} + \frac{J \cdot \omega^2}{2}$$

m... masa telesa [kg]

v ... hitrost telesa [m/s]

J ... vztrajnostni moment telesa pri vrtenju okrog težiščne osi [kg·m<sup>2</sup>]

$\omega$ ... kotna hitrost [s<sup>-1</sup>, natančneje: rad/s]



#### Pojasnilo enačbe pri TRANSLACIJI:

Kinetična energija telesa z maso m, ki se giblje s hitrostjo v, je enaka delu, ki smo ga porabili za pospeševanje te iste mase od hitrosti 0 do v:

$$W_{kt} = A = F \cdot s$$

Pospešek naj bo konstanten in ga označimo z a.

Ker velja  $F = m \cdot a$   $s = a \cdot t^2/2$  in  $v = a \cdot t$

dobimo:

$$W_{kt} = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

#### Pojasnilo enačbe pri VRTENJU:

Kotna hitrost  $\omega$  naj bo konstantna. Hitrost v lahko izračunamo za vsako točko vrtečega se telesa, če poznamo njen oddaljenost od središča vrtenja r:

$$v = r \cdot \omega$$

Če bi se na polmeru r vrtela le ena točka z maso m, tedaj kinetične energije ni težko izračunati:

$$W_{kv} = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{m \cdot r^2 \cdot \omega^2}{2}$$

Neko splošno vrteče se telo pa lahko razdelimo na n majnih mas. Za vsako od teh majnih mas nato izračunamo kinetično energijo in seštejemo:

$$W_{kt} = \frac{1}{2} \cdot \omega^2 \cdot \sum_{i=1}^n m_i \cdot r_i^2$$

Definiramo še vztrajnostni moment telesa J:

$$J = \sum_{i=1}^n m_i \cdot r_i^2$$

in dobimo:

$$W_{kt} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2$$

**Razmerje med vztrajnostnim momentom telesa J in polarnim vztrajnostnim momentom I<sub>t</sub> je KONSTANTNO** pri predmetih s konstantno debelino (npr. pločevine), če je os vrtenja v smeri debeline in če je gostota telesa konstantna (homogena). Prim. Energija, Zakon o ohranitvi energije.

**Kinetika** Nauk, ki obravnava **gibanje mas v zvezzi s silami**, ki gibanje povzročajo. V enačbah se pojavljajo tudi druge izpeljane veličine npr. **moment, delo, energija** (kinetična, potencialna), **moč** itd. Je del dinamike. Temelje kinetike sta postavila Galilei in Newton. Gr. *kinesis*: premikanje.

**Kiper** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Kuipper), kar pomeni prekucnik.

**Kiralni center** Ogljikov atom v molekulah, na katerega so vezane štiri različne atomske skupine. Zelo pomembno je vedeti, da je te atomske skupine možno povezati s C atomom na dva prostorsko različna načina, ki pa sta med seboj zrcalno simetrična. Dve različni prostorski razporeditvi spojine pa pomenita optično izomerijo. Danes se pogosto uporablja izraz **stereogeni center**, simetrični atom / center.

Ko v spojini prepoznamo kiralni center, se moramo zavedati, da se število možnih optičnih izomerov pomnoži z 2. Če je n število kiralnih centrov v neki spojini, tedaj je število možnih optičnih izomerov enako  $2^n$ . Prim. Racemat.

**Kiralnost** Pojav, da z zrcaljenjem molekule ali dela molekule ustvarimo nov izomer - molekulo z drugačno prostorsko razporeditvijo atomov. Beseda izvira iz grščine (cheiros - roka). Primeri kiralnih predmetov iz vsakdanjega življenja: leva in desna dlan, rokavice, čevlji itd.

Za vsako kiralno spojino je značilno:

- Da je sama sebi **asimetrična**. To pomeni, da je nemogoče najti ravnino, os ali center simetrije, ki bi jo preslikala v isto spojino - pri **vsakem zrcaljenju** bomo dobili **izomer**, ne pa isto spojino. Molekula, ki leži v eni ravnini, nikakor ne more biti kiralna, saj ima vsaj eno ravnino simetrije - ravnino, v kateri leži.
- Da vsebuje enega ali več kiralnih centrov.


Sin. asimetričnost. Ant. akiralne molekule. RaO. enantiomer. Prim. Kiralni center, Izomerija - optična izomerija, Racemat.

**Kirchhoffova izreka** Oblikoval ju je nemški fizik Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) leta 1845. Sin. Kirchhoffova zakona.


- Vozliščno pravilo, prvi** Kirchhoffov izrek: v vsaki točki elektičnega vezja je vsota vseh pritekajočih tokov enaka vsoti vseh odtekajočih tokov.

$$\Sigma I = 0 \quad I \dots \text{električni tok [A]}$$

V bistvu je logika podobna kot pri pretoku vode - kolikor priteče, toliko tudi odteče:



Nastavimo še enačbo za konkreten primer:



Prim. Kontinuitetna enačba.

- Zančno pravilo, drugi** Kirchhoffov izrek: v poljubni zaključeni zanki je vsota gonilnih napetosti virov enaka vsoti padcev napetosti:


$$\Sigma U = \Sigma I \cdot R$$

U ... napetostni viri [V]

I · R ... padci napetosti [V = A · Ω]

Kirchhoffova pravila se najbolj preprosto pojasnijo s primeri.

Poglejmo primer **ZAPOREDNE VEZAVE**:



Imamo dva vira gonilnih napetosti  $U_{g1}$  in  $U_{g2}$ , velja enačba:

$$U_{g1} + U_{g2} = U_1 + U_2$$

Najpogosteje imamo le eden vir napetosti

$$U = U_{g1} + U_{g2}$$

$U_1$  in  $U_2$  nadomestimo z omovim zakonom:


$$U = I \cdot R_1 + I \cdot R_2$$

Če s črko  $R$  označimo **nadomestno upornost**, dobimo  $I \cdot R = I \cdot R_1 + I \cdot R_2$  in končno:

$$R = R_1 + R_2$$

Nadomestna upornost pri zaporedni vezavi je enaka vsoti vseh zaporedno vezanih uporov.

Naslednji primer je **VZPOREDNA VEZAVA**:



Zanke lahko izbiramo poljubno in vedno velja Kirchhoffovo zančno pravilo.

Izberemo prvo zanko - upor  $R_1$ :

$$U = I_1 \cdot R_1, \text{ torej } I_1 = U/R_1$$


Če pa izberemo drugo zanko, dobimo:

$$U = I_2 \cdot R_2, \text{ torej } I_2 = U/R_2$$

Ker velja  $I = I_1 + I_2$ , in  $I = U/R$ , pri čemer je  $R$  **nadomestna upornost** pri vzporedni vezavi, velja tudi  $U/R = U/R_1 + U/R_2$  in končno:


$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Poglejmo še **SESTAVLJENO VEZAVO**:



Predpostavimo, da poznamo napetost  $U$  in vse tri upore:  $R_1$ ,  $R_2$  in  $R_3$ . Izračunati moramo toke:  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  in nadomestno upornost  $R$ .


Za zgornje vezje velja zančno pravilo. Izberemo si torej lahko poljubno zanko, najprej zgornjo:



Gonilno napetost enačimo s padci napetosti:

$$U = U_1 + U_2 \rightarrow U = I_1 \cdot R_1 + I_2 \cdot R_2 \quad (1)$$

Sedaj izberemo še spodnjo zanko:



V tem primeru pa velja naslednja enačba:

$$U = U_1 + U_3 \rightarrow U = I_1 \cdot R_1 + I_3 \cdot R_3 \quad (2)$$

Vsekakor velja tudi povezava  $I_1 = I_2 + I_3$  (3)

Dobili smo 3 enačbe (1), (2) in (3) s tremi neznankami - izračunamo lahko  $I_1$ ,  $I_2$  in  $I_3$ .

**Kirner** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Körner), kar pomeni točkalo. **Zakirnati** = točkati.

**Kisik** Simbol O po lat. *Oxygenium*. V naravi najbolj razširjen element, v zemeljski skorji in ozračju ga je 49,4%. V zraku ga je skoraj 21%. Gostota 1,4 kg/m<sup>3</sup>, vrelische -183°C, tališče -219°C. Je plin brez barve, vonja in okusa. Čeprav je vez v dvoatomni molekulki O<sub>2</sub> zelo močna, je kisik zelo reaktivен in se spaja skoraj z vsemi elementi.

Največ kisika se proizvede iz zraka s **frakcionirano destilacijo utekočinjenega zraka**: utekočinjenemu zraku dvigujemo temperaturo, dokler dušik ne izhlapi - kisik pa ostane v tekočem stanju.

V vodi je kisik raztopljen glede na temperaturo do 8,5 mg/l, majhna vsebnost pa kaže na onesnaženje z organskimi snovmi, saj ga metabolizirajo mikroorganizmi, ki za življenje potrebujejo kisik.

**Uporaba**: za plamenško rezanje in varjenje kovin itd. Kisik se prodaja v modrih jeklenkah, v katerih je skladiščen pri tlaku 150 bar. Na jekla vpliva kisik zelo škodljivo. Pri 0,1% vsebnosti O<sub>2</sub> so kristalne meje oksidirane, kar povzroči lom v rdečem (podobno kot pri žveplju). Jeklo z O<sub>2</sub> je tudi zelo krhko in ga težko obdelujemo z odrezavanjem. Nepomirjena jekla, ki vsebujejo O<sub>2</sub>, so tudi močno nagnjena k staranju, zato jih dezoksidiramo - pomirimo z aluminijem.

Tehnično pomembne spojine kisika so voda H<sub>2</sub>O, ozon O<sub>3</sub> in vodikov peroksid H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

**Kislina** Sodobna je Brønstedova definicija kislina: snovi, ki oddajajo vodikov ion (proton). Pomembni sta še definiciji pod gesloma Arrheniusova kislina in Lewisova kislina.

Vodne raztopine kislin moder lakmusov papir obarvajo rdeče.

IUPAC poimenovanje: v molekulske formuli napišemo **vodik** vedno na prvem mestu.

**Racionalna imena kislin tvorimo** tako, da ima **prednost navedba oksid. števila** (rimske številke, Stockov način). Izpustiti smemo število in ime liganda okso, če ni znanih več oksokislin pri istem oksidacijskem številu centralnega atoma. Najpogosteje se uporablja **poimenovanje kislin po centralnem atomu** z dodatkom prid. obrazila **-ova** ali **-eva**, npr. žveplova(VI) kislina.

**Stari** (še uporabljan) sistem:

- končnica **-ova** ali **-eva** velja le za **značilno oksidacijsko število**; za elemente VII. skupine p. s. je značilno oksid. št. praviloma +5, za elemente ostalih skupin pa praviloma najvišje oks. št.,

- za dva manjše oksid. št. jo zamenjamo z **-asta**,
- za še dva manjše oksidacijsko število priključimo predpono **hipo-**,
- za najvišje možno oks. št. pa k besedi s končnico **-ova** ali **-eva** priljičimo še predpono **per-**.

Npr.: klorova k. HClO<sub>3</sub>, klorasta k. HClO<sub>2</sub>, hipoklorasta HClO in perklorova kislina HClO<sub>4</sub>.

Prim. Donor, Brønstedova kislina, Lewisova kislina. Ant. baze, pnv. NAS.

**Kit** Sredstvo za:

1. **Izravnvanje**, glej geslo Kitanje - izravnvanje.
2. **Tesnenje**, glej geslo Kitanje - tesnenje.
3. **Pritrjevanje**, glej geslo Kitanje - pritrjevanje.

Angleška izpeljanka **kit** pa pomeni **komplet**, oprema, sestav, sklop, garnitura. Npr. ~ za poliranje.

**Kitanje - izravnvanje** S kitanjem odpravljamo neravnosti in gladimo podlogo pri popravilih in dekoracijah (npr. ~ avtomobiliske pločevine). Pogošto kitamo (izravnavamo) tudi v gradbeništvu (~ sten je priprava za barvanje).

Pri avtoličarstvu je kitanje običajno gospodarnejše od ravnanja majhnih neravnin. Kit se nanaša **pred** ali **po** temeljnem premazu.

Zahteve za kit:

- biti mora sposoben zapolniti čim večje nepravilnosti, pri tem pa se mora med sušenjem kolikor mogoče malo skrčiti
- dobro se mora prijeti na spodnjo plast
- z lahkoto se mora dati brusiti
- ne sme preveč repuščati vlago
- čim manj mora vpijati gornji premaz
- hitro se mora sušiti
- z lahkoto se mora dati nanašati

Vse zaželenne lastnosti seveda ni možno združiti v enem kitu, zato pri avtoličarstvu ločimo naslednje **vrste kitov**:

- kit z grobo strukturo, dodatek steklenih vlaken daje izrazito grobo strukturo
- kit z manjšo občutljivostjo na nižje temperature in na povečano relativno vlago
- kit s fino strukturo (izravnalne mase)
- kit z dobro elastičnostjo (za kitanje plastike)

Kiti so praviloma dvokomponentni. Nanašamo jih **na golo pločevino** ali **na temeljno plast**, nikakor pa ne na predlak.

Vrstne kitov pri avtoličarstvu:

1. Poliestrski kit

2. Akrilni kit


3. Nitrokombi kit

Sestavina mnogih vrst kitov je stiren.

**Kitanje - pritrjevanje** Način nerazstavljenega spajanja dveh delov - podoben lepljenju. Spojna mesta so ponavadi oblikovana tako, da sega poln del v votlino drugega. Spojno mesto se namaže s plastično snovo, ki se imenuje **kit**. Zamazek se **namaže v debeli plasteh**. **Zvezek** med strjevanjem **ni potrebno stiskati** kot npr. pri lepljenju.

Kiti **VEŽEJO** dele **NA DVA NAČINA**:

- a) **Fizikalno**, strujejo se po fizikalni spremembi - npr., ko se **posušijo** (cementni kit), **ohladijo** (taljivi kiti, ki so pri normalni temperaturi trdi: **pečatni vosek**, **kolofonijski kit** itd.). Fizikalni kit se uporablja za zvezo **steklenega dela žarnice s kovinskim okovom** (mešanica umetne smole z mineralnim polnilom in dodatkom alkohola):



- b) **Vezalni kiti** pa se vežejo na spajane dele **ke-mično**: sadra, **marmorni cement** (za zvezo pokljanje medene kapice na keramični okrov **ta-liline varovalke**), **magnezijev kit** itd. Ti kiti dokaj hitro vežejo. Čas strjevanja podaljša dodatek raztopine dekstrina ali galuna. Prim. Varovalka.

**Kitanje - tesnenje** Pogosto s kitanjem tesnimo v **mizarstvu**, npr. kitanje šip v okenske okvire itd.

**Kitanje vboklin** Tehnološki postopek, ki spada med avtokleparska opravila.

Za kitanje vboklin uporabljamo dvokomponentni poliestrski kit. Nanašamo ga na golo pločevino. Delovni koraki:

1. **Priprava**. Obdelane površine pred kitanjem temeljito očistimo z antisilikonskim čistilom in končno zbrusimo z brusnim papirjem P80. Le tako lahko zagotovimo dober oprijem kita.

2. **Mešanje** komponent. Poliestrski kit je dvokomponentno gradivo, ki se mora pred uporabo temeljito premešati z 2% do 4% trdilca. Če dodamo preveč trdilca ali če se kit neenakomerno

## Ferdinand Humski

premeša, potem se kit ne bo dovolj strdil. Zmesamo samo toliko kita, kolikor ga bomo lahko porabili v času njegovega strevanja.

**3. Nanašanje.** Uporabljamo tanke, elastične lopatice iz jeklene pločevine različnih velikosti. Pri tem moramo paziti na naslednje:

- Premešana masa kita se mora pri 20°C porabiti v času 5 minut. Višje temperature ta čas skrajšujejo. Pod 5°C se kit ne bo strdil.
- Kit nanesemo enkrat v ne predebelem sloju, da ne nastanejo mehurčki ali luknjice.
- Nanesti moramo dovolj kita, da je po kitanju mogoča obdelava z brušenjem. Višinska razlika med površino, ki jo popravljamo in okoliško površino, naj bo čim manjša.
- Pri ravnih površinah mora biti plast kita v sredini višja kot ob robu.
- Za zaobljene površine in profile uporabimo gumijaste lopatice ali lopatice iz umetne mase, ki se prilagodijo krivini.
- Robove med mestom popravila in okolico karoserije naredimo s pomočjo lepilnega traku.

**4. Sušenje** traja 15 do 30 minut pri 20°C ali 2 do 3 minute, če sušimo z infrardečim žarilnikom.

**5. Brušenje** kita. Pred brušenjem moramo paziti, da se je plast kita dobro posušila, sicer se brusna zrna vtisnejo v kit. Za brušenje vzamemo suhi brunski papir zrnatosti P80 do P120. Brusne ruse izravnamo s P240.

Varnost in zdravje pri delu:

- Pršec kita na roki moramo takoj odstraniti in umiti z vodo in milom. Trdilec namreč vsebuje organski peroksid, ki ima močan jedek učinek.
- Pršec mase kita v oči moramo takoj izprati z veliko vode in z raztopino natrijevega bikarbonata.

**Klada** Velik kos kakega materiala, blok. Tudi velik, debel, neobdelan kos debla. **Kladica:** majhna klada. Prim. Merilna kladica.

**Klančina** Majhen klanec, prim. Rampa, Drča.

**Klasifikacija** Razvrščanje.

**Klečno stikalno** Glej Prevesno stikalno.

**Klej** Lepilo, pridobljeno zlasti iz nekaterih živalskih snovi: čevljarski, mizarski, hladni ~. Včasih so ga pripravljali (kuhalji) mizarji. Klej se loči tudi po izvoru: glutinski, kostni, kožni, milni itd. **Klejenje:** premazovanje s klejem, ~ papirja. Prim. Galuni. Sin. lepilo. Nepr. lim.

**Klema** Nepr. izraz, popačenka iz nemščine (die Klemme): sponka, priključek (npr. pri releju), prižema, vpenjalo, objemka, spona.


**Klenkanje** Izraz, s katerim označujemo neenakomerno zgorevanje (predčasni vžig) zmesi zraka in bencina.

Klenkanje se pojavi pri uporabi bencina slabše kakovosti, ki vsebuje alkane z nizkim vnetičcem. Zato pride do predčasnega vžiga na posebno vročih delih motorja. Zaradi klenkanja motor ne razvije polne moči in se hitreje obrablja.

Klenkanje preprečimo z uporabo čim bolj kvalitetnih goriv in z antidetonacijskimi sredstvi: organske spojine s svincem (zelo omejena uporaba zaradi onesnaževanja okolja), terc-butanol.

Prim. Oktansko število.

**Klepanje** Oblikovanje pločevine z udarci kladiva. Kladivo za klepanje se imenuje **klepač**.




**Klepator:** ktor z udarci kladiva oblikuje pločevino.


**Kleparska pila** Po ravnjanju vboklin ostanejo na površini pločevine še majhne neravnine. Če jih podrsamo s kleparsko pilo, postanejo še bolj vidne. Tako vidimo, kje na pločevini je potrebno še popravilo s kladivom in podlogo. Kleparska pila

## Stran 12

ima običajno ločne naseke. Sin. karoserijska pila.



**Klešče** Orodje za oprijemanje, narejeno iz dveh navzkrižnih ročic, npr.: 1 celne klešče ščipalke 2 transke klešče ščipalke 3 kombinirane klešče (kombinirke) 4 klešče grip (pritrjevalne, samospenjalne ~, glej Grip Klešče) itd.



Poznamo ogromno različic klešč (koničaste, okrogle, ploščate itd.) pa tudi veliko specialnih vrst klešč (v oklepaju je pot do risb):

- za kovitje (geslo Kovitje, Spleta matica),
- za pločevino (za luknjanje, robljenje, stopničenje, spajanje, glej geslo Robljenje),
- za Seegerjeve obročke (geslo Vskočnik),
- za pritrjevanje kabelskih votlic na žice (Stiskalne klešče)
- za pritrjevanje žic v električne konektorje (geslo Krimpanje) itd.

**Klicni znak** Oznaka, sestavljena iz črk ali črk in števil, s katero se radijska postaja identificira. Drugi priznani znaki za identifikacijo pa so lahko: ime radijske postaje (npr. Radio zeleni val), mesto oz. lokacija postaje (npr. Radio Maribor) in kakšen drug lahko prepoznavni znak oz. signal (npr. številka taksi vozila, določena melodija), kar je določeno s predpisi.

**Klimatska naprava** Naprava, ki uravnava temperaturo, vlažnost in menjavanje zraka v zaprtem prostoru (avto, stanovanje ipd.). Sin. klimatizator, prim. Kondicionirati.

**Glavni sestavljeni sklopi** klimatske naprave so:

- tokokrog hladilne snovi
- sklop za dovod in usmerjanje zraka v vozilu
- sklop za krmiljenje (regulacijo) temperature

**Tokokrog hladilne snovi** je podrobnejše opisan pod gesлом Hladilne naprave. Bistvo delovanja:

- kompresor stisne plin (vstop ~3 bar, ~5°C in izstop 16-20 bar, ~110°C); plin se zaradi stiskanja zagreje (poviša se mu temperatura), na spodnji risbi **rdeča** barva; za avtomobilske klimatske naprave se običajno uporablja **aksialni kompresor z nihajočo ploščo**, več o klimatskih kompresorjih preberi pod gesлом Kompressor - aksialni batni z nihajočo ploščo
- nato se plin dovede v kondenzator, kjer ga ohladimo (z ventilatorjem ali z vetrom pri vožnji), zato se utekočini, na spodnji risbi **rumena** barva
- utekočinjen plin se zatem upari (uplini, razširi - ekspandira) v ekspanzijski napravi (**dušilka** ali **ekspanzijski ventil**), na risbi **modra** barva
- para sprejema toplosto (hladi okoliški zrak), ventilator pa hladen zrak dovaja v prostor

**Gumijaste avtomobilske klimatske cevi** so:


- Visokotlačne ali **HP** (high pressure, ~20 bar)
- Nizkotlačne ali **LP** (low pressure, ~3 bar)

**LP** so cevi od vstopa v uparjalnik do vstopa v kompresor. **HP** so cevi od izstopa iz kompresorja do vstopa v dušilko oz. ekspanzijski ventil. Podrobnejše glej geslo Cevi za avtomobilske klimatske naprave.

Na fiksni delih cevi sta **servisna priključka** (sta tudi HP in LP), ki sta namenjena za zamenjavo ali za dopolnjevanje hladilnega sredstva. Strokovnjak mora prepozнатi obo priključka.

Pri avtomobilskih klimatskih napravah poznamo **2 glavna tipa** tokokrogov za hladilno snov:


Tokokrog z **dušilko**:



1 Kompresor 2 Magnetna sklopka 3 Kondenzator 4 Ventilator 5 Dušilka (Drosselventil) 6 Uparjalnik 7 Ventilator 8 Akumulator (rezervoar, sušilni filter)

Pri tokokrogu z dušilko je LP priključek praviloma nameščen tik pred sušilnim filterom 8, HP priključek pa je običajno nameščen tik pred dušilkom 5.


Tokokrog z **ekspanzijskim ventilom**:



1 Kompresor 2 Magnetna sklopka 3 Kondenzator 4 Ventilator 5 Tlačni senzor (Druckschalter) 6 Sušilni filter 7 Visokotlačni servisni priključek 8 Uparjalnik 9 Ventilator 10 Ekspanzijski ventil

Pri tokokrogu z ekspanzijskim ventilom je LP priključek praviloma nameščen tik pred kompresorjem 1 (za ekspanzijskim ventilom), HP priključek pa takoj za sušilnim filterom 6.

**Sklop za dovod in usmerjanje zraka:**



Prim. Hladilne naprave, Toplotna črpalka.

**Klin** Paličast, na eni strani priosten kos lesa, žezele, ki se v kaj zabije. Tudi podolgovat kovinski predmet z ušesom, ki se zabije v skalo za pomoč pri plezanju. Prim. Zagozda.

**Klinker** Posebna vrsta opeke, glej Glina.

**Ključavnica** Ktor se poklicno ukvarja z izdelovanjem in popravljanjem manjših kovinskih predmetov, zlasti ključev, ključavnic. **Orodni ključavnica** izdeluje in vzdržuje orodja za obdelavo kovin. **Strojni ključavnica** oz. **strojni mehanik** zna ravnati s stroji za obdelavo kovin, sestavlja nove stroje in vzdržuje stroje v pogonu.

**Kljunasto merilo** Glej Pomično merilo.

**Klobučevina** Glej Filc.


**Klocen** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Klotz), kar pomeni kleda, hlod.

**Klipica** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine die Waschklippe: ščipalka, npr. za perilo.



Podobne priprave se uporabljajo tudi za vpenjanje obdelovcev.

**KM** Konjska moč (stara merska enota) po nemški (glej definicijo pod geslom PS) in ne po angleški definiciji (geslo HP). Glej Moč, SI.



### KONJSKA MOČ V METRIČNIH ENOTAH

**Kniping** Udomačen, a nepravilen izraz za samorezni (pločevinski) vijak, glej risbo pod geslom Vijak. Beseda izhaja iz imena podjetja Knipping Verbindungstechnik GmbH, ki proizvaja vezne elemente.

**Koagulirati** Strditi, skrkniti, sesesti, zgostiti se.

**Koaksialen** Istoosen, soosen, koncentričen, na isti osi - prim. Geometrične tolerance. Npr. ~i vijak, ~i kabel: kabel iz izoliranih vodnikov, ki imajo isto, skupno os.

**Kobalt** Težka in zelo redka kovina rdečkasto bele barve, simbol Co, lat. Cobaltum. Tališče 1.493°C, gostota 8,9 kg/dm<sup>3</sup>. Co je zelo krhek, če pa vsebuje nekaj ogljika, ga lahko lahko obdelujemo in varimo. Je zelo magnetičen do 1.150°C.

**Uporaba:** kot sestavina zlitin za trajne magnete in trde kovine, kot vezivo pri sintranju karbidih trdin, kot katalizator. Kalijev kobaltov silikat je barvilo pri proizvodnji stekla, keramike in emajlov. Pod vplivom sevanja postane Co radioaktivен, zato se uporablja tudi za obsevanje pri zdravljenju rakastih obolenj in pri nadzoru kvalitete materialov. V legiranih in hitroreznih jeklih Co prispeva k trdoti orodja pri višjih temperaturah. Legura Co s Cr in W pod imenom stelit rabi za izdelavo hitroreznih materialov. Kot čista kovina se Co uporablja zelo redko.

**Kod** Oddajnik in sprejemnik skupen ključ (dogovor), ki omogoča, da se lahko prenese informacija. Npr. BCD kod, ASCII kod itd. **Koda:** šifra. Prim. Enkripcija.

**Kode za recikliranje** Ozake, ki identificirajo material na ta način, da se olajša recikliranje (predelava za ponovno uporabo).

Najpogosteje se uporabljajo:

- **kitajska koda** (chinese code) za izdelke iz umetnih mas, ki so črkovne krafice z velikimi črkami: ABABAKABS ACS AEPDS AMMAASA CA CAB CAP CEF CF CMC CN COC CP CTA E/P EAA EBAK EC EEAK EMA EP EPS ETFE EVA EVOH FEP FF HDPE HIPS LCP LDPE LLDPE MABS MBS MC MDPE MF MP MSAN PA PAA PAEK PAI PAK PAN PAR PARA PB PBAK PBAT PBD PBN PBS PBT PC PCCE PCL PCT PCTFE PDAP PDCPD PEC PEC PE-C PEEK PEEST PEI PEK PEN PEOX PES PESTUR PESU PET PEUR PF PFA PGA PHA PHB PHV PI PIB PIR PK PLA PMI PMMA PMMI PMP PMS POM PPS PPC PPDO PPE PP-E PP-HI PPOX PPS PPSU PS 6 PSU PTFE PTMAT PTT PUR PVA PVC 3 PVOH PVB PVC-C PVC-U PVDC PVDF PVF PVFM PVK PVP SAN SB SI SMAH SMS UF UHMWPE UP VCE VCEMAK VCEVAC VCMAK VCMMA VCOAK VCVAC VCVDC VE VLDP
- preglednica **RIC** (Resin Identification Codes - kode za identifikacijo smol), ki je številčna označka znotraj trikotnika s puščicami

1 PETE	2 HDPE	3 PVC	4 LDPE
01 PET	02 PE-HD	03 V	04 PE-LD
5 PP	6 PS	7 OTHER	9 ABS
05 PP	06 PS	07 O	09 ABS

Namen zapisovanja kod je pravilna identifikacija polimerov zaradi lažjega recikliranja. Ob kratici RIC se lahko pojavlja tudi kratica SPI, ki pomeni Society of the Plastics Industry.

Od številke 8 naprej so umeerne mase razvrščene po abecednem vrstnem redu. Navajamo samo številke do 20: 8 ABAK 10 ACS 11 AEPDS 12 AMMA 13 ASA 14 CA 15 CAB 16 CAP 17 CEF 18 CF 19 CMC 20 C.

**Kodek** Kratica: koder-dekoder ali kompresor-dekompresor. Ang. codec. Beseda se nanaša na:

- hardverske naprave za kodiranje video in/ali audio signalov,
- softverski oz. programski modul z isto funkcijo. Nekomprimirana video ali audio vsebina zahteva veliko prostora. Zaradi tega je pogosto ni možno:
- shraniti na vse dostopne medije, predvsem to velja za prenosne medije,
- v nekem sprejemljivem času prenesti preko mrežnih resursov

Vsebino je potrebno na neki način stisniti, da bi zavzemala manj prostora in s tem zahtevala manjšo propustnost v Mbps. Funkcijo komprimiranja video ali audio vsebin opravlja kodek.

Primer: nekomprimirani 4:3 video signal velikosti 720x576 pikslov formata 4:2:2 z 8 biti zahteva propusnost 216 Mbps. Dve uri takega video zapisu zavzame 181 GB. Jasno je, da take vsebine ne moremo shraniti na dvoslojni DVD z 9,4 GB.

Kodek lahko deluje na dva načina:

1. Prvi način: **zakodiranje** signala ali podatkovnega toka (za prenos, shranjevanje ali enkripcijo).
2. Drugi način: **sprejemanje** ali **odkodiranje** za gledanje ali predelovanje podatkov.

Poznamo dve vrsti kompresije:

- a) **Izgubami**, ang. lossy: nepovratno odvržemo del informacij, za katere ocenimo, da so odvečne. S tem tudi izgubimo na kvaliteti zapisa, ki je nikoli več ne moremo povrniti v originalno obliko. Kvaliteta pada po eksponentni krivulji v odvisnosti od količine izgub - temu pravimo kaskadiranje kodeka.
- b) **Brez izgub**, ang. lossless: kvaliteta originalnega zapisa se ohrani, ker informacij ne izgubljamo, samo shranjujemo jih na bolj ekonomičen način. Seveda je tak način manj učinkovit, končna velikost zapisa ni točno določena.

**Popularni audio kodeki:** MP3, Real Audio, Windows Media Audio, ATRAC, AC3, AAC, aacPlus, Ogg Vorbis, FLAC (lossless).  
**Popularni video kodeki:** MPEG-1, MPEG-2 standard (vsebuje več profilov), MPEG-4 standard (vsebuje več kodekov), DivX, XviD, Real Video, Windows Media Video, QuickTime, H.261, H.263, H.264 (AVC), Ogg Theora.

**Kodirati** Prevesti podatke v posebne značke, šifre, signale. Npr.: zaporedje binarnih števil 1000001 spremenimo v črko A. Prim. ASCII, Dekodirati. Razl. modulirati, modem.

**Kodna tabela** Tabela, v kateri so predstavljeni znaki in črke v računalniku.

Mi smo se številke, črke in druge značke naučili uporabljati, računalnik pa vseh teh znakov ne pozna. Pomnilnik v računalniku pomni le binarno zapisano informacijo, zato so znaki, številke in

črke v pomnilniku binarno kodirani.

Vska od kodnih tabel različno kodira značke. Razen tega se kodne tabele delijo na enozložne in večzložne. Enozložne kodne tabele so lahko 7 bitne (128 znakov) in 8 bitne (256 znakov).

**Kogenerator** Naprava za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije.

**Koherenčni** Medsebojno odvisen, sovisen, povezan, kontinuiran. Koherenčne disperzije: delci ene faze so povezani v mrežasto ogrodje, npr. gel. Koherenčni filtri: mrežasti skelet celuloznega estra. Ant. nekoherenčni, prim. Inherenten.


**Kohezija** Zveza, težja po združevanju, notranja povezanost telesa, notranja trdnost. Prim. Adhezija. Lat. cohaerere: biti povezan, skupaj držati.

**Kohezijska sila**: privlačna sila med molekulami iste vrste ali med agregati (skupki), ki so zgrajeni iz molekul iste vrste. Npr. privlačna sila med molekulami vode.

**Kokila** **Kovinska** livarska **forma**. Je trajna forma, kar pomeni, da se večkrat uporabi (za razliko od peščene forme). Lahko je litoželezna ali jeklena. Prim. Kalup.

**Kokilno litje** Kovino lijemo v segreto kovinsko formo, ki ji pravimo **kokila**. Enostavne kokile so iz sive litine, kvalitetnejše so jeklene. Jedra so peščena ali jeklena. Manjše količine litine lijemo v kokile z zajemalkami. Prim. Gravitacijsko litje.

**Prednosti** kokilnih ulitkov: površina je gladka, mere ulitka pa so natančne.



**Koks** Trdno gorivo, ki nastane s segrevanjem premoga nad 1.000°C (koksanje, piroliza). S segrevanjem premoga izločimo vodo, plin, katran in odvečno žveplo. Namenjen je za taljenje železove rude (plavž), grodila (kupolke) in starega jekla (priborovanje taline pri litju). Gostota 1,6 - 1,9 kg/dm<sup>3</sup>. Koks pride z vložkom (stara litina, sivi grodelj itd.) v neposredni stik. Biti mora dovolj **trden**, da žareč prenasa težo vsipnega materiala. Obenem pa mora biti dovolj **porozen**, da prepusta pline, ki nastajajo pri izgorevanju. Zaželeno je, da ima koks zelo malo žvepla.


Obstaja tudi **petrol-koks** oz. "boljši" koks za industrijo aluminija in jekla. To je vzporedni proizvod v rafinerijah naft - izloča se iz bitumna.

**V plavžu** opravlja koks tri naloge:


1. Kot gorivo proizvaja toploto, ki je potrebna za reakcije v plavžu. Prim. Kurilnost.
2. Deluje kot reducent oksidne rude: posredno v obliki CO (pri ~ 1.100°C), pri višjih temp. pa neposredno. To pomeni, da veže kisik iz rude: iz Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> itd. dobimo FeO in končno Fe.
3. Naogljični talino: v grodilih je 3,5 - 4,2% ogljika.

**Kolektor** **Zbiralnik**, naprava za zbiranje ali koncentriranje česa, npr.:


- izpušni kolektor pri motorjih z notr. zgorevanjem



- sončni kolektor



- pri elektrotehniki je lahko:
- del tranzistorja,
- drsni obroč, del generatorja izmeničnega toka ali elektromotorja na enofazni izmenični tok, glej sliko pod geslom Izmenična napetost; kadar želimo poudariti uporabo kolektorja, našemo poseben simbol:



Nekatere literature zamenjujejo izraza **kolektor** in **komutator**.

**Kolektorski stroj** Elektromotor ali generator, ki ima vgrajeno posebno napravo - kolektor.


Prvi električni stroji so bili namenjeni le za enosmerno napetost. Imeli so vgrajen komutator, ki so ga zaradi nepoznavanja izmenične napetosti imenovali kar kolektor. Zato se tudi dandanes enosmerni električni stroji ponekod še vedno imenujejo kolektorski stroji.

**Kolenska napetost** Glej Dioda.

**Kolesna dvojica** Povezava dveh koles pri tirnih vozilih, ki jo sestavljajo **kolesa**, **os ali gred** in **ležaji**. Zavore ali pogon sta dodatna možna elementa.

Možne izvedbe kolesnih dvojic:

1. Nosilna (toga) povezava obeh koles z osjo.
2. Povezava koles z osjo ali z mostom, ki se ne vrvi skupaj s kolesi.
3. Povezava obeh koles s gredjo (pogonom).



1 Os 2 Monoblok kolo 3 Telo (plošča) kolesa 4 Kolenski obroč 5 Zakovni (varovalni) obroč 6 Ohišje ležaja z ležaji

**Količina** Število merskih ali drugih enot, množina, eden osnovnih pojmov v fiziki. Lahko je povezana z **veličino** (~ sile, hitrosti, mase itd.) ali pa tudi ne (~ proizvodov, padavin itd.).

Za vsako količino mora biti poznan natančen **postopek za merjenje** in **merska enota** - ni pa nujno, da jo kakšna enačba povezuje z drugimi količinami (kot je to primer pri veličini). Če se lahko izrazi z enim samim številom, je količina **skalar** (npr. masa, temperatura itd.). Če pa količino določa tudi smer, je **vektor** (npr. pospešek, navor, sila itd.).

**Količina električnega naboja** Glej Elektrina.

**Količnik** Število, ki izraža razmerje med dvema količinama oz. število, ki se dobi pri deljenju.

**Kolinearen** Več točk je med seboj kolinearnih, če ležijo na isti premici. Pri tehnični dokumentaciji (tudi npr. risanje z računalniškimi programi) sta lahko tudi dve črti med seboj kolinearni. Dve sili sta k. če ležita na isti ali vzporedni premici.

**Kolirati** Precediti.

**Kolo s pomožnim motorjem** Kolo, opremljeno s pedali in z motorjem, katerega največja hitrost ne presega 25 km/h. Za kolo s pomožnim motorjem ni obvezna registracija, vendar od 1.5.2017 naprej velja obveznost registracije vseh mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

Po novi definiciji je kolo s pomožnim motorjem le

tisto enosledno ali dvosledno vozilo (trikolesniki in štirkolesniki), opremljeno s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če voznik preneha uporabljati pedala.

**Kolofonija** Naravna smola, nehlapni del smrekove smole. Pridobiva se z destilacijo terpentina. Uporaba: za izdelavo lepil, umetnih smol in lakov, kot emulgator v industriji kavčuka in za mazanje lokov za godala.

**Koloid (koloidni delec)** Snov v obliki drobnih razprtih delcev z velikostjo med 1 in 500 nm. Koloidne delce sestavlja  $10^3$  do  $10^8$  atomov v delcu, ne glede na način medsebojnega povezovanja. Del. linearni - sferični, molekularni - asociacijski, liofilni - liofobni, hidrofilni - lipofilni.

**Koloidne disperzije (disperzni sistemi)** Prosojne disperzije, tvorijo jih polimeri v ustrezem topilu. Imajo v disperznom mediju dispergirane delce velikosti od 1 do 500 nm. Vsak delec sestavlja  $10^3$  -  $10^8$  atomov. Sin. koloidne raztopine.

Koloidne disperzije kažejo Tyndallov efekt: mlečno moten trak v raztopini, ker se svetlobni žarek na koloidnih delcih razpršuje. Delitev:

- a) Anorganski (opal) - organski koloidi (npr. mleko)
- b) Soli - geli.

**Koloristika** Nauk o razporeditvi barv, o mešanju barv in o vidnih efektih, ki nastanejo pri kombinaciji specifičnih barv.


**Kolotek** Razdalja med sredinama pnevmatik dveh koles na isti osi, merjena na vozni ravnni:



**Kolozija** Navzkrije, trčenje.


**Kolut** Okrogla plošča, ki je zelo tanka v primerjavi s premerom. Npr. zavorni ~, kolutne zavore. Prim. Disk.

**Kolutno varjenje** Vrsta električno uporavnega varjenja. Pri kolutnem varjenju naredimo popolnoma tesne zvare. Postopek je primeren za varjenje cistern v karoserij do debeline 3,5 mm. Prim. Uporovno varjenje.



**Komanditna družba** Družba dveh ali več oseb, v kateri eden družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (**komplemetar**), najmanj eden družbenik pa za obveznosti družbe ne odgovarja (**komanditist**). Kratica: k.d. Nemško govoreče področje to družbo označuje s kratico KG (Kommanditgesellschaft).

**Kombi** Oblika karoserije za osebna vozila s posebej velikim volumnom za potnike ali za nakladanje tovora - lahko kombiniramo eno ali drugo:




Prim. Karavan.

**Kombinacijsko krmilje** Glej Krmilje in znotraj


tega gesla Vrste krmilij: logična ali kombinacijska krmilja. Sin. logično krmilje.

**Kombinatorični diagram** Matematični zapis, ki olajša pregled vseh možnosti v kombinatoriki. Spremlja odločanja v smeri od **vhoda** proti **vhodu**. Kombin. diagram za nalogu pod geslom Odločitev:



Prim. Drevesna struktura, Kombinatorično drevo.

**Kombinatorično drevo** Matematični zapis, ki olajša preštevanje možnosti v kombinatoriki. Spremlja odločanja v smeri od **vhoda** proti **vhodu**. Kombin. drevo za nalogu pod geslom Odločitev:



Prim. Drevesna struktura, Kombinatorični diagram.

**Kombinatorika** Področje matematike, ki se ukvarja s preštevanjem možnosti. Prim. Kombinatorično drevo, Kombinatorični diagram, Izjavnostna tabela, Drevesna struktura.

**Kombinirani valj** Glej Vzmetni akumulator.

**Komercialno ime** Glej Umetne mase - imena.

**Komora** Dobro zaprt, ponavadi manjši prostor.

**Kompaktpribler** Heliosov (Mobilhel) izraz za **temelj in predlak v enem** - temeljni predlak. Ang. compact: gost, trden. Sin. šprickit, brzgalni kit, površinski kit, tekoči kit.

**Komparator** Primerjalnik, priprava za primerjavo s standardno mero ali količino. Primerjamo npr. mere (merilna ura, minimeter), toplotne razteznosti, barve tekočin, dve različni vhodni napetosti (ojačevalnik) itd. Komparator lahko uporabljamo tudi pri regulaciji, glej geslo Regulacija. Ang. compare: primerjati.

**Kompatibilen** Združljiv, ujemajoč se. Izraz se pogosto uporablja v računalništvu. Pomeni **možnost zamenjave ali priključitve** opreme (software, hardware) s katero drugo.

Kompatibilnost je pogosto **povezana z zaslužkom**. Npr.: MS Windows nalačš naredi tako, da nove verzije operacijskih sistemov niso več kompatibilne z nekajst starejšimi uporabniškimi programi, ki jih je programiralo isto podjetje! To naredi zato, da so njihovi nekdanji kupci prisiljeni kupovati spet novo programsko opremo. Na ta način oni **zasužnijo svoje kupce**!

**Kompenzirati** Izravnati, nekaj izenačiti. **Kompenzator**: priprava za izravnavanje in odstranjevanje razlik. Npr. kompenzator, ki omogoča temperaturno raztezanje cevovodov za centralno ogrevanje.

**Kompilacija** Gradivo, ki je zbrano iz različnih virov in temelji na tujih ugotovitvah ter doganjih. Napogoste so to:

- podatki, zbrani na CD (glasbene uspešnice nekega avtorja, več uporabnih računalniških programov, zbirka podatkov itd.)
- knjižna dela, ki so povzetki razprav ali so sestavljena iz tujih tekstop

Običajno je komplikacija neizvorno in neoriginalno delo. Lahko pa je tudi avtorsko delo, saj je rezultat miselnega procesa, ki je temelj ustvarjalnosti. Lat. *compilare*: skupaj nagrabiti, pleniti. Prim. Aplikacija. **Kompilator**: kdor sestavlja komplikacijo, tudi program za avtomatično prevajanje tekstop.

**Kompleksna upornost** Glej Impedanca.

**Komplement** **Dopolnitev**, dopolnilo. Npr.:

1. Matematično: **dopolnitev** ostrega kota **do pravega kota**, "kota  $\alpha$  in  $\beta$  sta komplementarna, ker skupaj tvorita pravi kot".
2. **Komplementarni barvi** sta tisti, ki si **ne bi mogli biti bolj drugačni**. Primer: nek predmet je rdeče barve, če od sebe **odbija rdečo svetlobo** -

rdeči barvi komplementarno svetlobo pa **vpija**. Rdeči barvi komplementarna barva (tista, ki jo rdeč predmet vpija) se imenuje **cyan**.

Če komplementarni barvi medsebojno pomešamo, dobimo nevtralni sivi ton. V barvem krogu se komplementarni barvi vedno nahajata ena nasproti drugi:



**3. Komplement binarnega števila** 1011 je število 0100. Dvojni komplement pa napravimo tako:

- a) Binarno vrednost najprej komplementiramo. Po zgornjem primeru dobimo število 0100.
- b) Komplement prištejemo vrednost 1, npr.:  $0100 + 1 = 0101$ .

**Komplementaren:** dopolnilen, dopolnjevalen. Prim. Suplement.

**Komplet** Iz različnih samostojnih delov sestavlja celoto. Npr. komplet orodja. Sin. kit. Prim. Sestav, Sklop, Garnitura.

**Komponenta** Sestavni del, sestavina.

**Kompozit** Gradivo, ki je sestavljeno iz dveh ali več vrst materialov. Na ta način prilagajamo lastnosti gradiva namenu uporabe, npr. povečujemo trdnost, trdoto, žilavost, elastičnost, korozjsko odpornost itd. Ang. composite: sestavljen.

Značilnosti kompozitov:

- niso naravne tvorbe, so **delo človeških rok**
- so homogeni v makroskopskem in heterogeni v mikroskopskem merilu
- delež, oblika in razdelitev sestavin so za določen izdelek v naprej načrtovani
- združujejo pozitivne lastnosti posameznih sestavin v enovitem kompozitnem materialu

Po vrsti večinskega materiala poznamo kompozite s kovinsko, keramično in s polimerno osnovno.

Po nastanku ločimo:

- **kopolimere**, ki nastanejo s povezovanjem različnih vrst monomerov
- **blends** (mešanice), ki nastajajo z mešanjem različnih umetnih mas
- **compounds** (sestavine, zloženke), ki nastajajo z dodatki polnil (stekla, kovin itd.) v različnih oblikah (vlakna, prah, tkanina itd.)

Glede na razporeditev drugega materiala pa poznamo:

a) **Disperzoide**, v katerih je dodajni material razprtšen v obliki majhnih delcev. Izdelujemo jih s sintranjem, notranjo oksidacijo, z mehanskim legiranjem. Npr.: karbidne trdine, kermeti, za vorne obloge, lamele sklopk, brusne plošče, oglene ščetke, oksidno-keramični rezalni materiali, trajni magneti itd.

b) **Z vlakni ojačane kompozite**: s kovinsko žico ojačano steklo ali guma (pnevmatike), železobeton, prednapeti beton, polimeri s steklenimi vlakni (odtočna cev za vodo), karbonska vlakna, aramidna vlakna, MDF (mediapan) itd.


c) **Laminate**, ki so povezani iz več plasti: papirni in tekstilni laminati, talne obloge, bimetal ...

d) **Površinske prevleke** so namenjene predvsem kot zaščita proti korozijski: prevleke iz kositra, emajla, umetnih snovi (npr. teflon).

Uporaba kompozitov stalno narašča, saj zaradi svojih značilnosti vedno bolj nadomeščajo klasične materiale. Sin. vezano gradivo. Prim. Gradivo.

**Kompresijsko razmerje** Pomemben podatek pri motorjih z notranjim zgorevanjem, oznaka  $\epsilon$ . Je prostorninsko razmerje plinov v valjih pred komprimiranjem in po njem:

$$\epsilon = \frac{\text{celotni volumen valja}}{\text{kompresijski volumen}}$$



V zgornjem primeru je kompresijsko razmerje enako 8:1, kar pomeni, da se zmes stisne na osmino prvotne prostornine.

Običajni bencinski motorji brez tlačnega polnjenja imajo  $\epsilon$  od 10:1 do 14:1, starejši motorji in motorji na avionski bencin tudi 7:1. Dizelski motorji imajo  $\epsilon$  od 19:1 do 23:1, tlačno polnjeni pa od 14:1 do 18:1. Visoko kompresijsko razmerje je pri dizelskih motorjih potrebno že zato, da se v valjih stisnjeni zrak ogreje za samodejni vžig goriva. Po drugi strani pa je tudi termodinamični delovni krožni proces ugodnejši, **boljši je izkoristek**.

V avtomehanični delavnici **merimo kompresijski tlak** in ne kompresijsko razmerje! Da bo izmerjena vrednost čim bolj podobna kompresijskemu razmerju, proizvajalci ponavadi predpišejo, da se kompresija meri pri delovni temperaturi, torej pri topljem motorju. Običajno se v delavnikih priročnikih podajo tudi minimalne vrednosti kompresijskega tlaka - če jih motor ne doseže, je nekaj narobe s tesnenjem ventilov, batnih obročkov ali je kakšna druga napaka v cilindru.

Kompresijsko razmerje je pomemben podatek tudi pri batnih kompresorjih in znaša približno 5:1.

**Kompresor** Delovni stroj, ki **stiska** (komprimira) **pline** (stisljive fluide) - mehansko energijo spreminja v potencialno (tlačno) energijo. Sin. zgoščevalnik. Prim. Tlačilka.

**GLAVNA PNEVMATIČNA PODATKA** pri kompresorju sta:

a) **Zmogljivost** - količina zraka v časovni enoti [L/min, m<sup>3</sup>/min], ki jo zmore stiskati kompresor. Poznamo:

- **Efektivno zmogljivost**  $Q_e$  (dobava, izhodna zmogljivost, pretok) - realna razpoložljiva količina stisnjenega zraka, ki je **najpomembnejši podatek** za praktično uporabo kompresorja. Vedno je podana pri določenem delovnem tlaku, npr. 290 L/min pri 6 bar.

Če želimo zagotoviti trajno neprekiniteno obratovanje pnevmatičnih naprav, mora biti efektivna zmogljivost kompresorja **večja od vsote PORAB ZRAKA pri vseh porabnikih**, ki delujejo **hkrati**.

b) **Theoretično zmogljivost**  $Q_t$  ali  $Q_i$ , ki se lahko teoretično izračuna, npr. za batni kompresor:

$$Q_t = V_k \cdot n \quad [\text{L/min, m}^3/\text{min}]$$

$V_k$  ... volumen kompresorja [L, m<sup>3</sup>]

$n$  ... vrtilna hitrost [min<sup>-1</sup>]


Včasih jo proizvajalci imenujejo tudi **sesalna zmogljivost** ali **sesanje**, ker predstavlja pretek vsesanega zraka. Teoretično zmogljivost je seveda veliko **večja** od efektivne zmogljivosti, saj v tem primeru kompresor ne stiska zraka na delovni tlak - zato nikar ne zamenjujo obeh strokovnih izrazov!

b) **Tlak** kompresorja:


- **največji nadtlak** p v [bar, MPa], ki ga lahko kompresor zagotavlja
- **primarni tlak**, ki je praviloma povezan z efektivno zmogljivostjo

Pri kompresorjih na električni pogon sta pomembna podatka tudi **moc elektromotorja** [W] in **priklicna napetost** (enosmerna, izmenična). **Izkoristki** kompresorjev so od 50% (manjši kompre-

sorji) pa do 80% (večji kompresorji). Simbol:



Možna simbola za pogon kompresorja:



Najpomembnejši vpliv na izbiro kompresorja imajo **porabniki** (delovne komponente) - **večja** kot je **skupna poraba** zraka pri izbranem primarnem tlaku, **večja** mora biti **efektivna zmogljivost kompresorja**. Velikost tlačne posode nato določimo s pomočjo diagrama (glej geslo Tlačna posoda).

Razen zgoraj navedenih podatkov pa **NA IZBIRO KOMPRESORJA VPLIVAJO** tudi:

- **vir energije** je vedno pomemben: **mehanski** pogon, **motor z notranjim zgorevanjem** ali **elektrika** (enosmerni, izmenični, morda celo **trifazni tok**)
- **dimenzije** kompresorja (sploh pri mobilni uporabi so pomembne čim manjše dimenzijske),
- **zanesljivost** delovanja, **hrup** in seveda - **cena**.

Kompresorji so lahko **OLJNI** ali **BREZOLJNI**.

**BREZOLJNI** kompresorji **ne mažejo tesnilnega prostora kompresorja**, lahko pa mažejo ležaj ojniče z mastjo ali oljem za trajno uporabo (mazivo se ne doliva in ne zamenja). Poznamo:

- brezoljne membranske kompresorje in
- brezoljne batne kompresorje, pri katerih sta bat in ojnice običajno v enem kosu

Brezoljni kompresorji so pri enaki efektivni zmogljivosti / tlaku **cenejši in lažji** od oljnih kompresorjev. So pa tudi glasnejši in ne delujejo tako trajno kot oljni kompresorji - na njih pogosto piše NO SERVIS (ni popravila ob okvari). Lahko pa so dobra izbira **za občasno uporabo**, npr. za **airbrush**.

**OLJNI** (**oljno mazani**) kompresorji imajo olje v bloku kompresorja. Ojnični ležaj, valj in ležaj v batnem sorniku se mažejo **s pljuskanjem** in **z oljno meglo** (aerosolom). Zato so **tišji** in trajajo **nekajkrat dalj časa** kot brezoljni kompresorji. Vendar, po drugi strani se **ne moremo izogniti oljnim delcem v stisnjinem zraku**, saj olje prehaja tudi v tesnilni prostor - to olje je neuporabno in se **mora filtrirati**.

**Kompresorska** (tesnilna) **olja** so lahka olja, ki zagotavljajo visoke tlake, obenem pa zaščito pred obrabo in korozijsko. S tem zagotavljajo dolgo življensko dobo kompresorja. Njihovo viskoznost označujemo tudi po SAE, kot npr. motorna olja.

Z oljem ustvarimo **tanek oljni film na stenah valja** (zelo kvalitetni kompresorji le 2 do 8  $\mu\text{m}$ ), po katerem drsijo batni obročki. V stisnjem zraku nastanejo aerosoli z 1 do 3 mg/m<sup>3</sup> olja. Ta olja pa so že uporabljeni, nimajo več nobenega mazalnega ali tesnilnega učinka in zato nimajo nobene uporabnosti. S filtriranjem se lahko znebimo skoraj 100% teh delcev, obstajajo celo **sterilni** filtri.

Ojni kompresorji so **težji** in **dražji**. Za **vsakodnevno uporabo** je oljni kompresor edina možna preudarna rešitev. Kdor pa se želi odreči pripravi zraka, se bo pač odločil za brezoljni kompresor.

Zračni tlak lahko dosežemo na 2 načina:

1. **Z direktnim zmanjševanjem volumena** (kompresijo), tako da na izhodu že dobimo zračni tlak. Predstavniki: **batni, membranski batni in lamelni** (krilni, rotacijski) kompresor.

2. **S pospeševanjem hitrosti zraka**. Zračnemu toku povečujemo izstopno hitrost, s tem pa **kinetično energijo**, ki se nato spremeni v tlačno šele v nekem zaprtem volumenu. Tlačna razlika  $\Delta p$  med tlakom na vhodu in tlakom na izhodu znaša nekaj 100 mbar. Predstavniki: **volumetrični, vijačni** in **turbokompressor**.


Efektivne zmogljivosti in tlačna območja za glavne vrste kompresorjev so:

Kompresor	$Q_e$ [m <sup>3</sup> /h]	p [bar]
Batni	180 - 24.000	1,0 - 1.000
Lamelni	270 - 15.000	0,2 - 13
Vijačni	200 - 60.000	0,8 - 40
Volumetrični	40 - 3.500	0,3 - 6
Radialni	300 - 230.000	0,5 - 300

Stisnjen zrak, ki zapusča kompresor, je vrč, vsebuje vodno paro, onesnažen je z oljem iz kompresorja in z umazanimi delci. Zato tak zrak ohladimo, nastali kondenzat pa izpuščamo z izločevalnikom kondenzata. Preostalo vlogo pa lahko izločimo iz stisnjenega zraka tako, da zrak sušimo. Izkoristki manjših kompresorjev znašajo 50%, velikih pa do 80%.


V praksi kompresorje pogosto povezujemo med seboj. To lahko naredimo na dva načina:

a) **Enostopenjsko**: vsak kompresor ima svoje sesanje iz okolice (atmosferski tlak), vsi kompresorji pa imajo skupen tlačni del (tlačilo v isto posodo). Tako povečujemo predvsem pretok (bolj kot tlak), pa tudi dobava zraka je bolj enakomerna kot pri enobatnem kompresorju:



Enostopenjsko povezana batna kompresorja

b) **Večstopenjsko**: stisnjen zrak iz prvega kompr. povežemo s sesanjem drugega kompresorja itd. Na ta način povečujemo predvsem tlak v pnevmatskem sistemu, pa tudi pretok (sploh če zrak vmes hladimo). Poznamo dvo-, tri- in večstopenjske kompresorje:




Dvostopenjsko povezana batna kompresorja

Z vmesnim hlajenjem povečujemo izkoristek kompresorja, nižje temperature pa tudi zmanjšujejo nevarnost eksplozije.

Prim. Puhalnik, Ventilator, Zgoščevalnik.

**Kompresor - aksialni** Lopatice so obrnjene v aksialni smeri, npr. letalski kompresor:



Sin. osovinski kompresor.

**Kompresor - aksialni z nihajočo ploščo** Deluje na enak način kot aksialna batna črpalka:



Kompresor lahko ima 3 do 10 batov, ki so krožno razvrščeni po obodu pogonske gredi. Obstajata dve izvedbi:

- kompresor z nespremenljivo prostornino
- kompresor s spremenljivo prostornino

Glavna razlika je v tem, da ima kompresor s spremenljivo prostornino možnost nastavitev nagiba nihajoče plošče, s tem pa se spremeni tudi dolžina hoda batov.

Ker zavzema malo prostora, se osni batni kompresor z nihajočo ploščo pogosto uporablja za avtomobile klimatske naprave, kjer stiska hladilno sredstvo v plinasti obliki (vstop ~3 bar, ~5°C in izstop 16-20 bar, ~110°C). Mazanje kompresorjev v takih pogojih delovanja je poseben problem, zato se hladilnemu sredstvu dodaja posebno olje za mazanje kompresorjev.

Ker je pri klimatskih napravah hladino sredstvo tako v plinastem kot tudi v tekočem stanju, je dobro vedeti naslednje: če bi v kompresor prispela hladilna snov v tekoči obliki (ki je ni mogoče stiskati), bi nastopal tekočinski udar in kompresor bi se poškodoval in morda pokvaril.

Da se iz uparjalnika ne bi v kompresor vračala tekočina, je zelo pomembno, da klimatska naprava deluje pravilno: ne preveč in ne premalo. Da bi to dosegli, je treba občasno izklopiti kompresor - temu pravimo krmiljenje kompresorja.


Poznamo dve vrsti krmiljenja kompresorjev:

- notranje krmiljenje kompresorjev
- zunanje krmiljenje kompresorjev

**Notranje krmiljene kompresorje** poganja nareben jermen. V jermenico, ki jo poganja jermen, je vdelana magnetna sklopka - delovanje opisuje posebno geslo. Magnetna sklopka vklopi ali izklopi kompresor v odvisnosti od tlaka hladilne snovi v notranosti kompresorja.


**Zunanje krmiljeni kompresor** nima magnetne sklopke in se zato vrvi tudi takrat, ko hlajenje ni potrebno. Ima pa vgrajen krmilni ventil, ki v odvisnosti od obremenitve spremeni kot nihajoče plošče v kompresorju.

**Kompresor - batni** Pri premikanju ročičnega gonila gor in dol se zrak vsesava ni nato iztisne. Delovanje krmilimo s sesalnimi (vstopnimi) in tlačnimi (izstopnimi) ventili.



Z batnimi kompresorji dosegamo visoke izkoristke in visoke tlake.


**Kompresor - lamelni** Rotor je v ohišju nameščen ekscentrično. V radialne utore rotorja so vstavljenia premična krilca (lopatic), ki jih centrifugalna sila potiska navzven, da tesno drsijo po statorju. Prostor med dvema sosednjima krilcem imenujemo celica. Povišanje tlaka nastane zaradi pomanjševanja volumena v vsaki celici:



Prednosti lamelnih kompresorjev: mirno in enakomerno delovanje (brez vibracij kot npr. pri batnem kompresorju) ter majhne dimenzijs. Slabost je manjši izkoristek ter obraba lopatic.


**Kompresor - membranski** Deluje podobno kot batni kompresorji, le da vlogo bata prevzame membrana. Običajno imajo velik premer valja in

kratki gib bata, gospodarni pa so tudi pri majhnih pretokih in nizkih tlakih.




Ker ni potrebno mazati tlačnega prostora, je stisnjen zrak čistejši v primerjavi z batnimi kompresorji - zato jih uporabljamo v kemični, prehrambeni in farmacevtski industriji, tudi za airbrush.

Vendar - membrano je treba zamenjati. Najboljše membrane imajo življensko dobo 4000 do 8000 h. **Kompresor - membranski batni** Pravijo mu tudi oljni membranski kompresor in je seveda dražji od običajnega membranskega kompresorja:




Ker ni potrebno mazati tlačnega prostora, je stisnjen zrak čistejši v primerjavi z batnimi kompresorji - zato jih uporabljamo v kemični, prehrambeni in farmacevtski industriji.

#### Kompresor - radialni (turbokompresor)



Radialni - lahko ga poganja turbina (turbokompresor)


**Kompresor - vijačni** Odlikujejo se po majhnih vgradnih dimenzijs, po manjši končni temperaturi stisnjenega zraka in po enakomerni oskrbi z zrakom.




Delovanje vijačnega kompresorja

**Kompresor - volumetrični** Zrak se na vstopni strani vsesava v komore, kjer se mu zaradi vrtenja batov zmanjšuje prostornina in zato narašča

tlak do neke določene končne vrednosti.



Volumetrični (Rootsov) kompresor




Rotorji volumetričnega kompresorja

**Kompresorska enota** Sestav, ki ga samo priključimo na izvor energije (običajno na elektriko), pa nam na izhodu že omogoča:

- nastavljanje **stabilnega delovnega tlaka zraka**,
- zadostno **varnost** ob uporabi.

Kompresorska enota **filtira samo vstopni zrak**, za natančno pripravo delovnega zraka (filter, naoljevalnik itd.) pa so namenjene druge naprave.

Sestavni deli kompresorske enote:



1 zračni filter in vstop zraka 2 kompresor 3 tlačni vod do tlačne posode 4 jermenski pogon (možnost) 5 elektromotor 6 tlačno stikalo, ki avtomatično izklaplja motor, ko se doseže maksimalni primarni tlak v tlačni posodi (običano je max. tlak 8 - 16 bar) 7 izpustni (varnostni, nadtlaciščni) ventil 8A manometar za primarni tlak 8B regulator tlaka z manometrom (naj bo zavarovan proti nehotenemu odvijanju) 9 razdelilnik s hitrimi sklopkami (možnost), ki omogoča priklop na delovni tlak, lahko pa tudi povezavo tlačne posode z drugim kompresorjem 10 zapirni ventil 11 oskrbovalna cev z delovnim tlakom za pnevmatični sistem 12 tlačna posoda 13 ventil za izpust kondenzata

Kompresorsko enoto v pogovoru imenujemo kar **kompresor**. Razlikuj: kompresorska postaja.

**Kompresorska postaja** Prostor s kompresorsko enoto in s pripadajočo opremo, ki pripravlja stisnen zrak **za veče pnevmatične sisteme** (proizvodna podjetja, delavnice itd.). Oprema običajno zajema sušilnik, oljni izločevalnik, filter za odstranjevanje nečistoč itd.



Kompresorska postaja naj bo v posebnem, zvočno izoliranem prostoru z dobrim naravnim pre-

zračevanjem. Na mestu sesanja naj bo zrak kolikor mogoče hladen, čist in suh. Pravilna postavitev je zelo pomembna za zagotavljanje kvalitetnega stisnjenega zraka, redno vzdrževanje kompresorske postaje pa zagotavlja dolgotrajno delovanje ob minimalnih stroških.

**Kompresorsko hlajenje** Glej Hladilne naprave.

**Komunikacijski protokol** Protokol, ki zagotavlja zanesljiv prenos podatkov. S pomočjo komunikacijskega protokola sprejemnik ugotovi ali je pri prenosu prišlo do napake. Za packet radio komunikacijski protokol predpisuje:


- število okvirjev,
- vsebino okvirjev in
- vrsto okvirjev (nadzorni in informacijski okvirji).

**Komutativnost** Neodvisnost rezultata od zaporedja elementov, uporabljenih v operaciji.


Npr.:  $1 + 3 = 3 + 1$ . Prim. Asociativnost.

**Komutator** Mehanski usmernik, ki pretvarja izmenično napetost v enosmerno - mehanski AC-DC pretvornik. Je eden od bistvenih delov **enosmernih** električnih strojev: **generatorjev** in **elektromotorjev**.


Komutacija: sprememba. Ang. commutate: menjati smer toka, pretikati. Sin. pretiči (prekinjeni) drsní obroč, prim. Kolektor.



Komutator je nameščen na osi rotorja in se vrta skupaj z njim. Najenostavnnejši komutatorji so sestavljeni iz dveh **lamel**, po katerih drsita **ščetki**, ki v pravem trenutku preklopita:



Oba segmenta komutatorja povezuje rotorsko navitje v armaturi, kjer se ustvarja magnetno polje:



Na risbah lahko komutator poudarimo z oznako za enosmerni tok in s počrnjenimi krtačkami, npr. simbol za dinamo:




Ščetke so nameščene na nevtralno lego, kjer ni medsebojne indukcije med rotorskim in statorskim navitjem. Pozitivne lastnosti takšne lege ščetek:

- navor motorja na enosmerni tok je največji
- zmanjša se iskrenje na ščetkah

Kjer se obremenitev motorja spreminja, lahko ščetke namestimo **gibljivo** - z obremenitvijo se spreminja tudi nevtralna lega.


Pri večjih strojih pa je lahko lamel zelo veliko. Prednosti velikega števila lamel: **bolj konstantna inducirana napetost** (pri generatorjih) ali **bolj konstanten navor** (pri enosmernih elektromotorjih, npr. pri elektromotorju **zaganjalniku**):



KOMUTATOR

Komutator je še vedno **najšibkejši člen** vsakega stroja na enosmerni tok. **PROBLEMI** komutatorja:

- **ščetke** so narejene iz grafita, zato se sčasoma izrabljajo in jih je treba po določenem času obravnavati zamenjati.
- zaradi trenja in iskrenja se sčasoma **obrablja tudi komutator** - občasno ga je potreben kontrolirati in pobrusiti, da se izravna površina lamel:



Popolni tek 0,05 mm ali manj. Največ 0,1 mm.

- občutljivost na **preobremenitve**: če preko komutatorjevih lamel steče prevelik tok, lahko pride do bloka med več lamelami (**komutatorski ogenji**), nastala vročina pa lahko uniči komutator.

**Koncentracija** Vsebnost posamezne sestavine v zmesi oz. vsebnost raztopljene snovi (topljenca) v raztopini. Izražamo jo lahko na različne načine:

1. V **prostorninskih odstotkih**, predvsem pri opisuванju sestave plinskih zmesi. Npr.: zrak vsebuje 20,95% v/v kisika.

2. V masnih odstotkih, npr.: zrak vsebuje 23,16 % w/w kisika. **Masni delež** se lahko označi s črko W in se izračuna na naslednji način:

$$W_{\text{snovi}} = \frac{m_{\text{snovi}}}{m_{\text{sk}}}$$

Pri tem je  $m_{\text{sk}}$  skupna masa zmesi oziroma raztopine ( $m_{\text{toplila}} + m_{\text{topljenca}}$ ).

3. **Molalnost**, ki se označuje s črko b in ima enoto mol/kg topila. Molalnost se s temperaturo ne spreminja.

4. **Molarnost** oz. množinska koncentracija, v kemijski zelo pogosto uporabna oblika izražanja koncentracije in se pogovorno imenuje kar "koncentracija". Enota je **mol/L**, oznaka c, pogosto se označuje tudi z oglatimi oklepaji, npr.  $[H^+]$ . Ker se molarnost s temperaturo spreminja, jo običajno podajamo pri  $20^\circ\text{C}$ .

$$c_{\text{snovi}} = \frac{n_{\text{snovi}}}{V_{\text{razt}}}$$

Pri tem je  $V_{\text{razt}}$  volumen raztopine,  $n_{\text{snovi}}$  pa je množina snovi [mol]:

$$n = m/M$$

M ... molska masa snovi [kg/mol]

m ... masa snovi [kg]

5. **Masna koncentracija** ima enoto g/L (grami topljenca v litru raztopine) in je definirana kot:

$$\gamma_{\text{snovi}} = \frac{m_{\text{snovi}}}{V_{\text{razt}}}$$

**Enačbe, ki povezujejo različne oblike koncentracij med seboj, so naslednje:**


$$c_{\text{snovi}} = \frac{W_{\text{snovi}} \cdot \rho_{\text{razt}}}{M_{\text{snovi}}} \quad c_{\text{snovi}} = \frac{\gamma_{\text{snovi}}}{M_{\text{snovi}}}$$

$$W_{\text{snovi}} = \frac{c_{\text{snovi}} \cdot M_{\text{snovi}}}{\rho_{\text{razt}}} \quad W_{\text{snovi}} = \frac{\gamma_{\text{snovi}}}{\rho_{\text{razt}}}$$

$$\gamma_{\text{snovi}} = W_{\text{snovi}} \cdot \rho_{\text{razt}} \quad \gamma_{\text{snovi}} = c_{\text{snovi}} \cdot M_{\text{snovi}}$$

Prim. Refraktometer.

**Koncentričen** Ki ima skupno središče z nekim drugim predmetom (likom). Sin. istosreden, istosen, koaksialen, soosen. Prim. Ekscenter, Izsrednost, **Soosnost** (geometrične toleranze).



Koncentrična kroga

**Končina**

1. Končni del, konec. Npr. končina vijaka (vedno nasproti glave), zatiča. Končina je izdelana tako, da se vijak lažje uvije in da zaščiti navoj pri privijanju ter odvijanju vijaka. Poznamo obremenjene in neobremenjene končine.

2. Del telesa ali tehničnega predmeta, ki se uporablja za prijemanje.

**Končnik** V splošnem: končni del, konec - npr. končni stebri pri žični brajdji.

V avtomobilizmu: del krmilnega mehanizma avtomobila, ki se nahaja na koncu enega od sestavnih delov - npr. končnik volana, končnik jarmovega droga (tudi konec jarmovega droga).




Glej Krmiljenje vozila. Sin. volanski zglob, krogelni sklep itd. Prim. Členek.

**Končno dušenje cilindrov** Z zaviranjem batov na koncu izvleka ali uveka preprečimo udarjanje batov v pokrov valja, kar povzroča:


- poškodbe na batu in na končnih legah valjev
- tresljaje v končnih legah, kar je seveda neugodno tako za delovanje kot tudi za hrupnost
- preveliko in nepotrebno porabo energije

Simbol dvosmernega delovnega valja z nastavljenim končnim dušenjem vidimo tudi pod geslom Pnevmatični cilindri:



DVOŠMERNI DELOVNI VALJ Z NASTAVLJIVIM KONČNIM DUŠENJEM

Poglejmo enega od možnih načinov delovanja:



A in B sta priključka. Skozi enega od njiju doteka stisnjeni zrak, skozi drugega pa izstopa odzračevanje. Z rdečimi črtkami je narisani položaj bata, pri katerem začne delovati enosmerni dušni ventil. V tem trenutku se zapre zrak v volumu 1, izteka lahko samo skozi dušilni ventil.

Zato se pojavi tlak, ki deluje v nasprotni smeri gibanja bata, hitrost bata pa zato strmo pada.

**Končno stikalo** Stikalo, ki:

- ga aktivira neka fizikalna veličina (sila, tlak, svetloba, kapacitivnost, magnetno polje itd.); najpogosteje prepozna, kdaj je neki premikajoči predmet zavzel določeno pozicijo; končno stikalo ni namenjeno temu, da bi ga aktiviral človek
- nato oddaja signal (pnevmatični, hidravlični, električni, mehanični), ki lahko aktivira neko napravo Sestavlja ga:

a) **SENZOR**, ki sprejema vhodne signale in

b) **STIKALO**, ki oddaja signale in je vedno monostabilno. Pri tem ne mislimo le na električno stikalo, temveč na dajalnike vseh oblik signalov. Tudi npr. potni ventil je stikalo (pnevmatično stikalo), saj oddaja tlačne signale.

Med senzorjem in stikalom je lahko tudi **PRETVORNIK SIGNALA** (npr. iz optičnega v električni).

**Primer uporabe:** odpiranje vrat povzroči aktiviranje končnega stikala, ki priže luč.

**Primeri veličin**, ki jih lahko zaznavamo:

• položaj batnice delovnega valja

• višina, npr. določanje nivoja tekočine v posodi

**Katere informacije še lahko daje** končno stikalo:

• čas: kdaj je obdelovanec prispel na položaj za nadaljevanje obdelovalnega procesa

• šteje števila izdelkov

• določanje razdalje med obdelovanci itd.

Po načinu zaznavanja pozicije (vhodni signali)

**DELIMO** končna stikala **NA SKUPINE**:

a) **Kontaktna** končna stikala se aktivirajo z direktnim fizičnim stikom (mehanično aktiviranje).

Delimo jih na:

- **mehanska**, ki sprejemajo in tudi oddajajo samo mehanične signale, npr. potni ventil - sprejemanje pomikov in oddajanje tlačnih signaalov; prim. Končno stikalo - mehansko;

- **električna**, ki sprejemajo mehanične signale in oddajajo električne signale; glej Končno stikalo - električno

b) **Brezkontaktna** (brezdotična) končna stikala, ki se aktivirajo brez fizičnega stika z objektom.

Senzorji sprejemajo brezkontaktne fizičkalne veličine: svetloba (tudi po posameznih valovnih dolžinah: infrardeče IR valovanje, posamezne barve itd.), ultrazvok, električno in magnetno polje, radijski valovi (najpogosteje na UHF in VHF frekvencah) itd. Primeri senzorjev: induktivni, magnetični, kapacitivni, optični itd. Oddani signali so praviloma električni. Glej geslo Brezdotično aktiviranje kontaktov.

**Procesno aktiviranje** pa je izraz, ki zajema tako mehanično kot tudi brezdotično aktiviranje.

**SIMBOL** končnega stikala mora vsebovati vrsto senzorja in pozicijo končnega stikala. Če se signali pretvarjajo, tedaj simbol prikazuje tudi način pretvarjanja signalov.

**Električna in brezdotična končna stikala** se na elektropnevmatičnih shemah rišejo dvakrat:


- na pnevmatični shemi, kjer je pomembna vrsta in mehanska pozicija senzora
- na električni shemi, kjer je pomembna vrsta stikala in vloga v električni shemi

Ker je smisel simbolov na vsaki shemi drugačen, je tudi simbol istega končnega stikala na električni shemi drugačen kot na pnevmatični shemi.

Sin. signalni ventil, mejno stikalo, mejni signalnik, mejni ventil, kontaktno tipalo (mehansko, električno), pozicijsko stikalo, razvodni ventil. Prim. Senzor, Mikrostikalo.


**Končno stikalo - električno** Končno stikalo, ki pretvarja vhodni mehanski signal v izhodnega električnega. Rišemo ga tako v pnevmatični kot tudi v električni shemi.

Pogost način mehaničnega aktiviranja je aktiviranje z drsečim kontaktom (levo). S sprožilni kontakt (desno) deluje na enak način, a brez koleščka:




Kot vidimo iz risbe, na električnem delu največkrat uporabljamo menjalni kontakt (NC, NO in C).

V pnevmatični shemi uporabimo simbol, ki vsebuje tudi pozicijo (romb ali črtica) in pretvornik signalov - pretvorba iz mehanskega v električni signal:




V električni shemi pa uporabimo drugačen simbol:



Od leve na desno si sledijo NO (zapiralni kontakt) ameriški standard, NC (odpiralni kontakt) ameriški standard, NO evropski in NC evropski standard.

Primer elektropnevmatične sheme z električnim končnim stikalom:




Tudi tlačno stikalo se lahko uporabi kot električno končno stikalo.

**Končno stikalo - mehansko** Pri pnevmatiki je mehansko končno stikalo najpogosteje potni ventil, ki se aktivira s kolescem ali s klečnim kolescem. Ostale možne načine aktiviranja pa najdemo pod gesлом Potni ventil - način aktiviranja, mehanično aktiviranje. Sin. pozicijsko stikalo.

Spodnja risba prikazuje dva načina risanja pnevmatičnih shem, ki vsebujejo tudi pnevmatična končna stikala **z mehanskimi kontakti**:


1. **Direktno** risanje kontaktnih končnih stikal: običajno je potrebno končna stikala obrniti za 90°.



Oznaka romba (karo) na zgornji risbi označuje položaj, na katerem se končno stikalo aktivira. Direktni način risanja kontaktnih končnih stikal je zastarel, vendar se ponekod še uporablja.

2. **Posredno** risanje končnih stikal: vsako končno stikalo na shemi označimo dvakrat (posebej senzor in posebej stikalo) z isto oznako:

- najprej poimenujemo polozaj mehanskega senzorja - v našem primeru je to položaj pa delovnega valja **1S1**, ki je označen s črto in z rombam (lahko tudi brez romba)
- mehanski kontakt nato skupaj z imenom **1S1** simbolično prenesemo na drugo mesto na shemi tako, da na novem položaju narišemo izbočeno in šrafirano steno (koleno):



Posredni način risanja končnih stikal je **preglednejši** in omogoča jasno predstavitev krmilja tudi **pri zahtevnejših shemah** ter **pri brezkontaktnih končnih stikalih**. Zato je **predpisani s standardi**. V tem primeru označujemo **samo pozicijo** končnega stikala. **Potnega ventila**, ki je povezan s to pozicijo, **ne imenujemo posebej** - na ta način poenoštavimo krmilno shemo.

### Kondenzacija

#### 1. Zbiranje, zgoščevanje. **Kondenzator**:

- električni** (glej geslo Kondenzator - električni): naprava, ki zbera oz. shranjuje električni nabojo
- mehanski** (glej geslo Kondenzator-mehanski): naprava, ki paro zgošča v vodo (jo utekočini)


2. Sprememba iz plinastega agregatnega stanja v tekoče ali trdno. **Kondenz** oz. **kondenzat**: tekočina, nastala s kondenzacijo. Nastane, ko se vlažen zrak (ali kakšen drug plin) **ohladi**.

3. Vsaka **kemična reakcija**, pri kateri se vežeta dve ali več molekul v večjo strukturo ob odstranitvi manjše molekule (npr. amoniaka, vode).

**Kondenzator - električni Shranjevalnik** električnega naboja oz. element, v katerem se shranjuje električni nabojo.


Tehnična izvedba: kondenzator sestavlja **dve kovinski plošči** (elektrodi), **ki sta blizu skupaj**, vendar **se ne stikata**. Med njima je **izolator** (dielektrik: zrak, povoščen papir, keramika, plastika ...).

Ko elektrodi priključimo na **ENOSMERNI napetost**, se na njih **nabereta naboja nasprotnega znaka**:




Namesto upora na zgornji risbi si lahko zamislimo katerikoli porabnik, ki je direktno povezan z baterijo in kondenzatorjem (radio itd.).

Narišimo zgornje vezje shematično in dodajmo še ampermeter ter voltmeter:



Sedaj v tem vezju merimo spremenjanje električnega toka in napetosti po času:



Ko vklopimo stikalo (trenutek 0), se kondenzator začne polniti na naslednji način:

- tok polnjenja kondenzatorja (modra črta) je največji prav v trenutku 0 in nato pada;
- ko se kondenzator napolni, je tok polnjenja kondenzatorja enak 0
- napetost med obema elektrodama kondenzator-

ja pa je posledica toka polnjenja in začne naraščati od 0 (oranžna črta);

ko se kondenzator napolni, doseže napetost med obema elektrodama kondenzatorja največjo vrednost

- kondenzator je skoraj povsem napolnjen po času  $5 \cdot \tau$

Drugi del krivulje prikazuje praznjenje kondenzatorja. Merilo za čas polnjenja ali praznjenja je časovna konstanta  $\tau$ :

$$\tau = R \cdot C \quad [(V/A) \cdot (As/V) = s]$$

Tok ob trenutku vklopa je  $I_0$ :

$$I_0 = U/R$$

Časovna odvisnost električnega toka  $i_c$  in napetosti  $U_c$  je eksponentna funkcija:

- pri polnjenju

$$i_c = (e^{-t/\tau}) \cdot U/R \quad U_c = U \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$


- pri praznjenju

$$i_c = -(e^{-t/\tau}) \cdot U/R \quad U_c = U \cdot e^{-t/\tau}$$


Če je izvor električnega toka v istem vezju **IZMENJIVA napetost**, pa se kondenzator obnaša kot upor s padcem napetosti  $U_c$ , skozi katerega teče tok  $I_c$ . Razmerje med obema veličinama imenujejo **kapacitivna jalova upornost**:

$$X_C = \frac{U_c}{I_c} \quad [\Omega]$$

Če bi vezje vsebovalo samo običajen upor, bi se električni tok in napetost spremenjala sočasno:



Dadan kondenzator pa se tudi pri izmenični napetosti polni po podobnih zakonitostih kot je bilo prikazano pri enosmerni napetosti - zato **pride do faznega zamika**, električni tok prehiteva napetost za četrtinjo periode ( $\pi/2$ ):



Pravimo, da ima kondenzator **negativen fazni kot**.

Zaradi električnega naboja, ki je shranjen v kondenzatorju, električne naprave **delujejo** še kratek čip po tem, **ko jih izključimo**. Zato je kondenzator **podoben majhni bateriji**, ki jo lahko polnimo ...

#### PODATKI na kondenzatorju:

Možni podatki na kondenzatorju so: **kapaciteta**, **max. napetost**, max. temperatura, logotip, serija proizvajalca, vrsta kondenzatorja. Poudarjeno zapisana sta minimalno potrebna podatka, ki ju za uporabo kondenzatorja potrebujemo.

**Večji kondenzatorji** (npr. elektrolitski) imajo dovolj prostora in se zato na njih izpišejo podatki v celoti, npr. za kapacitivnost 220  $\mu F$ .

**Manjši kondenzatorji** (npr. keramični) uporabljajo kratice. Vsaka kratica zajema naslednje znake: **tri številke, črko in delovno napetost**.

Številke predstavljajo kapacitivnost v pF:

XYZ pomeni  $XY \cdot 10^Z$ ,

Črka označuje toleranco:

$J = \pm 5\%$ ,  $K = \pm 10\%$  in  $M = \pm 20\%$

Primer: **473K 330V**

$47 \times 10^3 \text{ pF} = 47 \text{ nF}$

toleranca  $K = \pm 10\%$

delovna napetost: 330 V

**UPORABA KONDENZATORJEV** temelji na možnosti **polnjenja, shranjevanja** elektrine ter **praz-**

**njenja** kondenzatorja. Uporabljamo jih:

- za shranjevanje energije,
- za zagon elektromotorjev,
- kot zaporo za enosmerni tok,
- za sklapljanje v radiotehniki,
- v električnih nihajnih krogih in filtrih,
- za kompenzacijo jalovih tokov v porabnikih z induktivnostjo,
- za odstranjevanje radijskih motenj,
- za iskalnike podometnih predmetov (ki spremenijo dielektričnost, posledica je spremembu kapacitivnosti ter signal iskalniku),
- za glajenje utripajočih napetosti,
- za ustvarjanje faznega zamika pri izmenični napetosti itd.

Konkretni primeri uporabe kondenzatorjev: pri startterjih za fluorescentne žarnice.

Značilna količina je **kapacitivnost**  $C$  (količnik med električnim nabojem  $Q$  in električno napetostjo  $U$ ), ki jo običajno podajamo v mikrofaradah [ $\mu F$ ]:

$$C = Q/U \quad [F = As/V]$$

Ker velja  $Q = D \cdot A$ ,  $U = E \cdot d$  in  $D = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot E$ , dobimo:

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d} \quad [As \cdot m^2/V \cdot m = F = farad]$$

$\epsilon_0$  ... influenčna konstanta  $[8,85 \cdot 10^{-12} As/Vm]$

$\epsilon_r$  ... dielektričnost oz. relativna diel. konstanta [ $/$ ]

$A$  ... površina ene plošče kondenzatorja  $[m^2]$

$d$  ... razdalja med ploščama kondenzatorja  $[m]$

$E$  ... jakost el. polja  $[V/m]$

$D$  ... gostota električnega polja  $[As/m^2]$

Kapacitivnost kondenzatorja je torej **snovno-geometrijska lastnost**.


Simboli za kondenzatorje:




Prim. Kapacitivnost.

**Kondenzator - električni, izvedbe** Izvedbe se razlikujejo po **materialu dielektrika** (papirni, keramični, oljni itd.), po **materialu elektrode** (aluminasti, tantalov itd.), po **obliki** (okroglji, ploščati, valjasti, krogelni) in po **načinu izdelave** (vtvrljivi oz. spremenljivi, polariziran, elektrolitski itd.).

ALUMINIJASTI TANTALOV ELEKTROLITIČNI KONDENZATOR



Nekatere **načine izdelave** različnih tipov **kondenzatorjev** pa prikazuje spodnja risba:



## Ferdinand Humski

Kovinske folije so lahko skupaj z izolatorjem zvite kot roldata.

Pri **POLARIZIRANIH KONDENZATORJIH** nastane dielektrik **šele ob priključitvi** na električno napetost. Moramo jih pravilno priključiti na enosmerno napetost, **ni vseeno, kje je - in kje +**. Vrste:

- **elektrolitski kondenzator** ima aluminijeve, tanta-love ali niobijeve elektrode, pri priključitvi na el. napetost **nastanejo oksidi** teh kovin (dielektriki)
- **superkondenzatorji**, ki imajo zelo veliko enoto kapacitivnosti glede na prostornino in so po lastnostih zelo blizu baterijam

### Kondenzator - mehanski Pri topotnih strojih

je to **naprava** (del parnega stroja, parne turbine, hladilne naprave itd), v katerem se **para utekočini** in odda izparilno toploto npr. hladilni vodi, zraku itd. Pomembna je še večja površina za oddajanje toplote, zato so kondenzatorji običajno samo močno zvite cevi. Glej sliko pri geslu Hladilne naprave.

**Kondenzatorski motor** Glej Asinhronski motor - enofazni, kletkasti rotor.

**Kondicionirati** Urvnavati temperaturo, vlažnost in menjavanie zraka v zapretem prostoru tako, da bodo izpolnjene zahteve standardov in normativov; klimatizirati. Npr. kondicionirati dvorano.

V širšem omenu besede lahko kondicioniramo tudi stanje drugih fizikalnih večin ali blaga.


**Kondukcija** Prevajanje, prenos dražljaja ali energije. Prim. Prevod topote.

**Konduktanca** Glej pojasnilo → Impedanca.


**Konektor** Majhen priključek, nastavek za ločljivo povezavo vodnika in naprave ali dveh vodnikov. Ang. connect: zvezati, združiti. Prim. Vmesnik, Priključek, USB, UTP, VGA, DVI, Jack, Činc (cinch), RCA, BNC, Scart.

### Na risbah:

- 1 serijski priključek (COM, RS232, DE-9)
- 2 USB, podrobneje glej istoimensko geslo
- 3 jack audio konektor s standardnimi premeri  $\varnothing 2,5$ ,  $\varnothing 3,5$  mono;  $\varnothing 3,5$  stereo in  $\varnothing 6,35$  mm; vtič s  $\varnothing 3,5$  mm ustreza večini zvočnim napravam: TV, MP3, MP4, PC itd.
- 4, 5, 6 in 7 so kabelski čevlji: 4 (viličast priključek)
- 8 krokodilček



UTP, ang. Unshielded Twisted Pair, je mrežni konektor - namenjen je predvsem za povezovanje naprav v mrežo, npr. od tiskalnika do routerja. UTP priključek se priključi na UTP mrežne kable:



### Banana priključek:



Prim. Votlica, RS232.

**Konfiguracija** Razporeditev neke celote, razvrščenost, medsebojna lega. Konfiguracijske datoteke imajo pripono .cfg.

V računalništvu je konfiguracija lahko tudi ureditev (namestitev) pretoka podatkov v mreži, npr. TCP/IP configuration.


**Konformen** Skladen, usklajen, prilagojen, primeren.

**Kongruenten** Skladen, ujemalen.

**Koničaste klešče** Podaljšane prijemalne klešče z nazobčano vprijemalno površino. Sin. telefonske klešče. Nepr. špiccange. Razlikuj:

- klešče posebnih oblik za montažo / demontažo vskočnikov so **klešče za Seegerjeve obročke**
- klešče za upogibanje žice so **okrogle klešče**

Prim. Vskočnik.



**Konjiček** Element stružnice, ki omogoča:

- podpiranje daljših obdelovancev,
- vpenjanje raznega orodja, npr. svedrov (na ta način lahko na stružnici tudi vrtamo).

Je tudi element vodoravnega vrtalnega in frezalnega stroja, prim. Vrtanje in Borverk.

Konjiček je tudi hidravlična naprava za ravnanje karoserije, glej geslo Dozer.

**Konjugacija** Združitev, povezava. Biološki pomen konjugacije: prenos genetskega materiala iz ene celice v drugo.

**Konjugirati:** (z)vezati, (z)družiti; biološko: spariti. Slovenično: spreganje.

**Konjugiran:** povezan, združen.

**Matematično:** kompleksno število  $z = a + bi$  ima svoj konjugirano kompleksen par  $\bar{z} = a - bi$


**Kemično:** dvojne vezi, ki jih ločijo enojne vezi, npr.:  $H_2=CH-CH=CH_2$  - konjugirana dvojna vez

**Konjunkcija** Sočasnost dveh dogodkov oz. procesov. V zvezi z logičnimi operacijami: IN logična

funkcija. Prim. Logična funkcija, Disjunkcija, Negacija.


**Konjunktivna nomenklatura** Tak način poimenovanja je redek in zastrel. Konjunktivno ime tvorimo tako, da združimo imeni dveh molekul, ki sta neposredno povezani z vezjo ogljik-ogljk. Ponavadi gre za povezavo neke ciklične komponente z neciklično, pri čemer je funkcionalna skupina na neciklični komponenti. Primer:

cikloheksanmetanol



### Konkaven

1. Vbočen, vbokel, udrt. Npr. konkavno zrcalo.
2. Pomanjševalen, razpršilen (~a leča).
3. Matematično: krivulja  $y = f(x)$  je v točki M konkavna (s konkavno stranjo obrnjena navzgor - proti strani pozitivne smeri osi y), če je v točki M drugi odvod funkcije večji od nič,  $f''(x) > 0$ :




Kako si najlaže zapomnimo pomen izraza: v konkavno obliko lahko nalijemo kavo, v konveksno obliko pa kave ne moremo naliti. Ant. konveksen.

**Konkurenca** Tekmovanje, prizadevanje za boljši rezultat, tudi v trženju. **Nelojalna** ~: konkurenca, ki ne upošteva pravnih predpisov, poslovnih običajev in poslovne morale, pripravljena je brez oklevanja in brezobjurno povzročati škodo drugemu trgovcu. Lat. concurrentia: teči skupaj.

**Konsistenza** **Sprjemljivost** (čvrstost) snovi, odvisna od razmerja tekočih in trdnih sestavin.

**Konstanta** Količina, ki ne spreminja svoje vrednosti ali je nespremenljiva ob določenih pogojih. Npr. plinska ~, ~ baze itd.

**Konstanta baze** **Merilo jakosti baze.** Izhajamo iz ravnotežja pri protolizi baze:



Nastavimo enačbo za ravnotežno konstanto:

$$K = \frac{[\text{kislina}] \cdot [OH^-]}{[\text{baza}] \cdot [H_2O]}$$

Ker je v razredčenih vodnih raztopinah koncentracija vode praktično konstantna, jo upoštevamo v konstanti baze  $K_b = K \cdot [H_2O]$ , enota je mol/L:

$$K_b = \frac{[\text{kislina}] \cdot [OH^-]}{[\text{baza}]}$$

Manjša kot je vrednost  $K_b$ , šibkejša je baza. Pri reševanju nalog pa je praviloma bolj uporabna vrednost  $pK_b$ , ki je definirana kot:

$$pK_b = -\log K_b$$

Zapomnimo si: večji  $pK_b$  pomeni šibkejšo bazo (zaradi negativnega predznaka v definiciji). Nekaj primerov baz in njihovih konstant pri  $25^\circ C$ :

$$NH_3 \quad K_a = 1,77 \cdot 10^{-5} \quad pK_a = 4,75$$


$$C_2H_5NH_2 \quad K_a = 5,62 \cdot 10^{-4} \quad pK_a = 3,25$$

$$(C_2H_5)_2NH \quad K_a = 9,55 \cdot 10^{-4} \quad pK_a = 3,02$$

$$C_6H_5NH_2 \quad K_a = 3,80 \cdot 10^{-10} \quad pK_a = 9,42$$

Sin. ionizacijska konstanta baze, disociacijska konstanta baze.

**Konstanta kisline** **Merilo jakosti kisline.** Izhajamo iz ravnotežja pri protolizi kisline:



Nastavimo enačbo za ravnotežno konstanto:

$$K = \frac{[\text{baza}] \cdot [H_3O^+]}{[\text{kislina}] \cdot [H_2O]}$$

Ker je v razredčenih vodnih raztopinah koncentracija vode praktično konstantna, jo upoštevamo v konstanti kisline  $K_a = K \cdot [H_2O]$ , enota je mol/L:

$$K_a = \frac{[\text{baza}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{kislina}]}$$

Manjša kot je vrednost  $K_a$ , šibkejša je kislina. Pri reševanju nalog pa je praviloma bolj uporabna vrednost  $pK_a$ , ki je definirana kot:

$$pK_a = -\log K_a$$

Zapomnimo si: večji  $pK_a$  pomeni šibkejšo kislino (zaradi negativnega predznaka v definiciji).

Klorovodikova in dušikova kislina vodi skoraj popolnoma ionizirata in ju zato uvrščamo med močne kisline. Nekaj ostalih primerov ( $25^\circ\text{C}$ ):

$$\text{CH}_3\text{COOH} \quad K_a = 1,76 \cdot 10^{-5} \quad pK_a = 4,75$$

$$\text{HF} \quad K_a = 5,62 \cdot 10^{-4} \quad pK_a = 3,25$$

$$\text{HOCl} \quad K_a = 3,72 \cdot 10^{-8} \quad pK_a = 7,43$$

Sin. ionizacijska konstanta kisline, disociacijska konstanta kisline.

**Konstantan** Zlitina 55-58% bakra in 42-45% niklja. Ima visok električni upor, ki je malo odvisen od temperature. Gostota  $8,8 \text{ kg/dm}^3$ . **Uporaba:** kot upor za termoelemente.

**Konstruirati** Načrtovati, snovati, graditi. **Razlikuj:** konstrukcija (načrtovanje, zamisel, razmišljanje o UPORABI, o predvidevanju / reševanju uporabniških problemov) - tehnologija (predelovanje).

### Konstrukcija

1. Zgradba, nosilno oz. podporno ogrodje, skupina nepomično povezanih tel (razl.: mehanizem). Npr.: ~ska jekla itd. Pri trdnostnih preračunih je k. sestavljena iz nosilcev in podpor.

### 2. Načrtovanje.

**Konstrukcijska dokumentacija** Dokumentacija, ki je rezultat konstruiranja (načrtovanja) v skladu z zahtevami, ki smo jih opredelili pri projektiranju novega izdelka. Vsebuje vsaj:

- a) Tehnični projekt
- b) Sestavne risbe in ali sheme
- c) Kosovnice + drevesna struktura
- d) Delavnische risbe

Sin. razvojno-konstrukcijska dokumentacija. Prim. Tehnična dokumentacija.

**Konstrukcijska jekla** Jekla, primerena za izdelavo raznih konstrukcij. Vsebujejo 0,04 - 0,6% ogljika, zato so mehka in žilava. Dajo se dobro mehansko obdelovati (stružiti, rezkatiti, piliti, žagati, upogibati itd.). Prim. Jekla. Del.:

- nelegirana, ogljikova in legirana konstrukc. jekla  
- splošna, konstrukcijska jekla za toplotno obdelavo, posebna konstrukcijska jekla

**Kontakt** Izraz ima v elektrotehniki tri pomene:

1. **Naprava** (dajalnik signalov) oz. fizična povezava, člen (npr. kos kovine), ki omogoča vzpostavljanje ali prekinjanje stika med priključkoma. Je obvezni sestavni del stikal, relejev, kontaktorjev, varovalk itd.

Pogosto imamo fizični kontakt v mislih takrat, ko se vprašamo: koliko kontaktov ima neko stikalo, kontaktor, rele?

Po **NACINU DELOVANJA** poznamo:


- delovne (zapiralne) oz. NO (normally open) kontakte, tudi zapirala (zapirači),
- mirovne, odpiralne oz. NC (normally closed) kontakte, tudi odpirala (odpirači),
- menjalne kontakte, ang. CO (change over) in DT (double throw) imma eden premični element, ki ima v mirovanju stik samo z enim kontaktom:

takt definiran takrat, ko navedemo številki obeh priključkov. Primer: imamo priključka 1, 2 in 3. Kontakt povezuje priključka 1 in 3.


V elektrotehniki se pogosto zamenjujejo izrazi pol, kontakt, priključek, stanje. To se dogaja tako v pogovoru kot tudi pri pisnem izražanju. Neeksaktno izražanje in nedoslednost pri navajanju definicijo teh izrazov lahko vodi do težav pri razumevanju in torej tudi pri učenju. Zato je pravilnosti izražanja potrebno posvetiti posebno pozornost.

**Kontakt - simboli** Osnovni tipi kontaktov so:


a) **Delovni** oz. **zapiralni** oz. **NO** (normally open) ustvarijo stik (sklenejo kontakt) s pritiskom na stikalo:



b) **Mirovni** oz. **odpiralni** oz. **NC** (normally closed) s pritiskom na stikalo prekinejo stik:




c) **Menjalni** ali **preklopni** kontakt, ang. CO (change over) ali DT (double throw) imma eden premični element, ki ima v mirovanju stik samo z enim kontaktom:



Priključke menjalnega kontakta označujemo s kraticami NC, NO in C.


Standard zahteva, da je treba simbole kontaktov risati tako, da se aktivirajo z leve strani na desno ali od zgoraj navzdol:



**Kontaktna korozija** Glej Korozija.

**Kontaktni načrt** Načrt, ki je zelo podoben ali celo enak ladder diagramu.

**Kontaktni vžig** Vžigalna naprava, ki ima mehanički prekinjalnik, krmilnik vžiga in razdelilnik:



Črno obarvan del vžigalne tuljave je primarno

navitje, redeče obarvan pa sekundarno navitje.

Ob vklopu prekinjalnika steče tok preko sponk 15 in 1 primarnega navitja na maso. Zaradi tega nastane v primarnem navitju magnetno polje. Sprememba magnetnega polja povzroči inducirano napetost v sekundarnem navitju, vendar v nasprotno smer (od 4 proti 1) in zato ni preskoka iskre na vžigalnih svečkah.

Pri odklopu prekinjalnika se magnetno polje hitro izniči, nastane velika sprememba elektromagnetskega polja in zato se v sekundarnem navitju inducira visoka napetost - tokrat v smeri od 1 proti 4, ta napetost pa povzroči preskok iskre. Kondenzator preprečuje iskrenje na prekinjalniku.

**Kontaktno tipalo** Glej Končno stikalo (mehansko, električno).

**Kontaktor** Mehanski stikalni aparat, ki ima samo eden mirovni položaj in ga ne upravljam ročno. Sposoben je vklapljeni, prevajati in izklapljeni tok v normalnih pogojih obratovanja, upoštevajoč tudi preobremenitve. Iz ang. contact: stik, contactor naprava za ustvarjanje stikov.

Ker ga vklapljam doljinsko, ga imenujemo tudi DALJINSKO STIKALO. Navodila za razumevanje delovanja kontaktorja: glej Stikalo.

Za zapiranje / odpiranje gibljivih elementov je potrebna sila, ki se najpogosteje vzbudi z elektromagnetom. Kontaktor ostane vklapljen samo toliko časa, dokler je magnet vzbujan - nima vgrajene zapore, ki bi vzdrževala vklapljeni stanje.

Zaradi svoje preprostosti je kontaktor zelo zanesljiv naprav z visoko mehansko zdržljivostjo in razmeroma nizko ceno. **Nazivne vrednosti kontaktorjev** so:

$U_e$  - nazivna delovna napetost kontaktorja, ki v kombinaciji z nazivnim delovnim tokom določa uporabo kontaktorja: vklapna in izklapna zmogljivost, vrsta obratovanja in kategorija uporabe. Pri večfaznih tokokrogih je to napetost med fazami.

$I_{th}$  - nazivni konvencionalni termični tok oz. največji tok, ki ga označi proizvajalec in ga kontaktor lahko prevaja v osmurnem obravnanju.

$I_e$  - nazivni delovni tok oz. tok kontaktorja, ki ga označi proizvajalec, upošteva pa nazivno delovno napetost kontaktorja, nazivno frekvenco, nazivno obratovanje in kategorijo uporabe.

Kontaktorji imajo prigajene krmilne kontakte, ki so namenjeni krmilnim, signalnim in pomožnim tokokrogom. Grajeni so za napetosti do 500 V in tocke do 16 A.

Krmilne napajalne napetosti  $U_s$  za krmilne tuljave kontaktorjev so predpisane: enofazna izmenična napetost 24-48-110-127-220 V, enosmerna napetost pa 24-48-110-125-220-250 V.

Električna moč, potrebna za vzbujanje (vklap) kontaktorjev, je v primerjavi z močjo, ki jo kontaktor vklaplja, izredno majhna. Pri majhnih kontaktorjih znaša nekaj VA, pri največjih pa do nekaj tisoč VA.

Kontaktorji so danes nepogrešljiv element v avtomatizaciji električnih pogonov. **Krmilne kontaktorje** uporabljamo predvsem v pomožnih, krmilnih, signalnih in merilnih tokokrogih. **Kontaktorje moči** pa uporabljamo za doljinsko vklapljanje omskih, induktivnih in kapacitivnih bremen (predvsem elektromotorjev, elektromagnetov, kondenzatorjev, grel itd.).


Primeri uporabe kontaktorjev:

- direktno vklapljanje kratkostičnih trifaznih asinhronskih motorjev in trifaznih asinhronskih motorjev z navitim rotorjem
- regulacija vrtljajev trifaznih asinhronskih motorjev z navitim rotorjem
- menjava smeri vrtenja elektromotorjev
- avtomatski vklap zvezda - trikot
- druge naloge s področja krmiljenja in regulacij


Kontaktorje lahko uporabljamo tako za trajni kot tudi intermitirani pogon (do 3.000 vklopov na uro).

Simboli za kontaktor oziroma rele:

- najprimernejši za fizikalno vezavo:



- isti kontaktor, najprimernejši simbol za vezalno shemo:



Vsek kontaktor označimo z veliko črko K in številko, npr. K3. Druga možnost oznake je KO in rimska številka, npr. KOII.

Opazimo, da simbol za vezalno shemo vsebuje tudi številke priključkov, kar fizikalna shema ne vsebuje. Pri vezalni shemi tudi ni nujno potrebno vnesti standardizirano številko sponke pomožnih kontaktov (glej druga sponka z leve), je pa zato ta sponka oštivilčena - **2K3** oz. druga sponka kontaktora K3. Tako označeno sponko lahko premaknemo kamorkoli na shemo - ni nuno, da se nahaja poleg vzbujalne tuljave. Nadalje opazimo, da se tudi na vezalni shemi lahko stiki na kontaktorskih sponkah označijo s krogcem.

Prim. Rele, Stikalo, Označevanje priključkov kontaktorjev in relejev.

### Kontaminacija

1. Umazanje z nečistim materialom.

2. Vnos mikroorganizmov v telo ali odpadnih vod v vodotok.

3. Vnos radioaktivnega materiala tja, kjer bi bila njegova prisotnost lahko škodljiva.


Sin. onesnaženje. **Kontaminant**: snov, predmet ali oseba, ki kontaminira.

**Kontinuiran** Nepretrgan, zvezen, nadaljujoč se. Ang. continue: nadaljevanje.


**Kontinuirano litje** Način litja, pri katerem vodimo talino do posebne kokile za kontinuirano litje, v kateri se strjuje kar med pretokom skozi njo.

Kokila za kontinuirano litje je prisilno hlajena, običajno z vodo. Na dnu kokile je bat, ki ga premikamo, npr. hidravlično, s transportnimi valjarji ipd. V kokilo vilita talina se bo najprej strdila na dnu kokile, zato bo iz kokile izhajala strjena litina, medtem ko se bo z vrha nalivala talina v tekoči obliki.

Na opisan način je lahko ulitek daljši od kokile. Ko je ulitek dosegel želeno velikost, začasno prekinemo dolivanje taline, odmaknemo ulitek in postopek se lahko ponovi:




**Vertikalno kontinuirano** lijemo predvsem težke polproizvode, saj postopek učinkovito nadomešča težko fizično delo. Aluminijaste drogove lijemo s pomočjo hidravličnega bata (hot top litje):




Da je proizvodnja hitreša, je kokila (modro) oblikovana tako, da omogoča hkratno litje večjega števila drogov (npr. 48 drogov naenkrat):



Kontinuirano litje je lahko tudi horizontalno:



**Kontinuitetna enačba** Pri pretakanju nestisljivih fluidov velja: kolikor fluida vstopi v cev, toliko ga iz nje tudi izstopi. To pravilo velja tudi, če eno cev razcepimo na dva dela:



V zgornjem preprostem primeru hitro ugotovimo:

$$q_{m1} = q_{m2} + q_{m3} \quad \text{in}$$

$$q_{m3} = q_{m1} - q_{m2} = 100 \text{ kg/min} - 30 \text{ kg/min} = 70 \text{ kg/min}$$

$q_m$  ... masni pretok [kg/min]

Nato sklepamo: pri pretakanju nestisljivih fluidov je masni pretok konstanten.

Matematični zapis kontinuitetne enačbe:

$$q_m = A \cdot \rho \cdot v = \text{konst}$$


$q_m$  [kg/s] - masni pretok fluida

$A$  [ $\text{m}^2$ ] - presek, skozi katerega se pretaka fluid (je pravokoten na pretok)

$\rho$  [ $\text{kg/m}^3$ ] - gostota fluida

$v$  [ $\text{m/s}$ ] - hitrost pretoka fluida

Na podoben način računamo, kadar se spremeni svetli (notranji) premer cevi:



Pri nestisljivem fluidu se gostota ne spreminja in kontinuitetno enačbo napišemo tudi z volumskim (prostorninskim) pretokom:

$$q_v = A \cdot v = \text{konst} \quad \text{in}$$

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

$q_v$  [ $\text{m}^3/\text{s}$ ] - volumski pretok (prostorninski tok)

V splošnem velja kontinuitetna enačba tudi za ostale nestisljive količine, npr. za naboj: količine v neki prostornini se poveča za razliko toka količine, ki priteče v izbrano prostornino in toka količine, ki izteče iz te prostornine v časovni enoti.

Sin. Zakon o ohranitvi mase. Prim. Kirchhoffov zakon.

**Kontni plan** Enoten in standardiziran spisek knjigovodskih računov (kontov) za gospodarske družbe, ki se uporablja zato, da bodo računovodska poročila različnih podjetij čim bolj poenotena. Takšen način dela omogoča državi učinkovitejši nadzor nad poslovanjem posameznih podjetij.

Vsak konto v kontnem planu je označen s svojo številko, številke pa se združujejo v skupine, npr.:

### Aktivni konti:

Razred 0 - Dolgoročna sredstva,

Razred 1 - Kratkoročna sredstva,

Razred 3 - Zaloge surovin in materiala,

Razred 6 - Zaloge proizvodov, storitev in blaga;

### Pasivni konti:

Razred 2 - Kratkoročne obveznosti,

Razred 9 - Kapital in odlgoročne obveznosti,

### Obračunski konti:

Razred 4 - Stroški,

Razred 7 - Odhodki in prihodki,

Razred 8 - poslovni izid

### Prosta uporaba:

Razred 5

**Konto** Knjigovodski račun, na katerem po datumih evidentiramo finančne spremembe, ki jih povzročajo poslovni dogodki.

Konto je potreben odpreti za vsako bilančno postavko. V teoriji ima konto obliko črke T. Leva stran konta se imenuje DEBET in pomeni V BREME. Desna stran konta se imenuje KREDIT in pomeni V DOBRO:

<b>LEVO</b>	<b>DESNO</b>
<b>V BREME</b>	<b>V DOBRO</b>
<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>

Vsak konto ima svoje ZAČETNO STANJE Zst:

- pri AKTIVNIH kontih (glej geslo Aktiva) je začetno stanje na levi strani, v breme (debit)

### AKTIVNI KONTI

Denar v blagajni	Zaloge blaga
Zst 200,00	Zst 10,00

### Terjatve do kupcev

Zst 50,00	Levo
V breme	Debet

Vsako povečanje sredstev knjižimo v breme (debit, levo), vsako zmanjšanje sredstev pa knjižimo v dobro (kredit, desno).

- pri PASIVNIH kontih (glej geslo Pasiva) je začetno stanje na desni strani, v dobro (kredit)

### PASIVNI KONTI

Kapital	Obveznosti do dobaviteljev
100,00 Zst	175,00 Zst

### Obveznosti za DDV

5,00 Zst	Desno
V dobro	Kredit

Vsako povečanje virov knjižimo v dobro (kredit, desno), vsako zmanjšanje virov pa knjižimo v breme (debit, levo).

Kako knjižimo poslovne dogodke:

- finančne spremembe, ki jih povzročajo poslovni dogodki, **vedno** vpisujemo **na dveh kontih**
  - vsak poslovni dogodek je treba vpisati enkrat na **debetni** (levi) in enkrat na **kreditni** (desni) strani
- Spodnja risba prikazuje primer knjiženja prodaje blaga, pri čemer je začetno stanje označeno rdeče, knjiženje pa s črno pikjo:

Zaloge blaga	Terj. do kupcev
Zst 72,50	12,00 ●
	Zst 7,00
	● 12,00

### Kontrakcija

1. **Strojniško** (natezni preizkus) je k. zoženost v prečni smeri, pred **pretrganjem palice**:

$$Z = (\Delta S_u / S_0) \cdot 100 [\%]$$

### Z ... kontrakcija

$\Delta S_u = S_0 - S_u$  [mm<sup>2</sup>] največji zožek (po pretrgu)  
 $S_0$ ... začetni prerez preizkušanca  
 $S_u$ ... najmanjši prerez (po pretrgu)

Za boljše razumevanje je potrebno poznati tudi parametre, ki se izračunavajo med nateznim preizkusom (pred pretrgom):

### Zožitek prereza $\Psi$ (psi):

$$\Psi = (\Delta S / S_0) \cdot 100 [\%]$$

$$\Delta S = S_0 - S$$
 [mm<sup>2</sup>] zožek

S ... prerez preizkušanca po raztezanju

### Zožitek $\epsilon_q$ :

$$\epsilon_q = (\Delta d / d_0) [/ \text{ ali } \%]$$

$d_0$  ... premer preizkušanca pred raztezanjem (brez napetosti)


$d$  ... premer preizkušanca po raztezanju, pri napetosti  $\sigma$

2. Skrčenje, npr. volumna pri mešanju raztopin.

**Kontrola prepustnosti** Neporušitvena metoda (defektoskopija) za odkrivanje **netesnosti**.

Kontrola prepustnosti je eden od najpomembnejših postopkov za odkrivanje napak pri mnogih napravah. Uporablja se tako v serijski proizvodnji kot tudi pri popravilih. Postopki so različni, od zelo enostavnih do zelo dragih:

- najenostavnejše: **posodo**, ki jo testiramo, **napolnímo z vodo** pod pritiskom 2-3 bar; netesna mesta se zmočijo, kar vidimo od zunanjosti strani
- posodo napolnímo z zrakom pod pritiskom 2-3 bar in jo **potopimo v vodo**; na netesnih mestih začnejo izhajati mehurčki; velike posode pa na kritičnih mestih namažemo z milnico in jih nato napolnímo z zrakom
- najzanesljivejše je odkrivanje netesnosti **s helijevim ali freonovim detektorjem**; na kritičnih mestih s posebno pištolo spuščamo plin, ki ga v primeru netesnosti registrirajo merilne naprave in opozorijo na prisotnost plina v napravi
- vakuumske naprave za odkrivanje netesnosti; iz posode **črpamo zrak**, že majhna luknjica nam za nekajkrat podaljša čas črpanja ali pa želenega vakuumu sploh ne dosežemo
- odkrivanje netesnosti **s fluorescentno tekočino**: za boljše zaznavanje uporabljamo posebna očala in UV svetliko
- odkrivanje netesnosti **z milnico** (raztopina 50% tekočega mila in 50% vode), ki jo nanašamo s čopičem ali s posebnim **sprejem za netesnosti** - na netesnih mestih se pojavi mehurčki



Primeri uporabe: tlačni preizkus tesnosti avtomobilskih hladilnikov pri motorjih z notranjim zgorevanjem z ročno tlačilko do 1 bar.

**Kontrola toleranc in ujemov** Izmerjene vrednosti primerjamo z vrednostmi na risbi:


TOLERANCE	UJEMI
primerjamo mere	primerjamo zračnost
Izmerjeno dejanske mere	ohlap, nadmerna
Na risbi imenske mere	ohlapti ujem prehodni ujem tesni ujem

**Kontrola vibracij** Najbolj pogosto uporabljena metoda za kontrolo stanja v industriji, saj jo uporabljajo v 80% primerov. Naprava, ki jo pri tem uporabljamo, se imenuje **akcelerometer**. S kontrolo vibracij lahko kontroliramo npr. izrabljenost zobnikov, izrabljenost gum pri dvigalih, črpalki, generatorje, turbine, kompresorje, sisteme za kontinuirano vlivanje jekla itd.

**Kontrola zavarov** Glej Preiskave zavarov.

**Kontroler** Računalniška enota, glej Krmilnik.

**Kontroliranje** **Ugotavljanje**, ali se dejanska vrednost kontrolirane veličine **nahaja v tolerančnih mejah**. Pri tem **ni nujno**, da pridobimo **številčne** (absolutne) **vrednosti**,



POSREDNO MERJENJE Z OBJEVNIM ŠESTILOM KONTROLIRANJE Z ZEVNIM KALIBROM

Kaj je **namen** (cilj) merske **kontrole**:

- ugotavljamo ali je izdelek **DOBER** ali **SLAB**,
- preverjamamo **pravilnost tehnikoških postopkov**,
- preverjamamo **ustreznost merilnih enot** na merilnih pripravah (kalibriranje).

Kontrolo lahko opravimo kot:

1. **Mersko kontrolo**, kadar je **merjenje osnova za kontroliranje**. Npr.: kontrola trdote materiala.

2. **Nemersko kontrolo**, npr. kontrola ali je izdelek pobarvan ali ne, organoleptični preizkusi ipd.

3. **Kontrolo z oblikovno podobnim telesom** - kalibrom. Npr.: preverjanje s šablonami, merilnimi listki, kotniki, zevnimi kalibri, kalibrskimi trni, kontrola ravnosti površin z nožastim ravnalom itd. Na ta način **pospešimo** kontroliranje.

Razl. Meritev.

**Kontrolna barva** Pripomoček, ki se uporablja za **kontrolo gladkosti** pobrušenih površin.

Kontrolna barva je lahko:

- prah, ki se nanaša se z gobico
- sprej, ki se pobrizga

Po nanašanju kontrolne barve na brušeno površino sledi mokro ali suho brušenje, brisanje odvečnega prahu in kontrola površine: neravnosti so sedaj vidne, saj so obarvane s kontrolno barvo.


Želeno gladkost dosežemo tako, da brusimo tako dolgo, dokler se kontrolna barva več ne vidi.

Prim. Tuširanje.


**Kontrolnik** Naprava za kontroliranje. V strojništvu najpogosteje uporabljamo zevne kalibre in kalibrskie trne. Glej geslo Kaliber, Merjenje.

**Kontura** Obris, očrt, zunanji rob. Nekaj, kar le nakazuje bistvo, brez navajanja podrobnosti. Npr. kontura nosilca ne glede na morebitne votline. Tudi načrt, osnutek.

**Konus** Oblika prisekanega stožca:



**Koničen** - stožčast. Veliko strojnih delov je koničnih: strojni deli orodij (npr. trni), gredi, vretena ipd.



Koničnost običajno izražamo na **DVA NAČINA**:

- a) **Z razmerjem** med premerom širšega dela konusa in višino namišljenega stožca, npr. 1 : 5, v splošnem 1 : x. Opisano **konusno razmerje** je obenem enako razmerju med razliko obeh premerov in višino konusa:

$$\frac{1}{x} = \frac{D - d}{l}$$

Na tehničnih risbah označimo konus z majhnim enakokrakim trikotnikom, ki ga narišemo nad srednjico, pred razmerje 1 : x, npr.:

$$\triangleright 1 : 3$$

Kako razumemo (preberemo) neko **konkretno konusno razmerje**: na 3 mm dolžine konusa se konus razširi za 1 mm.

Z uporabo kotnih funkcij lahko izračunamo polovični kot vrha namišljenega stožca:

$$\tan \alpha/2 = \frac{1}{2 \cdot l} = \frac{1}{2 \cdot x}$$

D - širši premer konusa

d - ozki premer konusa

l - višina (širina) konusa

α - kot vrha namišljenega stožca

- b) **S polovičnim kotom** konusa (vrha namišljene stožca). Praviloma navedemo stopinje, minute in sekunde. Označevanje s polovičnim kotom konusa je **primernejše** v primerih, kadar konus stružimo z malimi sanmi - v tem primeru se na stružnici nastavlja prav ta kot in zato ni treba preračunavati kota iz podanega razmerja.

Če je potrebno polovični kot izračunati iz razmerja na risbi, tedaj uporabimo zgornjo zvezko med tg α/2 in x, izračunamo tg α/2 in iz tega α/2.

**Primer:** pri konusnem razmerju 1:5 znaša polovični kot (kot nagiba) konusa α/2 = 5°42'38".

Razl. Nagib, Zoženje, Nem. der Kegel.

### Konus - standardizacija Za KONIČNE DRŽAJE

**ORODIJ** se uporablja naslednji standardi:

1. **Morse konusi**, oštevilčeni od 0 do 6.
2. **Metrski konusi**, označe 80 do 200.
3. **Strmi konusi**: ISO 30, 35, 40, 45, 50.

Morse in metrski konusi sta **samozaporna**, kar pomeni: če sestavimo notranji in zunanji del, ju ne moremo več razstaviti brez dodatne sile.


Strmi konusi pa je **samorazstavljeni**, če sestavimo notranji in zunanji del, ju lahko tudi na enostaven način in brez vsake dodatne sile razstavimo.

**MORSE KONUS** je standardizirana oblika konusa (SIST ISO 1119) za vpenjanje orodja: večjih svedrov, površal, vpenjalnih glav, trnov, stročnic za frezala itd. Omogoča **pravilno samocentriranje orodja** in **hitro prepenjanje** (zamenjava) **orodja**, obenem pa **orodju zagotavlja trdnost in oporo**. **Navor se** od notranjega dela vretena (pinole) na držaj orodja prenaša **samo s trenjem zaradi prisika**, **oprjemanja**.



Morse konus ima **7 standardnih velikosti**: od MK0 do MK6, izdelujejo pa se tudi vmesne velikosti, MK7 ter MK8. Na odrezovalnih strojih uporabljamo Morse konus od MK2 do MK6. Premer ročaja je od 9 do 63 mm.

### OBLIKE morse konusa:

1. Oblika **A (orodje** - zunanje mere) **)** in **C (puša - notranje mere)** **)** z navojem za **privijanje**.



2. Oblike **B** (orodje) in **D** (puša) z razklanim jezičkom za izbjanje.



### Kako PREPOZNAMO ŠTEVILKO Morse konusa


Izmerimo najširi del puše ( $D$ ) ali steba ( $D_1$ ). Že približne vrednosti zadoščajo za pravilen izbor:

MK0 MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6  
 $D \approx D_1$  9,0 12,1 17,8 23,8 31,3 44,4 63,4

Izračunano konusno razmerje **ni natančno 1:20** in znaša od 1:19,002 do 1:20,047. Kot nagiba  $\alpha/2$  (polovični kot vrha stožca) pa v povprečju znaša od **1°25'43"** do **1°30'26"**.

Ker je kot nagiba pri različnih Morse oznakah različen, **ne smemo sestavljati Morse konusov z različnimi oznakami** (npr. orodje MK2 na pušo MK3), saj **ne bo oprijemanja!!!**

**REDUCIRNE PUŠE (TULKE)** praviloma nosijo oznako zunanjega in notranjega konusa, npr. MK4-MK3. Uporabljajo se kot vmesni kosi orodja, kadar je Morse konus na orodju (npr. na svedru premajhen ali prevelik za luknjo na pinoli stroja):




**METRSKI KONUSI** ME za premere  $D$  od 60 do 200 mm imajo konusno razmerje **točno 1:20**. Kot nagiba  $\alpha/2$  (polovični kot vrha stožca) znaša **1°25'56"**. Prepoznavanje je preprosto: oznaka je enaka izmerjenemu  $D$ .

Npr.: ME 80 ima izmerjen premer  $D$  enak 80 mm.

**STRMI KONUSI** po ISO 7388-1 in DIN 69871 se najpogosteje uporabljajo za **vpenjalne trne in pilne frezalne strojev**. Pri strmih konusih se uporablja **konusno razmerje 7/24** (štivlke so mišljene v colah), kar po naših standardih pomeni 7:24 oziroma oznaka konusa  $\triangleright 1:3,428$ . Izračunamo kot nagiba (polovični kot vrha stožca)  $\alpha/2 = 8°17'50"$ .

Strme konuse označujemo z oznakami ISO 30 do ISO 60. Včasih naletimo tudi na oznako SK (iz nemške besede za strmi konus: Steilekegel, npr. SK 30). ISO številko vpenjalnih trnov prepoznamo, če vsaj približno izmerimo premer  $D$ :



ISO 30 40 45 50 60


$D$  [mm] 31,75 44,75 57,15 69,85 107,95

**Konvejer** Viseči krožni transporter.

**Konvekacija** Prenašanje energije (topote, elektrike) **zaradi gibanja snovi**, npr. od radiatorja na gibajoči se zrak, od motorja z notr. zgor. na hladično vodo, v napeljavi centralne kurjave (od vroče vode na cevi in radiatorje). Prim. Prestop topote.

**Konveksen**

1. **Izbocen**, izbokel. Npr. konveksno zrcalo.
2. Lečast, povečevalen, zbiralen (~a leča).
3. Matematično: krivulja  $y = f(x)$  je v točki M konveksna (s konveksno stranjo obrnjena navzgor - proti strani pozitivne smeri osi y), če je v točki M drugi odvod funkcije manjši od nič,  $f''(x) < 0$  :





Ant. konkaven.

**Konvencionalen** Splošen, običajen, klasičen. Npr. ~ni obdelovalni stroji; stroji, ki niso CNC.

**Konvencija**: splošno priznano pravilo.

**Konvertor** Sin. konverter:

1. **Grelno telo**, ki prenaša topoto s konvekcijo.
2. Hruški podobna **peč**, ki jo **lahko obračamo** okoli horizontalne osi. Visok je 4-8 m in ima premer 3-6 m. Uporablja se **za pridobivanje jekel** (žilavljenje). Del.:
  - **Bessemerjev** konvertor je v svojem času močno pocenil proizvodnjo jekla; v notranjosti ima oblogo iz **kisle siliko opeke**, vsebuje pretežno kremen ( $SiO_2$ ); za ta postopek uporabljamo beli gredelj (z malo P) s precej Si, ki je pri zgorevanju glavno kurivo za segrevanje (1 % zgorelega Si dvigne temperaturo za  $200^\circ C$ , 1 % Mn pa za  $45^\circ C$ ); konvertor vzdrži 1.000 - 2.000 žilavljenj;



Bessemerjev konvertor se prazni dvakrat: najprej se izprazni žlindra, nato pa v drugo posodo odlijemo jeklo.

- **Thomasov** konvertor, ki ima **bazično dolomitno oblogo**, zato lahko gredelj vsebuje večje količine P (do 2,2 % P), vzdrži 350 - 400 žilavljenj;
- **kisikovi konverterji** imajo tudi bazično (magnetitno in dolomitno) oblogo; kisik se dovaja pod tlakom 6-15 atmosfer; uporabimo lahko tudi oksidirano staro železo in okujino; vrste: LD, LDAC, Kaldo, Rotor itd.

**Konvertirati** (convert): spremnijati iz ene oblike v drugo, ~bilna valuta. Prim. Žilavljenje.

**Konzervirati** Preprečevati spremnjanje ali raz-

padanje česa, je posebna vrsta vzdrževanja. Npr. motorji z notranjim zgorevanjem se konzervirajo, kadar vemo, da jih dalj časa ne bomo uporabljali: med drugim tudi zgorevalni prostor napolnilmo z mastjo, da ne pride do korozije.

**Konzola**

1. **Nosilna podpora**, podstavek, nosilec.

2. **Rač.**: komandna miza oz. komandni pult.

**Kooperacija** Sodelovanje, predvsem poslovno. **Kooperant**: poslovni sodelavec, ki dela, sodeluje v kooperaciji (npr. pri proizvodnji nekega izdelka).

**Koordinacijska vez** Različica atomske vezi, pri kateri izvira vezni elektronski par le od enega in ne od obeh atomov, ki ju vez povezuje. Razlikovanje od atomske vezi je pogosto nebistveno. Primer: okonijev ion  $H_3O^+$  - vse tri vezi kisikovega atoma so povsem enake, čeprav so nastale na različne načine: tretja vez je nastala kot koordinativna vez - proton  $H^+$  se je vezal na prosti (samski) elektronski par kisika v molekulki vode. Raškemijska vez, prim. Kompleksne spojine.

**Koordinacijske spojine** Spojine višjega reda, katerih molekule (ioni) so zgrajene tako, da je centralni atom (ion) enakomerno obdan z več ligandi (atomi, at. skupinami, manjšimi ioni ali molekulami). Število ligandov znaša iz prostorskih razlogov največkrat 4, 6 ali 8. Z nastankom kompleksov nastanejo nove vrste ionov (redkeje neutralni kompleksi), zaradi česar reakcije potekajo povsem drugače kot s prvotnimi ioni.

Po IUPAC-u tvorimo pri koordinacijskih spojinah izključno racionalna imena, ki jih ne krajšamo. Pri tem se držimo NAS, zaporedje in NAS, število atomov. Nekatera dodatna pravila pri poimenovanju kompleksnih spojin:

**Negativni ligandi** dobijo končnico **-o** oz. **-ido** ali **-ato** (npr. disulfido).

**Nezvezni ligandi** pa **nimajo končnice**, takim kompleksom dodamo le pripono, npr.:

- **akva-** za vodo ( $H_2O$ ),
- **amin-** za amoniak ( $NH_3$ ),
- **karbonil-** za ogljikov monoksid ( $CO$ )
- **nitrosil-** za dušikov (II) oksid ( $NO$ ).

Pri označevanju števila ligandov uporabljamo grške števne.

Sin. kompleksi, kompleksne spojine. Prim. Koordinativna vez, Koordinacijsko število.

**Koordinacijsko število**


1. **Število atomov** (ionov ali molekul), ki so (pri) **sosedje** atoma (iona ali molekule) v kristalni mreži. Vsaka kristalna mreža ima značilno koordinacijsko število - npr. koordinacijsko število za kristalno mrežo diamanta je 4 (oglišča tetraedra), za  $NaCl$  pa 6 (oglišča oktaedra).

2. **Število ligandov**, ki so v kompleksih geometrijsko pravilno **razporejeni** okoli centralnega iona oz. **centralnega atoma**.


Prim. Kristalizacija, Kompleksne spojine.

**Koordinata** Podatek, ki določa lego, npr. točke na premici, na ploskvi ali v prostoru (v nekem koordinatnem sistemu oz. soredju). **Koordinirati**: usklajevati, urejati. **Koordinator**: usklajevalec. Prim. Odrezavanje - koordinatni sistemi, Odrezavanje - koordinatna izhodišča.

**Koordinatni merilni stroj** Merilna naprava, ki meri dolžino po različnih koordinatah, npr. po X, Y in Z osi:



Poglejmo, kako naprava premeri merjenec:



**Koplanaren** Ki leži v isti ravnini.

**Kopoliester** Spojina (umetna masa) s kemično formulo, ki jo lahko opisemo kot spremenjen (modificiran) poliester.

Različni novi kopoliestri (npr. tritan kopoliester) se razvijajo s ciljem, da se odpravi uporaba BPA.

**Kopolimer** Polimer, ki ga sestavlja dva ali več različnih monomerov. Razl. homopolimer.

**Koprecipitacija** Soobarjanje npr. dveh ali več oborin pri kemijski reakciji.

**Koprocesor** Dodatna računska moč glavnemu mikroprocesorju, če le-ta ne zmora dovolj hitro izvesti zahtevnih računskih operacij. Zmora izjemno hitro računanje aritmetičnih operacij s plavajočo vejico (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, korenjenje, trigonometrične in logaritmične funkcije...). CPU nalaga koprocesorju "delo" in nato iz njega jemlje rezultate. Prim. Hardware. Ang. coprocessor.

**Koračni diagram** Diagram, ki ima na vodoravno os nanešene korake, npr. diagram pot-korak, funkcionalni diagram itd.

**Koračni motor** Motor, ki se premika korakoma, pod vplivom impulzov. Prim. Servomotor.

**Običajni motorji se vrtijo** takoj, ko vključimo stikalo in mu dovedemo napetost. Vrtijo se, dokler ne izklučimo stikala.

Ko pa koračnemu motorju dovedemo napetost, se obrne samo za en korak, npr. za 0,72°. Zato tak motor potrebuje za eden celoten vrtljaj 500 korakov. Uporabljamo jih zato, ker so natanci.

Vrste koračnih motorjev glede na konstrukcijo:

a) Koračni motor s permanentnim magnetom.


b) Reluktanski motor oz. koračni motor s spremenljivo "reluktanco", ki ima rotor iz ferita.

c) Hibridni koračni motor, ki ustvarja moment na oba načina: po metodi permanentnega magneta in tudi po metodi spremenljivega reluktanca.

d) Lajetov koračni motor, ki je enofazen in ima le eno smer vrtenja.


Glede na vrsto (izvedbo) tuljav oziroma glede na način krmiljenja poznamo:

1. **Unipolare** koračne motorje, ki imajo dve naviti na eden polov par (vsako za eno stran vrtev) in se krmilijo z enim preklopnim stikaloma:



Zaradi poenostavitev se običajno uporablja bifilarno navitje.

2. **Bipolare** koračne motorje, ki imajo eno samo navitje na eden polov par in se krmilijo z dvema preklopima stikaloma:




Prednost bipolarnih koračnih motorjev: na istem prostoru lahko uporabimo debelejšo žico za navitje, posledica pa je nižja upornost. To pa pomeni, da imajo bipolarni motorji okoli 40% večji navor od enako velikih unipolarnih motorjev.

Pomanjkljivost pa sta dve preklopni stikali.

Glede na število faz pa ločimo enofazne, dvo fazne, trofazne in petfazne koračne motorje.

**Koračni motor s permanentnim magnetom**


Poglejmo sestavne dele in način delovanja koračnega motorja s korakom 0,72°! Najpomembnejša sestavna dela sta **stator** in **rotor**:




**ROTOR** sestavlja trije deli: **zobati rotor 1**, **zobati rotor 2** in **trajni magnet**. Trajni magnet je namagneten v osni smeri tako, da imata zobata rotorja 1 in 2 **nasprotne pole** - če je rotor 1 sever, potem je rotor 2 jug.

Na zunanjem premeru vsakega rotorja je **50 zob**, kar pomeni 7,2° po zobju. Razen tega so zobje rotorja 1 in rotorja 2 medsebojno **zamaknjeni za polovico zoba**, torej za 3,6°.

**STATOR** ima npr. 10 magnetnih polov z navitjem - tako, da je vsako navitje povezano z navitjem na nasprotni strani. Ko steče tok skozi takšen par navitij, nastaneta na nasprotnih straneh **dva nasprotne pola** (če je na eni strani sever, je na drugi strani jug). Nasprotna pola sestavljata **eno fazo**. Ker imamo 10 polov, vezanih po parih, je to **5 faznih koračni motor**. Če bi bila porazdelitev enakomerna, bi bile faze zamaknjene za 36°:



Tako kot rotor ima tudi stator svoje zobe, ki so tako razporejeni, da se prilegajo zobem rotorja:



S črno barvo so narisani zobje rotorja 1 (sever, oznaka N - north). S črtkanimi črtami rdeče barve so narisani zobje rotorja 2 (jug, oznaka S - south). Kot vidimo na desni sliki, je faza B namenoma že **do-datno** zamaknjena za 0,72°, torej skupaj 36,72°. Ko pošljemo električni tok skozi eno navitje statorja (torej: skozi dva magnetna pola), pravimo temu **namagnetjenje**. Štrelec del statorja, ki ga namagnetimo, imenujemo **magnetni pol**. Ker dva magnetna pola sestavljata fazo, lahko pole in magnetne poimenujemo na enak način, npr.: faza (magnetni pol) A, B, C, D, E itd.

**Majhen zob** pa je zob na rotorju ali statorju.

#### PRINCIP DELOVANJA:

Namagnetimo fazo A, ki se polarizira južno in zato:


- pritegne zob rotorja 1, ki je polariziran severno
- odbija zob rotorja 2, ki je polariziran južno.

Obe sili sta torej v ravnovesju in zato motor stoji. Pojavi se situacija na levem delu prejšnje risbe. V tem trenutku magnetni pol B ni namagneten, nameščen pa je tako, da so njegovi zobje premaknjeni za 0,72° glede na fazo A.

Ko preklopimo namagnetjenje od pola A na pol B, se faza B polarizira severno. Zato privlači zob rotorja 2, odbija pa zob rotorja 1. Da bi prišlo do ravnovesja, se mora rotor premakniti za 0,72°.

Tako se namagnetjenje preklaplja še na fazo C, D, E in nazadnje spet na A. Na ta način se koračni motor zelo precizno vrta v korakih po 0,72°.

Za primerjavo poglejmo še, kako izgleda **2 fazni koračni motor**:



**Koračni motor - uporaba** Primeri uporabe koračnih motorjev so: prestavljanje zračne lopute pri klima napravah, samodejno prestavljanje dušilnih loput, električno nastavljanje vzvratnih ogledal pri avtomobilih, nastavljanje položaja avtomobilskih sedežev, krmiljenje satelitskih anten, preprostih CNC strojčkov, pogon industrijskih strojev ali tehnooloških linij, pogon papirnih, magnetnih in drugih trakov, nastavitev ostrine pri kamerah, avtomatsko tehtanje in označevanje, za digitalno-analogne pretvorbe (npr. v urah) itd. Pogosto so povezani s polževim gonilom z veliko (počasno) prestavo ( $>1$ ).

**Koračno krmilje** Glej Krmilje (vrste krmilij).

**Korak** Glej Diagram pot-korak.

**Korak navoja** Glej geslo Navoj.

**Korekcija** Pri vzdrževanju je mišljeno predvsem izboljšanje, predelava - ne le običajno popravilo. Prim. Vzdrževanje - vrste.


**Koren** Osnova, temelj, izvor (~ problema, lastni ~, izračunati matematični ~), nosilec osnovnega pomena (~ besede). **Koren zvara**: glej zvar.

**Korozija** Naravni proces: **razjedanje** ali **razkranje materiala zaradi** kemičnih ali elektrokemičnih **reakcij s snovmi iz okolice**. Izhaja iz lat. **corrodere**: glodati. Eden od korozijskih procesov je tudi oksidacija. Hitrost korozije je odvisna od:

- vrste materiala,

- površine (hrapavosti) materiala,
  - snovi (plina), ki obdaja ta material ter od
  - temperature in tlaka, pri katerih se proces odvija.
- Popolne zaščite proti koroziji se ne da dosegči.

Glede na način nastanka ločimo **kemično** in **elektrokemično (kontaktno)** korozijo.



**KEMIČNA KOROZIJA** nastane pod vplivom kislin, lugov, raztopin soli ali plinov (npr. kisika). Na površini nastane plast kemične spojine iz kovine in učinkujučega medija.

Če je nastala korozija **plast brez luknjic**, če ne prepušča vode in plinov, lahko prepreči napredovanje kemične korozije in **učinkuje kot zaščitna plast** - npr. pri aluminiju.

Pri **luknjičasti** koroziji **plasti**, ki prepušča vodo, pa **se bo korozija nadaljevala**, dokler gradivo ne bo razpadlo - glej geslo Rjavačenje železa.

**Korozijo**, ki nastaja **v vodi**, ločimo na:

- površinsko korozijo, ki jo povzročajo v vodi raztopljeni plini,
- lokalno korozijo, ki jo povzročajo: kotlovec, električni tokovi itd.

**Korozijo**, ki jo povzročajo **dimm plini**, delimo na:

- Nizkotemperaturno** korozijo, pri temp. kotla pod 60°C. Para dimnih plinov kondenzira na stenah kurišča. Kapljice vode in SO<sub>2</sub> iz dimnih plinov tvorijo **kislino**, ki razjeda stene kurišča.
- Visokotemperaturno** korozijo. Nastopi pri temp. dimnih plinov nad 600°C. **Vanadij** (sest. del peabela) **razjeda** kovinske stene: kurišče in dimnik.

**ELEKTROKEMIČNA (KONTAKTNA) KOROZIJA** oz. **ELEKTROKOROZIJA** se pojavi **pri stiku dveh različnih kovin** ob prisotnosti **elektrolita** (npr. tekočine, ki vsebuje kislino, lug ali sol). Nastane **galvanski člen**. Višina nastale napetosti je odvisna od lege kovin znotraj elektrokemične napetostne vrste (električnega potenciala).

VEČ KOROZIJE → MANJ KOROZIJE

K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb Cu Hg Ag Au

BOLJ ELEKTROPOZITIVEN MANJ ELEKTROPOZITIVEN

Po višini napetosti [V] izmerjenega električnega potenciala se kovine razporedijo tako:

+1,50 zlato	+0,86 platina	+0,80 srebro
+0,79 živo srebro	+0,74 ogljik	+0,34 baker
+0,28 bismut	+0,14 antimон	0,00 vodik
-0,13 svinec	-0,14 kositer	-0,23 nikelj
-0,29 kobalt	-0,40 kadmij	-0,44 železo
-0,56 krom	-0,76 cink	-1,10 mangan
-1,67 aluminij	-2,40 magnezij	-2,71 natrij
-2,92 kalij	-2,96 litij	


Po abecednem vrstnem redu pa se kovine razporedijo tako [V]:

aluminij -1,67	antimon +0,14	baker +0,34
bismut +0,28	cink -0,76	kadmij -0,40
kalij -2,92	kobalt -0,29	kositer -0,14
krom -0,56	litij -2,96 V	magnezij -2,40
mangan -1,10	natrij -2,71	nikelj -0,23
ogljik +0,74	platina +0,86	srebro +0,80
svinec -0,13	vodik 0,00	zlato +1,50
železo -0,44	živo srebro +0,79	

Razdelitev električnega potenciala po višini napetosti je razvidna iz gesla Redoks vrsta.


Napetost med evema kovinama je toliko večja, kolikor dalje druga od druge ležita v elektrokemični napetostni vrsti. **Manj plemenita kovina** ima **nižjo vrednost električnega potenciala** in bo zato vedno **porušena** oz. **odvzeta**. Delčki, ki se ob tem sprostijo, lahko z elektroliti tvorijo kemične spojine. Lahko pa tudi elektroliti reagirajo kemično z gradivom na njegovi površini - takrat nastane sočasno

tudi kemična korozija.



Neobstojna protikorozjska zaščita

Konkreten primer kontaktne korozije najdemo pri motorjih z notranjim zgorevanjem: stik med motornim blokom in valjevo pušo (ki sta praviloma izdelana iz različnih materialov), hladilno sredstvo pa je odličen elektrolit:




Elektrokemična korozija je veliko **bolj nevarna od kemične korozije**. Predstavlja okrog 95 % vse škode. **PREPREČIMO** jo tako, da:

- Mesto stika med dvema kovinama **zaščitimo pred elektrolitom**.
- Naredimo **galvanski člen**, v katerem je kovina z višjim potencialom vezana kot katoda (negativna elektroda) - tako zmanjšamo njen potencial in s tem tudi kontaktno korozijo.
- Ustvarimo električno **napetost**, ki deluje v nasprotnem smislu kot tok, ki povzroča korozijo.
- Kovino, ki jo želimo zaščiti, **povežemo z manj plemenito kovino**. Primer: če dve različni jekleni pločevini privijačimo s posebnimi vijakom iz legiranega jekla, imamo 3 različne materiale. Dobro je med obe pločevini vstaviti tanko pločevino iz cinka. Manj plemenita kovina (cink) se oksidira in razpada, je t.i. **žrtvovana elektroda**.


#### VRSTE KOROZIJE po načinu napredovanja:




**Enakomerna površinska korozija**: kovina je povsod porušena približno平行 s površino, nedovisno od hitrosti spremenjanja korozije. Pri nosilnih konstrukcijah (npr. mostne konstrukcije) se znižanje trdnosti upošteva pri dimenzioniranju.



**Luknjičasta korozija**: potek korozije na nekaterih mestih hitreje napreduje, kar vodi k poglobitvam v obliki kraterjev ali igel, v končnem stanju pa nastanejo ozke luknje skozi gradivo.



**Medkrystalna korozija** je korozija med kristalnimi zrni. Nastane pri zlitinah vzdolž meje med kristalnimi zrni, pri čemer nastajajo **kot las debele** in očem nevidne **razpoke**. Značilen primer je korozija med kristali železa v cementitu:



**ZAŠČITA PRED KOROZIJO**: postopki so našteti pod gesлом Protikorozjska zaščita.


**KOROZIJSKI TESTI** se uporabljajo za določanje relativne korozjske obstojnosti materialov in njihovih zaščit v kontrolirani slani (slana komora), mokri in industrijski atmosferi. Ocenitev rezultatov poteka po mednarodnih standardih. Merimo hitrost korozije in debelino prekrivne plasti, ocenimo pa kakovost nanešene prevleke.

Prim. Rjavačenje železa, Obraba.

**Korozjska obstojnost** **Obstojoč** gradiva proti agresivnim medijem, npr. proti kislinam, lugom in solem. Agresivni mediji ne smejo povzročiti merljivih sprememb na površini korozjsko obstojnega gradiva. Korozjsko zelo obstojno je kositer.

**Korund** Zelo trd mineral (trdotna 9 po Mohsovi trdotni lestvici). Po sestavi je aluminijev oksid Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Kemijsko čist je brezbarven, kovinski oksidi pa ga obarvajo npr. v rdeči rubin ali modri safir. V elektropeči pridobljen kosast aluminijev oksid pa se imenuje **elektrokorund** oz. plemeniti korund B. Uporaba: za izdelavo brusilnih izdelkov, za abrazivna sredstva (npr. brušenje, peskanje, poliranje itd.).

**Kositer** Simbol Sn, lat. *Stannum*, tališče 232°C, gostota 7,3 kg/dm<sup>3</sup>, atomsko število 50, relativna atomska masa 118,69. Specifična topota 0,227 kJ/kgK, toplotna prevodnost 65 W/mK, linearna temp. razteznost ~20·10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>. Poznam je že iz bronaste dobe. Pridobiva se z redukcijo kositrovca (kasiterita) z ogljem ali koksom v plamenkih pečeh pri 1.000°C:



**Alotropske modifikacije** kositra:

a) **α-kositer** oz. sivi kositer je siva **kubična** pol-kovina. Obstojen je pod 13°C. Izdelki iz α-kositra počasi razpadajo v siv prah - "kositrova kuga". Temu se izognemo tako, da Sn legiramo z inhibitorji, npr. bismut, svinec, antimon. Dodatki nekaterih drugih kovin (npr. Al, Mn) pa proces pospešijo.

b) **β-kositer**: obstojen v temp. območju 13-161°C, ima **tetragonalno** kristalno mrežo. Srebrno bela, svetleča, duktilna težka kovina. Pri običajnih temperaturah se lahko razvalja v zelo tanke folije. Je zelo mehak, čeprav trsi od svinca. Dobro se vlija in spačka, na zraku je zelo obstojen. Ob upogibanju je slišati **škrpanje**, kar je posledica trenja med kristali kovine.

c) **γ-kositer** (nad 161°C) je zelo krhek in lahko prehaja v prah. Novejše raziskave kažejo, da te modifikacije ni, zanj značilne lastnosti pa so le posledica nečistoč.

Prehod iz kositra β v α je praviloma počasen, na kovini se pojavijo temne lise (t.i. kositrova kuga), poteka pa hitreje pri nižjih temperaturah.

**Kemijske lastnosti**: kositer je pri običajnih temp. obstojen na zraku in ne reagira z vodo. Obstojen

je tudi proti mnogim kemikalijam, celo proti šibkim kislinam in sestavinam živil (pomembno zaradi uporabe kositrove embalaže in kositrove posode). Ob močnem segrevanju na zraku zgori v kositrov oksid  $\text{SnO}_2$ .

#### Uporaba kositra:

- za belo pločevino: pokositrana jeklena pločevina, npr. za konzerve, tudi za pločevinke za pijace, kajti kositir je korozisko zelo obstojen, kositrove spojine pa so praktično nestrupene;
- za belo kovino (ležajna kovina),
- za izdelavo tub in tankih folij (staniol), ki je iz kositra, danes vse bolj zamenjuje cenejši aluminij),
- za okrasne letve na vozilih.

Pomembne Sn zlitine so kositri broni, rdeča litina, ležajne zlitine in spajke (loti). Zlitine kositra in (30-40%) bakra so surovina za izdelavo orgelskih piščalji. Od kositrovih spojin sta kositrov(II) klorid  $\text{SnCl}_2$  in kositrov(IV) klorid  $\text{SnCl}_4$  pomembna katalizatorja in pomočno sredstvo v barvarstvu; kositrov(IV) oksid  $\text{SnO}_2$  je polirno sredstvo za steklo in jeklo, pa tudi sestavina mlečnega stekla in emajla.

**Kositranje** Prevlečenje kovine s kositrom. Postopki kositranja so:

- galvansko kositranje, glej Kositranje galvansko
- kemični postopek, glej Kositranje kemično
- Reflow postopek, glej Kositranje Reflow
- s potapljanjem, glej Kositranje s potapljanjem
- z lotanjem, glej Kositranje z mehkim lotanjem

**Kositranje galvansko** Obdelovanec se potopí v kositrov elektrolit. Električni tok povzroči, da se površina obdelovanca prevleče s kositrom. Postopek se lahko izvaja tudi v galvanskih bobnih, na izdelke iz medenine, bakra, grafita in na jeklo. S tem postopkom je možno nanašati zelo tanke plasti kositra, debelina le nekaj  $\mu\text{m}$ . Galvansko kositranje ima velik pomen za prehrambeno industrijo (bela pločevina), prav tako pa tudi za elektronske komponente (bakrene kontakte, bakrene trakove in tudi za mikroskopsko tanke žičke).

**Kositranje kemično** Obdelovanec potopimo v raztopino kositrovih soli, npr. v raztopino kositrovega sulfata z žvepleno kislino in nekaterimi dodatki. Površina debeline nekaj  $\mu\text{m}$  je zelo gladka se prevleče s kositrom brez uporabe električnega toka. Zaradi enostavnosti se lahko postopek uporablja tudi doma. Vendar, zaradi zelo tanke plasti kositra sčasoma difundira v baker in dobimo na površini baker-kositrovo leguro.

**Kositranje Reflow** Postopek, ki je kombinacija galvanskega kositranja, ki mu sledi topotna obdelava preko tališča kositra. S tem postopkom se povezujejo prednosti galvanskega postopka kositranja s prednostmi kositranja s potapljanjem.

**Kositranje s potapljanjem** Jekleno pločevino najprej dobro očistimo in razmastimo (luženje in izpiranje v vodi). Očiščeno pločevino nato potapljam v kopel z raztaljenim kositrom, temp. 250-280°C. Kopel je pokrita s soljo, da preprečimo oksidacijo. Ponavadi uporabljamo dve kopeli: prvo iz nečistega in drugo iz čistega kositra. Kositir se oprime obdelovanca in ostane na njem tudi, ko obdelovanec dvignemo. Po ohlajevanju ostane na obdelovancu trdno oprijeta plast kositra.

**Prednost kositranja s potapljanjem je ekstremno dobra trdnost oprijema** kositrove plasti.

Pokositrano pločevino imenujemo tudi bela pločevina. Uporabljamo jo predvsem za konzerve, ker je Sn odporen proti organskim kislinam in je popolnoma nestrupen. Če je kositrov zaščitni sloj prekinjen, se razjedanje na tem mestu pospeši.

Po predobdelavi (čiščenje, razmaščevanje ipd.) se obdelovanci potopijo kopel z raztaljenim kositrom, podobno kot pri pocinkanju.

**Kositranje z mehkim lotanjem** Postopek, ki se uporablja za končna popravila avtomobilskih poškodb (glajenje oz. ravnanje površine).

**Lot** je kositrova palica, ki jo sestavlja:

- 67% svinka in 33% kositra, tališče 248°C ali
- 70% svinka in 30% kositra, tališče 255°C

**Taliilo** je kositrova pasta. Potrebujemo še ročni gorilnik (lahko tudi za avtogeno varjenje) s sorazmerno veliko šobo (da grejemo čim večjo

površino), mehko krpo, leseno lopatico in kleparsko pilo.

#### POSTOPEK:

Posebno pozornost posvečamo pripravi površi: skrbno čiščenje iz odstranjevalcem silikona, brušenje in odstranjevanje brusnega traku s krpo. Uporabimo še čistilno sredstvo, ki preprečuje nastajanje nove plasti oksida med segrevanjem. Nato s čopičem nanesemo kositrovo pasto (taliilo) in jo z gorilnikom (mehki plamen s presežkom acetilena) ogrejemo, da dobi rjavkasti barvni ton in se kositrova plast srebrno lesketa. Ostanek taliila takoj odstranimo z mehko krpo. Mesto popravila se sedaj sveti srebrno zaradi kositrove plasti.



Kositrovo palico in mesto popravila izmenično ogrevamo, dokler se lot ne zmehča. Celotna površina, ki jo popravljamo, mora biti enakomerno segreta. Če pločevino preveč segrejemo, se lahko skrivi.

**Nanašanje lota:** mehek konec paličastega lota potisnemo na poglobljeno mesto pločevine. Lot našamo v obliki točk in ga gladimo z lesenim gladihom. Pri tem je potrebno nanesti več lota, kajti naknadno nanašanje je težavno in zamudno.



**Oblikovanje:** kositrov lot je ves čas ogrevamo in ga držimo v testastem stanju, da ga lahko z lesenim gladihom zgradimo in oblikujemo. Gladiho iz trdega lesa je namazano z oljem, ki ne vsebuje kislin ali s čebeljim voskom. Na ta način preprečimo vžiganje lota v les. Lot ne sme biti preveč tekoč, da ne bi odtekel. Oblikovati ga moramo tako, da se prilega s ploskvijo okolice pločevine. Zatem se mesto popravila počasi ohladi.

**Prilagajanje** površine: nazadnje mesto popravila obdelamo še s karoserijsko pilo, da dobimo pravno konturo karoserije in ni opazen prehod z lota na pločevino.



Napačno: cinjenje, cinanje, ciniti. Prim. Lotanje, Kovinske prevleke.

Nekoč je imel postopek kositranja pločevine prednost pred kitanjem s poliestrskim kitom. Kositrov sloj se namreč odlično sprime s kovinsko podlagom. Vendar, proizvajalci avtomobilov včasih prepovedujejo kositranje, predvsem pri:

- jeklenih pločevinah z visoko trdnostjo, ker ta pločevina z ogrevanjem izgublja trdnost
- aluminijastih pločevinah.

**Kosovna proizvodnja** Glej Proizvodnja.

**Kosovnica** Seznam vseh delov oz. gradiv, vgrajenih v nek izdelek. Vsebuje predvsem naslednje podatke o posameznih sestavnih delih izdelka:


- stevilka pozicije na sestavni risbi in/ali zaporedna številka
- količina enakih delov pod to pozicijo in masa
- enota mere (EM: kos, m, kg, l itd)
- naziv in standard (če obstaja)
- ident in/ali številka risbe
- standardna oznaka materiala, iz katerega je sestavni del izdelan
- opombe

Po potrebi lahko dodamo še druge podatke, npr. cena (za izračun kalkulacije), dimenzijske itd.

Kosovnico uporabljamo, ko potrebujemo podatke o sestavnih delih, npr. pri nabavi materiala, pri iskanju tehničnih podatkov, pri izračunavanju cene izdelka itd. Lahko je del sestavne risbe.

**Pri zahtevnejših izdelkih** vsebuje kosovnica tudi drevesno strukturo. Sin. tabela sestavnih delov. Prim. Konstrukcijska dokumentacija.

**Kot** Del ravnine, omejen z dvema poltrakoma, ki imata skupno izhodiščno točko S. Prim. Ravninski kot (del ravnine), Radian, Prostorski kot (neskončen stožec), Steradian. Razl. kot:



**Kot klina** Glej Odrezavanje - geometrija rezalnega orodja.


**Kot vzpona nivoja (vijačnice)** Glej Navoj.

**Kot zoženja** Glej Odrezavanje - geometrija rezalnega orodja.

**Kot nagiba premoga sornika** Glej Nagib premoga sornika.


**Kot razlike zasukov koles** Kot, za katerega je kolo na notranji strani ovinka bolj zasukano od kolesa na zunanj strani ovinka. Označujemo ga z grško črko  $\delta$  (delta), glej risbo pod gesлом Ackermannovo načelo. Določimo pa ga pri zavrtitvi kolesa na notranji strani ovinka  $\beta = 20^\circ$ . Kot razlike zasukov koles potrebujemo pri preizkušanju morebitnih napak krmilnega trapeza, npr. zvit jarmov vzvod ali jarmov drog.

**Kot zaostajanja** Poševna lega vrtlne osi (poglej posebno geslo) proti navpičnici na vozišče, glezano na vozilo od strani.



Levo je zaostajanje kolesa pri servisnem vozičku, desno pa pri avtomobilskem kolesu.

Kot zaostajanja se označuje z grško črko  $\epsilon$ , dolžino zaostajanja pa z oznako  $n_a$  [mm].



Razlikujemo:

1. **Positivno zaostajanje** oz. pozitivni kot zaostajanja, če je dotikalische vrtlne osi s cestiskom pred dotikalischen kolesa. S pozitivnim zaostajanjem se kolesa poravnajo, kar zagotovi stabilnost zasukanih koles. Takšno krmiljenje se uporablja pri vozilih z zadnjim pogonom.
2. **Negativno zaostajanje** oz. negativni kot zaostajanja, če je dotikalische kolesa pred dotikalischen vrtlne osi s cestiskom. Uporablja se pri vozilih s sprednjim pogonom.

**Kot zoženja** Kot na stružnem nožu.

**Kota** Izpeljanka iz nem.: die Kote, kotieren. Pri tehniških risbah je to mera, ki se nanaša na:

1. Določeno RAZDALJO na risbi. To je lahko razdalja med dvema točkama, med ravnimi ali ukrivljenimi robovi, med točko in črto, označuje lahko premer, polmer kroga, loka itd.
- Zelo pomembna je SMER te razdalje, npr. smer

## Ferdinand Humski


x (dolžina), y (širina), z (višina) itd.

Dve koti sta **isti samo v primeru**, če:


- se nanašata na isto razdaljo na predmetu
- prikazujeta **isto smer**

Pri preverjanju ali sta dve koti isti ali ne, ni pomembno:

- na katerem pogledu (naris, stranski ris, tloris) je kota narisana
- kako daleč je kota odmaknjena od merjene razdalje.



Zgornja risba prikazuje **3 različne kote** saj so kotirane v **različnih smereh**: dolžina, širina in višina. Kote so različne ne glede na to, da so njihove kotirne mere enake (30 mm).



Če lahko neko koto izračunamo iz ostalih kot, jo imenujemo **odvisna kota** in je praviloma ne kotiramo.

### 2. Določen **KOT** na risbi.

Prim. Notranja mera, Zunanja mera, Toleranca, Merska enota, Meritev. Razl. kot.

### Kotel

1. Velika, navadno okrogla ali valjasta, odprta ali zaprta kovinska posoda za kuhanje, uparjanje, segrevanje ali za kemične postopke. Npr. baken, medeninast, impregnirni, žganjarski ~.

2. Naprava nekaterih pogonskih strojev, v kateri se voda z dovajanjem topotele spreminja v paro za tehnološke namene ali za gretje. Npr. parni ~ (nizkotlačni, srednjetlačni, visokotlačni).


**Koterm** Trgovsko ime za HDPE (trdi polietilen), lastnik znamke je ISOKON d.o.o. Slovenske konjice. To je t.i. tehnična plastika, ki v mnogih uporabah zamenjuje les in kovine.

**Kotiranje** Označevanje z merami, vpisovanje mer, določanje **kot** (mer - glej posebno geslo).


Podoglavlja za začetno besedo Kotiranje:

- Kotiranje - elementi kotiranja
- Kotiranje - načini (vzporedno, zaporedno)
- Kotiranje - nepravilno in pravilno
- Kotiranje - posebnosti
- Kotiranje - pravila
- Kotiranje - sistematička, zaporedje
- Kotiranje debelin
- Kotiranje okroglih oblik
- Kotiranje simetričnih tel

**Kotiranje - elementi kotiranja** Celoten **ZAPIS KOTIRANJA** sestavlja:




predpisana tolerančna območja pomembna:



**Kotiranje - nepravilno in pravilno** Primeri nepravilnega in pravilnega kotiranja:

**PRAVILNO** je kotirati tiste mere, ki jih je **najlažje izmeriti**. Primer: pri **luknjah** bomo **raje** kotirali **premere kot polmere**, saj jih je **laže izmeriti**. Pri zaokrožitvah pa bomo raje kotirali polmere.



**a) Pomožne** kotirne črte so polne tanke črte B. Rišemo jih od roba telesa ali srednjice do kotirne črte in še 2 mm preko.

**b) Kotirna črta**, ki je polna tanka črta B.

**c) Kotirna puščica**, ki ponazarja začetek in konec kotirne črte. Je dolžine **3-4 mm**, širši del puščice ima debelino **1,5 do 2 mm**. **Pri majhnih razdaljah** med pomožnimi kotirnimi črtami (**pod 10 mm na risbi**) obrnemo puščici **navznoter**. Če pa kotiramo več kratkih mer v vrsti in ni prostora za puščice, nadomestimo pare puščic **s pikami**. **Puščice** po celotni svoji dolžini ne smejo prekrivati vidnih robov. Če pa je to nujno, tedaj prekrivi vidni rob ob puščici **prekinemo**.

**d) Kotirna mera**, ki jo lahko sestavljajo trije znaki:

**1. znak:**  $\phi$ , R, □ ali prazno mesto.

**Z znakom**  $\phi$  označimo kotirni rob, ki je projekcija kroga. Uporabimo ga le v primeru, ko v danem pogledu ni jasno razvidno, da gre za okroglo obliko.

**S črko R** označujemo polmere krožnih lokov.

**Z majhnim kvadratkom** □ označujemo kotirni rob, ki je projekcija kvadratka.

**2. znak: ŠTEVILKA**, ki je vedno enaka **DEJANSKI DOLŽINI PREDMETA**. To ni mera, ki bi jo izmerili na risbi!!! Praviloma je **brez merske enote**, kar v **strojništvu** pomeni, da je merska enota milimeter [mm]. Če kotiramo kot, dodamo oznako za stopnje [ $^{\circ}$ ], npr.  $45^{\circ}$ .

**3. znak:** toleranca (npr. g6) ali prazno mesto.

### NAVODILA ZA KVALITETNO KOTIRANJE:


- **Navpične** kotirne mere vpisujemo tako, da se nagnemo na levo (preberemo jih z desne strani)
- **Obvezno** kotiramo **celotno dolžino**, celotno **širino** in celotno **višino** predmeta. Izjemno so lahko predmeti, ki so na koncih zaokroženi - v tem primeru pa poskušamo kotirati vsaj do zadnjega središča kroga (loka)
- Trudimo se kotirati tako, da pomožnih kotirnih črt **ne rišemo znotraj predmeta**
- **Poševnih mer** praviloma **ne kotiramo**, razen če je to nujno potrebno
- **Nevidne robe** kotiramo le izjemoma.

Ob vsem tem **ne smemo pozabiti na standarde**: pravilna oddaljenost kotirne črte od konture, zaporedno ali vzporedno kotiranje, kotiranje od simetrale, po nepotrebnem ne sekamo kotirne črte s pomožnimi črtami, kot ne kopijemo na enem mestu, izogibamo se kotiranju nevidnih robov itd.



Kotiranje torej sploh **ni tako enostavna naloga!**

### Kotiranje - načini (vzporedno, zaporedno)


Najenostavnejši način kotiranja je **zaporedno** ali **verižno kotiranje**. Odstopanja posameznih mer nimajo posebnega vpliva na funkcionalnost predmeta. Pri tem načinu kotiranja si **kote sledijo ena ob drugi**, seveda pa mora biti vzporedno podana **tudi največja dolžina** (celotna zunanjna mera predmeta - v našem primeru je to 800):




Pri **vzporednem kotiranju** pa si kote sledijo po velikosti **ena pod drugo**. Tako kotiramo **zahtevnejše strojne dele** (osi, gredi, orodja itd.), kjer so




Če je le možno, kotiramo **na najbližji rob** in ne čez element:




**Kotiranje - posebnosti** Če nimamo dovolj prostora za kotirni puščici in številko, rišemo **kotirni puščici** obrnjeni eno proti drugi **na podaljšku kotirnih črt**. **Kotirno mero** lahko vpišemo **nad podaljškom kotirnih črt**:



Če nimamo dovolj prostora za kotirni puščici, ju nadomestimo **s piko**:




Če med pomoznima kotirnima črtama nimamo dovolj prostora za številko, jo zapišemo na zunanjih strani na podaljšku kotirne črte ali pa uporabimo **kazalno črto**:



#### POSEBNE MERE:

- Podčrtane mere ne ustrezajo merilu.** Mere, kotirane v skrajšanem pogledu, ne podčrtamo.
- Pomožne mere** so tiste, ki na risbi niso potrebne. Zapišemo jih **v oklepaju**. Na risbo jih vrišemo, če z njimi pomagamo pri izdelavi predmeta.
- Kontrolne mere** so pomembne, ker jih je treba posebej kontrolirati. Zapisane so **v okvirjih**.



#### Kotiranje - pravila PRAVILA KOTIRANJA:

- Na delavnških risbah morajo biti podane **vse potrebne mere** za izdelavo narisanega predmeta. Nobena mera (kota) ne sme manjkati. Kotiramo tudi v primeru, če se v nekem pogledu dva robova pokrivata - kajti, morda gre le za majhne razlike, ki jih prosto oko ne loči.
- Iste kote** na risbi **ne kotiramo dvakrat**. Ponovitev (npr. v drugem pogledu) je upravičena le, če s tem postane risba razumljivejša.
- Če je neko mero **mogočno izračunati**, je praviloma **ne kotiramo**. Obstajajo pa tudi izjeme, npr.: kotiranje konusov, pomožne mere (ki jih zapišemo v oklepaju) ipd.

**Kotiranje - sistematična, zaporedje** Zaradi preglednosti je pri kotiranju zelo priporočljivo, da se **DRŽIMO SISTEMATIKE**, npr.:

- A Najprej preverimo: je narisan predmet **simetričen** ali **rotacijski**? Simetričnim in rotacijskim predmetom ne pozabimo narisati **srednjice** oz. **simetrale**. S tem bomo **bistveno zmanjšali število kot** (mer) - oblike, ki so na obeh straneh simetrične, bomo kotirali **le na eni strani**.
- B Proučujemo predmet. S tankimi črtami (da bomo kasneje lahko brisali) si zapišemo **zunanje mere predmeta** (največja dolžina, največja širina in največja višina predmeta). Med seboj **ločimo ravne in krožne oblike** na predmetu.

C **Najprej** kotiramo **krožne oblike** (krogi, krožni prehodi, loki, zaokrožitve). Najprej kotiramo **manjše mere**. Vsakemu kotiranemu polmeru (premeru) takoj kotiramo tudi **polozaj** njegovega **središča** in **mejne točke** (če obstajajo).

D Kotiramo **ravne dimenzije** po zaporedju:

- začnemo s kotiranjem **vseh dolžin**,
- zatem kotiramo **vse višine** in nazadnje
- kotiramo **vse širine**.

Odločiti se moramo za **vzporedno** ali **zaporedno** kotiranje. Spet **začnemo** s kotiranjem **manjših mer**, nazadnje pa **obvezno kotiramo** še vsako **celotno dimenzijo** (**skupno dolžino**, **širino**, **višino**). Če pa se predmet zaključi s krožno



obliko, tedaj kotiramo **središča**.

**Poševnih mer ne kotiramo**, če to ni nujno potrebno - kotiramo jih le, če s tem poenostavimo izdelavo izdelka ali prostorsko predstavo. Posebej preverimo še mere, pri katerih se **robovi** v določenih pogledih **prekrivajo**. Pokrivanje robov namreč **ni garancija za to, da so kote enake** - lahko se razlikujejo le za malenkost. Zato v takih primerih raje **večkrat kotiramo**.

E Kotiranje **kotov**, če je to zahtevano. Če posebnih zahtev ni, tedaj kotov običajno ne kotiramo. **Posnetja (faze)** lahko poenostavljeno kotiramo **z eno mero le, če so robovi posneti pod kotom 45°** (dolžina in kot: 2/45° oz. 3x 45°).

F Nazadnje kotiramo **nagibe, zoženja in konuse**. Po zgoraj opisanem postopku lahko tudi **izvedemo kontrolo**, ali je predmet pravilno kotiran.

**Kotiranje debelin** Kadar ima predmet enotno debelino, jo lahko kotiramo tako, da uporabimo črko **t** ali grško črko **δ**:



**Kotiranje krožnih oblik** Krožnim oblikam (krog, krožni lok itd.) moramo vedno določiti:

1. **Lego središča.** To naredimo tako, da kotiramo položaj srednjic (črte G).

2. **Dimenzijsko krožne oblike:**

a) **Krog** kotiramo **premer** - znak  $\phi$  pa uporabimo samo tedaj, ko kotirani krog ni narisan (vidimo ga iz drugega pogleda).







b) Če imamo **zakrožitev**, tedaj kotiramo **polmer**.

c) Če imamo **krožni lok**, tedaj kotiramo **polmer** in kot, ki označuje začetek in konec loka.


3. **Globino** ali **višino krožne oblike**.

Luknji, izdelani s svedrom, narišemo še stožčasti konec s kotom 120°, ki pa ga ne kotiramo!

Poglejmo primere pravilno kotiranih luknen:



**Kotiranje simetričnih teles** Simetričen predmet razdelimo s tanko črto G (simetralo) tako, da je risba na obeh straneh simetrale enaka. Simetrija vpliva na način kotiranja in na izdelavo. Oblike, ki so na obeh straneh simetrale enake, **kotiramo le na eni strani**:



**Kotlovec** Trdna usedlina, ki se nabira na stenah posod, v katerih se kuha ali segreva voda. Del.:

- a) **Vodni kamen**, ki nastane iz karbonatnih soli.  
b) **Kotloveci kamen**, ki nastane iz nekarbonatnih soli in je koroziven. Sin. gipsni kamen.

Kotlovec, ki se nabira na stenah ogreval, poslabšuje prenos toplote. Posledica tega je lokalno pregrevanje površin za prenos toplote.

**Kotna hitrost** Količnik med kotom zasuka telesa  $\varphi$  [rad] in časom rotiranja  $t$  [s]:

$$\omega = \frac{\varphi}{t}$$

Pri enakomerinem kroženju je kotna hitrost konstantna. Slj. **enota za kotno hitrost**  $\omega$  je [rad/s].

Pri enem vrtljaju je kot  $\varphi$  enak  $2\pi$  radianov. Pri u vrtljajih je kot  $\varphi$  enak  $2\pi \cdot u$  radianov in dobimo:

$$\omega = 2\pi \cdot u / t$$

$u$  ..... stevilo vrtljajev [vrt]

$t$  ..... čas [s]

$\omega$  ..... kotna hitrost [rad/s]

Ker velja  $n = u/t$ , dobimo direktno povezavo med vrtlino frekvenco in kotno hitrostjo:

$$\omega = 2\pi \cdot n$$

pri tem je  $\omega$  [rad/s] in  $n$  [vrt/min]. Če pa v zgornjo enačbo vstavimo  $n$  [vrt/min], dobimo  $\omega$  [rad/min].

Upoštevamo še:

$$I = \varphi \cdot r \quad \text{in} \quad v = I/t$$

pri tem je  $I$  [m] dolžina loka,  $\varphi$  [rad] je kot,  $r$  je polmer [m],  $v$  je obodna hitrost [m/s] in  $t$  je čas [s].

Če upoštevamo definicijo in zgornji dve enačbi, dobimo povezavo med  $\omega$  [rad/s] in  $v$  [m/s]:

$$\omega = \frac{v}{r}$$

Obodna hitrost  $v$  [m/s] je tirna hitrost pri kroženju točkastega telesa po krožni s polmerom  $r$ .

Prim. Krožna frekvence, Vrtlina frekvence.

**Kotni pospešek** Sprememba kotne hitrosti na časovno enoto, enota je [rad/s<sup>2</sup>]:

$$\text{kot. pospešek} = \frac{\text{sprememba k. hitrosti} [\text{rad/s}]}{\text{čas spremenjanja} [\text{s}]}$$

Če uvedemo imena spremenljivk, dobimo za enakomerino pospešeno vrtenje enačbo:

$$\alpha = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t}$$

$\alpha$  ... kotni pospešek [rad/s<sup>2</sup>]

$\omega_2$  ... končna kotna hitrost [rad/s]

$\omega_1$  ... končna kotna hitrost [rad/s]

$t$  ... čas [s]

## Ferdinand Humski


Včasih je potrebno izračunati končno ali začetno kotno hitrost::  
 $\omega_2 = \omega_1 + \alpha \cdot t$  oziroma  $\omega_1 = \omega_2 - \alpha \cdot t$

Če je začetna kotna hitrost  $\omega_1$  enaka 0, tedaj namesto  $\omega_2$  pišemo  $\omega$  in enačbe se poenostavijo:  
 $\omega = \alpha \cdot t$

**Kotnik** Merilni pripomoček, podoben črki L, za preverjanje pravih kotov, standardno pa uporabljamo tudi  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $120^\circ$  in  $135^\circ$  kotnike. Nepr. vinkel.

**Z nožastim kotnikom** lahko na 50 mm dolgem kosu vidimo zračno režo, ki z ravnino tvori kot  $1^\circ$ .

**Prislonski kotnik** uporabljamo za zarisovanje vzporednih črt na manjših obdelovancih.



**Nastavljeni kotniki** pa služijo za prenašanje kota na kakšen drug del.

Kako preizkusimo točnost  $90^\circ$  kotnika: na precizni ravni površini ga postavimo ob tuširno (npr. prizmatično) ravnilo - pri tem ne smemo opaziti reže.


**Kotno gonilo** Glej pojasnila pod geslom Diferencial - avtomobilizem.

**Kotnost** Lastnost črte ali površine: največji odmik od idealno (pod kotom) ležeče linije ali površine.

Prim. Geometrične tolerance.

Primeri zapisov kotnosti na tehniških risbah:


**Primer 1:**



**Pojasnilo:** tolerirana os poševne luknje mora ležati med dvema ravnima vzporednima črtama, ki oklepata z referenčno osjo A-B kot  $60^\circ$  in sta razmerni za  $t = 0,2$  mm.

**Tolerančno področje** je v opazovani ravnini površina med dvema ravnima črtama, ki tvorita z ref. linijo kot  $\alpha$  in sta razmerni za razdaljo  $t$ .


**Primer 2:**



**Pojasnilo:** tolerirana os poševne luknje mora ležati med dvema ravnima vzporednima črtama, ki oklepata z referenčno površino A kot  $60^\circ$  in sta razmerni za  $t = 0,2$  mm.

**Tolerančno področje** je v opazovani ravnini površina med dvema ravnima črtama, ki tvorita z ref. površino kot  $\alpha$  in sta razmerni za razdaljo  $t$ .

**Primer 3:**



**Pojasnilo:** tolerir. površina mora ležati med dvema vzporednima ravninama, ki oklepata z refer. površino A kot  $45^\circ$  in sta razmerni za  $t = 0,1$  mm.

**Tolerančno področje** je volumen med dvema


## Stran 30

vzporednima ravninama, ki tvorita z referenčno površino kot  $\alpha$  in sta razmerni za razdaljo  $t$ .

**Način kontrole kotnosti:** s kotomerom.



**Kotomer** Geometrijsko, merilno ali zarisovalno orodje, namenjeno za merjenje, risanje in zarisovanje kotov poljubne velikosti.

Pri merjenju kotov moramo biti **pozorni** na to, kaj priše na skali kotomera: skala je lahko od  $0$  do  $180^\circ$ , od  $0$  do  $90$  in nato **nazaj do  $0^\circ$** , od  $90$  do  $0$  in nato **nazaj do  $90^\circ$** . Razen tega je včasih kot potrebeno **izračunati iz odbirka**, npr.:





V zgornjem primeru je odbirek  $75^\circ$ , izmerjen kot na merjencu pa je:  $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$ .

Tudi kotomer lahko ima nonij:




Seveda poznamo veliko vrst kotomerov. Za manj natančne meritve uporabljamo **enostavne** kotmere, **univerzalni kotomeri** pa imajo običajno ločljivost  $5'$  (dvanaestinski nonij).

Oglejmo si še različne načine merjenja kotov:




**Kotva** Strojno: sidro. Električno: del stroja (naprave), ki **reagira na elektromagnetno polje**:

a) **Kos** ali **žezeza** (ferit), ki ga **pritegne** trajni ali **elektromagnet**. Npr. rele je pritegnil kotvo:



b) **Rotor z navitjem**, ki je del **elektromotorja** ali **generatorja**. V njem se inducira napetost (enosmerna ali izmenična) ali nastane gibanje. Glavni sestavni deli so **grez**, **kolektor** ali **komutator** in **navitje**. Kotva enosmernega generatorja:



Ang. rotor, nem. Anker.

**Kovalentna vez** Glej Atomska vez.

**Kovalo** Del kovalnega stroja, s katerim se neposredno udarja po kovini. Prim. Nakovalo.

**Kovanje** Oblikovanje (gnetenje) kovine **z udarci** kladiva ali **s sunkovitim** strojnimi **stiskanjem**. Kovni materiali so: jeklo, aluminij in njegove zlitine, baker, med in bron.


**Jekla kujemo v avstenitnem področju**, pri temperaturi difuzijskega žarjenja jekel. Razlog: austenit je **najbolj RAZTEGLJAVA struktura jekla**.

**VRSTE KOVANJA:**

1. **PROSTO kovanje**


a) **Ročno** kovanje, pri katerem sta najpomembnejši orodji **kladivo** in **nakovalo**. Pomožno kovaško orodje pa so mnoge izvedenke kovaških kladiv, kovaških klešč in utopna plošča.

b) **Strojno** kovanje je kovanje s strojnimi kladivi ali s kovaškimi stiskalnicami. Ročna sila pri dimenzijah nad  $\phi 50$  mm ne zadostuje več. Delo kovaškega kladiva in nakovala prevzema **oven** in **nakovalo**, na katera sta pritrjena zgornje in spodnje sedlo. Pri **protiudarnih kladivih** se giblja oba dela, zato govorimo o **zgornjem** in **spodnjem ovnu**. Prim. Kovalo.



2. **Kovanje in stiskanje V UTOPIH**: segret material se stlači ali zgnete v oblikovalno orodje, ki se imenuje **utop** in se tako prilagodi njegovim oblikam. V bistvu je ta način kovanja zelo podoben prostemu strojnemu kovanju, le da imamo na oven/nakovalo pritrjen zgornji/spodnji **utop na mestu** zgornjega/spodnjega **sedla**.

Kovanje v utopih ima velike **prednosti pred prostim kovanjem**: izkovki so natančnejši, produktivnost dela je večja, stroji so bolje izkoristeni in stroški izdelave se znižajo. Prim. Utop.



**POMEMBNO:** gibanje ovna NE SME BITI povsem določeno z ročičnim mehanizmom!!! V tem primeru bi morebiten prevelik ali prehladan obdelovanec onemogočil polni delovni gib ovna, kar lahko vodi do preobremenitev in zloma stroja. Zato so kladiva zračna, parno-zračna ipd., hidravlična kladiva pa imajo posebno vzmetenje.

Zaradi plastične obdelave dobijo kovani izdelki **vlaknasto strukturo, ki sledi obliku predmeta**. V lithih izdelkih ni vlaknaste strukture, saj dobijo predmeti obliko že v tekočem stanju. Z odvzemanjem materiala (struženje, frezanje ...) pa vlakna prekinemo. Zato je kovan predmet **trdnostno boljši, bolj odporen proti utrujenosti materiala**, boljša je **žilavost, ima tudi manjše zarezne učinke**.

Najpogosteje kujemo **jejka z vsebnostjo ogljika od 0,05 do 1,7 %**. Najbolj kovna so jekla s kar najmanjšim odstotkom ogljika. Žveplo in fosfor sta škodljivi primesi: S povzroča rjavkaste razpoke v rdeče užarjenem jeklu, P pa povzroča krhkost pri hladnem gnetenju. S in P skupaj **ne smeta presegati 0,1 %**. Siva litina ni kovna, ker postane pri segrevanju krhka.

Materiale za kovanje zagrevamo na **temperaturo pod tališčem**. Pri višji temperaturi je **specifični deformacijski odpor** praviloma manjši: pri jekilih s 1.100°C je kar 3 x manjši kakor pri 800°C.

Če so **temperature kovanja previsoke**, pride do **pregrevanja in odgorevanja** materiala ter do **grobke oksidacije**. Material postane krhek, razpoka, izgubi prvotne lastnosti in **ni več uporaben**. Pri **prenizkih temp.** pa je **preoblikovanje otezeno**.

Natančne temp. kovanja predpisujejo jeklarne. Ker se material med kovanjem ohlaja, moramo pri doseženi spodnji temperaturi kovanje prekiniti in material ponovno segreti. Čim manj ima jeklo **ogljika**, tem višja je **začetna temperatura kovanja**:

	začetna temperatura in kovna užarjenost	končna temperatura in kovna užarjenost
ogljkovo konstrukcijsko jeklo	1.250°C	750°C
ogljkovo orodno jeklo	1.000°C	800°C
hitrorezno jeklo	1.150°C	900°C

svetlo rumena svetlo rdeča

Okvirne temp. preoblikovanja ostalih materialov:  
**Medenina** 800°C,  
**Al zlitine za gnetenje** 400°C - 480°C,  
**Mg zlitine za gnetenje** 250°C - 400°C.

#### NAPAKE PRI KOVANJU:

- črni lom (previsok % ogljika pri nizki temperaturi)
- rdeči lom (preveč kisika in žvepla v jeklu pri rdečem žaru)
- modri lom (kovanje med 200°C in 500°C)
- mrzli lom (prevelika vsebnost fosforja in žvepla pri hladnem kovanju)
- pri segrevanju velikih kosov je treba paziti, da se **dobro pregreje tudi notranjost**.

**Primeri kovanih izdelkov:** kabelski čevlji, kontakti, ojnice in bati motorjev z notranjim izgorevanjem, orodja za montažo (ključi: natični, zaprti, odprt, momentni ...), izdelki pri kmetijski mehanizaciji (sestavnici deli brane, podrahlač ...) itd.

Prim. Žveplo, Mangan, **Stiskanje**, Difuzijsko žarjenje, Normalizacijsko žarjenje, Zakovati.

**Kovar** Zlitina Fe-Ni-Co. Prim. Invar.

**Kovaško varjenje** Najstarejša oblika varjenja. Predmete najprej segrejemo na kovaškem ognjišču do belega žara. Nato jih stisnemo v neločljivo celoto z udarci kladiva ali s stiskanjem.

Na ta način najlaže varimo jeklo z nizkim odstotkom ogljika (kovaško jeklo), ker je dobro gnetljivo. Jekla z večjim odstotkom ogljika pa na ta način ne moremo uspešno variti.


Predmete moramo pred varjenjem ustrezno pripraviti. Glede na pripravo ločimo sočelno, prekrovno in vstavljenko kovaško varjenje.

Ker razžarjeno jeklo hitro oksidira, moramo varilna mesta pred segrevanjem posipati s praški za

varjenje. Prim. Toplo varjenje s stiskanjem.

**Kovica** Vezni element, ki ima **glavo** in **steblo**, pri montaži pa se **plastično preoblikuje**, dobi novo obliko. Prav s svojo novo obliko kovica opravlja svojo osnovno funkcijo - trdno veže dva dela med seboj. Uporablja se za spajanje enakih ali različnih materialov. Pri demontaži se kovica uniči, je torej **nerazstavljiv vezni element**.


Kovično zvezo v vz dolžnem prerezu najpreprosteje narišemo tako:



Če je pomembna aerodinamična oblika ali zunanj vitez, **kovičimo izravnalno**. V tem primeru se spojno mesto na oku zelo težko opazi, če je material kovice podoben materialu pločevine. Primer izravnalnega kovičenja prikazuje zgornji del risbe:



Izravnalno lahko kovičimo **tudi tanke pločevine**, v katere predhodno naredimo jamice. Pri tem uporabimo posebno orodje: grezilo ali kovico pritisnemo proti posebej oblikovanemu podstavku, da pravilno preoblikujemo pločevino. Nato kovičimo, kovični spoj pa prikazuje spodnji del risbe:




#### VRSTE KOVIC

Po **PREMERU in NAMENU** ločimo:

- a) **Kleparske kovice** (d < 10mm) in
- b) **Konstrukcijske kovice** (d ≥ 10 mm), ki jih ponavadi zakujemo **vroče**.

Glede na **OBLIKO GLAVE** ločimo **kleparske kovice** s **polokroglo** (a), z **ugreznjeno** (b, f - **polvoltla** kovica), z **lečasto** (c), s **ploščato** (d - **votla** kovica) in z **nizko polokroglo** (e - **polvoltla** kovica) glavo. Pri **konstrukcijskih kovicah** uporabljamo kovice s polokroglo in kovice z ugreznjeno glavo.

Po **VRSTI STEBLA** ločimo **polne, polpolne** in **volute** kovice:



Glede na **VRSTO OBREMEMENITVE** ločimo:

- **trdne, konstrukcijske oz. nosilne** kovične zvezze: prenašajo velike sile in jih uporabljamo za jeklene konstrukcije (mostove, žerjave itd.)
- **neprodušne, tesnilne oz. posodne** kov. zvezze, ki trdnostno niso obremenjene, pač pa morajo tesniti (posode, rezervoarji, cevi, žlebovi itd.)
- **trdne in neprodušne oz. kotelne** kovične zvezze: prenašajo velike sile in morajo tesniti (ladje, parni kotli itd.)

**TESNOST kovične zvezze** se **povečuje**:


- a) Če se med spojene dele vstavlja **papir ali platno**, natopljeno **v olju ali firnežu**.
- b) Če se robovi kovičene zvezze in glave kovice po kovičenju **zadletijo**. Dletijo se predvsem zvezze:
  - z debelino pod 6 mm

- s poševno posnetimi robovi obeh pločevin
- pri katerih kovica ni preveč oddaljena od roba
- je nagib roba med 1:3 do 1:4.

Za spajanje jermenov ali trakov iz usnja, tekstila ali umetne snovi uporabimo **jermenske kovice z nizko ugreznjeno glavo**, premer steba 3-5 mm.


Za kovične spoje, ki so **DOSTOPNI LE Z ENE STRANI** (npr. pri ceveh) uporabljamo:

- **slepe kovice z vlečnim trnom**




**Vlečni trn** je na določenem mestu **namerno oslabljen**, da ga kleše za kovičenje pretrgajo.

- **rapirne (razcepne) kovice**





- **slepe kovice**

#### NASTAVNO ORODJE



#### NASTAVNO ORODJE







Z ene strani dostopne kovice so lahko jeklene, aluminijaste ali bakrene.

Na zelo podoben način in tudi s podobnim orodjem kot slepe kovice se pritrđijo tudi [slepe maticе](#) (glej istoimensko geslo).

Izravnalno lahko kovičimo tudi z ustreznimi [slepimi](#) ali [razpirnimi kovicami](#), npr.:



**Votle kovice** se kovičijo tako, da jih z ene strani razpremo:




Votle kovice se na široko uporabljajo tudi v tekstilni industriji.



**Eksplozivne kovice** pa se kovičijo tako:



**Kovica za štancanje** si sama prebije luknjo skozi pločevino:




Posebna oblika kovice je **prebojna** (**prebijalna**) **kovica**, ki prebije eno pločevino, nato pa deformira drugo pločevino in samo sebe. Taka zveza je **neprodušna**.



Nepr. net.

**Kovice - označevanje** Standardna oznaka kovic: kovica d x l standard

Primer: kovica 10 x 32 DIN 660



Za kovice ne rišemo delavniških risb, ker je večina kovic standardnih.

**Kovice - prednosti in uporaba** Glavne prednosti kovičenja pred varjenjem:

- omogoča spoje brez strukturnih sprememb in zato se na mestu spoja ne zmanjšuje trdnost materiala, tudi [krhkost se ne povečuje](#)
- povezujemo lahko takorekoč vse materiale in tudi povsem [različne materiale](#) med seboj
- spajanje je možno tudi [pri samo enostranski dostopnosti](#)
- majhna poraba energije, [ni nevarnosti](#) zaradi plinov ali svetlobnega sevanja
- lahko ga uporabljamo tudi za [gibljive zveze](#)

Kovičene zveze uporabljamo predvsem za vezavo gradiv, ki jih med seboj ne moremo variti ali lotati, pri lepljenju pa tudi ne dosegamo zadovoljivih rezultatov. To so zveze [kovinskih in nekovinskih materialov](#) (jeklo - les, jeklo - steklo, siva litina - guma, spajanje tekstila itd.), zveze kovinskih materialov z zelo [različnimi lastnostmi](#) (jeklo - baker, siva litina - kositer itd.), za [tekstil](#), [mostove](#), [ladij-ske trupe](#) ipd.

V [letalski industriji](#) je kovičenje nezamenljivo, ker se uporablja večkrat utrijene Al legure, ki jim pod vplivom visokih temperatur (varjenje, lotanje) močno pada trdnost.

V avtomobilski industriji prednjači varjenje, ki je skoraj povsem izdržnilo kovičenje. Vendarle kovičenje še vedno uporabljamo za [pogonske verige](#), za pritrjevanje [zavornih oblog](#) na čeljusti bobnastih zavor, pri [avtomobilskih šasijah](#) ipd. Tudi pri povezovanju pločevin se vse bolj povečuje pomen kovičenja.

**Kovičar** Zakovalno orodje. Ko vstavimo kovico v izvrtino, je potrebno stisniti oba spojena dela. To naredimo s pomočjo nastavnega nakovala in kovičarja. Prim. Kovičenje (risba). Razl. glavičar,

**Kovičenje** Spenjanje ali vezanje s kovicami, izjema je le [grezilno kovičenje](#) (kovičenje brez kovic), glej istoimensko geslo.


Kovičena zveza je **nerazstavljava**. Ne uporablja se le za vezanje kovinskih delov, temveč tudi za nekovinske dele ali za vezanje različnih materialov med seboj, npr. za usnje, tekstil, plastične mase, zavorne obloge, stole itd. Primerjava z varjenjem je pojasnjena pod gesлом Varjenje - primerjava tehnologij za spajanje. Sin. zakovičenje, zakovati.

#### ZAKOVANJE KOVIC:

I. Kovice se kovičijo **hladne** ali **vroče**.

1. **Hladno kovičimo** jeklene kovice do  $\phi 10$  mm in **nejeklene kovice** (npr. iz Al ali Cu). Luknje v materialu morajo biti ravno tako velike, da lahko vanje potisnemo kovico.

Jeklene kose poprej **pripravimo**: izvrtno luknje, [robove luknenj](#) pa [grezimo](#), da se glave kovic dobijo uležejo. Luknje manj obremenjenih zvez ne grezimo. Na tanki pločevini lahko luknje za kovice tudi [vtisnemo](#) na stiskalnici ali s posebnim vlečnim orodjem za kovice.



• Če je potrebno, jeklene kose spnemo s sponom, vijaki ali s primeži.

• Kovico **potisnemo** v luknjo ročno ali s [kleščami](#), zakujemo pa jo z vlečnim orodjem (kovični vlečnik, zatezalo) ali z udarjanjem (glej nadaljevanje: ročno kovičenje).



#### 2. **Vroče kovičimo** razbeljene kovice nad $\phi 10$ mm in pa tiste, ki morajo tesniti.

Luknje najprej zvrtamo, nato jih grezimo. Če je potrebno, jih tudi povrtamo. Premer luknje mora biti **1 mm večji kot je premer** surove kovice, saj lahko le tako potisnemo razžarjeno steblo kovice v luknjo.



Kovice segrevamo v oglju, plinu ali v pečeh. Peči morajo biti majhne, da so čim bliže delavcu, ki koviči. Postopki pri toplem kovičenju so enaki kot pri hladnem. Sklepno glavo moramo [hitro nakrčiti](#), ker se stebo hladi. Skovičena zveza se pri ohlajevanju krči, zaradi česar [kovica dobro poveže](#) [oba dela](#).

II. Kovičimo lahko **ročno** ali **strojno**:

- a) **Ročno** preoblikujemo kovico na dva načina:
  - z **udarjanjem**: (a) kovico vstavimo v izvrtino, (b) že oblikovano glavo kovice nastavimo na nastavno nakovalo, s **kovičarjem** stisnemo oba spojena dela, (c) z močnimi, enakomernimi in navpičnimi udarci kladiva nakrčimo steblo, (d) s kladivom grobo oblikujemo sklepno glavo in (e) z **glavičarjem** dokončno oblikujemo glavo



- s **kleščami za kovičenje**, ki kovico **stiskajo**



- b) **Strojno** kovičimo:


- s **strojnim udarjanjem** (potrebujemo nastavno nakovalo in napravo za električno, pnevmatsko ali hidravlično udarjanje)

• s posebnimi **strojnimi stiskalnicami**.

Posebna oblika strojnega kovičenja je **orbitalno kovičenje** - kovičenje z orbitalno (taumel) kovično glavo, ki ekscentrično kroži okoli centra kovice. Pri tem je os kovičnega orodja nekoliko nagnjena proti osi obdelovalca in kovico krožno valja. Na ta način lahko ustvarjamo **trdne** in tudi **premične** zvezze.



### DEMONTAŽA KOVIC:

- zatočkamo sredino
- izvrtamo luknjo skozi sredino kovice
- grezimo glavo kovice
- odstranimo glavo kovice
- z izbjiačem izbjemo kovico




Nepr. net. Prim. Zakov.

**Kovičenje kot popravilo** Priporočeni način popravila s kovičenjem prikazuje spodnji dve risbi.



### Kovični spoji - trdnostni preračun

#### I. STRIŽNO OBREMENJENI kovični spoji



Pri **oblikovanju zakova** je vrstni red nalednjih:

1. Določitev mer surove in zakovane kovice
2. Določitev števila kovic s kontrolo na strig
3. Kontroliranje površinskega tlaka
4. Kontrola porušitve osnovnega materiala

Zaporedje pri kontroli že **oblikovanega zakova**:

#### 1. Kontrola na strig

#### 2. Kontrola na površinski tlak

#### 3. Kontrola porušitve osnovnega materiala

#### Določitev mer surove in zakovane kovice

Iz izkustvenih enačb dobimo mere surove kovice:

$$d = \sqrt{50 \cdot s_{\min} - 2 \text{ mm}}$$

$$l = \sum s + (1,2 \text{ do } 1,9) \cdot d$$

d ..... premer stebla **surove kovice** [mm]

$s_{\min}$  .. debelina najtanje pločevine v zakovu [mm]

$\sum s$  .. skupna debelina vseh pločevin [mm]

l ..... dolžina stebla surove kovice [mm]

Standardne **premere luknenj** v kovičenih delih d najdemo v preglednici d d<sub>1</sub>, obe meri sta v [mm]:

**1 1,05 1,2 1,25 1,4 1,45 1,6 1,65 1,7 1,75 2 2,1 2,5 2,6 2,6 2,7 3 3,1 3,5 2,6 4 4,2 5 5,2 6 6,3 7 7,3 8 8,4 10 10,5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37**

Pri premerih nad 10 mm že uporabljamo enačbo:

$$d_1 = d + 1 \text{ mm}$$

#### KONTROLA kovic NA STRIG:

$$\tau_s = \frac{F}{A_1 \cdot m \cdot n} \leq \sigma_{sdop}$$

F ..... celotna obremenitev kovičnega spoja [N], glej spodnjo risbo


$\tau_s$  ..... strižna napetost v kovici [MPa]

$\sigma_{sdop}$  ... dopustna strižna napetost kovice [MPa]

m ..... število strižnih ploskev [/]

m = 1 za **enostrižni** kovični spoj

m = 2 za **dvostrrižni** kovični spoj



n ..... število kovic zakovu [/]

$$A_1 = \frac{\pi \cdot d_1^2}{4} \dots \text{prerez zakovane kovice} [\text{mm}^2]$$

$d_1$  ..... premer **zakovane kovice** [mm]

Če preuredimo zgornjo enačbo, lahko izračunamo tudi minimalno potrebno število kovic:

$$n \geq \frac{F}{A_1 \cdot m \cdot \tau_s}$$

#### KONTROLA POVRŠINSKEGA TLAKA:

$$p = \frac{F}{d_1 \cdot s_{\min} \cdot n} \leq p_{dop}$$

$$n \geq \frac{F}{d_1 \cdot s_{\min} \cdot p_{dop}}$$

F .... celotna obremenitev kovičnega spoja [N], glej zgornjo risbo

p .... površinski tlak med kovico in pločevino [MPa]

$p_{dop}$  .... dopustni površinski tlak med kovico in pločevino [MPa]

$s_{\min}$  .. debelina najtanje obremenjene pločevine v zakovu [mm]

n ..... število kovic v zakovu [/]

$d_1$  ..... premer **zakovane kovice** [mm]

#### Kontrola porušitve OSNOVNEGA MATERIALA:

Vezni deli (pločevina, profili) so oslabljeni zaradi izvrtin. V strižno obremenjenem kovičnem spoju je osnovni material obremenjen na nateg, gre torej za normalno napetost  $\sigma_n$ :

$$\sigma_n = \frac{F}{s \cdot (b - n_1 \cdot d_1)} \leq \sigma_{dop}$$

F .... celotna obremenitev kovičnega spoja [N]

$F_1$  .... obremenitev ene kovice v zvezi [N]

n ..... število kovic v zvezi [/]

$n_1$  .... št. kovic v vrsti v obravnavanem prerezu [/]

$d_1$  ..... premer zakovane kovice [mm]

b .... širina pločevine [mm]


s .... debelina pločevine [mm]

$\sigma_n$  ... natezna napetost v osnovnem materialu


[N/mm<sup>2</sup>]

$\sigma_{dop}$  ... dopustna napetost osnovnega materiala (pločevine) [N/mm<sup>2</sup>]


Dejanski potek nateznih napetosti:



Predpostavljeni potek napetosti v izračunu:



#### II. NATEZNO OBREMENJENI kovični spoji:



Zunanja obremenitev F deluje v smeri osi kovice in povzroča kovici natezno napetost  $\sigma_n$ . **Kontrola:**

$$\frac{F}{n \cdot A} \leq \sigma_{ndop}$$

$\sigma_n$  ... natezna napetost v kovici [N/mm<sup>2</sup>]

$\sigma_{ndop}$  ... dopustna natezna napetost gradiva kovice [N/mm<sup>2</sup>]

A ... prečni prerez kovice [mm<sup>2</sup>]

n ... število vseh kovic v kovičnem spoju [/]

F ... celotna obremenitev kovičnega spoja [N]

Če pa sila F deluje tako, da se neenakomerno porazdeli na posamezne kovice, tedaj je potreben pri trdnostnem izračunu najprej določiti ustrezne obremenitve posameznih kovic in šele nato trdnostno kontroliramo kovice.

**Kovinar** Delavec, zaposlen v kovinski industriji.

**Kovinarska libela** Glej Libela.


**Kovine** Okrog 75 elementov, ki imajo podobne fizikalne lastnosti: kovinski sijaj, neprozornost, visoka toplost in električna prevodnost, medsebojna topnost (zlitine), trdno stanje pri sobni temperaturi (razen Hg) in zgradbo iz mikroskopskih kristalov.

#### KOVINE RAZDELIMO NA:

- **železna gradiva**: lita železa in jekla
- **neželezna gradiva**: lahke ( $\rho < 5 \text{ kg/dm}^3$ ) in težke kovine ( $\rho > 5 \text{ kg/dm}^3$ )

Med **lahke barvaste kovine** štejemo aluminij Al, magnezij Mg in titan Ti. **Težke barvaste kovine** so baker Cu, svinec Pb, kositer Sn, cink Zn, nikel Ni, krom Cr, kobalt Co, kadmijs Cd, molibden Mo, volfram W, vanadij V, mangan Mn, antimon Sb in živo srebro Hg, **težke žlahtne kovine** pa so zlato Au, platina Pt, srebro Ag, iridijs Ir in paladij Pd.

Zelo pomembno je vedeti, da **kovinsko gradivo sestavljajo ATOMI**, ki se v trdnem stanju povezujejo v **KRISTALE**. Kristali se povezujejo v **ZRNA**, ki pa se vežejo v **STRUKTURU**.



Pri proučevanju kakovosti kovine je najbolj pomembno poznati **zrna**. Opazujemo:

**1. Velikost** kristalnih zrn. Vedno si prizadevamo za drobozrnatno strukturo, saj so kovine z drobozrnatno strukturo približno izotropne.


**2. Enakost** / različnost kristalnih zrn v strukturi:

a) **Homogena struktura** je sestavljena iz enakih kristalnih zrn (npr. raztopinski kristali).

b) **Heterogena struktura** je sestavljena iz različnih kristalnih zrn (npr. evtektik, evtektoit).

Prim. Gradiva, Raztopine.

**Kovinska vez** Atomi kovine oddajo po en ali več elektronov, nastale pozitivno nabite ione obkrožajo v kristalni mreži prosti gibljivi elektroni. Raškemijska vez.



**Kovinske prevleke** Pri površinski zaščiti kovin s kovinskimi prevlekami razlikujemo več postopkov:

a) **Potapljanje v kovinski kopeli**

b) **Galvaniziranje**

c) **Platiranje**

d) **Difuzijski postopki zaštite pred korozijo**

e) **Metalizacija**

Glede na uporabljene kovine pa ločimo: cinkanje, kositrenje, nikljanje, svinčenje, kromanje, bakrenje, kadmiziranje in alitiranje.

Prim. Površinska zaščita, Oplemenitev.

**Kovna litina** Glej temprana litina.

**Kovnost** Glej Preoblikovalnost, Duktilnost.

**Kožni pojav** Pojav, da je gostota el. toka **večja na površini** vodnika kot v njegovi notranjosti. Razlog je indukcija v spremenljivem magnetnem polju. Posledica k.ožnega pojava je nezaželeno povečanje vodnikovega upora. Pojav postane izrazit **pri visoki frekvenci**. Sin. skin efekt.

**Krak** Vsaka od dveh premic, ki omejujeta kot. Tudi okončina s podobnim ogrodjem, npr.: dve palici, ki sta na enem koncu zvezzani (~ šestila, žabji ~ itd.). Prim. Premni krak (premnik).

**Kratki stik** Direktni medsebojni stik dveh ali več vodnikov ali priključkov brez vmesnega vezanega porabnika. K.s. povroči prevelik električni tok, ki lahko poškoduje omrežje. **Vrste kratkih stikov:** enopolni ali zemeljski (fazni vodnik je v stiku z zemljo), dvopolni (stik med dvema fazama), dvopolni zemeljski (stik med dvema fazama in zemljo), tripolni (stik med vsemi tremi fazami), tripolni zemeljski (stik vseh treh faz in zemljo).

**Kratkostična kletka** Glej Asinhronski motor - trifazni, kletasti rotor.


**Krčna mera** Mera, ki upošteva krčenje materiala, npr. pri litiji (ohlajanje litine): ulitek je za krčno mero manjši od svojega modela. Prim. Model.

**Krčni nased** Tesni ujem, pri katerem sta gred in pesto izdelana z nadmero U. Zaradi nadmere pride po vgradnji na kontaktnih površinah med gredjo in pestom do površinskega tlaka  $F_t$ , ki zagotavlja potrebno silo trenja  $F_t$  za **prenos vrtilnega gibanja**, hkrati pa lahko takšna zveza prenaša tudi določeno **aksialno** (osno) **silo**.

V praksi uporabljamo **3 postopke** za nastanek

krčnega naseda:

**1. Mehanski postopek:** gred in pesto sestavimo v hladnem stanju z montažno silo  $F_m$  in s hitrostjo stiskanja gredi v pesto približno 50 mm/s.



strojništvu uporablja za peskanje (granulacije 0,5 do 1 mm) in poliranje. Sin. kvarc. Prim. Steklo.

**Krep trak** Običajno je s tem izrazom mišljen za ščitni (ličarski) leplilni trak.

**Krep:** preja, ki se uporablja tudi za imitiranje brk in brade, po tkanju se zgrbanči in daje tkanini značilen videz.

Krep papir pa je **naguban** mehek papir, ki se običajno uporablja za okrasitev (aranžiranje). Ang. crepe: nakodran papir.

**Kresilni kamen** Glej Kremen.

**Kretna geometrija koles** Lega koles v mirovanju motornega vozila se razlikuje od lege koles med vožnjo zaradi:

- delovanja sil na kolesa
  - zračnosti v ležajih koles in gibljivih delih obes (kroglasti zgibi, ležaji, sorniki).
- Med vožnjo naj bi bilo vsako kolo postavljeno navpično glede na cestišče in vzporedno s smerjo vožnje.
- Koti, ki določajo lego kolesa v mirovanju, so:
- previs kolesa
  - kot razlike zasukov koles
  - nagib premnega sornika
  - radij krmiljenja
  - kot zaostajanja oz. prehitevanja kolesa
  - stekanje koles


**Kretni mehanizem** Glej Krmiljenje vozila.

**Kretni polmer** Glej Radij krmiljenja.


**Krhkost Lomljivost.** Krhka gradiva se pod udarjem sile razletijo v kose. Npr. steklo, siva litina z lamelnim grafitom, kaljeno jeklo itd.

Material lahko postane krhek tudi zaradi kemijskih reakcij - npr. pri talinrem varjenju zrak reagira z raztaljenim materialom, zato postane zvar krhek. Naspr. žilavost, prožnost. **Krhati:** po malem od kosa drobiti.

**Krimpanje** Popačenka iz ang. crimp: gubati. Žargonski elektrikarski izraz za spajanje žičk v konektorjih. Slovenski izraz za orodje - klešče za krimpanje, tudi klešče grip za kabelske kontakte:



**3. Hidravlični postopek:** na kontaktno površino med gredjo in pestom dovajamo olje pod tlakom, zaradi česar se gred skrči in pesto razširi. Na ta način montiramo **le dele z rahlo stožčastimi površinami** (konus 1:30). Gred najprej potisnemo v pesto kolikor gre, končni položaj pa dosežemo s pomočjo tlaka. Hidravlični postopek se uporablja tudi za demontažo ležajev z valjastimi kontaktimi površinami, ki so bili predhodno montirani z mehanskim ali termičnim postopkom.



**Kreativnost** Ustvarjalnost. Lat. creare: ustvariti. Nasprotje kreativne je operativa, tudi rutina.

**Kredit Desna stran konta** in pomeni **v dobro**. Prim. Konto, Debet. Beseda kredit pa pomeni tudi zaupanje - dajanje na up, posojanje denarja.

**Kremen** Najpomembnejša oblika silicijevega oksida  $\text{SiO}_2$ , ob glinencih najbolj splošno razširjen mineral, pomembna sestavina kamnin (granita, gnejsa itd.) in peskov. **Tališče:** med 1.300 in 1.550°C. Gostota 2,1 - 2,7 kg/dm<sup>3</sup>. **Oblike:** kamen strela, čadavec, ametist, citrin, roževec, kalcedon, ahat, oniks, jaspis. Kresilni kamen je kombinacija jaspisa in opala. Kremenčev pesek se v

Prim. Klešče, Stiskalne klešče, Grip klešče.

**Kriolit** Natrijev-aluminijev fluorid  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$ , ki se uporablja kot elektrolit pri elektrolizi v talini (elektroliza glinice v aluminiju). Gostota 2,9 kg/dm<sup>3</sup>.


**Kripa** Voz s košem. Z rešetko (ograjo) zaprt prostor. Tudi takšna oblika tovornjaka.

**Kript-** Prvi del zloženek, ki izraža, da se kaj nanaša na skritost, prikritost. Sin. crypt-, crypto-, kripto-, krypto-. **Kriptovaluta:** glej Bitcoin. Prim. Enkripcija.

**Kristal** Telo s pravilno notranjo zgradbo in ravnnimi mejnimi ploskvami. **Kristalizacija:** nastajanje kristalov, prim. Litje.

**Kristalen** V obliki kristala. Tehnični materiali imajo v trdnem stanju praviloma kristalno strukturo. Kristalne snovi so: kovine, diamant, sladkor itd.



Pri kovinah poznamo v glavnem tri osnovne oblike kristalne rešetke: heksagonalno, kubično in tetragonalno .



Pri **heksagonalnih** kristalih tvorijo kovinski ioni šestrobo prizmo s po enim ionom v sredini obeh osnovnih ploskev, lahko tudi v sredini vsake druge stranske ploske. Kovine s heksagonalnimi kristali so kadmij Cd, magnezij Mg, titan Ti, cink Zn, cirkonij Zr, talij Tl, tehnečij Tc, rutenij Ru, kadmij Cd, renij Re, gadolinij Gd, osmij Os.  $\beta$ -kositer pa je primer elementa s **tetragonalno rešetko**.

Poznamo **dve vrsti kubičnih kristalnih rešetk:**

- a) **Prostorsko centrirano kubično rešetko** tvori po eden ion v vsakem vogalu košce in še eden ion v sredini kocke. Npr. krom, molibden, vanadij, volfram in jeklo pod približno  $723^{\circ}\text{C}$ .  
 b) **Ploskovno centrirano kubično rešetko** tvori po eden ion v vsakem vogalu kocke in po en ion v središču vseh šestih stranskih ploskev kocke. Npr. aluminij, svinec, baker, nikelj, platina, srebro, pa tudi jeklo približno med  $723^{\circ}\text{C}$  in  $911^{\circ}\text{C}$ .



3 načini prikaza prostorsko centrirane kubične rešetke  
3 načini prikaza ploskovno centrirane kubične rešetke

Sin. kristaliničen. Prim. Amorfien, Železo.

**Kristalna kal** Prvi kristal, ki se pri ohlajanju tekoče kovine izloči iz taline. Prim. Litje.

**Kritična hitrost hlajenja** Glej Kaljenje, Martenzit. **Kritnost** Sposobnost barvila, da naredi enakomerno obarvano plast prek plasti druge barve.

Preizkus kritnosti naredimo s črno-belo šahovnico ali s ploskvijo, ki ima bele in črne proge. Na takšno ploskev nanesemo toliko plasti barvila, da dobimo enak barvni ton na beli in na črni podlagi.


Sin. prekrivnost, pokrivnost, transparentnost, prosojnost..

**Krivljenje** Plastično preoblikovanje - predelava pločevin v oblike z razmeroma **velikim krivinskim radijem**, sin. okroglenje, okroglo krivljenje, ukrivljenje. Zunanja vlakna se napre, notranja pa nakrčijo, v sredini je neutralna cona, prerez materiala pa se bistveno ne spremeni. Krivimo v lad-

jedelnijištvu, pri gradnji kotlov, cistern in cevovodov, pri kleparskih in avtokleparskih delih itd. Prim. Upogibanje.

Poznamo **dva načina ROČNEGA krivljenja**:

- a) **Ročno radialno krivljenje** na nekem zaokroženem predmetu, npr. na cevi, na oporniku ipd.:




b) **Krivljenje z raztezanjem ali z nakrčevanjem** izvajamo s kladivom ali z okroglimi kleščami. S kladivom tolčemo samo po enem robu pločevine. Ta rob se raztegne, pločevina pa se skrivi v nasprotni smeri in v isti ravni (tangencialno):




Z okroglimi kleščami pločevino na enem robu uvlečemo (nakrčimo). Ker se ta rob skrči, se pločevina skrivi v tej smeri, v isti ravni:




**STROJNEMU krivljenju** pravimo okroglo krivljenje. Glavni del naprave so trije valji:



Eden od valjev se vrta okrog fiksnega središča, drugega lahko premikamo navpično gor-dol, tretjega pa v poševni smeri. S tem spremojamo polmer krivljenja pločevine:



Natančnost se poveča, če uporabimo štiri valje:



Valji so vgrajeni v **stroj za okroglo krivljenje pločevine**. Stroj je narejen tako, da:

1. Navpično dvigujemo valj **z dvema vijakoma**, ki sta nameščena na obeh straneh valja s spodnje strani. Vodila valja pri tem potujejo po levem in


desnem utoru v ohišju stroja.

2. Poševni valj premikamo skozi poševni utor:

- z vzvodom in ročico za fiksiranje položaja
- z ročnim kolesom

Tudi poševni valj moramo premikati vzporedno. Vzporedni premik nam zagotavlja dva med seboj povezana ekscentra (na levi in desni strani stroja). Ko zavrtimo eden ekscenter, se zavrti tudi drugi - zato se poševni valj na obeh straneh premakne enako.

3. Z ročico lahko eno stran zgornjega valja tudi izvlečemo iz utora. S tem valj sprostimo in odmaknemo, da lahko izvlečemo pločevino, ki smo jo ukrivili okoli valja.



Stroj za okroglo krivljenje pločevine


Stroj je običajno kombiniran, npr. z napravo za upogibanje ob letvi, z napravo za zgibanje ipd.

**Križnik** Strojni element, ki povezuje batnico in ojnicno. Sestavni del križnika je **vodilo**, ki mu **zagonjava premočrno gibanje** skupaj z batnico. Glej risbo pod gesлом Kompresor - batni.

**Križno stikalo** Stikalo, ki ima štiri priključke (1 in 2 sta npr. vhodna, 3 in 4 pa izhodna), dva pola, dva kontakta in dva stanja:

- v prvem stanju prvi kontakt povezuje priključka 1 in 4, drugi kontakt pa 2 in 3
- v drugem stanju pa prvi kontakt povezuje priključka 1 in 3, drugi kontakt pa 2 in 4

Seveda lahko tako stikalo uporabimo tudi kot menjalno ali kot enopolno. Prim. Stikalo. Simboli:



**Krmiliti** Voditi, upravljati, neposredno vplivati.

**Krmilje** Sklop, ki zajema vse sestavine, zaradi katerih stroj ali naprava deluje po vnaprej predvidenem načrtu dela.

Vsako krmilje je sestavljeno iz dveh delov:

A. **Energetski** (močnostni) del krmilja (mehanski, pnevmatični, hidravlični, električni itd.) in

B. **Informacijski** del krmilja.

Pomembna sestavina vsakega krmilja so **krmilni** in **signalni elementi**. Npr. ~ letala, avtomobila itd.

#### VRSTE KRMILIJ:

1. Glede na IZVEDBO poznamo:


• **OŽIČENA krmilja**. Zarjaje je značilno, da lahko njihovo delovanje spremeniemo le, če posežemo v označenje krmilja. To so npr.: **elektromehanska** (kontaktna) krmilja (vsebujejo stikala, releje, EM ventile itd.), **elektronska** (vsebujejo logična vrata, števce itd.), **neelektrična** (pnevmatska, hidravlična itd.).

• **PROGRAMIRLJIVA krmilja**. Njihov način delovanja je določen s programom, ki je zapisan v pomnilniku in ga lahko po želji spremeniemo. Najpogosteje se v ta namen uporabljajo programirljivi logični krmilniki PLK (PLC) in mikro-krmilniki (μC).

Iz gornjega pregleda vidimo, da so **električna krmilja** elektromehanska in elektronska (polprevodniška: označena ali programirljiva logična)

2. Glede na odvisnost **VHODOV** in **IZHODOV**:

• **LOGIČNA** (kombinacijska) krmilja ne vsebujejo pomnilnih elementov, stanja izhodnih spremenljivk y so direktno odvisna le od trenutnih vrednosti (stanj) vhodnih spremenljivk x:



Enostavni primer je časovno krmiljenje šolskega zvonca ali pa krmiljenje različnih vhodnih veličin s pomočjo logičnih funkcij.

**Asinhrona** krmilja delujejo brez signala za takt. **Sinhrono** krmilje pa je usklajeno z neko napravo (npr. s tračnim transporterjem) ali pa deluje po določenem taktu.

• **SEKVENČNA** (zaporedna) krmilja - na izhodna stanja **y** vplivajo tako vhodna stanja **x** kot tudi notranja stanja sistema **z** (vsebujejo POMNILNE ELEMENTE):



Pomnilni elementi so npr. bistabilna stikala ali pomnilne celice v elektrotehniki, bistabilni potni ventilii pri pnevmatiki / hidravliki itd. Omogočajo, da lahko trenutno stanje neke vhodne veličine povzroči trajno spremembo ene ali več izhodnih veličin. Svoja notranja stanja ohranjajo tudi, če je sistem izključen.

Najpomembnejša in najzahtevnejša krmilja so prav sekvenčna. Shovanje teh krmilij si olajšamo z uporabo prenosnih funkcij, frekvenčnih karakteristik, preverjamo tudi stabilnostne pogoje itd. Upoštevamo tudi, da se lahko ista kombinacija vhodnih spremenljivk zaradi dodatnih notranjih stanj preslika v različne izhodne kombinacije.

Poznamo dve skupini sekvenčnih krmilij:

> **PROSTO delujoča krmilja** - na vhodu se lahko pojavi veličine v poljubnem zaporedju. Funkcijska odvisnost med vhodnimi, notranjimi in izhodnimi veličinami je poljubna, lahko tudi analogna. Npr.: krmilje, ki išče praštevila med številami 1 in 100.

> **KORAČNA krmilja** - delovna naloga se izvede po korakih, ki si sledijo v točno določenem zaporedju. Vsak naslednji korak se prične šele potem, ko se prejšnji korak zaključi. Delovanje krmilja sproži začetni korak.

Običajno se zaporedje ciklično ponavlja - korake lahko združimo v delovni cikel.


Primeri koračnega krmilja: delovanje pralnega stroja, tudi pnevmatična in hidravlična krmilja so najpogosteje koračna.

Shovanje koračnih krmilij je sistematično delo, vse možnosti podrobno analiziramo z diagrami gibanj. Primer analize koračnega krmilja - glej geslo Načrtovanje pnevmatskih krmilij.

Pri koračnem pnevmatskem krmilju lahko težave povzročajo bistabilni ventilii - glej geslo Škarjasti signal.


Prim. Načrtovanje krmilij. Razl. krmilnik.

**Krmiljena nepogonska toga prema** Najenostavnnejši in najcenejši način obešenja krmiljenih koles. uporabimo lahko togo premo z vilicami, s pestom ali s stolpom, glej risbo pod geslom Premnik. Primer izvedbe:



**Krmiljena prema** Glej Prema, Krmiljenje vozila.  
**Krmiljeni nepovratni ventil** Glej Zaporni ventil.

Delovanje:



**Krmiljenje Upravljanje** (uravnavanje) neke izhodne oziroma krmiljene veličine **X** na ta način, da:


1. Sistem sprejema podatke o vhodni (krmilni) veličini **Y**. Primer: volan obrnemo v desno.
2. Sistem odreagira: sprememba vhodne veličine vpliva na spremembo izhodne (krmiljene) veličine **X**. Primer: avto zavije v desno.
3. Za krmiljenje je značilno, da samo **Y** (krmilna veličina) vpliva na spremembo **X** (krmiljene veličine), **obratnega vpliva ni!**

Pravimo, da je pretok informacij ENOSMEREN - od vhoda proti izhodu.

Osnovni načini krmiljenja CNC strojev so opisani pod posebnim gesлом: **CNC - načini krmiljenja**.

Zelo pomembno je poznati razliko med besedama **KRMILJEN** (uravnavan, voden, npr. krmiljena veličina X) in **KRMILNI** (veličina, ki poveljuje oz. center, iz katerega gredo povelja; v našem primeru veličina Y).

**Krmiljena** in **krmilna veličina** sta prva podatka, ki ju je potrebno prepoznati pri vsakem obravnavanju krmiljenju! Razen vhodne (krmilne) veličine so vplivne veličine tudi **motnje Z**, ki se sprememijo brez našega nadzora, so torej nezaželene:



Načelo krmiljenja ali **ODPRTE ZANKE VODENJA**: sistem S pod vplivom vhodne (krmilne) veličine Y in motenj Z spreminja izhodno veličino X.


**Primeri krmiljenja:**

1. Krmiljenje temperature prostora (krmiljena, izhodna veličina X) z ročno (približno) nastavljivojo primerenega pretoka tople vode (krmilna oz. vhodna veličina Y), ki kroži skozi radiator. Ta sistem nima povratnih informacij o temperaturi prostora in tudi ne reagira na motnje.


2. Ogrevanje prostora samo tedaj, ko senzor zazna gibanje: tudi to je krmiljenje, čeprav je zamenjanje podatkov avtomatizirano. Gre namreč za avtomatično zajemanje (merjenje) **VHODNIH**, ne pa izhodnih podatkov.

3. **Časovni krmilnik za nočno javno razsvetljavo**. Cesto osvetlimo ob določeni večerni uri, ne glede na povratno informacijo, ali je cesta res ustrezeno osvetljena. Tudi podnevi se lahko pojavi potreba po osvetlitvi (npr. ob megli). Dodatna vhodna informacija je lahko tudi morebitna uničena svetilka, pregoreta žarnica itd. Poznamo tudi časovno krmiljenje ogrevanja prostorov itd. Pogosto se zgodi, da merimo neko **veličino, ki ni izhodna** veličina opazovanega sistema (npr. čas, gibanje, ovire ob premikanju vrat itd.). V odvisnosti od take meritve nato spremojamo vhodne veličine sistema (njapogostejo ga vklopimo - izklopimo), brez vsake primerjave z želeno izhodno vrednostjo. V vseh tovrstnih primerih gre za **krmiljenje in ne za regulacijo**.

4. Eden krmilni ali regulacijski sistem lahko krmili druga, npr.: s časovnim krmilnikom krmilimo pretok tople vode skozi radiator in na ta način temperaturo v prostoru. Časovni krmilnik ima vhodno (čas) in izhodno veličino (pretok tople vode), ki je že vhodna veličina naslednjega krmilnega sistema. Skupen rezultat: radiator bo grel le ob določenem času.



Če se koraki vrstijo eden za drugim, imenujemo tako krmilje **koračno**. Primer koračnega krmilja je upogibanje pločevine v dveh korakih:



Ang. control, nem. e Steuerung. Prim. Regulacija. **Krmiljenje - direktno, indirektno** Glej Neposredno (Posredno) krmiljenje aktuatorjev.


**Krmiljenje vozila** Upravljanje predvsem prednjih koles v želeno smer vožnje.

Naloge krmiljenja vozila:

- usmerjanje koles v želeno smer
- omogočanje različnih kotov zasuka levega in desnega kolesa
- prenos in okrepitev navora pri usmerjanju koles
- od volana (roke voznika) do koles


Izvedbe krmiljenja vozila:

- krmiljenje z **vrtilnim podstavkom** (na spodnji risbi levo, tako se krmilijo vozovi in prikolice)
- krmiljenje premnikov (**krmiljena prema** - desno)







Vrtilni podstavki pod stojno površino izgleda tako:


## VRTILNA OS! PODSTAVEK





Različni načini krmiljenja prikolic:



Glavni deli krmiljenja vozila s krmiljeno premo:



Delovanje:



Sin. kretni mehanizem. Prim. Optika.

**Krmilna shema** Glej Vezalna shema.

**Krmilni diagram** Diagram, ki prikazuje stanje signalov na posameznih vodih (priključkih), v odvisnosti od korakov ali od časa. Prim. Funkcijski diagram.

Obravnavani priključki morajo biti tako na krmilnem diagramu kakor tudi na na krmilnih shemi seveda obvezno ustrezno označeni (oštivilčeni) - sicer hitro pride do zmede.


S krmilnimi diagrami najpogosteje prikazujemo signale na izhodih iz krmilnih ali delovnih potnih ventilov, seveda v odvisnosti od koraka ali časa.

Krmilni diagram v odvisnosti od korakov za potni ventil 1S2 iz primera 2, geslo Diagram pot-korak:



V zgornjem primeru zadošča oznaka 1S2 zato, ker ima ta potni ventil eden sam izhod. Če pa je izhodov na obravnavanem potnem ventilu več, tedaj je potrebno navesti, za katerega gre.

Krmilni diagram v odvisnosti od časa za Primer 3 iz gesla Diagram pot-korak, ventil 1V3, izhod 4:



Prim. Diagrami gibanj, Diagram pot-korak, Diagram pot-čas, Funkcijski diagram.

**Krmilni elementi** Elementi, ki krmiljeno veličino vodijo. Lahko so:

- Mehanski:** volan in podobni krmilni mehanizmi, potni ventili pri pnevmatiki ali hidravliki itd.
- Električni:** stikala, releji, kontaktorji, motorska zaščitna stikala, stikala na diferenčni tok (glej FID), inštalacijski odklopni (nadtokovna zaščita), bremenska stikala (v industriji: glavna stikala brez zaščite), močnostni odklopni (v industriji: glavna stikala z nadtokovno zaščito), odmica, približevalna, mikro- in končna stikala.
- Elektronski:** triac, tiristor, močnostni tranzistor.
- Pnevmatični**, npr. potni ventil.
- Hidraulični**, npr. krmilni poti.
- Programirljivi:** PLK.
- Kombinirani:** elektropnevmatiski, elektrohidravlični itd.

**Krmilni mehanizem** Glej Krmiljenje vozila.

**Krmilni priključek, vod** Vod, ki se uporablja le za krmiljenje, npr. za krmiljenje dvotlačnih in izmeničnih nepovratnih ventilov ali za aktiviranje potnih ventilov. Rišemo ga s črtkano črto:


Krmilni vod

Krmilni priključek označujemo:


- Z dvema številkama** npr. 10, 12, 14 (novejši standard). Pri tem označka za krmilni vod 12 pomeni, da bo delovni vod 2 pod tlakom, če bo v krmilnem vodu 12 stisnjena zrak.

Če na isti napravi uporabimo krmilna voda 12 in

še 14, tedaj bo delovni vod 2 pod tlakom, če bo stisnjena zrak v obeh krmilnih vodih: v 12 in še 14. Takšen primer je pri dvotlačnem ventilu:




- S črkami X, Y, Z** (starejši standard). Dvotlačni ventil bi po starem standardu označili tako:




Glej Cevi za pnevmatično omrežje (krmilni vod), Potni ventil - priključki (krmilni priključek).

**Krmilni trapez** Trapez, ki omogoča krmiljenje vozila. Sestavlja ga jarmov drog, dva jarmova vzdova in osnovica krmilnega trapeza, ki jo določa toga prema ali stabilizator (pri neodvisnih obesah).



**Krmilni ventil prikolice** Naprava, ki je sestavni del zračnih zavor. Naloge:

- preko glavnega zavornega valja krmili zaviranje prikolice
- krmiljenje zavorne naprave prikolice z ventilom parkirne in pomožne zavore
- oskrba zavorne naprave prikolice s stisnjениm zrakom



**Položaj med vožnjo:** priključka 41 in 42 sta odzračena. V priključku 43 deluje tlak napajanja iz tlakne posode. Tudi v priključku 22 ni nadtlaka zraka. **Položaj pri zaviranju:** če z delovnim zavornim ventilom 41 krmilimo zavorni tlak, se zavorni vod do prikolice ustrezno odzrači.

Če aktiviramo parkirno zavoro, upade tlak na priključku 43 na tlak okolice, na priključku 21 pa deluje delovni tlak napajanja.

**Krmilnik Naprava**, ki upravlja zunanje naprave po v naprej določenem načrtu dela in brez upoštevanja morebitnih motenj. Sin. kontroler, upravljalnik. Deluje tako, da:

- Sprejema** podatke o vhodnih veličinah.
- Podatke nato **obdelava** (pretvori) po neki predpisani **zakonitosti** npr. z logičnimi funkcijami ipd.
- Rezultat obdelave so ustrezni signali, ki jih krmilnik **oddaja** (izhodne veličine).

Splošni simbol krmilnika, prim. Prenosna funkcija:




Ker je prilagodljiv, je krmilnik **osnovno orodje za avtomatizacijo** industrijskih procesov in naprav.

Posebna oblika krmilnikov so **PLK** - programabilni logični krmilniki, ang. **PLC** - Programmable Logic Controller in nem. **SPS** - Speicherprogrammierbare Steuerung. To so krmilniki, ki jih je **mogoče programirati** - osnovno orodje za avtomatizacijo industrijskih procesov in naprav. Pogosto jih menjujemo z mikrokontrolerji, mikrokrmilniki oz. mikroracunalniki:



Tudi del CPU (mikroprocesorja) v računalniku je **krmilna enota**.

**NC krmilnik** pretvarja programska navodila v GIBANJE. Naloge NC krmilnika so:



- ob zagonu programa **prevaja vhodne podatke v signale**, ki krmilijo motorje za glavna in podaljala gibanja,
- sprejema in obdeluje **povratne informacije** s stroja, npr. o dejanski poziciji orodja / obdelovalca in ostale podatke, ki so pomembni za pravilno delovanje stroja,
- sproti **primerja** vhodne podatke in povratne informacije, nato pa na osnovi prejetih navodil sprejema odločitve in na ta način upravlja stroj, dokler program ni končan.


Preprosti NC krmilniki ne sprejemajo povratnih informacij od stroja - pravimo, da je **povezava** med strojem in krmilnikom **ODPRTA** (glej geslo CNC).

**CNC krmilnik** pa vsebuje tudi poseben računalnik, ki izvaja preračune, zato omogoča **izvajanje zahtevnejših ukazov in sprotno popravljanje programskega navodila**.

Proizvajalci CNC krmilnikov in njihova imena: Siemens Sinumerik, FANUC, Haas, Heidenhain, Mazak, Rexroth IndraMotion MTX (skupina Bosch) ... Sin. krmilna enota, kontroler, controller, PLC (Programmable Logic Controller), PLK (programabilni logični krmilnik). Prim. NC, CNC, Postprocesor, DCS. Razl. krmilje.

Obdelava podatkov v krmilniku praviloma poteka v računalniku, sploh pri zahtevnejših zakonitostih. Pogosto je za obdelavo vhodnih podatkov potreben poseben računalniški program. Ta **software** prav tako imenujemo **krmilnik**.

V pogovoru je dobro ločiti, kateri krmilnik imamo v mislih - **softverski krmilnik** ali **fizični krmilnik**:



1 - programski (softverski) krmilnik (naložen v PC ali v mobilni telefon), pogosto ga imenujemo tudi **aplikacija**

2 - program, naložen v krmilniku  
Prim. PLC - programiranje.

Krmilnik je lahko tudi **priprava za krmiljenje domačih živali** (~ za puje, krave itd.).

**Krmilnik diskov** Naprava, ki povezuje procesor s trdim diskom. Digitalne signale računalnika pretvarja v obliko, primerno za magnetni zapis:



Prvi krmilniki diskov so bili na posebnih karticah ali pa integrirani v matično ploščo. Moderni krmilniki diskov so **integrirani v diskovne pogone**. Prim. Računalniško vodilo, RAID.

**Krmilnik poti** Glej Potni ventil (pnevmatika) ali

Hidravlika - krmilniki poti.

**Krmilnik tlaka** Glej Regulator tlaka, Regulator tlaka - zračne zavore.

**Krmilnik vžiga** Naprava, ki samodejno uravna pravilno nastavitev trenutka vžiga pri motorjih z notranjim zgrevanjem. Čas zgrevanja znaša 1 do 2 ms, iskra pa mora vžgati zmes v tistem trenutku, ki bo zagotovil, da bo najvišji tlak zgrevanja dosezen tik za zgornjo mrtvo lego.


Poznamo dve vrsti krmilnikov vžiga:

- **centrifugalni** krmilnik in
- **podtlacični** krmilnik

**Krmilnik zavorne sile** → Regulator sile zaviranja.

**Krogelni sklep** Glej Končnik. Sin. kroglasti sklep, prim. Krogelni zgib.

**Krogelni ventil** Zapirni ventil, ki regulira pretok fluida s preluknjano kroglo. Da zagotovimo testnost, sta krogla in sedež ventila izdelana ali prevečena s teflonom. Obstajajo tudi podobni ventili, ki imajo namesto krogle preluknjani valjček. Sin. ~ pipa, kroglični ventil. Prim. Pipa.



**Krogelni zgib** Krogelni sklep z možnostjo pritrditve (vpenjanja) v različnih položajih. Uporaben je npr. za prilagodljive primeže, za fiksiranje položaja zaslonoval, kamer ipd.:



Sin. kroglasti zgib, nepr. krogelni zglob, prim. Krogelni sklep.

**Kroglično vreteno** Glej Vreteno. Sin. kroglično navojno vreteno, brezračno krogelno vreteno.

**Krojiti** Dajati čemu obliko, bistvene značilnosti. Razen oblike in obutve lahko krojimo tudi predmete iz lesa, kovine (npr. pločevine) itd. Prim. Pripevovati.

**Krom** Simbol Cr, lat. *Chromium*. Tališče 1.875°C, gostota 7,19 kg/dm<sup>3</sup>. Zelo **trda** in **krhká** težka kovina modrikasto bele barve. Že minimalne primesi C ali Al v kromu pa so vzrok za njegovo izredno trdotno. Proti zraku in vlagi je bolj odporen od niklja. Jeklu zmanjša magnetne lastnosti, zviša pa trdnost in trdotno. Pospešuje nastanek ferita.

#### Kromove spojine

Šestvalenten krom je toksičen in rakotvoren. **Krom(VI)** oksid  $\text{CrO}_3$  je močan oksidant, rdeč in s kristalno strukturo. S segrevanjem nastane **krom(III)** oksid  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ , ki se uporablja za izdelovanje barv in kot polirno sredstvo za kovine. Krom tvori **dve vrsti kislín**: kromova(VI) kislina  $\text{H}_2\text{CrO}_4$  in dikromova(VI) k.  $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ . Kromove(VI) spojine reagirajo z vodnimi raztopinami hidroksidov (npr. z  $\text{NaOH}$ ) do **kromatov(VI)** (npr.  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$ ). Med **halogenidi** je znan predvsem kromov fluorid  $\text{CrF}_6$ , ki nastaja iz neposredne sinteze pri 400°C.

**Uporaba:** v jeklarstvu za **izdelavo nerjavnih** in drugih **legiranih jekel**. Ta jekla so zelo trda, ker tvori krom z ogljikom trde karbide. **Kromiranje**, tudi orodij in meril. Cr prevleke so **protikorozijnska za-**

**ščita**: galvansko nanašajo na poprej pobakreno jeklo 500 μm debelo plast kroma ali pa s tanko (0,3 μm debelo) plastjo kroma zaščitijo ponikljane predmete.

**Kromanje** Kovinska prevleka. Vrste kromanja:

a) **Dekorativno** kromanje je **galvanski postopek** za polepšanje predmetov, obenem pa je s tem dosežena tudi **zaščita proti koroziji**. Debeline nanosa Cr znaša le 0,25 do 1 μm. Primeri uporabe: okrasni deli avtomobilov.

b) **Trdo** kromanje je tudi **galvanski postopek** z bistveno večjo debelino nanosa. Glede kemičnih in fizikalnih lastnosti pa med dekorativnim in trdim kromanjem ni razlike.

S trdim kromanjem dosežemo:

- visoko **oprijemljivost**,
- visoko **obstojnost proti obrabi** (glavni razlog za trdo krimanje),
- visoko **trdoto** (64 HRc - 1100 HV, 2 do 3-krat trša površina kakor zaščitna plast iz niklja),
- dobro **korozjsko zaščito**: površina je kemijsko zelo odporna proti zraku, kislinam, lugom,
- visoko **temperaturno obstojnost**,
- visoko **kakovost površine** (gladkost), posledica česar je tudi nizek koeficient trenja.

**Debelina nanosa:** 5 μm do 1 mm (odvisno od potreb oz. zahtev, tudi več mm). Posebno skrb po svetimo **pripravi površine na kromanje**:

- dobro očiščene predmete najprej namakamo v trikloretilenu in nato izpiramo v vodi,
- nato predmet namakamo v posebni kopeli zato, da dobi **grobo površino** (anodni postopek). Šele po pripravi površine predmet **pokromamo v kopeli**, ki vsebuje kromovo kislino  $\text{H}_2\text{CrO}_4$  z dodatki žveplove kisline, temperatura 32-42°C. Uporabimo **električni tok** 1.000 - 1.500 A/m<sup>2</sup> in napetost 2-3 V. Kromane dele še izpiramo v vodi, sušimo in brusimo na dokončno mero. Zaščitna plast ima malo **motno**, **srebrnkasto** barvo.

**Trdo kromamo različne vrste materialov:** vsa jekla (tudi nerjavna), jeklene in sive litine, baker, medenino, bron.

**Uporaba trdega kromanja:** merilne naprave, vidni deli vodovodne napeljave (pipe ipd.), notranji deli cevi pri **strelnem oružju**, notranjost valjev, bat, batnice, orodja (za plastiko, livarstvo, ročna orodja: natični ključi ipd.), vodila, ležajna mesta itd.

c) **Difuzijsko** kromiranje. Uporablja se naslednja zmes: zmleti  $\text{FeCr}$  (40-45 %), zmleti šamot (45-50 %) + 3-5 %  $\text{AlCl}_3$ . V tej zmesi žarimo jeklo 10 do 15 ur pri temperaturi 1.100-1.150°C.

Drugi način difuzijskega kromanja je 5-6 ur izpostavljanja obdelovanca kromovemu kloridu  $\text{CrCl}_3$  pri temperaturi okrog 1000°C. Tekoča in plinasta sredstva uporabljamo bolj redko.

Takšni deli so **odporni proti oksidaciji do 900 °C**, razen tega so **odporni proti koroziji kislih raztopin in morske vode**. Uporaba: vakuumsko difuzijsko kromiranje mehkega **žezele za releje**.

d) **Črno kromanje** je tudi **galvanski postopek**. Poteka pri visokih gostotah električnega toka, kar povzroči, da se **krom izloča v črni barvi**. V kopeli uporabljamo posebne dodatke ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ), obdelovanci pa se nazadnje sušijo v peči. Debeline nanosa pod 10 μm so **duktilne** (raztegljive), barva je svetleča ali matirana. Je zelo dobra korozjska zaščita medenine in bakra. Izraza ne smemo **zamenjati s črnim kromatiranjem!**

Včasih krom nadomeščamo s kadmijem ali cinkom. Sin. kromiranje. Razl. **kromatiranje**.

#### Kromatičen

1. Barven, v barvah. Kromatika: veda o barvah.
2. Poltonski glas, ~a lestvica - lestvica, sestavljenia iz poltonov.

**Kromatiranje** Za razliko od kromanja to **ni** niti **galvanski** in **niti difuzijski**, temveč **je KEMIČNI postopek površinske zaščite**.

Pomemben je **šestvalentni krom**. Na kovinsko površino deluje kromova kislina  $\text{H}_2\text{CrO}_4$  ali raztopina  $\text{CrO}_3$  v koncentrirani  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , ki **kemično reagira s površino**! Zaradi tega se na površini ustvarjajo

**soli** (**kromati**, od tod tudi ime - kromatiranje). Ta sloj štejemo med vrste anorganskega **nekovinskega** pasiviranja.

Pri kromatiraju se torej odvija kemiska reakcija namesto galvanizacije ali difuzije. Najpogosteje se kromatiranje uporablja za **cink**, **pocinkano jeklo** in **aluminij**. Po barvi ločimo črno, rumeno, modro, zeleno itd. kromatiranje. Na Al dobimo sloj, ki močno izboljša korozjsko odpornost in oprijem barve na površino (brez mehurčkov in odstopanj). Razl. kromanje.

**Kromiranje** Glej Kromanje.

**Kroničen** Dolgotrajen - ki se počasi razvija in dolgo traja. Prim. Akuten.

**Krožna frekvenca** Parameter pri harmoničnem nihanju, ki pove, **kolišen del nihaja** se opravi v 1 sekundi. Definirana je kot  $2\pi$ -kratnik frekvence:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot v = \frac{2 \cdot \pi}{t_0}$$

$\omega$  ... krožna frekvenca [rad/s]  
 $v$  ... frekvenca ( $1/t_0$ ) [1/s, s<sup>-1</sup>, Hz]  
 $t_0$  ... nihajni čas, tudi T [s]

Če je krožna frekvenca enaka  $2 \cdot \pi$  rad/s, tedaj neko harmonično nihanje v eni sekundi opravi natanko eden nihaj. Krožna frekvenca se pogosto uporablja tudi pri izračunih z **izmenično napetostjo** in je analogna **kotni hitrosti** pri strojništvu.

**Krožna žaga** Glej Žaganje. Sin. cirkularka.

**Krožni proces** Vsak ponovljiv proces, ki ob pretvarjanju energije vrača sistem v začetno stanje. Krožni proces je skupek najmanj treh značilnih termodinamičnih preobrazb.


Poznamo **delovne** ali **desne** krožne procese ter **toplote** ali **leve** krožne procese.

**Krožni tek** Glej pojasnilo in primere pod gesloma Popolni tek in Preprosti tek.

**Krožnost** Lastnost obodne linije v vsakem prečnem prerezu tolerirane ukrivljene površine: največji odmik od idealne krožne oblike.

**POZOR:** razlikuj krožnost od krožnega teka, ki vsebuje tudi referenčni element (os vrtenja)! Pri krožnosti lahko os poljubno premikamo!

Primer zapisa krožnosti na tehniški risbi:



**Pojasnilo:** v vsakem prečnem prerezu elementa mora obodna linija tolerirane površine ležati znotraj dveh koncentričnih krogov, ki sta razmaknjena za  $t = 0,1$  mm.

**Tolerančno področje** v opazovanem prerezu je površina med dvema koncentričnima krogoma, ki sta razmaknjena za razdaljo  $t = 0,1$  mm.

**Način kontrole krožnosti:** z vijačnim merilom, z merilno uro.

**Krtačenje** Glej Ščetkanje.


**KS** Kratica: konjska sila (konjska snaga), glej KM.

**Ksenonova žarnica** Glej Razelektritvene žarnice.

**Kuglager** Nepravilen izraz, nemška popačenka (der Kugellager) in pomeni kroglični ležaj.

**Kulisa** Str.: del mehanizma, ki z **žlebom** ali z **izrezom** določa gibanje vzvoda, droga. Glej geslo Mehanizmi in sliko pri opisu kulisnih mehanizmov.


**Kupe** Avtomobilска karoserija zaprtega tipa z dvema vratoma.



**Kupirati** Odrezati, skrajšati, npr. ~ psu ušesa. Prim. Dekupirati, npr. dekupejna žaga.

**Kuplunga** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (die Kopplung: vezava, sklop) in pomeni sklopka.

**Kupolka** Talilna peč za proizvodnjo litega železa (npr. za sivo litino) iz sivega grodla. V njej kurimo s koksom (kemična energija). Prim. Lito železo.



**Kurativa** Ukrepanje šele takrat, ko je nekaj narobe, ko se nekaj pokvari. Npr. ~o vzdrževanje, ~zdravljenje (kurativna medicina). Ant. preventiva.

**Kurbelvela** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (die Kurbelwelle) kar pomeni ročična gred.

**Kurilnost** Razlika entalpij udeleženih snovi pred zgorevanjem in po njem, pri konstantnem tlaku.

**Poenostavljeno**, če ne upoštevamo opravljenega dela: **topota, ki se sprošča pri zgorevanju**. Izraža se na enoto mase goriva, oznaka H. Točne vrednosti dobimo z merjenjem v kalorimetru. Ločimo:

- a) **Spodnjo kurilnost**  $H_i$  - količina topote, ki jo dobimo pri popolnem zgorejtu 1 kg goriva.
- b) **Zgornjo kurilnost ali zgorevalno topoto**  $H_s$  - količina topote, ki jo dobimo, če razen  $H_i$  izkoristimo tudi kondenzacijsko topoto vodne pare v nastalih dimnih plinih:

$$H_s = H_i + 2499 \cdot m_{H_2O} [\text{kJ/kg}]$$

2499 kJ/kg je kondenzac. topota vode pri 0°C,  $m_{H_2O}$  pa je masni delež vode v dimnih plinih [%].

**Vrednosti**  $H_i$  v [MJ/kg]: **acetilen**  $C_2H_2$  48,3; **bencin** 42,7; **biodiesel** 37; **butan** 45,5; **CQ** 10,1; **črni premog** 27,2 - 34,1; **diesel** 42,6; **etan** 47,5; **etanol** 26,8; **etilen** 47,1; **koks** 27,8 - 30,3; **kurilno olje** 41,2; **les** 14,7 - 16,7; **metan** 50,0; **metanol** 19,9; **plinsko olje** 41,9; **propan** 46,4; **rjaví premog** 8,4 - 20,1; **vodik**  $H_2$  120,0; **zemeljski plin** 32-45;

Prim. Potencialna energija.

**Kurzor** Znak na zaslolu, ki označuje mesto naslednje operacije.


**KV** Kratki val SW, HF, prim. AM.

**KV diagram** Glej Veitchev diagram.

**Kvarc** Glej Kremen.

**Kvint** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (das Gewinde), kar pomeni navoj.

**KVM Switch** Stikalo, ki računalniški interaktivni komplet povezuje z več računalniki:



Kratica KVM pomeni **keyboard** (tipkovnica), **video monitor** in **mouse** (miška).


**Kvocient** Število, ki se dobi pri deljenju, količnik. Inteligenčni ~: s številom izraženo razmerje med starostjo in stopnjo umske razvitoosti.

**KVS diagram** Glej Veitchev diagram.

**L1** Dovod električnega toka, faza, linija. Kratica izvira iz ang. Line. Ostale označke pogled pod geslot Označevanje vodov.

**Ladder diagram** Posebna oblika shem, ki se uporablja za ponazorjanje delovanja industrijskih kontrolnih logičnih sistemov. Tako se imenujejo, ker so **znaki podobni lestvi** (ang. ladder): diagram vsebuje dve vertikalni stranici (pola) in toliko horizontalnih prečk, kot jih potrebujemo. Sin. lestvična shema, relejska shema.


Zelo preprost ladder diagram izgleda tako:




Pola sta L<sub>1</sub> (fazni vodnik) in L<sub>2</sub> (neutralni vod). Izvor toka ni označen, zaradi enostavnosti. Osnovni vhodni in izhodni simboli:

<b>VHOD - KONTAKTI</b>	
<b>DELOVNI KONTAKT</b>	
<b>NORMALLY OPEN NO</b>	
<b>MIROVNI KONTAKT</b>	
<b>NORMALLY CLOSED NC</b>	
<b>IZHOD - RELEJI</b>	
<b>RELE AKTIVIRAN, ČE JE TOKOKROG SKLENJEN</b>	
<b>RELE AKTIVIRAN, ČE JE TOKOKROG ODPRT</b>	
<b>KONTAKTI RELEJEV SO NA VHODU !!!</b>	


Tako izgleda logična funkcija **ALI**:




Funkcija **IN**:




Funkcija **NE** (normally closed):




Funkcija **NAND**:




Funkcija **NOR**:



Vežemo lahko poljubne kombinacije, npr. **EX-OR**:



Vezalne sheme lahko spremojmo v Ladder diagraime:



Sin. kontaktni načrt.

**Ladijski vijak** Glej Propeler.

**Lak** Tekoč ali praškast material, ki se na tanko nanese na površino predmetov, nato pa se zaradi kemičnih reakcij ali fizičkih procesov spremeni v nepreklenjo, trdo in elastično prevleko.

Kemične reakcije so lahko oksidacija na zraku, polimerizacija zaradi povišane temperature ipd. Fizični proces je npr. izhlapevanje topil in razredčil (sušenje).

Uporabne funkcije prevleke so:

- zaščita pred vplivi okolice
- optični učinek: barvni efekt, polepšanje ipd.
- posebne površinske funkcije, npr. sprememb električne prevodnosti materiala ipd.

Glej Določanje potrebne količine laka. Prim. Emajl.

Kemično je lak **disperzija** (raztopina, koloid, emulzija ali suspenzija). Vsebuje:

1. **Nehlapne sestavine** ustvarjajo trdno prevleko:

- **veziva** (topljenici): naravne ali umetne smole, olja, voski, tvorci filma
- **mehčala**, ki povečujejo elastičnost filma
- **polnila**, ki zapolnijo vtokline, izboljšajo brušenje ali preprečujejo usedanje pigmentov
- **barvila** ali pigmenti
- **dodatki**, ki povečujejo sijaj, izboljšujejo brusnost in razvlicanje, absorbirajo UV žarke, pospešijo sušenje ali strjevanje (sikativi, trdilci itd.), podaljšajo rok skladiščenja (protimikrobični dodatki) itd.

2. **Hlapne sestavine** po lakiranju hitro izhlapijo:

- **topila**
- **razredčila**: alkohol, bencin, voda, nitro topila
- **reakcijski produkti**

#### VRSTE LAKOV:

a) Glede na **vrsto veziva** (topljencev):

- **oljni laki** (oljnate barve, oksidativno utrjevanje - spajanje s kisikom)
- **nitrocelulozni** ali nitro laki (utrjevanje s fizičnim sušenjem - z izhlapevanjem topila)
- laki iz **umetnih smol**:

**duroplasti**: duroplastične akrilne smole, alkidne smole, melaminske smole (oksidativno utrjevanje - spajanje s kisikom, lahko z dodatkom utrjevalcev - sikativov; dodatna možnost pa je utrjevanje pri povišani temperaturi)

**termoplasti**: termoplastične **akrilne smole** (enokomponentne - strjevanje zaradi kisika, pospeševanje s sušenjem v peči; dvokomponentne - kemijska reakcija in pospeševanje s sušenjem v peči), **poliestrska smola** (utrjevanje s fizičnim sušenjem - z izhlapevanjem topila)

b) Glede na **vrsto topil** proizvajalci praviloma razdelijo lake najprej na dve skupini:

- **vodni laki**
- **topilni laki**: alkoholni laki, nitro laki, laki na acetonski bazi itd.

Razlog za takšno razdelitev: ker je vodne luke izjemno težko odstraniti, ko se enkrat posušijo (zanje ni topil, potreben je brusiti).

c) Glede na **delež nehlapnih sestavin**:

- **MS laki**
- **HS laki**

d) Glede na **agregatno stanje** laka:

- **tekoči laki**
- **prašnati laki**

e) Glede na **število komponent**:

- **enokomponentni laki**
- **dvokomponentni laki**

f) Glede na **način utrjevanja**:

- laki z utrjevanjem zaradi izhlapevanja topila
- laki z oksidativnim utrjevanjem
- laki s kemičnim utrjevanjem

g) Glede na **učinek**:

- enobarvni laki
- laki s kovinskim učinkom

Nekaj pomembnih **mejnikov** (odkritja, napredki) v zgodovini razvoja lakov:

1913 - uvedba proizvodnje popolnoma umetnih smol za lakiranje - **fenolne smole** PF (pred tem so se uporabljala **rastlinska olja**, npr. laneno olje)

1918 - laki iz **sečninskih smol**

1920 - **nitrocelulozni laki**, 1921 se pojavi serijska proizvodnja z nitroceluloznimi laki

1925 - **zračnostrjevalni laki**

1927 - laki iz **alkidnih smol**

1940 - termoplastični **akrilni laki**

1948 - laki iz **epoksidnih smol**

1949 - izdelava prvih lakov na **vodni bazi**

1970 - dvokomponentni **UK laki** (izocianati)

1980 - **HS** (high solid) laki

1990 - uporaba vodnih lakov

Nekateri laki vsebujejo fenolne smole in se sušijo še pri povišani temperaturi. **Žgano lakiranje** pomeni, da površino po lakiranju postavimo v vročo komoro s temperaturo ~130°C. Tako lakiramo tudi aluminij.

**Laki na osnovi vinilnih smol** so mehki in zelo odporni proti kemikalijam. **Emajline in barvne lake** dobimo tako, da omenjenim lakovom dodajamo anorganska barvila (cinkovo ali titanovo belilo, kromovo rumeno barvo, železovo rdečo barvo itd.). Prim. Oljnate barve, **Izračun količine laka**.

**Protikorozjska zaščita** z laki je opisana pod gesлом Zaščita z barvnimi in lakastimi premazi.

Razl. Emajl.

**Lak - avtoličarstvo** V avtoličarstvu ločimo predvsem dva tipa lakov:

• **predlaki**

• **pokrivni laki** oziroma **površinski laki**

**Lak - določanje količine** Glej Določanje potrebe količine laka.

**Laki iz umetnih smol** To so laki, pri katerih se kot veziva uporabljajo:

- **duroplasti** (alkidna smola, melaminska smola), ki se strujejo pod vplivom kisika v zraku
- **termoplasti** (akrilni laki in laki iz poliestrske smole), ki se strujejo z izhlapevanjem topila in se lahko s pomočjo topil ponovno omehčajo

**Laki s kovinskim učinkom** Laki, ki poleg barvnih pigmentov vsebujejo tudi sljudo ali lističe aluminijskega oksida v bazičnem laku. Ker ti dodatki odsevajo na padajočo svetlobo, nastane **kovinski učinek** na površinskem laku. Po nanosu bazičnega laka se takoj nanese prozorni laki za zaščito bazičnega laka (postopek »mokro na mokro«).

**Lakiranje** Prekrivanje neke površine z lakovom.

**Lakiranje na prehod** Poseben način lakiranja, ki od ličarja zahteva tudi nekaj spretnosti. Popravljeni del karoserije lakiramo z **mehkim barvnim prehodom** na staro lakiranje. Na ta način **naredimo razliko** v barvnem odtenku novega in starega lakiranja **za oči čim bolj nevidno**.

Poznamo več metod lakiranja na prehod:

- lakiranje na prehod v naslednji del
- lakiranje na prehod v samem delu
- Spot-Repair

**Lakiranje v serijski proizvodnji** Glej Ličenje v serijski proizvodnji.

**Lakirna kabina** Zaprt prostor, namenjen za lakiranje ali za sušenje. Namen: da preprečimo prisotnost **prahu**, škodljive **barvne megle** in **vonja po laku** na okolico. Da je nanos laka kvaliteten in da lahko med postopkom lakiranja natančno opazujemo barven odtenek, je v lakirno-sušilni komori nujno potrebna jakost osvetlitve 750 do 1000 luxov z lučjo, podobno dnevni svetlobi. Luči so običajno fluorescentne, ki se ne smejo bleščati in morajo biti hermetično zaprte.


Glede na uporabljeno snov, ki čisti zrak, ločimo:

- **suhe kabine**, kjer zrak prečiščuje lesna ali steklena plastična volna
- **mokre kabine**, kjer zrak prečiščuje pralna tekočina (kabine z vodno zaveso oz. z vodnim odsesavanjem)

Prednosti mokrih kabin:




- varnost pred požarom,
- odlična odstranitev onesnaženega zraka, plinov in delcev barvil,
- možnost regulacije prezračevanja brez prepiha,
- popolna konstantnost odsesavanja.


Obstajajo tudi **lakirno-sušilne komore**, v katerih je možno obije: lakiranje in sušenje.



V notranjosti kabine mora vladati rahel nadtlak, ki preprečuje dostop prahu iz zunanjosti v kabino, kadar npr. odpiramo vrata.

Da se ne bi v notranjosti prostora nabiral prah, mora biti notranjost kolikor mogoče gladka in brez ostrih kotov. Stene je treba prekriti s posebno mastno snovjo, ki se ne suši - nanjo se prilepi prah. Mastno prebkleko moramo občasno oprati in obnoviti.






**Lakirna pištola** Glej Brzgalna pištola.

**Lakmus** Naravno barvilo iz lišaja *Rocella fuciformis* (severna Afrika, Kanarski otoki). Vodne raztopine l. so uporabne kot indikatorji za kisle ali bazične raztopine: v kislina je lakmus rdeč, v bazah pa moder. Prehodni interval indikatorja (območje preskoka) je pri pH=5-8. Različna sintetična barvila so za določanje kislosti ali bazičnosti raztopin primernejša in občutljivejša kot lakmus.


**Lamela** Tanka, navadno podolgovata ploščica, kovinski (leseni) listič, ježiček, kolobar, trakec ipd. Npr. ~ sklopke (sklopni kolut), ~ komutatorja, rotorja asinhronskega motroja itd. **Lamelirati:** iz lamel sestavljati nov proizvod: ~ les, pločevino. Papirni, tekstilni in lesni **laminati** so z umetno smolo napiti, med seboj lamelirani in temperaturno utrjeni trakovi.

**Lamelna brusilna plošča** V primerjavi z običajno brusilno ploščo ima določene prednosti: ne poškoduje pločevine, ima visok učinek odstranjanja pri majhni obrabi (velika vzdržljivost), idealen delovni kot, mirnejši tek, nižja stopnja hrupa.



Ena od oblik lamelnih brusilnih plošč je **pahljaca-sta** brusilna plošča. Sin. lamelni brusni disk.

**Laminaren** V plasteh, **plastast**. Lat. *lamina*: plošča, list, deska. Npr. **laminarni tok**: gibanje, pri katerem se posamezne plasti tekočine ali plina giblijo druga ob drugi, **ne da bi se med seboj mešale**. Celo neskončno tanke plasti drse druga po drugi brez mešanja. Pravimo, da so **tokovnice** pri laminarnem gibanju fluida **vzporedne**:




### Laminarni tok

Hitrost tekočine na steni je enaka 0, prva plast pa že ima neko hitrost. Hitrost druge plasti je še nekoliko večja itd. - zato je hitrost tekočine v sredini cevi največja.

Eksperimentalno je dokazano, da laminarno gibanje tekočine prehaja v turbulentno pri določenem razmerju vztrajnostnih sil in sil notranjega trenja, tj. pri kritičnem Reynoldsovem številu. Za tok v okroglih cevih velja  $Re_{kr} = 2320$ .

**Laminat** Slošno: **vrsta kompozita** - ploskovni izdelek iz dveh ali več med seboj **zlepiljenih** predvsem umetnih **plasti**, npr. tekstilni ~, lesni ~, ~ iz umetnih mas itd. Prim. Textolite (tekstolit), Steklolit, Pertinaks, Vitroplast.

Pogovorno pa je laminat **pohodna plošča**:



**A** - posebej odporen zaščitni film (UP, SMC, GFK, GRP, kvalitetnejši laminati so prevlečeni celo s kevlarem), ki je stisnjeno skupaj s smolnatim dekorjem (folija: poliestrske smole UP, epoksidne smole EP, fenolne smole PF itd.) in s **papirjem** z naravnim vzorcem, **B** - visokokvaliteta plošča HDF (mediapan), **C** - material, ki zavira širjenje vlage (paronepropustna plast), **D** - zvočna izolacija.

**Laminatna plošča** Papir z okrasnim dekorjem, ki je impregniran z **melaminsko** in **fenolno maso**, ki se nato v več plasteh pod visokim tlakom ter pri visoki temperaturi stiska v različno debele plošče. Laminatna plošča se najpogosteje nalepi na surovovo iverno ploščo in se nato uporablja za notranje pohištvo - še posebej za tiste površine, ki so pogosto izpostavljene udarcem, čiščenju z vodo ipd. (kuhinjski pultti, mizne površine, kuhijske omarice). Sin. ultrapas, dekorativni laminat, HPL (high pressure laminate). Prim. MF - umetna smola.

**Laminiranje** Zlepjanje ploskovnih materialov v tekstilne, lesne ipd. izdelke **brez pomožnih snovi**. Primer:

Za laminiranje se lahko uporablja folija, ki je ob nabavi že prevlečena z lepilom. Če pa nabavimo posebej folijo in posebej lepilo, je to kaširanje. V praksi se izraza kaširanje in laminiranje pogosto zamenjujeta.

Vrste laminiranja:


#### 1. Laminiranje v hladnem

Uporabimo lahko folijo, ki je že prevlečena z lepilom, ki deluje brez zagrevanja.

Hladno laminiranje je tudi postopek za popravilo izdelkov iz umetnih mas, glej Ročno laminiranje, Laminiranje s poliestrsko smolo.

#### 2. Vroče laminiranje

Pred laminiranjem je potrebno laminat zagreti na 80 - 120°C. Ko plasti stisnemo skupaj, nastane nerazstavljiva zveza. Takšen primer je vroče laminiranje papirja, ki se na ta način zaščiti pred nečistočami, vodo, pred gubanjem, staranjem ali razbarvanjem: jedilni listi, vizitke in dokumenti, ki se pogosto primejo v roke.



#### 3. Laminiranje s stiskanjem


Potrebujemo vroči in hladno prešo. V vroči preši se umetne mase pri visoki temperaturi stisnejo, pri tem se folije povežejo. S stiskanjem v hladni preši dosežemo popolno nerazstavljivost laminata in obenem pravilno obliko (brez nezaželenih zvitih oblik). Postopek s uporablja npr. za izdelavo osebnih dokumentov, RFID čipov itd.

**Laminiranje s poliestrsko smolo** Popravljamo lahko zarjave avtomobilske ali strešne pločevine, dotrajano plastiko, čolne, surfe, kmetijske stroje, zapolnitve lukenj ipd.

Potrebujemo poliestrsko smolo, trdilec, stekleno

tkanino, lonček, čopič, valjček, ločilno sredstvo, po potrebi še zunanjо prevleko, delovno obleko, delovne rokavice, nitro razredčilo ali aceton za čiščenje orodja.

Podlago moramo predhodno očistiti in razmasti. Ukorimo stekleno tkanino tako, da je nekaj centimetrov večja od poškodovanega dela. Nato pripravimo mešanico polesterske smole.



1 Negativna forma 2 Ločilno sredstvo 3 Prevleka, ki daje zunanjо vidni sloj laminatu 4 Tekstil, npr. steklena vlakna, mreža ali tkanina 5 Valjček za nanašanje 6 Dvokomponentna smola

Pomembno je, da si pripravimo toliko mešanice kot jo bomo porabili v približno 10 do 15 minutah, saj se smola po tem času začne strjevati.

Polestersko smolo pripravimo tako, da jo potrebno količino natočimo v lonček in smoli dodamo približno 2 % trdilca. Pri pripravi mešanice moramo biti pozorni tudi na temperaturo: pri nižji temperaturi dodamo več trdilca, pri višji temperaturi pa manj. Trdilec vmešavamo približno 2 minuti, tako da se popolnoma razpusti in umeša.

Če izdelujemo formo, moramo najprej nanesti ločilno sredstvo in zunanjо prevleko. Pri popravljenih pa poškodbah direktno premažemo s smolo.

Na tako pripravljeni podlagi postavimo stekleno tkanino, nato pa vse skupaj premažemo z smolo. Ta postopek lahko ponovimo večkrat. Z več sloji dobimo večjo trdnost.

Po tako opravljenem delu počakamo, da se izdelek posuši - to je približno 2 uri. Nato formo izvlečemo, popravilo pa lahko še naprej obdelujemo: brusimo, kitamo, pobavamo.

Nizka delovna temperatura pod 15 stopinj upočasni strjevanje smole. Smolo lahko prej ogrejemo na delovno temperaturo od 20 do 25 stopinj.

Pri delu se je dobro zaščititi s **primerno obleko** in **rokavicami**, prav tako pa je treba uporabiti **zaščitno masko**.

Orodje, ki smo ga uporabili, očistimo z nitro razredčilom ali z acetonom. Pozor: orodje se zelo hitro posuši in se ga naknadno ne da očistiti. Sin. Armiranje poliestrskih smol.

**LAN** Kratica iz ang. Local Area Network, kar dobesedno pomeni lokalno krajevno omrežje oz. domače računalniško omrežje. Je oznaka za omrežje, ki pokriva **manjše območje uporabnikov**, npr. domačo hišo, pisarno ali manjšo skupino zgradb (šola, letališče itd.).

Glavne značilnosti LAN (v primerjavi z WAN) so:

- omogoča izmenjavo velikih količin informacij z visoko hitrostjo
- so relativno poceni
- uporablja ga omejeno število uporabnikov, ki jim ni treba najemati telekomunikacijskih linij

Prim. Intranet, WLAN, WAN.

**Lansirati** Pognati (izstrelek, proizvodnjo itd.).

**Lapor** Glej Glina.

**Laptop** Prenosni osebni računalnik, ki ima tudi touchpad, dostop do spleta, webkameru in mikrofon. Nekoč je bil notebook nekaj drugega, danes pa sta to dva enaka izraza. Razl. desktop.

**Laser** Izvor monokromatskega (samo ena valovna dolžina) paralelnega elektromagnetnega valovanja, ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Nastanek laserskega žarka temelji na principu **vzbujanja elektronov** v atomski lupini na višje energijsko stanje. Ko elektroni iz svojih nestabilnih tirnic prehajo nazaj na stabilne, se sprosti svetloba z določeno frekvenco. Ta svetloba se razlikuje od običajnih izvorov svetlobe po tem, da je kljub veliki jakosti vzporedna. Z dodatno optiko se lahko svetlobni žarek usmerja in zbirja.

Tipična področja uporabe so: lasersko varjenje, graviranje, rezanje, vrtanje, stereolitografija itd.

Prim. [Varjenje in rezanje z laserjem](#).


**Laserska tehnologija čiščenja** Laserska tehnologija za odstranjevanje barv, lakov, oksidov (npr. rje), umetnih mas, kovin ipd. s površin.

**Način delovanja:** fokusirani laserski žarki povzročajo izparevanje nečistoč, ostane samo čista površina.

**Lasersko rezanje** Glej Varjenje in rezanje z laserjem.

**Lasersko sintranje** Z industrijskega vidika najuporabnejša tehnologija 3D tiska - najhitrejša pot od ideje do uporabnega izdelka.

Izdelek se izdeluje sloj z slojem. Osnovni material je **poliamidni (PA) prah**, ki ga stroj nanese v zahtevani debelini (npr. 100 µm), nato pa z laserjem obsevi mesto izdelka. Osvetljen prah iz PA se raztali in sprime z razdaljenim PA prahom iz predhodnega sloja. Laser upravlja računalnik:



Postopek nanašanja sloja in laserskega obsevanja se ponavlja, dokler ni izdelan celoten izdelek. Sledi ohlajanje ter čiščenje izdelka - odpihnemo in s čopičem odstranimo prah, ki se ni raztali.

**Lastna cena** Cena, ki jo za izdelek plača proizvajalec (material, energija, stroški dela, prevozni stroški itd.). Sin. stroškovna cena.

**Lastniško ime** Glej Umetne mase - imena.

**Lastovičji rep** Ena od oblik drsnih vodil. Risbo poglej pod gesmom Vodilo.

**Lateks** Mlečni sok kavčukovca, 28 - 30% emulzija v vodi, ki se na zraku strdi. Npr. penasti izdelki iz ~a. Prim. NR, kavčuk, Guma.

**Latenten** Skrit, prikrit.

**Latentna toplota** Energija, ki se porabi za fazni prehod iz trdnega v tekoče stanje, pri ledu znaša 334 kJ/kg. Sinonim: utajena toplota.

**Latinski števni** 1 (I); 2 (II); 3 (III); 4 (IV); 5 (V); 6 (VI); 7 (VII); 8 (VIII); 9 (IX); 10 (X); 11 (XI); 12 (XII); 13 (XIII); 14 (XIV); 15 (XV); 16 (XVI); 17 (XVII); 18 (XVIII); 19 (XIX); 20 (XX); 21 (XXI); 22 (XXII); 28 (XXVIII); 29 (XXIX); 30 (XXX); 40 (XL); 50 (L); 60 (LX); 70 (LXX); 80 (LXXX); 90 (XC); 100 (C); 101 (CI); 200 (CC); 300 (CCC); 400 (CD); 500 (D); 600 (DC); 700 (DCC); 800 (DCCC); 900 (DCCCC); 1000 (M); 2000 (MM).

**LC** Glej Lastna cena.

**LCD** Zaslon s tekočimi kristalli, angl. Liquid Cristal Display. Starejša izvedba je CRT: cathode ray tube oz. zaslon z vakuumsko katodno cevjo.

**LD** Glej Konvertor, žilavljene (tudi LDAC).

**LDPE** Low Density PE, glej PE - umetne mase.

**LDR** → Fotouporn, ang. Light-Dependent Resistor.

**LDT** Ang. Light Detection Transistor oz. svetlobno občutljiv tranzistor. Glej Fototranzistor.

**LED** Svetleča dioda oz. dioda, ki pretvarja električno energijo v svetlobo, ang. Light Emitting Diode. Pogosto uporabljamo izraz LED dioda.

LED žarnice porabijo tudi 70% manj energije kakor žarnice z žarilno nitko.

Podrobnejše glej geslo Dioda - LED.

**Leđeburit** Struktura železnih gradiv. Pri 721°C in nižje sestavljajo leđeburit zrnca cementita in perlita. Od 721°C do 1.147°C pa je leđeburit zmes kristalov austenita in cementita.

**Strokovna razlaga:** leđeburit je evtektik v sistemu železo-cementit, drobnozrnata in heterogena zmes kristalov, ki vsebuje 4.3% C.

Leđeburit je zelo trd (HB~7.000 N/mm<sup>2</sup>, HV~850) in krhek. Prim. Grodelj, Histrorezna jekla.


**Leđeburitna jekla** Jekla, ki imajo zaradi visokega odstotka ogljika in posebnih legur leđeburite karbide. Sem spadajo histrorezna jekla in Cr-specialna jekla (~13% Cr in ~2% C). So kaljiva, zelo težko pa jih kujemo.

**Ledišče** Tališče vode.

**Leđkuš** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine, iz besede Lötkolben: **spajkalnik**. Predpona led izvira iz besede löten (spajkati, lotati), kuš pa iz besede die Kohle (premog). To je torej navadni kladivasti ali koničasti **lotalki** z bakrenim vložkom, prim. Lotanje. Vložek se je nekoč segreval v peči na premog, sedaj pa ga večinoma segrevamo s plamenom.


**Leđa** Namestitev, postavitev. Prim. Stanje, Položaj. V zvezi z **geometričnimi tolerancami** pa je lega lastnost črte ali osi: največji odmik od idealno ležeče linije. Prim. Geometrične tolerance. Primeri zapisov lege na tehniških risbah:

**Primer 1:**



**Pojasnilo:** vsaka tolerirana črta mora ležati med dvema ravnima vzporednima črtama, razmaknjena za  $t = 0,1$  mm, katerih simetrale ležijo na teoretično natančnih legah glede na refer. površino A. **Tolerančno področje:** je površina med dvema ravnima vzporednima črtama, ki sta simetrični glede na teoretično natančno lego in razmknjeni za razdaljo t.


**Primer 2:**



**Pojasnilo:** tolerirana os vsake od štirih izvrtin mora ležati znotraj kvadra s prerezom  $t_1 = 0,1$  mm in  $t_2 = 0,2$  mm, katerega simetrala leži na teoretično natančni legi.

**Tolerančno področje:** je volumen znotraj kvadra prečnega prereza  $t_1 \cdot t_2$ , katerega simetrala leži na teoretično natančni legi.

**Primer 3:**



**Pojasnilo:** tolerirana os vsake od štirih izvrtin mora ležati znotraj valja premera  $\phi t = 0,1$  mm, katerega os leži na teoretično natančni legi.

**Tolerančno področje:** je volumen znotraj valja s preerom  $\phi t$ , katerega os leži na teoretično natančni legi.

**Način kontrole lege:** z nastavljivimi ali nenastavljivimi merilnimi orodji (glej geslo Merjenje).

**Praktični primer predpisovanja lege:** oba tečaja na vrtnem krilu morata biti montirana v pravilne legi. Njuna lega mora zagotavljati pravo višino vratnega krila (da vrata ne bodo podrsavala in da ne bodo stala previsoko), obenem pa morata oba tečaja pravilno nalegati na oba tečaja podbojev. Razl. centričen, centriranje, balansirati.

**Lega tolerančnega polja** Glej Toleranca.

**Lege varjenja** Po standardu SIST ISO 6947 označujemo lege varjenja z dvema velikima tiskanicima črkama, pri čemer je prva črka vedno P

(position), druga pa od A do J:

- **PA** - vodoravna pozicija temena zvara, pozicija varjenja navzdol; vsi soležni spoji; tudi prekrivni in T zvarni spoji s kotnimi zvari, če je varjenec posicionariran v žlebu tako, da se vari navzdol


**OBRAČANJE CEVI**




**NAGIB KOTNEGA ZVARNEGA SPOJA**



**SOLEŽNI ZVARNI SPOJ**



- **PB** - horizontalno vertikalna pozicija temena zvara, smer varjenja vodoravna




- **PC** - vertikalna pozicija temena zvara, horizontalna pozicija varilne žice




- **PD** - horizontalno vertikalna pozicija temena zvara, horizontalno varjenje nad glavo



- **PE** - vodoravna pozicija temena zvara, varjenje nad glavo



- **PF** - vertikalno varjenje navzgor



- **PG** - vertikalno varjenje navzdol



- **PH** - varjenje cevi navzgor



- **PJ** - varjenje cevi navzdol





**Legenda** Napotek, pojasnilo, navodilo. Primer: pojasnilo posameznih pozicij na sestavni risbi.

**Legirati** Stapljati, **zlivati kovine v zlitine**. Legiran: stopljen v zlitino. Legirano jeklo: jeklo, ki razen železa in ogljika vsebuje tudi druge legirne elemente, npr. Si, Mn, Cr, Ni, W, Mo, v itd. Ti elementi so enakomerno zliti v strukturo jekla.

S primernim legiranjem lahko kovinam spremenimo (izboljšamo) lastnosti, npr.: povečamo jim trdnost, trdoto, naredimo jih odporni proti koroziji, tudi proti kislinam. Postanejo lahko celo neobčutljive za korozijo (npr.: nerjavna jekla).

ELEMENT	POVEČUJE	ZNIŽUJE	PRIMER
Ogljik C	Trdnost, trdoto, obstojnost, livnost pri litem železu	Tališče, žilavost, razteznost, varivost in kovnost	C45
Silicij Si	Natezeno trdnost, elastičnost korozijška odpornost	Kovnost, varivost, odrezovalnost	60SiCr7
Fosfor P	Odpornost za delo v vročem, modri lom, tekočnost pri litem železu	Razteznost, žilavost, varivost	
Žveplo S	Lomljenje odrezkov, lom v rdečem pri kovanju	Žilavost, varivost, korozijška odpornost	15S10

ELEMENT	POVEČUJE	ZNIŽUJE	PRIMER
<b>Krom Cr</b>	Natezena trdnost, odpornost za delo v vročem, korozijška odpornost	Žilavost, varivost, razteznost	X5Cr17
<b>Mangan Mn</b>	Natezena trdnost, odpornost za delo v vročem, korozijška odpornost	Odpornost na obrabo, varivost, odrezovalnost	28Mn6
<b>Molibden Mo</b>	Natezena trdnost, odpornost za delo v vročem, rezalna trajnost, žilavost		
<b>Nikelj Ni</b>	Natezena trdnost, odpornost za delo v vročem, korozijška odpornost	Toplotno razteznost, varivost, odrezovalnost	36NiCr 6
<b>Vanadij V</b>	Trajna dinamična trdnost, odpornost za delo v vročem, trdotna	Varivost	115CrV3
<b>Wolfram W</b>	Natezena trdnost, trdotna, odpornost za delo v vročem, rezalna trajnost	Odpornost na obrabo, korozijška odpornost	105WCr6

Tudi hidravlična olja legiramo proti penjenju.

**Legirni elementi** Elementi (kovine in nekovine), ki v relativno majhnih količinah pomembno spremnijo lastnosti jekla in železovih litin.

**Legura** Glej Zlitina. Prim. Legirati.


**Lekaža** Prepustnost, **netesnost**. Tudi količina tekočine, ki jo sistem izgubi zaradi netesnosti - lekažni tok. Pomeni lahko tudi odtok prepuščene tekočine v rezervoar (glej Hidravlika - krmilniki poti). Beseda izvira iz ang. leakage: prepuščanje.

**Leksikon** Poučni slovar. Priročnik s kratkimi, predmetnimi razlagami.

**Lenzovo pravilo** Pravilo, ki določa smer inducirane napetosti. Že leta 1833 ga je odkril estonski (baltsko - nemški) fizik Emil Lenz (1804 - 1865), ki je tudi "kriv" za negativni predznak v Faradayevem zakonu indukcije.

"Ob spremembji magnetnega pretoka nastala inducirana napetost ima takšen predznak in požene inducirani tok v takšno smer, da ta s svojim magnetnim poljem nasprotuje prvotni spremembi, zaradi katere je nastal." Poenostavljenje pojasnilo → geslo [Pravilo desne roke](#).


**Lepanje** Postopek fine obdelave s pasto za lepanje, pri katerem drsita drug po drugem obdelovanec in posebej oblikovano orodje, ob stalnem menjavanju smeri gibanja. Za razliko od poliranja lepanje zagotavlja tudi obliko obdelovanca.




Razasto rezilo pri brušenem jeklu (levo) in gladko rezilo po lepanju (desno)

Orodje za lepanje je **lepalna površina**. Njena oblika je **trn**, **objemka** ali **plošča**. Med obe površini vstavljamo **pasto za lepanje**, skupaj s tekočino (voda ali olje). Grobe paste so iz korunda, fino lepamo s **kromovim oksidom**, zelo zahtevne površine pa lepamo z **diamantno pasto** ali s **prahom**. Najprej lepamo z grobimi pastami, nato se površi-


na temeljito očisti (opere) in šele zatem lahko ponovno nanesemo bolj fino pasto. Pri tem običajno zamenjamo tudi orodje. Vrste lepanja:



Okroglo lepanje je lahko zunanje ali notranje. Ročno lepanje pride v poštev samo pri popravilih, vse drugo pa lepamo strojno.




Ročno lepanje na mirujoči A in vrteči B plošči




Ročno lepanje ventilov motorjev z notranjim zgorevanjem


Strojno lepanje ravnih ploskev je **enostansko** na eni plošči ali **dvostransko** med dvema ploščama:



Med dvema ploščama lahko lepamo tudi manjše **valjaste obdelovance**. Kletka mora imeti obdelovancem ustrezna **okna**, pri čemer je dobro, če so ta okna **usmerjena tangencialno**. Tako dosežemo večje spodrsavanje in s tem hitrejšo obdelavo:




Notranje valjaste ploske lepamo s **trni**, ki jih je **mogoče razpirati**, da se **prilagodi povečanju izvrtilne** zaradi obdelave. Z razpiranjem trna dobimo tudi za obdelavo potrebeni ploščinski pritisk:



Lepamo lahko tudi **konkavne** ali **krogelne ploske**. Obdelovanec (npr. konkavna leča) je pritrjen ali prilepljen na vrtečo se mizo, nosilec zrn konveksne oblike (kalup) pa niha okrog točke, ki leži natančno na osi vrtenja mize. Pri lepanju **konvek-**

**snihi ploskev** pa mora biti obdelovanec pritrjen na nihajoči del, kalup pa na vrtečo se mizo:



Z lepanjem dosegamo velike **natančnosti mere** in **oblike**. Natančno lahko izdelamo obdelovance s **paralelnostjo površin**  $\pm 0,001$  mm, mejne mere pa v tolerancah  $\pm 0,005$  mm. S posebej pazljivo obdelavo lahko dosežemo toleranco do  $0,2 \mu\text{m}$  in zrcalno gladke površine.

Z lepanjem tudi odpravljamo napake v površini obdelovalca, ki so **nastale pri poprejšnjih mehanskih ali topotnih obdelavah**. Izdelke po topotnih obdelavi običajno brusimo. Zaradi visokih hitrosti pri brušenju se obdelovanec segreva in nastane zelo tanek zunanjji sloj (manj kot  $0,001$  mm), ki je **pokvarjen**. To napako v zunanjem sloju lahko odpravimo le z lepanjem, ker se pri tem postopku obdelave **površina ne bo ponovno segrela**.

Lepanje se uporablja povsod, kjer so zahtevane visoke tolerance (tudi geometrične) in obenem majhna hrapavost površine, npr. lepanje **merilnih kladic** in natančnega merilnega orodja, zarisovalnih prizem, ventilov pri motorjih z notr. zgor., zobniških črpalk, brizgalnih šob, zahtevnih steklenih izdelkov (npr. kontaktne leče) itd.

**Lepenje** Glej Trenje.

**Lepilna pištola** Glej podrobnosti pod geslom Ekstrudersko varjenje.

**Lepilo** Snov, izdelana na osnovi naravnih ali umetnih materialov (predvsem smol), ki ima zelo velike **adhezivne in** primerno velike **kohezivne sile**. Lepila delimo glede na:

#### 1. Način doseganja vezalnih sposobnosti:

a) **Fizikalno vezalna lepila** se utrijevojo tako, da:

- **izhlapi topilo** oz. disperzijsko sredstvo (EVA, PA, PVA, PVC-C, izotiazolinon - trgovsko ime DuroBond, trgovsko ime Neostik SK - C6 - alifati in kolofonija)
- **jih nanesemo nato dvignemo temperaturo (jih raztalimo), sledi ohlajevanje in strjevanje** (PVC, PMMA, PS, PVC-C)
- **jih raztopimo npr. v vodi, masa se zgosti, nanesemo jo na površino in počakamo, da topilo izhlapi** (EVA, PMMA)
- **uporabimo mase, ki se močno sprijemajo z osnovnim materialom** (kavčuki in poliakrilati)
- **uporabimo mase, ki se najprej odzračijo in nato iztisnejo z visokim tlakom** (klorkaučuk, izotiazolinon, PUR)

Fizikalno vezana lepila so primerna za porozna gradiva, so termoplastična in pogosto **temperaturno neobstojna**.

b) **Kemijsko vezalna lepila** dosežejo svoje vezalne sposobnosti **zaradi kemijske reakcije**, ki se lahko sproži na različne načine:

- **polimerizacija zaradi prisotnosti vlage ali kisika**, to so enokomponentna lepila (cianoakrilat - sekundno lepilo, trgovsko ime je Cianokol ali UHU super glue; metakrilne kisline)
- polimerizacija zaradi **ultravijoličnih (UV) žarkov**, zaradi **odvzema kisika** (anaerobna lepila, npr. za varovanje vijačnih vez pred odvijtem), tudi to so enokomponentna lepila
- **polimerizacija zaradi dodanega trdičnega katalizatorja**, to so dvokomponentna lepila (nitrilkaučuk, UP)
- **polikondenzacija**, to so dvokomponentna lepila (epoksidne smole EP)
- **poliadicija**, to so eno- ali dvokomponentna lepila (PMMA, EVA)

**Posebni oblici lepljenja sta:**

- **Difuzijsko** lepljenje: lepilo prodira v osnovni material. Ta način lepljenja je možen le pri lep-

ljenju nekaterih vrst termoplastov.

• **Adhezivno** lepljenje: pri nekaterih reakcijskih in netopnih leplilih (predvsem duroplastih) se pojavi dodatev adhezivne sile, ki močno sprijemajo lepilo in osnovni material

2. **Nosilnost**, pri čemer sta pomembni predvsem:

- **strižna** trdnost, pri čemer gre za sposobnost sprijemanja lepila s površino osnovnega materiala (adhezivne sile)
- **vezivna** trdnost lepila, ki je odvisna od kemiske sestave lepila (kohezijske sile).

Glavni problem večine lepil je strižna trdnost. Pri tem ločimo:

a) Lepila z **nizko nosilnostjo** (strižna trdnost  $\tau_{zm} < 5 \text{ N/mm}^2$ ). Spojene dele lahko razstavimo brez težav in poškodb. **Uporaba**: finomehanika, elektrotehnika, modelna gradnja, kozmetična in pohištvena industrija itd.

- b) Lepila s **srednjo nosilnostjo** (strižna trdnost  $10 \text{ N/mm}^2 \geq \tau_{zm} \geq 5 \text{ N/mm}^2$ ). Spojenih delov praviloma ne moremo razstaviti brez poškodovanja zlepnih površin. **Uporaba**: strojogradnja in gradnja vozil.
- c) Lepila z **visoko nosilnostjo** (strižna trdnost  $\tau_{zm} > 10 \text{ N/mm}^2$ ). Lepilo se po fazi trdenja spremeni v trdno snov, ki tvori nerazstavljivi spoj. **Uporaba**: gradnja vozil, plovil in rezervoarjev, letalska tehnika.

3. **Temperaturo**, pri kateri delujejo:

a) Lepila, ki delujejo v **hladnem**, so pogosto izdelana na osnovi epoksidnih smol, poliizocianatov in nenasičenih ogljikovodikov.

- b) Lepila, ki delujejo **pri povišani temperaturi**  $100-200^\circ\text{C}$  imenujemo talilna lepila, npr. EVA, PO in PUR. Ta lepila so **lahko tudi v trd-nem agregatnem stanju** (npr. folije, granulat), običajno je potreben tudi visok tlak. Trdnost spojev, nastalih pri povišani temperaturi in tlaku, je višja kot pri lepljenju v hladnem in znaša do  $60 \text{ N/mm}^2$ .

4. **Vrsto materiala**, iz katerega so lepila izdelana.

Najkvalitetnejša lepila so seveda izdelana iz umetnih mas:

- **epoksidne** (epoksi) **smole** EP sodijo med najdražja lepila na trgu, vendar so zelo zanesljiva; strujejo se s kemijsko reakcijo, dosežejo visoko trdnost - **do  $14 \text{ MPa}$**  vezivne trdnosti, odporna so na obrabo, temperaturo in delovanje vode, imajo nizko viskoznost, nizko stopnjo krčenja, dobro omakajo površino lepljenca, nanašajo se v hladnem in v toplem; smole se dobavljajo v pastah, v tekočem stanju, v prašku, na filmih; z njimi lahko povezujemo praktično vse materiale (jeklo, beton, steklo, keramika, les ...)
- **akrilna** lepila se nanašajo v hladnem, debelina nanosa je zelo majhna, lepilo se s pritskom; podskupine:

**anaerobna** so enokomponentna in se zelo dolgo trdi

**cianoakrilati** so enokomponentni, strujejo se samo v tankem filmu, katalizator je površinska vlaga

**žilava akrilna lepila** so dvokomponentna; smolo nanesemo na eno, katalizator pa na drugo površino

- PF lepila - **fenolne smole** se kombinirajo s formaldehidom; stik površin se ustvari pod pritskom in pri povišani temperaturi, nakar se konča polimerizacija v duroplast, stranski produkt je voda  $\text{H}_2\text{O}$ ; smole se dobavljajo v obliki prahu, tekočine ali tankega filma, včasih je potreben še katalizator; lepilo se abrazivni materiali (korund), v letalski industriji in v industriji laminatov

- **PUR** (dvokomponentna lepila, **izocianati**) imajo prednost, da se zelo hitro strujejo; dobavlja se kot tekočina ali kot pasta; snov reagira z okoliškim zrakom, ki deluje kot tridlec; spaja tudi različne materiale med seboj, npr. plastiko in les; slabosti - šibkejši od epoksi smole in zelo občutljiv na vлагo
- **aminoplasti** (MF in UF - hladna lepila)

• PVA lepila - termoplast

• poliestrska lepila UP do  $3,5 \text{ MPa}$ .

• klasična prozorna lepila, ki se iztisnejo iz tube (UHU, OHO ipd.) so tudi iz **nitroceluloze**

5. **Namenu uporabe**: povezovanje konstrukcijskih delov, varovanje vijakov proti odvijanju, tesnenje.

Prim. Klej, Lim, Dekstrini, Umetne mase.

**Lepljenje** Spajanje elementov s pomočjo umetno narejenih (sintetičnih) materialov, ki jih imenujemo lepila. Pri tem nastajajo:


- **adhezijske sile**, ki nastajajo na mejinah površinah trdih snovi in imajo doseg okrog  $1 \mu\text{m}$
- **kohezijske sile** (notranja trdnost), ki delujejo znotraj lepila

Lepljenje poteka pri normalni ali samo minimalno povišani temperaturi.

Lastnosti lepil so opisane pod geslom Lepila, posebnosti lepljenja umetnih materialov pa opisuje geslo Lepljenje umetnih mas. Vroče lepljenje je prikazano pod geslom Ekstrudersko varjenje.

**Zlepni spoj** je celota, ki obsega lepilo in stične dele varjencev. Nastane po:

- **adheziji** med lepilom in osnovnim materialom ter
- **koheziji** med molekulami lepila (bele točke).



**Potek lepljenja:**

1 **Izbira lepila**: zelo pomembno je poznati **materijal lepljencev**, obenem pa moramo posebno pozornost posvetiti **navodilom za uporabo lepila**

2 **Priprava površine** - površina mora biti suha in čista, da se lepilo dobro oprijema površine; običajno so zelo dobrodošla **kvalitetna čistilna sredstva**; kovinska površina se tudi: razmasti, ker je lepljenec običajno naoljen zaradi tehničke obdelave ali zaradi zaščite pred korozijo

**obrusi**, da povečamo aktivno površino in s tem trdnost zlepka

**zedka**, le v primeru posebnih zahtev

3 **Nanašanje lepila**, praviloma v čim tanjem sloju. Za tanek nanos so praviloma potrebni priporočki: lopatice, ustrezen karton ali plastična plošča.

4 **Stiskanje sestavnih delov**, po možnosti uporabljamo vpenjala (spone, svore, prižeme ...).

5 **Sušenje spoja**

**Kvaliteta spoja** je odvisna od:

- vrste lepila,
- mehanske in kemijske priprave površine: površino je potrebno je očistiti vseh nečistoč, nahrapiti (napraviti hravave - z brušenjem ipd.), odprašiti, razmasti, posušiti - zelo pomembno vlogo ima absolutno čista in suha površina,
- **nanašanja lepila**: če je lepilo v večjih embalažah, ga pred lepljenjem dobro premešamo; lepilo nanašamo s čopičem ali z lopatico, običajno **y čim tanjem sloju in enakomerno** po celotni površini; po nanašanju lepila je pogosto potrebno počakati (10 do 45 min), da se sloj lepila posuši; včasih je potreben lepljeni spoj tudi zagrevati
- **stisnjena delov**: praviloma je treba oba dela stisniti pod tlakom  $\sim 30 \text{ N/cm}^2$  vsaj za 30 s, še bolje pa je stisniti s trajnim vpenjanjem

**Trdnost spoja** je odvisna tudi od debeline lepila, opazen je maksimum pri debelinah  $0.1 - 0.3 \text{ mm}$ . Upoštevati je potrebno tudi **staranje lepila**, saj nekatera lepila **izgubijo tudi do 50% trdnosti** v enem letu.

Večinoma uporabljamo prekrovne spoje.

Zlepni spoji se najpogosteje uporabljajo za:

- spajanje tankih delov

- spajanje delov iz različnih gradiv (kovine, steklo, keramika, umetne snovi itd)
- varovanje vijačnih zvez pred odvijitem
- Vse pogoste se lepljenje uporablja tudi pri seriskem spajaju kovin.

Postopek ima v primerjavi z drugimi načini spajanja (kovičenje, varjenje, lotanje itd.) določene prednosti in slabosti.

#### Prednosti:

- med seboj lahko spajamo različna gradiva, tudi tanke pločevine in dele z različnimi debelinami
- v sestavi lepljenih delov ne pride do deformacij in sprememb v sestavi
- napetosti se razporedijo enakomerno po celotnem zlepnom spoju
- lepilo je izolator vibracij, toplotne in elektr. toka ter zmanjšuje nevarnost elektrokemijske korozije
- zlepni spoji zelo dobro tesnijo

#### Slabosti:

- obratovalna temperatura zlepnih spojev je omejena (-50 do 200°C)
- majhna odpornost proti nesimetričnim nateznim obremenitvam
- večja nevarnost krhkega loma pri nižjih obratovalnih temperaturah
- priprava lepljenih površin je zahtevna (predvsem zaradi mehanskega in kemijskega čiščenja)
- strjevalni čas topih lepil je relativno dolg

Prim. Kitanje.

**Lepljenje umetnih mas** Za zagotovitev zadostne trdnosti zlepnega spoja je pri lepljenju umetnih mas potrebno posebno pozornost posvetiti:

- pravilnemu določanju zlepnega spoja
- izbiri optimalnega lepila - s pravim lepilom lahko lepimo skoraj vse umetne mase razen PE in PP
- izvajanju pravilnih pripravljalnih del (čiščenje, ustvarjanje hravape površine, spremištanje površine obdelovancev iz umetnih mas)
- varnosti pri delu pri lepljenju
- pravilnemu postopku lepljenja

**Ler** Nepr. izraz, popačenka iz nemščine (leer-praßen), kar pomeni pražen tek, izklop iz prenosa.  
**Les** Snov, iz katere so deblo, veje, korenine dreves in grmov ter kosi iz te snovi, navadno za določeno uporabo. Gostota 0,55 - 0,85 kg/dm<sup>3</sup>, natezna trdnost 88 - 130 N/mm<sup>2</sup>, tlačna trdnost 2 - 110 N/mm<sup>2</sup>, upogibna trdnost 78 - 120 N/mm<sup>2</sup>, stržna trdnost 4 - 16 N/mm<sup>2</sup>. Kurilna vrednost suhega lesa znaša 14700 - 16700 kJ/kg.

**Lestvični diagram, shema** Glej Ladder diagram.  
**Letalski vijak** Glej Propeler.

**Levi krožni proces** Krožni proces, pri katerem se porablja delo za to, da se prenaša toplota iz sistemov z nižjo temperaturo v sisteme z višjo temperaturo. Primer takšne naprave: hladilnik.

V diagramu p-V se ta krožni proces vrši v nasprotni smeri urinega kazalca in od tod ime Levi krožni proces. Sin. Toplotni krožni proces.

Pri levih krožnih procesih se namesto izkorostka običajno računa grelno (toplotno) število.

**Lewisova baza** Snov, ki je donor elektronskega para.

**Lewisova kislina** Snov, ki je akceptor elektronskega para.

**Ležaj** Strojni del, ki opravlja naslednje naloge:

- vzdržuje vrteči se ali nihajoči del stroja v zahtevani legi
- podpira gredi, osi ali sornike
- omogoča vrtenje, pomik ali pregibanje

Ležaj je lahko tudi mesto (predmet), na katerem kaj leži, sloni: izdelati ležaj za jambor.

Zaradi obsežnosti tematike so na tem mestu obdelane le osnove, posebna gesla pa so:

**Gradiva drsnih ležajev**


**Mazanje drsnih ležajev**

**Mazanje kotalnih ležajev**

**Montaža in demontaža kotalnih ležajev**


Glede na smer prenašanja obremenitev ločimo:

- a) **Radialne** ležaje, ki prenašajo radialne oz. prečne sile (sile, ki delujejo pravokotno na os gredi)
- b) **Aksialne** ležaje, ki prestrezajo vzdolžne (osne, aksialne) sile, ki delujejo na gred.




c) **Kombinirane** ležaje, pri katerih delujejo na ležaj tako prečna kot tudi vzdolžna obremenitev

Glede na možnost pomikanja poznamo še **linearne ležaje**, ki omogočajo linearne pomike, npr.:




Po VRSTI TRENJA pa ležaje razdelimo na DRSNE in KOTALNE ležaje:



#### 1. Drsni ležaji

Med vrtečim se im mirujočim delom se nahaja samo plast maziva. V to skupino spadajo ležajne puše, ležajne blazinice in naletni koluti.

Prim. Strganje (tehnologija za izdelavo posebej kakovostnih površih).




1 - gred, 2 - ohišje drsnega ležaja, 3 - zgornja ležajna blazinica, 4 - spodnja ležajna blazinica, 5 - zgornji naletni kolut, 6 - spodnji naletni kolut

#### 2. Kotalni ležaji

Med vrtečim in mirujočim delom se nahajajo kotalke.

Večina kotalnih ležajev je **SESTAVLJENA IZ:**

- notranjega obroča
- zunanjega obroča
- kotalnih elementov
- kletke
- zunanje zaštite



#### Prednosti drsnih ležajev:

- dovoljujejo visoke vrtilne hitrosti,
- tečejo mirno in tiho,
- pri dobrem mazanju imajo majhen koef. trenja in s tem praktično neomejeno življensko dobo,
- enostavna izdelava,

- primerni za prenašanje sunkovitih obremenitev,
- niso občutljivi na prah,
- so cenejši od kotalnih ležajev,
- v radialni smeri zavzemajo malo prostora,
- lahko so izdelani v deljeni izvedbi.

#### Slabosti drsnih ležajev:

- nenatančno vodenje oziroma pozicioniranje vrtečih strojnih delov,
- koeficient trenja med drsnimi površinami je odvisen od relativne hitrosti površin,
- na kakovost ležaja odločilno vplivajo gradivo in toplotna obdelava tečajev osi ali gredi ter izvedba mazanja

#### Prednosti kotalnih ležajev:

- zaradi kotalnega trenja je koef. trenja 25 do 50% nižji kot pri drsnih ležajih s hidrodin. mazanjem,
- zaradi manjšega trenja se ležajno mesto manj greje,
- natančno obratovanje zaradi manjše zahtevane zračnosti med kotalnimi elementi,
- enostavno vzdrževanje,
- urejena standardizacija in s tem zagotovljena enostavna izmenljivost ležajev.


#### Slabosti kotalnih ležajev:

- večja občutljivost na sunkovite obremenitve,
- večji hrup,
- dopuščajo manjše vrtilne hitrosti kot drsni ležaji s hidrodinamičnim mazanjem,
- so dražji od enostavnih drsnih ležajev,
- večja masa od drsnih ležajev,
- zahtevnejša montaža in demontaža.


Prim. Montaža in demontaža kotalnih ležajev, Mazanje drsnih ležajev, Mazanje kotalnih ležajev, Snemalnik.

**LF** Dolgi valovi, glej Radijski valovi.

**Libela** Majhna prozorna posoda, vgrajena v kovinskim ali lesenem bloku. V prozorni posodi sta tekočina in droben zračni mehurček. Je osnovni sestavni del ravnala. Npr. cevna, dozna, okrogla, obračalna ~. Ne: vodna tehnika.



Različnih izvedb merjenja vodoravnosti je veliko: merjenje vodoravnosti v vseh smereh hkrati, merjenje s svinčnico, elektronsko odčitavanje položaja mehurčka, merjenje z laserjem:



**Kovinarske libele** imajo prizmaste priležne površine, zato jih lahko postavimo tudi na gredi in osi. Steklena cevka je malo ukrivljena in ne vsebuje vode, temveč eter ali alkohol. Merimo lahko nagibe 0,03 do 0,5 mm na 1 m dolžine.

**Z optično libelo** uravnavamo obdelovalne stroje in podobno. V okularju, ki poveča do 50-krat, lahko odčitamo do 10° natančno. To je najbolj natančna libela, ki ima v jeklenem okvirju še kotno skalo, s katere odčitavamo:



**Licenca** V splošnem je to dovoljenje oz. pravica do odstopanja od nekih pravil. Najpogosteje je to pravica do izkoriščanja tujega **patenta**, vzorca, modela, znamke, tehničnega znanja, izkušenj ali **avtorske pravice**. Lahko je dovoljenje tekmovalcu za nastop na mednarodnem tekmovanju, dovoljenje uporabljati svoj jezik (na sodišču) itd.

**Ličarska pila** Brusni blok z veliko (podolgovato) dimenzijo za brušenje, npr. 70x400 mm. Na prvi pogled je podobna kleparski pili. Brusni papir se praviloma pritrdi z ježkom.



**Ličarska pištola** Glej Brizgalna pištola.

**Ličenje** Postopek, katerega cilj je pravilno prekrivanje podlage z naličem, npr.: ~ avtomobila. Tudi nanašanje ličila na obraz je ličenje. Nedoločnik: ličiti. Prim. Nalič, Pleskanje.

Čemu služi ličenje? Obstajata dva razloga:

- estetski izgled in
- zaščita pred škodljivimi vplivi okolice

Katere aktivnosti zajema avtoličarstvo:

1. **Zagotavljanje** ustreznih **pogojev** za kvalitetno opravljanje ličarskih del je precej zahtevna naloga: temperatura, prezračevanje, čistost zraka, posebne naprave - orodja - materiali itd.

2. **Priprava površin** na ličenje (nanašanje prevlek): odstranjevanje starega naliča (dekapiranje), izravnavo površine (kitanje), brušenje s kontrolo gladkosti pobrušenih površin, čiščenje (razmaščevanje), maskiranje.

3. **Priprava raztopin** in **barvnih odtenkov**: določanje količin, merjenje, mešanje.

4. **Nanašanje in sušenje prevlek**: naniši, sloji, plasti.

5. **Končne obdelave in posebnosti**: končno brušenje, poliranje, oblikovalno lakiranje, poprava barvnega odtenka, popravila brez ličenja.

5. **Vzdrževanje ličarskih naprav in orodij**: predvsem čiščenje


**Ličar**: kdor se poklicno ukvarja z ličenjem.  
**Avtoličar**: ličar avtomobilov.

**Ličenje v serijski proizvodnji** Celoten postopek lahko razdelimo na 7 faz:

#### 1. Predhodna obdelava karoserije


**Razmastičenje in čiščenje**: s postopkom brizganja in potapljanja se odstrani tanka plast maščobe, ki je olajšala globoki vlek pločevine. Umanjitev in delčke pločevine odstrani čiščenje z brizganjem, s potapljanjem pa se bolje dosežejo notranji in votli deli karoserije.

**Fosfatiranje**: cink-fosfatna prevleka ščiti pločevino proti koroziji in vdoru rje.




#### 2. Nanašanje temeljne plasti s kataforezo

Karoserija se **potopi** v korito za **nanos temeljnega laka** (grundiranje). Delčki laka v potopnem koritu so nabiti pozitivno in potujejo k negativno nabiti karoseriji. S tem postopkom dobimo **enakomeren nanos temeljnega laka**. Nato se temeljna plast še **zapeci** v sušilnih pečeh. Po **suhem brušenju napak**, npr. kapljic, se zgibi in spoji zatesnijo in votli deli zapečatijo.



#### 3. PVC-zaščita dna karoserije

Ohišja koles in spodnji del karoserije dobijo 0,8 do 1,5 mm debelo **PVC plast** z Airless postopkom. PVC plast nudi dolgotrajno korozionsko zaščito pri visoki mehanični obstojnosti in sočasno fino tesni pregibe in prekrite spoje pločevin.



#### 4. Nanašanje polnila (predlak)

Polnilo dodatno ščiti karoserijo pred korozijo, kot elastična podlaga preprečuje luščenje laka zaradi udarcev kamenja in pripravi površinskega laku gladko površino. Z obarvanjem polnila z enakim barvnim tonom, kot ga ima površinski lak, se doseže dobro pokrivanje in barvni lesk. Polnilo se nanaša z avtomati za lakiranje na zunanjou površino. Rotirajoče glave s šobami fino razpršujejo polnila. Karoserija je **nabita z električnim nabojem**, da se polnilo privlači na karoserijo - zato dosežemo zelo enakomeren nanos pri zelo majhnem porabi polnila.

Notranji prostor lakajo roboti. Karoserija se nato še suši, brusi in očisti.



#### 5. Površinsko lakiranje

Površinski lak daje vozilu:

- brillantno barvo in sjaj
- visoko odpornost proti vremenskim ter okoljskim vplivom, proti praskam in udarcem

Lak nanašamo **elektrostatično** (enako kot polnilo) in ga končno v sušilnih pečeh **zapecemo** pri temperaturi 130 do 160°C:



#### 6. Konzerviranje votlih prostorov

Ker so votli prostori karoserije še posebej ogroženi zaradi korozije, ki jo povzroči kondenzat, se v votle prostore s sulicami brizga vroči vsek. Pri nekaterih drugih postopkih se votli pro-

sti ogrete karoserije popolnoma napolnijo z vročim voskom, ki se potem zopet izprazni. Na ta način je zagotovljeno, da dobijo vsa mesta pravo količino voska.

#### 7. Kontrola kvalitete

Lakiranje se zelo skrbno pregleda. Karoserija z napakami se mora popraviti in ponovno površinsko lakirati.

**Lignit** Premog nižje kalorične vrednosti. Prim. Antracit.


**Lik** Dvodimenzionalna oblika oz. oblka, pri kateri je ena od dimenzijs **zanemarljivo majhna**. Npr. **pravokotnik**, kvadrat, krog itd. Dvodimens. predmet je npr. list papirja (skoraj brez višine). Liku lahko izračunamo ploščino (površino). Razl. telo.

**Likvidus** Direkten prevod: tekoč. V diagramu staja dvojni zlitin je likvidus krivulja, ki označuje spodnjo mejo taline. Pod to krivuljo se začnejo izločati mešani kristali. Prim. Solidus.

**Lim** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Leim), kar pomeni lepilo, klej.

**Limonit**  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{nH}_2\text{O}$ , železova ruda. Prim. Železo.

**Limuzina** Oblika karoserije avtomobila s stopničastim zadkom. Ima 3 ločene prostore in 3 stebričke (A, B in C). Sin. sedan, saloon.




Glej tudi risbo pri geslu Zadnja karoserija.


**Linearni motor** Glej Hidravlični cilindri.

**Linearni pogon** Vsak pogon, ki ustvarja linearne (ravne, premočrtne) pomike. Glede na vrsto pogona jih ločimo na mehanske, električne, pnevmatične, hidravlične itd. Sin. linearno gonilo.


Če pogona ni, mehanizem pa dovoljuje samo linearne pomike, govorimo o linearinem vodilu. Prim. Vijačno gonilo, Brezbatnični valj, Vijačno gonilo. Princip delovanja linearnega pogona:



Jermenski linearni pogon:



Linearni pogon z vretenom:



**Linearno vodilo** Glej Linearni pogon.

**Lineta** Sestavni del stružnice, ki je namenjen za podpiranje daljših obdelovancev. Tako se kos ne more zviti ali upogniti. Linete so lahko:

1. **Trdne (nepomične)**, pritrjene na posteljo stružnice. Pritrdimo jih na vodila, po katerih sicer drsi konjiček. Spodnji del ima prizmasta vodila. Zgornji del pa lahko od spodnjega dvignemo okoli tečaja, da lažje vložimo obdelovanec.

2. **Premične** - pritrjene na glavne sani, blizu noža. Ker se premičajo s sanmi, so vedno na isti razdalji od orodja.

Najpomembnejši sestavni del linete so **prisloni**, ki jih moramo natančno vsrediščiti na obdelovanec. Pri grobi obdelavi jekla so prisloni **jekleni**, za fino struženje pa so **bronasti**, **medeni** ali **iz umetnih mas**. Z mazanjem prislonov zmanjšujemo trenje med obdelovancem in lineto.

Nepomične linete so ponavadi **zaprite**, premične pa z ene stani **odprte**. Pri odprtih linetah se lahko nož nastavlja ne glede na položaj prislonov, zato lahko lineto **pritrdimo zelo blizu noža**. V tem primeru lineta **prestrezu tudi sile z noža**.

**Linux** Računalniški operacijski sistem, ki ga je razvil Linus Benedict Torvalds leta 1991.

**Lipidi** Maščobe ali maščobam podobne snovi:

1. **Lipoidi** (voski, steroli in karotenoidi).

2. **Maščobe** (triacylglyceroli - triglyceridi, fosfolipidi).


3. **Maščobne kisline**.

**Lipofilen** Ki se razaplja (absorbira) v **maščobah** (lipidih). **Razl. nepolaren** (glej Nepolarna molekula). Nepolarne molekule so pogosto tudi lipofilne, vendar nepolarnost in lipofilnost nista vedno sinonima - npr. kloroform  $\text{CHCl}_3$  je lipofilen in tudi polaren. Sin. hidrofoben.

**Lipofoben** Ki se ne razaplja (absorbira) v **maščobah** (lipidih). Sin.: hidrofilen.

**Lisičji rep** Glej Žaganje.

**Listnate vzmeti** Upogibne vzmeti, ki se pretežno uporabljajo za vzmetenje gospodarskih vozil.




**Litij** Simbol Li, lat. Lithium. Svetleča alkalijska kovina, najlažji trden element. Na zraku porumeni, nato pa posivi - oksiodira. Zlahka reagira v vodi. Hranimo ga v bencinu.

Uporaba: v zlitinah za prenos topotele, v litij-ionskih baterijah, v mazivih, v nekaterih zdravilih.

**Litijevo milo** Glej Zgoščevalno sredstvo.

**Litij-ionska celica** Vir enosmerne električne napetosti, osnovna celica za Li-ionske akumulatorje in baterije:



Najprej opis najpomembnejših sestavnih delov:

1. **Negativna elektroda** se pri baterijah imenuje **anoda**. Na izhodu je narejena iz bakra Cu, v notranjosti pa je vezana na Litij-Metal-Oksid. Pri tem Metal pomeni kovina, ki je lahko kobalt, nikel ali mangan. Pri pojasnilu delovanja se bomo odločili za  $\text{LiCoO}_2$ .

2. **Potizivna elektroda** se pri baterijah imenuje **katoda**. Na izhodu je narejena iz aluminija Al, v notranjosti pa je vezana na Litij-Metal-Oksid. Pri tem Metal pomeni kovina, ki je lahko kobalt, nikel ali mangan. Pri pojasnilu delovanja se bomo odločili za  $\text{LiCoO}_2$ .

4. **Elektrolit** ne vsebuje vode. To je organsko topilo, v katerem je raztopljen električno prevodna sol, npr.  $\text{LiPF}_6$ .

4. **Separator** ločuje katodo od anode, da ne pride do hitre reakcije (eksplozije). Obenem prepušča majhne litijeve katione  $\text{Li}^+$ .

**Pri polnjenju** Li-ionske celice se od zunaj na baterijo priključi električna napetost tako:


+ na katodo (na  $\text{LiCoO}_2$ ) in

- na anodo (na grafit).

$\text{LiCoO}_2$  pri tem izgubi elektrone, na grafitu pa se elektroni nabirajo. Spojina  $\text{LiCoO}_2$  reagira tako, da se kobaltu Co odvzame elektron. Kobalt Co se oksidira in dobri oksidacijsko število +4, Li pa se iz spojine izloči:



Puščica  $\uparrow$  pomeni, da se elektron pri polnjenju baterije odda. Litijev kation  $\text{Li}^+$  pa je sedaj prost in zato potuje po elektrolitu skozi separator proti grafitu, kjer so elektroni. Grafit je zgrajen iz plasti, med katere se ujamejo litijevi ionki, ki se tam razelektrijo in povežejo v **interkalacijsko vez**  $\text{Li}_x\text{C}_n$ :



**Pri praznjenju** priključimo npr. žarnico. Litij z veseljem odda elektron in spet postane litijev kation  $\text{Li}^+$ . Na drugi strani pa  $\text{CoO}_2$  prejme ta elektron in seveda začne privlačiti  $\text{Li}^+$ . Zato  $\text{Li}^+$  spet potuje preko elektrolita ter skozi separator nazaj do  $\text{CoO}_2$  in se ponovno spoji v  $\text{LiCoO}_2$ . Pri naslednjem polnjenju se nato celoten proces ponovi.

**Prednosti** Li-ionske celice:

- visoka **gostota energije** (2x toliko kot pri Ni-Cd)
- celice se lahko polnijo in pri tem **ni prisoten memory effect**; proces polnjenja-praznjenja se lahko ponovi 700-1000 krat, preden kapaciteta celice pada na 90%

**Slabosti:**

- celice so uporabne le **3-5 let po izdelavi**
- visoka občutljivost na **višje temperature**, treba jih je shranjevati pri nizkih temperaturah
- če celico **popolnoma izpraznimo**, je ne moremo več ponovno napolniti
- če se poškoduje separator, lahko pride do **eksplozije**
- paziti moramo na to, da je treba **polnjenje** baterije **fakoj po končanem polnjenju prekiniti**

**Litina** Kovina, iz katere se **ulivajo predmeti**:

1. **Lito železo**, glej razdelitev pod tem gesлом.
2. **Litine iz neželeznih kovin**: aluminijeva, cinkova (npr. zamak), magnezijeva, litina iz medi in bronov, rdeča litina itd.

Razl. talina, zlitina.

**Litina s trdo skorjo** Glej Trda litina.

**Litje** Postopek primarnega oblikovanja, pri katerem ulijemo raztaljeno kovino (**litino**) v livno obliko **forme**, v kateri se litina strdi v **ulitek** in tako obdrži njen obliko.


Pri strjevanju se litina **skrči**, krčenje pa je seveda treba upoštevati, če želimo, da bo imel ulitek želeno obliko. Ko smo **določili želeno obliko (model) ulitka**, takrat na osnovi te oblike nastane:

- a) Livarski **model**, ki določa **zunanjo obliko ulitka**, iz dela ga npr. modelni mizar. Po obliki livarskega modela bo kasneje nastala forma.
- b) **Jedro**, ki določa **oblike votlin** v ulitku. Jedro se vstavi v formo in ostane v njej, ko ulivamo litino. Ko pa se odlitek strdi, se jedro odstrani - obstaja več različnih načinov odstranjevanja, glej geslo Jedro - litje.

Pri litju uporabljamo tudi **sredstva za ločevanje**, ki **preprečujejo zlepjanje**:

- pri formanju, med **modelom** in **peščeno formo** (npr. smukec),
- pri litju, med **formo** (kokilo) in **ulitkom** (v tem primeru je potrebno orodje občasno tudi peskati).

**Strjevanje taline**: talina oddaja topoto okolici in se ohlaja tako, da doseže **temperaturo strdišča**. Atomi se nehajo gibati in se združijo v skupine, ki predstavljajo pravilne geometrične oblike - kristali. Celoten opisan proces imenujemo **kristalizacija**:



Prvi kristal imenujemo **kristalna kal** (a). Takih kristalnih kali nastane več na najrazličnih mestih. Okoli njih se začno nabirati novi in novi kristali, ki tvorijo **kristalne skupine** (b, c, d, e). Posamezne skupine rastejo vse dotlej, dokler ne zadenejo ob drugo skupino, ki jim prepreči nadaljnjo rast – nastane **kristalno zrno** (f).

Pri strjevanju taline lahko pride tudi **do nepravilnosti** - glej gesli Lunker, Izceja.

**Za postopek litja se običajno odločimo:**

- kadar so drugi tehnološki postopki predragi
- kadar izdelka ne moremo drugače izdelati
- kadar želimo posebne lastnosti ulitega izdelka



#### NAJPOMEMBNJEŠE VRSTE LITJA:

1. **LITJE V PEŠČENE FORME**
2. **KOKILNO LITJE**
3. **CENTRIFUGALNO LITJE**
4. **TLAČNO LITJE**
5. **KONTINUIRANO LITJE**
6. **LITJE V MASKE**
7. **Litje v formo s POLISTIRENSKIM MODELOM**
8. **BIMETALNO LITJE**

**Litje v formo s polistirenским modelom** Način litja, pri katerem modele iz tršega penastega polistirena (Stiropor ®) ponavadi izdelamo na obdelovalnih strojih, ker lahko material obdelujemo z **veliko rezalno hitrostjo**. Izdelan model nato zaformamo v pesek, pri tem imamo le eden okvir. Pri litju se umetna masa raztali in se izgubi v pesku.

Postopek je **hitrejši** od klasičnega litja v pesek, saj:

- modele izdelamo hitro,
- odpade zamudno izvlačenje modelov iz peska in zapiranje form, ker imamo le eden okvir.



1. **Korak** je priprava peska (materiala za formanje): kvarčnemu pesku dodamo fenolno smolo (tališče 90 do 115°C), trdilec in kalcijev stearat.

- Modelno ploščo zagrevamo na 250 do 300°C.  
**2. Korak:** model posipamo s peskom. Zaradi taljenja fenolnih smol se določena plast peska (4 - 6 mm) v nekaj sekundah poveže med seboj.  
**3. Korak:** odvečni pesek stresemo (modelno ploščo prekucnemo) in utrjuemo masko pri 450°C.  
**4. Korak:** s pomočjo izmetal snamemo tako nastalo masko.

- 5. Korak:** povežemo dve maski (s pomočjo vročih lepil in sponk), po potrebi dodatno tudi jedro. Lijemo v tako povezano masko, ki jo pri večjih izdelkih položimo v posodo in obsepamo s peskom, lahko pa jo vložimo v peščeno formo ali kako drugače podpremo.

Maska med litjem vzdržuje obliko le tako dolgo, da se litina strdi - nato pa jo **visoke temperature** počasi **pregejo**. Ko je proces končan, prežgano masko le še očistimo z odlitka.


#### Prednosti tega postopka:

- v maske lijemo vse kovine, tudi legirana jekla,
- maske lahko izdelujemo celo na zalogu,
- je hitrejše in gospodarnejše od litja v pesek,
- ulitki so zelo natančni:  $\pm 0,04$  mm na 10 mm, zato prihranimo pri nadaljnji obdelavi.

Po tem postopku lahko lijemo tudi ročične gredi, ventile, zobnike, zračno hlajene motorne valje itd. Sin. postopek Cronic.

**Litje v peščene forme** Najpogostejsi način litja. Ulivamo lahko najrazličnejše, še tako zahtevne strojne dele **iz vseh kovin**.

Celoten postopek litja v peščene forme:



Poglejmo si še **sestavne dele združene forme**, ki je pripravljena na litje:




Glavni deli forme so:

- **livna votlina**, ki da ulitko osnovno obliko,
- **ulivnik** in **ulivni kanali**, po katerih doteča raztaljena kovina v livno votlino,
- **oddusnik**, skozi katerega se odvaja zrak, ko raztaljena kovina doteča v livno votlino,
- **zračniki**, ki pomagajo odvajati pline med ohlajenjem taline.

**Jedro** ostane v formi zato, da v ulitku nastanejo votline.

Ker je potrebno razlikovati med modelom in jedrom, si poglejmo primer za konkreten ulitek:



**Livarski pesek** sestavlja kremenčev pesek in glinu. Pesek, ki je uporaben za takojšnje formanje, imenujemo **MODELNI pesek**. Sestavlja ga **stari presejanji pesek, nov pesek, voda in vezivo**.

- Lastnosti modelnega peska so zelo pomembne:
- mora se dobro oblikovati,
  - mora biti trden, prepusten za pline in odporen proti vročini,
  - mora dati gladko površino ulitka,

- ne sme se pripeti (sintrati) na ulitek,
- ne sme se lepiti na modele.

Forme pri litju v pesek so **SUHE** in **SVEŽE**.

**SUHE forme** pripravimo za večje in za zahtevnejše ulitke. Manjše forme **sušimo** v pečeh, večje pa kar na delovitošču. Suha forma je bolj trdna, ulitki pa so bolj kakovostni in jih je lažje obdelati.

**SVEŽE forme** so za splošne ulitke. Ker jih **ne sušimo**, so **cenejše**. Vendar: pri litju se razvijajo plini in vodna para, zato je ulitek **bolj porozen** in ima tršo površino.

Prim. Model, Jedro.

**Lito železo** Zlitina železa z običajno **2,5 do 4,5% ogljika C**. Za razliko od jekel se lito železo pri ohlajjanju taline **ne more strdit v čisti austenit** - to je razvidno iz Fe - Fe<sub>3</sub>C diagrama.

Lito železo se pridobiva **v kupolki** (iz sivega grodja, odpadnega železa in odpadnega jekla). Del.:

#### 1. Siva litina:

- a) **Z lamelarnim grafitom**, posebna vrsta je vermicularna litina.
- b) **S kroglastim graf.** - nodularna (duktilna) litina

#### 2. Trda litina: bela litina in **litina s trdo skorjo**.

#### 3. Temprana litina: bela (kovna) in črna.

#### 4. Jeklena litina.

**Lito** - Prvi del zloženek, ki izraža, da se kaj nanaša na kamen, maknino. Npr. litografija, litosfera.

**Litografija** Kamnotisk. Risba se na kamnitno ploščo odtiskuje s ploskim tiskom. Prim. Stereolitografija, Laser.

**Livarsko varjenje** Poznamo dve vrsti livarskega varjenja:

a) **Livarsko varjenje za popravilo** poškodovanih litih kosov. Varjenec se najprej oblikuje in predgreje na zvarnem mestu, nato pa raztaljeno talino vlivamo prek zvarnega mesta, ki se natali, ob ohlajjanju pa strdi skupaj s talino.

b) **Stiskalno livarsko varjenje** je podobno postopku a). Ko z raztaljeno talino dosežemo primerno temperaturo na robovih zvarnega spoja, se varjenca stisneta.

**Livna votlina** Votlina, po kateri se oblikuje želeni oditek. Oblikuje jo livarska forma. Glej Litje v peščene forme (risba).

**Livnost** Lastnost kovine, da jo lahko raztalimo in iz nje **ulivamo različne predmete**. Odvisna je od:

- **temperature tališča**: zaradi porabe energije in vzdrževanja form naj bo **temp. litja čim nižja**
- **viskoznosti taline**:

- \* s segrevanjem preko tališča in z dodajanjem fosforja postane talina lažje tekoča
- \* sulfidi in oksidi delajo talino težko tekočo

- **navzemanja plinov**: talina se navzame plinov (predvsem iz zraka), ki jih pri strjevanju zopet izloča; nastajajo plinski mehurčki v ulitku, ki je potem luknjčav; vodik povzroča krhkost, poroznost in razpoke v ulitku, dušik pa krhkost ulitki; odstranjujemo ju s pogostim mešanjem taline ali z dodatki, ki ju vežejo nase

- **oksidacije**: povzroča izgubo v obliki ogorine, poslabša kvaliteto ulitke; talina ne sme biti predolgo na zraku, pokrijejo jo s primernimi snovmi ali jo držijo v pečeh z neutralno ali celo reducirno atmosfero; nastale okside odpravijo z dezoksidacijskimi sredstvi

- **tvorjenja izcev**: pri ulivanju zlitin iz več kovin se lahko zgodi, da **kristali** težke kovine, ki so se izločili okrog kristalne kuli, **potonejo**; pride do neenakmernosti strukture ulitke; take kristale imenujemo kristalne izcevje; izcejanje preprečimo s **hitrim hlajenjem**

- **krčenja**: zaradi ohlajanja in krčenja nastajajo

**lunkerji** in/ali **razpoke**, ki jih **preprečimo**:

- \* z izbiro ustreznega načina litja

- \* s povečano hitrostjo litja

- \* z nižjo temperaturo litine

- \* z uporabo hladilnih teles

**Locen** Predmet v obliki loka, v lok zapognjena palica, polkrožen ročaj. Npr. locnata ročna žaga - glej Žaganje.

**Ločevanje** Knjižno: postopek, ki povzroči, da kaj

ni več skupaj s čim drugim. Npr. ločevane odpadkov, ločiti bombažna vlakna od semena ipd.

**Tehnično**: po DIN 8588 ločevanje zajema naslednje postopke:

- **razdeljevanje**, npr. rezanje, trganje, lomljenje ...
- **odrezavanje**, npr. struženje, brušenje, vrtanje ...
- **odvzemanje** (odnašanje), npr. plamensko (plazemske) rezanje, erozija ...
- **razstavljanje**, npr. odvijanje, iztiskanje ...
- **čiščenje**, npr. krtčenje, pranje, razmačevanje.

**Ločljivost** Najmanjša enota, ki jo pri merjenju še lahko odberemo z merske skale.

**Pri** delavnških ravnilih je ločljivost običajno **1 mm**, pri univerzalnih **pomičnih merilih** pa je ločljivost odvisna od števila razdelkov na noniju: **1/10 mm** pri desetinskih, **1/20 mm** pri dvajsetinskih in **1/50 mm** pri petdesetinskih nonijih. Sin. razločnost. Razl. točnost, natančnost. Prim. Resolucija.

**Ločni prikluček** Glej Prižema.

**LOG** Standardni dnevnik amaterske radijske postaje.

**Logična funkcija** Način razumevanja obdelave vhodnih binarnih informacij. Značilnost logičnih funkcij je, da jih lahko nadomestimo s konkretnimi elementi električnih, pnevmatičnih ipd. vezij. Prim. Boolova algebra.

Zaradi obsežnosti tematike so vsebine dodane še v naslednjih povezanih geslih:


#### Ladder diagrams

#### Pravila stikalne algebре

#### Veitchev diagram

**Osnovne logične funkcije**, s katerimi lahko izvedemo vse logične operacije, so:

- **IN** (AND, UND, konjunkcija),
- **ALI** (OR, ODER, disjunkcija) in
- **NE** (NOT, NICHT, negacija).



IN funkcija ima **prednost** pred ALI funkcijo.

Pomembnejše izpeljane logične funkcije so še:

- **NE-IN** (NAND, UND-NICHT),
- **NE-ALI** (NOR, ODER-NICHT),
- **antivalenca** (ekskluzivni ALI, ExALI, EX-OR, XOR, exclusiv-ODER, ANTIVALENZ-Glied) in
- **ekvalenca** (EX-NOR, ÄQUIVALENZ-Glied, ekskluzivni NOR)

#### OPIS LOGIČNE FUNKCIJE

je možen:

- a) Z logičnimi **GRAFIČNIMI SIMBOLI**, npr. po EN 60617-12, ki jih nato povezujemo v **LOGIČNO VEZALNO SHEMO**. Logične vezalne sheme so nato osnova za katerekoli druge sheme: električne, pnevmatske, hidravlične itd.

Glej primere grafičnih simbolov v nadaljevanju.

- b) **FUNKCIJSKO ENAČBO**. Za posamezne logične operacije uporabljamo posebne **ZNAKE** - **Boolova** oz. preklopna **algebra**.

disjunkcija (ali, OR):  $+ \vee$

$$x + y, x \vee y$$

konjunkcija (in, AND):  $\cdot \wedge \cdot$

$$x \cdot y, x^* y, x \wedge y, x \& y$$

negacija (ne, NOT):  $\neg \cdot$


$$\bar{x}, \neg x$$

antivalenca:  $\oplus$

Zapis preklopnih funkcij z Boolovo algebro:

$$f_1 = \bar{x} \cdot z + \bar{y} \cdot z + x \cdot y, \quad f_2 = \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$

- c) **ČASOVNIM DIAGRAMOM**. Časovno povežemo vhodne in izhodne spremenljivke, npr.:



- d) Z **IZJAVNOSTNO TABELO**: logično stanje na izhodu za vsa možna stanja na vhodu:

Inputs			outputs
W	X	Y	Z = W · X · Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

e) S [seznamom ukazov](#) ali s [krmilnim načrtom](#) (npr. ladder diagram), samo pri programirljivih krmilnikih.


#### PRAVILNOSTNE TABELE logičnih vrat:

**Enakost (normally open NO):**  $X = A$

#### GRAFIČNI SIMBOL:




Pnevmatična shema:



#### GRAFIČNI SIMBOL:

A	X
0	0
1	1

Električna shema:




#### Negacija (NE člen, normally closed NC),


normiran zapis:  $X = \bar{A}$ , ki se prebere tako:  
X je enak A negirano

Možen zapis:  $X = \neg A$

#### GRAFIČNI SIMBOL:




Pnevmatična shema:



#### GRAFIČNI SIMBOL:

A	X
0	1
1	0


Električna shema:




#### Konjunkcija (IN člen), normiran zapis: $X = A \wedge B$

Možni zapisi:  $X = A \cdot B$ ,  $X = A^*B$ ,  $X = A \& B$

#### GRAFIČNI SIMBOL:




Pnevmatična shema:



#### GRAFIČNI SIMBOL:

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Električna shema:




#### Disjunkcija (ALI člen), normiran zapis: $X = A \vee B$

Možen zapis:  $X = A + B$

#### GRAFIČNI SIMBOL:




Pnevmatična shema:




#### GRAFIČNI SIMBOL:

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Električna shema:




#### GRAFIČNI SIMBOL:




#### Stran 49

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


Pnevmatična shema:



Električna shema:




#### GRAFIČNI SIMBOL:




A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Pnevmatična shema:




Električna shema:



**GRAFIČNI SIMBOLI** najpomembnejših logičnih funkcij po standardu IEC so že prikazani zraven pravilnostnih tabel.

Grafični simboli po [MIL standardu](#) pa so:




Majhen krogec na simbolu po MIL standardu vedno pomeni NE (negacija) za stanja vodnika levo od krogca.

**Logične funkcije v pnevmatiki** Primer logične funkcije:

$$1A1+ = 1S1 + \overline{1S2} \cdot 1S3$$

Upoštevamo prednostne operacije in narišemo shemo:



**Logično krmilje** Glej Krmilje (vrste krmilja).

**Logistika** Veda, ki se ukvarja z oskrbo ([transport](#)) materiala. Zajema tudi [iskanje najbolj primernih](#) (najcenejših, najhitrejših, najzanesljivejših itd.) [rešitev](#). Lahko ima tudi vojaški pomen (premiki čet, vzdrževanje itd.). Prim. Transport, Strega.

**Logogram** [Znaki](#), ki predstavljajo [besede](#) ali [morfeme](#) (najmanjša jezikovna enota, ki nosi pomen, npr. lip- v besedi lipa) in se lahko uporabljajo [v več jezikih](#). Primeri logogramov so egiptčanski hieroglifi ali kitajska pisava. Sin. logograf.


V splošnem logogram je enačimo z ideogrami.

**Lokalno kaljenje** Kaljenje le določenega površinskega sloja materiala. Uporabljamo ga, kadar potrebujemo [trdo površino](#) in [žilavo jedro](#), ki bo sposobno prenesti tudi dinamične obremenitve: motorne gredi, odmične gredi, zobniki itd.

Lokalno kaljenje lahko izvedemo kot:


a) **Plamensko kaljenje:** z acetilenskimi gorilniki segrejemo površinski sloj na kalilno temp., nato pa ga s prho ali s potapljanjem hitro ohladimo.

Pnevmatična shema:






Električna shema:


$$X = (A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$$




Linijsko površinsko kaljenje




Površinsko kaljenje okroglih površin

Plamensko kaljenje površin zub  
f+p - ferit in perlit (hladno)




a - austenit (segreto), m - martenzit (kaljeno)  
**b) Indukcijsko kaljenje:** z induktorem vzbujamo v površini vrtinčne tokove, ki zaradi električne upornosti segrejejo površinski sloj na kalilno temperaturo. Oblika induktora mora biti prilagljena načinu segrevanja in obliku obdelovalca. Globino segretega sloja določajo frekvenca vzbujevalne napetosti (skin efekt), specifična moč in čas segrevanja. Način ohlajanja je podoben kot pri plamenskem kaljenju.



Induktivno kaljenje zub



Induktor za ravne površine (levo) in večovojni induktor za segrevanje palice s pomikom



Primeri uporabe indukcijskega kaljenja

Jekla za površinsko kaljenje imajo najmanj 0,32% C in morajo biti neobčutljiva za pregrete. **Ogljikova** jekla pred kaljenjem **normaliziramo**, **legiranega** pa **poboljšamo**, saj s tem zmanjšamo nevarnost, da bi kaljeni sloj pokal ali da bi se luščil. Prim. Površinsko utrijevanje, Toplotna obdelava, Kaljenje.

**Loktajt** Nepravilen izraz, če je tem mišljeno lepilo za varovanje vijakov in matic proti odviju. Popačenka za znamko Loctite, katere lastnik je podjetje Henkel, ki proizvaja tudi te vrste lepila. Prim. Lepilo.

**Lom** Sprememba smeri razširjanja valovanja pri prehodu meje dveh snovi, refrakcija.

**Lomilka** Kovinski vzvod za odstranjevanje desk, puljenje žebeljev itd.; na eni strani ima razcep in je zakrivilen v delno obliko vprašaja. Nepr. Pajser.



**Lomna žilavost** Odpornost materiala proti nestabilnemu napredovanju razpoke. Je srovna lastnost vsakega materiala, kot npr. gostota ali modul elastičnosti. Prim. Udarna žilavost, Dinamični mehanski preizkus, Charpyev preizkus.

**Lomni količnik** Razmerje med hitrostjo svetlobe v dveh sredstvih z različnimi optičnimi lastnostmi. Sin. lomni indeks.

**Lomni raztezek** Glej Zlomni raztezek.

**Longitudinalen** Vzdolžen, dolžinski. Ki je v osi telesa, ki poteka v smeri najdaljše razsežnosti organa (dela telesa), ki poteka v smeri gibanja.

**Longitudinalno nihanje:** vzdolžno nihanje, pri katerem se smer nihanja ujemata z vzdolžnim raztezanjem (npr. nihanje z utežjo obremenjene natezne vzmeti). Longitudinalno nihanje gostote zraka je povezano z razširjanjem zvoka.

**Longitudinalno valovanje:** valovanje, pri katerem delci snovi ali energija **potujejo v smeri širjenja valovanja** (npr. valovi na morju, zvok v plinu).

**Longituda:** zemljepisna dolžina.

Ant. transverzalen, transverzalno valovanje.

**Lorentzova sila** Sila  $F$  [N] na električni naboq  $q$  [As], ki se s hitrostjo  $v$  [m/s] giblje po električnem polju z električno poljsko jakostjo  $E$  [V/m] in gostoto magnetnega pretoka  $B$  [Vs/m<sup>2</sup>]. Avtor je nizozemski fizik Hendrik Anton Lorentz (1853 - 1928):

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m$$

$F_e$  ... električna (Coulombova) komponenta

$$\text{Lorentzove sile } \vec{F}_e = q \cdot \vec{E}$$

$F_m$  ... magnetna komponenta Lorentzove sile.

$$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

Sila, delo in električna napetost so medsebojno povezane veličine. Če upoštevamo medsebojne povezave, lahko iz gornje enačbe izpeljemo enačbo za inducirano napetost:

$$U_i = (\vec{l} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}$$

Če so vodnik, gostota magnetnega toka in vektor hitrosti med seboj pravokotni, potem velja:


$$U_i = B \cdot l \cdot v$$

Smer inducirane napetosti pa določa Lenzovo pravilo, ki ga je že leta 1833 odkril estonski (baltosk - nemški) fizik Emil Lenz (1804 - 1865). Poenostavljeno pojasnilo → geslo [Pravilo desne roke](#).

**Lošč** Glej Glazura.

**Lotanje** Spajanje kovinskih delov z dodajnim materialom - lotom, ki ima **popolnoma drugačno se-stavo** in **nižje tališče** kot osnovni material. Sin. spajkanje. Prim. Talilo, Ledkuln, Varjenje.

Lotanje se od varjenja razlikuje po tem, da se **osnovni material ne raztali**, ampak se le ogreje do "delovne temperature". **Raztali se samo lot**. Nastali spoj je le **adhezijski** (sprijemanje, zlepjanje), do zlitja osnovnega z dodajnim materialom pa ne pride. Obstaja le **difuzijsko območje** lota in osnovnega gradiva:



Poskusi so potrdili, da je **zlotani spoj trdnejši kot sam lot**. Zato so **najbolj trdni lotanci s čim tanjšo plastjo lota**.

Dodajni material se imenuje **spajka** oz. **lot**. Biti mora dobro **kapilaren**, **viskozen**, dobro mora prijeti **na osnovni material** (omočljivost), **difuzen** (da prode v osnovni material) in **adhezijski**.

Lotni spoj izboljšamo z dodajanjem **talil** (glej Talilo), ki **izboljšujejo lot, čistijo površino** (delujejo kot lužilo) in ustvarjajo **zaščitno atmosfero**.

**Vrste lotov (spajk, cinov):**

**1. Mehki loti** imajo majhno trdnost in nižje tališče lota (pod 450°C). Uporaba:

- Za **tesnenje** spajanih delov.
- Za **manjše obremenitve in nižje obratovalne temperature** (do 60°C). Poseben primer so avtokaroserijska popravila, glej geslo [Kositranje z mehkim lotanjem](#).

**c) Za spajkanje priključkov in vodnikov** v **elektroenergetiki** in v **elektronski industriji** (tiskana vezja), kjer je potrebna predvsem dobra električna prevodnost - glej geslo [Mehko spajkanje v elektroniki](#).

Uporabljamo lotne iz zlitine kositra (Sn), antimona (Sb) in svinca (Pb). Talila so cinkov klorid ZnCl<sub>2</sub> s prosto solno kislino HCl, salmiak NH<sub>4</sub>Cl in kolofonija.

**2. Trdi loti** imajo višjo trdnost in višje tališče lota (nad 450°C). Uporabljajo se za večje obremenitve in višje obratovalne temperature, npr.:

- lotanje stružnih nožev: rezalne ploščice iz kar-




- bidnih trdin lotamo na osnovno držalo
  - lotanje vidia ploščic na svedre
  - lotanje karoserije, npr. B stebrička na strešni nosilec (ker razen visoke trdnosti dosežemo tudi brezhiben optičen videz)
- Bakrovi loti** (medi) so iz zlitine bakra (Cu), kositra (Sn), cinka (Zn) ter fosforja (P). **Srebrovi loti**: zlitine srebra (Ag), kadmija (Cd) in kositra (Sn) z dodatki niklja (Ni).


Talila temeljijo na borovih spojinah (**boraks** oz.  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ) z dodatki fluoridov, fosfatov, silikatov itd. Žico samo malo zagrevemo in jo potisnemo v boraks, ki se je nato oprime. Nato trdo lotamo z žico, na kateri je boraks.

**3. Visokotemperaturni loti** s tališčem lota nad 900°C. Uporaba: za velike obremenitev in visoke obratovalne temperature. Uporabljamo lote na osnovi niklja (Ni), titana (Ti), cirkonija (Zr) in kobalta (Co). Lotamo brez talil v vakuumu ali v zaščitni plinski atmosferi.

Glede **načina zagrevanja lotov** pa poznamo naslednje vrste lotanja:




Rumeno so označene novejše tehnologije lotanja z oblokom. Naprave za lotanje z elektriko:



A - lotalnik B - pištola za lotanje  
1 konica 2 vroči vložek 3 ročaj 4 transformator  
Naprave za lotanje s plinom ali s tekočino:



Pregled naprav in pribora za lotanje:



1 Propanova jeklenka 2 Pištola za lotanje 3 Kladivo za lotanje 4 Talilo 5 Salmijakov kamen za čiščenje konic lotalnikov 6 Lot 7 Čopič za talilo 8 Čistilna krpa

#### Priprave za mehko lotanje:

- Navadni kladivasti ali koničasti **lotalnik** z bakrenim vložkom segrejemo s plamenom.
- **Električni lotalniki** (spajkalnik) so boljši, ker ni potrebno prekinjati dela, da bi jih segrevali.
- **Bencinska ali špiritna plamenka**.

#### Priprave za trdo lotanje:

- Bencinska plamenka ali gorilnik.
- Gorilnik za trdo lotanje ima ponavadi le eden dovod za gorilni plin. Pred šobo gorilnika so na obodu luknje za prtok zraka, da plin bolje zgoreva. Tak plamen je skoraj brez saj. Najpogosteje

uporabljamo propan ali butan, lahko pa uporabimo tudi acetilen in acetilenske gorilnike za varjenje. V tem primeru nastavimo ogljikovit plamen.

#### Prednosti lotnih spojev:

- a) Medsebojno lahko **lotamo skoraj vse** tehnično uporabe **kovine**, težje lotamo le Al zlitine, Al je kritičen primer zaradi nižjega tališča.
- b) Zaradi nižjih delovnih temperatur lotanja so **deformacije** in spremembe mikrostrukture spajanih delov **manjše** kot pri varjenju.
- c) Lotni spoji zelo **dobro tesnijo**.
- d) Pri pocinkanih sestavnih delih se zaščitna plast bistveno ne poškoduje, če jo lotamo. Pri varjenju pa se zaščitna plast cinka gotovo poškoduje - razen pri točkovnem varjenju.

#### Slabosti lotnih spojev:

- a) **Nosilnost** lotnih spojev je mnogo **manjša** od nosilnosti zvarnih spojev.
- b) **Obratovalna temperatura** lotnega spoja mora biti občutno **nižja od talilne temperature lota**.
- c) Pri večjih spojnih površinah so lotni spoji **predragi**.
- d) **Agresivni mediji** in obstoj **elektrokemičnih napetosti** vodijo do kemične reakcije in do postopnega elektrolitskega razgrajevanja (**korozije**) lotnih spojev.

Sin. spajkanje. Prim. Ledkuln, Spajkalnik, Talilo, Varjenje.

**Lotanje - varnostni ukrepi** Varnostni ukrepi pri trdem loranju so enaki kakor pri plamenskem varjenju. Glej Plamensko varjenje - varnostni ukrepi.

**LPG** Ang. kratica za Liquefied Petroleum Gas, glej Avtoplín.

**LPI** Število vrstic na inč, ang. lines per inch. Tiskarski stroji ustvarjajo stopnjo sivine z okroglimi točkami. Večje točke ustvarjajo vtis temnejše barve, manjše pa dajejo silki svetlejšo barvo. Vsako točko oblikuje mreža kvadratnih pik (npr. 8x8, 4x4). Bolj gosta kot je mreža, bolj natančna je okrogla točka in seveda tudi barvni odtenek. Maksimalna višina okrogle pike določa višino vrstice. Več vrstic kot spravimo v eden inč, bolj natančno je tiskanje. **150 LPI** je že dolgo standard za tisk kakovostenjnih knjig in revij, za tiskanje časopisov pa zadošča **85 LPI**. Prim. DPI, PPI.

**LPT** Oznaka za vrsto računalniškega priključka, ang. Line Printer Terminal. Prim. RS232.

**LSB plošče** Plošče, ki so na zunaj zelo podobne OSB ploščam, vendar so laminirane (lakirane), ang. **Laminated Strand Boards**. Sestavni delivezivnega sredstva je sečnina. Odporne so na vлагo, lahko se barvajo in lepijo. Izdelujejo se tudi z utori. V primerjavi z OSB ploščami imajo LSB ~30% višjo trdnost in 30% manjši debelinski nabrek. Uporaba: kot samostojen gradbeni element ali v kombinaciji z drugimi elementi: za predelne stene, pri sanaciji podov, za nosilne elemente strešnih konstrukcij. Prim. OSB, MDF, HDF.

**LTE** Ang. Long-Term Evolution je standard za brezžično komunikacijo s hitrimi podatki za mobilno telefonijo. Ta standard omogoča vstop v bližnja interneta omrežja brez poznavanja uporabniških imen ali gesel. Uporabniki mobilne telefonije imajo ob uporabi tega standarda dostop do interneta omrežja takoreč povsod, kjer je dostop do interneta. Marketinško ime za LTE je 4G.

**Luč za niansiranje** Avtoličarski pripomoček, ki omogoča hitro, natančno in enostavno niansiranje barv. Luč za niansiranje vsebuje posebno žarnico, ki seva svetlobo, zelo podobno dnevni svetlobi. Na ta način nam omogoča, da odkrijemo že majhne razlike barvnih odtenkov.

Prim. Niansomiranje.

**Lugi** Vodne raztopine alkalijskih in zemeljsko alkalijskih hidroksidov. Prim. Alkalije, Baze.

**Luknjanje** Glej Prebijanje. Luknjač: prebijач. Prim. Rezanje.

**Luknjarica** Glej Žaganje.

**Luknjasti točkovni zvar** Postopek varjenja, ki se pogosto uporablja pri karoserijskih delih. Pri tem postopku prirobnico pločevine s posebnimi kleščami preluknjamo v enakih razdaljah. Rob lukenj nato zvarimo s spodnjo pločevino z MAG postopkom varjenja. Število in premer varilnih lukenj sta razvidna iz navodil proizvajalca avtomobilov za popravilo karoserije.



Postopek luknjastih točkovnih zvarov uporabljamo:

- za povezave prirobnic, ki so dostopne samo z ene strani ali
- kadar varimo več plasti pločevin skupaj

**Luksmeter** Merilnik osvetljenosti. **Lumen**


1. Enota SI za svetlobni tok, ki ga oddaja v prostorski kot 1 steradiana točkasti izvor svetilnosti 1 kandele. Sin. lm.
2. Svetlina: bronhialni ~, žilni ~.

**Luminiscenca** Pojav, pri katerem snov, ki ni močno segreta, oddaja (seva) svetlobo. Svetlobno telo imenujemo **luminofor**, luminiscenco pa **hladna svetloba**. Svetlobni spekter je značilen za snov, ki svetlobo oddaja. Radioaktivnost ni luminiscenca.

#### VRSTE LUMINISCENCE:

1. **Fotoluminiscenca** (glej istoimensko geslo), kadar neko snov najprej obsevamo z vidno ali ultravijolično svetlobo, nato pa telo oddaja svetlabo z daljšo valovno dolžino kot je bila vpadna svetloba: **fluorescenca, fosforecenca**.
2. **Radioluminiscenca**: luminiscenca zaradi radioaktivnega sevanja.
3. **Triboluminiscenca**: luminiscenca zaradi trenja (npr. pri lomljenu rudnin).
4. **Kristalna illuminiscenca**: luminiscenca, ki nastopi ob rasti kristalov
5. **Elektroluminiscenca**: luminiscenca v električnem polju.
6. **Kemoluminiscenca**: luminiscenca pri kemijskih reakcijah.
7. **Bioluminiscenca**: luminiscenca pri kemičnih reakcijah med presnovi v živilih bitjih.

**Lunker** **Votlina**, ki nastane med ohlajevanjem zaradi krčenja taline od stene forme proti sredini. Talina se najprej strdi ob stenah livne votline in se nato struje proti notranjosti. Kjer se talina strdi najkasneje (nekje sredi ulitka), prav tako prihaja do krčenja, zato nastane **votlina** (lunker) ali celo **razpoka**, oboje je nezaželeno. Preprečevanje nastajanja lunkerjev - glej Livnost. Prim. Litje.



Določene napake pri litju lahko odpravimo s pravilno izbiro oblike ulitka:

- Lužimo lahko tudi varjence po varjenju.  
 2. Z lužilom **povzročati** v lesu **spremembo** naravnega **barvnega tonu** in bolj vidno strukturo, obenem pa na ta način les zaščitimo pred **plesnijo**.  
 3. **Prati** z lugom: lužiti perilo, platno.  
**LVLP** Kratica, ki se uporablja za nizkotlačne brizgalne poštote: Low Volume Low Pressure, kar pomeni majhna prostornina (porabljenega zraka) in majhen pritisk - v primerjavi s klasičnimi (visokotlačnimi) brizgalnimi pištolami. Japonski izum. LVLP brizgalne pištole porabijo običajno 3 - 4 CFM, kar je 85 - 115 L/min, pri tlaku manj kot 10 psi, kar je pod 0,7 bar nadtlaka. Seveda porabijo tudi manj laka, primerne so za manjše kompresorje. Delo z njimi je počasnejše, a tudi cenejše. Nastavitev LVLP:  
  - za brizganje baze se LVLP nastavi na 10-15 PSI (0,7 do 1,0 bar)
  - za brezbarvni lak je za boljšo atomizacijo potreben dvigniti tlak na 20 - 25 PSI (1,4 - 1,3 bar)
 Pri 40 PSI (2,8 bar) je poraba zraka približno 5 - 7 CFM (140 - 200 L/min).

**LW** Nem. Langwelle oz. dolgi val LF.

**LZW** Univerzalni algoritem za stiskanje (komprezijo) datotek, pri katerem se bistveni podatki ne izgubijo. Kratica: Lempel-Ziv-Welch (Abraham Lempel, Jacob Ziv, and Terry Welch, 1984).

**Lupinasta gradnja karoserije** Glej Samonosna karoserija.

**Luščenje** Postopek odrezavanja, pri katerem se glava z več noži vrti okrog obdelovanca.

**Lužilo** Snov za luženje (tekočina, pasta), ki povzroča naslednje:

- pri **kovinah** odstranjuje kovinske okside in nečistote:

pri **ječlu** odstranjuje ogorino / rjo (dekapira), npr. 6-18% raztopina solne kisline HCl (ki se uporablja tudi v železarnah, zaradi velike hlapljivosti je temperatura lužnice omejena na 50°C) ali žveplene kisline  $H_2SO_4$ ;

pri **aluminiju** uporabljamo mešanico 27,5 masnih %  $H_2SO_4$  (koncentrirane žveplene kisline) in 7,5 masnih %  $Na_2Cr_2O_7 \cdot 2H_2O$  (natrijevega dikromata), ostalih 65 masnih % je voda;

pri **bakru, bronu, medenini, tombaku** ali **rdeči litini** uporabljamo različne mešanice kromove kisline;

pri **magnezijevih zlitinah** uporabljamo 15% natrijevega ali kalijevega bikromata in 20% dušikove kisline, ostalo je voda

- **les** obarva, da ostane pristna tekstura ohranjena

- pri **semenih** odstranjuje trose in glivice

- pri **usnju** odstranjuje dlake in ga zmehča

**Lužiti** Beseda, ki ima lahko več pomenov:

1. S tekočino **izločati** iz predmeta ali s površine predmeta **toplivo snov**, lahko tudi s podporo električnega toka.

Ponavadi na ta način kemično **odstranimo** starri lak ali **očistimo** predmete od **kovinskih oksidov** (rje, škaje, ...), **umazanje**, **olj** ali drugih **nezazelenih snovi**: lužiti bakovo rudo, nerjaveče materiale, pločevino, magnezijeve zlitine itd.

**Pred luženjem** kovinskih predmetov je potrebno **najprej mehansko odstraniti** oksidne plasti (peskanje itd.).

Tekočino ali pasto za luženje običajno nanašamo s čopičem in pustimo določen čas (po navodilih proizvajalca), da učinkuje.

**Po luženju** je potrebno površino temeljito oprati z vodo (**izplakniti**), nato pa posušiti, saj bi sicer ostanki kislin povzročali **korozijo**. Pri avtoličarskih delih je nazadnje potrebno površino še očistiti z odstranjevalcem silikona.

Nem. das Beizen, ang. metal pickling. Prim. Dekapirati, Fosfatiranje.

Luženje lahko poveča krhkost jekla.

**Aluminij lužimo** zato, da eloksirane ali valjane predmete pripravimo na spajanje, ki je sicer oteženo.

Obdelovance iz **magnezijevih zlitin** lužimo pred lakiranjem, takoj po odrezavanju. Nastane plast, ki ni trajna, je pa dobra podlaga za lake.

# SEZNAM UPORABLJENE LITERATURE

17. Bovard A. **Karoserija in avtoličarstvo**: Praktični tečaj za poklicne avtomobilske mehanike. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1980. Ni podatka o ISBN
18. **Krautov strojniški priročnik**. Štirinajsta slovenska izdaja, 2. natis. Ljubljana: Littera picta d.o.o., 2007. ISBN 978-961-6030-46-5
19. Robert Harb **Krmilna tehnika**: Učbenik za modul Delovanje krmilnih in električnih komponent v programu Strojni tehnik ter za program Tehnik mehatronike. 4. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije d.d.. 2011. ISBN 978-961-251-281-1
20. Edo Kiker **Krmilna tehnika za program VSŠ**, skripta. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 1998. ISBN 86-435-0236-7
21. Fritzsche, C.; Fritzsche, H.; Kolbinger, J.; Küspert, K.; Lindenblatt, G.; Morgner, D.; Paus, T.; Schmidt, A.; Schwarze, F. **Kunstofftechnik: Lernfelder 1 bis 14**. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2010. ISBN 978-3-8085-1383-5
22. Marko Škerlj **Mehanika TRDNOST**. 4. izdaja. Ljubljana: Univerza Edvarda kardelja, Fakulteta za strojništvo, 1988. ISBN 86-7217-035-0
23. **Mehatronika**: Celovit, strokoven in didaktičen pripomoček, Učbenik v programih Mehatronik operator in Tehnik mehatronike. 2. izdaja. Ljubljana: Pasadena, 2009. ISBN 978-961-6361-87-3
24. Bergner, O.; Dambacher, M.; Frömmmer, G.; Gresens, T.; Lohr, J.; Kretzschmar, R.; Morgner, D.; Wieneke, F. **Metalltechnik**. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2009. ISBN 978-3-8085-1495-5

Avtor Ferdinand Humski

LEKSIKON ZA PAMETNE MEHATRONIKE J - L

Imena nosilcev avtorskih pravic: Ferdinand Humski

Elektronska izdaja, september 2019

Samozaložba Ferdinand Humski, Volkmerjeva cesta 22, 2250 Ptuj

Publikacija je brezplačna in prosto dostopna vsem uporabnikom

Spletna lokacija publikacije: <http://strojna.scptuj.si>

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani  
COBISS.SI-ID=301844992  
ISBN 978-961-92244-7-2 (pdf)