

Ferdinand Humski  
Šolski center Ptuj, Strojna šola  
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

# **LEKSIKON ZA PAMETNE MEHATRONIKE A - D**

učno gradivo za srednje strokovno izobraževanje  
Tehnik mehatronike

Ptuj, september 2019

# UVOD

Pri slovenski srednješolski mehatroniki se soočamo z naslednjimi dejstvi:

**1. Mehatronski poklici so iskani, mehatronikom ni težko najti zaposlitev.**

Ampak, že srednješolska mehatronika zahteva **ogromno količino znanja**, informacije pa so razpršene po mnogih literaturah in po spletu. Učitelj stroke porabi več časa za iskanje pravih informacij kakor za pripravo pouka. Ker ni enotne literature, moramo učitelji stroke znanje prenašati na počasen način - z narekovanjem ipd. Po drugi strani pa tudi dijaki porabijo več časa za iskanje informacij kakor za učenje.

Tako učitelji kot dijaki nismo zadovoljni s trenutnim načinom poučevanja in zato **iščemo lažje ter hitrejše poti do znanja**.

**2. Slovenski srednješolski mehatronski strokovni moduli še zdaleč niso tako sistematizirani kot npr. splošnoizobraževani predmeti.**

Katalogi znanj pri splošnoizobraževalnih predmetih so razdelani »v nulo«, matematika za izobraževalni program Tehnik mehatronike je recimo razdelana na kar 43 straneh. Katalogi znanj za strokovne predmete pa so opisani na vsega 2 do 3 straneh in sploh ne vsebujejo nobenih predlogov časovne razporeditve! Naštevajo samo izobraževalne cilje, prepisane iz nekih literatur, ki pa tudi niso navedene. Od tod naprej pa – znajdi se sam, temu se reče »učiteljeva svoboda«! Svobodno si išči in najdi literaturo, svobodno se znajdi glede učnih pripomočkov, svobodno določaj časovno razporeditev ur, svobodno pripravljam vaje, svobodno določi minimalne standarde znanja, oblike preverjanja in ocenjevanja, svobodno izvajaj ure itd.

Posledica takega načina dela je, da se strokovne učne vsebine po srednjih šolah precej razlikujejo in zato je poklicno maturo za izobraževalni program Tehnik mehatronike **nemogoče poenotiti** po celotni Sloveniji!

**3. Tehnologija strmo in vsakodnevno napreduje, novosti pa je treba čim hitreje obvladati in jih vključevati v pouk, če hočemo obstati v tem konkurenčnem boju. Učbeniki za mehatroniko hitro zastarajo.**

O vseh zgoraj naštetih problemih sem razmišljal že davnega leta 2008. Ugotovil sem naslednje: **najbolj pametno, najceneje in najhitreje** bi bilo zbrati slovensko srednješolsko mehatronske znanje **na enem mestu**, recimo **v slovenski srednješolski mehatronski bazi podatkov**, ki bo namenjena izključno samo za obnavljanje znanja, za lajšanje učenja in tudi za učne priprave profesorjev.

V to bazo bi informacije prispevali samo strokovnjaki iz posameznih področij. Iz te baze pa bi nato lahko brezplačno črpali vsi, ki si to želijo. To je nekaj podobnega, kot da bi vsi Slovenci imeli dostop do zaklada in bi si lahko vzeli toliko zlatnikov, kolikor bi si jih že zeleli ...

Z napredkom tehnologije bi se takata baza podatkov samo še dopolnjevala in bi na ta način postajala še bolj dragocena. Zaradi lažjega učenja pa bi seveda naraščalo tudi zanimanje za mehatronske poklice, ki jih država tako zelo potrebuje.


Čeprav me takrat skoraj nihče ni jemal resno, sem se trmasto lotil **dela, ki se nikoli ne konča**. Bazo podatkov, ki sem jo vztrajno ustvarjal, sem najprej koristil sam. Že leta 2010 se je pojavilo prvo zanimanje, tako s strani profesorjev kot tudi s strani dijakov. Leta 2011 sem idejo in takratne rezultate mojega dela prvič predstavil na 3. forumu mehatronike v Šolskem centru Celje. Bazo podatkov sem razvrstil po abecednem vrstnem redu gesel in jo poimenoval Leksikon za pametne mehatronike, skrajšano LPM. Dodal sem še slogan:

**LPM - Z LAHKOTO DO ZNANJA!**

Predstavitev je bila zelo uspešna, odziv je bil odličen. Od takrat naprej prejemam samo še čestitke in pohvale. LPM uporabljajo dijaki, študenti, profesorji stroke in celo profesorji splošnoizobraževalnih predmetov.

Letos LPM že krepko presega 5000 gesel in zato je nastopil čas, da se izda v obliki sedmih ločenih knjig. Zaradi boljšega pregleda sem uporabljeno literaturo enotno oštevilčil in jo razporedil po abecednem redu, po naslovih.

Pričakujem, da bodo tudi drugi avtorji brezplačno prispevali svoje znanje in baza podatkov se bo širila. Nekoč bo ministrstvo uvidelo, da je takšno delo **vsestransko dobičkonosno** in bo našlo sredstva za strokovnjaka, ki bo urejal bazo podatkov. **Sanje bodo postale resničnost**, Slovenci pa bomo zmagovali v znanju in v tehnologiji!



Ferdinand Humski

**4G** Komercialni naziv za LTE.

**σ-ε diagram** Glej Natezni preizkus.

**A** Glej Angström.

**a / an-** Predpona v sestavljenkah za izražanje manjkanja, odsotnosti, zanikanja tega, kar pomeni osnovna beseda.

**A.B.S.** Akrilonitril, butadien, stiren → Termoplasti.

**Abciger** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (abziehen - potegniti dol, sneti), kar pomeni snemalnik, snemalka oz. snemalo.

**Abrazija** Obraba površine zaradi drgnjenja med uporabo. Abraziv: brusivo, brusilno sredstvo. Razl. erozija. Prim. Obraba.

**Abdekati** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (abdecken) kar pomeni pokriti, prekriti, npr. ~ površino pred likiranjem. Strokovni avtoličarski izraz je maskirati, maskiranje.

**ABS** Zavorni sistem, ki preprečuje spodrsavanje, ang. Antilock Braking System, slovensko protiblokirni zavorni sistem, sin. elektronsko uravnavanje zaviranja. Blokiranje koles pri zaviranju namreč povzroča spodrsavanje, ki močno zmanjša učinkovitost zaviranja in obenem povzroča zarašanje, ki ga ni mogoče obvladati.

**ABS - umetne mase** Kratka za acrilnitril-butadien-stirol, umetna masa.

#### LASTNOSTI ABS:

**Fizikalne lastnosti splošne:** gostota 1,03-1,07 kg/dm<sup>3</sup>; **toplote:** uporaben med -45 in 85°C;

**mehanske:** natezna trdnost 35 - 52 N/mm<sup>2</sup>, tog in žilav material, dobra odpornost proti praskam, visoka udarna in zarezna žilavost, dobro duši zvok.

**Tehnološke lastnosti** (predelovalni postopki): brizganje, ekstrudiranje (vlečenje) v cevi, palice, profile, trakove, ekstrudivno pihanje itd. **Popravila:** lahko ga lepimo s topili, lepimo ga tudi z drugimi materiali ob uporabi dvokomponentnih leplil; varimo ga z vročimi plini, ultrazvočno in visokofrekvenčno; deli, ki se varijo, morajo biti suhi; ABS je varljiv tudi s PMMA; možno je privijanje s samo-reznnimi vijaki in odvzemanje;

**Kemične lastnosti:** gori, tvorba napetostnih razpok na zraku je majhna; **obstojen** proti olju, alkoholu, bencinu in lugom, **neobstojen** pa je na estre in ketone, **fiziološko pa ni nevaren**.


#### RAZVRSTITEV ABS:

**komercialno** je plastična masa, **tehnološko** je termoplast, **kemično** je kopolimer, **način prepoznavanja:** gori s sajastim plamenom.

#### PRIDOBIVANJE IN KEMIJSKA SESTAVA ABS:

kopolimer stirena, butadiena in acrilonitrila.

**UPORABA ABS** je široka, zaradi nizke gostote in možnosti brizganja v forme: cevni sistemi, glasbeni instrumenti (flavta, klarinet, piano), kovčki, avtomobilski odbijači, armaturne plošče, ročaji za hladilnike, robni trakovi pri pohištvu (ki so enostransko prevlečeni s talilnimi lepili: EVA, PO, PUR), medicinski pripomočki, podlage za kovinske dele, tudi LEGO kocke so izdelane iz ABS.



**Abscisa** Vodoravna os x v dvoosnem kartezičnem koordinatnem sistemu. Prim. Ordinata.

**Absoluten**

**a) Popoln, neodvisen, dovršen.**

**b) Pri meritvah:** skupna mera, izražena v konkretnih merskih enotah. Prim. Absolutni način programiranja. Ant. relativen, inkrementalen.


**b) Matematično:** vrednost, ki je večja ali enaka 0. **Absolutna dielektrična konstanta** Pojasnilo pod gesлом dielektričnost. Sin. električna poljska konstanta, influenčna konstanta.

**Absolutna napaka meritve** Napaka meritve, ki se določi po pravilu 2/3. Ena tretjina meritve, ki najbolj odstopajo od povprečja, zavržemo. Absolutna napaka meritve je največji odmak med upoštevanimi meritvami:

$$\Delta x = \text{največji odmak } 2/3 \text{ meritve}$$

Prim. Relativna napaka meritve.

**Absolutni način programiranja** Programiranje, pri katerem se vse uporabljenе koordinate nanašajo na neko stalno izhodišče. Prim. Inkrement.




**Absolutni tlak** Glej Tlak.

**Absolutno delo** Izračunavamo ga pri zaprtih termodinamičnih sistemih in je tesno povezano s spremembom volumna:

$$\Delta A = p \cdot \Delta V$$

Celotno absolutno delo A je enako integralni vrednosti zmnožka p · dV pri spremembri volumna od V<sub>1</sub> do V<sub>2</sub>:



Sin. volumsko delo. Prim. Delo, Tehnično delo.

**Absorbent** Snov (učinkovina), ki **vsrka** (vpije vase, lahko tudi kemično veže) plin, tekočino, topoto, žarke. Primer absorbenta za plin: voda, ki vsrka amoniak. Vodo absorbira glicerol, kalcijev klorid CaCl<sub>2</sub> (klorkalcij), fosforjev pentoksid P<sub>2</sub>O<sub>10</sub> in **magnezijev klorid** MgCl<sub>2</sub>, ki veže 6 molekul vode: MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O. Ang. absorb: vsrkati. Sin. absorbens. Prim. Higroskopen.

**Absorpcija** Vsrkavanje, vpijanje, vpoj.

**1. Fiziološko:** sprejemanje, vpijanje snovi v tkiva ali skozi tkiva. Sin. resorpcija: ~ vitamina B, črevesna ~, enteralna ~, parenteralna ~, pomembni sta hitrost in stopnja absorpcije.

**2. Kemijsko: vgraditev** (prodiranje) **topila** v notranjost - **v kristalno rešetko** (molekulo) snovi. To je močna vezava, npr. hidrat CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O. Prim. Kristalna voda, Voda v farmaciji.

**3. Fizikalno:** zmanjšanje (izguba) energijskega toka ali toka delcev pri prehodu skozi snov: ~ topote, ~ zvoka, ~ žarkov.


Razl. adsorbcija.

**Abstrakten** Teoretičen, v praksi še nepreverjen, ki nima veze z resničnostjo. Tudi pospoljen in težje razumljiv. Ang. abstract:

- kot samostalnik pomeni izvleček, kratek pregled,
- kot privednik pomeni pojmovev in težje razumljiv.

**AC** Izmenični tok, ang. Alternating Current. Prim. DC.

**ACEA** Združenje evropskih avtomobilskih konstrukterjev, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles. Ustanovili so ga evropski proizvajalci vozil in motorjev leta 1990. Specifikacije obsegajo 3 razrede:



**1. Motorna olja za bencinske motorje:**

- A1** - zelo kakovostno olje, ki varčuje z gorivom,
- A2** - standardno olje in
- A3** - zelo kakovostno olje

**2. Mot. olja za dizelske motorje osebnih vozil:**

- B1** - standardno olje, ki varčuje z gorivom,
- B2** - standardno olje,
- B3** - zelo kakovostno olje,
- B4** - standardno olje za nekatere direct injection

**3. Mot. olja za dizelske m. komercialnih vozil:**

- E2** - standardno olje,
- E3** - zelo kakovostno olje,
- E4** - super kakovostno olje, npr. Mercedes Benz
- E5** - super kakovostno globalno olje (Volvo, Scania, Renault, MAN)

Primer oznake: ACEA B3/E2.

**Acetal** Umetna masa, glej POM.

**Acetilen** Tehnični eten s kemično formulo C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> in s trojno vezjo HC≡CH. Zaradi primesi (fosforjev hidrid PH<sub>3</sub> in vodikov sulfid H<sub>2</sub>S) ima neprijeten vonj po česnu in je strupen. Brezbarven plin, čist je rahlo sladkobnega vonja, nekoliko lažji od zraka (1,17 kg/m<sup>3</sup>), kurilna vrednost 49,9 MJ/kg, vrelische -75°C, samovzgled pri 305°C. Topen je v vodi in acettonu. Razl. etilen (eten).

Acetilen je edini plin, ki pri zgorevanju ustvari reducirno področje in zato površino varjenca očisti od oksidov. Vsi ostali gorljivi plini pa pri zgorevanju reducirnega področja ne ustvarjajo, zato niso primerni za varjenje neplremenih kovin. Lahko pa jih uporabimo npr. za varjenje umetnih mas. Prim. Jeklenke, Karbidi.


#### Pridobivanje:

- iz kalcijevega karbida (CaC<sub>2</sub>), glej geslo Karbidi,
- s pirolizo metana pri 1400° C, pri čemer se atomi povežejo v acetilen; to je trenutno najpomembnejši proizvodni postopek

#### Lastnosti:

Acetilen je eksploziven brez zraka ali na zraku:

- Če čistemu acetilenu, ki je shranjen brez zraka v zaprtem prostoru (npr. v jeklenki), povečamo tlak nad 3 bare, acetilen disociira - to je eksotermska reakcija, ki sama sebe pospešuje



Zgornja reakcija se sproži tudi pri nižjih tlakih, npr. zaradi udarca, ali pa tlak povzroči povišana temperatura, npr. požar. Če ni hlajenja, se tlak nezadržano povečuje in eksplozija je neizogibna.

- Tudi če čistemu acetilenu brez prisotnosti kisika ne povečujemo tlaka, pride pri temperaturah nad 400°C do polimerizacije acetilena v vinilacetilen, benzen ipd. - kar pa so tudi eksotermsne reakcije, ki povzročajo eksplozijo.

- Če je plin acetilen ujet v neki posodi, ki jo obkroža zrak (preluknjena pličevinka, balon itd.) in mu dovedemo plamen ali ga segrejemo vsaj na 305°C, se bo sprožila reakcija hitrega zgorevanja, posledica katere je pok (eksplozija). Zmesi acetilena z zrakom so eksplozivne v mejah od 2,8 - 75 vol% (zelo široko območje).

Preprečevanje nevarnosti eksplozije acetilena → glej geslo Plamensko varjenje - varnostni ukrepi.

Če pa znamo dovolj natančno nastavljati pretok acetilena in kisika, ustvarimo pogoje za nadzirano zgorevanje acetilena. Acetilen gori z močno svetlečim sajastnim plamenom, ki pri zgorevanju z več kisika postane nesvetleč.

#### Uporaba:

V tehniki je acetilen eden najpomembnejših plinov. Uporablja se pri organskih kemijskih sintezah in za avtogeno (plamensko) varjenje, lotanje, metaliziranje itd. Zaradi velike energije so temperature pri sežigu zelo visoke, pri avtogenem varjenju (gorenje v čistem kisiku) presegajo 3.200°C.

Včasih so ga uporabljali tudi za razsvetljavo (karbidovke) in v medicini za narkozo.

**Acetilenidi** Spojine acetilena s kovinami, vodikov atom v acetilenu je zamenjan s kovino. Suhi acetilenidi so eksplozivni. Sin. acetilidi. Prim. Karbidi.


**Acetildi** Glej Acetilenidi.

**Aceton** Brezbarvana, hlapljiva, vnetljiva tekočina z značilnim vonjem. Kemijsko ime: 2-propanon,

## Ferdinand Humski

dimetilketon,  $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$ . Vrelišče 56°C, plameňišče -20°C, meja eksplozivnosti 2,8 - 12.8 vol %. Z vodo in etanolom se meša v vseh razmerjih. Je pomembno polarno topilo in sredstvo za ekstrakcijo. Ker topi acetilen, se uporablja v acetilenskih jeklenkah. Uporabljajo se tudi pri proizvodnji umetnih mas, npr. za proizvodnjo pleksi stekla PMMA.

**Ackermannovo načelo** Kolesa vozila je v ovinku treba zasukati tako, da se osi vseh koles (sprednjih in zadnjih) sekajo v eni sami točki.



Prim. Kot razlike zasukov koles.

**Acidorezistenten** Odporen proti kislinam.

**Adapter** Naprava za prilaganje, npr. pretvornik napetosti. **Adaptacija:** prilaganje, popravljanje. Lat. adaptatio.

**Adhezija** Sprijemanje, zlepiljenje [na površino](#). Ang. adhesive: lepljiv, sprijemljiv. Prim. Kohezija.

**Adhezijska sila:** privlačna sila med molekulami različne vrste oz. med površinama dveh teles v stiku zaradi medmolekulskega sil.


**Adhezivnost:** glej Oprijemljivost. Prim. Merilna kladica, Obraba, Lepljenje, Kohezija.

**Adheziv** - lepilo.

**Adiabaten** Brez dovajanja in odvajanja toplote.

**Adiabatni sistem** Termodynamični sistem, v katerem **toplotne** od zunaj **ne dovajamo in niti ne odvajamo**, pač pa lahko nastane toplota v sami snovi zaradi trenja. V idealnem primeru (brez trenja) sta adiabata in izentropa identični. Npp. termodynamika, najpomembnejši izrazi.

**Adicijska nomenklatura** Z njo ponazorimo dodavanje (adicija) atomov neki strukturi, ki je opisana z drugim delom imena. Posebno uporabna je za poimenovanje hidrogeniranih struktur, npr.: 1,2,3,4-tetrahidronaftalen



**Aditiv** Dodatek, npr. za olje (boljše mazanje), gorivo (čiščenje vbrizgalnih šob za dizelske motorje) itd.

**Admitanca** Glej Impedanca.

**ADSL** Nesimetrična digitalna povezava, ki omogoča hitrejše prenašanje podatkov [po bakreni telefonski žici](#), ang. Asymmetric Digital Subscribe Line. Sodobna modemska tehnologija prenosa podatkov [v višjo hitrostjo k naročniku](#) (download, od spletnega strežnika do uporabnika, do 10 Mbit/s) in [z manjšo hitrostjo v smeri k ponudniku storitev](#) (od uporabnika, do 1 Mbit/s). Poskuša čim bolj izkoristiti in uporabiti že obstoječo telekomunikacijsko infrastrukturo (bakrene vodnike). Nastal je kot konkurenca kabelski TV.

Takšen način prenosa podatkov je primeren za uporabo interneta, je torej vrsta digitalne povezave na internet.

**DELOVANJE:** ADSL modem za svoje delovanje potrebuje analogni (POTS) ali digitalni (ISDN) telefonski priključek in **razdeli** telefonsko **linijo na 3 ločene informacijske kanale**. Vsak kanal ima različne kapacitete in hitrosti:

- najmanjši je med frekvenčnim območjem 0 in 4 kHz, za pretok analognega zvoka (telefonskega pogovora)
- srednji med 25.875 kHz in 138 kHz se uporablja za prenos podatkov od uporabnika in

## Stran 4

- največji med 138 kHz in 1104 kHz se uporablja za prenos podatkov proti uporabniku.

Vsih kanal je možno razdeliti še na več počasnejši kanalov. Telefonski pogovorni kanal je ločen od digitalnega modema s pomočjo filtrov, kar preprečuje kakršnekoli motnje, tudi če modem odpove.

**Adsorpcija** Vezanje neke snovi [na površino](#) druge (adsorbenta) - npr. barvila pri prekrstalizaciji na aktivno oglje. Razl. adsorpcija. Prim. Steklo.

**Adsorbent** Snov (učinkovina), ki [na svoji površini](#) veže druge snovi ali delce. Npr. aktivno oglje, silicijeve spojine (**silikagel**) oz. silicijev dioksid  $\text{SiO}_2$ , bela glina, magnezijev trisilikat  $[\text{Mg}_2\text{Si}_3\text{O}_8 \cdot \text{XH}_2\text{O}]$  in aluminijev oksid  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Ang. adsorb: prisravati. Sin. adsorbens. Razl. adsorbent. Prim. Higroskop.

**AED** Avtomatski zunanji defibrilator, ang. automated external Defibrillator. Prim. Reševalni znaki.

**Aerosol** V zraku ali plinih razprtšena trdna ali tekoča snov, npr. megla, dim. Sin. pršilo, razpršilo, sprej. Pri brizganju barv in lakov pa uporabljamo izraz brizgana megla, barvna megla.




**Afinjeta** Nagnjenje, težnja, specifična **privlačnost** do kemičnih elementov, skupin, spojin, tkiv, organov ali struktur.

Npr.: jeklo ima pri višjih temperaturah visoko afiniteto do ogljika. Zato pride do difuzijske obrabe diamanta, če z njim odrezujemo jeklo.

**AG** Glej Delniška družba.

**Aglomerat** Skupek (združba) agregatov, enakih ali različnih delov. **Aglomeracija** - vezanje drobne ali praškaste rude brez žganja. Prim. Agregat.

**AGP** Paralelno računalniško vodilo s posebno obliko razširitev reže. Priključek (razširitev reže) na matični plošči je običajno namenjen grafični kartici, ang. Accelerated Graphic Port. AGP priključek ima drugačne dimenzijske kot PCI, za razliko od PCI priključka pa ima še dostop do sistemskoga spomina.



**Agregat**

1. **Skupek**, ki nastane z združitvijo istovrstnih delcev, npr. mineralni agregati za najtrše komponente betona. Prim. Aglomerat, sin. skupek.

2. Tudi **naprava kot skupek** dveh ali več strojev.

Npr. **pomožni** ~ za poganje pomožne opreme ali za opravljanje pomožne funkcije; **hidravlični pogonski** ~ pa vsebuje vse naprave, ki so potrebne za pogon hidravličnega sistema.


3. Stroj, ki **proizvaja** ali **zagotavlja** električno energijo za uporabnike, t.i. elektro ~: dizelski, varilni. Prim. Generator.

**Aggregatno stanje** Fizikalno stanje snovi. Aggregatna stanja se med seboj razlikujejo po notranji urejenosti molekul, atomov ali ionov:


**Trdro** a.s.: gradniki imajo v prostorski mreži stalna mesta. **Tekoče** a.s.: gradniki se med seboj dotikajo in so gibljivi. **Plinasto** a.s.: gradniki se prosti gibljejo po prostoru.

Pri zelo visokih temp. je lahko snov tudi v t.i. četrtem aggregatnem stanju - plazmatično aggregat-

no stanje: popolnoma ioniziran plin. Prim. Plazma. Pri prehodu iz enega a.s. v drugo snov prejme ali odda energijo:




**AHU** Nemška kratica, ki pomeni Außendehdruckumformung, po slovensko preoblikovanje z zunanjim tlakom (hidromehanični globoki vlek), ang. hydroforming. Prim. IHU. Osnovni princip delovanja:



Pločevina se položi na matrico in se tesno zapre s pokrovom. Nato se dolije tekočina (emulzija), hidravlična črpalka pa dvigne tlak. Pločevina se zaredi tlaka tekočine (~170 MPa) preoblikuje po obliki matrice.

Pločevina se lahko oblikuje tudi po obliki pestiča, visoki tlak pa se lahko ustvari tudi [s priskanjem pestiča](#). Na stiku med pestičem in držalom pločevine se pojavi še vlečni greben:



Podoben postopek lahko izvajamo tudi [v domačih delavnicih](#) - uporabimo stiskalnico. Ker je težko zagotoviti tesnost, namesto tekočine uporabimo gumijasti blok.


**Airbag** Glej Zračna blazina - avtomobil.

**Airbrush** Majhna in zelo natančna brizgalna pištola za nanašanje barve, s katero lahko ustvarjamo umetniške slike, med drugim tudi začasne tatooje (2 - 5 dni).


Delovni tlak airbrush pištola znaša med 1,5 in 2 bar, priблиžni podatki o porabi zraka pa so:

- šoba 0,2 mm - 17 L/min
- šoba 0,3 mm - 20 L/min
- šoba 0,4 mm - 30 L/min
- šoba 0,5 mm - 50 L/min

Za airbrush potrebujemo prenosen, majhen, lahek in tih kompresor z majhno tlačno posodo (~3L).



[\*\*Delovanje:\*\*](#)



**Šoba** je zožanje na koncu airbrush brizgalne pištote. Narejena je tako, da skozi zunanjod odprtino šobe izteka zrak, skozi notranjo odprtino pa izteka razredčena barva. Ličar s pritiskom na sprožilec povzroči iztekanje zraka skozi ozko odprtino v šobi. Zaradi zožanja se zraku poveča hitrost, to pa povzroči podtlak, ki "povleče" razredčeno barvo iz rezervoarčka. Barva se pomeša z zrakom in se v obliki zelo drobnih kapljic razprši na papir ali drug material, ki ga barvamo.

Razredčena barva v airbrush brizgalni pištoli mora imeti **zelo majhno viskoznost**: originalna barva se z vodo meša v razmerju 1 : 4 (1 del barve in 4 deli vode).

Ang. airbrush: zračni čopič. Sin. brizgalna pištola za oblikovanje (dizajn).

**Airless** Poseben postopek nanašanja barvnih premazov z brizganjem **brez zraka** - hidravlično razprševanje. Črpalka ustvarja tlak **do 500 bar** in potiska fluid po visokotlačni gibriki cevi do brizgalne pištote. V pištoli je **šoba**, ki tekočino **razprši v drobne kapljice**.

Glavne **PREDNOSTI** airless postopka so:

- majhni stroški
- velike površine premažemo v kratkem času
- ustvarja se manj brizgalne megle, kar pomeni manj odbora barve megle in zato približno 35% prihranek pri materialu (pri barvi, lakih)
- curen laka dobro doseže vogale in poglobite
- pri brizganju laka z veliko viskoznostjo dosežemo veliko debelino plasti na eno brizganje

Obstajajo pa tudi **SLABOSTI**:

- majhni odmerki laka niso možni, spremjanje materiala (laka, barve) je dolgotrajno
- velika poraba časa in stroški za vsakokratno čiščenje naprave, zato je sistem gospodaren le za lakiranje velikih površin
- v primerjavi z nekaterimi ročnimi postopki je večja poraba časa tudi za lepljenje / odstranjevanje varovalnih trakov
- lak se ne razliva tako dobro po površini kakor pri zračnem brizganju, zato kvaliteta lakiranja ne ustreza zahtevam za lakiranje osebnih motornih vozil; je pa postopek primeren za večje debeline slojev, npr. za lakiranje tovornih vozil in avtobusov, za zaščito podvozja, za voskanje votilnih delov karoserije ipd.



Airless postopek se uporablja tako **v industriji** kot tudi pri **obrtnikih**. Klasična uporaba: pleskanje, v kovinarski industriji in v mizarstvu.

Z airless postopkom lahko nanašamo razne materiale: lake, silikate, protipožarno zaščito, lužila, temeljne barve (grundiranje, primer), brizgalne mase za kitanje, sredstva za protikorozjsko zaščito, premazi za strehe, disperzija polimerov, lepil, akrilnih barv, lepil za tapete, notranje in zunanje gradbene disperzije, bitumna itd.

Airless pa so lahko **tudi pnevmatike**: namesto sti-

**Stran 5**  
snjenega zraka imajo airless pnevmatike v notranjosti posebne profile iz elastičnega materiala, ki se na preprekah stisnejo.

**Airpuller** Avtokleparsko orodje za popravilo vboklin pri enostranski dostopnosti.



Tanka žičnata elektroda se spusti do pločevine in se samodejno privari nanjo. Nato se žičnata elektroda zelo hitro dvigne za že prej nastavljeno višino in izvleče vboklino. Nazadnje se elektroda zavrti in se na ta način loči od pločevine.


**Ajnkliftati** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (entlüften), kar pomeni **odzračevati**.

**Ajnšlag** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Einschlag), kar pomeni zasuk. Ponavadi je s tem misljen **maksimalni zasuk pri krmilju vozila**.

**AJPES** Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

**Ajzen** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (das Eisen), kar pomeni železo. V domačem izrazoslovju ta izraz pogosto uporabljamo za jekla.

**Akcelerometer** Naprava ki meri pospeške, običajno le v eni smeri. Uporablja se v letalstvu, pa tudi za merjenje **vibracij**, npr. pri rotacijah - na ta način lahko **diagnosticiramo delovanje** (obrabo, razpoke, nepravilno vgradnjo, rotacijsko neuravnoteženje in še mnoge napake) **ležajev**, **turbin**, **črpalk**, **kotalk**, **kompresorjev**. Prim. Popravilo.




Sin. merilnik pospeškov.

**Akceptor** Molekula, ki sprejema elektron, proton, atom ali atomsko skupino od druge molekule (donorja). Oksidant je npr. akceptor elektronov, baza je a. protonov. Prim. Donor.

**Akreditiranje** Postopek za pridobitev dokazila o usposobljenosti za upravljanje določene dejavnosti. Nacionalna akreditacijska služba je USM.

**Akril** Skupni izraz za snovi, ki vsebujejo akrilno funkcionalno skupino  $H_2C=CH-C(=O)-$  in tudi za polimere iz teh snovi (poliakrilati - akrilne smole). Spojine so ime dobile po ostrem vonju (grščina).



**Akrilne smole** nastajajo iz akrilatnih monomerov - **akrilatov**. Osnovna sestavina akrilatov je akrilna kislina, metilmetakrilat MMA ali akrilonitril.

Akrilne smole so **termoplasti**, **duroplasti** ali **elastomeri**: ABS, ASA, NBR, PAN, PMMA, znano lastniško ime je Kerrock, Corian itd. Lahko so enoali dvokomponentni, mono- ali kopolimeri.

**1K** akrilne smole so polimeri, ki se **strujejo**:

- ob **izhlapevanju**, če so raztopljeni v topilih (nekaterje akrilne smole so tudi vodotopne)
- ob prisotnosti **kisika**, npr. avtomobilski laki
- ob **dodajanju energije**: topota, UV žarki ipd.

Pri **2K** akrilnih smolah se po mešanju komponent sproži **kemična reakcija** polimerizacije. Trdilci so

Ferdinand Humski

lahko tudi epoksidne smole, aminoplasti itd.

Estri akrilnih kislin so **poliakrilati** in se uporabljajo kot veziva za barve, lake, tesnila, mase za izdelavo livarskih modelov in jedrovnikov, lepila, materiali v zobotehniki in za proteze.

Ker se hitro strujejo in so barvno obstojni, se disperzije akrilnih polimerov s pigmenti in vodo uporabljajo kot akrilne barve.

Akrilne barve za domačo rabo vsebujejo nasičene poliakrilate, ki se razapljujo v organskih topilih ali pa se nabavijo kot vodne disperzije (kar je bolj okoljevarstveno).

**Nenasičeni akrilati** so glavne komponente barvnih materialov, lakov in lepil, ki se strujejo **pod vplivom sevanja** (žarkov, npr. UV).

**Kemična zamrežitev** (polimerizacija) je značilnost skupine **akrilnih kislin**.

**Akrilna kislina** Monokarboksilna kislina  $H_2C=CH-COOH$ , brezbarvana tekočina ostrega vonja, ki zlahka polimerizira, saj ima na eni strani karboksilno, na drugi strani pa vinilno skupino. Surovina za umetne snovi in lake. Kemijsko ime: propenojska kislina.

**Akrilni kit** Avtoličarski **enokomponenten** (1K) kit, izdelan na bazi akrilnih smol. Struje se **z izhlapevanjem topila** in pod vplivom kisika iz atmosfere. Uporablja se za **fino kitanje** manjših površin. Z lopatico ga vzamemo direktno iz doze ali tube.

**Akrilni laki** Laki, pri katerih se kot veziva uporabljajo termoplasti (akrilne smole), ki se strujejo **z izhlapevanjem topila** in se lahko s pomočjo topil ponovno omehčajo. Delimo jih na:

- **Enokomponentne** laki, ki se večinoma strujejo (zamrežijo) **pod vplivom kisika** iz atmosfere. Pri tem izhlapijo topila in reakcijski produkti. Nastane plast laka z visokim sijajem. Dokončna trdota lakirane plasti nastane šele po več tednih. Postopek utrjevanja lahko pospešimo s sušenjem v pečeh pri temperaturi med 100°C in 140°C.
- **Dvakomponentne** laki. Sestavljeni so iz veziva in trdilca. Pri lakiraju v serijski proizvodnji nastane zmes v pravilnem razmerju šele v brizgalni pištoli. Med obema komponentama nastane kemična reakcija (poliadicija), ki utrdi naneseno plast laka brez reakcijskih produktov tudi pri sobni temperaturi. Postopek utrjevanja lahko pospešimo v peči pri temperaturi 130°C.

**Akrilnitril-butadien-stirol** Umetna masa → ABS.

**Akilonitril** Brezbarvana, ostro dišeča in strupena tekočina s formulo  $CH_2=CHCN$ . Je pomembna surovina za proizvodnjo umetnih snovi. Prim. Poliakril, Plastične mase.


**Aksa** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (die Achse), kar pomeni os.

**Aksialen V smeri osi**, nanašajoč se na os, osen, vzporeden z osjo, vzdoljen. Primeri:


**Aksialni ležaji** prestrežajo sile, ki delujejo v smeri osi. **Aksialni kompresor** stiska zrak v smeri osi. Tudi **turbina** je lahko aksialna. **Aksialna sila** deluje v smeri osi - glej risbo ob geslu Ležaj. **Aksialni pomik** je pomik v osni smeri. Sin. **osovinski**.



Spodnja risba prikazuje možni smeri toka delovne snovi pri aksialnih ventilatorjih, črpalkah, turbinah, kompresorjih:



Aksialni pihalnik:



Prim. Radialen, Ventilator, Črpalka, Kompresor - aksialen.

**Aksialni odpornostni moment** Glej Odpornostni moment.

**Aksiom** Očitna, temeljna (splošno priznana) resnica (osnova), ki se ne dokazuje oziroma je ni treba dokazovati. Posamezniki (tudi znanstveniki) pa se lahko odločijo, da ne sprejemajo nekega aksioma (ga ne akceptirajo, ne verjamejo vanj).

**Aksonometrija** Projekcija telesa na ravnilo.

**Aksenkel** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Achsschenkel), kar pomeni premnik.

**Aktivacija** Prehod v aktivno stanje, spodbuditev neke snovi v bolj reaktivno obliko, npr. dvig atoma (molekule) na višjo energijsko raven, ~ stikala itd. Prim. Aktiviranje.

**Aktiva** V knjigovodstvu: **KONTI SREDSTEV**, ki povedo, **kakšno premoženje** ima podjetje in **koliko je to vredno**. Prim. Pasiva.

**Aktivacijska energija** Energija (energetska ovira), ki jo morajo reaktanti premagati (preseči), da steče (kemična, biokemična itd.) reakcija.

Aktivacijsko energijo lahko reaktanti prejmejo npr. v obliki topote. Njihova kinetična energija se na ta način poveča. Zaradi trkov pride do spremnjanja kemijskih vezi in reakcije stečejo.

Drug način premagovanja energetske ovire je zniževanje aktivacijske energije s katalizatorji (v živih bitijih: z encimi).

**Aktiviranje - fizika** Ustvarjanje sile, ki preklopí (spremeni) stanje npr. na kontaktih ali na potnih ventilih. **Aktivirati** - sprožiti.

Ker je kontakt obvezni **sestavni del** stikal, relejev, kontaktorjev, varovalk itd., je način aktiviranja zelo pomembna postavka. V splošnem ločimo:

**1. Fizično** aktiviranje (preklop) kontaktov, ki ga namensko povzroči človek: glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).

**2. Mehansko** (mehanično) aktiviranje kontaktov, ki ga s fizičnim kontaktom povzroči neki mehanski proces. Deluje podobno kot kontaktarna končna stikala. Npr.: mejno stikalo z drsečim kontaktom, tlačno stikalo itd. glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).

**3. Brezdotično** aktiviranje kontaktov: glej istoimensko geslo.

**Aktiviranje - kemija** Proces, pri katerem preidejo snovi v stanje, v katerem so sposobne sprožiti neko kemično reakcijo. Kemično aktiviranje je lahko posledica obsevanja, segrevanja, mletja (drobljenja) ali dodajanja neke snovi.

Pri ličarskih delih se kemično aktiviranje pogosto uporablja, npr. za:

- aktiviranje površine, aktivator površine je temeljni premaz (primer, grund)
- aktiviranje strjevanja pri dvokomponentnih tekočinah (2K polnila, brezbarvni lak, kit ipd.)

**Aktivirano stanje** Glej Delovno stanje.

**Aktivna varnost** Varnostni sistemi v avtomobilu, ki **pomagajo preprečiti nesrečo** tako, da v kritičnih razmerah popravljajo napake v vožnji.

K aktivni varnosti prištevamo:

- neutralno obnašanje vozila v ovinku;
- stabilna vožnja naravnost;
- zaviranje z največjim možnim pojemkom;
- lahko in zanesljivo usmerjanje;
- klima naprava;
- dobre gume;
- dobra vidljivost iz vozila itd.

**Aktuator** Delovni element, **izvršni člen**. Naprava, ki sprejme **signal** in ga **pretvori v** fizično **akcijo**.

Primeri fizičnih akcij, ki jih opravlja aktuator:

- predmet **linearno premakne** - porine/povleče, dvigne/spusti, odpira/zapira (npr. delovni valji)
- predmet **zavrti** - obrne/rotira (npr. zasučni cilindri, pnevmatični motorji, hidromotorji, servomotorji, koračni motorji)
- predmet v neki legi **fiksira ali sprosti** - vpne/izpne ali prime/spusti (npr. pnevmatična prijemala, sesalna prijemala, delovni valji)

Aktuatorji so nepogrešljivi **del krmilnih ali regulacijskih sistemov**.

Ang. actuate: aktivirati, aktuator: **sprožilo**.

Razen v gibanje lahko aktuator sprejete signale pretvarja tudi v druge fizikalne veličine: tlak, temperaturo itd.

Za razliko od aktuatorja pa motor samo **poganja**, ne glede na to, kaj poganja.


Primeri aktuatorjev glede na **vrsto signalov**:

- **pnevmatični cilindri** se uporabljajo kot prijemala, naprave za vpenjanje, za linearne premike itd., vhodni signal je **energija stisnjenega zraka**
- **hidravlični cilindri** se uporabljajo za dviganje, štancanje itd., vhodni signal je **tlak olja**
- aktuatorji z **vgrajenim električnim motorjem** (npr. servomotor), v tem primeru je vhodni signal **električna energija**

Glavni sestavni deli **računalniško nadzorovanih sistemov** so **SENZORJI** in **AKTUATORJI**:

- **senzorji** so vir podatkov o sistemu (z njimi "tipamo" zunanj svet),
- **aktuatorji** pa so namenjeni za **ukrepanje**, so "podaljšana roka" za **izvajanje posegov** (z njimi "premikamo" zunanj svet).

Za svoje delovanje zahtevajo aktuatorji več energije, kot jim jo lahko dovajajo računalniki. Zato aktuatorji **potrebujejo posebno napajanje**, računalniki pa skrbijo za informacijski del krmilja:




Tehnološke procese vodimo preko **izvršnih členov**: ventilov, loput, motorjev, ventilatorjev, grelnikov itd., ki jih seveda **poganjajo aktuatorji**.

**Akumulacija** Zbiranje, nabiranje, kopiranje česa.

**Akumulator** Zbiralnik, priprava za hranjenje energije (električni, pnevmatični, hidravlični, parni itd.).

Najpogosteje govorimo o električnem akumulatorju, ki deluje kot galvanski člen (glej istoimensko geslo). Mokri galvanski člen:




Pregrada preprečuje kratek stik med elektrodama. V akumulatorju je šest takšnih galvanskih členov. Obstajajo pa tudi suhi galvanski členi, glej Baterija.

Nov 12 V akumulator mora dati vsaj 12,6 V nape-

tosti. **Uporabnost** električnega akumulatorja preverjamo s **testerji akumulatorjev**, ki merijo kapaciteto akumulatorjev [Ah] na osnovi merjenja električne napetosti in merjenja električnega toka. Pri izvajaju meritev se je treba strogo držati navodil. Obstajajo tudi postopki ugotavljanja uporabnosti akumulatorjev z **multimetri**, pri čemer izračunamo kapaciteto akumulatorjev.

Nekateri akumulatorji imajo tudi **pokazatelj**, ki pokaže, kdaj jih je treba zamenjati - ang. magic eye, pika ob napisu Replace postane ob poteku življenjske dobe akumulatorja bela.

**Akustična emisija** Zvočno valovanje, ki nastane zaradi pokanja materiala - podobno, kot da bi škrpal z zobmi. S to metodo odkrivamo napake (razpoke) v času nihovega nastajanja oz. širjenja.




Prim. Preiskave zvarov, Defektoskopija, Popravila.

**Akuten** Nagel, nenaden, hud, nevaren, ki se hitro razvije, hitro poteka in lahko tudi hitro izgine. Sin. acutus, prim. Kroničen.

**ALB** Nem. kratica za Automatisch lastabhängige Bremskraftregler - samodejni krmilnik zavorne sile z relejnim ventilom. Glej Regulator sile zaviranja.

**ALCI** Ang. kratica za Appliance Leakage Current Interrupter, glej FID.

**Aldehid** Spojina, ki vsebuje formalno skupino: ogljik ima dve valenci vezani na kisik (karbonilna skupina), eno na vodik, ena pa ostane prosta za vezanje na osnovo. Splošna formula aldehidov:



Oksidirajo se lahko do karboksilnih kislin. So močni organski reducenti. Po IUPAC nomenklaturi tvorimo imena aldehidov tako, da uporabimo končnico -al. Prim. Alkanali, Karbonilna skupina.

**Algebra** Veda o računanju s črkami ali kakšnimi drugimi znaki, ki predstavljajo spremenljivke. Prim. Aritmetika.

**Algoritem** Navodilo, s katerim rešujemo določen problem. Običajno je zapisan kot seznam korakov, ki nas pripeljejo do rešitve problema. V osnovi mora algoritem izpolnjevati sledeče pogoje:

- biti mora **natančen**,
- biti mora **nedvoumen**,
- enolično mora določati **zaporedje** korakov, s katerimi dosežemo zadani cilj,
- algoritem se mora izvesti v končnem številu korakov - biti mora **končen**.

Algoritem lahko zapišemo na več načinov, eden od njih je z diagramom poteka.

**Alifatske spojine** Org. spojine, kjer so atomi:

1. Povezani z nerazvajeno ali razvajeno nesklenjeno verigo (tvorijo **aciklične spojine**) ali
2. Povezani v ciklično nearomatsko verigo (tvorijo **aliciklične spojine**).

Delimo jih na tri skupine:

- **alkane** ali parafine, ki imajo izključno enojne vezi
- **alkene** ali olefine, najmanj ena dvojna vez
- **alkine**, ki imajo vsaj eno trojno vez

Najnjižji predstavnik je metan. Ant. aromatski ogljikovodiki. Prim. Ciklične spojine.

Izraz izvira iz grške besede *aleiphar* (olje, maščoba) - torej spojine, ki podobno kot maščobe vsebujejo verige ogljikovih atomov.

**Alitiranje** Kovinska prevleka z aluminijem, je **difuzijski postopek**. Aluminij delno difundira v jeklo, razen tega pa nastane na površini plast  $Al_2O_3$ , ki varuje jeklo pred oksidacijo. Postopek je več:

1. Najpogosteje uporabljamo **trdo alitiranje** oz **kaloriziranje**: predmete zakopljemo v mešanico ~49%  $\text{Al}_2\text{O}_3$  v prahu, ~49% Al ali FeAl v prahu in ~2% salmiaka  $\text{NH}_4\text{Cl}$ . Nato 5-6 ur segrevamo na 975-1.000°C. Ohladimo in še enkrat za 3 ure zakopljemo v zmes peska in oglja pri 900°C. Dobimo 0,2 do 0,3 mm globok in trden difuzijski sloj.

2. **Tekoče alitiranje**: jeklo potapljamov v aluminijevo talino, segreto na 750-800°C. Po 1 uri dobimo 0,25 mm globoko alitirano plast. Po alitiranju jeklo difuzijsko žarimo na 900-1000°C, da bi zmanjšali krhkost alitiranega sloja.

3. **Brizgalno alitiranje** je nanašanje raztaljenega Al z brizgalno pištolo, sledi difuzijsko žarjenje.

Alitirani deli vzdržijo temperaturo 850-900°C brez oksidacije (škaje). Prim. Aluminjenje, Aluminiranje.

**Alkalije** Hidroksidi alkalijskih kovin, predvsem natrija in kalija:  $\text{NaOH}$ ,  $\text{KOH}$ . Njihove водне raztopine reagirajo močno alkalno. Močno razjedajo kožo in sluznice ter cepijo maščobe na glicerol in ustrezne soli maščobnih kislin. Prim. Baze, Lugi.

**Alkalijske kovine** Elementi I. skupine periodnega sistema: litij, natrij, kalij, rubidij, cezij in francij.

**Alkani** Nasičeni alifatski ogljikovodiki,  $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ , majhna reaktivnost. Imena alkanov imajo **sistematično končnico -an**, od petega člena te homologne vrste naprej so izpeljana iz grških ali latinskih števnikov, ki označujejo število C-atomov:

|                              |               |                                |             |                              |         |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| $\text{CH}_4$                | metan         | $\text{C}_2\text{H}_6$         | etan        | $\text{C}_3\text{H}_8$       | propan  |
| $\text{C}_4\text{H}_{10}$    | butan         | $\text{C}_5\text{H}_{12}$      | pentan      | $\text{C}_6\text{H}_{14}$    | heksan  |
| $\text{C}_7\text{H}_{16}$    | heptan        | $\text{C}_8\text{H}_{18}$      | oktan       | $\text{C}_9\text{H}_{20}$    | nonan   |
| $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ | dekan         | $\text{C}_{11}\text{H}_{24}$   | undekan     | $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$ | dodekan |
| $\text{C}_{13}\text{H}_{28}$ | tridekan      | $\text{C}_{14}\text{H}_{30}$   | tetradekan  |                              |         |
| $\text{C}_{15}\text{H}_{32}$ | pentadekan    | $\text{C}_{16}\text{H}_{34}$   | heksadekan  |                              |         |
| $\text{C}_{17}\text{H}_{36}$ | heptadekan    | $\text{C}_{18}\text{H}_{38}$   | oktadekan   |                              |         |
| $\text{C}_{19}\text{H}_{40}$ | nonadekan     | $\text{C}_{20}\text{H}_{42}$   | eikozan     |                              |         |
| $\text{C}_{21}\text{H}_{44}$ | heneikozan    | $\text{C}_{22}\text{H}_{46}$   | dokozan     |                              |         |
| $\text{C}_{23}\text{H}_{48}$ | trikozan      | ...                            |             |                              |         |
| $\text{C}_{29}\text{H}_{60}$ | nonakozan     | $\text{C}_{30}\text{H}_{62}$   | triakontan  |                              |         |
| $\text{C}_{31}\text{H}_{64}$ | hentriakontan | ...                            |             |                              |         |
| $\text{C}_{40}\text{H}_{82}$ | tetrakontan   | $\text{C}_{50}\text{H}_{102}$  | pentakontan |                              |         |
| ...                          |               | $\text{C}_{100}\text{H}_{202}$ | hekstan     |                              |         |
| Sin. parafini.               |               |                                |             |                              |         |

**Alkeni** Splošna formula  $\text{C}_n\text{H}_{2n}$ , nenesičeni alifatski ogljikovodiki z **1 dvojno vezjo**. V prisotnosti ustreznih (elektrofilnih) reagentov so že pri sobni temperaturi reaktivne spojine. Najpomembnejši predstavniki so eten (etilen), propen in buten. Prvi širje predstavniki so plini, naslednji so tekočine, ki se z vodo ne mešajo, najvišji alkeni so trdni. Vsi gorijo s sajastim plamenom. Ker vsebujejo dvojno vez, potekajo z njimi reakcije **adicije** in **polimerizacije**. V majhnih količinah se nahajajo v nafti. Poimenujemo jih s sistematično končnico -en.

Uporaba: surovine, npr. za izdelavo polietilena, polipropilena, poliolefinov. Sin. olefini.

**Alkid** Poliester, ki nastane z adicijo med karbonsilnimi skupinami in pololi (alkoholi z več hidrosilnimi skupinami, npr. glicerin). Snov, ki se že od leta 1927 naprej uporablja tudi za avtolake in predlake.

**Alkoholi** Ogljikovodiki, v katerih je eden ali več vodikovih atomov zamenjanih s hidroksilno skupino (-OH). Pri tem je hidroksilna skupina (-OH) vezana na nasičen ogljikov atom.

Kemijsko so alkoholi reaktivne spojine, ki dajo s kislinami estre, z alkalijskimi kovinami alkoholate, pri oksidaciji pa organske kisline.

Topnost alkoholov z manj C atomi je v vodi dobra. Z daljšanjem verige (več kot 4 C atomi) pa postanejo monohidroksi alkoholi netopni v vodi. K boljši topnosti prispeva večje število skupin -OH.

Prim. Fenol.

**Alkoholni laki** Laki z alkoholnimi topili. Uporabljajo se predvsem v lesni industriji in se susijo s preprostim izhlapevanjem topila. V alkoholih se topijo mnoge naravne in tudi nekatere umetne smole. Tudi alkohole lahko razdelimo na močno hlapne

(metilalkohol), srednje hlapne (butanol) in počasi hlapne (metilcikloheksanol).

**Alo-** Prvi del zloženik, ki izraža, da se kaj nanaša na stanje, drugačno od normalnega. Prim. Izopolj.

**Alotropija** Pojav pri atomih: obstoj nekega kemičnega elementa v dveh ali več oblikah (npr. v dveh različnih kristalnih mrežah) z različnimi fizikalnimi lastnostmi. Tipičen primer alotropije sta **grafit in diamant**, dve alotr. modifikaciji (oblike) ogljika:

1. Pri **grafitu** je ogljik povezan v oblike šestkotnikov. Vsak C atom je povezan s tremi sosednjimi C atomi tako, da skupaj tvorijo ploskve (luske, lističe). Luske lahko dresijo druga mimo druge, zato je grafit zelo mehak. Ostale fizikalne lastnosti grafita: je neprozoren (črn), dobro prevaja elektriko in toplotno.

2. V **diamantu** tvorijo atomi C pravilno tridimensionalno atomsko mrežo. Vsak atom C je povezan s štirimi drugimi atomi C, ki so razporejeni v ogljšča tetraedra. Takšna struktura je še posebej stabilna, diamant je najtrša naravna snov. Ostale fizikalne lastnosti: je prozoren in močno lomi svetlobo, ne prevaja el. toka.


Možna je pretvorba grafita v diamant in obratno.

Alotropija ima **velik tehniški pomen**, posebno pri pojavi premen za železo. Razne strukturne oblike kovin označujemo z grškimi črkami  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  itd. Posamezne kristalne oblike snovi imenujemo alotropske modifikacije. Pri spojinah uporabljamo izraz **polimorfija**. Razl. izomerija.

**Alpaka** Glej Novo srebro.

**Alternator** Generator trofaznega izmeničnega toka, ki ga nato usmerimo in uporabljamo enosmerni električni tok. **Delovanje**:

Krtačke na drsnih obročih (kolektorjih, ne komutatorjih) **dovajajo** rotorskemu navitju **enosmerni električni tok** iz zunanjega vira (akumulator). Pri tem nastane magnetno polje s severnim (N) ter južnim (S) poljem. Vrtec se elektromagnet (rotor) nato inducira električno napetost v stojecem navitju. Ang. alternate: izmeničen, (AC - izmenični tok). Prim. Dinamo.




Alternator že pri 1500 vrt/min zlahko doseže jakost toka 10 A. Tudi napetost je odvisna od vrtne hitrosti, običajno je zaželenih 12 V izhodne napetosti. Napetost reguliramo tako, da **spreminjamo napetost** skozi rotorsko vzbujevalno navitje, s tem pa jakost vzbujevalnega magnetnega polja. To nalogo opravlja **regulator za alternator**, ki je lahko **elektromagnetični** ali **elektronski**.

Simbol alternatorja je običajno enak simboli za generator. Obstaja pa tudi poseben simbol:



Altimeter Višinometer, naprava za merjenje

zračne višine. Delovanje je podobno barometru, s tem da je skala obratna: nižji kot je tlak okolice, večja je višina. Najpogosteje deluje kot aneroid:



1 kazalec 2-3 aneroidna doza: 2 širša (manjši tlak okolice) 3 skrčena (pri večjem tlaku okolice)

**Aluminij** Simbol Al, lat. *Aluminum*. Srebrnosiva, svetleča, nemagnetična lahka kovina z gostoto 2,7 kg/dm<sup>3</sup> in tališčem 659°C. Pri strjevanju kristalizira v ploskovno centrirano kubično rešetko. Za kisikom in silicijem je Al **tretji element v naravi**. Predstavlja 75% zemeljske skorje.

**FIZIKALNE LASTNOSTI:** Al ima dobro električno (~35 m $\Omega$  mm<sup>2</sup>) in toplotno prevodnost. Odvisno od stanja Al (litina, pločevina, trd vlečene palice) znaša natezna trdnost od **70 do 170 N/mm<sup>2</sup>**, v posebnih primerih celo do **400 N/mm<sup>2</sup>**. Modul elastičnosti znaša **70.000 N/mm<sup>2</sup>** in raztezek do **30%**. Zaradi manjše trdnosti v primerjavi z jeklom moramo razliko kompenzirati z **1.5 do 2** krat debelejšo pločevino, kar pa nekoliko zmanjša prednost manjše gostote aluminija.

**KOROZIJSKA ODPORNOST:** Al je odporen proti mnogim kislinam, ne pa proti morski vodi in lugom. S kisikom iz zraka tvori varovalno plast alumijevega oksida  $\text{Al}_2\text{O}_3$  debeljine ~0,0002 mm. S 5-20 min namakanjem v raztopini sode in natrijevega kromata pri 90-100°C lahko oksidno kožico ojačimo na 0,001-0,002 mm, kar je zadostna zaščita pred ne preveč agresivnimi medijimi. Protikorozisko zaščito lahko ojačimo z različnimi premaži, npr. z laki ali z vodnim stekлом. Površino lahko tudi elektrokemijsko utrdimo - **eloksiranje**.

### TEHNOLOŠKE LASTNOSTI

Al se dobro predeluje v toplem in hladnem stanju: kovanje, valjanje v tanko pločevino in folijo, vlečenje v tanko žico, stiskanje (ekstrudiranje) v profile, dobro se preoblikuje z globokim vlekom in je tudi **dobro liven**. Po hladni predelavi otrdi, za ponovno zmešanje ga žarimo pri 400-500°C.

Al izboljšujemo z dodatkom drugih kovin. Najvažnejše legure so Al-Mg (**duraluminij** ali **dural**, Mg 1 do 7%, gostota 2,8 kg/dm<sup>3</sup>), Al-Si (**silumin**, Si do 15%), Al-Cu, Al-Zn (Zn do 5%), tudi z Ni (do 2%), Sb in Ti (~0,2%).

**Preoblikovanje:** Al se zelo dobro preoblikuje z globokim vlekom.

**Varjenje:** Al uspešno varimo s TIG postopkom, lahko tudi z MIG (oboje z uporabo inertnega plina **argon**), REO in z elektronskim snopom. Nekoliko teže ga lotamo.

Uporovo točkovno ga v delavnicah direktno ne moremo variti, ker ima zelo dobro električno prevodnost. Se pa Al točkovno vari serijsko, vendar s posebnimi aparati, ki omogočajo trikrat večjo tokovno moč od običajne.

Vendar, dve aluminijasti pločevini je možno točkovno variti tudi v delavnicah - če ju najprej vložimo v "sendvič" iz dveh jeklenih pločevin.


**Barvanje aluminija:** Al ni dobro mokro barvati, saj se barva rada odlušči. Verjetno je najboljši postopek praškasto barvanje, sledi **kromatiranje**, **eloksiiranje**, žgano lakiranje.

Zaščitni premaz za Al je npr. vodno steklo.

Al in Al zlitine **UPORABLJAMO vsestransko**: **platišča**, športna kolesa (**bicikli**), pločevine (rezervoarji, kotli, posode), **folije** (za pakiranje, top. in parne izolacije, kondenzatorje, reflektorje itd.), **žlice**, **profili** vseh vrst (ki se ekstrudirajo - iztisnejo), **odlitki**. Pogosto se uporablja v letalski, avtomobilski (tudi deli motorja) in električni industriji. V jeklnah se Al uporablja kot **dezoksidacijsko sredstvo**. Al prah je **močan reducent** - pod 280°C

## Ferdinand Humski

oksidira tudi vodo:




Mešanica železovega oksida in Al poveča temperature pri varjenju jekel (termitno varjenje, do 2.500°C).

Med aluminijevimi spojinami je najpomembnejši **aluminijev oksid**  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , ki ga uporabljamo kot glinico, korund ali smirek.

Prim. Altiranje, Elosirjanje, Kromatiranje.

**Aluminij - pridobivanje** Pridobivanje aluminija poteka v dveh stopnjah:

**1. Pridobivanje glinice**  $\text{Al}_2\text{O}_3$  iz boksita. Surovi boksit zdrobijo in segrevajo, da se odstrani vlažna in organske primesi. Nato fino zmleti boksit, zmešan s koncentriranim natrijevim lugom, segrevajo v tlačnih posodah (avtoklav) pri 250°C in pod pritiskom ~30 bar. Tako se pridobi natrijev aluminat (poenostavljena formula  $\text{NaAlO}_2$ ), iz katerega se kasneje izločita aluminijev in natrijev hidroksid -  $\text{Al(OH)}_3$  in  $\text{NaOH}$ . Med susenjem aluminijevega hidroksida nastaja glinica.



**2. Pridobivanje Al z elektrolizo glinice.** Elektroliza je potrebna, ker ima Al veliko afiniteto do kisika. To je elektroliza v talini. Pri tem se porabi zelo močan tok (180.000 do 280.000 A) in majhna napetost (1-6 V).

Glinici dodajamo kriolit iz dveh razlogov:

a) Glinica slabo prevaja električni tok, kriolit pa deluje kot elektrolit.

b) Glinica ima visoko temp. tališča (2.050°C), ki jo z dodatkom kriolita znižamo na 950°C.



Na anodi se izloča kisik, pri tem se oglene elektrode porabljajo (nastaja ogljikov dioksid), zato se anode spuščajo vedno globlje v talino.


**Katoda** je vezana na dno posode. Tam se izloča Al, ki je težji od ostale taline (mešanice glinice in kriolita). Tako pridobljen tekoči aluminij natoto izpuščajo v presledkih in ga ulivajo v bloke.

Za 1 tono aluminija potrebujemo 2 tone glinice, za katero potrebujemo 4 tone boksita. Dodatno porabimo tudi 600 kg elektrodnega oglja, 175 kg natrijevega hidroksida, 75 kg kriolita, 20.000 kWh el. energije in približno 420 delovnih ur. Zato je Al sorazmerno drag.

**Aluminjenje** Galvanski nanos aluminija. Razl. altiranje. Aluminiranje: aluminjenje ali altiranje.

**Alumosilikati** Silikati, v katerih so silicijevi atomi delno nadomeščeni z aluminijevimi atomi.

**Alumotermično varjenje** Izkorščamo topoto, ki nastane pri redukciji kovinskih oksidov z aluminijem:



Reakcija se ne sproži sama od sebe pri sobni temperaturi, proces se sproži le pri višjih temperaturah.

Zmes Al in kovinskih oksidov je težko vnetljiva, zato je potrebno pravilno izbirati sredstva za vžig. Sin. Termitno varjenje.

**AM** Kratica za amplitudno modulacijo. Kratki val (KV, SW, HF) ali MF radijski valovi. Slabši sprejem z običajnim sprejemnikom.

**Amalgam** Zlitina živega srebra s kovinami.

**Amaterske radijske zvezze** Delimo jih na:

1. Klasične radijske zvezze:

- telegrafija (Morse-kod)

- telefonija

2. Drugi načini radijskih zvez:

- SSTV (Slow Scan Television)


- FSTV (Fast Scan Television)

- DIGIMODE


**Ambi-** Predpona, ki pomeni: oba hkrati. Npr. ambicija (prizadevnost + slava), ambient (življenje + okolje) itd. Prim. Bi-.

**AME** Atomska masna enota, glej Dalton.

## Stran 8



### Postopek:



Najprej je potrebno pripraviti zvarni žleb. Nato pritrdimo kalup, ki bo preprečeval iztekanje taline iz zvarnega žleba. Zvarni žleb zagrememo z opremo za plamenško varjenje.

Potrebujemo še lijak ali lonec, ki je obstojen pri visokih temperaturah (običajno je iz magnezitne mase). V lijak vsipamo mešanico, ki vsebuje:

a) Praškasto termitno zmes (aluminij ter železovi in drugi oksidi), ki bo ustvarjala velike količine topote in s tem visoke temperature (glej geslo Alumotermija). Izvor za Fe okside so okujine iz kovačij in valjarn, velikost zrn 0,15 do 1,5 mm.

b) Sredstvo za vžig termitne zmesi, običajno so to zmlete magnezijeve palice ali barijev superoksid (sredstva, ki dajejo visoko temperaturo).

Nato mešanico v lijaku vžgemo. Najprej se severa vžge sredstvo za vžig. Ko so temperature dovolj visoke, se sproži alumotermična reakcija, ki nato sama sebe pospešuje. Največja hitrost zgorjanja je 1 do 2 sekundi za 1 kg termitne zmesi, reakcijska temp. znaša 2.700-3.100°C, livna temperatura pa 2.000-2.300°C.

Aluminijevi oksidi, ki nastanejo v reakciji, plavajo na žezele v obliki žlindre. V reakciji sproščeno žezele je zaradi visokih temperatur staljeno in služi za varjenje. Talino vlijemo v prej pripravljen žleb varjencev. V žlebu ujeta talina nadaljuje stranice varjencev, z ohlajanjem pa se strdi v zvar.



Nazadnje je potrebno zvarni spoj še pobrusiti in preizkusiti: testna vožnja z vlakom.

Prednosti termitnega varjenja so: kratek čas varjenja, ni vpliva varilca, ni potreben dodaten vir energije. **Uporaba**: predvsem za varjenje tirnic in za popravilo večjih jeklenih odlitkov (večje osi motorjev, lomljeni ali iztrošeni deli strojev itd.).

Sin. termitno varjenje. Prim. Alumotermija, Termit.

**Alumotermija** Metalotermija z uporabo aluminija:  $\text{Al}_2 + \text{M}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{M}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$  (korund) + (1675 kJ -  $\Delta H_2$ )

Primer:



Reakcija se ne sproži sama od sebe pri sobni temperaturi, proces se sproži le pri višjih temperaturah. Zmes Al in kovinskih oksidov je težko vnetljiva, zato je potrebno pravilno izbirati sredstva za vžig. Sin. Termitno varjenje.

**AM** Kratica za amplitudno modulacijo. Kratki val (KV, SW, HF) ali MF radijski valovi. Slabši sprejem z običajnim sprejemnikom.

**Amalgam** Zlitina živega srebra s kovinami.

**Amaterske radijske zvezze** Delimo jih na:

1. Klasične radijske zvezze:

- telegrafija (Morse-kod)

- telefonija

2. Drugi načini radijskih zvez:

- SSTV (Slow Scan Television)

- FSTV (Fast Scan Television)

- DIGIMODE

**Ambi-** Predpona, ki pomeni: oba hkrati. Npr. ambicija (prizadevnost + slava), ambient (življenje + okolje) itd. Prim. Bi-.

**AME** Atomska masna enota, glej Dalton.

**Amfibija** Žival, ki živi na kopnem in v vodi, dvoživilka. Tudi motorno vozilo (ponavadi vojaško), ki se lahko giblje na kopnem ali po vodi.


**Aminoplasti** Plastične mase - duroplasti. Nastajajo pri kondenzaciji metanalna (HCHO - formaldehid) s sečnino, tiosečnjo ali z drugimi spojinami, ki vsebujejo amino (-NH<sub>2</sub>) skupine. Primeri aminoplastov po kraticah: **UF** in **MF**.

Aminoplasti so brez barve, vonja in ne gorijo.

**Uporaba:** lepila, toplotne izolacije, laki, premazi, za gospodinjske predmete, za spajanje s preobilikovanjem.

**Amontonov zakon** Zakon, ki ga je leta 1702 odkril Guillaume Amontons (1663 - 1705).

Zakon povezuje tlak in temperaturo idealnega plina pri spremembah, ki poteka pri stalnem volumenu  $V = \text{konst}$  (pri izohorni spremembah):



Tlak in temperatura se spremenjata tako, da velja:

$$\frac{p}{T} = \text{konstanta}$$

Pri tem je treba upoštevati, da je merska enota za temperaturo **Kelvin [K]**. Sin. Amontonov zakon, Grahamov zakon. Prim. Plinska enačba.

**Amorfen** Brez kristalne strukture, nekristaliničen, neurejen, brezličen. Amorfne snovi so npr. plastika, keramika, steklo, les itd. Gr. amorphos - neoblikovan, neurejeno stanje. Sin. nekristaliničen, ant. kristaliničen.

**Amortizacija** Postopno zmanjševanje vrednosti osnovnih sredstev. Je strošek delovnih sredstev. Ang. amortize: postopoma vračati.

Amortizacijo lahko izračunamo na dva načina:

1. **Funkcionalni** ali **obrabni** način uporabimo, kjer je amortizacijski strošek odvisen od števila pričakovanih možnih uporab, npr. pri kalkulacijah:

$$A_{mf} = \frac{100}{\text{število možnih uporab}}$$

2. **Časovni način** uporabimo, kadar poznamo življensko dobo osnovnega sredstva. Najkrajše dovoljene življenske dobe klasičnih osnovnih sredstev predpisuje država:

$$A_{mc} = \frac{100}{\text{število let uporabe}}$$


Davčni zavezanci si v osovo za obračun amortizacije ne vključujejo DDV.

**Amortizer** Dušilnik nihanj ali udarcev. Ang. amortize: postopoma vračati (nihanja, udarce). Sin. blažilnik, dušilna noga. Predhodno preuči geslo Vzmetenje.

**Pri cestnem motorjem vozilu** razlikujemo:

- vzmeterne dele (karoserija in potnikti ali tovor)
- nevzmeterne dele (kolo, deli obes)


Med vožnjo preko grbine se kolo dvigne in zaniha v navpični smeri. Brez amortizerja bi se celoten avto zibal od Ptuja do Zagreba (rdeča črta). Amortizer pa zaduši nihanje kolesa, dokler nihanja polnoma ne ustavi (zelena črta):



Pri vozilih so se najprej uporabljali **torni amortizerji**, glej istoimensko geslo.

Kmalu so jih izpodrinili hidravlični amortizerji, poenostavljen prikaz delovanja prikazuje spodnja

risba:



### PRITRDITEV NA PREMO

Zgornji krogec predstavlja pritrditev na karoserijo, spodnji pa pritrditev na obese. Ko amortizer stisnemo, se olje pretaka skozi desni ventil (ki je odprt) iz spodnjega prostora v zgornjega. Ko amortizer raztegnemo, se olje pretaka iz zgornjega prostora navzdol skozi levi ventil. Zaradi majhnih odprtin pride do dušenja. Manjša kot je odprtina, večje je dušenje. Ker ima desni ventil večjo odprtino, je v našem primeru dušenje ob raztegovanju amortizera večje kakor dušenje ob stiskanju amortizera.

**Ampermeter** Merilna naprava za merjenje električnega toka. Prim. Električni tok. Simbol:



**Amplituda** Največja vrednost nihajoče fizikalne količine. Sin. odmik. Prim. Nihanje.

**AMTOR** Ang. Amateur Teleprinting Over Radio. Protokol prenosa podatkov, kjer na sprejemni strani naprava sama preverja sporočilo in po potrebi zahteva ponovitev določenega dela teksta. Del.:

- ASQ (AMTOR A) z avtomatičnim zahtevkom
  - FEC (AMTOR B) z vnaprejšnjo odpravo napak
  - SEL-FEC/B (AMTOR B) kjer pošiljalatelj pošilja sporočilo hkrati le enemu prejemniku
- Prim. DIGIMODE.

**Anaforeza** Glej Elektroforeza.

**Analit** Snovni objekt analize, kar se analizira. Prim. Vzorec.

**Analitičen** Razčlenjevalen, ki se nanaša na analizo. Npr. ~o sestavljanje sil: logično, računsko (grafično pa je z risanjem).

### Analiza

1. Ugotavljanje fizikalno kemičnih lastnosti snovi, stopnje nečistote in identifikacija prisotnih nečistot.

2. Razčlenitev snovi v njene sestavine.


### Analog

1. Spojina, ki ima podobno strukturo in včasih tudi funkcijo kot katera druga, a se od nje razlikuje po kaki sestavini: strukturni ~.

2. Organ ali del organa, ki ima enako funkcijo kot kak drug organ ali njegov del, a se od njega razlikuje po izvoru in strukturi.


**Analogen** Način dela, pri katerem so podatki predstavljeni zvezno, najpogosteje v obliki valovanja: ~ signal. Ant. digitalen.

Spodnja risba prikazuje razliko med analognim (levo) in digitalnim (desno) signalom:




V digitalnem načinu razdelimo signal (npr. sliko, zvočni signal, lahko tudi časovno spremenljiv signal) na delce, ki nato vsi skupaj čim bolje opnašajo originalni analogni signal. Več kot je delčkov (večja kot je resolucija), manjša je razlika med digitalnim in analognim signalom (boljša je kvaliteta digitalne informacije).

Primer analogno digitalne pretvorbe zvoka:




Primer uporabe A/D in D/A konverterja:



**Analogija** Podobnost, sorodnost, ujemanje.

**Anergijska** Tisti del energije, ki se ne more pretvarjati v drugo obliko energije. Prim. Energija.

**Aneroid** Barometer, ki meri relativni zračni tlak, skala pa kaže absolutni zračni tlak. Je kovinski tlakomer (gr. anho - stisniti, Lucien Vidie 1843). Glavni sestavni del je vakuumsko zatesnjena Vidjeva doza (aneroidna doza), v kateri je zračni tlak nekoliko znižan. Zaradi sprememb atmosferskega tlaka se Vidjeva doza raztegne ali srkrči (kot harmonika), njeni premiki pa se prenesejo na kazalec:



Zaradi preprostosti so aneroidni barometri lahko precej manjši od drugih izvedb barometrov.

**Angström** Merska enota, imenovana po švedskemu fiziku iz 19. stoletja Anders Jonas Angströmu. Oznaka Å, 1 Å =  $10^{-10}$  m.

**Anion** Negativno nabit ion. Po IUPAC nomenklaturi tvorimo imena enoatomskih anionov s končnico -id (npr. F<sup>-</sup> fluoridni ion), večatomski anioni pa imajo največkrat končnico -at (kadar je S ali O sestavni del večatomskega aniona, npr. SCN<sup>-</sup> je tiocianatni ion; cianid CN<sup>-</sup> pa je izjema, primer večatomskega aniona z drugačno končnico). Pnv. NAS.

**Anizotropnost** Neka fizikalna lastnost je v različnih smereh prostora različna.

**Anlaser** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Anlasser), kar pomeni zaganjalnik.

**Anoda** Dosledna definicija: elektroda, na kateri pri delovanju naprave poteka oksidacija - oddajanje elektronov na ožičenem delu.

Pri elektro obločnem varjenju je anoda pozitivna elektroda (priklap na plus pol +), saj preko žice oddaja elektrone, preko obloka (neožičen del) pa sprejema anione.

Pri elektro obločnem varjenju ima anoda vedno višjo temperaturo kakor katoda - poglej pojasmnilo pod geslom Oblok.

Kadar pa imamo galvansko celico (baterijo), pa je anoda negativna elektroda, saj preko žice oddaja elektrone, preko elektrolita pa sprejema anione. Prim. Elektroda

**Anomalija** Izjemnost, nepravilnost, posebnost v

poteku kakega pojava, odklon od splošnega pravila ali zakona. Npr. ~ zemeljskega magnetnega polja: odstopek od normalnega magnetnega polja zaradi ležišča železovih rud.

**ANSI** American National Standards Institute.

**Antena** Elektronska komponenta, namenjena oddajanju ali sprejemaju radijskih valov. Prim. Elektromagnetno valovanje, Radijski valovi.

**Antifriz** Sredstvo, ki ga dodajamo hladilni vodi, da preprečimo zmrzovanje. Glavna sestavina je etilenoglikol, ki je zdravju škodljiv pri zaužitju.

**Antikorozija zaščita** → Protikorozija zaščita.

**Antimon** Težka kovina srebrno bele barve, simbol Sb, lat. Stibium. Gostota 6,7 kg/dm<sup>3</sup>, tališče 630°C. Sb je tako krhek, da ga lahko zdrobimo v prah. Pri navadni temp. ne oksidira, nad 700°C pa na zraku zgori v Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Ima več modifikacij (črni, sivi, rumeni, eksplozivni). Raztaplja se v koncentrirani zvepleni kislini. Lahko ga legiramo skoraj z vsemi kovinami, največ pa ga potrebujemo za legure s Pb, Sn, in Cu. Uporaba: za legure (tiskarske, ležajne, za akumulatorske plošče), ker poveča trdnost mehkih kovin; kot barvo za izdelavo emaila; rdeči antimon Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> je močnejša barva od minija. V legurah ga uporabljamo tudi za izdelavo plastičnih mas, nezgorljivih tkanin itd.

**Antisilikonsko čistilo** Mešanica organskih topil, ki omogoča hitro in temeljito čiščenje površinskih umazanij: olje in ostale vrste maščob, silikoni ipd. Pozor: antisilikonsko čistilo je lahko tudi agresivno na posameznih vrstah plastike!

**Antivalenca** Negacija ekvivalence. Prim. Logične funkcije.

**Antracit** Premog najvišje kalorične vrednosti. Prim. Lignit.

**API** Kratica za American Petroleum Institute (Ameriški naftni inštitut), ki razvršča:

1. **Motorna olja** po uporabnosti oz. obremenitvi v eksploraciji. Sistem razlikuje:

a) Razred **S** (Spark, za Ottove bencinske motorje za osebna vozila). Sledi črkova oznaka - naslednja črka po abecedi za bolj kakovosten olje. Npr.: SE je bolj kakovosten od SD.

b) Razred **C** (Compression-Ignition, dizelski motorji za osebna in gospodarska vozila). Sledi črkova oznaka za uporabo: CA (minimalna zaščita pred korozijo), CB (zaščita pri visokih temperaturah.), CC (obratovanje v težjih razmerah), CD (težke razmere, normalno ali turbob polnjenje), CF-2 (dvotaktni dizelski motorji) itd.

2. **Maziva za zobiške prenosnike motornih vozil**.

Oznaka **GL** pomeni Gear Lubricant (maziva za mehanizme), oznake: GL-1 do GL-5 ter MT-1. Dodana je lahko oznaka za viskoznost po SAE.

**Applikacija** Tujka iz lat. aplicatio. Najpogosteje pomeni praktično izvedbo neke teorije, uporabo v nekem določenem primeru, npr.:

• računalniški program (ang. application software), tudi za glasbo (način izvedbe), video itd.

• vnos zdravila v organizem (peroralna, oralna, nazalna, intravenska itd.)

• način uporabe znanstvenega načela ali zakona za določen primer

• prišit okrasek, našitev na obleki

Prim. Kompilacija.

**Apno** Kalcijev oksid CaO je živo oz. žgano apno. Žgano apno absorbira vlago iz zraka, tako nastaja kalcijev hidroksid Ca(OH)<sub>2</sub> - gašeno apno.

**APRS** Nadgradnja protokola AX.25 in njegova združitev z GPS, ang. Automatic Position Reporting System. Uradno je bil predstavljen leta 1992, kasneje pa je doživel veliko dopolnitve, ki omogočajo mnoge dodatne storitve. Zaradi dopolnitve se uporablja tudi kratica Automatic Packet Reporting System.

**Araldit** Trgovsko ime za umetno maso na osnovi epoksi smol ter akrilnih in poliuretanskih adhezivov.

**Aramid** Glej PA (Kevlar).

**Aranžirati** Estetsko urediti ali opremiti, iz ang. arrange: urediti, pripraviti. **Aranžer**: urejevalec, **aranžma**: estetska ureditev.

## Ferdinand Humski

**ARDF** Glej ARG, ang. Amateur Radio Direction Finding.

**Arduino** Podjetje, ki proizvaja mikrokontrolerje, zagotavlja hardware in software opremo.

**Areni** Glej Aromatski ogljikovodiki.

**Areometer** Priprava za merjenje gostote tekočin, npr. mleka ali vina.



**Aretirati** Ustaviti, zadržati, prijeti, zapreti, zaustaviti, nepremično pritrditi gibljivi del naprave. Npr.: pri delilniku frezalnega stroja s pomočjo aretirnega zatiča aretiramo delilno ploščo na ohišje. Prim. Vpenjati.

**Argantan** Glej Novo srebro.


**ARG** Amatersko radiogoniometriranje. Radioamaterji s posebnimi spremenilniki (radiogoniometri) odkrivajo skrite oddajnike ("lisice"). Sin. ARD.

**Argon** Žlahtni plin brez barve in vonja, je enoatomen, ne tvori spojin z drugimi elementi, je nestrupen. Simbol Ar, lat. Argon. Je težji od zraka (gostota 1,78 g/dm<sup>3</sup>), zato se zbira v spodnjih predelih prostora. Uporaba: za polnjenje žarnic, za svetlobne napise in kot zaščitni plin pri obločnem varjenju.

**Arhimedov vijak** Naprava, ki se lahko uporablja kot črpalka, pa tudi kot turbina, za mletje mesa, žitaric, grozdja, stiskanje plastike skozi šobo (eks-truder) in podobno. Celo v polžastem gonilu se nahaja Arhimedov vijak. Sin. polžna črpalka.



**Arhimedov zakon** Teža telesa, potopljenega v mirujočo tekočino, se navidezno zmanjša za težo izpodprtine tekočine:



Na telo torej deluje sila, ki deluje v nasprotni smeri sile težnosti - vzgon. Sila **vzgona** je enaka teži izpodprtine tekočine:

$$F_{vzg} = m_{izp} \cdot g = V_{izp} \cdot \rho_0 \cdot g \quad [\text{N}]$$

$m_{izp} = V_{izp} \cdot \rho_0$  ... masa izpodprtine tekočine [kg]

$V_{izp}$  ... volumen izpodprtine tekočine [m<sup>3</sup>]

$\rho_0$  ... gostota fluida [kg/m<sup>3</sup>]

$g$  ... gravitacijski pospešek [9,81 m/s<sup>2</sup> ≈ 10 m/s<sup>2</sup>]

$\rho_t$  ... gostota predmeta, ki ga potopimo [kg/m<sup>3</sup>]

$m_t$  ... masa telesa (predmeta), ki ga potopimo [kg]

**Gostoto telesa** nato izračunamo iz enačbe:

$$\rho_t = m_t / V_{izp}$$

Glede na gostoto telesa poznamo tri možnosti:

$\rho_t > \rho_0$  telo v tekočini potone

## Stran 10

$\rho_t = \rho_0$  telo v tekočini lebdi

$\rho_t < \rho_0$  telo plava na tekočini

**Arimetika** Računstvo, veda o računanju s števili. Je del algebре. Prim. Algebra.

**Armatura**

1. Zunanji deli vodovodnih, plinskih, parnih, ogrevalnih naprav (sanitarna -: vodovodna pipa).

2. Gradbene materiale vstavljeni vložki, ki povečujejo nosilnost. Npr.: ojačati z jekleno armaturom.


**Amirati:** ojačati, okrepliti, utrditi z nečim. **Amiranje:** cevi, ki so ojačane z mrežo. Npr. PVC cev, ojačana (amirana) s poliestrsko mrežo.

**Amiranje poliestrskih smol** Glej Laminiranje s poliestrsko smolo.

**Aromatska spojina** Izpolnjuje 2 pogoja:

1. Ima planarno (ravninsko) in obročno (ciklično) strukturo.

2. Ima popolnoma konjugirane dvojne vezi. To pomeni, da so dvojne vezi med seboj ločene vsaj z eno enojno vezjo (npr. H<sub>2</sub>C=CH-CH=CH<sub>2</sub>), v obroču to izgleda npr. tako:



**Aromatski ogljikovodiki** Aromatske spojine, sestavljene zgolj iz C in H atomov, povezanih s kovalentnimi vezmi.

Aromatski CH poimenujemo na naslednji način:

1. Najprej je potrebno poznati najpreprostejše osnovne aromatske ogljikovodike:


- benzen
- naftalen (dva obroča)
- antracen (trije obroči, vendar drugačna razporeditev atomov kakor pri antracenu)

2. Predpono hidro- in ustrezno številčno oznako dodamo za hidrogenirane spojine, ki nastanejo kot produkti pri hidrogeniranju aromatskih osnovnih spojin. Primer: dekahidronaftalen C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>.


Sin. aromati, areni.

**ARQ** Ang. Automatic Repeat Query, prim. AMTOR.

**Arrheniusova baza** Snov, ki vodi disociira na kovinske ione in hidroksidne ione, npr.:



**Arrheniusova kislina** Snov, ki vodi disociira na protone in kislinske ostanke, npr.:



**ARRL** Ameriška radioamaterska organizacija, ang. American Radio Relay League.

**ASA** Udarno odporna akrilnitril-stiren umetna masa, ang. Acrylester-Styrol-Acrylnitril. Trgovska imena: Luran, Centrex itd.

**LASTNOSTI:**

**Fizikalne lastnosti** ni prozorna, pač pa kristalno bela in prekrivnina v vseh barvah, ima visok površinski sjaj, **špolšne**: gostota 1,07 kg/dm<sup>3</sup>; **toplote:** zmešča se pri 93-101°C, temperatura uporabe -45 do 95°C; **mehanske:** natezna trdnost 47-66 N/mm<sup>2</sup>, dobra odpornost proti praskam.

**Tehnološke lastnosti** (predelovalni postopki): brizganje s predsušenjem, ekstrudiranje, termoformiranje, globoki vlek, **popravila**: **lepilje** s topili (npr. metiletilketon, dikloretilen itd.), z dvokomponentnimi lepili, možno tudi spajanje z drugimi materiali, **varjenje** s topločnimi elementi, s trenjem in ultrazvočno, možno je **odvzemanje**.

**Kemične lastnosti:** majhno navzemanje vlage **obstojen** proti svetlobi in kisiku, v nasičenih ogljikovodikih, mineralnih oljih in maščobah, vodnih raztopinah soli, razredčenih kislina in bazah; **ne-obstojen** v organskih topilih, aromatskih klorir-

nih ogljikovodikih, koncentriranih kislina, **fizioško je nenevaren**.

## RAZVRSTITEV:

**komercialno** je plastična masa, **tehnološko** je amoren termoplast, **kemično** je zmes polimerov (polizlitina), udarno odporna modifikacija akrilnitril-stirena z akrilestrom kot disperzno fazo,

**UPORABA:** podobno kot ABS, vendar z večjim poudarkom na svetlobni in vremenski obstojnosti:

- **finomehanika:** ohišja za električne aparate, pisanische naprave, **gospodinjstvo:** ohišja vseh vrst, **pohištvena industrija:** sedežno in ležalno pohištvo, deli miz, vrte garniture, korita za cvetlice
- **avtomobilска in sorodна industrija:** zasteklitve, zunanja ogledala, ohišja ksilicnic, lupine čolnov, armature plošče



**ASCII** Ameriška koda (standard, kodna tabela) za prenos informacij, ang. American Standard Code for Information Interchange. Uporablja osembitni kod: sedem podatkovnih bitov, osmi pa se uporablja za kontrolo prenosa (paritetni bit). Tako dobimo do 128 različnih znakov, kar zadošča za vse črke, številke, ločila in ostale potrebne znake.

Shranjevanje v obliki ASCII odstrani vse kode za formattiranje in shrani zgolj besedilo. Tako datoteko lahko odpremo in obdelujemo v skoraj vseh programih. Vendar pa datoteka ASCII vsebuje le besedilo. Vsa posebna formatiranja, ki smo jih uporabili pri oblikovanju teksta, ob tem izgubimo, saj so kode prvega programa drugemu programu ponavadi neznane. Prim. Baudot, Unicode, Bajt.

**ASD** Samodejna zapora diferenciala, nem. Automatisches Sperrdifferential.

**ASI** Ang. Airspeed indicator - merilnik hitrosti zraka. Glej Pitotova cev.

**Asim-** Zastarel izraz, uporaba po IUPAC-u več ni dovoljena! V starejši literaturi: predpona za 1,2,4-položajni izomer aromatskih spojin (kadar imamo tri enake substituente), kratica za asimetrični.

**Asinhron**

1. Nesočasen, neistočasen, časovno neuskajen.
2. Pri katerem delujejo posamezne operacije brez uskladitev ali brez posebnega krmiljenja.

Prim. Sinhron.

**Asinhronski motor** Elektromotor, pri katerem se **rotor** vrti nekoliko **počasneje kot vrtlino magnetno polje**. Zaostajanje rotorja za vrtlilnim magnetnim poljem imenujemo **slip**.

Deluje na eno- ali trifazni izmenični tok. Asinhronski motor **nima mehanskega komutatorja**, kar omogoča naslednje prednosti:

- bistveno **zmanjša ceno in stroške** vzdrževanja
- omogoči enostavnejšo strukturo elektromotorja
- poveča robustnost elektromotorja

Prim. **indukcijski motor**. Leta 1882 ga je izumil Nikola Tesla. Rotor je lahko izveden:

a) **V obliki kratkostične kletke**, ki jo sestavlja večje število medsebojno povezanih Cu ali Al palic.

Ta izvedba se najpogosteje uporablja, ker je **robustna in preposta**. Za podrobnosti glej gesla:

- Asinhronski motor - enofazni, kletkasti rotor
- Asinhronski motor - trifazni, kletkasti rotor

b) **S trifaznim navitjem in z drsnimi obroči**, kar omogoča težje zagone z uporabo dodatnih uporov v rotorskem tokokrogu, ki se tokom zagona zmanjšujejo (ročno ali avtomatsko z vrtlino hitrostjo). Za podrobnosti glej geslo Asinhronski motor - trifazni, z navitim rotorjem.

Asinhronski motorji so najpomembnejši trifazni motorji. Danes jih uporabljamo **za večino elek-**


tričnih pogonov. Pri njih **VRTILNA HITROST** rotora **PADA Z OBREMEMENITVJO** (mehka karakteristika).

### Asinhronski motor - enofazni, kletkasti rotor

Imenujemo ga tudi enofazni indukcijski motor s kratkostičnim rotorjem.

Za boljše razumevanje je dobro najprej predelati geslo Asinhronski motor - trifazni, kletkasti rotor.

Osnovna izvedba - v statorju sta dve navitji, rotor pa je kratkostična kletka:



#### Delovanje:

- zaradi izmeničnega toka nastane v v statorskem navitju spremenljivo magnetno polje
- spremenljivo magnetno polje povzroči, da se v rotorskih palicah inducira električna napetost
- posledica inducirane napetosti je rotorsko magnetno polje
- rezultanta rotorskega magnetnega polja in spremenljivega magnetnega polja je sila, ki povzroči vrtljni moment
- ampak: vsota vseh navorov na palice je enaka nič – navor na vsako palico se namreč uravnoteži z nasprotnim navorom druge palice

Osnovna izvedba enofaznega asinhronskoga motorja s kletkastim rotorjem se ne more zagnati sama, ker nima zagonskega momenta. Če pa zavrtimo rotor, se asinhronski motor zažene in tudi deluje. Smer vrtenja je pri tem odvisna od smeri začetnega momenta.

Enofazne asinhronke motorje s kletkastim rotorjem uporabljamo za moči do 2 kW. Zelo so razširjeni v gospodinjstvu in povsod, kjer se želimo izogniti trifazni napeljavi: pralni in pomivalni stroji, sesalniki, različni manjši stroji itd. Obstaja več izvedb enofaznih asinhronskih motorjev, ki pa se v glavnem razlikujejo po načinu zagona.

Da bi se enofazni asinhronski motorji lahko zagnali sami, se uporablja naslednje rešitev:


a) Dodamo pomožno fazo. Tej rešitvi pravimo start s faznim pomikom:




b) Dodamo pomožno fazo in zagonski kondenzator, ki povzroči fazni zamik in se po začetni zavrtitvi izključi. To je start s kondenzatorjem:




c) Dodamo pomožno fazo in obratovalni kondenzator. Za spremembo smeri vrtenja se mora obrnuti smer toka v pomožnem navitju. To je pogon s kondenzatorjem:




d) Dodamo pomožno fazo z zagonskim in obratovalnim kondenzatorjem. To je kondenzatorski motor, start in pogon s kondenzatorjem:



e) Dodamo lahko še uporovno žico in dobimo dodaten zamik toka, vendar nikoli več kot 1/4 periode. To je kondenzatorski motor z uporovno fazorjem:




f) Uporabimo lahko pomožno bifilaro navitje, ki ga imenujemo tudi zasenčeno navitje:



Edina vloga tega navitja je, da povzroči zakasnitev pri nastajanju magnetnega polja, s tem pa tudi majhen zagonski moment. To je motor z zasenčenim polom, ki se uporablja za moči od 40 do 150 W.

Enofazni asinhronski EM s kletkastim rotorjem se pogosto dobijo v osnovni izvedbi samo z glavnim in pomožnim navitjem:



Ozemljitveni zaščitni vod PE je vezan posebej in se ga prepozna po rumeno-zeleni barvi izolacije. Ostali priključki pa so:

- fazni vodnik za glavno navitje  $L_{GN}$ ,
- fazni vodnik za pomožno navitje  $L_{PN}$  in
- neutralni vodnik  $N$ .


Vse tri priključke določimo z merjenjem upornosti:

- med  $L_{GN}$  in  $L_{PN}$  je največja upornost, tretji priključek pa določimo kot  $N$ ,
- pomožno navitje ima večjo upornost in na ta način določimo  $L_{PN}$ ,
- glavno navitje ima manjšo upornost in na ta način določimo  $L_{GN}$ .


Ko smo določili priključke  $N$ ,  $L_{GN}$  in  $L_{PN}$ , lahko enofazni asinhronski EM povežemo v eno od zgornjih opisanih vezij.

### Asinhronski motor - trifazni, kletkasti rotor

Imenujemo ga tudi asinhronski motor s kratkostičnim rotorjem. To je najenostavnnejša izvedba elektromotorja, tako za proizvodnjo kakor tudi za vzdrževanje. Rotor je izdelan v obliki kletke:




Glavna sestavna dela indukcijskega elektromotorja s kletkastim rotorjem sta rotor in stator.




#### Delovanje:

- zaradi trifaznega izmeničnega toka nastane v v statorskem navitju spremenljivo magnetno polje, ki mu pravimo vrtlino polje
- zaradi vrtlinskega polja se v rotorskih palicah inducira električna napetost
- posledica inducirane napetosti je rotorsko magnetno polje
- rezultanta rotorskega magnetnega polja in vrtlinskega polja je sila, ki povzroči vrtlini moment in zavrti rotor




Končna prostorska postavitev statorja in rotorja:



Ti motorji so zmožni kratkotrajno prenesti velike preobremenitve (cca. 3-krat večje od nazivne mehanske obremenitve, posebne izvedbe tudi nekoliko več).

Karakteristika vrtlinskog momenta motorja s kratkostično kletko:



Asinhronski motor - trifazni, z navitim rotorjem

Ima drsne obroče.


**Asociativnost** Lastnost, da je vrednost izraza neodvisna od načina združevanja števil ali simbolov v tem izrazu. Npr. zakon asociativnosti za seštevanje:  $(1 + 2) + 3 = 1 + (2 + 3)$ ; za množenje:  $(2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4)$ . **Asociat**: skupek, združba. Prim. Komutativnost.

**Assembler** Zbirni jezik Assembler je najnjižji programski jezik, na katerem temeljijo vsi programski jeziki. Napisan je z mnemoniki - znaki, ki so kodirano zaporedje ničel in enic.

Prevajalnik, ki prevaja v zbirni jezik Assembler, se imenuje Assembler prevajalnik.

**AST** Atlantski standardni čas, glej Časovna cona.

**ATA** Vrsta standardnega vmesnika (interface, vmesni priključek) za prenos podatkov na velike pomnilnike (trdi disk, CD-ROM itd.). Krmilnik (kontroler) je vsebovan (integriran) v diskih oz. CD-ROM-ih. Ang. Advanced Technology Attachment. ATA je starejši standard, 2003 pa se je uvedel novejši SATA (serijski) vmesnik. Od takrat se je originalni ATA preimenoval v parallel ATA, krajše PATA. Sin IDE. Prim. Bus, SATA.




**ATF** Kratica, ki označuje tekočine (olja) za avtomatične hidravlične menjalnike, ang. Automatic Transmission Fluid.

**Atlantski standardni čas** Glej Časovna cona, kratica AST.

**Atmosferski tlak** Tlak ozračja ( $\sim 1$  bar), odvisen od vremena, nadmorske višine itd. (navadno izražen v milibar, starejše oznake: torr ali mm Hg). Sin. atmosferski (zračni) pritisk. Prim. Tlak, Sl.

**Atom** Najmanjši del elementa, ki ga kemijsko ne moremo več razstaviti (gr. *atomos* - nedeljiv).


Sestavljen je iz:



a) **Atomskega jedra**, kjer so **protoni** in **neutroni**.

b) **Elektronske ovojnice**, po kateri se gibljejo **elektri**nji. Elektronska ovojnica je razdeljena na **lupine**, ki jih poimenujemo s črkami:

- notranja lupina K sprejme največ 2 elektrona
  - 2. lupina L sprejme največ 8 elektronov
  - 3. lupina M sprejme največ 18 elektronov
  - 4. lupina N sprejme največ 32 elektronov itd.
- Znotraj posameznih lupin poznamo še manjša območja, v katerih se nahajata največ dva elektrona - to pa so **orbitale** (glej posebno geslo).



V večini snovi imajo jedra atomov razmeroma trdno vezane elektrone na določenih razdaljah. Pri nekaterih snoveh - še posebej pri kovinah - pa zunanj elektroni niso tako trdno vezani na jedru. Imenujemo jih **prosti elektroni**.


Prosti elektroni radi zapustijo atom in se prosti gibljejo znotraj kovine. Če nam to neurejeno gibanje prostih elektronov uspe urediti z nekim "električnim pritiskom", dobimo tok prostih elektronov, ki ga imenujemo **električni tok**.

Vse znane oblike atomov so razvrščene v **periodnem sistemu elementov**.

**Atomizacija** Razpršitev, delitev na zelo majhne delce, npr. pri brizganju z brizgalno pištolo.

**Atomska masa** Masa atoma v [kg] ali v [g]. Če jo podamo v atomskih masnih enotah, jo imenujemo **relativna atomska masa** (glej posebno geslo).

**Atomska masna enota** Glej Dalton. Kratka ame. **Atomska vez** Kemijska vez med atomoma nekovin, pri kateri si atoma delita enega (npr.  $\text{Cl}_2$ ) ali več skupnih elektronskih parov (npr.  $\text{:N}\equiv\text{N}:$ ). Atomska vez je lahko **polarna** ali **nepolarna**, kar je odvisno od elektronegativnosti.




sredini rešetke večjo praznino (intersticijo) kakor ferit, vanjo pa se radi ujamejo ogljikovi atomi. Zato se v austenitu raztopi več ogljika kot v feritu. Topnost ogljika v austenitu je odvisna od temperature, najvišja je pri  $1.147^\circ\text{C}$  ( $2,06^\circ\text{C}$ ).

γ oblika pri čistem Fe nastaja pri  $900^\circ\text{C}$  (glej geslo žezezo), z dodajanjem C pa lahko nastaja že pri  $723^\circ\text{C}$ . Ogljik torej razširja austenitno področje, podobno delujejo N, Cu, Au in Zn.

Ni, Mn in Co pa širijo področje obstojnosti austenita celo do **temperature okolice**.

V nasprotnem smislu (omejevanje nastanka austenita, zoževanje področja a., pospeševanje nastanka ferita) pa delujejo Cr, W, V, Ti, Si, Al, P, Ti, Mo, B, Ta, Nb, Zr.

Austenit je mehak, plastičen, žilav in **nemagnetičen**. Elementarna celica kristalne rešetke austenita izgleda tako:



**Mehanske lastnosti** austenita: trdota  $\sim 210$  HV, trdnost  $\sim 750$  N/mm<sup>2</sup>, razteznost  $\sim 60\%$ . Prim. Ferit. V mnogih strokovnih literaturah se uporablja tudi beseda avstenit, čeprav je pravilno austenit (po angl. metalurgu W. C. Robertsu-Austenu, 1843-1902).

**Austenitizacija** Pretvarjanje katerekoli strukture jekla v austenitno strukturo. Nasprotni proces pa se imenuje transformacija austenita. Ta dva procesa sta prisotna skoraj pri vseh postopkih toplotne obdelave, dosežene lastnosti jekla bodo dobre le pri pravilni izvedbi obeh faz.

**PRAVILNA TEMPERATURA** austenitizacije je 30 do  $50^\circ\text{C}$  nad črto  $\text{Ac}_3$  ali GSE.

**Previsoka temperatura** povzroča grobozrnatost, razogličenje površine in oksidacijo. **Prenizka temperatura** povzroča nepopolno austenitizacijo ali daljše trajanje austenitizacije.

Proces austenitizacije sestavlja naslednje **faze**:

1. **Razpad**  $\text{Fe}_3\text{C}$  na Fe in C je sorazmeroma hiter.
2. **Sprememba**  $\alpha\text{-Fe}$  v  $\gamma\text{-Fe}$ , trajanje  $\sim 2$  minut.
3. **Raztapljanje prostega C** v austenitu,  $\sim 10$  minut.
4. **Homogenizacija** – ogljik se enakomerno porazdeli po kristalnem zrnu. Homogenizacija zahteva največ časa, npr. 50 minut.

Zapisani približki trajanja posameznih sprememb seveda veljajo od trenutka, ko je zahtevana temperatura že **dosežena** - ne pa od trenutka, ko smo komad vložili v peč!

**VPLIV LEGIRNIH ELEMENTOV** je zelo zapleten, saj legirni elementi spremenjajo obliko Fe -  $\text{Fe}_3\text{C}$  diagrama in s tem tudi temperaturo austenitizacije. Praviloma so temperature avstenitizacije legirnih jekel nekoliko višje, časi pa so daljši. Ustreerne podatke o temperaturah segrevanja in hitrostih ohlajanja, za določen namen obdelave, najdemo v **katalogih proizvajalcev jekel**.

Prim. Kaljenje, Normalizacija.

**Austenitna jekla** V nelegiranih jeklih je austenit obstojen samo pri temperaturah nad  $723^\circ\text{C}$ . V jeklih, ki so **legirana predvsem z Ni in Mn**, dobimo austenit tudi pri sobni temperaturi. V tem primeru govorimo o **austenitnih jeklih**, ki so **nemagnetična, nekaljiva**, a zelo **žilava**. Težko jih oblikujemo s struženjem, a se dajo dobro kovati. Uporabljamo jih kot jekla, ki se težko obrabi, kot antimagnetna jekla za merilne neprave (npr. ohišja kompasov), za nerjavna in proti kislinskim odpornim jekla.

**Ausšus** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Ausschuss): škart, izvržek, izmet, odpadek.

**Austenit** Trdna raztopina γ žezezo (ploskovno centrirana kubična mreža) z vrinjenimi atomi ogljika (intersticiska trdna raztopina).

Austenit ima **večjo gostoto od ferita**, ker so atomi bližje skupaj. Po drugi strani pa ima austenit v

Če austenitna jekla segrevamo na  $1.000^{\circ}\text{C}$  in jih nato naglo gasimo v vodi, dobimo drobnozrnat austenitno strukturo.

Če pa austenitna jekla hladno kujemo ali valjamo, se izloča v manjši meri martenit, ki daje jeklu nekaj trdote, pa tudi magnetičnost.

**AUX** Auxiliary port - pomožni seriski priključek, ki omogoča dodatne vhodne audio signale za MP3, slušalke, prenosne glasbene naprave, ojačevalce in mikrofone. AUX jack je izraz za jack konektorje 3,5 mm ali 2,5 mm.

**Avogadrov zakon** Molska prostornina  $V_m$  je pri vseh (idealnih) plinih in pri enakem stanju enaka. Pri temperaturi  $0^{\circ}\text{C}$  in tlaku 1,013 bar znaša:

$$V_m = R_m \cdot T/p = 22,41 \text{ m}^3/\text{kmol}$$

Pojasnila spremenljivk: glej geslo Plinska enačba.


**Avogadrovo število** Število atomov ali molekul v 1 mol snovi,  $N_A = 6,0234 \times 10^{23}$ . Sin. Avogadrova konstanta. Prim. Avogadrov zakon.

**Avt-** Prvi del zloženk, ki izraža, da se kaj nanaša na sam, svoj, lasten, sam od sebe. Sin. avto-.


**Avto** Glej Avtomobil.

**Avtobus** Motorno vozilo z več kakor 8 potnikov, ki je namenjeno za prevoz potnikov proti plačilu. Izvedbe:

- potovalni
- mestni
- primestni
- posebni avtobusi, npr. letališki avtobusi itd.



Minibus



Mestni avtobus



Avtobus s priklopnikom



Turistični avtobus

**Avtoelektrika** Tehnika, ki zajema:

**1. Poznavanje električnih elementov, komponent in naprav v avtomobilu.**

**2. Poznavanje električnih shem** v avtomobilu.

**3. Vzdrževanje** električnih naprav v avtomobilu: detekcija (merjenje), diagnostika, servisna dejavnost (pregled, popravila).

**Avtoelektrika - naprave** Električne naprave, ki so namenjene za vozila, lahko razdelimo v naslednje skupine:

**1. Viri** električne energije:

- akumulatorska baterija
- generatorji:
  - generator izmeničnega toka (alternator)
  - generator enosmernega toka (dinamo oz. magnetni generator)

**2. Električni porabniki:**

- zaganjalnik
- vžigalne naprave (vžig na iskro)
- naprave na žarilni vžig
- osvetlitev (naprave za osvetljevanje)
- signalne naprave
- drugi porabniki: brisalci, hupe, klima itd.
- koračni motorji
- elektromagnetna stikalna (releji)

**3. Elektronika za povečanje udobja** v avtomobilu:

- centralno zaklepanje

- odpiranje oken z elektromotorjem
- pomična ogledala
- pomnilnik položaja sedežev
- navigacijski sistem
- alarmne naprave in blokada motorja
- segrevanje sedežev
- radio, telefon

#### 4. Meritev, preverjanje, diagnoza:

- mehanske meritve in preizkusi (merjenje vrtlne frekvence, kompresije itd.)
- merjenje upornosti električnih sestavnih delov (vžigalna tuljava, induktivni dajalnik, šobe za vbrizgavanje, releji, itd.)
- merjenje napetosti akumulatorske baterije
- merjenje električne napetosti in toka
- merjenje časovno spremenljivih vrednosti napetosti (osiloskop)
- meritve s pomočjo posebej prirejenih naprav (računalnik, razne krmilne in diagnostične naprave)

**Avtoelektrika - osvetlitev** Naloge naprav za osvetljevanje v motornem vozilu:

- osvetljevati vozno pot (žarometi)
- zagotavljati razpoznavnost vozila v temi (stranske, parkirne in vzvratne luči)
- nakazovati namero o spremembri smeri vožnje (smerne in zavorne luči)
- opozarjati druge udeležence v prometu (opozorilno utripanje vseh smernih luči)
- opozarjatio voznika na vključene svetlobne naprave (kontrolne lučke)

**Avtoelektrika - oznake priključkov** Poenoteno označevanje priključkov na motornih vozilih seveda olajša vzdrževanje vozila. Najpogosteje se priključki označujejo po standardu DIN 72552:

- 1 Nizka napetost, vžigalna tuljava k razdelilniku vžiga
- 1a Nizka napetost, vžigalna tuljava 1 na prvi razdelilnik
- 1b Nizka napetost, vžigalna tuljava 2 na drugi razdelilnik
- 2 Kratkostični priključek pri magnetnem vžigu
- 4 Visoka napetost, vžigalna tuljava k razdelilniku vžiga
- 4a Visoka napetost, vžigalna tuljava 1 k razdelilniku vžiga
- 4a Visoka napetost, vžigalna tuljava 2 k razdelilniku vžiga
- 7 Tranzistorski vžig, prekinjalnik k stikalni napravi
- 7a Tranzistorski oz. visokonapetostni kondenzatorski vžig, 1. bazni upor
- 7b Tranzistorski oz. V.K.V., 2. bazni upor
- 7f V.K.V. k polnilnemu kontaktu
- 15 Vžig in dnevni porabniki
- 15a Izhod predupora k vžigalni tuljavi
- 17 Kontrola žarenja, premoščena
- 19 Kontrola žarenja, vključena
- 30 Akumulator - plus, vhodni kontakt pri releju
- 30a Preklopnik akumulatorja, plus akumulatorja II
- 31 Akumulator - minus
- 31a Preklopnik akumulatorja, minus akumulator. II
- 31b Minus preko stikala ali releja na maso
- 31c Glavno stikalo akumulatorja na ak. 1 munus
- 32 Elektromotorji, povratni vod (menjava polaritete)
- 33 Elektromotorji, glavni priključek
- 33a Elektromotorji, končni izklop
- 33b Elektromotorji, stransko polje
- 33f Elektromotorji, 2. počasnejša stopnja
- 33g Elektromotorji, 3. počasnejša stopnja
- 33h Elektromotorji, 4. počasnejša stopnja
- 33L Elektromotorji, vrtenje v levo
- 33R Elektromotorji, vrtenje v desno
- 44 Izravnalni vod, paralelni tek generatorjev
- 45 Glavni tok, paralelni tek zaganjalnikov
- 45a Vklopni tok, paralelni tek za zaganjalnik I
- 45b Vklopni tok, paralelni tek za zaganjalnik II
- 48 Krmiljenje za ponovni zagon
- 49 Utripalnik, vchod
- 49a Utripalnik, izhod
- 49b Utripalnik, izhod (2. krog utripalk)
- 49c Utripalnik, izhod (3. krog utripalk)
- 50 Krmiljenje zaganjalnika, direktno

- 50a Krmiljenje zaganjalnika, indirektno
- 50b Krmiljenje zaporedja pri paralelnem teku dveh zaganjalnikov
- 50c Krmiljenje zaporedja pri ločenih magnetnih stikalih, zaganjalnik I
- 50c Krmiljenje zaporedja pri ločenih magnetnih stikalih, zaganjalnik II
- 50e Vhod, krmiljenje zapornega releja zaganjal.
- 50f Izvod, krmiljenje zapornega releja zaganjal.
- 50g Vhod, krmiljenje ponavljalnega releja zaganjalnika
- 50h Izvod, krmiljenje ponavljalnega releja zaganjalnika
- 51 Izvod, usmernik
- 51e Izvod, usmernik (z dušilkami)
- 52 Kontrola pnevmatik
- 53 Brisalniki, 1. stopnja
- 53a Brisalniki in končni izklop
- 53b Brisalniki, 2. stopnja
- 53c Električna brizgalka šipe
- 53e Brisalnik, zaviralno navitje
- 53f Brisalnik s 3. krtačko, velika hitrost
- 54 Zavorna čuč
- 54f Zavorna luč na dvokrožnem utripalnem stikalu
- 54g Trajna zavora
- 55 Meglenke
- 56 Žarometi (kabel z glavnega na preklopno stikalo)
- 56a Dolgi žarometi
- 56b Zasenčeni žarometi
- 56c Delno dolgi žarometi
- 56d Svetlobni signal (svetlobna "hupa")
- 57 Pozicijska luč pri motociklih
- 57a Vhodno stikalo parkirnih luči
- 57L Parkirna luč levo
- 57R Parkirna luč desno
- 58 Pozicijska luč (in luči registrske tablice ter instrumentov)
- 58b Preklop pozicijskih luči pri enosnih vlačilcih
- 58c Pozicijska luč, ločeno varovanje na preklopniku
- 58d Sprememba osvetlitev instrumentov
- 58L Pozicijske luči levo
- 58R Pozicijske luči desno
- 59 Izvod, izmenična napetost
- 61 Kontrolna lučka generatorja
- 63 Regulator, spremembra regulac. napetosti
- 63a Regulator, spremembra tokovne omejitve
- 64 Krmilni vod polprevodniškega regulatorja (tokovna omejitev)
- 71 Vhod, stikalo zaporedja tonov
- 71a Izvod, stikalo zaporedja tonov, nizki toni
- 71b Izvod, stikalo zaporedja tonov, nizki toni
- 72 Alarmno stikalo, razpoznavne luči
- 75 Radio
- 76 Zvočnik
- 77 Krmiljenje ventila vrat
- 81 Vhod, stikalo (odpirač in menjalec)
- 81a Izvod, stikalo, odpirač I
- 81b Izvod, stikalo, odpirač II
- 82 Vhod, stikalo, zapirač
- 82a Izvod, stikalo, zapirač I
- 82b Izvod, stikalo, zapirač II
- 82z 1. vhod, stikalo, zapirač (ločeni tokovni krog)
- 82y 2. vhod, stikalo, zapirač (ločeni tokovni krog)
- 83 Vhod, stopenjsko stikalo
- 83a Izvod, stopenjsko stikalo, 1. stopnja
- 83b Izvod, stopenjsko stikalo, 2. stopnja
- 83L Izvod, stopenjsko stikalo, leva stopnja
- 83R Izvod, stopenjsko stikalo, desna stopnja
- 84 Vhod, tokovni rele
- 84a Krmiljenje, tokovni rele
- 84b Izvod, tokovni tele
- 85 Rele, krmiljenje (napajanje tuljavice), izvod (minus)
- 85c Alarmno stikalo k stiku zaporedja tonov
- 86 Rele, krmiljenje (napajanje tuljavice), vhod (plus)
- 86a Rele, krmiljenje, vhod, 1. navitje
- 86b Rele, krmiljenje, vhod, 2. navitje
- 87 Rele, kontakt izvod, zapirač - delovni del (NO) menjalnega kontakta
- 87a Rele, kontakt 1. izvod, odpirač - mirovni del

(NC) menjalnega kontakta

87b Rele, 2. izhod, odpirač

87c Rele, 3. izhod, odpirač

87z Rele, 1. vhod, odpirač in menjalec (ločen tokovni krog)

87y Rele, 2. vhod, odpirač in menjalec (ločen tokovni krog)

88 Rele, vhod, zapirač (NO)

88a Rele, 1. izhod, zapirač

88b Rele, 2. izhod, zapirač

88c Rele, 3. izhod, zapirač

88z Rele, 1. vhod, zapirač (ločen tokovni krog)

88y Rele, 2. vhod, zapirač (ločen tokovni krog)

88x Rele, 3. vhod, zapirač (ločen tokovni krog)

**B+** Akumulator - plus**B-** Akumulator - minus

C Utripalnik, 1. kontrolna lučka

C01 Utripalnik, vhod, kontrolna lučka

C2 Utripalnik, 2. kontrolna lučka

C3 Utripalnik, 3. kontrolna lučka

**D+** Dinamo - plus**D-** Dinamo - minus

DF Dinamo - polje

DF1 Dinamo - polje1

DF2 Dinamo - polje 2

J Alternator z ločenim usmernikom, vzbujevalno navitje - plus

K Alternator z ločenim usmernikom, vzbujevalno navitje - minus

L Utripalke levo

R Utripalke desno

Mp Alternator z ločenim usmernikom (srednji priključek)

U Priključek izmeničnega toka na alternatorju

V Priključek izmeničnega toka na alternatorju

W Priključek izmeničnega toka na alternatorju






































**Avtotelektrika - stikalni načrt** Prikaz avtomobilskega električnega omrežja na papirju. Proizvajalec vozila ga mora natisniti in izdati v knjižici z navodili za voznika ali v delavnškem priročniku.

Stikalni načrt nam je v veliko pomoč:

- pri iskanju napak v električni napeljavi
- pri vgradnji dodatnih električnih naprav v vozilo

Tudi laik lahko uporablja stikalni načrt, če se nauči prepoznavati **stikalne simbole** in [oznake priključkov](#). Na barve kablov pa se ne gre zanašati.

Poenostavljena osnovna shema brez standardnih simbolov, ki zajema le bistvene avtoelektrične naprave in jih tudi poimenuje, izgleda nekako tako:

**Električni vodnik****Križanje vodnikov brez povezave****Spojeni vodniki****Povzetek več vodnikov****Vklapljiva povezava: vtikač in vtičnica****Več vklapljivih povezav****Upor****Potenciometer za enkratno nastavitev - trimer****Potenciometer****Kondenzator****Fotoelement****Elektrolitski kondenzator****Žarnica****Merilna naprava tok I, napetost U****Fotupor****NTC****PTC****Tranzistor bipolarni****Tranzistor unipolarni****Fototranzistor****VDR****Antena****Priključek zemlja, masa****Priključek na maso oz. karoserijo****Zvočnik****Dioda****A - anoda****K - katoda****Zenerjeva dioda****LED dioda****Fotodioda****Baterija (akumulator)****Baterija iz več elementov****Delovni kontakt, izklopjen****Delovni kontakt, vklopjen****Dvopolno stikalo, vklopjeno****Štiristopenjsko stikalo****Varovalka****Enosmerni elektromotor, trifazni generator****Avtomobilski rele z oznakami priključkov****Rele - splošni simbol****Magnetna tuljava****Transformator: P - primarno navitje S - sekundarno navitje****Tiristor**

**Avtogen** Samoroden, samonikel. **Avtogeno rezanje, varjenje:** varjenje s plamenom, ki nastaja pri zgorevanju plina v kisiku in s toploto, ki jo daje zgorevanje (v kisikovem curku) samega varjenega železa. Prim. Plamensko varjenje.


**Avtoklav** Posoda z močnimi stenami, ki je hermetično zaprta. Omogoča segrevanje pod povišanim tlakom. Ima pokrov, ventil za izpuščanje pare, varnostni ventil, termometer in manometer. Uporaba: sterilizacija pod tlakom, tudi pri pridobivanju glinice iz boksita (glej Aluminij). Sin. tlčna posoda.

**Avtomat** Stroj, ki opravlja neko delo brez človekovega sodelovanja.

**Avtomatična sklopka** Glej Hitra spojka.  
**Avtomatični odzračevalni ventil** Glej Odzračevanje.

**Avtomatizacija** Spodnja karikatura na šaljiv način prikazuje pravilno zaporedje glavnih nalog v vsakem podjetju, pravzaprav pri uresničevanju vsakega zadanega CILJA. Pravilno zaporedje si najlaže zapomnimo s kratico IPRDC:

- zbiranje INFORMacij (1)
- PLANiranje (2)
- RESOLVE (3) - odločanje, sprejemanje odločitev
- DO (4) - delo
- CONTROL - kontrola, ukrepanje (5), kar pomeni:  
 - treba je poznati dejansko stanje (merite - 5)  
 - obdelava podatkov (v glavi 5, morda tudi 2,3,4)  
 - proces je treba korigirati, treba je ukrepati (5)



Vsakdo pa si želi, da bi svoje zastavljene CILJE dosegal S ČIM MANJ TRUDA. V najbolj idealnem primeru bi celoten zgoraj opisani proces potekal **avtomatično**, BREZ NAŠEGA ANGAŽIRANJA - mi pa bi samo ŽELI SADOVE, uživali v dobičku.

**AUTOMATIZACIJA** je torej pretvarjanje človekovih **ponavljalajočih se** opravil v **samostojno**, rutinsko delo, **brez** sodelovanja **človeka**.

Zelo pomembna beseda je **PONAVLJANJE**. Če se enak proces ne ponavlja, tedaj avtomatizacija seveda **nima** nobenega **smisla**.

**Glavni razlog** za uvajanje avtomatizacije je **povečanje zasluga** zaradi:

- prihranka delovnega časa,
- znižanja števila zaposlenih, predvsem nižje kvalificiranih delavcev,
- povečanja prilagodljivosti delovnega procesa,
- varovanja okolja,
- izboljšanja nadzora itd.

V nenehno avtomatizacijo tehničkih procesov smo pravzaprav **PRISILJENI** - kajti, če tega ne bomo storili mi, bo to gotovo storila **naša konkurenca**!

**Način avtomatizacije:** delovne procese lahko avtomatiziramo s **krmiljenjem** ali z **regulacijo**.

Za avtomatizacijo je zanimiva vsaka energija, ki jo lahko direktno ali posredno pretvorimo v mehansko delo. Glede na **ENERGIJO**, ki jo v zvezi s tem ciljem **trenutno znamo krmiliti**, v praksi ločimo:

- **mehansko** avtomatizacijo (avtomatizacija z uporabo izključno mehanskih sestavnih delov)
- **električno** (uporaba električnih naprav)
- **pnevmatično** (pnevmatične naprave)
- **hidravlično** (hidravlične naprave)


Seveda obstajajo tudi vse mogoče **kombinacije** med zgoraj naštetimi sistemi (elektropnevmatika ipd.). Prim. Krmiljenje, Regulacija, sistem.

**Avtomatna jekla** Glej Jekla za avtome.

**Avtomatska varilna maska** Zaščitna maska za **obločno varjenje**, ki se **samodejno prilagaja** svetlobnim razmeram.

Samozatemnitveni filter je odkritje švedskega proizvajalca Hornell International iz leta 1981. Se stavljata ga dva polarizacijska filtra, med katerima se nahajajo tekoči kristali LCD. Če na LCD dovajamo električno energijo, se kristali LCD spremenijo in s tem spremenijo prepustnost svetlobe.


Način delovanja avtomatske varilne maske:




**Avtomobil** Cestno motorno vozilo, ki ima običajno štiri kolesa (dve sledi). Je zloženka iz besed **auto** in **mobil** - samostojno premikajoča se naprava. Avtomobil je tehnični sistem, ki je sestavljen iz **sedmih podsistemov** - funkcionalnih sklopov:

1. Motor
2. Prenos moći
3. Vzmeti in obese
4. Zavore, kolesa in pnevmatike
5. Krmilje
6. Karoserija
7. Avtoelektrika


Funkcionalni sklop **motor**:




Funkcionalni sklop **prenos moći**:




Funkcionalni sklop **vzmeti in obese**:




Funkc. sklop **zavore, kolesa in pnevmatike**:



Funkcionalni sklop **krmilje**:



Funkcionalni sklop **karoserija**, sestav samonosne lupinaste karoserije:



1 vzdolžni nosilec - prag 2 podstav dna (dno karoserije) 3 zunanjna površina vrat 4 desna stranska stena (stranica) 5 streha 6 strešni okvir, stranski nosilec 7 sprednji nosilni profil (zračni iztek) 8 ohiše koles (blatnik) 9 sprednji vzdolžni nosilec 10 sprednji nosilni motorskega pokrova 11 sprednji desni nosilec

Funkcionalni sklop **avtoelektrika**:



Pogosto govorimo tudi o **podvozu** (vozni podstavek), ki ga sestavljajo funkcionalni sklopi 3, 4, 5 in nosilna struktura karoserije.

**Avtomobiliske vzmeti** Razdelimo jih lahko na:

1. Jeklene vzmeti:
  - listnate vzmeti,
  - vijačne vzmeti in
  - vzvojne palice (torzjske vzmeti)
2. Plinske vzmeti:
  - zračne in
  - hidropnevmatkske vzmeti
3. Gumijaste vzmeti

**Avtooptika** Glej Optika.

**Avtoplín** Mešanica propana in butana, pogonsko gorivo za vozila. Razmerje med propanom in butanom je odvisno od standardov, ki se razlikujejo po državah: ~90% propana je v ZDA, v Evropi veljaven standard je EN 589: 1998, ki dovoljuje precej manjši delež propana.

Avtoplín je brez vonja in je alternativa bencinu:

- ker je okolju prijazno gorivo,
- ker je občutno cenejše od bencina,
- ker podaljša življenjsko dobo motorja.

Sin. utekočinjeni naftni plin (kratica LPG), Liquid Petroleum Gas (kratica LPG), avtomobilski plin.

**Avtor** Kdor ustvari umetniško ali avtorsko delo, kaj izdelja ali izumi, zlasti na tehničnem področju. Npr. ~ knjige, razprave, projekta, patenta.

**Avtorska pravica** **Avtorsko delo** je intelektualna storitev s področja književnosti, znanosti ali umetnosti **v govorni obliki** (govori, pridige, predavanja ...), **v pisni obliki** (knjige članki, priročniki, enačbe, formule, računalniški programi ...), **audio-vizualna dela** (glasbena dela, gledališka dela, fotografije, risbe ...) ipd., **avtor** pa je tisti, ki je ustvaril avtorsko delo.

**Avtorske pravice** so **moralne** (npr. pravica do spoštovanja avtorjevega dela in avtorstva), **materialne** (avtor ima pravico zaslužiti s svojim avtorskim delom) in **druge** (npr. pravica do javnega posojanja itd.).

Prim. Copyright, Copyleft.

**AX.25** Radioamaterski komunikacijski protokol, ki se uporablja pri packet radiu. Natančno določa postopek za vzpostavljanje, vzdrževanje in prekinitev povezave med računalniki. Predpisuje posebne nadzorne okvirje, za prenos podatkov pa informacijske okvirje. Prim. APRS.


**Azbest** Kamnina vlaknate sestave (silikat), odporna proti ognju in kislinam.

**Azimut** Na standardni način definiran ravninski kot v trodimenzionalnem (3D) prostoru.

Najprej moramo določiti: **izhodišče** (stojno točko), **izhodiščno ravno**, potrebujemo pa tudi **opazovan točko** (npr. zvezdo).

Azimut je horizontalni kot iz vrhom v stojni točki, ki sega od izhodiščne ravni do opazovane točke.

**Bager** Stroj za zemeljska dela: za izkopavanje, nakladanje zemlje, rude, premoga itd., tudi za čiščenje in poglabljvanje rečnih strug, morske obale itd. Vsa gibanja pri bagru se praviloma izvajajo s pomočjo hidravlike:



Nem. Bagger. Sin. nakladalnik.

**Bainit** Struktura jekla, ki nastane pri hitrem ohlajanju austenita, iz podhlajenega austenita (npr. hlajenje v olju). Ohljanje je hitrejše kakor v primeru sorbita. Pri počasnem ohlajanju austenita pa bi nastajal perlit. Prim. Toplotna obdelava.

Bainit je cementit v obliki drobnih kroglic v feritni osnovi, trdota ~ 53 - 60 HRC.

Prim. Perlit, Martenzit, TTT diagram.

**Bainov diagram** Glej TTT diagram.

**Bajonetni priključek** Skupno ime za skupino priključkov, ki imajo skupno lastnost, da omogočajo hitro spajanje in razstavljanje (brez vijačenja). Zaradi pritiska ali potega na neki sestavni del b.p. zaskoči v poseben položaj, v katerem ga nato drži posebna vzmet. Uporaba: objektiv pri fotoaparatih, avtomobilske žarnice (zaradi tresljajev), filtri, termoelementi, termometri, vodovodni, pnevmatski in hidravlični priključki itd.

**Bajt** Skupek osmih bitov, ki navadno predstavlja črko ali številko med 0 in 9. Bajt 01000001 npr. predstavlja črko A. Številka 0 in 1 v bajtu je bit, ki predstavlja enega od dveh stanj: 0 za "ugasnjeni luč" in 1 za "prižgano luč". Raznovrstne kombinacije osmih ničel in enk predstavljajo vse podatke v računalniku. Oznaka za bajt je veliki B. Standardna koda za podatke je ASCII.

**Bakelit** Blagovno ime za umetne smole (duroplast) glej PF, EP. Leta 1909 ga je izumil Leo Hendrik Baekeland. Gostota 1,27 kg/dm<sup>3</sup>.

**Bake hardening jekla** Glej BH jekla.

**Baker** Težka barvasta kovina rdečkasto svetleče barve, razmeroma mehka, zelo žilava in raztezna. Simbol Cu, lat. *Cuprum*, atomsko (vrstno) število 29, povprečna relativna atomska masa 63,54. Gostota 8,9 kg/dm<sup>3</sup>, tališče 1.083°C, srednja trdnost ~220 N/mm<sup>2</sup>.

Dobro se valja in kuje, lahko ga trdo in mehko lotamo, varimo, vlečemo v žico pod  $\Phi$  0,01 mm, pa tudi hladno valjamo v folije pod 0,01 mm debeline.

Slabo se uliva, čisti Cu se težko odreže.

Baker pri taljenju razvija eksplozivne pline, zato mu primešajo srebro, ki to pomanjkljivost odpravi. Dobra elektr. prevodnost 58 m $\Omega$ mm<sup>2</sup> se močno zniža z dodatki ali nečistočami, zato se v elektrotehniki uporablja Cu čistote ~99,9%.

Cu zelo dobro prevaja toplovo in je odoren proti koroziji, posebej proti vodi. Na vlažnem zraku tvori s CO<sub>2</sub> iz zraka patino - to je zelen bazičen karbonat Cu<sub>x</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>y</sub>(OH)<sub>z</sub>, ki lahko vsebuje tudi sulfat in kloride. Patina se tesno prilega bakru in preprečuje, da bi bil spodaj ležeč baker ogrožen. Zato je zelo priljubljena. Nastajanje patine lahko tudi pospešimo (patiranje): bakreno površje zmočimo, nato pa površino potresemo s praškom sode bikarbene NaHCO<sub>3</sub>. Postopek večkrat ponovimo.

**UPORABA:** 50% Cu uporabljamo v elektroindustriji za žice, daljnovenode, el. motorje, transformatorje itd. Nadalje uporabljamo Cu kot trdi lot za hitrorezna jekla in karbidne trdline, za šobe pri plamenškem varjenju, za platiranje (pobakrenje) jekla in Al, za prid. modre galice CuSO<sub>4</sub>. Uporaba Cu v obliki bakrovih zlitin: med, tombak, ron, rdeča litina, monel, novo srebro, nikelin, konstantan.

Nitka v talinah varovalkah je iz bakrove zlitine s srebrom.

Bakrove spojine so strupene predvsem za nižje organizme in se zato uporabljajo v sredstvih za varstvo rastlin. Pri ljudeh lahko povzročajo bruhanje in razjede. Do zastrupitve ljudi lahko pride npr. zaradi sproščanja bakrovih ionov iz posoda za kuhanje.

**Bakrenje** Kovinska prevleka na dva načina:

a) Galvansko bakrenje se v tehniki redko uporablja, npr. pred cementiranjem (na mestih, kjer ne želimo predmeta površinsko obogatiti z ogljikom) in kot osnova plast pred pozlatitvijo nakita. Uporabljamo kopel iz cianbakra, ciankalija ali ciannatrija in sode ali pepelike. Z delovanjem električnega toka dobimo na predmetu tanko plast debeline 0,003 - 0,02 mm.

b) Pobakrenje z navaljanjem (platiranje) tanke bakrene pločevine na železne predmete je pomembnejši postopek. Take prevleke popolnoma onemogočajo korozijo.

**Balansirati** Loviti ravnotežje, držati v ravnotežju.


**Balansiranje**: masno uravnoteženje, dodajanje balastne mase na obod rotorja, s čemer izenačujemo centrifugalno silo in povzročimo, da je središče vrtenja v želeni točki in brez sunkov. To ni centriranje, kot pravijo na servisih.

**Banana** Konektor, ki omogoča hitro povezovanje ali prekinjanje povezave z električnim omrežjem. Glej risbo pod geslom Konektor.

**Bandaža** Kolesni obrč, npr. pri tirnih vozilih. Prim. Platišče. Tudi obvezna, preveza, vrsta pasu.

**Bandažirati**: obvezati (npr. roko), pokriti. Ang. bandage (bae'ndidž): ovoj, obveza.

**Barometer** Naprava za merjenje absolutnega zračnega tlaka:



Živosrebrni barometer

Najpomembnejša tipa barometrov: živosrebrni in aneroidni (kovinski) barometer. Prim. Manometer.

**Barter** Pogosto uporabljenica beseda za brezgovinsko trgovanje, blago za blago. Ang. barter: zamenjavati.

**Barva** Vidna zaznava, ki jo povzroča svetloba z določeno valovno dolžino. **Barvilo**: snov, ki daje

predmetu barvo (pigmenti, barvni delčki). Prim. Oljna barva. Razl. lak, nalič.

**Barvne niane** dobimo z mešanjem barv. Poznamo dva načina mešanja barv:

a) Seštevalno (aditivno) mešanje barv. Podrobnosti glej pod gesloma RGB in Subpixel.

a) Odstevalno (substraktivno) mešanje barv. Podrobnosti glej pod gesloma CMYK in Ostwaldov barvni krog.

**Barvanje** Prekrivanje z barvo. Razl. lakiranje, ličenje.

**Barve jekel - temperaturna lestvica**

| ŽARJENJE °C | POPUŠCANJE °C |
|-------------|---------------|
| 550         | 200           |
| 630         | 220           |
| 680         | 230           |
| 740         | 240           |
| 780         | 250           |
| 810         | 260           |
| 850         | 270           |
| 900         | 280           |
| 950         | 290           |
| 1000        | 300           |
| 1100        | 320           |
| 1200        | 340           |
| >1300       | 360           |

#### NELEGIRANO ORODNO JEJKLO C45

**Barvna megla** Glej Aerosol.

**Barvna omara** Omara z barvnimi lističi.

**Barvna temperatura** Glej Temperatura barve.

**Barvni lak** Lak, ki se uporablja pri enoslojnem lakiranju, glej gesli Površinski lak in Površinsko lakiranje.

**Barvni lističi** Lističi z različnimi barvnimi odtenki, ki služijo za pravilno identifikacijo barv - ugotavljanje pravilnega barvnega odtenka.

Postopek je naslednji:

1. Poiscišemo kodo barve. Barvno kodo preberemo s tablice, ki se lahko nahaja na različnih pozicijah na avtu.
2. Barvno kodo primerjamo z barvnimi kodami, ki se nahajajo v računalniškem programu. Morda se je koda spremenila in dobimo novo kodo barvnega lističa.
3. V barvni omari najdemo ustrezni barvni lističi. Ko se prepričamo, da je koda pravilna, lahko zmešamo ustrezno barvo - po navodilih iz računalniškega programa.

**Bat** Strojni del, ki se giblje v valju. Sl.: kompresor.

**Batch datoteke** Datoteke z -bat, -cmd ali -btm končnicami (ekstenzijami), primerne za DOS, OS/2 in Windows. Ustvari si jih je možno s pomočjo beležnice ali s podobnim programom. V njih je zapisan niz ukazov, kateri določa, kakšnemu namenu bo ta datoteka služila.

Batch datoteke so primerna rešitev predvsem za pogosto ponavljajoče se ukaze ali nize ukazov. Zaženejo se z dvakratnim klikom na ime datoteke. Sin. ukazne datoteke. Ang. batch: serija iste vrste.


**Baterija** Naprava, ki akumulira ali s kemičnimi procesi proizvaja električno energijo. Običajno je zgrajena iz suhih členov:



Prim. Napetost - električna, Akumulator.

Simbol za električno celico oz. izvor električne energije, daljši zaključek je pozitivni pol +:

Simbol za baterijo, ki jo sestavlja več celic:



Uporabnost manjših baterij preverjamo s testerji baterij, ki praviloma merijo napetost. Če je izmerjena napetost manjša od 90% nizvne napetosti, je baterija praviloma izrabljena - čeprav veliko načrav deluje tudi še pri 75% nizvne napetosti.


Uporabnost akumulatorjev pa preverjamo s testerji akumulatorjev, glej geslo Akumulator.

**Polnilne baterije Ni-Cd** (nikelj - kadmij) imajo memory effect. To pomeni, da njihova kapaciteta pada, če jih polnimo, preden so se popolnoma izpraznile. V primerjavi z običajnimi baterijami (ki niso polnilne) imajo nižjo začetno napetost, ob uporabi pa jim po določenem času naenkrat strmo pada napetost - običajnim baterijam pa napetost s časom počasi upada.

**Litij-ionske baterije** so opisane pod geslom Litijionska celica.

Baterija lahko označuje tudi več naprav skupaj, ki tvorijo funkcionalno celoto: ~ topov, minometov itd.

**Batnica** Drog, ki je povezan z atom, npr. v pnevmatičnem delovnem valju ali blažilniku (amortizerju). Lahko veže tudi bate med seboj. Je pnevmatsko ali hidravlično premočrtno gonilo. Preko križnika je batnica lahko povezana z ojnico (npr. pri parni lokomotivi: parni cilinder - batnica - križnik - ojnica - kolo).



Enostranska (levo) in dvostranska (desno) batnica  
Sin. batni drog, batnik. Prim. Ojnica. Razliko med batnicami in ojnico prikazuje risba pod geslom Kompresor - batni.


**Baud** Enota za hitrost prenosa podatkov, en signalni element v sekundi, pri dvonivojski modulaciji brez stop bitov en bit v sekundi [bit/s]. Po inženirju J. M. E. Baudotu, 1845-1903. Simbol bd.

**Baudot** Star kod, ki se je uporabljal pri mehanskih napravah. Vsak znak je sestavljen iz enega začetnega bita, petih podatkovnih bitov ter enega in pol stop bita. Ker je podatkovnih bitov pet, lahko tvorimo le 32 kombinacij - dovolj za nabor črk, ne pa tudi za ostale znaake (pjevila, ločila, kontrolni znaki). Zato je ena od kombinacij petih podatkovnih bitov (11011) rezervirana za preklop črk v znaake, druga (11111) pa za preklop znakov v črke. Baudot kod nima malih črk. Prim. DIGIMODE.

**Baza - ličarstvo** Glej bazični lak pod geslom Površinsko lakiranje. Izrazi vodna, nitro in topilna baza so pojasnjeni pod geslom Osnova.

**Baza podatkov** Večja količina na poseben način organiziranih podatkov. Povezave med podatki so pri bazah podatkov zahtevnejše kot pri navadnih tabelah. Dobra organiziranost baz podatkov omogoča, da se podatki lahko:

- na enostaven način dopolnjujejo (vnašajo) v posebnih obrazcih
- na enostaven način iščejo, razvrščajo, urejajo in tudi prikazujejo na različne načine v poizvedbah ali poročilih



**Tabela s podatki** ni baza podatkov, saj podatke medsebojno povezuje le po dveh kriterijih - po vrsticah in po stolpcih.


**Relacijska baza podatkov** je sestavljena iz skupine medsebojno odvisnih tabel. Možni so trije tipi relacij med tabelami:

- 1:1 - ena vrstica v 1. (prvi) tabeli ustreza natanko določeni vrstici v 2. tabeli, npr. avtor z zaporedno številko 5 ima v 1. tabeli vnešeno ime in priimek, v 2. tabeli pa rojstne podatke
- 1:N - eni vrstici v 1. tabeli ustreza od nič do več vrstic v 2. tabeli, npr. avtor v 1. tabeli ima lahko 0 ali več knjig v 2. tabeli
- N:N - več vrsticam v 1. tabeli ustreza več vrstic v 2. tabeli, npr. več učiteljev iz 1. tabele uči več dijakov iz 2. tabele

Za relacijske baze podatkov se uporabljajo izključno samo relacije tipa 1:N. Tabele z medsebojnimi relacijami 1:1 medsebojno združujemo, pri relacijah N:N pa naredimo vsaj dve vmesni tabeli 1:N. Kako npr. rešimo zgornji primer N:N?

- uvedemo tabelo Šola, ki ima s tabelo Učitelji relacijo 1:N
- uvedemo relacijo Razred, ki ima s tabelo Dijaki relacijo 1:N
- nazadnje ugotovimo, da ima tabela Šola s tabelo Razredi prav tako relacijo 1:N in problem je torej rešen

**Shema podatkovne baze** je načrt, ki nam prikazuje, kako so podatki v podatkovni bazi med seboj povezani, npr.:



Sin. podatkovna zbirka, podatkovna baza.

**Baze** Sodobna je Brønstedova definicija baz: snovi, ki vodikov ion (proton) sprejmejo od kislino. Pomembni sta še definiciji pod gesloma Arrheniusova baza in Lewisova baza.

Vodne raztopine baz reagirajo alkalno (pomodrijo rdeč lakmusov papir). To so:

- a) Kovinski hidroksidi, npr. natrijev NaOH. Raztopine kovinskih hidroksidov so lugi.
- b) Kovinski oksidi npr. kalcijev.
- c) Amoniak, ki je v vodni raztopini baza.
- d) Organske baze - amini.

Moč baze je podana z njenou stopnjo disociacije,

od katere je odvisna koncentracija hidroksidnih ionov v raztopini.

Raztopine soli močnih baz in šibkih kislin tudi reagirajo alkalno zaradi hidrolize, npr. cianidi.

Prim. Alkalije, Lugi, Akceptor, Brønstedova baza, Lewisova baza, ant. kisline.

**Bazno število** Število, ki pove, koliko ima olje rezerve, preden postane toliko kislo, da povzroča korozijo.

**Bazični lak** Glej Površinsko lakiranje.

**BB lak** Brezbarvni lak, glej Površinski lak in Površinsko lakiranje.

**BBS** Oglasna deska pri packet radiu.

**BCD kod** Kratica za Binary Coded Decimal, kar pomeni binarno kodirana dekada (desetiško število). Deluje tako, da vsako desetiško število od 0 do 9 kodiramo zase s 4 biti (s štiribitno besedo, ki jo imenujemo tetrad).

Štirje biti dajejo 16 različnih možnosti (od 0000 do 1111), potrebujemo pa le 10 različnih **tetrad** (za števila 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9), torej imamo 6 **redundantnih** (odvečnih) stanj. Števila od 0 do 9 lahko torej izbiramo (kodiramo) na različne načine - tako dobimo **različne kode**:

a) **Kod 8421** je sicer zelo enostaven, primer:

$$\begin{array}{ccccccc} 183 & (10) & = & 1 & 8 & 3 & = 0001 \ 1000 \ 0011_{(BCD)} \\ & & & & 0001 & 1000 & 0011 \end{array}$$

Vendarle pa ima kod 8421 svoje slabosti:

- ni simetričen in zato komplikira vezja
- vrednost nič je podana s samimi ničlami, kar je enako kot v primeru izpada napajalne napetosti

b) **Exces-3 kod** in **Aiken kod** imata slabost v tem, da se pri prehodu iz ene tetrade v drugo spremeni več kakor eden bit.

c) **Invertirani exces-3** kod ima omenjene slabosti odpravljene.

Kratice v spodnji tabeli: BK - binarna koda, 8421 - kod 6421, Aiken - Aiken kod, Exces3 - Excess-3 kod, InvEx3 - invertirani excess-3 kod.

| BK | Tetrad | 8421 | Aiken | Exces3 | InvEx3 |
|----|--------|------|-------|--------|--------|
| 0  | 0000   | 0    | 0     | /      | /      |
| 1  | 0001   | 1    | 1     | /      | /      |
| 2  | 0010   | 2    | 2     | /      | 0      |
| 3  | 0011   | 3    | 3     | 0      | /      |
| 4  | 0100   | 4    | 4     | 1      | 4      |
| 5  | 0101   | 5    | /     | 2      | 3      |
| 6  | 0110   | 6    | /     | 3      | 1      |
| 7  | 0111   | 7    | /     | 4      | 2      |
| 8  | 1000   | 8    | /     | 5      | /      |
| 9  | 1001   | 9    | /     | 6      | /      |
| 10 | 1010   | /    | /     | 7      | 9      |
| 11 | 1011   | /    | 5     | 8      | /      |
| 12 | 1100   | /    | 6     | 9      | 5      |
| 13 | 1101   | /    | 7     | /      | 6      |
| 14 | 1110   | /    | 8     | /      | 8      |
| 15 | 1111   | /    | 9     | /      | 7      |

**Bd** Glej Baud.

**BeagleBone** Majhni računalnik iz družine BeagleBoard (proizvajalec je Texas Instruments), ki deluje podobno kot Raspberry Pi. Namenjen je predvsem za uporabo z odprtokodnim softwarem.

**Bel** Psevdonoht, definiran kot desetiški logaritem razmerja dveh energijskih tokov, okrajšava B:

$$N = \log(P_1/P_2)$$

$P_1$  ... energijski tok na vhodu kabla

$P_2$  ... energijski tok na izhodu iz kabla

N ... dušenje v belih

Pogosteje se uporablja desetkrat manjša enota dB (decibel):

$$N' = 10 \cdot \log(P_1/P_2)$$

Decibel nekateri uporabljajo namesto fona kot enoto za glasnost.

**Bela kovina** Zlitina kositra, antimona in bakra.

**Uporaba:** kot ležajna kovina. Gostota 7,5 - 10,1 kg/dm<sup>3</sup>. Razlikuj: bela pločevina.

**Bela litina** Glej Trda litina.

**Bela pločevina** S kositrom prevlečena jeklena pločevina, najpogosteja uporaba kositra. Iz nje se izdelujejo pločevine. Prim. Pokositrenje.

Izdelava bele pločevine: jekleno pločevino najprej očistimo (dekapiramo) s klorovodikovo kislino in tako iz nje odstranimo oksidno plast. Nato jo pocinimo s potapljanjem v raztaljeni kositer.

**Belilo** Natrijev hipoklorit NaClO. V 5% koncentraciji se uporablja za čiščenje trdovratnih madežev. 1% koncentracija se uporablja za dezinfekcijo, npr. v bazenih preprečuje razvoj bakterij in alg. Najpogosteje se uporablja pod komercialnim imenom Varikina.

**Bencin** Brezbarvana, lahko hlapna in zelo vnetljiva (plamtišče 21°C) tekočina, ki z zrakom tvori eksplozivne zmesi. Pridobiva s z destilacijo nafte, lahko tudi s kreiranjem mazalnih olj ali s hidrogeniranjem premoga. Vsebuje največ alkanoval, predvsem od pet (pentan) do deset(dekan) ogljikovih atomov. Ne meša se z vodo, topen pa je v etanolu, etru in kloroalkanih. Gostota 0,65 - 0,75 kg/dm<sup>3</sup>, vreliče 40 - 220°C.

Uporaba: najpomembnejše pogonsko gorivo, za čiščenje tkanin in kovin, za ekstrakcijo maščob, smol in olj, v proizvodnji gume, vazelin in parafina. Posebej čisti bencini, ki jih ločimo so uporabni tudi kot topila - tako imamo:

- petroleč (bencin za rane, čiščenje), interval vreliča 40 - 80°C
- ekstrakcijski bencin (ekstrakcija olj in maščob), interval vreliča 60 - 95°C
- topilo za lake in barve, interval vreliča 80 - 125°C
- bencin za kemijsko čiščenje, interval vreliča 100 - 140°C

• topila za smole, interval vreliča 135 - 210°C

Obstaja tudi trdni bencin, v katerem so majhne bencinske kapljice vključene v trden polimerizat.

**Strupenost:** nekatere sestavine povzročajo nizko akutno toksičnost, benzen in dodatki proti klenkanju pa so karcinogeni.

**Berilij** Simbol Be, lat. *beryllium*. Redka, jekleno siva, trda in krhka zemeljsko alkalijska kovina. Tališče 1283°C, gostota 1,85 kg/dm<sup>3</sup>, atomska masa 9,012. V zemeljski skorji ga je 5·10<sup>-4</sup>.

**Kemijske lastnosti:** podoben Al. Be se zlahka oksidira, tako nastala površinska plast oksida pa preprečuje nadaljnjo reakcijo. Je dobro topen v razredčenih vodnih raztopinah baz in neoksidirajočih kislin. Be in njegove spojine so zelo strupene!!!

**Uporaba:** v zlitinah z bakrom, nikljem, aluminijem in kobaltom za vzmeti, orodja in kirurške instrumente, za okenca v napravah za rentgensko obsevanje, v reaktorski tehniki in kot dodatek v raketnih gorivih.

**Bernoullijeva enačba** Enačba, ki povezuje tlak, hitrost in višino V TOKU NEVISOZNEGA (brez trenja) in NESTISLJIVGA fluida. Kot približek jo uporabljamo za tok KAPLJEVIN in PLINOV, če odmiki od navedenih zahtev niso preveliki:

$$p + \rho \cdot g \cdot h + \frac{\rho \cdot v^2}{2} = \text{konst}$$

$p$  ... tlak [Pa = N/m<sup>2</sup>]

$\rho$  ... gostota [kg/m<sup>3</sup>]

$g$  ... zemeljski pospešek [9,8 m/s<sup>2</sup>]

$h$  ... višina nad izbrano ničelno ravnilno [m]

$v$  ... hitrost [m/s]

**VSOTO**  $p + \rho \cdot g \cdot h$  imenujemo statični tlak  $p_{st}$

$p$  [Pa = N/m<sup>2</sup>] povzroča tačno energijo  $W_t = p \cdot V$ :

- absolutni tlak  $p_{abs}$  (glej geslo Tlak): vsota tlaka okolice  $p_0$  in relativnega tlaka  $p_r$  (ki je povzročen z mehanskimi silami)
- če mehanske sile ne povzročajo dviga relativnega tlaka, je  $p$  enak tlaku okolice  $p_0$

Komponento  $\rho \cdot g \cdot h$  imenujemo tlak zaradi višinske razlike fluida (glej Hidrostatični tlak), posledica je energija lega  $W_p = m \cdot g \cdot h$ .

**KOMPONENTA**  $\rho \cdot v^2/2$  pa je dinamični tlak  $p_{din}$ , ki povzroča hitrostno energijo  $W_k = m \cdot v^2/2$


Vsoto statičnega in dinamičnega tlaka imenujemo

**skupni** (celotni, totalni) tlak  $p_t$ :

$$p_t = p_{st} + p_{din} = \text{konst}$$


Skupni tlak  $p_t$  je konstanten. Če povečujemo hitrost, tedaj statična komponenta tlaka pada.

Pojasnilo Bernoullijeve enačbe na primeru preto-ka fluida skozi cev, ki se postopno zožuje, obenem pa se znižuje tudi njena višina h:



Delovanje nekaterih naprav lahko pojasnimo s pomočjo Bernoullijeve enačbe, npr.:

**Letalsko krilo** je konstruirano tako, da zrak v istem času prepotuje po zgornji strani krila večjo hitrostjo kakor po spodnji strani krila - zato je hitrost zraka z zgornje strani krila večja kakor spodaj. Dinamična komponenta tlaka  $p_{din}$  je torej zgornji večji kakor spodaj. Ker pa je totalni tlak  $p_t$  konstanten, se pojavi sprememba pri statični komponenti tlaka  $p_{st}$ . Zato je statični tlak  $p_{st}$  na spodnji strani krila večji kakor zgornji. Sila deluje od večjega proti nižnjemu tlaku, torej navzgor:



Bernoullijeva enačba je izpeljana iz skupne energije gibajočih se fluidov  $W_s$ , ki jo sestavlja:

tačna energija:  $W_t = p \cdot V$

energija lega:  $W_p = m \cdot g \cdot h$

hitrostna energija:  $W_k = m \cdot v^2/2$

$V$  ... prostornina (volumen) [m<sup>3</sup>]

$m$  ... masa [kg]

Velja torej enačba:

$$W_t + W_p + W_k = W_s$$

ozziroma

$$\rho \cdot V + m \cdot g \cdot h + m \cdot v^2/2 = W_s$$

Če zgornjo enačbo na obeh straneh delimo z  $V$ , dobimo Bernoullijevo enačbo.

Prim. Tlak, Odpori toka v cevih in armaturah, Venturijeva cev, Pitotova cev, Kontinuitethna enačba.

**Bessemerjev konvertor** Glej Konvertor.

**BH jekla** Ang. bake hardening jekla, ki so namenjena za globoki vlek in zatem za toplotno obdelavo, po kateri se jim meja plastičnosti in trdnost občutno izboljšata.


Toplotna obdelava BH jekla se lahko izvrši tudi v peči med zapekanjem laka na karoserijo.

BH jekla se prednostno uporabljajo v avtomobilski industriji za preoblikovane karoserijske dele z veliko površino kot npr. pokrovi in drugi zunanjii karoserijski deli. Prim. Usibor.

**Bi** - Predpona, ki pomeni: dvakrat. Prim. Ambi-Bicikličen

Ki vsebuje dva obroča: ~a spojina.

**Bifilarno navitje** Dvožilno navitje, ki ustvarja dva nasprotna usmerjena magnetna polja. Uporablja se za upornost z zelo majhno induktivnostjo.




**Bilanca** Pregled, it. bilancia: tehnika.

**Bilanca stanja** tehta sredstva in dolbove (aktivno in pasivo) na določen dan. To je v bistvu seštevek vseh kontov na aktivni strani, ki mora biti enak seštevku vseh kontov na pasivni strani.

**Bilanca uspeha** prikazuje poslovni izid (dobiček, izguba) v določenem obdobju.

Tako bilanco stanja kot tudi bilanco uspeha mora vsako podjetje po zakonu sestaviti vsako leto in ga tudi objaviti v javnem poročilu.

**Bimetal** Trak iz dveh plasti različnih kovin. Uporablja se pri termometrih, termostatih, relejih, varovalkah, tudi pri žagah itd. Primer uporabe:



Bimetali trak sestavlja dva različna materiala, ki sta med seboj trdno povezana. Ko se zviša temperatura, se eden material raztegne hitreje od drugega - zato se bimetali trak upogne in s tem aktivira stikalo. Prim. Temperaturno stikalo.

**Bimetralno litje** Način litja, pri katerem na jeklo ali sivo litino nalijemo drugo kovino. Razlog za takšen način litja je zahteva po majhni masi ali boljši toplotni prevodnosti končnega izdelka.

Primer: na pušo iz sive litine lijemo aluminijeva hladilna rebra zračno hlajenega motorja. V tem primeru moramo pušo iz sive litine najprej potapljaljati v kad z raztaljenim aluminijem. Nastane 0,03 mm debela Al prevleka. Tako pripravljen del nato postavimo v kokilo. V kokili ga zalijemo z raztaljenim Al, ki se prime na pripravljeni Al prevleki.

**PUŠA IZ SIVE LITINE**

**Binaren** Dvojen, iz dveh enot, dvojniški.

**Bionika** Biološka veda, kipreuje funkcije živih bitij in s tem rešuje tehnične probleme.

**BIOS** Programska oprema računalnika, okrajšava za Basic Input-Output System (temeljni vhodno - izhodni sistem). Zajema zbirku ukazov, ki je trajno shranjena v posebnem pomnilniku računalnika (ROM-u). Ti ukazi povedo računalniku, kako naj krmili promet med različnimi deli, ki sestavljajo računalniški sistem, npr. med DVD in diskovnimi pogoni, tiskalnikom, serijskimi vtičnicami, monitorjem. Računalnik lahko te ukaze bere, ne more pa jih spremenjati. Ob vklopu računalnik najprej prebere BIOS, da ve, katere ukaze mora prve izvajati. Prim. Software.

**Biotski** Živiljenjski. Biotsko delo: delo, ki poteka v organizmih.

**Bipolar** Ki ima dva pola. Npr. ~ni tranzistor (glej Tranzistorji - bipolarni, sin. BJT), ~ni koračni

motor itd.

**Bistabilen** Ki ima **dve stabilni stanji**. Po prenehanju delovanja sile, ki povzroča aktiviranje, **ostane bistabilna naprava v zadnjem aktiviranem stanju**. To stanje si bistabilna naprava zapomni in zato ji pravimo tudi **pomnilni člen**.

Pri bistabilnih napravah se lahko zgodi, da mi ne vemo, katero je izhodiščno stanje! Ob priklopu sistemov z bistabilnimi napravami na vir energije pa se lahko zgodi **NEPREDVIDENO DELOVANJE**.

Pri delu z bistabilnimi napravami je torej potrebna še **POSEBNA PREVIDNOST**:

- proučiti je treba delovanje naprave v vseh možnih začetnih stanjih
- ugotovitve je potreben zapisati v navodilih za uporabo, servisnih navodilih ipd.

Primeri bistabilnih naprav:

- bistabilni in monostabilni **potni ventili** (pnevmatične naprave), glej geslo **Potni ventili - stanja**
- običajni **releji** (kontaktori) so monostabilni, obstajajo pa tudi bistabilni (preklopni)
- bistabilno (preklopno) enopolno **stikalo** (stikalo, ki ni tipka)
- bistabilno vezje (glej **Flip-flop**),
- tudi zahtevnejši sistemi so lahko bistabilni

Prim. Potni ventil - stanja, Monostabilen.

**Bit** Okrajšava za **BInary digitT** (dvojniška cifra). Osnovna enota za informacijo v računalniku, ki vsebuje dve informaciji: 0 (tok ne teče) ali 1 (tok teče). Oznaka za bit je mal b. Osem bitov sestavlja bajt, 1.024 ( $2^{10}$ ) bajtov je en kilobajt, 1.048.576 ( $2^{20}$ ) bajtov je en megabajt, gigabajt je  $2^{30}$  bajta.

**Bitcoin** Skrita valuta oz. kriptovaluta (cryptocurrency, crypt - prikrit), ki temelji na digitalnem plačilnem sistemu.

Neznan programer ali skupina programerjev pod imenom Satoshi Nakamoto je leta 2009 izdala odprtakodni program, ki omogoča transakcije direktno med uporabniki.

Sistem deluje brez administratorjev, zato se bitcoin imenuje tudi prva decentralizirana digitalna valuta, saj se lahko zamenja v druge valute, v storitve ali izdelke.

Že leta 2015 je preko 100.000 uporabnikov sprejelo bitcoin kot plačilno sredstvo, leta 2016 je bitcoin že uporabljalo preko milijon uporabnikov, število pa še naprej strmo narašča.

**Bitmap** Slika, shranjena v obliki bitnega polja, angleški izraz. Glej Raster, Bitna slika.

**Bitna hitrost** Hitrost prenosa informacij, ki je izražena v bitih [bps], kilobitih [kbps] ali megabitih [Mbps] na sekundo. Razlikuj: ping.

V računalniških omrežjih sta pomembni dve smeri hitrosti prenosa podatkov: download in upload. Merjenje hitrosti omogoča mrežna programska oprema, npr. <http://www.speedtest.net>

**Bitna slika** Glej Raster. Ant. vektorska slika.

**Bitumen** Temen termoplast, zmes naravnih in/ali industrijsko pridobljenih ogljikovodikovih spojin. Običajno se pripravlja iz končnega ostanka pri destilaciji nafte. Razlikuj: katran (ter).

Bitumen je elastično - viskozen, lastnosti pa so v veliki meri odvisne od temperature: je lepljiv, dobro tesni, ne hlapi, delno ali popolnoma se topi v nepolarnih topilih.

**Uporaba:**

Pri avtoličarstvu se bitumen uporablja kot dodatek za **zaščitne premaze**, ki so namenjeni za mehansko in kemično zaščito podvozja.

V gradbeništvu se bitumen uporablja kot hiroizolacija, tudi kot zaščita proti koroziji. Bitumen se prodaja pod različnimi trgovskimi imeni, npr.:

- **Ibitol** - visoko vnetljiva bitumnova raztopina v organskem topilu, ki ima lastnost, da se hitro posuši; ta tekočina prodre v pore betona in jih zapolni, ta način je podlaga pripravljena za nadaljnjo obdelavo; ibitol ne sme priti v stik s kožo, ker jo suši in razpoka; ibitol tudi ne sme biti v stiku z ekspandiranim polistirenom (stiroporjem), ker ga razjeda
- **Izotek** - bitumenski trak, ki je namenjen za hidroizolacijo

**Bizmut** Svetla rdečasta kovina. Pri strjevanju


poveča prostornino (kot voda, ko se spreminja v led). Gostota  $9.8 \text{ kg/dm}^3$ , tališče  $270^\circ\text{C}$ . Zlitine tvorijo le z nekaterimi kovinami, npr. s svincem, bakrom in kositrom. Je glavna primes kovin z nizkim tališčem. **Uporaba:** žice v varovalkah, prevelike reflektorskih zrcal svetlobnih teles in žarometov.

**BJT** Bipolar Junction Transistor, bipolarni transistor, ang. . Glej geslo Tranzistorji - bipolarni.


**Blago** Izdelek, ki je na trgovski polici in je namenjen prodaji.

**Blažilnik** Glej Amortizer.


**Bleed sensor** Senzor, ki zazna, da je njegovo ustje pokril nek predmet.




Bleeding lahko pomeni krvaveti, pri pnevmatiki pa pomeni puščanje, odzračevanje. Osnovna izvedba bleed senzorja ves čas svojega delovanja skozi svoje ustje prepušča (piha) stisnjeni zrak. Ko pa ga neki predmet povozi, se pretok zraka zmanjša in zato se poveča tlak v cevki do bleed senzorja. Povečanje tlaka zazna **bleed rele**, ki nato na svojem izhodu odda signal S. Vrsta signala je odvisna od vrste bleed releta, ki je lahko NC ali NO. Nekatere izvedbe bleed senzorjev ne puščajo zraka (ball roller - s kroglico, cat's whisker - z repkom), vseeno pa pride do povečanja tlaka. Simboli za bleed senzor in bleed rele:



Primer bleed senzorja z bleed relejem NC:



Primer bleed senzorja brez bleed releja:



**Blenda** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine: die Blende - okrasna letv, zaslonska.

**Blinkati** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (blinden), kar pomeni utripati, mežikati, tudi bleščati se. Blinker - utripalka, smerna utripalka, smernik, smerokaz, prekinjevalnik.

**Bliskoviti pomnilnik** Vrsta računalniškega pomnilnika v pomnilniških karticah in USB ključih. Je zvrst EEPROM-a, glej geslo ROM.

**Blister** Mehurčasta embalaža, namenjena za pakiranje izdelkov, npr. tabletov v farmacevtski industriji. Blisterji se najpogosteje varijo z ultrazvokom:



**Blistering** Tvorba mehurčkov, kar je npr. v ličarstvu nezaželeno. Blistering se pojavlja, kadar načič prepušča vлагo. Vлага, ki skozi nalič prodre do pločevine, povzroča korozijo pod naličem.


**Blok**

1. **Velik kos materiala.** Npr.: kamniti blok, blok marmorja, aluminij v blokih. Sin. klad. Prim. Blum, Brama, Ingot, Cagelj.
2. **Neka zaključena skupina funkcij,** lahko pa tudi ena sama (npr. logična) funkcija, uporabna za predstavitev v blok diagramu.
3. **Večstanovanjsko poslopje:** tovarna je zgradila za delavce samski blok.
4. **Sešitek listov:** odtrgati list iz bloka.
5. **Zveza** držav ali strank s podobnimi interesimi: razdelitev držav na dva bloka.

**Blok za brušenje** Glej Brusni blok.

**Blokovna shema** Pregledna shema, ki daje principialno informacijo o načinu delovanja električne ali mehanske naprave, lahko pa tudi o pretoku informacij. Narisana je s simboli, ki predstavljajo bloke - funkcionske skupine celotne naprave.

V splošnem uporabljamo za označevanje posameznih blokov kvadrate, v katere so vpisane kratice ali simboli.



Blokovne sheme pogosto uporabljamo v regulacijski tehniki (krmiljenje in regulacija).

Sin. blok shema, FDB (function block) diagram, blok diagram. Prim. Diagram poteka, GRAFCET.

**Bluetooth** Standard brezžične tehnologije za prenos podatkov na kratke razdalje (nekje do 100 m). Uporablja se za nepremične in mobilne naprave ter za ustvarjanje osebnega omrežja PANs (Personal Area Network). Prim. NFC.

Oddajniki in sprejemniki Bluetooth so običajno že integrirani v telefone, tablične računalnike, modele, ure, radie, TV, USB itd., lahko pa jih tudi kupimo naknadno - pri tem ni treba instalirati nobenega software (gonilnikov)! Bluetooth protokoli so zelo poenostavljeni, tudi posebne varnost podatkov ni potrebna, oglaševanje je neomejeno.

Uporabnost Bluetooth komunikacijskih sistemov:

- brezžične slušalke za mobilne telefone, TV, radio (avtoradio),
- brezžična komunikacija med PC-ji, tudi z zunanjimi napravami (miška, tipkovnica, GPS itd.),
- zamenjava za žični prenos podatkov RS-232 itd.

Bluetooth se lahko uporabi povsod, kjer se uporablja IR prenos podatkov. Nekatere uporabe Bluetooth so enake kakor pri WiFi.

Logotip za Bluetooth izgleda tako:



Bluetooth® je izum podjetja Ericsson leta 1994, ki ga je uporabilo kot brezžični nadomestek RS 232 kablov. Uporablja [UHF](#) radijske valove ISM [od 2.4 do 2.45 GHz](#).

Obstajajo različni Bluetooth profili (npr. A2DP), ki definirajo možne uporabe in postopke za komuniciranje med Bluetooth napravami.

Bluetooth profili vsebujejo informacije o:

- Bluetooth protokolih
- predlaganih formatih za vmesnike
- možnih povezavah z drugimi profili

**Blufixx** Lastniško ime za umetno maso - duroplast, ki se strdi pod vplivom svetlobe. Uporablja se predvsem pri manjših popravilih: kot učinkovito lepilo ali kot masa za dopolnjevanje odtrganih delov raznih predmetov.


Proces polimerizacije (strjevanja) sproži svetloba z določeno valovno dolžino (morda UV).

Sestavine po varnostnem listu, brez deleža:

Tripropylenglycoldiacrylat, 1,6-Hexandioldiacrylat, 2-Propensäure, 2-Methyl-, 2-Hydroxyethylester, Phosphat und 2-Hydroxyethylmethacrylat.

**Blum** Iz ingota [grobo valjan kovinski blok](#), najpogosteje jeklen. Ima kvadraten presek. Ang. bloom: gruda staljenega železa. Bluming: valjarska predprogna. Prim. Brama, Cagelj, Ingots. Slika: Valjanje.

**BNC** Majhen in hiter radiofrekvenčni konektor za koaksialne kable, kratica: Bayonet Neill-Concelman. Uporaba: za radio, TV, video signale ipd.



**Boben** Sestavni del naprave, v obliki [valja](#).

**Navjalni** oz. vrvni ~: za navijanje vrvi ali verige. Obod bobna je [gladek](#), če se vrv na boben navija v več plasteh in [ožlebljen](#), če se vrv navija v eni plasti. Najpogosteji je ožlebljen boben, ker je vrv v žlebu voden in ne drsi po bobnu.

Ostale vrste bobnov: zavorni boben pri avtomobilizmu, mešalni boben pri betonskem mešalniku, glasbilo v obliki [valja](#) (tolkalo) itd.

**Bogatjenje** Izločanje jalovine iz rude. Rudo najprej drobimo in meljemo, dobimo zrna jalovine in rude. Nato izkoristimo fizičalne in kemične razlike med jalovino in rudo za ločevanje, npr. magnetna separacija, pranje, praženje itd. Sin. obogatitev.

**Boiler** Grelnik, naprava za segrevanje in shranjevanje tekočine. Ang. boil: vreti, boiler: kotel.

**Boksit** Rdečkasta sedimentna kamnina, katere glavne sestavine so aluminijevi hidroksidni minerali, vsebuje pa tudi precej [železovega\(III\)](#) oksida  $Fe_2O_3$  in silicijevega dioksida  $SiO_2$ . Je najpom. surovina za pridobivanje aluminija.

**Bolcen** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Bolzen), kar pomeni sornik.

**Boltzmanov zakon** Glej Toplotno sevanje.

**Bombirati** Izbočiti, zaobliti površino. Bombiran - izbočene oblike.

**Bondiranje** Izpopolnjen postopek [fosfatiranja](#).

Pri bondiranju uporabljamo kislo raztopino cinkovega in manganovega fosfata pri temperaturi 80-90°C. Zaščitna kožica, ki jo dobimo s tem postopkom, je trajnejša in odpornejša, zaradi poroznosti pa jo moramo prav tako premazati z olji, mastmi ali laki. Postopek je skrajšan na 5 minut, uporabljamo ga pri delih, ki so izpostavljeni zunanjim atmosferskim vpolivom (vijaki, matice, luči, kazalci smeri itd.) v industriji koles, avtomobilski in letalski industriji.

**Boolova algebra** Algebra, ki jo je uvedel George Boole (1847). Glej Logične funkcije, Pravila stikalne algebre. Sin. preklopna (stikalna) algebra.

**Booting** Zagon, npr. računalnika. **Boot manager** (boot loader) pa je majhen program program, ki

ima nalogo, da postavi operacijski sistem računalnika v delovni spomin (RAM).

**Bor** Simbol B, lat. *Borum*. Elementarni bor je črnosiva nekovina z oksidacijskim številom +3 in je nereaktiv, poleg diamanta najtrši element. Slabo prevaja el. tok, prevodnost pa s temperaturo izrazito narašča ([polprevodnik](#)). Je močan reducent. V naravi ga je zelo malo, nahaja se v različnih mineralih, npr. v [boraku](#) (natrijev tetra-borat  $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ ).

Pomembne borove spojine se odlikujejo predvsem po visoki trdoti: [CBN](#) (kubično kristaliziran borov nitrid, trgovsko ime: borazon), [borov karbid](#) ( $C_{12}B_2$  in  $C_{12}B_3$  - po nekaterih virih naj bi bil celo trš od diamanta). Borov oksid  $B_2O_3$  pa povečuje odpornost stekla na visoke temperature.

**Boraks** Natrijev tetraborat  $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ . Prim. Lotanje, Talilo.

**Borazon** Glej CBN, prim. Bor.

**Boriranje** Kemotermična obdelava, pri kateri se na površino jekla difundira kemijski element bor B. Nastajajo železovi bordi: [Fe<sub>2</sub>B je zaželen](#), [FeB pa nezaželen](#) (sicer je trš od  $Fe_2B$ , vendar je tudi bolj krhek). Postopek trajá nekaj ur pri temperaturi 800 - 1.000°C. Pogosto boriramо orodja, da s tem povečamo odpornost proti obrabi.

Obdelovanec postavimo v zabol v sredino [praška za boriranje](#), obtežimo in hermetično zapremo. Nato zabol postavimo v peč in zagrejemo na temperaturo boriranja. Na površini nastane plast borida. Trdote bordnih plasti so 1.800 do 2.000 HV. Bordira se tudi v [pasti](#), v [plinu](#) in v [tekočinah](#).

Lastnosti bordnih plasti:

- zadržijo trdoto do višjih temperatur od nitriranih,
- so odporne v razredčenih kislinah in lugih,
- visoka odpornost proti obrabi,
- [odporne so proti oksidaciji](#) do približno 800°C.


Za boriranje so najbolj primerna [ogljikova jekla](#), ker je pri njih veza med bordnimi sloji in osnovnim materialom zelo dobra. Sin. boridiranje. Prim. Po-vršinsko utrjevanje, Korozija. Razl. bruniranje.

**Borov nitrid** Glej CBN.

**Borovo jeklo** Jeklo, legirano z borom, poznano po visoki natezni trdnosti - meja tečenja znaša do 1400 N/mm<sup>2</sup>. Veliko se uporablja v avtomobilski industriji za povečanje trdnosti ob istočasnom zmanjševanju teže vozila.

Borovo jeklo se praviloma pridobiva v Siemens-Martinovih pečeh. Vsebnost bora znaša nekje do 0,005%. Običajno je to jeklo za poboljšanje, npr. 22MnB5.

**Borverk** Nemška popačenka, ki še ni poslovenjena. Originalni izraz je der Bohrwerk - obdelovalni stroj s popularnim nazivom [Horizontal-Bohr-](#) und [Fräswerk](#). Je torej [horizontalni vrtalno-frezalni stroj](#), ki se uporablja pretežno [za odrezovanje velikih strojnih delov](#). Praviloma dela v vodoravnih smeri, pri nekaterih izvedbah je možna tudi navpična obdelava. Pokončen vretenik vsebuje enoto za glavno in podajalno gibanje. Ima standardizirano vpenjanje orodja (npr. Morse konus) in uporablja orodja (npr. svedre, frezala), ki se standardno vpenjajo v frezalne in vrtalne stroje. Nekateri stroji imajo avtomatsko zamenjavo orodij.



Značilnost borverkov je [odprta oblika](#), ki omogoča

**obdelavo zelo velikih obdelovancev** z maso ce- lo 100 t in več. Zato spadajo borverki med [največje obdelovalne stroje nasprotni](#). Višina stroja pogosto presega 10 m, premer vretena znaša tudi 200 mm in več, delovni razpon 100 m<sup>2</sup> pa pri teh strojih nič nenavadnega. Prim. Vrtanje - vodoravni vrtalni in frezalni stroj.


**Botnet** Skupina računalnikov, ki jih nadzoruje software, ki vsebuje škodljive programe, brez vednosti uporabnikov.

**Bourdonova cev** Zakrivljena in na koncu zamašena cev. Zaradi spremembe tlaka fluida v cevi se spremeni oblika cevi, premiki pa se prenesejo na skalo - glej sliko pod gesmom Manometer.

**Uporaba:** za merjenje tlaka.

**Bovden** [Gibljiva cev](#) z jekleno [žico](#) v sredini, ki prenaša potisne in vlečne sile, včasih tudi [vrtenje](#) (v tem primeru je to [gibka greda](#)). Gibljiva cev je običajno izdelana iz spiralasto ovite vzmeti. Po industrialcu H. Bowdenu, 1880-1960.

**Boyllov zakon** Zakon, ki nosi ime po svojem odkritelju, angl. naravoslovcu [Roberto Boylu](#) (1627-1691), objava 1662. Francoski fizik in duhovnik [Edme Mariotte](#) (1620-1684) je odkril zakon leta 1676 neodvisno od Boylea, zato se zakon imenuje tudi Boyle-Mariottov zakon:



Prostornina in tlak idealnega plina [pri stalni temperaturi \(izotermska sprememba\)](#) se spremenjata tako, da velja:

$$p \cdot V = \text{konstanta}$$

ali drugače:

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

Prim. Plinska enačba.

**BPA** Bisfenol A, brezbarvana trdna snov, ki se topi v organskih topilih, surovina za izdelavo epoksi smole EP in polikarbonatne plastike PC. Substanca je iznašel Rus Aleksander Dinin leta 1891.

Podjetje General Electric je začelo BPA uporabljati leta 1950 za utrjevanje PC in EP, kar je povzročilo široko uporabo, v začetku 21. stoletja je poraba že dosegla ~ 4 milijone ton letno.

BPA se uporablja predvsem za [prozorno, žilavo](#) in [elastično](#) plastiko, ki je ni moč razbiti: steklenice za vodo (ne plostenke, ki so običajno iz PET ali PE), otroške stekleničke, športna oprema, zobne plombe, leče, CD-ji, DVD-ji ipd.


Lastnosti: gostota 1,2 kg/dm<sup>3</sup>, tališče 156°C, vrelišče 360°C; topi se v etanolu in v alkalijah, zelo težko je open v vodi 120-300 ppm pri 21,5°C.

BPA je xenestrogen, kar pomeni, da oponaša hormon estrogen in zato negativno vpliva na živiljenjske procese: slabša spominske funkcije, povečuje hiperaktivnost, pomanjkanje pozornosti, povečuje občutljivost bronhijev in nevarnost nastanka astme. Pri ženskah spreminja razvoj dojk in zato povečuje tveganje za raka na dojk, pri moških vpliva na upad spolne funkcije. Posebej občutljive skupine so nosečnice, novorojenčki in mali otroci. Na osnovi rezultatov študij je:

- ameriška Uprava za živila in zdravila (FDA Food and Drug Administration) že leta 2008 prenehal avtorizirati uporabo BPA v otroških steklenicah in embalaži
  - Evropska unija in Kanada prepovedala uporabo BPA za otroške steklenice
- Francija je februarja 2016 objavila, da namerava BPA predlagati za substanco, ki jo je treba regulirati v okviru REACH.
- BPA lahko vsebujejo (ni pa nujno) predvsem izdelki, ki so označeni s kodo za recikliranje številka 7. Kode s številkami 1,2,4,5 in 6 praviloma ne

vsebujejo BPA. Koda 3 (PVC) lahko vsebuje BPA kot antioksidant.


**Bradavičasto varjenje** Vrsta električno uporovnega varjenja. Na videz je podobno večtočkovnemu varjenju. Ena od varjenih pločevin ima izdelane izbokline (bradavice), druga pa je ravna. Med varjenjem steče varilni tok skozi bradavice, ki se zaradi visoke gostote električnega toka zmeščajo ter pod pritiskom elektrod zvarijo z ravno pločevino:



Približni varilni parametri so najbolj odvisni od varjenca (material, debelina, premer bradavice), za jeklo znašajo:

- sila na elektrodom od 0,4 do 4 kN
- jakost električnega toka 4 do 12 kA
- varilni čas od 60 do 300 ms

Primeri bradavičastega varjenja:



Prim. Uporovno varjenje.

**Brama** Polizdelek: blok (steber) ulitega jekla, aluminija ipd., namenjen za nadaljnjo predelavo z litjem, kovanjem, valjanjem ali vlečenjem. Ima pravokoten presek. Prim. Ingot, Blum, Cagelj. Risba: valjanje.

**Branik** Obrambna plošča, glej Odbijač.


**Break even point** Glej Prag rentabilnosti.

**Brener** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Brenner), kar pomeni gorilnik.


**Brezbarvni lak** Glej Površinski lak in Površinsko lakiranje. Sin. prozorni lak, BB lak.

**Brezbatnični valj** Pnevmatična delovna komponenta z linearnim pomikom bata, ki ne vsebuje batnice. Poznamo dve izvedbi:


1. Z mehansko spojenim drsnikom (pahom), tesnilni trak deluje kot zadrža:



2. Z magnetno spojenim drsnikom (pahom):



Simbola za brezbatnični valj sta dva:



Brezbatnični valj v pogovoru pogosto imenujemo tudi linearno gonilo, lin. pogon, linearno vodilo.

**Brezdotični signalnik** glej Brezdotično aktiviranje kontaktov.

**Brezdotično aktiviranje** Aktiviranje, ki ga brez fizičnega kontakta povzroči proces, ki ga krmili-

mo ali reguliramo. Če pa imamo v mislih tudi mehanično aktiviranje, uporabljamo skupni izraz procesno aktiviranje.


Z izrazom brezdotično aktiviranje direktno povezujemo izraz **končno stikalo**.

Izraz pogosto uporabljamo pri **potnih ventilih**, pri **kontaktih** in **stikalih**. Ant. fizično aktiviranje.

**Brezdotično aktiviranje kontaktov** Posredno aktiviranje kontaktov preko nekega signala (magnet, indukcija, kapacitivnost, svetloba). Uporablja se različni mejni signalniki: **magnetični** (reedovo stikalo), **induktivni**, **kapacitivni**, **optični** itd.

**Spoštni električni simbol** - brezdotični signalnik:


- na pravokotnik narišemo 3 priključke (2 priključka za napajanje in eden za izhod)
- v pravokotniku s spoštnim simbolum označimo, da gre za brezdotični signalnik (senzor)
- dodamo še simbol za način aktiviranja (tip senzorja: induktivni, kapacitivni itd.) in vrsto kontakta v signalniku (delovni, mirovni, menjalni ...)



Simboli za posamezen tip brezdotičnega senzorja:



Za magnetni senzor obstaja tudi izvedba brez napajanja - pravimo ji dvožični tip:




Podrobnejše je magnetni senzor opisan pod gesлом Reedovo stikalo.

Kadar ima brezdotični signalnik 5 priključkov, so prvi trije +, - in Q (izhod), sledi  $\bar{Q}$  (Q negiran) ter priključek za testiranje naprave.

Brezdotične signalnike na shemah označujemo s črko **B**, npr. 1B2, glej Pnevmatika - označevanje sestavin, ISO 5599.

Poglejmo kako se pravilno poveže brezdotični senzor s solenoidom:



Pomembno je vmes namestiti pravilno obrnjeno diodo, ki deluje tako:

- ob delovanju senzorja steče tok skozi signal, tuljavica solenoida se zaradi električnega toka namagneti in elektromagnetski ventil se vklopi; ker dioda v tej smeri ne prevaja električnega toka, je povsem nemoteca
- ko izključimo napajanje, pa se v tuljavici solenoida pojavi povratni električni tok, ki lahko prežge senzor, če nimamo priključene diode
- če pa smo dodali diodo in jo tudi pravilno obrnili (kot kaže risba), tedaj se ob pojavi povratnega električnega toka sklene tokokrog od tuljavice solenoida preko diode in ta tok sam sebe iz-


Ferdinand Humski

**prazni**, senzor pa ni ogrožen


**Pnevmatični simbol** brezdotičnega signalnika pa vsebuje:

- **spoštni simbol** brezdotičnega signalnika in
- **pozicijo**, kjer se prepozna signal (romb ali črta)


Pnevmatični simbol je potrebno pravilno nastaviti:



Primer elektropnevmatične sheme z dvožičnim brezdotičnim senzorjem:



Primer elektropnevmatične sheme s trožičnim brezdotičnim senzorjem:



**Brezkontaktno aktiviranje** Glej Brezdotično aktiviranje kontaktov.

**Brezkrtačni motor** Elektromotor, ki nima komutatorjev ali drsnih obročev.

**Brezzračno krogelno vreteno** Glej Vreteno.

**Brezžično stikalo** Glej Stikalo.

**Brizganje barve** Glej geslo Brizgalna pištola.

**Brizgalna megla** Glej Aerosol.

**Brizgalna pištola** Naprava za nanašanje predlaka, barve ali laka. Uvedli so jo v letih 1927 in 1928, ko so se pojavili nitrolaki. Nitrolake namreč ni mogoče nanašati s čopičem:

- ker se prehitro sušijo
- ker so nitrolaki topni, novi nanos topi prejšnjega

Z brizgalno pištolo se dosega bolj enakomerna debelina sloja, barva pa se nanaša hitreje kakor s čopičem. Seveda je cena brizgalne pištole višja od čopiča, večji pa so tudi stroški za vzdrževanje. Sin. lakirna pištola, razpršilnik.

Zaradi tlaka se lak pri prehodu skozi šobo razprši v fino brizgalno meglo (aerosol). Kapljice laka, ki padajo na površino, tvorijo moker film. **Med izhlapevanjem** topila se površina laka napne in izravna. Razlivanje je toliko boljše, kolikor manjša je viskoznost in napetost površine laka. Zato laki vedno razredčimo s posebnimi razredčili, če uporabljamo brizgalno pištolo.

Potrebno nastavitev brizgalne pištole (izbira šobe, nastavitev tlaka) za posamezno opravilo opisuje pikogram št. 14, glej geslo Piktogram.

Pokrivno učinkovitost brizgalnih pištol Lahko izboljšamo, če razpršujemo elektrostatično, glej geslo Elektrostatično brizganje.

Zaradi obsežnosti je tematika brizgalnih pištol razdeljena še na naslednja gesla:

- Airbrush


- Airless
- Brizgalna pištola - injektorski način delovanja
- Brizgalna pištola z zunanjim pripravo curka
- Brizgalne pištole - čiščenje in nega
- Brizgalne pištole - vrste
- Elektrostatično brizganje
- HVLP
- LVLP
- RP

Brizgalna pištola je porabnik stisnjene zraka, zato sta **dva podatka** še posebej pomembna:

- zahtevani **delovni tlak** stisnjene zrake [bar]
- pretok** (poraba) stisnjene zrake [L/min]


Tlak in pretok zraka zagotavlja kompresor. Lahko se zgodi, da kompresorska enota zagotavlja zadosten tlak, ne zagotavlja pa zahtevanega pretoka stisnjene zrake. V takem primeru brizgalna pištola med delovanjem "opeša" - pravimo, da ji **zmanjka zraka**. Takrat prekinemo delo, po določenem času se tlačna posoda napolni in spet zagotavlja delovanje brizgalne pištole za kratek čas.

**Brizgalna pištola - injektorski način delovanja** **Osnovni** (injektorski) **princip** delovanja brizgalne pištole:



S pomočjo slamice lahko že pri atmosferskem tlaku dosežemo, da se barva razprši.

Brizgalna pištola ima na izhodu šobo 1, pokrov šobe 2 in iglo 3; barva teče med iglo 3 in šobo 1, označena je s številko 4; zrak doteka med šobo 1 in pokrovom šobe 2, označen je s številko 5.




Opazimo, da:

- zožanje pokrova šobe 2 povzroči povečanje hitrosti zraka, zato pretok zraka ustvarja **podtlak**; ker pa igla 3 zapira šobo 1 (**zgornja risba**), barva ne more iztekat iz šobe 1; številka 6 označuje le pretok zraka brez barve
- se šoba 1 odpre, ko iglo odmaknemo (**spodnja risba**); zračni podtlak potegne barvo na konico igle in iz šobe, zato nastane pršilo (spray), ki je mešanica zraka in drobnih kapljic barve
- pogoj za brezhibno delovanje** brizgalne pištole: pokrov šobe, šoba in igla morajo biti **natančno izdelani**, vsaka nečistoča škodi delovanju



Glede **NAČINA PRIPRAVE CURKA** ločimo:

## 1. Brizgalne pištole z zunanjim pripravo curka:




Ta vrsta brizgalnih pištol atomizira fluid in zrak za zračnim pokrovom (klobučkom). Ta način priprave curka lahko uporabljamo **za vse vrste fluidov**, še posebej pa je priporočljiv za fluide, ki se hitro sušijo (npr. za lake) in za visoko kvalitetni finiš. Primer sestave take brizgalne pištole glej pod gesлом Brizgalna pištola z zunanjim pripravo curka.

## 2. Brizgalne pištole z notranjo pripravo curka:




Te vrste brizgalnih pištol pa mešajo zrak s fluidom pred zračnim pokrovčkom (klobučkom), še preden izstopijo iz šobe. Ta način priprave curka se običajno uporablja pri nizkih zračnih tlakih in nizkih pretokih zraka. Tipični primer uporabe je barvanje stanovanjskih sten ali zunanjih zidov hiše, ob uporabi majhnega kompresorja. Za visoko kvaliteten finiš niso primerne. Tudi **s položajem igle** reguliramo obliko curka:



Nastavljamo lahko tudi vodoravne ali navpične curke.

**Brizgalna pištola z zunanjim pripravo curka** Primer sestava takšne brizgalne pištole:




- priključek za stisnjeni zrak, na dovodno cev je lahko dodan tudi regulator tlaka
- dušilni ventil stisnjenega zraka
- vijak za fino nastavitev dušilnega ventila, zapiranje je v smeri urnega kazalca
- vijak za fino regulacijo količine fluida (za nastavitev pretoka zraka), zapiranje igle je v smeri urnega kazalca
- kolešček za nastavljanje oblike barvnega curka - krmili ventil, ki odpira ali zapira zračni currek proti zračnim šobam 10
- filter (sito) za lak
- igla za tekočino (barvo, lak, polnilo ...)
- šoba za tekočino - v osrednjem delu skozi njo izteka barva, lak ali polnilo; v razširjenem delu ima luknje, skozi katere doteka stisnjeni zrak, ki nato izstopa skozi luknjo v osrednjem delu klobučka 9 (okrog šobe za tekočino) - tako ustvarja potreben podtlak, ki "vleče" tekočino (injektorski princip)
- zračni pokrov (klobuček) - iz njegove osrednje zračne šobe izteka glavni curek zraka, z njegovimi dveh nosovi pa izteka prečni zrak
- zračna šoba za ustvarjanje širokega curka lak; stisnjeni zrak priteka iz luknje v podnožju klobučka
- osrednji (glavni) curek zraka, ki izteka skozi glavno zračno šobo klobučka 9 in s tem ustvarja potreben podtlak, ki "vleče" tekočino (injektorski princip)
- samodejna zatesnjava barvne igle
- vklopni vzvod (sprožilec, petelin)

Zračne šobe in šoba za tekočino:

Ko zamenjamo tekočino (uporabimo npr. polnilo namesto površinskega laka), lahko zamenjamo tudi šobo - s tem je mišljena šoba za tekočino. Najpogosteje se uporablja šoba s premeroma 1,4 mm in 1,7 mm.

Nastanek razpršenega curka (atomizacija):



Kako uporabljamo brizgalno pištolo, ko je ustrezena mešanica barve ali laka že v lončku:

- najprej na regulatorju tlaka **nastavimo ustrezen nadtlak stisnjenega zraka**, ki ga **predpiše proizvajalec premazov**; podatke najdemo na pločevinah, v prospektih ali na spletu
- popolnoma odpremo pretok zraka na vijaku 3 in popolnoma zapremo pretok fluida tako, da zapremo iglo na vijaku 4
- nato **prtisnemo vklopni vzvod 13** samo do prvega naslona; pri tem se odpre samo dovod stisnjenega zraka, ki izteka iz šobe
- če **še bolj pritisnemo na vklopni vzvod 13**, odpremo barvno iglo 7 in sprostimo dotok fluida, ki ga stisnjeni zrak z veliko hitrostjo potegne s seboj
- če **sprostimo vklopni vzvod 13**, najprej prekinemo pretok fluida in šele zatem pretok zraka
- preizkusni curek** usmerimo na kos papirja, les ipd.; postopno odpiramo pretok fluida na vijaku 4 in ocenjujemo kakovost atomizacije, ugotavljamo ali je curek enakomerno razprt, ali pride morda do "pljuvanja" barve; boljšo atomizacijo lahko dosežemo tudi z dvigom sistemskoga tlaka
- ko smo zadovoljni z nastavljivo pretoka fluida na vijaku 4, ga fiksiramo s kontra matico; po potrebi fino nastavimo še vijak 3;
- navpičnost / vodoravnost curka nastavimo z obračanjem zračnega pokrova (klobučka) 9



NAVPIČNO VODORAVNO

matica 5 pa nastavi obliko barvnega curka

• s tako pripravljenimi nastavitevami lahko pobrizamo objekt lakiranja

Kvalitetne brizgalne pištole **nimajo tesnil** - se stavnji deli tesnijo zato, ker so zelo **natančno izdelani**. Pomembna lastnost kvalitetnih brizgalnih pištol je tudi **hitro razstavljanje, sestavljanje in enostavno čiščenje**.

#### **Brizgalne pištole - čiščenje in nega**

#### **Čiščenje zračnega pokrova (klobučka)**

Zračni pokrov odvijemo s pištole in ga očistimo s topilom in mehko krpo. Na koncu ga preprihamo s stisnjeno zrakom. Zamašitve šob odstranimo z lesenim zobotrebcem ali iglo za čiščenje šob. Potem je potrebno šobe še enkrat očistiti.

Za čiščenje zračnega pokrova nikoli ne smemo uporabiti kovinskih predmetov, ker ga lahko poškodujemo.

#### **Čiščenje brizgalnih pištol**

Po lakiraju moramo brizgalno pištolo temeljito očistiti ostankov laka. Pištola z zasušenimi zračnimi šobami je **neuporabna**. Celotne brizgalne pištole nikoli ne smemo položiti v razredčilo, ker lahko poškodujemo temsila.

#### **Brizgalna pištola z lončkom za lak zgoraj**

Najprej odvijemo pokrov lončka in ostanke laka izpraznimo v posebno posodo. Potem v lonček nalijemo nekaj razredčila, ki ga izbrizgamo v odsesavanje. Tako so se deli, ki vodijo barvo, očistili. Potem očistimo še zunanje dele pištole s kropom in razredčilom.

#### **Brizgalna pištola s sesalno posodo za lak spodaj**

Sesalna posodo razrahljamo le toliko, da ostane sesalna cev še v njej. Nato zrahljamo zračni pokrov in s kropom zapremo izvrtine za zrak. Potem pritisnemo na vkloneni vzvod, da se v pištoli ustvari nasprotni zračni tlak, ki ostanke laka v pištoli potisne nazaj v sesalno posodo. Posodo izpraznimo, dolijemo topilo in enak postopek ponovimo še s topilom. Potem odstranimo zračni pokrov in ga očistimo kot je že opisano. Na koncu očistimo še zunanjost brizgalne pištole s kropom in razredčilom.

#### **Čistilne naprave**

Olažajo čiščenje pištol za brizganje. V njih se v zapretm krogu skozi pištolo pretaka topilo. Zato je poraba topila majhna, čiščenje pa temeljito in okolju prijazno.

**Brizgalne pištole - vrste** Brizgamo lahko **tudi brez zraka**, glej geslo Airless. Ta sistem se zaradi visoke cene in zapletenega nastavljanja uporablja predvsem v industriji. **Reparaturno** brizgamo **skoraj izključno s pnevmatskimi brizgalnimi pištolami**.

Glede na **BRIZGALNI TLAK** oziroma **TLAK** stisnjene zraka **LOČIMO**:

1. Brizganje **z najvišjim tlakom**, glej Airless. Obstaja tudi možnost dodatnega razprševanja z zrakom: Air Assisted Airless ali Airmix.

2. **Visokotlačne** oziroma **konzervativne** brizgalne pištole, ki potrebujejo stisnjeni zrak s tlakom **od 2 do 8 bar** pri porabi **350 - 400 L/min**. Curek zraka izteka skozi šobo s premerom od **0,6 do 2,5 mm**. Ko se šoba odpre, se mešanica zraka in laka sprosti, pri tem pa se laki fino razprši - **atomizira**.

**Prednosti:** možna je fina in stabilna nastavitev, dobimo optimalni curek, ki omogoča zelo enakomeren in visoko kvaliteten nanos.

**Slabosti:** povzroča zelo močno meglo, zaradi katere se razvija zelo veliko škodljivih hlapov, obenem pa se 60 do 70% tekočine brizga mimo objekta in gre v izgubo, kar pomeni le **30 - 40% pokrivne učinkovitosti**. Takšne brizgalne pištole ne morejo izpolnjevati zahtevnih VOC direktiv. Način delovanja je **injektorski**, glej geslo HVLP.

#### **Nizkotlačne** brizgalne pištole:

**HVLP** - High Volume Low Pressure - velik pretek zraka (**~ 350 L/min**) in majhen tlak v primerjavi z visokotlačnimi brizgalnimi pištolami (obi-

čajno **1,8 do 2,2 bar**, posebne izvedbe pa 1,4 do 5,6 bar).

HVLP brizgalne pištole imajo drugačno obliko šob in le **do 0,7 bar** nadtlaka na šobi. Na ta način se razvija manj škodljivih hlapov, ustvarji se boljše delovno okolje za ličarje. HVLP brizgalne pištole izpolnjujejo evropsko VOC direktivo, kljub temu pa zagotavljajo dobro atomizacijo curka **pri tekočinah z nizko viskoznostjo** (npr. za **barve na vodni osnovi**) in dosegajo vsaj **65% pokrivne učinkovitosti** - več barve pada na predmet, boljši je izkoristek.

V primerjavi z RP pištolami so HVLP **bolj primerne za bazne barve** in za tekočine na vodnih bazah, so hitrejše, bolj primerne za biserne barve, imajo pa ~45% večjo porabo zraka.

**RP** (Reduced Pressure - zmajšan tlak) delujejo na podoben način kot konvencionalne brizgalne pištole, le z nižjim tlakom zraka - približno **1,8 bar** na šobi. Imenujejo jih tudi HTE pištole (High Transfer Efficiency).

Poraba zraka znaša od **300** do **400 L/min** pri vstopnem tlaku **2,5 bar**. Ob manjšem razvijanju škodljivih hlapov zagotavljajo zadostno atomizacijo curka **pri tekočinah z višjo viskoznostjo**. Zelo pomembno je tudi, da prav tako kot HVLP tudi RP pištole izpolnjujejo evropsko VOC direktivo in dosegajo vsaj 65% pokrivno učinkovitost.

Na pogled so si RP in HVLP brizgalne pištole zelo podobne, podoben je tudi način delovanja. Običajno jih ločimo predvsem po napisu na pištolah. Primerjava RP in HVLP:

- RP pištole so bolj primerne za nanašanje bolj viskoznih materialov: **prozornega površinskega laka**, poliuretanov itd.
- z RP pištolami lakiramo hitreje kakor s HVLP pištolami.
- če imamo samo eno pištolo, je bolje imeti RP kakor HVLP
- prehod od visokotlačne na RP brizgalno pištolo je za vsakega ličarja brezproblemski, saj lahko še naprej dela tako, kot je navajen.

Obstajajo pa tudi kratica **LVL** (Low Volume Low Pressure), ki označuje brizgalne pištole z manjšo porabo zraka **130 - 160 L/min**, z nadtlakom **0,7 - 1,0 bar** (baza) ali **1,3 - 1,4 bar** (brezbarvni laki) in še boljšo pokrivno učinkovitostjo.

Glede na način **DOVAJANJA PREMAZA** ločimo:

- A. Pištote z **zgoraj nameščenim lončkom** (delovanje na težnost). Tako lažje lakiramo vodoravne ležeče površine, npr. motorne pokrove in strehe vozil. Pri delu lahko majhne količine lakov popolnoma **porabimo**. Poraba stisnjene zrake je majhna. Regulacija materiala za lakiranje je zelo natančna. Slabost je visoka lega težišča, ki povzroča hitro **utrujenost skelepo roke**. Zato je lonček sorazmerno **majhen** (0,6 litra) in potrebno ga je zato **pogosteje polniti**. Da bi lahko povečali pretočno količino laka in uporabili pri delu lake v veliko viskoznotijo, lahko laki v posodi **dobadno izpostavimo tlaku**.
- B. Pištote s **spodaj nameščeno sesalno posodo**. Posoda za barvo visi pod brizgalno pištolo. Stisnjeni zrak proizvaja v pištoli sesalni učinek, s čimer se laki črpa iz posode. **Odporna šoba** je zato **večja**, kot pri pištoli z lončkom za lak, nameščenim zgoraj. Zaradi nižjega težišča je naprava **stabilnejša** in zato manj utrujajoča za rokovanie. Posamezne komponente, kot so npr. laki, trdilec in razredčilo, se lahko mešajo direktno v posodi, zato odpade pretakanje. Pištola s sesalno posodo spodaj se uporablja za gradiva z **večjo viskoznostjo**, npr. polnilo ali kit za brizganje. Lonček ima prostornino 1 litra.
- C. Pištote **brez lončka** (postopek s **tlačnim kotлом**). Pri tem postopku je barvni rezervoar z volumenom do 250 litrov oblikovan kot tlačni kotel. Tlak v kotlu potiska laki po cevi k brizgalni pištoli, kjer se zaradi stisnjene zrake na šobi razpršuje. Ta postopek je primeren predvsem za **lakiranje velikih površin** in pri serijskem barvanju.

Po **NAMENU UPORABE** ločimo:


1. Brizgalne pištole **za polnilo**. Z njimi nanašamo temeljno polnilo, polnilo ali kit za nanašanje z brizganjem. Uporabljajo se **večje šobe** (1,6 do 2 mm) in velik raztres materiala. Imajo enakomerne fini in oster brizgalni curek, zato med brizganjem nastaja **manj brizgalne megle**, manj je tudi prekemernega razprševanja (overspray).
2. Brizgalne pištole **za površinsko lakiranje**. Za enakomeren nanos na veliko površino so potrebne brizgalne pištole z velikim in širokim curkom, zato imajo te pištole veliko porabo zraka. Ker se da zrak za brizganje zelo natančno uravnavati, so te pištole primerne tudi za lakiranje na prehod. Premer zračne šobe je manjši in znaša 1,3 do 1,5 mm.
3. Brizgalne pištole **za lakiranje na prehod**. To so **majhne priročne pištole** za lakiranje z majhno posodico za barvo (npr. 125 ml). Pri njih se da zrak za brizganje zelo natančno nastavljati. Z njimi lahko dosežemo še posebej mehke barvne prehode na okoliške površine.
4. Brizgalne pištole **za oblikovanje** ( dizajn). To so brizgalne pištole z zelo majhnim in natančno odmerjenim razprševanjem barve. Uporabljamo jih za oblikovalno lakiranje (**airbrush** = zračni čopič, glej geslo Airbrush).

**Brizgalni kit** Najboljša slovenska zamenjava za žargonski izraz "šprickit", glej geslo Polnilo - ličarstvo, predlak. Sin. tekoči kit, površinski kit.

**Brizganje** Razprševanje, iztekanje, izpuščanje nekaj tekočega v močnem curku. Npr. brizganje barv in lakov. Prim. Pršenje, Brizganje v forme, Brizgalna pištola.


**Brizganje v forme** Tehnološki postopek predelave plastičnih mas s taljenjem in brizganjem. Brizgamo lahko **termoplaste**, pa tudi nekatere **duroplaste** in **elastomere**.

Glavni sestavni deli stroja za brizganje plastike so:




Potek postopka brizganja v forme (glej risbo):

- a) Granule vložimo v segreti valj stroja, ki se skupej s polžem imenuje **ekstruder** (polžasta stiskalnica, prim. Arhimedov vijak). Umetna masa se zareje in postane plastična (tekoča). Zaradi vrtenja polža se tekoča umetna masa potisne naprej (v prazen del valja). Formo zapremo.
- b) Zoženo ustje valja (šobo) nastavimo na formo. Nato stroj potisne polž v osni smeri naprej (običajno s **hidravliko**) in s tem tekočo maso pod pritiskom vbrizga skozi šobo v formo.
- c) Počakamo, da se masa ohladi (strdi) in odpremo formo. d) Izvržemo nastali izdelek.




Sedaj pa še nekoliko podrobneje poglejmo, kako pri posameznih fazah deluje orodje:


## a) ZAPIRANJE FORME




## b) VBRIZGAVANJE PLASTIČNE MASE



## c) ODPIRANJE FORME



## d) IZMETAVANJE IZDELKA



Ugotovimo, da je pri izdelavi orodja potrebno posebno pozornost posvetiti:


1. **Puši** za vstop tekoče plastike
2. Obliki izdelka (**formi**)
3. Sistem za hlajenje forme
4. **Mehanizmu za natančno zapiranje / odpiranje orodja**

## 5. Izmetnemu mehanizmu



**Najpogosteje** se izdelave orodja lotimo tako, da:

- **najprej kupimo standardno ohišje**, ki vsebuje vse elemente, razen oblike izdelka
- **nato izdelamo gravuro** (obliko končnega izdelka), zato vsako ploščo forme imenujemo tudi gravurna plošča

Standardno ohišje za izgleda tako:



Primer izdelave orodja za brizganje za naslednji izdelek:



1. Preprosto bruniramo tako, da predmet očistimo in segrejemo (~400-600°C, temperaturo lahko vzdržujemo v kalilnih ali elektro pečeh), nato pa ga ohladimo v lanenem ali mineralnem olju.

Predmet lahko tudi namažemo z lanenim oljem in ga držimo nad kovaškim ognjiščem.

Lahko pa kos namažemo z mineralnim oljem z dodanim 3-5% čebeljega voska in ga nato segrejemo na 450°C.

2. Očiščen predmet namažemo z antimonovim kloridom  $SbCl_3$  in izpostavimo vročemu zraku.

Predmet lahko tudi vložimo v kopel natrijevega luga, ki mu je primešana manjša količina natrijevega nitrida.

3. Hladno bruniranje je manj obstojen postopek: obdelovanec potapljam v selenov dioksid.

Postopek bruniranja se izvaja le na negalvaniziranih predmetih. Lahko ga večkrat ponovimo, na koncu pa še vroč predmet namažemo z voskom, s posebno emulzijo ali z oljem - da zapremo pore.


Postopek je primeren za notranjo uporabo in ni primeren za ekstremne zunanje pogoje. Brunirane dele lahko brez vnaprejšnje priprave varimo.

**Uporaba:** pri orožju (ker hkrati ščitimo pred korozijo in obenem preprečimo neželeno odboje svetlobe), tudi vijaki, matice, ležaji, vzmeti, razna orodja, priprave itd. Sin. črna oksidacija, črenje. Razl. boriranje.

**Brus** Brusno orodje valjaste ali prizmatične oblike (brusni koluti, brusni kamni), ki ga sestavljajo brusna zrnca in vezivo.

Mešanico zrn in veziva stisnemo pod pritiskom 75 do 250 barov v posebnih kalupih v obliko brusa. Tako dobijeno obliko nato žgemo pri temperaturah, ki jih terjajo posamezna veziva (sintranje).

**Geometrijske oblike brusov** so odvisne od brusnih metod in so standardizirane. Največkrat so rotacijske. Nerotacijske oblike lahko najdemo le pri brusnih segmentih in ročnih brusilnih kamnih.



a – kolutni, b – prstanasti, c – valjasti, d – obročasti, e – kožnikasti, f in g – skledasti, h – steblasti brus

Po standardu je **MATERIAL brusnega zrna** označen z VELIKIMI ČRKAMI LATINICE: korund (normalni: **A**, 3A; plemeniti beli: **2A**; plemeniti rožnat: **4A**; temnordeči: **6A**; polplemeniti **7A**; enokristalni **8A**; sintrani **GA**; cirkonijev: **ZAXAWA**; mešanica **52A**), plemeniti korund **B**, silicijev karbid (zeleni: **C**; črni: **9C**), borov karbid oz. kubični borov nitrid pa **CBN**, diamant **D**. Pogosto uporabljeno naravnino brusilno sredstvo je tudi smrek, ki je največkrat prilepljen na papir.

**TRDOTA brusa** je odporn, s katerim vezivo preprečuje izbjanje zrn iz brusa. Če je ta odporn velik, pravimo, da je brus trd in nasprotno.

Označevanje trdotne je le približno, ker ni natančnih meril. Ni nujno, da bi imela dva brusa z isto označbo isto trdotno, temveč sta si po trdoti le bližu. Trdotne stopnje označujemo z velikimi črkami latinice, odvisne pa so od vrste in količine veziva, od vrste brusnega zrna, od strukture brusa in od načina izdelave brusa:

**Posebno mehki brusi** ..... A B C D

**Zelo mehki brusi** ..... E F G

**Mehki brusi** ..... H I J K

**Srednje trdi brusi** ..... L M N O

**Trdi brusi** ..... P Q R S

**Zelo trdi brusi** ..... T U V W

**Posebno trdi brusi** ..... X Y Z

**MEHKE** bruse uporabljamo za brušenje **TRDIH** materialov, ker pri njih posamezna zrna izpadajo,

Izdelki iz termoplastov, ki se brizgajo v forme: vedra, glavniki, igrače (npr. LEGO kocke) itd.

Razen termoplastov se lahko v forme brizgajo tudi nekateri duroplasti in elastomeri.

Tehnološki postopek z **DUROPLASTI** se razlikuje od postopka s termoplasti v tem, da se duroplasti **vbrizgavajo pri nižjih temperaturah**: od 30 do 110°C, odvisno od vrste duroplasta. **V formi se nato temperatura dvigne** na 130 do 250°C, spet odvisno od vrste duroplasta. Pri povisani temperaturi se nato duroplasti zamrežijo in strdijo. Najbolj tipičen primer takega izdelka so **reflektorji za avtomobile luči**, ki morajo imeti dobro dimenzijsko in temperaturno stabilnost.

Tudi tehnološki postopek z **ELASTOMERI** je drugačen od klasičnega postopka s termoplasti. Elastomeri v formi **vulkanizirajo**, zato mora biti tudi v tem primeru **temperatura orodja višja od temperature tekoče mase**. Tekoča masa v cilindru ne presegá 80°C, da ne pride do prehitre vulkanizacije. Pri pretoku viskozne tekoče mase skozi šobo v formo pa **pride do trenja**, zaradi česar **nastaja toplota in temperatura se dvigne**. Zato se skrajša čas vulkaniziranja in takšen postopek je še posebej gospodaren. Tipični primeri izdelkov so gumijasta tesnila in manšete.

**Bron** Zlitina bakra s kositrom (gostota 8,7 kg/dm<sup>3</sup>), aluminijem (gostota 7,8 kg/dm<sup>3</sup>), svincem, berilijem, silicijem, manganom, železom, nikljem, toda ne s cinkom. Vsebnost bakra v bronih je najmanj 60%. Uporaba: pokali, risalni pribor, okrovki v urarski industriji, jedilni pribor, nakit, upori v elektrotehniki, ležajne puše, pločevina, žice, cevi, kovanci (aluminijav bron) itd. Prim. Med. Nepr. bronza.

**Bronsa** Zmes brezbarvnega laka in kovinskega prahu iz medi, bakra, cinka itd., ki daje premaz s kovinskim sijajem. Npr. premazati peč s srebrno bronzo; aluminijeva (bakrova) bronsa s srebrno (zlatu) podobnim sijajem. Sin. bronca, bronza.

**POZOR:** izraz se pogosto uporablja tudi za bron, npr. svinčeva bronza, iz nem. die Bronze, kar v prevodu pomeni bronso ali bron.

**Bronstedova baza** Snov, ki je akceptor protonov.

**Bronstedova kislina** Snov, ki je donor protonov.


**Bronstedova teorija kislin in baz** Kislina (K) proton odda, neka druga molekula pa mora ta proton sprejeti, torej mora delovati kot **baza (B)**.

Ob predpostavki kemijskega ravnotežja je vsekakor možna tudi povratna protolitska reakcija. To pomeni, da se na desni strani kemijske enačbe nahajata **konjugirana baza (KB)** in **konjugirana kislina (KK)**.

Če označimo prvo snov s črko X, drugo snov s črko Y, vodikov proton (ki se prenaša) pa s črko H, tedaj lahko protolitsko reakcijo opišemo tako:



Konkreten primer (oceta kislina in voda):



Voda lahko v teh reakcijah deluje bodisi kot kislina (donor) ali kot baza (akceptor protonov).

Prim. Protolitska reakcija.

**Brower** Glej Spletни brskalnik.

**Brskalnik** Glej Spletni brskalnik.

**Bruniranje** Vrsta oplemenitev kovin, zaščita s kemičnimi prevlekami. Predmet **dobi oksidno preveliko**  $Fe_3O_4$  (magnetit), ki ima spektralne barve: od modre do črne. Zaščitena površina običajno **ni dalj časa odporna proti rji**. **Postopki** so različni:

še preden bi se obrabila in izgubila sposobnost za rezanje.

Z oznako **STRUKTURE** (številke 2 do 14) je označeno razmerje med brusilnim materialom, vezivom in porami. Manjša številka pomeni več brusnih zrn in veziva, večja številka pa več praznega prostora.

**VEZIVO** veže zrnca v obliko brusa. Največkrat je keramično, na bazi gline. Za bruse iz kubičnega borovega nitrida in diamanta je vezivo kovinsko ali iz trde gume. Označujemo ga z velikimi črkami:

**B** - umetna smola, **BF** - z vlakni ojačana umetna smola, **Bz** - kovinsko vezivo (za diamant), **G** - kovinsko vezivo (za diamant), **GSS** - galvansko vezivo (za CBN), **K** - um. smola (za diamant), **KSS** - um. smola (za CBN), **M** - kovinsko vezivo (za diamant), **Mg** - magnezitno vezivo, **MSS** - sintrano kovinsko vezivo (za CBN), **R** - guma, **S** - silikatno vezivo ali kovinsko vezivo (za diamant), **V** - keramično vezivo, **VSS** - keramično vezivo (za CBN).

#### OZNAČEVANJE BRUSOV

Vsek brus je opremljen z **etiketo**, ki vsebuje **KAKOVOSTNE OZNAKE**, **DIMENZIJE** brusa ( $D \times d \times B$ , D - zunanj premer, d - premer izvrtine v sredini brusnega kolata, B - širina brusa) in **MAKSIMALNO HITROST**, pri kateri lahko brus uporabljamo. Obstajajo različni standardi, pa še proizvajalci dodajajo svoje oznake.

Najpogosteješ **kakovostne oznake** so:

a) Za bruse iz diamanta in CBN se up. **6 znakov**

1 - material, 2 - zrnatost, 3 - vezivo, 4 - trdota, 5 - trup, 6 - koncentracija

b) Za običajne bruse uporabljamo **5 znakov** in dodatna oznaka proizvajalca: 1 - material, 2 - zrnatost, 3 - trdota, 4 - struktura 5 - vezivo

**PRIMER** oznake karakteristike običajnega brusa:

B 80 M 6 V

Plem. korund (B), fina zrnatost (80), srednja trdota (M), srednja struktura (6), keramično vezivo (V). **Brusilna plošča** Glej Brusna in rezalna plošča. Z lameljnimi brusilnimi ploščami brusimo mehkeje, ne povzročajo zarez.

**Brusilnik** Stroj za ročno vodenbrušenje, rezanje ali ščetkanje, prim. Ročno vodenstrojno brušenje. Stroj ni fiksiran, npr. na steni. Orodje je brusilna oz. rezilna plošča. Na risbah sta **rezalni brusilnik** in **kotna brusilka**:



Enakomernejše brušenje po celotni površini dosežemo z **ekscentričnimi** in **vibracijskimi brusilniki**. Posebnost **frekvenčne brusilke** pa je v tem, da se vrti z enako vrtlino hitrostjo ne glede na obremenitev - na ta način zagotavlja enakomerno hrapavo površino po celotnem obdelovancu, uporabljamo jo predvsem v industriji. Nekateri brusilni stroji so primerni tudi za poliranje.

Za zamenjavo brusilne plošče običajno potrebujemo poseben ključ za kotno brusilko, glej geslo Orodja za montažo vijačnih zvez.


Brusilniki so lahko **električni** ali **pnevmatični**. Pri pnevmatičnih brusilnikih je pomemben podatek tudi poraba zraka, npr. 360 L/min.

Sin. **brusilka**. Nepr. fleks. Prim. Vibracijski brusilnik, Ekscentrični brusilnik.

**Brusna gobica** Posuto brusno sredstvo, ki se uporablja kot alternativa (druga možnost) za brusni papir z brusnim blokom. Z brusno gobico lahko matiramo (nahrapavimo) ali gladimo površino.

Jedro brusne gobice je relativno trdno, da brusna gobica nudi zadosten odpor proti brušeni površini. Površina brusne gobice pa je gibljiva (fleksibilna), da se lahko brusna gobica prilagaja na različne oblike in strukture površin.


Brusna gobica se lahko nabavi v različnih oblikah in trdotah jader, brusne gobice imajo različno površinsko elastičnost, seveda pa se med seboj razlikujejo tudi po zrnatosti brusnega materiala. Brusni material je praviloma aluminijev oksid  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , ki je prevlečen s keramiko.



**Brusna in rezalna plošča** Brusno orodje (vezano brusno sredstvo) za ročno voden strojno brušenje. To je krožna plošča (disk), ki je izdelana iz specialnega materiala in se uporablja pri rezalnih brusilnikih, kotnih brusilkah in podobnih napravah. Rezalne plošče so praviloma tanjše, da ne odvzemajo veliko materiala. Obstajajo pa tudi rezalno-brusne plošče.

Brusne in rezalne plošče se razlikujejo po:

- premeru (100 - 400 mm)
- **namenu**: splošno čiščenje površin (grobo, fino, srednje), za brušenje in čiščenje zvarov, odkrovkov, odlitkov, za rezanje granita, marmorja, vodnega kamna, armiranega betona, tlakovcev, klinkerja, asfalta
- po **vzdržljivosti** rezalne plošče
- po **materialu rezalne plošče**: smolno vezane brusne plošče, diamantne itd.
- po **obliki in trdoti**: ravne brusne plošče, fleksibilne in polfleksibilne (za čiščenje površin), segmentirane (delno odrezane)
- po **načinu uporabe**: za prostoročno ali stacionarno rezanje
- po **načinu izdelave**: sintrane, lasersko varjene



Uporabljajmo le brusilne plošče z vsemi potrebnimi oznakami (1). Bodimo pozorni na **dodatevne barvne oznake** (2), ki označujejo največje dovoljene hitrosti [m/s]: modra 50, rumena 63, rdeča 80 zelena 100, modra + rumena 125, modra + zelena 160, rumena + rdeča 180, rumena + zelena 200, rdeča + zelena 225, 2 x modra 250, 2 x rumena 280, 2 x rdeča 320, 2 x zelena 360.

Z **lameljnimi brusilnimi ploščami** brusimo mehkeje, ne povzročajo zarez → Lamelna brusilna plošča. **Pahljačasti brusni čepi** so namenjeni za obodno brušenje z ročnimi brusilnimi stroji. Prim. Pahljačasti brusilni čep.

**Plošča za grobo čiščenje površin**, npr. za odstranjevanje starega naličja → Plošča za grobo čiščenje.

**Brusna mrežica** Posuto brusno sredstvo, ki ga sestavljajo sintetična vlakna, na katera so s smolo prilepljena brusna zrna. Brusne mrežice se razlikujejo po stopnji finosti. Sin. brusna volna, brusni flis, brusno pletivo.

Uporaba:

- za izdelavo matiranih površin aluminija ali starega laka; tudi za matiranje novih delov

- za fino brušenje;
- za fino brušenje obrobnih lakiranih površin



Z brusnim pletivom hrapavimo (matiramo) površino in s tem zagotovimo **optimalno oprijemanje** naslednje plasti barve ali laka.

Brusno pletivo je še posebej je primerno za matiranje obrobnih površin [pri lakirjanju na prehod](#), za povezovanje z obstojejo strukturo.

Z brusnimi pletivi **ne ravnamo površin** in ne odstranjujemo delčkov prahu ali majhnih neravnosti.


**Brusna sredstva** Glej Brusno sredstvo.

**Brusna volna** Glej Brusna mrežica.

**Brusni blok** Držalo, ki drži brusni papir v želenem položaju. Pri brušenju z brusnim blokom se ne bo pojavljala valovita površina, ki praviloma nastane, če brusni papir vodimo direktno z roko. S pomočjo brusnega bloka torej izboljšamo predvsem **ravnost** in **gladkost**. Razen tega brusni blok tudi ščiti delavca pred morebitnimi delovnimi poškodbami.

Za brušenje ravnih površin uporabimo držalo brez gobaste blazinice, za oglate in zaobljene površine pa uporabimo držalo ali brusni papir z gobasto blazinico.

Materiali držal so **pluta**, **les**, **guma**, **umetne mase** itd. Načini pritridle brusnega papirja so različni: z zagozdo, z vijačno zvezo, s pritrildilim ježkom itd., lahko ga držimo tudi z roko. Brusni blok je lahko priključen tudi na sesalno cev, ki sproti odsesava nastali prah. Za brušenje **ravnih površin** uporabimo držalo **brez gobaste blazinice**, za brušenje **oglatih in zaobljenih površin** pa z **gobasto blazinico**. Poglejmo nekaj izvedb brosnih blokov:






Prim. Ličarska pila.

**Brusni flis** Glej Brusna mrežica.

**Brusni material** To so trdi zrnati materiali (brusna zrnca), ki jih vodimo po površini obdelovanca. Uporabljajo se za odnašanje materiala: vdirajo v površino in odnašajo majhne delčke gradiva. Material je **korund** (aluminijev oksid  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), **silicijev karbid**  $\text{SiC}$  (karborund), **cirkon**  $\text{ZrSiO}_4$ , **borov nitrid BN** ali **diamant** (naravni, umetni). Prim Odrezavanje - materiali za rezilna orodja.

**Brusni papir in brusni trak** Posuto brusno sredstvo. Z njim obdelujemo les, kovino, naravni kamen in lak. Sin. smirkov papir.

### Sestava brusnega papirja:

**Nosilni materiali** so:


- **papir** A in B - **tanki** papirji za **fino** zrnatost, **ročno** brušenje,
- C in D za **srednjo** zrnatost - **ročno in strojno** brušenje večine karoserijskih površin,
- E so **debeli** papirji za **grobo** zrnatost, **strojno** brušenje
- vulkanizirana vlakna (**vulkanfiber**: papir + umetne mase), predvsem za strojno brušenje
- brusna **tkanina**, ki je bolj odporna proti trganju; mehke tkanine so namenjene za zaobljene površine, trde pa za brušenje ravnih površin
- **folija** iz umetne mase

**Osnovno vezivo** je lepilo iz kožnega kleja ali umetne smole. Naloga tega sloja je, da trdno sprime brusna zrna na nosilni material.

**Brusna zrna** so iz korunda, silicijevega karbida, borovega nitrida ali diamanta. **Oplaščenje brusnih zrn** z vosku podobno snovjo preprečuje hitro sprjemjanje brusnega papirja in brusnega prahu. Na ta način se brusnemu papirju podaljša življenska doba pri brušenju barv, lakov in kitov.


**Površinko vezivo** medsebojno povezuje brusna zrna in skrbi za dober oprijem pri brušenju. Včasih celo prekriva brusna zrna. Pogosto je rdeče, rjave ali celo bele barve.

**Zrnatost** (velikost brusnih zrn) je odločilna za doseg kvalitete površine in za količino odvzetega gradiva. **Veliko zrno** pomeni **veliko zmogljivost odvzema in grobo površino**. **Malo zrno** pomeni majhno zmogljivost odvzema in fino površino.



Prim. Zrnatost.

**Razsip** ozioroma **struktura brusnih zrcn**: označuje jo proizvajalec in je odvisna tudi od zrnatosti:



Bolj kot so zrnca medsebojno oddaljena, bolj globoke zareze povzročijo v brušeni površini. Npr. brusni papir P40 ima zrnca bolj medsebojno oddaljena in zato bolj globoko zareže v površino kot P240. Podobno se godi fakirju, ki leži na žebljih - manj kot je žebljev, bolj globoko se zarinejo:



**Torej:** če želimo zbrusiti veliko materiala in poravnati neravnine, tedaj potrebujemo **redek razsip**, ki je agresivnejši in odnaša veliko materiala. Ampak, pri tem ustvarja bolj globoke zareze.

Pri **gostem razsipu** pa ne bomo odnašali toliko materiala, pri brušenju nastali prah pa bo zapolnil prostor med zrnci, kar bo še dodatno **preprečilo ustvarjanje globokih zarez**.

Po **DIN 69100** je najgostejši razsip 0, razsip 9 pa je zelo redek.

**Luknje v brusnem papirju** so narejene zato, da se brusni prah skozi te luknje sesa v sesalnik ali zbirka v vrečki, ki je pritrjen na brusilnik. Vendar se z radi teh lukenj brusni papir tudi hitreje strga.



**Brusni pripomočki** Predmeti, ki olajšajo brušenje, ki naredijo brušenje bolj enakomerno ali bolj kvalitetno. Najpogostejši brusni pripomočki: brusni blok, gobica kot podlaga za brusni papir, držala brusnega sredstva (npr. iz plute, gume, umetne mase), mikronski brusni disk, lok za napenjanje brusnega traku ipd.

**Brusno orodje** Glej Brusno sredstvo.**Brusno pletivo** Glej Brusna mrežica.

**Brusno sredstvo** Predmet, s katerim brusimo. Glede na način vezave poznamo:

- **vezana brusna sredstva**: brusi (brusni koluti, brusni kamni), **brusilne plošče**, vezivo je keramika, umetne mase ipd.
- **posuta brusna sredstva**: **brusni papir**, **trak**, **gobica**, **pletivo** (brusna volna, mrežica, flis), brusna zrna so pritrjena na podlago; glej geslo Brusni papir in brusni trak
- **nepovezana brusna sredstva** (brusne paste in paste za poliranje)

Sin. brusno orodje.

**Brušenje** Tehnologija **obdelave površin** z odreževanjem ali tehnologija **ločevanja** delov gradiva, katere glavne značilnosti so:

- **mngorezilni postopek**, **nedolčena oblika rezila**
- **velika natančnost** in **izredna kvaliteta površine**
- možnost obdelave **zelo trdih** (tudi kaljenih) **materialov**, ki jih z drugimi postopki ne moremo odrezovati

Pri brušenju uporabljamo **brusno orodje** (**brusno sredstvo**), pomagamo pa si z **brusilnimi pripomočki** (npr. brusni blok) in z **brusilnimi stroji**. Brusno sredstvo vsebuje **brusne materiale**.


Definicija brušenja po vrstah gibanj:

- **glavno gibanje** opravlja brusno orodje ozioroma brusno sredstvo (**brus**, **brusilne plošče**, **rezalne plošče**, **brusni papir**, **brusna pasta** itd.)
- **podajanje** opravlja orodje ali obdelovanec, kar je odvisno od izvedbe brusilnega stroja

Glavno gibanje je najpogosteje krožno, v mnogih primerih tudi premočirno (npr. ročno brušenje z brusnim papirjem), opravlja pa ga lahko tudi obdelovanec (npr. ročno brušenje nožev).


Brušenje je **končna obdelava**, saj lahko z brušenjem dokončno oblikujemo izdelek. Delimo ga na tri med seboj **bistveno različne postopke**:

1. **STROJNO BRUŠENJE**, pri katerem je **oblikovna natančnost** obdelovanca **zelo pomembna**. Stroji nadzorujejo tako glavno gibanje kakor tudi podajanje in globino reza. Podrobnejše glej geslo Strojno brušenje.



2. **ROČNO VODENO STROJNO BRUŠENJE** - uporabljamo brusilni stroj, vendar se **vsaj eno gibanje** (glavno gibanje, podajanje ali globina reza) **yodi ročno**. Glavni namen je odstraniti

odvečni material, zmanjšati hrapavost in valovitost, **oblikovna natančnost** obdelovanca pa **ni jasno definirana**. Podrobneje glej geslo Ročno voden strojno brušenje. Prim. Brusilnik.



**3. ROČNO BRUŠENJE** brez uporabe strojev. Uporabljamo samo **brusna sredstva** (brusni papir, brusna mrežica, brusna gobica ipd.) in morebitne **pripomočke** (npr. brusni blok, mikronski brusni disk, disk za fino končno brušenje itd.), delo pa opravljamo ročno. Podrobneje glej geslo Ročno brušenje.




**Načini** brušenja:

**A. MOKRO BRUŠENJE**

**B. SUHO BRUŠENJE**

**Brušenje pri avtoličarstvu** Zaradi lažjega razumevanja si najprej oštevilčimo površine pri troplastnem licenju s številkami od 0 do 3:



Pomembno si je zapomniti **približne vrednosti brusnih papirjev** pri pripravi vsake površine:

**Površina 0** - priprava temeljne površine:

- pri grobem brušenju praviloma ne uporabljamo bolj grobega brusnega papirja kakor P100

**Površina 1:**

- grobo brušenje: P100 - P220
- fino brušenje: P220 - P800

Površino 1 brusimo **krožno**.

**Površina 2:**

- grobo brušenje: P400 - P800
- fino brušenje: P800 - P1500

**Površina 3:**

- obstaja le fino brušenje po lakiraju z brusnim papirjem P2000 - P4000

Prim. Priprava površine na licenje.

**Brzorezno jeklo** Glej Hitrezno jeklo.

**BSC** British Standard Cycle (BSC ali BSCy)

**BSF** British Standard Fine thread, glej Whitworthov navoj.

**BSW** British Standard Whitworth, glej Whitworthov navoj.

**Buča** Žargonski izraz, ki za avtokaroseriste pomeni sedež za amortizer.

**Bus** Glej Računalniško vodilo.

**Butadienstiren** Glej SBR.

**Butan** Lahko vnetljiv in brezbarven plin  $C_4H_{10}$ . Obstajata 2 izomera: n-butan  $CH_3CH_2CH_2CH_3$  in izobutan  $CH_3CH(CH_3)_2$ . Vrelische od -1 do +1°C, vnetlische pri 366°C, ustvari lahko eksplozivne mešanice pare in zraka. Na svetlobi se razgradi na  $CO_2$  in vodo. Prim. Alkani.

**Uporaba:**

Ker ga je lahko utekočiniti, se uporablja kot:

- gorivo za plinske štedilnike
- hladilno sredstvo v hladilnikih, namesto ozonu


škodljivega freona - koda izobutana je R600a

• gorivo za plinske vžigalnike

Jeklenka s čistim butanom je **zelene barve**. Ker ima butan visoko vrelische, je potrebno pri večjih sistemih in nižjih temperaturah uporabljati tudi **izparilnike**. Vrelische pa lahko znižamo tudi tako, da butan mešamo s propanom - gospodinski plin je mešanica 35% propana in 65% butana.

Prim. Gorljivi plini (varnostni napotki).

**Bužirka** Termoskrljiva cev, ki je običajno izdelana iz poliolefin PO. Pri povišani temperaturi se močno skrči in ostane skrčena tudi po ohladitvi. Na ta način lahko neki predmet električno izoliramo in ga obenem zaščitimo pred mehaničnimi poškodbami:



Najpogosteje se bužirke uporabljajo pri elektrotehniki, za izoliranje žic, spojenih npr. z lotanjem.

**Byte** Glej Bajt.

© Glej Znamka.

**Cache** Glej Predpomnilnik.

**CAD** Computer-aided design, računalniško podprtje **modeliranje** (oblikovanje, konstruiranje), praviloma 3D modeliranje. Prim. CNC, IGES.

**Cagelj** **Ulica klada** (velik kos materiala, blok) za nadaljnjo obdelavo: izdelovanje palic, pločevine, cevi in žice z valjanjem, kovanjem ali vlečenjem. Npr. segrevanje in valjanje železnih caglev. Prim. Ingot, Brama, Blum.

**CALLBOOK** Publikacija, v kateri najdemo naslove večine amaterskih radijskih postaj po svetu.

**CAM** Računalniško podprtta proizvodnja, ang. Computer Aided Manufacturing.

**Candela** Glej Kandela.

**CB** Postaje za osebne pogovorne zveze, ki ne spadajo v radioamatersko dejavnost, ang. Citizen Band. Delo takšnih postaj je regulirano s predpisi v posameznih državah in nima mednarodnega statusa radiokomunikacijske službe.

**CBN** Kubično kristaliziran borov nitrid, ang. Cubic boron Nitride (trgovsko ime: **borazon**), **drugi najtrši material** (za diamantom). Umetno ga pridobivamo pri 7 GPa in 1.800°C (podobni pogoji kot pri sintetičnih diamantih). Izdelava ploščic iz CBN materiala poteka v 4 fazah:

1. **Sintranje** pri 50.000 barih. Osnovno zrno CBN je manjše od 1 µm, vezivo pa je posebna vrsta keramike. Tako dobimo rondelo.

2. Rondelo z žično erozijo **razrežejo** na ploščice.

3. **Lotanje** ploščic na držalo noža.

4. **Brušenje** rezilnih **robov**.

**Uporaba:** za odrezavanje kaljenih jekel trdote 58 do 63 HRC, kjer je bilo brušenje do zdaj edina možna obdelava.

Obstaja tudi druga alotropska modifikacija boro-vega nitrida - beli grafit, ki je prah.

Pod oznako CBN se v nekaterih literaturah ozna-

čuje tudi borov karbid, ki je tudi zelo trd in uporaben za odrezavanje (glej geslo Bor).

Prim. Odrezavanje - materiali za rezilna orodja.

**CCT** Correlated Color Temperature, glej Temperatura barve.

**cd** Glej Kandela.

**CE** Znak, s katerim proizvajalec izjavlja, da stroj izpolnjuje vse **varnostne** in **zdravstvene** zahteve v skladu s smernicami EU.

Kratica CE pomeni **Europska skupnost** v 4 jezikih: Communauté Européenne, Comunidad Europea, Comunidade Europeia in Comunita Europea. V nemškem jeziku pa se reče Europäische Gemeinschaft, zato imajo nekateri izdelki namesto CE znaka napisan **EG** znak.

**Cekas** Zlitina 10 - 80% niklja, 5 - 25% kroma in 0 - 85% železa. Zaradi obstojnosti proti koroziji in oksidaciji rabi za kem. aparate in grelce (~ žica).

Prim. Ognjeodporno jeklo.

**Celcon** Komercialno ime za POM.

**Celična črpalka** Glej Črpalke - rotacijske.

**Celovito produktivno vzdrževanje** Glej CPV.

**Celuloid** Najstarejši termoplast (1856), ki se izdelva iz nitroceluloze in kafre. Je prozoren kot steklo in se z lahko to uliva ter oblikuje. Uporaba: najprej se je na široko uporabljal kot nadomestek za slonovo kost, kasneje za folije, okrasne predmete, filmske trakove. Slabost je lahka vnetljivost.

**Celuloza** Poglavitni polisaharid v naravi. Nerazvejan polimer, ki vsebuje 3000-5000 med seboj povezanih molekul glukoze in je glavna sestavina rastlinskih celičnih sten ter opornih struktur. Splošna formula  $(C_6H_{10}O_5)_n$ , gostota 1,5 g/cm³.

V vodi in organskih topilih je netopna, ker so molekule v vlaknu tako blizu skupaj, da se lahko medsebojno povezujejo (intermolekularno povezovanje).

**Celzijeva skala** Temperaturna skala, ki ima za referenčni točki tališče ledu in vrelische vode pri tlaku 101.325 Pa. Razlika med obema referenčnima točkama je razdeljena na 100 enakih delov, t.i. celzijevih stopinj.

**Cementiranje** Postopek topotnega kemičnega obdelave, pri katerem jekla z malo ogljika **površinsko naogljicimo** in nato **zakalimo**.

Jekla za cementiranje vsebujejo od 0,1 do 0,25% ogljika. Tudi če so topotno obdelana, je njihova trdnost majhna - imajo pa prednost, da se **zlahka obdelujejo z odrezavanjem**. Orodja se namreč zradi majhne količine perlita v strukturi teh jekel obrabljajo počasi.

Ta jekla uporabljamo za **strojne dele**, ki morajo imeti **trdo površino** in zelo **žilavo jedro**, npr. kolenaste gredi, zobniki itd.

Difuzija ogljika je mogoča **je pri višjih temperaturah**: med 850 in 950°C. Okolje, iz katerega obdelovanec črpa ogljik, je lahko:

- **plin** (ogljikov monoksid, naravni plin, koksarniški plin, propan, butan itd.)
- **tekoče sredstvo** (cianidi), ki pa so zelo strupena
- **trdna snov** (oglie, koks itd.)

**Čas ogljičenja** je odvisen od načina dela (sredstva), temperature, materiala in želene globine plasti. Običajne globine ogljičenja so od 0,5 do 1 mm, hitrosti ogljičenja pa od 0,1 mm/uro (v trdnih sredstvih) do 0,5 mm/uro (v solnih kopelih).

Naogljčen sloj vsebuje do 0,9% ogljika in temu primerna je tudi kalilna temperatura. Če želimo kaliti tudi jedro, ga moramo kaliti pred kaljenjem površine, saj ga segremo na višjo temperaturo. Pri lokalnem kaljenju dosežemo na površini trdote med 55 in 60 HRC, pri cementiranju pa med 60 in 65 HRC. Poleg povečanja trdote naraste tudi odpornost proti dinamičnim obremenitvam, saj se v površinskem sloju pojavijo pojavitve **zaostale tlačne napetosti** (ker ima martenzit večji specifični volumen), ki preprečuje nastanek razpok.

Predmet lahko tudi **predhodno galvansko bakrimo** na mestih, kjer ga ne želimo površinsko obogatiti z ogljikom. Metalurško pravilno uporabljamo izraz **cementacija**. Prim. Površinsko utrjevanje. Nem. das Einsatzhärten.

**Cementit** Kristalna oblika železovega karbida Fe<sub>3</sub>C. Ima šibko nagnjenost do razpada na Fe in C, razpad pa pospešujejo nekateri legirni elementi (npr. Si). Je najtrši med strukturimi sestavinami v sistemu železo-ogljik (trdota ~850 HV). Ima ortorombično strukturo kristalne rešetke.

Molska masa cementita znaša:

$$179,552 = 3 \times 55,847 \text{ (Fe)} + 12,011 \text{ (C)}$$

Masni delež C v cementitu je torej enak:


$$6,69\% = 12,011/179,552$$

Cementit, ki se izloča iz taline, imenujemo **pri-marni cementit**, iz austenita se izloča **sekundarni cementit**, iz ferita pa se izloča **terciarni cementit** (glej Fe-Fe<sub>3</sub>C diagram).

**Cementna prevleka** Nekovinska prevleka, oblika protkorozijske zaščite. Velike jeklene plošče obvarujemo pred rjavjenjem tako, da jih dobro očistimo mastnih madežev in nato večkrat prepleskamo s cementnim mlekom.

**Cena** Vrednost blaga in storitev, izražena v denarju.

Vrste **cen blaga** so: maloprodajna cena **MPC**, prodajna cena **PC**, veleprodajna cena **VPC**, proizvodna (tovarniška) cena **TC**, lastna cena **LC**.



Primer preprostega izračuna vseh cen za čevelj:

|     |               |                     |       |
|-----|---------------|---------------------|-------|
| LC  | 5 Eur         | Zasluk proizvajalca | 5 Eur |
| TC  | 10 Eur        | Zasluk veletrgovca  | 6 Eur |
| VPC | 16 Eur        | Zasluk trgovine     | 4 Eur |
| PC  | 20 Eur        | DDV 20% (država)    | 4 Eur |
| MPC | <b>24 Eur</b> |                     |       |

**Ceno storitve CS** sestavlja nabavna cena materiala **NC** (nabavna cena) in cena dela **CD**. Cena storitve z davkom **CSD** pa vključuje še **DDV**, ki je pri večini storitev **nizki** kakor pri prometu blaga. Primer preprostega izračuna cene storitve za vgradnjo okna:

|     |                   |                     |                  |
|-----|-------------------|---------------------|------------------|
| NC  | 200,00 Eur        | Zasluk izvajalca CD | <b>80,00</b> Eur |
| CS  | 280,00 Eur        | DDV 9% (država)     | <b>25,20</b> Eur |
| CSD | <b>305,20</b> Eur |                     |                  |

**Centimetrski valovi** Glej SHF.

**Centi** Nepravilen, a pogosto uporabljan izraz, ki pomeni desetinka milimetra: 0,1 mm. Izvira iz nemščine (das Zehntel: desetinka, deseti del).

**Centralno zaklepanje** Avtomobilska naprava, ki omogoča hkratno zaklepanje, odklepanje in varovanje vseh vrat, prtičnika in pokrovčka cevi za dolivanje goriva. Centralno zaklepanje se aktivira vedno iz ene zapiralne točke, npr. na voznikovih ali sovoznikovih vratih ali na prtičniku.

Glede na način delovanja poznamo dva sistema centralnega zaklepanja:

1. Električno centralno zaklepanje

2. Elektropnevmatično zaklepanje s podtlakom

Vsaka vrata morajo imeti svoj elektromotor ali pnevmatični aktuator, prva vrata pa morajo imeti še končno stikalo, ki aktivira še ostala vrata.

Možna je tudi naknadna vgradnja centralnega zaklepanja - kupijo se lahko posebni kompleti.

**Centričen** Središčen, postavljen v središče.

Prim. Centrifirati. **Centričnost** je v povezavi z geo-

metričnimi tolerancami lahko tudi soosnost.


### Osnovi tipi motenj centričnosti:

- motnje zaradi pomika osi vrtenja,
- motnje zaradi kotnega pomika osi vrtenja,
- motnje zaradi kombinacije: pomika osi vrtenja in kotnega pomika osi vrtenja.

**Primeri motenj centričnosti:** motnja centričnosti drsnega (krogličnega) ležaja, decentričnost jermenov. Ant. decentričnost. Decentričnost pogosto povzroča **vibracije**, ki se slišijo kot **hrup**. Prim. Diagnostika, Defektaža.

**Centrifugalen** Sredobežen, ki je usmerjen, se giblje ali povzroča gibanje od središča.

Centrifugalna sila nastaja pri vrtenju:



Po velikosti je centrifugalna sila enaka centripetalni, po smeri pa je njej nasprotna. Velikost centrifugalne sile  $F_c$  [N] pri enakomernem kroženju:

$$F_c = m \cdot a_n = m \cdot \omega^2 \cdot r = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

m ... masa telesa [kg]

$a_n = r \cdot \omega^2$  ... radialni pospešek (tudi normalni, ker deluje pravokotno na krožnico) [ $\text{m/s}^2$ ]

$v = \omega \cdot r$  ... obodna (tirna, tangencialna) hitrost krožecega točkastega telesa [ $\text{m/s}$ ]


$\omega$  ... kotna hitrost, glej istoimensko geslo [ $\text{rad/s}$ ]

r ... oddaljenost točkastega telesa od središča kroženja [m]

Izračun kinetične energije pri vrtenju pojasnjuje geslo Kinetična energija. Prim. Radialen.


**Centrifugalna črpalka** Glej Črpalke - pretočne (turbinske).

**Centrifugalni krmilnik vžiga** Krmilnik vžiga, ki prilagaja trenutek vžiga vrtljni frekvenci motorja.



Sojemalec je togo povezan z odmikačem. Centrifugalni (vrteči) uteži se pri rastoči vrtljni frekvenci razmakneta navzven. Pri tem se sojemalec in odmikač prekinjalnika zavrtita, kar povzroči, da se kontakta prekinjalnika stakneta nekoliko prej - kot predvžiga se poveča.

**Centrifugalno litje** Talino lijemo v pokončne ali ležeče jeklene forme, ki se vrtijo. Centrifugalna sila sili litino proti zunanjim stenam forme, zato je litina bolj homogena. Tako lijemo cevi, ležajne puše, zavorne bobne itd.



**Centrifugiranje** Ločevanje delcev kake raztopine ali suspenzije po gostoti ali masi pod vplivom centrifugalne sile v centrifugi. **Centrifugalna sila**: sredobežna sila, ki deluje na telo v enakomerno se vrtečem sistemu v radialni smeri od osi.

**Centripetalen** Sredotežen, ki teži oz. je usmerjen

k središču. Npr. ~a sila, ~i pospešek (radialni pospešek). Centripetalna sila je po velikosti enaka centrifugalni, po smeri pa ji je nasprotna.

Prim. Centrifugalen.

**Centrifirati** Sin. usrediti, usrediti:

1. Poiskati središče, postaviti v sredino, v težišče, v središče vrtenja, središči. Prim. Ekscenter.

2. Narediti tako, da bo središče vrtenja masno uravnoteženo v želeni točki:


a) S spremembami oblike predmeta.

b) Z dodatno obežbo, da se predmet vrte enakomerno, npr. ~ neuravnovezeno kolo pri vulkanizirerju. Boljši izraz: balansirati.

3. Naravnati po nekem drugem predmetu, nastaviti v pravilno lego glede na neki drug predmet. Npr. centrifirati orodje, kardane, mikroskop.


**Centrinski sveder** Glej Sveder. Sin. sredilnik.

**Centrirno merilo** Raztegljiva merilna naprava za merjenje karoserije. Ne glede na raztezec se vizirni trn vedno nahaja v sredini med obešaloma:



Centrifirno merilo se z nastavljivimi obešali obesi na izhodiščne izvrtine na levi in desni strani sestava dna karoserije ali na nosilni okvir-šasijo.

S centrifirnimi merili ugotavljamo odstopanje od vzdolžne srednjice avtomobila (0-linija). Najmanj tri centrifirna merila namestimo enega za drugim na simetrične izhodiščne točke in nato opazujemo položaje vizirnih trnov. Če ugotovimo odstopanje, smo prepoznali deformacijo.



Centrifirna merila uporabljamo danes le še za merjenje nosilnih okvirjev-šasij za tovorna vozila. Prim. Teleskopsko merilo.

**Cepilni kot** Glej Odrezavanje - geometrija rezalnega orodja.

**Cepivo** Drobni **kristali**, ki jih kot kristalna jedra **dodajamo** prenasičenim raztopinam za pospešenje kristaljenja. Prim. Vermikularna litina.

**Cepljena litina** Sivo litino cepimo z raznimi cepivi, da bi tako dobili večjo trdnost, preprečili belo strjevanje (kar privede do krhkosti), usmerili oblike grafita in dosegli enakomerno strukturo.

**CEPT** Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav (La Conference europeenne des Administrations des postes des telecommunications). Njena vloga pri RA je poenostavitev / skrajšanje postopka pridobivanja dovoljenja za uporabo amaterske radijske postaje v tujini. CEPT je sprejela dve priporočili:

1. CEPT T/R 61-01

2. CEPT T/R 61-02

**CEPT priporočilo T/R 61-01** omogoča začasno uporabo (maksimalno 3 meseca) prenosne in/ali mobilne amaterske radijske postaje v katerikoli državi, ki je to priporočilo uveljavila.

**CEPT priporočilo T/R 61-02** je namenjeno radioamatjerjem, ki želijo v času daljšega bivanja v tuji državi uporabljati amatersko radijsko postajo. Pogosto se označuje s kratico HAREC.

**Cermet** Nepravilni oz. ang. izraz. Glej Kermet.

**Certifikat** Spričevalo, potrdilo. **Certifikacijski organi**: inštituti oz. laboratorijski, ki so akreditirani s strani USM, npr. SIQ, ZVD. **Certificiranje**: postopek, po

katerem certifikacijski organ pisno potrdi, da je proizvod v skladu s postavljenimi zahtevami.

**Cetan** Heksadekan  $C_{16}H_{34}$ , nasičen ogljikovodik.

**Cetansko število** (CŠ) je mera za nagnjenost k samovzigu, za čisti cetan velja CŠ=100. Pri dizelskih motorjih si želimo, da bo gorivo čim bolj nagnjeno k samovzigu, pri bencinskih motorjih pa si želimo, da bo gorivo čim bolj odporno proti samovzigu in klenkanju.

Cetansko število dizelskega goriva mora po EN 590 znašati najmanj 51, po različnih državah pa se giblje med 46 in 56.

Prim. Tekoča goriva.

**CETOP** Kratica za Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques, v angleščini European Fluid Power Committee. To je **evropsko strokovno združenje za fluide**, ki skrbi za standardizacijo in izobraževanje na tem področju. Je obenem tudi krovna organizacija za vsa nacionalna združenja.

**Cev** Podolgovat in votel, navadno valjast predmet. Kovinske cevi so lahko vzdolžno varjene (**šivne**) ali cevi iz celega (**brezšivne cevi**), ki jih dobimo s preoblikovanjem.



Lahko pa naredimo cevi tudi z litjem.

Odtične PVC (bele) in PP cevi (sive, imenovane tudi HT cevi) se izdelujejo z ekstrudiranjem, glej istoimensko geslo.

Pnevmatične cevi → Cevi za pnevmatično omrežje. Hidravlične cevi → Hidravlični vodi.

Termoskrčljive cevi: glej Bužirka.

**Cevi za avtomobilske klimatske naprave** Cevi, ki se uporabljajo v klimatskih napravah, so fiksne (kovinske) ali fleksibilne (gumijaste). Izdelane morajo biti **iz gostih materialov**, ker so molekule hladilnega sredstva zelo majhne in lahko zato prodijo skozi material.

Sestava gumijastih cevi za avtomobilske klimatske naprave, od znotraj navzven:

- 1 neopren, ki je v stiku s hladilnim sredstvom, je obstojen tudi v olju
- 2 najlon, dvojna zaščita proti puščanju
- 3 polietilen pletenica, ki ima visoko tlačno in upogibno trdnost
- 4 butil (zunanja plast), ki je odporen proti zunajnjim obremenitvam

**Cevi za pnevmatično omrežje** Cevovode v osnovi razdelimo na:

- **FIKSNE** (kovinske cevi, ki so bolj odporne na poškodbe) in
- **GIBKE** (gumijaste ali plastične cevi). Zaščitni zunanji **žični oplet** varuje gibke cevi proti morebitnim mehanskim poškodbam z zunanje strani.

**Spiralna cev** se lahko prilagodi na različne dolžine, po uporabi pa je ni treba navijati.

Obstajajo tudi specjalne izvedbe cevi, glej npr. geslo Cevi za avtomobilske klimatske naprave.

**Plastične cevi** so izdelane iz poliamida (**PA** oz. nylon - so trše, manj gibljive, težje jih izvlečemo iz priključka), iz poliuretana (**PU** - mehkejše, bolj gibljive), pa tudi iz **PVC**, **PE** in **PTFE** (teflon). Pogosto so **spiralne**, da niso moteče ob pogostem preklapljanju. Pomembeni je tako zunanj kot tudi notranji premer, standardne dimenziije pa so  $2x3$ ;  $4x2,5$ ;  $6x4$ ;  $8x5$ ;  $10x6,5$ ;  $12x8$ ;  $14x10$ ; in  $16x11$ . Obstajajo tudi dimenziije v colah:  $5/32$ ,  $1/4$ ,  $3/8$ ,  $1/2$  itd. Širša cev seveda omogoča večji pretok zraka. Za pravilno izbiro premera cevi obstajajo posebne tabele.

**Fiksni cevovod** s stisnjениm zrakom po DIN 2403 prepoznamo po **SIVI barvi**, čeprav so cevi za zrak v praksi pogosto pobarvane **modro** (po DIN 2403 je modra barva rezervirana za kisik) ali **zeleno** (po DIN 2403 je to voda). V pnevmatičnem omrežju ločimo **glavni vod** (ki je pri večjih omrežjih približno **vodoraven**) in **odvzem** (ki so običajno **nav-**

**pični**). Glavni vod je pri veliki porabi zraka **zaključen v zanko** - da zmanjšamo padec tlaka. Pri izdelavi pnevmatičnega omrežja upoštevamo:


- glavni vod naj ima **nagib**  $1 - 2^\circ$  v smeri toka zraka (razlog: da kondenzat odteka proti zbiralnikom kondenzata)
- pravilno izvedeni odvzemi stisnjene zraka so **na zgornji strani cevi ("labodji vrat")**
- na koncu vsakega navpičnega voda mora biti **zbiralnik kondenzata** in **ventil za izpust**, priključek za naslednjega porabnika pa **naj ne bo s spodnje strani** (zaradi kondenzata)

Vodi so lahko **DELOVNI** ali **KRMILNI**. Delovni vodi so na risbah označeni s polnimi črtami, krmilni pa s črtkanimi črtami:

Delovni vod Krmilni vod

Na pnevmatičnih napravah so **delovni vodi** običajno označeni **zeno številko** (po starem z eno črko), **krmilni** pa z **dvema številkama** (po starem standardu z eno črko). Dve številki za oznako krmilnega voda nam povedo, katera dva delovna voda želimo povezati, npr.: 12 - namen je povezati delovna voda 1 in 2; 10 - namen je zapreti vod 1.

Smer pretoka, zaprt pretok in izvor zraka:



Prim. Hitra spojka.

**Cevni navoj** Glej Navoji - standardizacija.

**Cevni priključek** Glej Fiting, Mufa, Pnevmatični cevi priključki, Hidravlični vodi.

**CFK** Nem. Carbonfaser verstärkter Kunststoff, glej Karbonsko vlakno. Sin. CF.

**CFM** Angleška enota za volumski pretok. Pomeni cubic feet per minute, sin. CFPM. Prim. SI  $1 \text{ cfm} = 28,32 \text{ L/min}$

**CFRP** Ang. Carbon-Fiber-Reinforced Plastic, glej Karbonsko vlakno.

**Charlesov zakon** Glej Gay-Lussacov zakon.

**Charpyjev preizkus** Glej Dinamični mehanski preizkusi.

**Chemical Abstract poimenovanje** Način poimenovanja (nomenklatura) organskih spojin. Najprej se poimenuje skelet (osnovna spojina), ki se ji nato doda substituent z najvišjo prioritetno. Sledi vejica ("vezica inverzije") in končno predpone za imena substituentov po abecednem redu. Če gre za derivat funkcionalnega razreda, ki je naveden s končnico, je ta modifikacija navedena na koncu. Primer:

2,4-diamino-3-kloro-1-butansulfonska kislina je navedena kot


1-Butanesulfonic acid, 2,4-diamino-3-chloro-ethyl ester

Smisel tovrstnega poimenovanja je v tem, da so vsi derivati osnovne spojine v kazalih navedeni po vrsti za to spojino.

**Chipset** Skupek elektronskih komponent, ki zagotavlja pretok podatkov med:

- procesorjem in delovnim spominom (sistemske vodilo) ter
- ostalimi (zunanjimi) vodili

Chipset se pogosto razdeli na **northbridge** in **southbridge**:



Prim. Računalniško vodilo.

**Chunk** Delček, enota zapisa, izg. čank. Npr. "podatki so zapisani v 8 bitnih čankih".

**Cianoakrilat** Družina močnih in hitrih **lepljiv**, ki se uporablja v industriji, medicini in gospodinjstvu. Imajo kratko življensko dobo, pri pravilnem skladitviju (npr. v hladilniku, pri temperaturi do  $13^\circ\text{C}$ ) so uporabna od 1 leta do 15 mesecev. Dražijo oči, nos in grlo, zato so nekoliko toksična lepila.

Način doseganja vezalnih sposobnosti: etil-2-cianoakrilat spada med kemijsko vezalna lepila, kemijsko **reagira z vlogo in z alkalijsami** ( $\text{pH} > 7$ ).

Za sprožanje reakcije polimerizacije zadoščajo že **samo sledovi vlage** zaradi kondenzacije na lepljenih površinah. Dvojna vez razpadne zaradi vezave na OH skupino in nato verižno razpadajo dvojne vezi, ogljikovi atomi pa se medsebojno vežejo z enojno vezjo.

Do polimerizacije lahko pride tudi brez prisotnosti vlage, **pri povisani temperaturi**. Zato je potrebno sekundna lepila shranjevati v hladnih prostorih.

Reakcija je eksoterma (snov se nekoliko segreje). Pri tem se sprošča  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{NO}_x$  in saje.

**Fizikalne lastnosti splošne**: gostota  $\sim 1,1 \text{ kg/dm}^3$ , **toplote**: temperatura skladitvija 5 do  $25^\circ\text{C}$ , za dalj časa se naj skladišči pri  $0^\circ\text{C}$ , plamenišče cianokola je  $87^\circ\text{C}$ , vrelišče  $200^\circ\text{C}$ .

**Kemične lastnosti**: etil-2-cianoakrilat je topen v acetolu, ima značilen oster vonj.

**Cianokol** Trgovsko ime (blagovna znamka) podjetja Mitol, tovarna lepil d.d., Sežana. Kemijsko je to cianoakrilatno lepilo (etyl-2-cianoakrilat), glej geslo Cianoakrilat.

**CIE** Mednarodna komisija za razsvetljavo, fr. Commission Internationale de l'Eclairage.

**Cikel** Neko zaključeno obdobje dogajanj, ki se **redno ponavljajo**. Npr. dan, leto, mesečni cikel (polna luna, krajec, mlaj), sončni cikel, delovni, menštriacijski ~. Pri strojih so to **vsa stanja**, skozi katere naprava prehaja **do prve ponovitve**. Npr.: pri širitevni motorju z notranjim zgorevanjem cikel sestavlja 4 takti: sesanje - kompresija - ekspanzija - izpuh; pri pnevmatičnih sistemih je zelo pomembno pravilno določiti delovni cikel pred risanjem diagrama pot-krok. Sin. ciklus.

**Cikloalkani** Nasičeni ciklični ogljikovodiki. Imena cikloalkanov imajo sistematično predpono ciklo- in končnico -an, npr. ciklopropan, ciklobutan. Sin. nafteni, aliciklične spojine, ciklopafini.

**Cikloida** Krivulja, ki jo opisuje točka A valilnega kroga, ki se kotali po osnovnem krogu.

Če se valilni krog kotali po zunanj strani osnovnega kroga, opisuje točka A **epicikloido**.

Če se valilni krog kotali po notranji strani osnovnega kroga, opisuje točka A **hipocikloido**.

Prim. Evolventa.

**Ciklon** Vrtenje v krogu. **Tehnično**: naprava za odstranjevanje trdnih delcev iz plina.

**Cilinder** Valj ali valju podoben predmet. **Cilindričen**: valjast, **cilindričnost**: glej geslo Oblika valja. Prim. Pnevmatični cilindri.

**Cilj** Dosežek, za katerega imamo dovolj motivacije, da ga želimo usvojiti s trudem in s prizadevanjem. Zaporedje pri določanju uresničljivih ciljev: **vizija - cilji - strategija - taktika - aktivnosti**.

**Cin** Nedoposten izraz za tehniški jezik, pomen: kositer (iz nem. das Zinn), tudi spajka (glej Lötanie). **Cinjenje** - glej Kositrenje. Razlikuj: cin - cink, cinjenje - cinkanje. **Cin špula** je tudi nepravilen izraz, izvir besed pa je drugačen - to je popačenka za vžigalno tuljava (die Zündspule: zünden - vžgati, die Spule - tuljava).

**Cink** Simbol Zn, lat. *Zincum*. Modrobela mehka kovina. V raztopinah kislin in soli je neobstoječ, na vlažnem zraku se tvori vremensko obstojna in **varovalna prevleka** bazičnega cinkovega karbonata  $\text{Zn}_5(\text{OH})_6(\text{CO}_3)_2$ . Dobro se **uliva**, pri  $150^\circ\text{C}$  se da kovati, valjati in vleči. V soleh je cink vedno dvovalenten kation.

**Fizikalne lastnosti**: Gostota  $7,13 \text{ g/cm}^3$ , elastični modul  $53.000 \text{ N/mm}^2$ , tališče  $419,5^\circ\text{C}$ , vrelišče  $907^\circ\text{C}$  (izhlapeva pri  $950^\circ\text{C}$ ), specifična toplota  $0,385 \text{ kJ/kgK}$ , toplotna prevodnost  $113 \text{ W/mK}$ , linearna temp. razteznost  $\alpha = 39,7 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ . Na-

tezna trdnost litega cinka ~28 N/mm<sup>2</sup>, valjanega cinka pa 120 - 250 N/mm<sup>2</sup>.

Cink spada med pomembne tehničko uporabne kovine. Odlikujeta ga [dobra korozjska odpornost](#) in sposobnost dobrega preoblikovanja v toplem.

**Fiziološke lastnosti:** nenevaren za kožno uporabo, obstajajo celo cinkova kožna mazila za zaščito pred soncem in proti srbenju, ekcemom itd. Cink je nujen element za mikroorganizme, rastline, živali in seveda tudi ljudi. Nahaja se v preko 100 encimih in v mnogih drugih organskih spojinah. Železo in cink sta v bistvu edini kovini, ki sta nepogrešljivi v vseh vrstah encimov. Cink je lahko tudi nevaren, če ga zaužijemo v prevelikih količinah. Cinkov oksid ZnO pa je [nevaren za okolje](#) - to je plin, ki se razvija pri varjenju pocinkane pločevine in ga je treba [lokalno odsesavati!!!](#)

**Uporaba:** [protikorozjska zaščita](#) - pocinkana pločevina, cevi in profili, za izdelavo [medi](#) (zlitine bakra s cinkom), ZnS (cinkova svetlica) je lumino-for, raztopina ZnCl<sub>2</sub> se uporablja za [impregnacijo](#), luženje in kot [tekočina za spajkanje](#); ZnO je barvilo (cinkovo belilo). Čisti cink je primeren za [protikorozjske](#) in dekorativne [prevleke](#), za dele galvanskih členov, v tiskarstvu in v gradbeništву. Cink je tudi pomemben [legirni element](#) v zlitinah na osnovi bakra, aluminija, niklja, magnezija itd.

Ne pozabimo, da je cinkov oksid ZnO [nevaren za okolje](#) - to je plin, ki se razvija pri varjenju pocinkane pločevine in ga je treba odsesavati! Pri pocinkani pločevini ima [točkovno varjenje](#) prednost pred vsemi ostalimi varičnimi postopki, ker se okoli točkovnega zvara naredi [zaščitni obroč iz cinka!](#) Prim. Kromatiranje.

Prim. Cinkanje, Kadmij, [Zamak](#).

**Cinkanje** Najpogostejsa kovinska prevleka, saj je cink zelo dobro sredstvo [proti koroziji](#) in je hkrati [počeni](#). Cinkamo na več načinov:

**1. S potapljanjem** (cinkanje [v ognju](#)): predmet najprej dekapiramо (odstranimo okside, lak ipd.), izperemo in posušimo. Nato ga vložimo v raztaljeni cink s temperaturo ~ 450°C, kjer ga pustimo vsaj 3 minute, pogosto pa precej dalj časa - da cink dobro [difundira](#) v osnovni material. Nazadnje obdelovanec ohladimo v vreli vodi. Za pocinkanje 1 m<sup>2</sup> železne površine potrebujemo 200 do 500 g cinka. Sin. [vroče cinkanje](#), tudi [cinkanje v ognju](#) (zaradi nemškega izraza Feuerverzinken).

Cinkanje s potapljanjem je vsekakor boljša protikorozjska zaščita kot galvansko cinkanje, površina pa ni tako gladka kot pri galvanskem cinkanju. Zaradi slabše kvalitete površine so s potapljanjem cinkane pločevine primerne samo za nevidna območja karoserije avtomobila - npr. za dno karoserije.

**2. S šerardiranjem:** predmete očistimo, pripravimo in damo v buben z mešanico 80-90% kremenčevega peska ter 20-10% cinkovega prahu. Buben hermetično zapremo, grejemo na 250-400°C in ga pri tem 2 do 4 ure počasi vrtimo. Zn pri tem [difundira](#) v jeklo in dobimo potrebovno prevleko. Šerardiramo manjše predmete: vijke, žeblje, žico, pločevino, okovje itd.

**3. Z metaliziranjem:** s posebnim razpršilcem brizgamo cink po železnem predmetu. Cinkova žica prihaja avtomatsko v razpršilec, kjer se raztali. Zrak pod tlakom 2,5 bar nato izbrzgava raztaljen cink. Kvaliteta prevleke je boljša, če predmet tik pred metaliziranjem segrejemo, da cink bolje [difundira](#) v notranjost.

**4. Galvansko cinkanje**, ki pa [ni difuzijski postopek](#): predmete potapljamо v kopel, ki vsebuje cinkov sulfat, aluminijev sulfat in žveplivo kislino ali ciancink, ciannatrij z dodatki. Uporabimo električni tok z jakostjo 200-300 A/m<sup>2</sup> in predmet držimo v kopeli 10-20 minut. Tako dobimo tanko zaščitno plast cinka, enakovredno kadmiju, vendar cenejšo.

Galvansko cinkani predmeti so na pogled lepsi in bolj gladki kakor pri difuzijskih načinih pocinkanja - vendar, galvanska zaščitna plast ne nudi tako dobre antikorozjske zaščite. Zaradi

slabšega oprijema na pločevinolahko plast cinka odstopi že pri udarcu kamenja ali pri preoblikovanju pločevin.

Sin. [gladko](#) cinkanje. Uporaba: letalska industrija in industrija prevoznih sredstev.

Znani pocinkani izdelki so jeklena žica, pločevina, železni deli podometne vodovodne napeljave, jekleni program avtocest, zahtevne jeklene konstrukcije dvoran, strešne konstrukcije, cevi itd.

**Pri popravilu** pocinkanih izdelkov je treba paziti, da ne poškodujemo plasti cinka:

- za odstranjevanje lakov ali tesnil uporabljamо krtačo iz umetne mase, odstranjevalec laka ali vroči zrak do 420°C
- če je le možno, pri postopkih spajanja uporabimo točkovno uporovno varjenje, kajti okoli točkovnega zvara nastane zaščitni obroč cinka
- tudi pri lotanju se zaščitna plast bistveno ne poškoduje
- pri ločevanju naj se ne uporabljajo postopki ločevanja s toploto, npr. avtogeno rezanje

Ne pozabimo, da je cinkov oksid ZnO [nevaren za okolje](#) - to je plin, ki se razvija pri varjenju pocinkane pločevine. Kjer pričakujemo cinkove hlapne, je potreben uporabljati [odsesavanje](#) plina!!!

Prim. Kadmij, Kovinske prevleke. Razl. cinanje, cijenjenje (geslo Cin).

**Cinšpula** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (die Zündspule - vžigalna tuljava).

**CIP** Kataloški zapis o publikaciji, ang. cataloguing in publication. Prim. ISBN, ISMN, ISSN.

**Cirkon** Rrjavo rdeč, rjav, tudi rumen, siv ali zelen mineral - žlahten kamen, posebej rumeno rdeči hijacint. Kem. ZrSiO<sub>4</sub>, trdota 7,5 (glej Trdota, trdotna mineralov), gostota 3,9-4,8 kg/dm<sup>3</sup>. Vsebuje radioaktivni torij in hafnijev dioksid (Hf je cirkonijsu podobna kovina). Nastopa v obliki dvolomnih kristalov, ki močno lomijo svetlogo. Uporaba: za pridobivanje cirkonija. Razl. cirkonij.

**Cirkonij** Mehka, upogljiva in dobrokovna kovina z gostoto 6,51 kg/dm<sup>3</sup>, tališče 1.852°C. Simbol Zr, lat. *Zirconium*. Odporen je proti zraku, vodi, alkali-jam, klorovodikovi, dušikovi in fosforjevi kislini. Raztavlja se v fluorovodikovi in vroči žveplovi kislini ter v raztaljenih alkaliyah. Zr prah zgori z intenzivnim belim plamenom v ZrO<sub>2</sub>. [Uporaba:](#) v elektronkah in bliskovkah itd. Razl. cirkon.

**Cirkularka** Krožna žaga. Ang. circle: krog. [Cirkulacija:](#) obtok, krožno gibanje tekočine.

**Clipboard** Angleški izraz za [odložišče](#).


**CM** Glej Content manager.

**CMOS** Kratica: Complementary metal-oxide-semiconductor, slov. komplementarni metal-oksidski polprevodnik. Je [pomnilniški čip z baterijskim napajanjem](#) v računalniku. V njem so shranjene zagonske informacije, ki jih uporablja računalnik BIOS ob zagonu. Nastavitev CMOS so odvisne od strojne opreme računalnika.


Razen pri mikroprocesorjih se CMOS uporablja tudi pri mikrokontrolerjih, statičnih RAM-ih in digitalnih logičnih tokokrogih.

**CMS** Glej Content manager.

**CMYK** Barvni model za subtraktivno (odštevalno) mešanje barv, ki se uporablja npr. pri barvnem tiskanju. Pri tem se kratica CMYK nanaša na štiri črnila: cyan [izgovor: saiaen] je modrozelena, magenta je škrlatno rdeča, yellow je rumena in key je črna (black, črka B pa se ne uporabi zato, ker je že vsebovana v RGB, kjer B pomeni blue).



Barvni model **CMYK** uporabljamo [pri tiskanju](#): Cyan (svetlo modra) - Magenta (škrlatna) - Yellow (rumena) - Key (Black, črna - črka B se ne uporablja, da je ne bi zamenjali z blue), podtočke pa so lahko tudi [različne velikosti](#).



**CNC** Computerized numerical control, oznaka za [računalniško krmiljene naprave](#). Zaradi obsežnosti je tematika razdeljena na naslednja gesla:

- CNC - materiali za preizkusno obdelavo
- CNC - merjenje poti in položaja osi
- CNC - načini krmiljenja
- CNC načini programiranja
- CNC naprave - zaporedje dela
- CNC - prednosti in pomanjkljivosti
- CNC - primer programa
- CNC programiranje
- CNC - sestavni deli strojev
- G koda
- Odrezavanje - koordinatna izhodišča

**CNC - materiali za preizkusno obdelavo** Za take materiale je pomembno, da se radi drobno drobijo pri odrezavanju, a pri tem končni izdelek vseeno ostane dovolj trden za osnovne preizkuse. Pomembno je tudi, da se material med obdelavo preveč ne praši.

Primerni materiali:

- PE, npr. HDPE (trgovsko ime Koterm)
- PVC
- PAK
- POM
- tekstolit (textolite)

**CNC - merjenje poti in položaja osi** Podatki o trenutnem položaju osi se prenašajo v obliki električnega signala. Merilni sistemi delujejo na različne načine:

**1. Glede na način zaznavanja:**

- direktno (neposredno) na vodilnih stroja
- indirektno, npr. na podajalnem vretenu

**2. Glede na metodo merjenja:**

- inkrementalno: merimo pristek glede na prejšnje stanje in zato pri prvi meritvi potrebujemo začetno vrednost
- absolutno: vrednost položaja dobimo nemudoma po vklpu merilne naprave

**3. Glede na način zajemanja podatkov:**

- analogno
- digitalno

**4. Glede na način gibanja merilnih elementov:**


- linearno
- rotirajoče

**CNC - načini krmiljenja** Začetna točka (začetni položaj orodja) je vedno poznana, zato CNC program v enem stavku vedno določa:

- **končno točko** - direktno podamo koordinate in
- **pot po kateri** pride domo do končne točke


Določanje končne točke seveda ne predstavlja posebnega problema, **zahtevnejše je torej določanje poti**. Načini CNC krmiljenja poti so:

1. "Play-back": upravljalec ročno vodi robota in krmilnik shrani položaje ter hitrosti potovanja.
2. Krmiljenje **po točkah**. Poznana je končna točka, pot pa ni točno določena. Zato se ta način krmiljenja uporablja predvsem za [pozicioniranje orodja](#) (frezal, brusov, žag ...).



Glede na usklajenost osi ločimo:

- asinhrono** krmiljenje - vse osi se gibljejo z največjo hitrostjo; ker so poti po različnih oseh različno dolge, so tudi časi gibanja po posameznih oseh različni - zato vse osi največkrat ne dosežejo istočasno končne točke
  - sinhrono** krmiljenje - hitrosti se prilagajajo, vse osi dosežejo končno točko istočasno; s takšnim krmiljenjem so opremljeni preprosti roboti in NC stroji
3. Krmiljenje **po poti** - gibanja so **koordinirana** z dvema ali več osmi istočasno:
- 2D krmiljenje** poti je dvodimenzionalno, v eni ravni (dve osi se giblje usklajeno)



- 2½D krmiljenje** je prav tako dvodimenzionalno, vendar so ravnine lahko različne (ravnino lahko izbere upravljalec)
- 3D krmiljenje** je trodimenzionalno, z njim lahko izpeljemo prostorsko gibanje; usklajeno in istočasno se lahko gibljejo 3 osi: x, y in z
- če k trem transakcijskim osem (x, y in z) dodamo še rotacijske osi za usmerjenost orodja, govorimo o večosnem orodju - **4D oziroma 5D krmiljenje** omogoča izdelavo zahtevnejših oblik obdelovalcev kot so modeli za tlachno litje, utopi, ukrivljene lopatice turbin itd.

Vsek numerično krmiljen stroj s krmiljenjem po poti potrebuje **INTERPOLATOR** za preračun poti med dvema točkama. Vrste interpolacij:

- linearna** interpolacija poveže začetno in končno točko po premici
- krožna** interpolacija potrebuje najprej podatek o smeri vrtenja (v smeri urinega kazalca G02 ali v nasproti smeri urinega kazalca G03), nato pa še pomožno točko na krogu ali središče krožnega loka

**CNC načini programiranja** Glavna načina programiranja sta dva:

## 1. ROČNO programiranje

- programiranje z uporabo **G kode**.
- programiranje z **višimi programskimi jeziki**, ki so jih razvili večji proizvajalci krmilnikov.

Glede na **način urejanja programa** ločimo:

- ročno programiranje **na računalniku**
- programiranje direktno **na stroju** (krmilniku)

## 2. Grafično-interaktivno oz. računalniško podprtvo (CAD/CAM) programiranje:

- izdelek najprej oblikujemo (modeliramo) z enim izmed računalniških programov
- zatem uporabimo posebno programske opreme, ki iz poznane geometrije modela avtomatično določi poti orodja in potrebne režime obratovanja - iz dela ustrezni CNC program

Prim. CNC programiranje.

**CNC naprave - zaporedje dela** Pravilno zaporedje dela na CNC strojih je naslednje:

## 1. Programiranje

glej CNC načini programiranja.

2. **Popravki** ob simulaciji CNC programa. Ko je CNC program izdelan, ga **PREIZKUSIMO** tako, da izvršimo **simulacijo izdelave izdelka** (2D ali 3D). Simulacija lahko izvedemo **na krmilniku** ali na kateri **drugi programski opreme**, ki simulira delovanje krmilnika. Simulacija priča potovanje orodja, menjavo orodja, od-vzemanje materiala ter **morebitne kolizijs** (trčenja) orodja, ki bi v realnem zagonu lahko povzročile veliko škodo.

Simulacijo lahko po vsakem popravku CNC programa brez škode ponovno zaganjam. Na ta način lahko odpravimo očitne napake.

## 3. Preizkus obdelave

in serijska izdelava.

### Priprave na prvi preizkus obdelave

- zajemajo:
- vpenjanje obdelovalca
  - določanje koordinatnega izhodišča (ničelne točke na obdelovalcu)
  - umerjanje in menjava orodij

Ob prvem preizkusu obdelave smo še **posebej previdni** - v vsakem trenutku moramo biti pripravljeni na **izklop v sili**. Serijske izdelave pa se lotimo šele po uspešni izvedbi preizkusa.

Prim. NC, DNC, FMC/S, Krmilnik.

### CNC - prednosti in pomankljivosti

Glavne **prednosti** so:


- večja produktivnost (serijsko delo)
- visoka kakovost in ponovljivost izdelkov
- visoka prilagodljivost na različne vrste izdelkov
- manjši stroški za izmet in za nadzor
- možnost nadgradnje v smislu večje avtomatizacije
- možnost izdelave zahtevnih oblik
- možnost arhiviranja in ponovne uporabe CNC programov

Obstajajo pa tudi **slabosti**:

- visoka cena CNC strojev
- za učenje dela na CNC stroju je potrebno veliko časa
- CNC stroji v primerjavi s klasičnimi niso konkurenčni za male serije in posamične izdelke

### CNC - primer programa

CNC struženje:



Zapis CNC programa:

```
N10 T2
N20 G92 S1200 M42
N30 G96 S150 M04
N40 G00 X-1 Z5 M08
N50 G01 Z0 G42 F0.2
N60 G01 X24 C2
N70 G01 Z-28
N80 G01 X32 Z-50
N90 G01 Z-56
N100 G02 X40 Z-60 R4
N110 G01 Z-75
N120 G01 X60 G40
N130 G00 X150 Z100
N140 M30
```

**CNC programiranje** CNC programiranje je **sistematično delo**, ki zahteva poznavanje CNC programskega jezika, izdelka, tehnične dokumentacije, CNC stroja in seveda računalniške programske opreme.

Opis bistvenih podrobnosti CNC programa se nahaja pod gesлом **G koda**, primer preprostega CNC programa pa prikazuje geslo CNC - primer programa.

### GLAVNE FAZE

pri postopku CNC programiranja:

1. Pregled obstoječe **tehnične** (konstrukcijske in

tehnološke) **dokumentacije**: delavnška risba, tehnološki list ipd.

## 2. Priprava operacijskega lista, skice vpeta, skice pozicioniranja in orodnega lista.

## 3. Izdelava načrta rezanja (delovni načrt).

## 4. Vpis osnutka programa v programski list (za začetnike) in nato v računalnik.

## 5. Korekcije programa in izvedba simulacije, do kjer CNC program teoretično ne deluje.

Načini vnosa CNC programa:

- preko komandne plošče
- preko računalnika
- s prenosnim medijem (disketa, CD itd.)

**CNC - sestavni deli strojev** Glavni sestavni deli CNC naprav so:

**A. Stroj**, na katerem se obdelava izvaja: stružnica, frezalni, upogibni itd. stroj.

Pomembni sestavni deli industrijskih CNC naprav so povezani s krmilnikom, npr.:

- glavni pogon
- pogon podajalnega in nastavitevnega gibanja
- vodila in kroglična vretena
- merilni sistemi
- vpenjalne priprave


**B. CNC krmilnik**, ki obdelava krmili. **Proizvajalec krmilnika** običajno **ni isti** kot proizvajalec stroja.

**C. NC program**, ki vsebuje natančen opis poteka obdelave na stroju

**Razlika med NC in CNC** krmiljenimi napravami:


Za razliko od NC krmilij vsebujejo CNC krmilja **tu-di računalnik**, podatki o gibanju orodja in režim dela pa se shranjujejo v njegov spomin. Računalnik s pomočjo **sistemskega programa** prevaja podatke v obliko, ki jo potrebuje CNC krmilnik. Ob prevajanju lahko računalnik **odkriva napake**, nasnanje opozori in zahteva popravke. Spreminjanje in popravljanje programa lahko izvede operater na samem stroju. Procesor omogoča tudi **testiranje** in optimiranje programa, ne da bi zaganjali stroj.

Povezava med strojem in krmilnikom je lahko **odprta** (Open-Loop-System) ali **zaprta** (Closed-Loop-System):



## ODPRTA POVEZAVA

Pri odprti povezavi se programska navodila preko kontrolerja pošiljajo do servomotorjev, ki nato upravljajo napravo. Pri tem ni nobenih povratnih informacij o tem ali je bila dosežena želena hitrost in pozicija.



## ZAPRTA POVEZAVA

Pri zaprti povezavi pa dobimo povratne informacije (feedback), kar omogoča izvajanje dodatnih korekcij. Zato so tovrstne naprave bolj natančne.

Poglavitne **stopnje razvoja NC strojev** so: NC, CNC, DNC in FMC/S. Prim. Krmilnik.

**CO** Ang. kratica za change over, kar pomeni menjalni kontakt. Prim. Kontakt.

**Codec** Kodirnik / dekodirnik, npr. v modemu.

**Coil** V direktnem prevodu je coil samo tuljavica (navitje). Zelo pogosto pa se ta izraz uporablja za elektromagnetno navitje, npr. pri releju. Razl. Solenoid.

V strojništvu se beseda coil uporablja npr. za vijačne vzmeti - coil springs.

**COM** Ang. common terminal - skupni priključek, masa, npr. pri multimetrih.

**COM port** Serijski vhod, ang. Communication port, glej RS-232, slika pod gesлом Konektor.

**Computer bus** Glej Računalniško vodilo.

**Cone** Pas, območje, področje, predel. Npr. časovna cona. Prim. Meridian.


**Conske meridiane** Osrednja linija časovne cone. C.m. so medsebojno oddaljeni za 15°, njihov čas pa se razlikuje za eno uro. Prim. Časovna cona.

**Content management** Skup procesov in tehnologij, ki podpira zbiranje, upravljanje in objavljanje informacij preko katerakoli medija. Običajno gre za vsebine v elektronski obliki, preko interneta (Website Content Management System). Kratica CM, CMS. Npr. Joomla - odprtokodni CM system (open source content management system).

**CONTEST** Radioamatersko tekmovanje.

**Controller** Računalniška enota, glej Krmilnik.

**Copyleft** Oznaka, s katero izključni imetnik avtorskih pravic daje pravico drugim, da reproducirajo in distribuirajo njegovo avtorsko delo, obenem pa zahteva, da se ta pravica prenaša tudi v vseh spremenjenih verzijah avtorskega dela:



**Copyright** Angleška beseda za avtorske pravice. To so zakonite in izključne avtorjeve pravice (tako moralne kot materialne), med katerimi običajno izstopata pravici do **reproduciranja** (raznoževanja) in **distribuiranja** (prenosa lastniške pravice). Pravice so **časovno omejene, predelave** avtorskih del pa **so samostojna avtorska dela**.

Izklučni imetniki avtorskih pravic lahko opremijo izvirnik ali primerke svojega dela z znakom © pred svojim imenom ali firmo in letom prve objave:



Prim. Copyleft, Intelektualna lastnina.

**Corgon** Industrijski plin, mešanica **80 - 90% argona, preostanek do 100% pa je CO<sub>2</sub>**. Uporablja se za MAG obločno varjenje.

**Coulombov zakon** Temeljni zakon elektrostatike, po francozu Charles Augustin de Coulombu (1736-1806).

Sila med **točkastima nabojevema** Q<sub>1</sub> in Q<sub>2</sub> v **praznem prostoru** je sorazmerna s produktom nabojev in obratno sorazmerna s kvadratom razdalje med nabojevma:

$$F = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} \quad [N]$$

$\epsilon_0$  ... influenčna konstanta [8,85 · 10<sup>-12</sup> As/Vm]


Q<sub>1</sub> in Q<sub>2</sub> ... točkasta naboja [As]

r ... razdalja med nabojevma [m]


**cP** Centipoaz, glej viskoznost.

**CPE** Glej CPU.

**CPU** Operacijska enota računalniškega sistema, ki **izvaja ukaze** - mikroprocesor, ang. Central Process Unit, slov. centralna procesna enota (CPE) oz. obdelovalna enota. Montaža procesorja:




Na procesor se montira tudi ventilator:



V CPU se **izvajajo** v programih zapisana navodila.

Je samostojno integrirano vezje v polprevodniški tehnologiji, **možgani računalnika**. Skrbi za vse, kar se dogaja v računalniku: sešteva podatke (binarno), jih primerja med seboj, skrbi za njihov pravilni pretok med enotami, s pomočjo vmesnikov upravlja delovanje različnih naprav itd.



CPU je **funkcionalno razdeljen na dva dela**:

- **krmilna enota**, ki bere ukaze, jih dekodira in nato krmili njihovo izvajanje (ukazuje delovnemu pomnilniku in aritmetično logični enoti)
- **aritmetično logična enota**, ki skrbi za izvajanje operacij nad podatki

Vsebuje lahko tudi **predpomnilnik** (cache).

Vsaka **prenašena informacija** vsebuje:

- naslov (A - address),
- podatek, ki se prenaša (D - data) in
- nadzor (C - control).

V enaki obliki se informacije prenašajo tudi preko računalniških vodil.

**POMEMBNEJŠI PODATKI** o CPU:

**1. FREKVENCA** ali **DELOVNI TAKT**. Vse operacije opravlja CPU v enakomernem **ritmu**, ki ga določa posebna, v njem vgrajena **ura**. **Frekvenca** te ure (št. nihajev v sekundi, v **herzih** [GHz]) je pomembna lastnost mikroprocesorja.

**2. ŠTEVILO BITOV IN NASLOVNI PROSTOR**. Ti dve lastnosti CPU sta povezani z **VODILIM**, ki prenašajo podatke med CPU in RAM-om:

a) Podatkovna vodila prenašajo podatke. **Število bitov**, ki jih CPU **obdelava naenkrat**, v eni operaciji, je **širina podatkovnega vodila**: 32, 64 itd. bitni procesorji (zmogljivost procesorja). 32 bitni procesorji ne morejo delovati kot 64 bitni, **64 bitni pa lahko delujejo kot 64 ali kot 32 bitni**.

b) Vsak podatek mora imeti svoj naslov, drugače ga ne moremo najti. **Naslovna vodila** prenašajo naslove za naslavljanje vsake pomnilniške lokacije. Število pomn. lokacij je potenza števila 2, npr. 20-bitno naslovno vodilo (**širina naslovnega vodila**) lahko naslavlja  $2^{20} = 1.047.576$  oziroma 1M (mega) pomnilniških lokacij (največji možen **naslovni prostor procesorja**).

**3. HITROST PROCESORJA**, ki je podana s številom izvedenih elementarnih ukazov na sekundo. Enota je **mips** (million instructions per second). Eden procesor lahko ima **več jeder**, na ta način lahko opravlja **več opravil** (nit) in je zato **hitrejši**.

Prav v CPU **nastaja največ toplote**, predvsem v **jedru** (ang. core, je iz silicija) in v **tranzistorjih**. Pomembni podatki so še: **število nitij** (thread), **vrsta podnožja** (socket) in velikost pomnilnika.

Glavni procesor je primeren za vse operacije, za vse vrste programov. Določeni programi pa delujejo hitreje pri posebej njim prilagojenih procesorjih. To so npr. programi za grafiko, igre itd. Taki posebni procesorji so nameščeni npr. na razširitevnih karticah (grafičnih, zvočnih itd.). Lahko imajo svoj spomin ali pa si jemljejo tistega, ki je namenjen procesorju.

**VZDRŽEVANJE** in kontrola delovanja CPU:

Zelo pomembno je pravilno hlajenje (ventilator). Najvišja temperatura obratovanja ne sme preseči 80°C. To preverimo tako, da računalnik obremenimo z nekim programom (serviserji imajo za takšne primere pripravljene programe) in nato merimo temperaturo.

**Proizvajalci procesorjev**: Freescale (nekoč Motorola), MIPS, Texas Instruments, AMD, Intel, IBM itd. Prim. Hardware, GPU. Sin. obdelovalna enota. Razl. mikrokrmilnik.

**CPV** Kratica za celostno produktivno vzdrževanje, (ang. TPM), katerega vodilo je:

- da med obratovanjem **NI ZASTOJEV** (ni stanja "v odpovedi"),
- da bo **vzdrževalnih stroškov ČIM MANJ**.

Izraz "celosten" pomeni, da je **ODGOVORNOST** za stanje del. sredstev in njihovo vzdrževanje porazdeljena na **širši krog zaposlenih** kot pri običajni organiziranosti vzdrževanja.

Kljub širšemu krogu odgovornosti pa je **vedno potrebno najti pravega krivca** za napake. Zato je težišče dela v uspešni **ANALIZI** obstoječega stanja. Razen pravilnega pristopa je zelo pomembna **DOSLEDNOST** in **SLEDLJIVOST** pomembnih podatkov, npr. evidenčna mapa stroja in kontrolni listi z zapisanimi posegi na stroju. Potreben je tudi **IZRĀCUN** skupne **UČINKOVITOSTI**.

CPV zahteva **nenehno ISKANJE IZBOLJŠAV** v smeri zmanjševanja nepotrebnih opravil, zmanjševanja količin zalog, zastojev in napak, tudi nesreč pri delu. Osredotočen je na **proces STALNEGA UČENJA**. Veliko pozornost namenja izdelavi kratkih slikovnih **NAVODIL**, nameščenih neposredno na delovnem mestu.

Največja značilnost CPV je **nova, dodatna odgovornost delavca oz. operatorja**: poleg upravljanja stroja (rednega dela) opravlja tudi čiščenje in pregledne delovnih sredstev, izvaja enostavna vzdrževalna dela in po potrebi pomaga vzdrževalcem.

**CR** Umetna masa - elastomer, kloropren kavčuk, klor-butdien kavčuk, sintetični kavčuk. Uporablja se za športna oblačila in v avtomobilski industriji. Trgovsko ime: neopren.

**CRI** Sposobnost vira svetlobe, da povrne eksaktne barve osvetljenih predmetov. Vsak vir svetlobe vedno primerjamo z idealno (naravno) svetlobo), zato se CRI meri v [%], vrednosti pa znašajo od 1 do 100. Ang. color rendering index.

**Croning postopek** Glej Litje v maske.

**Crossover** Glej Terensko vozilo.

**CRT** Vrsta zaslona, glej LCD.

**CSMA** Algoritem za nadzor dostopa do komunikacijskega kanala, ang. Carrier Sense Multiple Access. Uporablja se pri paket radiju za nadzor nad tem, kdaj lahko kakšna postaja odda paket - s tem se prepreči trk paketov. Prim. Trk paketov.

**CSS** Kaskadne stilske podlage, ki skrbijo za **predstavitev** (prezentacijo) **spletnih strani**: določajo lahko barve, velikosti, odmike, poravnave, oblike (velika in mala okna), obrobe, pozicije ipd. Predstavitev lahko prilagajajo različnim napravam, tudi tiskalnikom itd.

CSS je neodvisen od HTML in se lahko uporablja z vsakim programskim jezikom z osnovno XML. Omogoča, da izgled in vsebino spletne strani obravnavamo ločeno.

Ang. Cascading Style Sheets.

**cSt** Centistoks, glej Viskoznost.

**CUV** Okrajšava za terencu podobno vozilo, ang. Crossover Utility Vehicle. Glej pojasnilo pod gesлом Terensko vozilo.

**cv** Konjska moč (KM) iz franc. cheval vapeur.

**CVD** Kemično nanašanje iz parne faze, ang. Chemical Vapour Deposition. Kemijski nanos temelji na nanašanju prevleke na osnovi **kemotermične reakcije** med reagenti in materialom prevleke (med paro in nosilnim plinom), ki poteka [na segreti površini](#). Temperatura podlage je 800-1.000°C. Nastanejo različne plasti, npr. **TiC**, **TiN** ali **TiCN**, ki imajo trdoto tudi več kot 4000 HV 0,05. Slabosti CVD tehnologije:

- velika debelina nanešene plasti,
- zaradi visokih temperatur se kaljeno jeklo zmešča in ga je potrebno ponovno topotno obdelati,
- oporečnost procesa oslojevanja (halogenidi).

Podoben postopek je PACVD - kemijsko naparjanje s pomočjo plazme.

Prim. Prevlečeni rezalni materiali, Oplemenitenje.

**Cvinga** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine die Zwinge: primež, spona, svora. Npr. mizarske cvinge - šraufcvinge (navojni primež). Prim. Vpenjalo.

**CW** Krajsa oznaka za telegrafijo.

**Čank** Glej chunk.

**Časovna cona** Področje, na katerem se čas meri na enak (enoten) način. Svet je razdeljen na 24 č.c., od katerih ima vsaka svojo osrednjo linijo (conski meridian). Č. c. so široke 15° in se razprostirajo 7°30' vzdolno in 7°30' zahodno od conskega poldnevnika. Čas med sosednjimi č.c. se razlikuje za eno uro. Okrog greenwiškega poldnevnika je začetna (nulta) časovna cona - GMT. Vzhodno od Greenwicha imajo časovne cone označeno "plus" in številke, zahodno pa "minus" in številke. Čas v posameznih conah določimo tako, da času v začetni coni prištejemo (za vzhod) ali odštejemo (za zahod) številko te cone.

Casovne cone pogosto sekajo državne meje. V manjših državah se uporablja enotni čas, v večjih (npr. ZDA, Rusija, Avstralija pa različen čas. Obenem je potrebno upoštevati tudi vsakoletni prehod iz srednjeevropskega pasovnega časa na poletno računanje časa in prehod nazaj.

Za nekatere časovne cone se up. tudi kratice:

- **MEZ** (srednjevr. čas: GMT plus 1 ura, tudi **SLO**)
- **AST** (atlantski standardni čas: GMT minus 4 ure)
- **EST** (vzhodnoevr. stand. čas: GMT minus 5 ur)
- **PST** (pacifiški standardni čas: GMT minus 8 ur)

V radijskih komunikacijah se uporablja UTC.

**Časovni diagram** Diagram, ki prikazuje funkcionalni potek v časovnem merilu. Prim. Funkcionalni diagram.

**Časovni pnevmatični ventil** Glej Pnevmatični


časovni členi.

**Cetrtrinski prerez** Glej Polovični prerez.

**Cetverec** Glej Tetra..

**Cinč** Izraz, ki je postal sinonim za posebno vrsto konektorjev, po podjetju Cinch Connectors, Inc. Činči prenašajo audio in video signale. Imajo vtič in obenem še valjček, s katerim od zunaj objamejo ženski priključek - razlikuj jih od jack konektorjev, ki imajo samo vtič!

Činč konektorje imenujemo tudi RCA (Radio Corporation of America) ali fono (phono) konektorji:



Prim. Konektor, Jack, VGA ipd.

**Čip** Ploščica z integriranim vezjem, glej Vezje, prim. Flip-flop. Ang. chip.

**Cista snov** Snov stalne sestave, je **element** ali **spojina**. S fizikalnimi postopki ločevanja ne moremo čistih snovi ločiti v sestavine. Č.s. je homogena (v eni fazì) in ima določene, zanje značilne fiz. lastnosti: gostoto, vrelšč, tališče itd. Ant. zmes.

**Cisti var** Glej Zvar.

**Cistilnik** Glej Filter.

**Čiščenje** Podprtva ločevanja, uporaba:

1. Čiščenje [končnih izdelkov](#), prim. Ultrazvočni čistilniki.

2. Čiščenje kot [priprava površin](#) pred nadaljnimi obdelavami kot npr. varjenje, lotanje, lepljenje, barvanje, lakiranje itd. Prim. Čiščenje pri avtoličarstvu.

3. Čiščenje je tudi sestavni del [vzdrževanja](#) v smislu ohranjanja želenega stanja.

**Čiščenje pri avtoličarstvu** Zelo pomemben postopek priprave površine, poleg brušenja. Prim. Priprava površine na ličenje.

Vrste čiščenja:

- a) **MEHANSKO** odstranjevanje nečistoč: brisanje, izpihanje, peskanje ipd.

- b) Čiščenje **S TOPILI**: čiščenje [vodotopnih](#) sestavin, [razmaščevanje](#) in [luženje](#).

Po čiščenju se površin več [ne dotikamo z rokami](#).

Za kvalitetno čiščenje je treba vedeti naslednje:

1. Zelo pomembna je **pravilna izbira čistila** za čiščenje vsake plasti, sloja ali nanosa. Izbira [osnovne za čistilo](#) je seveda ključnega pomerna. Glej geslo Osnova, kjer piše, da premaze:

- na vodni osnovi ne čistimo z vodo

- na nitro osnovi ne čistimo z nitro čistili

Pri izbiri čistilnih sredstev so zelo pomembna priporočila proizvajalca lakov, kajti:

- pogosto je treba uporabiti antistatična čistilna sredstva, ki med čiščenjem preprečujejo naelektritev, ki privlači prah

- pri čiščenju umetnih mas čistilno sredstvo ne sme načenjati umetne mase itd.

2. Pravilni [izbiri čistilnih priporočkov](#) je treba posvečati posebno pozornost. Pogosto je zelo pomembna pravilna izbira čistilnih **krp** in **papirja** za čiščenje, še posebej za čiščenje površin pred lakiranjem.

**Lastnosti nekaterih specialnih vrst krp** so:

- odstranijo tudi najmanjše prašne delce, npr. [protiprašna kropa](#) (tudi valovita in lepljiva protiprašna kropa, mastna kropa) ima odlične sposobnosti vpijanja prahu, ne pušča ostankov na površini in je antistatična (pri čiščenju preprečuje naelektritev, ki privlači prah); [za lake na vodni osnovi](#) so posebne protiprašne krpe

- [antisilikonska kropa](#) (ki običajno ni odporna na vodo): visoka vpojnost, obenem pa ne pušča vlaken, je mehka in odporna na topila;

- [držalna pretočna višina](#)


- mehak [paper za splošno čiščenje](#) je običajno večslojni, odporen na topila, zelo močan, a kljub temu dobro absorbira topilo

• mehke [papirnate brisače](#) so kljub odlični vpojnosti zelo močne, odporne na topila, ne puščajo vlaken, običajno so izdelane iz 100% celuloze; razen za čiščenje ter razmaščevanje avtomobilov, orodja itd. so primerne tudi za [čiščenje površin pred lakiranjem](#)

3. Pravilno in natančno je treba [izvajati](#) postopek čiščenja. Npr.: površino je potreben [ocistiti že pred brušenjem](#) - da odstranimo delčke, ki bi lahko povzročali neželene praske. Z razmaščevanjem pred brušenjem pa obenem preprečimo, da bi se brusni papir prehitro zamašil.

Prim. Priprava površine na ličenje.

**Clenek** Gibljiv stik, ki se veže z drugim v celoto: ~ verige, na roki itd. Prim. Podpora, Sornik, Zatič, Končnik.



Kotni členek (levo) in priključne vilice (desno)

**Čok** Nerazsekani večji kos debla, panj. Tudi lesena kocka za tlakovanje. Npr. lesen čok kot podloga za kovaško nakovalo, mesarski ~: lesena klada za razkosavanje mesa za prodajo na drobno; sekati drva na ~u (na tnatlu).

**Črna svetloba** Glej geslo Ultra-.

**Črna oksidacija** Glej bruniranje.

**Črno kromanje** Glej Kromanje.

**Črpalka** Delovni stroj, ki [poganja tekočine](#) (nestisljive fluide). **Črpanje**: prenašanje vode iz energije nivoja v drugega, v zaprtem ali odprtrem sistemu. Prim. Tlačilnika, Turbina, Kompresor.


Zaradi obsežnosti je tema razdeljena na gesla:

- Črpalka - karakteristika
- Črpalka - podatki
- Črpalka - delitev
- Črpalka - posebne vrste in nameni
- Črpalka - pretočne (turbinske)
- Črpalka - simboli
- Črpalka, volumenske - batne in membranske
- Črpalka, volumenske - rotacijske
- Črpalka - zagon

**Črpalka - karakteristika** **Višje** kot mora črpalka potiskati tekočino, večji tlak mora premagovati in **manjše** volumenske pretoke zmore.

Karakteristika črpalk pove, kolikšne volumenske pretoke zmore. Večji kot je pretok, manjšo dobavno višino lahko črpalka doseže - zato je karakteristika vsake črpalki **padajoča** (glej spodnjo risbo).

Na abcisi je teoretični **volumenski pretok** črpalk, na ordinati pa je **tlačna (dobavna) višina**. Če je dobavna višina označena s črko H in z mersko enoto meter [m], tedaj jo lahko pretvorimo v tlak tako, da vstavimo gostoto vode: 1 bar ≈ 10 m




Na zgornjem diagramu je razvidno, da naša črpalka nikakor ne more doseči točke 1. Točko 2 pa preseže, črpalka lahko torej deluje pri delni obremenitvi (npr.: zmanjšamo vrtlino hitrost). Točka 3 pa se nahaja točno na karakteristikni črpalki, kar pomeni, da črpalka obratuje pri polni obremenitvi. V spodnjem delu diagrama je krivulja, ki jo proizvajalci označijo s **NPSH** - **net positive suction head** oz. **držalna pretočna višina**. To je **sesalna višina**, pri kateri še ne pride do uparjanja vode (glej kavitacija). Pri vgradnji črpalk moramo paziti, da **na sesalni strani** ne presežemo te višine.

**Karakteristika cevovoda** nam pove, kolikšne

## Ferdinand Humski

**Tlačne izgube** je potrebno v nekem omrežju premagati pri različnih volumenskih pretokih:




Karakteristika cevovoda je odvisna od konkretnega hidravličnega omrežja - nanjo vpliva vsaka cev, koleno, ventil ali druga hidravlična naprava v omrežju. Primer:

Karakteristiki cevovoda A in B na gornji risbi sta si zelo podobni. Morda se je v hidravličnem omrežju A samo odprl zasun, pa so tlačne izgube pri istih pretokih padle na karakteristiko B.

Tlačne izgube mora seveda premagovati črpalka s svojo dobavno višino (pripraskom tlaka). Zato je **smiselno** karakteristiki **črpalke** in **cevovoda** narisati [na eden diagram](#).

**Obratovalna točka črpalke:** točka, v kateri se sekata karakteristiki črpalke in cevovoda.



**Črpalka - podatki** Karakteristični podatki za hidravlično črpalko so:

a) Medsebojno odvisna podatka, glej geslo Črpalka - karakteristika:


- teoretični **volumenski pretok**  $Q$  [l/min]
- obratovalni **tlak**  $p$  [bar]

b) Ostali podatki:

- potrebna **moč**  $P$  [kW]
- **vrtilna hitrost** črpalke  $n$  [vrt/min]
- **specifični delovni volumen**  $V_v$  [ $\text{cm}^3/\text{vrtljaj}$ ], tudi **iztisnina**, **iztisni volumen** oz. **delovna prostornina**
- **NPSH** oz. držalna pretočna višina, običajno 0,7 do 0,8 bar (7 - 8 m)
- **izkoristek**  $\eta$  [%]

Obratovalni tlak  $p$  je treba pojasniti podrobneje. Poznamo tri vrste tlakov:

- vršni tlak **p<sub>vršni</sub>** se sme pojaviti le kratkotrajno
- maksimalni tlak **p<sub>max</sub>** smemo prekoračiti samo izjemoma, pa še takrat samo za določen maksimalni dopustni čas
- trajni tlak **p<sub>trajni</sub>** oz. **p** pa je nazivni tlak, za katerega je proizvajalec načrtoval črpalko (hidromotor)



Theoretični volumenski pretok črpalke ( $Q$ ) je definiran z enačbo :

$$Q = \frac{V_v \cdot n}{1.000} \quad [\text{l/min}]$$

$V_v$  ... specifični delovni volumen črpalke [ $\text{cm}^3/\text{vrt}$ ]

$n$  ... vrtilna hitrost črpalke [vrt/min]

Dejansko pretočno količino  $Q_d$  pa izračunamo s pomočjo koeficiente volumenskega izkoristka črpalke  $\eta_v$ :

$$Q_d = Q \cdot \eta_v$$

## Stran 34

| Izvedba                             | $V_v$                        | $n$           | $p$                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| Tip, izvedba                        | [ $\text{cm}^3/\text{vrt}$ ] | [vrt/min]     | [bar]              |
|                                     | (max)                        | (max)         | (max)              |
| <b>Zobniška</b> črp.<br>hidromotor  | 12 - 320                     | 500<br>(3500) | 60 - 160<br>(200)  |
| <b>Rotorska</b> črp.<br>hidromotor  | 60 - 500                     | 25<br>(1000)  | 200<br>(250)       |
| <b>Krilna</b> črp.<br>hidromotor    | 5 - 160                      | 25<br>(1000)  | 200<br>(250)       |
| <b>Vijačna</b> črp.<br>hidromotor   | 4 - 630                      | 500<br>(4000) | 30 - 160<br>(200)  |
| <b>Aksialna batna</b><br>hidromotor | 25 - 800                     | 750<br>(3000) | 160 - 320<br>(480) |
| <b>Radialna batna</b><br>hidromotor | 50 - 450                     | 750<br>(1500) | 320-400<br>(630)   |

V črpalkah nastopajo **IZGUBE**:

a) **VOLUMENSKE izgube:** posledica [tesnilnih izgub](#), [nepopolnega poljenja](#) delovnega prostora črpalke in [razlike tlakov](#) v črpalki. Te izgube upošteva [volumenski izkoristek](#)  $\eta_v$ .

b) **MEHANSKE izgube:** posledica izgube energije zaradi [trenja gibljivih delov](#) črpalke. Za premapovanje trenja se potroši del torzijskega momenta. Mehanske izgube upošteva [mehanski izkoristek](#) črpalke  $\eta_m$ . Običajno  $\eta_m$  zajema tudi hidravlične izgube, lahko pa to poudarimo z oznako  $\eta_{hm}$ .

c) **HIDRAVLIČNE izgube** so v črpalki posledica vpliva [trenja delcev](#) delovne [tekočine ob stene kanalov](#), [med seboj](#) in [lokalnih uporov](#). Odvisne so od vrst in oblik uporabljenih cevi ter priključkov. Upošteva jih [hidravlični izkoristek](#) črpalke  $\eta_h$ . Velikost teh izgub je za praktične preračune [zajeta v mehanskih izgubah](#)  $\eta_m$ .

Celotni izkoristek izračunamo po enačbi:

$$\eta = \eta_v \cdot \eta_m$$

Povprečne vrednosti izkoristkov so:  $\eta = 0,8 - 0,85$ ,  $\eta_v = 0,9 - 0,95$  (volumenski izkoristek),  $\eta_m = 0,9 - 0,95$  (mehanski izkoristek)

Teoretična moč črpalke:

$$P[\text{kW}] = \frac{Q[\text{l/min}] \cdot p[\text{bar}]}{600}$$

Koristno (dejansko) moč tlačne tekočine na izhodu iz črpalke  $P_k$  pa izračunamo iz enačbe:

$$P_k = P \cdot \eta$$

**Črpalke - delitev** Delitev črpalk glede na izvedbo:

1. **Volumenske** ali **izrvrne (hidrostatične)** črpalke:

- **batne** in **membranske**, ki ustvarjajo nadtlak z linearnim premikanjem bata ali membrane
- **rotacijske**, ki zagotavljajo pretok direktno z vretenjem (zobniške, krilne itd.)

2. **Turbinske (turbočrpalke)** ali **pretočne (hidronamische)** črpalke, ki so najpogosteje v uporabi. Vse vrste pretočnih črpalk so **rotacijske**.

3. **Posebne** vrste črpalk in črpalke [za posebne namene](#): ejktor, injektor, elektromagnetne črpalke, potopne črpalke itd.

Črpalke poganjamo:

- **ROČNO**, npr. pri batnih tipih črpalk
- z **MOTORJEM**: z [elektromotorjem](#) (najpogosteje), s [hidromotorjem](#), z motorjem z notranjim zgrevanjem, s [turbino](#), z [vetrnico](#) itd.
- **MEHANSKO**: motorski pogon preko mehanizmov ali mehanskih sestavnih delov **spreminjam** v takšno obliko, ki je primerna za pogon črpalke; npr. [pogon membranske črpalke](#): krožno gibanje motorja sprememimo v premočrtno gibanje dročnika, ki nato poganja črpalko

**Glede na črpalno višino razlikujemo:**

- **nizkotlačne** črpalke do 20 m,
- **srednjetlačne** črpalke od 20 do 50 m in
- **visokotlačne** črpalke nad 50 m.


**Glede na vrtilno hitrost** ločimo:

- **počasitekoče** črpalke - 50 do 500 vrt/min
- **hitrotekoče** črpalke - 1000 do 4000 vrt/min.

**Črpalke - posebne vrste in nameni**


**Črpalka na vodni curenk** deluje na principu Bernoullijeve enačbe in Venturijeve cevi. Voda vstopa pod velikim pritiskom in nato izstopi pri šobi v cev z večjim premerom. Na izstopu iz šobe ima voda

veliko hitrost. Zaradi velike izstopne hitrosti vode nastane v razširjenem delu cevi **podtlak**, ki povleče še fluid iz desnega priključka. Črtkasta puščico na izstopu predstavlja pomešanost vode s fluidom iz desnega priključka:



Na ta način deluje tudi nastavek na vodovodno管道, pnevmatska pištola za lakiranje itd.


Takšno črpalka uporablja **tudi gasilci** za prostore, ki niso dostopni z gasilskim vozilom in niti niso primerni za uporabo prenosne gasilske črpalke:



Črpalko postavimo v vodo (npr. v kleti) in jo ustreznno priključimo. Prostor 4 je povezan z vodo, ki jo želimo prečrpati. Vstopno cev 1 napajamo iz hidrantu ali iz gasilskega vozila. Zaradi šobe 2 in 3 se poveča hitrost vode in zato nastane v prostoru 4 podtlak (posledica Bernoullijeve enačbe). Podtlak pa nato potegne vodo iz 4, ki skupaj s pogonsko vodo izstopa skozi cev 5. Slabost črpalke na vodni curenk: najprej je treba zagotoviti približno 1/3 količine vode, če želimo izčrpati 2/3 vode. Črpalka na vodni curenk imenujemo tudi:

- **ejektorji**, če fluid se odstranjuje, izpraznijo
- **injektorji**, če fluid se zbirajo (npr. v neko posodo)

**Hidravlični oven** dela na principu **pulzacije vode** (vodni udar). To pomeni, da izkorišča del kinetične energije tekočine za dvig na višino, ki je večja od višine, s katere voda doteka. Premaguje lahko višine do 200 m pri dotočni višini 30 m.



Črpalka dela sunkovito in samodejno. Za to opravilo ne potrebuje tujega pogona, izkoristi le padec vode, s katero se hidravlični oven napaja.


**Delovanje:** vzmet drži kroglični ventil V1 odprt vse do mejnega pretoka vode, ko se kroglični ventil V1 zapre. Zaradi vztrajnosti tekoče vode v dovodni cevi pride do **hidravličnega udara**, zato močno naraste tlak v dovodni cevi. Hidravlični udar odpre ventil V2 in voda steče v tlačno posodo.

Ko se hidravlični udar umiri, tlak v dovodni cevi pada:

- ventil V2 se zapre in prepreči vodi, da bi odtekla nazaj iz tlačne posode,
- vzmet spet odpre ventil V1 in cikel se ponovi.

**Potopne črpalke** delujejo tako, da nanje natak-

nemo izhodno cev, jo potopimo v vodo, ki jo želimo prečrpati ter jo priključimo na električno napetost.




Potopne črpalki so razen za vodovod primerne tudi za vodomete, fontane itd. Prim. IP stopnja zaščite.


**Hidrofor** - glej posebno geslo.

**Črpalke - pretočne (turbinske)**

**Arhimedova črpalka** - glej geslo Arhimedov vijak. **Centrifugalna črpalka** deluje na principu mešanja vode v kozarcu. Če z žlico enakomerno vrtimo vodo v kozarcu, se gladina vode na obodu dvigne - zaradi delovanja centrifugalne sile. Hitrejše kot je vrtenje, bolj izrazit je pojav:




Centrifugalna črpalka vrti tekočino tako, da poganja rotor s spiralno oblikovanimi lopaticami. Centrifugalna sila potisne tekočino na obod, vodilnik pa je oblikovan tako, da jo usmerja proti izhodu:




1 - ohišje (ovrov), 2 - pogonska gred, 3 - rotor (gognilno kolo, tekač), 4 - lopatice, 5 - vodilnik, 6 - dotok vode v rotor (sesalni vod), 7 - izliv (tlačni vod) Na tem principu običajno delujejo tudi črpalki v pralnih strojih. Sin. vrtinčna črpalka, turbočrpalka. Turbočrpalke nimajo ventilov, ročičnega mehanizma in vztrajnika, zato so v primerjavi z batnimi črpalkami manjše, lažje in cenejše. Stroški vzdrževanja so nižji, možen je neposreden elektromotorni ali turbinski pogon.

Slaba stran sta manjši izkoristek pri manjših pretokih in visokih tlakih ter zapleten zagon.

Za velike pretocene kolicine (od 1 do 20 m<sup>3</sup>/s) in majhne črpalne višine (1 do 4 m) uporabljamo **aksialne turbočrpalki**. Primerne so tudi za črpanje umazanih medijev, saj je malo možnosti zamašitve:




**Vijačna črpalka** se odlikuje z mirnim in tiham delovanjem, ker delujejo brez pulziranja tlaka in pretoka. Vijačna črpalka z enim vijakom je Arhimedov vijak, sicer pa obstaja vijačne črpalke, ki imajo dva do pet vijakov. Za omejevanje tlaka imajo te črpalke vgrajene nadtlachični prelivni ventili. 1 - sesanje 2 - ohišje 3 - vijačni rotorji 4 - tlak.




Oobičajni tlačni mehanizem je vijačni par, ki potiska tekočino v smeri vijačnice. Uporaba: za črpanje čistih in samomazalnih tekočin pri temp. do 80° C. Zaradi zračnosti se ne uporablja za visoke tlake - optimalno uporaba od 50 do 100 bar.

**Črpalke - simboli**


**Z enosmernim delovanjem:**



**Z dvosmernim delovanjem:**



**S konstantnim pretokom:**




**Z nastavljivim pretokom:**



### HIDRAVLICNE ČRPALKE



Simboli po ISO 1219

Tlačni vod



**Črpalke, volumenske - batne in membranske**


**Batna črpalka** izpodriva tekočino samo v delovnem gibu bata. **Črpanje** tekočine je zato neenakomerno. Tlačni in sesalni ventil krmilita tlačni in sesalni gib:




**UPORABA BATNIH ČRPALK:**

- črpanje naft, mulja, odpak,
- vibrizgavanje goriva pri motorjih z notranjim zgrevanjem,
- črpanje vode iz globokih vodnjakov,
- črpanje agresivnih tekocin (kislin, lugov).


**Dvigalna črpalka** je le izvedenka batne črpalke:




**Membranska črpalka** deluje na podoben način kot srce in se zelo pogosto uporablja za prečrpavanje različnih vrst goriva.



Praviloma jo poganjamo mehansko, saj je električni pogon pri prečrpavanju goriv nevarnejši za požar in tudi dražji. V praksi najpogosteje uporabimo vzvod, da je ročno delo manj naporno:




**Aksialna batna črpalka** deluje tako, da kroženje gredi spreminja v aksialno gibanje batov.



Z nagibno ploščo reguliramo hod batov. Uporaba: za tlake do 300 barov.

**Radialna batna črpalka** ima večje zunanje mere od aksialne, ker ima radialno razporejene bate. **Rotor** se vrti okoli svoje ekscentrične osi ter pri tem poganja bate:




Radialna batna črpalka omogoča visoke tlake (do 600 bar), pri vodi dosežejo sesalno sposobnost do 9 m in možnost regulacije pretoka s spremenjanjem ekscentra. Je manj občutljiva na nečistoče in ima visoko stopnjo izkoristka  $\eta_v$ . Sin. enovretenjska črpalka z ekscentrom.


## Ferdinand Humski

### Črpalke, volumenske - rotacijske


**Zobniška črpalka** se v hidravliki najpogosteje uporablja. Deluje tako, da se z vrtenjem zobnikov olje transportira med zobniki in ohišjem črpalke. Pogonski motor žene enega od zobnikov, ta pa poganja drugega, ki se z njim ubira. Ko pa se zobnika ubirata, se vsebina iztisne in na ta način se ustvari potreben nadtlak:



Da ne bi prišlo do kavitacije, je presek sesalnega voda običajno večji od tlačnega - večji presek pomeni manjše hitrosti in s tem manjši padec tlaka. Na podobnem principu deluje t.i. **črpalka z rotirajočimi bati**, ki se uporablja za črpanje čistih tekočin (mleka), zmesi vode in zraka (papirna industrija), do 90 °C in za tlake do 10 bar:




**Črpalka s profilnim rotorjem** ali **rotorska črpalka** ima notranji rotor z zunanjim ozobjem (1) in **zunanji rotor** z notranjim profilom (2). Oba rotorja sta nameščena ekscentrično (nimata skupnega središča), vendar zobje notranjega rotorja neprestano drsijo po zobeh zunanjega rotorja in **tesnijo** v več točkah. Notranji rotor ima eden zob manj od zunanjega, zato da isti znotranjega rotorja nalega v različne vrzeli zunanjega rotorja. **Notranji rotor poganja zunanjega**, ki se **vrti v ohišju** črpalke. Prostor **na sesalni strani** se **povečuje**, **na tlačni strani** pa **zmanjšuje**:







Črpalke s profinim rotorjem imajo majhne dimenzije, nizko ceno in dolgo življenjsko dobo. Sin. rotacijska črpalka.

**Zobniška črpalka s srpom** deluje zelo podobno kot črpalka s profilnim ozobjem, saj ima notranji in zunanji rotor. Dodatni **srp** (1) pa je nameščen tako, da se po njem obojestransko transportira olje:




**Krilna črpalka** Patentiral jo je Charles C. Barnes 1874. Črpalka na risbi ima le dva krilca, seveda jih je lahko tudi več. Rotor in stator sta postavljena ekscentrično. Krila se med vrtenjem rotorja prilegajo ohišju (se iztegnejo in spet nazaj stisnejo v rotor) zaradi centrifugalne sile, lahko so temu namenjene posebne vzmeti, pripomore pa tudi pritisk tekočine in lastna teža krilca. 1 - ohišje črpalke 2 - rotacijsko krilce 3 - rotor 4 - vzmet 5 - izpustni ventil. A - sesanje, B - tesnenje, C - tlačenje.


### Stran 36




S spremjamnjem ekscentra e spremjamamo tudi iztisnino in volumenski pretok:



Maksimalni pretok      Brez pretoka  
Uporaba: črpanje olja, vode ali goriva do 20 bar.  
Sin. celična črpalka, črpalka z rotirajočimi krili.  
Posebna izvedba je črpalka s **fleksibilnimi krili**:



**Cevno črpalko** pogajajo valjčki, ki se vrtijo na oseh, nameščenih po obodu rotorja. Valjčki s kataljenjem povozijo elastično cev in tako potiskajo določeno količino fluida po cevi. Vrtlina hitrost je običajno konstantna in zato je tudi pretok cevnih črpalk konstantern:



Cev mora biti izdelana iz zelo elastičnega materiala, obenem pa je odporna proti agresivnim tekočinam. Cevna črpalka je zato primerna za črpanje lugov in kislin. Včasih z besedo cevna črpalka označujemo tudi obrnjeno U cev, ki se uporablja za pretakanje tekočin.

**Ročna rotacijska črpalka** pa prečrpava gorivo in podobne tekočine z nihanjem ročice sem ter tja:

**Črpalke - zagon** **Batne in rotacijske črpalke** so **samosesalne**. Pred zagonom jih ni treba zaliti, ker so sposobne same izčrpati zrak iz sesalnega cevovoda in delovnega prostora. Te črpalke zaganjamamo in ustavljamamo obvezno pri odprttem tlačnem ventilu.

**Turbočrpalke** niso **samosesalne**. Pred prvim zagonom jih moramo **zaliti**. Zalijemo jih skozi poseben nalivni vijak ali tako, da jih priključimo na vakuumsko črpalko. Da se odstrani zrak iz žepov v kanalih rotorja, rotor **nekajkrat z roko zavrtimo**.

**Crtalna miza** Glej Zarisovanje.

**Črte na tehniških risbah** Priporočila za vrste črt so dana s standardom SIST ISO 128, ki predpisuje 10 vrst črt, od katerih se dve (E in K) uporabljata le izjemoma. Pri izbiri črt vedno pomislimo na:

1. **Debelino** črte: debela, tanka ali tanka in na prehodih debela.
2. **Prekinjenost** črte: polna, črtkana, črta - pika ali črta - dve pikici.
3. **Obliko** črte: gladka (ravna, krožna ipd.), cikcak, prostoročna.

Črte, ki se najpogosteje uporabljajo na tehniških risbah, so **A** (vidni robovi, konture ipd.), **B** (kotirne črte, pomožne črte, šrafure, kazalne črte itd.), **C** (omejitev prekinjenih in neprekinitenih prerezov), **F** (prekriti nevidni robovi, konture), **G** (srednjice, simetrale) in **H** (označevanje prerezov):

|          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | POLNA, DEBELA ČRTA  |
| <b>B</b> | POLNA, TANKA ČRTA   |
| <b>C</b> | PROSTOROČNA TANKA ČRTA  |
| <b>F</b> | ČRTKANA TANKA ČRTA  |
| <b>G</b> | TANKA ČRTA-PIKA<br>TANKA ČRTA-PIKA, NA<br>PREHODIH ODEBELJENA |
| <b>H</b> |   |

**Črna koda** S tem izrazom običajno mislimo na **označevanje** različnih vrst **izdelkov**, glej EAN, ISBN, prim. Ident, RFID, QR koda.

Z izrazom črna koda pa lahko mislimo tudi na **označevanje uporov** z barvnimi obročki, glej Označevanje uporov.

**Čvrstost** Glej Žilavost.

**d.d.** Glej Delniska družba.

**d.n.o** Glej Družba z neomejeno odgovornostjo.

**d.o.o.** Glej Družba z omejeno odgovornostjo.

**DA** Kratica: double acting - dvostranski delovni valj. **DAB** Ang. Digital Audio Broadcasting, tehnologija za digitalno radijsko oddajanje / sprejemanje. Na nekem določenem spektru lahko ponuja več radijskih programov kakor analogni FM radio.

**Dahpapa** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine: die Dachpappe - strešna lepenka.

**Dajalnik signalov** Naprava, ki **IZDAJA UKAZE**:

1. Na osnovi **meritev vhodnih veličin** in
2. Na osnovi **obdelave** tako pridobljenih **podatkov**. Rezultat obdelave pa je **odločitev** (npr.: je optični signal dovolj močan ali ne).

Primeri dajalnikov signalov: stikalica, končna stikalica, Reedov kontakt, fotocelica itd. Razl. Senzor.

**Daljinski upravljalnik** Elektronska naprava, s katero lahko na krajše ali srednje razdalje (nekje 6 do 20 m) upravljamo neko drugo napravo. Prim.

Brezdotično aktiviranje kontaktov.

**Daljinsko stikalo** Glej Kontaktor. Razl. brezžično stikalo (geslo Stikalo).

**Dalton** Enota za atomsko in molekulska maso. Znaša  $1,660566 \times 10^{-24}$  g (1/12 mase ogljikovega izotopa  $^{12}\text{C}$ ). Sin. atomska masna enota, ame.

**Daltonov zakon** Skupni tlak vlažnega zraka p je enak vsoti delnih (parcialnih) tlakov suhega zraka  $p_z$  in vodne pare p'.

$$p = p_z + p'$$

Prim. Vlažnost.

**Datoteka** Urejena skupina računalniških podatkov, ki predstavlja zaključeno celoto. Po vsebini ločimo tekstovne, zvočne, video ~, ~ z risbami, slikami itd. Datoteke so shranjene na trdem disku. Da jih lažje najdemo, jih zlagamo v mape.

**DATV** Digitalna ATV, glej ATV.

**dB** Decibel, glej Bel.

**DB25** Glej RS-232. Sin. DB-25.

**DC** Enosmerni tok, ang. Direct current. Prim. AC.

**DCS** Distributed control system. Je način računalniškega nadzora proizvodnih sistemov v primerih, ko posamezni nadzirani elementi niso združeni na skupni lokaciji (kot pri PLC), ampak so medsebojno oddaljeni in razpršeni po sistemu.

Vsaka komponenta ima svoj krmilnik, celoten sistem krmilnikov pa je povezan z omrežjem, ki omogoča komunikacijo in skupen nadzor.

**DDR** Double Data Rate, vrsta dinamičnega RAM.

**DDV** Davek na dodano vrednost. Davčna osnova je v večini primerih vse, kar predstavlja plačilo.

**De-** Predpona v sestavljenkah za izražanje odstranitve, odcepitve, izločanja, zmanjšanja, uničenja, zanikanja, smeri proč. Prim. In-.

**De Dionova prema** Glej Toga prema z deljenim gonilom.

**De Morganova zakona** Glej Pravila stikalne algebre.

**DE9** Glej RS-232. Sin. DE-9.

**Debet** **Leva stran konta** in pomeni v breme.

Prim. Konto, Kredit.

**Decentralnost** Glej Centričen.

**Decibel** Prim. Bel.

1. Enota za ojačanje ali slabljenje sistema.

2. Namesto fona enota za merjenje glasnosti.

**Decimalen** Ki temelji na delitvi enote na deset delov, desetinski: **decimalna pika** oz. **vejica** loči enice od desetin, **decimalka** je številka za decimalno vejico, **decimalne merske enote** uporabljajo predpone, ki nadomeščajo potence števila 10. Prim. Sl, Binaren, Dekaden, Stevilski sistem.

**Decimetrski valovi** Glej UHF.

**Dedukcija**

1. Sklepanje od splošnih (priznanih) dejstev k posameznim primerom. Ant. indukcija.

2. Spoznavanje novega (učenje) z abstraktним mišljenjem, z zgoščenim razmišljanjem. Vključnih je manj čutnih zaznav. Ant. indukcija.

3. Izvajanje, izpeljevanje. Lat. deductio.

**Default** V računalništvu: avtomatično **privzeta nastavitev** programske opreme ali naprave, kadar uporabnik ne posega v nastavitev.

**Defektaža** Pregled strojnih delov, ki mu sledi **popis**, naročilo ali izdelava **slabih delov**. **Defekt**: napaka, okvara, poškodbja, pomanjkljivost. Prim. Diagnostika, Detekcija.

**Defektoskopija Neporušitvena** metoda za odkrivanje **napak** (defektov): **ultrazvočna**, **magnetna**, **penetrantska**, **radiografska kontrola**, **kontrola pro-pustnosti**, **akustična emisija** itd. Ang. NDT Non Destructive Testing.

Neporušitvene kontrole nam **odkrivajo**:

- nepravilnosti in napake materiala (npr. razpoke)
- neprimerno kvaliteto materiala
- strukturo, kemijsko analizo, napetosti materiala
- dimenzije, fizikalne in mehanske lastnosti

**Prednosti** neporušitvenih metod:

- ne poškoduje materiala, ki ga pregledujemo
- nimajo vpliva na funkcionalnost preizkušanja,
- isti vzorec lahko pregledamo z več metodami (pregled lahko tudi ponovimo),
- kontrola lahko pogosto izvajamo tudi med obravovanjem,

- spremljamo lahko mehanizem napake (npr. širjenje loma),
- za izvajanje kontrole običajno zadošča le čiščenje (ni potrebna posebna priprava),
- merilna oprema je običajno prenosna.

Obstajajo pa tudi **slabosti**: lastnosti običajno merimo posredno, nekatere metode zahtevajo večjo varnost pri delu, interpretacija rezultatov zahteva posebej izobraženi kader, oprema in pribor sta ponavadi zahtevnejša, dražja.

**Defibrilator** Naprava, s katero prekinemo fibrilacijo - nekoordinirano krčenje srčnih mišičnih vlačen. Prim. Reševalni znaki.

**Deflektor** Naprava, ki preusmerja, odklanja (tok plinov, delcev) ali pa določa odklon (npr. na kompasu). Ang. deflect: odkloniti, zaviti.

**Deformabilnost** → Preoblikovalnost, Duktilnost.

**Deformacija** **Sprememba oblike** ali dimenzijski predmeta pod vplivom zunanjih sil.

Glede na **POVRĀČLJIVOST** razlikujemo dve vrsti deformacij:

- **začasna oz. elastična** deformacija: po prenehanju delovanja zunanjih sil dobi telo zopet svojo prvotno obliko in dimenzijske.
- **stalna oz. plastična** deformacija: po prenehanju delovanja zunanjih sil predmet obdrži spremenjeno obliko in dimenzijske.

Vrstne deformacij **PO OBLIKI**:

1. **Vzdolžne** (normalne, linearne) deformacije  $\varepsilon$  (raztezek, podrobnejše: glej geslo Napetost in Hookov zakon).
2. **Prečne** (tangencialne) deformacije  $\gamma$  (podrobnejše: glej geslo Napetost in Hookov zakon).
3. **Zožitek prereza**  $\Psi$  in **zožitek  $\varepsilon_q$**  (glej Kontrakcija).



Po **PROSTORSKI SPREMENIMBI** delcev ločimo:

a) **Homogeno** deformacijo, pri kateri imajo tudi deformirani delci paralelepipedno obliko.

b) **Nehomogeno** deformacijo, pri kateri se z deformacijo pojavi tudi **lokalno zoževanje** ali **izbočenje prereza** (glej Kontrakcija). Lokalno zoževanje je značilno za nateg, lokalno izbočenje pa za tlak.



**Deformabilnost**: glej Preoblikovalnost.

**Deformacija kovin** Če obremenimo kristalno rešetko kovine z neko silo, se le-ta **najprej elastično deformeira** (ukrivi):



Tako, ko preneha delovanje zunanje sile, se rešetka b) povrne v prvotni položaj a).

**Pri obremenitvi prek meje elastičnosti** pa pride do datno še do majhnih premikov kristalnih delcev. Pri tem se lahko premaknejo skupine rešetki, ne da bi med njimi prenehalo kohezija (povezava). Ta pojav imenujemo **drsenje**, **translacija**, **dislokacija**:






Po prenehanju delovanja zunanjih sil **elastični del deformacije izgine**. Kristalni delci, ki so se relativno premaknili, pa ne zdrsijo več nazaj - nastopi **trajna (plastična) deformacija**, kovina se **preoblikuje** (stanje d).

Pri preoblikovanju se struktura materiala spremeni, **kristali se** zaradi plast. deformacije **raztegnejo**, tako da dobimo pri zadostnem pritisku **vlaknasto strukturo**, ki poteka v smeri preoblikovanja:



Zgornja slika se nanaša na predhodne slike a), b), c) in d). Prikazuje spremembo vlaknaste strukture iz stanja a) (levo) v stanje d) (desno).

Na spodnjih slikah je prikazana struktura kolenske gredi, če je ta ulita (1), če je izdelana z odrezavanjem (2) ali pa plastično oblikovana (3):



Nedvomno ima najboljše mehanske lastnosti plastično preoblikovana (npr. kovana) gred, prav zato ugodne vlaknaste strukture.

Materialu povrnemo prvotne trdnostne lastnosti z **rekristalizacijskim žarjenjem**.

**Deformacijska trdnost** Napetost, ki je potrebna, da nastopi trajna deformacija oz. da v danih razmerah material **preide v plastično stanje**. Pri topilu preoblikovanju je deformacijska trdnost odvisna predvsem od temperature in od preoblikovalne hitrosti. Pri hladnem preoblikovanju pa preoblikovalna trdnost nima posebnega vpliva. Sin. preoblikovalna trdnost, oznaka  $K_f$ . Prim. Specifični deformacijski odpor.

**Defragmentacija** Sestavljanje razdrobljenih delov datotek v datotečnem sistemu.

**Dejanska mera** Vrednost določene dimenzijske **na izdelku**, ki jo ugotovimo z **merjenjem**. Prim. Imenska mera, Toleranca.

**Dejanski odstopek** Glej Toleranca.

**Dejavnost** Delo, dejanje ali proces, ki si prizadeva izpolniti zastavljeni cilj. Cilj pridobitne dejavnosti je ustvarjanje dobička. V Sloveniji obstaja standardna klasifikacija dejavnosti SKD, ki se uporablja zaradi razvrščanja poslovnih subjektov.

**Dejstvo** Vsaka utemeljena ugotovitev o tem, kar dejansko obstaja ali kar se je dejansko zgodilo (obstajalo) v preteklosti. Prim. Znanstvena metoda.

**Dekaden** Desetiški, ki ima za osnovo število 10: dekadni način štetja, dekadni sistem. **Dekada**: celota iz desetih delov, doba desetih časovnih enot, navadno dni. Prim. Decimalen.

**Dekantiranje** Previdno **odlivanje tekočine** nad usedlino. Razlikuj: filtracija, dekapirati.

**Dekapirati** **Odstrobiti okside** (škajo) **in druge spojine** (npr. nalič: barva, oljnati lak ipd.) običajno s **kovinske površine**, lahko pa dekapiramо tudi les, lase (odstranimo barvo z las) itd.

Stari nalič lahko odstranimo **kemično** (luženje, lahko tudi s podporo električnega toka), **toplito** (s sežiganjem, z vročim zrakom ipd.) ali z **brušenjem**. Npr. **dekapirana pločevina** - pomeni, da je pločevina lužena, odstranjeni so površinski oksidi. Beseda dekapirati izhaja iz fr. *décapier*: čistiti, ribati, zdrgniti. Razl. dekantriranje.

**Dekodirati** Prevesti znake, šifre, signale itd. v podatke. Npr.: črko A sprememimo v zaporedje binarnih števil 1000001. Prim. Kodirati, ASCII. Razl. modulacija, modem.

**Dekoracija** Okrasje, okrasitev, olepšava. Prim. Kromanje (dekoracijsko).

**Dekstrini** Ogljikovi hidrati z veliko molsko maso (2.000 - 30.000). Nastajajo pri nepopolni encimski razgradnji škroba (vsebuje jih npr. tudi pivski slad):


škrob → **dekstrin** → maltoza → glukoza

Sobrezbarni beli do rjavi vodotopni praški, ki se uporablja za pripravo lepil (npr. za znamke) in kitov.

**Dekupirati** Izrezovati, npr. dekupirna žaga - glej Žaganje. Prim. Kupirati.

**Delavnška risba** Tehnična listina, ki predstavlja predmet z vsemi potrebnimi informacijami za izdelavo tega predmeta:

- obliko in mere predmeta,
- dovoljena odstopanja od danih mer (tolerance),
- oznake za kvaliteto obdelave,
- opombe o materialu, topotni obdelavi, površinski zaščiti in podobno.




Delavnških risb za standardizirane predmete ni potrebno izdelati - le v kosovnicah jih označimo tako, kot določa standard. Prav tako praviloma ne izdelujemo delavnških risb za sestavne dele, ki jih nabavljamo od svojih dobaviteljev.

Prim. Risba, Konstrukcijska dokumentacija.

**Delavnški priročnik** Priročnik s podrobnnimi navodili za vzdrževanje neke naprave (pregled, popravila, rutinsko vzdrževanje, načrt servisiranja itd.). Namenjen je strokovnjakom za vzdrževanje. Praviloma vsebuje tudi slikovni del obrazloženimi postopki servisiranja. Prim. Vzdrževanje (dokumentacija), ang. practical manual, repair ~. Nem. Reparaturanleitung, ang. Manual. Prim. Navodila za uporabo.

**Delavnško ravnilo** Ravnilo, ki se v delavnicih uporablja za merjenje in zarisovanje ter praviloma ne omogoča večje ločljivosti od 1 mm. Zaradi svoje funkcije mora biti bolj trpežno od običajnih ravnil, pogosto ima tudi posebno obliko ali kakšne dodatke (npr. oblika kotnika), ki olajšajo delo:



Za kovinarska dela, ki ne zahtevajo velike natančnosti (npr. groba karoserijska dela), namesto delavnškega ravnila uporabimo tudi tračni meter.

**Delegiranje naloga** Pooblaščanje nekoga drugega za opravljanje določenih nalog. To je običajna sprememba v podjetju, ki raste. Deleget: pooblaščenec za zastopanje.

Vodstveni kader si želi zmanjšati količino dela tako, da razširi krog odločevalcev - to pa lahko pomeni povečanje učinkovitosti odločanja ali zmanjšanje uspešnosti odločanja (zaradi manjše usposobljenosti novih kadrov itd.).

Ob predajanju nalog nekomu drugemu je nujno treba pomisliti tudi na:

- prenos odgovornosti, ne le pristojnosti
- način, kako bomo občasno opravljali kontrolo nad njegovim delom

**Delilnik** Priprava za zasuk obdelovanca za točen kot. Z njegovo pomočjo obdelamo tiste obdelo-

vance, pri katerih moramo na njihovem obsegu kaj deliti, npr. zobjnike, štiri- in šestrobe glave vijakov in držajev, površata ipd. Je najvažnejši pribor frezalnih strojev. Nem. Teilapparat.

Najprej moramo poznati besedo **DELITEV**: pove nam, kolikokrat moramo zasukati obdelovanec, da ga bomo zavrteli za celoten krog. Označa je **z**. Delitev prepoznamo po oblikah že frezanega izdelka, npr. po tehniški risbi. Primera:

- šestroba glava vijaka ima delitev  $z=6$ , ker je obdelovanec potreben 6 zavrtet in porezkat
- zobjnik z 31 zobjmi ima delitev  $z=31$ , ker je obdelovanec potreben 31 zavrteti in porezkat

**ZGRADBA DELILNIKA**. Poznamo različne izvedbe delilnikov, ki se med seboj razlikujejo po:

- načinu vpenjanja obdelovanca (vodoravni oz. horizontalni delilnik, navpični delilnik se imenuje vrtilna plošča)
- možnostih uporabe (za direktno, indirektno in diferencialno deljenje)

Najpogosteje up. **UNIVERZALNI DELILNIK**, ki je primeren za vse tri možnosti deljenja. Glavni deli:

a) **V okrovu delilnika je kotni prenos**. Polž poganja polžasto kolo, ki preko vretena delilnika obrača vpeti obdelovanec. Polžasto kolo ima navadno 40 zob. Prestavno razmerje je v tem primeru 40:1. To pomeni, da se pri 40 vrtljajih polža polžasto kolo zavrti enkrat, s tem pa tudi obdelovanec.

b) Na gred polža je nataknjena delilna plošča z luknjami, ki se ne vrta s polžem. V indirektnem načinu deljenja je z aretirnim zatičem fiksno povezana z ohišjem, v diferencialnem načinu pa poganja menjalne zobjnike. Lukne delilne plošče so natančno pozicionirane, saj je prav od njih odvisna natančnost delitve.

Z gredjo polža je togo povezana delilna ročica. To pomeni: z vrtenjem delilne ročice vrtimo tudi polž delilnika. Preko posebnega zatiča delilne ročice lahko položaj delilne ročice fiksiramo na delilno ploščo.

Med delilno ploščo in delilno ročico se nahajajo škarje - pripomoček pri indirektnem deljenju.


c) **Vmesne zobjnike** za diferencialno deljenje ponavadi skladščimo posebej.

**UPORABA DELILNIKOV.** Delimo lahko:

1. **Direktno** oziroma neposredno. Pri tem načinu deljenja sta delilna plošča in obdelovanec na isti osi, kar pomeni: kolikor se zavrti delilna plošča, toliko se zavrti tudi obdelovanec. Pri serijski proizvodnji lahko z direktnim načinom deljenja dosegamo natančnosti ± 6".

Uporabljamo lahko:

- poceni delilnike za direktno deljenje, ki imajo delilno ploščo že pravilno nameščeno
- univerzalne delilnike, pri katerih moramo najprej izklopiti polž od polžastega kolesa, nato pa še nastaviti ustrezno delilno ploščo



Pri direktnem deljenju je delilna plošča razdeljena na enakomerne razdelke z luknjami, zarezami ali z drugimi oznakami. Običajno imamo 24 ali 36 razdelkov.

Število razdelkov na delilni plošči imenujmo **r**.

Izračunati moramo **n** - število razdelkov, ki jih je potreben zasukati vsakokrat, ko nastavimo obdelovanec za naslednje frezanje. Velja enačba  $n = r/z$ .

Če n ni decimalno število, tedaj obdelovanec vsakokrat zavrtimo za n zarez.

Direktno lahko delimo samo v primeru, ko je r deljiv s številom z brez ostanka.

**Primer 1:**

Na delilni plošči imamo 24 lukenj, število razdelkov je torej  $r = 24$ . Izdelati moramo zobjnik z 12 zobjmi, delitev je torej  $z = 12$ .

Izračunamo  $n = r/z = 24/12 = 2$ . To pomeni, da bomo vsakokrat po frezanju zavrteli delilno ploščo za 2 luknji.

**Primer 2:**

Na delilni plošči imamo 24 lukenj, število razdelkov je torej  $r = 24$ . Izdelati je treba zobjnik z 13 zobjmi, delitev je torej  $z = 13$ .

Izračunamo  $n = r/z = 24/13 = 1 + 11/13$ . V tem primeru pa r ni deljiv s številom z! To pomeni, da z direktnim deljenjem te delitve ne moremo izvesti.

2. **Indirektno** oziroma posredno lahko delimo z univerzalnim delilnikom, ki ima vklapljen polžasti prenos. Delilna plošča z luknjami je ves čas aretirana. To pomeni, je z aretirnim zatičem fiksno povezana z ohišjem. Ne vrvi se s polžem, temveč miruje. Vedeti moramo, da ima polžasto kolo 40 zob. Opraviti moramo 3 korake:

a) Izračunamo število vrtljajev delilne ročice n:

$$n = \frac{40}{z}$$


n moramo zapisati tako:

- da bomo vedeli, koliko je celih vrtljajev,
- preostanek izrazimo z ulomkom.

Med celimi vrtljaji in preostankom zapišemo znak +. Primer pravilnega zapisa števila vrtljajev delilne ročice pri  $z=9$ :

$$4 + \frac{4}{40} \quad \text{ali} \quad 4 + 4/40$$

polževno kolo



b) Izbrati moramo pravilno delilno ploščo in pravilni niz lukenj. Izbor je odvisen od preostanka, ki je napisan v oblikah ulomka.

Navadno imamo na razpolago tri delilne plošče s po šestimi nizi lukenj:

- I. delilna plošča: 15, 16, 17, 18, 19, 20
- II. delilna plošča: 21, 23, 27, 29, 31, 33
- III. delilna plošča: 37, 39, 41, 43, 47, 49

S temi delilnimi ploščami lahko delimo do 50 delitev. Nad 50 pa lahko delimo le mnogokratnike števil od 1 do 50.

V našem primeru je preostanek 4/40. S krajšanjem ulomka dobimo 2/20. Pogledamo, na kateri plošči imamo 20 lukenj - izberemo torej I. delilno ploščo in niz z 20 luknjami.

Ko smo izbrali ustrezno delilno ploščo, vpnemo obdelovanec na delilnik. Nato na delilnik montiramo še izbrano delilno ploščo in jo aretiramo z aretirnim zatičem. Zatič delilne ročice vtaknemo v prvo luknjo izbranega niza (v našem primeru je to niz z 20 luknjami).

Zatem še pravilno nastavimo škarje delilnika:

- prvi krak škarji nastavimo na prvo luknjo (v katero je že vtaknjen zatič),
- drugi krak škarji zavrtimo za preostalo število lukenj naprej (v našem primeru za 2 luknji); pri tem ne štejemo tiste luknje, v katero je že vtaknjen zatič!

c) Delimo tako, da delilno ročico:

- najprej zavrtimo za cele vrtljaje
- nato v isti smeri zavrtimo še za preostanek
- Ko smo delilno ročico pravilno zavrteli, jo z zatičem takoj fiksiramo na delilno ploščo nato pa nastavimo škarje na naslednjo pozicijo!
- Delilno ročico moramo vrтeti vedno v isti smeri (v desno), da ne naredimo napake!

#### Primer 1:

Izdelati moramo zobnik z 32 zobmi, delitev je torej  $z = 32$ .



$$\text{Izračunamo } n = 40/z = 40/32 = 1 + 8/32.$$

Izberemo I. delilno ploščo s 16 luknji.

$$n = 1 + 8/32 = 1 + 4/16$$

Iz izračunanega sledi, da moramo za 32 delitev delilno ročico vsakokrat zavrteti:

- najprej za 1 cel vrtljaj,
- nato pa še za 4 luknje na krogu s 16 luknji, na I. delilni plošči.



#### Primer 2:

Izdelati moramo zobnik z 51 zobmi, delitev je torej  $z = 51$ .

$$\text{Izračunamo } n = 40/51, \text{ celih vrtljajev ni.}$$

Nobena delilna plošča nima 51 luknji. Število 51 je sicer deljivo s 17 ( $51 = 3 \times 17$ ). Vendar je problem v tem, ker število 40 ni deljivo s 3.

Torej: z indirektnim deljenjem ne moremo izdelati takšnega zobnika!

**Diferencialno** delimo takrat, ko za zahtevano delitev z nimamo na voljo delilnih plošč s primernim številom lukenj. Zato ne moremo deliti niti direktno in niti indirektno. Npr.  $z = 53$ .

Za dobro razumevanje diferencialnega deljenja je postopek potrebno PREBRATI VEČKRAT:


- a) Določimo pomožno delitev, ki jo imenujemo  $x$ . To je najbližja delitev, ki jo lahko indirektno delimo. Izračunamo si, kako bomo indirektno delili z  $x$ : cele obrate in tudi preostanek.

Za naš primer si izberemo najbližje okroglo število  $x = 50$ ,  $n = 40/50 = 4/5 = 16/20$ . Izbrali smo torej I. delilno ploščo in niz iz 20 lukenj.

- b) Sedaj izračunamo majhen popravek zasuka (diferencial) za razliko  $z - x$ . To naredimo tako, da določimo menjalne zobjnike.


Če smo izbrali x večji od z, tedaj bo zasuk obdelovanca pri pomožni delitvi premajhen in ga bomo zato z diferencialnim deljenjem povečali. Delilna plošča se mora zato vrтeti v isti smeri kot delilna ročica, potrebovali bomo parno število zobjnikov (2 ali 4):

$$A \quad i = \frac{40}{x} \cdot (x-z) = \frac{z_1 \cdot z_3}{z_2 \cdot z_4}$$



Če pa je zbran x manjši od z, tedaj moramo zasuk obdelovanca pri pomožni delitvi zmanjševati. Potrebujemo 3 zobjnike, zato da se bo delilna plošča vrtela v nasprotni smeri vrtenja delilne ročice:

$$B \quad i = \frac{40}{x} \cdot (x-z) = \frac{z_1 \cdot z_3}{z_2}$$



Na univerzalnih frezalnih strojih so so navadno na voljo zobjniki z naslednjim številom zob: 24, 27, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 48, 56, 64, 72, 86, 100 in 127.

V našem primeru dobimo rezultat:  $i = 4/5 \cdot 3$ . Ker imamo  $x$  manjši od  $z$ , bomo izbrali 3 izmed razpoložljivih zobjnikov, delilna plošča se bo vrtela v nasprotni smeri vrtenja delilne ročice. Izberemo  $z_1 = 24$ ,  $z_2 = 40$  in  $z_3 = 32$ .


- c) Ko so določeni menjalni zobjniki, jih priklučimo na delilnik. Priklučimo tudi delilno ploščo. Nato izključimo aretirni zatič in s tem dovolimo vrtenje delilne plošče. Zatič delilne ročice vtaknemo v prvo luknjo delilne plošče. Nastavimo še škarje, tako kot je to opisano pri indirektnem deljenju. V našem primeru je število celih vrtljajev enako 0, preostanek pa je 16 od 20 lukenj.

V delilnik vpnemo obdelovanec in ga prvič obdelamo. Nato izključimo zatič delilne ročice in zavrtimo delilno ročico v desno. Vrtenje se bo preko polža prenašalo na polžasto kolo in na vreteno delilnika. Vreteno delilnika bo zavrtelo obdelovanec, obenem pa bo vrtenje prenašalo tudi v nasprotno smer: na menjalne zobjnike, stožaste zobjnike in na delilno

ploščo. Pri differenc. deljenju se torej vrtita tako delilna ročica kot tudi delilna plošča!


Delilno ročico vedno zavrtimo v desno. Bodimo pozorni na smer obračanja delilne plošče, ki se vrti počasneje. Smer je odvisna od tega, ali je večji z ali x. Če je večji x, tedaj se delilna plošča vrti v desno, tako kot ročica. Če pa je večji z, tedaj se delilna plošča vrti v levo, nasprotno smeri vrtenja ročice. Če se delilna plošča vrti v napačno smer, tedaj smo določili napačno število menjalnih zobjnikov.

Ročico delilnika zavrtimo v desno tako dolgo, dokler ga z zatičem ne zataknemo v izbrano luknjo na delilni plošči. Tako zatem nastavimo škarje v naslednjo pozicijo. Ko zmo obdelovanec obdelali, postopek ponovimo.



**Delilnik napetosti** Glej Potenciometer.

**Delni prelez** Risba, ki prikazuje predmed v pogledu, neko njegovo podrobnost pa v prerezu. Prerez in pogled ločuje črta C. Ponavadi na ta način prikazujemo ugreznine:



**Delniška družba** Družba, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice, kratica **d.d.** Na nemško govorčem področju se ta oblika družbe imenuje Aktiengesellschaft, kratica AG. Angleži imajo kratico Ltd. - Public Limited Company, tudi private company limited by shares.

**Delo** Zavestna in v naprej premišljena človekova dejavnost, ki se opravlja z določenim namenom in je usmerjena k uresničevanju v naprej določenega cilja.

Delovni proces organiziramo tako, da bo delo čim bolj učinkovito, produktivno.

**Delo, fiz.** Produkt sile in premika predmeta v smeri sile. Oznaka je A ali W (work), merska enota je J:

$$A = F \cdot s \quad [J]$$

F ... sila [N]

s ... pot [m]

**DELO PRI VRTEMU** je produkt konstantnega navora in zasuka okoli te osi:

$$A = M \cdot \varphi \quad [J]$$

M... navor [Nm]

φ ... kot zasuka [rad]

**Delo tlaka** pri stiskanju / raztezanju:

$$A = p \cdot \Delta V \quad [J]$$

p ... stalni tlak [Pa = N/m²]

$\Delta V$  ... spremembra prostornine telesa [ $m^3$ ]

**Delo** pri stiskanju ali raztezanju **prožne vzmeti**:

$$A = k \cdot x^2/2 \quad [J]$$

k ... konstanta vzmeti [ $N/m$ ]

x ... raztezek (skrček) vzmeti [m]

**Električno delo:**

$$A = Q \cdot U \quad [J]$$

Q ... prenos elektrine [ $C = As$ ]

U ... napetost [V]

**Termodinamično** delimo delo na **absolutno delo** (zaprti sistemi) in **tehnično delo** (odprtii sistemi).

Delo je **pozitivno**, če ga pridobimo iz sistema (npr.: raztezanje plinov poganja bat, ki poganja avto) in **negativno**, če ga sistemov dovajamo (npr.

stiskanje plinov, ko napihujemo balon).

Delo v bistvu meri izmenjavo energije med telesi. Opravi se le, če s silo premaknemo nek predmet!

**Delovna dokumentacija** Dokumenti, ki služijo za:

- pripravo inšpekcijskega pregleda / tehničnega pregleda naprave
- pregled podatkov o zavarovanemu v zvezi s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem
- priprava dela, odredbo dela, zaključek dela, kontrolo kvalitete, stroškov in rokov izdelave

Opazimo, da različne službe na različen način razumejo pomen delovne dokumentacije. Pri podrobnejših opisih bomo imeli v mislih predvsem tehnično delovno dokumentacijo: delovni dnevnik, delovni nalog, delovni list, nalog za izdajo materiala, povratnica materiala, nalog za izdajo orodja, deavniška risba, obvestilo o izmetu, dobavnica sestavnih delov, sestavov in izdelkov.

Prim. Tehnološka dokumentacija.

**Delovna faza** Zaključen del procesa (npr. tehničkega), npr. montaža, površinska obdelava itd.

Zajema več zaporednih postopkov (operacij). V eni delovni fazi se obdelovane preoblikuje do določene stopnje, vendar z njo še ne dosežemo želenega končnega cilja. Prim. Gantogram.

Delovne faze si v proizvodnji določamo za boljši pregled nad celotnim proizvodnjenim procesom.

**Delovna moč** Tisti del navidezne moči pri izmeničnem toku, ki jo porabi uporabnik. Je produkt navidezne moči in kosinus faze premika:

$$P = U_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos \varphi$$

φ je fazni premik med napetostjo in tokom.

**Delovna operacija** Glej Delovni postopek.


**Delovna sredstva** Sredstva, ki sodelujejo v večjem številu delovnih procesov, pri tem se postopoma obrablajo, vendar ohranajo svojo obliko. Delimo jih na osnovna in obratna sredstva.

**Delovne komponente - pnevmatika** Glej Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah, točka 5. Naprave, ki jih stisnjen zrak poganja.

**Delovni diagram** Diagram, pri katerem se lahko delo izrazi s ploščino.

Ker je po definiciji delo produkt sile in poti v smeri sile, je prva oblika delovnega diagrama F-s diagram (sila F na ordinati in pot s na abscisi).

Pri plinih običajno izberemo p-V diagram (tlak p je na ordinati in volumen V na abscisi), npr.:



Pri prehodu iz točke A v točko B se volumen V povečuje (raztezanje, ekspanzija), medtem ko tlak p pada. Opravljeno je pozitivno delo.

Pri prehodu iz točke B v A se volumen V manjša (stiskanje, kompresija), medtem ko tlak p narašča. Opravljeno delo je negativno.

**Delovni dnevnik** Vrsta dnevnika, v katerem dijak vpisuje pridobivanje znanja pri praktičnem pouku.

**Delovni kontakt** Elektrotehn.: fizični kontakt, ki je v osnovnem stanju razklenjen in se sklene ob aktivaciji. Sin. zapiralni kontakt, zapiralo, zapirač. Ang. NO (normally opened). Prim. Stikalo. Simbol:



**Delovni krožni proces** Glej Desni krožni proces.

**Delovni nalog** Dokument, katerega osnovni namen je spremeljanje (nadziranje) izdelave naročenih izdelkov ali opravljanja storitev. Razpiše se:

- za večje količine naročenih izdelkov ali storitev
- za izdelke z več sestavnimi deli
- za storitev, pri katerih sodeluje več različnih služb (tudi za naročilo in obračun stroškov popravil)

### Vsebina delovnega naloga:

1. Šifra, naročnik oz. nosilec stroškov, naziv in količina naročenega končnega izdelka oz. opis naročene storitve.
2. Seznam in količina vseh surovin ter polizdelkov za izdelavo naročila.
3. Seznam in količina tehnoških postopkov / storitev za določen izdelek.

Pred izdelavo del. naloga je potrebno poznati:

- končni izdelek: sestavna risba, kosovnica, tehnoški-operacijski-inštruktažni list, normativi itd.
- šifre končnega izdelka in posameznih sestavnih delov (šifrant)
- dobavitelje / partnerje / kooperante

Prim. Spremljevalna dokumentacija.

**Delovni pomnilnik** Glej RAM.

**Delovni postopek** V naprej predpisano zaporedje opravil, ki je običajno dokumentirano v pisni obliki, glej Opis delovnega postopka. Sin. delovna operacija.

Če je delovni postopek vezan na obdelavo, predelavo ali izdelavo, ga imenujemo tehnoški, izdelovalni postopek oz. tehnoška operacija.

**Delovni priključek, vod** V pnevmatičnem omrežju: priključek, ki vodi do delovnih komponent, npr. do cilindrov. Rišemo ga s polno črto:

Delovni vod

Glej Potni ventil (delovni priključek), Cevi za pnevmatično omrežje (delovni vod).

**Delovni stroj** Stroj, ki prejema mehansko delo od pogonskega stroja (pogonski stroj ga poganja):



Primer: ventilator (črpalka, stružnica itd.) je delovni stroj, ki ga poganja elektromotor (ki je pogonski stroj); bager je delovni stroj, ki ga poganja motor z notranjim zgorevanjem (pogonski stroj).

**Delovni tlak** Tlak stisnjenega zraka ali hidravličnega olja, ki je potreben na posameznem delovnem mestu, da pnevmatične ali hidravlične naprave pravilno delujejo. Nastavimo ga z regulatorjem tlaka. Občajno se delovni tlak nastavi na 6 bar, zelo redko pod 4 bar ali nad 10 bar. Prim. Tlak.

**Delovni valj** Valj z batom, namenjen za opravljanje dela. Pregled delovnih valjev opisujeta gesla Pnevmatični cilindri in Hidravlični cilindri, preračun pa opisujejo gesla Enosmerni delovni valj, Dvosmerni delovni valj in Delovni valj - preračun.

**Delovni valj - preračun** Delovni valji morajo vsekakor zagotavljati zadostno silo  $F_{valja}$ , če želimo z njimi opravljati načrtovano delo. Pri preračunu izhajamo iz definicije tlaka. Če je delovni valj že izbran, tedaj lahko izračunamo zahtevani nadtlak  $p_e$ :


$$p_e > \frac{F_{valja}}{A \cdot \eta_{hm}}$$

$\eta_{hm}$  je hidravlično - mehanični izkoristek

Kadar pa imamo  $p_e$  že poznan, lahko izračunamo površino bata A:

$$A > \frac{F_{valja}}{p_e \cdot \eta_{hm}}$$


Izračunana površina bata A je enaka  $A_1$  ali  $A_2$ , odvisno od položaja batnice:



Če je premer bata D, premer batnice pa d, velja:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_1}{\pi}} \quad D = \sqrt{\frac{4 \cdot (A_2 + \frac{\pi \cdot d^2}{4})}{\pi}}$$

Proučimo še volumske tokove hidravličnega valja:



Predpostavimo, da velja  $q_{v1} = q_{v2}$ . Če upoštevamo kontinuitetno enačbo  $q_{v1} = A_1 \cdot v_1 = q_{v2} = A_2 \cdot v_2$ , in  $A_1 > A_2$ , potem ugotovimo:  $v_2 > v_1$

Ob predpostavki  $v_2 = v_1$  pa ugotovimo  $q_{v1} > q_{v2}$

Seveda so realne razmere odvisne od obremenitve, pa vendarle: pri dvostravnih valjih z enostransko batnico (torej z različno površino bata na levih in desnih strani) bo volumski tok olja pri izvleku drugačen od toka pri uvleku!

**Delovni ventil** Ventil, ki napaja delovne valje (aktuatorje). Praviloma imajo priključke z velikimi premeri cevi, da lahko zagotavljajo zadosten pretok zraka. Prim. Potni ventil.

**Delovno stanje** Aktivno oz. aktivirano stanje. Nastane, ko na neko napravo (npr. potni ventil, stikalo) deluje ali je delovala zadostna sila, ki jo preklopi iz mirovnega oz. osnovnega stanja.

**Delovno vreteno** Glej Pinola.

**Demodulacija** Izločitev nihanja z nižjo frekvenco iz moduliranih nihanj. Prim. Modulacija.

**Demontaža** Razstavljanje sestavljenih komponent na manjše sestave oziroma na posamezne strojne elemente. Prim. Montaža.

Postopek demontaže je ponavadi opisan v spremni dokumentaciji proizvajalca naprave (obratovalna navodila ali prospekt stroja) in je praviloma sestavljen iz več poznanih operacij, npr. vijačenje, dviganje, žigosanje, vrtanje, rezanje itd.

Največja nevarnost je, da razstavljene naprave ne bomo več znali pravilno sestaviti. Zato je potrebno POSEBNO POZORNOST POSVETITI:

a) **Zbiranju, proučevanju in arhiviranju** razpoložljive spremne dokumentacije. Poznati moramo postopek demontaže, montaže in tudi način delovanja naprave. Obvezno moramo preveriti, ali imamo na razpolago potrebno orodje, rezerve dele in material: enostavne strojne elemente (matice, vijke, kovice itd.), olja, masti, paste ... Če karkoli ne razumemo, se posvetujemo s strokovnjaki. Pravilno arhiviranje dokumentacije pomeni, da jo bomo po potrebi tudi čez daljše časovno obdobje zlahka našli.

b) **Oznacevanju** razstavljenih sestavnih delov, še posebej pri zahtevnejših napravah. Izbrati si moramo čim bolj pregleden in razumljiv način označevanja.

Posebej se posvetimo elementom, ki morajo biti glede na drug element na poseben način pozicionirani. Konkreten primer je pravilno ujemanje vrtenja motorske in odmične gredi pri motorjih z notranjim zgorevanjem - če nastavimo napako, se bodo ventili narobe odpirali! V takih primerih pozicije dodatno označimo, da kasneje pri montaži ne prihaja do nepotrebnih težav.

c) Sprotnemu **beleženju** in **risanju**:

- skic, ki nam pomagajo pri nejasnostih, npr. mazalne poti, oblike pravilnih varoval, tesnil itd.; pomaga lahko tudi fotografiranje
- vprašanje in detailov, ki jih ne razumemo; krog neznank moramo skrčiti na minimum
- opažanje, predvsem nepredvidenih poškodb, ki smo jih opazili; tega ne smemo pozabiti

**Denaturacija**

1. V biokemiji proces (ki je redko reverzibilen), v katerem naravne snovi izgubijo prvočne lastnosti in / ali strukturo. Trodimenzionalna struktura molekule se spremeni iz naravnega stanja, ne da bi se pri tem razcepile kovalentne vezi. Primer: sprememba prostorske strukture prote-

inov - porušitev terciarne in sekundarne strukture, medtem ko peptidna veriga ostane nepoškodovana. Zaradi denaturacije lahko pride do **koagulacije proteinov**. Denaturacijo **lahko povzročajo kisline, baze, alkoholi,ioni težkih kovin,detergenti** (površinsko aktivne snovi), **visoka temperatura** itd.

2. Pri tehničnih postopkih način, s katerim naredijo nekatere snovi za živilstvo neuporabne. Npr.:  
 - z dodatkom metanola ali piridina denaturirajo tehnični etanol  
 - tehnični natrijev klorid obarvajo, da je v živilstvu neuporaben

**Dendrit** Drevesom podobna oblika, npr. smrečici podobna kristalna oblika železa. Tudi manjši podaljšek telesa živčne celice, po katerem se dovaja živčni impulz.

**Depolimerizacija** Razcep polimera na monomere. Prim. Polimeri.

**Depozicija** Snov na površini, nanos. Tudi polog.


**Derivat** Spojina, pridobljena iz neke snovi. Primer: bencin je derivat iz nafte.

**Desalinacija** Mehčanje vode.

**Desetinski** Glej Decimalen.

**Desetiški** Ki ima za osnovo število deset, npr.: desetiški sestav. Prim. Številski sestav.

**Desktop** Namizni računalnik.



**Desni krožni proces** Krožni proces, pri katerem se del dovedene topote pretvarja v delo. Primer takšne naprave: motor z notranjim zgorevanjem. V diagramu p-V se ta krožni proces vrši v **smeri urinega kazala** in od tod ime **desni** krožni proces. Sin. Delovni krožni proces.

**Destilacija** Ločevanje komponent v zmesi na osnovi razlik v vreljšu posameznih sestavin.

Potek postopka:

1. Uparitev komponente iz ločevane zmesi s segrevanjem in / ali z ustvarjanjem vakuma.
2. Ponovno utekočinjenje (kondenzacija) par.
3. Lovljenje tako pridobljenega dela zmesi.

S kondenzacijo pridobljena snov je **destilat**. Del, ki ni prešel v plinsko fazo, je **destilacijski ostanek**.

Z **enostavno destilacijo** ločimo snov z zelo različnimi vreljšči, s **frakcionirano** (večkratno) **destilacijo** pa ločimo snov z zelo podobnimi vreljšči. Pri termično občutljivih snoveh in snoveh z zelo visokimi vreljšči uporabljamo **vakuumsko destilacijo**. **Suha destilacija** je postopek, pri katerem suhe snovi (npr. les ali premog) segregamo brez zraka, ločujemo pa hlapne sestavine ali razpadle produkte - to je pravzaprav piroliza.

Uporaba: v rafinerijah nafta, pridobivanje žganih pijač, eteričnih olj, destilirane vode. Suha destilacija premoga rabi za proizvodnjo kurilnega mestnega plina in katrana.

**Destruktiven** Razdiralen, škodljiv, rušilen, uničevalen, nevaren

**Dektekcija razpok** Glej Defektoskopija.

**Dektektor** Naprava (aparat) za odkrivanje česa: ~ dima, strupov, laži. **Dektekcija**: odkrivanje, ugotavljanje, prepoznavanje. V tehniki zajema detekacija predvsem iskanje, **LOCIRANJE** napak oz. nenormalnosti: PGT - prisluškuj, glej in tipaj. Ang. **detect**: odkriti.

Če beseda dekter označuje le **sestavni del**, ki meri neko fizičalno veličino, potem je to **senzor**.

**Deviacija** Odstopek od srednje, prave vrednosti, **odmik**. Odklon od pravilne, normalne smeri, poti.

**Standardna deviacija** - glej Normalna porazdelitev.

**Deverjer** Težki vodik oz. težki izotop vodika. Ima masno število 2, njegovo jedro sestavlja proton in nevron. Navadni vodik pa ima masno število 1

(jedro ima le eden proton). Oba izotopa kažeta opazne razlike pri nekaterih lastnostih. Prim. Težka voda.

**Dezoksidacijska sredstva** Snovi, ki se dodajajo raztaljenim kovinam, da iz njih odstranijo škodljivi kisik in ga vežejo v obliki žlindre, ne da bi pri tem poslabšale kakovost kovine.

**DHCP Omrežni protokol** za **dinamično nastavitev gostitelja**, ang. Dynamic Host Configuration Protocol. S pomočjo tega protokola računalnik **avtomatično** zahteva IP naslove priključenih naprav **od DCHP strežnika** (serverja) - ni potrebno, da jih administrator vnaša ročno.

Namen uporabe DHCP protokola je **olajšanje upravljanja omrežja**, npr. preko **routerja**.

**DHCP strežnik** Vključevanje osebnih računalnikov v omrežje zahteva nastavitev **omrežnih lastnosti**: IP naslov, maska omrežja, naslov IP prehoda, naslov DNS strežnika itd.

Navedene nastavitev lahko opravimo ročno, lahko pa si olajšamo delo in v ta namen uporabimo DHCP strežnik. DHCP strežnik je računalnik, ki vsakemu računalniku v ustrezem omrežju posreduje podatke o omrežnih lastnostih.

Pri nastavljivih lastnosti TCP/IP protokola izberemo le vrednost **Samodejno dobi IP naslov** in DHCP strežnik poskrbi, da vsak računalnik v omrežju dobi svoj enolično določen IP naslov in ostale podatke.

**Di-** Prvi del zloženek, ki izraža, da se kaj nanaša na število dve.

**Diafragma** Opna, membrana. Ang. diaphragm.

**Diagnostika - medicinska** Ugotavljanje in določanje bolezni.

**Diagnostika - tehnična** Ni le postopek za odkrivanje razlogov za tehnične napake.

Tehnična diagnostika je veda, ki se ukvarja s prepoznavanjem stanja sistema in obsegata:

• **detekcijo**: odkrivanje, zajemanje in analizo podatkov, v fazi detekcije razlikujemo:

• **test diagnostika**: preizkus zadovoljivega opravljanja naloga (ukaz + izvrševanje ukaza)

• **funkcionalna diagnostika**: preizkus odzivanja (dajanje signala + vrednotenje odgovora)

• **UGOTAVLJANJE RAZLOGOV** za napake in

• **ukrepanje** - kar pa še ne pomeni nujno tudi odprave napak, ukrepanje je tudi iskanje dobiteljev ustreznega strojnega dela itd.

Diagnostika je sestavni del **vzdrževanja glede na stanje**. Prim. Defektaža, Detekcija, Pregled.

**Diagonalne pnevmatike** Glej Karkasa.

**Diagram** Grafično prikazana **funkcijska odvisnost dveh količin**, navadno v koordinatem sistemu. Prim. Risba.


**Diagram napetost - raztezek** Glej Natezni preizkus.

**Diagram σ-ε, diagram R-ε** Glej Natezni preizkus.

**Diagram pot-čas** Prikaz odvisnosti poti delovnih komponent od časa. Za risanje veljajo enaka priporočila kot pri diagramu pot-korak, le da v tem primeru **oddaljenost med koraki** ustreza **času**, ki je potreben za določeno gibanje.

Poglejmo primer!

Naročnik lahko zahteva naslednji časovni potek izvajanja korakov:



V zgornji vrsti so oštevilčene meje korakov od 1 do 3, spodnja vrsta pa kaže čas od 0 do 3 sekunde. Opazimo, da mora izvlek dvosmernega valja 1A1 trajati 2 sekundi, uvlek pa 1 sekundo.

Diagram pot-čas nam je pokazal, da moramo dодati in nastaviti dva **enosmerna nastavljiva dušilna ventila**, če želimo izpolnit vse pogoje. Prim. Diagrami gibaj, Diagram pot-korak, Krmilni diagram.

**Diagram pot-korak, nomen** Diagram, ki prikaže **zaporedje pomikov** delovnih komponent. Omogoča nam boljše razumevanje delovanja in obvladovanje zahtevnejših krmilij.

Na absciso vnašamo korake, na ordinato pa pot. Če ima krmilje več delovnih komponent, rišemo diagrame za **vsak aktuator posebej**, enega pod drugim, npr.:




Diagram pot-korak omogoča **hitro razumevanje** delovanja krmilja po sistemu **VZROK** (korak) - **POSLEDICA** (pot). Dopoljujejo ga lahko informacije o vplivu signalnih členov.

Zelo pomembna lastnost diagrama pot-korak je, da ga **LAJKO IZDELAMO, ČE POZNAMO**:

1. **OBSTOJEĆE KRMILJE** z vsemi komponentami ali

2. **ZAHTEVE**, ki jih mora izpolnjevati krmilje.

Diagram pot-korak lahko torej izdelamo na osnovi **dveh različnih vrst podatkov**.

Ko pa smo diagram pot-korak izdelali, ga lahko tudi **UPORABIMO** na dva načina:

1. Iz diagrama pot-korak razberemo **nacin delovanja krmilja** in **zaheteve**, ki jih obdosteče krmilje izpoljuje. Dobljene podatke nato primerjamo z zelenimi zahtevami - tako **PREVERIMO pravilnost delovanja obstoječega krmilja**.

2. Na osnovi diagrama pot-korak **narišemo shemo krmilja**, ki izpoljuje postavljene **zaheteve - NAČRTUJEMO (projektiramo) krmilje**.

Prim. Diagrami gibaj, Načrtovanje pnevmatskih krmilij, Diagram pot-čas, Krmilni diagram, Funkciji diagram.

**Diagram pot-korak, pojasnila** Tako za branje kot tudi za ustvarjanje diagrama pot-korak je potrebno poznati:

• pomen izrazov **delovni cikel**, **skrajšani zapis** delovnega cikla, **pot** in **korak**,

• **dodatne oznake** na diagramu pot-korak

### DELOVNI CIKEL

Najprej je treba najti tisto **zaporedje korakov** (delovnih gibov in mirovanj), ki se nato periodično ponavljajo. Pri dveh delovnih valjih si lahko zamislimo npr. naslednje zaporedje korakov:  
 izvlek drugega valja,  
 izvlek prvega valja,  
 uvlek drugega valja,  
 uvlek prvega valja.

V tem primeru imamo 4 korake in 5 mej korakov, zato lahko cikel narišemo takole:



### SKRAJŠANI ZAPIS DELOVNega CIKLA

Pravimo mu tudi skrajšani zapis gibov cilindrov, skrajšani zapis zaporedja poteka delovnih gibov, pogovorno pa tudi skrajšani zapis diagrama pot-korak. Naš zgornji besedni opis delovnega cikla lahko skrajšano zapišemo tako:  
 2A1+, 1A1+, 2A1-, 1A1-

Oznaki + ali - dodamo označam delovnih komponent, tako nastale znake pa ločimo z vejico.

## Ferdinand Humski

- + je delovni gib, izvlek
- je povratni gib, uvlek

Skrjšani zapis delovnega cikla je še bolj jasen, če uvedemo znak / (poševnica) za mirovanje delovnega valja, nato pa vsak valj zapisujemo v svoji vrstici. Pri tem pazimo, da je razdalja med vejicami v obeh vrsticah enaka:

/ , 1A1+, / , 1A1-  
2A1+, / , 2A1-, /

Tako pripravljen skrjšani zapis delovnega cikla lahko zapišemo tudi pod delovni cikel in dobimo:



Pri enosmernih delovnih valjih NO je delovni gib uvlek, zato je v takih primerih dobro posebej definirati predzname - da ne pride do nerazumevanja.

### POT

Pot je celoten gib (pomik) cilindra (izvlek ali uvlek). V diagramih pot-korak se smer gibov cilindrov riješe navigično, na ordinati (y os). Poti ne rišemo v dolžinskih merskih enotah, temveč jo rišemo brez dimenzij [ ]. Za vse delovne elemente, ne glede na dejansko dolžino giba, rišemo enako dolgo pot.

Začetek in konec poti imenujemo stanje. Vsak gib ima določeno začetno in končno stanje. Stanja lahko označimo na več načinov:

- 0 (uvlek) in 1 (izvlek - običajno delovni gib)
- uvlek in izvlek (z besedo)
- 1S1 in 1S2 - položaja končnih stikal, če ju uporabljamo, vendar brez uporabe znakov + ali - (ker se ta dva znaka uporabljata le skupaj z oznakami delovnih valjev)

### KORAK

Korak traja od spremembe gibanja do naslednje spremembe gibanja katerekoli delovne komponente v sistemu. Primeri za spremembo gibanja delovne komponente pa so:

- premik iz mirovanja (začetek izvleka ali uvleka),
- sprememba smeri gibanja (npr. izvlek → uvlek),
- ustavitev premikanja (konec izvleka ali uvleka).

Korak je torej lahko delovni gib ali mirovanje. Konč trenutnega koraka je začetek naslednjega koraka. Trenutek začetka in konca vsakega koraka imenujemo meja koraka. Število mej korakov v nekem delovnem ciklu je vedno za eno večje kar korakov.

Če v sistemu ni nobene spremembe gibanja, potem se korak sploh ni začel!

V bistvu je korak časovna veličina, le da ga tako kot pot rišemo brez dimenzij [ ]. Razdalje med mejnimi točkami so vedno enake, ne glede na dejansko dolžino trajanja posameznega koraka. Takšen način risanja diagramov pot-korak nam olajša razumevanje delovanja krmilnih sistemov.

Korake rišemo zaporedno na abscisi (x os), dokler niso vsi aktuatorji ponovno v začetnem položaju - takrat se zaključi CIKEL, ki se ponavlja. Zadnji korak v ciklu označimo tako, da ga izenačimo z začetkom prvega koraka, npr. 5=1.


Kaj je v zvezi s koraki POTREBNO POZNATI:

### 1. Način številčenja korakov.

Oštrelčimo lahko celotno dolžino vsakega koraka (obdobja) ali pa meje korakov (trenutke začetka in konca koraka):



## Stran 42



### Oštrelčenje mej korakov (točke)

Večina literarnih virov oštrelči meje korakov oziroma mejne točke (spremembe gibanj), zarači boljše preglednosti. Tako bomo označevali korake TUDI MI. Zapomniti pa si moramo, da korak 1 traja od točke 1 do točke 2 itd.

2. Pogoje (razloge, vzroke) za izvajanje. Vprašujemo se, kaj sproži izvajanje cikla oziroma posameznega koraka. Pri tem razlikujemo:

- Fizično aktiviranje, ki je napomembnejše, je namenska človekova aktivnost.
- Avtomatično aktiviranje (mehansko, pnevmatično, hidravlično, električno, brezdotično itd.) kot posledica že sproženega procesa.

Fizično aktiviranje opisujemo z imeni potnih ventilov (krmilnih členov).

Za monostabilne ventile velja:

- oznaka 1S1 pomeni, da potni ventil 1S1 aktiviramo in ga držimo v aktiviranem stanju;
- oznaka 1S1 pa pomeni, da potni ventil 1S1 ni aktiviran oz. da ga vrnemo v osnovno stanje (prenhanje aktiviranja, delovanje vzmeti)


Fizično aktiviranje bistabilnega ventila 1S1 pa pomeni, da ga aktiviramo in takoj nato spustimo.

Oznake so usklajene z logičnimi funkcijami, glej geslo Logične funkcije v pnevmatiki. Imena krmilnih členov (potnih ventilov) vedno navajamo brez uporabe znakov + ali -, ker ta dva znaka uporabljamo za delovne komponente in lahko pride do zmešnjave pri zapisu logičnih funkcij. Zaradi boljše preglednosti pišemo oznake krmilnih členov in pogojev navpično.

Pri opisovanju pogojev moramo biti natančni, saj lahko vsaka nenatančnost povzroči napake pri načrtovanju krmilja.

Opisan način označevanja krmilnih členov in pogojev včasih ne zadošča za razumevanje diagrama pot-korak. V takih primerih je potrebno diagram pot-korak razširiti s krmilnim diagramom. Tako dobljeni funkcionalni diagram pa daje dovolj jasne informacije.


3. Logične povezave med pogoji. Včasih je potrebno izpolniti več pogojev naenkrat, da sprožimo neki korak. V tem primeru vrišemo v diagram pot-korak tudi logične odvisnosti, npr.:



4. Puščice v diagramu pot-korak, ki v primeru avtomatičnega načina aktiviranja prikazujejo vplive med delovnimi komponentami. Kjerkoli je puščica, tam se nahaja končno stikalo.

Na spodnjem diagramu prikazane puščice opisujejo naslednje povezave med gibi valjev:

## IZVLEK




- 1 - izvlek cilindra 1A1+ aktivira končno stikalo, ki sproži izvlek 2A1
- 2 - izvlek cilindra 2A1+ aktivira končno stikalo, ki sproži uvlek 2A1 (samega sebe)
- 3 - uvlek cilindra 2A1- aktivira končno stikalo, ki sproži uvlek 1A1

5. Posebne simbole, ki olajšajo razumevanje:

|  |                     |  |                             |
|--|---------------------|--|-----------------------------|
|  | <b>VKLOP</b>        |  | <b>DVOROCNI VKLOP</b>       |
|  | <b>IZKLOP</b>       |  | <b>IZBIRNO STIKALO</b>      |
|  | <b>VKLOP/IZKLOP</b> |  | <b>IZKLOP OB NEVARNOSTI</b> |
|  | <b>AVTOMATIZEM</b>  |  |                             |

### Diagram pot-korak, primeri

Preprost primer 1 - nariši diagram pot-korak za preprosto pnevmatično vezje:




Najprej poglejmo napačne pristope, da opozorimo na najpogosteje začetniške napake. Šele nato sledi prikaz pravilne rešitve.

### Napačen pristop 1:


Delovni cikel zapišemo skrajšano:

1A1+, 1A1-

Brez razmisleka nadaljujemo. Določimo si delovni cikel, ki se ponavlja:



Dobili smo 2 koraka, 3 točke, velja 3=1. Potni ventil 1S1 sproži izvlek in tudi uvlek. Diagram pot-korak pa izgleda tako:



Kaj smo naredili narobe?

1. Aktiviranje potnega ventila 1S1 sproži izvlek, uvlek pa sproži 1S1. Pri točki 2 je namesto 1S1 treba vpisati 1S1 v diagram pot-korak.
2. Delovni valj 1A1 lahko tudi obstane v izvlečenem stanju, kar pa iz tega diagrama pot-korak ni razvidno.

### Napačen pristop 2:

Za zgornje pnevmatično krmilje zapišemo korake:

0 ... začetno stanje

1 ... aktiviranje 1S1, bistabilni potni ventil

2 ... popolni izvlek dvostravnega valja 1A1+

3 ... vračanje bistabilnega potnega ventila v


osnovno stanje 1S1

4 ... popolni uvlek dvostravnega valja 1A1-

Določimo si delovni cikel, ki se ponavlja:



Narišemo diagram pot-korak za dano krmilje:



Za boljšo preglednost in lažje razumevanje smo si nad vsakom korakom zapisali kratico, ki nas opomni, kaj je povzročilo korak z dano številko.

Sedaj analiziramo zgornji diagram pot-korak, komentiramo in [iščemo napake](#):

- od 0 do 1 ni v sistemu nobene spremembe, torej se korak sploh ni začel; razen tega v osnovnem stanju sistem ne daje učinka, [ta korak je odveč](#)
- od 2 do 3 se ni premaknil nobena komponenta, pa vendarle [ta korak ni odveč](#) - saj imamo tako v točki 2 kot tudi v točki 3 sprememb gibanja; v izvlečenem stanju pa [pričakujemo učinek](#), npr. vpenjanje obdelovanca ipd.
- 1A1+ in 1A1- [se ne piše](#) kot pojasnilo nad številami korakov, saj je to [opis poti](#), ki je že vnešen na ordinati

**Pravilno** se naloge lotimo tako, da [najprej](#) poskušamo zapisati [skrajšani zapis delovnega cikla](#):

1A1+, 1A1-

Na prvi pogled imamo samo tri spremembe gibanja: izvlek 1A1, uvlek 1A1 in ustavljanje 1A1. To bi pomenilo le 3 korake.

Vendar, naš valj v izvlečenem stanju opravlja [koristno aktivnost](#) (npr. vpenjanje obdelovanca), razen tega pa naloge [ne zahteva uvlek takoj po izvleku valja](#).

Pravilno bomo sklepali, če bomo med 1A1+ in 1A1- [dodali še eden korak](#), ki pa ne povzroči nobene poti. Skrajšani zapis bo bolj jasen, če ga bomo zapisali tako:

1A1+, /, 1A1-

Poševnica / pomeni, da v tem koraku ni nobenega delovnega giba. Definiramo še delovni cikel:



Imamo torej 3 korake in 4 mejne točke,  $4 = 1$ .

Določimo še vzroke za posamezne korake cikla:


1 - 1S1

2 - / (samo dokončni izvlek 1A1+, nič drugega)

3 - 1S1

4 = 1

Sedaj pa lahko narišemo diagram pot-korak:




**Primer 2** - narišimo osnovni diagram pot-korak (brez oznak za krmilne člene in pogoje) za dva delovna valja, če je skrajšani zapis naslednji:

1A1+, 2A1+, 2A1-, 1A1-


Najprej se izvleče prvi, nato drugi, sledi uvlek drugega in uvlek prvega valja. Imamo [štiri korake](#) in torej [pet točk](#). Narišimo si delovni cikel tako, da vsak valj zapišemo v svojo vrsto, vnesemo tudi znak za mirovanje delovnih valjev:



Peta mejna točka je enaka prvi in nato sledi periodično ponavljanje. [CIKEL](#) je določen, narišemo lahko tudi diagram pot-korak:




**Primer 3** - risanje diagrama pot-korak za dva aktuatorja (1A1 in 2A1):



Najprej zapišemo delovni cikel skrajšano:

1A1+, 2A1+, 1A1-, 2A1-

Imamo 5 korakov,  $5 = 1$ . Poskusno narišemo diagram pot-korak brez krmilnih pogojev:



**Proučujemo** diagram in ugotovimo nelogičnosti pri koraku 3:

- ni nujno, da začetek uvleka 1A1- sovpada s koncem izvleka 2A1+
- začetek uvleka 1A1- mora [tako](#) (ne pa šele v naslednjem koraku) sprožiti začetek uvleka 2A1-

Ker se 1A1- in 2A1- zgodita istočasno, ju pišemo [enega pod drugega](#):

1A1+, 2A1+, 1A1-  
2A1-


Izvlečeno stanje 2A1+ je za sistem pomembno, zato ga bo treba narisati. Dodatno si red naredimo še tako, da vsak delovni valj pišemo v svojo vrsto.

Skrajšano je to tako:

1A1+, /, /, 1A1-  
2A1+, /, 2A1-

Pravilno število mejnih točk je torej 5 in  $5 = 1$ .

**Popravimo** diagram pot-korak in dobimo:



Določimo še [vzroke](#) za posamezne korake cikla:


1 - 1S1

2 - 1S2, končno stikalo


3 - / (samo dokončni izvlek 1A2+, nič drugega)

4 - 1S1 sproži končno stikalo 1S2

Sedaj pa lahko narišemo diagram pot-korak z vsemi potrebнимi oznakami. Zaradi jasnosti dodamo [še krmilni diagram](#), oba diagrama skupaj sta funkcionalni diagram:



**Primer 4** - risanje diagrama pot-korak za krmilje, pri katerem mora biti [izpolnjenih več pogojev hkrati](#), da se sproži prvi korak:



Pogoj za start (prvi korak):

$$\text{START} = (1S3 + 1S4) \cdot 1S1$$

povedano z besedami:


START je enako  $(1S3 \text{ ALI } 1S4) \text{ IN } 1S1$

Oklepaji so pri tem zelo pomembni, saj bi brez njih imela prednost logična funkcija IN.

Tretji korak je obenem tudi prvi, kar pomeni, da se izvlek in uvlek delovnega valja neprestano ponavljata, dokler je pritisnjena ena od tipk: 1S3 ali 1S4. Temu pravimo [avtomatski cikel delovanja dvo-smernega delovnega valja](#).

Črta s puščico v obliki trikotnika (nad korakom 2) pomeni [obrat](#) oz. [spremembo gibanja batnice](#) - izvlek batnice sproži končno stikalo, ki nato "pošlje" batnico takoj nazaj v uvlek. Za boljše razumevanje primerjaj diagram pot-korak s shemo:

**Diagram poteka** Graf, ki prikazuje možne [poti podatkov](#) skozi sistem, program ali poslovni proces. Uporablja se v računalništvu, pa tudi v pravu, medicini, matematiki in še mnogih drugih vedah. Pogosto je eden izmed načinov zapisa [algoritma](#). Služi za načrtovanje, analizo in dokumentacijo.



Prim. Blokovna shema, GRAFCET.

**Diagram stanja** Diagram, ki prikazuje spremembe stanja neke snovi (spremembe agregatnega stanja, strukture itd.) v odvisnosti od osnovnih termodynamičnih spremenljivk (temperature, tlaka in prostornine). Sin. fazni diagram.

Pri jeklih in grodilih moramo najprej poznati procese strjevanja / taljenja in ohlajanja / segrevanja zlitin železa z ogljikom kot najpomembnejšim legirnim elementom.

V diagramu stanja sistema železo - ogljik ločimo predvsem dve možnosti:

a) **Metastabilni** (neravnotežni) sistem Fe-Fe<sub>3</sub>C, če se zlitine železa hitreje ohlajajo in pri tem ne pride do razpada Fe<sub>3</sub>C na Fe in C.

Fe-Fe<sub>3</sub>C diagram (Slika 2 v prilogi) opisuje strjevanje belih grodiljev in jekel. Metastabilni sistem je pomemben npr. za varjenje.

b) **Stabilni** sistem Fe-C, pri zelo počasnem ohlajanju in z dosti **Si** (ki pospešuje razpad Fe<sub>3</sub>C).

Fe-C diagram opisuje strjevanje sive litine.

Pri zelo hitrem ohlajanju se pojavljajo nove strukture, ki ne ustrezano več niti a) in niti b). Prim. Toplotna obdelava.

**Diagram zaporedje stikalnih stanj** Diagram, ki prikazuje funkcionalno zaporedje preklopnih stanj opreme (npr. relejev).

**Diagram železo-ogljk** Glej Diagram stanja.

**Diagrami gibanj** Diagrami, ki prikazujejo stanje posameznih komponent in enot krmilja. To so:

- Diagram **pot-korak** (prikaz delovnih komponent)
- Diagram **pot-čas** (prikaz delovnih komponent)
- **Krmilni** diagram (prikaz dajalnikov signalov)
- **Funkcijski** diagram (prikaz vsega skupaj)

**Diamagnetizem** Lastnost, ki jo v zunanjem magnetnem polju kažejo plini, kapljevine in nekatere trdnine: voda, žlahtni plini, dušik, vodik, baker, zlato, bizmut, kamena sol ... Magnetno polje takih snovi je malo šibkejše od zunanjega magnetnega polja in ga slablji. V nehomogenem magnetnem polju sili diamagnetizem telo v šibkejše polje. Diamagnetizem ni odvisen od temperature, relativna permeabilnost diamagnetičnih snovi  $\mu_r$  je manjša od 1.

**Diamant** Najtrša naravna snov, alotropska modifikacija ogljika, gostota 3,5 kg/dm<sup>3</sup>. Atomi ogljika tvorijo pravilno tridimensionalno atomsko mrežo. Vsak atom ogljika je povezan s štirimi drugimi atomi ogljika, ki so razporejeni v ogljična tetraedra (v središču tetraedra pa je opazovan atom). Diamant ne prevaja električnega toka, saj v strukturi ni prostih elektronov.

Ogljikovi atomi v tej strukturi niso v osnovnem stanju (2s<sup>2</sup> 2p<sup>2</sup>), ampak so sp<sup>3</sup>-hibridizirani, povezujejo jih vezi σ. Tako stanje je posebej stabilno, le pri segrevanju nad 1.500°C brez pristopa zraka preide v grafit.

95% diamantov se uporabi za tehnično orodje (rezila, brusila, rezalne plošče, diamantne paste ali suspenzije za lepanje). Vendari naravni diamant uporabljamo le v redkih primerih fine obdelave neželeznih kovin, saj je izredno občutljiv na sunkovite obremenitve, ima majhno strižno in upogibno trdnost, je zelo drag.


**Naravni diamanti** so večinoma MONOKRISTALNI, imajo naslednje lastnosti:

- So anizotropni, kar pomeni, da imajo v različnih smereh različne trdnostne lastnosti. To je potrebno upoštevati pri brušenju diamantov, sicer ne dosežemo dobrih rezalnih sposobnosti.
- Imajo veliko trdnost in niso tako občutljivi na udarce. Zaradi tega so primerni tako za grobo strojno obdelavo, kot tudi za fino obdelavo z vrtanjem in frezanjem.
- Orodja iz monokristalnih diamantov uporabljamo tudi za struženje in poravnavanje brusov.

Posamezne kristale diamanta je možno dobiti tudi **sintetično** pri zelo visokih temp. (3.000°C) in tlakih (100 kbar), vendar nikoli ne presegajo mase 0,02 g. Sintetična diamantna zrnca nato sintramo in izdelujemo npr. rezalne ploščice. Takšen material imenujemo **POLIKRISTALEN diamant PKD** in ga uporabljamo predvsem za obdelavo lahkih kovin (aluminij in njegove zlitine), težkih kovin (baker, cink, titan...), plemenitih kovin (platina, zlato, srebro...) in drugih materialov (guma, umetne mase, trdi les...). Za odrezovanje železnih materialov ni primeren, ker se pri visokih temperaturah poveča afiniteta diamanta (ogljika) do jekla. Zato pride do difuzijske obrabe in rezalni rob orodja postane neuporaben.


Drugi način izdelave diamanta je iz plazme metana v vodiku. Pri odrezovanju diamanta sploh **NE HLADIMO**. Če je diamant brezbarven in prozoren, ga brusijo v **briljant**, ki velja za najdragocenejši dragi kamen. Brusimo ga lahko le z drugim diamantom. Prim. Odrezovanje - materiali za rezilna orodja.

**Dibel** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Dübel), kar pomeni vložek (npr. zdjni, plastični vložek):



Dibel je lahko tudi moznik, redkeje zatič, čep.

**Didaktična tabla** Učni pripomoček, ki je v pomoč učitelju in učencem pri obravnavi nove učne snovi. S pomočjo didaktične table naredi učitelj pouk bolj nazoren, učenci pa lažje, hitreje in bolje dojemajo nove učne pojme. Npr. didaktična tabla za elektrotehniko, pnevmatiko, hidravliko itd.



**Dielektričnost Snovna konstanta**  $\epsilon_r$  [/], ki zadeva vedenje dielektrika v zunanjem el. polju.

Določena je kot razmerje med:

- gostoto el. polja **v snovi**, ki izpoljuje ves prostor, kjer je el. polje  $D = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot E$  [As/m<sup>2</sup>] in
- gostoto el. polja **v praznem prostoru** (če vzamemo snov iz el. polja)  $D = \epsilon_0 \cdot E$  [As/m<sup>2</sup>]

Vakuumu je razmerje med gostoto in jakostjo el. polja konstantno:

$$\epsilon_0 = D/E \quad [\text{As/Vm}]$$

$D \dots$  gostota el. polja [C/m<sup>2</sup> = As/m<sup>2</sup>]

$E \dots$  jakost el. polja [V/m]

$\epsilon_0 \dots$  influenčna konstanta [8,85 · 10<sup>-12</sup> As/Vm] oz.

dielektričnost praznega prostora oz.  
električna poljska konstanta

To razmerje se spreminja v odvisnosti od snovi. Namesto influenčne konstante  $\epsilon_0$  uporabimo v splošnem snovno konstanto  $\epsilon$ , ki jo imenujemo dielektrična konstanta ali permittivnost:

$$\epsilon = D/E \quad [\text{As/Vm}]$$

Razmerje med  $\epsilon$  in  $\epsilon_0$  imenujemo relativna dielektrična konstanta ali dielektričnost. Dielektričnost je brezdimenzijska, označujemo jo z grško črkjo  $\epsilon_r$ :

$$\epsilon_r = \epsilon/\epsilon_0 \quad [/]$$

**Nekatere literature** definirajo, da je dielektričnost  $\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0$ . Če to vstavimo v  $\epsilon = D/E$ , dobimo:

$$\epsilon_r = D/\epsilon_0 \cdot E$$

V izmeničnem el. polju je dielektričnost odvisna tudi od temperature in od frekvence.

Dielektričnost nekaterih snovi pri 18°C:

| Slov                   | $\epsilon_r$      |
|------------------------|-------------------|
| amoniak (0°C)          | 1,007             |
| bakelit                | 3,0 - 5,0         |
| benzen                 | 2,28              |
| dušik                  | 1,000606          |
| glicerin               | 42,5              |
| helij                  | 1,000074          |
| jantar                 | 2,9               |
| kalijev klorid         | 4,94              |
| keramika               | 2.500,0 - 4.000,0 |
| led (-20°C)            | 16,0              |
| metanol                | 32,6              |
| olje, transformatorsko | 2,2 - 2,5         |
| papir                  | 1,6 - 2,6         |
| petrolej               | 2,0               |
| porcelan               | 2,0 - 6,0         |
| steklo                 | 2,0 - 16,0        |
| vakuum                 | 1,0               |
| voda                   | 80,8              |
| vodik                  | 1,000264          |
| zrak                   | 1,00059           |

Dielektričnost kovin je seveda neskončna.

Dielektričnost uporabljamo tudi kot merilo za polarnost / nepolarnost topil.


**Dielektrik Električni izolator** oz. snov, v kateri lahko obstaja statično električno polje, ne da bi tekel električni tok. Dielektrik je npr. potreben med obema ploščama kondenzatorja.

Snovna konstanta, ki določa vedenje dielektrika v električnem polju, je dielektričnost  $\epsilon$ . Kapaciteta kondenzatorja, v katerem izpoljuje prostor med elektrodama dielektrika z dielektričnostjo  $\epsilon$ , je  $\epsilon$  krat večja od kapacitete praznega kondenzatorja. Prim. Dielektričnost.

**Dielektrično segrevanje** nastane v visokofrekvenčnem električnem polju zaradi dielektričnih izgub. Prim. Visokofrekvenčno varjenje.


**Diferenca** Razlika. **Diferenciacija**: Razločevanje, razlikovanje. **Diferencialen**: nanašajoč se na razliko, razlikovalen, razločevalen. Prim. Diferencial - avtomobilizem, Škripčevje (diferencialni škripec).

**Diferencial - avtomobilizem** Ko se vozilo giblje v ovinek, notranja kolesa opravijo krajšo pot kakor zunanja:




To pomeni, da se morajo notranja kolesa vrteni počasneje kakor zunanjemu. Vozilo moramo konstruirati tako, da bo to omogočeno - temu pravimo izravnovanje koles.


**Pri železniških vozilih** rešimo izravnovanje koles z obliko kolesa: pri vožnji v ovinek se spremeni premer notranjega in zunanjega kolesa:




**Pri cestnih vozilih** pa moramo ta problem rešiti drugače. Posebno pozornost moramo posvetiti gonilnim kolesom - vrtanje se od menjalnika prenese na kotno gonilo in od tam na diferencial:



Sestavni deli kotnega gonila z diferencialom:



**Kotno gonilo** sestavlja pogonski pastorek in veliki krožnikasti zobnik. **Diferencial** pa je ohišje z dvema osrednjima zobnikoma ter s skupino planetnih zobnikov:



Diferencial torej omogoča, da se levo in desno gonilno kolo vrtita z različnimi vrtljnimi frekvencama (eno se vrti počasneje, drugo pa hitreje).

Sin. **izravnalno gonilo**.

**Diferencial - matematika** Razmeroma majhna, tudi neskončno majhna sprememba kake količine.

**Diferencialna zapora** Glej Zapora diferenciala. **Difundirati** Pronicati, prodrijeti z difuzijo, samodejno prodrijeti v drugo snov. Prim. Difuzija.


**Difuzija** Lastnost raztopine: težnja po enakomerni razporeditvi (razprševanju) ene snovi v drugi.

**Gibanje** majhnih **delcev** (npr. molekul) **v smeri nižje koncentracije** je pri difuziji **spontano** (samoo od sebe) in traja, dokler se ne vzpostavi ravnotežje. Je termodinamičen proces, ki rezultat kemijskih reakcij in ne nastane zaradi delovanja zunanjih sil.

Majhni delčki v plinih in tekočinah se namreč ne-nehno premikajo, lahko pa se premikajo tudi v trdnih snoveh. Če razporedite atomov v obeh snoveh to dopuščajo, tedaj pride do difuzije.

**Praktični primeri** difuzije:

- če kanemo kapljico barvila v kozarc z mirujočo čisto vodo, se barva razporedi po celiem kozarcu
- dim, ki se dviga iz dimnika, se porazgubi v zraku
- sol v kozarcu z vodo se raztopi brez mešanja
- vlaga, ki se dviga po stenah starejših hiš
- perilo namakamo v vroči vodi skupaj z detergentom - zato, da umazanija difundira v vodo
- pri lotanju lot difundira v osnovni material



Difuzija

Difuzija je **najhitrejša v plinih, počasnejša v tekočinah** in **zelo počasna v trdnih snoveh**. Hitrost difuzije s temperaturo narašča, **v trdnih snoveh pa je MOČNO ODVISNA OD TEMPERATURE**.

**Primeri difuzije iz strojne prakse:**

- difuzijska **obraba**,
- difuzijsko **varjenje**,
- delna difuzija pri **lotanju**,
- difuzija pri **toplotni obdelavi** (difuzijsko žarjenje, cementiranje, nitriranje, karbonitriranje ...),
- difuzijski postopki **površinske zaščite** (šerardiranje, alitiranje, kromiranje, siliciranje, metaliziranje, platiranje).

Sin. prodiranje, pronicanje, prehod. Prim. Osmozna, Stiropor, Sintranje, Difuzor.

**Difuzija kot telekomunikacija** Telekomunikacija, pri kateri se prenos vrši **le v eni smeri**, za neomejeno število koristnikov (poslušalcev, gledalcev).

**Difuzijska obraba** Obraba, ki nastane zaradi difuzije delcev iz enega materiala na drugega. Značilen je primer **difuzijske obrabe diamanta**, če z njim stružimo jeklo: ko se poveča temperatura, začnejo atomi ogljika iz diamanta prehajati v jeklo. Podoben pojav se dogaja tudi pri odrezavanju s karbidnimi trdinami. Prim. Diamant.

**Difuzijski postopki zaščite pred korozijo** Skupina kvalitetnih postopkov površinske zaščite, ki temelji na difuziji (**prodiranju**) druge kovine **v površinski sloj** kovinskega predmeta.

Najpomembnejši difuzijski postopki prevlečenja:

- alitiranje
- šerardiranje (pojasnjeno pod gesлом Cinkanje)
- difuzijski način kromiranja
- metaliziranje
- platiranje

Vsi zgoraj našteti difuzijski postopki potekajo **pri visokih temperaturah**, ker hitrost difuzije s temperaturo narašča. Tudi potapljanje v kovinski kopeli je difuzijski postopek, če potapljanju sledi žarjenje pri temperaturi okrog 1000°C.

**Difuzijsko varjenje** Varjenje s stiskanjem. Dva varanca spajamo tako, da prehajajo atomi iz enega varanca na drugega prek stičnih površin.

Postopek zahteva skrbno pripravljeno (zravnano, razmaščeno) površino osnovnega materiala. Primereno stično površino zagotavljamo s hrapavost-

jo reda  $R_a$  1 μm. Pri varjenju je potreben pritisk 10 N/mm<sup>2</sup>. Čas efektivnega varjenja znaša 1 do 15 min, odvisno od vrste kovine.

**Postopek:** varjenca s pripravljenima površinama vpnemo v aparat za varjenje in ju **zagrejemo** na zahtevano temperaturo. Potem prostor vakuumiramo in ju nato stiskamo toliko časa, kot je za kovino potrebno.

Po tem postopku lahko varimo številne kovine v kombinacijah, ki jih z normalnimi postopki ni mogoče variti:

- siva litina z jeklom,
- Al z medjo,
- Cu z Al, jeklom, Mo, Ni, Ti
- Mo z Mo, jeklom, niobom, Ti
- W z W.

Varimo lahko tudi kovine z nekovinami: keramiko z jeklom, Cu, niobom, Ti.

**Difuzijsko žarjenje** Žarjenje, s katerim **IZENA-ČUJEMO SESTAVO KOVINE**. To pomeni, da:

- izenačujemo **kemijsko sestavo kristalov**; to je pomembno predvsem pri predmetih z **izcejami** (npr. pri legiranih jeklih, tudi pri neželeznih kovinah, pri odlitkih itd.)
- izenačujemo **velikosti zrn**; pri nekaterih predmetih so zrna zelo različna po velikosti (npr. zradi prehitrega ali neenakomernega ohlajanja)

Z difuzijskim žarjenjem torej **ODPRAVLJAMO NEENAKOMERNOSTI** v kovinskih predmetih.

Predele **segrejemo na visoko temperaturo**, saj poteka difuzija pri visokih temperaturah hitreje. Temperature pri difuzijskem žarjenju so **najvišje od vseh topotnih obdelav**: pri jeklih od 1.000 do 1.300°C. Čas žarjenja je odvisen od mikrostrukture in od vrste materiala.


Med difuzijskim žarjenjem **rastejo kristalna zrna**, veča pa se tudi debelina sloja oksidov na površini predmeta. Kljub **enakomerni kemijski sestavi** torej dobimo po difuzijskem žarjenju **grobo strukturo in oksidirano površino**.

Difuzijsko žarjenje kot samostojno topotno obdelavo nadomeščajo s podaljšanim žarjenjem (pri nekaj nižji temperaturi) **pred kovanjem** ali **valjanjem**.


Sin. homogeniziranje.

**Difuzor** Priprava, ki je sestavni del raznih naprav (strojev, električnih naprav, ventilatorjev, vozil, letal, ladij ipd.), ki upočasnjuje pretok fluidov (plinov, tekočin), obenem pa dviguje njihov tlak.

V podzvočnem področju difuzor vedno pomeni povečanje premera cevi:



Primerjava med šobo in difuzorjem:




Difuzor pri avtomobilu: glej geslo Spojler.

**DIGIMODE** Digitalne komunikacije (Baudot / RTTY, AMTOR, PACTOR, PACKET RADIO itd.).

## Ferdinand Humski

Prim. Amaterske radijske veze.

**Digitalen Posamičen.** Pri digitalnih sistemih upravljamo z dvema stanjema: **1 in 0 ali DA in NE**, zato so podatki predstavljeni v obliki "stopničk":



Zgornja risba je analogni, spodaj pa digitalni prikaz. Večja kot je resolucija, bolj podobna sta si analogni in digitalni signal. Ant. analogen, prim. Numeričen, Diskreten.


**Digitalni sprejemnik** Glej STB.

**Dihtunga** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (die Dichtung), kar pomeni tesnilo.


**Dilatacija** Splošno: širjenje, razširitev. Tehnično: temperaturna razteznost. Pri nateznih obremenitvah: raztezek v vz dolžni smeri. Ang. **dilate**: raztegniti. Prim. Kontrakcija.

**Dimer** Glej Dimmer.

**Dimmer** Naprava, ki krmili (zmanjšuje) svetlobno jakost žarnice, s tem pa tudi svetlobe npr. v sobi. Ang. dimmer: senčnik. Sin. svetlobno stikalo.



**Dimetričen** V dveh različnih dolžinskih merah oz. merilih. **Dimetrična projekcija**: projekcija, pri kateri se dolžina riše pod kotom  $7^\circ$  proti vodoravnici, širina pod kotom  $42^\circ$  proti vodoravnici, višina pa se riše navpično. Dolžino rišemo v merilu M 1:1, širino v merilu M 1:2 in višino v merilu M 1:1.



Dimetrično projekcijo uporabljamo za prikazovanje teles, pri katerih je bistvena oblika predmeta vidna v enem pogledu.


**DIN** Kratica nemškega inštituta za standardizacijo, nem. Deutsches Institut für Normung.

**Dinamična spletna stran** Glej Splet.

**Dinamični mehanski preizkusni** Ugotavljanje dinamičnih lastnosti (sposobnosti) gradiv.

• Najbolj tipičen je preizkus udarne žilavosti po **Charpyju**. Uporabljamo **preizkušanec z zarezo** v obliki črke U ali V, ki leži prosto na dveh podporah v razmiku 40 mm. Preizkušanec sunkovito obremenimo na upogib s kladivom, ki prosto pada z določene višine in udari na preizkušanec na hrbtni strani. S preizkusom merimo **najmanjšo energijo**, ki je potrebna, da **zlomimo preizkušanec**:

## Stran 46



Udarna žilavost je definirana kot:

$$r_o = \frac{W}{A_o}$$

W ... udarno delo

$A_o$  ... prerez preizkušanca pod zarezo

$$W = m \cdot g \cdot (h_2 - h_1) = m \cdot L \cdot (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$$

m ... masa kladiva, g ... gravitacijski pospešek  
h ... višina udarnega kladiva,  $\alpha_1$  ... začetni kot  
L ... dolžina od osi vrtenja do kladiva

Žilavost pri jeklih je predvsem odvisna od temperature preizkušanja, saj pod določeno temp. postane žilav material popolnoma krhek

- **Trajno dinamični preizkusni** ugotavljajo trajno trdnost gradiv pri utripni in izmenični obremenitvi. Opravljajo se na posebnih trgalnih strojih, ki jih imenujemo **pulzatorji**. Prim. Obremenitev.

Prim. Preizkušanje gradiv.


**Dinamični tlak** Glej Tlak, Pitotova cev.

**Dinamika** Veda, ki proučuje **gibanje** in **vzroke** za gibanje. Je del mehanike in se deli na dva dela:


1. **KINEMATIKA**, ki proučuje vse vrste gibanj.
2. **KINETIKA**, ki proučuje vpliv sil na gibanje.

Ant. statika. Temeljni zakoni dinamike: glej Newtonovi zakoni.

**Dinamo** Generator **enosmernega toka**. Električna napetost se inducira v rotorskem navitju (tuljavi), ki se vrta v magnetnem polju elektromagnetov (stator). Napetost odvzemajo oglene krtačke s komutatorja (kolektorja):



V navitju inducirana napetost v odvisnosti od časa ima obliko **sinusoide**. Krtačke s komutatorja odvzemajo napetost le v eni smeri, zato se negativna stran sinusoide preslikava navzgor - dobimo enosmerno, vendar **pulzno** obliko napetosti:



Simbol za dinamo:




Dinamo lahko deluje **tudi obratno**, kot elektro-

**motor**: če na krtačke dovajamo električno napetost, se bo rotor vrtil. Idealna oblika vzbujalne napetosti je pri tem pulzna, kot na zgornjem diagramu. Vendar, takšen elektromotor deluje tudi na konstanten enosmerni tok - pravimo mu elektromotor **na enosmerni tok**.

**Dinamo na kolesu** pa je praviloma **enofazni generator izmeničnega toka**, saj deluje tako:


- kolo poganja trajni magnet
- trajni magnet rotira v statorskem navitju
- v statorskem navitju se inducira izmenična napetost reda velikosti 6 V




Prim. Alternator.

**Dinamometer** Naprava za merjenje sile.

**Dioda** Elektronski element, ki **v eni smeri prevara električni tok**, če pa zamenjamo + in -, ne prepušča električnega toka. Pravimo, da dioda **v drugi smeri** popolnoma **zapira** električni tok, to je **zaporna smer**:



Če jo primerjamo s pnevmatičnimi napravami, pravimo, da **deluje KOT NEPOVRATNI VENTIL**. Njena idealna karakteristika v I-U diagramu je narisana levo (1), desni diagram (2) pa prikazuje še idealno karakteristiko upora:



1 - IDEALNA KARAKTERISTIKA DIODE KARAKTERISTIKA UPORA

Dogovorna je tehnična smer električnega toka, torej od + proti -. Zato je **na prevodni strani** idealne karakteristike diode **napetost pozitivna**.

Karakteristika **realne diode** bo torej odstopala tako od 1 kot tudi od 2.


### VRSTE DIOD:

1. **Elektronke**, glej istoimensko geslo.
2. **Polprevodniške diode** (Dioda - polprevodniška)
3. **Svetleči diodi** (Dioda - LED)
4. **Zenerjeva dioda** (Dioda - Zener)
5. **Fotodiode**, glej istoimensko geslo.


**Dioda - LED** **Svetleči dioda**, ang. Light Emitting Diode (kratica LED) je polprevodniška dioda, ki oddaja svetlobo, če jo priključimo v prevodni smer in če teče skoznjo tok. Pri priključitvi +A, -K ima svetleča dioda **zelo majhno upornost** in dobro prevaja električni tok.

Najpogostejša barva svetlečih diod je rdeča, obstajajo pa še rumene, zelene, modre, infrardeče (katere svetlobo vidimo le pri gledanju


skozi zaslon mobilnega telefona) ... Majhen del energije se izgubi tudi v obliku toplote.




Napetost kolena za LED diodo znaša 2 V pri toku ~ 10 mA, uniči pa jo že napetost nad 6 V. Zato LED diodo vedno vežemo **zaporedno z zaščitnim uporom**, ki ga preračunamo glede na omrežno napetost:



Glavni sestavnici deli svetleče diode:




LED diode se uporabljajo tudi kot klasične žarnice - za osvetjevanje prostorov:



**Dioda - polprevodniška Polprevodniška** (usmerniška) **dioda** je PN spoj - pojasnilo je pod gesлом Polprevodnik. Imata dva priključka:


- A je anoda (vezana na polprevodnik tipa P),
- ob obročku pa je **katoda K** (Krogec - Katoda) (vezana na polprevodnik tipa N); če je na diodi narisani simbol, tedaj je **katoda ob črtici, anoda pa ob trikotniku**



Trikotnik je vedno usmerjen tako, da kaže **tehnično prevodno smer**, črta (obroček) pa označuje **priključek za zaporno smer**.

Na diodi so zapisane črkovne in številčne oznake, ki povedo, za kakšne vrednosti je narejena dioda.

**Karakteristika** polprevodniške diode:



Električni tok **v prevodni smeri** začne **strmo naraščati** pri **napetosti kolena**, ki je odvisna od materiala polprevodnika ter od količine primesi:

- za germanij (Ge) znaša napetost kolena ~ 0,3 V,
- za silicij (Si) znaša napetost kolena 0,7 V,
- za galijev arzenid (GaAs) pa znaša 1,2 V.


**Prevelik tok** lahko **uniči spoje** znotraj diode in **dioda bo nehala prevajati**.

Graf kaže, da dioda **v zaporni smeri** skoraj ne prepušča toka. Majhen tok, ki ga dioda prepušča v zaporni smeri, imenujemo **tok nasičenja** - povečuje se s povečanjem zaporne napetosti. Pri preveliki zaporni napetosti (**prebojni napetosti**) pa pride do **preboja**, dioda bo posledi prevajala v obe smeri in **ni več uporabna**.

**Dioda - Zener Zenerjeva (prebojna) dioda** je nastala približno leta 1950 in se imenuje po ameriškem fiziku Clarence Zenerju 1905-1993. To je visoko dopiran PN spoj.

**V prevodni smeri** ima **enake lastnosti** kot navadne polprevodniške diode.

**V zaporni smeri** pa pride pri Zenerjevi diodi do preboja po celotni površini pn spoja, zato **ne pride do uničenja**. Napetost preboja imenujemo **Zenerjeva napetost**  $U_Z$  in je odvisna od tehnologije izdelave - znaša od **0,6 V do nekaj 200 V**:



Od **Zenerjeve napetosti v levo** je karakteristika zelo strma in je torej Zenerjeva dioda spet **prevodna** - pri tem se bo tok spremenjal, **napetost  $U_Z$  pa ostane - konstantna!!!**

$U_D$  je napetost kolena,  $U_{AK}$  pa vezava v prevodni smeri. Proizvajalci podajajo tudi diferencialno (Zenerjevo) **upornost  $R_z$**  pri največjem dovoljenem toku skozi Zenerjevo diodo  $I_Z$  (največkrat je to 5 mA). Podana je tudi **največja dovoljena izgubna moč  $P_z = I_z \cdot U_z$** .

Pri Zenerjevi diodi moramo strogo **LOČITI**:

- prevodna in zaporna smer** Zener diode - velja vse enako kot pri polprevodniški diodi
- SMER VEZAVE** Zener diode: kam priključimo anodo in kam priključimo katodo;

#### Kako vežemo Zenerjevo diodo


**V PREVODNI SMERI: V ZAPORNI SMERI:**



**Vezava v prevodni smeri:** katoda je priključena ob obročku; Zenerjevo diodo v tem primeru uporabljamo na enak način kot navadno polprevodniško diodo.

**VEZAVA V ZAPORNI SMERI** je nasprotna vezavi v prevodni smeri, ob obročku je torej **anoda**.

Zenerjeve diode se uporabljajo predvsem vezane v zaporni smeri, na primer:



Pri zgornjem vezju velja  $U_1 = U_R + U_Z$  in torej:

$$U_Z = U_1 - U_R = \text{konstanta}$$

Zenerjeva dioda nam torej lahko **stabilizira napetost**, če  $U_1$  niha!

Primer - kako izračunamo potrebno upornost  $R$ , če želimo stabilizirati napetost na  $U_Z = 10$  V, pri čemer je vhodna napetost  $U_1 = 12$  V?

Najprej preberemo največji tok skozi Zenerjevo diodo  $I_Z = 5$  mA, predpostavimo še  $R_B = 1000 \Omega$ . (najmanjša upornost bremena na izhodu).

Nalogo rešimo tako:

$$R = U/I \quad (1)$$

U je padec napetosti na uporu R in je enak:

$$U = U_1 - U_Z \quad (2)$$

I je tok, ki teče skozi upor R in je enak vsoti tokov skozi Zenerjevo diodo in skozi bremo:

$$I = I_Z + I_B \quad (3)$$

(3) in (2) vstavimo v (1) in dobimo:

$$R = (U_1 - U_Z) / (I_Z + I_B) \quad (4)$$

Električni tok, ki teče skozi bremo, je enak:

$$I_B = U_Z / R_B \quad (5)$$

(5) vstavimo v (4) in dobimo:

$$R = (U_1 - U_Z) / (I_Z + U_Z / R_B)$$

Vstavimo podatke in izračunamo upornost R:

$$R = (12 V - 10 V) / (5 mA + 10 V / 1000 \Omega) = 133 \Omega$$

Ker je 5 mA največji dovoljeni tok skozi Zenerjevo diodo, je  $133 \Omega$  **najmanjši upor**, ki ga je potrebno vgraditi pod takšnimi pogoji.

Kako **Zenerjevo diodo ločimo od navadne** polprevodniške diode: Zenerjeva dioda ima vedno napisano neko **številko**, ki označuje Zenerjeve veličine. Sin. prebojna dioda.

**Uporaba** Zenerjevih diod: za stabiliziranje napetosti, zaščita tokokrogov pred previsoko napetostjo.


**Diode - preizkušanje** Za preizkušanje diod uporabljamo:

- a) Ohmometer**, diodo priključimo v: **prevodni smeri**, dobra dioda mora kazati majhno upornost (nekaj deset ohmov), **zaporni smeri**, pri dobrri diodi bomo izmerili veliko upornost oziroma neskončno ohmov.

- b) Merilnik diod**, diodo priključimo v: **prevodni smeri**, napetost kolena pri majhnem toku mora znašati okrog 0,4V do 0,5V, **zaporni smeri**, instrument mora pokazati znak za zaporno smer ali napetost baterije.


**Diode - simboli**

Polprevodniška dioda



**Diode - uporaba** Diode se **UPORABLJAJO** za:


- a) Zaščito naprav**, ki bi jih lahko uničili z napačno priključitvijo napajanja. Če bi baterijo na shemi obrnili, bi zaščitna dioda preprečila tok skozi vezje, ki bi lahko uničil LED diodo:



b) **Usmerjanje** izmenične napetosti - glej geslo Usmernik. Takšna vezja najdemo v vsakem **radijskem sprejemniku**, ki deluje na omrežno napetost.

c) **Zenerjeve diode** se uporabljajo za vzdrževanje **stalne napetosti**.

d) **Preklop na baterijsko napajanje**. Na risbi je vezje, ki se lahko uporabi pri kolesu. Ko pogonjamo kolo, je napetost dinama večja od napetosti baterije. Žarnica se napaja samo iz dinama v levem krogu, baterija se ne porablja:



Ko stojimo pri semaforju, se dinamo ustavi, žarnico pa poganja baterija v desnem krogu. Podobno vezje uporabljamo za napajanje računalnika ob izpadu omrežne napetosti, pri sončnih celicah itd.

d) Za **demodulacijo** in za **mešanje** na območju zelo visokih frekvenc.

**Diolen** Trgovsko ime za umetno maso. Nasičen poliester, glej PET.

**Dioptrija** Enota za svetlobno lomnost leč.

**Daljnovidnost (hipertropija)**: prizadeto oko ne more fokusirati (izostriiti) slike bližnjih predmetov, na daljavo pa vidi dobro. Oko potrebuje **zbiralno** lečo, katere dioptrija se označi s predznakom +.

**Kratkovidnost (miopija)**: prizadeto oko ne more fokusirati (izostriiti) slike oddaljenih predmetov, na daljavo pa vidi dobro. Oko potrebuje **razpršilno** lečo, katere dioptrija se označi s predznakom -.

**Dip primer** Glej Primer.

**Dipol** Ločitev pozitivnega in negativnega naboja. Pri molekulah se lahko zaradi neenakomerne porazdelitve pozitivnih in negativnih nabojev na atomih pojavi dipolni moment. Tako molekule so polarne. Tudi električni, magnetni dipol. Prim. Atomska vez.

**Direkten** Ki je brez česa vmesnega, brez posredovanja, neposreden. **Direktno krmiljenje aktuatorjev**. Glej Neposredno krmiljenje aktuatorjev.

**Disjunkcija** Trditve, ki vsebuje dve ali več možnosti, ki se medsebojno izključujejo. V zvezi z logičnimi operacijami: ALI logična funkcija. Prim. Logična funkcija, Konjunkcija, Negacija.


**Disk** Krožna plošča. Prim. Kolut (npr. zavorni), trdi disk (rač.).

**Diskreten**

1. Posamičen, ki je ločen od drugega, nevezen.  
2. Obziren, takten, nevsiljiv, ki ne govorji o zaupnih stvareh (~ človek, ~o vedenje).

**Dislokacija** Premestitev, premaknitev. Prim. Deformacija kovin.


**Disociacija** Ločitev, razdelitev, razpad. Pojav, da molekule ali kristali neke snovi **razpadajo** na atome, ione ali na atomske skupine. Razlog je lahko zvišanje temperature (**termična disociacija**) ali raztopljanje v topili (**elektrolitska disociacija**). Primer termične disociacije:



Prim. Stopnja disociacije, Disociacijska konstanta, Ostwaldov zakon razredčenja.

**Disociacijska konstanta** Konstanta, značilna za vsak elektrolit, je **merilo jakosti elektrolita**. Na splošno velja, da je disociacijska konstanta z vrednostjo  $10^{-4}$  mol/L meja med šibkimi in močnimi elektroliti.

V vodnih raztopinah elektrolitov se pojavi **ravnotežje** pri reakciji disociacije:



Disociacijska konstanta je definirana kot:

$$K_D = \frac{[\text{A}^+][\text{B}^-]}{[\text{AB}]}$$

Odvisna je od temperature. Sin. ionizacijska konstanta. Razl. stopnja disociacije. Prim. Ostwaldov zakon razredčenja, Ravnotežna konstanta, Kemiske oznake, Konstanta kislinske in baze.

**Disociacijska konstanta baze** Glej Konstanta baze.

**Disociacijska konstanta kislinske** Glej Konstanta kislinske.

**Dispergirati** Razpršiti, razdeliti v prostoru, vključiti delce ene snovi v drugo.

**Disperzija (disperzni sistem)** Zmes najmanj dveh snovi, ki kemično med seboj ne reagirata. Ena komponenta je porazdeljena (razpršena) v drugi: notranja (**dispergirana**) faza je porazdeljena, zunanjega (**disperzna**) faza (disperzni medij, disperzno sredstvo) pa sprejema. Delitev:

a) **Molekularni (raztopine), koloidni** (molekularni + asociacijski koloidi, soli + geli, liofilni + liofobni) in **grob disperzni sistemi** (suspenzije + emulzije).

b) **Monoformne** (delci so enakih oblik) - **poliformne** disperzije.

c) **Monodispersne** (delci so enakih velikosti) - **polidispersne**.

d) **Koherenrne** (delci ene faze so povezani v mrežasto ogrodje, npr. geli) - **nekoherenrne** (emulzije, suspenzije).

**Dispozicija** Razvrstitev, razporeditev.

Dispozicijska risba - razporeditvena risba.

**Dissous plin** Acetilen, osušen, očiščen in **raztopljen v acetolu** (npr. v jeklenkah). Izgovor: disu plin. Prim. Acetilen, Plamensko varjenje.


**Distalen** Bolj oddaljen neke referenčne točke oziroma od sredinske ravnine. Prim. Oddaljen, Proksimalen, Mezialen.

**Distribucija** Porazdelitev, npr. delcev (praškastih, kapljic itd). Prim. Pravila stikalne algebре.

**DIY** Ang. Do It Yourself, kratica za individualno metodo dela, brez pomoči ekspertov ali strokovnjakov. Je tudi oznaka za praktika, domačega mojstra, spretneža. Nem. Bastler.

**Diza** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (die Duse - šoba), slovensko: šoba.

**Dleto** Orodje za dolbenje s kratkim prečnim rezilom, sekalo. **Dletiti**: obdelovati, dolbsti z dletom.



Nepr. majzel. Prim. Izbjijač.

**DNC krmiljeni stroji** En računalnik preko LAN mreže upravlja več NC ali CNC strojev hkrati, ang. Distributed Numerical Control. Stroji so z računalnikom povezani preko kabla, izmenjava podatkov poteka neprekiniteno (on-line). Priprava dela pri DNC sistemih poteka v programske oddelkih, ki so ponavadi **odmaknjeni od delavnic**. Prednosti DNC upravljanja:

- stalen nadzor več strojev hkrati,
- lahko dostopna centralna knjižnica podatkov, enostavno popravljanje in optimiranje programov ter optimiranje proizvodnje same,
- velika prilagodljivost proizvodnje, še posebej ob uporabi robotov,
- zanesljiv prenos podatkov na večje razdalje.

Prim. NC, CNC, FMC/S.

**DNS** Sistem domenskih imen za internetne naprave in storitve, ang. Domain Name System.

DNS združuje **različne informacije za iste internetne uporabe**, najpogosteje poveže **imena domen** (ki se zlahka zapomnijo, npr. www.example.com) z numeričnimi **IP naslovimi** (npr. 93.184.216.119).

**DNS server** pa je računalnik, ki je registriran za

delo z DNS. Vsebuje bazo podatkov za omrežna imena in naslove drugih internetskih priključkov.


DNS strežniki in DNS zapisi služijo za **usmerjanje domene na pravi strežnik**, kjer se nahaja spletna stran, poštni strežnik za to domeno in podobne storitve. Npr. DNS Server: 192.168.1.254. Prim. Spletni brskalnik.

**Dobava zraka** Glej Kompresor. Sin. zmogljivost kompresorja.

**Dobavna višina** Glej Tlačna višina.

**Dobavnica** Listina, ki vsebuje osnovne podatke o dobavljenem materialu (vrsta, količina, kvaliteta in cena). Prim. Spremljevalna dokumentacija.

**Dodana vrednost** Pokazatelj poslovne uspešnosti: razlika med prihodki iz prodaje in poslovnimi odhodki. Po Marxistični ideologiji je dodana vrednost rezultat investiranega kapitala in izkorisčanja delovne sile:



Pri tem velja, da je vsota začetnega kapitala  $K_1$ , dela  $D$  in dodane vrednosti  $D_v$  enaka novemu (povečanemu) kapitalu  $K_2$ :

$$K_1 + D + D_v = K_2$$

S tem smo definirali **absolutno dodano vrednost**. Relativna dodana vrednost pa se nanaša na **enoto izdelka**. Pri proizvodnji jo definiramo kot razliko med prodajno in lastno ceno (po domače **zaslužek na enoto**):

$$D_v = PC - LC$$

Tudi če ni zaslužka, smo vendarle plačali vsaj delavce, to je tudi neki dosežek - zato stroške dela in amortizacije običajno ne odštejemo. Ugotovimo, da je dodana vrednost enaka razliki med prodajno ceno in stroški:

$$D_v = PC - S$$

Ker pa je tudi v stroških  $S$  vsebovana dodana vrednost za neko drugo podjetje, nazadnje ugotovimo, da je v bistvu celotna  $PC$  enaka vsoti dodanih vrednosti različnih podjetij. Zato se **davek od dodane vrednosti plačuje od celotne PC!**

Pri trgovskih podjetjih je dodana vrednost enaka razliki med prodajno in nabavno ceno (marža):

$$D_v = PC - NC$$

V nabavno ceno praviloma vračunamo tudi vse spremenljive stroške.

Bolj kot dodana vrednost v denarni enoti je zanimiva dodana vrednost v deležu [%] od nabavne ali prodajne cene.

Kdor ustvarja visoko dodano vrednost, ta izdelek prodaja precej dražje, kot ga je kupil. Pravzaprav si to vsi želimo - tako država kot tudi podjetnik.

**Dokument**

1. Pisno dokazilo z uradno veljavnostjo, ki potrjuje resničnost ali obstoj česa.

2. Vsak stvaren dokaz, ki vsebuje strokovno-znanstvene informacije.

**Dokumentacija** Podatki in strokovna literatura v zvezi z določenim delom. Tudi celovitost dokumentov: listine, poročila, spisi, risbe itd., ki se nanašajo na določeno vprašanje.

**V proizvodnji** uporabljamo predvsem:

- **tehnično dokumentacijo** konstrukcijsko - tehnoško in
- **spremljevalno dokumentacijo**,

Prim. Dokument.

**Dokumentalist** Kdor se ukvarja s tehnično dokumentacijo, jo vodi in upravlja.

Dober dokumentarist mora imeti **sposobnost hitrega spremjanja zornega kota**: od celovitega

pregleda bistvenih lastnosti celotnega izdelka do proučevanja podrobnosti. Sin. dokumentarist. Prim. Tehnična dokumentacija.

**Dolbenje** Obdelava z odrezavanjem, izrezovanje snovi z ozkim rezilom, v glavnem ročno, redkeje pa na posebnih strojih. Vdolbinba: zajeda.

Del.: sekanje, piljenje in strganje.

Dolbenje lahko pomeni tudi spravljati manjši predmet iz snovi, v kateri tiči: dolbsti kamenčke iz zidu. Prim. Štemanje, Štemajzel, Majzel.

**Določanje potrebine količine laka** Potrebno količino laka  $V_L$  [L] lahko izračunamo s pomočjo podatka o teoretični izdatnosti  $AL_h$  - enačba (1) ali s pomočjo podatka o porabi laka  $LA_h$  - enačba (2):

$$(1) \quad V_L = \frac{A}{AL_h \cdot \eta} \quad [L]$$

$$(2) \quad V_L = \frac{A \cdot LA_h}{\eta} \quad [L]$$

Zaradi svoje preprostosti lahko enačbo (2) uporabimo tudi za računanje na pamet.

**PRIMER** - izračunana količina laka za podatke:

$LA_{h75} = 0,2 \text{ L/m}^2$  (MS laka iz EP pri predpisani debelini posušenega sloja 75 μm)

$A = 1,5 \text{ m}^2$  in

$\eta = 0,3$  (lakiranje z visokotlačno brizgalno pištolo) Izračunana količina laka znaša 1 L.

Potretna količina laka je torej odvisna od:

1. **Velikosti lakirane površine A [m<sup>2</sup>]**, ki jo določimo (izračunamo) približno na osnovi izmerjenih ali ocenjenih dimenzijs.

2. **Izkoristka nanosa η [l]** (pokrivna učinkovitost), ki je enaka 0,3 za visokotlačne brizgalne pištole in 0,65 za HVLP ali RP brizgalne pištole.

Izgube pri brizganju laka so neposredno odvisne od izkoristka nanosa.

3. **Debeline posušenega sloja laka h [μm]**, ki je potrebna, da bo laka opravil svojo nalogu. Priporočila najdemo v tehničnih navodilih proizvajalcev. Ker pa se laka pri reparativnem lakiranju pravljiva in nanaša ročno, lahko pride do velikih odstopanj zaradi števila brizganj, premora še ob, viskoznosti laka itd.

Svoje delo lahko ličar kontrolira z aparatom za merjenje debeline sloja. Na ta način primerja tehnična priporočila z realizacijo.

Debelina hima svoj vpliv na količino laka preko koeficientov AL<sub>h</sub> ali LA<sub>h</sub> (glej točko 4). Proizvajalci pogosto predpisujejo  $h = 50 - 60 \mu\text{m}$ , kar je najpogosteje izhodiščna debelina posušenega sloja laka. V obeh koeficientih je najbolje označiti predpisano debelino:  $AL_{h50}$ ,  $LA_{h75}$  itd.

4. **Theoretične izdatnosti laka AL<sub>h</sub> [m<sup>2</sup>/L]**, ki nam pove, koliko m<sup>2</sup> površine lahko polakiramo z 1 litrom laka, pri predpisani debelini posušenega sloja laka. Izračunamo jo s pomočjo koeficiente FKV, ki je odvisen od vrste laka: upošteva delež hlapnih snovi FK ter razmerje med gostotama hlapnih in nehlapnih sestavin:

$$FKV = 1 - (1 - FK) \cdot \frac{\rho_N}{\rho_H} \quad [l]$$

$\rho_N$  ... gostota nehlapljivih snovi

$\rho_H$  ... gostota hlapljivih snovi

$$FK = \frac{m_N}{m_N + m_H} \quad [l]$$

FK ... delež nehlapnih snovi v laku

$m_N$  ... masa nehlapljivih snovi

$m_H$  ... masa hlapljivih snovi

$$AL_h = \frac{10 \cdot FKV [\%]}{h [\mu\text{m}]} \quad [\text{m}^2/\text{L}]$$

**PRIMER** - teoretična izdatnost za MS laka iz EP pri razmerju gostot nehlapnih in hlapnih sestavin laka  $\rho_N/\rho_H = 1,29$

pri deležu nehlapnih sestavin laka  $FK = 55\%$ , pri predpisani debelini posušenega sloja 75 μm

znaša  $AL_{h75} = 5,6 \text{ m}^2/\text{liter}$ .

Namesto teoretične izdatnosti lahko uporabimo **porabo laka LA<sub>h</sub> [L/m<sup>2</sup>]** - s to konstanto lažje izračunamo količine kar na pamet:

$$LA_{h75} = \frac{1}{AL_{h75} [\text{m}^2/\text{L}]} \quad [\text{L}/\text{m}^2]$$

**PRIMER:** poraba laka za MS laka iz EP pri predpisani debelini posušenega sloja 75 μm znaša  $LA_{h75} = 0,18 \text{ L/m}^2$ , zaokrožimo na 0,2 L/m<sup>2</sup>.

**Določanje ležajev** Za preračun drsnih / kotalnih / radialnih / aksialnih ležajev je razen poznavanja teorije potrebno poznati tudi empirične enačbe.

Najpomembnejši **vhodni podatki** so: vrsta ležaja (radialni, aksialni, kotalni, drsnji), vrsta mazanja, sile (radialna, aksialna), vrsta obremenitev (statična, dinamična), temperatura obratovanja.

**Izračunati pa je potrebno:**

**Pri drsnih ležajih:** drsno hitrost, površinski tlak, zračnost in dimenzije.

**Pri kotalnih ležajih:** dimenzije in življenjsko dobo

Za nepoznavalca je najbolje, da se po izvedenem izračunu **posvetuje** še s kakšnim izkušenim strokovnjakom (morda z zastopnikom kvalitetnih proizvajalcev ležajev) glede pravilne izbire ležajev.

**Dolžinska masa** Masa na določeno dolžinsko enoto, oznaka  $m_l$ , [kg/m] Uporaba: pri jeklenih profilih, umetnih masah (polimerna, ogljikova itd. vlakna).

**Dolžinska merila** Glej Merjenje.

**Dolžinski raztezek** Glej Raztag.

**Domena** Splošno: območje, področje (npr. ustvarjanja, delovanja, vladanja).

**V računalniškem omrežju** pa je domena unikatno ime, ki identificira **področje na spletu**, iz katerega lahko spletni brskalniki kopirajo datoteke. Registrirana je na osebo (lastnika), ki ima ekskluzivno pravico do razpolaganja. Predstavlja **spletni naslov**, ki se lahko uporabi za prikaz spletnih strani in elektronsko pošto.

Vsaka domena je **unikat v svetovnem merilu**, kar pomeni, da je lahko registrirana samo enkrat. Pri izbiri imen za domene velja pravilo: kdor prej pride, prej melje. Domen ni možno rezervirati.

V **registratu domen** se domene najprej ločijo po končnicah: .si, .org., .com itd. To so vrhne domene v registru domen. Prim. IP, DNS.

Za uporabo domene moramo vsaj še **zakupiti prostor** na spletnih strežnikih, lahko pa vključimo še različne tehnične zahteve (podpore: PHP, ASP, MySQL itd.), zakupimo poštni predel, vzdevek ipd.

**Podatki**, ki so potrebni za upravljanje domenskega prostora na spletnem strežniku:

Vrsta dostopa, npr. FTP, domena ali ime strežnika (oba podatka običajno ni potrebno vnesti), uporabniško ime (username) in geslo (password).

**Donor**

1. Molekula, ki oddaja elektron, proton, atom ali atomsko skupino drugi molekuli (akceptorju). Reducent je npr. donor elektronov, kislina je donor protonov. Sin donator. Prim. Akceptor.

2. Darovalec, npr. organa.

**Dopiranje** Dodajanje drugih snovi, da se poveča prevodnost polprevodnikov.

**Dopplerjev pojav** Pojav, da opazovalec, ki se giblje glede na izvir valovanja, zazna valovanje s spremenjeno frekvenco.

**Dopustna napetost** Največja mehanska napetost, pri kateri še ne nastopijo neželenne tehnične posledice (niti neželenle deformacije in niti porušitev materiala).

V praksi konstrukcijskih materialov ne obremenjujemo do meje trdnosti, saj bi s tem tvegali porušitev ali prevelike deformacije.

Zaradi varnosti si kot zgornjo mejo obremenitev določimo neko njivo (dopustno) napetost, ki se vedno nahaja v območju elastičnih deformacij.

Razmerje med trdnostjo materiala in dopustno napetostjo imenujemo **varnostni koeficient** v (ni).

Ker delimo napetosti na **normalne in tangencialne**, poznamo tudi:

- dopustno **normalno** napetost in
- dopustno **tangencialno** napetost.

Dopustna normalna napetost  $\sigma_{dop} = \frac{R_m}{v}$

$R_m$  ... natezna trdnost materiala

Dopustna tangencialna napetost  $\tau_{dop} = \frac{T_M}{v}$

$T_M$  ... zrušilna strižna trdnost

V splošnem velja  $v = 2 - 10$ :

- pri nategu in tlaku 4 - 8

- upogib 1.6 - 2

- torzija 1 - 1.2

Glede na **NAČIN OBREMENITVE** ločimo dopustne napetosti pri nategu  $\sigma_{dop}$ , tlaku  $\sigma_{dop}$ , upogibu  $\sigma_{dop}$  oz.  $\sigma_{u dop}$ , strigu  $\tau_{s dop}$ , torziji  $\tau_{t dop}$  in pri površinskem tlaku  $\rho_{dop}$ .

Ker za jekla velja:  $\tau_M \approx 0,8 \cdot R_m$ , dobimo:

$$\tau_{s dop} \approx 0,8 \cdot \sigma_{dop}$$

$\tau_{s dop}$  ... dopustna strižna napetost

Po **VRSTI OBREMENITVE** razdelimo dopustne napetosti na 3 skupine:

- I: statična obremenitev,  $\sigma_{dop,I}$

- II: utripna obremenitev,  $\sigma_{dop,II}$

- III: izmenična obremenitev,  $\sigma_{dop,III}$

Razmerje med izmenično, utripno in statično dopustno napetostjo je odvisno od vrste materiala in od vrste obremenitve (nateg, strig, površ. tlak ...). Dopustne dinamične obremenitev preberemo iz tabel ali pa preberemo statično obremenitev in upoštevamo priporočeno razmerje.

Za določanje dopustne napetosti je posebej pomembno tudi **stanje materiala**: zdrav material ne sme imeti notranjih okvar (votlin, mehurjev, zgoščin itd.), ki zmanjšujejo nosilne prereze in lahko povzročajo zarezne napetosti. Upoštevati je potrebno tudi obrabo, korozijo in druge okoliscine, ki zmanjšujejo nosilne prereze.

Dopustna napetost je torej **OSNOVNI KRITERIJ** pri trdnostnih preračunih konstrukcijskih delov.

**Kako pridobimo podatek** o dopustni napetosti:


- Najpogosteje iz izkušenj: na osnovi podatka o materialu in morebitni toplotni obdelavi uporabljamo preglednice oz. tabele, ki so ločene za preproste strojne elemente in za jeklene konstrukcije.
- Pri zahtevnih in pomembnih konstrukcijah so potrebni poglobljeni preračuni in preizkusi.
- Za približne izračune ali če ni drugače podano, pridobimo podatek o varnostnem koeficientu oz. faktorju, ki povezuje dopustno napetost s trdnostjo ali z mejo plastičnosti materiala.

Prim. Tolerance (dopustni odstopki).

**Dorezovalnik** Glej Navojnik, Vrezovanje navojev.

**DOS** Diskovni operacijski sistem, ang. Disk Operating System.

**Dostavno vozilo** Cestno vozilo, ki je namenjeno za prevoz ljudi ali tovora. Večji del vozila zavzame z vseh strani zaprt prtljažnik:




**Dot** Tiskalna pika, glej PPI.

**Download** Kopiranje podatkov iz glavnega vira na zunanje naprave. Npr.: kopiranje datoteke iz spletnega strežnika na svoj PC, s pomočjo brskalnika. Sin. odjemanje (prenos od), odvzemanje, doljemanje, hitrost dol. Download speed - bitna hitrost v smeri odvzemanja. Nasprotnje: upload. Podrobnejše glej Bitna hitrost.

**Doza** ELTEH.: okrov, v katerem so narejeni spoji, odcepni in priključki (npr. vtičnica). V splošnem pa se izraz doza uporablja za odmerek, določena, natančno odmerjena količina česa (npr. zdravila).

**Dozator** Naprava za doziranje (natančno odmerjanje), npr. ~ za emulzijo, za mazalne masti (mazanje ležajev), za izločanje vodnega kamna iz vode, ~ alkohola za zračni zavorni sistem, avtomatični ~ pijač, ~ vode, ~ mila v kopalnicah itd.

**Dozer** Enostavna vlečna naprava za manjša ravnalna, popravljalna dela. Je na kolesih in se lahko prestavi iz enega mesta na drugo. Vleče lahko samo v eni smeri. Sin. konjiček, hidravlična roka, hidravlična ravnalna naprava:



Glavni sestavni deli dozera so:

- vodoravni nosilec
- vertikalni nosilec (steber) in
- hidravlični valj.

Vodoravni nosilec tvori osnovo ravnalnega sistema. Pritrdimo ga direktno na vozilo ali na ravnalno mizo. Na drugi strani sta nanj z gibljivo zvezo pritrjenia steber (vertikalni nosilec) in hidravlični valj. Med ravnanjem se tlačni valj opira na vodoravni nosilec.


Na vertikalni nosilec se obesi vlečna veriga. Vrsta zob na nosilcu preprečuje verigi, da bi med ravnanjem zdrsnila.

S hidravličnim valjem lahko dosežemo vlečne sile do 100 kN.


**DPI** Število pik na palec, ang. dots per inch. Pri tem je z besedo do mišljena pika na tiskalniku. Za jasno črnobeloto sliko potrebujemo **vsaj 300 DPI** (ločljivost prilično 0,1 mm). Prim. PPI, LPI.

**DRAM** Dinamični RAM.

**Drča** Plitva vdolbina, žleb oz. vodilo za spuščanje ali spravljanje materiala. Zračna drča (desno)



se uporablja za transport lažjih predmetov pri majhnih naklonih - izpihovanjem zraka iz luknjic zmanjšamo silo trenja. Drča se lahko uporablja tudi za transport paketov ipd.:



Prim. Klančina, Rampa.

**Drenaža** Odvajanje nepotrebne vode in naprava ta na naren. Npr. za osuševanje zemljišč, cestišč močvirnatih zemljišč, cevje na ladji ali hidroelektrarni. Drenaža je tudi odvajanje tekočine (izcedka) ali zraka iz rane ali telesne votline.

**Drevesna struktura** Razporeditev, ki **prikazuje razdeljenost izdelka na sklope (garniture), podsklope itd.**, vse do najenostnejših elementov.

Zahetvne naprave ni **možno dobro razumeti**, če

nìjasna vsaj njena nepopolna drevesna struktura. Drevesno strukturo prikazujemo [v nivojih](#). Je obvezen del kosovnice [pri zahtevnejših izdelkih](#).

Pri avtomobilu ponavadi oblikujemo **prvi nivo** tako:

1. Motor
2. Prenos moći
3. Vzmeti, pnevmatike in obese
4. Zavore
5. Krmilje
6. Karoserija in/ali šasija (podvozje)
7. Avtoelektrika

**V drugem nivoju** nato vsakega od naštetih sklopov razdelimo naprej na enostavnejše podsklope. Motor razdelimo na bat z obročki, ventile, ojnice, motorskos gred z ležaji itd. Prenos moći bi razdelili na sklopko, menjalnik, kardan, diferencial itd.

Nato nadaljujemo [v tretji itd. nivo](#), dokler pri **vsaki veji ne pridemo do najenostnejšega elementa**, npr. vijaka, olja, cevi, zavorne ploščice itd.

Ko smo to naredili, takrat kljub zahtevnemu izdelku **točno vemo, kam kateri del spada**. Ne vemo pa še, kako ga je treba montirati. To pa nam pove montažni list. Prim. Struktura, Kombinatorično drevo, Kombinaturični diagram. Razl. kosovnica.

**Drevo odpovedi** Diagram poteka, s pomočjo katerega na sistematičen način [iščemo vire napak](#).

**Driver** Glej Gonilnik.

**Drobnomer** Glej Vijačno merilo.

**Dročnik** Drog, ki v smeri svoje osi najprej sprejema odmično gibanje, nato pa ga prenaša na neko drugo komponento mehanizma. Primer: dročnik pri krmiljenju ventilov pri motorjih z notranjim zgorevanjem. Drochniti: dregniti. Prim. Pah.

**Drot** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (der Draht), kar pomeni žica.

**Drog**

1. **Dolg in raven**, v prerezu navadno okrogel predmet, ki se rabi kot nosilec, opornik, orodje. Npr. podporni ~, telefonski ~, zabiti ~ v zemljo itd.
2. **Jekleni palici** podoben predmet kot del različnih strojev. Npr. zavorni ~, pogonski ~ itd.

Prim. Jarem, Dročnik.


**Drsenje kristalnih rešetk** Pri obremenitvi kovin prek meje elastičnosti pride do majhnih premikov kristalnih delcev. Premaknejo se lahko tudi skupine rešetk, ne da bi med njimi prenehala kohezija. Ta pojav se imenuje drsenje, translacija ali dislokacija kristalnih rešetk. Prim. Deformacija kovin, Vlaknasta struktura, Prekristalizacija.

**Drsni ventil** Glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.


**Drsno kladivo** Avtokleparsko orodje za popravilo vboklin pri enostranski dostopnosti. Sin. vlečno kladivo, udarno kladivo.



Pri tem postopku se na mesta popravila privarijo obročki. Nato na posamezne obročke zataknemo vlečno kladivo in s previdnimi udarci premične udarne uteži izvlečemo vboklino. Po izravnavi vbokline navarjene obročke odstranimo.



Obstaja tudi **drsné kladivo s prisepnim prijemalom**, ki se priseta na vbočeno pločevino, nato pa pločevino izvlečemo s pomočjo drsne uteži:



**Družba z neomejeno odgovornostjo** Družba dveh ali več oseb, ki odgovarjajo za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem. Kratica je **d.n.o.**, ang. Unlimited Liability Company, nem. Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung, ustanovi pa se na sodišču.

**Družba z omejeno odgovornostjo** Družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna. Kratica **d.o.o.**, ustanovi se na sodišču. Na nemško govorečem področju se d.o.o. imenuje GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Angleži tej vrsti družbe rečejo LLC - Limited Liability Company.

**Držalna prečna višina** Glej NPSH.

**DSL** Digitalna predplačniška linija, ang. Digital Subscriber Line. Razvila se je za potrebe ISDN-a, predvsem zaradi povečevanja hitrosti prenosa podatkov preko obstoječega omrežja [bakrenih paric](#). Nekatere vrste DSL-a so HDSL, SDSL, **ADSL**, RADSL, VDSL (very-high-bit-rate DSL), PDSL itd., z eno kratico jih označujemo z [xDSL](#).

**DT** Ang. kratica za double throw, kar pomeni menjalni kontakt. Prim. Kontakt.


**DTV** Digitalna televizija, digitalni prenos audio in video signalov. Pozna dva formata:

- a) **HD** oz. **HDTV** uporablja samo format 16:9, del.: - **prepleteni** način (ang. interlaced, okr. i), pri katerem se najprej izrise vsaka liha vrstica, nato pa se vsaka soda; številka je ločljivost, npr. 1080i pomeni ločljivost 1920x1080
- **progresivni** način (progressive, okr. p): takoj se izriše vsaka vrstica, npr. 720p = 1280x720

- b) **SDTV** je standardni digitalni format 4:3, npr. 720 × 576.

**Duktilna litina** Glej Nodularna litina.

**Duktilnost** Sposobnost materiala, da se pri obremenitvi plastično preoblikuje, preden se pretrga:



a - krhki, b - duktilni in c - popolnoma duktilni lom

**Primeri:** steklo se pretrega brez zaznavnega preoblikovanja; nekatere **jekla** se kar 25% raztegnejo pred pretrom; **zlatu** pa je tako duktilno, da se lahko raztehne tudi do debeline le nekaj atomov.

Beseda izhaja iz lat. **ducere**: vleči, voditi. **Duktilen**: raztegljiv, pripraven za kovanje, koven. Sin. **preoblikovalnost**, raztegljivost.

Prim. Raztezek, Lomna duktilnost.

**Duplex** Nekaj podvojenega. Npr. ~ zavore, ~ telekomunikacijski signal (hkratni prenos v obe smeri), ~ nerjavno jeklo itd.

**Duraluminij** Glej Aluminij. Sin. dural.

**Duromeri** Glej Duoplasti.

**Durometer** Naprava za merjenje trdote elastičnih materialov. Prim. Trdota - Shore.

**Duroplasti** Umetne mase, ki jih ne moremo več preoblikovati, ko so enkrat strjene. Duoplasti se strdijo zaradi:

1. Dodane **energijs**: toplopa (npr. povišana temperatura, IR žarilniki), svetloba (npr. UV - glej Blufix), tlak ...
2. **Kemične reakcije** s trdilcem, s kisikom v zraku, z vlogo v zraku, z alkalijski ipd.

### 3. Izhlapevanja topila

Strjevanje lahko poteka tudi kot kombinacija vseh zgoraj naštetih faktorjev.

Postopek nastajanja duroplastov:

- a) Najprej nabavimo [predpolimerizirane produkte](#):
  - proizvajalci običajno ponujajo dehidrirane predpolimerizate v [obliki praškov](#) zato, da so dalj časa obstojni v skladišču
  - pogosto pa je možno predpolimerizate nabaviti tudi v [tekoči obliki](#) - praviloma jim tudi zalivne mase, glej posebno geslo

Pred začetkom pridobivanja duroplastov je potrebno predpolimerizate ustreznno pripraviti (natančno preberemo navodila) - praviloma jih sprememimo v tekočo ali testasto obliko tako, da jim dodamo samo vodo.

- b) Postopamo po [navodilih proizvajalca](#): zmešamo surovine, primešamo ustreznno količino trdilca, pospeševalca, dvignemo temperaturo, posvetimo UV svetlobo, povečamo tlak itd.

- b) Po določenem času se predpolimerizirani produkti nepovratno (irverzibilno) **zamrežijo** in na ta način **strdijo** (polimerizirajo).

Nekateri primeri toplega in hladnega utrjevanja:

1. **Toplo utrjevanje**: pripravljene predpolimerizirane produkte zmešamo s **trdlcem** (PF, UP) ali pa se pripravijo [brez dodatnega trdilca](#) (UF, MF).

Tako pripravljeno maso enakomerno **segrevamo** na 140-220°C, odvisno od materiala. Nekateri duroplasti se strujejo **samo zaradi dovedene toplote** - **toplotno utrjevalni duroplasti**, npr. talilna lepila za robno lepljenje ABS trakov na furnirane iverne plošče (EVA, PO, PUR). Drugim duroplastom moramo ob povečanju temperature povečati tudi tlak, ker polimerizirajo le **pri povečanem tlaku**, npr. na ~4 MPa (PF tlačne smole, UF, MF). To so **tlačno utrjevalni duroplasti**.

Tretja vrsta duroplastov pa polimerizira ob dodatni **kemični reakciji** med predpolimeriziranimi produkti in trdilci - **reakcijski duroplasti** (UP, PF smole za litje).

2. **Hladno utrjevanje** poteka pri sobni temperaturi 15-20°C. Masa se strdi, ne da bi jo segrevali.

Strjevanje lahko poteka [brez kemijske reakcije](#): nitrocelulozni lak (nitro lak) se npr. strdi samo **zaradi izhlapevanja topila**.

Tudi pri hladnem utrjevanju imamo **reakcijske duroplaste**: predpolimeriziranim produkтом dodamo **trdilec** in **pospeševalec**, ki sprožita **kemično reakcijo** (npr. EP). Konkreten primer reakcijskih duroplastov **brez trdilcev** ali pospeševalcev pa je lepilo Cianokol (sestavina je cianoakrilat), ki kemijsko reagira z vlagom in z alkalijskimi.


Kemijska reakcija se lahko sproži tudi **s katalizatorji, s sevanjem** (npr. UV), **z oksidacijskimi sredstvi** itd.

Za razliko od termoplastov, ki jih sestavljajo nepovezane nitke, so duroplasti **gosto zamreženi polimeri**. Strjenih duroplastov **ne moremo več ponovno zmehčati** s topotlo, ker molekularne verige **ustvarijo močno trodimenzionalno mrežo**:



Ko jih pregrevemo, se duroplasti torej ne stalijo kot termoplasti, temveč se [razkrojijo](#).

Na podoben način nastanejo keksi: ko testo spečemo, nastanejo trdne oblike. Pečenih keksov ne moremo več staliti ali jih spraviti v mehko obliko. Z dviganjem temperature jih lahko samo prežgemo:




Duroplasti imajo visoko trdnost in so odporni na visoke temperature (do ~320°C). Z višanjem temperature se **trdota zelo malo spreminja** - vse do kemijskega razpada. [Regeneracija in varjenje nista možna](#).

Večina duroplastov ni **topnih v topilih**, kvečjemu nabreknejo. Izjema so npr. laki za nohte, ki so topni v acetonu.

**NAJPOMEMBNEJŠI DUROPLASTI**: epoksidne smole **EP**, aminoplasti **MF** in **UF**, fenolne smole **PF**, zamreženi poliuretani **PUR**, nenasicene poliestrske smole **UP** in silikonske smole **SI**. Nekateri sicer pomembni duroplasti še nimajo svojih kod za recikliranje, npr. **cianoakrilati** (lepila) ipd.

**Predmeti iz duroplastov, uporaba**: stikala, šuko vtičnice, razdelilne kape (pri avtomobilih), zobniki, luči itd. Pred prvim in edinim strjevanjem so skoraj vsi duroplasti topni v različnih topilih, razen v vodi. Zato jih pogosto uporabljamo [kot osnovno za lake iz umetnih smol](#).



Pred termoplasti imajo duroplasti tudi nekatere prednosti:

- **obdržijo** svojo **trdnost** tudi, ko jih segrevamo
- primerni so za izdelavo **velikih predmetov**
- primerni so za gradnjo **trajnih izdelkov**

Prim. Umetne mase - delitev. Sin. duromer, umetne smole, strdilje umetne mase. Lat. *durus*: trd, tog, vzdrljiv.

**Dušik** Simbol N, po lat. *Nitrogenium*. Brezbarven plin, brez vonja in okusa, ne gori. V atmosferi ga je 78 vol.%, gostota 1,25 kg/m³, tališče -210°C, vrelische -196°C. Trojna vez med atomoma N₂ je ena najmočnejših kemijskih vezi, zato je dušik malo reaktiv. V jeklu tvori N₂ trde in krhke nitride. Prim. Nitriranje.

**Dušilka - elektrotehnika** Tuljava (navitje), ki na osnovi impedance ali elektronske prilagoditve spreminja upornost, s tem pa zmanjšuje ali omejuje jakost izmeničnega toka. Del:

1. **Magnetne dušilke** so tuljave, navite okoli feromagnetenega jedra. Manj kot je žezele, bolj je dušilka kvalitetna, a je tudi večja. Pomemben podatek je faktor moči: razmerje med delovno in navidezno močjo. Delujejo do 130 stopinj.

2. **Elektronske dušilke**, ki delujejo na principu elektronske prireditve toka. Nudijo najboljši izkoristek in se ne grejejo toliko kot magnetne. Tudi njihova življenska doba je daljša.


Pomemben podatek je **termična zaščita**: avtomatski izklop zaradi zunanjega ali notr. vira toplote.

Za vžig sijalke je potrebna še **vzgladna naprava**, ki:
 

- zagotavlja visoko napetost, zaradi katere se - znotraj sijalke pojavi plazma, potreben za - "proizvodnjo" svetlobe v sijalki.


Simbol:

**Dušilka - strojništvo** Element klimatske naprave, ki razprši kapljičasto hladilno snov, ki vstopa v uparjalnik:



- 1 Kompressor
- 2 Magnetna sklopka
- 3 Kondenzator
- 4 Ventilator
- 5 Dušilka (Drosselventil)
- 6 Uparjalnik
- 7 Ventilator
- 8 Akumulator

Za razliko od ekspanzijskega ventila pa se odprtina v dušilki ne razširi in deluje vedno enako, ne glede na stanje hladila. Sestavni deli dušilke:



Prim. Ekspanzijski ventil.

**Dušilna noga** Glej Amortizer.

**Dušilni ventil** Glej Tokovni ventil.

**DVB** Kratica: Digital Video Broadcasting, digitalna video radiodifuzija. Prim. MPEG. Del.:

- **DVB-T** (terrestrial) je "prizemna", zemeljska; to pomeni, da signal oddajamo iz oddajnikov na zemlji (npr. s Krvavca, Krima, itd.) in ne s satelita ali preko kabelskih sistemov.

Obstaja tudi **DVB-T2** tehnologija za oddajanje / sprejemanje zgoščenih signalov.

- **DVB-C** (cable): kabelska televizija

- **DVB-S** (satellite): satelitska televizija

**DVB-T** Zemeljska digitalna radiodifuzija, podrobnejšo definicijo glej pod gesлом DVB. V Sloveniji imamo dva delujoča DVB-T omrežja (multipleska):
 

- multipleks **A**, v katerem prenašamo Slovenske nacionalne TV programe ter
- multipleks **C**, ki je namenjen komercialnim TV programom.

Od 1.12.2010 oddajniki v Sloveniji oddajajo samo še digitalni televizijski signal, analognega televizijskega signala več ni.

Oddan televizijski signal je v Sloveniji kodiran po MPEG-4 standardu. V nekaterih sosednjih državah uporabljajo format MPEG-2. Pri tem je dobro vedeti: spremjanje signalov MPEG-2 s pretvorniki MPEG-4 deluje, obrnjenje pa ne.

Za sprejem DVB-T signalov lahko uporabljamo enake antene kot pri sprejemanju analognih signalov. Razlika je le v tem, da moramo od antene sprejeti **kodirane digitalne signale** nato še **dekodirati**, dekodirani signali pa so nato primerni za prikaz na televizorju.

Dekodiranje opravlja naprava z več nazivi: STB, TV komunikator, TV vmesnik, TV pretvornik, DVB-T sprejemnik, digitalni sprejemnik itd.

Pomembno je vedeti, kakšen **DVB-T sprejemnik** (STB) potrebujemo. Najprej moramo biti pozorni na način dekodiranja: obvezno mora biti MPEG-4.


DVB-T lahko sprejemamo **na več načinov**:

1. Anteno **direktно** povežemo **s TV sprejemnikom**, ki ima **vgrajeno DVB-T enoto z dekodirnikom** za MPEG 4.
2. Anteno povežemo **s TV vmesnikom** (zunanjega DVB-T enota, STB ali »set-top box«), ki mora imeti vgrajen MPEG 4 dekodirnik. STB nato priključimo na **katerikoli TV sprejemnik s SCART vmesnikom**.
3. Anteno povežemo s PC-jem preko:
  - vgrajenega **TV vmesnika** (kartica)
  - ustreznega USB ključka (t.i. **USB televizija**) in gledamo TV programe preko monitorja.

$$F = F_{p1} - F_{p2} - F_{tr} = F_b \text{ [N]}$$

Pri izvleku velja  $F_{p1} = p_1 \cdot A_1$  in  $F_{p2} = p_2 \cdot A_2$

### Uvlek:



$$F = F_{p1} - F_{p2} - F_{tr} = F_b \text{ [N]}$$


Prim. Televizija, MPEG, STB.

**DVD** Digitalni večnamenski disk, ang. Digital Versatile Disc. Bistvo delovanja je v sredinski tanki metalizaciji (kovini) in v barvilu (debeline se merijo v mikrometrih).

**Pisanje na DVD:** ko pisalni žarek, ki ima večjo moč od bralnega, posveti na barvilo, le-ta zaradi optičnih lastnosti potemni.

**Branje iz DVD:** šibek bralni laserski žarek posveti skozi plastiko na odbojno kovinsko plast. Kadar sveti na ravno površino, se svetloba odbija nazaj v senzor - to je enka (1). Če pa zadene na prehod iz podlage v izboklino ali nazaj, se svetloba razprši - to je ničla (0).

**DVI** Vmesnik za prenos slike na računalniški monitor, ki ga je razvilo podjetje Digital Display Working Group (DDWG). Pomen kratice: Digital Visual Interface.



**Dvigalo** Glej geslo Transport.

**Dvižni voziček** Glej Voziček z vilicami.

**Dvodelna matica** Glej Stružnica.

**Dvojiški** Ki ima za osnovo število dva, npr.: dvojiški sestav. Prim. Številski sestav.

**Dvojni nepovratni ventil** Glej Zaporni ventil in znotraj tega gesla Izmenični nepovratni ventil.

**Dvoplastno ličenje** Glej geslo Nalič. Izraz dvoplastno ličenje pogosto zamenjujejo z dvoplastnim lakiranjem (glej geslo Površinsko lakiranje).

**Dvoslojno reparaturno površinsko lakiranje**

Glej geslo Površinsko lakiranje.

**Dvosmerni delovni valj** Simbol, osnovne lastnosti in pojasnila → glej geslo Pnevmatični cilindri.

Pri izračunu sile na batnici F se razlikujeta dva obremenitvena primera: **izvlek** in **uvlek**. Uporabimo lahko približno vrednost tlaka za "zračno blazino"  $p_2 = 2\text{-}3 \text{ bar}$ , sila  $F_{p2}$  torej znaša nekje od 0,15 do 0,20  $F_{p1}$ .


Vpliv zračne blazine se zmanjša:

1. Če je **batnica obremenjena**. Zaradi obremenitve se zmanjša hitrost batnice in zato ima tlak  $p_2$  dovolj časa za odzračevanje.

2. Če priključimo **hriodzračevalni ventil**.

Na spodnjih risbah narisana sila batnice F je pri enakomernem gibanju enaka bremenu, ki ga delovni valj premaguje, npr. dvigovanje neke mase ipd. F je reakcija na  $F_{p1}$ , zato je smer delovanja sile F nasprotna smeri gibanja batnice.

### Izvlek:



### Pojasnilo veličin:

d ... premer batnice [cm]

D ... premer bata [cm]

F ... sila na batnici (rezultanta sil  $F_{p1}$ ,  $F_{p2}$  in  $F_{tr}$ )

$F_{p1}$  ... pritisk (potisna sila) [N] zaradi tlaka  $p_1$

$F_{p2}$  ... pritisk (potisna sila) [N] zaradi tlaka  $p_2$

$F_{tr}$  ... sila trenja (je vedno nasprotna gibanju) [N]

$p_1$  ... tlak dotekajočega zraka [ $\text{N}/\text{cm}^2$ ]

$p_2$  ... tlak iztekajočega zraka, tlak "zračne blazine"

oz. zaostali tlak [ $\text{N}/\text{cm}^2$ ]

$A_1$  ... površina bata,  $\pi \cdot D^2/4$  [ $\text{cm}^2$ ]

$A_2$  ... površina bata brez površine batnice,

$(\pi \cdot D^2/4 - \pi \cdot d^2/4)$  [ $\text{cm}^2$ ]

### Pojasnilo indeksov:

1 ... stisnjeni zrak na vstopu v valj

2 ... zračna blazina

Praktični izračuni pokažejo, da je pri najvišjih tlakih ( $p_1 \approx 9 \text{ bar}$ ,  $p_2 \approx 3 \text{ bar}$ ) sila F približno 40% manjša od sile  $F_{p1}$ , tako pri uvleklu kakor tudi pri izvleku. Če nam torej zadostuje le **približni izračun** minimalne sile, ki jo daje aktuator, tedaj lahko računanje poenostavimo:

$$F \approx 0,6 \cdot F_{p1} \text{ [N]}$$

Pri tem ne pozabimo, da moramo  $F_{p1}$  posebej računati za izvlek in posebej za uvlek.


Delovanje dvosmernega delovnega valja z nastavljivim končnim dušenjem je opisano pod gesлом Končno dušenje cilindrov, simbol pa je narisani pod gesлом Pnevmatični cilindri.

**Dvostaven** Zapisan na dveh kontih. **Dvostavno knjigovodstvo:** beleženje vsakega poslovnega dogodka na dveh kontih.

**Dvostranski delovni valj** → Pnevmatični cilindri.

**Dvostransko delujoči signal** → Škarasti signal.

**Dvotaktni motor** Motor z notranjim zgorevanjem, ki ne potrebuje krmilnih naprav za izmenjanje plinov.



**Dvotlačni ventil** Glej Zaporni ventili.



# SEZNAM UPORABLJENE LITERATURE

1. Vernez, R.; Vienny, W.; Zahler, R. **AVTOELEKTRIKA**. Ljubljana: TZS, 1981. Ni podatka o ISBN
2. Anton Beovič Srednje izobraževanje, **Didaktični učni komplet HIDRAVLIKA**. 1. natis. Ljubljana: PAMI ŽELEZNIKI, 1993. ISBN 86-7759-167-2
3. Jože Stropnik, **DINAMIKA**. 4. natis. Ljubljana: TZS, 2008. ISBN 978-86-365-0124-5
4. Brechmann, Dzieia, Hörmann, Hübscher, Jagla, Klaue **Elektrotehniški priročnik**. Ljubljana: Viharnik d.o.o., 1994. ISBN 961-6057-03-0
5. Ferdo Gorjanc **Elektrotehnika za tehniške šole**. 1. natis. Ljubljana: Dopisna delavska univerza UNIVERZUM, 1980. Ni podatka o ISBN.
6. **Elektrotehniški priročnik**. 1. natis. Ljubljana: TZS 2013. ISBN 978-961-251-330-6
7. Jurij Drev, Jelka Unuk **Energetika**: učbenik za predmet energetika v 3. in 4. letniku v programu Strojni tehnik. 3. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2008. ISBN 978-961-251-055-8
8. **Fachkunde Elektrotechnik**. 28. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2012.  
ISBN 978-3-8085-3189-1

Avtor Ferdinand Humski

LEKSIKON ZA PAMETNE MEHATRONIKE A - D

Imena nosilcev avtorskih pravic: Ferdinand Humski

Elektronska izdaja, september 2019

Samozaložba Ferdinand Humski, Volkmerjeva cesta 22, 2250 Ptuj

Publikacija je brezplačna in prosto dostopna vsem uporabnikom

Spletna lokacija publikacije: <http://strojna.scptuj.si>

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani  
COBISS.SI-ID=301844224  
ISBN 978-961-92244-5-8 (pdf)