

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZASTITU

Klasa 7 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Marta 1931.

PATENTNI SPIS BR. 7746

Peter Kiefer, inž., Düsseldorf-Rath, Nemačka.

Postupak za proizvodnju cevi bez šava.

Prijava od 18. januara 1930.

Važi od 1. juna 1930.

Traženo pravo prvenstva od 29. januara 1929. (Nemačka).

Predmet pronalaska je postupak za proizvodnju cevi bez šava, koji uz delimičnu upotrebu do sada poznatih postupaka pokazuje razna preimuntstva prema istima, ukoliko uklanja nedostatke, koji nastupaju kod dosadašnjih postupaka. Radi boljeg razumevanja postignutog pronalazačkog napretka biće ukratko opisani do sada uobičajeni postupci sa njihovim osobinama i nedostatcima.

Kod proizvođenja cevi bez šava po Pilgerovom postupku se trupac u cilju bušenja prvo šalje kroz mehanizam sa kosim valjcima. Pri tome se on pri ulazu u valjke cepa u jezgri, i to više ili manje uvek prema njegovim osobinama odnosno prema tvrdoći i čistoći. Te se pukotine, koje su neki put vrlo znatne i koje se od sredine trupca zrakasto pružaju prema obimu, kod hoda trupca preko vretena mehanizma kosih valjaka ne slapaju ponovo, nego se u najboljem slučaju usled topote trenja čvrsto stopećeg vretena razmazuju ili prilepljuju i glavni su uzrok ljuštenju i prskanju u unutrašnjosti cevi, naknadno izvaljanoj po sistemu Pilgerovom.

Kod valjanja šupljeg trupca dobijenog u mehanizmu kosih valjaka po Pilgerovom postupku nastaje dalje relativno veliko otpadanje t. j. metlasti kraj na početku i zaostala t. zv. Pilgerova glava na kraju trupca. Pilgerova glava se delimično i samo kod cevi sa narukvicom preradije u proširujuće se narukvice. Kod svih ostalih vrsti cevi

je cela zaostala pilgerova glava sačmasta. Celokupna dobra proizvodnja kolеба se pri ovoj izradi prema iskustvu između 75% i 80%.

Pilgerov postupak uslovjava najzad zbog velikog abanja usled udarajućih se masa veliku radionicu za reparature.

Kod proizvodnje cevi bez šava po Frhardovom sistemu nastaje usled čvrstog početnog kraja i zadnjeg kraja (zaušaka), kao i usled proizvođenja cevi sa ekscentričnom jačinom zidova također veliko otpadanje u produkciji tako, da se prema iskustvu može da računa najviše na 70—75 od sto dobre proizvodnje.

Kod proizvodnje cevi bez šava Štifelovim postupkom cepa se materijal trupca, kao što je na početku bilo spomenuto za Pilgerov postupak, isto tako kod uvlačenja u valjke. Veće dužine cevi ne mogu se uopšte postići, jer vrh vretena u Štifelovom aparatu postaje plastičan i otupi usled brzog zagrevanja. Pri tome napravljene srazmerno kratke cevi iziskuju kod cevnih sprovodnika veći broj spojeva, nego što je to inače potrebno.

Ranije izneti nedostatci se izbegavaju postupkom prema pronalasku time, da se bušenje i širenje punoga trupca vrši do približne veličine šupljine gotove cevi u najmanje dva radna postupka među sobom nezavisna i tek posle ovoga se vrši završna prerada na mehanizmu duo-valjaka ili redukcionih valjaka. U prvom radnom postup-

ku se puni trupac na relativno malu šupljinu buši i tek u drugom ili eventualno u daljim postupcima se dobiveni međuprodukti proširuju na mehanizmu kosih valjaka na šupljinu približnu šupljini gotove cevi. Pri tome može prethodno bušenje da se vrši tako na način sličan Erhardovom postupku uterivanjem pritisnutog vretena u puni trupac, kao i mehanizmom kosih valjaka slično Štifelovom ili Charnokovom postupku.

Dobiveni odnosi mogu biti pri tome sledeći: U prvom radnom postupku se okrugli puni trupac u mehanizmu kosih valjaka sa utezanjem manjim od 10% preradi u međuproizvod, čiji spoljašnji prečnik od prečnika punoga trupca ne odstupa više nego sa 10% i čija šupljina iznosi samo 30 do 45% spoljašnjeg prečnika. U drugom radnom postupku se dobiveni cevasti deo prerađuje sa normalnim utezanjem od 25 do 35% u proizvod, čiji spoljašnji prečnik odstupa opet od polaznog proizvoda najviše sa 10% i čija debljina zidova iznosi samo 4 do 12% spoljašnjeg prečnika. Taj se proizvod tek tada vodi u mehanizam duo-valjaka ili redukcionih valjaka u cilju polpune obrade.

Jedan primer izvođenja postupka dat u merama izgleda ovako:

Da bi se proizvela cev od 100 mm unutrašnjeg prečnika šupljine, $3\frac{1}{4}$ mm debljine zida i oko 12 m dužine buši se okrugli trupac od 95 mm prečnika i oko 1.75 m dužine u jednom od poznatih mehanizama kosih valjaka. Ipak u ovom slučaju okrugli trupac ne dobija rupu krajnjega produkta odn. željene šupljine n. pr. 100 mm pri utezaju materijala trupca između valjaka do 30%, kao što je uobičajeno, pri čemu trupac prska u unutrašnjost; šta više okrugli trupac dobija samo rupu od oko 35—40 mm prečnika pri malom utezaju materijala trupca za oko 5%. Pri tome ima vreteno mehanizma kosih valjaka slično malju u presi po Erhardovom postupku da savlada samo probadanje trupca, pri čemu se pak dobija preim秉stvo mehanizma kosih valjaka t. j. u trupcu se obrazuje centrična rupa.

Tako dobijeni probušeni trupac sa rupom od 35 do 40 mm prečnika prerađuje se u drugom mehanizmu kosih valjaka sličnom Štifelovom aparatu u cev od oko 100 milimetara istog unutrašnjeg prečnika i 6 do 7 mm jačine zida. Kod prolaza kroz taj drugi mehanizam kosih valjaka ne najlazi trupac svojim prstenastim presekom više na vrh vretena, nego na jači deo vretena. Dakle vrh vretena neće se više tako brzo zagrevati i tupiti. Vreteno dozvoljava dakle duže valjanje n. pr. do 6 metara i više,

Iz drugoga mehanizma kosih valjaka dobijena tankozida cev se na poznati način duo-valjcima uz nekoliko uboda iznad zapušača valja u golou cev od 100 mm unutarnjeg prečnika, $3\frac{1}{4}$ mm debljine zida i oko 12 m dužine i prolazi još preko valjaka za glaćanje i valjka za davanje mere i finoće.

Prema postupku ovog pronalaska napravljene cevi su spolja i iznutra bez prskotina i ljuštenja. Otpadanje na krajevima cevi je vrlo malo, jer nema metlastih krajeva odn. pojačanih krajeva i iznosi oko 2 do 4%. Dobro skidanje, kao i proizvodnja po radniku znatno se povećava, a abanje postrojenja je neznačljivo.

Patentni zahtevi:

1. Postupak za izradu cevi bez šava, naznačen time, da se bušenje i proširenje punoga trupca do približne veličine šupljine gotove cevi vrši u najmanje dva međusobno nezavisna radna postupka i posle toga se preduzima dovršna obrada na mehanizmu duo-valjaka ili redukcionih valjaka.

2. Postupak po zahtevu 1, naznačen time, da se u prvom radnom postupku puni trupac buši na relativno malu unutrašnju šupljinu, a u drugom i eventualno u ostalim radnim postupcima se dobiveni međuprodukt na mehanizmu kosih valjaka proširava približno na šupljinu gotove cevi.

3. Postupak po zahtevu 2, naznačen time, da se prethodno bušenje vrši uterivanjem vretena za presovanje u puni trupac (n. pr. po Erhardovom postupku), a proširavanje na jednom ili više mehanizama sa kosim valjcima (n. pr. po Štifelovom ili Charnokovom postupku).

4. Postupak po zahtevu 2, naznačen time, da se kako prethodno bušenje, lako i proširenje vrši na mehanizmu kosih valjaka (n. pr. po Štifelovom ili Charnokovom postupku).

5. Postupak po zahtevu 4, naznačen time, da se u prvom radnom postupku okrugli puni trupac prerađuje u mehanizmu kosih valjaka sa utezanjem manjim od 10% u međuproizvod (cev) čiji spoljašnji prečnik ne odstupa više no sa 10% od spoljašnjeg prečnika punoga trupca i čija čista šupljina iznosi 30—45% spoljašnjeg prečnika.

6. Postupak po zahtevu 4, naznačen time, da se u drugom radnom postupku međuproizvod dobiven u prvom radnom postupku u mehanizmu kosih valjaka prerađuje sa normalnim utezanjem od 25—35% u jedan dalji međuproizvod, čiji spoljašnji prečnik od prečnika prvoga međuproizvoda odslupa najviše za 10% i čija je jačina zidova 4—12% njegovog izlaznog prečnika.