

bo KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 12 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 1. AVGUSTA 1929.

# PATENTNI SPIS BR. 6183.

**Sugar Beet And Crop Driers Limited, London.**

Poboljšanje kod postupka za dehidratisanje biljnih materija ili proizvoda organske prirode.

Prijava od 31. oktobra 1927.

Važi od 1. septembra 1928.

Traženo pravo prvenstva od 5. novembra 1926. (Engleska).

Ovaj se pronalazak odnosi na postupak za dehidratisanje biljnih materija ili proizvoda organskog karaktera u masi relativno male debljine, a pomoću kakvog veštačkog agensa za sušenje na pr. vrelim vazduhom. Materije za izradu mogu biti korenasti plodovi ili drugi proizvodi, koji se obično sekaju rezance ili seckaju radi obrade i koji se vrlo lako kvare usled suvišne topote.

Veštačko dehidratisanje materijala gore spomenute vrste u masi relativno velikih debljina izloženo je u mom ranijem patentu br. 5370 u kome je opisan dehidrišući proces, koji se sastoji u dovođu veštačkog sušećeg agensa, kao na pr. zagrevanog vazduha, masi materijala, koji se obradjuje, a na temperaturi, pritisku i zapremini, koji su proračunati i podešeni da pariraju ili usporavaju konsolidovanje pomenute mase materijala i ubrzaju prirodne reakcije, tako, da se poveća stepen dehidratisanja do najveće moguće mere, pri čem se dejstva ekzotermских reakcija koriste u najvećoj mogućoj meri.

Ako se pak materijal tretira u masi relativno malih debljina, onda konsolidacija materijala i dejstva od iste zavise u velikoj meri i variraju takođe u znatnoj meri prema specjalnim uslovima, pod kojima se vrši obrada, na pr. ako se materijal obradjuje u vidu nekretnog vertikalnog stuba ili zida, onda je stepen konsolidacije proporcionalan visini tog stuba ili

zida, dok je, ako se materijal obradjuje u vidu horizontalnog sloja bilo u miru ili pokretu, stepen konsolidacije ograničen dubinom debljine svakog sloja, čime su dejstva konsolidacije bitno smanjena i mogu se u praksi zanemariti za slučaj srazmerno tankog sloja. Bilo da se materijal obradjuje u gorespomenutim oblicima ili u vidu padajuće mase, koja se progresivno suši za vreme putovanja, količina skupljanja vidno utiče na obradu materijala i promene u poroznosti ili propustljivosti, kao i zagrevanje i sušenje mase.

Ekzotermiske reakcije pak, koje su uslovljene prirodnim uzrocima koji zavise od fiziološkog stanja materijala i od prisustva vlage u njemu — vrše se bez obzira na razne odlike gore pomenute obrade, ma da granica, u kojoj se dešavaju pomenute reakcije, — ne računajući vreme za koje traje obrada — zavisi i menja se prema dubini debljine sloja mase, Način pak, na koji se ove ograničene ili skraćene ekzotermiske reakcije vrše u masi ili sloju materijala, regulisan je dovodom vazduha istoj. Kako pak vazduh mahom ide kroz celu dubinu mase, bilo kontinualno ili u intervalima kroz postupne delove te mase, pomenute reakcije vrše se u hladnjim delovima mase u skoro paralelnim zonama ili pojasima, bilo verticalno ili horizontalno, prema tome kako se materijal obradjuje, da li u miru ili u kretanju, u vidu stuba ili zida ili sloja.

Sad je pronađeno, da se veštačko dehidratisanje organskih biljnih materija ili produkata u masi relativno male debljine, bez obzira na uticaj bilo kog oblika obrade na dejstva konsolidacije i na ekzotermiske reakcije, može pri svem tom uspešno izvoditi pomoću podesno uravnoteženog postupka, koji bazira na izvestim specifičnim činjenicama, koje u prvom redu zavise od sastava i osobina materijala za obradu ili prirode krajnjeg proizvoda istog.

Proces dehigratiranja po ovom pronađasku sastoji se u glavnom u odredbi ili izboru i prilagodjavanju ili proporcionisanju uslova temperature, zapremine i pritiska, pod kojim se veštački agens za sušenje, na pr. topao vazduh provodi kroz materijal, kao i dubina ili debljina materijala, kroz koji se probija i vreme, za koje se materijal izlaže dejstvu agensa, tako da se materijal u svakom vidu obrade dehidrira sa najvećom ekonomičnošću i najboljim siokrišćenjem i ne zagreva do opasne ili škodljive temperature za vreme procesa.

Na stepen ekonomičnosti dehidratisanja utiče u velikoj meri specijalan oblik obrade materijala, pri čem efekat rada zavisi poglavito i varira direktno sa temperaturom, pri kojoj se izvodi vazduh iz materijala i stepena zasićenosti pri kom se vazduh odvodi. Vazduh pak ne može se odvoditi pri srazmerno visokoj temperaturi a stepen zasićenosti ne može biti bez primene odgovarajuće visoke početne temperaturu, koja će pak u većini slučajeva biti opasna ili štetna po materijal ili krajnji proizvod istog. Temperatura vazduha pak može se preko toga znatno povećati i ekonomičnost dehidrišućeg rada može se vidno povećati obradnjivanjem materijala u količinama, koje se održavaju u neprekidnom ili intermitentnom kretanju za vreme obrade i provodjenjem vazduha s vremenom na vreme kroz dubinu materijala tako, da se ovaj suši postepeno i progresivno, pri čem se vazduh prvo dovodi najprije kroz najvlažniji i zagreva do viših temperatura između raznih etapa svoga puta kroz materijal. Na ovaj se način vlaga po površini materijala može brzo ukloniti na relativno visokim temperaturama, što bi inače bilo opasno ili škodljivo, i sadržina vlage u materijalu ne može potom efikasno i pouzdano smanjiti na željeni procenat na progresivno nižim temperaturama.

Najviše dozvoljena temperatura ili temperatura, na kojima se dovodi zagrejanim vazduhom materijala za vreme postupka zavise dakle od posebne prirode materija-

la ili od krajnjeg proizvoda iz istog i od specijalnog oblika obrade, kojoj se materijal podvrgava. Na ovaj način, ako se materijal tretira u obliku nekretnog stuba ili zida ili u vidu stacionarnog sloja i vazduh neprekidno dovodi kroz dubinu ili debljinu cele mase, onda se početna temperatura silom prilika ograničava na opasnu ili kritičnu temperaturu, do koje se dotični materijal može bezbedno zagrevati. S druge strane, ako se materijal obradjuje u neprekidnom ili isprekidanom kretanju i vazduh uvodi u intervalima kroz suksesivne delove materijala, — i ako se početna temperatura za prvi put vazduha još ograničava usled verovatne štete po materijalu — onda se sledeće temperature za ostatak putovanja vazduha mogu nesmetano i bez štete povisivati sve više i više, prema stepenu vlage u materijalu, sa kojim se vazduh dodiruje. Zatim, ako se materijal meša ili kreće za vreme obrade, onda se temperature, na koje se vazduh dovodi, mogu bez opasnosti povećavati još više, što zavisi od stepena do koga je materijal mešan ili pokretan i od obima, do koga su sveže površine neprekidno izložene dejstvu toplog vazduha. Dovod temperature ili temperatura treba da je u svim slučajevim takav da, pošto se površinska vlaga ukloni- prelaz toploće iz vazduha na materijal ne predje toplostu, apsorbovanu isparavanjem vlage u meri, koja bi izazvala neželjeno zagrevanje materijala.

Korist, sa kojom se materijal dehidrira bez obzira na dotičnu prirodu istog, uslovljena je poglavito periodom vremena, za koje traje obrada, naročito u slučajevima, gde se materijal kvari usled prirodnih uzroka ili toploće. Vreme, za koje se materijal podvrgava dejstvu zagrejanog vazduha, određuje se onda i reguliše se stepenom, do koga se, i brzinom, kojom se dotični materijal kvari, i štetnim dejstvima, proizvedenim pri tom na samom materijalu, ili u krajnjem proizvodu, koji se iz istog dobija. U slučaju materijala, koji se kvari dosta brzo, vreme obrade treba da se svede na najmanju meru, ili se pak stepen dehidratisanja mora ubrzati što više, naravno da se ne izazovu time štetna dejstva na materijalu ili na krajnjem proizvodu iz istog. Stepen celishodnosti rada dehidratisanja stoji u znatnoj meri pod uplivom specijalnog oblika obrade i može se znatno uvećati obradom u neprekidnom ili isprekidanom kretanju i provodjenjem vazduha u intervalima, kroz uzastopne delove tog materijala. Na ovaj način se može više od polovine celokupne vlage u materijalu ukloniti za vreme poslednjeg prolaza vazduha kroz sveži ma-

terijal, i steine posledice izazvane kvarenjem, koje su uopšte proporcionalne koncentričnim vlagama, mogu se mnogo brže održati bez steni posledica.

Zapremina zagrejanog vazduha dovedenog materijalu, određuje se tezinom vazduha da je vlastnost i na dozvoljenoj temperaturi ili temperaturnama i potrebna je, da bi se uklonila koncentrica vlagi iz materijala za vreme, za koje se isu podvrgava dejstvu vredog vazduha. Prema tome zapremina zavisi od doocene izazne temperature vazduha, koji se ovođa u zasadenom stanju i od potrebnog vremena i stepena demineralizacije. Zapremina za dato vreme i stepen demineralizacija može se smanjiti u srazmeri prema stepenu na kojne se izazna temperatura zasedenog vazduha može povećan i obrnuto, za tuju zapreminu, vreme i stepen demineralizacija se može odgovarajuće smanjiti i obrnati u istom odnosu. Ako bi se upotreblja zapremina vredog vazduha, koja je znatno manja od gorepomenute, onda će se vreme dehidratisanja povećati i stepen demineralizacija usporiti toliko, da će unutra na sam materijal i njegov proizvod, dok ne propisno veća zapremina, s druge strane, neće proizvesti enkasno zasićenje vazduha pri izlazu i iziskivace primenu veće motornih snaga bez ikakve korisne svrhe, a što će znatno smanjiti termički i mehanički efekat postupka.

Debljina i dubina materijala za prolaz vredog vazduha stoje pod uticajem u prvom redu usled sastava dotičnog materijala, koji daje otpor prolazu vazduha.

Otpor materijala zavisi od poroznosti ili propustljivosti i od dejstva na iste od strane skupljanja materijala za vreme tokom obrade, pri čem ova dejstva manom proizvode povećanje poroznosti ili propustljivosti srazmerno koncentričnim skupljanjima. Zatim na poroznost ili propustljivost materijala utice veličina i oblik materijala za obradu, tako da se pomenuta osobina može povisiti pravilnim podešavanjem ovih faktora ili količina. Dubina ili debljina za dati materijal može se prema tome, povećati dotle, dok se ne povisi poroznost ili propustljivost materijala. Dubina ili debljina materijala bez obzira na gronja razmatranja, treba da je takva, da vredni vazduh prolazeći kroz materijal pod gronjim uslovima odlične temperature i zapremine, izlazi iz istog u stanju zasićenosti pri najvećoj mogućoj izlaznoj temperaturi za sve vreme ili veći deo vremena, za koje traje obrada. Ako se upotrebni dubina ili debljina manja nego gore upotrebljena, onda se neće dobiti zadovoljavajući faktor zasićenosti ispuštenog vazduha, dok će pak

dubina ili debljina, koja znatno prelazi propisanu, nepotrebno povećati vreme dehidratisanja i smanjiti izaznu temperaturu vazduha za vreme prvih delova procesa, i rezultat toga će biti eventualna proizvodnja kondenzacije u spoljnim slojevima materijala i neželjenih efekata na samom materijalu ili proizvodu iz istog.

Pritisak, pod kojim se dovodi zagrejani vazduh materijalu, određuje se snagom, koja je potrebna za potisak izvesne zapremine vazduha kroz materijal za vreme, za koje se poslednji podvrgava dejstvu zagrejanog vazduha. Zato pritisak zavisi od otpora odgovarajuće debljine ili dubine materijala, na koju utice poroznost ili propustljivost, i od potrebe vrzine za prolaz vazduha, kroz isu materijal. Pritisak za datu dubinu ili debljinu materijala i brzina vazduha mogu, prema tome, biti smanjeni u srazmeri doive, dok ne opadne otpor materijala, ili obrnuto, za dati pritisak, dubina ili debljina materijala, ili brzina vazduha, mogu se odgovarajuće povećati u istom odnosu.

Sloga je jasno, da sve dole osmotrene činjenice i uslovi stoje u tako bliskom odnosu i vezi, da je njihovo odgovarajuće određivanje ili izbor i koordinacija i srazmerna bitno za obezbeđenje najkorisnije i najekonomičnije demineralizacije materijala, i da će svako osnovno ili bitno ostanjanje od toga pokvariti ravnotezu celog procesa i pogorsati efekat.

Da bi se određivanje i koordinacija po pronašlaku gore ukuuranih činjenica ili uslova za slučaj specijalnog materijala goropomenutog karaktera mogao jasnije razumeti i lako izvesti u deio, u sledećem bice rasmatrana primena postupka za dehidratisanje šećerne repe u cilju dobijanja šećera iz iste.

Sledeći podaci ili fakta, koja se odnose na šećernu repu, a koja zavise od sastava i osobina materijala i prirode proizvoda, mogu se potvrditi iz prakse ili odrediti eksperimentalno. Šećerna repa u stanju vlage ne sme se zagrevati do temperaturu veće od  $105^{\circ}$  C, da bi se izbegla stetna dejstva na šećernu sadržinu repe, pri čem je odnos obrazovanja invertnog šećera proizvod temperature i vlage. Repe po branju, naročito kad se sekut u rezance, podložne su prirodnom raspadanju i kvarenju u prisustvu vlage, i što je vlaga veća, ove nezgode su brže, tako da se materijal mora obradjavati odmah po sečenju. Kako je količina obrazovanog invertnog šećera proizvod iz temperature i vremena i pošto se ista količina može povećati bar za 50 posto ako se vreme obrade udvostruči, to se dehidratisanje treba

da ubrza što više bez povećanja temperature repe iznad pomenute kritične ili opasne temperature. Zadovoljavajući rezultati dobiće se produženjem obrade u svakom pojedinačnom slučaju, preko perioda vremena, koja ne prelazi više od jednog časa i koju je bolje smanjiti. Nadjeno je, da se svaka količina ili težina repe izložena obradi, može ekonomično i korisno dehidrisati u toku od 45 minuta. Odnosno poroznosti ili propustljivosti, prirodni otpor od strane rezanaca prolazu zagrejanog vazduha uslovjen je skupljanjem rezanca za vreme dehidratisanja, pri čem skupljanje posle susenja opada postepeno sa smanjenjem vlage do 25 posto od prvobitnog otpora. Poroznost ili permeabilitet repe može se dalje povećati — sa odgovarajućim smanjenjem vremena za obradu — sečenjem repe u rezance, pri čem se na ovaj način površina repe izložene vazduhu na granicu težine povećava do najveće moguće mere.

Ako se repa obraduje po tom bilo u obliku stuba ili zida ili u vidu sloja, i vazduh neprekidno dovodi kroz dubinu ili debljinu cele mase, dehidratisanje se vrši ekonomično i vrlo korisno ako se vazduh dovodi sa temperaturom izmedju 83°—100° C kroz debljinu ili dubinu repe u veličini od 200 do 300 mm, pošto je time mogućno da se vazduh iz materijala odvodi u zasićenom stanju sa izlaznom temperaturom od 27°—30° C za vreme od pol do jedne trećine celukopnog vremena, potrebnog za proces. Materijal se može osušiti za oko 1 čas do procenta vlage od 5 do 10 posto upotreboom zapremine vazduha od oko 10° do 16° C zasićenog pre zagrevanja — a koja je zapremina ekvivalentna težini od 550 do 650 kg. na minut i tonu repe i sa brzinom od 60 do 85 m u minutu. Usled skupljanja materijala i promene poroznosti i permeabiliteta istog za vreme sušenja, početni se pritisak može smanjiti ali ne i brzina vazduha povećati za vreme dehidratisanja. U slučaju, da se početni pritisak ne smanjuje mnogo, brzina vazduha postepeno će rasti sa tokom obrade.

Ako se repa tretira u neprekidnom ili isprekidanom toku i vazduh uvodi u intervalima kroz repu, tako da se ista progresivno suši, na pr. u tri potpuno jednaka sloja, temperature vazduha za razne prolaze kroz materijal, neće mnogo prelaziti 100° C za prvu putanju kroz skoro osušeni materijal, 110° za srednju putanju kroz delimično suvi materijal i 127° C za poslednji put kroz sveži materijal. U slučajevima pak, gde se dotični dovodi temperatura vazduha regulisani za svaki prolaz prema opadajućoj sadržini vlage, naj-

povoljniji rezultati dobijaju se iskorišćenjem temperatura, koje idu od 88° C do 105° C za prvi prolaz, od 105 do 122° C za srednji prolaz, a od 122° do 160° C za poslednji prolaz. Dovod vazduha sa gornjim prosečnim ili postepenim temperaturama čini se da je dehidratisanje najkorisnije i najekonomičnije time, što se masa gomila u slojeve, debljine 100 do 230 mm, cime je omogućeno, da se vazduh dovodi iz svežeg materijala u stanju stalne zasićenosti sa izlaznom temperaturom od 44 do 50° C za sve vreme trajanja neprekidnog procesa i 50—65 posto vlage odstrani iz materijala za vreme od 15 do 20 minuta. Materijal se može sušiti za vreme od 45 do 60 minuta do vlage od 5 do 10 posto (sa dovodnim ili izlaznim vazduhom na temperaturama i debljinom sloja, koje su gore opisane) ako se upotrebni zapremina vazduha, na 22 do 27° C koji je zasićen pre zagrevanja, a koja zapremina odgovara težini od 200 do 260 kg. vazduha na minut i tonu repe, sa brzinom od 55 do 70 m čiji početni pritisak i izlazna brzina vazduha, kod ovog oblika izvodjenja, održavaju se na skoro istom nivou kao i gore kroz ceo proces, ma da odgovarajući pritisici potrebeni za izvodjenje raznih putanja variraju prema promenama u otporu materijala za vreme njegovog sušenja, pri čem je pritisak za prvi prolaz oko 25 posto od onog za poslednju putanju. Pomenuti oblik obrade u sravnjenju sa pretходno osmotrenom stacionarnom obradom, povećava upotrebu znatno manje zapremine vazduha sa skoro istim efektom, благодareći mnogo višoj izlaznoj temperaturi, koja se može postići, i iziskuje primenu celokupnog nižeg pritiska ili manje motorne snage, ma da vazduh prolazi tri puta kroz dubinu ili debljinu materijala.

Odredbe i koordinacija, kao što su gore izložene, raznih činjenica ili uslova za obradu repe u kretanju mogu se upotrebiti za sve obime, gde se materijal može tretirati tako, n. pr. bilo da materijal pada usled težine ili ide neprekidno po sprovodniku ili vremenu ili sukcesivno na tri — jedan iznad drugog — postavljena pokretna sprovodnika ili remena, ili se kreće u odvojenim koritima ili tome slično u jednoj ili više komora za sušenje. Napominjemo, da se gornje temperature mogu srazmerno povećavati u slučaju poslednjeg prolaza kroz sveži materijal — do maksimuma na pr. oko 200° C, ako se sveži materijal meša za vreme obrade, i da se materijal može gomilati bez obzira na oblik obrade, u debljine veće nego one, što su gore opisane, s pretpostavkom, da se početni ili krajni pritisak odgovarajuće po-

većava, da bi se dobila željena brzina vazduha. Takvo povećanje debljine materijala, napominjemo, iziskivaće upotrebu veće motorne snage bez ikakve koristi i prema tome će nepovoljno uticati na ekonomičnost procesa i materijalno pogoršati efekat.

#### Patentni zahtevi:

1) Postupak za dehidratisanje biljnih materija ili proizvoda organske prirode u masi relativno male debljine, naznačen time, što se odredjuju ili biraju i koordiniraju ili podešavaju uslovi temperature, zapremine i pritiska, pod kojim se uvodi vestački agens za sušenje na pr. topao vazduh, kroz materijal, kao i debljinu ili dubinu materijala, kroz koji ide vazduh, i vreme, za koje se materijal podvrgava dejstvu sušećeg agensa, tako da se materijal dehidriše sa najvećom ekonomičnošću i najvećom koristu, a da se ne zagreva do štetne ili opasne temperature za vreme procesa.

2) Postupak za dehidratisanje po zahtevu 1 naznačen time, što su temperatura ili temperature, na kojima se dovodi sušeći agen sili zagrejani vazduh materijalu takve, da se površinska vлага istog uklanja što pre ne zagrevajući materijal do štetne ili opasne temperature i što sprovođenje toplotne sa sušećeg agensa ne prelazi toplotu apsorbovanu isparavanjem vlaže u toj meri, da nastaje neželjeno zagrevanje materijala za specjalnu vlagu u istom.

3) Postupak za dehidratisanje po zahtevu 1 naznačen time, što se vreme dejstva sušećeg agensa određuje merom, do koje i brzinom, sa kojom biva oštećen materijal, bilo iz prirodnih uzroka ili usled dejstva toplote, i to se vreme smanjuje, u slučaju brzog kvarenja, do najkraćeg vremena, potrebnog za rad.

4) Postupak za dehidratisanje po zahtevu 1 naznačen time, što se zapremina sušećeg agensa ili zagrejanog vazduha, koji se vodi kroz materijal za vreme dehidratisanja, reguliše izlaznom temperaturom, na kojoj se može ispuštati pomenuti agens iz materijala u stanju zasićenosti.

5) Postupak za dehidratisanje po zahtevu 1 naznačen time, što je debljina ili dubina materijala određena tako, da zapremina sušećeg agensa ili vazduha izlazi iz materijala u zasićenom stanju na najvećoj mogućoj temperaturi, a za vreme cele ili većeg dela perioda dehidratisanja.

6) Postupak za dehidratisanje po zahtevu 1 naznačeno time, što se pritisak, pod kojim se sušeći agens ili zagrevani vazduh dovodi materijalu, određuje brzine pare vode se u podesne zone i da se kondenzuju i kao tečnosti vode u svoje

nom, potrebnom za prolaz tog agensa kroz dubinu ili debljinu materijala, i što će biti reguliše prema poroznosti ili propustljivosti materijala za vreme dehidratisanja.

7) Postupak po zahtevu 1—6, a za obradu iseckane repe i gde se ista drži u miru, naznačen time, što se vazduh uvodi na temperaturama između 83—100° C za vreme jednog sata i kroz debljinu od 200 do 350 mm.

8) Postupak po zahtevu 7 naznačen time, što se vazduh na 10° do 16° C zasićen a pre zagrevanja vodi kroz masu materijala u količini od 280 do 310 kg. u minutu a na tonu materijala i sa početnim pritiskom između 38 do 64 mm, meren u cevi za dovod vazduha.

9) Postupak po zahtevu 8 naznačen time, što se početni pritisak postepeno smanjuje za vreme dehidratisanja do pritiska od 11 do 18 mm, da bi se održavala brzina vazduha na istom odnosu kroz ceo tok procesa.

10) Postupak po zahtevu 1—6, za dehidratisanje iseckane repe u neprekidnom kretanju i gde se vazduh uvodi pod skoro stalnom temperaturom, naznačen time, što ulazna temperatura vazduha ne prelazi mnogo 100° C za prolaz kroz skoro suv materijal, 110° kroz delimično suvi materijal i 127° C kroz prolaz za sveži materijal.

11) Postupak po zahtevu 1—6, naznačen time, što se za iseckanu repu, tretiraju uz kretanje neprekidno ili prekidano, upotrebljuju temperature za vazduh od 88° C do 105° C za prolaz skoro kroz suv materijal, od 105° do 122° C za prolaz kroz delimično suvi materijal i od 122° do 160° C za prolaz kroz sveži materijal.

12) Postupak za dehidratisanje po zahtevu 10 i 11 naznačen time, što se sveži materijal gomila u debljine od 125 do 235 mm a masa za obradu progresivno suši za vreme od 45 do 60 minuta time, što prolazi vazduh kroz istu zagrejan do gore naznačenih temperatura.

13) Postupak za dehidratisanje po zahtevu 12 naznačen time što se vazduh na temperaturama od 16 do 27° C provodi kroz materijal u količini od 200 do 270 kg. u minutu a na tonu materijala sa početnim pritiskom od 25 do 50 mm meren u cevi za dovod vazduha.

14) Postupak za dehidratisanje po zahtevu 13, naznačen time, što se početni pritisak i izlazna brzina vazduha održavaju na istoj visini kroz ceo proces dehidratisanja.

15) Postupak za dehidratisanje po zahtevu 13, naznačen time, što se pare odmah odvede iz tečnosti i ne mogu pasti na tečnost, koja je na višoj

htevu 10 ili 11 naznačen time, što se temperatura vazduha postepeno povećava do  $165^{\circ}\text{C}$ , gde i se i sveži materijal meša za vreme obrade.

16) Postupak za dehidratisanje po za-

vezu 16) Postupak za dehidratisanje po za-

htevu 7 ili 12, naznačen time, što se materijal može obradjivati u većoj debljini nego što je gore navedeno, ako se samo poveća pogonska snaga, da bi se povećala potrebna izlazna brzina.

#### Izloženi sastav:

(1) Postupak za dehidratisanje

(2) Postupak za dehidratisanje

(3) Postupak za dehidratisanje

(4) Postupak za dehidratisanje

(5) Postupak za dehidratisanje

(6) Postupak za dehidratisanje

(7) Postupak za dehidratisanje

(8) Postupak za dehidratisanje

(9) Postupak za dehidratisanje

(10) Postupak za dehidratisanje

(11) Postupak za dehidratisanje

(12) Postupak za dehidratisanje

(13) Postupak za dehidratisanje

(14) Postupak za dehidratisanje

(15) Postupak za dehidratisanje

(16) Postupak za dehidratisanje

(17) Postupak za dehidratisanje

(18) Postupak za dehidratisanje

(19) Postupak za dehidratisanje

(20) Postupak za dehidratisanje

(21) Postupak za dehidratisanje

(22) Postupak za dehidratisanje

(23) Postupak za dehidratisanje

(24) Postupak za dehidratisanje

(25) Postupak za dehidratisanje

(26) Postupak za dehidratisanje

(27) Postupak za dehidratisanje

(28) Postupak za dehidratisanje

(29) Postupak za dehidratisanje

(30) Postupak za dehidratisanje

(31) Postupak za dehidratisanje

(32) Postupak za dehidratisanje

(33) Postupak za dehidratisanje

(34) Postupak za dehidratisanje

(35) Postupak za dehidratisanje

(36) Postupak za dehidratisanje

(37) Postupak za dehidratisanje

(38) Postupak za dehidratisanje

(39) Postupak za dehidratisanje

(40) Postupak za dehidratisanje

(41) Postupak za dehidratisanje

(42) Postupak za dehidratisanje

(43) Postupak za dehidratisanje

(44) Postupak za dehidratisanje

(45) Postupak za dehidratisanje

(46) Postupak za dehidratisanje

(47) Postupak za dehidratisanje

(48) Postupak za dehidratisanje

(49) Postupak za dehidratisanje

(50) Postupak za dehidratisanje

(51) Postupak za dehidratisanje

(52) Postupak za dehidratisanje

(53) Postupak za dehidratisanje