

Ferdinand Humski
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

PNEVMATIKA IN HIDRAVLIKA

učno gradivo za:

- modul Pnevmatika in hidravlika,
srednje strokovno izobraževanje Tehnik mehatronike
- modul Delovanje krmilnih in električnih komponent,
srednje strokovno izobraževanje Strojni tehnik

Ptuj, avgust 2019

KAZALO

Mehanika fluidov	3
Pnevmatika	13
Elektropnevmatika	47
Hidravlika	60
Automation Studio	78
Seznam uporabljene literature	84

UVOD

Katalog znanja za modul Pnevmatika in hidravlika, izobraževalni program Tehnik mehatronike, navaja precej obširne zahteve. Ta strokovni modul je tudi sestavni del poklicne mature (zajema približno 20% maturitetnih nalog in vprašanj), zato je še posebej pomemben.


Obravnavana snov zajema mehaniko fluidov, pnevmatiko, hidravliko, elektropnevmatiko, elektrohidravliko, poznavanje specialnih računalniških programov, vzdrževanje, poznavanje tabel, diagramov, obvezne so praktične vaje ... – zahtev je ogromno, enotne literature v slovenščini pa seveda ni!

Za učitelja je naloga podobna kot pri alpinistih: cilj približno poznamo, sedaj pa mrzlično iščemo pravo pot ...! Treba je brskati po mnogih literaturah in po spletu ter vztrajno zbirati podatke.

V knjigi Pnevmatika in hidravlika sem zajel celotno snov, ki je potrebna za poučevanje in za razumevanje tega modula. Red prihrani čas, zato sem gesla najprej razdelil na **5 delov**: Mehanika fluidov, Pnevmatika, Elektropnevmatika, Hidravlika in pojasnila za uporabo specialnega računalniškega programa Automation Studio, ki je brezplačno dostopen na spletu. Kdor nekaj išče, ta gotovo ve, v kateri del spada iskana tematika in s tem si je že močno zožil področje iskanja.

Gesla so pojasnjena preprosto in razumljivo. Ker so razporejena po abecednem vrstnem redu, jih najdemo hitro in zato je tudi učenje lažje, bolj tekoče.

Dijakom je povsem jasno, da morajo napredovati v znanju in da je to dobro zanje, saj jih znanje vodi proti uspehu. Zato se je skozi leta poučevanja izkazalo, da dijaki radi uporabljajo takšno učno gradivo, ki jim omogoča lažje in hitrejše usvajanje znanja.



Ferdinand Humski

MEHANIKA FLUIDOV


Ferdinand Humski

Absolutni tlak Glej Tlak.

AME Atomska masna enota, glej Dalton.

Amontonov zakon Zakon, ki ga je leta 1702 odkril Guillaume Amontons (1663 - 1705).

Zakon povezuje tlak in temperaturo idealnega plina pri spremembah, ki poteka **pri stalnem volumenu** $V = \text{konst}$ (pri **izohorni** spremembah):




Tlak in temperatura se spremenjata tako, da velja:

$$\frac{p}{V} = \text{konstanta}$$

Pri tem je treba upoštevati, da je merska enota za temperaturo **Kelvin [K]**. Sin. Amontonsov zakon, Grahamov zakon. Prim. Plinska enačba.

Arhimedov zakon Teža telesa, potopljenega v mirujoči tekočini, se navidezno zmanjša za težo izpodrjnene tekočine:



Na telo torej deluje sila, ki deluje v nasprotni smeri sile težnosti - vzgon. Sila **vzgona** je enaka teži izpodrjnene tekočine:

$$F_{\text{vzg}} = m_{\text{vzg}} \cdot g = V_{\text{vzg}} \cdot \rho_0 \cdot g \quad [\text{N}]$$

$$m_{\text{vzg}} = V_{\text{vzg}} \cdot \rho_0 \dots \text{masa izpodrjnene tekočine} \quad [\text{kg}]$$

$$V_{\text{vzg}} \dots \text{volumen izpodrjnene tekočine} \quad [\text{m}^3]$$

$$\rho_0 \dots \text{gostota fluida} \quad [\text{kg/m}^3]$$

$$g \dots \text{gravitacijski pospešek} \quad [9,81 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ m/s}^2]$$

$$\rho_t \dots \text{gostota predmeta, ki ga potopimo} \quad [\text{kg/m}^3]$$

$$m_t \dots \text{masa telesa (predmeta), ki ga potopimo} \quad [\text{kg}]$$

Gostoto telesa nato izračunamo iz enačbe:

$$\rho_t = m_t / V_{\text{vzg}}$$

Glede na gostoto telesa poznamo **tri možnosti**:

$\rho_t > \rho_0$ telo v tekočini potone

$\rho_t = \rho_0$ telo v tekočini lebdi

$\rho_t < \rho_0$ telo plava na tekočini

Atomska masa Masa atoma v [kg] ali v [g]. Če jo podamo v atomskih masnih enotah, jo imenujemo **relativna atomska masa** (glej posebno geslo).

Atomska masna enota Glej Dalton. Kratica ame.

Atomsko število Število protonov v atomskem jedru. Pove tudi mesto elementa v periodnem sistemu. Sin. vrstno število. Razl. masno število.

Avogadrovo zakon Molska prostornina V_m je pri vseh (idealnih) plinih in pri enakem stanju enaka. Pri temperaturi 0°C in tlaku 1,013 bar znaša:

$$V_m = R_m \cdot T/p = 22,41 \text{ m}^3/\text{kmol}$$

Pojasnila spremenljivk: glej geslo plinska enačba.

Avogadrovo število Število atomov ali molekul v 1 mol snovi, $N_A = 6,0234 \times 10^{23}$. Sin. Avogadrova konstanta. Prim. Avogadrova zakon.

Bernoullijeva enačba Enačba, ki povezuje tlak, hitrost in višino **V TOKU NEVISOZNEGA** (brez trenja) in **NESTISLJIVEGA** fluida. Kot **približek** jo uporabljamo za **tok KAPLJEVIN in PLINOV**, če odmiki od navedenih zahtev niso preveliki:

Stran 4

$$p + \rho \cdot g \cdot h + \frac{\rho \cdot v^2}{2} = \text{konst}$$

$$p \dots \text{tlak} \quad [\text{Pa} = \text{N/m}^2]$$

$$\rho \dots \text{gostota} \quad [\text{kg/m}^3]$$

$$g \dots \text{zemeljski pospešek} \quad [9,8 \text{ m/s}^2]$$

$$h \dots \text{višina nad izbrano ničelno ravnino} \quad [\text{m}]$$

$$v \dots \text{hitrost} \quad [\text{m/s}]$$

VSOTO $p + \rho \cdot g \cdot h$ imenujemo **statični tlak** p_{st}

$$p \quad [\text{Pa} = \text{N/m}^2] \text{ povzroča} \quad \text{tlačno energijo} \quad W_t = p \cdot V:$$

- **absolutni tlak** p_{abs} (glej geslo Tlak): vsota tlaka okolice p_0 in relativnega tlaka p_r (ki je povzročen z **mehanskimi silami**)
- če mehanske sile ne povzročajo dviga relativnega tlaka, je p enak **tlaku okolice** p_0 .

Komponento $\rho \cdot g \cdot h$ imenujemo **tlak zaradi višinske razlike fluida** (glej Hidrostatski tlak), posledica je **energija lega** $W_p = m \cdot g \cdot h$.

KOMPONENTA $p \cdot v^2/2$ pa je **dinamični tlak** p_{din} ,


ki povzroča **hitrostno energijo** $W_k = m \cdot v^2/2$

Vsoto statičnega in dinamičnega tlaka imenujemo **skupni** (celotni, **totalni**) **tlak** p_t :

$$p_t = p_{\text{st}} + p_{\text{din}} = \text{konstanta}$$

Skupni tlak p_t je konstanten. Če povečujemo hitrost, tedaj statična komponenta tlaka pada.


Pojasnilo Bernoullijeve enačbe na primeru **pretoke fluida skozi cev**, ki se postopno zožuje, obenem pa se znižuje tudi njena višina h :



Delovanje nekaterih naprav lahko pojasnimo s pomočjo Bernoullijeve enačbe, npr.:

Letalsko krilo je konstruirano tako, da zrak v istem času prepotuje po zgornji strani krila večjo pot kakor po spodnji strani krila - zato je **hitrost** zraka z zgornje strani krila **večja kakor spodaj**.

Dinamična komponenta tlaka p_{din} je torej zgornj večja kakor spodaj. Ker pa je totalni tlak p_t konstanten, se pojavi sprememba pri statični komponenti tlaka p_{st} . Zato je **statični tlak** p_{st} na **spodnji strani** krila **večji** kakor zgornj. Sila deluje od večjega proti nižjemu tlaku, torej **navzgor**:



Bernoullijeva enačba je **izpeljana iz skupne energije** gibajočih se fluidov W_s , ki jo sestavlja:

$$\text{tlačna energija:} \quad W_t = p \cdot V$$

$$\text{energija lega:} \quad W_p = m \cdot g \cdot h$$

$$\text{hitrostna energija} \quad W_k = m \cdot v^2/2$$

$$V \dots \text{prostornina (volumen)} \quad [\text{m}^3]$$

$$m \dots \text{masa} \quad [\text{kg}]$$

Velja torej enačba:

$$W_t + W_p + W_k = W_s$$

oziroma


$$p \cdot V + m \cdot g \cdot h + m \cdot v^2/2 = W_s$$

Če zgornjo enačbo na obeh straneh delimo z V , dobimo Bernoullijevo enačbo.

Prim. Tlak, Odpor toku v cevih in armaturah, Venturijeva cev, Pitotova cev, Kontinuitetna enačba.

Boylev zakon Zakon, ki nosi ime po svojem

odkritelju, angl. naravoslovcu Robertu Boyleu (1627-1691), objava 1662. Francoski fizik in duhovnik Edme Mariotte (1620-1684) je odkril zakon leta 1676 neodvisno od Boylea, zato se zakon imenuje tudi Boyle-Mariottov zakon:



Prostornina in tlak idealnega plina **pri stalni temperaturi (izotermna sprememba)** se spreminja tako, da velja:

$$p \cdot V = \text{konstanta}$$

ali drugače:

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

Prim. Plinska enačba.

Charlesov zakon Glej Gay-Lussacov zakon.

Dalton Enota za atomsko in molekulsko maso. Znaša $1,660566 \times 10^{-24}$ g (1/12 mase ogljikovega izotopa ^{12}C). Sin. atomska masna enota, **ame**.

Daltonov zakon Skupni tlak vlažnega zraka p je enak vsoti delnih (parcialnih) tlakov suhega zraka p_z in vodne pare p' :

$$p = p_z + p'$$

Prim. vlažnost.

Delovni tlak Tlak stisnjenega zraka ali hidravličnega olja, ki je potreben na posameznem delovnem mestu, da pnevmatične ali hidravlične naprave pravilno delujejo. Nastavimo ga z regulatorjem tlaka. Občajno se delovni tlak nastavi na **6 bar**, zelo redko pod **4 bar** ali nad **10 bar**. Prim. Tlak.

Delovni valj - preračun Delovni valji morajo vsekakor zagotavljati zadostno silo F_{valja} , če želimo z njimi opravljati načrtovano delo. Pri preračunu izhajamo iz definicije tlaka.

Če je delovni valj že izbran, tedaj lahko izračunamo **zahtevani nadtlak** p_e :


$$p_e > \frac{F_{\text{valja}}}{A \cdot \eta_{\text{hm}}}$$

η_{hm} je hidravlično-mehanični izkoristek

Kadar pa imamo p_e že poznan, lahko izračunamo **površino bata** A :

$$A > \frac{F_{\text{valja}}}{p_e \cdot \eta_{\text{hm}}}$$


Izračunana površina bata A je enaka A_1 ali A_2 , odvisno od položaja batnice:



Če je premer bata D , premer batnice pa d , velja:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_1}{\pi}} \quad D = \sqrt{\frac{4 \cdot (A_2 + \pi \cdot d^2 / 4)}{\pi}}$$

Proučimo še volumske tokove hidravličnega valja:



Predpostavimo, da velja $q_{v1} = q_{v2}$. Če upoštevamo kontinuitetno enačbo $q_{v1} = A_1 \cdot v_1 = q_{v2} = A_2 \cdot v_2$, in $A_1 > A_2$, potem ugotovimo: $v_2 > v_1$

Ob predpostavki $v_2 = v_1$ pa ugotovimo $q_{v1} > q_{v2}$

Seveda so realne razmere odvisne od obremenitve, pa vendarle: pri dvostravnih valjih z enostransko batnico (torej z različno površino bata na levi in desni strani) bo **volumski tok olja pri izvleku drugačen od toka pri uvleku!**

Dinamika Del mehanike: nauk o silah in o gibanju teles. Del: kinematika in kinetika. Ant. statika. Temeljni zakon dinamike: glej Newtonovi zakoni.

Empirična enačba Empiričen: izkustven. Npr. **empirična formula**: enačba, nastala na osnovi izkušenj in opazovanj, pogosto s pomočjo posebnih znanstvenih metod dela, ki jih imenujemo eksperimentalne metode. Empirične enačbe uporabljamo, kadar nam **teoretična logika ne daje** tistih **sodobivnosti**, ki jih potrebujemo.

Merske enote na obeh straneh empirične enačbe pogosto niso enake. Prim. Reynoldsovo število, Odpori toka v ceveh in armaturah, Kovični spoji - trdnostni preračun (določitev premere kovice) itd.. Prim. enačba, eksperiment. Sin. eksperimentalna enačba.

Enačba Zapis iz dveh, z enačajem povezanih matematičnih izrazov. Neznanke in znana števila so v enačbi povezani z znaki za matematične operacije (seštevanje, odštevanje, množenje itd.). Potrebno je ločiti:

a) **Veličinske** (teoretične) enačbe govorijo o povezanosti veličin, izraženih v **osnovnih** ali **izpeljanih** SI merskih enotah. Temelijo na teoretičnem in logičnem razmišljanju, obenem pa dajojo zadovoljive praktične rezultate. Merske enote so na obeh straneh enačbe enake. Primeri:

$$U = I \cdot R \quad A = 4\pi \cdot R^2 \quad F = m \cdot a$$

Ker veličinske enačbe veljajo za osnovne merske enote po mednarodnem sistemu merskih enot (glej geslo SI), pri njih ni treba posebej navajati merskih enot za posamezne veličine.

b) **Številske enačbe** pa med seboj povezujejo le veličine, ki so izražene v nekih **posebnih merskih enotah**. Precej poznana enačba:

$$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1.000}$$

nam ne bo popolnoma jasna, dokler ne bomo na nek način pojasnili, v katerih merskih enotah je treba izraziti posamezne veličine, npr. tako:

$$v [\text{m/min}] = \frac{\pi \cdot d [\text{mm}] \cdot n [\text{vrt/min}]}{1.000}$$

Ker tehniki v praksi uporabljamo veliko številskih enačb, je zelo pomembno, da se pri uporabi enačb držimo doslednega navajanja merskih enot. Merske enote v številskih enačbah lahko kontroliramo le, če jih znamo povezati z veličinskimi (osnovnimi) enačbami!


c) **Empirične** oz. **eksperimentalne** enačbe, pri katerih merske enote na obeh straneh enačbe niso enake. Značilen primer je določanje premera kovice:

$$d = \sqrt{50 \cdot s_{\min}} - 2 \text{ mm}$$


S_{\min} je debelina pločevine v [mm] - če korenimo, dobimo $\text{mm}^{0.5}$, zato je desna stran enačbe po merskih enotah nesmiselna. Vseeno pa jo uporabljamo za določanje premere kovice, ker je najboljši približek, ki nadomesti izkušnje.

Enačba kontinuitete Glej Kontinuitetna enačba.

strani, po celotnem hidravličnem sistemu:



V napeljavah je posebej nevaren hidravlični udar, ki nastane zaradi sunkovitega zapiranja ventila cevovoda, v katerem imamo velik pretok tekočine:



$$p_1 = p_2 = p_3$$

$$T_1 < T_2 < T_3 \quad V_1 < V_2 < V_3$$

Volumen in temperaturo sta vedno sorazmerna:

$$\frac{V}{T} = \text{konstanta}$$

Pri tem je treba upoštevati, da je merska enota za temperaturo Kelvin [K]. Prim. Plinska enačba.

Gostota Razmerje med maso in prostornino:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Merska enota gostote: [kg/m³], [g/cm³], [kg/dm³].

Pri veliki večini snovi se gostota z **naraščajočo temperaturo zmanjšuje**. Razl. viskoznost.

Če ni posebej napisano, se gostota podaja pri 0°C in 1013,25 mbar.

Na pamet je dobro poznati vsaj naslednje gostote: voda ~1,0 kg/dm³, zrak ~1,3 kg/m³ in jeklo (žezele) ~7,9 kg/dm³.

Gostote nekaterih **kovin** [kg/dm³]: Al 2,7; Cu 8,9; Hg 13,6; Zn 7,1; Au 19,3; Ag 10,5

Gostote nekaterih **tekočin** [kg/dm³]: mineralno olje 0,90-0,96; plinsko olje 0,85-0,89; alkohol 0,79; bencin 0,70 - 0,72.

Gostote nekaterih **plinov** [kg/m³]: He 0,178; Ar 1,783; H₂ 0,089; N₂ 1,250; O₂ 1,429; CO₂ 1,429; CH₄ (metan) 0,716; C₂H₄ (eten) 1,261; C₂H₂ (etin - acetilen) 1,170; C₃H₈ (propan) 2,011.

Hidravlična podobnost Teorija, ki obravnava pogoje, pri katerih sta dva toka tekočine hidrodinamično podobna - ponavljamo primerjamo **objekt** (ki ga konstruiramo) in **model**.

Poskus na objektih dejanskih razmer bi bili predragi, zato opravljamo preizkuse na pomanjšanih modelih. Nato pa uporabimo zakone, ki povezujejo veličine na modelu z veličinami na objektu.

Brez hidravlične podobnosti si torej ne moremo zamišljati konstruiranja in gradnje vodnih turbin, kompresorjev, ventilatorjev, črpalk, ladij, letal, avtomobilskih karoserij itd.

Hidravlična podobnost zajema **geometrijsko, kinetično in dinamično podobnost**.

Geometrijska podobnost je zagotovljena, ko so vse mere modela v enakem razmerju z izmerami na objektu.

Kinetična podobnost pomeni, da sta si hitrost in pospešek v ustreznih točkah modela ter objekta v enakem razmerju.

Dinamično podobnost pa dosežemo, če so vse sile, ki delujejo na tekočino pri obeh tokih (teža, trenje itd.) v enakem medsebojnem razmerju.

Hidravlični prenos → Hidravlično pretvarjanje sil.


Hidravlični udar Prenos nenadnega, sunkovitega udara po kapljivini. Npr.: udarec s kladivom po batu hidravličnega cilindra povzroči porast tlaka, **tlaci udarni val** pa se v trenutku prenese na vse

Ker se po Pascalovem zakonu tlak širi enakomerno na vse strani, deluje enak tlak tudi na površino večjega valja:

$$p_1 = p_2 \quad \text{in torej} \quad F_1/A_1 = F_2/A_2$$

Če poznamo F_1 , A_1 in A_2 , lahko izračunamo F_2 :

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$$



Sile na batih so torej prenosorazmerne z njihovimi ploščinami.


Zaradi zakona o ohranitvi energije mora biti delo na valju 1 enako delu na valju 2:

$$W_1 = W_2 \rightarrow F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$$

Ugotovimo, da je gib prvega (manjšega) bata s_1 daljši od giba drugega bata s_2 :

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

Delovanje hidravličnega dvigala ali stiskalnice bomo tehnično dovolj podrobno razumeli, če na zgornji risbi z vzvodom povečamo silo F_1 , dodamo dva enosmerna ventila, zapirni ventil in rezervoar:



Prim. Pretvornik tlaka.

Hidrodinamika Veja fizike, del mehanike fluidov, veda o pretakanju nestisljivih tekočin.

Zajema predvsem naslednje pojme:

- kontinuitetna enačba
- hidravlične energije (Bernoullijeva enačba, Ventourijeva in Pitotova cev)
- trenje in tlačne izgube
- hidravlični tok in njegove zakonitosti (laminarni in turbulentni tok, viskoznost)

Hidrostatični tlak **Tlok mirujoče kapljevine**, ki ga povzroča teža kapljevine:

$$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h \quad [\text{Pa}]$$

p_0 - tlak okolice

$h \text{ [m]}$ - višina nivoja kapljevine


$\rho \text{ [kg/m}^3]$ - gostota kapljevine

g - zemeljski pospešek = $9,81 \text{ [m/s}^2]$

Nadtlak zaradi višinske razlike fluida:


$$p_h = \rho \cdot g \cdot h \quad [\text{Pa}]$$

Hidrostatični tlak **ni odvisen od oblike posode**:




Sredinska risba zgoraj prikazuje **vezno posodo**: če je nad gladinami enak tlak, so vse v isti ravni.


Hidrostatični tlak **je odvisen od višine vodnega stolpa**:



Zamislimo si, da je dno posode zatesnjeno s čepom, na katerega pritiskamo s tolikšno silo F , da tekočina ne izteče. Tekočina je natočena do višine h . Ne glede na obliko posode bodo sile F_1 , F_2 in F_3 enake $F_1 = F_2 = F_3$, če bodo enake tudi površine čepov $A_1 = A_2 = A_3$. Ta pojav imenujemo **hidrostatični paradoks**:



Vloga hidrostatičnega tlaka **pri javnem vodovodu**:




Hidrostatika Veja fizike - del mehanike fluidov, ki preučuje mirujoče tekočine.

Zajema predvsem naslednje povezane pojme:

- **vzgon** (Arhimedov zakon, Kartezijski plavač)
- **hidrostatični tlak** (hidrostatični paradoks)
- **Pascalov zakon** - sifon - načelo hidravlične stiskalnice - načelo pretvarjanja tlaka

Higrometer Vlagomer, priprava za merjenje vlage v zraku. Deluje **na principu raztezanja materialov** v odvisnosti od vlage. Taki materiali so npr. živalska dlaka, nekatere vrste gum itd..



HTHS Najmanjša viskoznost olja v $\text{mPa} \cdot \text{s}$ pri 150°C in strižni hitrosti 10^6 s^{-1} . Up.: predvsem pri SAE oznakah olj za motorje z notr. zgorevanjem. Ang. High Temperature High Shear Viscosity.

Izkoristek Koristno lahko uporabimo samo del energije, ki jo stroji oddajajo. Preostali del energije se porabi za **segrevanje** in ga običajno ne moremo uporabiti. Izkoristek stroja nam pove, **kolišen del vložene energije** stroj **koristno uporabi**:

$$\text{Izkoristek} = \frac{\text{korištrena energija}}{\text{vložena energija}} = \frac{\text{izhodna moč}}{\text{vhodna moč}}$$

Izkoristek označujemo z grško črko η (eta):

$$\eta = \frac{W}{W_o} = \frac{P}{P_o} < 1$$

Izkoristi **obdelovalnih stojev**: stružnice 0,70 do 0,85; vrtalni stroji 0,75 do 0,90; frezalni stroji 0,60 do 0,80; skobeljni in pehali stroji 0,60 do 0,80.

Izkoristi **motorje z notranjim zgorevanjem**: ben-

cinski motorji 0,22 do 0,25; plinski motorji 0,27 do 0,35; majhni dizelski motorji 0,31 do 0,34; veliki dizelski motorji 0,35 do 0,41.

Izkoristek stroja je **vedno manjši od 1**, čeprav se v praksi pogosto pretirava - glej toplotna črpalka.


Nekatere naprave imajo **volumenski** η_v , **mehanski** η_m in **hidravlični** izkoristek η_h . Mehanski in hidravlični izkoristek se običajno združita v η_{hm} , skupni izkoristek η je zmnožek $\eta = \eta_v \cdot \eta_m$, glej geslo Črpalka - podatki.

Izboren Nanašajoč se na spremembo stanja (pri plinih), pri kateri se tlak ne spreminja. Prim. Gay-Lussacov zakon.

Izohoren Nanašajoč se na spremembo stanja (pri plinih), pri kateri se prostornina ne spreminja. Prim. Amontonov zakon.

Izotermen Nanašajoč se na spremembo stanja (pri plinih), pri kateri se **temperatura ne spreminja**. Prim. Boylov zakon.

Izotopi Atomi, ki pripadajo istemu kemičnemu elementu, imajo enako vrstno število, toda različno masno število - nuklid iz različnim številom nevronov. Izotopi se med seboj razlikujejo po masi in fizikalnih lastnostih, redkeje pa tudi po kemičnih lastnostih. V periodnem sistemu so vsi na istem mestu. Način označevanja izotopov je razviden npr. iz gesla Ogljik. Prim. Kemijske oznake. **Kartezijski plavač** Klasični znanstveni eksperiment, ki je poimenovan po René Descartesu du Perron Cartesiusu. Poskus na zanimiv način prikazuje princip vzgona in plinsko enačbo:



Plastenko do vrha napolnimo z vodo in zadelamo z zamaškom. Plavač je votel, na spodnji strani ima odprtino in obtežitev. Pri tem ni vseeno, kolikšna je utrež. Če bo plavač:


- preveč obtežen, bo sam od sebe potonil
- premalo obtežen, ga ne bomo mogli potopiti

V osnovnem položaju naj plavač plava na vrhu plastenke, obrnjen z odprtino navzdol (slika 1).

Če plastenko stisnemo (2), bo zaradi dviga tlaka voda prodrla v plavač. Volumen mehurčka zraka v plavaču se bo zmanjšal in zato se bo gostota zraka v mehurčku povečala. S tem bo tudi povprečna gostota celotnega plavača postal **večja od gostote vode** - zato plavač potone (slika 2).

Ko tlak popusti, se plavač spet dvigne (slika 3).

Na enak način deluje **podmornica**:



Količina Število merskih ali drugih enot, množina, eden osnovnih pojmov v fiziki. Lahko je povezana z **veličino** (~ sile, hitrosti, mase itd.) ali pa tudi ne (~ proizvodov, padavin itd.).

Za vsako količino mora biti poznan natančen **postopek za merjenje** in **merska enota** - ni pa

nujno, da jo kakšna enačba povezuje z drugimi količinami (kot je to primer pri veličini). Če se lahko izrazi z enim samim številom, je količina **skalar** (npr. masa, temperatura itd.). Če pa količino določa tudi smer, je **vektor** (npr. pospešek, navor, sila itd.).

Koncentracija Vsebnost posamezne sestavine v zmesi oz. vsebnost raztopljene snovi (topljenca) v raztopini. Izražamo jo lahko na različne načine:

1. V **prostorninskih odstotkih**, predvsem pri opisovanju sestave plinskih zmesi. Npr.: zrak vsebuje 20,95% v/v kisika.
2. V masnih odstotkih, npr.: zrak vsebuje 23,16 % w/w kisika. **Masni delež** se lahko označi s črko W in se izračuna na naslednji način:

$$W_{\text{snovi}} = \frac{m_{\text{snovi}}}{m_{\text{sk}}}$$

Pri tem je m_{sk} skupna masa zmesi oziroma raztopine ($m_{\text{topila}} + m_{\text{topljenca}}$).

3. **Molalnost**, ki se označuje s črko b in ima enoto mol/kg topila. Molalnost se s temperaturo ne spreminja.

4. **Molarnost** oz. množinska koncentracija, v kemijski zelo pogosto up. oblika izražanja koncentracije in se pogovorno imenuje kar "koncentracija". Enota je mol/L, oznaka c, pogosto se označuje tudi z oglatimi oklepaji, npr. $[H^+]$. Ker se molarnost s temperaturo spreminja, jo običajno podajamo pri $20^\circ C$.

$$c_{\text{snovi}} = \frac{n_{\text{snovi}}}{V_{\text{razt}}}$$

Pri tem je V_{razt} volumen raztopine, n_{snovi} pa je množina snovi [mol]:

$$n = m/M$$

M ... molska masa snovi [kg/mol]

m ... masa snovi [kg]

5. Masna koncentracija ima enoto g/L (grami topljenca v litru raztopine) in je definirana kot:

$$\gamma_{\text{snovi}} = \frac{m_{\text{snovi}}}{V_{\text{razt}}}$$

Enačbe, ki povezujejo različne oblike koncentracij med seboj, so naslednje:

$$c_{\text{snovi}} = \frac{W_{\text{snovi}} \cdot P_{\text{razt}}}{M_{\text{snovi}}} \quad c_{\text{snovi}} = \frac{\gamma_{\text{snovi}}}{M_{\text{snovi}}}$$


$$W_{\text{snovi}} = \frac{c_{\text{snovi}} \cdot M_{\text{snovi}}}{P_{\text{razt}}} \quad W_{\text{snovi}} = \frac{\gamma_{\text{snovi}}}{P_{\text{razt}}}$$

$$\gamma_{\text{snovi}} = W_{\text{snovi}} \cdot P_{\text{razt}} \quad \gamma_{\text{snovi}} = c_{\text{snovi}} \cdot M_{\text{snovi}}$$

Prim. refraktometer.

Kontinuiran Nepretrgan, zvezen, nadaljujoč se. Ang. continue: nadaljevati.

Kontinuitetna enačba Pri pretakanju nestisljivih fluidov velja: **kolikor fluida vstopi** v cev, **toliko** ga iz nje tudi **izstopi**. To pravilo velja tudi, če eno cev razcepimo na dva dela:



V zgornjem preprostem primeru hitro ugotovimo:

$$q_{m1} = q_{m2} + q_{m3} \quad \text{in}$$

$$q_{m3} = q_{m1} - q_{m2} = 100 \text{ kg/min} - 30 \text{ kg/min} = 70 \text{ kg/min}$$

q_m ... masni pretok [kg/min]

Nato sklepamo: pri pretakanju nestisljivih fluidov je **masni pretok konstanten**.

Matematični zapis kontinuitetne enačbe:

$$q_m = A \cdot p \cdot v = \text{konst}$$

q_m [kg/s] - masni pretok fluida


A [m^2] - presek, skozi katerega se pretaka fluid (je pravokoten na pretok)

p [kg/m^3] - gostota fluida

v [m/s] - hitrost pretoka fluida

Na podoben način računamo, kadar se spremeni

svetli (notranji) premer cevi:



Pri nestisljivem fluidu se gostota ne spreminja in kontinuitetno enačbo napišemo tudi z volumskim (prostorninskim) pretokom:

$$q_v = A \cdot v = \text{konst} \quad \text{in}$$


$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

q_v [m^3/s] - volumski pretok (prostorninski tok)

V splošnem velja kontinuitetna enačba tudi za **ostale nestisljive količine**, npr. za **naboj**: količina v neki prostornini se poveča za razliko toka količine, ki prideče v izbrano prostornino in toka količine, ki izteče iz te prostornine v časovni enoti.

Sin. Zakon o ohranitvi mase. Prim. Kirchhoffov zakon.

Laminaren V plasteh, **plastast**. Lat. *lamina*: plošča, list, deska. Npr. **laminarni tok**: gibanje, pri katerem se posamezne plasti tekočine ali plina gibljejo druga ob drugi, **ne da bi se med seboj mešale**. Celo neskončno tanke plasti drse druga po drugi brez mešanja. Pravimo, da so **tokovnice** pri laminarnem gibanju fluida **vzoredne**:



Laminarni tok

Hitrost tekočine na steni je enaka 0, prva plast pa že ima neko hitrost. Hitrost druge plasti je še nekoliko večja itd. - zato je hitrost tekočine v sredini cevi največja.

Eksperimentalno je dokazano, da laminarno gibanje tekočine prehaja v turbulentno pri določenem razmerju vztrajnostnih sil in sil notranjega trenja, tj. pri kritičnem Reynoldsovem številu. Za tok v okroglih ceveh velja $Re_{kr} = 2320$.

Masni delež Pojasnilo pod gesлом koncentracija.

Masni pretok Masa fluida, ki steče v časovni enoti skozi izbran presek. Oznaka je q_m ali Q_m , merska enota je [kg/s], tudi [kg/h] itd.:

$$q_m = m/t = \rho \cdot A \cdot v = \rho \cdot q_v$$

m ... masa fluida [kg]

t ... čas [s]

A ... presek, skozi katerega se pretaka fluid [m^2]

v ... hitrost pretoka fluida [m/s]

ρ ... gostota fluida [kg/m^3]

q_v ... volumski pretok [m^3/s]

Glej Kontinuitetna enačba. Prim. Volumski pretok.

Masno število Celo število: seštevek nukleonov (protonov in nevronov) v atomskem jedru. Merska enota je atomska masna enota (ame) in je običajno ne pripisemo.

Različni atomi istega elementa se razlikujejo po masnem številu. Oznako za masno število konkretnih atomov zapišemo kot indeks na levo zgoraj stran kemijskega simbola za element, ki mu jeno pripada, npr. ${}^4\text{He}$, ${}^{232}\text{U}$, ${}^{235}\text{U}$ itd.

Masno število je osnova za **določanje molske masne snovi**. V splošnih izračunih izberemo kar na celo število zaokroženo relativno atomsko maso iz periodnega sistema elementov.

Mehanika fluidov Veja fizike, ki proučuje zakone ravnotežja in pretoka fluidov. Zajema hidrostatiko in hidrodinamiko.

Merska enota Enota, ki se nanaša na mero. V Sloveniji uradno uporabljamo **Mednarodni setav enot SI** (glej geslo **SI**), ki pojasnjuje:

- **osnovne** merske enote

- **izpeljane** merske enote

- **izjemno dopustne** merske enote

- **decimalne** predpone merskih enot

Pomembne so tudi **tuje** in **stare** merske enote, saj jih v praksi pogosto srečujemo. Prim. Veličina.

Merski sistem Glej geslo **SI**.

Množina snovi Osnovna fizikalna veličina, ki podaja količino snovi na osnovi števila definiranih delcev. Oznaka za množino snovi je n:

$$n = m/M \quad [\text{mol}]$$

m ... masa snovi [g]

M ... molska masa snovi [g/mol]

Za pline velja tudi enačba:

$$n = V/V_m$$

V ... volumen snovi [L]

M ... molska prostornina [L/mol], glej pojasnilo pod gesmom Avogadrova zakon

Prim. Koncentracija, Plinska enačba.

Moč Količina, ki je določena kot **delo**, opravljeno v **enoti časa**. Enota za moč je watt W, ki je J/s:

$$P = \frac{A}{t} \quad [\text{W}]$$

A ... delo [J]

t ... čas [s]

Stara merska enota je konjska moč, oznaka KM, tudi PS (nemško: Pferdestärke):

$$1 \text{ KM} = 735,5 \text{ W}$$

Angleška oznaka za moč je HP (horse power), ki ima po definiciji nekoliko drugačno vrednost:

$$1 \text{ HP} = 745,7 \text{ W}$$

Pri premem gibanju je moč pospeševalne sile enaka produktu sile in hitrosti:

$$P = F \cdot v \quad [\text{W}]$$

F ... sila [N]

v ... hitrost [m/s]

Pri vrtenju je moč produkt navora in kotne hitrosti:

$$P = M \cdot \omega \quad [\text{W}]$$

M ... navor [Nm]

ω ... kotna hitrost [rad/s]

Ker velja: ω [rad/s] = $\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}$ [vrt/min], dobimo:

$$P \text{ [W]} = 0,1047 \cdot M \text{ [Nm]} \cdot n \text{ [vrt/min]}$$

Teoretična moč črpalk, kompresorja:

$$P = Q \cdot p \quad [\text{W}]$$

Q ... volumenski pretok [m^3/s]

p ... tlak [$\text{Pa} = \text{N/m}^2$]

Električna moč pri enosmerinem električnem toku:

$$P = U \cdot I \quad [\text{W}]$$

U ... električna napetost [V]

I ... električni tok [A]

Povprečna moč pri izmenični napetosti:

$$P = U_{ef} \cdot I_{ef} \quad [\text{W}]$$

U_{ef} ... efektivna električna napetost [V]

I_{ef} ... efektivni električni tok [A]

Mrežna napetost 220 V je **efektivna napetost**, njena amplituda pa je $\sqrt{2}$ krat večja:

$$U_0 = \sqrt{2} \cdot U_{ef} = 1,41 \cdot 220 \text{ V} = 310 \text{ V}$$

Električna moč pri izmenični napetosti s faznim premikom med napetostjo in tokom:

$$P = U_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos \varphi \quad [\text{W}]$$

φ ... fazni premik med napetostjo $U = U_0 \cdot \sin \omega \cdot t$ in tokom $I = I_0 \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi)$ [rad]

Pri delovna moč [W]

$$S = U_{ef} \cdot I_{ef} \quad [\text{VA}]$$

S ... navidezna moč [VA]

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad [\text{Var}]$$

Q ... jalova moč [Var]

Za navajanje **navidezne moči** up. mersko enoto **VA** zato, da jo že po merski enoti **ločimo od delovne moči**. Iz istega razloga se za navajanje **jalove električne moči** up. merska enota **VA**.

Prim. jalova, delovna, navidezna moč.

Za izražanje izhodne moči **fotovoltaične sončne elektrarne** up. mersko enoto **kWp** (vršni vat, kilowatt peak). Ta moč se izmeri v **laboratorijskih**

Ferdinand Humski

pogojih, ki so opisani v standardih (IEC 61215, 61646): svetlobna jakost 1.000 W/m^2 , s spektrom podobnim sončni svetlobi na 35° severne zemljepisne širine in temperaturo celič 25° C .

Mol Enota za množino snovi. 1 mol vsebuje toliko delcev, kolikor je atomov v 12 g ogljika ^{12}C (6.02×10^{23} - Avogadrovo število).

Molska masa Masa 1 mol snovi. Oznaka je M, merska enota je [g/mol].

Izračunamo jo lahko na dva načina:

a) Če poznamo snov, lahko za splošne izračune molsko maso čistih snovi izračunamo tako:

- najprej razstavimo kemijsko formulo snovi na elemente, npr. H_2O je sestavljen iz 2 atomov vodika in 1 atoma kisika
- nato s pomočjo **periodnega sistema elementov** poiscišemo masna števila za H (vodik) in O (kisik) $\rightarrow m(\text{H}) = 1$ in $m(\text{O}) = 16$
- nazadnje pomnožimo in seštejemo:
 $m(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18$;
- molska masa vode $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g/mol}$

b) Če poznamo **maso** in **množino** snovi, je molska masa **količnik** med obema:

$$M = m/n$$

m ... masa snovi [kg]

n ... množina snovi [kmol]

Molsko maso zmesi izračunamo tako, da upoštevamo masne deleže posameznih sestavin.

Primer: molska masa zraka je 28.8 g/mol , ker ga sestavlja $4/5 \text{ O}_2$ in $1/5 \text{ N}_2$.

Načelo hidravlične stiskalnice Glej Hidravlično pretvarjanje sil.

Načelo pretvarjanja tlaka Glej Pretvornik tlaka.

Newtonovi zakoni Temelji klasične mehanike:

1. Newtonov zakon je **zakon o vztrajnosti**.

Če je **vsota vseh zunanjih sil**, ki delujejo na telo, **enaka nič**, potem:

- telo, ki je mirovalo, še vedno **miruje**,
- telo, ki se je gibalo, se giblje z enako hitrostjo, **premo enakomerno** in v nespremenjeni smeri.

2. Newtonov zakon je **temeljni zakon dinamike (kinetike)**: pospešek telesa a je sorazmeren z njegovo maso m in s silo F, ki deluje nanj.

Sila je enaka **zmožku mase in pospeška**:

$$F = m \cdot a$$

3. Newtonov zakon je **zakon o vzajemnem učinku**: če deluje telo A na telo B s silo F_1 , potem deluje tudi telo B na telo A z enako veliko silo, ki ima **nasprotno smer**.

Sile torej **vedno** delujejo **v parih**, **vsaki akciji ustreza reakcija**. Akcija in reakcija sta nasprotno enaki.

Prim. Gravitacijski zakon.

Normni meter Glej Standardni kubični meter.

Nukleon Elementarni delec, ki je gradnik atomskej jader: proton ali nevron.

Odpori toka v ceveh in armaturah Izguba tlaka zaradi odpora pri toku fluida v ravnem delu cevi izračunamo z Darcyjevo enačbo:

$$\Delta p = \frac{\zeta \cdot p \cdot v^2}{2}$$

Δp ... izguba tlaka [$\text{Pa} = \text{N/m}^2$]

ρ ... gostota [kg/m^3]

v ... hitrost pretoka fluida [m/s]

ζ je koeficient lokalnih izgub, ki se pri ravnih ceveh s krožnim prerezom izračuna po enačbi:

$$\zeta = \frac{\lambda \cdot l}{d}$$

λ ... koeficient trenja v tekočinah [1]

l ... dolžina cevi [m]

d ... premer cevi [m]

Koef. trenja λ izračunamo tako:

a) Za **laminarni tok** $\text{Re} < 2320$ velja:

$$\lambda = \frac{64}{\text{Re}}$$

b) Za **turbulentni tok** $\text{Re} > 2320$:

- za hidravlično gladke cevi
 $\lambda = 0.3164 \cdot \text{Re}^{-0.25}$
- za hidravlično hrapave cevi

Stran 8


$$\lambda = 2,0 \cdot \log \frac{d}{k} + 1,14$$

Ulomek (d/k) je **relativna hrapavost**, k pa **absolutna hrapavost**, ki je odvisna od materiala in kakovosti cevi. Vrednosti za k [mm] so naslednje:

gladke bakrene cevi	0,0015
cevi iz umetne snovi	0,05
jeklene cevi (nove)	0,05 do 0,1
jeklene cevi malo zarjavele	0,3
jeklene cevi močno zarjavele	0,4

Razl. upornost. Prim. empirična enačba.

Paradoks Presenetljivo protislovje - nasprotujoča si trditev ali presenetljiva situacija, ki nasprotuje intuiciji ali logiki, npr. spodnja risba:




Parcijski tlak Delni, nepopolni, ki se nanaša samo na del neke celote. Parcijski tlak: tlak plina v plinski mešanici, ki bi ga imel, če bi sam zapolniljeval isti prostor. Prim. Daltonov zakon.


Parni tlak Tlak pare - tlak plinske faze kapljevin ali trdnine v danem trenutku in pri podanih pogojih. Žal se ta izraz pogosto uporablja napačno: tako, da je mišljeno uparjalni tlak. Verjetno napaka izhaja iz kakšnega napačnega prevoda tuje literature - namreč, steam pressure je parni tlak, vapor pressure pa uparjalni tlak. Razl. nasičeni parni tlak, razširjeni pojmom: Tlak.

Pascalov zakon Spoznanje: če se tlak ustvari na kateremkoli delu **mirujočega ali zaprtega fluida**, se bo sočasno, enakovremeno in z isto intenzivnostjo prenašal **po celotnem fluidu** (po vsej tekočini ali plinu) in to **enako v vseh smereh - pravokotno na vse ploskve**, ki so v stiku s fluidom.

Če npr. stiskamo napihnjen in zavezani balon balon, na ta način dvigujemo tlak stisnjenega zraka v balonu. Povečanje tlaka se bo enakovremeno razporedilo na vse površine balona:



Tlak v zaprtem prostoru lahko povečujemo tudi tako, da zrak v zaprtem prostoru stiskamo z batom. Tudi v tem primeru se bo povečanje tlaka enakovremeno porazdelilo na vse površine:




Pitotova cev Priprava za merjenje hitrosti fluida z znano gostoto. Osnovno načelo Pitotove cevi je **hkратno merjenje statičnega in dinamičnega tlaka**.

Za merjenje uporabljamo vsaj dve cevi:


- ena cev je usmerjena **v smeri toka** (tako merimo skupni oz **totalni tlak** $p_t = p_{st} + p_{din}$); nekatere literature že samo to cev imenujejo Pitotova,
- druga cev je usmerjena **pravokotno na smer toka** (merimo **statični tlak** p_{st}).

Če sta obe cevi dovolj blizu ena drugi, lahko direktno razberemo dinamični tlak p_{din} , ki je razlika med skupnim p_t in statičnim tlakom p_{st} .

Pri tekočinah izvedemo meritev tako:



Pri plinih pa uporabimo U cev s tekočino:



Skupni tlak p_t je vsota statičnega in dinamičnega:


$$p_t = p_{st} + p_{din}, \text{ torej: } p_{din} = p_t - p_{st}$$

Ker velja $p_{din} = \rho \cdot v^2/2$, dobimo:


$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot (p_t - p_{st})}{\rho}}$$

Na ta način se merijo pretočne hitrosti fluidov v zaprtih kanalih oziroma cevovodih.


Hitrost letal se prav tako merijo s Pitotovo cevjo, katere princip delovanja je podoben:




Pitotova cev na letalih je običajno oblikovana tako:



Variometer in altimeter potrebujeta le podatke o statičnem tlaku, merilnik hitrosti pa potrebuje oba podatka (statični in dinamični tlak):



Položaj pitotove cevi na letalu:



Sin. Pitot-Prandtlova cev. Prim. Bernoullijeva enačba, tlak.

Plinska enačba Enačba, ki podaja zvezo med tlakom, temperaturo in prostornino za **idealni plin**:

$$\frac{p \cdot V}{T} = \text{konst}$$

Konstanto lahko tudi izračunamo:

$$p \cdot V = \frac{m}{M} \cdot R_m \cdot T$$

p ... tlak [$\text{Pa} = \text{N/m}^2$]

V ... prostornina [m^3]

m ... masa [kg]

M ... molska masa plina [$\text{kg/kmol} = \text{g/mol}$]

R_m ... splošna plinska konstanta [8314 J/kmol K]

T ... temperatura [K]

Ulomek m/M je množina snovi n [kmol]:

$$p \cdot V = n \cdot R_m \cdot T$$

Druga oblika enačbe:

$$p \cdot V = m \cdot R \cdot T$$

Če levo in desno stran delimo z m, dobimo:

$$p \cdot v = R \cdot T$$

v ... specifična prostornina [m^3/kg]

R je plinska konstanta, ki je odvisna samo od sestave plina in ima enoto [J/kg K]. Izračuna se po enačbi:

$$R = R_m / M$$

in je enaka razlike specifičnih topot:

$$R = c_p - c_v$$

Plinska enačba je povzetek naslednjih zakonov:

- Boylev (Boyle-Mariottov) zakon pri $T = \text{const.}$
- Gay Lussacov zakon pri $p = \text{const.}$
- Amontonov zakon pri $V = \text{const.}$
- Avogadrov zakon $V_m = 22,41 \text{ m}^3/\text{kmol}$


Podmornica Delovanje podmornice pojasnjuje geslo Kartezijev plavač.

Podtlak Glej tlak.



Prandtlova cev Glej Pitotova cev.

Pretok Glej Kontinuitetna enačba (masni, volumski pretok). Pri kompresorjih: teoretična in efektivna zmogljivost (dobava). Pri porabnikih stisnjene ga zraka: poraba zraka.

Pretvornik tlaka Naprava, ki pretvarja tlak, sin. tlačni pretvornik. Običajno je s tem izrazom mišljena povezava dveh hidravličnih cilindrov z različnima površinama batov A_1 in A_2 :



Primer:



Prim. Hidravlično pretvarjanje sil, Pnevmatično hidravlični valj.

Primarni tlak Tlak, ki ga ustvari kompresor in je odvisen tudi od položaja meritve, zato ga lahko podrobnejše razčlenimo na tlak kompresorja, tlak v shranjevalniku in tlak v cevovodih do porabnikov. Od regulatorja tlaka naprej pa imamo delovni tlak. Glej Tlak, Pnevmatika - osnovne naprave.

Prostorninski pretok Glej Volumski pretok.

Psihrometer Merilnik vlažnosti. Deluje na principu ugotovitve, da vlaga neprestano izpareva v


zraku. Za izparevanje potrebna toplota se pri tem oddaja, zato se vlažen predmet ohladi. Na enak način reagira tudi naše telo: ko je vroče, se poti-mo (navlažimo svoje telo), znoj se uparja in na ta način znižujemo temperaturo svojega telesa.

Psihrometer sestavljata dva termometra:

1. Prvi termometer je **moker**, je 100% vlažen. Ves čas merjenja moramo skrbeti za vzdrževanje te 100% vlažnosti. Prvi termometer izmeri T_1 .

2. Drugi termometer, ki izmeri T_2 , pa se nahaja v okolju, katerega vlažnost merimo. Imenujmo ga **suhi termometer**. S prisilnim kroženjem zraka okoli njega povečujemo natančnost meritve.

Relat. vlažnost zraka je sorazmerna razliki $T_2 - T_1$:




Prim. vlažnost, higrometer.

Radian Enota za merjenje ravninskega kota, kratica rad, tudi rd.

Definicija: središčni kot 1 rad na krogu odreže lok, ki je po dolžini enak polmeru kroga.

Pojasnilo: obseg kroga je enak $2 \cdot \pi \cdot r$, torej je $2 \cdot \pi$ rad enako 360° .

1 rad $\approx 57,3^\circ$.



Pretvarjanje iz rad v ° in obratno:

$$\alpha [\text{rad}] = \alpha [^\circ] \cdot \pi / 180$$

$$\alpha [^\circ] = \alpha [\text{rad}] \cdot 180 / \pi$$

Relativna atomska masa Število, ki nam pove, kolikokrat je masa nekega atoma večja od atomske masne enote.

Za razliko od atomske mase je relativna atomska masa realno število, zapiše se na nekaj decimalnih mest natančno. Npr.: element B (bor) ima relativno atomsko maso 10,811.

Relativna atomska masa se običajno vnaša v periodni sistem elementov, pod ime elementa.

Relativna vlažnost Glej Vlažnost.

Reynoldsovo število Brezdimenzijsko število (po angl. inženirju in inovatorju Osborne Reynoldsu 1942-1912), ki je pri pretoku skozi okrogle cevi definirano kot:

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$$

v ... pretočna hitrost [m/s]

d ... premer cevi [m]

ν ... koeficient kinematične viskoznosti [m^2/s]

Dve realni gibajoči tekočini z enakim Re številom sta si mehansko podobni.

Z Reynoldsovim številom razmejujemo laminarni in turbulentni tok. Za tok v okroglih cevih velja:

$$Re < 2320 - \text{laminarni tok}$$

$$Re > 2320 - \text{turbulentni tok}$$

Prehod iz laminarnega v turbulentno gibanje se torej zgodi pri kritični vrednosti $Re_{kr} = 2320$. Turbulentni tok pa ne postane takoj laminaren, ko se doseže vrednost Re_{kr} , temveč šele pri $1/2 Re_{kr}$!


Pri neokroglih cevih izračunamo Re tako, da namesto d uporabimo hidravlični premer d_H :

$$d_H = \frac{4 \cdot A}{O}$$

A ... svetli prerez cevi [mm^2]

O ... omočeni obseg cevi [mm]

Prim. laminarnost, turbulentnost, Odpor toka v cevih in armaturah, Empirična enačba.



LAMINARNI TOK TURBULENTNI TOK

SI Kratica za Systeme International d'Unités, mednarodni sistem merskih enot. SI sestavljajo:

a) OSNOVNE merske enote:

Veličina	Enota	Oznaka merske enote
dolžina	meter	m
masa	kilogram	kg
čas	sekunda	s
električni tok	amper	A
temperatura	kelvin	K
množina snovi	mol	mol
svetilnost	kandela	cd

b) IZPELJANE merske enote

Opis veličine	Merska enota	Krajše
ploščina	kvadratni meter	m^2
prostornina	kubični meter	m^3
gostota	kilogram na kubični meter	kg/m^3
hitrost	meter na sekundo	m/s
masni pretok	kilogram na sekundo	kg/s
volumski pret.	kubični meter na sekundo	m^3/s
pospešek	meter na sekundo kvadrat	m^2/s^2
ravninski kot	radian, rad	m/m
	kot, ki na krogu odreže lok,	
	ki je enak polmeru kroga	
	$\alpha [^\circ] = \alpha [\text{rad}] \cdot 180 / \pi$	
	$\alpha [\text{rad}] = \alpha [^\circ] \cdot \pi / 180$	
kotna hitrost	radian na sekundo	rad/s
prostorski kot	steradian, sr	m^2/m^2
	prostorski kot, pri katerem je površina krogelnega odseka enaka kvadratu radija krogle	
vrtilna hitrost	vrtljaji na sekundo	vt/s
sila	newton (njutn) $\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 = \text{VAs}$	N
navor	newton-meter	Nm
	se ne pretvara direktno v J !!!	
energija	joule, izg. džul	$\text{J} = \text{Nm} = \text{VAs}$
delo, toplopla		J
moč	wat, izg. vat	$\text{W} = \text{J/s} = \text{VAs}$
	navidezna el. moč	VA , izg. volt-amper
	jalova el. moč	VAr , izg. var
	vršni kilovat	kWp (kilowatt peak)
toplotni tok		W
viskoznost	dinamična	$\text{Pa} \cdot \text{s}$
viskoznost	kinematična	mm^2/s
tlak	pascal, izg. paskal	$\text{Pa} = \text{N/m}^2$
	mehanska napetost megapaskal	$\text{MPa} = \text{N/mm}^2$
elektrina	coulomb, izg. kulon	$\text{C} = \text{As}$
napetost	volt (električna)	$\text{V} = \text{W/A}$
el.upornost	ohm, izg. om	$\Omega = \text{V/A}$
el. prevodnost	siemens	$\text{S} = \text{A/V}$
el. kapacitivnost	farad	$\text{F} = \text{As/V}$
el. induktivnost	henry	$\text{H} = \text{Vs/A}$
frekvenca	Herz, izg. herc	$\text{Hz} = \text{s}^{-1}$
gostota magn. toka	tesla	$\text{T} = \text{Wb/m}^2 = \text{N/Am}$
magnetski tok	weber	$\text{Wb} = \text{Vs} = \text{T} \cdot \text{m}^2$
Druge in izjemno dopustne merske enote:		
Opis veličine	Merska enota	
čas	leto [I], dan [d], ura [h], min [min]	
delež	ppm - parts per milion	
	deležev (delcev) na milijon	
energija	kWh (3.600 kJ)	
gostota	kg/dm^3	
hitrost	$\text{m/min}, \text{km/h}, \text{km/s}$	
masa	tona ($1 \text{ t} = 1.000 \text{ kg}$)	
poraba goriva	$\text{l}/100 \text{ km}$	
poraba zraka	nl/min	volumski pretok v l/min ,



površina prostornina	merjen pri standardnih pogojih: 1 fizikalna atmosfera (1,013 bar), 0°C in 0% relativne vlažnosti $a (ar=100 m^2)$, ha (hektar=100a) 1 oz, L (liter, 1 dm³)
	Sm^3 standardni kubični meter Nm^3 normni kubični meter nl normni liter
	merske enote $\text{Sm}^3 \text{ Nm}^3$ in nl so m^3 in 1 pri standardnih pogojih 1 fizikalna atmosfera (1,013 bar), 0°C in 0% relativne vlažnosti (geslo Standardni kubični meter)
ravninski kot:	° (kotne stopinje, 90° je pravi kot) ' (kotne minute, 60' je 1°) '' (kotne sekunde, 60'' je 1')
temperatura	°C $T[\text{°C}] = T[\text{K}] - 273$ $T[\text{K}] = T[\text{°C}] + 273$
tlak	bar (100.000 Pa oz. 10 N/cm²)
volumski pretok	l/min
vrtilna hitrost	vrt/min oz. min⁻¹

d) DECIMALNE PREDPONE merskih enot

Predpona	Znak	Vrednost
deka	da	10
hekto	h	100
kilo	k	1.000
mega	M	1.000.000
deci	d	1/10 0,1
centi	c	1/100 0,01
mili	m	1/1.000 0,001
mikro	μ	1/1.000.000 0,000001
nano	n	1/1.000.000.000 10⁻⁹
piko	p	1/1.000.000.000.000 10⁻¹²

e) **STARE IN TUJE merske enote**, ki se (čeprav prepovedane) še vedno uporabljajo:

Merska enota **Pretvornik**

palec, cola, inch, ang. **1"** = 25,4 mm
(pri tem beseda cola izhaja iz nemščine: der Zoll - dunajski, ruski in ameriški palec pa so drugačni)
1' = 30,48 cm = 12"
1 yd = 0,9144 m = 3'

galona - gallon, am. **1 gal** = 3,785 L

galona - gallon, ang. **1 gal** = 4,546 L

cubic foot per minute **1 CFM** = 28,32 L/min

gallons per minute am. **1 GPM** am. = 3,785 L/min

gallons per min. ang. **1 GPM** ang. = 4,55 L/min

funt (pound, libre) **1 lb** = 453,6 g = 16 oz

unča (ounce) **1 oz** = 26,35 g

kilopond **1 kp** = 9,81 N

tehnična atmosfera **1 at** = 1 kp/cm² = 98066 Pa

fizikalna atmosfera **1 atm** = 1,013 bar

(tlak na morski gladini pri normalnih pogojih: temp.

0°C, gost. zraka 1,29 kg/m³, zem. posp. 9,8 m/s²)

1 torr = 1 mm Hg = 1/760 atm = 1/750 bar = 133,3 Pa

pound per square inch **1 p.s.i.** ali **1 PSI** = 6895 Pa

(funt na kvadratni inch, ne: pond na kvadr. inch)

vodni steber **1 mm H₂O** = 9,8 Pa

konjska moč (KM, PS) **1KM**=735,5 W≈0,736 kW

kilokalorija **1 kcal** = 4186,8 J

centipoaz **1 cP** = 10⁻³ Pa·s

centistoks **1 cSt** = 1 mm²/s

stopinje Fahrenheita **T[F]** = 9/5 · T[°C] + 32

T[°C] = 5/9 · T[F] - 32

f) **POSEBNE ENOTE**, ki so nastale na osnovi posebnih definicij in jih lahko izrazimo z osnovnimi merskimi enotami: **dalton**, **ame**, angström (Å, izg. angstrom) itd..

g) **PSEVOENOOTE**, ki so tudi nastale na osnovi posebnih definicij, a jih ne moremo na preprost način izraziti z osnovnimi merskimi enotami: **bel** (bolj poznan je decibel **dB**), **fon** itd..

Sifon Zavita cev, rov ali pregrada, zapora. V ozjem pomenu besede pomeni obrnjeno U cev, ki se uporablja za pretakanje tekočin (levo zgoraj):

fizikalna atmosfera 1 atm = 1,013 bar

(tlak na morski gladini pri normalnih pogojih: temperatura 0°C, gostota zraka 1,29 kg/m³, zemeljski pospešek 9,8 m/s²)

PSI [1 psi = 6895 Pa] ang. pound per square inch

Pri merjenju krvnega tlaka uporabljamo enoto **torr** (it. fizik Evangelista Torricelli 1608-1647):

1 torr = 1 mm Hg = 1/760 atm = 1/750 bar = 133,3 Pa

Razdelitev tlaka glede na **TLAČNA OBMOČJA**:

- **tlak okolice**
- **relativni tlak** (**nadtlak**, **podtlak**)
- **absolutni tlak**

Tlak okolice, atmosferski (zračni) **tlak oz. zunanj** tlak je odvisen od vremenskih pogojev in od nadmorske višine. naša ~1,013 bar, oznaka: p_a (ang. ambient - okolica), p_0 .


Tlak okolice lahko povečujemo ali znižujemo.

Relativni tlak ustvarimo z **mehanskimi silami**, npr. s kompresorjem. Lahko je negativen ali pozitiven. Označujemo ga z oznako p_r (**relativen**) ali p_e (lat. **excedens** - prekoračitev). Če ga izrazimo le s pozitivnimi vrednostmi, je lahko:

- **nadtlak** p_{e+} (tudi p_n), kadar je $p_r > 0$ ali
- **podtlak** p_{e-} (tudi p_v), kadar je $p_r < 0$
- **enak 0**, kar zapišemo s $p_e = 0$

Absolutni tlak p_{abs} oz. p je vsota **atmosferskega** in **relativnega tlaka**: $p = p_a + p_r$

Primer: če je $p_{abs} = 0,7$ bar in $p_a = 1,0$ bar, tedaj je $p_r = -0,3$ bar in $p_{e-} = 0,3$ bar



Razdelitev vrst tlaka v **pnevmatičnem omrežju**:

- primarni tlak
- delovni tlak

Primarni tlak p_{prim} je tlak v pnevmatičnem omrežju, ki ga ustvari kompresorska enota (kompressor + tlačna posoda). Je večji od delovnega tlaka in ni konstanten (njegove vrednosti nihajo).

Odvisen je tudi od položaja meritve: tlak **kompressora**, tlak v **shranjevalniku**.

Delovni tlak p_{del} je konstanten tlak v pnevmatičnem omrežju, ki je potreben za pravilno **delovanje** pnevmatičnih delovnih komponent na delovnem mestu. Lokacija: cevovodi od regulatorja tlaka do delovnih komponent. Običajno znaša 6 bar, zelo redko pod 4 bar ali nad 10 bar.

Razdelitev vrst tlaka, če imamo **zmes več plinov**: skupni tlak je vsota delnih (parcialnih) tlakov posameznih komponent. Konkreten primer imamo pri vlažnem zraku (glej Daltonov zakon):

$$p = p_z + p'$$

Skupni tlak vlažnega zraka p je enak vsoti delnega tlaka suhega zraka p_z in delnega tlaka vodne pare p' .

Pri vsakem **PRETOKU FLUIDA** ločimo:

- **statični tlak** in
- **dinamični tlak**

STATIČNI TLAK p_{st} je iz Bernoullijeve enačbe razviden kot **vsota**: $p_{st} = p + \rho \cdot g \cdot h$.

Prenaša se po celotnem fluidu in deluje enako v vseh smereh - pravokotno na vse ploskve, ki so v stiku s fluidom (Pascalov zakon). Pri hidronamiki ga **merimo pravokotno na smer pretoka**, npr. s kapljevinškim manometrom.

DINAMIČNI TLAK p_{din} je po Bernoullijevi enačbi povezan s hitrostjo pretoka fluida: $p_{din} = \rho \cdot v^2/2$.

Deluje samo v smeri pretoka fluida in ga lahko merimo s Pitotovo cevjo:

$$p = \frac{F}{A} \quad [\text{Pa} = 1 \text{ N/m}^2]$$

F - sila [N]

A - površina [m²]


Prim. Pascalov zakon. Razlikuj **pritisak**, ki je sila - posledica tlaka.

Po mednarodnem merskem sistemu enot SI se za tlak uporablja merska enota **paskal** 1 Pa = 1 N/m².

Ostale merske enote za tlak pa so:

bar [1 bar = 10⁵ Pa]

tehnična atmosfera 1 at = 1 kp/cm² = 98066 Pa



Na zgornji risbi vidimo, da:

- p_{st} merimo pravokotno na smer pretoka fluida
- p_{din} merimo v smeri pretoka fluida

Pri pretoku idealnih fluidov velja enačba:

$$p_t = p_{st} + p_{din} \quad [\text{Pa}]$$

p_t ... totalni (skupni, celotni) tlak

p_{st} ... statična komponenta tlaka

p_{din} ... dinamična komponenta tlaka

Podrobneje - glej geslo Bernoullijeva enačba.

Pri REALNIH PRETOKIH pa nastopajo tudi **tlačne izgube** zaradi trenja v cevovodu p_{izg} :

$$p_t = p_{st} + p_{din} + p_{izg} \quad [\text{Pa}]$$

p_{izg} lahko iz gornje enačbe tudi izračunamo:

$$p_{izg} = p_t - p_{st} - p_{din} \quad [\text{Pa}]$$

Če sta masni pretok q_m in presek cevi konstantna, tedaj je konstantna tudi hitrost pretoka v in zato tudi dinamični tlak p_{din} . V tem primeru je od tlačnih izgub odvisna samo še statična komponenta tlaka p_{st} - večje kot so tlačne izgube, manjša je statična komponenta tlaka p_{st} .

Tlačne izgube torej izmerimo tako, da merimo statični tlak na dveh mestih cevovoda.

Koeficient izgub R določa delež tlačnih izgub na cevovodu pri razdalji L :

$$R = \frac{p_{st1} - p_{st2}}{L} \quad [\text{Pa/m}]$$


TLAK JE TUDI:

Obremenitev, ki jo povzročata dve enako veliki in nasprotno usmerjeni sili F , ki delujeta pravokotno na prerez A in **predmet stiskata** - povzročata torej **normalne napetosti**, oznaka σ . Po dogovoru je tlak označen s predznakom minus (-).

Tlačna sila: notranja sila v materialu, označena s predznakom (-).

Prim. Notranje sile in momenti.

Turbulenten Vtinčast. Npr. ~i tok: gibanje, v katerem so vrtinci in se plasti tekočine ali plina mešajo. Zaradi mešanja se poveča notranje trenje in večajo se hidravlični upori - zato se običajno teh tokov **izogibamo**. Lat. *turbulentus*: nemiren, vihar, neurejen, zmeden. Prim. Reynoldsovo število.



Turbulentni tok

Pretok fluida je lahko tudi delno turbulenten in delno laminaren. V tem primeru si med turbulentnim in laminarnim gibanjem zamislimo mejno plast.

Uparjalni tlak Tlak, pri katerem se začne kapljivina uparjati - npr. uparjalni tlak kapljivine pri kavitaciji. Na podoben način sta definirana tudi pojma uparjalna temperatura, uparjalna topota. Sin. tlak uparjanja. Prim. izparevanje. Razl. parni tlak, nasičeni parni tlak, raš tlak.

Vakuum Teoretično: prazen prostor, kjer ni nikakrsne snovi. V tehniki pa je vakuuum omejen prostor, kjer je tlak nižji od atmosferskega, običajno je tlak zelo znižan. Mnogi pomembni tehnološki postopki potekajo v vakuumu. Prim. Tlak.

Veličina Vsaka fizikalna spremenljivka, ki je se stavni del neke enačbe. Lahko se izmeri ali izračuna iz drugih veličin.

Npr.: dolžina, čas, kot, sila, temperatura itd.

Razl. količina, konstanta.

Ljubezen ni veličina, ker je ne moremo niti izmeriti in niti izračunati. **Omara** ni veličina, ker je ne moremo kot spremenljivko vstaviti v enačbo. Tudi volt [V] ni veličina, ker se ne spreminja - je le merska enota za električno napetost, ki pa je veličina.

Pri vsaki veličini je **POTREBNO POZNATI**:

1. Naziv oz. **beseda**, ki jo opisujejo. Včasih iste besede označujejo različne veličine, npr. napetost (električna ~ in ~ v trdnini).

2. **Oznaka**, ki jo označuje. Npr. F - oznaka za silo. V različnih literaturah so lahko oznake za enake veličine različne (npr. energija: E in W).

3. **Mersko enoto**, ki jo uporabljamo za to veličino; če obstaja nevarnost zamenjave z oznako veličine, jo pišemo v oglatem oklepaju. Primer:

- m - oznaka za maso (veličina) in tudi
- m - oznaka merske enote (meter), npr. 100 m; če pa pojasnjujemo neko veličino, uporabimo oglati oklepaj: s [m] - pot vstavljam v metrih

4. **Veličinsko enačbo**, ki jo povezuje z drugimi veličinami (njena odvisnost od drugih veličin).

5. **Vsako veličinsko enačbo** moramo vedno razumeti v celoti. To pomeni, da moramo poznati **podatke** tudi **za vse ostale** povezovane **veličine iz enačbe**: besede, oznake, merske enote in včasih tudi enačbe, po katerih so te veličine definirane.

Primer: hitrost in povezane veličine beseda oznaka merska enota enačba hitrost v [m/s] $s = v \cdot t$ pot s [m] čas t [s]

Razen veličinskih poznamo tudi izkustvene oz. eksperimentalne (glej **Empirične**) enačbe.

VRSTE VELIČIN:

a) **Glede na izbrani sistem**:

- veličine stanja
- prehodne veličine

b) **Glede na medsebojno odvisnost**:

- odvisne veličine
- neodvisne veličine


c) **Glede na način določanja veličine**:

- izmerjene veličine
- izračunane veličine

d) **Glede na velikost in smer**:

- vektorji
- skalarji

Venturijeva cev - teorija Zožena cev, s katero lahko merimo hitrost fluida v cevi preko zmanjšanega tlaka v ožini:



Pogoj za uporabo Ventourieve cevi je, da mora biti tok v cevi laminaren.

Razliko tlakov lahko izračunamo, če na kapljevinskem manometru (U cev) izmerimo višino h :

$$p_1 - p_2 = \rho g h$$

ρ ... gostota tekočine v kapljevinskem manometru

Če je tok stacionaren, fluid pa ni preveč stisljiv in viskozen, lahko zapišemo Bernoullijevo enačbo:

$$p_1 + \frac{\rho_z \cdot v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho_z \cdot v_2^2}{2}$$

pri čemer je ρ_z gostota fluida (zraka). Enačbo lahko preuredimo in dobimo:

$$p_1 - p_2 = \frac{\rho_z \cdot v_2^2}{2} - \frac{\rho_z \cdot v_1^2}{2} \quad (1)$$

Sedaj pa uporabimo še kontinuitetno enačbo, ki

povezuje hitrosti v_1 in v_2 :

$$q_m = S_1 \cdot p_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot p_2 \cdot v_2 = \text{konst} \quad (2)$$

Če predpostavimo, da je gostota fluida konstantna (**nestisljiv fluid**), dobimo preprosto povezavo med v_1 in v_2 :

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{S_1}{S_2} \quad (3)$$

Vstavimo v enačbo (1), uredimo in dobimo:


$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \cdot \rho_z \cdot \left(\frac{S_1^2}{S_2^2} - 1 \right) \cdot v_1^2 \quad (4)$$

Ugotovimo, da je v enačbi (4) edina neznanka hitrost v_1 . Lahko jo izrazimo in izračunamo iz poznanih ali izmerjenih veličin.

Na ta način lahko izračunavamo hitrost letala itd.. V primeru, da imamo opravka **s stisljivim fluidom**, pa moramo poznati **odvisnost gostote od tlaka**. V tem primeru bomo namesto enačbe (3) dobili neko drugo povezavo med v_1 in v_2 , pa tudi enačba (4) bo spremenjena. Vendar, končni sklep je enak: **na osnovi izmerjene višine h je možno izračunati hitrost v_1** .


Prim. Venturijeva cev - tehnika.

Viskozimeter Naprava za merjenje viskoznosti.



Viskoznost - definicija Odpor tekočine proti pretakanju, notranje trenje tekočin. Tekočina z višjo viskoznostjo se **teže pretaka**. Sin. tekočnost, pretočnost, židkost.


Razliko viskoznost - gostota najlažje pojasnimo s poskusom - primerjamo vodo in olje:



Primer 1 - če vodo in olje vlijemo v isti kozarec, tedaj olje plava na vodi. Olje ima torej **manjšo gostoto** kakor voda.

Primer 2 - olje počasneje odteka iz kozarca kakor voda. Torej **ima olje večjo viskoznost** kakor voda.

Viskoznost - merske enote Predpostavimo, da sta dve trdni telesi z vzporednima ravninama medsebojno ločeni s plastjo tekočine debeline h . Na ploskev A delujemo s silo F_t :



Definicija dinamične viskoznosti izhaja iz enačbe:

$$\tau = \frac{F_t}{A} = \eta \cdot \frac{v}{h}$$

τ ... strižna napetost [N/mm^2]

v ... hitrost tekočine [m/s] na razdalji h [m] od mirujoče površine,

A ... površina [m^2]

η ... dinamična viskoznost [$\text{Pa}\cdot\text{s}$]

Ulomku v/h pravimo tudi **strižna hitrost**, merska enota [s^{-1}]. Izračunamo še kinematicno viskoznost:

$$v = \frac{\eta}{\rho}$$

Merska enota za **dinamično viskoznost** η je $\text{Pa}\cdot\text{s}$, stará enota je **centipoaz** ($1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$). Mer-

Ferdinand Humski

ska enota za kinematično viskoznost v je $1 \text{ m}^2/\text{s}$.

Pogosto se uporablja tudi enota $1 \text{ mm}^2/\text{s}$, ki je obenem tudi enaka stari enoti **1 cSt (centistoks)**.

Orientacijske vrednosti kinematičnih viskoznosti nekaterih fluidov pri 20°C v [mm^2/s]:


zrak **15,7**; voda **1,01**; olje za mazanje **15,0**;

Indeks viskoznosti (IV) je empirično in brezdimenzijsko število, ki izraža odvisnost viskoznosti od temperature. Izračuna se na osnovi:

- merjenja kinematične viskoznosti pri 40 in 100°C
- uporabe posebnih tabel

Višja vrednost IV pomeni manjšo odvisnost viskoznosti od temperature in obratno. Izhodiščno olje ima indeks 100 . Večgradacijska in sintetična olja imajo $IV \sim 150$, večina mineralnih olj pa okoli 100 .

Englerjeve stopinje [${}^\circ\text{E}$] so definirane kot razmerje med časom iztekanja 200 mL olja pri neki temperaturi T (običajno $T = 20^\circ\text{C}$) in časom iztekanja 200 mL destilirane vode iz predpisane posode. 1°E pomeni enako viskoznost kot pri vodi. **Primer:** redko mineralno olje z 2 - 5°E pri $T = 20^\circ\text{C}$ je primerno za naoljevanje v pnevmatičnem omrežju.



Gradacija viskoznosti SAE:

1. Oznaka **s črko W** (Winter) predpisuje:

- največjo dinamično viskoznost [$\text{mPa} \cdot \text{s}$] pri nizkih temperaturah
- temperaturo [$^\circ\text{C}$], pri kateri viskoznost ne presega $60 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (mejna temperatura črpanja)
- najmanjšo kinematično viskoznost [mm^2/s] pri 100°C

2. Oznaka **brez črke W** pa predpisuje:

- najmanjšo kinematično viskoznost [mm^2/s oz. cSt] pri 100°C
- HTHS viskoznost pri 150°C


SAE 10W pomeni:

največ $7.000 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ pri -25°C , mejna temperatura črpanja je -30°C , najmanj $4,1 \text{ mm}^2/\text{s}$ pri 100°C , **SAE 40** pa pomeni:

najmanj $12,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ pri 100°C , pri HTHS pa najmanj $2,9 \text{ mm}^2/\text{s}$

S povečanjem temperature viskoznost olja postopoma pada. Gradacija je celotna krivulja: odvisnost viskoznosti od temperature.

Na spodnjem diagramu vidimo dve monogradni olji - SAE 40 in SAE 10W:



Če olje pri nizkih temperaturah izpolnjuje zahteve po viskoznosti s črko **W**, pri visokih temperaturah pa zahteve po viskoznosti brez črke **W**, tedaj je to **večgradacijsko** (multigradno, večstopenjsko) olje, na diagramu vidimo oznako SAE 10W-40.

Vlažnost Vsebina vlage v zraku:

$$x = m_v / m_z \quad [\text{kg}/\text{kg}]$$

x ... vlažnost zraka

m_v ... masa vode [kg]

Stran 12

m_z ... masa suhega zraka [kg]

Spomnimo se še na Daltonov zakon:

$$p = p_z + p'$$

p ... skupni tlak vlažnega zraka [kPa]

p_z ... delni tlak suhega zraka [kPa]

p' ... delni tlak vodne pare [kPa]

Relativna vlažnost φ [%] je razmerje:

$$\varphi = p' / p_s \quad [\text{brez dimenzij ali v \%}]$$

p_s ... nasičeni parni tlak, točka rosišča [kPa]

V Sloveniji se φ giblje nekje med 65 in 90% .

Če upoštevamo še plinsko enačbo in podatke za zrak kot mešanico $80\% \text{ N}_2$ in $20\% \text{ O}_2$, dobimo:

$$x = 0,622 \cdot \varphi / (p - p')$$

$$\text{in} \quad x_s = 0,622 \cdot p_s / (p - p_s)$$

x_s ... vlažnost zraka v točki rosišča [kg/kg]

Vlažnost zraka merimo s higrometri in psihrometri.

Volumski pretok Pretok volumna v časovni enoti. Oznaka je q , ali Q_v , merska enota je [m^3/s], tudi [m^3/h], [L/min] itd.

$$q_v = V/t = A \cdot v$$

V ... prostornina fluida, ki se pretaka [m^3]

t ... čas [s]

A ... presek, skozi katerega se pretaka fluid [m^2]

v ... hitrost pretoka fluida [m/s]

Sin. volumenski tok. Glej Kontinuitetna enačba.

Prim. Masni pretok.

Vrstno število Glej Atomsko število.

Vzgon Nasproti težnosti usmerjena sila, ki deluje na telo, potopljeno v mirujočo tekočino. Po Arhimedovem zakonu je po velikosti enaka teži izpodrinjene tekočine. Prim. Arhimedov zakon.

PNEVMATIKA

Ferdinand Humski

Absorbent Snov (učinkovina), ki **vsrka** (vpije vase, lahko tudi kemično veže) plin, tekočino, topoto, žarke. Primer absorbenta za plin: voda, ki vsrka amoniak. Vodo absorberja glicerol, kalcijev klorid CaCl_2 (kloralkalij), fosforjev pentoksid P_4O_{10} in **magnezijev klorid** MgCl_2 , ki veže 6 molekul vode: $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Ang. absorb: vsrkti. Sin. adsorbens. Prim. higroskopen.

Absorpcija **Vsrkavanje***, vpijanje, vpoj.

1. **Fiziološko:** sprejemanje, vpijanje snovi v tkiva ali skozi tkiva. Sin. resorpcija: ~ vitamin A, črevesna ~, enteralna ~, parenteralna ~, pomembni sta hitrost in stopnja absorpcije.


2. **Kemijsko:** **vgraditev** (prodiranje) **topila** v notranjost - v **kristalno rešetko** (molekulo) snovi. To je močna vezava, npr. hidrat $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Prim. kristalna voda, voda v farmaciji.

3. **Fizikalno:** zmanjšanje (izguba) energijskega toka ali toka delcev pri prehodu skozi snov: ~ topote, ~ zvoka, ~ žarkov.

Adsorpcija Vezanje neke snovi **na površino** druge (adsorbenta) - npr. barvila pri prekrstalizaciji na aktivno oglje. Razl. adsorpcija. Prim. steklo.

Adsorbent Snov (učinkovina), ki **na svoji površini** veže druge snovi ali delce. Npr. aktivno oglje, silicijeve spojine (**silikagel**) oz. silicijev dioksid SiO_2 , bela glina, magnezijev trisilikat $[\text{Mg}_2\text{Si}_3\text{O}_8 \cdot \text{XH}_2\text{O}]$ in aluminijev oksid Al_2O_3 . Ang. adsorb: prisrkavati. Sin. adsorbens. Razl. adsorbent. Prim. higroskopen.

Airbrush Majhna in zelo natančna brizgalna pištola za nanašanje barve, s katero lahko ustvarjamo umetniške slike, med drugim tudi začasne tattooje (2 - 5 dni). Za airbrush potrebujemo prenosen, majhen, lahek in teh kompresor z majhno tlachno posodo (~3L). Ang. airbrush: zračni čopič. Sin. brizgalna pištola za oblikovanje (dizajn).



Aksialen V smeri osi, nanašajoč se na os, osen, vzporeden z osjo, vzdoljen. Primeri:


Aksialni ležaji prestrezajo sile, ki delujejo v smeri osi. Aksialni kompresor stiska zrak v smeri osi. Tudi turbina je lahko aksialna. Aksialna sila deluje v smeri osi - glej risbo ob geslu Ležaj. Aksialni pomik je pomik v osni smeri. Sin. **osovinski**.

SMER VRTELJA



Spodnja risba prikazuje možni smeri toku delovne snovi pri aksialnih ventilatorjih, črpalkah, turbinah, kompresorjih:

Stran 14



Prim. Radialen, Ventilator, Črpalka, Kompressor - aksialen.

Aktiviranje Ustvarjanje sile, ki preklopi (spremeni) stanje npr. na kontaktih ali na potnih ventilih.

Aktivirati - sprožiti.

Ker je kontakt obvezni **sestavni del** stikal, relejev, kontaktorjev, varovalk itd., je način aktiviranja zelo pomembna postavka. V splošnem ločimo:

1. **Fizično** aktiviranje (preklop) kontaktov, ki ga namensko povzroči človek: glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).

2. **Mehansko** (mehanično) aktiviranje kontaktov, ki ga s fizičnim kontaktom povzroči neki mehanični proces. Deluje podobno kot kontaktna končna stikala. Npr.: mejno stikalo z drsečim kontaktom, tlačno stikalo itd. Glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).

3. **Brezdotično** aktiviranje kontaktov: glej istoimensko geslo.

Aktuator Delovni element, **izvršni člen**. Naprava, ki sprejme **signal** in ga **pretvori v** fizično **akcijo**.

Primeri fizičnih akcij, ki jih opravlja aktuator:

- predmet **linearno premakne** - porine/povleče, dvigne/spusti, odpira/zapira (npr. delovni valji)
- predmet **zavrti** - obrne/rotira (npr. zasučni cilindri, pnevmatični motorji, hidromotorji, servomotorji, koračni motorji)
- predmet v neki legi **fiksira ali sprosti** - vpne/izpne ali prime/spusti (npr. pnevmatična prijemala, sesalna prijemala, delovni valji)

Aktuatorji so nepogrešljivi **del krmilnih ali regulacijskih sistemov**.

Ang. actuate: aktivirati, actuator: **sprožilo**.

Razen v gibanje lahko aktuator sprejete signale pretvarja tudi v druge fizikalne veličine: tlak, temperaturo itd..

Za razliko od aktuatorja pa motor samo **poganja**, ne glede na to, kaj poganja.


Primeri aktuatorjev glede na **vrsto signalov**:

- **pnevmatični cilindri** se uporabljajo kot prijemala, naprave za vpenjanje, za linearne premike itd., vhodni signal je **energija stisnjenega zraka**
- hidravlični cilindri se uporabljajo za dviganje, štancanje itd., vhodni signal je **tlak olja**
- aktuatorji z **vgrajenim električnim motorjem** (npr. servomotor), v tem primeru je vhodni signal **električna energija**


Glavni sestavni deli **računalniško nadzorovanih sistemov** so **SENZORJI** in **AKTUATORJI**:

- **senzorji** so vir podatkov o sistemu (z njimi "tipamo" zunanjji svet),
- **aktuatorji** pa so namenjeni za **ukrepanje**, so "podaljšana roka" za izvajanje posegov (z njimi "premikamo" zunanjji svet).

Za svoje delovanje zahtevajo aktuatorji več energije, kot jim jo lahko dovajajo računalniki. Zato aktuatorji **potrebujejo posebno napajanje**, računalniki pa skrbijo za informacijski del krmilja:




tem da je skala obratna: nižji kot je tlak okolice, večja je višina. Najpogosteje deluje kot aneroid:



1 kazalec 2-3 aneroidna doza: 2 širša (manjši tlak okolice) 3 skrčena (pri večjem tlaku okolice)

Ambi- Predpona, ki pomeni: **oba** hkrati. Npr. ambicija (prizadevnost + slava), ambient (življenje + okolje) itd. Prim. bi.

Aneroid Barometer, ki meri **relativni** zračni tlak, skala pa kaže **absolutni** zračni tlak. Je **kovinski tlakomer** (gr. anho - stisniti, Lucien Vidie 1843). Glavni sestavni del je vakuumsko zatesnjena **Vidijeva** (aneroidna) doza, v kateri je zračni tlak nekoliko znižan. Zaradi sprememb atmosferskega tlaka se Vidjeva doza **raztegne** ali **skrči** (kot harmonika), njeni premiki pa se prenesajo na kazalec:



Zaradi preprostega delovanja so aneroidni b. lahko **manjši** od drugih izvedb. Prim. barometer.

Antivalenca Negacija ekvivalence. Prim. Logične funkcije.

ASI Ang. Airspeed indicator - merilnik hitrosti zraka. Glej Pitotova cev.

Atmosferski tlak Tlak ozračja (~ 1 bar), odvisen od vremena, nadmorske višine itd. (navadno izražen v milibar, starejše oznake: torr ali mm Hg). Sin. atmosferski (zračni) pritisk. Prim. tlak, Sl.

Automatična sklopka Glej Hitra spojka.

Avtomatizacija Spodnja karikatura na šaljiv način prikazuje pravilno zaporedje glavnih nalog v vsakem podjetju, pravzaprav pri **uresničevanju vsakega zadanega CILJA**. Pravilno zaporedje si najlaže zapomnimo s kratico **IPRDC**:

- zbiranje **INFORMacij** (1)
- **PLANiranje** (2)
- **RESOLVE** (3) - odločanje, sprejemanje odločitev
- **DO** (4) - delo
- **CONTROL** - kontrola, ukrepanje (5), kar pomeni:
 - treba je poznati dejansko stanje (meritve - 5)
 - obdelava podatkov (v glavi 5, morda tudi 2,3,4)
 - proces je treba korigirati, treba je **ukrepati** (5)



Vsakdo pa si želi, da bi svoje zastavljene CILJE dosegal S ČIM MANJ TRUDA. V najbolj idealnem primeru bi celoten zgoraj opisani proces potekal **avtomatično**, BREZ NAŠEGA ANGAŽIRANJA - mi pa bi samo ŽELI SADOVE, uživali v dobičku.

AVTOMATIZACIJA je torej pretvarjanje človeko-

vih **ponavljajočih** se opravil v **samostojno**, rutinsko delo, **brez** sodelovanja **človeka**.

Zelo pomembna beseda je **PONAVLJANJE**. Če se enak proces ne ponavlja, tedaj avtomatizacija seveda **nima** nobenega **smisla**.

Glavni razlog za uvajanje avtomatizacije je **povečanje zasluga** zaradi:

- prihranka delovnega časa,
- znižanja števila zaposlenih, predvsem nižje kvalificiranih delavcev,
- povečanja prilagodljivosti delovnega procesa,
- varovanja okolja,
- izboljšanja nadzora itd..

V nenehno avtomatizacijo tehniških procesov smo pravzaprav **PRISILJENI** - kajti, če tega ne bomo storili mi, bo to gotovo storila **naša konkurenca**!


Način avtomatizacije: delovne procese lahko avtomatiziramo s **krmiljenjem** ali **z regulacijo**.

Za avtomatizacijo je zanimiva vsaka energija, ki jo lahko direktno ali posredno pretvorimo v mehansko delo. Glede na **ENERGIJO**, ki jo v zvezi s tem ciljem **trenutno znamo krmiliti**, v praksi ločimo:

- **mehansko** avtomatizacijo (avtomatizacija z uporabo izključno mehanskih sestavnih delov)
- **električno** (uporaba električnih naprav)
- **pnevmatično** (pnevmatične naprave)
- **hidravlično** (hidravlične naprave)

Seveda obstajajo tudi vse mogoče **kombinacije** med zgoraj naštetimi sistemi (elektropnevmatika ipd.). Prim. krmiljenje, regulacija, sistem.


Barometer Naprava za merjenje **absolutnega** zračnega tlaka:



Živosrebrni barometer

Najpomembnejša tipa barometrov: **živosrebrni** in **aneroidni** (kovinski) barometer. Prim. Manometer.

Batnica Drog, ki je povezan z atom. Lahko veže tudi bate med seboj. Je pnevmatsko ali hidravlično **premočrto** gonilo. Preko križnika je batnica lahko povezana z ojnicu (npr. pri parni lokomotivi: parni cilinder - batnica - križnik - ojnica - kolo).



Enostranska (L) in dvostranska (desno) batnica

Sin. batni drog, batnik. Prim. ojnica. Slika: glej geslo Kompressor.

Bi- Predpona, ki pomeni: dvakrat. Prim. ambi-

Bistabilen Ki ima **dve stabilni stanji**. Po prenehanju delovanja sile, ki povzroča aktiviranje, **ostane bistabilna naprava v zadnjem aktiviranem stanju**. To stanje si bistabilna naprava zapomni in zato ji pravimo tudi **pomnilni člen**.

Pri bistabilnih napravah se lahko zgodi, **da mi ne vemo, katero je izhodiščno stanje**! Ob priklopu sistemov z bistabilnimi napravami na vir energije pa se lahko zgodi **NEPREDVIDENO DELOVANJE**.

Pri delu z bistabilnimi napravami je torej potrebna še **POSEBNA PREVIDNOST**:

- proučiti je treba delovanje naprave v vseh možnih začetnih stanjih
- ugotovitve je potrebno zapisati v navodilih za uporabo, servisnih navodilih ipd.

Primeri bistabilnih naprav:


- bistabilni in monostabilni **potni ventili** (pnevmatične naprave), glej geslo **Potni ventili - stanja**
- običajni **releji** (kontaktorji) so monostabilni, ob-

stajajo pa tudi bistabilni (preklopni)

- bistabilno (preklopno) enopolno **stikalo** (stikalo, ki ni tipka)
- bistabilno vezje (glej **Flip-flop**),
- tudi zahtevnejši sistemi so lahko bistabilni


Prim. Potni ventil - stanja, Monostabilen.

Bleed sensor Senzor, ki zazna, da je njegovo ustje pokril nek predmet.




Bleeding lahko pomeni krvaveti, pri pnevmatiki pa pomeni puščanje, odzračevanje. Osnovna izvedba bleed senzorja ves čas svojega delovanja skozi svoje ustje prepriča (piha) stisnjeni zrak. Ko pa ga neki predmet povozi, se pretok zraka zmanjša in zato se poveča tlak v cevki do bleed senzorja. Povečanje tlaka zazna **bleed rele**, ki nato na svojem izhodu odda signal S. Vrsta signala je odvisna od vrste bleed releja, ki je lahko NC ali NO. Nekatere izvedbe bleed senzorjev ne puščajo zraka (ball roller - s kroglico, cat's whisker - z repkom), vseeno pa pride do povečanja tlaka.


Simboli za bleed senzor in bleed rele:



Primer bleed senzorja z bleed relejem NC:



Primer bleed senzorja brez bleed releja:



Boolova algebra Algebra, ki jo je uvedel George Boole (1847). Glej Logične funkcije. Sin. preklopna (stikalna) algebra.

Bourdonova cev Zakrivljena in na koncu zamašena cev. Zaradi sprememb tlaka fluida v cevi se spremeni oblika cevi, premiki pa se prenesejo na skalo - glej sliko pod gesлом Manometer. Up.: za merjenje tlaka.

Brezbatnični valj Pnevmatična delovna komponenta z linearnim pomikom bata, ki ne vsebuje batnice. Poznamo dve izvedbi:


1. Z **mehansko** spojenim drsnikom (pahom):




2. Z **magnetno** spojenim drsnikom (pahom):



Simbola za brezbatnični valj sta dva:



mehansko



magnetno

spojeni drsnik

Brezbatnični valj v pogovoru pogosto imenujemo tudi linearne gonilo, lin. pogon, linearno vodilo.

Brezdotično aktiviranje Aktiviranje, ki ga **brez fizičnega kontakta** povzroči **proses**, ki ga krmili ali reguliramo. Če pa imamo v mislih tudi mehanično aktiviranje, uporabljamo skupni izraz procesno aktiviranje.

Z izrazom brezdotično aktiviranje direktno povezujemo izraz **končno stikalo**.

Izraz pogosto up. pri **potnih ventilih**, pri **kontaktilih** in **stikalih**. Ant. fizično aktiviranje.

CETOP Kratica za Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques, v angleščini European Fluid Power Committee. To je **evropsko strokovno združenje za fluide**, ki skrbi za standardizacijo in izobraževanje na tem področju. Je obenem tudi krovna organizacija za vsa nacionalna združenja.

Cevi za pnevmatično omrežje Cevovode v osnovi razdelimo na:

- **FKSNE** (kovinske cevi, ki so bolj odporne na poškodbe) in
- **GIBKE** (gumijaste ali plastične cevi). Zaščitni zunanjii **žični oplet** varuje gibke cevi proti morebitnim mehanskim poškodbam z zunanjim strani. **Spiralna cev** se lahko prilagodi na različne dolžine, po uporabi pa je ni treba navijati.

Plastične cevi so izdelane predvsem iz poliamida (**PA** - trše, manj gibljive, težje jih izvlečemo iz priključka) in iz poliuretana (**PU** - mehkejše, bolj gibljive). Pogosto so **spiralne**, da niso moteče ob pogostenem preklapljanju.

Fiksni cevovod s stisnjениm zrakom po DIN 2403 prepoznamo po **SIVI barvi**, čeprav so cevi za zrak v praksi pogosto pobarvane **modro** (po DIN 2403 je modra barva rezervirana za kisik) ali **zeleno** (po DIN 2403 je to voda). V pnevmatičnem omrežju ločimo **glavni vod** (ki je pri večjih omrežjih približno **vodoraven**) in **odvzeme** (ki so običajno **navpični**). Glavni vod je pri veliki porabi zraka **zaključen v zanko** - da zmanjšamo padec tlaka. Pri izdelavi pnevmatičnega omrežja upoštevamo:

- glavni vod naj ima **nagib** 1 - 2° v smeri toka zraka (razlog: da kondenzat odteka proti zbirnalkom kondenzata)
- pravilno izvedeni odvzemi stisnjenega zraka so **na zgornji strani cevi ("labodji vrat")**
- na koncu vsakega navpičnega voda mora biti **zbirnik kondenzata** in **ventil za izpust**, priključek za naslednjega porabnika pa **naj ne bo s spodnje strani** (zaradi kondenzata)

Vodi so lahko **DELOVNI** ali **KRMILNI**. Delovni vodi so na risbah označeni s polnimi črtami, krmilni pa s črtkanimi črtami:

Delovni vod

Krmilni vod

Na pnevmatičnih napravah so **delovni vodi** običajno označeni **z eno številko** (po starem z eno črko), krmilni pa z dvema številkama (po starem standardu z eno črko). Dve številki za označko krmilnega voda nam povedo, katera dva delovna voda želimo povezati, npr.: 12 - namen je povezati delovna voda 1 in 2; 10 - namen je zapreti vod 1.

Smer pretoka, zaprt pretok in izvor zraka:




SMER PRETKA ZRAKA

- BREZ PRIKLJUČKA



- S PRIKLJUČKOM



ZAPRT PRETK ZRAKA

IZVOR ZRAKA

ODZRAČEVANJE (IZPUST)

Prim. Hitra spojka.

Cevni priključek Glej Fiting, Mufa, Pnevmatični cevni priključki, Hidravlični vodi.**Cikel** Neko zaključeno obdobje dogajanj, ki se redno ponavljajo. Npr. sončni, delovni, menstrualni ali ... Pri strojih so to vsa stanja, skozi katere naprava prehaja do prve ponovitve. Npr.: pri štirikratnem motorju z notranjim zgorevanjem cikel sestavljajo 4 takti: sesanje - kompresija - ekspanzija - izpuh; pri pnevmatičnih sistemih je zelo pomembno pravilno določiti cikel pred risanjem diagrama pot-karak. Sin. ciklus.**Časovni pnevmatični ventil** Glej Pnevmatični časovni členi.**Cistilnik** Glej Filter.**DA Kratica:** double acting - dvostranski delovni valj.**Delovne komponente - pnevmatika** Glej Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah, točka 5. Naprave, ki jih stisnjen zrak poganja.**Delovni priključek, vod** V pnevmatičnem omrežju: priključek, ki vodi do delovnih komponent, npr. do cilindrov. Rišemo ga s polno črto:**Delovni vod**


Glej Potni ventil (delovni priključek), Cevi za pnevmatično omrežje (delovni vod).

Delovni tlak Tlak stisnjenega zraka ali hidravličnega olja, ki je potreben na posameznem delovnem mestu, da pnevmatične ali hidravlične naprave pravilno delujejo. Nastavimo ga z regulatorjem tlaka. Občajno se delovni tlak nastavi na **6 bar**, zelo redko pod **4 bar** ali nad **10 bar**. Prim. Tlak.**Delovni valj** Valj z batom, namenjen za opravljanje dela. Pregled delovnih valjev opisuje gesla Pnevmatični cilindri in Hidravlični cilindri, preračun pa opisuje gesla Enosmerni delovni valj, Dvosmerni delovni valj in Delovni valj - preračun.**Delovni valj - preračun** Delovni valji morajo vsekakor zagotavljati zadostno silo F_{valja} , če želimo z njimi opravljati načrtovano delo. Pri preračunu izhajamo iz definicije tlaka.Če je delovni valj že izbran, tedaj lahko izračunamo zahtevani nadtlak p_e :

$$p_e > \frac{F_{valja}}{A \cdot \eta_{hm}}$$

 η_{hm} je hidravlično - mehanični izkoristekKadar pa imamo p_e že poznan, lahko izračunamo površino bata A:


$$A > \frac{F_{valja}}{p_e \cdot \eta_{hm}}$$

Izračunana površina bata A je enaka A_1 ali A_2 , odvisno od položaja batnice:

Če je premer bata D, premer batnice pa d, velja:


$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_1}{\pi}} \quad D = \sqrt{\frac{4 \cdot (A_2 + \frac{\pi \cdot d^2}{4})}{\pi}}$$

Proučimo še volumske tokove hidravličnega valja:


Predpostavimo, da velja $q_{v1} = q_{v2}$! Če upoštevamo kontinuitetno enačbo $q_{v1} = A_1 \cdot v_1 = q_{v2} = A_2 \cdot v_2$, in $A_1 > A_2$, potem ugotovimo: $v_2 > v_1$ Ob predpostavki $v_2 = v_1$ pa ugotovimo $q_{v1} > q_{v2}$ Seveda so realne razmere odvisne od obremenitev, pa vendarle: pri dvostranskih valjih z enostransko batnico (torej z različno površino bata na levi in desni strani) bo volumski tok olja pri izvleklu drugačen od toka pri uvleklu!**Delovni ventil** Ventil, ki napaja delovne valje (aktuatorje). Praviloma imajo priključke z velikimi premeri cevi, da lahko zagotavljajo zadosten pretok zraka. Prim. Potni ventil.**Diaphragma** Otpna, membrana. Ang. diaphragm.**Diagram pot-čas** Prikaz odvisnosti poti delovnih komponent od časa. Za risanje veljajo enaka priporočila kot pri diagramu pot-karak, le da v tem primeru oddaljenost med koraki ustreza času, ki je potreben za določeno gibanje.

Poglejmo primer!

Naročnik lahko zahteva naslednji časovni potek izvajanja korakov:



V zgornji vrsti so oštivilčene meje korakov od 1 do 3, spodnja vrsta pa kaže čas od 0 do 3 sekunde. Opazimo, da mora izvlek dvostranskega valja 1A1 trajati 2 sekundi, uvlek pa 1 sekundo.

Diagram pot-čas nam je pokazal, da moramo dodati in nastaviti dva enosmerna nastavljiva dušilna ventila, če želimo izpolniti vse pogoje. Prim. Diagrami gibanj, Diagram pot-karak, Krmilni diagram.**Diagram pot-karak, namen** Diagram, ki prikazuje zaporedje pomikov delovnih komponent. Omogoča nam boljše razumevanje delovanja in obvladovanje zahtevnejših krmilij.Na absciso vnašamo korake, na ordinato pa pot. Če ima krmilje več delovnih komponent, rišemo dijagrame za vsek aktuator posebej, enega pod drugim, npr.:Diagram pot-karak omogoča hitro razumevanje delovanja krmilja po sistemu **VZROK** (karakter) - **POSLEDICA** (pot). Dopoljuje ga lahko informacije o vplivu signalnih členov.Zelo pomembna lastnost diagrama pot-karak je, da ga LAHKO IZDELAMO, CE POZNAMO:**1. OBSTOJEČE KRMILJE** z vsemi komponentami ali**2. ZAHTEVE**, ki jih mora izpolnjevati krmilje.Diagram pot-karak lahko torej izdelamo na osnovi dveh različnih vrst podatkov.Ko pa smo diagram pot-karak izdelali, ga lahko tudi UPORABIMO na dva načina:**1. Iz diagrama pot-karak razberemo način delovanja krmilja in zahteve**, ki jih obstoječe krmilje izpolnjuje. Dobljene podatke nato primerjamo z želenimi zahtevami - tako **PREVERIMO pravilnost delovanja obstoječega krmilja**.**2. Na osnovi diagrama pot-karak narišemo shemo krmilja**, ki izpolnjuje postavljene **zahteve - NAČRTUJEMO (projektiramo) krmilje**.

Prim. Diagrami gibanj, Načrtovanje pnevmatskih krmilij, Diagram pot-čas, Krmilni diagram, Funkcionalni diagram.

Diagram pot-karak, pojasnila Tako za branje kot tudi za ustvarjanje diagrama pot-karak je potrebno poznati:

- pomen izrazov delovni cikel, skrajšani zapis delovnega cikla, pot in korak,
- dodatne oznake na diagramu pot-karak

DELOVNI CIKLNajprej je treba najti tisto zaporedje korakov (delovnih gibov in mirovanj), ki se nato periodično ponavljajo. Pri dveh delovnih valjih si lahko zamislimo npr. naslednje zaporedje korakov:izvlek drugega valja,
izvlek prvega valja,
uvlek drugega valja,
uvlek prvega valja.

V tem primeru imamo 4 korake in 5 mej korakov, zato lahko cikel narišemo takole:


**SKRAJŠANI ZAPIS DELOVNEGA CIKLA**

Pravimo mu tudi skrajšani zapis gibov cilindrov, skrajšani zapis zaporedja poteka delovnih gibov, pogovorno pa tudi skrajšani zapis diagrama pot-karak. Naš zgornji besedni opis delovnega cikla lahko skrajšamo zapisemo tako:

2A1+, 1A1+, 2A1-, 1A1-

Oznaki **+/-** ali **-/+** dodamo oznakam delovnih komponent, tako nastale znake pa ločimo z vejico.**+** je delovni gib, izvlek**-** je povratni gib, uvlekSkrajšani zapis delovnega cikla je še bolj jasen, če uvedemo znak **/** (poševnica) za mirovanje delovnega valja, nato pa vsek valj zapisujemo v svoji vrstici. Pri tem pazimo, da je razdalja med vejicami v obeh vrsticah enaka:/ , 1A1+, / , 1A1-
2A1+, / , 2A1-, /

Tako pripravljen skrajšani zapis delovnega cikla lahko zapišemo tudi pod delovni cikel in dobimo:

**Pri enosmernih delovnih valjih NO** je delovni gib uvlek, zato je v takih primerih dobro posebej definirati predzname - da ne pride do nerazumevanja.**POT**Pot je celoten **gib** (pomik) cilindra (izvlek ali uvlek). V diagramih pot-karak se smer gibov cilindrov riše **navpično**, na ordinati (y os). Poti ne rišemo v dolžinskih merskih enotah, temveč jo rišemo **brez dimenzij** [l]. Za vse delovne elemente, ne glede na dejansko dolžino giba, rišemo enako dolgo pot.Začetek in konec poti imenujemo **stanje**. Vsak gib ima določeno začetno in končno stanje. Stanja lahko označimo na več načinov:

- **0** (uvlek) in **1** (izvlek - običajno delovni gib)
- **uvlek** in **izvlek** (z besedo)

- **1S1** in **1S2** - položaja končnih stikal, če ju uporabljamo, vendar **brez uporabe znakov + ali -** (ker se ta dva znaka uporablja le skupaj z oznakami delovnih valjev)

KORAKKorak traja od spremembe gibanja do naslednje spremembe gibanja katerekoli delovne komponente v sistemu. Primeri za spremembo gibanja delovne komponente pa so:

• premik [iz mirovanja](#) (začetek izvleka ali uvleka),
 • [sprememb smeri](#) gibanja (npr. izvlek → uvlek)
 • [ustavitev](#) premikanja (konec izvleka ali uvleka).
 Korak je torej lahko **delovni gib** ali **mirovanje**. Konec trenutnega koraka je začetek naslednjega koraka. Trenutek začetka in konca vsakega koraka imenujemo [meje koraka](#). Število mej korakov v nekem delovnem ciklu je vedno za eno večje karor številko korakov.

Če v sistemu **ni** nobene **spremembe** gibanja, potem [se korak](#) sploh **ni začel!**


V bistvu je korak **časovna veličina**, le da ga tako kot pot rišemo **brez dimenzijs** [/]. Razdalje med mejnimi točkami so [vedno enake](#), ne glede na dejansko dolžino trajanja posameznega koraka. Takšen način risanja diagramov pot-korak nam olajša razumevanje delovanja krmilnih sistemov.

Korake rišemo zaporedno [na abscisi](#) (x os), dokler niso vsi aktuatorji ponovno v začetnem položaju - takrat se **zaključi CIKEL**, ki se ponavlja. Zadnji korak v ciklu označimo tako, da ga izenačimo z začetkom prvega koraka, npr. 5=1.


Kaj je v zvezi s koraki **POTREBNO POZNATI:**

1. Način številčenja korakov.

Oštevilčimo lahko celotno **dolžino** vsakega **koraka** (obdobja) ali pa **meje korakov** (trenutke začetka in konca koraka):



Oštevilčenje dolžin korakov (obdobja)



Oštevilčenje mej korakov (točke)

Večina literarnih virov oštevilči **meje korakov** oziroma **meje točke** (spremembe gibanj), zarači boljše preglednosti. Tako bomo označevali korake **TUDI MI**. Zapomniti pa si moramo, da korak 1 traja od točke 1 do točke 2 itd.

2. Pogoje (razloge, vzroke) za izvajanje. Vprašujemo se, kaj sproži izvajanje cikla oziroma posameznega koraka. Pri tem razlikujemo:

- **Fizično** aktiviranje, ki je napomembnejše, je namenska človekova aktivnost.
- **Avtomatično** aktiviranje (mehansko, pnevmatično, hidravlično, električno, brezdotično itd.) kot posledica že sproženega procesa.

Fizično aktiviranje opisujemo z imeni potnih ventilov (krmilnih členov).

Za **monostabilne ventile** velja:

- oznaka 1S1 pomeni, da potni ventil 1S1 **aktiviramo in ga držimo v aktiviranem stanju**;
- oznaka **1S1** pa pomeni, da potni ventil 1S1 **ni aktiviran** oz. da ga **vrnemo v osnovno stanje** (prenehanje aktiviranja, delovanje vzmeti)


Fizično aktiviranje **bistabilnega ventila** 1S1 pa pomeni, da ga [aktiviramo in takoj nato spustimo](#).

Oznake so usklajene z logičnimi funkcijami, glej geslo Logične funkcije v pnevmatiki. Imena krmilnih členov (potnih ventilov) vedno navajamo **brez uporabe znakov + ali -**, ker ta dva znaka uporabljamo za delovne komponente in lahko pride do zmešnjave pri zapisu logičnih funkcij. Zaradi boljše preglednosti pišemo oznake krmilnih členov in pogojev [navpično](#),

Pri opisovanju pogojev moramo biti **natančni**, saj lahko vsaka nenatančnost povzroči napake pri načrtovanju krmilja.

Opisan način označevanja krmilnih členov in pogojev [včasih ne zadošča](#) za razumevanje diagrama pot-korak. V takih primerih je potrebeno diagram pot-korak [razširiti s krmilnim diagramom](#). Tako dobljeni funkcionalni diagram pa daje dovolj jasne informacije.


3. Logične povezave med pogoji. Včasih je potrebno izpolniti **več pogojev naenkrat**, da sprožimo neki korak. V tem primeru vrišemo v diagram pot-korak tudi logične odvisnosti, npr.:



4. Puščice v diagramu pot-korak, ki v primeru **avtomatičnega** načina aktiviranja prikazujejo vplive med delovnimi komponentami. Kjerkoli je puščica, tam se nahaja **končno stikal**.

Na spodnjem diagramu prikazane puščice opisujejo naslednje povezave med gibi valjev:

IZVLEK



- izvlek cilindra 1A+ aktivira končno stikal, ki sproži izvlek 2A1
- izvlek cilindra 2A+ aktivira končno stikal, ki sproži uvlek 2A1 (samega sebe)
- uvlek cilindra 2A- aktivira končno stikal, ki sproži uvlek 1A1

5. Posebne simbole, ki olajšajo razumevanje:

VKLOP

IZKLOP

VKLOP/IZKLOP

AVTOMATIZEM


DVOROCNI VKLOP

IZBIRNO STIKALO

IZKLOP OB NEVARNOSTI

Diagram pot-korak, primeri

Preprost primer 1 - nariši diagram pot-korak za preprosto pnevmatično vezje:




Najprej poglejmo [napačne pristope](#), da opozorimo na najpogosteje začetniške napake. Šele nato sledi prikaz pravilne rešitve.

Napačen pristop 1:


Delovni cikel zapišemo skrajšano:

1A1+, 1A1-

Brez razmisleka nadaljujemo. Določimo si celovni cikel, ki se ponavlja:



Dobili smo 2 koraka, 3 točke, velja $3 = 1$. Potni ventil 1S1 sproži izvlek in tudi uvlek. Diagram pot-korak pa izgleda tako:



Kaj smo naredili narobe?

1. Aktiviranje potnega ventila 1S1 sproži izvlek, uvlek pa sproži 1S1. Pri točki 2 je namesto 1S1 treba vpisati **1S1** v diagram pot-korak.
2. Delovni valj 1A1 lahko tudi obstane v izvlečnem stanju, kar pa iz tega diagrama pot-korak ni razvidno.


Napačen pristop 2:

Za zgornje pnevmatično krmilje zapišemo korake:
 0 ... začetno stanje
 1 ... aktiviranje 1S1, bistabilni potni ventil
 2 ... popolni izvlek dvosmernega valja 1A1+
 3 ... vračanje bistabilnega potnega ventila v osnovno stanje **1S1**

- 4 ... popolni uvlek dvosmernega valja 1A1-. Določimo si delovni **cikel**, ki se ponavlja:



Narišemo diagram pot-korak za dano krmilje:



Za boljšo preglednost in lažje razumevanje smo si nad vsakom korakom zapisali kratico, ki nas opomni, kaj je povzročilo korak z dano številko.

Sedaj analiziramo zgornji diagram pot-korak, komentiramo in [iščemo napake](#):

- od 0 do 1 ni v sistemu nobena sprememba, torej se korak sploh ni začel; razen tega v osnovnem stanju sistem ne daje učinka, [ta korak je odveč](#)
- od 2 do 3 se ni premaknila nobena komponenta, pa vendarle [ta korak ni odveč](#) - saj imamo tako v točki 2 kot tudi v točki 3 spremembo gibanja; v izvlečnem stanju pa [pričakujemo učinek](#), npr. vpenjanje obdelovalca ipd.
- 1A1+ in 1A1- [se ne piše](#) kot pojasnilo nad številkami korakov, saj je to [opis poti](#), ki je že vnešen na ordinati

Pravilno se naloge lotimo tako, da [najprej](#) poskušamo zapisati [skrajšani zapis delovnega cikla](#):

1A1+, 1A1-

Na prvi pogled imamo samo tri spremembe gibanja: izvlek 1A1, uvlek 1A1 in ustavljanje 1A1. To bi pomenilo le 3 korake.

Vendar, naš valj v izvlečnem stanju opravlja **koristno aktivnost** (npr. vpenjanje obdelovalca), razen tega pa naloga [ne zahteva uvlek takoj po izvleku valja](#).

Pravilno bomo sklepali, če bomo med 1A1+ in 1A1- [dodali še eden korak](#), ki pa ne povzroči nobene poti. Skrajšani zapis bo bolj jasen, če ga bomo zapisali tako:

1A1+, /, 1A1-

Poševnica / pomeni, da v tem koraku ni nobenega delovnega giba. Definiramo še delovni cikel:

DELOVNI CIKEL



Imamo torej 3 korake in 4 mejne točke, $4 = 1$. Določimo še vzroke za posamezne korake cikla:


1 - 1S1

2 - / (samo dokončni izvlek 1A1+, nič drugega)

3 - 1S1

4 = 1

Sedaj pa lahko narišemo diagram pot-korak:




Primer 2 - narišimo osnovni diagram pot-korak (brez oznak za krmilne člene in pogoje) za dva delovna valja, če je skrajšani zapis naslednji:

1A1+, 2A1+, 2A1-, 1A1-


Najprej se izvleče prvi, nato drugi, sledi uvlek drugega in uvlek prvega valja. Imamo **štiri korake** in torej **pet točk**. Narišimo si delovni cikel tako, da vsak valj zapišemo v svojo vrsto, vnesemo tudi znak za mirovanje delovnih valjev:



Peta mejna točka je enaka prvi in nato sledi periodično ponavljanje. **CIKEL** je določen, narišemo lahko tudi diagram pot-korak:




Primer 3 - risanje diagrama pot-korak za dva aktuatorja (1A1 in 2A1):



Najprej zapišemo delovni cikel skrajšano:

1A1+, 2A1-, 1A1-, 2A1-

Imamo 5 korakov, 5=1. Poskusno narišemo diagram pot-korak brez krmilnih pogojev:



Proučujemo diagram in ugotovimo nelogičnosti pri koraku 3:

- ni nujno, da začetek uvleka 1A1- soppada s koncem izvleka 2A1+
- začetek uvleka 1A1- mora **takoj** (ne pa šele v naslednjem koraku) sprožiti začetek uvleka 2A1-

Ker se 1A1- in 2A1- zgodita istočasno, ju pišemo **enega pod drugega**:


1A1+, 2A1+, 1A1-
2A1-

Izvlečeno stanje 2A1+ je za sistem pomembno, zato ga bo treba narisati. Dodatno si red naredimo še tako, da vsak delovni valj pišemo v svojo vrsto. Skrajšano je to tako:

1A1+, /, /, 1A1-
2A1+, /, 2A1-

Pravilno število mejnih točk je torej 5 in 5=1.


Popravimo diagram pot-korak in dobimo:




Določimo še **vzroke** za posamezne korake cikla:

- 1 - 1S1
- 2 - 1S2, končno stikalno
- 3 - / (samo dokončni izvlek 1A2+, nič drugega)
- 4 - 1S1 sproži končno stikalno 1S2

Sedaj pa lahko narišemo diagram pot-korak z vsemi potrebnimi oznakami. Zaradi jasnosti dodamo **še krmilni diagram**, oba diagrama skupaj sta funkcionalni diagram:



Primer 4 - risanje diagrama pot-korak za krmilje, pri katerem mora biti **izpolnjenih več pogojev kratki**, da se sproži prvi korak:



Pogoj za start (prvi korak):

$$\text{START} = (1S3 \text{ ALI } 1S4) \cdot 1S1$$

povedano z besedami:

$$\text{START} \text{ je enako } (1S3 \text{ ALI } 1S4) \text{ IN } 1S1$$

Oklepaji so pri tem zelo pomembni, saj bi brez njih imela prednost logična funkcija IN.


Tretji korak je obenem tudi prvi, kar pomeni, da se izvlek in uvlek delovnega valja neprestano ponavljata, dokler je pritisnjena ena od tipk: 1S3 ali 1S4. Temu pravimo **avtomatski cikel delovanja dvo-smernega delovnega valja**.

Črta s puščico v obliki trikotnika (nad korakom 2) pomeni **obrat** oz. **spremembo gibanja batnice** - izvlek batnice sproži končno stikalno, ki nato "pošlje" batnico takoj nazaj v uvlek. Za boljše razumevanje primerjaj diagram pot-korak s shemo.

Diagrami gibanj Diagrami, ki prikazujejo stanje posameznih komponent in enot krmilja. To so:

- Diagram **pot-korak** (prikaz delovnih komponent)
- Diagram **pot-čas** (prikaz delovnih komponent)
- **Krmilni diagram** (prikaz dajalnikov signalov)
- **Funkcionalni diagram** (prikaz vsega skupaj)

Didaktična tabela Učni pripomoček, ki je v pomoč učitelju in učencem pri obravnavi nove učne snovi. S pomočjo didaktične table naredi učitelj pouk bolj nazoren, učenci pa lažje, hitreje in bolje dojemajo nove učne pojme. Npr. didaktična tabla za elektrotehniko, pnevmatiko, hidravliko itd..



Direktno krmiljenje aktuatorjev Glej Neposredno krmiljenje aktuatorjev.

Disjunkcija Trditev, ki vsebuje dve ali več možnosti, ki se medsebojno izključujejo. V zvezi z logičnimi operacijami: **ALI** logična funkcija. Prim. Logična funkcija, Konjunkcija, Negacija.

Dobava zraka Glej Kompresor. Sin. zmogljivost kompresorja.

Drog

1. **Dolg in raven**, v prerezu navadno okrogel **predmet**, ki se rabi kot nosilec, opornik, orodje. Npr. podporni ~, telefonski ~, zabiti ~ v zemljo itd.

2. **Jekleni palici** podoben **predmet** kot del različnih strojev. Npr. zavorni ~, pogonski ~ itd.

Drsni ventil Glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

Dušilni ventil Glej Tokovni ventili.

Dvojni nepovratni ventil Glej Zaporni ventil in znotraj tega gesla Izmenični nepovratni ventil.

Dvosmerni delovni valj Simbol, osnovne lastnosti in pojasnila → glej geslo Pnevmatični cilindri.

Pri izračunu sile na batnici F se razlikujeta dva obremenitvena primera: **izvlek** in **uvlek**. Uporabimo lahko približno vrednost tlaka za "zračno blazino" $p_2 = 2\text{-}3$ bar, sila F_{p2} torej znaša nekje od 0,15 do 0,20 F_{p1} .


Vpliv zračne blazine se zmanjša:

1. Če je **batnica obremenjena**. Zaradi obremenitve se zmanjša hitrost batnice in zato ima tlak p_2 dovolj časa za odzračevanje.

2. Če priključimo **hitroodzračevalni ventil**.

Na spodnjih risbah narisana sila batnice F je pri enakomernem gibanju enaka bremenu, ki ga delovni valj premaguje, npr. dvigovanje neke mase ipd.. F je reakcija na F_{p1} , zato je smer delovanja sile F nasprotna smeri gibanja batnice.


Izvlek:



$$F = F_{p1} - F_{p2} - F_{tr} = F_b \quad [N]$$

Pri izvleku velja $F_{p1} = p_1 \cdot A_1$ in $F_{p2} = p_2 \cdot A_2$

Uvlek:



Pri uvleku velja $F_{p1} = p_1 \cdot A_2$ in $F_{p2} = p_2 \cdot A_1$

Pojasnilo veličin:

- d ... premer batnice [cm]
- D ... premer bata [cm]
- F ... sila na batnici (rezultanta sil F_{p1} , F_{p2} in F_{tr})
- F_{p1} ... pritisk (potisna sila) [N] zaradi tlaka p_1
- F_{p2} ... pritisk (potisna sila) [N] zaradi tlaka p_2
- F_{tr} ... sila trenja (je vedno nasprotna gibanju) [N]
- p_1 ... tlak dotečajočega zraka [N/cm²]
- p_2 ... tlak iztekačajočega zraka, tlak "zračne blazine" oz. zaostali tlak [N/cm²]
- A_1 ... površina bata, $\pi \cdot D^2 / 4$ [cm²]
- A_2 ... površina bata brez površine batnice, $(\pi \cdot D^2 / 4 - \pi \cdot d^2 / 4)$ [cm²]

Pojasnilo indeksov:

- 1 ... stisnjeni zrak na vstopu v valj
- 2 ... zračna blazina

Praktični izračuni pokažejo, da je pri najvišjih tlakih ($p_1 \approx 9$ bar, $p_2 \approx 3$ bar) sila F približno 40% manjša od sile F_{p1} , tako pri uvleku kakor tudi pri izvleku. Če nam torej zadostuje le **približni izračun** minimalne sile, ki jo daje aktuator, tedaj lahko računanje poenostavimo:

$$F \approx 0,6 \cdot F_{p1} \text{ [N]}$$

Pri tem ne pozabimo, da moramo F_{p1} posebej računati za izvlek in posebej za uvlek.

Delovanje dvosmernega delovnega valja z nastavljenim končnim dušenjem je opisano pod gesom Končno dušenje cilindrov, simbol pa je narisani pod gesom Pnevmatični cilindri.

Dvostranski delovni valj → Pnevmatični cilindri.


Dvostransko delujuči signal Gl. Škarjasti signal.

Dvotlačni ventil Glej Zaporni ventili.

Efektivna zmogljivost Glej Kompressor.

Ekvivalenca Enakovrednost, kar je po vrednosti enako drugemu. Prim. Logične funkcije.

Enosmerni delovni valj Simbol, osnovne lastnosti in pojasnila → glej geslo Pnevmatični cilindri.



F je sila na batnici, ki je pri enakomernem gibanju enaka bremenu, ki ga delovni valj premaguje, npr. dvigovanje neke mase ipd.. Ker je F reakcija na F_p , je smer delovanja sile F nasprotna smeri gibanja batnice.

Izračun sile na batnici F:

$$F = F_p - F_{tr} - F_{vzm} = F_b \text{ [N]}$$

Če upoštevamo ~10% izgube sile zaradi trenja in ~10% sile zaradi vzmeti, potem lahko enačbo poenostavimo za hitrejsje računanje:


$$F \approx 0,8 \cdot F_p \text{ [N]}$$

Pri tem velja: $F_p = p \cdot A$

Pojasnilo veličin:

- D ... premer bata [cm]
- F ... sila na batnici (rezultanta sil F_p , F_{tr} in F_{vzm})
- F_p ... pritisk (potisna sila) [N] zaradi tlaka p
- F_{tr} ... sila trenja [N] (je vedno nasprotna gibanju)
- F_{vzm} ... sila vzmeti [N]
- p ... tlak dotečajočega zraka [N/cm²]
- A ... površina bata, $\pi \cdot D^2 / 4$ [cm²]

Izvedbe enosmernega delovnega valja:




SA-single acting NC-normally closed (spring return oz. vzmeti vraca), NO - normally opened (spring extend oz. vzmeti širi)

enosmerni dušilni ventil Glej Tokovni ventili.

enosmerni ventil → Zaporni, Tokovni ventili.

Filter

1. Porozna snov ali naprava, ki pri pretoku fluida (dim, plin, tekočina) **zadrži sestavine določenih velikosti ali lastnosti**. V splošnem so filtri vlaknasti ali sintrani:



Prim. Filter - hidravlika, pnevmatika, Sintranje.

2. Snov ali naprava, ki **izloči elektromagnetna valovanja** določenih valovnih dolžin ali določenih smeri nihanja.

3. Prostor, navadno za preoblačenje, ki **deli kontaminiran ali nečist prostor od nekontaminirane ali čistega, zlasti pri operacijskih dvoranah in oddelkih za intenzivno terapijo**.


Filter - pnevmatika V pnevmatičnem omrežju filter izloča mehanske primesi in vlogo. Filter deluje na dva načina:

1. Stisnjen **zrak** na vhodu steče skozi usmerjevalne šobe in **se zvrtilči**. Centrifugalna sila usmeri tekočinske in večje delce nečistoč na steno posode, kjer **spolzijo na dno**.


2. **Manjši delci** se ocistijo s pretokom skozi porozni filtrski **vložek**, ki je lahko **papirnat** (zamenljiv) ali pa je primeren za **večkratno čiščenje** (iz sintranega poroznega materiala).

Premeri porfiltrskega vložka so določeni glede na zahtevano stopnjo čistosti zraka:

normalna čistost	23 - 40 µm
fina čistost	12 - 20 µm
zelo fina čistost	5 - 10 µm



Običajno je filter kombiniran v istem ohišju z regulatorjem tlaka. Simbol:




Vzdrževanje: gl. geslo Pnevmatika - vzdrževanje.

Fizično aktiviranje Namerno aktiviranje, za katerega je predvideno, da ga povzroči človek, brez vplivov procesa, ki ga krmilimo ali reguliramo. Simboli za fizično aktiviranje predvidevajo predvsem naslednje možnosti: s **pritiskom** z **zasukom s potegom**, ročno ali nožno. Izraz pogosto up. pri **potnih ventilih**, pri **kontaktih** in **stikalih**. Ant. procesno aktiviranje (mehansko ali brezdotično).


Fluid Snov, ki se lahko pretaka, npr. tekočine in plini. Izraz izvira iz ang. fluid - tekoč, plinast.

Funkcijski diagram Diagram, ki prikazuje celotno funkcijo krmilja: diagram pot-krok in krmilne dijagrame za vse **dajalnike signalov**.

Za **eden potni ventil** praviloma rišemo samo **eden krmilni diagram**, tudi če je izhodov več. Imamo naslednje pnevmatično vezje:




Narišimo funkcijski diagram za to vezje:



Čeprav priklučki obeh potnih ventilov na shemi niso oštreljeni, pa vseeno poznamo standarde - zato dobro vemo, kateri je priključek št. 4 za potni ventil 1S1.

Prim. Diagrami gibanj, Diagram pot-čas.

Funkcijski načrt Procesno orientiran prikaz krmilne naloge. Krmilno nalogu lahko prikazuje z bistvenimi lastnostmi (**grobna struktura**) ali s potrebnimi podrobnostmi (**podrobna struktura**). Prikazuje lahko tudi časovno odvisnost posameznih funkcij. Za izdelavo funkcijskega načrta uporabljamo simbole v skladu z DIN 40900 ali IEC.



Iz funkcijskih načrtov izdelamo ladder dijagrama.

Glušnik Naprava, ki duši hrup, ki ga povzročajo izpušni plini pri zgorevalnih motorjih. Tudi majhen valjast predmet, ki se za zmanjšanje hrupa privije v odzračevalne priključke potnih ventilov.

Gradnik V tehniki s tem izrazom pogosto mislimo na osnovni sestavni del, s katerim sestavljamo celoto: ~ pnevmatičnega (hidravličnega) omrežja.

GRAFCET Francoska kratica **GRAphe Fonctionnel de Commande Etapes/Transitions**.


To je način načrtovanja in prikaza delovanja avtomatiziranih sistemov, ki **ni odvisen od tehnične izvedbe** - namenjen je lahko za električne, pnevmatične, hidravlične itd. naprave.

GRAFCET je grafično orodje za opisovanje **koračnih krmilij** in je v bistvu posebna vrsta dijagrama poteka, ki uporablja **standardizirane simbole** po EN 60848:2002-12. Pomaga nam pri organizaciji in **sistematisaciji** našega strokovnega dela. Uporabljamo ga lahko tako za predstavitev velikih sistemov kot tudi za prikaz podrobnosti.


GRADNIKI GRAFCET-a so:

- korak s pripadajočo akcijo,
- prehod s pripadajočim pogojem,
- povezave med koraki in prehodi.


Korak je pravokotne oblike, označen s številčno ali črkovno oznako.




Vsakemu koraku je prirejena akcija



Prehod je vodoravna črtica na povezavi. Vedno je označena s pripadajočim pogojem.





Povezave prikazuje spodnja risba.



IN NAVZDOL NAVZGOR POVEZAVA ALI POVEZAVA


PRAVILA GRAFCET-a:

1. Začetni korak je lahko samo eden.
2. Prehod je omogočen samo takrat, ko so vsi predhodni koraki aktivni.
3. Korak postane aktivен, ko je izpolnjen pogoj za prehod pred njim. Aktiven ostane, dokler ni izpolnjen pogoj za prehod na naslednji korak. Takrat se deaktivira, naslednji korak pa postane aktivен.
4. Sočasni prehodi se izbrisujejo hkrati.
5. Sočasni koraki se aktivirajo ali deaktivirajo hkrati s prioriteto na aktiviranju.


OSNOVNE STRUKTURE:**Primer rešene naloge:**

Dva vozička naj se zmenično premikata levo - desno med označenimi mejami A, B, C in D tako dolgo, dokler je vklopjena tipka 1.


TIPKA 1



Rešitev:




Higrometer Vlagomer, priprava za merjenje vlage v zraku. Deluje na principu raztezanja materialov v odvisnosti od vlage. Taki materiali so npr. živalska dlaka, nekatere vrste gum itd..



Prim. vlažnost, psihrometer.

Higroskopen Ki nase veže vodo - kemijsko ali fizikalno, z adsorpcijo ali adsorpcijo. Npr. silicijev dioksid SiO_2 , kalcijev klorid CaCl_2 , kobaltov klorid CoCl_2 , brezvodni etanol, žveplova(VI) kislina H_2SO_4 , glicerol, sorbitol. Sin. higroskopičen.

Hitra spojka Pnevmatični ali hidravlični priključek, sestavljen iz **vtikača** in **vtičnice**, ki hitro in zanesljivo povezuje cevi ter naprave. Sin. hitrovezna spojka, hitra sklopka, avtomatična sklopka:




OBOJESTRANSKI PROSTI IZHOD


IZVOR OB RAZSTAVLJANJU TESNI

OBA PRIKLJUČKA TESNITA

Poznamo veliko različnih izvedb pnevmatičnih ali hidravličnih spojk, npr.:



Najpogosteješi **NAČIN DELOVANJA hidravlične hitre spojke**: oba priključka vsebujejo **nepovratni ventil z vzmetjo**, ki preprečuje izhajanje fluida. Konstruirana sta tako, da se oba ventila odpreta, ko ju spojimo. Priključka pri tem zaskočita zato, ker vzmetni zunanji obroč ženskega dela pritiska kroglice v utor moškega dela ter na ta način vzdržuje položaj. Če potegnemo obroč, sprostimo kroglice in priključka lahko spet razstavimo:



VTIČNICA (ŽENSKI DEL)

VTIKAČ (MOŠKI DEL)

Obstajajo tudi pnevmatične hitre spojke s podobnim načinom delovanja.

Vzdrževanje: da bi preprečili težave pri sklapljanju in razstavljanju, je potrebno tako moški kakor tudi ženski del **občasno namazati**.

Tudi nekatere izvedbe pnevmatičnih cevnih priključkov so neke vrste hitre spojke, le da v tem primeru nimamo vtikača - v priključek vtaknemo kar cev direktno.

Na podoben način kot hitra spojka deluje avtomatični odzračevalni ventil pri hidravliki. Prim. Pnevmatična-osnovne naprave in elementi, Pnevmatični cevi priključki, Razvod.


Hitroodzračevalni ventil Glej Zaporni ventili.

Hitrostični priključek Pnevmatični priključek, ki:

- cevi povezuje tako, da plastično **cev** enostavno **potisnemo v priključek**
- cevi razstavimo **s pritiskom na obroček**, ki se nahaja na priključku



Osnovna izvedba teh priključkov služi samo za hitro povezovanje cevi:




Starejše izvedbe hitrih priključkov zagotavljajo tesnenje z zunanjim prstanom, ki stisne stročnico z zunanje strani.

Samozaporna izvedba pa ima vgrajen **enosmerni ventil**, ki ne prepušča zraka, če na eni strani ni priključena cev. Ta enosmerni ventil se odpre, ko v prosti priključek potisnemo plastično cev. Samozaporne izvedbe hitrih priključkov potrebujemo za zagotavljanje stisnjenega zraka čim bliže delovnemu mestu. Simbol:




Delovanje samozaporne izvedbe:

PRED VSTAVLJANJEM PLASTIČNE CEVI




Včasih je potrebno s pomočjo pnevmatičnih cevnih priključkov povezovati trde in gibljive cevi, moške (vijak) in ženske (matica) priključke ipd.:



Hitrovezna spojka Glej Hitra spojka.

Hladilne naprave Naprave, ki proizvajajo ali uporabljajo temperature, nižje od okoliških. Poznamo različne hladilne postopke, najpogosteji je proces kompresorskega hlajenja:



Rdeči puščici označujejo smer prenosa topote - od tega je odvisno ali so rebra vroča ali hlajena. Modre puščice pa označujejo smer pretoka hladilnega sredstva.

Hladilno sredstvo mora izpolnjevati naslednje pogoje glede spremnjanja agregatnega stanja:

- a) Pri nizkih temperaturah in nizkih tlakih je **plin**.
- b) Pri višjih temp. in visokih tlakih je **tekočina**.

Kot hladilno sredstvo se lahko uporablja **amoniak** NH₃ ali **freon**. Nekoč široko uporabljana freona R12 in R22 sta danes prepovedana in ju zamenjuje ozonu manj škodljiv R134a.

Delovanje kompresorskega hlajenja:

Najprej kompresor stiska plinasto hladilno sredstvo, povečata se tlak in temperatura. Komprimirana para potuje v kondenzator, kjer para odda topoto (se ohladi) in se zato utekočini (kondenzira). Kondenzator je vedno **vroč**.

Tekoče hladilno sredstvo vodimo prek dušilnega (ekspanzijskega) ventila, kjer ekspandira (se razširi) v uparjalnik. V uparjalniku je tlak nizek, zato se hladilno sredstvo tam **upari** (tekočina se spreminja v plin). Zaradi uparjanja hladilno sredstvo sprejema topoto iz okolice (iz hladilnega prostora), zato temperatura v hladilnem prostoru pada - uparjalnik je vedno **hladen**.

Plinasto hladilno sredstvo nato potuje do kompresorja in proces se ponovi.

Prim. **toplotna črpalka**.

Simbol za hlačnik (hladiščni napravo):



Hlajenje Glej Hladilne naprave.

Indirektno krmiljenje aktuatorjev Glej Posredno krmiljenje aktuatorjev.

Indikator tlaka Naprava, ki pokaže, ali je v sistemu stisnjeni zrak. Najpogosteje se v primeru zadostnega tlaka prikaže rdeč znak:



Za razliko od indikatorja pa manometer tudi meri tlak v sistemu.

Informacija

1. Množica vrednosti, ki jih zbiramo za reševanje nekega problema. Med njimi so lahko nekatere vrednosti tudi neuporabne - razl. podatek. Če problem rešujemo s pomočjo računalnika, tedaj računalnik informacije sprejme in jih po obdelavi izda.
2. Kar se o neki stvari pove, sporoči in lahko ima določen pomen: obvestilo, pojasnilo itd. Npr.: dati, dobiti ~o, iskatи ~e; imeti dobre, zanesljive ~e; napaka ~. Prim. podatek.
3. Celota vrednosti o neki dejavnosti ali področju (npr. dedna ~).

Informacijski oziroma **krmilni** del krmilja: tisti del, ki skrbi za prenos informacij (signalov).

V ta del spadajo:

- pnevmatični ali hidravlični krmilniki: potni ventili, krmilniki poti, zaporni, zapirni in tokovni ventili
- električna stikala, elektromagnetni ventili (solenoidi) in releji (relejna tehnika)
- logična vezja, ki izvajajo neki program
- programabilni digitalni krmilniki (PLK oz. PLC)


Ferdinand Humski

Inštalacija Napeljava, npr. električna, vodovodna, pnevmatična, hidravlična itd. ~. Načrtna namestitev žic, cevi, naprav za določeno delovanje, zlasti v stavbah. Tudi postavitev oz. namestitev nečesa.

Inštalater: kdor se poklicno ukvarja z nameščanjem in popravljanjem inštalacij. Sin. instalacija.

Integrirati Povezovati. **Integrisan** - vsebovan v neki večji celoti.

Istotočni ventil Ventil, ki se odpira v smeri toka fluida. Takšni ventili se v primeru okvare ne zaprejo. Prim. Protitočni ventil.



Izhodiščno stanje potnega ventila Glej geslo Potni ventil - stanja.

Izjavnostna tabela Tabela, ki pri logičnih funkcijah ali vezalnih shemah prikazuje vse rezultate (izhodne veličine) pri vseh možnih vhodnih veličinah (korakih). Omogoča nam, da preverimo, ali sistem deluje tako, kot želimo. Sin. pravilnostna tabela. Npr.: izjavnostna tabela za logično funkcijo:

$$X = \bar{A} \wedge B$$

izgleda tako:


A	\bar{A}	B	X
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0

Izločevalnik olja Glej Oljni izločevalnik.

Izločevalnik vlage Enota za pripravo zraka v pnevmatičem sistemu. Gotovo se mora nahajati na koncu vsakega navpičnega voda.


Glavni sestavni deli so:

- **naprava** (npr. ciklon pri ciklonskem separatorju kondenzata) ali **zbiralnik kondenzata** (kadar pričakujemo večjo količino kondenzata),
- **ventil za izpust kondenzata** (izpust vlage z ročnim ali z avtomatskim odvajanjem), ki naj se nahaja na najnižji točki; **ventil z avtomatskim odvajanjem** običajno deluje na principu plovca - večja količina vlage ga dvigne in vlaga se izloči:



- **prikluček za naslednjega porabnika** (npr. hitra spojka ipd.); ta priključek naj bo nameščen na zgornjem delu posode (da kondenzat ne seže do njega).

Ker tudi filter pogosto vsebuje izločevalnik vlage (glej risbo), je simbol zelo podoben simbolu filtra:




IZLOČEVALNIK VLAGE
Z ROČNIM Z AVTOMATSKIM ZBIRALNIKOM
ODVAJANJEM VLAGE

Pogosto se up. tudi izraz zbiralnik kondenzata.

Izmenični nepovratni ventil Glej Zaporni ventili.

Izpuštni ventil Ventil, ki izpušča zrak, če je na vstopni strani presežen izpustni tlak. **Uporaba**: v tlačni posodi (varnostni oz. omejevalni ventil) ipd. Običajno deluje na kroglico in vzmet. Prim. zapirni ventil. Simbol:



Izvlek Gl. geslo Pnevmatični cilindri, ang. extend. Kaskada

1. Niz zaporedno postavljenih naprav iste vrste, ki po stopnji obdelujejo energijo, material ali podatke. Npr. ~ jezov pri regulaciji hidournikov.
2. Pri načrtovanju: razdelitev problema na skupine, najdemo rešitev za vsako skupino in nazadnje povežemo skupine v skupno rešitev. Takšna je npr. kaskadna metoda pri načrtovanju zaporednih krmilij (npr. pnevmatičnih).
3. Manjši stopničasti slap: umetno narejena kaskada. Tudi slalu podoben ognjemet.

Kaskadna metoda Na preprost način lahko načrtujemo le pnevmatično vezje, pri katerem se gibi delovnih valjev znotraj delovnega cikla izmenično ponavljajo, npr. 1A+, 2A+, 1A-, 2A-.

Včasih pa se gibi delovnih valjev znotraj delovnega cikla ne ponavljajo izmenično. Tipičen primer je vpenjanje in žigosanje 1A+, 2A+, 2A-, 1A-, glej neuspešen poskus reševanja pod gesлом Škarjasti signal.

Takšne probleme lahko reši kaskadna metoda. Uporabljamo jo, ko se s klasičnim načrtovanjem ne moremo rešiti škarjastih signalov.

Poskusimo nalogo 1A+, 2A+, 2A-, 1A- rešiti s kaskadno metodo! Diagram pot-krok že poznamo.


Vrstni red dela po tej metodi je naslednji:

A. Najprej narišemo samo oba delovna valja s pridajočima delovnima potnima ventilioma. Sistem moramo razdeliti na kaskade (skupine) tako, da bodo v eni kaskadi samo gibi različnih delovnih valjev:

1. kaskada 1A+, 2A+ (1. veja)
2. kaskada 2A-, 1A- (2. veja)

Vsaka kaskada bo vezana na svojo vejo. Veja je vod, v katerem oskrba s stisnjениm zrakom ni vedno zagotovljena - izmenično bo s stisnjениm zrakom oskrbovana veja 1 in nato veja 2.

B. Preklapljanje med vejami bodo zagotavljali menjalni ventili, ki jih je za ena manj od števila vej. V našem primeru imamo eden menjalni ventil. Narišemo lahko osnutek bodočega pnevmatičnega vezja:



C. Zapišemo še logične enačbe za sproženje izvlekov, uvlekov in menjalnega ventila:


$$\begin{aligned} 1A+ &= 1.\text{veja} \\ 2A+ &= 1.\text{veja} \wedge 1S2 \\ 1A- &= 2.\text{veja} \\ 2A- &= 2.\text{veja} \wedge 2S1 \end{aligned}$$

Menjalni ventil 5/2:

Preklop v 1.vejo: 2.veja \wedge START \wedge 1S1

Preklop v 2.vejo: 1.veja \wedge 2S2

Sedaj pa lahko iz osnutka preidemo na končno pnevmatično shemo:



Prim. Taktna veriga.

Kibernetika Veda o upravljanju sistemov, ukvarja se s krmiljenjem in regulacijo. Prevod v slovenščino: upravljanje, vodenje. Ang. cybernetics, beseda izhaja iz gr. kybernetes: krmar. Kibernetika preučuje in primerja:

- komunikacijske in nadzorne mehanizme v živčnem sistemu živih bitij
- mehanizme zapletenih elektronskih strojev

Kombinacijsko krmilje Glej Krmilje in znotraj tega gesla Vrste krmilij: logična ali kombinacijska krmilje. Sin. logično krmilje.

Kompresijsko razmerje Pomemben podatek pri motorjih z notranjim zgorevanjem. Je prostorninsko razmerje plinov v valjih pred komprimiranjem in po njem.

Običajni bencinski motorji imajo kompresijsko razmerje $\sim 9:1$, kar pomeni, da se zmes stisne na devetino prvotne prostornine.

Pri dizelskih motorjih je k.r. $\sim 22:1$, lahko tudi več. Visoko k.r. je potrebno že zato, da se v valjih stisnjeni zrak ogreje za samodejni vžig goriva. Po drugi strani pa je tudi termodinamični delovni krožni proces ugodnejši, boljši je izkoristek.

Kadar merimo kompresijo v avtomehanični delavnicu, takrat merimo pritisk in ne kompresijsko razmerje! Da bo izmerjena vrednost čim bolj podobna kompresijskemu razmerju, proizvajalci ponavadi predpišajo, da se kompresija meri pri delovni temperaturi, torej pri topljem motorju. Običajno se v delavnih priročnikih podajo tudi minimalne vrednosti kompresijskega tlaka - če jih motor ne doseže, je nekaj narobe s tesnenjem ventilov, batnih obročkov ali je kakšna druga napaka v cilindru.

Kompresor Delovni stroj, ki stiska (komprimira) pline (stisljive fluide) - mehansko energijo spreminja v potencialno (tlačno) energijo. Prim. Tlačilka.

GLAVNA PNEVMATIČNA PODATKA pri kompresorju sta:

a) **Zmogljivost** - količina zraka v časovni enoti [L/min, m³/min], ki jo zmora stiskati kompresor. Poznamo:

• **Efektivno zmogljivost** Q_e (dobava, izhodna zmogljivost, pretok) - realna razpoložljiva količina stisnjenega zraka, ki je najpomembnejši podatek za praktično uporabo kompresorja. Vedno je podana pri določenem delovnem tlaku, npr. 290 L/min pri 6 bar.

Če želimo zagotoviti trajno neprekiniteno obratovanje pnevmatičnih naprav, mora biti efektivna zmogljivost kompresorja večja od vsote PORAB ZRAKA pri vseh porabnikih, ki delujejo hkrati.

• **Theoretično zmogljivost** Q_t ali Q_i , ki se lahko teoretično izračuna, npr. za batni kompresor:

$$Q_t = V_k \cdot n \quad [\text{L/min}, \text{m}^3/\text{min}]$$

V_k ... volumen kompresorja [L, m³]


n ... vrtlina hitrosti [min⁻¹]

Včasih jo proizvajalci imenujejo tudi sesalna zmogljivost ali sesanje, ker predstavlja pretok vsesanega zraka. Teoretično zmogljivost je seveda veliko večja od efektivne zmogljivosti, saj v tem primeru kompresor ne stiska zraka na delovni tlak - zato nikar ne zamenjuje obeh strokovnih izrazov!


b) **Tlak** kompresorja:

- največji nadtlak p v [bar, MPa], ki ga lahko kompresor zagotavlja
- primarni tlak, ki je praviloma povezan z efektivno zmogljivostjo

Pri kompresorjih na električni pogon sta pomembna podatka tudi **moc elektromotorja** [W] in **priklicna napetost** (enosmerna, izmenična). **Izkoristki** kompresorjev so od 50% (manjši kompresorji) pa do 80% (večji kompresorji). Simbol:



Možna simbola za pogon kompresorja:



Najpomembnejši vpliv na izbiro kompresorja imajo **porabniki** (delovne komponente) - **večja** kot je **skupna poraba** zraka pri izbranem primarnem tlaku, **večja** mora biti **efektivna zmogljivost kompresorja**. Velikost tlačne posode nato določimo s pomočjo diagrama (glej geslo Tlačna posoda).

Razen zgoraj navedenih podatkov pa **NA IZBIRU KOMPRESORJA VPLIVAJO** tudi:

- **vir energije** je vedno pomemben: mehanski pogon, motor z notranjim zgorevanjem ali elektrika (enosmerni, izmenični, morda celo trifazni tok)
- **dimenzije** kompresorja (sploh pri mobilni uporabi so pomembne čim manjše dimenzijs),
- **zanesljivost** delovanja, **hrup** in seveda - **cena**.

Kompresorji so lahko **OLJNI** ali **BREZOLJNI**.

BREZOLJNI kompresorji ne mažejo tesnilnega prostora kompresorja, lahko pa mažejo ležaj ojničice z mastjo ali oljem za trajno uporabo (mazivo se ne doliva in ne zamenja). Poznamo:

- brezoljne membranske kompresorje in
- brezoljne batne kompresorje, pri katerih sta bat in ojnice običajno v enem kosu

Brezoljni kompresorji so pri enaki efektivni zmogljivosti / tlaku cenejši in lažji od oljnih kompresorjev. So pa tudi glasnejši in ne delujejo tako trajno kot oljni kompresorji - na njih pogosto piše NO SERVIS (ni popravila ob okvari). Lahko pa so dobra izbira za občasno uporabo, npr. za airbrush.

OLJNI (oljno mazani) kompresorji imajo olje v bloku kompresorja. Ojnični ležaj, valj in ležaj v batnem sorniku se mažejo s pljuskanjem in z oljno meglo (aerosolom). Zato so tišji in trajajo nekajkrat dalj časa kot brezoljni kompresorji. Vendar, po drugi strani se ne moremo izogniti oljnim delcem v stisnjemem zraku, saj olje prehaja tudi v tesnilni prostor - to olje je neuporabno in se mora filtrirati.

Kompresorska (tesnilna) **olja** so lahka olja, ki zagotavljajo visoke tlake, obenem pa zaščito pred obrabo in korozijo. S tem zagotavljajo dolgo življensko dobo kompresorja. Njihovo viskoznost označujemo tudi po SAE, kot npr. motorna olja. Z oljem ustvarimo **tanek oljni film na stenah valija** (zelo kvalitetni kompresorji le 2 do 8 μm), po katerem drsijo batni obročki. V stisnjemem zraku nastanejo aerosoli z 1 do 3 mg/m³ olja. Ta olja pa so že uporabljenia, nimajo več nobenega mazalnega ali tesnilnega učinka in zato nimajo nobene uporabnosti. S filtriranjem se lahko znebimo skoraj 100% teh delcev, obstajajo celo sterilni filtri.

Ojni kompresorji so težji in dražji. Za vsakodnevno uporabo je oljni kompresor edina možna preudarna rešitev. Kdor pa se želi odreči pripravi zraka, se bo pač odločil za brezoljni kompresor. Zračni tlak lahko dosežemo na 2 načina:

1. **Z direktnim zmanjševanjem volumna** (kompresijo), tako da na izhodu že dobimo zračni tlak. Predstavniki: **batni**, **membranski batni** in **lamelni** (krilni, rotacijski) kompresor.
2. **S pospeševanjem hitrosti zraka**. Zračnemu toku povečujemo izstopno hitrost, s tem pa ki-

netično energijo, ki se nato spremeni v tlačno šele v nekem zaprtem volumnu. Tlačna razlika Δp med tlakom na vhodu in tlakom na izhodu znaša nekaj 100 mbar. Predstavniki: **volumetrični, vijačni in turbokompresor.**

Efektivne zmogljivosti in tlačna območja za glavne vrste kompresorjev so:


Tip kompr.	Q_e [m³/h]	p [bar]
Batni	180 - 24.000	1,0 - 1.000
Lamelni	270 - 15.000	0,2 - 13
Vijačni	200 - 60.000	0,8 - 40
Volumetrični	40 - 3.500	0,3 - 6
Radialni	300 - 230.000	0,5 - 300

Stisnjen zrak, ki zapušča kompresor, je **vroč**, vsebuje **vodno paro**, onesnažen je **z oljem** iz kompresorja in z umazanimi **delci**. Zato tak zrak ohladimo, nastali kondenzat pa izpuščamo z izločevalnikom kondenzata. Preostalo vlogo pa lahko izločimo iz stisnjenega zraka tako, da zrak sušimo.

Izkoristki manjših kompresorjev znašajo 50%, velikih pa do 80%.


V praksi **kompresorje** pogosto **povezujemo med seboj**. To lahko naredimo na dva načina:

a) Enostopenjsko: vsak kompresor ima svoje sezanje iz oklice (atmosferski tlak), vsi kompresorji pa imajo skupen tlačni del (tlačijo v isto posodo). Tako **povečujemo predvsem pretok** (bolj kot tlak), pa tudi dobava zraka je bolj enakomerna kot pri enobatnem kompresorju:



Enostopenjsko povezana batna kompresorja

b) Večstopenjsko: stisnjen zrak iz prvega kompr. povežemo s sesanjem drugega kompresorja itd. Na ta način **povečujemo predvsem tlak** v pnevmatskem sistemu, pa tudi pretok (sploh če zrak vmes hladimo). Poznamo dvo-, tri- in večstopenjske kompresorje:




Dvostopenjsko povezana batna kompresorja

Povezovanje kompresorjev močno spominja na povezovanje akumulatorjev: zaporedna vezava povečuje skupno napetost (V), vzporedna vezava pa kapaciteto (Ah).


Prim. puhalnik, ventilator, zgoščevalnik.

Kompresor - aksialni Lopatice so obrnjene v aksialni smeri, npr. letalski kompresor:




Sin. osovinski kompresor.

Kompresor - aksialni z nihajo ploščo Deluje na enak način kot aksialna batna črpalka:




Ker zavzema malo prostora, se pogosto uporablja za avtomobilske klimatske naprave.

Kompresor - batni Pri premikanju ročičnega gonila gor in dol se zrak vsesava ni nato iztisne. Delovanje krmilimo s sesalnimi (vstopnimi) in tlačnimi (izstopnimi) ventili.




Z batnimi kompresorji dosegamo visoke izkoristke in visoke tlake.

Kompresor - lamelni Rotor je v ohišju nameščen **ekscentrično**. V radialne utore rotorja so vstavljenia premična krilca (lopatic), ki jih centrifugalna sila potiska navzven, da tesno drsijo po statorju. Prostor med dvema sosednjima krilcem imenujemo celica. Povišanje tlaka nastane zaradi pomanjševanja volumna v vsaki celici:



Prednosti lamenih kompresorjev: mirno in enakomerno delovanje (brez vibracij kot npr. pri batnem kompresorju) ter **majhne dimenzijs**. Slabost je manjši izkoristek ter obraba lopatic.


Kompresor - membranski Delujejo podobno kot batni kompresorji, le da vlogo bata prevzame membrana. Običajno imajo velik premer valja in kratek gib bata, gospodarni pa so tudi pri majhnih pretokih in nizkih tlakih.



Ker ni potrebno mazati tlačnega prostora, je stisnjen **zrak čistejši** v primerjavi z batnimi kompresorji - zato jih uporabljamamo v kemični, prehrambeni in farmacevtski industriji, tudi za airbrush.


Vendar - membrano je treba zamenjati. Najboljše membrane imajo življensko dobo 4000 do 8000 h.

Kompresor - membranski batni Pravijo mu tudi oljni membranski kompresor in je seveda dražji od običajnega membranskega kompresorja:




Ker ni potrebno mazati tlačnega prostora, je stisnjen **zrak čistejši** v primerjavi z batnimi kompresorji - zato jih uporabljamamo v kemični, prehrambeni in farmacevtski industriji.

Kompresor - radialni (turbokompresor)




Radialni - lahko ga poganja turbina (turbokompresor)

Kompresor - vijačni Odlikujejo se po majhnih vgradnih dimenzijs, po manjši končni temperaturi stisnjenega zraka in po enakomerni oskrbi z zrakom.




Delovanje vijačnega kompresorja

Kompresor - volumetrični Zrak se na vstopni strani vsesava v komore, kjer se mu zaradi vrtenja batov zmanjšuje prostornina in zato narašča tlak do neke določene končne vrednosti.




Volumetrični (Rootsov) kompresor

vim končnim dušenjem vidimo tudi pod gesлом Pnevmatični cilindri:



DVOSMERNI DELOVNI VALJ Z NASTAVLJIVIM KONČNIM DUŠENJEM

Poglejmo enega od možnih načinov delovanja:




Rotorji volumetričnega kompresorja

Kompresorska enota Sestav, ki ga samo priključimo na izvor energije (običajno na elektriko), pa nam na izhodu že omogoča:

- nastavljanje **stabilnega tlaka zraka**,
- zadostno **varnost** ob uporabi.

Kompresorska enota **filtrira samo vstopni zrak**, za natančno pripravo delovnega zraka (filter, naoljevalnik itd.) pa so namenjene druge naprave.

Sestavni deli kompresorske enote:



1 zračni filter in vstop zraka 2 kompresor 3 tlačni vod do tlačne posode 4 jermenski pogon (možnost) 5 elektromotor 6 tlačno stikalo, ki avtomatično izklaplja motor, ko se doseže nastavljeni primarni tlak v tlačni posodi 7 izpustni (varnostni, nadtlacični) ventil 8A manometri za primarni tlak 8B regulator tlaka z manometrom (naj bo zavarovan proti nehotenemu odvijanju) 9 razdelilnik s hitrimi sklopkami (možnost), ki omogoča priklop na delovni tlak, lahko pa tudi povezavo tlačne posode z drugim kompresorjem 10 zapirni ventil 11 oskrbovalna cev z delovnim tlakom za pnevmatični sistem 12 tlačna posoda 13 ventil za izpust kondenzata

Kompresorsko enoto v pogovoru imenujemo kar **kompresor**. Razlikuj: kompresorska postaja.

Kompresorska postaja Prostor s kompresorsko enoto in s pripadajočo opremo, ki pripravlja stisnjen zrak **za večje pnevmatične sisteme** (proizvodna podjetja, delavnice itd.). Oprema običajno zajema sušilnik, oljni izločevalnik, filter za odstranjevanje nečistoč itd..



Kompresorska postaja naj bo v posebnem, zvočno izoliranem prostoru z dobrim naravnim prezačevanjem. Na mestu sesanja naj bo zrak kolikor mogoče hladen, čist in suh. Pravilna postavitev je zelo pomembna za zagotavljanje kvalitetnega stisnjenega zraka, redno vzdrževanje kompresorske postaje pa zagotavlja dolgotrajno delovanje ob minimalnih stroških.

Kompresorsko hlajenje Glej Hladilne naprave.

Končno dušenje cilindrov Z zaviranjem batov na koncu izvleka ali uvleka **preprecimo** udarjanje batov v pokrov valja, kar povzroča:

- **poškodbe** na batu in na končnih legah valjev
- **tresljaje** v končnih legah, kar je seveda neugodno tako za delovanje kot tudi za hrupnost
- preveliko in nepotrebno **porabo energije**

Simbol dvosmernega delovnega valja z nastavlji-

polje, radijski valovi (najpogosteje na UHF in VHF frekvencah) itd.. Primeri senzorjev: induktivni, magnetični, kapacitivni, optični itd. Oddani signali so praviloma električni. Glej geslo **Brezdotično aktiviranje kontaktov**.

Procesno aktiviranje pa je izraz, ki zajema tako mehanično kot tudi brezdotično aktiviranje.

SIMBOL končnega stikala mora vsebovati **vrsto senzorja** in **pozicijo** končnega stikala. Če se signali pretvarjajo, tedaj simbol prikazuje tudi **način pretvarjanja signalov**.

Električna in brezdotična končna stikala se na elektropnevmatičnih shemah rišejo **dvakrat**:

- na **pnevmatični shemi**, kjer je pomembna vrsta in mehanska pozicija senzorja
- na **električni shemi**, kjer je pomembna vrsta stikala in **yloga** v električni shemi


Ker je smisel simbolov na vsaki shemi drugačen, je tudi **simbol istega končnega stikala** na električni shemi **drugačen** kot na pnevmatični shemi.

Sim. signalni ventil, mejno stikalo, mejni signalnik, mejni ventil, kontaktno tipalo (mehansko, električno), pozicijsko stikalo, razvodni ventil. Prim. Senzor, Mikrostikalo.

Končno stikalo - mehansko Pri pnevmatiki je mehansko končno stikalo najpogosteje potni ventil, ki se aktivira **s kolescem** ali **s klecnim kolescem**. Ostale možne načine aktiviranja pa najdemo pod gesлом Potni ventil - način aktiviranja, mehanično aktiviranje. Sim. pozicijsko stikalo.

Spodnja risba prikazuje dva **načina risanja** pnevmatičnih shem, ki vsebujejo tudi pnevmatična končna stikala z **mehanskimi kontakti**:


1. **Direktno** risanje kontaktnih končnih stikal: običajno je potrebno končna stikala obrniti za 90°.



Oznaka **romba** (karo) na zgornji risbi označuje položaj, na katerem se končno stikalo aktivira. Direktni način risanja kontaktnih končnih stikal je zastarel, vendar se ponekod še uporablja.

2. **Posredno** risanje končnih stikal: **vsako končno stikalo** na shemi **označimo dvakrat** (posebej senzor in posebej stikalo) **z isto oznako**:

- najprej poimenujemo **polozaj mehanskega senzorja** - v našem primeru je to položaj pača delovnega valja **1S1**, ki je označen **s črtico in z rombam** (lahko tudi brez romba)
- **mehanski kontakt** nato skupaj z imenom 1S1 simbolično prenesemo na drugo mesto na shemi tako, da na novem položaju narišemo **izbočeno** in **šrafirano steno** (koleno):



Posredni način risanja končnih stikal je **preglednejši** in omogoča jasno predstavitev krmilja tudi **pri zahtevnejših shemah** ter **pri brezkontaktnih končnih stikalih**. Zato je **predpisani s standardi**. V tem primeru označujemo **samo pozicijo** končnega stikala. **Potnega ventila**, ki je povezan s to pozicijo, **ne imenujemo posebej** - na ta način poenostavimo krmilno shemo.

Konjugacija Združitev. **Konjugirati**: (z)vezati, (z)družiti; biološko: spariti. Slovenično: spreganje. Biološki pomen konjugacije: prenos genetskega materiala iz ene celice v drugo.

Konjunkcija Sočasnost dveh dogodkov oz. procesov. V zvezi z logičnimi operacijami: **IN** logična funkcija. Prim. Logična funkcija, Disjunkcija, Negacija.

Kontaktno tipalo Glej Končno stikalo (mehansko, električno).

Koračni diagram Diagram, ki ima na vodoravno

os nanešene korake, npr. diagram pot-korak, funkcionalni diagram itd..

Koračno krmilje Glej Krmilje (vrste krmilij).

Korak Glej Diagram pot-korak.

Križnik Strojni element, ki povezuje batnico in ojnicu. Sestavni del križnika je vodilo, ki mu zagonjava premočrto gibanje skupaj z batnico. Glej risbo pod geslom Kompressor.

Krmiliti Voditi, upravljati, neposredno vplivati.

Krmilje Sklop, ki zajema vse sestavine, zaradi katerih stroj ali naprava deluje po vnaprej predvidenem načrtu dela.

Vsako krmilje je sestavljeno iz dveh delov:

A. Energetski (močnostni) **del** krmilja (mehanski, pnevmatični, hidravlični, električni itd.) in

B. Informacijski del krmilja.

Pomembna sestavina vsakega krmilja so krmilni in signalni elementi. Npr. ~ letala, avtomobila itd.

VRSTE KRMILIJ:

1. Glede na IZVEDBO poznamo:


- OŽIČENA krmilja**. Zanje je značilno, da lahko njihovo delovanje spremenimo le, če posežemo v ožičenje krmilja. To so npr.: elektromehanska (kontaktna) krmilja (vsebujejo stikala, releje, EM ventile itd.), elektronska (vsebujejo logična vrata, števce itd.), neelektrična (pnevmatična, hidravlična itd.).

- PROGRAMIRLJIVA krmilja**. Njihov način delovanja je določen s programom, ki je zapisan v pomnilniku in ga lahko po želji sprememimo. Najpogosteje se v ta namen uporabljajo programirljivi logični krmilniki PLK (PLC) in mikro-krmilniki (μC).

Iz gornjega pregleda vidimo, da so električna krmilja elektromehanska in elektronska (polpnevodenika: ožičena ali programirljiva logična)

2. Glede na odvisnost VHODOV in IZHODOV:

- LOGIČNA** (kombinacijska) **krmilja** ne vsebujejo pomnilnih elementov, stanja izhodnih spremenljivk y so direktno odvisna le od trenutnih vrednosti (stanj) vhodnih spremenljivk x:



Enostavni primer je časovno krmiljenje šolskega zvonca ali pa krmiljenje različnih vhodnih veličin s pomočjo logičnih funkcij.

Asinhrona krmilja delujejo brez signala za takt. **Sinhrono** krmilje pa je usklajeno z neko napravo (npr. s tračnim transporterjem) ali pa deluje po določenem taktu.

- SEKVENČNA** (zaporedna) **krmilja** - na izhodna stanja y vplivajo tako vhodna stanja x kot tudi notranja stanja sistema z (vsebujejo POMNILNE ELEMENTE):



Pomnilni elementi so npr. bistabilna stikala ali pomnilne celice v elektrotehniki, bistabilni potni ventilji pri pnevmatiki / hidravliki itd. Omogočajo, da lahko trenutno stanje neke vhodne veličine povzroči trajno spremembo ene ali več izhodnih veličin. Svoja notranja stanja ohranjajo tudi, če je sistem izključen.

Najpomembnejša in najzahtevnejša krmilja so prav sekvenčna. Snovanje teh krmilij si olajšamo z uporabo prenosnih funkcij, frekvenč-

nih karakteristik, preverjamamo tudi stabilnostne pogoje itd.. Upoštevamo tudi, da se lahko **ista kombinacija** vhodnih spremenljivk zaradi dodatnih notranjih stanj preslikava v različne izhodne kombinacije.

Poznamo dve skupini sekvenčnih krmilij:

> **PROSTO delujoča krmilje** - na vhodu se lahko pojavijo veličine v poljubnem zaporedju. Funkcionalna odvisnost med vhodnimi, notranjimi in izhodnimi veličinami je poljubna, lahko tudi analogna. Npr.: krmilje, ki išče praštevila med števili 1 in 100.

> **KORAČNA krmilja** - delovna naloga se izvede po korakih, ki si sledijo v točno določenem zaporedju. Vsak naslednji korak se prične še-le potem, ko se prejšnji korak zaključi. Delovanje krmilja sproži začetni korak. Običajno se zaporedje ciklično ponavlja - korake lahko združimo v delovni cikel.

Primeri koračnega krmilja: delovanje pralnega stroja, tudi pnevmatična in hidravlična krmilja so najpogosteje koračna.


Snovanje koračnih krmilij je sistematično delo, vse možnosti podrobno analiziramo z diagrami gibanj. Primer analize koračnega krmilja - glej geslo Načrtovanje pnevmatskih krmilij.

Pri koračnem pnevmatskem krmilju lahko težave povzročajo bistabilni ventili - glej geslo Škarasti signal.

Prim. Načrtovanje krmilij. Razl. krmilnik.

Krmiljeni nepovratni ventil Glej Zaporni ventili.

Delovanje:



Krmiljenje Urvnavanje neke izhodne oziroma krmilene veličine X na ta način, da:


- sistem sprejema podatke o vhodni (krmilni) veličini Y, pri tem je prenos podatkov lahko ročen in/ali avtomatiziran

- da spremembra vhodne veličine vpliva na spremembo izhodne veličine X; pri tem je pretok informacije enosmeren, od vhoda proti izhodu: samo Y vpliva na X, obratnega vpliva ni

- nimamo povratne informacije o trenutnem stanju krmiljene veličine (to je slabost krmiljenja)

Zelo pomembno je poznati razliko med besedama **KRMILJEN** (uravnavan, voden, npr. ~a veličina X) in **KRMILNI** (veličina, ki poveljuje oz. center, iz katerega gredo povelja; v našem prim. veličina Y).

Krmiljena in **krmilna veličina** sta **prva podatka**, ki ju je potrebno prepozнатi pri vsakem obravnavanem krmiljenju! Razen vhodne (krmilne) veličine so vplivne veličine tudi motnje Z, ki se spreminjajo brez našega nadzora, torej neželeno:



Načelo krmiljenja ali **ODPRTE ZANKE VODENJA**: sistem S pod vplivom vhodne (krmilne) veličine Y in motneni Z spreminja izhodno veličino X.


Primeri krmiljenja:

1. Krmiljenje temperature prostora (krmiljena, izhodna veličina X) z ročno (približno) nastavljivojo primerenega pretoka tople vode (krmilna oz. vhodna veličina Y), ki kroži skozi radiotor. Ta sistem nima povratnih informacij o temperaturi prostora in tudi ne reagira na motnje.


2. Grevanje prostora samo tedaj, ko senzor zazna gibanje: tudi to je krmiljenje, čeprav je zajemanje podatkov avtomatizirano. Gre namreč za avtomatično zajemanje (merjenje) VHODNIH, ne pa izhodnih podatkov.

3. Časovni krmilnik za nočno javno razsvetljavo. Cesto osvetlimo ob določeni večerni uri, ne glede na povratno informacijo, ali je cesta res ustrezno osvetljena. Tudi podnevi se lahko pojavi potreba po osvetlitvi (npr. ob megli). Dodatna vhodna informacija je lahko tudi morebitna uničena svetilka, pregoreta žarnica itd. Poznamo tudi časovno krmiljenje ogrevanja prostorov itd. Pogosto se zgodi, da merimo neko veličino, ki nii izhodna veličina opazovanega sistema (npr. čas, gibanje, ovire ob premikanju vrat itd.). V odvisnosti od take meritve nato sprememjamо vhodne veličine sistema (najpogosteje ga vklopimo - izklopimo), brez vsake primerjave z želeno vrednostjo. V vseh tovrstnih primerih gre za **krmiljenje** in **ne za regulacijo**.

4. Eden krmilni ali regulacijski sistem lahko krmilja drugega, npr.: s časovnim krmilnikom krmilimo pretok tople vode skozi radiotor in na ta način temperaturo v prostoru. Časovni krmilnik ima vhodno (čas) in izhodno veličino (pretok tople vode), ki je že vhodna veličina naslednjega krmilnega sistema. Skupen rezultat: radiotor bo grel le ob določenem času.



Če se koraki vrstijo eden za drugim, imenujemo tako krmilje **koračno**. Primer koračnega krmilja je upogibanje pločevine v dveh korakih:



Ang. control, nem die Steuerung. Prim. regulacija. **Krmilna shema** Glej Vezalna shema.

Krmiljeni nepovratni ventil Glej Zaporni ventili.


Krmilni diagram Diagram, ki prikazuje stanje signalov na posameznih vodih (priključkih), v odvisnosti od korakov ali od časa. Prim. Funkcionalni diagram.

Obravnavani priključki morajo biti tako na krmilnem diagramu kakor tudi na na krmilni shemi seveda **obvezno ustrezno označeni (oštrevljeni)**

- sicer hitro pride do zmede.


S krmilnimi diagrami najpogosteje prikazujemo signale na izhodih iz krmilnih ali delovnih **potnih ventilov**, seveda v odvisnosti od koraka ali časa.

Krmilni diagram v odvisnosti od **korakov** za potni ventil 1S2 iz primera 2, geslo Diagram pot-korak:



V zgornjem primeru zadošča oznaka 1S2 zato, ker ima ta potni ventil **eden sam izhod**. Če pa je izhodov na obravnavanem potnem ventilu več, tedaj je potrebno navesti, za katerega gre.

Krmilni diagram v odvisnosti od **časa** za Primer 3 iz gesla Diagram pot-korak, ventil 1V3, izhod 4:



Prim. Diagrami gibanj, Diagram pot-korak, Diagram pot-čas, Funkcijski diagram.

Krmilni elementi Elementi, ki krmiljeno veličino vodijo. Lahko so:

a) **Mehanski**: volan in podobni krmilni mehanizmi, potni ventili pri pnevmatiki ali hidravliki itd..

b) **Električni**: stikala, releji, kontaktorji, motorska zaščitna stikala, stikala na diferenčni tok (glej FID), inštalacijski odklopni (nadtokovna zaščita), bremenska stikala (v industriji: glavna stikala brez zaščite), močnostni odklopni (v industriji: glavna stikala z nadtokovno zaščito), odmična, približevalna, mikro- in končna stikala.

c) **Elektronski**: triac, tiristor, močnostni tranzistor.

d) **Programirljivi**: PLK.

e) **Kombinirani**: elektropnevmatiski, elektrohidravlični itd.


Krmilni priključek, vod Vod, ki se uporablja le za krmiljenje, npr. za krmiljenje dvotlačnih in izmeničnih nepovratnih ventilov ali za aktiviranje potnih ventilov. Rišemo ga s črtkano črto:

Krmilni vod


Krmilni priključek **označujemo**:

1. **Z dvema številkama** npr. 10, 12, 14 (novejši standard). Pri tem oznaka za krmilni vod 12 pomeni, da bo delovni vod 2 pod tlakom, če bo v krmilnem vodu 12 stisnjén zrak.

Če na isti napravi uporabimo krmilna voda 12 in še 14, tedaj bo delovni vod 2 pod tlakom, če bo stisnjén zrak v obeh krmilnih vodih: v 12 in še v 14. Takšen primer je pri dvotlačnem ventilu:



2. **S črkami** X, Y, Z (starejši standard). Dvotlačni ventil bi po starem standardu označili tako:



Glej Cevi za pnevmatično omrežje (krmilni vod), Potni ventil - priključki (krmilni priključek).

Krmilnik Naprava, ki **upravlja** zunanje naprave po **v naprej določenem načrtu dela in brez upoštevanja** morebitnih **motenj**. Sin. upravljalnik, kontroler. Deluje tako, da:

- **sprejema** podatke o vhodnih veličinah,
- podatke nato **obdelava** (pretvori) npr. z logičnimi funkcijami ipd.,
- rezultat obdelave so ustrezni signali, ki jih krmil-

nik **oddaja** (izhodne veličine)


Ker je prilagodljiv, je krmilnik **osnovno orodje za avtomatizacijo** industrijskih procesov in naprav.

Posebna oblika krmilnikov so **PLK** - programabilni logični krmilniki, ang. **PLC** - Programmable Logic Controller in nem. SPS - Speicherprogrammierbare Steuerung. To so krmilniki, ki jih je **mogoče programirati** - pogosto jih zamenjujemo z mikrokontrolerji, mikrokrmilniki oz. mikroračunalniki:



Tudi del CPU (mikroprocesorja) v računalniku je **krmilna enota**.

NC krmilnik pretvarja programska navodila v GIBANJE. Naloge NC krmilnika so:



- ob zagonu programa **prevaja vhodne podatke v signale**, ki krmilijo motorje za glavna in podaljna gibanja,

- sprejema in obdeluje **povratne informacije** s stroja, npr. o dejanski poziciji orodja / obdelovalca in ostale podatke, ki so pomembni za pravilno delovanje stroja,

- sproti **primerja** vhodne podatke in povratne informacije, nato pa na osnovi prejetih navodil sprejema odločitve in na ta način upravlja stroj, dokler program ni končan.

Preprosti NC krmilniki ne sprejemajo povratnih informacij od stroja - pravimo, da je **povezava** med strojem in krmilnikom **ODPRTA** (glej geslo CNC).

CNC krmilnik pa vsebuje tudi poseben računalnik, ki izvaja preračune in zato omogoča **izvajanje zahtevnejših ukazov** in sprotno popravljanje programskih navodil.

Proizvajalci CNC krmilnikov in njihova imena: Siemens Sinumerik, FANUC, Haas, Heidenhain, Mazak, Rexroth IndraMotion MTX (skupina Bosch) ... Sin. krmilna enota, kontroler, controller, PLC (Programmable Logic Controller), PLK (programabilni logični krmilnik). Prim. NC, CNC, postprocessor, DCS. Razl. krmilje.


Krmilnik je lahko tudi **priprava za krmiljenje domačih živali** (~ za puje, krave itd.).

Krmilnik poti Glej potni ventil.

Krmilnik tlaka Glej Regulator tlaka, Regulator tlaka - zračne zavore.

Krmilnik toka Glej Tokovni ventili.

Krogelni ventil Zapirni ventil, ki regulira pretok fluida s **preluknjano kroglo**. Da zagotovimo tesnost, sta krogla in sedeža ventila izdelana ali prevečena s teflonom. Obstajajo tudi podobni ventili, ki imajo namesto krogle preluknjani valjček. Sin. ~ pipa, kroglični ventil. Prim. pipa.



Lamela Tanka, navadno podolgovata ploščica, kovinski (leseni) listič, ježiček, kolobar, trakec ipd.

Lamelirati: iz lamel sestavljati nov proizvod: ~ les, pločevino. Papirni, tekstilni in lesni **laminati** so z

umetno smolo napiti trakovi, ki so med seboj lajerirani in utrjeni pri temp. utrjevanja.

Lekaža Prepustnost, netesnost. Beseda izvira iz ang. leakage: prepuščanje, kapljanje.

Linearni pogon Glej Brezbatnični valj.


Logična funkcija Način razumevanja obdelave vhodnih binarnih informacij. Značilnost logičnih funkcij je, da jih lahko nadomestimo s konkretnimi elementi električnih, pnevmatičnih ipd. vezij.

Zaradi obsežnosti tematike so vsebine dodane še v naslednjih povezanih geslih:

- **Ladder diagrami**
- **Pravila stikalne algebре**
- **Veitchev diagram**

Osnovne logične funkcije so:

- **IN** (AND, UND, konjunkcija),
- **ALI** (OR, ODER, disjunkcija) in
- **NE** (NOT, NICHT, negacija).



IN funkcija ima **prednost** pred ALI funkcijo.

Pomembnejše izpeljane logične funkcije so še:

- **NE-IN** (NAND, UND-NICHT),
- **NE-ALI** (NOR, ODER-NICHT),
- **antivalenca** (ekskluzivni ALI, ExALI, EX-OR, XOR, ekskluziv-ODER, ANTALENZ-Glied) in
- **ekvalenca** (EX-NOR, ÄQUIVALENZ-Glied, ekskluziv NOR)

OPIS LOGIČNE FUNKCIJE je možen:

a) Z logičnimi **SIMBOLI**, npr. po EN 60617-12, ki jih nato povezujemo v **VEZALNO SHEMO**. Logične vezalne sheme so nato lahko osnova za katerokoli druge sheme: električne, pnevmatike, hidravlične itd.

b) S **FUNKCIJSKO ENAČBO**. Za posamezne logične operacije uporabljamo posebne znake - **Boolova** oz. preklopna **algebra**.

disjunkcija (ali, OR): +, v

$$x + y, x \vee y$$

konjunkcija (in, AND): ., *, ^, &

$$x \cdot y, x^* y, x \wedge y, x \& y$$

negacija (ne, NOT): -, ~

$$\bar{x}, \neg x$$

antivalenca: \oplus

Zapis preklopnih funkcij z Boolovo algebro:

$$f_1 = \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y, \quad f_2 = \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$

c) S **ČASOVNIM DIAGRAMOM**: časovno povežemo vhodne / izhodne spremenljivke.

d) Z **IZJAVNOSTNO TABELO**: logično stanje na izhodu za vsa možna stanja na vhodu.

e) S **seznamom ukazov** ali s **krmilnim načrtom** (samo pri programirljivih krmilnikih).


PRAVILNOSTNE TABELE logičnih vrat:

Enakost (normally open NO): X = A

GRAFIČNI SIMBOL:




Pnevmatična shema:



A	X
0	0
1	1

Električna shema:




Negacija (NE člen, normally closed NC),



normirani zapis: X = \bar{A} , ki se prebere tako:

X je enak A negirano


Možen zapis: X = $\neg A$




Pnevmatična shema:



Električna shema:




Pnevmatična shema:




GRAFIČNI SIMBOL:

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


Električna shema:



Konjunkcija (IN člen), normiran zapis: $X = A \wedge B$
Možni zapisi: $X = A \cdot B$, $X = A^* B$, $X = A \& B$


GRAFIČNI SIMBOL:

Pnevmatična shema:


**GRAFIČNI SIMBOL:**

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Električna shema:




Disjunkcija (ALI člen), normiran zapis: $X = A \vee B$
Možen zapis: $X = A+B$

GRAFIČNI SIMBOL:**GRAFIČNI SIMBOL:**

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Električna shema:





NE-IN (NAND člen), normiran zapis: $X = \overline{A \wedge B}$

GRAFIČNI SIMBOL:**GRAFIČNI SIMBOL:**

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Električna shema:




Pnevmatična shema:

Antivalenca (XOR člen), normiran zapis:

$$X = (A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$$

ali poenostavljeno: $X = (A \wedge \overline{B}) \vee (\overline{A} \wedge B)$ Možen zapis: $X = A \oplus B$


Krogec s plusom je poseben znak, ki se lahko nahaja tudi v grafičnem simbolu, namesto znaka = 1. Namesto znaka = 1 se uporablja tudi 1 (brez =).

GRAFIČNI SIMBOL:

GRAFIČNI SIMBOL:

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Električna shema:



Ekvivalenca (EXNOR člen), normiran zapis:

$$X = (A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$$


GRAFIČNI SIMBOL:

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

GRAFIČNI SIMBOL:


A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Električna shema:



GRAFIČNI SIMBOL: najpomembnejših logičnih funkcij po standardu IEC so že prikazani zraven pravilnostnih tabel.

Simboli po MIL standardu pa so:




Majhen krogec na simboli po MIL standardu vedno pomeni NE (negacija) za stanja vodnika levo od krogca.

Logične funkcije v pnevmatiki Primer logične funkcije:

$$1A1+ = 1S1 + \overline{1S2} \cdot 1S3$$

Upoštevamo prednostne operacije in narišemo shemo:




Logično krmilje Glej Krmilje (vrste krmilja).

Manometer Naprava za merjenje razlike tlakov. Z njimi najpogosteje merimo razliko glede na tlak okolice: nadtlak p_e+ ali podtlak p_e- . Gr. manos - tanek, redek.

Kadar so prisotne vibracije ali dinamične (pulzne) obremenitve, se priporoča uporaba manometrov, pri katerih je ura polnjena z glicerinom ali s silikonskim oljem. Glicerin ali silikonsko olje zmanjšuje tresljaje kazalca, obenem pa mažeta in ščitita proti zimskemu zmrzovanju.

Princip delovanja manometra: Bourdonova cev.



Zunanji izgled manometra:



Prim. Barometri.

Meh Priprava, ki deluje ob stiskanju in raztegovanju, npr.: kovački meh (za pospeševanje gorevanja), meh pri harmoniki, meh pri pnevmatskih vzmeteh (pnevmatsko vzmetenje) itd.

Mehanično aktiviranje Aktiviranje, ki ga z direktnim fizičnim stikom povzroči proces, ki ga krmili ali reguliramo. Sin. mehansko aktiviranje. Druga možnost kontaktnega aktiviranja: fizično aktiviranje.

Če pa imamo v mislih tudi brezdotično aktiviranje, uporabljamo izraz procesno aktiviranje.

Prim. Kočno stikalo, Končno stikalo - električno.

Mehansko končno stikalo Glej Končno stikalo - mehansko.

Mejni signalnik Signalnik, ki odda signal takrat, ko merjena veličina preseže mejno vrednost. Mejni signalniki jih imenujemo zato, ker jih ponavadi uporabljamo za zaznavanje natanko določenega končnega položaja.

Za mejni signalnik najpogosteje uporabljamo menjalni kontakt. Način aktiviranja pa je lahko:

- mehanični: mejni signalnik z drsečim ali sprožilnim kontaktom, tlačno stikalo itd. ali
- brezdotični:reedov kontakt, induktivni (kapaci-

Ferdinand Humski

tivni), optični mejni signalnik,
Prim. končno stikalo, senzor.

Mejni ventil Glej Končno stikalo.

Mejno stikalo Glej geslo Končno stikalo. Sin. pozicijoško stikalo, mehansko končno stikalo.

Membrana

1. Na obod napeta tanka prožna ploščica ali tkivo, ki lahko niha ali prenaša tresljaje. Sin opna.



2. Tank plast snovi, skozi katero lahko pronica plin, tekočina.

3. Tank plast tkiva, ki kaj obdaja, povezuje. Sin. ovojnica, mrena.

Menjalni ventil Običajen bistabilni 3/2 ali 5/2 potni ventil, ki je namenjen za preklapljanje med vejammi v taktni verigi - pri zahtevnejših pnevmatičnih koračnih krmiljih, ki smo jih načrtovali po kaskadni metod. Glej Kaskadna metoda.

Merilnik Merilna priprava. **Merilnik pospeškov:** glej akcelerometer. **Merilnik hitrosti zraka:** glej Pitotova cev, Ventourijeva cev.

Močnost Moč. **Močnosten:** nanašajoč se na moč. Izraz se uporablja predvsem v elektriki, npr.: ~i ojačevalnik daje veliko izhodno moč, ~a dioda / elektronika: dioda za veliko moč, zdrži veilke tokove in napetosti ~i kontakt kontaktorja.

Močnostno stikalo: nepravilen izraz, pravilen izraz je odklopno stikalo.

Močnostni elementi so: polprevodniška stikala (diode, tranzistorji, tiristorji), energijske posode (induktivnosti, kapacitivnosti), transformatorji.

Močnostni ali energetski del krmilij: tisti del krmilja, v katerem se razvijejo velike sile oziroma veliki vrtljni momenti. Del krmilja, ki ni močnosten, pa je informacijski del krmilja.

Monostabilen Opis naprave, ki ima eno samo stabilno stanje. Po prenehanju delovanja sile, ki povzroča aktiviranje, se monostabilna naprava vrne v prvotni položaj. Primeri:

- monostabilni in bistabilni potni ventili,
- tipka je monostabilno stikalo,
- običajni releji (kontaktorji) so monostabilni, obstajajo pa tudi bistabilni (preklopni)
- tudi zahtevnejši sistemi so lahko monostabilni

Pri monostabilnih napravah vedno vemo, katero je njihovo izhodiščno stanje.


Prim. Potni ventil - stanja, Bistabilen, Nestabilen.

Prim. Potni ventil - stanja, Bistabilen, Nestabilen.


Motor Gibalo, gonična sila, naprava, ki poganja.

Enak izraz tudi v ang. in nem..


Glede na vir energije, ki poganja motor, ločimo: elektromotor, pnevmatični motor, hidromotor, motor z notranjim zgorevanjem itd.. Simboli:




Pnevmatični motorji:



Motor za
enosmerni
tok



Motor za
dvosmerni
tok



Motor z nastavljuvimi
delovnim volumnom,
enosmerni tok

Razl. aktuator.

Načrtovanje pnevmatskih krmilij Pregled metod dela pri načrtovanju pnevmatičnega omrežja opisuje geslo Pnevmatika - načrtovanje omrežja.

Pri zahtevnejših krmiljih pravimo, da jih projektiramo. Običajno uporabljamo **Izkustvene metode** s pravili, ki nas postopoma vodijo od zasnove do realizacije vezja. Glavni koraki so:

1. Tehnološka shema
2. Zapis delovnega cikla
3. Izdelava diagrama pot-korak
4. Izdelava krmilne sheme (pnevmatične itd.)
5. Opis delovanja in spisek elementov

Pojasnila ob posameznih točkah:

1. **Tehnološka shema** se izdela na osnovi natančnega **proučevanja naročnikovih zahtev**.

Na tej točki se usklajujejo zahteve in zmožnosti, zato se tehnološka shema nariše:

- na čim bolj preprost način, če je možno 2D
- tako, da bo razumljiva tudi naročniku (brez uporabe strokovnih simbolov ipd.).

Posebno pozornost posvetimo **povezavi vklop / izklop - posledica vklop / izklop**, na osnovi katere bomo lahko sklepali **o vrsti delovnega valja** (eno- ali dvosmerni), ter **o vrsti delovnega potnega ventila** (mono- ali bistabilni, število priključkov itd.).

Primer: aktiviranje tipke START povzroči delovni gib, ob doseganju končnega položaja pa se valj vrne v prvotni položaj - izberemo dvosmerni delovni valj ter 5/2 bistabilni delovni ventil.

Tehnološko shemo dopolnimo s čim bolj natančno definiranim **besednim opisom**.

Obvezno **poimenujemo** posamezne:

- **dajalnike signalov** (vhodne elemente);
- **aktuatorje in njihove poti** (delovne položaje);
- ostale pomembne sestavne dele zamišljene naprave

2. **Zapis delovnega cikla** naj obsegata:

- **skrajšani zapis** delovnega cikla
- ugotavljanje **pogojev za sprožanje signalov** in njihove **medsebojne odvisnosti** (zaporednost, vzporednost)
- **povezovanje** kombinacij vhodnih signalov (vzrok) **z delovnimi gibi** (posledica)
- na osnovi gornjih ugotovitev **določanje posameznih korakov** v delovnem ciklu

3. **Diagram pot-korak** naj vsebuje jedrnate informacije, po možnosti brez komentarjev:

- imena vseh potnih ventilov ter končnih stikal
- jasno povezavo vzrok-posledica

Na osnovi izdelanega diagrama pot-korak si že lahko izdelamo spisek elementov, ki jih bomo potrebovali za naše krmilje. Med ustvarjanjem krmilja bomo nato ta spisek dopolnjevali.

4. Narišemo **vezje krmilja**. V kolikor je mogoče, uporabimo **računalniški program**. Če je potrebno, izdelamo tudi **izjavnostno tabelo** (npr. pri zahtevnejših krmiljih), **logično vezalno shemo**, **preizkusno vezje**.

Na tej točki se naročnik in izvajalec dokončno uskladita, pogosto se usklajene zahteve zabeležijo in podpišejo.


Šele sedaj se izdela konkretno vezje.

5. **Besedni opis delovanja krmilja** naj bo napisan tako, da ga razumejo tudi nestrokovnjaki. **Spisek elementov** bo prišel prav pri nabavi, popravlilih ali razširitvah sistema.

PRIMER projektiranja pnevmatičnega omrežja:
vpenjanje obdelovanca.

V oklepajih vnašamo **opombe** - naše razmisleke:

1. Tehnološka shema in besedilo:



Ob pritisku na tipko vpnemo obdelovanec (**Potrebujemo torej samo eden delovni valj**).

Obdelovanec ostane vpet tudi, ko tipko spustimo (**Pomembni podatek, ki pove, da bo verjetno treba uporabiti bistabilni potni ventil**).

Ob pritisku na drugo tipko obdelovanec izpneemo (**Podatek, ki določa število tipk, sproža pa tudi razmislek o vrsti delovnega valja**).

Naročniku postavljamo čim več vprašanj, npr.: kolikšna naj bo sila vpenjanja, masa obdelovanca, ali naročnik morda potrebuje varnostni vklop itd.. Nazadnje naj svoje zahteve tudi podpiše. To je še posebej pomembno zato, ker je od zahet odvisno tudi število ventilov, kar pa seveda močno vpliva na **ceno**.

2. Določanje korakov in delovnega cikla:

Delovni valj poimenujemo 1A1. Predpostavimo dva potna ventila 1S1 in 1S2. Skrajšani zapis delovnega cikla:




Zapišemo **vzroke** za posamezne mejne točke (kaj se zgodi, ko se odločili za to točko):


Točka Vzrok Opomba

- | | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 1 | Vklop stikala 1S1 | Vklop bistab. ventila |
| 2 | Konec izvleka 1A1 | Vpenjanje |
| 3 | Vklop stikala 1S2 | Vračilo bistab. ventila |
| 4 | Konec uvleka 1A1 | Izpenjanje |

3. **Diagram pot-korak** s komentarji:



4. **Pnevmatično vezje:**



Možnih je seveda več rešitev. Primer rešitve, ki upošteva varnostni vklop z dvema tipkama:


Delovni valj 1A je izvajalni element ([5. nivo](#)).

Večina pnevmatskih shem je tako preprostih, da 4. nivo ni potreben. Ker tudi oskrbe z energijo stisnjenega zraka ni treba podrobneje risati, nam v takih primerih preostanejo [samo še trije nivoji](#):


DELOVNI ELEMENTI



OBDELAVA SIGNALOV



DAJALNIKI SIGNALOV




NO Ang. [normally opened](#). Pri električnih kontaktih je to oznaka za [delovno stikalo](#). Pri pnevmatiki pa NO označuje:

- potni ventil, ki je v osnovnem stanju [zaprt](#)
- pnevmatični enosmerni valj, ki je v osnovnem položaju [uvlečen](#)


Glej Kontakt, Stikalo, Potni ventil - funkcije, Enosmerni delovni valj.

Negacija Nikalnica. V zvezi z logičnimi operacijami: **NE** logična funkcija. Prim. Logična funkcija, Disjunkcija, Konjunkcija.

Neposredno krmiljenje aktuatorjev Najbolj preprost način krmiljenja enosmernih ali dvo-smernih cilindrov. Cilinder aktiviramo direktno z ročnim ali mehaničnim vklopom potnih ventilov, brez kakršnegakoli dodatnega vmesnega vklapljanja in brez katerihkoli dodatnih ventilov, npr.:



Neposredno krmiljenje pri elektropnevmatiki:



Sin. Direktno krmiljenje aktuatorjev.

Nepovratni ventil Glej Zaporni ventili.

Nivoi v pnevmatičnih shemah Štejemo jih od spodaj navzgor:

5. nivo: DELOVNI ELEMENTI
(cilindri, motorji itd.)


4. nivo: ELEMENTI ZA IZVRŠITEV UKAZOV
(delovni potni ventili, dušilni elementi)

3. nivo: OBDELAVA SIGNALOV
(zaporni, tokovni ventili ipd.)

2. nivo: DAJALNIKI SIGNALOV
(potni ventili, tipke, končna stikala)

1. nivo: OSKRBA Z ENERGIJO
(kompresorji, pripravna grupa, sušilniki itd.)

Primer nivojsko urejene pnevmatične sheme:




Uporabljamo redko mineralno olje viskoznosti 2 - 5°E, ki se razprši [po principu Venturijeve cevi](#).

Stisnjeni zrak z delovnim tlakom se pretaka v smeri A-B, vmes se nahaja **zoženje 4**. Iz oljnega rezervoarčka teče olje skozi cevko 1, ki je povezana s kanalom 2 in nato preko kanala 3 vodi do zoženja 4. Ker se [na zoženju 4 delovni tlak zmanjša](#), se na tem mesto "posrka" olje iz oljnega rezervoarčka in ustvarja se **oljna megla**.

Običajno je naoljevalnik kombiniran v istem ohišju v pripravni grapi. Kadar pnevmatsko omrežje up. [za zaščito z barvnimi ali lakastimi premazi](#) (razprtšilniki), takrat stisnjenega zraka [ne naoljimo](#).

Simbol naoljevalnika:



Uporabljamo redko mineralno olje viskoznosti 2 - 5°E, ki se razprši [po principu Venturijeve cevi](#). Stisnjeni zrak z delovnim tlakom se pretaka v smeri A-B, vmes se nahaja **zoženje 4**. Iz oljnega rezervoarčka teče olje skozi cevko 1, ki je povezana s kanalom 2 in nato preko kanala 3 vodi do zoženja 4. Ker se [na zoženju 4 delovni tlak zmanjša](#), se na tem mesto "posrka" olje iz oljnega rezervoarčka in ustvarja se **oljna megla**.

Običajno je naoljevalnik kombiniran v istem ohišju v pripravni grapi. Kadar pnevmatsko omrežje up. [za zaščito z barvnimi ali lakastimi premazi](#) (razprtšilniki), takrat stisnjenega zraka [ne naoljimo](#).

Simbol naoljevalnika:

Vzdrževanje: gl. geslo Pnevmatika - vzdrževanje.

Nastavljeni dušilni ventil Glej Tokovni ventil.


NC - normally closed Pri električnih kontaktih je to oznaka za [mirovno stikalo](#). Pri pnevmatiki pa NC označuje:

- potni ventil, ki je v osnovnem stanju [zaprt](#)
- pnevmatični enosmerni valj, ki je v osnovnem položaju [uvlečen](#)


Glej Kontakt, Stikalo, Potni ventil - funkcije, Enosmerni delovni valj.

Negacija Nikalnica. V zvezi z logičnimi operacijami: **NE** logična funkcija. Prim. Logična funkcija, Disjunkcija, Konjunkcija.

Neposredno krmiljenje aktuatorjev Najbolj preprost način krmiljenja enosmernih ali dvo-smernih cilindrov. Cilinder aktiviramo direktno z ročnim ali mehaničnim vklopom potnih ventilov, brez kakršnegakoli dodatnega vmesnega vklapljanja in brez katerihkoli dodatnih ventilov, npr.:



Neposredno krmiljenje pri elektropnevmatiki:



Sin. Direktno krmiljenje aktuatorjev.

Nepovratni ventil Glej Zaporni ventili.

Nivoi v pnevmatičnih shemah Štejemo jih od spodaj navzgor:

5. nivo: DELOVNI ELEMENTI
(cilindri, motorji itd.)


4. nivo: ELEMENTI ZA IZVRŠITEV UKAZOV
(delovni potni ventili, dušilni elementi)

3. nivo: OBDELAVA SIGNALOV
(zaporni, tokovni ventili ipd.)

2. nivo: DAJALNIKI SIGNALOV
(potni ventili, tipke, končna stikala)

1. nivo: OSKRBA Z ENERGIJO
(kompresorji, pripravna grupa, sušilniki itd.)

Primer nivojsko urejene pnevmatične sheme:



Obstajajo različni principi delovanja oljnih izločevalnikov. Običajno imajo veliko prostornino, da v trenutku zmanjšajo hitrost zraka. V notranjosti imajo **ovire** (npr. spirale), na katere se olje oprijeva in nato odteče navzdol.

Pri manjših pnevmatičnih sistemih se olje izloča v običajnih filtrih - skupaj z vodo in prašnimi delci. Kadar imamo posebne zahteve glede čistosti zraka, uporabljamo filtrski vložek za zelo fino čistost (premeri po 5 - 10 µm).

Omejevalnik tlaka V pnevmatiki jih uporabljamo predvsem kot izpustne (varnostne) ventile.

Override Glej Potni ventil - načini aktiviranja.

Označevanje pnevmatičnih elementov Glej geslo [Pnevmatika - sheme, označevanje sestavin \(novejši sistem označevanja\)](#) ali [Pnevmatika - sheme, oštevilčeni elementi \(starejši sistem označevanja\)](#).

Pah Strojniško: gibajoči se strojni element, podoben batu, ki suva, potiska, udari, tlači oz. sunkovi to obremeniti. Npr. [pahniti](#) (suniti), [pahljaca](#) (kratko

Ferdinand Humski

paha, ustvarja veter), **zahap** itd. Pogosto je pa udarni del naprave, npr. stiskalnice (preše, štanice). Poganjam ga mehansko, električno (elektromotorji), pnevmatsko ali hidravlično (na batnicah valjev). Sin. pehalo, phalo, tolkalo, **potisni** (udarni) **nastavek**. Prim. dročnik.

PC - vzdrževanje Med redno vzdrževanje spada npr. redno **izpihanje notranjosti sistemskih enot**, najmanj na vsaki 2 leti. Za to potrebujemo kompresor ~ 1 kW, s 15 - 20 L tlačno posodo, regulatorjem tlaka in s pištolo za izpihanje. Izpihanje nastavimo na 2 bar (prevelik tlak lahko povzroči poškodbe na ventilatorčku).


Pedal Nožno stikalo, nogalnik, stopalka. Izraz izvira iz nemščine in angleščine.

Peskanje Tehnološki postopek odrezavanja, pri katerem pištola za peskanje izstreljuje **sop brusnih zrnec**, ki udarajo na površino z veliko hitrostjo. Zaradi velike hitrosti brusna zrnca razbijajo in odstranjujejo nečistoče na površini.


Brusna zrnca (abrazivni material) so lahko iz kremljčevega peska, elektrokorunda, bakrove žlindre, jeklenih kroglic, sode itd., pištola za peskanje pa praviloma deluje na stisnjeno zrak. Zrak dovajamo pod tlakom 3 - 10 bar, hitrosti ob izteku iz šobe pa znašajo 300-800 m/s.

S peskanjem odstranimo kovinske okside (rjo) in nečistoče, istočasno pa lahko **povečamo** ali **zmanjšamo hrapavost** površine, da pripravimo osnovno za nanašanje zaščitnih sredstev, lužil ali galvanskih prevlek. Hrapavost površine po obdelavi je odvisna od materialov, ki jih uporabimo za peskanje.

Peskamo lahko kovinske materiale (npr. notranje peskanje bojerjev), les, opeko, kamen, steklo in drugo. Vrste naprav za peskanje: peskalni sistemi, mobilni peskalni stroji, peskalni roboti, peskalne komore in peskalne kabine. Posebnost je čiščenje in obdelava površin s suhim ledom.



Podobna izvedba je pošvnosedžni ventil;



Malo drugačna izvedba pipe pa je krogelnih ventil (glej posebno geslo).

Pištola pnevmatska tlačna Namen: za iztiskovanje tesnilnih mas, leplih past, fugirnih kitov ipd.. Pri nakupu je pomembno vedeti, da **cenene pištole** ne nudijo profesionalne uporabe:

- nimajo **regulacije tlaka** in zato ne moremo nastavljati hitrosti iztiskavanja
- nimajo **odzračevanja** - zato masa izhaja naknadno, tudi potem, ko spustimo tipko ...



Pištola za izpihanje Pnevmska naprava za čiščenje, odstranjevanje vlage ipd.:



Poraba zraka pri pištoli za izpihanje je odvisna tako od premera šobe (običajno med 0,5 do 3,0 mm) kot tudi od tlaka stisnjenega zraka (običajno od 2 do 8 bar) in znaša 8 do 800 l/min.

Plinška vzmet Glej Pnevmsko vzmetenje.

Plunžer Bat ali **drog**, ki je običajno **aksialno voden**. Ang. plunge: planiti naprej, pogrezniti se.

Pri **potnih ventilih**: pretični drog, ena od možnosti mehaničnega aktiviranja, glej geslo Potni ventil - načini aktiviranja.


Pri **hidravličnih cilindrih**: **batnica**, ki sama **deluje kot bat** (bat in batnica sta iz enega kosa).

Pri **tlačnem litiju**: bat, ki tlaci litino v kokilo.


Plunžer je tudi gumijasti čistilnik odtokov (ki s potegom ustvari vakuum). Sin. tolkač. Ang. plunger.

Pnevmatičen Kar je na pogon stisnjeni zrakom, npr. ~ cilinder, ~ dvigalo, ~ zavora.

Pnevmatična mišica Deluje podobno kot človeška mišica, ki se ob naprezanju razširi v prečni smeri in skrči po dolžini. Ko v pnevmatično mišico dovedemo stisnjeni zrak, se prav tako razširi v prečni smeri in skrči po dolžini:



Uporaba: ponavadi jih uporabljamo v parih. Pri tem druga pnevmatična mišica deluje v nasprotno smer kot prva. Tako lahko npr. ustvarimo nihanja, ne da bi za to potrebovali veliko prostora:



Pnevmatična vzmet → Pnevmsko vzmetenje.

Pnevmatična stopalka → Pnevmska stopalka.

Pnevmatične cevi Glej Cevi za pnevmatično omrežje.

Pnevmatične delovne komponente To so npr. delovni valji. Podrobnejše glej Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah.

Pnevmatične krmilne komponente To so npr. potni, tokovni itd. ventili. Podrobnejše glej Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah.

Pnevmatični aktuatorji - posebne izvedbe Razen vseh vrst pnevmatičnih cilindrov štejemo v to skupino še pnevmatične mišice, pnevmatsko vzmetenje in pnevmatične zasučne cilindre.

Pnevmatični akumulator tlaka Rezervoarček od 10 do 20 ml, ki se najpogosteje uporablja kot sestavni del pnevmatičnega časovnega člena.




Pnevmatični cevni priključki Osnovni način povezovanja pnevmatičnih naprav je povezovanje s **cevnimi navoji**. Pnevmatične naprave praviloma že vsebujejo notranji cevni navoj, običajno 1/4" (premer zunanjega navoja pa znaša 13,12 mm, podrobnosti glej pod gesлом Whitworthov navoj):



Priklučki so lahko izdelani:

- na obeh straneh s cevnim navojem (npr. pri povezovanju kompresorja s fiksno kovinsko cevjo)
- samo z ene strani s cevnim navojem (pri povezovanju neke naprave s plastično cevjo) ali
- brez cevnega navoja (kadar povezujemo gibke plastične cevi med seboj)

Spodnja risba nam prikazuje priključke, ki imajo z leve strani cevni navoj, na desni strani pa različne priključke za gibke plastične cevi:



1 zelo hitri spoj oziroma **hitrovtični priključek** - plastično cev enostavno potisnemo v priključek, ang. push to connect, način delovanja opisuje geslo Hitrovtični priključek

2 hitri spoj z dodatkom - plastično cev potisnemo preko zarobljenega (izbočenega) dela priključka (prim. Robljenje); položaj cevi fiksiramo s pritridilno **matico** ali z **objemko**

3 kompresijska priključka za plastično ali kovinsko cev, z notranjo (a) ali z zunanjim (b) matico

4 hitra spojka, glej istoimensko geslo

5 ravni cevni priključek je prikazan na spodnji sliki; nanj se enostavno potisne gibka cev; ob-



Najpogosteje uporabljamo peskanje za predpripravo površin pred nadaljnjo obdelavo pred varjenjem, barvanjem itd.. Pogosto pa ga uporabljajo tudi zobozdravniki za čiščenje poškodovanih zob:

Pri **potnih ventilih**: pretični drog, ena od možnosti mehaničnega aktiviranja, glej geslo Potni ventil - načini aktiviranja.

Pri **hidravličnih cilindrih**: **batnica**, ki sama **deluje kot bat** (bat in batnica sta iz enega kosa).

Pri **tlačnem litiju**: bat, ki tlaci litino v kokilo.


Plunžer je tudi gumijasti čistilnik odtokov (ki s potegom ustvari vakuum). Sin. tolkač. Ang. plunger.

Pnevmatičen Kar je na pogon stisnjeni zrakom, npr. ~ cilinder, ~ dvigalo, ~ zavora.


Pnevmatična mišica Deluje podobno kot človeška mišica, ki se ob naprezanju razširi v prečni smeri in skrči po dolžini. Ko v pnevmatično mišico dovedemo stisnjeni zrak, se prav tako razširi v prečni smeri in skrči po dolžini:

Pri tem druga pnevmatična mišica deluje v nasprotno smer kot prva. Tako lahko npr. ustvarimo nihanja, ne da bi za to potrebovali veliko prostora:

staja več variant - pri nekaterih so potrebne objemke, pri drugih ne; pri izvedenkah brez objemka je nataknjeno cev možno razstaviti od priključka le tako, da cev prerežemo



Obstajajo tudi drugačni priključki, npr.:



Zaradi hitrosti in enostavnosti uporabe prevladujejo **hitrostični priključki** in **hitre spojke**.


Pnevmatični cilindri Pnevmatične delovne komponente (valji), ki pretvarjajo energijo stisnjenega zraka v premočrtno gibanje batnice.

Ločimo dve vrsti gibanja:

- gib (hod) naprej oz. izvlek
- gib nazaj, povratni gib oz. uvlek

Delovni gib je gib, ki prenaša neko delo na okoli, povzroči pa ga stisnjeni zrak (ne pa vzmet).

Spolna risba pnevm. valja in sestavni deli:



Angleško: izvlek - extend, uvlek - return

Porabo zraka za posamezen pnevmatični cilinder si lahko izračunamo sami glede na porabljen volumen stisnjenega zraka v enem delovnem gibu in ob predpostavki števila opravljenih gibov v minutni.

Glede na **SMER DELOVANJA** delimo cilindre na:
a) ENOSMERNE (SA-single acting): stisnjeni zrak opravlja **delovni gib samo v eni smeri**.

Lahko so v osnovnem položaju:

- uvlečni (NC - normally closed, spring return)
- izvlečni (NO - normally opened, spring extend)


Njihova hitrost znaša 30-500 mm/s, dolžina gibja 1 - 50 mm, sila pa 10 - 4.000 N. Zaradi vzmeti so primerni za krajše gibe (vpenjanje, izbijanje) in v primerih, ko hitrost ni pomembna. Največkrat uporabljamo batne, poznamo pa tudi membranske cilindre. Izračun sile na batnici - glej geslo Enosmerni delovni valj.

b) DVOSMERNE (DA-double acting): stisnjeni zrak opravlja **delovni gib v obeh smereh**, tako v smeri izvleka kot tudi v smeri uvleka (povratnega giba). Dvosmerni valji so le batni cilindri, hitrost 30 - 2.000 mm/s, dolžina gibja 1 - 2.000 mm in sila 10 - 48.000 N. Po standardu so izdelani do premera 50 mm in do dolžine 2.500 mm (pri večjih dožinah je treba kontrolirati uklon in upogib batnice). Izračun sile na batnici - glej geslo Dvosmerni valj.

Pri dvosmernem valju se srečamo s pojavom zračne blazine. Povzroča jo tlak iztekajočega zraka, ki se ob preklopu ventila ne utegne dovolj hitro izprazniti. Pojav je podoben kot pri ročni tlačilki za kolesne pnevmatične - tudi tedaj, ko pritiskamo v prazno, čutimo majhen upor.

Posledica pojava zračne blazine je manjša potisna sila in hitrost batnice. Pri enosmernem delovnem valju tega pojava ni, saj iztekajoč zrak izteka direktno v atmosfero.



V praksi vpliv zračne blazine delno zmanjšamo z uporabo hitroodzračevnega ventila.



Dušilni ventil omogoča uporabo akumulatorja tlaka z manjšimi dimenzijami, enosmerni ventil pa po prenehanju napajanja zagotavlja hiter padec tlaka v akumulatorju tlaka.

Pnevmatični časovni člen nikoli ne vežemo direktno na delovni valj, saj bi se v tem primeru delovni valj izvlačil zelo počasi in s tresenjem. Zakasnitev delovne komponente nastavimo tako, da pnevmatični časovni člen povežemo s potnim ventiliom.


Ventil z zakasnjenim aktiviranjem:




Δt je čas, potreben za nadzorovan polnjenje rezervoarčka (Δt lahko spremenimo s spremnjajem nastavitev nastavljivega dušilnega ventila). V odvisnosti od izvedbe ventila znaša zakasnitev čas od 0 do 30 s.

Po prenehanju signala na 12 pa zaradi praznjenja rezervoarčka ponovno pride do zakasnitve. Te zakasnitve pa ne moremo nadzorovati.




Zakasnitev aktiviranja lahko pomeni tudi zakasnitev prekinitev oskrbe s stisnjениm zrakom:





Pnevmatični člen za zakasnitev izklopa:



Ventil z zakasnjenim izklopopom aktiviranja:



Časovni ventil za skrajšanje signalov:



Pnevmatični motorji Pnevmatične delovne komponente, ki pretvarjajo energijo stisnjenega zraka v mehansko vrtilno energijo. Poznamo več izvedb:


- **Radialni batni motor**, ki deluje obratno kot sklop enostopenjsko in na isto gred povezanih batnih kompresorjev.

- **Aksialni batni motor**, ki gibanje dveh cilindrov preko obletevke spreminja v vrtilno gibanje. Batni motorji dosegajo 5.000 min^{-1} vrtilne hitrosti in 1,5 do 19 kW moči.

- **Krilni motor** deluje obratno kot krilni kompresor. Vrtilne hitrosti rotorja: $3.000 - 8.500 \text{ min}^{-1}$. Obstajajo izvedbe za desno in levo stran vrtenja z regulacijo moči od 0,1 do 17 kW.

- **Zobniški motor**: stisnjen zrak deluje na boke dveh zobnikov v oprijemu, kar povzroča vrtenje. Dosegajo visoke moči (do 44 kW), vrtilni moment je konstanten. Up.: za pogon rudarskih strojev.



- **Turbinski motor** deluje obratno kot turbinski kompresor. Dosegajo zelo visoko vrtilno hitrost (do 500.000 min^{-1}) in majhne moči. Up.: za pogon zobozdravniških svedrov, pnevm. brusilk itd.



Motor za
enosmerni
tok
Prim. Pnevmatični zasučni cilindri, Turbina,
Hidromotor.

Motor za
dvosmerni
tok
Motor z nastavljaljivim
delovnim volumenom,
enosmerni tok

no znaša 8 - 10 mm:



Desni simbol je dvoprstno pnevmatično prijemoalo s trajnim magnetom na batu. Takšno prijemoalo praviloma vsebuje tudi brezdotično stikalo (reedovo) in električni vod s tremi žičkami (2 sta napanjanje, tretja pa je signal). V tem primeru je potrebeno narisati tudi električno shemo.

Prim. Prijemalo.

Pnevmatično vzmetenje Glej Pnevmatsko ~.
Pnevmatika

1. **Znanost**: fizikalni nauk o mehaničnih lastnostih zraka in drugih plinov. Gr. *pnevma*: dah, veter.

2. **Tehnika**, tehnička veda, ki se ukvarja z elementi, **napravami** in postroji, ki za opravljanje dela uporabljajo:

- **nadtlak**: stisnjen (komprimiran) plin (zrak)
- **podtlak** (vakuum)

Pnevmatika kot tehnična veda zajema načrtovanje, proizvodnjo, montažo in vzdrževanje teh naprav.

Pri električnih napravah ves čas nadziramo napetost in tok, pri pnevmatiki pa nadziramo drugi dve vhodni veličini: in **TLAK** in **PRETOK** zraka.

Razdelitev na osnovne funkcionalne skupine → Pnevmatika - osnovne naprave in elementi.

3. Plašč in zračnica na kolesu vozila.

Pnevmatski: ki zadeva pnevmatiko kot znanstveno panogo, npr. ~ zakoni. **Pnevmatičen**: na pogon s stisnjениm zrakom (plinom).

Pnevmatika - načrtovanje omrežja Uporablja se predvsem naslednje metode dela:


- **intuitivne metode** temeljijo na podzavestnem sklepanju, brez utemeljitve in zahtevajo dobro poznавanje elementov pnevmatike
- **izkustvene metode** so **pravila**, ki nas postopoma vodijo od zasnove do realizacije vezja
- **matematične metode** pa so v opuščanju

Najpogosteje se uporabljajo izkustvene metode. Podrobnejši opis in primer je opisan pod gesлом Načrtovanje pnevmatskih krmilij.

Pnevmatika - nivoji Glej geslo Nivoji v pnevmatičnih shemah.

Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah Če želimo spoznati pnevmatske sisteme, moramo najprej narediti **strjeni pregled** preko vseh naprav, ki jih imenujemo tudi enote, komponente, delovni ali krmilni členi, gradniki, sestavine, elementi itd.

Primer pnevmatskega omrežja:




Konec batnice dvosmernega cilindra je na določeni dolžini **ozobljen**. Pri gibanju bata nato batnica poganja zobnik in tako dobimo **iz premičnega krožnega gibanja**.

Glede na smer gibanja bata se lahko zobnik suče v eno ali drugo smer. Kot zasuka je odvisen od izvedbe: od 45 do 720° . Območje zasuka lahko tudi nastavimo. Vrtilni moment je odvisen od **tlaka**, **ploščine bata** in od **prestavnega razmerja**.

Uporaba: za obraćanje obdelovancev, za upogibanje, za regulacijo klimatskih naprav, odpiranje vrat na avtobusih, vlakih itd. Sin. pnevmatični zasučni motor, zasučni cilinder, zasučni delovni valj. Prim. Pnevmatični motorji.

Pnevmatično hidravlični valj Valj, ki pretvarja pnevmatično energijo v hidravlično. Prim. Pretvornik tlaka.

Pnevmatično prijemoalo Dvosmerni valj, ki pomik batnice spreminja v krožno gibanje ročice okrog tečaja. S tem je omogočeno prijemanje:




Pomen linij (črt):

- polna linija pomeni delovni vod
- črtkana linija je krmilni vod
- s črto-piko pa je označena linija, ki povezuje več pnevmatičnih elementov v eden sklop

Velikost symbolov ni določena, so pa določena razmerja glede na osnovno dimenzijo l, ki običaj-

Simbol:



Pnevmatske naprave **PO SKUPINAH**:

1. NAPRAVE, KI STISNEJO IN SHRANJUJEJO ZRAK:

ZRAK: kompresorji (ki ustvarijo primarni tlak) in tlačne posode (rezervoarji - shranjevalniki stisnjene zraka).

2. NAPRAVE ZA PRIPRAVO ZRAKA:

pripravna grupa (filter + regulator tlaka + naoljevalnik), sūšilniki, mehanski/avtomatski izločevalniki vlage, zbiralniki kondenzata, naprave proti zmrzovanju kondenzata, oljni izločevalniki ipd.

Njihova naloga je, da **pripravijo zrak** (izločijo delce in vlago, naoljijo) in ustvarijo konstanten **delovni tlak**, ki je potreben na posameznem delovnem mestu (v večini primerov **6 bar**, zelo redko pod **4 bar** ali nad **10 bar**). S pripravo zraka preprečimo prekomerno obrabo pnevmatičnih komponent, način priprave zraka pa je odvisen tudi od uporabe (npr: zrak v zobotehniki se pripravlja drugače kot za industrijo).

3. ENOTE ZA TRANSPORT IN MERJENJE stisnjene zraka:

- **cevi** za pnevmatično omrežje (delovni in krmilni vodi, fiksni in gibljivi cevovodi), **zbiralni ki kondenzata** (izločevalniki vlage) in
- **pnevmatični cevni priključki**: cevne spojke, razvodi, razdelilniki, spojni elementi, **hitre spojke**... kolena, reducirni nastavki itd.
- **merilne naprave**: merjenje tlaka (manometri), pretoka zraka - glej Venturijeva cev

4. ENOTE ZA NADZOR IN KRMILJENJE stisnjene zraka:

- a) Krmilniki **poti** (potni ventilji).
- b) Nadzor **pretoka**: tokovni (nepovratni, enosmerni, protipovratni), **zaporni** in **zapirni ventili**, dušilna mesta (pipe, zasuni), varnostni, izpustni in omejevalni ventili.
- c) Nadzor **tlaka**: indikatorji (pokazatelji) tlaka, regulatorji tlaka, tlačni ventili (varnostni, izpustni, omejevalni).

Sin. **pnevmatične krmilne komponente**.

5. NAPRAVE, ki jih stisnjen ZRAK POGANJA:

To so pnevmatične **delovne komponente**, porabniki zraka, ki spremiščajo energijo stisnjene zrake v mehansko energijo. Imenujemo jih **aktuatorji** ali **sekundarni** prevrniki energije in jih delimo glede na vrste gibanja:

- za **premočrtna gibanja** (naprej-nazaj): **pnev-**

matični cilindri oz. delovni valji (za preračun glej gesli Enosmerni delovni valj in dvosmerni delovni valj); posebne oblike so **valji s končnim dušenjem** (glej geslo Končno dušenje cilindrov), **brezbatnični valji**, **pnevmatične mišice** itd.

- za **krožna** (vrtljiva) **gibanja** (motorji): **pnevmatični motorji**
- za **nihajna gibanja** (zasuči): **pnevmatični zašučni cilindri**, **pnevmatična prijemala**

Naprave v peti skupini izvajajo neka opravila in jih glede na uporabo razdelimo po skupinah:

PIŠTOLE za privijanje vijakov, za kovice, za izpihanje, naoljevanje, peskanje, pihanje, sušenje, airbrush, pištola za brizgalno ali prašno lakanje, za vezanje pločevine, za silikon, za boile izdelovanje klobas) itd..

Pnevmatične VULKANIZERSKE naprave: montirke, dvigala itd.

Pnevmatična ORODJA in PRIPOMOČKI: primeži, račne, vrtljni stroji, kladiva (vrtlna itd.), zračni transport, žebjalniki (zabijalni aparati), spenjalniki, pnevmatične vodne žage, vzdvodne in zarezne škarje, ekscentrični brusilniki, polirke, superfiniš, čiščenje, polnjenje pnevmatik, mazalke, zapirala za vrata, preše, igličar (za odstranjevanje rje) itd..

INDUSTRIJSKA pnevmatika: pnevmatična prijemala (dvo-, triprstna), sesalna prijemala, naprave za sortiranje, pakiranje, napihovanje plastike itd.

POSEBNE pnevmatične NAPRAVE: zračno vzmetenje, odpiranje vrat (vhodnih, na avtobusih, vlakih), centralno zaklepanje s podtlakom, zavore tovornjakov, prehrambena - procesna - kemijska - zdravstvena - zobozdravstvena industrija itd.


PRETVORNIKI TLAKA, tudi v drugo obliko energije, npr. pnevmatično hidravlični valji ipd.

PNEVMATIČNE VZMETI, glej geslo Pnevmatsko vzmetenje

Naprave, ki izkoriščajo **ENERGIJO PODTLAKA**: **sesalna prijemala** itd.

Vedeti moramo, **pri katerem tlaku** naprava pravilno deluje. **Osnovni podatek je poraba zraka pri tem tlaku**. Efektivna zmogljivost kompresorja mora biti večja od vsote porab zraka pri vseh uporabnikih, ki delujejo hkrati.

Pnevmatsko omrežje delimo na **ENERGETSKI (močnosti)** in **INFORMACIJSKI (krmilni)** del:



Pnevmatika - prednosti in pomanjkljivosti

PREDNOSTI

1. Stisnen zrak **VSEBUJE MEHANSKO ENERGIJO** in zato on **DIREKTNO POGANJA** naprave, na katere je priključen. Pri tem lahko ustvarja tako **krožno** kot tudi **premočrtno** gibanje.

Pri pnevmatičnih napravah lahko **premočrtno gibanje** (npr. naprej - nazaj) **dosežemo** takoj, **DIREKTNO**. Obenam ima pnevmatika prednost v primerih, ko je potrebno **na majhnem** razpoložljivem **prostoru spremeniti smer gibanja**.

Pri **ELEKTRIKI** pa ni tako. Ko jo dovedemo do neke naprave, jo je treba **NAJPREJ SPREMEMITI V MEHANSKO ENERGIJO** - za to pretvorimo pa potrebujemo elektromotorje ipd.

Elektromotorji praviloma **proizvajajo krožno gibanje**, ki ga je pogosto potrebno **spremeniti v premočrtno** (npr. vbodna žaga), včasih v oscili-

rajoče gibanje ipd. Za to potrebujemo pretvornike (vzvodovje, ekscentri itd.), ki **porabljajo energijo**, obenem pa so **izpostavljeni obrabi**.

2. Pnevmatične naprave se zelo **malo obrabijo, redko se kvarijo** in imajo **dolgi rok trajanja**. So **robustne** in **zanesljive** ter so **neobčutljive** na magnetna ali električna polja. Omogočajo tudi **brezstopenjsko nastavitev hitrosti** in **sile**. Mnoge pnevmatične naprave so tudi **lažje** od električnih, avtomatizacija pa je **cenena**.

Pri pnevmatičnih napravah sploh **ne moremo govoriti o motorjih**, ki so **pregoreli zaradi preobremenitve!** V najhujšem primeru se naprava ustavi, ne da bi se ob tem pokvarila!

3. Velika prednost pnevmatičnih naprap je uporaba v primerih, ko je potrebna **velika moč pri majhnih vrtilnih hitrostih** - v takih primerih imajo boljše lastnosti kakor električne naprave.

4. Velika prednost pnevmatike je **VARHOST**, saj ni nevarnosti za nastanek električnega udara, eksplozije ali požara, tudi pri preobremenitvi. Zato se priporoča uporaba tudi v rudnikih, predelavah lesa, lakirnicah (kjer je tveganje večje). **Prisotnost vode** je lahko vir nevarnosti pri električnih napravah (npr. pri avtokaroserijskih opravilih - mokro brušenje ipd.), pri pnevmatičnih napravah pa prisotnost vode ni nevarna.

5. Prednosti v primerjavi s hidravliko :

- zrak za pogon naprap lahko **jemljejo iz ozračja** brez omejitev
- stisnjen zrak lahko **transportiramo na večje razdalje** (izgube ~0,4 bar/100m)
- stisnjen zrak **lahko shranjujemo** v tlačnih posodah in ga nato poljubno prenašamo; na 1 dm³ prostornine lahko akumuliramo energijo 850 J pri nadtlaku 5 bar in temperaturi 20°C
- **temperatura**: če stisnjen zrak ne vsebuje vlage, sistem zanesljivo deluje **od -60 do +200°C**

6. Pomembna prednost pnevmatike je tudi to, da je stisnjen zrak lahko tudi **blažilni element**, kar je lahko v določenih primerih uporabe lahko zelo pomembno, npr. pri kovaških kladivih (kjer ni dovoljeno povsem določeno, togo gibanje).

POMANJKLJIVOSTI

1. **Draga priprava zraka**: zrak mora biti filtriran in brez vlage. Zlasti pri težjih pogojih obratovanja je potrebno **še naoljevanje**. Oljna meglja pri odzračevanju je **ekološko sporna**.

2. **Stisljivost zraka** ima svoje slabosti: neenakomerne hitrosti batnice pri spreminjači obremenitvi, problematični so počasni gibi batnic.

3. **Glasnost**: šumenje zaradi odzračevanja.


4. V primerjavi s **hidravliko** imajo delovne komponente **velike dimenzijs** zaradi omejitev delovnega tlaka na 6 - 10 bar. To pa vpliva tudi na gospodarnost - zaradi večjih dimenzijs so lahko tudi **cene cilindrov višje**.

5. Občutljivost na **nizke temperature**, če zrak vsebuje prevelike količine vlage.

Obstajajo področja uporabe, na katerih so pnevmatične naprave **izpodriline vse ostale možnosti**, npr.: razprševanje barv, peskanje, vulkanizorstvo, nastavitev vrtilnega momenta, servozavore pri avtomobilu itd..

Pnevmatika - sheme, oštevilčeni elementi

0. skupina za oskrbo z energijo
1. 2. skupina krmilja, ki pripada posameznu delovnemu elementu - cilindru delovni elementi (1.0, 2.0, ...)
- 0.1 glavni krmilni ventil delovnega elementa-cilindra (1.1, 2.1, ...)
2. 4 elementi, ki vplivajo na gibanje posameznega delovnega elementa - skupine **naprej**, na aktivirana stanja (1.2, 2.4 ...)
3. 5 elementi, ki vplivajo na gibanje posameznega delovnega elementa - skupine **nazaj**, na vračanje v osnovno stanje (1.3, 2.3 ...)
01. 02 elementi, ki so med delovnimi elementi in glavnim krmilnim ventilom, za **prilagoditev signalov** (1.01, 1.02 ...), npr. izmenični nepovratni ventil itd.

**Pnevmatika - sheme, označevanje sestavin**

Pri zahtevnejših in obsežnejših krmiljih je bolje, da sestavine na krmilnih shemah sistematično pojmenujemo s črkami in številkami.

Zakaj je poimenovanje sploh potrebno:

- a) Da identificiramo posamezne pnevmatične ali električne **NAPRAVE** na krmilnih shemah, npr. delovne valje, potne ventile, stikala ...
- b) Da so jasno razvidne posamezne **POVEZAVE** na **pnevmatičnih** krmilnih shemah. Konkreten primer je posredni način risanja mehanskih končnih stikal: **položaj senzorja** mehanskega končnega stikala pojmenujemo in povežemo s "kolenom", ki ima enako ime.

- c) Da so jasno razvidne posamezne **POVEZAVE** na **električnih** krmilnih shemah. Konkreten primer je risanje relaja: tuljavico releja pojmenujemo z enakim imenom kot kontakte releja.

- d) Da **prevornike signalov**, pravilno **POVEŽEMO** med pnevmatično in električno krmilno shemo. Če je prevornik signala **sestavni del neke naprave**, ga posebej pojmenujemo in nato z enakim imenom označimo isti prevornik še na električni shemi. Primer: posebej pojmenujemo elektromagnetični ventil (sestavni del potnega ventila) na pnevmatični shemi in nato z enakim imenom še na električni shemi.

- Na obeh shemah enako pojmenujemo tudi **celotno napravo**, npr. brezdotični senzor: na pnevmatični shemi je pomemben **položaj**, na električni shemi pa je pomembna **izvedba stikala**.

Pri **konstruiranju shem** je najlažje iskati po **abecednem redu imen** pnevmatičnih **naprav**:

- aktuatorji (delovni valji itd.)
- brezdotični signalniki **B**
- cilindri (delovni) **A**
- črpalki **P**
- delovni potni ventili **V**, dvotlačni ventili **V**
- delovni valji **A**
- dušilni ventili **V**
- dvotlačni ventili **V**
- enosmerni ventili **V**
- elektronski brezdotični signalnik **B**
- elektromagnet **Y**
- indikatorske naprave (lučke) **H**
- izmenični nepovratni ventili **V**
- kompresorji **P**
- končna stikala **S**
- kontaktor **K**
- mejna stikala **S**
- navitje EM ventila **Y**
- ostale sestavine **Z**
- pogonski motorji **M**
- položaj senzorja **S**
- potni ventili: krmilni **S** in delovni **V**
- reedov kontakt **B**
- rele **K**
- ročno aktivirana tipka, stikalo vhodne naprave **S**
- senzorji **B, S**
- solenoid (elektromagnet, tuljavica ventilov) **Y**
- stikala (npr. električna) **S**
- tlačno stikalo **B**
- tuljavice ventilov (navitje EM ventila) **Y**
- valji (delovni) **A**
- ventili **V** (dvotlačni, izmenični nepovratni, zaporni, dušilni, zapirni itd.)
- zapirni in zaporni ventili **V**

Abecedni red oznak - za prepoznavanje shem:

- A - aktuatorji (delovni valji itd.)

- B - senzorji, reedov kontakt, elektronski brezdotični signalnik, tlačno stikalo
- H - indikatorske naprave (lučke)
- K - rele, kontaktor
- M - pogonski motorji
- P - črpalki, kompresorji
- S - končna stikala, potni ventili, senzorji, položaj, mejna stikala, ročno aktivirana tipka, stikalo (vhodne naprave)
- V - ventili: delovni potni ventili, zaporni ventili (dvotlačni, izmenični nepovratni, krmiljeni nepovratni ...), zapirni ventili, tokovni ventili, (dušilni, enosmerni nastavljeni dušilni) ipd.
- Y - tuljavice - navitja EM ventilov, solenoid
- Z - ostale sestavine

SKUPNA OZNAKA je sestavljena iz 4 znakov:


Št1-Št2OznŠt3 npr.: 1-1B2, 1S3, 3V1 itd.

Št1 - številka naprave (npr. proizvodne enote, linije ipd.), enostavnejša krmilja je nimajo

Št2 - številka krmilja (vsi elementi, ki imajo kakršenkoli medsebojni vpliv)
Ozn - oznaka pnevmatične naprave (npr. A, S V, glej zgoraj)

Št3 - zaporedna številka naprave (če jih je več)

Primer označevanja pnevmatičnih naprav:



Pnevmatika - vzdrževanje Redno vzdrževanje lahko razdelimo po skupinah:

NAPRAVE, KI STISNEJO IN SHRANUJEJO ZRAK: čiščenje in ravnanje po navodilih za uporabnika ter v delavnškem priročniku.**ENOTE ZA PRIPRAVO ZRAKA**:**Vzdrževanje filtra:**

- potrebna je redna **kontrola nivoja** kondenzata in **pravocasni izpust kondenzata**, sicer stisnjeni zrak potegne kondenzat za seboj v sistem; posebej pozorni smo **pozimi**, ker lahko kondenzat zmrzne, raztezanje ledu pa lahko poškoduje filter
- **filtrski vložek** je potreben občasno zamenjati v odvisnost od časa uporabe in od zahtevane stopnje čistosti zraka
- plastično posodo za filter (kozarec) in kanale je potreben občasno **očistiti** (izpihati), vendar jih nikoli ne peremo s trikloretilenom

Vzdrževanje regulatorja tlaka:

Občasno primerjamo nastavljeni delovni tlak s **kontrolnim manometrom**.

Vzdrževanje naoljevalnika:

Pozorni moramo biti na to, da dolivamo vedno **olje s pravilno viskoznostjo**. Občasno **očistimo** kozarec in izpihamo kanale.

ENOTE ZA TRANSPORT, MERJENJE IN NADZOR STISNJENEGA ZRAKA

Pregled (kontrola) **tesnosti** v sistemu. S kontrolnim manometrom občasno preverimo pravilnost delovanja merilnih naprav.

KRMILJA IN KRMILNIKI: ravnanje po navodilih za uporabnika ter v delavnškem priročniku.


NAPRAVE, KI JIH STISNEN ZRAK POGANJA: preverjanje tesnosti, občasno mazanje in ravnanje po navodilih za uporabnika.

Pnevmatska stopalka Potni ventil, ki se aktivira z nogo. Klasične izvedenke so:

- 2/2 za enosmerne delovne valje (ko stopalko razbremenimo, ostane delovni valj v zadnji legi,

odzračevanje pa se izvrši z dodatnim ventilom)

• 5/2 za dvosmerne delovne valje



Sin. pnevmatični pedal.


Pnevmatki Kar zadeva pnevmatiko kot panogo, npr. ~ i zakoni.

Pnevmatko vzmetenje Vzmetenje z uporabo pnevmatične (zračne, plinske) vzmeti. Simbol za pnevmatično vzmet z enim, dvema ali tremi mehovi izgleda tako:




Uporaba: pnevmatsko vzmetenje avtomobilski in drugi sedeži, avtodvigala, vzmetenje avtobusov, tovornjakov, priklopnikov, železniških vagonov itd. Poznamo tudi **aktivno pnevmatsko vzmetenje** (patent podjetja TAM Maribor), ki deluje tako:

- senzor nazna prevelike vibracije (prevelik nagib vozila) in pošlje signal krmilniku
- krmilnik predela prejete informacije in pošlje signal na potni ventil
- potni ventil se aktivira in spremeni tlak v zračni vzmeti



Princip aktivnega zračnega vzmetenja v železniškem vagonu prikazuje spodnja risba:



Prim. Hidropnevmatsko vzmetenje.

Položajni plan Glej Tehnološka shema.

Poraba zraka Osnovni podatki posameznih porabnikov zraka je **poraba zraka pri podanem tlaku**. Zmogljivost kompresorja mora biti večja od vsote porab zraka pri vseh porabnikih, ki delujejo hkrati. Prim. Zmogljivost, Kompressor.

Poraba zraka pri enosmerinem delovnem valju:

$$Q = n \cdot V \quad [\text{L/min}]$$

Poraba zraka pri dvosmerinem delovnem valju:

$$Q = 2 \cdot n \cdot V \quad [\text{L/min}]$$

V ... volumen valja [L/gib]

n ... frekvenca gibanja [gib/min]


Iz zgornjih dveh enačb se izračuna približna poraba zraka (ki je večja od realne porabe) pri katerekoli nazivnem tlaku. Takšen izračun nam koristi le za približno določanje kompresorja.

Posredno aktiviranje potnih ventilov Glej Potni ventil - načini aktiviranja.

Posredno krmiljenje aktuatorjev V tem primeru aktuator ne aktiviramo direktno s potnim ventiliom - med krmilnim potnim ventiliom (stikalom) in aktuatorjem nahaja še kakšen element. Primeri:


1. **Cilindri z velikimi premeri** zahtevajo **velike**

zračne pretoke, ki jih lahko zagotavljajo **samo veliki ventili**. Veliki potni ventili pa zahtevajo tudi **velike sile** za vklapljanje. Če so te **sile prevelike za ročni vklop**, je potrebno **nacrtovati posredni vklop**. Pri tem načinu manjši krmilni ventil pošilja signal, ki zadošča le za vklop delovnega (glavnega) ventila:




Zgornja leva risba (A) prikazuje posredno krmiljenje, pri katerem aktiviramo delovni potni ventil s tlakom, desna risba (B) pa kaže posredno krmiljenje, pri katerem aktiviramo delovni potni ventil z razbremenitvijo tlaka.

2. Spodnja risba pa prikazuje posredno krmiljenje z uporabo **enosmernega nastavljivega dušilnega ventila** (C) in z uporabo **bistabilnega potnega ventila** (D):



3. Posredno krmiljenje pri elektropnevmatiki - prisnemo tipko inelektrika aktivira potni ventil:



Sin. Indirektno krmiljenje aktuatorjev.

Pot-korak Glej geslo Diagram pot-korak.


Potni ventil Ventil, ki usmerja, odpira in krmili pretok zraka, **pnevmatično stikalo**. Sin. krmilnik poti. Za hidravliko glej Hidravlika - krmilniki poti. Zaradi bojše preglednosti so podrobnosti opisane pod naslednjimi gesli:

- Potni ventil - funkcije
- Potni ventil - načini aktiviranja
- Potni ventil - priključki
- Potni ventil - stanja

Glede na njihov položaj v pnevmatični vezavi potne ventile v osnovi delimo na:

a) Delovne ventile, ki napajajo delovne valje (aktuatorje), lahko imajo priključke z zelo velikimi premeri cevi in z velikimi pretoki zraka.

b) Krmilne ventile, ki krmijo druge potne ventile (delovne ali krmilne), so **dajalniki signalov**.



OSNOVNE TIPE potnih ventilov **SKRAJŠANO OZNAČUJEMO Z DVEMA ŠTEVILKAMA**, ki pomenujeta **število priključkov** in **število stanj** (preklopnih položajev) posameznega potnega ventila: 2/2, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3 itd. Kako beremo te oznake: dva skozi dva, tri skozi dva itd.

PRIMER: oznaka **3/2 potni ventil** pomeni potni ventil s tremi priključki in z dvema stanjem.

S STANDARDNIMI SIMBOLI prikazujemo le delovanje potnih ventilov, ne pa njihovo konstrukcijsko izvedbo. Dve osnovni konstrukcijski izvedbi potnih ventilov (sedežni in drnski ventili) pojasnjuje geslo Ventili - konstrukcijski principi. Simbol potnega ventila sestavlja:

1. Simbolika **PRIKLJUČKOV, STANJ** in **FUNKCIJ** potnega ventila.

2. Simbolika **NAČINOV AKTIVIRANJA** potnih ventilov. Aktivirati pomeni spremeniti stanje - preklopiti iz osnovnega v delovno stanje.

Prim. Ventili - konstrukcijski principi (sedežni in drnski ventili), zaporni, tokovni ventili, glušnik.

Potni ventil - aktiviranje Glej geslo Potni ventil - načini aktiviranja.

Potni ventil - funkcije Funkcije prikazujemo:

1. S **črtami in puščicami**. Črta ponazarja povezavo med dvema ventilskima priključkoma, puščica pa kaže smer pretoka stisnjenega zraka.

2. Z oznakami za **zaprt pretok** - vodoravna črtica na koncu kratke navpičnice.

T ZAPRT PRETOP ZRAKA SMER PRETOKA ZRAKA MED DVEMA PRIKLJUČKOMA

Razen **simbolično** (s puščicami, z zaprtim pretokom) lahko funkcije ventila pojasnimo tudi **številko** ali **z oznakami**: NC (normally closed - v osnovnem stanju zaprt), NO (normally opened - v osnovnem stanju odprt). To naredimo tako, da opisemo krmilne vode znotraj potnega ventila, npr.:


10 ali NC pomeni: v osnovnem stanju zaprt

12 ali NO pomeni: v osnovnem stanju odprt


14 : v osn. stanju odprt, povezan z izhodom 4

12 : v osn. stanju odprt, povezan z izhodom 2


2/2 potni ventil 3/2 potni ventil




3/2 potni ventil 4/2 potni ventil



5/2 potni ventil



3/3 potni ventil



5/3 potni ventil

Pri potnih ventilih, ki imajo 3 stanja, je pomembno

vedeti, kateri način aktiviranja je tisti, ki vrača potni ventil v osnovno (sredinsko) stanje - praviloma so to vzmeti.

Pojasnila o potnih ventilih lahko pišemo tudi v oklepajih, npr. 5/2 (14) itd.


Potni ventil - načini aktiviranja Simboliko **NAČINOV AKTIVIRANJA** potnih ventilov dodajamo na levo in desno stran sestavljenih stanj (kvadratkov ali pravokotnikov) potnega ventila:

- na **levo stran** narišemo način aktiviranja **iz osnovnega stanja v levo** aktivirano stanje
- na **desno stran** narišemo
 - pri 2 stanjih: način vračanja **v osnovno stanje**
 - pri 3 stanjih: način aktiviranja **iz osnovnega stanja v desno** aktivirano stanje

Za aktiviranje potnega ventila je vedno potreba **sila aktiviranja**, načini aktiviranja pa so različni.


Poznamo naslednje **NAČINE AKTIVIRANJA** potnih ventilov:

- **FIZIČNO** (ročno ali nožno) aktiviranje:




S pedalom pomeni z nogo - pnevmatska stopalka. Zaskočno praviloma pomeni s preklopno (menjalno, dvopolozajno) tipko.

Primeri fizičnega aktiviranja:




Opazimo, da lahko na desni strani potnega ventila izberemo tudi **možnost brez vračanja v osnovno stanje**.

- **MEHANIČNO** aktiviranje (preko mehanizmov):



Plunžerji včasih pravimo tudi **tipalo** ali **sedez**. Pri mehaničnem aktiviranju je osnovni položaj odvisen od položaja mehanizma (npr. paha).

Spodnja risba prikazuje, kako pri kolescu narišemo, da je začetni (izhodiščni) položaj aktiviran (levo) ali neaktiviran (desno) - pomembno predvsem **pri končnih stikalih**:




- **PNEVMATIČNO in ELEKTRIČNO** aktiviranje:



Naloga **pnevmatične vzmeti** je **vračanje v osnovno stanje**, ko na nasprotni strani ne deluje več nobena sila - deluje torej na enak način kot običajna vzmet, potni ventil **naredi monostabilen**. Pnevmatične vzmeti se uporabljajo predvsem v ventilskih otokih.

- **POSREDNO** aktiviranje ali **PREDKRMLJENJE**


potnih ventilov pomeni, da ima potni ventil v sebi vgrajeno [dodatno napravo, ki olajša aktiviranje](#). Ta naprava lahko deluje na nadtlak, podtlak, lahko tudi s pomočjo elektromagnetskega ventila:



Konstrukcijski [princip delovanja](#) električnega posrednega aktiviranja ventila je podrobno pojasnjeno pod geslom Elektromagnetski ventil. Najpogosteje se posredno aktiviranje uporablja v kombinaciji z električnim aktiviranjem - v tem primeru z elektriko premagujemo le [majhne sile](#), zato se poveča zanesljivost delovanja.

Smisel posrednega aktiviranja potnih ventilov je tudi [prilagodljivost](#) enakega potnega ventila na različne načine aktiviranja, kar [poceni izdelke](#).

Posredno aktiviranje potrebuje [oskrbo s stisnjениm zrakom](#). Tudi način oskrbe s stisnjениm zrakom lahko narišemo v shemi. Na spodnji risbi vidimo, da je oskrba lahko [integrirana](#) v potnem ventili (primer 1 in 3) ali pa je [zunanja](#) (poseben dovod stisnjene zrake, primer 2):



Pomen vseh treh zgornjih simbolov pa je enak: z elektromagnetom ali ročno sprožimo [posredno aktiviranje](#) z [nadtlakom](#). Pri tem je kot ročno preženje praviloma mišljeno aktiviranje [s tankim vijačem](#) ali [z inbus ključem](#). Orodje potisnemo v posebno odprtino, s tem mehansko potisnemo kotvo in aktiviramo potni ventil - npr. v primeru potrebe ali pri popravilu potnega ventila. Temu načinu dela pravimo [override](#) (prednostno ročno aktiviranje).

• [KOMBINIRANO](#) aktiviranje pomeni, da več različnih načinov aktiviranja povežemo z logičnimi funkcijami. Primer za vajo:



Z elektromagnetom **ALI** z nadtlakom, ki sproži posredno aktiviranje z nadtlakom

Z elektromagnetom, ki sproži (**IN**) posredno aktiviranje z nadtlakom (pnevmatični predkrmilnik)

Kombinirano aktiviranje se največ uporablja, kadar je vključeno posredno aktiviranje in override.

Potni ventil - priključki PRIKLJUČKE potnih ventilov štejemo vedno **samo na enem stanju** (kvadratku, pravokotniku). V osnovi jih delimo na:

a) [Delovne priključke](#), ki so označeni z eno številko (1, 2, 3, 4, 5) ali s črkami A, B, C, P, R in S. Povezujejo delovne vode, ki so na shemah označeni [s polnimi črtami](#). To so priključki za vhod v potni ventil, za izhod iz ventila in priključki za odzračevanje.

b) [Krmilne priključke](#), označene z dvema številkama (10, 12, 14) ali po starejšem standardu z eno črko: X, Y ali Z. Označujejo priključek krmilnega voda, katerega naloga je:

- * [znotraj potnega ventila](#) povezati dva delovna priključka; oznaka krmilnega priključka 12 v tem primeru pomeni, da bosta na potnem ventili povezana delovna priključka 1 in 2; oznaka 10 pomeni, da bo priključek 1 zaprt
- * [aktivirati](#) nekaj drugega, npr. zaporni ventil (dvolnačni, izmenični nepovratni ...) ipd.

Krmilni vodi so na shemah označeni [s črtkano črto](#) - - - - .


Kako štejemo število priključkov potnega ventila:

A. [Na simboli](#) potnega ventila jih štejemo **samo v osnovnem stanju**. Drugih stanj ne upoštevamo.

B. Če imamo v rokah [konkreten potni ventil](#), tedaj priključke štejemo SAMO NA DVEH STRANEH: na [izhodni](#) (zgornji) in na [tlačno - odzračevalni](#) (spodnji) strani. Morebitni ostali pnevmatični priključki (npr. na levi in desni strani pot-

nega ventila) pa se ne štejejo, ker so namenjeni za aktiviranje potnega ventila.

C. Na konkretnem potnem ventili včasih **niso vidni vsi priključki** potnega ventila, npr.: na nekaterih izpuste ni mogoče priključiti cevi. Simboli za izpust brez priključka in za izpust s priključkom se razlikujejo:




Pri potnem ventili se štejejo vsi izpusti, tako s priključkom kot tudi brez priključka.

Da bomo pravilno določili število priključkov potnega ventila, je najbolje pogledati oboje: simbol in tudi konkreten potni ventil.


Glede na položaj delimo priključke na:

- **IZHODNE**, ki potni ventil povezujejo z naslednjim pnevmatičnim elementom. Simbol potnega ventila na izhodni strani nikoli ne vsebuje funkcije za zaprt pretok zraka. Rišemo jih NA ZGORNJI STRANI simbola za potni ventil:



- **TLAČNO - ODZRAČEVALNE**: izvor zraka, odzračevanje (izpust), varnost (ki je tudi izpust) in NIČ VEČ. Rišemo jih NA SPODNJI STRANI simbola za potni ventil.

Če je le možno, naj bo **PRI POTNIH VENTILIH STALEN IZVOR** stisnjenega zraka **ZAGOTOV - LJEN**! To pomeni, da je spodnja desna vezava praviloma nedopustna, narobe:



Obe vezavi imata enako funkcijo. Ampak, čeprav je desna vezava cenejša, nam leva vezava omogoča lažje razumevanje delovanja in učinkovitejše vzdrževanje (popravilo) sistema. Za to pravilo pa obstaja tudi [izjema](#) - glej geslo Kaskadna metoda.


Priklučke označujemo po dveh standardih:

PRIKLJUČEK	ISO 1219	ISO 5599
IZHOD IZ VENTILA - delovni priključek	A,B,C	2,4
VHOD - izvor zraka	P	1
ODZRAČEVANJE - glušniki	R,S	3,5
KRMILJENJE	Z,X,Y	10,12,14

P - pressure (tlak), R - relief (izpust), S - safety (varnost). Izvor stisnjenega zraka rišemo:

- [na levi](#) strani, če imamo [dva priključka](#)
- [na sredini](#), če so priključki [trije](#)

Primer oznake po starem in novejšem standardu:




Za vsak priključek želimo vedeti:

- vsebuje delovni tlak ali ne?
- kakšna je njegova vloga?
- Priklučke vršimo samo na kvadratki osnovnega stanja. Označujemo jih:
- s krogcem, če prikazujemo le potni ventil,
- na pnevmatski shemi: s povezavo na delovni ali


krmilni vod.

Priklučki na pnevmatskih shemah pogosto niso označeni. Standardna razporeditev priključkov:



Nekateri proizvajalci zamenjajo parne (izhodne) številke potnih ventilov 5/2.

Krmilne priključke do potnih ventilov označujemo [z dvema številkama](#), ki nam povesta, katera dva priključka bosta povezana, če je aktiviranje vključeno:



Nekateri proizvajalci uporabljajo za krmilne priključke dve številki, ki povesta, katera dva priključka sta povezana v osnovnem stanju.

V nadaljevanju bomo priključke označevali le po novem standardu ISO 5599 (s številkami).


Potni ventil - stanja Vsak potni ventil ima vsaj dva različna načina povezovanja vhodnih in izhodnih priključkov - ima vsaj dve različni stanji. Eno stanje zajema vse funkcije v enem preklopu potnega ventila. Pove nam: [kam](#) (v katere izhodne priključke) [usmerimo vhodni tlačni priključek](#) in [katere izhodni priključki](#) so usmerjeni [odzračevanje](#).

Potni ventil ima običajno dva ali tri različna stanja. Prikažemo jih [s kvadratki](#) ali [s pravokotniki](#), ki jih je toliko, kolikor je različnih možnih stanj:

a) Eden od kvadratkov je **OSNOVNO stanje**. To je začetno stanje ventila, ko [naj ne deluje nobena sila](#). Rišemo ga zmeraj na [desni strani](#) ventila, ki ima [dve stanji](#). Če ima ventil [tri stanja](#), tedaj osnovno stanje narišemo [v sredini](#).

V posebnih primerih lahko pnevmatična shema zahteva, da na potni ventil že v [začetnem](#) (izhodiščnem) stanju deluje sila aktiviranja.


b) Ostali kvadratki prikazujejo vsa **ostala možna DELOVNA (AKTIVIRANA) stanja** potnega ventila:



Pri potnih ventilih, ki imajo 3 stanja, je pomembno vedeti, kateri način aktiviranja je tisti, ki vrača potni ventil v osnovno (sredinsko) stanje - praviloma so to vzmeti.

Stanja lahko razlikujemo tudi na drugi način:

- [STABILNA](#) so tista stanja, ki brez delovanja sile vztrajajo v svojem položaju. Vsako osnovno stanje je vedno tudi stabilno stanje.
- [NESTABILNA](#) so tista stanja, ki vztrajajo v svojem položaju samo tako dolgo, [dokler](#) na potni ventil [deluje](#) neka sila aktiviranja. Po prenehanju delovanja sile potni ventil spremeni stanje.




Stabilnost potnega ventila je odvisna [od načina aktiviranja](#) potnega ventila. Tako poznamo:


MONOSTABILNE ventile. Samo osnovno stanje je pri njih stabilno, vsa aktivirana stanja pa so nestabilna. V osnovni položaj jih vračajo vzmeti. Pri monostabilnih potnih ventilih [vedno vemo](#).

katero je njihovo izhodiščno stanje.


#BISTABILNE ventile, ki imajo dve stabilni stanji - osnovno in še eno aktivirano stanje. Bistabilni potni ventil se sam od sebe ne vrne v osnovni položaj (v osnovni položaj ga ne vrača sila vzmeti). V osnovni položaj se vrne le, če se na nasprotni strani pojavi signal, npr. zračni tlak, električni impulz itd.:



Primer mono- in bistabilnega potnega ventila:



Če nismo dovolj pozorni, se lahko zmotimo pri prepoznavanju bi- ali monostabilnega ventila:



Desni potni ventil ima vzmet za vračanje v osnovno stanje, vendar ročica se v aktiviranem položaju zatakne in zato vzmet ne more vračati potnega ventila v osnovno stanje. Zato je tudi desni potni ventil bistabilen.

Po koncu obratovanja ostane bistabilni ventil v zadnjem aktiviranem stanju. Zato ob ponovnem zagonu njegovo osnovno stanje morda ni enako stanju, ki je narisano na shemi.

Če sistem zaženemo iz drugega stanja, je lahko tudi delovanje drugačno. Zato je pri bistabilnih potnih ventilih vsekakor treba preučiti delovanje sistema za vse možnosti!

Ugotovitve nato zapisemo med navodila za uporabo, servisna navodila in podobno.


Da ne bo dvoma glede tega, v katerem stanju se mora nahajati bistabilni potni ventil ob zagonu sistema, je treba uvesti pojem izhodiščno stanje.

IZHODIŠČNO (ZAČETNO) STANJE

Ko je pnevmatično vezje sestavljeno, mi na zunaj ne moremo videti in zato praviloma NE VEMO v katerem stanju se nahaja bistabilni potni ventil. Obstaja pa možnost, da bistabilni potni ventil NAMERNO DEMONTIRAMO, PREKLOPIMO v želeno stanje in ga nato priklopimo nazaj.

Stanje, v katerem se mora nahajati bistabilni ventil ob zagonu pnevmatičnega sistema, imenujemo izhodiščno stanje.

Izhodiščni stanji, ki ju proučujemo, imenujemo levo in desno izhodiščno stanje:



Pravilno izhodiščno stanje je lahko pomembno tudi pri končnih stikalih:



Pozicijsko stikalo Sin. mehansko končno stikalo, mejno stikalo. Glej geslo Končno stikalo.


Pravilnostna tabela Glej Izjavnostna tabela.

Predkrmiljenje Glej Potni ventil - način aktiviranja (osnovno pojasnilo in simboli) in Elektromagnetni ventil (pojasnilo delovanja s primeri).



Preklopna algebra Glej Logične funkcije. Sin. Boolova algebra, stikalna algebra.

Pretok Glej Kontinuitetna enačba (masni, volumski pretok). Pri kompresorjih: teoretična in efektivna zmogljivost (dobava). Pri porabnikih stisnjenega zraka: poraba zraka.


Pretvornik tlaka Naprava, ki pretvarja tlak, sin. tlačni pretvornik. Običajno je s tem izrazom mišljena povezava dveh hidravličnih cilindrov z različnima površinama batov A_1 in A_2 :



Primer:



V delavnicah s pnevmatskim omrežjem pa se pogosto uporabljo pnevmatično-hidravlični valji, ki seveda delujejo na enak princip. Z njimi lahko v avtokaroserijskih delavnicah natančno ravnamo pločevine: s pedalom "fino" nastavljamo dovod zraka, ki nato natančno povečuje hidravlični tlak. Simbol:



Prim. Hidravlično pretvarjanje sil.

Prijemalo Priprava ali del stroja za prijemanje, npr. prijemalo žerjava. Naloge prijemala:

- zanesljivo prijemanje in izpuštanje prijemancev
- varovanje prijemancev med prenašanjem
- prijemanje s krmiljeno silo
- prilagajanje oblik in meram prijemancev

Sestavljeni deli prijemala: pogon, prenos gibanja, prijemni del, senzorji in krmilje. Prinzipi prijemanja: s trenjem, z obliko, s silo podtlaka, z magnetno silo, z adhezijskimi silami.

Prijemala glede na izvor sile:

1. Elektrika, električna prijemala: koračni motorji (DC in AC).

2. Nadtlak, pnevmatična prijemala:


- pnevmatični motorji in valji, za manjše sile prijemanja, potreben je prenos sile z mehanizmi
- membrane in elastične cevi, to so prilagodljiva, vendar manj natančna prijemala

3. Podtlak: vakuumnska prisesna prijemala, sile so manjše in so odvisne od podtlaka ter površine prijemancev, prijemanci so ravne ploskve


4. Hidravlika: hidravlična prijemala s hidravličnimi motorji in valji, sile so velike, potreben je mehanizem za prenos sil na prijemno mesto

5. Magnetna sila, magnetna prijemala: permanentni in elektromagneti, prijemanci so feromagneti materiali, sila je odvisna tudi od velikosti reže






Nekatere izvedbe prijemal:



Ročno prijemalo



Vakuumsko prijemalo s krmiljenim podtlakom



Dvoprstna prijemala - mehanična, hidravlična, pnevmatična

Prikluček

1. Priprava, ki omogoča razstavljivo zvezo **drugo napravo**: vrtalni stroj s ~i, ~ na fotoaparatu, vmesnik za priklop trdega diska na matično ploščo itd.. Prim. Pnevmatični cevni priključki, Hidravlični vodi, Hitrostični priključek, Hitra spojka, Konektor. Majhen priključek za ločljivo povezovanje je konektor, tudi sponka.

2. Priprava za povezovanje omrežij, npr.: vodo-vodni, radijski ~, antenski, električni ~, ~ na mestni plinovod, cestni ~ itd.

Pozor: ne zamenjuj priklučkov kontaktora, stikala, releja itd. z njegovimi kontakti!

Primaren Prvoten, začeten, osnoven, temeljen.

Tudi glaven, po pomembnosti na prvem mestu.

Primarni tlak: glej geslo Pnevmatika - osnovne naprave in elementi. **Primarno dušenje**: glej geslo Tokovni ventil. Prim. sekundaren, terciaren.

Primarni tlak Tlak, ki ga ustvari kompresor v tlačni posodi. Podrobnejše glej Tlak.

Priprava zraka Razlogi za to, da je potrebno najprej pripraviti zrak za uporabo v pnevmatičnih napravah, so naslednji:

1. Izboljša se zanesljivost, dolgotrajnost in natančnost **delovanja** pnevmatičnih **naprav**. V ta namen pripravimo zrak tako:


- očistimo ga mehanskih **primesi** (nečistoč)
- zagotovimo **pravilen tlak** v sistemu
- izločimo vlagu ali sušimo zrak; razen povzročanja korozije vlaga pri nizkih temperaturah zmrzne in lahko povzroča poškodbe
- zrak naoljimo, zaradi boljšega delovanja pnevmatičnih naprav

2. Posebne zahteve uporabnikov, npr. **brez naoljevanja**: v tovarnah kozmetičnih, farmacevtskih in pnevmatičnih izdelkov, pri zdravstvenih napravah (zobozdravstvo) in tudi tedaj, ko pnevmatsko omrežje uporabljam za zaščito z barvimi ali lakastimi premazi (razpršilnik) itd.

Naprave za pripravo zraka so:

- **pripravna grupa**:
- filter + regulator tlaka + naoljevalnik
- izločevalniki vlage
- sušilniki zraka
- oljni izločevalniki itd.

Pripravna grupa Enota za pripravo zraka, ki jo sestavlja filter, regulator tlaka in naoljevalnik.



Zunanji izgled in simbol:



Prisesek Tvorba na koži nekaterih živali (npr. hubotnice), ki omogoča pritrditev na podlago. Tudi tej tvorbi podobna priprava za pritrditev na podlago, npr. gumijasti priseski z obešalniki:



Priseski se v industrijski pnevmatiki pogosto uporabljajo npr. za dvigovanje pločevin ipd., način delovanja glej pod gesлом Sesalno prijemo.

Sin. prisesno prijemo. Prim. Venturijeva cev.

Pritisak Tehnično: celotna pritisna **sila** F na površino A, ki je izpostavljena tlaku p:

$$\begin{aligned} F &= \text{pritisak} & [N] \\ p &= \text{tlak, ki deluje na površino A} & [N/m^2] \\ A &= \text{površina} & [m^2] \end{aligned}$$

Pogovorno je izraz pritisak običajno **sinonim za tlak**. Prim. tlak.

Procesno aktiviranje Aktiviranje, ki ga **povzroči proces**, ki ga krmilimo ali reguliramo. Izraz zajema tako mehanično kot tudi brezdotično aktiviranje. Ang. process actuated.

Z izrazom procesno aktiviranje direktno povezujemo izraz **končno stikalo**.

Izraz pogosto up. pri **potnih ventilih**, pri **kontaktih** in **stikalih**. Ant. fizično aktiviranje.

Projekt Celovit načrt, ki nam pove:

- kaj se namerava narediti in
- kako naj se to uresniči.


Projekt praviloma zajema več manjših načrtov, osnutkov, predlogov, tehničnih opisov, popisov stroškov itd.. Ustvarjajo ga projektanti.

Projektiranje: snovanje, ustvarjanje projektov.

Projekti se nastavljajo predvsem za reševanje bolj zapletenih problemov. Projektanti s svojim projektom kažejo svojo sposobnost realnega načrtovanja in učinkovitega izkoriscenja razpoložljivih kapacetov. Prim. Tehnični projekt.

Protipovratni ventil Glej geslo Zaporni ventili in znotraj njega nepovratni ventil.

Protitočni ventil Ventil, ki se odpira v smeri proti toku. Ti ventili se v primeru okvare zaprejo. Prim. Istotočni ventil.




Psihrometer Merilnik vlažnosti. Deluje na principu ugotovitve, da vlaga neprestano izpareva v zraku. Za izparevanje potreбna toplota se pri tem oddaja, zato se vlazen predmet ohladi. Na enak način reagira tudi naše telo: ko je vroče, se potimo (navlažimo svoje telo), znoj se uparja in na ta način znižujemo temperaturo svojega telesa.

Psihrometer sestavljata **dva termometra**:

1. Prvi termometer je moker, je 100% vlazen. Ves čas merjenja moramo skrbeti za vzdrževanje te 100% vlažnosti. Prvi termometer izmeri T_1 .

2. Drugi termometer, ki izmeri T_2 , pa se nahaja v okolju, katerega vlažnost merimo. Imenujmo ga suhi termometer. S prisilnim kroženjem zraka okoli njega povečujemo natančnost meritve.

Relat. vlažnost zraka je sorazmerna razlike $T_2 - T_1$:



Prim. vlažnost, higrometer.

Puhalnik Naprava, ki povzroča močen tok zraka. Npr. ~ kombajna. Prim. kompresor, ventilator.

Radialen Ker radij pomeni polmer, beseda radialen pomeni v smeri polmera:

1. Pravokoten na os vrtenja: ~ smer, ~ obremenitev, sila. Glej risbo ob geslu Ležaj.

Radialni ležaj: ležaj za prestrezanje radialnih sil.

Radialna pnevmatika ima vlakna karkase usmerjene v radialni smeri - glej Karkasa.

Prim. aksialen.

2. Središčen: ki gre iz središča, proti središču ali skozi središče v smeri polmera: ~ni pomik, ~e razpoke v lesu, ~ni prerez, pospešek (centripetalni, centrifugalni - podrobnejše glej geslo


Centrifugalen).

Radialno silo najlažje predstavimo tako, da v vedro nalijemo vodo. Nato primemo vedro za ročaj in ga zavrtimo nad glavo:




Ugotovimo, da voda ni stekla iz vedra - zaradi radialne (centrifugale) sile.

Spodnja risba prikazuje **možni smeri toka** delovne snovi pri radialnih ventilatorjih, črpalkah, turbinah, kompresorjih:



Razdelilnik zraka Pnevmatična naprava z enim vhodnim in več izhodnimi priključki.



Sin. pnevmatski distributer.

Razvod Odvod v različne smeri, npr. cevni razvod, razdelilnik, cevni priključek, cevna spojka ali spojni element pri pnevmatiki / hidravliki.



Razvodni ventil Glej Končno stikalo.

Reducirni ventil Ventil, namenjen za zmanjšanje (reduciranje) tlaka plinov ali tekočin na želeno vrednost. Gre torej za nadzorovan zmanjšanje tlaka - zato reducirnih ventilov nikar ne zamenjuj z nobeno izvedbo zapirnih ventilov!

Po velikosti so lahko reducirni ventili:

- veliki, npr. regulatorji tlaka pri pnevmatičnih sistemih, reducirni ventili pri plamenskem varjenju
- povsem majhni, npr. reducirni ventilčki za nastavljanje tlaka pred pnevmatičnimi lakirnimi pištoljami

Sin. regulator tlaka, reducirski ventil. Način delovanja je opisan pod gesli Regulator tlaka, Plamensko varjenje, Hidravlika - ventil za znižanje tlaka.

Redukcijski ventil Glej Regulator tlaka, Reducirni ventil.

Referenca Sklic, sklicevanje na neke podatke, npr. na standarde, tehnične dokumente, predmete, površine, dosežke, uspehe itd. Primeri:

- pri geometričnih tolerancah imamo referenčni element, ~o ravnino, ~o os.
- pri CNC programiranjem imamo referenčno točko → Odrezavanje - koordinatna izhodišča.
- v regulacijski tehniki imamo referenčni člen, ki na svojem izhodu daje neko želeno vrednost, npr. želeno temperaturo v prostoru.


Referenca je lahko tudi priporočilo.

Regulacija Samouravnjanje neke izhodne oziroma regulirane veličine X na ta način, da:

- najprej v referenčnem členu določimo želeno

izhodno veličino X_z

- v primerjalnem členu PR nato X_z primerjamo z izmerjeno izhodno veličino X (dobljeno iz negativne povratne zveze) in izračunamo regulacijski odstopek $\varepsilon = X_z - |X|$
- naslednji člen je regulator R, ki je krmiljen z ε in na svojem izhodu ustvarja regulirano veličino Y
- regulirana veličina Y deluje na regulirani sistem S tako, da regulirana veličina X sledi nastavljeni želeni vrednosti X_z




Načelo regulacije ali **ZAPRETE ZANKE VODENJA**

Za razliko od krmiljenja je regulacija **SAMOURAVNANJE**: izhodna veličina **SAMA SEBE uravnavana**. Sistem neprestano meri izhodno veličino in jo z nečim primerja. Dobljena razlika spremeni delovanje sistema in dobimo novo izhodno veličino. Če pa neki sistem **meri vhodne veličine ali motnje**, meritev pa nato vpliva na delovanje sistema - tedaj **TO NI REGULACIJA, JE KRMILJENJE!**

Za pravilno razumevanje delovanja regulacije je **zelo pomembno poznati razliko med besedama REGULIRAN** (končen, izhoden, npr. ~a veličina X) in **REGULIRNI** (Y - tisti, ki zadnji krmili spremembe regulirane veličine!!! **Regulirana in regulirna veličina sta prva podatka**, ki ju je potrebno prepozнатi pri vsaki obravnavani regulaciji!)

PRIMER: regulacija temperature prostora s termostatskim ventilom.


Regulirana (samouravnava, izhodna) veličina je temperatura [$^{\circ}$ C]. Regulirna veličina je pretok tople vode skozi radiator [l/min].



Termostatski ventil vsebuje:

- MERILNI ČLEN 1: rezervoarček s snovjo, ki ima veliko temperat, razteznost (alkohol, vosek ipd.)
- REFERENČNI ČLEN 2: označen pokrov za nastavitev želene temperature prostora z vrtenjem,
- PRIMERJALNI ČLEN 3: potisni drog, ki potisne toliko, kolikšna je razlika med nastavljivo referenčnega člena in izmerjeno vrednostjo v merilnem členu
- REGULATOR 4: položaj tesnila, ki povečuje ali zmanjšuje pretok tople vode

Lep primer **MEHANSKE REGULACIJE** je regulator vrtljavje parnega stroja (J. Watt, 1728):




Razmislek ob sliki: najprej ugotovi, kako regulator vrtljavje deluje! Nato ugotovi, kaj je v zgornji sliki: X, Y, merilni člen, primerjalni člen, referenčni člen, regulator in reguliranec!

Pogosto se zgodi, da beseda regulacija uporabi-

mo za sistem, ki je pravzaprav krmilje - primere glej pod geslom Krmilje. Ang. regulation, nem. die Regelung. Prim. krmiljenje, sistem.

Regulator tlaka Pnevmatična naprava, ki pretvara nihači pri **primarni tlak v** konstanten **delovni tlak**: Poznamo različne regulatorje tlaka (za regulacijo gorljivih plinov, za zračne zavore itd.), v industrijski pnevmatiki pa izgleda regulator tlaka tako:



1 membrana 2 vzmet 3 vijak za nastavljanje delovnega tlaka B, izvedbe: **brez in s samozapornim nastavkom** - najprej ga dvignemo in šele nato nastavimo prednapetost vzmeti (2) 4 odpiralni sedežni ventil 5 povratna vzmet ventila 6 batnica

Na vstopu A je **primarni tlak**, ki ga ustvarja kompresor, stisnjeni zrak pa se zbira v tlačni posodi. Na izstopu B je **delovni tlak**. Primarni tlak A je vedno večji od delovnega tlaka B.


Regulator tlaka **deluje tako:**

- a) Če je delovni tlak B premajhen, se membrana 1 pomakne navzdol in preko batnice 6 odpre ventil 4. Stisnjen zrak bo zato stekel od A proti B in delovni tlak B se zato poveča.
- b) Povečani delovni tlak B potisne membrano 1 navzgor. Membrana bo za seboj povleklja batnico 6 in povezava med A in B bo prekinjena.
- c) Delovni tlak B se zniža, če pride do porabe zraka. Porabniki zraka so lahko brizgalna pištola, delovni valji itd.. V tem primeru se membrana 1 spet pomakne navzdol in **ponovi se postopek a.**


Če privijemo vijak 3, bomo preko vzmeti 2 povečali silo navzdol in tudi membrana 1 se bo upognila navzdol. Zato bo ventil 4 dalj časa odprt in zato bo potreben **višji delovni tlak B** za ponovni dvig membrane in zapiranje ventila 4.

Če pa bomo **vijak 3 odvijali**, bomo s tem nastavili **nižji delovni tlak B**.

Gre torej za **nadzorovano nastavljanje tlaka** B - zato regulatorjev tlaka nikar **ne zamenjuj** z nobeno izvedbo zapirnih ventilov! Simbol regulatorja tlaka:



Primer uporabe simbola v pnevmatični shemi:



Regulator tlaka je sestavni **del kompleta** kompressorja s tlačno posodo. Priporočljivo je, da je **zavarovan proti odvijanju** - da ne more kar vsakdo nenamerno spremenjati delovnega tlaka.

Sin. reducirni, redukcjski ventil, ventil za znižanje tlaka. Na podoben način deluje tudi reducirni ventil pri plamenskem varjenju. Prim. Tlačni ventil.

Vzdrževanje → geslo Pnevmatika - vzdrževanje.

Reguliranc Naprava, ki v odvisnosti od regulirne veličine Y spreminja regulirano veličino X.

Regulirati Delati, da kaj pravilno, ustrezno deluje, uravnavati. Prim. krmiliti.

Relativni tlak Glej tlak.

Rele ventil Pnevmatični ventil, ki z malim tlakom krmili velike tlake.

Rezervoar Glej Tlačna posoda, Pnevmatični akumulator tlaka ali Hidravlični rezervoar.

SA Kratica: single acting - enosmerni delovni valj.

Sedežni ventil Glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

Sekundaren Na drugem mestu (npr. po vrsti, po pomembnosti, vrednosti itd), tudi podrejen. **Sekundarni pretvorniki energije**: glej geslo Pnevmatika - osnovne naprave in elementi. **Sekundarno dušenje**: glej geslo Tokovni ventilii. Prim. pri maren, terciaren.


Sekvenčno krmilje Glej Krmilje (vrste krmilja).

Servo- Prvi del zložen, pomeni: **povečanje sile** z dodajanjem energije: servomehanizem, servovavora pri avtomobilih (povečanje sile pnevmatično - s podtlakom sesalnega zraka), servovolan (povečanje sile s pomočjo hidravlike ali elektrike), servomotor, servoventil, servo krmilnik itd.. Ang. **serve**: služiti, pomagati. Razl. koračni motor.


Servo ojačevalnik V slovenskem jeziku je to običajno naziv za pomožno napravo, ki povečuje silo zaviranja pri avtomobilu.

Brez servo ojačevalnika zaviramo tako:


1. Silo s pedala prenašamo direktno na glavni hidravlični cilinder - mehansko delo torej pretvorimo v hidravlično energijo (v tlak olja).
2. V kolesnem zavornem cilindru tlak olja potisne zavorni ploščico - hidravlična energija se ponovno pretvori v mehansko delo.
3. Zavorna ploščica pritisne zavorni disk in s tem zavira vrtenje kolesa.



Za razumevanje delovanja servo ojačevalnika zadošča proučevanje glavnega zavornega cilindra. Pri pritiskanju na pedal nastane na batnici sila F_1 , ki povzroči tlak olja p , ki znaša nekje do 25 bar:



Servo ojačevalnik je lonec, ki je z membrano razdeljen na dva dela:




Osnovni položaj ni narisani na risbi. Tedaj tesnilo tesni na levo stran, torej priključek na zunanjji tlak. Ker tesnilo v osnovnem položaju ne tesni luknje v membrani, sta obe obe strani membrane povezani s sesalno cevjo, imamo podtlak na obeh straneh membrane in torej **ni nobene razlike tlakov**.

Ko pa pritisnemo na pedal (glej risbo), tesnilo premaknemo v desno stran. Zato zatesnimo luknje v membrani, obenem pa odpremo priključek na zunanjji tlak. Tako nastane **razlika tlakov** med p_a (zunanjji tlak: levi oz. svetlo modri del memb-


rane) in P_{abs} (podtlak: desni oz. rdeči del membrane). Razlika tlakov povzroča dodatno potisno silo in poveča F_1 na F_2 :

$$F_2 = F_1 + A \cdot (p_a - p_{abs})$$

Sesalno prijemalo Pnevmatična industrijska naprava, ki se prisesa na predmet in ga nato dvigne:




Sin. vakuumsko (prisesno) prijemalo, prisesek. Celoten sistem lahko deluje na več načinov. Delovanje s pomočjo vakuumske črpalke (odsevovalna naprava):




1 vakuumska črpalka 2 nepovratni ventil 3 podtlaka na posodo 4 potni ventil 5 sesalna prijemala

Delovanje s pomočjo Venturijeve cevi:



Dodatni rezervoarček bo povzročil izpihovanje ob prekiniti povezave:



Sestavi ventilov Kombinacije več ventilov v enem ohišju, npr.: časovni pnevmatični ventil (časovni ventil za zakasnitev signalov, časovni ventil za skrajšanje signalov), tlačni preklopnik itd.

Signalni ventil Glej Končno stikalo.

Simbol Grafični znak oziroma znamenje, ki lahko označuje neko tehnično napravo (npr. pnevmatični cilinder), lahko tudi predmet, osebo, žival, rastlino, matematični ali kemični izraz, označuje lahko tudi opravila (npr. likanje), varnost itd..

Situacijska skica Glej Tehnološka shema.

Skrajšan zapis zaporedja poteka delovnih gibov Način zapisa delovnih gibov, ki se uporablja predvsem pri pnevmatskih in hidravličnih sistemih. Zapis zajema oznake aktuatorjev (npr. delovnih valjev) ter znaka + (izvlek) in - (uvlek).

Primer: 2A1+, 1A1+, 2A1-, 1A1-

Najprej se izvleče drugi delovni valj, nato prvi, sledi uvlek drugega in nazadnje uvlek prvega valja.

Podrobnejše glej geslo Diagram pot-korak.

Solenoid Tuljava. Ang. solenoid: elektromagnet.

Standardni kubični meter Dogovorna enota za volumen plina, merska enota je $[Sm^3]$ ali $[Nm^3]$.

Količino (maso ali volumen) plinov namreč ne moremo določiti s tehtanjem, tako kot npr. tehtamo

tekočine ali tredne snovi.

Pline lahko tehtamo le izjemoma, npr. v jeklenkah:

- najprej tehtamo maso polne jeklenke
- nato tehtamo maso prazne jeklenke

Masa plina nato izračunamo kot razliko med maso polne in prazne jeklenke.


Količino plinov zato praviloma izražamo z volumenom $1 m^3$ plina pri standardnih razmerah. Standardne razmere pa seveda določajo standardi:

1. ISO 2533: 1,013 bar (fizikalna atmosfera), $15^\circ C$
2. DIN1343: 1,013 bar (fizikalna atmosfera), $15^\circ C$, DIN 1945 pa velja za stisnjeni zrak pri $25^\circ C$.


Stikalna algebra Glej logične funkcije. Sin. Boolova algebra, preklopna algebra.

Stopalka Sprožilo, ki se aktivira z nogo - nožno stikalo, nogalnik. Sin. pedal, prim. Pnevmatična stopalka.

stročnica Priprava v obliki cevi, ki je namenjena za vpenjanje orodij (frezal) in obdelovanje. Na enim koncu je lijakasto odebelfena in navadno večkrat preklena. Ko jo privijemo z matico, se sile prenašajo tako, da stročnica ustvari močan pritisk v radialni smeri (glej smer puščic na risbi):



Delovanje stročnice lahko pojasnimo tudi s principom delovanja tehničnega svinčnika:



Ko gumb na vrhu tehničnega svinčnika ni pritisnjén, je stročnica zaradi sile vzmeti stisnjena in mina ne gre skozi (1). S pritiskom na gumb se stročnica razširi in spusti mino (2). Ko spustimo gumb, se stročnica spet stisne in vpne mino svinčnika (3). Na podoben način deluje stročnica tudi v pnevmatičnih cevnih priključkih.

Stročnice se med seboj **RAZLIKUJEJO** po:

a) **Območju vpenjanja**: Čeprav stročnica vpne z zelo veliko silo, ima omejen hod. Zato ima vsaka stročnica omejeno območje vpenjanja, ki ga definira proizvajalec, npr. 2 - 20 mm.


b) **Oblikah** (orodij, obdelovancev), ki jih stročnice vpenjajo. Predvsem razlikujemo okrogle, šestkotne in kvadratne oblike (ki so primerne tudi za orodja za vrezovanje navojev).

c) **Konusih**, s katerimi nalegajo na vpenjalo ali na pinolo. Če konusi ne ustrezajo, uporabimo še ustrezno vmesno reducirno pušo (tulko) - glej risbo pod gesлом Tulk ali Odrezavanje - vpenjanje in nastavljanje orodij.

d) **Načinu povezovanja** z ostalimi vpenjalnimi elementi. Stročnica brez navoja nasede na posebno matico (oštivilčena s številko 3 na risbi pod geslom Odrezavanje - vpenjanje in nastavljanje orodij). S pritegovanjem te matici ustvarimo pritisk v stročnici. Zunanji ali notranji navoj na stročnici pa pomenita, da jo bomo privili na vlečni drog in jo tako vpeli na pinolo (direk-

tno ali preko reducirne puše).

Vse to so razlogi, da pri delu potrebujemo **več različnih stročnic**. Uskladiščimo jih na podstavku za shranjevanje stročnic:



Sin. vpenjalne klešče, vpenjalna puša. Prim. Vpenjanje. Stročnica je tudi rastlina s plodovi in strokih (mnogosemenskih plodovih): grah, fižol itd.


Sušilnik zraka Naprava, ki zagotavlja dobavo suhega zraka pnevmatskim napravam. Stisnjeni zrak namreč vsebuje vodo (vlago), ki je v obliki vodne pare vsebovana v ozračju in se pri tlačenju v kompresorju nabere v omrežju.

Vлага lahko povzroči korozijo in druge motnje (npr. zamrzitev priključkov) pri nizkih temp.).


Sušilniki zraka so vgrajeni neposredno pred uporabnikom. Po pnevmatičnem omrežju pa morajo biti predvideni še izločevalniki kondenzata, ki morajo biti nameščeni na najnižjih točkah omrežja.

Poznamo **3 POSTOPKE** za sušenje zraka:

1. **Absorpcijsko sušenje**: stisnjeni zrak prehaja skozi plast nasutega sušilnega sredstva, s katerim se vlaga iz zraka kemično veže. Absorbente (klorkalcij, fosforjev pentoksid itd.) je potrebno zamenjati, ker se iztrošijo. Na prehodu skozi sušilnik nekaj vlage kondenzira in jo je potrebno izločati. Na ta način je mogoče zračno vlažnost znižati za 10 - 15%.




2. **Adsorpcijsko sušenje**: sušilna snov (adsorbent, ponavadi silicijev dioksid v obliki zrn ali kroglic) zadrži vlago le na svoji površini, zato je mogoče površino regenerirati z ogretim suhim stisnjениm zrakom. V praksi se običajno uporablja dve adsorpcijski napravi - z eno se zrak suši, z drugo pa se adsorbent regenerira:




3. **Sušenje z ohladiljivo**: stisnjeni zrak hladimo do temperature rosišča. Najprej se zrak ohladi v toplotnem izmenjevalniku in tam odda nekaj vlage. V hladilni komori pa se dokončno ohladi do

2°C, tako da se preostala vlaga skoraj v celoti izloči. Izloči pa se tudi del oljnih par (posledica mazanja kompresorja).




Simboli:



Namesto ušenja zraka lahko v določenih primerih dodajamo sredstvo proti zmrzovanju kondenzata, glej geslo [Naprava proti zmrzovanju kondenzata](#).

Škarasti signal Bistabilni ventil ne more delovati, če se na obeh njegovih priključkih hkrati pojavi signal za preklop:




To je nedefinirano stanje ali **škarasti signal**. Takšni problemi nastajajo [samo pri bistabilnih potnih ventilih](#). Sin. dvostransko delujoči signal.


Krmilni signal ne more preklopiti bistabilnega ventila, ki že ima signal z druge strani. Zato bistabilni ventil ostane v tistem položaju, ki je določen [s časovno hitrejšim signalom](#).

Če je bistabilni ventil del koračnega krmilja, se krmilje [ustavi](#). Takšna situacija se pogosto zgodi, kadar cilindri preko končnih stikal [vzajemno krmili jo eden drugega](#).


Najbolj preprost primer škarastega signala lahko prikažemo na enem samem dvosmerinem delovnem valju:



Če pritisnemo tipko 1S0+, se delovni valj 1A1 ne bo izvlekel prav zaradi škarastega signala:



Kako označimo škarasti signal na diagramu pot-korak? Narišemo odebeleno navpično črto, po možnosti z neko drugo barvo, da izstopa:




V našem preprostem primeru se diagram pot-korak sploh ne more niti začeti.


Poglejmo še [primer z dvema cilindroma](#):

1. S cilindrom 1A je treba vpeti obdelovanec.
2. Nato obdelovanec s cilindrom 2A ožigosamo.
3. V zadnjem koraku sledi še izpenjanje.


Narišimo si tehničko shemo:



Običajno je 2D skica bolj razumljiva:




Želeni diagram pot-korak izgleda tako:




Skrajšani zapis zaporedja delovnih gibov:

1A+, 2A+, 2A-, 1A-


Najprej si zamislimo in nato narišemo pnevmatično shemo, ki se nam zdi na prvi pogled primerna:




modro barvo označimo [prvi problem](#) - že v 1. koraku (pritisk na 1S3) se valj 1A ne more premakniti, saj ima bistabilni ventil 1V1 že pred tem signal na priključku 1A- (imamo torej škarjasti signal):



Škarjasti signal na diagramu pot-korak označimo z navpično črto:




Naslednji škarjasti signal najdemo v 3. koraku:



Ampak, pri preizkusu vezja kmalu ugotovimo in z


lahko svoje tekste.
Primera pnevmatične tehnološke sheme:




Vendar, zadani problem z dvema cilindromi ni rešljiv. Rešimo ga lahko s pomočjo [kaskadne metode](#), ki nam omogoča, da se [spretno izognemo škarjastim signalom](#).

Taktna veriga Sestav pnevmatičnih elementov, ki omogoča vezavo zahtevnejših pnevmatičnih koračnih krmilij.

Da bi zahtevnejša pnevmatična krmilja pocenili, poenostavili in obenem prihranili prostor, so proizvajalci taktne verige razdelili na module:




Moduli se nato montirajo v povezovalni člen:



1 - modul 2 - indikator aktiviranja 3 - menjalni ventil 4 - indikator tlaka 5 - logična plošča 6 - priklipna plošča 7 - zaključna plošča desno 8 - povezovalni člen 9 - opis taktne stopnje 10 - razdelilna plošča 11 - tesnična puša 12 - utor za ploščico z napisom 13 - montažni okvir 14 - zaključna plošča levo 15 - povezovalni člen

Tako izgleda sestavljenega taktna veriga:



Taktna veriga vsebuje vsaj menjalne ventile (ki so bistabilni) in njim pripadajoče veje, ki omogočajo povezovanje pnevmatičnega vezja po kaskadni metodi. Pogosto so vsebovani tudi kakšni monostabilni potni ventili in zaporni ventili (npr. izmenično nepovratni ventili), da je "zunanji" pnevmatičnih priključkov čim manj.



Katerokoli taktno verigo je možno sestaviti tudi iz standardnih modulov različnih proizvajalcev.

Razvoj elektropnevmatike je izpodrinil taktne verige, ki se uporabljajo samo še v starejših pnevmatičnih vezjih. Prim. Ventilski otok.

Tehnološka shema Shema, ki je namenjena razumevanju in poenostavljanju problema. S preprosto risbo prikazuje:

- bistvene **sestavne dele** stroja ali naprave
- vhodne elemente - **dajalnike signalov**
- izhodne elemente - **aktuatorje** (del. valje ipd.)

Pri risanju tehnološke sheme lahko uporabljamo simbole, vendar se ni potrebno držati standardov. Rišemo lahko povsem lastne oblike, dodajamo



Iz tehnološke sheme je običajno že brez posebnega opisa mogoče razbrati delovanje. Delovne valje in končna stikala je potrebno označiti. Shemo lahko dopolnilmo z besednim opisom.

Tehnološka shema je lahko osnova za načrtovanje krmilja, npr. pnevmatičnega omrežja. V takšnem primeru je zelo pomembno, da **ZAHTEVE NATANČNO DEFINIRAMO**, kajti le natančnost **omogoča pravilno nadaljevanje dela**: določanje korakov, pravilna izbira sestavnih delov, itd.. Npr.:

- ob pritisku na tipko vpnero obdelovanec
- obdelovanec ostane vpet tudi, ko tipko spustimo
- ob pritisku na drugo tipko obdelovanec izpnero

 Uporabnikova zahteve "vklop brez držanja tipke" namreč običajno pomeni izbor **bistabilnega ventila**. Sin. položajni plan, situacijska skica. Prim. Načrtovanje pnevmatskih krmilij.


Theoretična zmogljivost Glej Kompressor.

Tesnenje Podvrsta sestavljanja - zapiranje rež, da fluid ne uhaja. Slabo tesnenje je najpogosteje posledica nepravilne oblike (tudi debeline) ali materiala tesnila.

Za **tesnenje navojev** (cevnih zvez, npr. pri pnevmatiki) se uporabljajo prediva, tesnilni trakovi, o-ringi, tesnilne niti, lepila.

Teflonski trak se lahko uporablja za tesnenje zraka, plinov in tudi za tesnenje vode - ne uporabljamo pa ga za acetilen ali za kisik. **Uporaba**: najprej navoj očistimo in nato nanj navajamo trak v **smeri zategovanja**. Če bomo tesnilni trak navili v obratni smeri, bomo med pritegovanjem teflonski trak odrivali iz navoja. Teflonski trak naj prekriva **samo navoj** - ne smemo ga navajati preko navoja, ker se pri privijanju lahko višek traku odreže in se nato prenaša po sistemu, kar je seveda škodljivo. Trak navajemo 3-4 krat.

Poseben in že oblikovan strojni element, namejen za tesnenje, se imenuje **tesnilo**. **O-ringi** ali **plastični obroči** zagotavljajo tesnenje brez uporabe tesnilnega traku:




Prim. Kontrola prepustnosti, Tesnilo.

Tesnila - statična


Kot **STATIČNA TESNILA** se uporabljajo :

- **O obročki** (za ohišje cilindra)
- **ploščata tesnila** (npr. za pokrov rezervoarja)




Zgornja risba prikazuje vpliv položaja vijakov na tesnenje ploščatega tesnila - več črnih točk pomeni boljše tesnenje.

- **kovinska tesnila**, ki se uporabljajo pri visokih tlakih in pri visokih temperaturah





Detajl Z

KONUSNO TESNILE



PLASTIČNA DEFORMACIJA

Tesnila med batom in batnico Največja priporočljiva hitrost bata je cca 12 m/s, kar je odvisno od vrste materiala dinamičnih tesnil, izvedbe tesnenja in od pogojev obratovanja.




Za zagotavljanje dobrega tesnenja je potrebno upoštevati naslednja pravila:

- O-ring se naj **stisne za 10-20%**, kar pomeni, da je tudi globina utora t temu ustrezno nižja
- širina utora **b** znaša približno **130 - 140% od d**
- **hrapavost površine** za mirujoča tesnila v [µm], pri čemer ločimo kontaktno površino A, dno in stene utora B ter vstopno poševnino C:

		R_a	R_{max}
A	konstanten tlak	1,6	6,3
	nihajoč tlak	0,8	3,2
B	konstanten tlak	3,2	12,5
	nihajoč tlak	1,6	6,3
C		3,2	12,5


Trdota tesnil naj znaša 70 - 90 Shorov. Večja trdota je namenjena za večje tlake.

- pri zelo visokih tlakih se tesnilo iztisne v režo s, kar povzroči zarezo na tesnilu:



To preprečimo z dovolj ozko režo med batom in valjem s, konstrukcija pa mora biti dovolj trdna, da se reža ne širi zaradi pritiska. Primer: pri tlaku 8 MPa, pri obratovanju na običajni sobni temp. in pri trdoti tesnila 70 Shorov naj reža ne presegne 0,2 mm. Če tega ne moremo zagotoviti, tedaj je potrebno uporabiti še dodatni podporni obroč (lahko tudi obojestransko) iz trše plastike.

- izogibati se moramo montažnim poškodbam: O-ringi se ne smejo montirati pod pritiskom preko ostrih robov. Razen ostrih utorov so nevarni tudi navoji, ozobra, izvrtine itd. Utore pred montažo namažemo s takšnim oljem, ki ustreza kasnejši uporabi. Ostra mesta prekrijemo z ovitkom, uporabljamo pa tudi montažne puše:



- pri izboru tesnil se raje odločamo za debelejše premere O-ringov d
- izbiramo pravilne elastomere s pravimi dimenzijsami: tesnilo ne sme biti pretesno (premočno stiskanje) in tudi ne preveč ohlapno

Tesnilo Strojni element, katerega osnovna naloga je ločiti prostore med seboj tako, da se med njimi pretaka čim manjša količina fluidov (po možnosti nič).

Ker tesnila zmanjšujejo izgube tekočine, imajo **VELIK VPLIV NA IZKORISTEK** hidravličnih naprav. Poznamo:

- STATIČNA tesnila**, ki tesnijo med mirujočimi deli (glej geslo Tesnila - statična) in
- DINAMIČNA tesnila**, ki tesnijo med gibajočimi deli. V osnovi jih delimo na:

- kontaktna**, ki so v direktnem kontaktu med strojnimi deli in
- brezkontaktna**: med tesnilom in trdim telom ali med dvema tesniloma se vedno nahaja reža.

Glede na uporabo delimo dinamična tesnila na:

- tesnila med **batom in batnico**, glej istoimesko geslo
- tesnila **vrtečih se gredi**, glej Radialno gredno tesnilo.

Plastične mase (elastomeri), ki se up. za tesnila:

NBR Nitril-Butadien-Kavčuk, trg. ime Perbunan

FPM Fluor-Karbon-Kavčuk

EDPM Ethylen-Propylen-Dien-Kavčuk

ACM Acrylat-Kavčuk

MVQ Methyl-Vinyl-Silikon-Kavčuk


PU Polyurethan

PTFE Poly-Tetra-Fluor-Ethylen (Teflon)

Tlačna posoda Naprava, ki zagotavlja stabilno oskrbo s stisnjениm zrakom. Naloge tl. posode:

- Shranjuje tlačno energijo**.
- Uravnava tlačna nihanja** (sunke) v zrakovodni mreži zaradi odvzema (porabe) zraka ali zaradi neenakomerne delovanja kompresorja.
- Zagotavlja neko rezervo stisnjenega zraka v času povečane porabe.
- Dodatno ohlaja zrak in izloča del vlage v obliki kondenzata.

Pomembni **SESTAVNI DELI** tlačne posode so še: odprtina za čiščenje ter za inšpekcijski pregled, manometr (običajno sta dva: za merjenje tlaka v tlačni posodi in za merjenje delovnega tlaka v omrežju), varnostni izpustni ventil, zapirni ventil, ventil za izpust kondenzata in regulator tlaka (za izpust v tlačno omrežje):



Običajne protokorozjske zaščite tlačnih posod:


- pocinkanje z notranje in zunanje strani
- znotraj zaščitene z epoksi premazom, zunaj pa prašno lakirane

Velikost tlačne posode moramo pravilno izbrati.

Določimo jo iz posebnega diagrama, iz naslednjih vhodnih podatkov:

- efektivna zmogljivost kompresorja
- želeno nihanje tlaka v rezervoarju [100Pa = bar], manjše kot je želeno nihanje - večji bo rezervoar
- vklopnega števila (število vklopov na uro), več vklopov dovolimo - manjši bo rezervoar

Velikost tlačne posode je odvisna tudi od morebitnih dodatnih tlačnih posod v omrežju. Simbol:



Sin. Zračni zbiralnik. Pri hidravliki včasih uporabljamo izraz tlačna posoda, ko imamo v mislih hidravlični akumulator.

Pri elektrotehniki ima podobno vlogo kondenzator.

Tlačni preklopnik Pnevmatični ventil, ki daje izhodni signal šele tedaj, ko je dosežen nastavljen tlak. Je kombinacija omejevalnika tlaka in 3/2 potnega ventila.

Tlačni prevornik Glej Prevornik tlaka.


Tlačni ventili Naprave, ki krmilijo (regulirajo) tlak in so običajno tudi krmiljene s tlakom.

V **HIDRAVLICNIH SISTEMIH** so to regulator tlaka, omejevalnik tlaka (izpustni, varnostni ventil) in tlačni preklopnik.

V **HIDRAVLICNIH SISTEMIH** z njimi:

- Omejimo tlak**, glej Hidravlika - varnostni ventili.
- Znižamo tlak**, glej Hidravlika - ventil za zmanjšanje tlaka.
- Zaščitimo** hidravlične naprave pred preobremenitvijo, glej Hidravlika - ventil za regulacijo razlike tlaka.

Tlačno stikalo Naprava, ki vključuje ali izključuje električni tokokrog glede na velikost tlaka v sistemu. Ta element pretvarja hidravlični ali pnevmatični signal v električnega (diskretni ali digitalni signal). Enostavni primer delovanja:




Primeri uporabe:

- kot končno stikalo, npr.:
 - v kompresorski enoti nadzoruje tlak v tlačni posodi in avtomatično izklaplja kompresor, ko je dosežen želeni tlak;
 - avtomatično vklopil potopno črpalko ali hidrofor, ko je tlak premajhen;
 - pri avtomobilih - indikacija oljnega tlaka motorja
 - pri klima napravah, glej geslo Magnetna sklopka
 - za iskanje napak v krmilnih sistemih ipd.


Na pnevmatičnih shemah uporabljamo naslednji simbol za tlačno stikalo:



Z NO in NC sta označena simbola za tlačno stikalo:




Io na električni shemi:




Sin. presostat. Prim. Pretvornik signalov. Razlikuj: pretvornik tlaka.

Tokovni ventili Ventili, ki na različne načine zmanjšujejo pretok stisnjenega zraka. Za razliko od zapirnih ventilov (ki zapirajo / odpirajo) je glavni namen tokovnih ventilov **dušenje**. Dušenje pa dosežemo z zožanjem premera cevi. Vrste tokovnih ventilov:

- DUŠILNI ventil**, ki deluje tako, da zoža cev. Klasični dušilni ventil ima zožitev daljšo od premera, **ventil z zaslонko** pa ima zožitev krajšo od premera. Način delovanja obeh možnosti:




Dušilni ventil



Ventil z zaslonko

Obe vrsti ventilov imata lahko **fiksno** ali **nastavljivo zožitev**. V pnevmatiki največ uporabljamo **nastavljivi dušilni ventil**, ker je primeren **ZA NASTAVITEV HITROSTI** delovnih komponent. Simbol za dušilni ventil:



dušilni ventil



dušilni ventil s poljubno nastavljivo

- DUŠILNO NEPOVRATNI ventil** oz. protipovratni oz. nepovratni dušilni ventil je kombinacija dušilnega in enosmernega ventila in **duši** pretok zraka samo v eni smeri. Simbol:



enosmerni dušilni ventil



enosmerni nastavljivi dušilni ventil


POMEMBNO JE, V KATERO SMER **JE OBRNJENA STREŠICA:**

Pravokotnik, ki obkroža simbol, bi po standardu moral biti narisani kot črta - pika (glej geslo Pnevmatični simboli). Kljub temu se v praksi pogosto nariše s polno črto ali pa se pravokotnik sploh ne nariše.

PREVERJANJE VRSTE VENTILA:

Če nam uspe pihniti skozi ventil na obeh straneh, tedaj to ni nepovratni ventil. Vijak za nastavljanje pa imajo le nastavljivi dušilni ventili.


Poznamo dve vrsti dušenja pretoka zraka:



PRIMARNO DUŠENJE - DUŠIMO ZRAK, KI IZSTOPA V DELOVNI VALU

SEKUNDARNO DUŠENJE - DUŠIMO ZRAK, KI IZSTOPA IZ DELOVNEGA VALJA

- PRIMARNO dušenje** je dušenje stisnjenega zraka, ki doteče v cilinder, na izstopu pa zrak neovirano odteka:




Zgornja shema prikazuje od leve proti desni:


primarno dušenje enosmernega valja, primarno dušenje izvleka dvosmernega valja in primarno dušenje uvleka dvosmernega valja.

Slabost pri pnevmatiki: že pri manjših spremembah obremenitve batnice nastane zelo ne-enakomerno gibanje bata. Zato uporabljamo takšno dušenje le pri enosmernih cilindrih (sa je to edina možnost za dušenje izvleka) in pri cilindrih z majhno prostornino. Pri pnevmatičnih dvosmernih valjih se primarno dušenje ne uporablja, zato sta obe shemi prečrtani.


Ker pa je tekočina nestisljiva, se pri hidravliki primarno dušenje vedno normalno uporablja:



- **SEKUNDARNO dušenje** je dušenje odzračevanja cilindra, dotok stisnjenega zraka v cilinder pa je neoviran. Tak način dušenja prispeva k večji enakomernosti gibanja cilindra in ga vedno uporabljamo pri dvosmernih cilindrih:




Zgornja leva shema prikazuje sekundarno dušenje izvleka, zgornja desna shema pa sekundarno dušenje uvleka. Spodnja shema pa prikazuje sekundarno dušenje uvleka in izvleka:



Levi enosmerni dušilni ventil na risbi zmanjšuje hitrost giba nazaj (uvlek), desni pa zmanjšuje hitrost giba naprej (izvlek).

Nekateri proizvajalci (SMC) uporabljajo svoje znake za nepovratne nastavljive dušilne ventile:




Dušilno nepovratni ventil uporabljamo z namenom, da dosežemo ZAKASNITEV. Je tudi sestavni del pnevmatičnega časovnega člena.

Tolkač Glej Plunžer.

Trikloretilen Negorljiva, brezbarvana tekočina z vonjem po kloroformu, odlično topilo za maščobe, voske, smole itd. Temp. vreliča je 87°C. Pri vdihavanju deluje kot narkotik. Sin. trikloroeten.

Turbina Pogonski stroj, ki spreminja energijo fluida (pretok zraka, pare ali vode) v mehansko delo. Naspr. črpalka, kompresor. Prim. pnevmatični motor, hidromotor.

Turbokompresor Kompresor, ki ga poganja turbina. Tipična uporaba turbokompreseporjev je pri dizelskih motorjih z notranjim zgorevanjem:



Sin. turbinski polnilnik.

Uvlek Glej geslo Pnevmatični cilindri.

Vakuumsko prijelalo Glej Sesalno prijemalo.

Valj Geometrijsko telo, ki ga omejujeta dva kroga in plašč.

Delovni valj je pnevmatični ali hidravlični valj, glej gesla Pnevmatični cilindri, Enosmerni delovni valj, Dvosmerni delovni valj, Delovni valj - preračun. Valj kot obliko omejitve se lahko uporablja pri naslednjih geometričnih tolerancah: pravokotnost, oblika valja, popolni tek, premost, soosnost, vzporednost itd..

Variometer Instrument, ki kaže hitrost dviganja ali spuščanja letala. Deluje po načelu merjenja spremembe zračnega tlaka.

Varnostni ventil Med pnevmatskimi napravami je najpogosteje mišlen: izpustni ventil, ki je tudi obvezni sestavni del tlačne posode. Pri hidravliki - glej Hidravlika - varnostni ventil.

Ventil Naprava za reguliranje pretoka tekočin in plinov. Sin. zapiralo, zaklopka. Npr.:

- **reducirski** ~: ki na odjemni strani omogoča stalno enak, znižanje tlaka plina, pare; npr. pri plamenskem varjenju - znižuje tlak plinov iz jeklenk
- **tlačni** ~: skozi katerega izteka tekočina iz črpalke, plin iz batnega kompresorja itd.
- **sesalni** ~: skozi katerega doteka tekočina v valj batne črpalke ali motorja
- **varnostni izpustni** ~: ki se avtomatično odpre, ko tlak tekočine, plina preveč naraste
- **zapirni** ~: pipe (sedežni, poševnosedežni in krogelni ventili) in zasuni

Skupine ventilov pri pnevmatiki in hidravliki:


- glede na smer in funkcijo: potni, tlačni, sesalni
- nadzor fluida na izstopu iz ventila: zaporni + tokovni ventili, regulator tlaka (reducirni ventil)
- nadzor fluida na vstopu v ventil: varnostni, izpustni, omejevalni ventil
- spremenjanje veličin brez nadzora fluida: navadni zapirni ventili
- sestavi ventilov: časovni pnevmatični ~, časovni ~ za zakasnitev signalov, časovni ~ za skrajšanje signalov

Ventil za izpust kondenzata → Izločevalnik vlage.

Ventilator Naprava za zračenje, mešanje, menjavjanje zraka: za velike količine zraka in majhen prast tlaka. Lat. ventilare: povzročanje vetra.

Uporabljajo se za zračenje prostorov, za hlajenje naprav (motorjev, elektronskih vezij, hladilnih reber), za ogrevanje (pri ogrevalnih napravah: prenos toplote z visileno konvekcijo) in za pogon vozil na zračni blazini. Del.:


- a) **Aksialni ventilatorji** porivajo zrak vzporedno z gredjo, na kateri se vrtojo lopatice. Stropni, sobni ventilator, računalniški ventilator itd.:



- b) **Radialni ventilatorji** imajo rotor, ki s svojim vrtenjem povzroča, da zrak vstopa vzporedno z gredjo, nato pa ga izpihuje v smeri, ki je pravokotna (radialna) na gred. Radialni ventilatorji se uporabljajo, kjer:

- potrebujemo majhne pretoke in visoke tlake

• potrebujemo samo lokalne pretoke zraka
• kjer imamo na razpolago malo prostora
Primeri uporabe: pihalo za liste dreves, sušilnik za lase, sesalnik, električni grelnik (kalorifer), grelnik za avtomobilski prostor itd. Sin. centrifugalni ventilator.




Prim. kompresor, puhalnik. Simbol:





Ventili - konstrukcijske izvedbe V osnovi razlikujemo sedežne (levo) in drsniske (desno, včasih jih imenujemo tudi vretenške) ventile:

SEDEŽNI



DRSNIŠKI




LASTNOSTI VENTILOV

SEDEŽNIH

zapiranje	tesno	lekačni pretok
nečistoče	neobčutljivost	občutljivost
izdelava	draga	enostavna
pot aktiviranja	kratka	dolga

Poznamo tudi drsniski ventile s ploščatim vrtljivim drsnikom. Najpogosteje se aktivirajo nožno ali ročno in imajo tri stanja (3/3 ali 4/3):



Takšen način omogoča ustavitev cilindra v vmesnem položaju.


Posebna konstrukcijska izvedba je tudi posredno aktiviranje z nadtlakom - podrobnosti glej pod gesлом Potni ventili ali Magnetni ventili.

Ventilski blok Več ventilov, ki so združeni na enem mestu, oskrba s stisnjениm izrakom ali s hidravličnim oljem pa je lahko ločena za vsak ventil posebej. Sin. krmilni blok, blok ventilov.

Ventilski otok Pnevmatika: skupek več potnih ventilov na enem mestu. Sin. blok ventilov, ventilski blok, krmilni blok. Pri hidravliki: hidravlični krmilni blok. Prim. Taktna veriga, Razvod.

Prednost ventilskega otoka je v tem, da lahko ima centralno oskrbo s stisnjениm zrakom in po potrebi tudi z elektriko. To pomeni, da eden sam priključek zagotavlja oskrbo vseh potnih ventilov na ventilskem otoku - s tem prihranimo veliko ce-

vi, priklučkov, prostora in seveda tudi denarja:




Kot je razvidno iz risbe, so ventilski otoki sestavljeni iz **modulov** - na zgornji risbi jih je 6, vzpredne črte so stiki med njimi. Takšen način gradnje omogoča, da ventilske otoke **razstavimo**, doma ali odvzamemo module in nato **ponovno sestavimo** nekoliko drugačen ventilski otok.


Ventilski otoki so lahko samo pnevmatični ali elektropnevmatični (vsebujejo tudi solenoide). Vedno **zdržujejo enake porabnike** - porabnike z enakim notranjim premerom cevi.

Na ventilskem otoku je seveda premalo prostora, da bi nanj pritrili še tablico z vsemi simboli, ki ponazarjajo delovanje ventilskega otoka. Namesto simbolov so ventilski otoki opremljeni s **kratki mi oznakami proizvajalcev** - npr. s črkami M, N itd. V svojih **katalogih** nato proizvajalci razkrivajo pomen posamezne kratice (M, N itd.) s simboli in besedami.

Venturijeva cev - tehnika Venturijeva cev najpogosteje uporabljamo za ustvarjanje podtlaka (vakuma):



Simbol venturijeve cevi v pnevmatični shemi:



1 dovod stisnjene zraka (P - pressure)
2 izpust iz Venturijeve cevi (R - relief)
3 vakuumski (sesalni) priključek (V - vacuum), na katerega se lahko priključi prisesek, ki se lahko uporabi npr. za dviganje bremen

Prim. Venturijeva cev - teorija.

Vezalna shema Shema, ki prikazuje:

a) Podrobni prikaz vezja **električnih, pnevmatičnih, hidravličnih** ipd. naprav s pomočjo simbolor ali znakov. Vezalna shema pri tem **NE UPORABLJA dejanske oblike** in razporeditve sestavnih delov, pa tudi **fizičnih povezav** med sestavnimi deli **ne prikazuje direktno**. Je v bistvu **abstraktna predstavitev** funkcij in delovanja naprav. Namenjena je **pravilnemu povezovanju** posameznih komponent med seboj.

Vezalna shema je **popolna shema** - obsegata vse elemente, vse povezave med njimi in zato daje **podrobno predstavo** o delovanju naprave. Za **razumevanje** delovanja sistema pa je bolj primerja **fizikalna vezava**.

Priklučki so običajno **oštevilčeni**, da lahko kontroliramo, ali je naprava pravilno povezana. Vezalno shemo lahko rišemo **ENOČRTNO** (**enopolna shema**, glej istoimensko geslo) ali **VEČČRTNO** (**večpolna shema**).

Sin. **vezalni načrt**, tokovna shema, krmilna shema: električna, hidravlična ~ itd. Nedopustno: stikalni načrt. Prim. načrt ozičenja.

b) Povezavo in zaporedje logičnih operacij za neko napravo. **Logična vezalna shema** zajema **vhodne signale, logične funkcije** (ki se v kon-

retnih napravah nato nadomestijo s krmilnimi elementi) in **izhodne signale**. Delovnih komponent ne prikazuje, lahko pa jo dopolnimo z izjavnostno tabelo. Namenjena je predvsem:

- prepoznavanju / ugotavljanju logičnega načina delovanja neke naprave,
- načrtovanju in optimirjanju v primeru, ko se še nismo odločili za vrsto naprave.

Sin. vezalni načrt, stikalni načrt.

Vezalni načrt Glej Vezalna shema.

Vezava Strojniško in elektrotehniško: **simbolični prikaz** vezja oz. **način spojitve** električnih, pnevmatičnih, hidravličnih itd. elementov. Npr. zaporedna, vzporedna itd. vezava. Prim. shema.

Veze Skupek električnih, mehanskih ali elektronskih elementov s pripadajočimi povezavami. Npr. pnevmatično, električno, hidravlično itd. vezje. Prim. inštalacija.

INTEGRIRANO vezje: vezje, ki s svojimi elementi predstavlja **nerazdružljivo celoto** - za razliko od tiskanega vezja, pri katerem lahko posamezne elemente izločimo ali zamenjamo. Sin. čip.

TISKANO vezje: vezje, pri katerem so žične povezave med elementi nadomeščene s tankimi prevodnimi trakovi, narejenimi s tehniko tiskanja. Ang. **printed circuit board (PCB)**. Elektronski elementi so nameščeni na **ploščah**, ki so narejene iz **dveh osnovnih materialov**:

a) **PODLAGA** je izolacijski material, najpogosteje iz pertinaxa ali vitroplasta.

b) **Prevodna BAKRENA POVRŠINA** ima debelino 30 do 70 µm. Lahko je nanešena samo z ene strani (**enostransko tiskano vezje**) ali z obema stranmi podlage (**dvostransko tiskano vezje**).

Višinomer Glej Altimeter.

Vklopno število V pnevmatičnem sistemu: število vklopov kompresorja na uro, merska enota [1/h], običajno znaša od 10 do 20 vklopov na uro. Večje kot je vklopno število, manjšo tlačno posodo potrebujemo. Prim. Tlačna posoda.

Vlagomer Merilnik vlažnosti: **higrometer** ali **psihrometer**. Prim. Vlažnost.

Vod

1. Vodnik in drugi sestavni deli za prenos **električne energije** ali telekomunikacijskih signalov.


Prim. Označevanje vodov. Obremenljivost el. vodnikov - glej geslo Električni tok.

2. Cev in drugi sestavni deli za prevajanje **tekočin, plinov** (pnevmatični, hidravlični vod). V tem primeru ločimo **delovne vode** (polna črta, za aktiviranje delovnih komponent, npr. valjev) in **krmilne vode** (črtkana črta, za krmiljenje, npr. potnih, dvotačnih in izmeničnih nepovratnih ventilov). Podrobnejše glej Cevi za pnevmatično omrežje.

Simboli: glej geslo Vodnik.

Vodnik Žica ali drugače oblikovan **električni prevodnik** za prenos el. energije: dvožilni, enožilni, goli, nični ~. Prim. vod, označevanje vodov.

Simboli za električne vodnike in priključke:



Beseda vodnik se lahko uporablja tudi za cevi v **pnevmatičnem** ali **hidravličnem omrežju**. Pri tem ločimo delovne in krmilne vode.


Delovni vod Krmilni vod

Prim. Cevi za pnevmatično omrežje.

VSI Ang. Vertical speed indicator → Variometer.

Zakon o ohranitvi mase → Kontinuitetna enačba.

Zapirni ventili Ventili, s katerimi **odpiramo** in **zapiramo** pretok:





Zapirni ventili za razliko od tokovnih ventilov (ki dušijo pretok) **niso namenjeni za nadzorovanje**


zmanjševanje pretoka fluida. Nekatere literature uporabljajo kar izraz **zaporni ventili**.

Zapirni ventili se vedno uporabljajo pri kompletnih kompresorjih s tlačno posodo - zato, da lahko po potrebi hitro prekinemo povezavo s pnevmatskim sistemom.

Zapogibanje Cev ali pločevino na enem koncu zavijamo pod določenim kotom. Sin. zavijanje, razširjanje. Nepr. piganje. Prim. Robljenje.




PRIKLJUČEK ZA ZAVIHKĘ



Zaporedno krmilje Sin. sekvenčno krmilje. Glej Krmilje (vrste krmilij).


Zaporni ventili Ventili, ki v eni smeri dopuščajo pretok, v povratni smeri pa ga **zapirajo**. V nekaterih literaturah jih imenujejo tudi **zapirni ventili**, še posebej pri hidravliki. Del:

1. **Nepovratni** (protipovratni, enosmerni) **ventil, nepovratni ventil z vzmetjo**:



SMER PRETKA SMER ZAPORE


2. **Krmiljen nepovratni ventil**:



• **ODPIRNI** nepovratni ventil: krmilni signal odpre nepovratni ventil (zaradi krmilnega signala 12 se stisnjen zrak pretaka v obeh smereh - od 1 do 2 in 2 do 1)


• **ZAPIRNI** nepovratni ventil: krmilni signal zapre nepovratni ventil (zaradi krmilnega signala 12 je stisnjen zrak zaprt v obeh smereh - tako od 1 do 2 kot tudi od 2 do 1)

3. **Izmenični nepovratni ventil** (dvojni nepovratni ventil, ALI člen):



ALI člen ima dva vhoda: 12 (X) in 14 (Y). Izhod je le eden: 2 (A). Če pride zrak na oboje vhoda, tedaj ostane kroglica v sredini in zrak steče proti izhodu 2. Če pa pride zrak na enega od obeh vhodov, tedaj zrak steče proti izhodu 2, **kroglica pa zapre drugega** od obeh vhodov! To je tudi razlog, zakaj ALI člena **ne smemo zamenjati s T členom** - ki pusti drugi vhod odprt!

4. **Hitroodzračevalni ventil**:




hitroodzračevalni

ventil

Hitroodzračevalni ventil ima delovne priključke (označene z eno številko): dovod zraka 1 (P), izhod 2 (A) in odzračevalni priključek 3 (R). Če dovedemo stisnjeni zrak na 1, ga ventil poveže z 2 in zapre 3. Če pa pride stisnjeni zrak na 2, tedaj ventil zapre 1 in [odpre odzračevanje 3](#).


Pri dvosmernih delovnih valjih se pojavlja tlak iztekajočega zraka p_2 , ki zavira gibanje batnice (glej geslo Dvosmerni delovni val). Hitroodzračevalni ventil omogoča hitro iztekanje zraka, s tem pa zmanjša p_2 , ki povzroča zaviralo silo.

Zato hitroodzračevalni ventili [povečajo hitrost dvosmernih cilindrov](#). Vgraditi jih moramo [čim bliže cilindrui](#):



Sin. hitroizpustni ventil.


5. Dvotlačni ventil (IN člen):

dvotlačni ventil
(IN člen)

IN člen ima dva vhoda: 12 (X) in 14 (Y). Izhodni signal 2 (A) dobimo le, če sta oba vhodna signala prisotna. Samo eden vhodni signal - 12 (X) ali 14 (Y) si zapre pretok. Prim. Potni ventil - priključki.

Zasučni cilinder → Pnevmatični zasučni cilindri. **Zasučni delovni valj** Glej Pnevmatični zasučni cilindri.

Zasun Naprava za zapiranje hidravličnih ali pnevmatskih napeljav. Za razliko od ventila (ki zapira s čepom) zapira zasun s ploščo (loputo). Pri zaprttem zasunu je plošča obrnjena pravokotno na os cevi. Slabost zasunov je netesno zapiranje. Vodovodne zasune vedno montiramo tako, da je vreteno obrnjeno navzdol - da se nesnaga ne usede v vodilni utor. Prim. zapirni ventil.



Zaščita z barvnimi in lakastimi premazi Protikorozjska zaščita, ki daje zaščiteni kovini tudi dekorativni izgled. Temeljita [priprava delov na površinsko zaščito](#) (glej istoimensko geslo) je zelo pomembna.

Barvamo in lakiramo v več slojih. Osnovni sloj ima namen dobrega spoja s kovino, naslednji pa jo tudi ščiti in ji daje lep izgled. Pomembno je, da so barvni in lakasti premazi [elastični](#), sicer pri toplotnih spremembah [popokajo](#) in se [luščijo](#).

Elastične so [oljinate barve](#), ki pa niso zelo trde. Prekrivanje z oljnato barvo imenujemo [pleskanje](#). Za prvi in drugi temeljni plesk uporabimo minijevno barvo, nato pleskamo še enkrat ali dvakrat z oljna-


to barvo. Predmet lahko v barvo [potapljam](#), lahko pa uporabimo čopič ali opremo za barvanje.

Če up. **brizgalno pištolo** (razpršilnik), tedaj barvo razredčimo s posebnimi razredčili. Delovanje:



S pomočjo slamice lahko že pri atmosferskem tlaku dosežemo, da se barva razprši.


Brizgalna pištola ima na izhodu šobo 1, pokrov šobe 2 in iglo 3; barva teče med iglo in šobo, označena je s številko 4; zrak doteka med šobo in pokrovom šobe, označen je s številko 5;




- na zgornji risbi vidimo, da zožanje pokrova šobe povzroči povečanje hitrosti zraka, zato pretok zraka ustvarja podtlak; ker pa igla 3 zapira šobo 1, barva ne more iztekat iz šobe 1; številka 6 označuje le pretok zraka brez barve
- ko pa iglo odmaknemo (*spodnja risba*) se šoba 1 odpre, zračni podtlak potegne barvo na konico igle in iz šobe; zato nastane pršilo (spray), ki je mešanica zraka in drobnih kapljic barve
- **pogoj za brezhibno delovanje brizgalne pištole:** pokrov šobe, šoba in igla morajo biti [natančno izdelani](#), vsaka nečistoča škodi delovanju

Regulacija brizgalne pištote:

1 in 2a: curek ožji



3 in 2b: curek širši




Nastavljamo lahko tudi vodorovne ali navpične curke. Kvalitetne brizgalne pištote [nimajo tesnil](#) - sestavnini deli tesnijo zato, ker so zelo [natančno izdelani](#). Pomembna lastnost kvalitetnih brizgalnih pištolj je tudi hitro razstavljanje, sestavljanje in enostavno čiščenje.

Šobo pršilke in s tem tudi barvilo lahko [električno nabijemo](#) z enim, predmet pa z drugim nabojem. S tem dosežemo bolj enakovredni nanos in manjšo porabo barve, glej Prevleke iz umetnih snovi. Postopek [lakiranja](#) je podoben barvanju. Po pripravi površine najprej nanesemo osnovno plast laka. Ko se osnovna plast posuši, nanašamo gornejšo plast laka. V zahtevnih primerih (npr. lakiranje aluminija) uporabljamo [žgano lakiranje](#).

Ker so barve in laki zelo vnetljivi, veljajo za delovne prostore [posebni varnostni predpisi](#).

Zbiralnik kondenzata Posoda v pnevmatskem sistemu, ki se nahaja na tistih mestih, kjer pričakujemo večjo količino kondenzata. Običajno se uporablja pri večjih pnevmatičnih omrežjih, ki imajo fiksne (kovinske) vode. V spodnjem delu zbiralnika kondenzata se nahaja ventil za izpust kondenzata, priključek za porabnike stisnjenega zraka pa naj bo nameščen na višji legi - da pnevmatične naprave ne bodo "goltale" kondenzirane vlage.



Glede položajev za nameščanje zbiralnikov kondenzata glej risbo pod gesлом [Pnevmatika - osnovne naprave in elementi](#).

Prim. Izločevalnik vlage.

Zmogljivost kompresorja Volumski pretok, ki ga zmore kompresor. Podrobnejše pojasnilo glej pod gesлом Kompressor. Prim. Kontinuitetna enačba, Poraba zraka.

Zračna blazina Pojav, ki povzroča manjšo potisno silo in hitrost batnice pri dvosmernih delovnih valjih. Glej Pnevmatični cilindri.

V pogovornem jeziku uporabljamo izraz zračna blazina tudi za zračno vzmet.

Zračna vzmet Glej Pnevmatiko vzmetenje.

Zračni zbiralnik Glej Tlačna posoda.



Zračno orožje Orožje, ki deluje na stisnjen zrak ali plin (npr. CO_2).

Izstrelek (kroglo, naboj) požene raztezanje stisnjenega zraka. Princip delovanja je [podoben kot pri ognjenem orožju](#) - le da pri ognjenem orožju najprej povzročimo eksplozijo v naboji, zaradi česar nastane nadtlak, ki nato požene kroglo.

Nadtlak zraka lahko zagotovimo na več načinov:

- [s sprožanjem vzmeti](#), ki potisne bat, s tem pa se v valju ustvari ustvari potreben nadtlak zraka; v bistvu imamo [enosmerni valj](#), ki [deluje obratno](#): [mehansko energijo spreminja v nadtlak](#); vzmet napenjamо [mehansko ali z električno energijo](#)
- z akumulatorjem zraka (tlačno posodo), ki jo imenujemo [plinska bombica](#) - lahko je za enkratno uporabo ali pa se polni, ročno ali z jeklenko
- lahko tudi [s svojimi pljuči](#), npr. Indijanci pihajo skozi cev in na ta način streljajo na živali

Proženje je [mehansko ali električno](#), delovanje pa je lahko tudi polavtomatsko ali avtomatsko.



Zunanji tlak Glej Tlak.

ELEKTROPNEVMATIKA

AC Izmenični tok, ang. Alternating Current. Prim. DC.


Aktiviranje Ustvarjanje sile, ki preklopi (spremeni) stanje npr. na kontaktih ali na potnih ventilih. Ker je kontakt obvezni **sestavni del** stikal, relejev, kontaktorjev, varovalk itd., je način aktiviranja zelo pomembna postavka. V splošnem ločimo:

1. **Fizično** aktiviranje (preklop) kontaktov, ki ga namensko povzroči človek: glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).

2. **Mehansko** (mehanično) aktiviranje kontaktov, ki ga s fizičnim kontaktom povzroči neki mehanski proces. Deluje podobno kot kontaktna končna stikala. Npr.: mejno stikalo z drsečim kontaktom, tlačno stikalo itd. glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).


3. **Brezdotično** aktiviranje kontaktov: glej istoimensko geslo.

Analogen Način dela, pri katerem so podatki predstavljeni **zvezno**, najpogosteje v obliki valovanja: ~ signal. Ant. digitalen. Spodnja risba prikazuje razliko med analognim (levo) in digitalnim (desno) signalom:




V digitalnem načinu razdelimo signal (npr. sliko, zvočni signal, lahko tudi časovno spremenljiv signal) na delce, ki nato vsi skupaj čim bolje opnašajo originalni analogni signal. Več kot je delčkov (večja kot je **resolucija**), manjša je razlika med digitalnim in analognim signalom (boljša je kvaliteta digitalne informacije).


Primer analogno digitalne pretvorbe zvoka:



Primer uporabe A/D in D/A konverterja:



Bimetali Trak iz dveh plasti različnih kovin. Uporablja se pri termometrih, termostatih, relejih, varovalkah, tudi pri žagah itd. Primer uporabe:



Bimetalični trak sestavljata dva različna materiala, ki sta med seboj trdno povezana. Ko se zviša temperatura, se eden material raztegne hitreje od drugega - zato se bimetalični trak upogne in s tem aktivira stikalo. Prim. Temperaturno stikalo.

Bistabilen Ki ima **dve stabilni stanji**. Po prenehanju delovanja sile, ki povzroča aktiviranje, na-

prava ostane v zadnjem aktiviranem stanju. Npr.: • bistabilni in monostabilni potni ventilii • običajni releji (kontaktori) so monostabilni, obstajajo pa tudi bistabilni (preklopni) • bistabilno enopolno stikalo (stikalo, ki ni tipka) • bistabilno vezje (glej flip-flop), • tudi zahtevnejši sistemi so lahko bistabilni

Prim. monostabilen, nestabilen.

Brezdotični signalnik glej Brezdotično aktiviranje kontaktov.

Brezdotično aktiviranje Aktiviranje, ki ga **brezfizičnega kontakta** povzroči **proses**, ki ga krmili mo ali reguliramo. Če pa imamo v mislih tudi mehanično aktiviranje, uporabljamo skupni izraz **procesno aktiviranje**.


Z izrazom brezdotično aktiviranje direktno povezujemo izraz **končno stikalo**.

Izraz pogosto up. pri **potnih ventilih**, pri **kontaktih** in **stikalih**. Ant. fizično aktiviranje.


Brezdotično aktiviranje kontaktov Posredno aktiviranje kontaktov preko nekega signala (magnet, indukcija, kapacitivnost, svetloba). Uporablja jo se različni mejni signalniki: **magnetični** (reedov kontakt), **induktivni**, **kapacitivni**, **optični** itd..

Spoštni električni simbol - brezdotični signalnik:


- na pravokotnik narišemo 3 priključke (2 priključka za napajanje in eden za izhod)
- v pravokotniku s **spoštnim simbolum** označimo, da gre za brezdotični signalnik (senzor)
- dodamo še simbol za **način aktiviranja** (tip senzorja: induktivni, kapacitivni itd.) in **vrsto kontakta** v signalniku (delovni, mirovni, menjalni ...)



Simboli za posamezen **tip brezdotičnega senzorja**:




Za magnetni senzor obstaja tudi izvedba brez napajanja - pravimo ji **dvožični tip**:



Podrobneje je magnetni senzor opisan pod gesлом Reedovo stikalo.

Brezdotične signalnike na shemah označujemo s črko **B**, npr. 1B2, glej Pnevmatika - označevanje sestavin, ISO 5599.

Poglejmo kako se pravilno poveže brezdotični senzor s solenoidom:



Pomembno je vmes namestiti pravilno obrnjeno diodo, ki deluje tako:

- ob delovanju senzorja steče tok skozi signal, tuljavica solenoida se zaradi električnega toka namagneti in elektromagnetni ventil se vklopi; ker


dioda v tej smeri ne prevaja električnega toka, je povsem nemoteča

- ko izključimo napajanje, pa se v tuljavici solenoida pojavi **povratni električni tok**, ki lahko prežge senzor, če nimamo priključene diode
- če pa smo dodali diodo in jo tudi pravilno obrnili (kot kaže risba), tedaj se ob pojavi povratnega električnega toka sklene tokokrog od tuljavice solenoida preko diode in ta tok **sam sebe izprazni**, senzor pa ni ogrožen


Pnevmatični simbol brezdotičnega signalnika pa vsebuje:

- **spoštni simbol** brezdotičnega signalnika in
- **pozicijo**, kjer se prepozna signal (romb ali črta)


Pnevmatični simbol je potreben pravilno nastaviti:



Primer elektropnevmatične sheme z dvožičnim brezdotičnim senzorjem:



Primer elektropnevmatične sheme s trožičnim brezdotičnim senzorjem:



Brezžično stikalo Glej Stikalo.

CO Ang. kratica za change over, kar pomeni menjalni kontakt. Prim. Kontakt.

Coil V direktnem prevodu je coil samo tuljavica (navitje). Zelo pogosto pa se ta izraz uporablja za elektromagnetno navitje, npr. pri releju. Razl. Solenoid.

V strojništvu se beseda coil uporablja npr. za vijače vzmeti - coil springs.

Dajalnik signalov Naprava, ki **IZDAJA UKAZE**:

1. Na osnovi **meritev vhodnih veličin** in
2. Na osnovi **obdelave** tako pridobljenih **podatkov**. Rezultat obdelave pa je **odločitev** (npr.: je optični signal dovolj močan ali ne).


Primeri dajalnikov signalov: stikala, končna stikala, Reedov kontakt, fotocelica itd. Razl. Senzor.

Daljinski upravljalnik Elektronska naprava, s katero lahko na kraje ali srednje razdalje (nekje 6 do 20 m) upravljamo neko drugo napravo. Prim. brezžično stikalo.

Daljinsko stikalo Glej kontakt. Razl. brezžično stikalo (geslo: Stikalo).

DC Enosmerni tok, ang. Direct current. Prim. AC.

Delovni kontakt Elektrotehn.: fizični kontakt, ki je v osnovnem stanju razklenjen in **se sklene ob aktivaciji**. Sin. zapiralni kontakt, zapiralo. Ang. NO (normally opened). Prim. stikalo. Simbol:




Detektor Naprava (aparat) za odkrivanje česa: ~ dima, stupov, laži. **Detekcija:** odkrivanje, ugotavljanje. V tehniki zajema detekcija predvsem iskanje, **LOCIRANJE** napak oz. nenormalnosti: PGT - prisluškuj, glej in tipaj. Ang. detect: odkriti.


Če beseda detektor označuje le **sestavni del**, ki meri neko fizično veličino, potem je to **senzor**.

Digitalen Posamičen, ~ podatki so predstavljeni v obliki ločenih (nezveznih) vrednosti oz. "**stopničk**". **Vmesnih vrednosti ni**. Npr. ~i računalnik: podatki so predstavljeni v obliki ločenih vrednosti. Ant. analogen, prim. numeričen, diskreten.

Dioda Elektronski element, ki v eni smeri prevaža električni tok, če pa zamenjamo + in -, ne prepušča električnega toka. Pravimo, da dioda v drugi smeri popolnoma zapira električni tok, to je **zaporna smer**.



Če jo primerjamo s pnevmatičnimi napravami, pravimo, da **deluje KOT NEPOVRATNI VENTIL**. Njena idealna karakteristika v I-U diagramu je na risana levo (1), desni diagram (2) pa prikazuje še idealno karakteristiko upora:



Dogovorna je tehnična smer električnega toka, torej od + proti -. Zato je **na prevodni strani** idealne karakteristike diode **napetost pozitivna**.

Karakteristika **realne diode** bo torej odstopala tako od 1 kot tudi od 2.

VRSTE DIOD:


1. **Elektronke**, glej istoimensko geslo.
2. **Polprevodniške diode** (Dioda - polprevodniška)
3. **Svetleče diode** (Dioda - LED)
4. **Zenerjeva dioda** (Dioda - Zener)
5. **Fotodiode**, glej istoimensko geslo.

Direkten Ki je brez česa vmesnega, brez posredovanja, neposreden. **Direktno krmiljenje aktuatorjev**. Glej Neposredno krmiljenje aktuatorjev.

DT Ang. kratica za double throw, kar pomeni menjalni kontakt. Prim. Kontakt.

Električno končno stikalo Glej Končno stikalo - električno.


Elektromagnet Vrsta magneta, pri katerem se magnetno polje ustvari preko električnega toka. Magnetno polje izgine, ko se električni tok izključi. Običajno je elektromagnet izolirana žica, ki je zvitata v tuljavo:



Elektromagnetični ventil Ventil, ki ga krmili elektrogneto navitje s kotvo. Sin. magnetni ventil, ang. solenoid valve → skrajšano pa kar **solenoid**.

Način delovanja prikazuje risba pri geslu Elektropnevmatika. Električni tok povzroči magnetno polje, ki pritegne kotovo. Premik kotove nato povzroči aktiviranje potnega ventila. Električne signale lahko torej pretvarjamo v pnevmatične ali hidravlične. Magnetni ventili zagotavljajo **hitro** in **varno** vklapljanje. Ločimo naslednje **IZVEDBE**:

a) **Neposredno aktiviranje**. Kotva direktno krmili poti v potnem ventilu:



b) **Posredno aktiviranje - predkrmiljenje**

O predkrmiljenju govorimo, kadar neka naprava ne deluje direktno na ventil, ampak samo usmeri stisnjeni zrak pod delovnim tlakom v poseben delovni prostor. Nato stisnjeni zrak s svojo energijo spremeni stanje ventila.


Prednost potnih ventilov s predkrmiljenjem je v tem, da so potrebne precej **manjše sile** za aktiviranje. Zato imajo manjše magnetne tuljave.

• **Z membrano**: ventili tega tipa imajo še **tlačno komoro C**, ki je z membrano B ločena od vhodnega priključka F.

Membrana B ima v sredini majhno luknjico, skozi katero se lahko pretaka majhna količina fluida - zato sta tlaka C in A izenačena, če je kotva 1 spuščena.


Elektromagnet dvigne kotvo 1, kar povzroči pretok fluida iz C preko kanala D do izhodnega priključka F. Ker je kanal D širši od luknjice v membrani B, fluid hitreje odteka iz C kot doteka v C in zato pada tlak v C. Posledica je dvig membrane in povezava vhoda A z izhodom F - aktiviranje ventila, spodnja risba.

Ko izklopimo elektromagnet, se kotva spusti in ponovi se začetna situacija (risba zgoraj):



A - vhod, B - membrana, C - tlačna komora, D - razbremenilni kanal, E - magnetno navitje s kotvo, F - izhod

• **Z batom**: to je najpogosteji način vklapljanja modernih magnetnih ventilov. Solenoid dvigne kotvo in s tem poveže notranje kanale v potnem ventilu. Zato stisnjeni zrak steče do bata, ki se premakne in s tem aktivira potni ventil:




Za premik kotve je potrebna zelo majhna sila, to pa je tudi glavna prednost tega načina krmiljenja: **z majhnimi magneti** lahko zanesljivo **krmilimo velike tlake**. Način delovanja spominja na tranzistor.

Elektromagneti ventili so lahko tipa **NO** (normally opened) ali **NC** (normally closed). Poznamo tako **monostabilne** kot tudi **bistabilne** magnetne ventile. Priključka + in - ne smemo zamenjati, saj bo sila na kotvo delovala v napačno smer!

PRI ELEKTROPNEVMATIKI je **SIMBOL** za elektromagneti ventil **vedno** potreben narisati **DVA-KRAT** - **na dveh shemah** (glej spodnjo risbo):

1. Na pnevmatični oz. hidravlični (zgornji) shemi je magnetni ventil **način aktiviranja**. Potreben ga je **posebej poimenovati** (npr. 1Y1, 1Y2), čeprav ima potni ventil tudi svojo oznako.
2. Na električni (spodnji) shemi je magnetni ventil ena od naprav, ki se prav tako poimenuje.




Ime istega magnetnega ventila mora biti enako v pnevmatični in električni shemi, sicer **simulacija** takšnega vezja **NE BO DELOVALA!**

Elektropnevmatika **Krmiljenje** pnevmatičnih naprav **z električnimi signalimi**. Pnevmatični krmilni vodi več niso potrebni, namesto njih imamo električne vode. Delo še vedno opravlja energija stisnjenega zraka, kot pri pnevmatiki.

Naprave za elektropnevmatiko lahko razdelimo na enakih 5 skupin kot pri pnevmatiki - le da je tokrat **KRMILJENJE** (predvsem aktiviranje potnih ventilov) **električno**.

SESTAVA (KOMPONENTE) **krmilnega dela**:

- a) **KRMILNA ELEKTRIČNA ENERGIJA** je običajno enosmerni tok z napetostjo 24 V. Uporabljamo usmernike 230 V AC / 24 V DC:




b) **DAJALNIKI ELEKTRIČNIH SIGNALOV**:

- **kontakti** vseh vrst: zapiralni, odpiralni, menjalni, časovno odvisni
- **stikala**: enopolna bistabilna ~ (v žargonu: stikala, tipke (monostabilna ~), menjalna, križna itd.
- **končna** (mejna) **stikala**

Pomembni so **NACINI AKTIVIRANJA** električnih kontaktov: fizično, mehanično in brezdotično aktiviranje. Pri **BREZDOTTIČNEM AKTIVIRANJU** imamo **dajalnike** in **sprejemnike** (senzorje) **neelektričnih signalov**.

c) Električne **KOMPONENTE ZA OBDELAVO SIGNALOV**: rele, kontaktor, elektronski členi itd.

d) **PRETVORNIKI SIGNALOV** pretvarjajo električni signal v pnevmatičnega. Običajno so to **elektromagnetični ventili EM**, ki pritegnejo **kotvo**:




PNEVMATIČNI SIMBOL ELEKTRIČNI SIMBOL


Pretvorniki signalov so običajno **sestavni del potnih ventilov** - glej spodnjo risbo.

DELOVANJE preprostega elektropnevmatičnega vezja prikažemo z **DVEMA SHEMAMA**:

- **pnevmatično** vezje (**zgoraj**)
- **električno** vezje (**spodaj**)



Pretvornike signalov rišemo **dvakrat**: tako na pnevmatični kot tudi na električni shemi. Poglejmo primer risanja elektromagnetičnih ventilov, ki imajo **v vsaki shemi drugačen simbol**:



Podobno kot pri **elektromagnetičnih ventilih** se dvakrat rišejo različni simboli tudi za **električna končna stikala**, za **brezdotične signalnike**, za **tlačna stikala**, za **merilnike nivoja** tekočine ipd..

Primeri serijske uporabe elektropnevmatike:


Avtomobilizem: dinamično spremenjanje oblike sedežev, centralno zaklepanje vrat, elektropnevmatično krmiljenje menjalnika EPS itd..

Uporaba elektropnevmatike ni smotrna pri enostavnih vezjih, ki so v praviloma cenejša in enostavnejša za vzdrževanje, če so pnevmatična.

Enopolna shema Čim bolj poenostavljena **enocrtna shema**: **več vodnikov** (in s tem tudi tokokrovog) ponazorimo z **eno polno črto**. Vseeno pa se mora razbrati **ozičenje** (stevilo in vrsta vodnikov) ter **bistvene naprave** (potrošniki). Vedeti moramo, čemu služi vsak simbol na enopolni shemi, kakšna je namembnost posameznega tokokroga ali velikost varovalnega vložka.


Enopolna shema je zelo primerna npr. za **spremljanje trenutnega dogajanja** v omrežju ali v elektrarni - v primeru potrebe omogoča hitre reakcije. Lahko jo pripravimo tudi za vsak tokokrog posebej. Razl. večpolna ~.

Spodnja enopolna shema prikazuje enak sistem kot pri geslu Fizikalna vezava in Vezalni načrt:




Fizično aktiviranje Namerno aktiviranje, za katerega je predvideno, da ga povzroči **človek**, brez vplivov procesa, ki ga krmilimo ali reguliramo. Simboli za fizično aktiviranje predvidevajo predvsem naslednje možnosti: **s pritiskom, z zasukom s potegom, ročno ali nožno**. Izraz pogosto up. pri **potnih ventilih**, pri **kontaktih** in **stikalih**. Ant. procesno aktiviranje (mehansko ali brezdotično).

Fizikalna vezava Električna shema, ki ne prikazuje vseh vodnikov, temveč le najpomembnejše tokokroge, bistvene **naprave** in **medsebojne fizične povezave** med njimi (npr.: povezanost med kontakti istega releja). Njen glavni **namen** je **ravnanje bistva - načina delovanja** sistema, ne pa prikazati detajle. Zato pri risanju fizikalne vezave nismo strogo vezani na uporabo standardov (standardnih simbолов, pravil risanja itd.). Spodnja risba prikazuje fizikalno vezavo za enak sistem kot pri geslih Enopolna shema in Vezalni načrt:




Pa še primerjava med fizikalno (levo) in tokovno shemo (desno):




GRAFCET Francoska kratica **GRAPhe Fonctionnel de Commande Etapes/Transitions** - poseben jezik za prikaz diagramov poteka, ki se uporablja predvsem pri **avtomatizaciji** in pri **procesni tehnični**.

Halov senzor Senzor, ki potrebuje napajalno napetost, običajno 10 - 30 VDC (voltov enosmernega toka). Na izhodu daje električno napetost v odvisnosti od jakosti magnetnega polja:



Uporablja se za pozicioniranje predmetov, za merjenje hitrosti (tudi vrtilne hitrosti) ipd.. Simbol:



Prim. Reedov kontakt.

Hermetični kontaktnik Glej Reedov kontakt.


Indirekten Posreden, preko posrednika, nasprotno od direkten. **Indirektno krmiljenje aktuatorjev**: glej Posredno krmiljenje aktuatorjev.

Impulzni rele Rele, ki za preklop kontaktov potrebuje **le kratek tokovni sunek**. Ko tokovni sunek preneha, ostanejo kontakti v preklopljenem stanju. Razlikujemo dve vrsti impulznih relejev:


1. **Impulzni rele**, ki **aktivira** kontakte - ang. Coll Latch (Set). Ta rele sklene delovni kontakt in razklene mirovni kontakt. To je v bistvu običajen rele v samodržni vezavi z NO kontaktom.

2. **Impulzni rele**, ki **vrača** kontakte v osnovno stanje - ang. oil Unlach (Reset). Ta pa razklene delovni kontakt (če je bil pred tem sklenjen) in sklene mirovni kontakt (če je bil predhodno razklenjen).

Primer:



Če pritisnemo in spustimo 1S2, vkljupimo impulzni rele K1, ki je tipa 1.. Zato se kontakt K1 trajno sklene in enosmerni delovni valj se izvleče. Nato pritisnemo in spustimo tipko START, s tem vkljupimo impulzni rele K1, ki je tipa 2. Zato se kontakt K1 trajno razklene in delovni valj se uvleče. Tipki START in 1S2 lahko povežemo v eno samo tipko z menjalnim kontaktom. V tem primeru dobimo **impulzni rele**, ki **z eno in isto tipko** vključi ali izključi neko napravo:




Take tipke imajo široko uporabo: za vklj/izklop luči, elektronskih naprav (npr. monitor) ipd.. Vsak impulzni rele lahko nadomestimo z ustrezno samodržno vezavo. Sin. preklopni rele. Prim. Rele, Samodržna vezava.

Induktivni senzor Senzor, ki je občutljiv samo **na kovine**. Uporabljamo ga lahko tudi kot induktivni mejni signalnik.

Priključimo jih lahko na AC ali DC z upoštevanjem navodil proizvajalca. Uporabljamo jih za signalizacijo prihajajočih obdelovancev, zaznavanje gibov naprav, merjenje vrtilne hitrosti ipd..

Induktivni senzor za merjenje vrtilne hitrosti:




1-trajni magnet, 2 - ohišje induktivnega senzorja, 3 - ohišje motorja, 4 - kotva, 5 - indukcijsko navitje (tuljava), 6 - reža, 7 - vrzel med zobniki

Magnetski tok tuljave je odvisen od tega, kaj se nahaja nasproti senzorja: zob ali vrzel (praznina). Praznina oslabi magnetski tok, zato pa ga povečuje. Sprememba magnetskega toka se kaže na premiku kotve. Dajalec impulzov je torej kar zobati venec na vztrajniku motorja. Število zob na zobatem vencu je merilo za vrtlino hitrost ali za položaj motorske gredi.


Glavni sestavni deli induktivnega senzorja v splošnem: oscilator, prožilno vezje in ojačevalnik.

Delovanje: oscilator ustvarja visokofrekvenčno polje. Če pride v to polje kovinski predmet, odvzame iz oscilatorju energijo. Zato pada napetost na oscilatorju, to zazna prožilno vezje, ojačevalnik pa poveča signal. Zgradba in simbol:




Instalacijski načrt Risba, ki s pomočjo simbolov daje pregled o položeni električni instalaciji. Namenjena je strokovnjakom (instalaterjem).


V že obstoječi gradbeni načrt (zidovi, vrata, okna, lahko v različnih pogledih) vnašamo simbole tja, kjer bodo nameščeni električni elementi. Vode vrišemo v načrt enočrtno in ob stenah, kjer bodo dejansko položeni. Zraven običajno pripisemo še ozako in debelino žice ali kabla. Prim. Shema. Instalacijski načrt lahko rišemo tudi brez vodov:




Lahko narišemo le položaj vodov na stenah:



POLOŽAJ VODOV:



Najosnovnejši instalacijski simboli:



Kapacitanca Prispevek k impedanci porabnika zaradi njegove kapacitete.

$$R_L = 1/(\omega \cdot C)$$

C - kapaciteta

ω - krožna frekvence ($2\pi \cdot v$, v je frekvence)

Sin. kapacitivna upornost. Prim. induktanca.

Kapaciteta

1. Elektr: sorazmerni koeficient C, količnik med električnim nabojem e in električni napetostjo U:

$$e = C \cdot U$$


Enota za merjenje kapacitete je farad [$F = As/V$].

Sin. kapacitivnost. Prim. kondenzator, induktivnost.

2. Toplotna kapaciteta: glej specifična topota.


3. Zmožnost, sposobnost, zmogljivost, npr. obrata, tovarne, da naredi, proizvede določeno količino izdelkov.

Kapacitivni senzor Senzor, ki deluje na principu sprememb kapacitivnega polja. Reagira na kovine in nekovine, z vplivom dielektričnih lastnosti materiala. Po zunanjem izgledu spominja na induktivni senzor. Uporaba: za registriranje nekovinskih obdelovancev. Občutljivi so na prah in odrezke.



Delovanje: senzor vsebuje dve elektrodi - plošči električnega kondenzatorja in meri njuno kapacitivnost (spremembo kapacitivnosti). Kapacitivnost pa se spremeni, če se v polju pojavi dielektrik.

Glavni sestavni deli induktivnega senzorja v splošnem: oscilator, prožilno vezje in ojačevalnik. Oscilator tvori električno polje, prožilno vezje zazna spremembe, ojačevalnik pa poveča signal. Zgradba in simbol:



Kapacitivnost Zmožnost: **koliko elektrine sprejme** prevodno telo **pod vplivom** določene **napotosti**. Merilo kapacitivnosti je elektrina na enoto napetosti, ki je povzročila naelektrjenje:

$$C = \frac{Q}{U} \quad [C/V = F = farad]$$

Q ... elektrina [$C = As$]

U ... napetost [V]

Enota za elektrino je coulomb [$1C = 1As$], ki je zelo velika merska enota. Zato je tudi Farad [$F = As/V$] zelo velika merska enota. Elektrino pogosteje izražamo v mikrocoulonih [μC], kapacitivnost pa v μF , nF in pF . Prim. kondenzator, induktivnost.


KAPACITIVNOST VEZAN KONDENZATORJEV

Kondenzatorje oštreviličimo, plošče pa poimenujemo L - leva in D - desna. Primer:
2D pomeni drugi kondenzator, desna plošča

a) **ZAPOREDNA** vezava kondenzatorjev

Pri zaporedni vezavi je nabolj na vseh kondenzatorjih enak, kajti:

- 1L prejme nabolj +e; nabolj privlači elektrone na 1D -e, ki je z vodnikom povezana na 2L
- 2L se nanelektira na +e, saj mora biti skupni nabolj vodnika enak 0; tako nadaljujemo do konca:



Velja torej: $e_1 = e_2 = e_3 = \dots$

Padci napetosti se seštevajo:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

Ker velja $U = e / C$, dobimo

$$e/C = e/C_1 + e/C_2 + e/C_3 + \dots + e/C_n$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$


b) **VZPOREDNA** vezava kondenzatorjev

Na vseh kondenzatorjih je ista napetost

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots = U,$$

skupni nabolj pa je enak vsoti naboljev

$$e = e_1 + e_2 + e_3 + \dots + e_n$$



Torej velja tudi:

$$C \cdot U = C_1 \cdot U + C_2 \cdot U + C_3 \cdot U + \dots + C_n \cdot U$$

S skrajšanjem pa dobimo:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$

Končno stikalo Stikalo, ki:

- **prepozna**, kdaj je neki premikajoči predmet (objekt) zavzel določeno **pozicijo** in nato
- **oddaja signal** (pnevmatični, hidravlični, električni ali mehanični), ki lahko aktivira neko napravo

Stavljamo ga:

a) **SENZOR**, ki sprejema vhodne signale in

a) **STIKALO**, ki oddaja signale in je **vedno monostabilno**.

Pri tem ne mislimo le na električno stikalo, temveč na **dajalnike vseh oblik signalov**. Tudi npr. potni ventil je stikalo (pnevmatično stikalo), saj oddaja tlakne signale.

Med senzorjem in stikalom je lahko tudi **PRETVORNIK SIGNALA** (npr. iz optičnega v električni).

Končno stikalo **ni namenjeno** temu, da bi ga aktiviralo človek. Aktivira ga neka merljiva **fizikalna veličina**: gibanje, svetloba, kapacitivnost, magnetno polje, tlak, sila itd..

Primer uporabe: odpiranje vrat povzroči aktiviranje končnega stikala, ki prižge luč.

Primeri veličin, ki jih lahko zaznavamo:

• položaj batnice delovnega valja

• višina, npr. določanje nivoja tekočine v posodi

Katere informacije še lahko daje končno stikalo:

• čas: kdaj je obdelovanec prispel na položaj za nadaljevanje obdelovalnega procesa,

Ferdinand Humski

• šteje števila izdelkov,
• določanje razdalje med obdelovanci,
Po načinu zaznavanja pozicije (vhodni signali) DELIMO končna stikala NA SKUPINE:

a) **Kontaktna** končna stikala se aktivirajo z direktnim fizičnim stikom (mehanično aktiviranje). Delimo jih na:

- **mehanska**, ki sprejemajo in tudi oddajajo samo mehanične signale, npr. potni ventil - sprejemanje pomikov in oddajanje tlachnih signalov; prim. Končno stikalo - mehansko;
- **električna**, ki sprejemajo mehanične signale in oddajajo električne signale; glej Končno stikalo - električno

b) **Brezkontaktna** (brezdotična) končna stikala, ki se aktivirajo brez fizičnega stika z objektom.

Senzorji sprejemajo brezkontaktne fizičalne veličine: svetloba (tudi po posameznih valovnih dolžinah: infrardeče IR valovanje, posamezne barve itd.), ultrazvok, električno in magnetno polje, radijski valovi (najpogosteje na UHF in VHF frekvencah) itd.. Primeri senzorjev: induktivni, magnetični, kapacitivni, optični itd. Oddani signali so praviloma električni. Glej geslo Brezdotično aktiviranje kontaktov.

Procesno aktiviranje pa je izraz, ki zajema tako mehanično kot tudi brezdotično aktiviranje.

SIMBOL končnega stikala mora vsebovati vrsto senzorja in pozicijo končnega stikala. Če se signali pretvarjajo, tedaj simbol prikazuje tudi način pretvarjanja signalov.

Električna in brezdotična končna stikala se na elektropnevmatičnih shemah rišejo dvakrat:


- na **pnevmatični shemi**, kjer je pomembna vrsta in mehanska pozicija senzorja
- na **električni shemi**, kjer je pomembna vrsta stikala in vloga v električni shemi

Ker je smisel simbolov na vsaki shemi drugačen, je tudi **simbol istega končnega stikala** na električni shemi **drugačen** kot na pnevmatični shemi.

Sin. signalni ventil, mejno stikalo, mejni signalnik, mejni ventil, kontaktne tipalo (mehansko, električno), pozicijsko stikalo, razvodni ventil. Prim. Senzor, Mikrostikalo.

Končno stikalo - električno Končno stikalo, ki pretvarja vhodni mehanski signal v izhodnega električnega. Rišemo ga tako v pnevmatični kot tudi v električni shemi.

Pogost način mehaničnega aktiviranja je aktiviranje z drsečim kontaktom (levo). S sprožilni kontakt (desno) deluje na enak način, a brez koleščka:




Kot vidimo iz risbe, na električnem delu največkrat uporabljamo menjalni kontakt.

V **pnevmatični shemi** uporabimo simbol, ki vsebuje tudi **pozicijo** (romb ali črtica) in **prevornik signala** - pretvorba iz mehanskega v električni signal:



V **električni shemi** pa uporabimo drugačen simbol:





Od leve na desno si sledijo NO (zapiralni kontakt) ameriški standard, NC (odpiralni kontakt) ameriški standard, NO evropski in NC evropski standard.


Primer elektropnevmatične sheme z električnim

Stran 52

končnim stikalom:



c) **Menjalni kontakt**, ang. **CO** (change over) ali **DT** (double throw) ima eden premični element, ki ima v mirovanju stik samo z enim kontaktom:



Tudi **tlachno stikalo** se lahko uporabi kot električno končno stikalo.

Kontakt Izraz ima v **elektrotehniki** tri pomene:

1. **Naprava** (dajalnik signalov) oz. **fizična povezava, člen** (npr. kos kovine), ki **omogoča vzpostavljanje** ali **prekinjanje stika** med priključkoma. Je obvezni **sestavni del** stikal, relejev, kontaktorjev, varovalk itd..
2. **kontakt** Izraz ima v **elektrotehniki** tri pomene:

1. **Naprava** (dajalnik signalov) oz. **fizična povezava, člen** (npr. kos kovine), ki **omogoča vzpostavljanje** ali **prekinjanje stika** med priključkoma. Je obvezni **sestavni del** stikal, relejev, kontaktorjev, varovalk itd..

Pogosto imamo fizični kontakt v mislih takrat, ko se vprašamo: koliko kontaktov ima neko stikalo, kontaktor, rele?

Po **NAČINU DELOVANJA** poznamo:

- **delovne** (zapiralne) oz. **NO** (normally open) kontakte, tudi **zapiralna**,
- **mirovne**, **odpiralne** oz. **NC** (normally closed) kontakte, tudi **odpirala**,
- **menjalne** kontakte, ang. **CO** (change over) in **DT** (double throw)

Simbol in način delovanja → Kontakt - simboli.

Glede na izvedbo poznamo drsne, impulzne, obločne, glavne, pomožne, dvojne itd. kontakte.

NAČINI AKTIVIRANJA kontaktov:

- **FIZIČNO** aktiviranje
- **MEHANIČNO** aktiviranje
- **BREZDOTIČNO** aktiviranje

Mehanično in brezdotično aktiviranje označujemo tudi s skupnim izrazom PROCESNO AKTIVIRANJE (ang. process actuated).

2. **Dotikalische** oz. točka na žici, kjer se sklene stik.

3. **Stanje**, povzročeno z dotikom dveh prevodnikov, kar omogoča prehajanje električnega toka: vzpostaviti ~. Sin. **stik**.


Eden kontakt, mišljen kot stik, praviloma med seboj povezuje **dva priključka**, ki sta v elektrotehniki pogosto **ostevilčena**. Torej je eden kontakt definiran takrat, ko **navedemo številki obeh priključkov**. Primer: imamo priključke 1, 2 in 3. Kontakt povezuje priključka 1 in 3.

Kontakt povezuje priključka 1 in 3.


V elektrotehniki se pogosto zamenjujejo izrazi **pol**, **kontakt**, **prikluček**, **stanje**. To se dogaja tako v pogovoru kot tudi pri pisnem izražanju. Neeksaktno izražanje in nedoslednost pri navajanju definicij teh izrazov lahko vodi do težav pri razumevanju in torej tudi pri učenju. Zato je pravilnosti izražanja potrebno posvetiti posebno pozornost.

Kontakt - simboli Osnovni tipi kontaktov so:

a) **Delovni** oz. **zapiralni** oz. **NO** (normally open) ustvarijo stik s pritiskom na stikalo:



b) **Mirovni** oz. **odpiralni** oz. **NC** (normally closed) s pritiskom na stikalo prekinejo stik:



Kontaktni načrt Načrt, ki je zelo podoben ladder diagramom in ima tudi podobno funkcijo.

Kontaktor Mehanski **stikalni aparat**, ki ima samo eden mirovni položaj in ga **ne upravljamo ročno**. Sposoben je **vklapljati**, **prevajati** in **izklapljati** tok v normalnih pogojih obratovanja, upoštevajoč tudi preobremenitve. Iz ang. **contact**: stik, **contactor** naprava za ustvarjanje stikov.

Ker ga vklapljam doljinsko, ga imenujemo tudi **DALJINSKO STIKALO**. Navodila za razumevanje delovanja k.: glej **Stikalo**.

Za zapiranje / odpiranje gibljivih elementov je potrebna **sila**, ki se najpogosteje vzbudi **z elektromagnetom**. Kontaktor ostane vklapljen samo toliko časa, **dokler je magnet vzbujan - nima vgrajene zapore**, ki bi vzdrževala vklapljenno stanje.

Zaradi svoje preprostosti je k. zelo **zanesljiv aparat** z visoko mehansko zdržljivostjo in razmeroma nizko ceno. **Nazivne vrednosti kontaktorjev** so: U_e - nazivna delovna napetost k., ki v kombinaciji

z nazivnim delovnim tokom določa uporabo k.: vklapna in izklapna zmogljivost, vrsta obratovanja in kategorija uporabe. Pri večfaznih tokokrogih je to napetost med fazami.

I_{th} - nazivni konvencionalni termični tok oz. **največji tok**, ki ga označi proizvajalec in ga k. lahko prevaja **v osemurnem obratovanju**.

I_e - **nazivni delovni tok**, t.j. tok k., ki ga označi proizvajalec, upošteva pa nazivno delovno napetost k., nazivno frekvenco, nazivno obratovanje in kategorijo uporabe.

Kontaktorji imajo prigrajene **krmilne kontakte**, ki so namenjeni krmilnim, signalnim in pomožnim tokokrogom. Grajeni so za napetosti **do 500 V** in tokove **do 16 A**.

Krmilne napajalne napetosti U_s za krmilne tuljave k. so predpisane in znašajo za enofazno izmenično napetost 24-48-110-127-220 V, za enosmerno napetost pa 24-48-110-125-220-250 V.

Električna moč, potrebna za vzbujanje (**vklap**) k., je v primerjavi z močjo, ki jo k. vklaplja, izredno majhna. Pri majhnih k. znaša nekaj VA, pri največjih pa do nekaj tisoč VA.

K. so danes nepogrešljivi element v avtomatizaciji električnih pogonov. **Krmilne kontaktorje** up. predvsem v pomožnih, krmilnih, signalnih in merilnih tokokrogih. **Kontaktorje moči** up. za daljinsko vklapljanje omskih, induktivnih in kapacitivnih bre-


men (predvsem elektromotorjev, elektromagnetov, kondenzatorjev, grel itd.).

Primeri uporabe kontaktorjev:


- direktno vklapljanje kratkostičnih trifaznih asinhronskih motorjev in trifaznih asinhronskih motorjev z navitim rotorjem
 - regulacija vrtljajev trifaznih asinhronskih motorjev z navitim rotorjem
 - menjava smeri vrtenja elektromotorjev
 - avtomatski vklop zvezda - trikot
 - druge naloge s področja krmiljenja in regulacij
- Kontaktorje lahko up. tako za trajni kot tudi intermitirani pogon (do 3.000 vklopov na uro).

Simboli za kontaktor oziroma rele:

- najprimernejši za fizikalno vezavo:



- isti k., najprimernejši simbol za vezalno shemo:




Vsek kontaktor označimo z veliko črko K in številko, npr. K3. Druga možnost ozname je KO in rimska številka, npr. KOI.

Opazimo, da simbol za vezalno shemo vsebuje tudi številke priključkov, kar fizikalna shema ne vsebuje. Pri vezalni shemi tudi ni nujno potrebno vnesti standardizirano številko sponke pomožnih kontaktov (glej druga sponka z leve), je pa zato ta sponka oštivilčena - **2K3** oz. druga sponka kontaktora K3. Tako označeno sponko lahko premašnemo kamorkoli na shemo - ni nuno, da se nahaja poleg vzbujalne tuljave. Nadalje opazimo, da se tudi na vezalni shemi lahko stiki na kontaktorskih sponkah označijo s krogcem.


Prim. rele, stikalo, označevanje priključkov kontaktorjev in relejev.

Kotva Strojno: sidro. Električno: del stroja (naprave), ki reagira na elektromagnetno polje:

a) **Kos** & **žezele** (ferit), ki ga priteguje trajni ali **elektromagnet**. Npr. rele je pritegnil kotvo:



b) **Rotor z navitjem**, ki je del **elektromotorja** ali **generatorja**. V njem se inducira napetost (enosmerna ali izmenična) ali nastane gibanje. Glavni sestavni deli so **gred**, **kolektor** ali **komutator** in **navitje**. Kotva enosmernega generatorja:



Krmilna shema Glej Vezalna shema.

Krmilnik Naprava, ki **upravlja** zunanje naprave po **v naprej določenem načrtu dela** in **brez upoštevanja** morebitnih **motenj**. Sin. kontroler, upravljalnik. Deluje tako, da:

1. Sprejema podatke o **vhodnih veličinah**.
2. Podatke nato **obdelava** (pretvori) po neki predpisani **zakonitosti** npr. z logičnimi funkcijami ipd..

3. Rezultat obdelave so ustrezni signali, ki jih krmilnik **oddaja** (**izhodne veličine**).

Splošni simbol krmilnika, prim. Prenosna funkcija:




Ker je prilagodljiv, je krmilnik **osnovno orodje za avtomatizacijo** industrijskih procesov in naprav.

Posebna oblika krmilnikov so **PLK** - programabilni logični krmilniki, ang. **PLC** - Programmable Logic Controller in nem. SPS - Speicherprogrammierbare Steuerung. To so krmilniki, ki jih je **mogoče programirati** - pogosto jih zamenjujemo z mikrokontrolerji, mikrokrmilniki oz. mikroracunalniki:



Tudi del CPU (mikroprocesorja) v računalniku je **krmilna enota**.

NC krmilnik pretvarja programska navodila v GIBANJE. Naloge NC krmilnika so:



- ob zagonu programa **prevaja vhodne podatke v signale**, ki krmilijo motorje za glavna in podaljala gibanja,
- sprejema in obdeluje **povratne informacije** s stroja, npr. o dejanski poziciji orodja / obdelovalca in ostale podatke, ki so pomembni za pravilno delovanje stroja,
- sproti **primerja** vhodne podatke in povratne informacije, nato pa na osnovi prejetih navodil sprejema odločitve in na ta način upravlja stroj, dokler program ni končan.


Preprosti NC krmilniki ne sprejemajo povratnih informacij od stroja - pravimo, da je **povezava** med strojem in krmilnikom **ODPRTA** (glej geslo CNC).

CNC krmilnik pa vsebuje tudi poseben računalnik, ki izvaja preračune, zato omogoča **izvajanje zahtevnejših ukazov** in **sprotno popravljanje programskih navodil**.

Proizvajalci CNC krmilnikov in njihova imena: Siemens Sinumerik, FANUC, Haas, Heidenhain, Mazak, Rexroth IndraMotion MTX (skupina Bosch) ... Sin. krmilna enota, kontroler, controller, PLC (Programmable Logic Controller), PLK (programabilni logični krmilnik). Prim. NC, CNC, postprocessor, DCS. Razl. krmilje.

Obdelava podatkov v krmilniku praviloma poteka v računalniku, sploh pri zahtevnejših zakonitostih. Pogosto je za obdelavo vhodnih podatkov potreben poseben računalniški program. Ta **software** prav tako imenujemo **krmilnik**.

V pogovoru je dobro ločiti, kateri krmilnik imamo v mislih - **softverski krmilnik** ali **fizični krmilnik**:




- 1 - programski (softverski) krmilnik (naložen v PC)
- 2 - program v krmilniku

Krmilnik je lahko tudi **priprava za krmiljenje domačih živali** (~ za pupe, krave itd.).

Ladder dijagrami Posebna oblika shem, ki se uporablja za ponazorjanje delovanja industrijskih kontrolnih logičnih sistemov. Tako se imenujejo, ker so znaki podobni lestvi (ang. ladder): diagram vsebuje dve vertikalni stranici in toliko horizontalnih prečk, kot jih potrebujemo. Sin. lestvična shema, relejska shema.


Zelo preprost ladder diagram izgleda tako:




Pola sta L₁ (fazni vodnik) in L₂ (neutralni vod).

Izvor toka ni označen, zaradi enostavnosti.


Osnovni vhodni in izhodni simboli:




Tako izgleda logična funkcija **ALI**:




Funkcija **IN**:




Funkcija **NE** (normally closed):




Funkcija **NAND**:




Funkcija **NOR**:



Vežemo lahko poljubne kombinacije, npr. **EX-OR**:



Vezalne sheme lahko spremojamo v Ladder dijrame:



Lestvični diagram, shema Glej Ladder diagram.

Magnetični senzor Glej Reedov kontakt.**Magnetični ventil** Glej Elektromagnetni ventil.**Magnetični senzor** Glej Reedov kontakt.**Mehanično aktiviranje** Aktiviranje, ki ga z **direktnim fizičnim stikom** povzroči **proses**, ki ga krmilimo ali reguliramo. Sin. mehansko aktiviranje. Druga možnost kontaktnega aktiviranja: fizično aktiviranje.Če pa imamo v mislih tudi brezdotično aktiviranje, uporabljamo izraz **procesno aktiviranje**.

Prim. Kočno stikalo, Končno stikalo - električno.

Mejni signalnik Signalnik, ki odda signal takrat, ko merjena veličina preseže mejno vrednost. Mejni signalniki jih imenujemo zato, ker jih **ponavadi** uporabljamo **za zaznavanje** natanko določenega **končnega položaja**.

Za mejni signalnik najpogosteje uporabljamo menjalni kontakt. Način aktiviranja pa je lahko:

- mehanični: mejni signalnik z drsečim ali sprožilnim kontaktom, tlačno stikalo itd. ali
- brezdotični: reedov kontakt, induktivni (kapacitivni), optični mejni signalnik,


Prim. končno stikalo, senzor.

Mejno stikalo Sin. pozicijsko stikalo, mehansko končno stikalo. Glej geslo Končno stikalo.**Menjalni kontakt** Glej Kontakt - simboli.**Mirovni kontakt** Elektrotehn.: fizični kontakt, ki je v osnovnem stanju sklenjen in ga z aktivacijo razklenemo. Sin. odpiralni kontakt, odpiralno. Ang. NC (normally closed). Prim. stikalo. Simbol:**Močnost** Moč. **Močnosten**: nanašajoč se na moč. Izraz se uporablja predvsem v elektriki, npr.: ~i ojačevalnik daje veliko izhodno moč, ~a elektronika: elektronka za veliko moč, ~i kontakt kontaktorja.**Močnostno stikalo**: nepravilen izraz, pravilen izraz je odklopno stikalo.**Močnostni elementi** so: polprevodniška stikala (diode, tranzistorji, tiristorji), energijske posode (induktivnosti, kapacitivnosti), transformatorji.**Monostabilen** Ki ima **eno samo stabilno stanje**.


Po prenehanju delovanja sile, ki povzroča aktiviranje, se naprava vrne v prvotni položaj. Primeri:

- monostabilni in bistabilni potni ventili,
- tipka je monostabilno stikalo,
- običajni releji (kontaktorji) so monostabilni, obstajajo pa tudi bistabilni (preklopni)
- tudi zahtevnejši sistemi so lahko monostabilni

Prim. bistabilen, nestabilen.

MPS Učni pripomoček - modularna proizvodna (delovna) postaja, kratica iz ang. The Modular Production System. Je pomanjšan posnetek komponent, ki se v industriji dejansko uporablja: transport, skladiščenje, testiranje, sestavljanje z robotom, sortiranje, izsekovanje ...Delovne postaje lahko medsebojno povezujemo in tako ustvarimo krmiljeno proizvodno linijo. Takšno kompleksno učno podjetje imenujemo **learning factory**.**Neposredno krmiljenje aktuatorjev** Najbolj preprost način krmiljenja enosmernih ali dvo-smernih cilindrov. Cilinder aktiviramo direktno z ročnim ali mehaničnim vklopom potnih ventilov, brez kakršnegakoli dodatnega vmesnega vklapljanja in brez katerihkoli dodatnih ventilov, npr.:

Neposredno krmiljenje pri elektropnevmatiki:



Sin. Direktno krmiljenje aktuatorjev.

Nivojsko stikalo Stikalo, ki običajno meri nivo tekočine.**Nosilec informacije** Glej Signal.**Obdelovalnik signalov** Naprava, ki sprejete signale spremeni v takšno izhodno obliko obliko, ki je primerna za uporabnika. Primer: signal na izhodu se začne z nekim časovnim zamikom.


Vrsta signala pri tem ostane ista, npr.: električni signali na vhodu in tudi na izhodu.

Primeri obdelovalnikov signalov: rele, kontaktor, PLC itd.


Oddajnik signalov Naprava, ki odda signal z namenom, da ga bo sprejemnik signalov zaznal.**Odpiralo** Odpiralni, glej mirovni kontakt. Tudi orodje za nasilno odpiranje, npr. ključavnic.**Optični senzor** Senzor, ki zazna svetlobno ali gibanje in odda signal, ki je sorazmeren izmerjenemu svetlobnemu toku. Pogosto ga uporabljamo za kontrolo prisotnosti obdelovalcev, varnostne zapore delovnega območja, za čitalnike črtnih kod, v televizijskih aparatih (za sprejemanje signalov od daljinca, ki oddaja IR svetlobo) ipd.**Optični senzor** (sprejemnik svetlobe) **najpogosteje** uporabljamo **v paru z oddajnikom svetlobe**.

Treba ju je pravilno namestiti, poznamo 3 izvedbe:


1. Oddajnik in sprejemnik **v istem ohišju z odbojnim telesom**:





2. Oddajnik in sprejemnik **v istem ohišju z odbojnim telesom**:



3. Oddajnik in sprejemnik **ločena** - optični prehodni senzor:



Simbol optičnega mejnega signalnika:

**Označevanje priključkov kontaktorjev in relejev****PRIKLJUČKE VZBUJALNIH TULJAV** (napajanje releja) označujemo s črkovno-številčnimi oznakami, npr. A1, A2:**SPONKE GLAVNIH (močnostnih) KONTAKTOV**označujemo z enojnimi lihimi števili od leve proti desni. Pripadajoče sponke teh kontaktov označimo s **sodimi** števili:**SPONKE POMOŽNIH KONTAKTOV** označujemo z dvoštevilčnimi števili (desetice in enice):

- **levo število** (desetica) označuje **razvrstitev kontaktov** (zaporedna številka vrste)
- **kombinacija desnih števil** (enice) na obeh straneh kontaktov pa označuje **funkcijo stikala**:


- 1 → 2 je **mirovno stikalo** (odpiralni kontakt)
- 3 → 4 je **delovno stikalo** (zapiralni kontakt)
- 5 → 6 je **mirovno stik. s časovno zakasnitvijo**
- 7 → 8 je **delovno stik. s časovno zakasnitvijo**
- 1 → 2 ↔ 4 je **menjalno stikalo**
- 5 → 6 ↔ 8 je **menj. stik. s časovno zakasnitvijo**

Lih števila označujejo priklope (vhode):

- 1 - za mirovno in menjalno stikalo
- 3 - za delovno stikalo

Soda števila so signali: 2 - NC, 4 - NO

• primer označevanja sponk pomožnih kontaktov:

**PRI MOTORIH VOZILIH** je sistem označevanja priključkov na relejih nekoliko drugačen, za podrobnosti glej geslo Avtoelektrika - oznake priključkov.

Najpomembnejše oznake po DIN 72552 so:


- 30 - plus, direktno iz baterije

- 85 - minus, tuljavica


- 86 - plus, tuljavica

- 87 - izhodna sponka za delovni del (NO) menjalnega kontakta

- 87a - izhodna sponka za mirovni del (NC) menjalnega kontakta



Dva primera označevanja priključkov relejev v motornih vozilih:

**Označevanje vodov**

Po DIN 40 108/5.78

označujemo električne vode na naslednji način:

1. Enosmerni sistem:

- polariteta: pozitivna L+, negativna L-
- nevtralni vod: M
- referenčna ozemljitev: E
- ozemljitveni zaščitni vod: PE
- nevtralni vod: PEN

2. Trifazni sistem:**Omrežje:**

- zunanj vodi:
 - prednost: L1, L2, L3
 - dopustno: 1, 2, 3
 - dopustno: R, S, T (kot si sledijo faze)
- nevtralni vod: N
- referenčna ozemljitev: E
- ozemljitveni zaščitni vod: PE

Pogonska sredstva:

- zunanj vodi: U, V, W
- nevtralni vod: N
- referenčna ozemljitev: E
- ozemljitveni zaščitni vod: PE

Po številu polov ločimo naslednje vrste vtičnospojnih naprav:

- a) Dvopolne: L, PEN
- b) Tripolne: L, N, PE
- c) Štiripolne: L1, L2, L3, PE
- d) Petpolne: L1, L2, L3, J, PE

PLC Glej Krmilnik. Sin. PLK. Prim. DCS.**PLK** Glej Krmilnik. Sin. PLC. Prim. DCS.**Pnevmatika - označevanje sestavin, ISO 5599**

Pri zahtevnejših in obsežnejših krmiljih je bolje, da sestavne dele označimo s črkami (označba sestavine).

Pri konstruiranju je najlažje iskati po abecednem redu imen pnevmatičnih naprav:

- aktuatorji (delovni valji itd) A
 - brezditični signalniki B
 - črpalki P
 - elektronski brezditični signalnik B
 - elektromagnet Y
 - indikatorske naprave (lučke) H
 - kompresorji P
 - končna stikala S
 - kontaktor K
 - mejna stikala S
 - navitje EM ventila Y
 - ostale sestavine Z
 - pogonski motorji M
 - pot (polozaj), potni ventil S
 - Reedov kontakt B
 - rele K
 - ročno aktivirana tipka, stikalo vhodne naprave S
 - senzorji B, S
 - solenoid (elektromagnet, tuljavica ventilov) Y
 - stikala (npr. električna) S
 - tlačno stikalo B
 - tuljavice ventilov (navitje EM ventila) Y
 - ventil V (dvotlačni, izmenični nepovratni itd.)
- Abecedni red oznak** - za prepoznavanje shem:
- A - aktuatorji (delovni valji itd)
 - B - senzorji, Reedov kontakt, elektronski brezditični signalnik, tlačno stikalo
 - H - indikatorske naprave (lučke)
 - K - rele, kontaktor
 - M - pogonski motorji
 - P - črpalki, kompresorji


- S - končna stikala, potni ventil, senzorji, položaj, mejno stikalo, ročno aktivirana tipka, stikalo (vhodne naprave)
- V - ventil (dvotlačni, izmenični nepovratni itd.)
- Y - tuljavice - navitje EM ventilov, solenoid
- Z - ostale sestavine

SKUPNA OZNAKA je sestavljena iz 4 znakov:

Št1-Št2OznŠt3 npr.: 1-1B2 1S3 3V1 itd.
Št1 - št. naprave, enostavnejša krmilja je nimajo
Št2 - številka krmilja (vse, kar je vezano na eden delovni potni ventil)

Ozn - označba sestavine (opisano zgoraj)
Št3 - zaporedna številka sestavine (če jih je več)

Primer označevanja pnevmatičnih naprav:



Pnevmatsko vzmetenje Vzmetenje z uporabo pnevmatične (zračne, plinske) vzmeti. Simbol za pnevmatično vzmet z enim, dvema ali tremi mehovi izgleda tako:




Uporaba: pnevmatsko vzmeteni avtomobilski in drugi sedeži, avtodygitali, vzmetenje tovornjakov, železniških vagonov itd.

Poznamo tudi **aktivno pnevmatsko vzmetenje** (patent podjetja TAM Maribor), ki deluje tako:

- senzor zazna prevelike vibracije (prevelik nagib vozila) in pošlje signal krmilniku
- krmilnik predela prejete informacije in pošlje signal na potni ventil
- potni ventil se aktivira in spremeni tlak v zračni vzmeti

Princip aktivnega zračnega vzmetenja v železniškem vagonu prikazuje spodnja risba:



Prim. Hidropnevmatsko vzmetenje.

Pol


1. Skrajna točka osi, okoli katere se suče kako telo (npr. zemeljski tečaj) ali iz katere izhajajo elektromagn. silnice (električni, magnetni pol).

2. ELEKTR.: elektroda za dovajanje ali odvajanje električnega toka, npr. negativni, pozitivni pol. S to besedo označujemo tudi vse električne dele aparata, ki pripadajo enemu vodniku ali fazi. Pogosto up. izraze **enopolni**, **dvopolni**, **tripolni**, **večpolni** v naslednji besedni zvezi: kratki stik, stikalo, vtičnica, vtičač, shema, prikaz vodnika.


3. BIOL.: točka v deleži se celici, iz katere potekajo niti delitvenega vretena.

Posredno krmiljenje aktuatorjev Cilindri z velikimi premeri zahtevajo **velike zračne pretoke**, ki jih lahko zagotavljajo **samo veliki ventil**. Veliki ventil pa zahtevajo tudi **velike sile** za vklapljanje. Če so te **sile prevelike za ročni vklop**, je potrebeno **nacrtovati posredno vklapljanje**. Pri tem na-


činu manjši ventil pošilja signal, ki zadošča le za vklapljanje glavnega ventila.



Zgornja risba prikazuje posredno krmiljenje z delovanjem pritiska na potni ventil (A) in z razbremnitvijo pritiska na potnem ventilu (B). Spodnja risba pa prikazuje posredno krmiljenje z uporabo enosmerne nastavljujivega dušilnega ventila (C) in z uporabo bistabilnega potnega ventila (D):



Posredno krmiljenje pri elektropnevmatiki:



Sin. Indirektno krmiljenje aktuatorjev.

Pozicijsko stikalo Sin. mehansko končno stikalo, mejno stikalo. Glej geslo Končno stikalo.

Preklopni rele Glej Impulzni rele.

Prenosna funkcija Pri krmiljih in regulacijah: razmerje med izhodno veličino (npr. izhodna napetost) in vhodno veličino (npr. vhodna napetost). Prim. Krmilnik.

Pretvornik signalov Naprava, ki pretvarja signale iz ene oblike v drugo. Primer: električni signal pretvorimo v mehanskega (npr. elektromagnetno aktiviranje potnih ventilov).

Splošen in konkreten simbol za pretvornik:



Desni simbol ponazarja pretvorbo iz izmenične v enosmerno napetost. Lahko bi pretvarjali mehanski signal (pomik, tlak ...) v električnega, električni signal v tlak, analogni signal v digitalnega itd. V vsaki polovici simbola vpišemo simbol vhodne ali izhodne veličine, obliko signala ipd. zato, da bi se čim bolj nazorno prikazala pretvorba.


Zgoraj prikazan simbol je lahko tudi sestavni del simbolov nekaterih naprav, npr. pri relejih, elektromagnetih (solenoidih), končnih stikalih ipd..

Pri **elektropnevmatiki** se pretvorniki signalov uporabljajo za aktiviranje potnih ventilov, za končna stikala in podobno. Njihove simbole rišemo tako na **pnevmatičnih** kot tudi na **električnih shemah** - na vsaki shemi je njihov **simbol drugačen**, npr.:

- električno končno stikalo in tlačno stikalo v pnevmatični shemi:



• električno končno stikalo in tlačno stikalo v električni shemi:



Prim. Tlačno stikalo.

Procesno aktiviranje Aktiviranje, ki ga povzroči proces, ki ga krmilimo ali reguliramo. Izraz zajema tako mehanično kot tudi brezdobjično aktiviranje. Ang. process actuated.

Z izrazom procesno aktiviranje direktno povezujemo izraz **končno stikalo**.

Izraz pogosto up. pri **potnih ventilih**, pri **kontaktilih stikalih**. Ant. fizično aktiviranje.


Reedovo stikalo Električno stikalo, ki se vklopi / izklopi v odvisnosti od prisotnosti **magnetnega polja**. Iznašel ga je W. B. Ellwood leta 1936 za podjetje Bell Telephone Laboratories. Sin. hermetični kontaktnik, reedov kontakt, Herkon.

Običajno ga sestavljata **dva feromagnetska železna lističa**, ki se prekrivata in sta med seboj oddaljena le nekaj μm . Nameščena sta v stekleni cevki, ki je napolnjena z zaščitnim plinom.

Ime kontakta **izvira** prav iz te cevke, ki spominja na piščalko, ang. reed: trstna (pastirska) piščalk in se zato piše z malo začetnico.


V osnovnem stanju se lističa ne dotikata (NO - normally opened) in zato med njima ni kontakta. Če pa približamo magnet, se lističa **namagnetita**. Zaradi magnetnih sil se lističa upogneta in **skleneva kontakt**. Ko se magnet oddalji, se lističa vrneta v prvotni položaj.

Obstaja tudi NC (normally closed) varianta reedovega stikala - ko se lističa namagnetita, se **razkleneta**:




Reedov kontakt uporabljamo za določanje končnih položajev cilindrov in **ne potrebujejo vzdrževanja**.

Namesto magneta lahko reedov kontakt brezdobjično aktivira tudi tuljavica:



Glede na število priključkov poznamo dvo- in trožni tip reedovega stikala. Električni simbol:



Pnevmatični simbol je klasični simbol brezdobjičnega signalnika. Podrobnejši opis simbola opisuje geslo Brezdobjično aktiviranje kontaktov.

TROŽČNI TIP potrebuje napajanje in ga lahko priklopimo direktno na nazivno napetost (npr. enosmerni tok 24V). Zaradi različnih standardov se lahko zgodi, da so barve priključkov pri različnih proizvajalcih različne. Rdeča barva je vedno +, ostala dva priključka pa sta:

- VIBRO: signal je moder, minus (-) pa je črn
- SMC: signal je črn, minus (-) pa je moder

Signal običajno vežemo na napajanje releja, kontakt releja pa nato vklopi elektromagnet (solenoid). Včasih je potrebno tudi preveriti, ali največji tok na signalu zadošča za vklop releja, solenoida itd.. Če ne gre drugače, preberemo tip naprave in iščemo podatke po svetovnem spletu (Datasheet).


DVOŽIČNI TIP pa za svoje delovanje ne potrebuje napajanja. Njegova posebnost je **največji tok**, ki ga takšno stikalo še prenese - pogosto je ta tok zelo majhen, npr. 40 mA. Prevelik tok bo takšno stikalo **uničil**. Zato dvožični tip **NIKOLI** ne vežemo **DIREKTNO NA NAPAJANJE**, moramo ga vezati **zaporedno** na nekoga **porabnika** (npr. na solenoid ali na napajanje releja). Pred tem še **računsko preverimo**, ali je morda električni tok vseeno prevelik.

Delovanje dvožičnega tipa reedovega stikala (npr. NO) lahko preverimo z ohmmetrom: ko postavimo magnet v pravilni položaj, bo upornost 0 Ω .
Rele Električna stikalna naprava, ki:

1. **Sprejema vhodne veličine**, ki so električne ali neelektrične - čas, temperatura, tlak itd.
2. V odvisnosti od vhodnih veličin **povzroča** določene **spremembe** vistem ali v drugih električnih tokokrogih.

Ang. relay, nem. Relais: prenašati (sporočila ipd.), fr. relais: posrednik. Prim. Kontaktor, Stikalo, Označevanje priključkov kontaktorjev in relejev.

SESTAVNI DELI releja:



1. **Magneti sistem**, ki mu pogovorno pravimo tudi **NAPAJANJE** ali **KRMILJENJE** releja:

- **tuljavica** za vzbujanje releja (ang. coil) in
- **kotva**, ki je ponavadi upognjena v obliko črke L in se vrta okrog osi, ki se nahaja blizu točke pregiba;

Priklučka za napajanje releja sta A1 (plus) in A2 (minus). Priključkov **ne smemo zamenjati**, saj v tem primeru rele ne bo deloval!

Magnetenemu sistemu dodamo **sistem za vklop / izklop tuljave**:

- **stikalo**, rele brez merilnega člena je **pomožni** reles (deluje kot kontaktor) ali
- **merilni člen**, ki meri vhodne veličine, npr. temperaturo, tlak, čas, vrtilno hitrost ipd.; merilni člen na svojem izhodu povzroča vklop ali izklop tuljave;

2. **Kontaktni sistem** oziroma kontakti releja, ki v odvisnosti od delovanja magnetnega sistema sklenejo ali prekinejo povezavo med vhodnimi in izhodnimi priključki.

Električni kontakti releja so lahko:

- **zapiralni** (NO - normally open)
- **odpiralni** (NC - normally closed)
- **preklopni** ali **z zakasnitvijo**;

Oba priključka vsakega kontakta sta pravilno oštrevljeni:


- priključke glavnih kontaktov označujemo z eno številko ($1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 6, 7 \rightarrow 8, 1 \rightarrow 2 \leftrightarrow 4, 5 \rightarrow 6 \leftrightarrow 8$),
- priključke pomožnih kontaktov označujemo z dvema števkama ($13 \rightarrow 14, 21 \rightarrow 22$ itd.)

PRIKLJUČKI RELEJEV so tako označeni, da je iz oznak možno razbrati način delovanja - glej geslo Označevanje priključkov kontaktorjev in relejev.

Z releji vklapljamо relativno **majhna bremena** (do 1 kW). S pomočjo releja lahko:

- zaključen tokokrog z **enosmerno** napetostjo vpliva na tokokrog z **izmenično** napetostjo,
- zaključen tokokrog z **nizko napetostjo** vpliva na tokokrog z **visoko napetostjo**,
- tokokrog z **nizkimi tokovi** (npr. pri motorjih vozilih),
- **iz enega** signala ustvarimo **več signalov**.

Primer uporabe releja:



Ločimo predvsem naslednje **VRSTE RELEJEV**:

a) **Merilne** releje. Njihovo delovanje je z določeno natančnostjo odvisno od vzbujalne veličine. Praviloma se uporabljajo za **zaščito električnih naprav** in napeljav. To so predvsem podnapetnostni, nadtokovni, podfrekvenčni itd. releji. Nekateri releji delujejo tudi na **spremembe ne-električnih veličin**, npr. na spremembo temperature, vrtilne hitrosti, tlaka itd.

b) **Pomožne** releje. Uporabljamo jih za električno ločevanje tokokrogov, za povečanje stikalne zmogljivosti kontaktov, za pomnožitev števila kontaktov, za trajen preklop kontaktov (impulzni rele) ipd..

c) **Časovne** releje. To so releji s kontakti, ki se sprožijo z **zakasnitvijo**, potem ko je bil aktiviran krmilni oziroma prožilni element. Najpogosteje uporabljamo naslednje vrste časovnih relejev:


- rele z **zakasnanim proženjem kontaktov ob vklop krmilne napetosti**
- rele z **zakasnanim proženjem kontaktov ob izklop krmilne napetosti**
- **programski časovni rele**
- **utripalni časovni rele**

SIMBOL za rele mora zajemati:

- simbol za **napajanje** (tuljavico) releja s priključki
- simbole za **kontakte** releja


Način risanja releja je pri fizikalni shemi drugačen kakor pri vezalni shemi.

Pri **FIZIKALNI SHEMI** rele ni potrebno poimenovati, narišemo pa ga **v celoti** - napajanje in vsi kontakti se rišejo skupaj, priključke lahko oštrevlčimo. To je starejši način risanja relejev:



Pri **VEZALNI SHEMI** pa posebej risemo **napajanje** in **posebej kontakte**. Tako napajanje kot tudi


vsak kontakt je treba poimenovati, običajno uporabimo veliko črko K in številko, npr. K1 (podrobnejše glej Pnevmatika - označevanje sestavin, ISO 5599):



S tem, ko smo po SIST EN z istim imenom poimenovali napajanja in kontakte istega releja, smo dosegli naslednje:

- čeprav napajanja in kontakte na shemah ne rišemo skupaj, je še vedno jasno, iz katerih sestavnih delov je vsak relej sestavljen
- na vezalnih shemah za vsak kontakt natančno vemo, kateremu napajanju pripada

Primer vezalne sheme:



Simboli za posebne vrste relejev so naslednji:



Prim. SSR.

Rele ventil Pnevmatiski ventil, ki z malim tlakom krmili velike tlake. Pri zračnih zavorah ga uporabljamo za pospeševanje zaviranja ali prenehanja zaviranja na zadnjih oseh, ki so pri tovornjakih precej oddaljeni od izvora stisnjenega zraka.


Brez rele ventilov bi stisnjeni zrak predolgo časa potoval do zadnjih zavornih cilindrov. Zato blizu zadnjih zavornih valjev vgradimo rele ventil, ki je ves čas direktno povezan na delovni tlak.

Delovanje:

Ko voznik pritisne na zavorni pedal, je majhna sprememba tlaka že zadosten signal za vklop rele ventila, ki odpre delovni tlak do zavornih cilindrov.


Rele ventil je lahko samostojna naprava ali pa je integriran v regulatorju sile zaviranja.

Rele z zakasnitvijo izklopa Ob vklopu napajanja releja I_N se hkrati vklopi tudi delovni kontakt in v drugem tokokrogu steče tok I_D . Ob izklopu napajanja releja I_N pa se delovni kontakt izklopi z zakasnitvijo, po preteknu času t_i :




Čas t_i je praviloma nastavljiv.

Rele z zakasnitvijo vklopa Ob vklopu napajanja releja I_N se delovni kontakt vklopi z zakasnitvijo in v drugem tokokrogu steče tok I_D . Šele po preteknu času t_v . Ob izklopu napajanja releja I_N pa se delovni kontakt izklopi takoj, brez zakasnitve:



Čas t_v je praviloma nastavljiv.

Rele z zakasnitvijo vklopa in izklopa Ob vklopu napajanja releja I_N se delovni kontakt vklopi z zakasnitvijo in v drugem tokokrogu steče tok I_D , šele po preteknu času t_v . Tudi ob izklopu napajanja releja I_N se delovni kontakt izklopi z zakasnitvijo, po preteknu času t_i :




Tako čas t_i kot tudi t_v sta praviloma nastavljiva.

Relejska shema Glej Ladder diagrami.

Samodržna vezava Električna vezava, ki ob vklopu neke naprave s tipko sproži takšen kontakt, da naprava še naprej deluje tudi potem, ko je tipka že spuščena. Pravimo, da kratkotrajni impulz pretvori v trajni kontakt.


Samodržno vezavo lahko pripravimo s kontaktorjem ali relejem. Kontakt releja lahko vežemo v isti tokokrog s tuljavico, shema levo:



Če vzporedno s kontaktom releja vežemo še tipko (desna shema), dobimo najpreprostejo samodržno vezavo, ki je ne moremo izklopiti:

- ob vklopu S1 se bo zaprl kontakt K1
- K1 ostane zaprt tudi, če tipko S1 spustimo

Uporabne samodržne vezave imajo še STOP tipko, fizikalna shema izgleda tako:




Aktiviranje tipke START pripelje napetost na tuljavico kontaktora KO I, ki:

- sklene delovni kontakt 13-14, kar povzroči delovanje kontaktora tudi po deaktivaciji tipke
- sklene tudi delovni kontakt 33-34, kar povzroči trajno delovanje luči (ali neke druge naprave)

Delovanje lahko po potrebi prekinemo z aktiviranjem STOP tipke, ki prekine samodržni tokokrog tako, da izklopi kontaktor.

Samodržna vezava, narisana kot vezalna shema:



Zgornji **dve izvedbi** se razlikujeta po tem, katera tipka prevlada, če v pritegnjenem stanju releja pritisnemo na VKLOP in IZKLOP hkrati.

Sin. samodržni kontakt, samodržno stikalo.

Senzor Element, ki meri neelektrične fizikalne veličine in jih pretvarja v signal, ki je najpogosteje električen. Npr.: pretvarjanje svetlobne jakosti v električno napetost.

Seveda pa lahko senzor pretvarja fizikalne veličine tudi v druge vrste signalov, npr.: mehanski senzor na končnem stiku pretvori vodoravni gib paha valja v navpični gib, ki se bo lahko uporabil za spremenjanje pnevmatičnega signala.

Od senzorja oddani signal je lahko:

- **kvalitativen**: meri le prisotnost neke veličine, npr. senzor na dotik ali
- **kvantitativen**: meri se količina neke veličine, npr. svetlobni senzor

V osnovi ločimo senzorje na **DOTIČNE** in **BREZ-DOTIČNE**, poglejmo še oba simbola:



Senzor za upravljanje s približevanjem z dotikom

Dotični senzorji so npr. dotični senzorji za zaznavanje pozicije obdelovalca na CNC strojih, temperaturni senzorji, monitorski senzorji (touch screen), mehanski senzorji na pnevmatičnih končnih stikalih itd.

Brezdotični senzorji so: magnetični (Reedov kontakt), induktivni, kapacitivni, svetlobni (kvantitativen) in optični (kvalitativen), zvočni in ultrazvočni, žiro-skopski itd.

Senzor je vedno le sestavni del naprave, ki neposredno reagira na neko fizikalno veličino. Celotno napravo pa imenujemo npr. detektor. Nikoli ne rečemo npr. "senzor" laži ...

Lat. sentire: čutiti, začutiti. Ang. sense: čutilo, zaznavati, občutiti. Sin. tipalo, sprejemnik signalov.

Različni dajalniki signalov. Prim. detektor, signalnik, mejni signalnik. **Senzibiljen**: občutljiv. **Senzibilit**: zaznavnost.

Shema Simbolična ali abstraktna predstavitev. Posebej primerena je za preprosto predstavitev:


- električnih, pnevmatičnih, hidravličnih, vodovodnih ter podobnih vezij (instalacij, prim. vezava)

Ferdinand Humski


• logičnih krmilnih funkcij.

Najpogosteje sheme v **elektrotehniki: fizikalna vezava, inštalacijski načrt in vezalna (tokovna) shema** - ki je lahko **enopolna** (enočrtna) ali **večpolna** (veččrtna). Poglejmo, kako nastajajo!

Električno vezavo lahko ponazorimo tako, da narišemo predmete:




Puščica pri tem ponazarja dovod elektrike. Že ta ponazoritev je **enopolna** (enočrtna) in se lahko uporabi kot inštalacijski načrt. Uvedba simbolov naredi inštalacijski načrt preglednejši:




Na zgornji risbi so vodi prikazani kot ena črta, ne glede na to, koliko žil so. Število žil označimo s poševno puščico in s številko.

V shemi rišemo simbole samo v **pokončni** ali v **ležeči legi**, pa **tudi črte** za povezavo elementov rišemo le **pokončno** in **navpično**. Simbole razporedimo čim bolj **enakomerno** in tako, da jih lahko pregledno povežemo. Sheme ponavadi rišemo od vhoda proti izhodu.

Nato na gradbenem načrtu določimo še steno, na katero bomo položili inštalacijo - dobimo prostorski inštalacijski načrt:



Večpolna (veččrtna) shema pa nam pokaže še smer toka (tokovna shema). Služi nam za pregled vgradnje stikal in ostalih elementov:



Poznamo še **pregledno shemo vezja, blokovno shema, montažni - funkcionalni - razporeditveni načrt, načrt ožičenja, diagram poteka, časovni dia-**

Stran 58

gram, diagrami zaporedja stikalnih stanj itd.

Gr. shema: oblika. Prim. risba.

Signal Fizikalna veličina, s pomočjo katere se prenašajo podatki ali **informacije**.

Razlikujemo dve osnovni vrsti signalov:

- analogni (nepretrgan, zvezen - kontinuiran) in
- digitalni (stopničast - diskontinuiran)

Posamezne vrste signalov:

- **mehanični** signal prenaša gibanje (pomik), silo, moment ipd.;
- ko se pojavi zadosten nadtlak stisnjenega zraka (mehanična fizikalna veličina), se prenaša **pneumatični** signal, ki je tudi mehanični
- s pomočjo električnega toka (veličina) se prenašajo **električni** signali
- podobno velja za svetlobni, zvočni itd. signal

Signal je **nosilec informacije**. Glavne vrste naprav za obdelavo signalov pa so: **oddajniki** oz. **dajalniki** signalov, **sprejemniki** signalov, **obdelovalniki** signalov in **pretvorniki** signalov.

Signalni ventil Glej Končno stikalo.

Signalnik Naprava, ki proizvaja optične, električne in/ali akustične signale za prikaz stanja sistema, npr. hupa, sirena, svetlobno itd. Laho je to tudi oddajnik in sprejemnik signalov v eni napravi. Prim. mejni signalnik. Glej senzor.

Solenoid Ang. izraz za elektromagnet. Pogosto izraz uporabljamo tudi za elektromagnetični ventil, kar je skrajšano od ang. solenoid valve. Izraz solenoid coil (elektromagnetsko navitje) pa običajno skrajšamo na coil.

Sprejemnik signalov Glej Senzor.

Stikalo Mehansko delujoča priprava, ki lahko **vklaplja, prevaja in izklaplja** električni tok. Je vedno **SKLOP** iz več sestavnih delov, vsaj eden med njimi je **kontakt**.

Prim. Kontakt, Rele, Kontaktor.


V splošnem je stikalo **dajalnik signalov**. S svojim delovanjem tudi **spremenja vezave tokokrogov**. Med vklapljanjem in izklapljanjem mora stikalo delovati nemoteno: **prevajati** mora normalne bremenske tokove, v predvidenem času vzdrži tudi večje tokove, npr. pri kratkem stiku.

VRSTE STIKAL: enopolno bistabilno (preklopno, v žargonu kar "stikalo"), dvopolno, tipkalno (tipka oz. stikalo na tipko), menjalno (preklopno), križno, serijsko, visokonapetostno, odklopno (nepr. močnostno stikalo), instalacijsko, prevesno, klecno, preklopno, nastavno, izbirno itd.. Za razumevanje delovanja stikala **MORAMO POZNATI**:

1. PRIKLJUČKE, POLE, KONTAKTE, STANJA:

Število priključkov v stikalu: Vedeti moramo, koliko je **vhodnih** in koliko **izhodnih** priključkov.

Število polov v stikalu: Izraz večpolno stikalo pomeni, da lahko z enim preklopom stikala preklopimo več ločenih tokokrogov.



Dvopolno stikalo:

Število kontaktov (stikov) je pogosto enako številu polov, ni pa nujno. Prim. kontakt, pol.

Število stanj (polozajev) stikala: Primer: električni kuhalnik ima lahko enopolno stikalo z enim kontaktom in s tremi stanji (stanje 1 - toplo, stanje 2 - vroče, stanje 3 - zelo vroče).

2. VRSTO posameznih KONTAKTOV v stikalu, glej geslo Kontakt - simboli ter

PREKLAPELJANJE: katere priključke kontakti povezujejo v vsakem položaju.

3. Primeri UPORABE stikala v praksi.



Najosnovnejši SIMBOLI STIKAL

Simboli stikal, ki se **FIZIČNO AKTIVIRajo**:

- osnova je simbol za **kontakt** (mirovni ali delovni)
- nato dodamo simbol za način fizičnega aktiviranja: **s pritiskom, s potegom ali z zasukom**
- v simbolu upoštevamo še: imamo **tipko** (samodejno vračanje) ali pa je stikalo **bistabilno**

STIKALA Z DELOVNIMI KONTAKTI

STIKALA Z MIROVNIMI KONTAKTI



A Enopolna **BISTABILNA** (preklopna) stikala:


1. Z **ročnim** delovanjem - pritisk.
2. **Vrtilno** stikalo - fizično aktiviranje z zasukom.

B **TIPKE** oziroma **monostabilna** stikala:

3. Aktiviranje **s pritiskom**, samodejno vračanje.
4. **Potezno stikalo** s samodejnimi vračanjem.

Opozimo, da je ta simbol narisani desno od kontakta. Razlog je v standardu, ki zahteva takšen simbol, da se stikalo aktivira z leve strani na desno ali zgoraj navzdol.


ČASOVNA STIKALA vplivajo na kontakt šele čez določen čas po aktivaciji. Zakasnjen je lahko vklop, izklop ali vklop in izklop:



KONČNA STIKALA samostojno aktivirajo neko napravo. Podrobneje glej geslo Končno stikalo.

BREZDOTTIČNA STIKALA se aktivirajo, ko zaznajo neko brezkontaktno fizikalno veličino. Podrobneje glej Brezdotično aktiviranje kontaktov. Sin. brezkontaktna stikala.

Temperaturno stikalo Naprava, ki vključuje ali izključuje električni tokokrog glede na temperaturo v sistemu. Deluje lahko na principu bimetala (glej istoimensko geslo), lahko tudi na principu raztezanja neke tekočine itd. Simbol:




Prim. Termostat.

Termostat Priprava za vzdrževanje temperature v določenih mejah. **Termostatiranje**: avtomatsko vzdrževanje stalne temperature. Razl. temperaturno stikalo.

Tipalo Glej senzor. Najpogosteje se izraz uporablja za tiste sestavne dele naprave, ki se fizično dotikajo nekega drugega predmeta, npr. temperaturno, tlachno ~ itd.


Tipka Monostabilno stikalo oz. stikalo, ki se vrača v osnovni položaj. "Deluje", dokler jo držimo pritisnjeno. Primer monostabilnega stikala - tipke:




Sin. tipkalno stikalo. Najpogosteji **standardni simboli** za tipko: glej geslo **Stikalo**.

Ostali simboli za tipke:





Tlačno stikalo Naprava, ki vključuje ali izključuje električni tokokrog glede na velikost tlaka v sistemu. Ta element pretvarja hidravlični ali pnevmatični signal v električnega (diskretni ali digitalni signal). Enostavni primer delovanja:




Primeri uporabe:

- tlačno stikalo se lahko uporablja kot [končno stikalo](#), npr.:
 - v kompresorski enoti nadzoruje tlak v tlačni posodi in avtomatično izklopila kompresor, ko je dosežen želeni tlak;
 - avtomatično vklopi potopno črpalko, ko je tlak premajhen, glej risbo pri geslu Črpalke - posebne vrste in nameni, Potopna črpalka;
 - tlačno stikalo se uporablja tudi pri vsakem avtomobilu (indikacija oljnega tlaka motorja).

Na pnevmatičnih shemah uporabljamo naslednji simbol za tlačno stikalo:



Z NO in NC sta označena simbola za tlačno stikalo na električni shemi:




Prim. Pretvornik signalov.

Tokovna shema Glej Vezalna shema.

Tolkač Glej Plunžer.

Večpolna shema Električna shema, ki jo rišemo **veččrtno**: za razliko od enopolne sheme narišemo pri večpolni shemi **za vsako žilo svojo črto**.

Na spodnji risbi je narisana **tripolna** vezalna shema, ki prikazuje enak sistem kot pri geslu Enopolna shema in Fizikalna vezava:



Vezalna shema Shema, ki prikazuje:

- Podrobni prikaz vezja **električnih, pnevmatičnih, hidravličnih** ipd. naprav s pomočjo simbолов ali znakov. Vezalna shema pri tem **NE UPORABLJA dejanske oblike** in razporeditve sestavnih delov, pa tudi **fizičnih povezav** med sestavnimi deli **ne prikazuje direktno**. Je v bistvu **abstraktna predstavitev** funkcij in delovanja

Stran 59
naprav. Namenjena je **pravilnemu povezovanju** posameznih komponent med seboj.
Vezalna shema je **popolna shema** - obsega **vse elemente, vse povezave** med njimi in zato daje **podrobno predstavo** o delovanju naprave. Za razumevanje delovanja sistema pa je bolj primerna fizikalna vezava.

Priklicki so običajno **oštevilčeni**, da lahko kontroliramo, ali je naprava pravilno povezana. Vezalno shemo lahko rišemo **ENOČRTNO (enopolna shema)** ali **VEČČRTNO (večpolna shema)**.

Sin. vezalni načrt, tokovna shema, krmilna shema: električna, hidravlična ~ itd. Nedopustno: stikalni načrt. Prim. načrt ozičenja.

- Povezavo in zaporedje logičnih operacij za neko napravo. **Logična vezalna shema** zajema **vhodne signale, logične funkcije** (ki se v konkretnih napravah nato nadomestijo s krmilnimi elementi) in **izhodne signale**. Delovnih komponent ne prikazuje, lahko pa jo dopolnimo z izjavnostno tabelo. Namenjena je predvsem:

- prepoznavanju / ugotavljanju logičnega načina delovanja neke naprave,
- načrtovanju in optimiranju v primeru, ko se še nismo odločili za vrsto naprave.

Vezalni načrt Glej Vezalna shema.

Zapiralo Zapiralni oz. delovni kontakt, glej Stikalo. Zapiralo je lahko tudi ventil.

Zakasnitev vklopa → Rele z zakasnitvijo vklopa.

Zakasnitev izklopa → Rele z zakasnitvijo izklopa.


HIDRAVLIKA

Aggregat

- 1. Skupek**, ki nastane z združitvijo istovrstnih delcev, npr. mineralni agregati za najtrše komponente betona. Prim. aglomerat, sin. skupek*.
- 2. Tudi naprava kot skupek** dveh ali več strojev. Npr. pomožni ~ za pogjanje pomožne opreme ali za opravljanje pomožne funkcije; hidraulični pogonki ~ pa vsebuje vse naprave, ki so potrebne za pogon hidrauličnega sistema.
- 3. Stroj, ki proizvaja ali zagotavlja električno energijo** za porabnike, t.i. elektro ~: dizelski, varilni.


Ajnkliftati Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (entlüften), kar pomeni odzračevati.

Arhimedov vijak Naprava, ki se lahko uporablja kot črpalka, pa tudi kot turbina, za mletje mesa, žitaric, grozdja, stiskanje plastike skozi šobo (ekstruder) in podobno. Celo v polžastem gonilu se nahaja Arhimedov vijak. Sin. polžna črpalka.




Avtomatični odzračevalni ventil Glej Odzračevanje.

Bager Stroj za zemeljska dela: za izkopavanje, nakladanje zemlje, rude, premoga itd., tudi za čiščenje in poglabljanje rečnih strug, morske obale itd. Vsa gibanja pri bagru se praviloma izvajajo s pomočjo hidraulike:



Nem. Bagger. Sin. nakladalnik.

Batnica Drog, ki je povezan z batom. Lahko veže tudi bate med seboj. Je pnevmatsko ali hidraulično premočrtno gonilo. Preko križnika je batnica lahko povezana z ojnicami (npr. pri parni lokomotivi: parni cilinder - batnica - križnik - ojnica - kolo).



Unostranska (L) in dvostranska (desno) batnica
Sin. batni drog, batnik. Prim. ojnica. Slika: glej geslo Kompressor.

Centrifugalna črpalka Glej Črpalke - pretočne (turbinske).

Cevni priključek Glej Fiting, Mufa, Pnevmatični cevi priključki, Hidraulični vodi.

cSt Centistoks, glej Viskoznost.

Čističnik Glej Filter.

Črpalka Delovni stroj, ki poganja tekočine (nestisljive fluidi). **Črpjanje**: prenašanje vode iz enega nivoja v drugega, v zaprtem ali odprttem sistemu. Prim. turbina, kompresor.


Zaradi obsežnosti je tema razdeljena na gesla:

- Črpalka - karakteristika
- Črpalka - podatki
- Črpalke - delitev
- Črpalka - posebne vrste in nameni
- Črpalka - pretočne (turbinske)
- Črpalka - simboli
- Črpalka, volumenske - batne in membranske
- Črpalka, volumenske - rotacijske
- Črpalka - zagon

Črpalka - karakteristika Višje kot mora črpalka potiskati tekočino, večji tlak mora premagovati in manjše volumenske pretoke zmore.


Karakteristika črpalke pove, kolikšne volumenske pretoke daje črpalka pri različnih dobavnih višinah. Večji kot je pretok, manjšo dobavno višino lahko črpalka doseže - zato je karakteristika vsake črpalke padajoča (glej spodnjo risbo).

Na abcisi je teoretični volumenski pretok črpalke, na ordinati pa je tlachna (dobavna) višina. Če je dobavna višina označena s črko H in z mersko enoto meter [m], tedaj jo lahko pretvorimo v tlak tako, da vstavimo gostoto vode: $1 \text{ bar} \approx 10 \text{ m}$



Na zgornjem diagramu je razvidno, da naša črpalka nikakor ne more doseči točke 1. Točko 2 pa preseže, črpalka lahko torej deluje pri delni obremenitvi (npr.: zmanjšamo vrtilno hitrost). Točka 3 pa se nahaja точно na karakteristiki črpalke, kar pomeni, da črpalka obratuje pri polni obremenitvi. V spodnjem delu diagrama je krivulja, ki jo proizvajalcii označijo s **NPSH** - net positive suction head oz. držalna pretočna višina. To je sesalni višina, pri kateri še ne pride do uparanja vode (glej kavitacija). Pri vgradnji črpalke moramo paziti, da na sesalni strani ne presežemo te višine.

Karakteristika cevovoda nam pove, kolikšne tlache izgube je potrebno v nekem omrežju premagati pri različnih volumenskih pretokih:




Karakteristika cevovoda je odvisna od konkretnega hidrauličnega omrežja - nanjo vpliva vsaka cev, koleno, ventil ali druga hidraulična naprava v omrežju. Primer:

Karakteristiki cevovoda A in B na gornji risbi sta si zelo podobni. Morda se je v hidrauličnem omrežju A samo odpril zasun, pa so tlache izgube pri istih pretokih padle na karakteristiko B.

Tlache izgube mora seveda premagovati črpalka s svojo dobavno višino (prirostkom tlaka). Zato je smiselno karakteristiki črpalke in cevovoda narisati na eden diagram.

Obratovalna točka črpalke: točka, v kateri se sekata karakteristiki črpalke in cevovoda.



Črpalka - podatki Karakteristični podatki za hidraulično črpalko so:

a) Medsebojno odvisna podatka, glej geslo Črpalka - karakteristika:


- teoretični volumenski pretok Q [l/min]
- obratovalni tlak p [bar]

b) Ostali podatki:

- potrebna moč P [kW]
- vrtilna hitrost črpalke n [vrt/min]
- specifični delovni volumen V_v [cm³/vrtljaj], tudi iztisnina, iztisni volumen oz. delovna prostornina
- **NPSH** oz. držalna pretočna višina, običajno 0,7 do 0,8 bar (7 - 8 m)
- izkoristek η [%]

Obratovalni tlak p je treba pojasniti podrobnejše. Poznamo tri vrste tlakov:

- vršni tlak $p_{vršni}$ se sme pojavit le kratkotrajno
- maksimalni tlak p_{max} smemo prekoračiti samo izjemoma, pa še takrat samo za določen maksimalni dopustni čas
- trajni tlak p_{trajni} oz. p pa je nazivni tlak, za katerega je proizvajalec načrtoval črpalko (hidromotor)



Teoretični volumenski pretok črpalke (Q) je definiran z enačbo :

$$Q = \frac{V_v \cdot n}{1.000} \quad [\text{l/min}]$$

V_v ... specifični delovni volumen črpalke [cm³/vrt]
 n ... vrtilna hitrost črpalke [vrt/min]

Dejansko pretočno količino Q_d pa izračunamo s pomočjo koeficiente volumenskega izkoristka črpalke η_v :

$$Q_d = Q \cdot \eta_v$$

Tip, izvedba	V_v [cm³/vrt]	n [vrt/min] (max)	p [bar] (max)
Zobniška črp. hidromotor	12 - 320	500 (3500)	60 - 160 (200)
Rotorska črp. hidromotor	60 - 500	25 (1000)	200 (250)
Krilna črp. hidromotor	5 - 160	25 (1000)	200 (250)
Vijačna črp. hidromotor	4 - 630	500 (4000)	30 - 160 (200)
Aksialna batna hidromotor	25 - 800	750 (3000)	160 - 320 (480)
Radialna batna hidromotor	50 - 450	750 (1500)	320-400 (630)

V črpalkah nastopajo IZGUBE:

a) **VOLUMENSKIE izgube**: posledica tesnilnih izgub, nepopolnega polnjenja delovnega prostora črpalke in razlike tlakov v črpalki. Te izgube upošteva volumenski izkoristek η_v .

b) **MEHANSKE izgube**: posledica izgube energije zaradi trenja gibljivih delov črpalke. Za premagovanje trenja se potroši del torzijskega momenta. Mehanske izgube upošteva mehanski izkoristek črpalke η_m . Običajno η_m zajema tudi hidraulične izgube, lahko pa to poudarimo z označko η_{lh} .

c) **HIDRAULIČNE izgube** so v črpalki posledica

Ferdinand Humski

vpliva [trena delcev](#) delovne tekočine ob stene kanalov, med seboj in lokalnih upor. Odvisne so od vrst in oblik uporabljenih cevi ter priključkov. Upošteva jih hidravlični izkoristek črpalki η_h . Velikost teh izgub je za praktične preračune [zajeta v mehanskih izgubah](#) η_m .

Celotni izkoristek izračunamo po enačbi:

$$\eta = \eta_v \cdot \eta_m$$

Povprečne vrednosti izkoristkov so: $\eta = 0,8 - 0,85$, $\eta_v = 0,9 - 0,95$ (volumenski izkoristek),

$\eta_m = 0,9 - 0,95$ (mehanski izkoristek)

Teoretična moč črpalke:

$$P[\text{kW}] = \frac{Q[\text{l/min}] \cdot p[\text{bar}]}{600}$$

Koristno (dejansko) moč tlačne tekočine na izhodu iz črpalki P_k pa izračunamo iz enačbe:

$$P_k = P \cdot \eta$$

Črpalke - delitev Delitev črpalk glede na izvedbo:

1. **Volumenske ali izrvivne (hidrostatične) črpalke:**

- [batne](#) in [membranske](#), ki ustvarjajo nadtlak z linearnim premikanjem bata ali membrane
- [rotacijske](#), ki zagotavljajo pretok direktno z vrtetjem (zobniške, kriline itd.)

2. **Turbinske (turbočrpalke) ali pretočne (hidrodinamične) črpalke**, ki so najpogosteje v uporabi.

Vse vrste pretočnih črpalk so [rotacijske](#).

3. **Posebne vrste črpalk in črpalke za posebne namene:** ejektor, injektor, elektromagnetne črpalke, potopne črpalke itd.

Črpalke poganjamo:

- **ROČNO**, npr. pri batnih tipih črpalk
- z **MOTORJEM**: z elektromotorjem (najpogosteje), s [hidromotorjem](#) z motorjem z [notranjim zgorevanjem](#), s [turbo](#), z [vetrnico](#) itd.
- **MEHANSKO**: motorski pogon preko mehanizmov ali mehanskih sestavnih delov **spreminjamno** v takšno obliko, ki je primerna za pogon črpalk; npr. [pogon membranske črpalke](#): krožno gibanje motorja spremenimo v premočrno gibanje dročnika, ki nato poganja črpalko

Glede na črpalno višino razlikujemo:


- [nizkotlačne](#) črpalke do 20 m,
- [srednjetlačne](#) črpalke od 20 do 50 m in
- [visokotlačne](#) črpalke nad 50 m.

Glede na vrtilno hitrost ločimo:

- [počasitekoče](#) črpalke - 50 do 500 vrt/min
- [hitrotekoče](#) črpalke - 1000 do 4000 vrt/min.

Črpalke - posebne vrste in nameni


Črpalka na vodni curek deluje na principu Bernoullijeve enačbe in Venturijeve cevi. Voda vstopa pod velikim pritiskom in nato izstopi pri šobi v cev z večjim premerom. Na izstopu iz šobe ima voda veliko hitrost. Zaradi velike izstopne hitrosti vode nastane v razširjenem delu cevi **podtlak**, ki povleče še fluid iz desnega priključka. Črtasta puščico na izstopu predstavlja pomešanost vode s fluidom iz desnega priključka:



Na ta način deluje tudi nastavek na vodovodno pipco, pnevmatska pištola za lakovanje itd.

Takšno črpalko uporabljajo [tudi gasilci](#) za prostore, ki niso dostopni z gasilskim vozilom in niti niso primerni za uporabo prenosne gasilske črpalke:

Stran 62




Črpalko postavimo v vodo (npr. v kleti) in jo ustrezeno priključimo. Prostor 4 je povezan z vodo, ki jo želimo prečrpati. Vstopno cev 1 napajamo iz hidrantu ali iz gasilskega vozila. Zaradi šobe 2 in 3 se poveča hitrost vode in zato nastane v prostoru 4 podtlak (posledica Bernoullijeve enačbe). Podtlak pa nato potegne vodo iz 4, ki skupaj s pogonsko vodo izstopa skozi cev 5. Slabost črpalke na vodni curek: najprej je treba zagotoviti približno 1/3 količine vode, če želimo izčrpati 2/3 vode.

Črpalka na vodni curek imenujemo tudi:

- [ejektorji](#), če fluid se odstranjuje, izpraznijo
- [injektorji](#), če fluid se zbirajo (npr. v neko posodo)

Hidravlični oven dela na principu **pulzacije vode** (vodni udar). To pomeni, da izkorišča del kinetične energije tekočine za dvig na višino, ki je večja od višine, s katere voda doteka. Premaguje lahko višine do 200 m pri dotočni višini 30 m.




Črpalka dela sunkovito in samodejno. Za to opravilo ne potrebuje tujega pogona, izkoristi le padec vode, s katero se hidravlični oven napaja.

Delovanje: vzmet drži kroglični ventil V1 odprt vse do mejnega pretoka vode, ko se kroglični ventil V1 zapre. Zaradi vztrajnosti tekoče vode v dovodni cevi pride do **hidravličnega udara**, zato močno naraste tlak v dovodni cevi. Hidravlični udar odpre ventil V2 v voda steče v tlačno posodo.

Ko se hidravlični udar umiri, tlak v dovodni cevi pada:

- ventil V2 se zapre in prepreči vodi, da bi odtekla nazaj iz tlačne posode,
- vzmet spet odpre ventil V1 in cikel se ponovi.

Potopne črpalke delujejo tako, da nanje nataknemo izhodno cev, jo potopimo v vodo, ki jo želimo prečrpati ter jo priključimo na električno napetost.




Potopne črpalke so razen za vodovod primerne

tudi za vodomete, fontane itd. Prim. IP stopnja zaščite.


Hidrofor - glej posebno geslo.

Črpalke - pretočne (turbinske)

Arhimedova črpalka - glej geslo Arhimedov vijak. **Centrifugalna črpalka** deluje na principu mešanja vode v kozarcu. Če z žlico enakomerno vrtimo vodo v kozarcu, se **gladina vode na obodu dvigne** - zaradi delovanja centrifugalne sile. Hitrejše kot je vrtenje, bolj izrazit je pojav:




Centrifugalna črpalka vrti tekočino tako, da poganja rotor s spiralno oblikovanimi lopaticami. Centrifugalna sila potisne tekočino na obod, vodilnik pa je oblikovan tako, da jo usmerja proti izhodu:



1- ohišje (okrov), 2 - pogonska gred, 3 - rotor (gojniliško kolo, tekač), 4 - lopatice, 5 - vodilnik, 6 - tok vode v rotor (sesalni vod), 7 - izliv (tlačni vod). Na tem principu običajno delujejo tudi črpalki v pralnih strojih. Sin. vrtinčna črpalka, turbočrpalka. Turbočrpalke nimajo ventilov, ročičnega mehanizma in vztrajnika, zato so v primerjavi z batnimi črpalkami manjše, lažje in cenejše. Stroški vzdrževanja so nižji, možen je neposredni elektromotorni ali turbinski pogon.


Slaba stran sta manjši izkoristek pri manjših pretokih in visokih tlakih ter zapleten zagon.

Za velike pretočne količine (od 1 do 20 m^3/s) in majhne črpalne višine (1 do 4 m) up. **aksialne turbočrpalke**. Primerne so tudi za črpanje umazanih medijev, saj je malo možnosti zamašitve:



Vijačna črpalka se odlikuje z mirnim in tiham delovanjem, ker deluje brez pulziranja tlaka in pretočka. Vijačna črpalka z enim vijakom je Arhimedov vijak, sicer pa obstajajo vijačne črpalke, ki imajo dva do pet vijakov. Za omejevanje tlaka imajo te črpalke vgrajene nadtlačni prevliveni ventil.


1 - sesanje 2 - ohišje 3 - vijačni rotorji 4 - tlak.



Običajni tlačni mehanizem je vijačni par, ki potiska tekočino v smeri vijačnice. Uporaba: za črpanje


čistih in samomazalnih tekočin pri temp. do 80° C. Zaradi zračnosti se ne uporablja za visoke tlake – optimalno uporaba od 50 do 100 bar.

Črpalka - simboli





HIDRAVLIČNE ČRPALKE

Simboli po ISO 1219




Črpalka, volumenske - batne in membranske
Batna črpalka izpodriva tekočino samo v delovnem gibu bata. **Črpanje tekočine je zato neenakomerno**. Tlačni in sesalni ventil krmilita tlačni in sesalni gib:




UPORABA BATNIH ČRPALEK:

- črpanje nafte, mulja, odpak,
- vbrizgavanje goriva pri motorjih z notranjim zgorevanjem,
- črpanje vode iz globokih vodnjakov,
- črpanje agresivnih tekocin (kislin, lugov).


Dvigalna črpalka




Membranska črpalka deluje na podoben način kot srce in se zelo pogosto uporablja za prečrpavanje različnih vrst goriva.



Praviloma jo poganjamo mehansko, saj je električni pogon pri prečrpavanju goriv nevarnejši za požar in tudi dražji. V praksi najpogosteje uporabimo vzvod, da je ročno delo manj naporno:




Aksialna batna črpalka deluje tako, da kroženje gredi spreminja v aksialno gibanje batov.



Z nagibno ploščo reguliramo hod batov. Up.: za tlake do 300 barov.


Radialna batna črpalka ima večje zunanje mere od aksialne, ker ima radialno razporejene bate. **Rotor** se vrти okoli svoje ekscentrične osi ter pri tem poganja bate:




Radialna batna črpalka omogoča visoke tlake (do 600 bar), pri vodi dosežejo sesalno sposobnost do 9 m in možnost regulacije pretoka s spremenjanjem ekscentra. Je manj občutljiva na nečistoče in ima visoko stopnjo izkoristka η_v . Sin. enovretenjska črpalka z ekscentrom.

Črpalka, volumenske - rotacijske

Zobniška črpalka se v hidravliki najpogosteje uporablja. Deluje tako, da se z vrtenjem zobnikov olje transportira med zobnikov in ohišjem črpalke. Pogonski motor žene enega od zobnikov, ta pa poganja drugega, ki se z njim ubira. Ko pa se zobnika ubirata, se vsebina iztisne in na ta način se ustvari potreben nadtlak:




Da ne bi prišlo do kavitacije, je presek sesalnega voda običajno večji od tlačnega – večji presek pomeni manjše hitrosti in s tem manjši padec tlaka. Na podobnem principu deluje t.i. **črpalka z rotirajočimi bati**, ki se uporablja za črpanje čistih tekocin (mleka), zmesi vode in zraka (papirna industrija), do 90 80° C in za tlake do 10 bar:




Črpalka s profilnim rotorjem ali **rotorska črpalka** ima notranji rotor z zunanjim ozobjem (1) in zunanji rotor z zunanjim profilom (2). Oba rotorja sta nameščena ekscentrično (nimata skupnega srednješča), vendar zobe notranjega rotorja neprestano drsijo po zobeh zunanjega rotorja in tesnijo v več

točkah. Notranji rotor ima eden zob manj od zunanjega, zato da isti zob notranjega rotorja nalega v različne vrzeli zunanjega rotorja. **Notranji rotor poganja zunanjega**, ki se vrti v ohišju črpalke. Prostor na sesalni strani se povečuje, na tlačni strani pa zmanjšuje:





Črpalke s profinim rotorjem imajo majhne dimenzijs, nizko ceno in dolgo življenjsko dobo. Sin. rotacijska črpalka.


Zobniška črpalka s srpom deluje zelo podobno kot črpalka s profilnim ozobjem, saj ima notranji in zunanjji rotor. Dodatni **srp** (1) pa je nameščen zato, da se po njem obojestransko transportira olje:




Krilna črpalka Patentiral jo je Charles C. Barnes 1874. Črpalka na risbi ima le dva krilca, seveda jih je lahko tudi več. Rotor in stator sta postavljena ekscentrično. **Krilia se med vrtenjem rotorja prilegajo ohišju** (se iztegnejo in spet nazaj stisnejo v rotor) zaradi centrifugalne sile, lahko so temu namenjene posebne vzmeti, pripomore na tudi pritisk tekočine in lastna teža krilca. 1 - ohišje črpalke 2 - rotacijsko krilce 3 - rotor 4 - vzmet 5 - izpustni ventil. A - sesanje, B - tesnenje, C - tlačenje.




S spremnjajnjem ekscentra e spremnjamo tudi iztisnino in volumenski pretok:



Maksimalni pretok
Uporaba: črpanje olja, vode ali goriva do 20 bar. Sin. celična črpalka, črpalka z rotirajočimi krili. Posebna izvedba je črpalka s fleksibilnimi krili:




Cevno črpalko poganjajo valjčki, ki se vrtijo na oseh, nameščenih po obodu rotorja. Valjčki s koteljenjem povozijo elastično cev in tako potiskajo določeno količino fluida po cevi. Vrtilna hitrost je običajno konstantna in zato je tudi pretok cevnih črpalk konstanter:



Cev mora biti izdelana iz zelo elastičnega materiala, obenem pa je odporna proti agresivnim tekočinam. Cevna črpalka je zato primerna za črpanje lugov in kislín. Včasih z besedo cevna črpalka označujemo tudi obrnjeno U cev, ki se uporablja za pretakanje tekočin.

Ročna rotacijska črpalka pa prečrpava gorivo in podobne tekočine z nihanjem ročice sem ter tja:



Črpalke - zagon Batne in rotacijske črpalke so samosesalne. Pred zagonom jih ni treba zaliti, ker so sposobne same izčrpati zrak iz sesalnega cevovoda in delovnega prostora. Te črpalke zaganjamо in ustavljamo obvezno pri odprttem tlachem ventilu.

Turbočrpalke niso samosesalne. Pred prvim zagonom jih moramo zaliti. Zalijemo jih skozi poseben nalivni vijak ali tako, da jih priključimo na vakuumsko črpalko. Da se odstrani zrak iz žepov v kanalih rotorja, rotor nekajkrat z roko zavrtimo.

Delovni valj Valj z batom, namenjen za opravljanje dela. Pregled delovnih valjev opisuje gesli Pnevmatični cilindri in Hidravlični cilindri, preračun pa opisuje gesla Enosmerni delovni valj, Dvosmerni delovni valj in Delovni valj - preračun.

Drsni ventil Glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

Držalna pretočna višina Hlej NPSH.

Ekspanzijska posoda → Hidravlični akumulator.

Emulzija Najpogosteje je emulzija zmes **vode, olja** in nekega **sredstva**, ki veže vodo z ojem.

V splošnem je emulzija tekočina, sestavljena iz:

a) Dveh tekočin, ki se med seboj ne mešata (npr. voda in olje), vendar je ena homogeno poraz-

deljena v drugi.

b) Stabilizacijskih sredstev, ki povezujejo vodo in olje. Imenujemo jih **emulgatorji**.

E. običajno vsebujejo tudi **dezinfekcijska sredstva**, ki preprečujejo nastanek mikroorganizmov.


Najbolj enostavno emulzijo si pripravljamo sami pri pomivanju posode: voda + detergent + maščoba iz ostankov hrane. Zelo pogosto uporabljeni emulziji sta **mleko** in razne vrste **krem**.

Up.: hladilna sredstva pri odrezavanju. Prim. olja za hlajenje, dozator, reraktometer.

Fekalije Odpadki, predvsem iz iztrebkov, izločkov.

Filter

1. Porozna snov ali naprava, ki pri pretoku fluida (dim, plin, tekočina) zadrži sestavine določenih velikosti ali lastnosti. V splošnem so filtri vlaknasti ali sintrani:



Prim. Filter - hidravlika, pnevmatika, Sintranje.

2. Snov ali naprava, ki izloči elektromagnetna valovanja določenih valovnih dolžin ali določenih smeri nihanja.

3. Prostor, navadno za preoblačenje, ki deli kontaminiran ali nečisti prostor od nekontaminirane ali čistega, zlasti pri operacijskih dvoranah in oddelkih za intenzivno terapijo.

Filter - hidravlika Naprava, ki iz hidravličnega olja odstrani nečistoče in s tem zagotovi, da hidravlični sistem normalno deluje. Filter v sesalnem vodu pa ima še dodatno nalogo, da preprečuje nastanek kavitacije.

Nečistoče v hidravličnem omrežju so trdi delci, smola, voda itd. Povzročajo naslednje **okvare**:

- prekomerno obrabo drsnih površin in s tem povečanje zračnosti
- zamašitev kanalov, odprtih pri ventilih in odprtih za mazanje
- vzdolžne rize (raze) na drsnih površinah batov, ventilov in valjev
- povečanje sile za gibanje batov krmilnih ventilov (posledica izločanja smolnatih komponent iz olja, smola pa se nato oprijema gibljivih delov)


Vzroki onečiščenja hidravličnega olja:

- pred prvim obratovanjem ni bilo opravljeno izpiranje cevovodov, izvršilnih in krmilnih komponent
- rezervoar: neočiščen, korozija (slaba protikorozijska zaščita, naprava dalj časa ni obratovala)
- povečana obrabja gibljivih delov hidr. naprave
- oljni filter ni bil pravočasno zamenjan
- slabii pogoji obratovanja: prah, blato, kemijsko agresivna atmosfera
- uporaba napačnega hidravličnega olja (sploh zaradi višjih temperatur se pojavi oksidacija olja)


Kje lahko vgradimo oljne filtre, tlačne izgube:

- a) V tlachem vodu, $\Delta p = 1,0 - 1,5$ bar
- b) V povratnem vodu, $\Delta p \approx 0,5$ bar
- c) V sesalnem vodu, $\Delta p = 0,05 - 0,1$ bar

Filtriramo lahko glavni ali vzporedni tok:



Ojni filtri imajo filtrske vložke in v večini primerov **indikatorje** (optični ali akustični), ki pokažejo stopnjo onesnaženja filtrskega vložka. Če postane filtrski vložek zaradi onesnaženja neprehoden, se aktivira indikator ali pa se prelije olje preko prelivnega ventila, ki je vgrajen v filtru:



A - vzporedna vezava: filter in enosmerni ventil

B - dodana je indikacija tlaka na filtru

C - vzporedno s filterom je dodano tlačno stikalo


D - kombinacija A+C; E - kombinacija A+B+C

β-vrednost: razmerje med številom delčkov za filterom - čim večja je številka, tem bolj temeljito filter deluje. Minimalna vrednost današnjih filterov $\beta = 75$ pomeni, da prefiltrirajo 98,7% vseh delcev. Še višje vrednosti β nimajo nobene praktične vrednosti.

Vrste filtrov:

a) **Ploščinski** filtri so izdelani iz tanke mrežaste plasti, npr.: kovine, sintetike ali papirja, in ga uporabljamo predvsem za očiščenje sistema pred prevzemom ali generalnim popravilom.

b) **Globinski** filtri so izdelani iz stisnjenevečplastne tekstile, celuloze, sintetičnih, steklenih ali kovinskih vlaken ali iz sinterskega vložka. Filtrski material je naguban v obliku zvezde zato, da ima veliko površino za filtriranje in majhen obseg. Imajo veliko sposobnost zadrževanja nečistoč v primerjavi z ostalimi filteri.



Fiting Vezni kos z navojem pri cevovodih (vodovodne in plinske cevi) različnih oblik (ravnii kosi, loki, kosi T, križni kosi itd.). Ang. fitting: primeren prikluček. Prim. mufa.



Golni volumen Transportirani volumen, ki hidromotor zavrti za eden vrtljaj, oznaka V_v , merska enota [$\text{cm}^3/\text{vrtljaj}$]. Je tudi pomemben podatek črpalke - iztisnina, glej geslo Črpalka.

Gradacija Postopno prehajanje iz enega stanja v drugo, stopnjevanje. Npr. multigradno olje. Ang. grade: stopnja. Prim. viskoznost.

GRAFCET Francoska kratica GRAPhe Fonctionnel de Commande Etapes/Transitions - poseben jezik za prikaz diagramov poteka, ki se uporablja predvsem pri avtomatizaciji in pri procesni tehniki.

Gradient hitrosti Glej Strižna hitrost.

Hidrant Naprava v vodovodnem omrežju za odvzemanje večjih količin vode.

Hidravlična energija Skupna energija gibajočih se tekočin. Sestavljajo jo:

1. Energija lege oz. potencialna energija, ki je odvisna le od višine tekočinskega stolpca (glej Hidrostatski tlak): $W_p = m \cdot g \cdot h$

Hidravlične naprave s področja industrijske in mobilne hidravlike praviloma ne dosegajo velikih višin (do 20 m), običajna gostota za mineralna olja pa znaša $p = 870 \text{ kg/m}^3$.

2. Tlačna energija $W_T = V \cdot p$

Je osnovnega pomena za področje industrijske in mobilne hidravlike, za delovanje se najpogosteje up. tlaki od 160 do 320 bar in več.

3. Hitrostna (kinetična) energija: $W_K = m \cdot v^2/2$

Hitrosti pri tem praviloma ne presegajo 10 m/s.

Hidravlične cevi Glej Hidravlični vodi.

Hidravlične delovne komponente Naprave, ki pretvarjajo hidravlično energijo v mehansko delo. Glej Hidravlika - osnovne naprave in elementi, SEKUNDARNI PRETVORNIKI ENERGIJE.

Hidravlične tekočine Delovne tekočine, ki opravljajo naslednje NALOGE:

- prenašajo tlačne obremenitve od črpalk do izvršilnega člena in signale za krmiljenje ventilov
- mažejo gibljive dele (bate, drsne ploskve itd.)
- odvajajo topoto, ki nastane zaradi tlačnih izgub
- dušijo vibracije, ki nastanejo zaradi tlač. sunkov
- ščitijo proti koroziji
- odstranjujejo izrabljene delce in odnašajo nečistoče v filter oziroma v rezervoar

- omogočajo izločanje zraka in ne ustvarjajo pene
- Zahetvane LASTNOSTI tlačnih tekočin so:
 - čim manjša sprememba viskoznosti glede na spremembo temperature in tlaka
 - fizik.-kemijska stabilnost in korozionska obstojnost
 - dobre mazalne lastnosti
 - ne smejo se peniti
 - ne smejo se mešati z vodo v vodno emulzijo
 - dobra odpornost proti staranju
 - nizka cena
 - čim manjša gorljivost
 - omogočati mora prenos signalov

Po DIN 51524 in DIN 51525 so hidravlična olja razvrščena v tri razrede (H - hidravlično olje):

- HL (L - legirano proti penjenju in z antioksidanti)
- HLP (P - visok pritisak + učinkovitost proti obrabi)
- HV (V - večja neodvisnost viskoznosti od temp.)

Primer označke hidravličnega olja: HLP 68

LP- vsebuje dodatke za povečano korozionsko obstojnost in dodatke za zvišanje obremenljivosti 68 - viskoznotno število po DIN 51517

V zahtevnejših pogojih obratovanja se uporabljajo težko vnetljive sintetične tekočine - **HF tekočine**:

HFA, HFB, HFC - vodne raztopine, emulzije

HFD - tekočine brez vsebnosti vode

V hidravličnih napravah se uporabljajo tudi **visoko kvalitetna motorna olja**:

- mobilna hidravlika na prostem (hladnejša območja) uporablja olja razreda SAE 5 W,
- naprave z normalnimi temperaturami SAE 10W,
- naprave v zaprtih prostorih z visokimi temperaturami pa SAE 30W.

Viskoznost hidravline tekočine **vpliva na**:

- tesnilne izgube, ki so večje pri nizki viskoznoti
- izgubo tlaka, ki je večja pri višji viskoznoti

Manj viskozno olje ima prednost, kajti manjše izgube tlaka pomenijo večjo moč.

Kinematična viskoznost hidravličnih olj znaša od 10 do 750 mm^2/s , običajno se podaja pri 40°C .

Običajna delovna temp. olja je okrog 50°C . Za delovne temp. nad 80°C se uporabljajo sintetične tekočine (silikonske, polisilikonske).

Vse pogosteje se uporabljajo tudi okolju prijazne, **biološko razgradljive** hidravlične tekočine (predvsem pri mobilnih hidravličnih agregatih). Če takšne tekočine uhajajo, ni nevarnosti za onesnaževanje okolja.

Hidravlični agregat Glej Hidravlični pogonski agregat.

Hidravlični akumulator Hidravlična naprava, katere osnovne naloge so naslednje:

a) **Shranjevanje** tlačne energije in nato **oddajanje** te energije, ko jo sistem potrebuje.

Hidravlični akumulator predstavlja rezervno količino olja pod tlakom in zato lahko uporabimo črpalko z nižjo iztisninou tudi pri več uporabnikih. Če pride do okvare, predstavlja hidravlični akumulator pomožni agregat, ki omogoči, da lahko končamo delovni ciklus.


Hidravlični akumulator tudi kompenzira lekažo. Pri zaprtih sistemih kompenzira spremembo prostornine olja zaradi temp. sprememb.

b) Deluje kot **dušilni element** (blažilnik nihanj). Zmanjšuje hidravlične tlačne udare in nezaželeno nihanja tlaka.

c) Deluje kot hidropnevmatični **vzmetni element**. Pri tem izkorišča energijo zaviranja.

Konstrukcijske izvedbe hidr. akumulatorjev:

- 1- akumulatorji z utežmi
- 2- akumulatorji z vzmetmi
- 3- plinski akumulatorji z batom
- 4- plinski akumulatorji z mehom (balonom)
- 5- plinski akumulatorji z membrano



Veliko se uporabljajo akumulatorji z mehom, ker jih odlikuje absolutno tesnenje in velika odzivnost.

Simboli: 1 - z utežjo, 2 - z vzmetjo, 3 - z batom, 4 - plinski akumulator, 5 - akumulator brez vgradnih ovir, 6 - splošni simbol za akumulator




Zaradi varnosti se večji hidravlični akumulatorji p [bar] · nazivni volumen [l] > 1000 redno pregledejo: na 2 leti zunanjji pregled, na 5 let notranji pregled in na 10 let tlačni preizkus.

Primeri uporabe: glej geslo Hidropak, Potopna črpalka, Hidropnevmatiko vzmetenje, Hidrostatski tlak. Pri pnevmatiki ima podobno vlogo tlačna posoda, pri centralnem ogrevanju pa tlačna (eks-pazijska, raztezna) posoda. Sin. hidravlični shranjevalnik.

Hidravlični cilindri Hidravlične delovne komponente, ki pretvarjajo hidravlično energijo v premostno gibanje. Imenujemo jih tudi linearni motorji. Delimo jih na dve skupini:


- enosmerni cilindri
- dvoosmerni cilindri

ENOSMERNI CILINDRI - uporabljamo jih takrat, ko potrebujemo hidravlično delo samo v eni smeri gibanja. V praksi jih uporabljamo za dviganje, vpenjanje, spuščanje. Delovni gib je izveden s tlakom hidravlične tekočine, povratni gib pa z vzmetjo ali z zunanjim silo.




- 1 - valj s plunžerjem (potopni valj); bat in batnica sta iz enega kosa, povratni gib pa se izvede zaradi zunanjega bremena (npr. sile teže)
- 2 - enosmerni valj z vzmetjo, povratni gib se izvrši s pomočjo vzmeti
- 3 - teleskopski valj
- 4 - enosmerni valj z enostransko batnico, povratni gib se izvrši s pomočjo zunanje sile


Plunžer (plunger) izvedba izgleda tako:




DVOOSMERNI CILINDRI Tlak tekočine deluje na bat izmenično z obeh strani, kar omogoča delovni gib bata v obe smeri. Dvoosmerni cilindri imajo dva priključka, izvedeni pa so lahko z enostransko ali dvostransko batnico.



1 - cev, 2 - bat, 3 - batnica, 4 - zadnji pokrov, 5 - prednji pokrov, 6 - tlačni obroč bata, 7 - tesnilni obroč bata, 8 - tesnilo batnice, 9 - vodilo za batnico, 10 - brisalni obroč za posnemanje umazanje




Simboli dvostravnih cilindrov:





Pri **diferencialnem cilindru** z ene strani deluje tlak olja na celotno površino bata, na drugi strani pa le na kolobar okrog batnice. Zato je izvlek hitrejši kakor uvlek. Razmerje med večjo in manjšo površino je Φ in običajno znaša 2 : 1. Imenujemo ga tudi dvostrveni valj z enostransko batnico. Naloga **pretvornika tlaka** je zvišanje tlaka.

Tandem cilinder uporabljamo, ko potrebujemo večje sile pri manjših dimenzijah cilindra.

Specjalni dvostrveni valji pa lahko imajo tudi več vhodnih ali izhodnih priključkov:



Hidravlični delovni valji Glej Hidravlični cilindri. **Hidravlični krmilni blok** Bloki za sestavljanje različnih hidravličnih komponent. Pri pnevmatiki se podobni elementi imenujejo ventilski otoki.



1.1 Rezervoar 1.2 Črpalka 1.3 Protipovratni ventil 1.4 Varnostni ventil 1.5 Zapirni ventil 1.6 Manometer 1.7 Nalivni filter z zračnikom 1.8 Povratni oljni filter 1.9 Nivojno stikalo M Elektromotor


Hidravlični agregat lahko vsebuje tudi ledvično zanko (kidney loop), ki je namenjena samo za čiščenje hidravličnega olja - črpalka samo potiska olje skozi filter, ki je priključen npr. za zapirnim ventilom 1.5.

Hidravlični priključki Glej Hidravlični vodi.

Hidravlični rezervoar Naprava, ki zagotavlja:

- **potrebno količino hidravlične tekočine** za normalno delo hidravličnega sistema
- izmenjavo toplotne preko sten
- usedanje nečistoč in vode na dnu
- izdvajanje plinov iz hidravlične tekočine
- nosilnost za črpalko, elektromotor, ventile itd.

V rezervoarju morata biti **ločena prekata** za sesalni in povratni vod, pomemben je **nalivni hidravlični filter**, zagotovljeno mora biti **prezračevanje z zračnim filtrom**. Pomembni sestavni deli so še: **odprtina za čiščenje**, **indikator za količino** hidravlične tekočine v rezervoarju, **vijak za izpust tekočine** (na dnu ali blizu dna rezervoarja). Izvedbe:



Določanje volumna rezervoarja V_R :

a) Pri mobilnih hidravličnih sistemih ga definiramo glede na skupni **volumen** vseh vgrajenih **cilindrov** V_C in velja: $V_R = 1,5 \cdot V_C$

b) Za industrijske hidravlične sisteme ga definiramo glede na volumski **pretok črpalke** Q :

$$V_R = k \cdot Q$$

pri tem je faktor k odvisen od uporabe:

$k = 3$ do 5 [min] za stacionarno hidravliko

$k = 1$ do 2 [min] za mobilno hidravliko

$k = 0,5$ do 1 [min] za letalsko hidravliko


Hidravlični shranjevalnik Glej Hidravlični akumulator.

Hidravlični sistemi Lahko so:


- **MOBILNI** (transport - npr. viličarji, gospodarska vozila; gradbena mehanizacija, traktorji itd.) ali
- **INDUSTRIJSKI** (hidr. stiskalnice, tudi za brizganje plastike, valjarske proge, obdel. stroji za itd.)

Hidravlični sistemi - odprt krogotok Olje se črpa iz rezervoarja in se preko povratnega voda pretaka nazaj v rezervoar. Enostavna hidravlična shema **odprtega sistema**:


Primer kompletnegra pregleda sestavnih delov:



Primer poenostavljenega odprtega krogotoka s hidromotorjem, pri čemer za praktično uporabo manjka vsaj varnostni ventil in filter:




Hidravlični sistemi - zaprt krogotok Povratni vod ni speljan v rezervoar, temveč direktno v črpalko. Enostavna hidravlična shema [zaprtega sistema](#):




Zaprti hidravlični krogotok je pogost pri rotacijsko delujočih aktuatorjih, npr. [pri hidromotorjih](#). Volumenski pretok in s tem smer pretakanja je možno hitro obrniti.

Pri dvošmernih valjih imamo različno veliki površini bata, zato so [za izvlek](#) valja potreben [drugačni tlaki](#) in drugačne količine olja [kakor pri uvleku](#). Vse to pa je težko uravnavati, zato [zaprti tokokrog ni primeren za krmiljenje dvošmernih valjev](#).

Zakaj pri zaprtem krogotoku uporabljamo [dve črpalki](#), pri čemer ena črpalka črpa olje direktno iz rezervoarja? Poglejmo najprej preprost hidravlični krogotok z eno črpalko in brez rezervoarja:




Pri prekoračitvi tlaka se odpre tlačno omejevalni ventil in hidravlično olje steče v manjši krogotok. Smer pretoka zagotovimo s protipovratnim ventilom. Vendar, Ta [rešitev v praksi ni primerna](#), ker ne moremo izravnati izgub zaradi puščanja olja. Zato v praksi izravnavamo nastale izgube olja tako, da vgradimo dodatno črpalko, ki ji pravimo [polnilna črpalka](#) (3):




Polnilna črpalka črpa olje iz rezervoarja in ga preko filtra tlaci v glavni krogotok. Tako izravnavamo nastale izgube zaradi puščanja.

Hidravlični udar Prenos nenadnega, sunkovitega udara po kapljevinu. Npr.: udarec s kladivom po batu hidravličnega cilindra povzroči porast tlaka, **tlačni udarni val** pa se v trenutku prenese na vse strani, po celotnem hidravličnem sistemu:



V napeljavah je posebej nevaren hidravlični udar, ki nastane [zaradi sunkovitega zapiranja ventila](#) cevovoda, v katerem imamo [velik pretok tekočine](#):



Hitrost tekočine v trenutku pade na nič, kar povzroči porast tlaka. Tlačni udarni val se širi v nasprotni smeri gibanja tekočine, izrazen je z enačbo:

$$\Delta p = \rho \cdot c \cdot v_0$$

Porast tlaka pri udaru (Δp) je odvisen od gostote tekočine (ρ), hitrosti širjenja zvoka v tekočini (c) in hitrosti gibanja tekočine neposredno pred zaustavljanjem (v_0).

Hidravlični udar lahko poškoduje hidravlični sistem. Deluje zelo kratek čas, povzroči pa okvare na cevovodih, ventilih in posameznih elementih tesnenja, zato se tem problemom posveča velika pozornost. Zato hidravlični sistem vsebuje:

a) Varnostni ventil, ki mora pravočasno reagirati, da udarni tlak ne naraste do velikih vrednosti. Hidravličnemu udaru se lahko izognemo tudi **s pretočnim ventilom**, pri katerem se del tekoči-

ne preliva v rezervoar, glavnina pa se pošilja z zmanjšanim tlakom k potrošnikom.


- b) Hidravlični akumulator**, ki blaži tlachna nihanja.
- c) Tlačno stikalo**, ki vključi ali izključi električni tokokrog glede na velikost tlaka v sistemu.

Pojav hidravličnega udara lahko tudi izkorisčamo sebi v prid - glej geslo Črpalke - posebne vrste in nameni, hidravlični oven.

Hidravlični vodi Poznamo tri različna hidravlična tlačna območja:

- **nizkotlačne** cevi do 30 bar, ki so običajno gumajaste, lahko z ojačitvami (tkanina, jeklena spirala - da se cev pri podtlaku ne stisne, zunanjji kovinski oplet) in z različnimi priključki; dodamo lahko tudi **zaščitno mrežo** (da cev ne škropi okoli sebe, če pušča)
- **visokotlačne** cevi do 200 bar
- **visokotlačne** cevi do 700 bar so lahko tudi 4 x armirane (z žico, s tekstilom), imajo različne priključke glede na vrsto tesnenja in hitre spojke

Gibke cevne povezave uporabljamo predvsem med gibljivimi gradniki in so praviloma [večplastne](#):




Toge kovinske cevi so **šivne** (za vodovod) in **brezšivne** (za hidravlične sisteme). Brezšivne cevi so standardizirane - premer in debelina cevi sta odvisna od tlaka.


Pri izbiri cevi moramo paziti, da ne prekoračimo **maksimalnih hitrosti pretakanja**, ki so odvisne od obratovalnih tlakov: do 50 bar - do **4,0 m/s**, do 100 bar - do **4,5 m/s**, do 150 bar - do **5,0 m/s**, do 200 bar - do **5,5 m/s**, do 300 bar - do **6,0 m/s**.

Zelo pomemben dejavnik pri izbiri cevi je tudi **temperatura** - običajne cevi so namenjene temperaturam od -40° do $+150^{\circ}\text{C}$. Obstajajo tudi **grelne cevi**, ki se električno ogrevajo.


Pri vgradnji hidravličnih cevi moramo biti pozorni na to, da **cevi čim manj obremenjujemo**:






Hidravlične cevi so z napravami povezane preko cevnih priključkov. Osnovne štiri vrste priključkov:



Vrste cevnih povezav:



Cevne zvezne:

**Hidravlika**

1. Nauk o mehanskih lastnostih vode in drugih tekočin ter uporabljanje teh lastnosti v tehniki.

2. Mehanizem, ki deluje na osnovi širjenja pritiska v tekočinah. Izraz izvira iz grške besede hidr (voda) in aulos (cev) in se je začel uporabljati zato, ker se je nekoč za ta namen uporabljala predvsem voda z dodatki proti koroziji.

Hidravlika - krmilni poti Krmilne komponente, ki v hidravličnem sistemu omogočajo odpiranje in zapiranje pretočnih poti. Simbolični prikaz krmilnih poti je podoben kot pri pnevmatiki, zato si bomo osnovna pravila pogledali pod geslom Potni ventili. Karakteristike krmilnih poti:

1. Simbolična PRIKLJUČKOV, DELOVNIH POLOŽAJEV (stanj) in **FUNKCIJ** krmilnika poti.


2. Simbolična NAČINOV AKTIVIRANJA krmilnih poti. Aktivirati pomeni spremeniti stanje - preklopiti iz osnovnega v delovno stanje.

3. Velikost priključnih odprtin.

Pravila pri simboličnem prikazu krmilnih poti:

- **kvadrat** pomeni posamični vkljupni položaj
- **puščice** kažejo smer gibanja hidrav. tekočine
- **prečna črtica** označuje zaprete priključke
- **kratke črtice** označujejo priključke
- **lekažni priključki** so narisani s črtkano črto in so označeni s črko L
- **položaje krmilnika** označujejo črke a, b ... od leve proti desni; mirovni položaj je označen z 0

Pri hidravličnih krmilnih elementih poznamo veliko več vkljupnih položajev kot pri pnevmatiki. Nekateri tipični **vkljupni položaji** krmilnih poti (pri pnevmatiki so to funkcije potnih ventilov), ki se le redko ali izjemoma uporabljajo pri pnevmatiki:



1 - prikaz pretočne poti s puščico v kvadratku 2 - zaprti položaj 3, 4, 5 - smeri dveh pretočnih poti v enem delovnem položaju, 6 - dva priključka sta povezana, dva pa zaprti, 7 - trije priključki so povezani, eden je zaprt, 8 - vsi priključki so povezani

povezani

Krmilnike poti delimo na:

- a) **Digitalno delajoče**, ki imajo le določeno število (2, 3, 4 ...) vkljupnih položajev.
- b) **Analogno delajoče**, ki imajo poleg končnih položajev tudi vmesne položaje. Značilnosti vmesnih položajev:

- njihova lega je odvisna od vhodnega signala, npr. od položaja krmilne ročice,
- od lege pa je odvisen dušilni učinek.

Primer uporabe analognega krmilnika poti: z eno samo krmilno ročico lahko spremojamo tako smer kot tudi hitrost hidromotorja.

Analogno delajoči ventili so lahko **proporcionalni ventili** in **servoventili**, ki imajo feedback.

Oznacevanje priključkov na krmilniku poti predpisuje DIN-ISO 1219 (CETOP) standard. Kratice:

P - priključek črpalke (pump)

T - priključek rezervoarja (tank)

A, B, C - izhodni priključki krmilnikov poti

X, Y - krmilni priključki


Razporeditev priključkov je enaka **kot pri pnevmatiki** - pri tem priključek T zavzema enak položaj kot pnevmatski priključek R (S). Pri hidravličnih shemah se priključki **le izjemoma številijo**.

Za krmilnike poti je pomembna **pretočna karakteristika** (odvisnost pretoka od padca tlaka).

Načini aktiviranja krmilnikov poti so:



Najpogosteje uporabljeni krmilni poti so 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 in 4/3:



1

2

3



4

5


6

7

8



Symbol spodnjega krmilnika poti gotovo ne bo težko narisati:



Hidravlika - osnovne naprave in elementi Če želimo spoznati hidravlične sisteme, moramo najprej narediti **strjeni pregled** preko vseh naprav, ki jih imenujemo tudi enote, komponente, delovni ali krmilni členi, gradniki, sestavine, elementi itd.

Hidravlične naprave in elemente lahko razdelimo na naslednje skupine:

1. NAPRAVE, KI USTVARJajo IN SHRANjujejo HIDRAVLICNO ENERGIJO. Črpalke in hidravlični pogoni (hidravlični pogonski agregati) so **primarni pretvorniki** - pretvarjajo mehansko delo v hidravlično energijo. Hidravlični akumulatorji pa shranjujejo hidravlično energijo.

2. ENOTE ZA PRIPRAVO HIDRAVLICNIH TEKOČIN: filter - hidravlika, hidravlični rezervoar, naprava za hlajenje in gretje hidravličnih tekočin, hidravlične tekočine.

3. ENOTE ZA TRANSPORT, MERJENJE, VAROVANJE IN NADZOR:

- cevi za hidravlično omrežje (hidravlični vodi) in hidravlični cevni priključki (cevne spojke, razvodi, razdelilniki ali spojni elementi, kolena, reducirni nastavki, hitre spojke itd.), priključni blok (običajno integriran v hidravlični pogonski agregat),
- merilne naprave (merilniki tlaka - manometri),
- naprave za varovanje in nadzor: tlacična stikala, varnostni ventilji, odzračevalni vijaki in avtomatični odzračevalni ventilji - glej **Odzračevanje** ipd.
- pribor: hidravlična tesnila, rezervne hidravlične tekočine itd.

4. NAPRAVE ZA UPRAVLJANJE. To je **SIGNAL-NO KRMIlna** skupina (ventili):

a) **Krmilni poti** (potni ventili). Po konstrukciji razlikujemo **sedelne** in **drsniske** ventile, glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

b) **Zapirni ventili**

c) **Zaporni ventili**, npr. protipovratni ventili.

d) **Tokovni ventili**, npr. povratno dušilni ventili.

e) **Tlačni ventili**: varnostni, redukcijski (gl. Hidravlika - ventil za znižanje tlaka) in ventili za regulacijo razlike tlaka.


5. IZVRŠNI DEL oz. **HIDRAVLICNE DELOVNE KOMPONENTE** (aktuatorji oz. sekundarni pretvorniki energije - hidravlični motorji), ki pretvarjajo hidravlično energijo v mehansko delo:

- **hidravlični cilindri** oz. delovni valji za premočrtna gibanja,
- **hidromotorji za krožna (vrtljiva) gibanja**,
- **hidravlični zasučni cilindri** (motorji) oprav-


Ijajo nihajna gibanja za določen kot rotacije, Mehansko energijo pa lahko najprej pretvorimo v hidravlično in nato nazaj v mehanično:

- hidrostaticični prenosniki moči,
- hidrodinamični prenosniki moči.

V spodnjem shemi so narisani hidravlični elementi v preizu, ob njih pa je z rdečo barvo označena številka skupine, v katero spada naprava:




Ista shema, narisana s hidravličnimi simboli:



Pri enosmernem dušilnem ventilu (4) je potrebno povedati še naslednje: ker je tekočina nestisljiva, je primarno dušenje enakovredno sekundarnemu dušenju (glej geslo Tokovni ventil).

Varnostni ventil 3 na zgornji shemi je obenem tudi tlačno omejevalni ventil, ki nastavlja največji dovoljeni tlak v hidravličnem sistemu. Če želimo nastaviti še delovni tlak, tedaj pa dodamo še eden tlačno omejevalni ventil - glej spodnjo shemo, ki prikazuje dva tlačno omejevalna ventila: A za nastavljanje največjega dovoljenega tlaka in B za nastavljanje delovnega tlaka olja:



Prim. Hidravlični sistemi - odprt krogotok, Hidravlični sistemi - zaprt krogotok.

Hidravlika - prednosti in slabosti

PREDNOSTI

1. Visoki pritiski (350 bar in več) omogočajo prenašanje ZELO VELIKIH SIL na MAJHNEM PROSTORU.
2. Zaradi majhne stisljivosti olja je možno načančno premikanje (pozicioniranje $\pm 1 \mu\text{m}$), enakomerno gibanje, mehko delovanje in enostavno spremicanje smeri delovanja sile.

Ena od pomembnih prednosti je možnost PRENOŠA MOČI V OVINEK: mehanska gonila

(zobniški, verižni, jermenski, kardanski itd. prenosniki) običajno zahtevajo veliko prostora in zaradi teda pogosto ne pridejo v poštev.

Možno je brezstopenjsko nastavljanje hitrosti.

3. Tekočina ne absorbira nobene energije, temveč jo samo prenaša. Prenos tlaka je skoraj brez izgub, zato so majhni tudi stroški dela.
4. Hidravlične elemente lahko obremenimo tudi pri mirovanju. Hidravlika lahko prenaša obremenitve tudi, ko se ustavi.


SLABOSTI

1. Zaradi visokega tlaka olja obstajajo nevarnosti nesreč. Morebitno puščanje olja lahko povzroča nevarnost požara in onesnaženja okolja.
2. Zaradi delovanja črpalk in pri preklapljanju nastaja hrup.
3. Hitrosti batov so nižje kot pri pnevmatiki. V primerjavi s pnevmatiko so nujne tudi povratne cevi.
4. Slabost je tudi visoka cena hidravličnih naprav.

Hidravlika - primeri uporabe


DVIGOVANJE BREMEN

Bat je povezan s potujočim škipcem, ki vleče vrv in na ta način dviguje breme. V praksi lahko imamo tudi več škipcev (2-5) na eni osi:




1 - rezervoar, 2 - črpalka, ki jo poganja dizelski motor, 3 - krmilnik poti, 4 - delovni cilinder, 5 - vzporedno vezan ventil za omejitev tlaka, 6 - filter


BAGER



Hidravlika - varnostni ventil Hidravlična zaščita tlaka - varuje pred previsokim tlakom v hidravličnem sistemu. Do premera priključka 10 mm so varnostni ventili direktno upravljeni:



Če tlak na vhodu ventila naraste preko določene vrednosti, tedaj F_{olja} premaga silo vzmeti F_y , bat se odpre in omogoči pretok olja v povratni vod (rezervoar). Ventil je odprt toliko časa, dokler tlak olja ne pada na nastavljeno vrednost. Simbol:




Fiksni (levo) in nastavljiv (desno) varnostni ventil
Različni simboli za varnostni ventil:




Indirektni (predupravljeni) varnostni ventil:

GLAVNO KRMILJENJE

PREDKRMILJENJE




Dovoljeni maksimalni tlak v sistemu nastavljamo s privijanjem vzmeti v predkrmiljenju. Vstopni tlak vpliva na celino ploskev glavnega bata in skozi zelo majhno izvrtino doseže dušilko (bat) na predkrmiljenju. Dokler tlak ne premaga silo vzmeti na predkrmiljenju, se dušilka ne odpre in se tudi olje ne pretaka v rezervoar. Previsok tlak pa odpre dušilko in nekaj olja steče v rezervoar. V tem trenutku tlak na desni strani glavnega bata pada. Različna tlakov na levi in desni strani glavnega bata povzroči, da se glavni bat pomakne na desno, olje pa se brez omembne vrednega upora (večji pretok) pretaka v rezervoar. Indirektni varnostni ventil torej omogoča pretok olja v dveh stopnjah. Simbol:




Sin. ventil za omejitev tlaka.

Hidravlika - ventil za regulacijo razlike tlaka

Ventil, ki dovoli pretok hidravlične tekočine do izhoda 2 šele tedaj, ko tlak 1 premaga silo vzmeti nad batom 3. V bistvu je to varnostni ventil, pri katerem izhod 2 povežemo s hidravličnim cilindrom, namesto da bi olje odteklo v rezervoar:




Z vgradnjo takšnega ventila v hidravlični sistem lahko uravnamo nihanja tlaka 1 in tudi nihanja tlaka zaradi sprememb obremenitev na izvršilnih komponentah (cilindrih, hidro-motorjih). Simbola za direktni in indirektni ventil za regulacijo tlaka:




Sin. pretočni oz. prelivni ventil.


Hidravlika - ventil za znižanje tlaka Ventil, s katerim lahko nastavimo tlak na izhodu iz ventila. Obstajajo različne izvedenke. Izhodni tlak lahko nastavimo s privijanjem/odvijanjem vzmeti:



V hidravličnem sistemu z eno samo črpalko ti ventili omogočajo, da lahko različne potrošnike napajamo z različnim tlakom. Poznamo direktne in indirektne ventile za zmanjšanje tlaka:



Včasih uporabljamo poenostavljene simbole:




Z ventilom za znižanje tlaka pa se ne izognemo hidravličnemu udaru. Prim. Regulator tlaka.

Hidro- Prvi del zloženek, ki pomeni: nanašajoč se na vodo ali na hidravliko.

Hidro postaja Po Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu: objekt z napravami za dvig tlaka. Hidro postaje za posebne namene so: protipožarne črpalki, fekalne postaje (kjer fekalna odpadna voda ne more z naravnim padcem odtekati v kanalizacijo) itd.. Prim. Hidravlični pogonski agregat.

Hidrodinamični prenosnik moći Naprava, ki omogoča prenos moći med dvema rotirajočima gredema, ki imata različno vrtlino hitrost.


Na spodnji sliki motor z notranjim zgrevanjem poganja vodno črpalko. Črpalka nato preko cevi črpa vodo v vodno turbino, na katero je pritrjen ladijski vijak.



Na ta način smo dosegli, da pogonska in gnana gred nista togo povezani - vhodno moč prenašamo brez prenašanja morebitnih škodljivih sunkov. Risba prikazuje, da lahko črpalko in turbino povežemo v novo enoto na 3 načine:

- hidrodinamična sklopka
- hidrodinamična zavora
- hidrodinamični pretvornik moći.

Hidrofor Avtomatična črpalka, ki zagotavlja konstanten tlak potrošne vode. Vklaplja se pri nem minimalnem tlaku in se izklaplja pri podanem maksimalnem tlaku. Črpalko poganja elektromotor, voda iz črpalki pa se zbira v rezervoarju.




Prim. hidropak. Hidrofor uporabljamo povsod, kjer ne moremo na drugačen način zagotoviti konstanten tlak potrošne vode, npr.:

- na predelih, kjer se voda koristi iz vodnjakov,
- za oskrbo višje ležečih prostorov, kjer je pomanjkanje pritiska,
- kjer ni ali še ni vodovoda
- za razna prečrpavanja iz vodnih zbiralnikov: za zalivanje vrtu, pranje avtomobilov itd.

Beseda izvira iz 19. stoletja, ko so bili hidroforji gasilske ročne batne črpalke z rezervoarjem.

Hidromotor Naprava, ki pretvarja hidravlično energijo fuida v vretenje (vrtljni moment) in s tem v mehansko delo. Sestavljen je iz ohišja ter enega ali več rotorjev. Uporaba: za pogon transportnih naprav, vtliv, delovnih strojev - sploh v železarstvu, strojev za predelavo polimerov itd..




Hidromotorje delimo po:

- Smeri delovanja:** enosmerni in dvosmerni (spremembra smeri gibanja hidravlične tekočine menja tudi smer vrtenja hidromotorja).
- Nastavljivosti:** nastavljivim hidromotorjem lahko nastavljamo iztisnino (goljni volumen), prepoznamo jih po simbolu, ki je prečrtan s puščico.
- Uporabnosti:** Uporabnost kot črpalka pomeni, da ga je mogoče uporabljati tudi kot črpalko, če preko svoje gredi sprejema vrtlini moment.

Hidromotorji so konstrukcijsko praviloma identični hidravličnim črpalkam, le da imajo pri posameznih vrstah določene omejitve glede vrtljavjev, tlakov, izkoristkov, šumnosti itd. Simboli:

Z enosmernim delovanjem: **Z dvosmernim delovanjem:**



HIDROMOTORJI


Najpomembnejši podatki hidromotorja: iztisnina, največja in najmanjša vrtlina hitrost, največji moment, izhodna moč, največji tlak, največji pretok olja. Prim. Pnevmatični motor, Turbina.

Hidropak Hidrofor s tlačno posodo (hidravlič-


nim akumulatorjem), s pomočjo katere ustvarja še dodaten pritisk (do 4 bar). Zaradi tega se hidropak ne vklaplja za vsak deciliter vode, ki jo porabiš. Vklaplja se, ko pada pritisk na 2 bara (pri 3 barih pa se spet izklopi).



Hidropnevmatiko vzmetenje Vzmetenje z uporabo hidropnevmatične vzmeti, ki je v bistvu hidravlični akumulator. Primer:





Hidravlični simbol in primer sheme za hidropnevmatiko vzmetenje:





Uporaba: v osebnih vozilih (Citroen), za amortizerje, celo pri kolesih (biciklih).

Hidrostatični paradoks Glej Hidrostatični tlak.


Hidrostatični prenosnik moći Naprava, ki jo sestavljata črpalka in hidromotor, ki sta povezana običajno v zaprtem tokokrogu. Na ta način spreminjamamo vstopno vrtlino hitrost (črpalka) v izstopno vrtlino hitrost (hidromotor), temu ustrezno pa se spremeni tudi moment.




1 - črpalka 2 - hidromotor 3,4 - hidravlične cevi (pipes) 5 - pogonski motor 6 - krmilnik poti
Pogosto se za ta namen uporabljajo aksialne batne izvedbe črpalk in hidromotorjev. Običajno ima črpalka konstantno iztisnino in enosmerno delovanje, so pa poznane tudi drugačne izvedbe:



Hitra spojka Pnevmatični ali hidravlični priključek, sestavljen iz **vtikača** in **vtičnice**, ki hitro in zanesljivo povezuje cevi ter naprave. Sin. hitrovezna spojka, hitra sklopka, avtomatična sklopka:



OBOJESTRANSKI PROSTI IZHOD




IZVOR OB RAZSTAVLJANJU TESNI




OBA PRIKLJUČKA TESNITA

Poznamo veliko izvedb pnevmatičnih ali hidravličnih spojk, npr.:



Najpogosteji **NAČIN DELOVANJA hidravlične hitre spojke**: oba priključka vsebujeta **nepovratni ventil z vzmetjo**, ki preprečuje izhajanje fluida. Konstruirana sta tako, da se oba ventila odpreta, ko ju spojimo. Priključka pri tem zaskočita zato, ker vzmetni zunanj obroč ženskega dela pritiska kroglice v utor moškega dela ter na ta način vzdržuje položaj. Če potegnemo obroč, sprostimo kroglice in priključka lahko spet razstavimo:



Obstajajo tudi pnevmatične hitre spojke s podobnim načinom delovanja.

Vzdrževanje: da bi preprečili težave pri sklapjanju in razstavljanju, je potrebno tako moški kakor tudi ženski del **občasno namazati**.

Tudi nekatere izvedbe pnevmatičnih cevnih priključkov so neke vrste hitre spojke, le da v tem primeru nimamo vtikača - v priključek vtaknemo kar cev direktno.

Na podoben način kot hitra spojka deluje avtomatični odzračevalni ventil pri hidravliki. Prim. Pnevmatično-ostrovne naprave in elementi, Pnevmatični cevni priključki, Razvod.

HLP Kratka za hidravlična olja s povečano zaščito pred izrabo. Glej geslo Hidravlične tekočine.


Implozija Nasprotje od eksplozije, porušenje votlega telesa samega vase zaradi premočnega zunanjega pritiska. Prim. kavitacija.

Izguba tlaka Glej geslo Odpori toka v ceveh in armaturah, Tlak.


Iztisnina Transportirani volumen črpalke na vrtljaj, oznaka V_v , merska enota [$\text{cm}^3/\text{vrtljaj}$]. Glej geslo Črpalka. Je tudi pomemben podatek hidromotorja - goljni volumen. Sin. iztisljivost, iztisni volumen črpalke.

Kavitacija Hidravlični pojav, ki **povzroči poškodbe na površini** hidr. naprav: črpalk, ventilov itd.. Razlog za trganje materiala so **parni mehurčki**:

- a) **Ki nastajajo pri podtlaku** $p_e \leq -0.3$ bar (uprjalni tlak 0,7 bar), podobno kot nastajajo mehurčki pri odpiranju plostenke z gazirano pijačo:



- b) **Ki se ponovno utekočinijo**, ko tlak spet naraste. Ta pojav je **implozija** - tekočina z visoko hitrostjo vdre v mehurčke (mikrocurek), zato se na lokaciji mehurčka pojavijo **velike sile**:





Implozija mehurčka na trdni površini in nastanek mikrocrurka - KAVITACIJA

Oba procesa (nastajanje mehurčkov in implozija) potekata zelo hitro, govorimo le o **odelčih sekund**. Pokanje mehurčkov seveda povzroča **hrup**, zato lahko s **pomočjo sonarja** ugotovimo lokalizacijo kavitacije. Razen mehanskih poškodb pa ob imploziji nastane tudi zelo **visoka temperatura**, kar lahko povzroči **samovžig** mešanice olja in zraka (dizel efekt).

Pogoji za nastanek mehurčkov je **PODTLAK**, npr.:

- na **sesalni strani črpalk** ali
- na mestih, kjer se **zožajo pretočni kanali** - hitrost se poveča in zaradi Bernoullijeve enačbe nastane padec tlaka.



Kako **preprečimo nastajanje kavitacije**:

Pri nameščanju črpalke moramo paziti, da na sesalni strani ne presežemo največje višine, ki jo predpiše proizvajalec. Običajno je to krivulja v karakteristiki črpalke, ki jo proizvajalci označijo s kratico **HPSH** - net positive suction head oz. držalna pretočna višina. To je višina, pri kateri še ne pride

do uparjanja vode.

Pojav kavitacije pa lahko tudi koristno izrabljamo, npr. čiščenje z ultrazvokom deluje tako, da ultrazvok povzroča kavitacijo, zato umazanija odpade Ang. cavity: vtolina, luknja.

Krmilnik poti Glej Potni ventil (pnevmatika) ali Hidravlika - krmilniki poti.


Lekaža Prepuščnost, **netesnost**. Tudi količina tekočine, ki jo sistem izgubi zaradi netesnosti - **lekažni tok**. Pomeni lahko tudi odtok prepuščene tekočine v rezervoar (glej Hidravlika - krmilniki poti). Beseda izvira iz ang. leakage: prepuščanje.

Linearni motor Glej Hidravlični cilindri.

Manometer Naprava za merjenje **nadtlaka** p_{e} (npr. nad tlakom okolice) ali **podtlaka** p_e .

Kadar so prisotne vibracije ali dinamične (pulzne) obremenitve, se priporoča uporaba manometrov, pri katerih je ura polnjena z glicerinom ali s **siliikon-skim oljem** (zaradi mazalnega učinka in tudi zaradi zaščite proti zimskemu zmrzovanju).

Princip delovanja manometra: Bourdonova cev.



Zunanji izgled manometra:




Prim. barometri.

Modul stisljivosti Glej Stisljivost.

Motor Gibalo, **gonilna sila**, naprava, ki poganja. Enak izraz tudi v ang. in nem..

Glede na vir energije, ki poganja motor, ločimo: elektromotor, pnevmatični motor, hidromotor, motor z notranjim zgorevanjem itd.. Simboli:



Z enosmernim delovanjem:



Elektromotor



Motor z notranjim zgorevanjem

Z dvosmernim delovanjem:




S konstantnim pretokom



Z nastavljivim pretokom:



HIDROMOTORJI




Motor za enosmerni tok
Motor za dvosmerni tok
Motor z nastavljivim delovnim volumenom, enosmerni tok


Razl. aktuator.

Mufa Vezni element, ki omogoča neprekinjeno povezavo cevi ali kablov, lahko pa je tudi nosilni spojnik (npr. za laboratorijsko uporabo: povezava stojala in epruvev). Mufa omogoča spajanje brez sukanja cevi. Nem. die Muffe: objemka, obojka. Sin. spojka, mufna. Prim. Fiting, Prižema.

Lahko je kratka in ravna cev za povezavo koncov dveh cevi ali palic:



Lahko pa je vmesni montažni del, na katerega se privije holandska matica:



Mufa lahko tudi pritrdi dve palici v različnih smerih, npr. z vijakom ali s krilato matico. Kot laboratorijska oprema so mufe pogosto odlitki:



Rabijo za pritrjevanje epruvet, filtrirnih obročev, meril itd. na stojala - glej risbo pod gesлом Primerjalni merilniki. Prim. Fiting, Prižema.

Multiplikator Strojništvo: naprava, ki poveča vrtilno hitrost, prestavno razmerje $I < 1$. Primeri:

- na hidravlični črpalki - s tem dobimo večji pretok črpalke pri nižjih vrtljajih traktorskega kardana; višjo vrtilno hitrost črpalke potrebujemo predvsem za: cepilnik drv, hidravlični nakladalnik lesa, hidravlični nakladalnik gnoja, traktorsko dvigalo, traktorsko nakladalno roko itd.
- gonilo za vrvico na ribiški palici itd.

Naprava za hlajenje in gretje hidravlične tekočine Delovna temperatura hidravličnega olja je 40 do 50°C, le kratkotrajno lahko naraste do 80°C. Visoka temperatura vpliva na življensko dobo hidravlične tekočine. Pravilno dimenzioniran rezervoar omogoča zadostno naravno hlajenje olja. Če pa uporabimo zračno ali vodno **umetno** (dodatno) **hlajenje**, s tem znatno **zmanjšamo količino** hidravličnega **olja** in velikost **rezervoarja**.

Pri nizkih temperaturah uporabljamo **napravo za gretje**. Hidravlično tekočino je treba zagreti že pred začetkom obratovanja. Grelci so običajno električni in so vgrajeni v rezervoarju. Simbol:



GRELINK **HLADILNIK**

Nizkotlačne cevi Običajno so s tem izrazom

mišljene hidravlične cevi, ki vzdržijo tlak do 30 bar.

Prim. Hidravlični vodi.

Nizkotlačne črpalke Črpalke s črpalno višino do 20 m. Prim. Črpalke.


NPSH Net positive suction head oz. držalna pretočna višina. To je sesalna višina, pri kateri še ne pride do uparjanja vode, prim. Črpalka (karakteristika črpalke), Kavitacija.

Odzračevalni ventil Glej Odzračevanje.


Odzračevanje Pri hidravličnih napravah moramo računati na to, da se bo v njih nabiral zrak, ki seveda škodljivo vpliva na delovanje, npr.:

- radiatorji se ne grejajo v celoti,
- avtomobilske zavore delujejo nepravilno,
- v hidravličnih cilindrih pride do sunkovitega gibanja in udarcev itd.

Hidravlične naprave moramo torej **redno odzračevati**, nepr. **ajnkliftanje**. Ker se zrak **zadržuje v najvišjih delih** cevnega sistema, moramo prav tam predvideti **odzračevalne viake** oziroma **avtomatične odzračevalne ventile**. **Odzračevalni vijak**:




Če odzračevalni vijak odvijemo le za nekaj vrtljajev, tesnilni konus več ne tesni in hidravlična tekočina steče do kroglice - zato lahko začnemo z odzračevanjem. Obstaja pa tudi drugačna vrsta odzračevalnih ventilov:




V osnovnem položaju 1 je kroglica blokirana. Potrebno je odviti notranji navoj, kar omogoča gibanje kroglice 2 in s tem odzračevanje.

Primer odzračevanja avtomobilskih zavor:




1 - odzračevalna cev, 2 - kozarec z oljem


Avtomatični odzračevalni ventil vsebuje plovec, ki direktno ali preko mehanizma zatesni izhod:



ODPRTO ZRAK PROSTO ODTEKA
ZAPIRANJE TEKOČINA DVIGUJE
ZAPRTO PLOVEC ZATESNI



Pri hidravličnih cilindrih je na končnih položajih praviloma vgrajen odzračevalni vijak. Te priključke lahko uporabimo tudi za priključitev merilnika tlaka (manometra) ali odzračevalnega ventila:



Olja Tekoče maščobe. Prim. maziva, viskoznost. Glede na kemično sestavo poznamo:

- mineralna olja (monogradna in multigradna)
- biološka (rastlinska ali živalska) olja
- sintetična (umetna) olja

Gostota 0,81 - 0,87 kg/dm³. Hidravlična olja glej Hidravlične tekočine. Protikorozjsko zaščito z olji glej pod gesлом Zaščita z olji in mastmi.

O-ring Mehansko tesnilo v obliki obroča (torusa), od tod tudi naziv. Sin. O-tesnilo, O-obroč.

Obroč je oblikovan tako, da se prilega utoru in se med sestavo dveh ali več delov stisne. Na ta način tesni tekočine in pline na mejni ploskvi. Stik je lahko **statičen**, v nekaterih konstrukcijah pa se lahko deli in O-tesnilo med seboj **gibljejo**, npr. vrteče osi črpalk in hidravlični valji.

Stiki z gibanjem ponavadi zahtevajo **mazanje**. O-tesnil, da se zmanjša obraba. Tesnenje se običajno doseže z zatesnjeno tekočino.

O-tesnila so poceni, preprosta za izdelavo in montažo ter so zanesljiva. Zato so ena najpogostejših vrst tesnil pri konstrukciji strojev. Kvarijo se postopoma. Lahko tesnijo tlake do več deset megapascalov (MPa).



Materiali O-tesnil: elastomeri s krožnim prerezom, baker, grafit (za izpušne cevi), silikon, NBR itd.

Manj znano je, da je o-ring patentiral Američan danskega rodu **Niels Christensen** leta 1937, ko je bil star 72 let! S preizkušanjem je ugotovil, da najbolje tesni tesnilo torusne oblike, ki ga vložimo v utor, katerega globina je 25% manjša od malega premera torusa. Prim. Semering.

Paletni dvizni voziček Glej Voziček z vilicami.

Plunžer Bat ali **drog**, ki je običajno **aksialno voden**. Ang. plunge: planiti naprej, pogrenziti se.


Pri **potnih ventilih**: pretični drog, ena od možnosti mehaničnega aktiviranja. Primer uporabe: glej geslo Magnetski ventil.

Pri **hidravličnih cilindrih**: batnica, ki sama **deluje kot bat** (bat in batnica sta iz enega kosa).

Pri **tlačnem litju**: bat, ki tlači litino v kokilo.

Plunžer je tudi **gumijasti čistilnik odtokov** (ki s potegom ustvari vakuum). Sin. tolkač. Ang. plunger.

Pnevmatično hidravlični valj Valj, ki pretvarja pnevmatično energijo v hidravlično. Pogosto se uporablja npr. v avtokaroserijskih delavnicah, za natančno ravnanje pločevine: s pedalom "fino" nastavljamo dovod zraka, ki nato natančno povečuje hidravlični tlak. Prim. Pretvornik tlaka. Simbol:




Pogonski agregat Glej Hidravlični pogonski ~.
Polžna črpalka Glej Arhimedov vijak.

Potni ventil Ventil, ki usmerja, odpira in krmili pretok zraka. Sin. krmilnik poti. Za hidravliko glej Hidravlika - krmilniki poti.

Glede na njihov položaj v pnevmatični vezavi jih v osnovi delimo na:

- a) **Delovne ventile**, ki napajajo delovne valje (aktuatorje), lahko imajo priključke z zelo velikimi premeri cevi in z velikimi pretoki zraka.
- b) **Krmilne ventile**, ki krmijo druge potne ventile (delovne ali krmilne), so dajačniki signalov.



OSNOVNE TIPE potnih ventilov **SKRAJŠANO OZNAČUJEMO Z DVEMA ŠTEVILKAMA**, ki po-meni število priključkov in število stanj (preklopnih položajev) posameznega potnega ventila: 2/2, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3 itd.

PRIMER: oznaka **3/2 potni ventil** pomeni potni ventil s tremi priključki in z dvema stanjema.

S STANDARDNIM SIMBOLI prikazujemo le delovanje potnih ventilov, ne pa njihovo konstrukcijsko izvedbo. Dve osnovni konstrukcijski izvedbi potnih ventilov (sedežni in drnski ventilji) pojasnjuje geslo Ventili - konstrukcijski principi.

Simbol potnega ventila sestavlja:

1. Simbolika **PRIKLJUČKOV, STANJ** in **FUNKCIJ** potnega ventila.

2. Simbolika **NAČINOV AKTIVIRANJA** potnih ventilov. Aktivirati pomeni spremeniti stanje - preklopiti iz osnovnega v delovno stanje.

PRIKLJUČKE potnih ventilov štejemo vedno samo na enem stanju. V osnovi jih delimo na:

a) **Delovne priključke**, ki so označeni z eno številko (1, 2, 3, 4, 5) ali s črkami A, B, C, P, R in S. Povezujejo delovne vode, ki so na shemah označeni s polnimi črtami _____. To so priključki za vhod v potni ventil, za izhod iz ventila in priključki za odzračevanje.

b) **Krmilne priključke**, označene z dverma številkama (10, 12, 14) ali s črkami X, Y, Z. Povezujejo krmilne vode znotraj potnega ventila ali pa krmilne vode, ki aktivirajo neki drugi potni ventil, zaporni ventil (dvotlačni, izmenični nepovratni itd.) ali podobno napravo. Krmilni vodi so na shemah označeni s črkano črto - - - - .

Kako stejemo število priključkov potnega ventila:

A. Na **simboliu** potnega ventila jih stejemo samo v osnovnem stanju. Drugih stanj ne upoštevamo.

B. Če imamo v rokah **konkreten potni ventil**, te-daj priključke stejemo SAMO NA DVEH STRA-NEH: na izhodni in na omrežni strani. Morebitni ostali priključki pa niso priključki potnega ventila, temveč so lahko le krmilni priključki.

C. Na konkretnem potnem ventilu včasih **niso vidni vsi priključki** potnega ventila, npr.: na nekaterih izpusti ni mogoče priključiti cevi. Zato je najbolje pogledati oboje: simbol in tudi konkreten potni ventil.


Glede na položaj delimo priključke na:

- **IZHODNE**, ki potni ventil povezujejo z naslednjim pnevmatičnim elementom. Simbol potnega



• **TLAČNO-ODZRAČEVALNE**: izvor zraka, odzračevanje (izpust), varnost (ki je tudi izpust) in NIČ VEČ. Rišemo jih NA SPODNJI STRANI simbola za potni ventil.


Standard zahteva naslednje: **PRI DELOVNIH VENTILIH** mora biti **STALEN IZVOR** stisnjenega zraka **ZAGOTOVLJEN**! To pomeni, da je spodnja desna vezava nedopustna, **PREPOVEDANA**, narobe:



Priključke označujemo po dveh standardih:

PRIKLJUČEK	ISO 1219	ISO 5599
IZHOD IZ VENTILA - delovni priključek	A,B,C	2,4
VHOD - izvor zraka	P	1
ODZRAČEVANJE - glušniki	R,S	3,5
KRMILJENJE	Z,X,Y	10,12,14


P - pressure (tlak), R - relief (izpust), S - safety (varnost). Primer oznake po starem in novejšem standardu:




Za vsak priključek želimo vedeti:

- vsebuje delovni tlak ali ne?
 - kakšna je njegova vloga?
- Priključke vrišemo samo na kvadratki osnovnega stanja. Označujemo jih:
- s krogcem, če prikazujemo le potni ventil,
 - na pnevmatski shemi: s povezavo na delovni ali krmilni vod.

Priključki na pnevmatskih shemah pogosto niso označeni. Standardna razporeditev priključkov:



Krmiljenje potnih ventilov oziroma **krmilne vode** do potnih ventilov označujemo z dvema številkama, ki nam povesta, **katera dva priključka bosta povezana**, če je aktiviranje vključeno:



V nadaljevanju bomo priključke označevali le po novem standardu ISO 5599 (s številkami).


STANJA p.v. prikažemo **s kvadratki**. Narisanih

kvadratkov je toliko, kolikor je razl. možnih stanj:

a) Eden od kvadratkov je **OSNOVNO stanje**. To je začetno stanje ventila, ko **nanj ne deluje nobena sila**. Rišemo ga zmeraj na **desni strani** ventila. Če ima ventil tri stanja, tedaj osnovno stanje narišemo **v sredini**.


b) Ostali kvadratki prikazujejo **vsa ostala možna DELOVNA (AKTIVIRANA) stanja** p.v..

Ventil ima 2 stanji:



osnovno stanje

Ventil ima 3 stanji:




osnovno stanje

Stanja lahko razlikujemo tudi na drugi način:

• **STABILNA** so tista stanja, ki brez delovanja sile vztrajajo v svojem položaju. Vsako osnovno stanje je tudi stabilno.


• **NESTABILNA** so tista stanja, ki vztrajajo v svojem položaju samo tako dolgo, dokler na potni ventil deluje neka sila. Po prenehanju delovanja sile potni ventil spremeni stanje.



Stabilnost potnega ventila je odvisna od načina aktiviranja potnega ventila. Tako poznamo:

MONOSTABILNE ventile. Samo osnovno stanje je pri njih stabilno, vsa aktivirana stanja pa so nestabilna. V osnovni položaj jih vračajo vzmeti.

BISTABILNE ventile. Razen osnovnega stanja je tudi eno aktivirano stanje stabilno. Potni ventil se sam od sebe ne vrne v osnovni položaj (v osnovni položaj ga ne vrača sila vzmeti). V osnovni položaj se vrne le, če se na nasprotni strani pojavi signal: npr. zračni tlak, električni impulz itd.:



FUNKCIJO ventila prikazujejo puščice in črte - povezave med priključki ventila. **Puščica** pomeni smer pretoka med priključki potnega ventila, **vodoravna črtica** na koncu povezave pa pomeni zaprt pretok:


T ZAPRT PRETOP ZRAKA SMER PRETOKA ZRAKA MED DVEMA PRIKLJUČKOMA

Razen simbolično (s puščicami in vodoravnimi črticami) lahko funkcijo ventila pojasnimo tudi številčno. To naredimo tako, da opišemo krmilne vode znotraj potnega ventila, npr.:

10 pomeni: v osnovnem stanju zaprt

12 pomeni: v osnovnem stanju odprt

14 : v osn. stanju odprt, povezan z izhodom 4







Simboliko **NAČINOV AKTIVIRANJA** potnih ventilov dodajamo na levo in desno stran sestavljenih stanj (kvadratkov) potnega ventila:

- na levo stran narišemo način aktiviranja iz osnovnega stanja v aktivirano stanje
- na desno stran narišemo način vračanja v osnovno stanje

Poznamo naslednje **NAČINE AKTIVIRANJA** p.v.:

- **FIZIČNO** (ročno ali nožno) aktiviranje:




- **MEHANIČNO** aktiviranje (preko mehanizmov):




[le eni smeri]


Pri mehaničnem aktiviraju je osnovni položaj odvisen od položaja mehanizma (npr. paha). Spodnja risba prikazuje, kako pri kolescu narišemo, da je začetni položaj aktiviran (levo) ali neaktiviran (desno) - pomembno predvsem **pri končnih stikalih**:




- **PNEVMATIČNO** in **ELEKTRIČNO** aktiviranje:



- **POSREDNO** aktiviranje potnih ventilov:




Posredni način aktiviranja je vedno potreben na neki način sprožiti z ostalimi načini aktiviranja:




Dva primera **načinov delovanja** za obe izvedbi posrednega aktiviranja potnih ventilov je opisan pod geslom Magnetni ventil.

- **KOMBINIRANO** aktiviranje:



Posredno aktiviranje potrebuje za svoje delovanje **posebno oskrbo s stisnjениm zrakom** (poseben izvor zraka). Na spodnji risbi vidimo, da je oskrba lahko integrirana v potnem ventili (primer 1 in 3) ali pa je zunanjia (primer 2):



Pomen vseh treh zgornjih simbolov pa je enak: z (elektromagnetom ali ročno) sprožimo posred-

no aktiviranje z nadtlakom. Oklepaj je vpisan zato, ker **izjava ni asociativna**. Konstrukcijski **princip delovanja** posrednega aktiviranja ventila je pojasnjen pod gesлом Magnetni ventil.

Prim. Ventili - konstrukcijski principi (sedežni in drsniki ventilii), zaporni, tokovni ventilii, glušnik.

Popotna črpalka Glej Črpalke - posebne vrste in nameni.


Prelivni ventil Glej Hidravlika - ventil za regulacijo razlike tlaka.

Prenosnik moči Glej gonilo. Prim. Hidrostatični prenosnik moči.

Preša Naprava za stiskanje, glej Stiskalnica. Prešati: stisniti. **Preša za gibke cevi**: naprava za pritrjevanje priključkov na hidravlične cevi.

Pretočni ventil Glej Hidravlika - ventil za regulacijo razlike tlaka.

Prevornik tlaka Naprava, ki pretvarja tlak. Običajno je s tem izrazom mišljena povezava dveh hidravličnih cilindrov z različnima površinama batov A_1 in A_2 :



Prim. Pnevmatično hidravlični valj.


Priklučni blok Hidravlična naprava, ki omogoča filtracijo olja med delovanjem in merjenje tlaka.

Proporcionalni ventil Uporablja selahko kot potni ventil v pnevmatiki ali hidravliki. Deluje analogno, kar pomeni, da ima poleg končnih položajev tudi vmesne položaje.

Značilnosti vmesnih položajev:

- njihova lega je odvisna od vhodnega signala, npr. od položaja krmilne ročice,
- od leve pa je odvisen dušilnimi učinek.

Primer uporabe analognega krmilnika poti: z eno samo krmilno ročico lahko spremenjamo tako smer kot tudi hitrost hidromotorja. Prepoznamo jih po puščici na simboli potnega ventila:




Prim. Servoval, Hidravlika - krmilni poti.


Protipovratni ventil Glej geslo Zaporni ventil in znotraj njega **nepovratni ventil**.

Radialno gredno tesnilo Mehanski element, ki deluje podobno kot običajno tesnilo. Sin. **semering** (v pogovoru najpogosteje uporabljan izraz), rotacijsko tesnilo, gredno tesnilo, osno tesnilo. Običajno tesnilo deluje pri nepremičnih delih, semering pa preprečuje prodr tekočine skozi odpertino med ohišjem in osjo. Prim. O-ring.

Semering je izdelan kot prstan iz elastičnega materiala. **Dodatna vzmet** pritiska elastični material na os in s tem preprečuje prehod tekočine.



Sestavni deli radialnega grednega tesnila




Primer vgradnje radialnega grednega tesnila

Razpirati Razširiti oddaljenost ali kot med so sednjima deloma, npr.: razpreti krila, dlan, razpirati klešče, pahljačo, hidravlično razpiralo za zvezreno pločevino (gasilski pripomoček), razporni matici, razporni sidro itd..

Raztezna posoda Glej Hidravlični akumulator.

Razvod Odvod v različne smeri, npr. cevni razvod, razdelilnik, cevni priključek, cevna spojka ali spojni element pri pnevmatiki / hidravliki.



Reducirni ventil Ventil, namenjen za zmanjšanje tlaka plinov ali tekočin. Prim. plamenko varjenje, Hidravlika - ventil za znižanje tlaka. Sin. reducirski ventil.

Refraktometer Optični instrument za **odčitavanje** koncentracij določenih snovi v tekočinah: koncentracija sladkorja, alkohola, vode, soli, suhe snovi, akumulatorske ter hladilne tekočine, celo proteinov v živalskem ali človeškem urinu itd..

Rotorska črpalka Glej Črpalke - volumenske, rotacijske. Sin. Črpalka s profilnim rotorjem.


Sedežni ventil Glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

Semering Glej radialno gredno tesnilo.


Servo- Prvi del zloženek, pomeni: **povečanje sile** z dodajanjem energije: servomehanizem, **servoval** pri avtomobilih (povečanje sile pnevmatično - s podtlakom sesalnega zraka), **servoval** (povečanje sile s pomočjo hidravlike ali elektrike), servomotor, servoventil, servo krmilnik itd.. Ang. serve: služiti, pomagati. Razl. koračni motor.

Servo ojačevalnik V slovenskem jeziku je to običajno naziv za pomočno napravo, ki povečuje silo zaviranja pri avtomobilu.

Brez servo ojačevalnika zaviramo samo s pomočjo hidravličnega cilindra:



Servo ojačevalnik pa je narejen tako, da podtlak sesalnega zraka poveča silo zaviranja:



Osnovni položaj ni narisani na risbi. Tedaj tesnilo tesnilo na levo stran, torej priključek na zunanjji tlak. Ker tesnilo v osnovnem položaju ne tesni luknje v membrani, sta obe strani membrane povezani s sesalno cevjo, imamo podtlak na obeh straneh membrane in torej **ni nobene razlike tlakov**.

Ko pa pritisnemo na pedal (glej risbo), tesnilo

premaknemo v desno stran. Zato zatesnimo luknje v membrani, obenem pa odpremo priključek na zunanji tlak. Tako nastane **razlika tlakov** med **p_a** (zunanji tlak: levi oz. svetlo modri del membrane) in **P_{abs}** (podtlak: desni oz. rdeči del membrane). Razlika tlakov povzroča dodatno potisno silo in poveča **F₁** na **F₂**:

$$F_2 = F_1 + A \cdot (p_a - p_{abs})$$


Servoventil Uporablja se lahko kot potni ventil v pnevmatiki ali hidravliki. Deluje analogno, kar pomeni, da ima poleg končnih položajev tudi vmesne položaje.

Značilnosti vmesnih položajev:

- njihova lega je odvisna od vhodnega signala, npr. od položaja krmilne ročice,
- od leve pa je odvisen dušilnimi učinek.

Primer uporabe analognega krmilnika poti: z eno samo krmilno ročico lahko spremojamo tako smer kot tudi hitrost hidromotorja.

Za razliko od proporcionalnih ventilov imajo servoventili povratno zanko (feedback). Prepoznamo jih po puščici in črtkastem trikotniku pri načinu aktiviranja potnega ventila:



Prim. Proporcionalni ventil, Hidravlika - krmilniki poti.

Sesalna višina Navpična razdalja med gladino vode in črpalko, ki črpa vodo. Podtlak, ki pri sesanju nastaja, je omejen za vsako črpalko. Običajne vrednosti so od 0,7 do 0,8 bar (7 - 8 m). Prim. NPSH, Držalna pretočna višina.

Sonar Naprava za merjenje globine morja in iskanje ter ugotavljanje oddaljenosti teles pod vodo z ultrazvokom. Izvir na ladjskem dnu odda kratkotrajen sunek ultrazvoka, ki potuje v izbrani smeri, se odbije na oviri in se vrne do sprejemnika. S pasivnim sonarjem lahko odkrivamo tudi lokacijo kavitacije.

Srednjetlačne črpalke Črpalke s črpalno višino od 20 do 50 m. Prim. Črpalke.

Staranje Spreminjanje parametrov zaradi propadanja materiala in drugih procesov, ki so neodvisni od pogojev obratovanja. **Umetno** ~: pospešen postopek, s katerim dosežemo ustalitev lastnosti materiala v krajšem času kakor z naravnim staranjem. Npr. toplotno ali oksidativno staranje. Tudi tekočine (npr. olja) se starajo.

Primer za **naravno staranje**: pojav, da postane zlitina trša, če dalj časa stoji pri normalni temp..


Umetno staranje: pojav, da postane zlitina trša, če se nekaj časa zmerno segreva, npr. izločanje drobnih karbidov, nitridov in drugih delcev po mejaх kristalnega zrn jekel v temp. območju od 250 do 300°C. Razl. utrujenost.

Stiskalnica Naprava za stiskanje. Sin. preša. Načini delovanja so podobni kakor pri dvigalih:

- s povečevanjem navora ([vzvod](#)),
- z vrtenjem vijačnice ([vijačne stiskalnice](#)),
- s povečevanjem prestavnega razmerja (stiskalnice [z zobatim drogom](#) itd.),
- s pomočjo vrvi in vrvenic ([Škripci, vitli](#)) in
- s povečevanjem površine bata ([hidravlika](#)).

Seveda lahko tudi kombiniramo načine stiskanja, npr. vzvod in hidravlika itd..

Tesnila delovnih valjev Največja priporočljiva hitrost bata je cca 12 m/s, kar je odvisno od vrste materiala dinamičnih tesnil, izvedbe tesnenja in od pogojev obratovanja.




Za zagotavljanje dobrega tesnenja je potrebno upoštevati naslednja pravila:

- O-ring se naj stisne za 10-20%, kar pomeni, da je tudi globina utora t temu ustrezno nižja
- širina utora b znaša približno 130 - 140% od d
- hrapavost površine za mirujoča tesnila v [µm], pri čemer ločimo kontaktno površino A, dno in stene utora B ter vstopno poševnino C:

	R _a	R _{max}
A konstanten tlak	1,6	6,3
nihajoč tlak	0,8	3,2
B konstanten tlak	3,2	12,5
nihajoč tlak	1,6	6,3
C	3,2	12,5


Trdota tesnil naj znaša 70 - 90 Shorov. Večja trdota je namenjena za večje tlake.

- pri zelo visokih tlakih se tesnilo iztisne v režo s, kar povzroči zarezo na tesnilu:




To preprečimo z dovolj ozko režo med batom in valjem s, konstrukcija pa mora biti dovolj trdna, da se reža ne širi zaradi pritiska. Primer: pri tlaku 8 MPa, pri obratovanju na običajni sobni temp. in pri trdoti tesnila 70 Shorov naj reža ne presegira 0,2 mm. Če tega ne moremo zagotoviti, tedaj je potrebno uporabiti še dodatni podporni obroč (lahko tudi obojestransko) iz trše plastike

- izogibati se moramo montažnim poškodbam: O-ringi se ne smejo montirati pod pritiskom preko ostrih robov. Razen ostrih utorov so nevarni tudi navoji, ozobja, izvrtilne itd. Utore pred montažo namažemo s takšnim oljem, ki ustreza kasnejši uporabi. Ostra mesta prekrijemo z ovitkom, uporabljamo pa tudi montažne puše:



- pri izboru tesnil se raje odločamo za debelejše premere O-ringov d
- izbiramo pravilne elastomere s pravimi dimenzijami: tesnilo ne sme biti pretesno (premočno stiskanje) in tudi ne preveč ohlapno

Poglejmo še vrste tesnil na hidravličnem valju:




Tesnila - statična V osnovi jih delimo na:

1. **Tesnilne mase**, npr. silikoni.
2. **Nerazstavljiva** tesnila, ki so lahko privarjena, priloptana, prilepljena ali prešana.
3. **Razstavljiva** tesnila, trda in mehka. Aktivirajo se z zunanjimi silami ali s tlakom.
4. **Membrane in mehovi**.


Statična **BREZKONTAKTNA** tesnila se uporablja jo npr. za odzračevanje. Ostala tesnila so **KONTAKTNA**, najpogosteje izvedbe pa so:

- **O obročki** (za ohišje cilindra)
- **ploščata tesnila** (npr. za pokrov rezervoarja)



Zgornja risba prikazuje vpliv položaja vijakov na tesnenje ploščatega tesnila - več črnih točk pomeni boljše tesnenje.

- **kovinska tesnila**, ki se uporablja pri visokih tlakih in pri visokih temperaturah



Tesnilo Strojni element, katerega osnovna naloga je **lociti prostore** med seboj tako, da se med njimi pretaka čim manjša količina fluidov (po možnosti nič).

Ker tesnila zmanjšujejo izgube fluidov, imajo **VELIK VPLIV NA IZKORISTEK** hidravličnih naprav.

V zvezi s prepuščanjem fluidov zato takoj ločimo:

- **BREZKONTAKTNA** tesnila (večji lekažni tokovi)
- **KONTAKTNA** tesnila (majhni lekažni tokovi)

Glede na uporabo pa ločimo:


- a) **STATIČNA tesnila**, ki tesnijo **med mirujočimi deli** (glej geslo Tesnila - statična) in
- b) **DINAMIČNA tesnila**, ki tesnijo **med gibajočimi deli**. Glede na uporabo jih delimo na:
 - tesnila za tesnenje linearnih pomikov, npr. tesnila linearnih vodil, drogov, **delovnih valjev**, (glej. istoimensko geslo) itd.
 - tesnila **vrtečih se gredi**, glej Radialno gredno tesnilo.

Plastične mase (elastomeri), ki se up. **za tesnila**:


- NBR Nitril-Butadien-Kavčuk, trg. ime Perbunan
- FPM Fluor-Karbon-Kavčuk
- EDPM Ethylen-Propylen-Dien-Kavčuk
- ACM Acrylat-Kavčuk
- MVQ Methyl-Vinyl-Silikon-Kavčuk
- PU Polyurethan
- PTFE Poly-Tetra-Fluor-Ethylen (Teflon)
- Tlačna višina** Višina vodnega stolpca, ki jo zmore črpalka. Pri karakteristikah črpalke je to tlačna razlika, ki jo lahko ustvari črpalka pri podanem




Voziček z vilicami Transportna naprava za prevoz blaga po tleh, ročno ali na električni pogon. Sin. paletni dvižni voziček.



1 - šasija, 2 - krmilna roka, 3 - hidraulična črpalka, ventili in valj, 4 - dvižni mehanizem, 5 - krmilna kolesa, 6 - kolesa za prenašanje tovora, 7 - prekinjalni vzvod, 8 - parkirna zavora, 9 - dodatna vozna ali parkirna zavora, 10 - identifikacijska plošča, 11 - povezovalni nosilec, 12 - varovalna pločevina, 13 - nosilec ob hidraulični črpalki
Hidraulična shema ročnega vozička:




Zapirni ventili Ventili, s katerimi odpiramo in za-
priamo pretok:



Zapirni ventili za razliko od tokovnih ventilov (ki dušijo pretok) niso namenjeni za nadzorovan
zmanjševanje pretoka fluida. Nekatere literature uporabljajo kar izraz zaporni ventili.

Zaporni ventili Ventili, ki v eni smeri dopuščajo pretok, v povratni smeri pa ga zapirajo. V nekaterih liurah jih imenujejo tudi zapirni ventili, še posebej za hidrauliko. Del:

- Nepovratni (protipovratni, enosmerni) ventil, krmiljen nepovratni ventil in nepovratni ventil z vzmetjo.
- Izmenični nepovratni ventil (dvojni nepovratni ventil, ALI člen) in hitroodzračevalni ventil.
- Dvotlačni ventil (IN člen).




IN člen ima dva vhoda: 12 (X) in 14 (Y). Izhodni signal 2 (A) dobimo le, če sta obo vhodna signala prisotna. Samo eden vhodni signal - 12 (X) ali 14 (Y) si zapre pretok.

ALI člen ima dva vhoda: 12 (X) in 14 (Y). Izhod je le eden: 2 (A). Če pride zrak na obo vhoda, tedaj ostane kroglica v sredini in zrak steče proti izhodu 2. Če pa pride zrak na enega od obeh vhodov, tedaj zrak steče proti izhodu 2, kroglica pa zapre drugega od obeh vhodov! To je tudi razlog, zakaj ALI člena ne smemo zamenjati s T členom - ki pusti drugi vhod odprt!


Krmiljen nepovratni ventil je lahko:

- ZAPIRNI** nepovratni ventil: s krmilnim signalom se prepreči odpiranje ventila
- ODPIRNI** nepovratni ventil: s krmilnim signalom se prepreči zapiranje ventila

Hitroodzračevalni ventil ima dovod zraka 1 (P), izhod 2 (A) in odzračevalni priključek 3 (R). Ko pride zrak na 1, ga ventil poveže z 2 in zapre 3. Če pa pride zrak na 2, tedaj ventil zapre 1 in odpre odzračevanje 3. Zato je h.v. zelo uporaben v primerih, ko se zrak ne utegne dovolj hitro izprazniti iz delovnih valjev - to pa povzroča zaviranje gibanja. Hitroodzračevalne ventile up. predvsem za povečevanje hitrosti dvosmernih cilindrov. Vgraditi jih moramo čim bliže cilindrui:



Zasučni motor Hidraulična naprava, ki omogoča zasuk za določen kot rotacije. Simbol:




Sin. zasučni cilinder. Podobna naprava lahko deluje tudi na pnevmatični ali električni pogon.

AUTOMATION STUDIO

SLOVENSKA GESLA

2K Kratica za **dvoklik** na miški.

Aktiviranje Aktiviranje potnih ventilov: Main Library / Pneumatic / Directional valves / izberemo potni ventil, npr. 3/2 (NC - normally closed, NO - normally open) in z miško "odnesemo" potni ventil iz okvirčka. S ponovnim klikom ga pritrdimo in odpre se novo okno:



V jezičku Simulation lahko izberemo način aktiviranja, v ang. Controls:

Plunger - tolkač, splošno mehansko aktiviranje

Pushbutton - aktiviranje s tipko

Roller - aktiviranje s kolescem

External pilot - posredno aktiviranje z nadtlakom


Internal pilot - pozor: posredno aktiviranje z nadtlakom, ki nima zunanjega priključka, ne bomo ga mogli povezati s tlačnim vodom!

Pod jezičkom Catalog pa lahko vnesemo podatke o potnem ventilu, npr. naziv itd.

Kombiniran način aktiviranja ustvarimo tako:

a) **Zaporedno** vnašanje simbolov:


- najprej vnesemo prvi način aktiviranja, nato pa LT nanj, da ga označimo rdeče



v majhnem oketu se pokažejo možnosti, katere načine aktiviranja lahko dodajamo


- sedaj pa izberemo naslednji simbol za aktiviranje in dobimo:

Simulation



b) **Vzporedno** vnašanje simbolov:

- najprej izberemo tisti simbol, ki ga želimo videti zgoraj




- še vedno moramo imeti izbrano levo stanje in

samo še dodamo spodnji simbol

Simulation




Aktuator Pneumatic / Actuators in sedaj lahko poljubno izbiramo vrsto aktuatorja (delovni valji, zasučni cilindri, pnevmatsko vzmetenje itd.). V spodnjem delu okna se pokaže narisan aktuator, da se ne bi odločili za napačnega:



ALI člen Izmenični nepovratni ventil: Main Library / Pneumatic / Flow controls / Shuttle Valve.

AS Kratica za automation Studio.


Besedila - urejanje DT na besedilo (npr. na ime elementa) in odpre se okno Edit Text:



Izbiramo lahko vrste, velikosti, barve in oblike fontov. Efekti: prečrtano (Strikeout), podčrtano (Underline) in obkroženo (Border).

Bistabilno električno stikalo Toggle switch - preklopno električno stikalo: Electrical Control (Europe) / Switches / Toggle Switch NO ali NC. Sin. preklopno stikalo.

Brezbatnični valj Pneumatic / Actuators / Rodless 2-Cushion Cylinder



Brezdotično stikalo Simbol na pnevmatični shemi: Pneumatic / Sensors / Proximity sensor



Električni simbol najdemo pod gesлом Stikala.

Brezdotični senzor Glej Brezdotično stikalo, Senzor. Ang. Proximity sensor.

Casovni člen Glej Pnevmatični časovni člen.

Delovanje neke naprave Automation studio omogoča ogled delovanja neke naprave (npr.


Ferdinand Humski

dvosmernega valja): najprej **vklučimo simulacijo**, nato pa samo še desni klik na napravo / odpre se majhno okence / izberemo Animation in tako vklučimo ogled notranjosti te naprave. Vidimo lahko tudi razliko med začetnim stanjem (mirovanje) in med delovanjem (če smo vklučili simulacijo). Za potne ventile ogled notranjosti naprave ni mogoč.

Časovni člen Glej Pnevmatični časovni člen.

Delovni valj Glej Aktuator.

Delovni valj s končnim dušenjem Pneumatic / Actuators / DA 2-Cushion Cylinder




DVSOMERNI DELOVNI VALJ Z NASTAVLJIVIM KONČNIM DUŠENJEM

Delovni vod Main Library / Pneumatic / Lines Pressure line (polna črta).

Kadar povezujemo dva priključka, tedaj končamo z enim klikom.

Če pa rišemo delovni vod, ki se ne konča na nekem priključku, tedaj ga zaključimo z dvojnim klikom. Na ta način lahko ustvarimo tudi **razvod** - razdelitev delovnega voda na dva ali tri vode.

Dovod / odvod zraka Main Library / Pneumatic / Lines / Pneumatic pressure source ali Main Library / Pneumatic / Lines / Exhaust




Dovod olja / povratek v rezervoar Hydraulic / Lines / Hydraulic Pressure Source ali Hydraulic / Lines / Return to tank



DT Kratica za **desno tipko** na miški.

Dušilni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Fixed Throttle Valve

Dvostranski delovni valj Pneumatic / Actuators / DA Double-Rod (DR) Cylinder ali DA DR 2-Cushion Cylinder



Dvtlačni ventil (IN člen) Main Library / Pneumatic / Flow controls / AND Valve

Električna shema Narišemo:


- IZVOR** enosmernega električnega toka: **pozitivni priključek** za električni tok: Electrical control (Europe) / Power Power Supply 24 Volts **negativni priključek**: Electrical control (Europe) / Power Sources Common (0 Volts)
- električne **TOKOKROGE** ter vnašamo električne **vode** in električne **elemente** oziroma **naprave**

Električni tok - izvor → Izvor električnega toka.

Električni vod Main Library / Electrical Controls Europe / Lines / Electric wire


Električno končno stikalo Glej geslo Končno stikalo.

Elektromagnet Običajno je s mišljena tuljava (navitje) releja: Electrical control (Europe) / Output Components / Coil




Elektromagnetični ventil **V električni shemi** ga nastavimo tako: Main Library / Electrical control (Europe) / Output Components / **Solenoid** / LT na delovno površino, odpre se okence za poimenovanje elektromagneta, LT jeziček Simulation, v

vrstico Tagname vnesemo ime elektromagneta, npr. Y1 / OK in na pnevmatični shemi se zraven elektromagneta pojavi še oznaka Y1.



V pnevmatični shemi je elektromagnet **način aktiviranja** potnih ventilov (**solenoid**). Najprej izberemo potni ventil, npr. Pneumatic / Directional Valves / izberemo npr. 3/2 NC Valve in LT na delovno površino. Odpre se okence za določanje potnega ventila, v njemu LT na levo stanje, da pordeči / v podokencu Controls poiščemo simbol za Solenoid in 2K, ob stanju potnega ventila se prikaže simbol za solenoid / LT na simbol za elektromagnet (da pordeči) in v polje **Tagname** vpišemo oznako za solenoid, npr. Y1 (napačno bi bilo: LT na ježiček Catalog in v vpis Y1 v vrstico Item identifier) / na desni strani potnega ventila definiramo vzmet kot način vračanja v osnovno stanje / OK in na pnevmatični shemi se zraven elektromagneta pojavi še oznaka Y1:



POZOR:

Pri elektropnevmatiki imamo elektromagnet (solenoid) nisan tako **na pnevmatični kakor tudi na električni shemi**:

1. Na pnevmatični oz. hidravlični (zgornji) shemi je magnetni ventil **način aktiviranja**. Potrebno ga je **posebej poimenovati** (npr. 1Y1, 1Y2), čeprav ima potni ventil tudi svojo oznako.

2. Na električni (spodnji) shemi je elektromagnetični ventil ena od naprav, ki se tudi poimenuje.

Ime istega magnetnega ventila mora biti **enako** v pnevmatični in električni shemi, sicer **simulacija** takšnega vezja **NE BO DELOVALA!**

Kako poimenujemo elektromagnetični ventil **na pnevmatičnem delu sheme**: v okencu za aktiviranje potnih ventilov LT na EM, da pordeči (samo aktiviranje, ne pa tudi potni ventil) / v polju Tagname vnesemo ime EM

Kako poimenujemo elektromagnetični ventil **na električnem delu sheme**: v okencu za lastnosti EM izberemo ježiček Simulation in vnesemo ime v polje Tagname.

Elektropnevmatika Posebej moramo narisati pnevmatično in posebej električno shemo.

Enosmerni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Check Valve

Enosmerni dušilni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Variable NR Throttle Valve (NR pomeni Non-Return - enosmerni)

Enosmerni nastavljivi dušilni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Variable NR Throttle Valve (NR pomeni Non-Return - enosmerni)

Hitroodzračevalni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Quick Exhaust Valve

Ident Številčna oznaka, s katero natančno določimo (identificiramo) sestavni del, material, obdelovanec, polizdelek, sklop, garnituro ali končni izdelek. **Eden ident** označuje samo **eno vrsto izdelka in obratno**: eni vrsti izdelka pripada samo eden ident, medtem ko je lahko risb več (in s tem tudi **več številk risb za isti izdelek**). Identata torej ne zamenjujemo s številko risbe!

Predvsem **za potrebe trgovcev** je prirejeno svetovno številčenje izdelkov s črtno kodo EAN, publikacije in knjige pa se v svetovnem merilu označujejo z ISBN kodo. Prim. kosovnica.

Identifikacija Str: nedvomno in natančno prepoznavanje naprave, sestavnega dela, materiala itd. Npr. ~ pnevmatičnega elementa: potni ventil 3/2 NC, aktiviranje s tipko in vračanje v osnovno stanje z vzmetjo.

V splošnem identificiramo tudi osebo, žival, rastlino itd. Sin. istovetenje, ugotavljanje istovetnosti.

Imenovanje pnevmatičnih elementov Glej Označevanje pnevmatičnih elementov.

Impulzni rele Glej Rele.

IN člen Dvtlačni ventil: Main Library / Pneumatic / Flow controls / AND Valve

Izmenični nepovratni ventil Glej ALI člen.

Izvor električnega toka Main Library / Electrical control (Europe) / Power Sources in izberemo ustrezni izvor toka, običajno izberemo dva priključka: Power Supply 24 Volts in Common (0 volts).

Izvor zraka Glej dovod zraka.

Klecno kolesce Glej Končno stikalo, med vrstami mehanskega končnega stikala.


Končno stikalo Ne pozabimo, da je vsako končno stikalo sestavljeno iz:

- senzorja in
- stikala.

Zato moramo v Automation studiu izbrati ustrezni **senzor** (ang. Sensor) in ustrezno **stikalo** (to pa je npr. ustrezni potni ventil).

Automation Studio omogoča:

a) **Direktno** risanje mehanskih kontaktnih končnih stikal. Mehanski senzor je kolešček (roller), stikalo pa je potni ventil:



Pri direktnem risanju dobimo mehansko končno stikalo tako, da potni ventil zavrtimo za 90° (DT / v padajočem meniju pa Rotate right 90°).


Na pravo mesto ga nastavimo tako, da najprej iztegnemo delovni valj (DT / Properties / in v ježičku Simulation, vrstica Extension nastavimo 100%). Nato je treba karo v batnici delovnega valja poravnati s karom končnega stikala.

b) **Posredno** risanje **kontaktnih** končnih stikal je **predpisano s standardi**.

Zamisliti si moramo, da je kolešček (roller) sestavljen iz dveh delov: iz **sprejemnika** in iz **oddajnika** mehanskega signala.

Narisati moramo torej **dva sestavna dela**:

- **sprejemnik** mehanskega signala, ki prikazuje dejanski položaj končnega stikala
- **oddajnik** mehanskega signala), ki prikazuje preneseni (shematični) položaj končnega stikala



Kako rišemo **mehansko končno stikalo** (mehanski senzor s pnevmatičnim stikalom - potnim ventili) **na posredni način**:

V shemo na pravilno mesto nastavimo **mehanski senzor - sprejemnik** signala:

- najprej **iztegnemo batnico** pnevmatičnega valja, ki bo aktiviral končno stikalo: 2K na valj, odpre se okence / LT na ježiček Simulation in v vrstici Extension nastavimo 100%

- nastavimo **sprejemno mesto** mehanskega senzorja na položaj iztegnjenega paha na batnici: Main Library / Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (bidirectional):


Ta senzor je možno vezati izključno na mehanski kontakt - oddajnik signala.

Poravnamo **karo** ozako senzorja **s karo** ozako na pahu iztegnjene batnice, LT in odpre se okence / v ježičku Simulation, vrstica Tagname vpišemo ozako senzorja, npr. S1, OK / batnico vrnemo nazaj na uvečen položaj (0%)

Izberemo si lahko tudi **enosmerno delujoci mehanični senzor** - Sensor Ref. (unidirectional):



V tem primeru potni ventil aktivira **klecno kolesce** (Unidirectional Roller), izbiramo lahko desnega ali levega. Poravnava samo srednjo **karo** ozako:



Mehanski kontakt - oddajnik signala:

- spet Main Library / Pneumatic / znotraj **Sensors** izberemo Mechanical Contact / LT na pozicijo, pojavi se okence / v ježičku Simulations vpišemo Tagname, npr. S1
- DT na mehanični kontakt, na padajočem meniju Rotate Left 90 in mehanični kontakt se obrne:




Kako mehanski senzor deluje v tem položaju:

- ko ga bo povožil pah, se bo pomaknil **za 3 polja navzdol**
- ko se bo pah ponovno odmaknil, se bo mehanični kontakt vrnil **za 3 polja navzgor**
- izberem ustrezni potni ventil in ga nastavim na prostor za risanje, leva aktivacija naj bo roller, desna pa vzmet
- roller moramo pravilno nastaviti na mehanični kontakt: najprej poravnamo **karo** rolerja s karom mehanskega kontakta, zatem pa samo še **za 3 polja navzdol**; tako bi povezava moralna delovati


Kako narišemo, da je izhodiščno stanje končnega stikala (potnega ventila) na lev strani

- prve tri točke so enake kot v prejšnjem odstavku
- v oknu izbranega potnega ventila izberem levo stanje (ki pordeči), nato pa med možnostmi izberem **initial position**; pojavi se opozorilno okno, na katerem potrdimo V redu:




Zavedamo se, da potni ventil z levim izhodiščnim stanjem **ni možno simulirati v AS**, ta izberje uporabna **samo za risanje**!

Tako igleda okno za levo izhodiščno stanje:




Stran 81
Pilot-operated Check Valve Open (odpirni) ali
Pilot-operated Check Valve Close (zapirni)



Risanje **električnega končnega stikala** (mehanski senzor in električno stikalo):

- začetne točke so enake kakor pri mehanskem končnem stiku
- namesto Sensor Ref. (bidirectional) nastavim na prostor za risanje Main Library / Pneumatic / Sensors / **Mechanical Position Sensor**, ki pretvarja mehanske signale v električne; posebej ga poimenujemo, npr. 1S1




- v električnem vezju vstavimo Switches / **Limit Switch** (končno stikalo) z enakim imenom kot pri Mechanical Position Sensor, torej 1S1
- Razlikuj:



- ko bo Mechanical Position Sensor zaznal pomik, ga bo pretvoril v električni signal, ki vklopi Limit Switch

AS avtomatično poskuša povezati neoznačene dajalnike in sprejemnike signalov med seboj. Zato lahko končno stikalo deluje tudi, če nismo vnesli Tagname - vendar v primeru, če imamo le eden neoznačen dajalec signalov, neoznačenih sprejemnikov signalov pa je lahko tudi več.

c) Posredno risanje brezkontaktnih (brezdotičnih) končnih stikal v elektropnevmatični shemi:



- pri Main Library / Pneumatic / **Sensors** / izberem Proximity Sensor
- začetne točke so lahko enake kakor pri mehanskem končnem stiku, lahko pa brezdotični senzor nastavim tudi nad valjem (tako je npr. pri reedovem stiku)
- v električnem vezju vstavimo Proximity Switch (brezdotično stikalo) z enakim Tagname imenom kot pri Proximity Sensor, npr. 1S1
- ko bo Mechanical Proximity Sensor zaznal pomik, ga bo pretvoril v električni signal, ki vklopi Proximity Switch


Kontakti Main Library / Electrical control (Europe) / Contacts - kontakti pri relejih in kontaktorjih / Izbor ustreznega kontakta (NO - normally open, NC - normally closed).

Če imam v mislih kontakt kot stikalo, tedaj gledam geslo Stikala (Switches).

Krmiljeni nepovratni ventil Main Library / Pneumatic / Flow Controls / izberem:

Krmilni vod Main Library / Pneumatic / Lines / Pivot line (črtkana črta)

Krmilnik poti Hydraulic / Directional valves in izbiram možnosti. Podrobnejše glej geslo Aktiviranje.



Krogec Priključek (na liniji, na ventilih itd).

LT Kratka za levo tipko na miški.


LTP - Leva tipka pritisnjena. Tipko držimo in miško vlečemo.

Manometer Pneumatic / Accessories / Pressure indicator.

Mehanski kontakt Glej Končno stikalo.

Mehansko končno stikalo z električnim senzorjem Glej geslo Končno stikalo.

Menjalno stikalo Electrical control (Europe) / Switches / 2 Position Switch



Miška Kratice za delo z miško: 2K - dvojni klik, DT - desna tipka, LT - leva tipka, LTP - levo tipko držimo pritisnjeno in vlečemo, ST - srednja tipka.

Mreža Nastavimo si jo z ukazom View / Grid

Nastavljeni dušilni ventil Variable Throttle valve

Navitje Glej Elektromagnet.

Nepovratni ventil Glej Enosmerni ventil.

Nepovratni dušilni ventil Glej Enosmerni dušilni ventil.

Nepovratni nastavljeni dušilni ventil Glej Enosmerni nastavljeni dušilni ventil.

Nivojsko stikalo Glej Level Switch.

Obkrožanje oznak Glej Besedila - urejanje.

Odpiranje datoteke Ko odpremo program Automation Studio, vidimo samo dve ikoni: New Project ali Open.

Nov projekt odpremo z ukazom New Project. Odpre se okno new Project, izberemo template Normal.prt / OK, odpre se okno Project 1 in LT na ikono New Diagram (5. ikona z leve).

Nekoč že ustvarjeni projekt pa odpremo z izborom možnosti Open, v nastalem oknu Open si izberemo projekt z 2K in v novem oknu se prikažejo dokumenti, ki se nahajajo v tem projektu. Samo še 2K na izbrani dokument in odpre se nam shema.

Označevanje pnevmatičnih elementov Elementi označujemo (poimenujemo) z DT na element.

Elementi, ki jih je treba v shemi **identificirati**, so: delovni valji, potni ventil, zaporni, zapirni tokovni in vse vrste ventilov. V okencu, ki se odpre, imajo ti elementi samo eno možnost poimenovanja: Catalog / Item Identifier. Ident, ki ga vnesemo, je viden tudi na shemi.

Elementi, ki jih je treba v shemi **povezati**: senzorji, stikala (lahko povežemo v končna stikala), navitja (coil). Ti elementi pa imajo dve možnosti:

- Simulation / Tagname - vnesemo povezavo
- Katalog / Item Identifier - vnesemo ident

Pri povezovalnih elementih se na shemi pokaže samo Tagname.

Pnevmatična vzmet Pneumatic / Actuators / Bellow Cylinder



Pnevmatični časovni člen

Pneumatic / Timers / izberemo:


ON Delay Timer (1 input) - zakasnitev vklopa ali

OFF Delay Timer (1 input) - zakasnitev izklopa.

Nastavi se lahko zamik od 0 do 99, kar pa niso vrednosti za sekunde. Vrednost 99 ustreza približno 3 sekundam.

Poimenovanje pnevmatičnih elementov Glej Označevanje pnevmatičnih elementov.

Potni ventil Main Library / Pneumatic / Directional valves. Izberemo potni ventil, npr. 3/2 (NC - normally closed, NO - normally open) in z miško "odnesemo" potni ventil iz okvirčka. Ko smo ga zasidrali na želeno pozicijo, se odpre okno - za izbiro funkcij v posameznem stanju, za določanje načina aktiviranja (podrobnejše glej geslo Aktiviranje), imena itd. (izberemo ustrezne jezičke na okencu).




Prim. Krmilnik poti.

Prisesek Pojasnilo pod gesлом Venturijeva cev.

Preizkus delovanja krmilne sheme Glej geslo Simulacija.

Preskok voda Zaradi jasnosti sheme lahko uporabimo simbol Pneumatic / Lines / Vertical Jumper in s tem jasno pokazemo, da dva voda nista povezana, se samo križata:



Protipovratni ventil Glej Enosmerni ventil.

Protipovratni dušilni ventil Glej Enosmerni dušilni ventil.

Protipovratni nastavljeni dušilni ventil Glej Enosmerni nastavljeni dušilni ventil.

Protitlačni nastavljeni dušilni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Variable NR Throttle Valve (NR pomeni no return - enosmerni).


Razvod Glej Delovni vod.

Reedovo stikalo Main Library / Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (magnetic) ali Magnetic Sensor

Rele Main Library / Electrical control (Europe) / Output Components / Coil. V direktnem prevodu je coil samo tuljavica (navitje), vendar v AS se mora iskati izraz coil, če želimo vstaviti rele.


Rele z zakasnitvijo vklopa:

Coil with On Delay, zakasnitev nastavimo v Properties/vrstica Preset (med 1 in 9999)



Rele z zakasnitvijo izklopa:

Coil with Off Delay, zakasnitev nastavimo v Properties/vrstica Preset (med 1 in 9999)



Impulzni rele:

Coil Latch (Set) - impulzni rele, ki aktivira kontakte




Coil Unlatch (Reset) - impulzni rele, ki vrača kontakte v osnovno stanje

lo imajo tudi svoje pnevmatične simbole, glej istoimenska gesla.


Tipalo Glej Senzor.

Tlačno stikalo Pnevmatični simbol: Pneumatic / Sensors / Pressure Sensor.



Risanje črt, pisanje teksta Na osnovni zaslonski sliki so na desni strani navpično postavljena:

- orodja za risanje (ravne črte, ukrivljene črte, krog, elipsa, pravokotnik itd.), možno je izbirati različne tipe in debeline črt
- orodje za pisanje



Ta možnost nam pri shemah pride v poštev, kadar želimo npr. združevati elemente (črta pika) ali dodati kakšno pojasnilo.

Z LT kratko pritisnemo na izbrani ukaz, kurzor spremeni obliko in že lahko rišemo.

Rotacija Desni klik / rotate.

Senzor Main Library / Pneumatic / Sensors in imamo več možnosti:

Proximity sensor, glej Brezdotično stikalo, Stikala.

Sensor Ref. (bidirectional), senzor za mehanski kontakt, ki deluje v dveh smereh - uporaben npr. za mehanično aktiviranje potnega ventila s kolescem: Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (bidirectional), pogrobneje glej Končno stikalo

Sensor Ref. (unidirectional), senzor za mehanski kontakt, ki deluje v eni smeri - uporaben npr. za mehanično aktiviranje potnega ventila s klečnim kolescem. Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (unidirectional).

Mechanical contact - mehanični kontakt oz. zaznavanje mehanskih dražilajev.

Sesalno prijemalo Glej pojasnilo pod geslom Venturijeva cev.

Simulacija LT na velik zeleni krog v glavnih orodjarnih (ukaz Start Project), shema se obarva. Sedaj lahko pritisnemo na vklop potnega ventila (npr. tipko) in zaženemo simulacijo. Simulacijo končam z LT na velik rdeči krog (ukaz Stop).

Pri simulaciji bodimo pozorni na barve vodov:


- vodi s stisnjениm zrakom obarvajo rdeče,
- vodi s tlakom okolice se obarvajo modro,
- vodi s stisnjениm zrakom, ki niso nikamor priključeni, pa se obarvajo vijolično.

Z uporabo DT / Properties / Pressure Setting lahko nastavimo tlak, na katerega stikalo reagira. Električni simbol najdemo pod geslom Stikala.

Tipka Pushbutton, Glej risbo pod geslom Potni ventil.

Tuljava Glej Elektromagnet.

Venturijeva cev Pneumatic / Vacuum Components / Vacuum Generator




Z uporabo DT / Properties / Pressure Setting lahko nastavimo tlak, na katerega stikalo reagira. Električni simbol najdemo pod geslom Stikala.


Tipka Pushbutton, Glej risbo pod geslom Potni ventil.

Tuljava Glej Elektromagnet.

Venturijeva cev Pneumatic / Vacuum Components / Vacuum Generator



Sesalno prijemalo (prisesek) pa najdemo tako: Pneumatic / Vacuum Components / Vacuum Cup.



Vodi Pneumatic / Lines in izbiramo vrsto voda, ki ga bomo uporabili na shemi:

- Pressure line so delovni vodi

• Pivot line so krmilni vodi


Ob puščici (kurzor) se pojavi še črta in tako vemo, da rišemo vode. Ko se dotaknemo priključka, postane puščica **črna** in tako vemo, kdaj je treba klikniti LT, da smo "zagrabil" priključek na pravem mestu.

Pozor: če se vod razcepi na dva dela, tedaj moramo prvo cev speljati do cevnega razvoda in naslednji dve od tega razvoda naprej. Ne moremo drugega voda priklopiti, če nimamo zanj pripravljenega priključka!

Vstop v program Glej Odpiranje datoteke.


Zaprti vod Main Library / Pneumatic / Lines / Plug

Zasučni cilinder Pneumatic / Actuators / Rotary actuator:



ST Kratka za srednjo tipko na miški.

Stikala Stikala na električni shemi: Main Library / Electrical control (Europe) / Switches / izberem ustrezni tip stikala, npr. po spodnji risbi od leve na desno: preklopno (bistabilno) stikalo Toggle Switch NC, Toggle Switch NO, tipka Pushbutton NO (aktiviramo ga lahko z LT miške), brezdotično stikalo Proximity Switch NO, končno stikalo Limit Switch NO in tlačno stikalo Pressure Switch NO:



Nikoli **NE ZAMENJUJEMO**: **stikalo** (sklop, ki vsebuje vsaj en kontakt) in **kontakt** (ki je lahko tudi sestavni del varovalke, releja, kontaktorja itd.). Brezdotično stikalo, končno stikalo in tlačno stika-

ANGLEŠKA GESLA

2 Positions Switch Menjalno strikalo.

Animation Animacija delovanja naprav, npr. potnih (krmilnih) ventilov, delovnih valjev itd.. Vidimo jo lahko v načinu preizkušanja (simulacija).

AS Kratica za automation Studio. Uporabljamo Automation Studio 3.0.5 Free Download, demo verzija, brez možnosti shranjevanja, brez pomoči in s časovno omejeno uporabo. Lastnik software je kanadsko podjetje Famic Technologies Inc..

Bi-directional sensor Senzor za mehanski kontakt, ki **deluje v dveh smereh** - uporaben npr. za mehanično aktiviranje potnega ventila s kolescem. Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (bidirectional).

Border Ukaz za obkrožanje besedil. Glej Besedila - urejanje.

Coil V direktnem prevodu je coil samo tuljavica (navitje). Zelo pogosto pa se ta izraz uporablja za napajanje releja. V AS se mora iskati prav izraz coil, če želimo vstaviti **rele**.

Coil Latch (Set) Impulzni rele, ki aktivira kontakte. Glej Rele.

Coil Unlatch (Reset) Impulzni rele, ki vrača kontakte v osnovno stanje. Glej Rele.

Coil with on relay Rele z zakasnitvijo izklopa.

Common Negativni priključek za električni tok: Electrical control (Europe) / Power Sources Common (0 Volts).

Contacts Kontakti

Controls Aktiviranje

Coupler Spojka

Delay timer Glej Časovni člen.

Diagonal Jumper Zelo podobno kot Vertical Jumper, glej Preskok voda.

Double rod cylinder → Dvostranski delovni valj.

Exhaust Odzračevanje

Group Izberem elemente, ki jih bom grupiral (spravil v skupino), predmeti pordečijo / Layout / Group. Grupe (skupine) pa več ne morem rotirati!

Item Identifier Ime posameznega elementa (naprave). Pravimo mu tudi **ident** - naziv, s pomočjo katerega **nedvomno prepoznamo** vsak pnevmatični element (napravo).

Vpisujemo ga med lastnostmi naprave (properties), jeziček Catalog.


Ne zamenjuj s Tagname, ki je namenjen za ustvarjanje povezav med napravami (elementi).

Level Switch Electrical control (Europe) / Switches / Level Switch NO ali Level Switch NC

Line glej Delovni vod, Krmilni vod ali Vod.

Limit Switch Električno končno stikalo: Electrical control (Europe) / Switches in lahko izbiramo NO ali NC varianto.

Main Library Glavna knjižnica:



Mechanical contact Mehanični kontakt, glej Senzor.

Mechanical position sensor Električno končno stikalo, glej geslo Končna stikala.

NC Normally closed, mirovno (odpiralno) stikalo.

NO Normally opened, delovno (zapiralno) stikalo.

Non-Return (NR) Throttle Valve Enosmerni dušilni ventil (ki ni nastavljiv).

NR - pnevmatična Ang. kratica za **Non-Return**, kar pomeni enosmerni, protipovratni ali nepovratni. Npr. Variable NR Throttle Valve - enosmerni nastavljivi dušilni ventil.

ON Delay Timer Glej Pnevmatični časovni člen.

OFF Delay Timer Glej Pnevmatični časovni člen.

Pilot operated check valve Glej Krmiljeni nepovratni ventil.

Pivot line Krmilni vod, glej Aktiviranje.

Plug Zaprti vod (zamašek).

Plunger Tolkač, splošno mehansko aktiviranje potnega ventila. Glej Aktiviranje.

Pneumatic pressure source Dovod zraka

Power Sources Izvor toka (električnega): Electrical control (Europe) / Power Sources.

Power Supply 24 Volts Positivni priključek za električni tok: Electrical control (Europe) / Power Power Supply 24 Volts

Pushbutton Stikalo, ki ga lahko aktiviramo z LT miške Aktivacija s tipko, glej Stikala in Aktiviranje

Pressure line Delovni vod, glej Aktiviranje

Pressure sensor Tlačno stikalo.

Properties Lastnosti.

Proximity sensor Brezdotični senzor, ki je del pnevmatične sheme.

Proximity switch Brezdotični kontakt, ki je del elektro sheme - signal pa dobi iz pnevmatične sheme.

Pushbutton Tipka.

Quick Exhaust Valve Hitroodzračevalni ventil.

Rodless Cylinder Glej Brezbatnični valj.

Roller Kolesce, običajno je mišljeno aktiviranje potnih ventilov s kolescem. Glej Aktiviranje.

Rotary actuator Glej Zaslužni cilinder.

SA Kratica Single Acting, enosmerni delovni valj.

Sensor Senzor, ki je lahko tudi del končnega stikala, npr. Mechanical contact.

Sensor Ref. (bidirectional) je aktiviranje potnega ventila **s kolescem**, ki se pusti povožiti **z obe strani**. Strogo je **vezan na mehanski kontakt** - če ga želim spremeniti v električni kontakt, tedaj moram uporabiti še Mechanical Position Sensor.

Sensor Ref. (unidirectional) je aktiviranje potnega ventila **s klečnim kolescem**, ki se pusti povožiti **samo z ene strani**. Tudi ta je strogo **vezan na mehanski kontakt** - če ga želim spremeniti v električni kontakt, tedaj moram uporabiti še Mechanical Position Sensor.

Sensor Ref. (bidirectional) Sprejemno mesto mehaničnega senzorja, ki sprejema signal v obe smere - primerno za aktiviranje potnega ventila s kolescem.

Sensor Ref. (unidirectional) Sprejemno mesto mehaničnega senzorja, ki sprejema signal samo v eni smeri - primerno za aktiviranje potnega ventila s klečnim kolescem.

Shuttle Valve ALI člen oziroma izmenični nepovratni ventil.

Solenoid Elektromagnet - tuljava s kotvo. Služi za aktiviranje potnih ventilov. Razl. Coil.

Spring extend Pojasnilo ob enosmernih cilindrih z vzmetjo, pomeni NO (normally opened).

Spring return Pojasnilo ob enosmernih cilindrih z vzmetjo, pomeni NC (normally closed).

Start Project Ukaz v Glavni orodjarni za vklop simulacije. Glej geslo Simulacija.

Stop Ukaz v Glavni orodjarni za izklop simulacije. Glej geslo Simulacija.

Switches Stikala.

Tagname Dodatno ime, ang. tag: dodatek, dodatno ime. Tagname je namenjen **za ustvarjanje povezav med simboli na shemi**, Primeri:

- povezovanje naprav med pnevmatičnim in električnim delom sheme: brezdotični senzor, solenoid itd.

• povezovanje naprav znotraj pnevmatičnega dela

sheme, kar je potrebno predvsem pri risanju mehanskih končnih stikal: položaj senzorja mehanskega končnega stikala povežemo s "kolenom" preko tagname.

- povezovanje naprav znotraj električnega dela sheme, npr. tuljavico releja povežemo s kontaktom releja preko tagname

Tagname vpisujemo med lastnostmi (properties), jeziček [Simulation](#).

Ne zamenjuj Tagname z Item Identifier!!!

Nekaterim pnevmatičnim elementom (npr. delovnim valjem) je med lastnostmi možno vpisati samo Item Identifier, drugim pa tako Tagname kot tudi Item Identifier.


Na shemi se izpišejo vsa imena, ki smo jih vnesli med lastnostmi (properties) - izpiše se torej tako **Item identifier** kot tudi **Tagname**. Da na shemi ne bo nastala zmešnjava, moramo imeti dobro sistematiko pri poimenovanju pnevmatičnih elementov in njihovih medsebojnih povezav.

Throttle Valve Dušilni ventil.


Toggle switch Preklopno (bistabilno) električno stikalo: Electrical Control (Europe) / Switches / Toggle Switch NO ali NC.

Unidirectional sensor Senzor za mehanski kontakt, ki **deluje v eni smeri** - uporaben npr. za mehanično aktiviranje potnega ventila s klečnim kolescem. Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (unidirectional).

Variable NR Throttle Valve Enosmerni nastavljivi dušilni ventil. Zanimivo - ta ventil v Automation studio [ne deluje](#) (AS ne upošteva nastavitev dušenja), [če ga vežem primarno](#):



Če pa ta isti ventil vežem kot sekundarno dušenje dvosmernega valja, potem pa AS upošteva nastavitev dušenja - s spremenjanjem dušenja dobimo različne hitrosti batnice:



Vertical Jumper Glej Preskok voda.

Zoom Ctrl+ tipka - ali +

SEZNAM UPORABLJENE LITERATURE

1. Anton Beovič Srednje izobraževanje, Didaktični učni komplet HIDRAVLIKA. 1. natis. Ljubljana: PAMI ŽELEZNIKI, 1993. ISBN 86-7759-167-2
2. Pnevmatika in hidravlika, ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola, skripta brez podatkov o letnici, kraju in izdajatelju
3. Samo Rozman Osnove industrijske pnevmatike, Gradivo za seminar HIB d.o.o., December 2008
4. Edo Kiker Krmilna tehnika za program VSS, skripta. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 1998. ISBN 86-435-0236-7
5. Tabellenbuch Mechatronik. 5. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2007. ISBN 978-3-8085-4505-8
6. Prüfungsvorbereitung aktuell: Zwischen- und Abschlussprüfung. 1. natis. Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel, 2010. ISBN 978-3-8085-1126-8
7. Fachkunde Mechatronik. 3. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2008. ISBN 978-3-8085-4513-3
8. Rechnen und projektieren MECHATRONIK. 2. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2009. ISBN 978-3-8085-1862-5
9. STEUERN UND REGELN: Für Maschinenbau und Mechatronik. 12. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2010. ISBN 978-3-8085-1118-3
10. Mehatronika: Celovit, strokoven in didaktičen pripomoček, Učbenik v programih Mehatronik operator in Tehnik mehatronike. 2. izdaja. Ljubljana: Pasadena, 2009. ISBN 978-961-6361-87-3
11. Robert Harb Krmilna tehnika: Učbenik za modul Delovanje krmilnih in električnih komponent v programu Strojni tehnik ter za program Tehnik mehatronike. 4. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije d.d.. 2011. ISBN 978-961-251-281-1
12. KRT e-gradiva (citirano 10.8.2019). Dostopno na naslovu:
<http://egradiva.scng.si/strojniste/Kazalo/index.html>
13. Repair Clinic (citirano 10.8.2019). Dostopno na naslovu:
<https://www.youtube.com/user/RepairClinic>

Avtor Ferdinand Humski

PNEVMATIKA IN HIDRAVLIKA

Imena nosilcev avtorskih pravic: Ferdinand Humski

Elektronska izdaja, avgust 2019

Samozaložba Ferdinand Humski, Volkmerjeva cesta 22, 2250 Ptuj

Publikacija je brezplačna in prosto dostopna vsem uporabnikom

Spletna lokacija publikacije: <http://strojna.scptuj.si>

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=301301504
ISBN 978-961-290-392-3 (pdf)