

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 13 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Novembra 1929.

## PATENTNI SPIS BR. 6451

Peter Müller, direktor i ing. Hermann Berger, München, Nemačka.

Uređenje za mehaničko isisavanje kotlovnog mulja.

Prijava od 30. maja 1928.

Važi od 1. marta 1929.

Do sada primenjivana metoda za odstranjivanje mulja pomoću ispusnog ventila različitih sistema nije bila dovoljna, da se mulj iz kotla potpuno odstrani, pa usled toga ne može ova ni sprečiti obrazovanje kotlovca. Praktičnim opitima pokazalo se, da se uređenjem prema pronalasku odstranjuje preko dana u kotlu staloženi mulj, bez zaostatka, a usled toga se sprečava i obrazovanje kotlovca.

Raspored je vrlo prost i sastoji se iz ležeće cevi 5, koja ima dužinu odgovarajuću kotlu, a koja je snabdevena sa dovoljnim brojem rupa 6. Rupe 6 su u smeru prema ventilu nešto povećane, ali za to ređe. U ležeću cev 5 vertikalno su zašrafljene tri cevi 4, i usled toga su međusobno vezane, a snebdevene su, po prilici u istoj visini sa nivoom napajajuće vode, sa levkastim sisajućim sudovima 1, 2, za priimanje pene, nečistoća i zejlina, koje plivaju na površini vode. Sudovi su isto snabdeveni sa rupama, ali vertikalne cevi ne.

Dejstvo, koje se osniva na otvaranju ispusnog ventikala za mulj sastoji se u tome, da se usled povišenog pritiska u kotlu stvara jednakomerno pritisno dejstvo, koje nakupljeni mulj potpuno istisne. Time nastaju sledeća preim秉stva: 1. manja potrošnja ugljena, pošto se isparava samo čista kotlovska voda, a ne neočišćena uljem, nerastvorljivim solima i t. d. 2. ušteda na ugljenu usled toga što u opšte nema kotlovca ili što ga, kod vrlo tvrde vode ima značno

manje, 3. čišćenje i kucanje po kotlu otpada ili potpuno, ili se mora preduzimati u znatno većim vremenskim razmacima.

4. Nagrizanje katlovog lima, armatura i nepoželjno znojenje ovih, usled obrazovanja kotlovca i taloženja mulja, sprečava se; naponi u unutrašnjosti kotla otpadaju. 5. Kod kotlova sa plamenim cevima, obnavlja se uvek voda, koja sadrži škodljive sastojke i mulj, po celoj dužini, ispod plamenih cevi.

6. Obrazovanje mulja i pene na površini vode, koje često pokazuje žilava (otporna) svojstva, naročito ako je još malo pomešano sa uljem, sprečava se radom sisajućih nastavaka, pa se isparavanje vrši slobodno.

7. Talozi u vodovima, koji inače nastaju pri ispuštanju mulja i koji imaju za posledicu, da poslužujuće osoblje poškođava postrojenje, otpadaju, a ne dešava se ni nepotpuno otvaranje ispusnog ventila, koje utiče na dejstvo.

Raspored se jasno razabire iz priležećeg nacrtta, gde znači:

- 1 i 2 sisajuće sudove
- 3 zidove kotla
- 4 vertikalne cevi
- 6 otvore u cevi
- 6 a sprovodnu cev izvan kotla odn. priključni nastavak
- 8 i 9 nožnu polugu za otvaranje ventila
- 10 vodu u kotlu.

**Patentni zahtev:**

Uređenje za mehaničko odstranjivanje mulja iz parnih kotlova svih vrsta, naznáeno time, što je ležeća cev, koja je zašrafljenjem, lemovanjem ili spajanjem spo-

jena sa tri ili više vertikalnih ili malo savijenih cevi, koje su snabdevene sisajućim sudovima, uvedena u kotao i što je zašrafljenjem, lemovanjem ili spajanjem, ili na koji drugi način učvršćena za cevni nastavak ispusnog ventila za mulj.

---

Abb. I




Abb. II

