

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 10 (1)

IZDAN 1. OKTOBRA 1923.

PATENTNI SPIS BR. 1322.**Karl Jakobs, trgovac, Hamburg.**

Postupak za pripremno sušenje sirovog mrkog uglja, treseta ili t me slično.
Prijava od 22. septembra 1921.

Važi od 1. februara 1923.

Pravo prvenstva od 27. maja 1920. (Nemačka).

Predmet ovog patentata je postupak pri sušenju sirovog mrkog uglja ili treseta i to naročito, da se prethodno prosuši radi docnijeg polukoksovanja odnosno koksovanja.

Poznato je već kako se ovaj materijal suši u sušnicama i kao što se zna sada se to vrši na taj način, što se pomoću cevi suvi odnosno vreli vazduh usisava ili utiskuje u sušnicu. Dalje je poznato, da je potrebno, da se ovo sušenje vrši pri umerenoj temperaturi. Kod do sada upotrebljavanih sušnica, sušenje se vrši u jednom stupnju, pri čemu je, kao što je poznato, termički stepen topote pri sušenju nepogodan. Kada se pokuša preduzimanje sušenja pri višoj temperaturi nastaje tako raspadanje ugljenog materijala, što je za docnije polukoksovanje kao i k ksovanje veoma nezgodno. Bez obzira na ovo naglo sušenje, veoma je rdjavo i iskoriscavanje topote, naročito kod treseta, što je prouzrokovano kod treseta njegovim koloidalnim stanjem i što se kod njega pri nagloj visokoj temperaturi obrazuje navlaka na površini od koloidalnih slojeva. Kod sirovog treseta mora sušenju u sušnici da prethodi sušenje pomoću vazduha.

U ovom napisu izneti postupak omogućava, da se upotrebom više topotne energije, ali opet racionalno, izvrši sušenje. Postupak je u tome, što sušenje ne biva u jednom stupnju kao do sada, već u dva ili više stupnjeva na taj način, što se materijal u prvom stupnju suši pri nižoj temperaturi polako, a potom se napredovanjem temperature upotre-

bom viših temperatura suši više i brže. Time što je na ovaj način postignuto, da se upotrebni veća topotna energija bez oštete materijala, uspeva se da sušnica ima manje dimenzije, pošto je znatno povoljniji termički stepen topote.

Postupak se sastoji u tome, što se jedna sušnica, koja je snabdevena sa više redova cevi, koji su jedan ispod drugog, a koje dovode vreli vazduh, ispunji mokrim materijalom, koji se isprazni na donjoj strani sušnice, pri čemu materijal silazi odozdo naniže s obzirona na na redovanja sušenja. Sušnica je snabdevena gore sa jednim levkom za punjenje, koji se zatvara. Dovodenje topote je tako regulisano, da se gornjem ili gornjim redovima dovodnih cevi, dovode male količine topote, dok se donjim redovima dovodnih cevi, dovodi više zagrejan vazduh. Zatvoreni prostor iznad materijala za sušenje u vezi je sa jednim ventilatorom, koji snižava pritisak, isisava vlažan vazduh i usisava suv vazduh u materijal kroz cevi. Isto se tako može progoriti suv vazduh kroz materijal koji se suši za eventualno ubrzanje prolaza pri sisaju. Moguće je isto tako, da se suv vazduh sisu pomoću sisajućih cevi, koje su naizmenično usadjene u materijal, koji se suši a u visini sloja, koji se određuje prema kvalitetu materijala i količini komadja, kako bi se dobilo što je moguće ravnomernije sušenje.

Srestva za postepeno dovodenje topotne energije mogu biti različita. Može se na pr.

raditi sa suvim vazduhom svuda jednake temperature i energija sušenja može se regulisati u gornjim redovima brojem cevi oblikom i veličinom njihove površine. Isto se tako može dovoditi i hlađan svež vazduh (eventualno i povraćaj iz sušnice izilazećih gasova pomoći sporednog voda pojedinih redova cevi, te da se na ovaj način snizi temperatura. Bitno je uvek, da se materijalu, koji odozgo naniže silazi, doveđe veća količina topote. Na taj se način uspeva, da se materijal u gornjim redovima lagano suši, a u donjim slojevima brže, a da pri tome ne nastupi raspadanje materijala, koji se suši. Oblik dovodnih cevi može prema specijalnim potrebama biti različit. One mogu imati u preseku oblik krova sa otvorom dole, mogu biti snabdevene izbušenim zidovima ili tome slično.

Isto tako oblik, veličina, dužina i presek cevi može biti različita u raznim slojevima, te da se na taj način prema tehničkoj potrebi može da reguliše dovedena količina topote.

PATENTNI ZAHTEVI.

1. Postupak za pripremno sušenje sirovog mrkog uglja, treseta i tome slično radi polukoksovanja ili koksovanja naznačen time, što sušenje biva u više stupnjeva, što se materijal prvo lagano prosuši pri nižim temperaturama i posle dalje suši pri višim temperaturama.

2. Način izvodjenja postupka po zahtevu 1 naznačen time, što materijal za sušenje prolazi zatvorene sušnice, pri čemu mu se u gornjim slojevima manje, a u donjim veće količine topote doveđe.

Pravo privremenog patentovanja 1930. (Nemacka)

Pravo privremenog patentovanja 1930. (Nemacka)