

Ocena nevarnosti padajočega kamenja za odsek regionalne ceste v dolini Trente

Hazard assessment due to falling stones on a reach of the regional road in the Trenta valley, Slovenia

Urška PETJE¹, Matjaž MIKOŠ² & Mihael RIBIČIČ³

¹Urška Petje, Hidrosvet d.o.o., Lava 11, 3000 Celje, urska.petje@lj.hidrosvet.si

²Matjaž Mikoš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova c. 2, 1000 Ljubljana, matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si

³Mihael Ribičič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Aškerčeva 10, 1000 Ljubljana, mihael.ribicic@ntfgeo.uni-lj.si

Ključne besede: ocena nevarnosti, rizični menedžment, padajoče kamenje, podori, ceste, dolina Trengle, Slovenija

Key words: hazard assessment, risk management, falling stones, rock falls, roads, Trenta valley, Slovenia

Kratka vsebina

V okviru izdelave nove slovenske metodologije za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti zaradi zemeljskih plazov, se je pristopilo k izdelavi pilotnega projekta na območju regionalne ceste med Bovcem in Vršičem na območju doline Trengle. Za ta nekaj več kot 20 km dolg odsek ceste v tipičnem alpskem prostoru, se je opravila ocena nevarnosti padajočega kamenja, čeprav je cesta sicer ogrožena tudi zaradi snežnih plazov. Izvedena ocena nevarnosti padajočega kamenja je zasnovana na ekspertnem znanju upoštevajoč terensko kartiranje in obravnavani odsek ceste deli v tri razrede nevarnosti. Tako je 9811 m ceste uvrščene v razred majhne nevarnosti, 7223 m v razred srednje nevarnosti in 1301 m v razred velike nevarnosti padajočega kamenja. Medtem ko je metodologija določanja nevarnosti pred zemeljskimi plazovi v Sloveniji že pogosto uporabljana, je nasprotno metodologija določanja nevarnosti pred hribinskimi zdrssi, podori in padanjem kamenja nedorečena. Članek ima namen prispevati k izboljšanju metodologije in njeni večji uporabi na območjih, kjer grozi nevarnost padanja skal in kamnov.

Abstract

In the framework of the new Slovenian methodology for determining hazard areas and the classification of land parcels into hazard classes due to land slides and rock falls, a pilot project was carried out on the regional road between Bovec and Vršič pass in the Trenta valley. For this around 20 km long road in a typical alpine environment, a hazard assessment of falling rocks was carried out, even though the road also passes through snow avalanches hazard areas. The performed hazard assessment of falling rocks is based on an expert knowledge taking into account the field mapping, and classifies the road into three hazard classes: 9811 m is classified into the low hazard class, 7233 m is classified into the medium hazard class, and 1301 m is classified into high hazard class of falling rocks.

Uvod


V Sloveniji javne ceste predstavljajo celotno javno omrežje. Deli se jih v državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in v občinske ceste, ki so v lasti občin. Delitev temelji na pomenu javnih cest za povezovanje in odvijanje prometa v določenem prostoru. Kategorizacija javnih cest je bila narejena na podlagi uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur.l. RS, št. 49/97). Obstajajo naslednje kategorije: avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda, regionalne ceste I., II. in III. reda, ki so državne ceste ter lokalne ceste in javne poti, ki spadajo k občinskim cestam.

Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 29/97) določa pravila in strokovne podlage za graditev in vzdrževanje javnih cest, ureja upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest in prometa na njih. Javne ceste morajo biti grajene in vzdrževane tako, da jih lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene. Kadar zaradi različnih razlogov ne ustrezajo prvotnemu namenu ali vrstam prometa, morajo biti opremljena s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa (5. člen). Ob cestah je varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Pri avtocestah je varovalni pas širok 40 m, pri regionalnih cestah 15 m (47. člen). Direkcija za ceste lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predлага, da se gozd vzdolž državne ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasí za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih (57. člen). Pri varovalnih gozdovih ekološka funkcija prevladuje nad gospodarsko (Ur. l. RS, št. 44, 2002).

V primeru nevarnosti padajočega kamnja, kar je predmet tega prispevka, mora torej biti nameščena ustrezna signalizacija (prometni znaki), izvedeni zaščitni ukrepi (mreže, pregrade, lovilni jarki, galerije,...) in opozorilni sistemi (npr. alarm, semafor). Kakšni zaščitni ukrepi so potrebni, se določi po različnih klasifikacijah, kot so npr. SMR, RHRS metoda in njene prirejene metode (Đurović et al., 2005). Prometna signalizacija opozarja vozниke na previdnejšo vožnjo in zmanjšanje hitrosti. Hitrost mora biti

taka, da ima voznik še dovolj časa, da se izogne oviri na cesti in s tem prepreči nalet. Z opozorilnimi sistemi pa se lahko opazuje npr. spremiščanje razpok in meri pomike v skalnatem pobočju nad cestiščem. Kakšna je zahtevana varnost ceste, je odvisno od njene kategorije. Na avtocestah so višje varnostne zahteve kot na lokalnih ali gozdnih cestah, kjer voziš na lastno odgovornost. Kadar varnosti ne moremo zagotoviti, je mogoče smiselno cesto tudi zapreti, npr. v zimskem času, ko ni mogoče preprečiti snežnih plazov. Pri padajočem kamenju, ki se pojavlja večkrat letno (po večjih deževjih ali potresu) takšna rešitev seveda ne pride v poštev. Alpske doline v Sloveniji so ozke in večinoma se ne da urediti obvozov. Kadar obstaja nevarnost padajočega kamnenja večjih dimenzij ali celo nevarnost podora in obenem ne zadoščajo običajni stabilizacijski in varstveni ukrepi, so lahko edina rešitev tuneli in galerije.

Največja nevarnost pred padanjem kamnov v Sloveniji (sl. 1) nastopa v Julijskih Alpah, Karavankah in Kamniških Alpah (Ribičič & Šinigoj, 1995). Drugje v Sloveniji nevarnost pred padanjem kamnov ogroža ceste, ki se prebijajo skozi soteske vodotokov s strmimi pobočji zgrajenimi iz trdnih kamnin, največkrat iz apnencev. Nevarnost se poveča tudi na območjih, kjer ce-



Sl. 1. Stabilitetna karta severozahodnega dela Slovenije s štiristopenjsko oceno možnosti nastanka podorov (legenda: velika (rdeča), srednja (temno modra), majhna (svetlo modra), ni možnosti (belo)).

Fig. 1. Stability map of the north-western part of Slovenia with a four classes of rock fall susceptibility (legend: high (red), medium (dark blue), low (light blue), none (white)).

ste potekajo pod strmimi naravnimi robovi apnencev na klastične kamnine. Osnovni dejavniki, ki povečujejo nevarnost padanja kamnov so vrsta kamnine (največja nevarnost je v trdnih kamninah – apnencih, dolomitih, tonalitih, peščenjakih, gnajsih in podobno), nagib pobočja (čim strmejši, večja nevarnost; pod nagibom 1:1 je nevarnost nizka), tektonska pretrrost kamnine (večja pretrrost večja nevarnost), poraščenost pobočij (rastlinstvo v veliki meri zmanjša nevarnost izpadanja kamnov in ublaži hitrost padanja).

Za prikaz, kako lahko za poljubni odsek ceste ocenimo nevarnost padajočega kamna, smo si izbrali odsek regionalne ceste od Bovca do Kranjske gore in sicer odsek, ki poteka skozi ozko dolino Trete.

Območje obdelave

Množični turizem, velike prometne obremenitve in naravne katastrofe ogrožajo alpski prostor (Brilly et al., 1999). Z Alpsko konvencijo (2005) so države prevzele skupno odgovornost za varovanje in trajnostno gospodarjenje v Alpah.

Kot območje obdelave smo izbrali dolino Trete. Vzrokov za izbiro tega območja je bilo več. Posočje je znano po številnih potresih in z njimi povezanih podorih. V dolini Trete je znanih več skalnih podorov, največja sta podor s pobočja Osojnika nad kmetijo Plajer (Orožen Adamič, 1990; Pavšek, 1996) in podor Berebica (Pavšek, 1994a). Na tem testnem območju smo želeli ugotoviti uporabnost zaključkov tujih raziskav in razpoložljivih metod za napoved nevarnosti padajočega kamenja na cestah v alpskem prostoru ter na tej osnovi nujnost izvajanja preventivnih in zaščitnih ukrepov za zmanjšanje te nevarnosti. Izvedena pilotna raziskava je bila sestavni del priprave za Slovenijo primerne metodologije za določanje ogroženih območij zaradi zemeljskih plazov, med katere uvrščamo tudi nevarnost padajočega kamenja (Mikoš et al., 2004).

»Zgornje Posočje je z vidika ogroženosti zaradi naravnih nesreč eno najbolj ogroženih območij v Sloveniji. Starejši podorni vršaji so danes večinoma poraščeni z gozdom, a jih zaradi značilne oblike in kaminske zgradbe še vedno prepoznamo. Ponekod prekinjajo potek rečnih teras vzdolž vodotokov. Zaradi tega je bila marsikje ote-

žena gradnja prometnic, ki potekajo po višjih rečnih terasah alpskih dolin« (Pavšek, 1996, str. 67).

Cesta med Bovcem in Kranjsko goro poteka do naselja Na Logu v dolini Trete skozi ozko alpsko dolino. Terenska raziskava je bila opravljena na odseku ceste 206/1029 od km 22,5 (križišče ceste 203/1003 Predel–Bovec, pri vojaškem pokopališču) do km 3,5 (dolina Zadnjica), skupaj z zaledjem te ceste. Podor Berebica in podor Osojnik, ki sta tudi bila terensko obravnavana in nista posebej predstavljena v tem prispevku, se nahajata med km 8,0 in km 7,5.

Dolina reke Soče je tipična alpska dolina. Soča in njeni pritoki so urezali globoke struge v dachsteinski apnenec. Doline večinoma sledijo prelomnim conam. Doline so ozke, hiter višinski prehod iz dolin v strme bregove je lahko vzrok za nastanek različnih tipov zemeljskih plazov, ki pa imajo alpski značaj, kar pomeni, da so vezani na pojave porušitev v hribinah (hribinski planarni in klinasti zdrsi, hribinski podori, padanje skal in kamnov). Zgornje Posočje leži v geotektonski enoti Južne Alpe.


V Zgornjem Posočju je dokumentiranih tudi več starejših podorov, njihov pregled je podal Zorn (2001). Največji podor naj bi se sprožil med Srpenico in Trnovem ob Soči (podor Kuntri) in sicer naj bi se sprožil v pleistocenu (starost okoli 21.000 let) (Bavec, 2001). Za podorom je nastalo jezero, ki naj bi segalo do Boveca. Drugi večji podor je podor pri Magozdu. Podor se je sprožil izpod Krasjega vrha na Polovniku. Večji odlomi so zabeleženi tudi pri izviru Boke, na območju vasi Soča, zahodno od Lepene in pri Črči. Podor nad Črčo naj bi tudi zajezil Sočo in jezero naj bi segalo tudi v Lepeno. Za podore je značilno, da so se zgodili na južnih pobočjih, kjer so pobočja strma tudi v srednjih in nižjih legah zaradi velike erozijske moči Soče in njenih pritokov, ki so hitro in globoko vrezali struge.

Značilnosti območja obdelave

Vegetacija

V subalpskem in alpskem pasu Zgornjega Posočja prevladujejo alpske rastline, nekatere so endemične v Julijskih Alpah. Po ledeni dobi so se naselile tudi južnoevropske

rastline (črni gaber, mali jesen). Med gozdнимi združbami prevladuje bukovje in smrekovje (sl. 2). Uspeva tudi ruševje, macesnovje, črno borovje. Združbe toploljubnih listavcev (črni gaber, mali jesen, puhasti hrast) uspevajo v pečevju in na strmih pobočjih do višine okoli 1100 m. V zgornjem Posočju se je v zadnjih 100 letih delež gozdov povečal za okoli 30 %, predvsem zaradi zaraščanja pašnikov. Novi gozdovi so večinoma slabe zasnove; 27 % gozdov v alpskem svetu ima samo varovalni pomen, gospodarskih gozdov je manj kot 50 % (Enciklopedija Slovenije, 1995, 167).



Sl. 2. Vegetacijska karta gozdnih združb severozahodnega dela Slovenije (ZRC SAZU, 2004).

Fig. 2. Vegetation map of forest communities in the north-western part of the Republic of Slovenia (ZRC SAZU, 2004).

Legenda k sl. 2 Explanation of Fig. 2

Legenda: 6 Anemono trifoliae-Fagetum gozd bukve in trilistne veternice; 19 Fraxino orni-Pinetum nigrae gozd črnega bora in malega jesena; 26 Homogyno sylvestris-Fagetum gozd bukve in gozdnega planinčka; 37 Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni gozd malega jesena in črnega gabra; 50 Rhodothamno-Pinetum mugo grmišče rušja in navadnega slečnika. V legendi so označene samo tiste združbe, ki se nahajajo v Zgornjem Posočju.

Explanation: 6 Anemono trifoliae-Fagetum; 19 Fraxino orni-Pinetum nigrae; 26 Homogyno sylvestris-Fagetum; 37 Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum; 50 Rhodothamno-Pinetum mugo. In the legend only communities from the Upper Soča valley are shown.

Geologija

Geološke karte je začela izdelovati že Avstro-Ogrska, kasneje se je območje obdelave kartiralo za potrebe rudnika v Rablju in za elektrarno Trnovo. V sedemdesetih in osemdesetih 20. stoletja je SFRJ za potrebe vojske izdelala karto OGK SFRJ v merilu 1 : 100.000. Kartiralo se je v merilu 1 : 25.000 in nato naredilo sintezo za merilo 1:100.000 (Jurkovič, 1987b). Iz rokopisnih kart merila 1 : 25.000 se je za občino Bovec izdelala karta geološko pogojene ogroženosti GPO (Budkovič, 2002).

V formirjanju strukturne zgradbe ozemlja so pomembno vlogo odigrali dinarski prelomi. Bovško občino sekajo naslednji prelomi: koritniški, ravenski, mojstrovški, trentarski, vratni, idrijski in številni manjši. Od teh je najizrazitejši idrijski, isti tip prelomov je prisoten, toda v manjši meri, tudi na območju Julijskih Alp. Zaradi tektonike se je kompaktna apnenčeva kamnina razkosala na bloke, ki so jih gorotvorne sile lahko postavile v labilen položaj.

Opisane strukturne deformacije so potekale skozi neogen, regionalni prelomi so po Buserju (1987) in Jurkoviču (1987) nastali v pliocenu. Vsekakor je bil relief bovške kotline pred začetkom identičen z njeno strukturno zgradbo, tj. s sinklinalo ali struktturnim bazenom, kar je omogočilo odložitev debele skladovnice glacigenih sedimentov. Današnji položaj le-teh, kjer so starejši sedimenti na robovih in mlajši v osrednjem delu kotline, je lahko posledica tektonskega stopničastega pogrezanja ali zniževanja erozijske baze v času njihovega nastanka.

Bovška kotlina ima edinstveno geološko zgradbo. Kamnine, ki so v podlagi v dnu kotline, pripadajo mehkejšim krednim flišem, medtem ko celotno gorato obrobje gradijo jurski in triasni apnenci. V bazi fliša je več deset metrov prehodnih plasti glinovca, peščenjakove plasti so redke. Navzgor je peščenjaka več, plasti so debelejše in bolj grobozrnate. V cestnem useku pri mostu čez Koritnico je razgaljen fliš, v katerem se menjavajo plasti peščenjaka, meljastega laporja in konglomerata, t. i. divji fliš. Debelina flišne plasti v bovški kotlini je okoli 500 m. "Divjega fliša", tj. konglomerata, ki ga sledimo med vasjo Kal - Koritnica in izlivom Koritnice v Sočo, je okoli 300 m in leži v zgornjem delu flišnega zaporedja.

Karbonatne kamnine so sestavljene pretežno iz plastovitega dachsteinskega apnenca zgornjetriaspne starosti. Na območju Rombona in Krna je teren zgrajen delno iz glavnega dolomita ravno tako triaspne starosti. Dolomit leži v superpozicijskem smislu pod apnencem, zaradi prelomov pa je njihov prvotni položaj naknadno porušen. Med karbonatne kamnine spadajo tudi jurski (liasni) apnenci, ki so v litološkem smislu podobni dachsteinskemu apnencu. Jurski apnenci gradijo severni rob Polovnika in južno pobočje Kanina in Rombona. Pri Kalu - Koritnici gradijo manjše dele terena plastovite karbonatne breče jurske starosti. Tudi te so uvrščene v enotno skladovnico karbonatnih kamnin.

Klastične kamnine obsegajo v največji meri zgornjekredno flišno skladovnico. Ta je sestavljena iz kalkarenita in glinavca ali laporja. Pri Kalu - Koritnici je flišna serija sestavljena iz plastovitih konglomeratov, sestavljenih iz prodnikov z lapornato-peščenim vezivom. V klastično skladovnico uvrščamo tudi rdeče laporje in lapornate apnence tipa "scaglia". Ti zavzemajo ozek pas na obrobjih Bovške kotline in vzdolž doline Soče od Žage do Kobarida. Tipičen fliš, torej kalkarenit, glinavec in lapor zavzema osrednji del Bovške kotline, vendar ga večinoma prekrivajo kvartarni sedimenti.

Kvartarni sedimenti so sestavljeni iz glacialnih, fluvialnih in koluvialnih sedimentov. V glacialne sedimente uvrščamo morenski material. Ta je v starejših delih sprijet v brečo in izdanja ponekod na severnem robu Bovške kotline. Mlajši deli so večinoma nesprijeti in delno pomešani s koluvialnim materialom. Ti sedimenti so prisotni v dolinah Soče in Koritnice, in sicer na njihovih pobočjih. Največjo površino pokriva morenski material na območju Drežnice, posamezne krpe morenskega materiala pa so tudi v visokogorskem svetu Kanina, Rombona in Krna. V fluvialne sedimente smo uvrstili rečno-ledeniške sedimente doline Soče in Koritnice ter rečne sedimente osrednjega dela Bovške kotline. Ti so odloženi v obliki rečnih teras, kjer je material deloma sprijet. Koluvialni sedimenti predstavljajo pobočni grušč, ki prekriva višja pobočja rečnih dolin kakor tudi nekatera strma pobočja v visokogorskem svetu. Material je sestavljen iz grušča različne granulacije in je praviloma nesprijet.

Naštete kamnine so narinjene in razlomljene s tektonskimi strukturami – narivi in prelomi. Narivni rob Julijskih Alp na slovenski bazen označuje krnski nari, ki ga sledimo od doline Uče, preko bovške kotline do krnskega pogorja. V narivnem kontaktu so v glavnem karbonatne kamnine na klastičnih. Narivni rob je najbolj izrazit v kaninskem in krnskem pogorju, medtem ko je v bovški kotlini v največji meri prekrit s kvartarnimi sedimenti. Tektonska zgradba je sestavljena iz regionalnih prelomov v smeri SZ-JV in SV-JZ. V skupini dinarskih prelomov je najizrazitejši idrijski, ki ga sledimo po dolini Soče od Žage do Kobarida. Naslednja skupina dinarskih prelomov se razteza od krnskega pogorja do bovške kotline. Prelom, zdrobljene in milotizirane cone so dobro vidne v karbonatnem kaminskem kompleksu krnskega kakor tudi kaninskega in rombonskega pogorja, medtem ko so v bovški kotlini prelomi prekriti s kvartarnimi sedimenti. V drugi skupini so prelomi v smeri SV-JZ. Od teh sta najbolj izrazita preloma vzdolž reke Soče (Trenta – Bovec) in prelom ob severnem pobočju Svinjaka. Prelomi naj ne bi vplivali na najmlajše rečne sedimente, ki gradijo njen osrednji del. Rečni sedimenti so horizontalni z blagim strmem proti jugozahodu in imajo po tekočih geofizikalnih podatkih dokaj enotno debelino. Izrazito povečanje debeline kvartarnih sedimentov v Bovški kotlini je na delu od Čezsoče proti jugozahodu.

Formacije, ki se pojavljajo na Bovškem, je opisal Budkovič (2002). Na obravnavanem območju se najpogosteje pojavljajo naslednje formacije (Osnovna geološka karta):

- skladnati dachsteinski apnenec s plastmi dolomite (norij, retij) T_3^{2+3} ;
- skladnati mikritni in oolitni apnenec (lias) J_1 ;
- masivni in skladnati dolomit in apnenec (karnij) T_3^1 ;
- ploščasti mikritni apnenec z rožencem, kalkarenit in lapor (titon – berriasij) J, K ;
- sprijeti fluvio-glacialni sedimenti (konglomerat, prod, pesek);
- peščenjak, lapor, glinovec, konglomerat – flišne plasti (senon) K_2^3 ;
- aluvij.

Formacije so nestabilne, če plasti padajo vzporedno s pobočjem in je preperina zaglinjena oziroma formacija vsebuje plasti la-

porja in glinovca. Do skalnih podorov lahko pride v formacijah, kjer so plasti in razpoke v primerni legi.

Skalni podori se zaradi geološke zgradbe pojavljajo:

- v plastovitih karbonatnih kamninah, kjer plasti padajo v isti smeri kot pobočje (Bavški Grintavec, Javoršček, Črni vrh);
- v strmih skalnih stenah izpadajo ob prelomih ali razpokah omejeni bloki kamnine;
- na območjih naravnih robov, kjer je trdna kamnina narinjena na mehkejšo (južno obrobje Rombona);
- vzdolž aktivnih prelomov (južno pobočje Polovnika).

Seizmične lastnosti

Obravnavano območje spada v gorenjsko-ljubljansko seismološko področje, ki ga na jugozahodni strani omejuje globok seizmično aktiven idrijski prelom, na severovzhodni strani pa savski prelom. Pri podrobnejši delitvi spada območje v gorenjski seizmogeni blok. Največja potresna magnituda naj bi bila 6,2, največja možna intenziteta IX. stopnje po EMS-lestvici. Območje spada k najbolj aktivnim predelom v Sloveniji.

Učinki potresa so odvisni od lokalne sestave tal, saj se lahko v slabih tleh povečajo. Intenziteta se lahko poveča za eno do dve stopnji. Zgornje Posočje gradijo predvsem karbonatne kamnine (apnenci in dolomiti), ki ponekod prehajajo v laporje. Karbonatne kamnine predstavljajo seizmično ugodna tla, laporji pa nekoliko slabša. V seismološkem smislu predstavljajo najslabšo podlago rečni nanosi, pobočni grušči in morenski pobočni zasipi. Nanosi reke Soče in pritokov gradijo terase, ki jih sestavljajo prod, pesek in redkeje konglomerat. Nevarni pa so tudi na pobočjih odloženi materiali. Za seizmično srednja tla se lahko vzamejo na ravnini odložene soške prode in pobočne ledeniške grušče. Seizmični prirastki ali pojemki v tleh so lahko okoli ene stopnje po EMS. Na apnencih, ki gradijo celotno obroboje Bovške kotline in Julisce Alpe, so razmere potresno ugodnejše (Vidrih, 2004).

V potresni preteklosti Zgornjega Posočja ni bilo veliko potresov, ki bi tu imeli žarišče, večinoma je bilo žarišče v Italiji. Zanimiv pregled potresov od leta 1279 do velikonočnega potresa leta 1998 je opisal Vidrih (2004).

Metode dela

Pri izdelavi ocene nevarnosti padajočega kamenja smo uporabili splošno tristopenjsko lestvico za oceno nevarnosti pred zemeljskimi plazovi za območja poselitev, kar kor jih predлага metodologija (Mikoš et al., 2004) in so prikazani drugje (Durović et al., 2005). Ocena tveganja upošteva izpostavljenost ljudi in imetja ob znani intenziteti nevarnosti (tabela 1). Pri veliki intenziteti nevarnosti so ljudje in živali močno ogroženi zunaj in tudi znotraj objektov (območje prepovedi). Nastanejo lahko poškodbe nosilne konstrukcije. Pri srednji intenziteti so ljudje in živali zunaj objektov močno ogroženi, znotraj objektov pa malo (območje zapovedi). Objekti so lahko poškodovani, vendar se sanacije lahko izvede s sprejemljivimi vlaganji. Pri majhni intenziteti so ljudje in živali tudi zunaj objektov komaj ogroženi, razen pri padajočem kamenju, škoda na objektih ni velika (območje opozoril). Za primer nevarnosti padajočega kamenja velja, da so ljudje ogroženi tudi pri majhni intenziteti in ne samo pri večjih intenzitetah (tabela 1).

Če pogledamo obravnavani odsek ceste, vidimo, da kjer obstaja možnost proženja kamenja in skal, vedno obstaja tudi ogroženost ljudi, ki niso v objektih, ki jih lahko ščitijo pred majhno in srednjo stopnjo intenzivnih dogodkov. Čeprav so kamni, ki se proti v cestnih usekih, manjših dimenzij, je verjetnost proženja velika, posledice kamejna, ki zadane vozilo, so lahko hude.

V Švici je v kartah nevarnost prikazana z rdečo, modro in rumeno barvo ter rumenobeljo za preostalo nevarnost. Tako intenziteta kot nevarnost sta razdeljeni na tri stopnje. Definirana pa je tudi preostala nevarnost. V Švici so takšna območja označena z rumenobeljo barvo in predstavljajo območja opozarjanja na preostalo nevarnost. Na teh območjih se pričakuje izjemne dogodke, ki imajo povratno dobo večjo od 300 let (glej tabelo 2). Za primer podora pomeni rdeča barva pričakovano energijo ob trku, ki je večja od 300 kJ. V območje modre barve pridejo podori z energijo med 30 in 300 kJ. V območje majhne stopnje ogroženosti spadajo podori z energijo manjšo od 30 kJ (tabela 2).

Nevarnost cestnega odseka se lahko določi na podlagi terenskega kartiranja. Na karti nevarnosti se prikaže območja z različno

stopnjo nevarnosti nastanka podorov in padanja kamenja. Nevarnost se določa glede na geomorfologijo pobočij in inženirske geološke karakteristike. Osnova za izdelavo karte so terenski ogledi tako samega cestišča kot tudi zaledja, od koder lahko pričakujemo padajoče kamenje.

Ocena nevarnosti regionalne ceste Bovec – Trenta

Podorni procesi se večinoma zgodijo ne nadoma in nepričakovano. Zato so pomembne karte iz katerih so razvidna območja nevarnosti. Komac (2005) je preučil več

Tabela 1. Stopnje nevarnosti zaradi padajočega kamenja in skalnih podorov.

Table 1. Hazard levels due to stone falls and rock falls.

<i>Nevarnost</i>	<i>Oznaka</i>	<i>Kriteriji</i>	<i>Skupni pomen za območja ter potrební ukrepi</i>
velika	roza rdeča	Obstaja velika nevarnost padajočega kamenja in podorov. Sem prištevamo dogodke šibke intenzitete in velike verjetnost (cestni useki), velike intenzitete in manjše verjetnosti (npr. podor Berezica) ter velike intenzitete in velike verjetnosti. Ogroženi so ljudje tako zunaj kot znotraj stavb. Uničenje objektov je zelo verjetno. V primeru dogodkov šibke intenzitete in velike verjetnosti nastopa so ogrožene predvsem osebe zunaj stavb oziroma udeleženci v prometu, (kjer poteka cesta v useku in je proženje kamnov zelo pogosto)	Območje prepovedi. Na odsekih ceste, ki so močno ogroženi, je treba izvesti varstvene ukrepe. V primerih cestnih usekov so to mreže, sidranja in betonski obrizgi. Ker poteka cesta tik ob skalni steni, večinoma ni prostora za ustrezne dimenzijs obcestnih jarkov in postavitev masivnih pregrad in sten. Priporoča se redno letno (ročno) odstranjevanje nestabilnih delov skal (otravjanje) zaradi preperevanja in pogostih potresov. Na odsekih ceste, ki so močno ogroženi zaradi skal, ki priletijo iz zelo strmega zaledja (tj. ni cestnega useka) predstavljajo ustrezen varovalni ukrep dinamične pregrade, ki zaustavlja padajoče skale še v zaledju. Večinoma je potres glavni sprožitelj skal. Največja nevarnost na obravnavanem odseku je predstavljal podor Berezica, kjer pa je bila že zgrajena galerija.
srednja	modra modra	Ljudje znotraj stavb niso ogroženi, zunaj stavb ter na cesti so ogroženi. Zelo verjetna je škoda na objektih, vendar se ob upoštevanju pravil varne gradnje ne pričakuje hipnega uničenja stavb. Cestna infrastruktura je lahko močno poškodovana (asfalt, obcestne ograje, podporni zidovi).	Območje zapovedi. Cestni odseki so ogroženi zaradi skal, ki pridejo iz (strmega) zaledja. Proženje skal je v glavnem pogojeno s potresi. Z izvedbo varovalnih ukrepov se izognemo velikim škodam. Primerni ukrep je postavitev dinamičnih pregrad, ki zadržijo padajoče skale v zaledju. Zaradi pomanjkanja prostora ob cesti večinoma lovilni jarki s stenami ali pregradami niso izvedljivi.
majhna	rumená	Ljudje so komajda ogroženi. Verjetnost in intenziteta dogodkov je majhna. Računati je treba z neznatno škodo na objektih oz. ovirah. Lahko nastopi znatna škoda na stvareh (kot pri npr. poplavah)	Območje opozoril. Tu obstaja obveza opozarjanja na nevarnost. Lastnike zemljišč je treba opozoriti na obstoječo ogroženost in na možne ukrepe za preprečitev škod. Nujno je posebno planiranje ukrepov za občutljive objekte.
preostala	rumenobela	Ljudje so ogroženi tako znotraj kot zunaj stavb. Pričakuje se uničenje objektov.	Območje opozarjanja na preostalo ogroženost. Na območjih se pričakuje dogodke s povratno dobo izjemnega dogodka večjo od 300 let. Za občutljive objekte je nujno planiranje ukrepov v sili in posebnih ukrepov. Izogibati se moramo napravam z zelo velikim škodnim potencialom.

Tabela 2. Intenziteta različnih nevarnih procesov ob nastanku podoru.

Table 2. Intensity of different hazardous processes at a rockfall.

vrsta podorne nevarnosti	količina možnega učinka	intenziteta nevarnosti		
		velika	srednja	majhna
padajoče kamenje	kinetična energija (translacija + rotacija)	E > 300 kJ	300 kJ > E > 30 kJ	E < 30 kJ
odlom skal				
skalni podor	kinetična energija (masa in volumen)	E > 300 kJ	-	-
gorski podor				

modelov za napoved potencialno plazljivih območij v Sloveniji. Za ceste je ugotovil, da jih je na zelo ogroženih območjih do 3,5 % in na ogroženih kar okoli 50 %. Resničnost opisanih razmer dokazujejo vodne ujme, zadnji primer je bilo veliko število zemeljskih plazov (predvsem plitvih plazov in manjših usadov), ki so sprožili v vzhodni Sloveniji ob močnem deževju v juliju in predvsem v avgustu 2005.

Poškodbe na cesti

Vplive, ki lahko povzročajo poškodbe na cestah, se razvrsti v naslednje skupine (Žmavc, 1987):

- prometna obremenitev;
- klimatska obremenitev;
- pomanjkljivosti izvedbe;
- pomanjkljivosti vzdrževanja;
- neprimerna uporaba.

Poškodbe asfaltnih vozišč se razvršča glede na njihovo značilno obliko v štiri skupine (Žmavc, 1987):

• deformacije (prečne, vzdolžne, nepravilno oblikovane); vzrok je prekoračitev strižnih in tlačnih trdnosti vgrajenih materialov;

• razpoke (posamezne, mrežaste); zaradi prekoračitve nateznih trdnosti vgrajenih materialov;

• razgraditve (obraba, krušenje, luščenje, ostale izgube asfaltne zmesi); zaradi prekoračitev sil vezenja;

• poškodbe površine (zmanjšanje sposobnosti trenja, zmanjšanje stabilnosti, ostale poškodbe).

Poškodbe, ki so posledica padajočega kamnja (sl. 3), bi lahko razvrstili v zadnjo skupino, čeprav lahko udarci povzročijo tudi večje poškodbe (sl. 4). V diplomski nalogi "Poškodbe na asfaltnih voziščih" (Rok, 2004) je navedeno, da so najpogosteji vzroki nastanka poškodb zaradi mehanskih vplivov neprimerna uporaba vozišča, pomanjkljivo urejena vozila, neustrezno opremljeni



Sl. 3. Poškodba na vozišču (dolžine približno 30 cm), ki jo je povzročila padajoča skala.

Fig. 3. Road surface damage (the approx. length is 30 cm), caused by a falling stone.



Sl. 4. Poškodba vozišča, kjer so bila nujna obsežnejša vzdrževalna dela (pri žičnici Golobar).

Fig. 4. Road surface damage, where larger maintenance works were needed (at Golobar cable).

gradbeni stroji in priključki vozil za izvajanje zimske službe. V literaturi (Žmavc, 2004 osebni kontakt) in tudi na svetovnem spletu ni nikakršnih podatkov ali informacij o poškodbah, ki so posledica padajočega kamnja in skal na asfaltna vozišča. Obstajajo le študije o vplivu trkov skal na peščeno podlago (Pichler et al., 2005) ter trkov projektila v beton (Li & Chen, 2003) ali v jeklene plošče (Li et al., 2004).

Če želimo na nekem območju določiti ali obstaja nevarnost padajočega kamnja, je prvi korak, da poiščemo »neme priče«. Neme


priče lahko predstavljajo poškodbe na drevesih, ki so jih naredile padajoče skale ali kamenje, lahko so to spremembe površja, poškodbe na infrastrukturi ali kamenje, ki leži v obcestnih jarkih ali za cesto. Sčasoma se sledi nemih prič zabrišejo. Poškodovana debla se zacelijo in na površini debel ni vidnih nobenih znakov več (Perret et al., 2004 a,b), naredijo se preplastiitve asfaltne površine, polomljeno drevje se odstrani in zraste nova vegetacija. Velikokrat je tudi težko ločiti med nemo pričo in skalami, ki so še ostanek morenskega materiala.

Na celotnem obravnavanem odseku v dolžini 19,0 km so bile popisane poškodbe na asfaltu zaradi trka kamenja in skal. Poškodbe imajo ostre robove, lahko so podolgovate ali okrogle in konkavne oblike. Zaradi teh karakteristik se jih lahko loči od ostalih vrst poškodb. Za vsako poškodbo je bila izmerjena maksimalna dimenzija, oddaljenost od roba ceste ter globina. Večina poškodb je plitvih (sl. 3), nekaj poškodb je tako globokih, da je prebit asfaltni sloj. Na mestih, kjer so padle na cesto večje skale, so luknje zakrpane. Pri žičnici Golobar je bilo cestišče moč-


neje poškodovano (sl. 4) in jeseni 1. 2004 so opravili obsežnejša dela.


Obravnavali smo odvisnost med velikostjo poškodb in razdaljo do roba ceste in globino poškodb. Poškodbe so skoncentrirane v bližini roba ceste, ki je bližje pobočju (sl. 5). Vendar pa je kljub temu doseg kamnov tudi večji in lahko pada tudi na drugi vozni pas oziroma je doseg še večji. Skale se lahko ustavijo šele v reki Soči. Podobno so ugostovali, tudi Bunce in ostali (1997), da z naraščanjem razdalje od vznožja stene število skal, ki doseže cesto (in s tem število poškodb), drastično upade. Iz tega sledi, kako pomembni so jarki ustreznih dimenzij. Odvisnost med velikostjo poškodb in njihovo globino (sl. 6) pokaže, da ne obstaja kakšna značilna odvisnost, vseeno pa je največ poškodb velikosti do 20 cm in globine do 20 mm.

Takšno kartiranje se lahko uporabi za oceno števila dogodkov, ki lahko poškodujejo vozila. Kinetična energija trka skale v premikajoče vozilo je zaradi premikanja vozila do 1,4-krat večja od energije trka skale ob cesti (Bunce et al., 1997).



Sl. 5. Odvisnost med velikostjo poškodbe v cm in razdaljo od roba cestišča v cm.
Fig. 5. The relation between the damage size in cm and the distance from the road edge in cm.





Sl. 7. Ocena nevarnosti padajočega kamenja za regionalno cesto Bovec – Trenta, prikazana za odseke od 1 do 31 (za legendo glej tabelo 3 in za podroben opis odsekov glej tabelo 4).

Fig. 7. Falling stone hazard for the regional road Bovec – Trenta, shown for the road reaches No. 1 to No. 31 (for legend see Table 3, and for detailed description of reaches see Table 4).

LEGENDA:

	NEVARNOST			
	VELIKA	SREDNJA	MAJHNA	PРЕОСТАЛА
USEK	—	—	—	—
ZALEDJJE	—	—	—	—
KOMBINACIJA	—	—	—	—

F44 ŠT. FOTOGRAFIJE
33 ŠT. ODSEKA

Tabela 3. Legenda barv, s katero so označeni posamezni odseki ceste.

Table 3. Legend of colours, used for labeling different road reaches.

Št.	Opis odseka	Dolžina odseka	Število poškodb	Stopnja nevarnosti
1	od km 22,5 do mostu čez Koritnico – Cesta poteka po travniku z blagim naklonom (do 1,5%).	458 m	18 (0,35/m)	mašina velika
2	območje mostu čez Koritnico – Pred mostom čez Koritnico je cesta v uskok (fliš). Ob močnejšem delžu lahko opazimo kančenje dimenzij okoli 30 cm na cesti. Vredno so poškodbe na asfaltu.	52 m	18 (0,35/m)	mašina velika
3	od mostu do ostrega desnega ovratnika – Na desni strani je cesta v uskok, vendar je višina uska nizka.	197 m		mašina srednja
4	od ostreza desnega ovratnika do km 21,5 – Cesta je naravnji jarek, kamor se prodjuje kančenje vijanje in zaustaviti, zato je cesta srednje močno ogrožena.	120 m		mašina velika
5	do mostu na koncu vasi Kal – Koritnica – Ta odsek ceste spada med manj uverljivo.	1113 m		mašina srednja
6	od mostu do vodovodnega objekta – Na levi strani cesta je uslek, krežita je strma in deloma poraščena z gremojvjem in manjšimi drevesi. Cesta se pod hrivom Koritnica, ki deli vas na dva dela, lahko opazi tudi večje skale, ki ležijo na travniku.	295 m	109 (0,37/m)	velika
7	od ovratnika – Nad cesto je raven plato (travnik), kjer se kančenje iz zaledja ustavi.	323 m	84 (0,26/m)	velika
8	od ovratnika, mino Žičarjevo Golobar do Konca pod Žičarjem – Cesta poteka v uskok. Do Žičarjeve Golobar je ob cesti priblizujo en metri visok kančen zač. ki podpira strano brežino. Brežina je poravnata z gredom, vrba so vecje drame. Pri Žičarju je naklon stene 50°. Na asfaltu so videti še velike manjše poškodbe zaradi dolgih strelcev sloja in učni resni poškodbe na vzdoljenosti konkretno 10 m.	132 m		velika
9	od km 13,0 do konca kančenje podnjeg zidu – Cesta poteka v nižjem usku, nad uskom je stari gozd, ki se nadaljuje v starino steno (naklon do 45°), ki je izruno krusivja. Ta temo odseku je vidnih največjih poškodb. Sterilne skale ležijo tudi pod cesto.	184 m	67 (0,36/m)	velika
10	od mostu čez reko Soc – Nad cesto je položen gozd, ki prečuja s stran gozd in skalne stene. V gozdu so vidne številne velike skale in poškodovan dreves. Zaradi položenja cestnega terena ob cesti, se verjava, da ustvari skale. Cesta je vidna tudi skale, ki so se odvzorale preko ceste.	430 m	9 (0,02/m)	srednja
11	od mostu do stare brevi – Nad cesto je stima naravna skalka stena z naklonom nad 45°, na manjšem delu do 55°. Pobojiče je deloma poraslo z gozdom. Na asfaltu so vidne številne poškodbe.	210 m	77 (0,37/m)	velika
12	od brevi do km 18,0 – Pobojiče pod cesto postaja redjalno bolj strmo, vendar je naklon, ki se vedno menjajo (naklon 25°). Nad pobojičem je raven plato (Malnik).	607 m		mašina srednja
13	od km 13,0 do km 17,5 – Nad cesto je raven plato (Malnik). Ob cesti je kančen zid z visino profilom do 1 m. Brežina, ki se do platoja ima naklon okoli 30°. V gozdu so vidne poškodbe zaradi vrednejših cestnih napetij. Na asfaltu so vidne poškodbe.	579 m	48 (0,08/m)	mašina srednja
14	ovrhni pri prepresti Hudournika na Žičbo – Od ceste do vrida – Na cesti je naklon stene 50°. Pobojiče je zelo poškoden, vendar se ob potresih (ki je večinoma sledil poškodbi) nista videti večje poškodbe.	194 m		mašina srednja
15	pred km 14,6 do km 14,1 – Oldešek dolina, ca. 500 m ob Velikih Koritih. Naklon pobojiče je nad cesto 10 do 25°, sledi poškodenje na vredni steni. V dolžini 20 m je bilo cestnega zidu zelo poškodbenega, vendar se ob potresih na novo asfaltirano.	393 m	17 (0,02/m)	mašina srednja
16	območje malke načrte Soročec – Melišče, je deloma poraslo z gremojvjem in ruševinami. Naklon mehisa je med 20 in 30°, na manjšem delu tudi nekaj stopenj nad 45°.	247 m		mašina srednja
17	pred km 16,0 – Krajski odsek, kjer je zasedi boljstraga pobojiča ter jevec nevarnost.	76 m		mašina srednja
18	km 16,0 do 14,5 – Oldešek dolina, ca. 500 m ob Velikih Koritih. Naklon pobojiče je pod 30°, bolj strmo naklon pobojiče je od ceste oddaljen več kot 200 m.	142,5 m		mašina srednja
19	km 14,6 do 14,1 – Oldešek dolina, ca. 500 m ob Velikih Koritih. Naklon pobojiče je nad cesto 10 do 25°. Pobojiče je zelo poškoden, vendar se ob potresih skoraj nista videti večje poškodbe.	412 m	8 (0,02/m)	mašina srednja
20	travnik ob domačiji Montec – V zaledju je stena na cesto. Krajši del cestnega zidu je zelo poškoden.	226 m		mašina srednja
21	Pobojiče Melišče – V zaledju je mehisa z naklonom med 25 in 30°. Cestna je definirana kot srednje ogrodna. Čeprav je morda manj ogrožena kot mehisa, kot srednje ogrodna. Brežina nad cesto ima naklon do 30°, nad to brežino je pobojični zid, ki prečuja v melišče.	439 m		mašina srednja
22	vas Šoča – Vas Šoča leži na polotrušenem terenu, do pobojiča je zrejmo naklon (naklon 30°) do 300 m.	839 m		mašina srednja
23	pod Krašnim rohom in Hribom – Cesta se zapet prhlača pobojiču krami rohom, kjer naklon doseže vrednost 55°. Pod Hribom, v vasi V Klanču, so se skale ustavile na travniku v neposredni bližini ceste.	903 m		mašina srednja
24	od km 11,7 do 11,2 – Cesta poteka ob vrznožju godačarske Hribice. Pri km 11,7 se prtične polotrušne travnike, pri km 9,0 – Oldešek cesta v dolini ca. 170 m je stredje ogrožen, kjer temu da na karti naklonov ni vidnih starih pobojič, brežina ob cesti pa je dovolj strma, da se skale ob potresih lahko sklonijo na cesto.	476 m		mašina srednja
25	pod domačijo Šerove in Replike – Cesta se prhlača stremeljim pobojičem. Domačija Šerove in Replike ležita pod sklinimi stenami z naklonom nad 45 in 50°.	633 m		mašina srednja
26	km 10,6 do domačije Martin – Ob cesti je podporni betonki zid, nad njim pa travnik, na katerem je domačija Martin. Nad travnikom se privrne strešni gozd.	404 m		mašina srednja
27	km 10,2 do km 9,15 – Nad cesto je gozd z naklonom pobojiča med 20 in 35°. V zaledju so skale stene z naklonom nad 50°. V gozdu so vidne skale, ki so se odbrusili iz steni.	1084 m		mašina srednja
28	območje mostu – Cesta je gozd z naklonom pobojiča med 20 in 35°. V zaledju so skale stene z naklonom nad 50°. Cesta je sprehajala v uskok, kjer je Šoča v temposti blizu bližnje ceste.	123 m		mašina srednja
29	pri km 9,0 – Oldešek cesta v dolini ca. 170 m je stredje ogrožen, kjer temu da na karti naklonov ni vidnih starih pobojič.	175 m		mašina srednja
30	km 8,77 do km 8,5 – Cesta poteka čez travnik.	277 m		mašina srednja
31	Ob cesti je kančen podporni zid, nad njim gozd z naklonom 25 do 30°.	377 m		mašina srednja
32	km 8,32 do galerije – Ornek, kjer se cesta napolko oboli oddalji od skalnih sten in je zato manj ogrožena.	241 m		mašina srednja
33	območje galerije – Galerija je bila zgrajena leta 2001 zaradi stalne nevarnosti, da se sprožijo neboljni skalni bloki.	276 m		prestala
34	od Galerije do useka – Cesta pobojiča po travniku nima donačije Facer.	241 m		mašina srednja
35	območje cestnega uselka – Cesta je sprehajala v uskok, kjer je Šoča v temposti blizu bližnje ceste.	237 m	34 (0,14/m)	velika
36	Cesta poteka po travniku, nevarnost je zato majhna.	403 m		mašina srednja
37	do km 6,5 – Nad cesto je naklon pobojič nad 40°.	340 m		mašina srednja
38	do Hudournika 2/ob – Ob cesti je travnik, nad njim gozd z naklonom 30 do 35°.	319 m		mašina srednja
39	Cesta se prhlači pobojičem z naklonom nad 40°, zato se neverljivo porvira.	693 m		mašina srednja
40	Cesta je speljana zem most na levem brezgu Šočice, pobojiče nad cesto je polotrušenje.	365 m		mašina srednja
41	Zadnji del obravnavanega odseka, kjer se speljana ob pobojiču, katerega naklon se postopoma povzročuje od 25 do 50°. Na travniku ob cesti so vidne načine prizadevanja.	1065 m		mašina srednja

Tabela 4. Opis posameznih odsekov regionalne ceste v dolini Trente.

Table 4. Description of single road reaches of the regional road in the Trenta valley.

najpogosteje pa jih sproži potres. Ker je dolina ozka, pobočja pa strma in visoka, si skoraj nikjer ne bi upali trditi, da je cesta absolutno varna. V dolini reke Soče, ki je ozka dolina, s strmimi in visokimi pobočji (Svinjak 1653 m. n. v., Stador 1726 m. n. v., Srebrnjak 2099 m. n. v., Bavški Grintavec 2344 m. n. v. ...) bi težko našli območja, kjer bi z veliko verjetnostjo trdili, da so popolnoma varna.

Pri območjih, ki so označena z modro ali rdečo barvo (sl. 7), je treba postaviti prometno signalizacijo (prometni znaki), ki opozarja vozниke na padajoče kamenje in previdnejšo vožnjo. Z izvedbo varovalnih ukrepov se varnost izboljša. Za ustavitev padajočega kamenja iz zaledja predstavljajo dinamične pregrade primeren ukrep. Pri usekih, kjer ni možnosti izgradnje lovilnih jarkov zaradi po-manjkanja prostora, je treba položiti mreže, ki se jih sidra in s tem prepreči, da se kame-nje sploh sproži. Območje galerije Berebica je označeno kot preostala ogroženost. Območja, ki so varna, vendar pa so varna zaradi zaščitnih ukrepov, je treba označiti. Če se varovalnih objektov ne vzdržuje, lahko ta območja zopet predstavljajo nevarnost. V primeru ga-lerije se verjetno kljub opustitvi vzdrževanja ne bi mogla varnost bistveno zmanjšati, mreže, zavese, dinamične pregrade in drugi ob-jekti ter lovilnih jarki, pa bi kmalu pričeli izgubljati varovalne zmožnosti.

Kateri varovalni ukrep bomo izbrali, je odvisno od pričakovane energije padajočega kamenja in lokalnih danosti (npr. prostora). Poleg prometne signalizacije in varovalnih ukrepov obstajajo še opozorilni sistemi. Preden je bila zgrajena galerija Berebic, je bil postavljen začasni opozorilni (alarmni) si-stem. Semafor je bil povezan s sistemom, ki je beležil premikanje kamenja in povečevanje razpok. Kadar sistem zazna premike, se vključi semafor, ki zapre odsek ceste. V pri-meru podora Berebica je bil opozorilni si-stem le začasen ukrep. Ker obstajajo v skalni steni še vedno labilni deli, ki se lahko ponovno sprožijo, predstavlja le galerija varno in trajno rešitev.

Zaključki

V svetu ugotavljajo, da padanje skal in kamnov v celoti povzroči več nesreč in smrtnih žrtev kot večji dogodki porušitev narav-

nega ravnotežja, npr. obsežnejši podori. Za-to je smiselno za potencialno ogrožena ob-močja oceniti stopnjo nevarnosti in temu ustrezzo predvideti varovalne ukrepe. Naj-bolj ogroženi so linijski objekti kot npr. ceste, ki se v ozkih dolinah in soteskah ne morejo izogniti območjem povečane nevarnosti hribinskih zdrsov, podorov ter pada-nja skal in kamnov. V zadnjem desetletju se je tehnologija napovedi nevarnosti pred hri-binskimi nestabilnimi pojavi dodata razvi-la. Tako imamo orodja za izdelavo kart ne-varnosti in ogroženosti (npr. GIS skupaj s STONE programom), orodja za izračun sta-bilnosti potencialnih labilnih blokov (sta-bilnostne analize ravninskih in klinastih zdr-sov) in orodja za izračune trajektorije padanja skal in kamnov (npr. program Rock-Fall – dr. Spang). V okviru opredelitev ogro-ženih območij in ustrezeno s predlaganim na-činom razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti zaradi zemeljskih plazov, kakor je predlagano v ustrejni metodologiji (Mi-k oš et al., 2004), bi bilo smiselno za vsa bolj ogrožena območja Slovenije izvesti tudi oce-neno nevarnosti pred pojavi porušitve ravnotežja v hribinah s podobnimi pristopi, kot jih prikazuje ta članek. Še posebej bi bilo potrebno oceno nevarnosti pred padanjem skal in kamnov izvesti za ceste. Z metodolo-gijo kot je RHRs metoda bi lahko opredelili stopnjo ogroženosti cest in temu ustrezeno izvajali opozarjanje in zaščito.

Zahvala

V prispevku opisana terenska raziskava je potekala v okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Metodologija za določitev ogroženih območij in delitev zemljišč v razrede ogroženosti zaradi zemeljskih plazov«, ki so jo financirala naslednja ministrstva: Mi-nistrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za oko-lje in prostor RS ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS.

Literatura

- Alpska konvencija 2005: http://www.sigov.si/tnp/s/jus/alp_inf.htm.
 Bavec, M. 2001: Kvartarni sedimenti Zgornjega Posočja. Doktorska disertacija. Naravoslov-tehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. Ljubljana.

- Brilly, M., Mikoš, M. & Šraj, M. 1999: Vodne ujme - Varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi. - Univerza v Ljubljani, FGG, 186 str., Ljubljana.
- Budkovič, T. 2002: Karta geološko pogojene ogroženosti na primeru občine Bovec. - Ujma, 16, 141–145, Ljubljana.
- Bunce, C.M., Cruden, D.M. & Morgenstern, N.R. 1997: Assessment of the hazard from rock fall on a highway. - Canadian Geotechnical Journal, 34, 344 – 356.
- Buser, S. 1987: Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000, list Tolmin in Videm (Udine). Zvezni geološki zavod, Beograd.
- Đurović, B., Ribičić, M. & Mikoš, M. 2005: RHDM postopek analize potencialne ogroženosti zaradi odlomne nevarnosti = RHDM procedure for analysis of the potential specific risk due to a rockfall hazard. - Geologija, 48/1, 33–51, Ljubljana.
- Enciklopedija Slovenije, 1995: 9. zvezek, Plo-Ps. – Mladinska knjiga, Ljubljana.
- Jurkovšek, B. 1987a: Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000, list Beljak in Ponteba. Zvezni geološki zavod, Beograd.
- Jurkovšek, B. 1987b: Tolmač za list Beljak in Ponteba. Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000. Zvezni geološki zavod, Beograd.
- Komac, M. 2005: Napoved verjetnosti pojavljanja plazov z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov. Geološki zavod Slovenije, 231 pp., Ljubljana.
- Li, Q.M. & Chen, X.W., 2003: Dimensionless formulae for penetration depth of concrete target impacted by a non-deformable projectile. - International Journal of Impact Engineering, 28, 93 – 116.
- Li, Q.M., Weng, H.J. & Chen, X.W. 2004: A modified model for the penetration into moderately thick plates by a rigid, sharp-nosed projectile. - International Journal of Impact Engineering, 30, 193 – 204.
- Mikoš, M., Batistič, P., Đurović, B., Hušmar, N., Janža, M., Komac, M., Petje, U., Ribičić, M. & Vilfan, M. 2004: Metodologija za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemeljišč v razrede ogroženosti zaradi zemeljskih plazov: končno poročilo. - Univerza v Ljubljani, FGG, 165 str., Ljubljana.
- Orožen Adamič, M. 1990: Podor v Trenti. - Ujma, 4, 18, Ljubljana.
- Oštir, K., Podobnikar, T., Stančič, Z. & Milnar, J. 2000: Digitalni model višin Slovenije InSAR 25. - Geodetski vestnik, 4, 374 – 383, Ljubljana.
- Pavšek, M. 1994: Skalni podor v Trenti. - Ujma, 8, 24 – 29, Ljubljana.
- Pavšek, M. 1996: Skalni podor na Velikem Mangartu. - Ujma, 10, 67 – 69, Ljubljana.
- Pichler, B., Hellmich, Ch., Mang, H.A. 2005: Impact of rocks onto gravel, Design and Evaluation of experiments. International Journal of Impact Engineering, 31, 559–578.
- Perret, S., Baumgartner, M. & Kienholz, H. 2004a: Steinschlagschäden in Bergwäldern – eine methode zur Erhebung und analyse. V: Mikoš, M. (ed.), Gutknecht, D.(ed.), Proceedings of the 10th International Symposium Interpraevent 2004 – Riva / Trento. Band 2: V/ 87 – 98.
- Perret, S., Dolf, F. & Kienholz, H. 2004b: Rockfalls into forests: Analysis and simulation of rockfall trajectories – considerations with respect to mountainous forests in Switzerland. - Landslides, 1, 123 – 130.
- Petje, U. 2005: Analiza nevarnosti padajočega kamenja na cestah v alspkem prostoru. – Magistrska naloga št.184. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 242 str.
- Rok, B.A. 2004: Poškodbe na asfaltnih voziščih. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, diplomska naloga 78 str.
- Uradni list Republike Slovenije, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002, Zakon o javnih cestah
- Uradni list Republike Slovenije, št. 44/2002, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
- Vidrih, R. 2004: Potresna dejavnost Zgornjega Posočja. - EPIcenter, Glasilo Posoškega razvojnega centra, V, št. 9, 6 – 13.
- Zorn, M. 2001: Gorski relief kot posledica skalnih podorov. - Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana.
- ZRC SAZU, 2004: <http://gis.zrc-sazu.si/zrcgis/> ali <http://www.zrc-sazu.si/www/bi/vkarta/>
- Žmavc, J. 1987: Poškodbe na asfaltnih voziščih. - Skupnost za ceste Slovenije, Društvo za ceste, 142 str., Ljubljana.