

ICONISMUS XI



Fy. IV.

# VAKUUMIST

ČASOPIS ZA VAKUUMSKO ZNANOST, TEHNIKO IN TEHNOLOGIJE, VAKUUMSKO  
METALURGIJO, TANKE PLASTI,

POVRŠINE IN FIZIKO PLAZME



Fy. II.





LJUBLJANA, OKTOBER 2006

ISSN 0351-9716

LETNIK 26, ŠT. 3 2006

UDK 533.5.62:539.2:669-982

# JEOL Clean cross-section-preparation tool



*One and only  
preparation tool*

Model SM-09010

SCAN d.o.o. Slovenija

Breg ob Kokri 7 • SI-4205 Preddvor • Tel.: +386 (0)4 2750 200 • Faks: +386 (0)4 2750 240 • scan@siol.net

# VSEBINA

## ČLANKI

|   |    |
|---|----|
| * Trde PVD-prevleke za zaščito orodij za oblikovanje plastike (2. del) (Peter Panjan) . . . . .                     | 4  |
| * Poroznost keramike: merjenje poroznosti in njen vpliv na mehanske lastnosti snovi (Milan Ambrožič) . . . . .      | 8  |
| * Inhibicija korozijskih procesov (Tadeja Kosec, Ingrid Milošev) . . . . .  | 14 |
| * Tehnike priprave vzorcev za preiskave na TEM (2. del) – Ionsko jedkanje vzorcev (Medeja Gec, Miran Čeh) . . . . . | 20 |
| * Knjige o vakuumu prvega ljubljanskega vakuumista (Stanislav Južnič) . . . . .                                     | 25 |

## NASVETI

|   |    |
|---|----|
| * Poliranje orodnega jekla (Peter Panjan) . . . . . | 34 |
|---|----|

Obvestilo  
Naročnike Vakuumista prosimo,  
da čim prej poravnate naročnino  
za leto 2006.  
Cena številk, kolikor jih bo izšlo  
v letu, je 4000,00 tolarjev  
(16,69 EUR).

## SPONZORJI VAKUUMISTA:

- **Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo**
- **PFEIFFER Vacuum Austria GmbH**

## VAKUUMIST

Izdaja Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije

**Glavni in odgovorni urednik:** dr. Peter Panjan

**Uredniški odbor:** dr. Miha Čekada, mag. Andrej Demšar, dr. Jože Gasperič (urednik za področje vakuumske tehnike in sistemov), dr. Bojan Jenko, dr. Monika Jenko (urednica za področje vakuumske metalurgije), dr. Stanislav Južnič, dr. Janez Kovač, dr. Ingrid Milošev, dr. Miran Mozetič, dr. Vinko Nemanič, dr. Boris Orel, mag. Andrej Pregelj, dr. Janez Šetina, dr. Alenka Vesel in dr. Anton Zalar

**Tehnični urednik:** Miro Pečar

**Lektor:** dr. Jože Gasperič

**Korektor:** dr. Miha Čekada

**Naslov:** Uredništvo Vakuumista, Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, Teslova 30, 1000 Ljubljana, tel. (01) 477 66 00

**Elektronska pošta:** DVTS.group@guest.arnes.si

**Domača stran DVTS:** <http://www2.arnes.si/~ljdvt/>

**Vakuumist on-line:** <http://www2.arnes.si/~ljdvt/slo/archiv.htm>

**Številka transakcijskega računa pri NLB:** 02083-0014712647

**Oblikovanje naslovne strani:** Ignac Kofol

**Tisk:** Littera picta, d. o. o., Rožna dolina, c. IV/32–36, 1000 Ljubljana

**Naklada:** 400 izvodov

**Menjalni tečaj:** 1 EUR = 239,64 SIT

# TRDE PVD-PREVLEKE ZA ZAŠČITO ORODIJ ZA OBLIKOVANJE PLASTIKE (2. del)

Peter Panjan

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana

## POVZETEK

Tribološki problemi, s katerimi se srečujemo pri oblikovanju plastike, so poleg abrazijske, adhezijske in korozijijske obrabe še termično in mehansko utrujanje orodnega materiala in poškodbe, ki nastanejo med polnjenjem kalupa s talino in med izmetavanjem izdelka iz orodja. Vse te težave lahko bistveno zmanjšamo, če orodje zaščitimo z ustreznim postopkom inženirstva površin. V prispevku opisujemo možnosti uporabe trdih PVD-prevlek za zaščito orodij za oblikovanje plastike.

## PVD coatings for protection of tools for plastic moulding (Part 2)

### ABSTRACT


Tribological problems in the plastic moulding industry are beside abrasion, adhesion and corrosion wear, also thermal and mechanical fatigue of tool material and damages which take place during mould filling and during release of products from the tool. All these problems can often be solved by the use of corresponding surface engineering method. In this paper the possibility of the use of PVD hard coatings for protection of moulding tools is described.

## 1 UVOD

Imperativ razvoja na področju oblikovanja plastike je povečati produktivnost in kakovost izdelkov. Obraba in druge motnje v delovanju orodja ter nezadostno mazanje so vzroki za zastoje v proizvodnji in drago obnavljanje orodja. Obraba orodja in težave pri izmetavanju izdelkov iz kalupov se izražajo tudi v slabših mehanskih lastnostih izdelka, v napakah na njegovi površini, manjši produktivnosti in višji ceni izdelka.

Obrabo orodja, nastajanje oblog, kosmičenje pigmentov ter problem slabega tečenja taline in nepolne zapolnitve kalupa lahko v veliki meri zmanjšamo, če orodje zaščitimo z ustreznim postopkom inženirstva površin. Takšni so elektrokemijski postopki (trdo kromiranje, netokovno nanašanje niklja), ki pa se zaradi ekološke oporečnosti vse bolj poredko uporabljajo. Trdi krom (HRC 72) se uporabi, kadar prevladuje abrazijska obraba in kadar je geometrija orodja enostavna. Če je potrebna enakomerno debela zaščitna plast na orodju, ki ima komplikirano geometrijo, in če je korozija zelo močna, je najprimernejša prevleka netokovnega niklja (HRC 50), ki pa je precej mehkejša od trdega kroma. Trdota niklja se poveča na HRC 62 z dodatkom kobalta ali na HRC 85 z dodatkom diamatnih zrn nanometrske velikosti. Z dodatkom bornitrdih zrn pa se hkrati poveča trdota (HRC 54-67) in zmanjša koeficient trenja. Kadar pa se zahteva samo majhen koeficient trenja, se niklju doda teflonske delce.

Sodobni postopki zaščite orodij za oblikovanje plastike so plazemsko nitriranje, ionska implantacija ter fizikalni (vakuumski, PVD) in fizikalno-kemijski postopki nanašanja (PACVD) trdih prevlek.<sup>(1-6)</sup> V nekaterih primerih je smiselna kombinacija teh postopkov. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali možnosti uporabe trdih PVD-prevlek za zaščito orodij za oblikovanje plastike. Trde PVD-prevleke zagotavljajo bolj zanesljivo, bolj kakovostno in bolj ekonomično proizvodnjo izdelkov iz plastike.



Slika 1: Nekateri značilni postopki preoblikovanja plastike

### 3 ZAŠČITA ORODIJ S TRDIMI PVD-PREVLEKAMI

Orodja za oblikovanje plastike so v splošnem izpostavljena kombinaciji mehanskih, korozijskih in termičnih obremenitev. Posledica teh obremenitev je obraba orodja.

Preden se odločimo za postopke zaščite orodja, moramo identificirati mehanizem obrabe v konkretnem primeru. Kadar je abrazijska obraba zelo intenzivna (velika vsebnost polnil in pigmentov), se za zaščito orodja lahko uporabi TiN- ali TiAlN-prevleka. Če pa so abrazivni delci veliki, je primernejša zaščita z debelo (5–10 µm) CrN-prevleko ali prevleko v obliki večplastne strukture. V nekaterih primerih (npr. visokopolirana orodja za izdelavo reflektorjev za žaromete ali kadar je nosilnost orodnega jekla majhna) dosežemo zadovoljivo zaščito orodij za oblikovanje plastike le s kombinacijo plazemskega nitriranja in trde PVD-prevleke. Tako zaščiteno orodje, narejeno iz jekla za delo v toplem, obdrži majhno hrapavost in sijaj tudi po veliki seriji brizgov. Abrazijski obrabi so izpostavljeni zlasti deli brizgalne enote: polž, cilinder in šoba.

Adhezijsko obrabo lahko zmanjšamo z uporabo maziv, z nanosom kemijsko inertne plasti na površino orodnega materiala ali z ionsko implantacijo dušika. Prevleki TiN in TiAlN sta najbolj primerni za zaščito jeklenih delov orodja, prevleka CrN pa za zaščito delov iz bakrovih zlitin, medtem ko je za zaščito izvrtin najprimernejše plazemsko nitriranje. V nekaterih primerih uporaba maziv in sredstev za ločevanje ni dovoljena (npr. izdelki za uporabo v medicini, farmaciji in prehrambni industriji). V takih primerih gibljive dele orodja (kot so npr. trni za izbijanje, vodila) zaščitimo s tanko plastjo trdega maziva (npr. WC/C). WC/C-prevleka ima odlične drsne lastnosti, je relativno trda (HV 1100) in odporna proti "fretting"

**Tabela 1:** Primerjava trdot orodnih jekel, nitriranega orodnega jekla, trdega kroma, pigmentov in trdih prevlek

| Material               | Trdota (HV) |      |      |
|------------------------|-------------|------|------|
|                        | 1000        | 2000 | 3000 |
| Orodno jeklo 45-62 HRC | ■           |      |      |
| nitrirano orodno jeklo | ■           |      |      |
| trdi krom              | ■           |      |      |
| Steklena vlakna        | ■           |      |      |
| SiO <sub>2</sub>       |             | ■    |      |
| TiO <sub>2</sub>       |             | ■    |      |
| TiN                    |             | ■    |      |
| CrN                    |             | ■    |      |
| TiAlN                  |             |      | ■    |
| DLC                    | ■           | ■    |      |

koroziji. Adhezijski obrabi so najbolj izpostavljeni polž, cilinder in drsni elementi zapiralne enote.

Vpliv korozije lahko zmanjšamo tako, da uporabimo visokolegorana jekla, ki pa so dražja, manj trda in zato obrabno manj obstojna. Zelo učinkovit način korozijске zaščite je nanos netokovnega niklja. Eden od načinov korozijске zaščite orodij je nanos nekaj mikrometrov debele trde PVD-prevleke, ki ima boljše elektrokemijske lastnosti kot orodno jeklo. Nanos trde PVD-prevleke lahko prepreči korozijo ali pa jo vsaj zakasni, saj zmanjša dostop elektrolita do jeklene podlage in ovira odstranjevanje korozijskih reakcijskih produktov. Zaščita pred korozijo s PVD-prevlekami je tem bolj učinkovita, čim večja je njena gostota (čim bolj je finozrnata in čim manj je v njej mikroskopsko majhnih por, ki omogočijo elektrolitu dostop do podlage). Pore in meje med stebričastimi zrni pa omogočijo dostop elektrolita do podlage, zato korozije ne moremo preprečiti, če brizgamo močno korozivno plastiko. Trda prevleka zato sama po sebi ne zagotavlja zadostne korozijске obstojnosti. Zato je v takih primerih smiselnano neneсти trdo prevleko na predhodno kemijsko ponikljano površino orodja. Korozijsko obstojnost še najbolj izboljšamo z ionsko implantacijo kroma v površinsko plast orodnega jekla. Tako lahko pri sobni temperaturi v vrhnjo plast orodja implantiramo do 30 % kroma. Na površini nastane med delovanjem orodja pasivacijska oksidna plast, ki


**Tabela 2:** Priporočila podjetja Balzers za izbiro trdih PVD-prevlek za zaščito orodij za oblikovanje plastike<sup>(1)</sup>

| Vrsta plasti                     | Kratica                       | TiN | CrN | TiAlN |
|----------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-------|
| <b>Termoplasti</b>               |                               |     |     |       |
| Polialkeni                       | PE, PP, PB                    | +   | ++  | +++   |
| Polistireni                      | PS, SB, SAN, ABS, ASA         | +++ | ++  | +++   |
| Polivinilklorid                  | PVC                           |     | ++  |       |
| Fluorirani polimeri              | PTFE, PVDF                    |     | ++  |       |
| Polioksimetilen (acetatne smole) | POM                           | +   | ++  |       |
| Poliamid                         | PA                            | +++ | +++ | +++   |
| Linearni poliestri               | PC, PBT(B), PET(P)            | +++ | +++ |       |
| Poliarileneteni                  | PEEK, PPS, PSU, PES, PPE, PPO | +   | +++ |       |
| Poliimid                         | PI                            | +++ |     |       |
| Celulozni estri                  | CA, CP, CAP                   | +++ |     |       |
| Poliakrilat                      | PMMA                          | +++ |     |       |
| <b>Duroplasti</b>                |                               |     |     |       |
| Poliuretan                       | TPU                           |     | +++ |       |
| Fenolne smole                    | PF                            | +   | +++ |       |
| Epoksi smole                     | EP                            | +   | +++ |       |
| Nenasičeni poliester             | UP                            |     | +   |       |
| Poliuretan                       | PUR                           |     | +   |       |
| <b>Elastomeri</b>                |                               |     |     |       |
| Aminoplasti                      | MF, UF, MP                    | ++  | +++ |       |
| Sintetični kavčuk                | NBR, EPDM, SI                 | +   | ++  |       |
| Fluorirani polimeri              | multipolimer – TPE, FPM       |     | ++  |       |

preprečuje korozijo. Postopek ionske implantacije je drag in ne omogoča obdelave večje površine orodja. Uporablja se v primerih, ko je korozija lokalizirana na relativno majhno površino (npr. ventili za odzračevanje).

Razen naštetih obstaja še vrsta drugih razlogov za uporabo trdih PVD-prevlek za zaščito orodij za oblikovanje plastike:

- Ker so kemijsko dokaj nereaktivne, zmanjšajo sprijemanje plastike s površino orodja in nastanjanje oblog. Obloge, ki se pojavijo po daljšem času delovanja orodja, se ne sprimejo tako močno kot pri neprekritem orodju, zato jih laže in hitreje odstranimo.
- Trde PVD-prevleke omogočijo lažje ločevanje izdelka od orodja, kar je posledica manjših kemijskih in fizikalnih interakcij. To je zlasti ugodno, kadar ne smemo uporabiti sredstev za ločevanje (izdelki za uporabo v medicini, farmaciji in prehrambeni industriji).
- Če je orodje prekrito s trdo PVD-prevleko, je čas hlajenja krajiši. Manjše sprijemanje plastike z orodjem omogoča odpiranje in izmetavanje izdelka pri višji temperaturi, ne da bi se izdelek plastično deformiral. Zanesljivo in lažje odstranjevanje izdelka pomeni krajiši cikel izdelave.
- Trde PVD-prevleke omogočijo lažjo zapolnitve kalupa s talino. Ko se le-ta zapolni s talino, pride do hitrega ohlajanja taline ob steni orodja, kjer nastane trdna plast, ki zmanjša pretok taline. Ker trde prevleke dobro odbijajo toploto, je debelina trdne skorje ob steni orodja manjša, polnjenje pa zato hitreje.
- Po brizganju lahko velike notranje napetosti v izdelku povzročijo, da se le-ta zvije. Takšne napetosti so še zlasti velike na mestih, kjer so stene tanke. Na takšnih mestih so temperaturni gradienti veliki. Trda prevleka omogoči bolj enakomerno hlajenje, zato so notranje napetosti manjše.
- Nekatere PVD-prevleke (npr. TiN) so zaradi značilne barve odličen indikator obrabe orodja. Zato lahko operater pravočasno opazi obrabo in ustavi proizvodnjo, še preden pride do hujših poškodb orodja.
- Visoko polirana orodja, zaščitena s PVD-prevleko, lahko očistimo brez nevarnosti, da ga poškodujemo, saj je trda prevleka nekajkrat trša od orodnega jekla.
- Na polnjenje kalupa zelo vplivajo kompleksnost geometrije orodja, dolge dolivne poti in tanke stene. Orodja, zaščitena s PVD-prevleko, zadržijo talino dalj časa viskozno, zato so tlaki brizganja bistveno manjši, polnjenje kalupa orodja pa bolj zanesljivo.
- Za izdelavo nekaterih delov orodja za oblikovanje plastike se vse bolj pogosto uporablja tudi



Slika 3: Učinek trdih PVD-prevlek na obstojnost in delovanje orodij za oblikovanje plastike

aluminijeve in bakrove zlitine, ker imajo odlične termične lastnosti in ker je njihova obdelava v primerjavi z jeklenimi deli cenejša. Vendar pa so takšni materiali relativno mehki in nagnjeni k obrabi. Njihovo obrabno obstojnost lahko izboljšamo z nanosom trde CrN-prevleke. Za nanos trdih prevlek na temperaturno občutljive podlage moramo uporabiti nizkotemperaturni postopek nanašanja.

Vsi našteti pozitivni učinki PVD-prevleke na obstojnost orodij za oblikovanje plastike imajo naslednje ekonomske učinke (slika 3):

- zastojev v proizvodnji je manj;
- vzdrževalnih del na orodju je manj;
- čas izdelave izdelka je krajiši
- zanesljivost proizvodnje je večja, kar je zlasti pomembno pri avtomatizirani proizvodnji;
- manj je izmeta, medtem ko je kakovost izdelkov večja;
- poraba sredstev za ločevanje je manjša.

Vse to pa pomeni večjo produktivnost in manjše proizvodne stroške.


V Centru za trde prevleke na Institutu "Jožef Stefan" že vrsto let prekrivamo različna orodja za oblikovanje plastike. Uspešno jih uporabljajo naslednja slovenska podjetja: TEM (Čatež pri Litiji), Tomplast (Mirna), Polycom (Škofja Loka), Polident (Volčja Draga), Hella (Ljubljana), Iskra Bovec, Cinkarna (Celje), Domel (Železniki) in SEP (Mokronog). S trdimi PVD-prevlekami smo zaščitili tudi več orodij za oblikovanje plastike, ki so bila za tuje naročnike izdelana v slovenskih orodjarnah.

### 3 SKLEP

Razlogov, da se trde PVD-prevleke ne uporabljajo bolj pogosto za zaščito orodij za oblikovanje plastike, je več. Eden od njih je ta, da je treba orodje pred nanosom preizkusiti v proizvodnji. Ostanke plastike na orodju pa je kasneje zelo težko odstraniti, še zlasti iz izvrtin. Med pregrevanjem v vakuumski posodi polimeri izparevajo in kontaminirajo čiste površine orodij.




**Slika 4:** Matrice iz elektrolitskega niklja, zaščitene s CrN-prevleko, ki jih v podjetju POLIDENT iz Volčje Drage pri Novi Gorici uporabljajo za izdelavo umetnih zob iz polimetilmetakrilata. Prevleka bistveno poveča obstojnost in zmanjša sprijemanje.



**Slika 5:** Navojni trn (zgoraj), zaščiten s TiN-prevleko, ki ga v podjetju TEM Čatež uporabljajo za izdelavo ohišij za žarnice, ter orodje za brizganje delov stikala (spodaj)

Drugi razlog je dejstvo, da je veliko orodij za oblikovanje plastike narejenih s potopno erozijo. Pri tem nastane na površini nekaj deset mikrometrov debela "bela" plast, ki jo moramo pred nanosom trde prevleke odstraniti, ker je krhkna in ne zagotavlja dobre adhezije trde prevleke.

Naslednja težava so lahko velike dimenzijske in komplikirana geometrija takšnih orodij ter mikrometrskie tolerance.



**Slika 6:** Orodje za proizvodnjo CD- in DVD-plošč, zaščiteno s TiN-prevleko (vir: Balzers). Če orodje ni zaščiteno s trdo prevleko, ga je treba pogosto polirati. Veliko je neuporabnih izdelkov, ker se zvijejo. Če se orodje zaščiti s TiN-prevleko, se kalup laže napolne s talino, sila za ločevanje izdelka je manjša, čas ohlajanja je krajši in izmet manjši. Manjša je tudi nevarnost nastanka raz na površini orodja med njegovim poliranjem. Obstojnost prekritega orodja je za nekajkrat večja, kakovost izdelkov pa večja.

Nanos prevleke ima smisel le, če je orodje do popolnosti optimizirano ter sposobno brizgati zanesljivo kakovostne izdelke. Ko je orodje optimalno, pa ga je treba za nanos prevleke razdreti (prej morajo biti izdelki odobreni od naročnika, da so ustreznii) in zagotoviti, da se posamezni deli orodja med transportom in nanosom ne bodo poškodovali ali kako drugače spremenili.

Veliko delov orodja za oblikovanje plastike je izdelanih iz orodnega jekla, ki je bilo popuščano pri nizki temperaturi, in iz drugih temperaturno občutljivih materialov, ki niso primerni za nanos trdih PVD-prevlek TiN, CrN, TiAlN s klasičnim postopkom, kjer je temperatura nanašanja okrog 450 °C. Novejši postopki pulznega naprševanja, ki pa se šele uvajajo v industrijsko proizvodnjo, omogočajo nanos kakovostnih trdih prevlek pri temperaturi okrog 150 °C.

## 4 LITERATURA

<sup>1</sup><http://www.coating-guide.balzers.com>

<sup>2</sup>Balzers Application Reports: "BALINIT gets your moulds in shape", Z 059 E (9904), "Plastic processing: Fewer problems, lower costs with BALINIT hard coatings", BD 802 008 AE (9411), "BALINIT Hard Coating in Plastic Processing", BD 800 0014 AE (8910), Balzers A.G., Liechtenstein

<sup>3</sup>O. Kayser, Kombinierte Anwendung von Plasmanitrieren und PVD-Beschichtung im Kunststoffmaschinen- und formenbau, Vakuum in Forschung und Praxis 14 (2002) 3, 156–160

<sup>4</sup>E. J. Bienk, N.J. Mikkelsen, Application of advanced surface treatment technologies in the modern plastic moulding industry, Wear 207 (1997) 6–9

<sup>5</sup>[http://www.tribo.dk/plastics\\_moulds.html](http://www.tribo.dk/plastics_moulds.html)

<sup>6</sup>Zaščita orodij s trdimi PVD-prevlekami, P. Panjan, M. Čekada, Institut "Jožef Stefan", 2005, 218

# POROZNOST KERAMIKE: MERJENJE POROZNOSTI IN NJEN VPLIV NA MEHANSKE LASTNOSTI SNOVI

**Milan Ambrožič**

Odsek za inženirske keramike, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana

## POVZETEK

Poroznost keramike je posledica ujetega zraka pri njeni izdelavi in močno vpliva na mehanske lastnosti materiala: elastični modul, trdnost, trdoto in druge. Zato je poroznost večinoma neželen pojav in jo skušamo izničiti, npr. s pazljivo pripravo prahov in primerno temperaturo sintranja, včasih pa namenoma naredimo porozen material. V vsakem primeru je dobro vedeti, kolikšna je poroznost, izmerimo ali ocenimo pa jo lahko na različne načine.

## Porosity of ceramic materials: porosity measurement and influence on the mechanical properties of material

### ABSTRACT

Porosity of the ceramics is a consequence of trapped air during the material processing, and it has a significant influence on the mechanical characteristics of the material: elastic modulus, strength, hardness, etc. Therefore, the porosity is in most cases undesirable and attempts are made to avoid it, e.g., by careful preparation of powders and suitable sintering temperature, however, sometimes the porous material is manufactured intentionally. In any case, it is good to know the porosity and it can be measured or estimated in several ways.

## 1 UVOD

Končne keramične izdelke ali laboratorijske vzorce izdelamo iz začetnih keramičnih prahov. Načini začetne priprave surovcev, tj. začetnih materialov iz prahov, ki jih potem sintramo pri visokih temperaturah, so raznovrstni: stiskanje suhih prahov v preproste modele, vlivanje navadno vodnih suspenzij prahov v mavčne modele, elektroforeza, nanašanje plasti napol plastičnih suspenzij prahov itd. V vsakem primeru se pri sintranju manjša kristalna zrna združujejo v večja, tako da se zmanjšuje površinska prosta energija stičnih površin snov – zrak. Nekaj zraka ostane ujetega v snovi in ta se med sintranjem delno ali skoraj v celoti sprosti, tako da še vedno ostanejo v snovi zračne pore. Poroznost opredelimo kot prostorninski delež por v snovi in jo merimo npr. v odstotkih.<sup>(1)</sup>

Poroznosti komplementarna veličina je delna (relativna) gostota snovi  $D$  (simbol  $D$  je začetnica angleške besede *density* za gostoto), to je razmerje med dejansko gostoto in teoretično gostoto za povsem neporozen material. Med obema veličinama velja zveza:  $D = 100 \% - P$ . Čeprav je ta enačba praktično uporabna, pa ni absolutno natančna. Teoretično gostoto snovi opredelimo glede na kak standard. Najprej se moramo zavedati, da gostota polikristaliničnega materiala, kot je keramika, ni natančno enaka gostoti monokristala. Odvisna je tudi od mikrostrukture: velikosti kristalnih zrn, deleža posameznih kristalnih

modifikacij (npr. tetragonalne in monoklinske v polikristalnem  $ZrO_2$ ), deleža nečistoč in deleža steklaste (nekristalinične, amorfne) faze med kristalnimi zrnimi. Na primer, steklasta faza ima nekoliko manjšo gostoto od kristalinične strukture. Zato je največkrat standard za teoretično gostoto kar čim čistejši monokristal snovi, seveda s stabilno kristalno modifikacijo pri sobni temperaturi. Zato je lahko tudi pri poroznosti nič delna gostota nekaj manjša od teoretične. Kljub vsemu pa zgoraj omenjena enačba za vse praktične primere dobro velja.

Poroznost navadno poslabša mehanske lastnosti keramičnih materialov,<sup>(2,3)</sup> zato se je skušamo znebiti. Poroznost keramike lahko večinoma skoraj povsem odpravimo z dovolj visoko temperaturo sintranja.<sup>(1)</sup> Vendar pa dobimo v tem primeru v povprečju tudi veliko večja kristalna zrna, nekatere pa nekontrolirano zrastejo na račun drugih, tako da je statistična porazdelitev velikosti zrn zelo heterogena in temu se v veliko primerih želimo izogniti. Raje si pomagamo z izboljšanjem tehnologije priprave prahov.

V mnogih primerih pa namenoma naredimo porozni material.<sup>(4,5)</sup> Zgled za to je uporaba poroznega cirkonijevega oksida ( $ZrO_2$ ) kot dentalne keramike, npr. za zobne zatiče. Neporozni  $ZrO_2$  ima veliko večji elastični (Youngov) modul kot dentin ( $E \approx 215$  GPa za  $ZrO_2$  in 50 GPa za dentin),<sup>(6)</sup> glede na mehanske obremenitve v zobu pa je takšna razlika neugodna.

## 2 MERJENJE POROZNOSTI

Pri merjenju poroznosti je najprej pomembno, ali gre za zaprto ali odprto poroznost. Pri zaprti poroznosti, ki je pri relativno majhnem prostorninskem deležu por, so pore v glavnem med seboj izolirane. Zato pore v notranjosti materiala (vzorca) niso dostopne. Pri odprti poroznosti pa so notranje pore povezane s površino vzorca in z okolico, zato lahko okolišnja tekočina pri dovolj velikem tlaku, odvisno od velikosti por, prodre vanje. Obstaja veliko načinov merjenja poroznosti, tu pa opisem le nekaj najobičajnejših pri inženirski keramiki.<sup>(1)</sup>


Najpreprostejši način merjenja poroznosti oz. delne gostote snovi je z Arhimedovo metodo. Čeprav imamo posebej pripravljene tehnice za Arhimedovo merjenje gostote, je v osnovi meritev takšna: najprej stehtamo maso vzorca, potem pa še navidezno (manjšo) maso vzorca, potopljenega v destilirani vodi. S tem podatkom lahko izračunamo absolutno gostoto vzorca, jo delimo s teoretično gostoto in dobimo relativno

gostoto. Metoda je dokaj natančna. Z njo merimo gostoto vzorcev z zaprto poroznostjo. V principu bi lahko (z manjšo natančnostjo) merili tudi odprto poroznost, če bi prej vzorce prevlekli s tanko plastjo snovi, ki bi zaprla pore, tako da voda ne bi prodrla vanje.

Seveda lahko pri vzorcih enostavne geometrijske oblike (valj, kvader) za silo izmerimo gostoto kar tako, da vzorec stehtamo in izmerimo njegove dimenzijs, tako da najprej izračunamo njegovo prostornino. Vendar pri takšni meritvi lahko hitro pridemo do napake nekaj odstotkov ali več, prvič zaradi napak pri merjenju dolžin, drugič pa zato, ker vzorec navadno nima idealne oblike preprostega geometrijskega telesa.

Drugi način je ugotavljanje poroznosti s slik mikrostrukture, ki jih dobimo z optičnim (slika 1) ali elektronskim vrstičnim (SEM) mikroskopom. Površine vzorcev morajo biti za to dobro spolirane. Znano je, da je pri homogeni poroznosti materiala ploščinski delež por na sliki dane površine vzorca enak prostorninskemu deležu por v vzorcu. S primernim računalniškim programom, npr. prosto dostopnim paketom Image Tool, lahko ugotovimo ploščinski delež por (temne lise) na sliki v elektronski obliki. Vseeno je, ali gre za zaprto ali odprto poroznost. Takšna ocena poroznosti ima nekaj pomanjkljivosti in jo moramo vzeti z rezervo. Na primer, ena sama slika površine, iz katere nato izračunamo poroznost, navadno ni dovolj reprezentativna za zanesljivo statistiko. Treba je vzeti več različnih površin in izračunati aritmetično sredino in standardno deviacijo poroznosti. Razlike so lahko od slike do slike zelo velike. Drugič, posebno pri najmanjših porah je odločanje, kaj je pora in kaj ne (npr. nečistoča na površini slikanega vzorca), lahko zelo subjektivno.

Treba je tudi paziti, da vzorce pred opazovanjem ne poliramo niti premalo niti preveč. Na primer, pri



Slika 1: Fotografija slike značilne površine keramike  $\text{Al}_2\text{O}_3$  z nekaj odstotki poroznosti na optičnem mikroskopu

pretirano dolgem poliranju iztrgamo nekaj kristalnih zrn s površine, kar seveda opazimo pod mikroskopom kot dodatne pore, tako da je navidezna poroznost večja od dejanske. Vseeno pa ima ta metoda prednost pred Arhimedovo v tem, da lahko z njo poleg poroznosti ugotovimo tudi povprečno velikost in velikostno porazdelitev por. Vendar pa je preračunavanje iz velikostne porazdelitve por na ploskvi v dejansko porazdelitev v volumnu snovi zapleten matematični problem. Ker je opisana metoda preprosta, se jo splača izvesti za primerjavo z drugimi metodami merjenja poroznosti.

Odprto poroznost, hkrati z velikostno porazdelitvijo por, merimo tudi z živosrebrno porozimetrijo. Gre za prodiranje živega srebra v evakuirane pore, za kar je potreben dovolj velik tlak, saj živo srebro večine keramičnih materialov ne omaka. Porozimetsko napravo prikazuje slika 2. Vzorci materiala so v celoti potopljeni v živem srebru ( $\text{Hg}$ ) v nosilcu. S hidravlično tekočino spreminjammo tlak  $\text{Hg}$   $\Delta p$ . Če privzamemo valjno obliko por v vzorcu, je najmanjši radij por  $R_{\min}$ , v katere še prodre  $\text{Hg}$ , obratno sorazmeren s tlakom:

$$R_{\min} = -\frac{2\gamma \cdot \cos \theta}{\Delta p} \quad (1)$$

kjer je  $\gamma = 0,474 \text{ N/m}$  površinska napetost med  $\text{Hg}$  in zrakom,  $\theta$  pa je kontaktni kot  $\text{Hg}$  z materialom (keramiko). Za značilno oksidno keramiko je kot  $\theta \approx 130\text{--}140^\circ$ . Na primer pri  $\theta = 130^\circ$  potrebujemo za vdor  $\text{Hg}$  skozi pore z radijem najmanj  $1 \mu\text{m}$  tlak okrog  $0,6 \text{ MPa} = 6 \text{ bar}$ , za 10-krat manjši radij 10-krat večji tlak itd. Značilno območje tlakov porozimetrov je do  $200 \text{ MPa}$ . S postopnim povečevanjem tlaka lahko ugotovimo deleže poroznosti po velikosti por. Naprava meri nivo  $\text{Hg}$  v cevki nad nosilcem vzorcev in s tem volumen  $\text{Hg}$ , ki je prodrl v pore vzorcev.

Obliko in velikostno porazdelitev por lahko skeniramo v treh dimenzijah, vendar je to zahteven in



Slika 2: Fotografija živosrebrne porozimetske naprave

zamuden postopek. Z vzorca bi bilo treba z žaganjem ali poliranjem postopoma odstranjevati plast za plastjo in na vsakem koraku slikati površino. Iz serije dvo-dimenzionalnih slik lahko dobimo tridimenzionalno sliko.<sup>(7)</sup>

### 3 VPLIV POROZNOSTI NA MEHANSKE LASTNOSTI KERAMIKE

Poroznost značilnih keramičnih materialov bistveno vpliva na različne mehanske lastnosti, od katerih omenimo naslednje veličine: elastični modul  $E$ , modul stisljivosti  $K$ , strižni modul  $G$ , upogibna trdnost  $\sigma_{\max}$  in trdota  $H$ .<sup>(8-11)</sup> Najprej na kratko opišimo njihove definicije. Omejimo se le na navadno polikristalinično keramiko, ki je izotropna v mehanskih lastnostih, sicer bi bil opis teh lastnosti bolj zapleten.

Tri module, povezane z linearimi elastičnimi lastnostmi materiala,  $E$ ,  $K$  in  $G$ , imajo dimenzijo napetosti in jih navadno izrazimo v gigapaskalih (GPa). Opazujmo deformacijo kocke z robom  $a$  in mejnimi ploskvami ploščine  $S = a^2$ . Zaradi nazornosti je na sliki 3 prikazana le dvodimensionalna slika kocke (kvadrat), skupaj s koordinatnim sistemom, os  $z$  pa je pravokotna na ravni slike. Elastični modul podaja togost snovi pri enoosni natezni ali tlačni napetosti. Enoosno natezno napetost ponazorimo s parom nasprotno enakih vodoravnih sil  $F_x$  in  $-F_x$ , ki delujeta na nasprotnih osnovnih ploskvah kocke (slika 3a), zaradi katerih se le-ta raztegne v vodoravni smeri za  $\Delta a_x$ :

$$\sigma_{xx} \equiv \frac{F_x}{S} = E \frac{\Delta a_x}{a} \quad (2a)$$

Oznaka  $\sigma_{xx}$  pomeni edino neničelno komponento ustreznega napetostnega tenzorja. Pri tem se prečni robovi kocke (pri natezni obremenitvi) skrčijo, kjer pa je skrček po absolutni vrednosti manjši od raztezka vzdolžnih robov:  $\Delta a_y = \Delta a_z = -\nu \Delta a_x$ . Poissonovo razmerje (število)  $\nu$  je odvisno od snovi, njegova značilna vrednost za oksidno keramiko pa je od 0,25 do 0,3. Prostornina kocke se poveča.

Modul stisljivosti  $K$  opredelimo pri izotropni triosni tlačni obremenitvi  $p = F/S$ , ki jo ponazorimo s tremi pari sil, pravokotnih na ploskve kocke (slika 3b), vse pa imajo enako velikost  $F$ . Kocka se skrči v vseh smereh in spremembu njene prostornine  $\Delta V$  je negativna:

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = -p = -K \frac{|\Delta V|}{V} \quad (2b)$$

kjer je  $V = a^3$  prvotna prostornina kocke. Po definiciji so komponente napetostnega tenzorja pri stiskanju negativne.

Strižno obremenitev, pri kateri opredelimo strižni modul  $G$ , ponazorimo z dvema paroma sil, ki delujejo

vzporedno s ploskvami (slika 3c). Pri tem velja enačba za relativni strižni premik  $\Delta x$  dveh nasprotnih (vodoravnih) ploskev:


$$\sigma_{xx} = \frac{F_x}{S} = G \frac{\Delta x}{a} \quad (2c)$$

Strižna obremenitev je dvoosna, ponazorili pa bi jo lahko tudi s parom tlačnih in parom nateznih sil v diagonalnih smereh kocke. Prostornina kocke se ne spremeni. Na slikah so vse deformacije zaradi nazornosti zelo pretirane. Na primer, na sliki 3c je nagib navpičnih ploskev kocke tako majhen, da imamo lahko par sil  $\pm F_y$  za navpičen.

Pri omenjenih treh tipih obremenitev je napetostni tenzor v snovi homogen, in to so najpreprostejši zgledi deformacij vzorcev. Vsi trije moduli,  $E$ ,  $K$  in  $G$  so med seboj povezani (za homogeno snov):

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)} \quad (3a)$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (3b)$$



**Slika 3:** Definicija modulov: a) elastičnega modula  $E$ , b) modula stisljivosti  $K$ , c) strižnega modula  $G$ . Vse sile so porazdeljene ploskovno. Deformacije na slikah so pretirane. Pred deformacijo je kocka označena s polnim obrisom, po deformaciji pa s črtkanim.

$$G = \frac{3(1-2\nu)K}{2(1+\nu)} \quad (3c)$$


Elastične lastnosti izotropnega materiala zato lahko podamo z dvema veličinama,  $E$  in  $\nu$ .

Elastični in druge module merijo na različne načine: s hitrostjo ultrazvoka v snovi, neposredno z merjenjem elastičnih deformacij materiala pri dani obremenitve, z resonančnimi meritvami itd.

Trdnost (tlačna, natezna, upogibna itd.)  $\sigma_{\max}$  pove, kolikšno napetost (merimo jo v megapaskalih, MPa) vzdrži material pri različnih načinih obremenitve, preden se poškoduje (trajno deformira, zlomi, poči itd.). Za značilne inženirske keramične materiale je natezna trdnost veliko manjša od tlačne, podobno kot pri betonu. Zato na keramičnih vzorcih večinoma preskušajo, kolikšne natezne obremenitve lahko vzdržijo. Direktno merjenje natezne trdnosti je v osnovi prikazano na sliki 4a. Natezno silo  $F$  postopoma povečujemo, dokler se vzorec ne pretrga. Na zožanem prerezu je največja napetost  $\sigma = F/S$ , zato se navadno vzorec pretrga prav tam.

Tehnično pa je lažje izvesti 3- ali 4-točkovni upogibni preskus (sliki 4b in 4c). Največja natezna napetost nastane na sredini spodnje ploskve takšnega vzorca, zato se zlom začne tam in zaradi krhkosti keramike takoj poči cel vzorec. Zaradi sorazmerno proste geometrije se da izračunati, kolikšna je pri dani sili  $F$  napetost  $\sigma_{\max}$  na sredini spodnje ploskve. Pri idealnem materialu, kjer bi imel prav vsak vzorec enako trdnost, bi morali dobiti enak izid za trdnost pri nateznem in obeh upogibnih preskusih. Vendar statistika meritev trdnosti keramičnih vzorcev na različne načine pokaže, da ni tako. Izmerjene vrednosti  $\sigma_{\max}$  se lahko od vzorca do vzorca močno spreminja. Na primer, pri 3-točkovnem upogibnem preskusu dobimo večjo povprečno vrednost  $\sigma_{\max}$  in tudi večjo standardno deviacijo kot pri direktnem nateznem preskusu. Razlog za to je naslednji. Prelom v keramiki se vedno začne ob nekem defektu v snovi, kot je npr. večja mikrorazpoka ali pora; ob robu defekta se namreč zaradi geometrije še poveča lokalna napetost, ki je tako lahko veliko večja od povprečne napetosti v večjem delu vzorca. Defekti pa so lahko različno veliki in pri tem so večji defekti veliko nevarnejši za dokončni zlom materiala; odločilni so torej največji defekti. Razen tega je prostorska porazdelitev defektov naključna. Zato so npr. v enem vzorcu lahko večji defekti kot v drugem in bo imel ta vzorec manjšo trdnost. Tako lahko razložimo deviacije trdnosti različnih vzorcev in tudi to, da imajo v splošnem večji vzorci manjšo trdnost; pri večjih vzorcih je pač večja verjetnost, da bodo imeli zelo velike defekte.

Poglejmo si še bistveno razliko pri obremenitvi vzorca pri direktnem nateznem in pri 3-točkovnem



Slika 4: Merjenje trdnosti materiala: a) direktni natezni preskus, b) 3-točkovni upogibni preskus, c) 4-točkovni upogibni preskus, č) fotografija naprave (podjetje Instron) za 3- in 4-točkovni upogibni preskus

upogibnem preskusu. Pri direktnem preskusu je povsod v stanjšanem delu vzorca enaka napetost, zato se lahko prelom začne kjerkoli, in sicer se bo začel tam, kjer je največji defekt. Pri upogibnem preskusu pa bi moral biti največji defekt ravno na sredini spodnje ploskve. To pa seveda ni vedno res, prelom se lahko začne nekje drugje pri manjši napetosti, kot je maksimalna napetost vzorca. Ker pa izračunamo upogibno trdnost tako, kot da bi se prelom začel na sredini spodnje ploskve (saj ne moremo vedeti, kje se je res začel), dobimo večjo trdnost, kot je v resnici. Včasih je defekt, kjer se res začne prelom, bližje, včasih dlje od sredine spodnje ploskve. To je vzrok za oboje, večjo povprečno vrednost in večjo standardno deviacijo trdnosti materiala v primerjavi z direktnim nateznim preskusom.

Pri 4-točkovnem upogibnem preskusu smo nekje vmes med 3-točkovnim preskusom in direktnim nateznim preskusom, kot kažejo eksperimentalni rezultati in teorija. Zato govorimo posebej o upogibni in natezni trdnosti materiala, navedemo pa tudi geometrijske parametre pri preskusih, če hočemo biti natančni. Še opozorilo: čeprav govorimo o 3- in 4-točkovnem preskusu, pa obremenitvene sile v resnici ne prijemujo v točkah, temveč so porazdeljene linijsko, po širini vzorca (linije prijemališč sil so pravokotne na ravnino slik 4b in 4c). Upogibna preskusa na slikah 4b in 4c sta primerna za vzorce v


obliki paličic oblike kvadra, za vzorce v obliki okroglih ploščic (tablet) pa se uporablja drugačne geometrije obremenitve.

Trdota je povezana z odpornostjo snovi proti trajni (plastični) deformaciji površine materiala, če nanjo pritisnemo s predmetom relativno majhnih dimenzij iz drugega (navadno tršega) materiala. Zelo razširjeno je merjenje trdote vzorcev z Vickersovo metodo, kjer pritisnemo na polirano ravno površino vzorca z znano silo in v pravokotni smeri diamantno 4-strano piramido predpisanih dimenzij; npr. kot med diametralnima stranskima roboma prizme je  $136^\circ$ . Trdoto  $H$  izračunamo takole:

$$H = 1,854 \frac{F}{d^2} \quad (4)$$

kjer je  $F$  sila, s katero pritisnemo s prizmo na površino vzorca,  $d$  pa diagonala odtisa na površini (odtis vidimo na površini vzorca kot kvadrat). Diagonalo  $d$  izmerimo npr. tako, da na optičnem mikroskopu posnamemo Vickersov odtis v elektronski obliki (slika 5), potem pa v programu Image Tool ugotovimo  $d$  po predhodni umeritvi dolžin na sliki. Pri sodobnih napravah je ves postopek avtomatiziran.

Pri poroznem materialu se zmanjša vseh pet opisanih veličin. Bilo je veliko teoretičnih in eksperimentalnih raziskav, kakšna je odvisnost mehanskih lastnosti od poroznosti same, pa tudi od oblike por. Glede eksperimentalnih raziskav je stvar preprosta: da dobimo npr. odvisnost elastičnega modula od poroznosti  $E(P)$ , izmerimo pri različnih poroznostih (ki jih dobimo npr. z različnimi temperaturami in časi sintranja) pare podatkov ( $P, E$ ) z enim od opisanih načinov. Sama meritev, npr. elastičnega modula, pa je lahko vse prej kot preprosta, če hočemo zagotoviti zadovoljivo natančnost. Teoretična interpretacija odvisnosti mehanskih lastnosti od poroznosti je težavna. Dokler gre za zelo majhno poroznost s



Slika 5: Značilna optična slika Vickersovega odtisa na keramiki  $\text{Al}_2\text{O}_3$

porami pravilne oblike (krogle ali vsaj rotacijski elipsoidi), imamo lahko pore za izolirane objekte v neskončni keramični matrici. Tedaj lahko uporabimo analitične ali semianalitične ocene za izračun mehanskih veličin. Pri večjih poroznostih se čuti vpliv sosednjih por, poleg tega pore nikoli niso povsem pravilnih oblik, še bolj zapleteno pa je vse skupaj pri odprtih poroznosti. Mehanske veličine, npr.  $E$ , lahko v tem primeru kolikor toliko pravilno teoretično izračunamo samo z uporabo numerične metode končnih elementov, ki zahteva uporabo profesionalnih računalniških programskega paketov (npr. ABAQUS) in seveda zmogljivih računalnikov.

Za poroznosti nekako do 30 % ali 40 % lahko uporabljamo tudi preproste empirične formule, npr. za elastični modul:<sup>(9,10)</sup>

$$E = E_0(1 - c_1 P + c_2 P^2) \quad (5a)$$

$$E = E_0(1 - cP)^n \quad (5b)$$

$$E = E_0 \frac{1 - P}{1 + cP} \quad (5c)$$

kjer je  $E_0$  elastični modul pri poroznosti nič. Podobno velja tudi za druge veličine, kot sta  $K$  in  $G$ . Parametre v formulah lahko za vsako keramiko posebej ugotovimo z najboljšim prilagajanjem formul eksperimentalnim podatkom. Uporabnost teh enačb je bolj ali manj omejena, predvsem kar se tiče natančnosti. Vendar nam velikokrat za predhodno oceno pričakovanih mehanskih lastnosti porozne keramike povsem zadostujejo.

#### 4 POROZNI CIRKONIJEV OKSID $\text{ZrO}_2$


Oglejmo si vpliv poroznosti na omenjene mehanske lastnosti cirkonijevega oksida, s katerim se ukvarjamо tudi na Odseku za inženirske keramike. V več raziskavah so ugotovili, da so enačbe (5) kar uporabne za oceno vpliva poroznosti na  $E, K, G$  in trdoto  $H$ . Posebej si oglejmo uporabo enačbe (5c) za izračun  $E, K$  in  $G$ , ki sta jo med drugim teoretično obravnavala tudi Luo in Stevens.<sup>(9-10)</sup> V primeru idealno okroglih por se da konstanto  $c$  v enačbi (5c) izraziti s Poissonovim številom  $\nu$  (kjer vzamemo  $\nu$  pri  $P = 0$ ):

$$c = \frac{(13 - 15\nu)(1 - \nu)}{14 - 10\nu} \quad (6a)$$

$$c = \frac{(1 + \nu)}{2 - 4\nu} \quad (6b)$$

$$c = \frac{8 - 10\nu}{7 - 5\nu} \quad (6c)$$

Če pa pore niso okrogle in lahko zanje vzamemo približek podolgovatih ali pa sploščenih rotacijskih elipsoidov, se konstanta  $c$  v obeh primerih lahko



**Slika 6:** Odvisnost upogibne trdnosti (a) in Vickersove trdote (b)  $\text{ZrO}_2$  od poroznosti. Različne krivulje v (a) ustrezačjo različnim tlakom pri enoosnem ročnem stiskanju vzorcev (tablet) pred sintranjem. Geometrija upogibnega preskusa: tableta je postavljena na treh simetrično postavljenih majhnih kroglicah, z vrha pa na njeno sredino pritiska četrta kroglica, vse skupaj pa je v posebnem nosilcu (t. i. preskus "3 kroglice + 1 kroglica").

precej poveča glede na vrednosti v enačbah (6), posebno za sploščene elipsoide. Tako nam model sferičnih por da premajhne vrednosti  $c$  in s tem prevele vrednosti vseh treh modulov. Podobno sta Luo in Stevens ugotovila za trdoto  $H$ . Tabela 1 podaja njihove izmerjene vrednosti  $E$ ,  $K$ ,  $G$  in  $H$  pri neporoznem  $\text{ZrO}_2$  ( $P = 0$ ) in pri poroznosti  $P = 30\%$ .

**Tabela 1:** Odvisnost mehanskih veličin od poroznosti

| Veličina  | $P = 0$ | $P = 30\%$ |
|-----------|---------|------------|
| $E$ (GPa) | 215     | 75         |
| $K$ (GPa) | 200     | 40         |
| $G$ (GPa) | 80      | 30         |
| $H$ (GPa) | 12      | 2,5        |

Na Institutu "Jožef Stefan" na Odseku za inženirsko keramiko smo izmerili upogibno trdnost in trdoto  $\text{ZrO}_2$  v odvisnosti od poroznosti.<sup>(5)</sup> Rezultati so prikazani na sliki 6. Ne smemo se preveč čuditi, če se podatki iz različnih virov ne ujemajo povsem med seboj, saj so mehanske lastnosti odvisne ne le od poroznosti, temveč tudi od marsičesa drugega, npr. velikostne porazdelitve kristalnih zrn. Tudi pri enakem začetnem materialu (prahovih) in enakih pogojih sintranja so lahko končne mehanske lastnosti, npr. trdota (slika 6a), odvisne od takšnih podrobnosti, kot je tlak pri enoosnem ročnem stiskanju vzorcev pred sintranjem.

## 5 SKLEP

Poroznost močno vpliva na mehanske lastnosti keramike. Ta vpliv je težko teoretično preučevati, celo z zahtevno numerično metodo končnih elementov, saj mehanske lastnosti niso odvisne le od poroznosti same, temveč tudi od velikostne porazdelitve in oblike por. Pore so lahko zelo nepravilnih oblik, še posebno pri odprtih poroznosti, zato je njihovo obliko težko prav modelirati. Primernejše je eksperimentalno ugotavljanje odvisnosti mehanskih lastnosti od poroznosti in uporaba empiričnih enačb, katerih koeficiente prilagajamo meritvam. Poroznost in velikostno porazdelitev por lahko merimo na različne načine, ki se med seboj dopolnjujejo.

## 6 LITERATURA

- <sup>1</sup>James. S. Reed, Principles of Ceramics Processing, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1995
- <sup>2</sup>C. R. Gentle, Mechanical properties of biomaterials, John Wiley, New York, 1980
- <sup>3</sup>D. Sherman, D. Brandon, Mechanical properties of hard materials and their relation to microstructure, Advanced Engineering Materials 1(1999) 3–4, 161–181
- <sup>4</sup>A. Portinha, V. Teixeira, J. Carneiro, M. G. Beghi, C. E. Botlani, N. Franco, R. Vassen, D. Stoever, A. D. Sequeira, Residual stresses and elastic modulus of thermal barrier coatings graded in porosity, Surface & Coatings Technology 188(2004), 120
- <sup>5</sup>M. Andrzejczuk, Porous zirconia for application as biomaterial, Marie Curie programme (IJS), Work report (2005)
- <sup>6</sup>R. Stevens, Introduction to zirconia, Magnesium Elektron Ltd (1986)
- <sup>7</sup>S. G. Lee, A. M. Gokhale, A. Sreeranganathan, Reconstruction and visualization of complex 3D pore morphologies in a high-pressure die-cast magnesium alloy, Mat. Science and Engineering A 427(2006), 92
- <sup>8</sup>D. Hardy, D. J. Green, Mechanical properties of a partially sintered alumina, J. Eur. Ceram. Soc. 15 (1995), 769–775
- <sup>9</sup>J. Luo, R. Stevens, Porosity-dependence of elastic moduli and hardness of 3Y-TZP ceramics, Ceramics International 25(1999), 281–286
- <sup>10</sup>J. Luo, R. Stevens, Micromechanics of randomly oriented ellipsoidal inclusion composites, Part 2: Elastic moduli, J. Appl. Phys. 79(1996), 9057–63
- <sup>11</sup>A. K. Gain, H.-Y. Song, B.-T. Lee, Microstructure and mechanical properties of porous yttria stabilized zirconia ceramic using poly methyl methacrylate powder, Scripta Materialia 54(2006), 2081–2085

# INHIBICIJA KOROZIJSKIH PROCESOV

Tadeja Kosec, Ingrid Milošev

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana

## POVZETEK

Mnogi materiali, posebno kovine in zlitine, so v naravnem okolju izpostavljeni propadanju. To je naraven termodinamski proces, ki ga lahko z dodajanjem različnih inhibitorjev v sistem upočasnimo. Predstavljene so različne vrste inhibitorjev, načini izbiре in predvsem njihova funkcija. Podan je tudi primer laboratorijskega preizkušanja učinkovitosti inhibitorja benzotriazola z različnimi elektrokemijskimi tehnikami.

## Inhibition of a corrosion process

### ABSTRACT

Many materials, especially metals and its alloys, are prone to deteriorate in its natural environment. Thermodynamics of such process can be slowed down with the addition of inhibitors. Different inhibitors, its choice and action is discussed. Laboratory electrochemical testing of inhibition of copper by benzotriazole is studied and shown.

## 1 UVOD

Inhibitorji so kemijske spojine, ki reagirajo s površino kovine, ali pa so kemijsko okolje, kateremu je izpostavljena površina materiala, ki mu dajemo določeno vrsto zaščite.<sup>(1)</sup> Inhibitorji se na površino lahko adsorbirajo in jo s tvorbo plasti zaščitijo. Inhibitor se na površino veže iz raztopine, disperzije ali pa je vključen v zaščitno plast. Koroziski proces upočasnímo:

- s spremembjo anodnih ali katodnih polarizacijskih lastnosti (iz Taflovih krivulj);
- z zmanjšanjem gibanja ionov k površini kovine;
- s povečanjem električne upornosti površine kovine.

Pri izbiri inhibitorja igra veliko vlogo cena, toksičnost, dostopnost in njegova okoljska neoporečnost. Različni avtorji na različne načine klasificirajo inhibitorje<sup>(1)</sup>. Tako nekateri ločijo inhibitorje po njihovem učinkovanju. Ločimo jih lahko po kemijski sestavi. Do sedaj je najbolj obvezljalo njihovo deljenje po funkcionalnosti. Tako ločimo:

- pasivirajoče inhibitorje
- katodne inhibitorje
- organske inhibitorje
- obarajoče inhibitorje
- hlapne koroziskske inhibitorje

## 2 VRSTE INHIBITORJEV

### 2.1 Pasivirajoči inhibitorji

Pasivirajoči inhibitorji povzročijo velik anodni premik koroziskskega potenciala, kar povzroči pasivno

stanje na kovinski površini. Poznamo dve vrsti pasivirajočih inhibitorjev: oksidirajoče anione, kot so kromatni, nitritni in nitrani ioni, ki pasivirajo kovino brez kisika, in neoksidirajoče ione, kot so fosfati, volframati, molibdati, ki potrebujejo kisik za oksidacijo jekla.

Tovrstni inhibitorji so učinkoviti in zato tudi splošno uporabljeni. Cenovno so ugodni in do nedavnega so jih uporabljali v sistemih, kot so motorji z notranjim izgorevanjem, hladilne naprave in hladilni stolpi. Največkrat se dodaja natrijev kromat v koncentraciji 0,04–0,1 %. Je obvezen dodatek pri višjih temperaturah in svežih vodah s kloridom v koncentraciji 10 µg/g ali več. Če je potrebno, se uravnava pH z natrijevim hidroksidom, da se obdrži območje 7,5–9,5. Če se koncentracija kromata zmanjša na vrednost, nižjo od 0,016 %, se korozija pospeši, zato je bistveno pomembno nadzorovati in spremljati koncentracijo inhibitorja.

### 2.2 Katodni inhibitorji

Katodni inhibitorji upočasnijo katodno reakcijo ali pa se selektivno oborijo na katodnih delih površine in s tem povečajo impedanco površine, s čimer omejimo difuzijo reducirajočih zvrsti k površini. Katodni inhibitorji zmanjšujejo hitrost koroziskske reakcije na tri različne načine: s katodno zastrupitvijo, s katodnim obarjanjem in s kisikovim čistilom. Nekateri katodni inhibitorji, kot sta arzen in antimон, z rekombinacijo zaustavita izločanje vodika. Kalcij, cink in magnezij pa se lahko oborijo kot karbonati in s tem tvorijo zaščitno plast na kovini. Kisikovo čistilo zaustavi koroziski proces tako, da prepreči katodno depolarizacijo zaradi prisotnosti kisika. Pri sobnih temperaturah se kot kisikovo čistilo uporablja natrijev sulfit ( $\text{Na}_2\text{SO}_3$ ). Iz raztopin odstranja kisik. Poteče redoks-reakcija, ki kot katalizator potrebuje nikljev ali kobaltov katalizator.

Pri katodnem zastrupljanju je katodni redukcijski proces protiutež anodni reakciji. Katodno zastrupljanje pa lahko tudi povzroči povečano dovoztenost za pokanje materiala zaradi vodika. V območju nizkega pH reducirani vodik ne tvori molekul plina, marveč kot atomski vodik difundira v kovino. Kovinski ioni, kot so arzen, antimон, žveplo, selen, telur in cianidni ioni, preprečujejo tvorbo molekul vodika in jih zato imenujemo katodni strupi.

### 2.3 Organski inhibitorji

Ob prisotnosti organskih inhibitorjev mnogokrat opažamo tako anodne kot katodne učinke. Praviloma

pa organski inhibitor v primerni koncentraciji deluje na celotno površino kovine tako, da tvori zaščitno plast na kovini. Ta je po svoji naravi hidrofobna. Učinkovitost inhibitorja je odvisna od kemijske sestave, molekularne strukture in od njegove afinitete do kovinske površine. Ker je tvorba plasti na kovini največkrat adsorpcijski proces, igrata temperatura in pritisk pomembno vlogo.

Organski inhibitor se adsorbira glede na naboj inhibitorja ter površino kovine. Kationski inhibitorji, kot so amini, ali pa anionski, kot so sulfonati, se bodo preferenčno adsorbirali glede na nabitost kovinske površine. Moč adsorpcijskih vezi je prevladujoč faktor topnih organskih inhibitorjev.

Za vsak inhibitor v danem mediju obstaja neka optimalna koncentracija. Koncentracija 0,05 % natrijevega benzoata ali 0,2 % natrijevega cinemata je dobra zaščita v vodi s pH 7,5, ki vsebuje ali 17 µg/g NaCl ali 0,5 % etilnega oktanola. Tako korozijo, ki jo povzroča etilenglikol v hladilnih sistemih, kontroliramo s spremeljanjem koncentracije etanolamina kot inhibitorja.

## 2.4 Obarjajoči inhibitorji

Obarjajoči inhibitorji so tisti, ki tvorijo plast po celi površini kovine in s tem posredno zavro tako katodna kot anodna mesta. Trda voda, ki vsebuje veliko kalcija in magnezija, je manj korozivna kot mehka, saj se soli v trdi vodi obarjajo na površini in s tem tvorijo zaščitno plast. Najbolj navadni tovrstni inhibitorji so silikati in fosfati. Natrijev silikat je široko uporabljen mehčalec vode v gospodinjstvih, prav tako pa se uporablja v zračenih toplovodnih sistemih, kjer ščiti tako jeklo kot baker in medenino. Zaščita z inhibitorjem je močno odvisna od pH-vrednosti. Silikati in fosfati se uporabljajo tam, kjer se izogibamo toksičnim dodatkom.

# 3 UČINKOVITOST, OCENA IN DELOVANJE INHIBITORJA

Po definiciji je<sup>(1)</sup> korozijski inhibitor kemijska spojina, ki v majhnih koncentracijah znatno zmanjša hitrost korozijske reakcije. Učinkovitost inhibitorja izražamo z ugotavljanjem izboljšanja:

Učinkovitost inhibitorja

$$UI / \% = 100 \cdot \frac{(CR_{\text{neinhbiran}} - CR_{\text{inhbiran}})}{CR_{\text{neinhbiran}}} \quad (1)$$

kjer je  $CR_{\text{neinhbiran}}$  hitrost korozijske reakcije sistema brez inhibitorja in  $CR_{\text{inhbiran}}$  hitrost korozijske reakcije sistema z inhibitorjem.

Praviloma se učinkovitost inhibitorja zvečuje z večanjem koncentracije inhibitorja. Tako dober inhibi-

tor pri koncentraciji 0,008 % daje 95-odstotno učinkovitost, pri koncentraciji 0,004 % pa 90-odstotno.

Razvite so bile številne metode za preizkušanje učinkovitosti inhibitorjev. Mnogi novi in boljši inhibitorji so bili razviti v preizkusnih laboratorijskih, ki pa žal niso našli aplikacije. Mnogim raziskovalcem to pomeni velik izliv.

## 3.1 Izbira inhibitorja

Pravila, enačbe in teorija za razvoj inhibitorja so zelo omejeni. Med različnimi inhibitorji lahko opazimo sinergistične učinke, sodelovanje, mnogokrat so tudi izbrane kombinacije inhibitorjev za določeno vrsto zaščite.

V tabeli 1 so prikazani nekateri korozijski sistemi in izbira inhibitorjev<sup>(2)</sup>.

## 3.2 Ocena korozijskega inhibitorja

Pri prvi oceni primernosti inhibitorja moramo izdelati preprost preizkus, da izločimo neprimerne inhibitorje. Izbiro inhibitorja začnemo z izbiro primernih fizikalnih lastnosti. V kakšnem agregatnem stanju se mora nahajati inhibitor? Ali igrata tališče in vrelišče pomembno vlogo pri izbiri? Ali je pomembno, kako hitro inhibitor propada, in ali je to povezano s temperaturo? Ali mora biti inhibitor kompatibilen z drugimi aditivi v sistemu? Ali so pomembne topnostne značilnosti? Spisek želenih lastnosti je lahko dolg, vendar nam lahko pomaga izbrati ustrezni inhibitor.

Pri izbiri eksperimentov za oceno primernosti inhibitorja moramo izbrati tiste, ki čim bolj posnemajo razmere v naravnem okolju. Upoštevati moramo temperaturo, pritisk, hitrost, kot tudi lastnosti materiala in korozijske lastnosti v danih razmerah.

Mnogokrat nastane korozija na majhnih mestih, zato moramo včasih uporabiti ekstremne razmere, da se približamo takim situacijam – iskati moramo primerne mikrorazmere. Primeri mikrorazmer so vroče točke v topotnih izmenjevalcih ter visokoturbulentni tok pri različnih spojih.

Preizkusni vzorci naj bi bili enaki materiali, kot tisti, ki jih poskušamo zaščititi, saj majhne razlike v materialu lahko kažejo popolnoma drugačno delovanje inhibitorja. Pri različnih materialih lahko pričakujemo drugačne lastnosti inhibitorja, če pa drugačne lastnosti v delovanju inhibitorja opazimo pri enakem materialu, pa imamo bolj težavne razmere. Te nanokemijske razlike so odvisne od velikosti delcev in njihove orientacije ter stanja površine. Tudi površinska priprava vzorca naj čim bolj posnema razmere v danem koroziskem okolju. Metode za pripravo vzorcev so določene v standardih, kot je ASTM G 1<sup>(3)</sup>. Korozijske inhibitorje v splošnem opišemo kot hidrofobne, hidrofilne, hidrofobne z disperzivnimi lastnost-

**Tabela 1:** Prikaz uporabe različnih vrst inhibitorjev v različnih sistemih

| Sistem                       | Inhibitor                         | Kovina             | Koncentracija            |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Kisline</b>               |                                   |                    |                          |
| HCl                          | etilanilin                        | Fe                 | 0,5 %                    |
|                              | merkapto-benzatiazol              | ..                 | 1 %                      |
|                              | piridin + fenilhidrazin           | ..                 | 0,5 % + 0,5 %            |
|                              | rosin amin + etilen oksid         | ..                 | 0,2 %                    |
| žveplova (IV)                | fenilakridin                      | ..                 | 0,5 %                    |
| fosforna                     | natrijev jodid                    | ..                 | 200 µg/g                 |
| druge                        | tiosečnina                        | ..                 | 1 %                      |
|                              | sulfonirano ricinusovo olje       | ..                 | 0,5-1,0 %                |
|                              | arzenov oksid                     | ..                 | 0,5 %                    |
|                              | natrijev arzenat                  | ..                 | 0,5 %                    |
| <b>Voda</b>                  |                                   |                    |                          |
| pitna                        | kalcijev bikarbonat               | heklo, železo      | 10 µg/g                  |
|                              | polifosfat                        | Fe, Zn, Cu, Al     | 5-10 µg/g                |
|                              | kalcijev hidroksid                | Fe, Zn, Cu         | 10 µg/g                  |
|                              | natrijev silikat                  | ..                 | 10-20 µg/g               |
| hladilne                     | kalcijev bikarbonat               | heklo, lito železo | 10 µg/g                  |
|                              | natrijev kromat                   | Fe, Zn, Cu         | 0,1 %                    |
|                              | natrijev nitrit                   | Fe                 | 0,05 %                   |
|                              | natrijev fosfat                   | ..                 | 1 %                      |
|                              | morfolin                          | ..                 | 0,2 %                    |
| voda v grelcih               | natrijev fosfat                   | Fe, Zn, Cu         | 10 µg/g                  |
|                              | polifosfat                        | ..                 | 10 µg/g                  |
|                              | morfolin                          | Fe                 | različno                 |
|                              | hidrazin                          | ..                 | O <sub>2</sub> - čistilo |
|                              | amonijak                          | ..                 | nevtralizator            |
|                              | oktadecilamin                     | ..                 | različno                 |
| hladilne tekočine v motorjih | natrijev kromat                   | Fe, Pb, Cu, Zn     | 0,1-1 %                  |
|                              | natrijev nitrit                   | Fe                 | 0,1-1 %                  |
|                              | boraks                            | ..                 | 1 %                      |
| glikol/voda                  | boraks + MBT                      | vsi                | 1 % + 0,1 %              |
| slane oljne kopeli           | natrijev silikat                  | Fe                 | 0,01 %                   |
|                              | imidazolin                        | ..                 | 10-25 µg/g               |
| morska voda                  | natrijev silikat                  | Zn                 | 10 µg/g                  |
|                              | natrijev nitrit                   | Fe                 | 0,5 %                    |
|                              | kalcijev bikarbonat               | vsi                | odvisno od pH            |
|                              | natrijev fosfat + natrijev nitrit | Fe                 | 10 µg/g + 0,5 %          |

mi v vodi ipd. Takšen opis je splošen in nedefiniran, kakršnega bi potrebovali. Mnogi komercialno dostopni inhibitorji so mešanica različnih kemijskih spojin, vsak s svojimi porazdelitvenimi koeficienti. Tako lahko od vsakega komercialno uporabljenega inhibitorja pričakujemo drugačne lastnosti.

### 3.3 Preizkusi korozijske zaščite

Po navadi opišemo učinkovitost inhibicije kot odstotek zaščite. Tak način nam omogoča primerjavo inhibitorjev med sabo, nič pa ne vemo, kako se je spremenila hitrost korozijskega procesa. Preizkusi za ugotavljanje odpornosti plasti so zelo zapleteni. Preizkušeni vzorec izpostavimo preizkusni raztopini z dodanim inhibitorjem za določen čas. Določimo hitrost korozijske reakcije za sistem z inhibitorjem in brez njega. Spremenljivke so koncentracija inhibitorja v začetni raztopini, kjer se tvori zaščitna plast, ter število spiranj. Pri tipičnem eksperimentu se tako lahko tvori zaščitna plast eno uro pri koncentraciji inhibitorja 1000 µg/g, nato se spere in se v tretji raztopini izmeri hitrost korozijske reakcije. Raztopina za izpiranje ter preizkusna raztopina ne vsebujejo inhibitorja.

### 3.4 Vpliv inhibitorja na korozijski proces



V kisli raztopini anodno reakcijo povzroči migracija kovinskih ionov s površine neoksidirane kovine v raztopino, pri čemer je katodni proces redukcija H<sup>+</sup>-ionov do tvorbe vodika. V kislih raztopinah, nasičenih z zrakom, lahko nastane tudi katodna redukcija raztopljenega kisika. Inhibitor lahko zmanjša hitrost anodnega ali katodnega procesa, lahko pa tudi oba.


Tistim, ki vplivajo na obe reakciji, pravimo inhibitorji mešanega tipa.

Korozijski potencial se pri upočasnjeni reakciji v sistemih z dodanim inhibitorjem pomakne k bolj pozitivnim vrednostim. Če se to zgodi, je bila inhibirana anodna reakcija, če pa se pomakne k bolj negativnim vrednostim, pa je bila inhibirana katodna reakcija. Le majhna sprememba v koroziskem potencialu govori o inhibitorju mešanega tipa.


Proces kislega čiščenja industrijske opreme zahteva uporabo katodnega in anodnega inhibitorja. Rezultat sočasnega procesa rasti plasti in nalaganja iz raztopine je rjavenje, ki ga moramo odstraniti, da bi ohranili učinkovitost toplotnih izmenjevalcev, grelcev in parnih generatorjev.

Iz Pourbaixovega diagrama je razvidno, da se oksidi Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> in Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ki so se nabrali na ceveh iz zlitin na osnovi železa, lahko raztapljamajo tako v kislem kot v alkalmem območju.<sup>(4)</sup> V praksi se je za najbolj učinkovito izkazala raztopina klorovodikove kisline z dodatkom inhibitorja. Spodnje štiri enačbe opisujejo kemijo odstranjevanja železovih oksidov v kislih razmerah. Tri od štirih reakcij opisujejo katodni proces:





enačba za anodno raztpljanje železa pa je:



Te enačbe nam povedo, da ima samo železo funkcijo reducenta, ki pospešuje raztpljanje železovih oksidov. Ker je težko nadzorovati končanje procesa raztpljanja oksidov, takemu sistemu dodajajo korozjski inhibitor iz varnostnih razlogov. Uporabljamo tako anodni kot katodni inhibitor, ki upočasni korozijo osnovnega materiala pri procesu čiščenja nastalih oksidov z raztpljanjem v kislini. Po drugi strani pa uporaba katodnega inhibitorja povzroči redukcijo protonov do vodika ter raztpljanje osnovnega materiala, pri čemer se redukcija železovih oksidov še ne prične. E-pH-diagrami prav tako prikazujejo, da je raztpljanje oksidov možno v alkalni raztopini. Ker pa je kinetika katodnih in anodnih reakcij pri visokih pH-vrednostih počasnejša od kinetike v kislih raztopinah, se tovrstne razmere uporabljajo manj pogosto kot raztpljanje v kislih raztopinah.

### 3.5 Metode preizkušanja

#### 3.5.1 Metoda izgube materiala (angl. Metal Loss Methods)

Izgubo materiala lahko ugotavljamo gravimetrično, volumetrično ali radiometrično. Vse metode so neposredno merjenje korozije določenega materiala.

Od teh metod je gravimetrična oziroma merjenje izgube materiala pri preizkušanju učinkovitosti inhibitorjev najbolj pogosto uporabljena.

#### 3.5.2 Elektrokemijske metode

Prednost elektrokemijskih metod je hitro pridobljena informacija o lastnostih materiala ter o mehanizmu procesa. Najpreprostejši korozjski preizkusi lahko trajajo le nekaj minut, medtem ko so pri metodi izgubljanja mase potrebeni dnevi in meseci.

Sledi opis elektrokemijskih tehnik za ugotavljanje delovanja benzotriazola na baker v kloridni raztopini.

#### 3.5.3 Elektrokemijske metode za ugotavljanje korozjskega procesa

Za ponazoritev uporabe elektrokemijskih metod pri preučevanju delovanja organskih korozjskih inhibitorjev smo izbrali benzotriazol, ki je že vrsto let poznan kot zelo učinkovit inhibitor za baker in njegove zlitine<sup>(5)</sup>. Iz bakrene kovinske folije (95,95-odstotna čistost, Goodfellow, Velika Britanija) smo izrezali diske s premerom 15 mm in jih vstavili v teflonsko ohišje. Tako smo pripravili delovno elektrodo. Za elektrokemijsko korozjsko celico je rabila trielektrodnata celica s prostornino 300 mL, proizvajalec Autolab. Za števno elektrodo smo izbrali dve palici iz

nerjavečega jekla, za referenčno elektrodo pa je rabila elektroda Ag/AgCl.

Delovanje benzotriazola smo študirali v raztopini NaCl 0,5 M, ki smo ji dodajali različne koncentracije benzotriazola. Tako pripravljena raztopina je imela pH 6,5. Raztopina je bila nasičena z zrakom.


Pred meritvami linearne polarizacije, Taflovi krivulji in potenciodinamskih meritiv smo elektrodo eno uro vzdrževali pri potencialu odprtrega kroga. Elektrokemijske meritve smo izvajali s programoma GPES in FRA, ki sta bila kontrolirana s potenciostatom/galvanostatom Autolab PGstat12. Meritve linearne polarizacije so potekale v območju ± 10 mV od korozjskega potenciala, meritve Taflovi krivulj pa v območju ± 250 mV z majhno hitrostjo preleta,  $v$ , 0,1 mV/s. Potenciodinamske meritve so bile izvedene v območju -250 mV od korozjskega potenciala do 1,1 V s hitrostjo preleta 1 mV/s. Meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije so potekale pri potencialu odprtrega kroga v frekvenčnem območju od 65 kHz do 5 mHz, sinusni interval 10 mV. Vse meritve so potekale proti nasičeni kalomelovi elektrodi, NKE.

Na sliki 1 so prikazane meritve linearne polarizacije. Iz  $R_p$ -vrednosti, ki jih določimo iz naklona premice potencial proti toku, je razvidno, da je polarizacijska upornost za baker v NaCl 0,5 M manjša kot pri dodatku različnih koncentracij benzotriazola. Nastala plast na elektrodi je v prisotnosti benzotriazola bolj zaščitna kot v sami kloridni raztopini.


Slika 2 prikazuje Taflove krivulje s primerom določevanja korozjskih parametrov, kot so korozjski tok, korozjski potencial ter polarizacijska upornost.

Polarizacijske krivulje na sliki 3 nam prikazujejo vpliv na anodno vedenje bakra brez benzotriazola v kloridni raztopini in z njim.


Polna krivulja nam prikazuje anodno raztpljanje bakra v kloridni raztopini.<sup>(6)</sup> Že najmanjši dodatek inhibitorja premakne korozjski potencial k bolj pozitivnim vrednostim, korozjski tok se zmanjša, polarizacijske krivulje pa postanejo bolj horizontalne.



Slika 1: Polarizacijska upornost bakra v NaCl 0,5 M z dodatkom benzotriazola in brez njega;  $v = 0,1$  mV/s



Slika 2: Taflove krivulje za baker v NaCl 0,5 M z dodatkom benzotriazola in brez njega;  $\nu = 0,1$  mV/s



Slika 3: Potenciodinamske krivulje za baker v NaCl 0,5 M z dodatkom benzotriazola in brez njega;  $\nu = 1$  mV/s

zacijska upornost, ki smo jo določili s programskim orodjem, pa je povečana, tabela 2. Pri koncentracijah benzotriazola 1 mM ter 30 mM se vzpostavi kvazi-

pasivno področje, kjer so tokovi v celotnem potencialnem območju manjši glede na elektrokemijsko vedenje v kloridni raztopini. Z upoštevanjem koroziskih tokov pri različnih koncentracijah benzotriazola lahko določimo prekritost površine elektode po modificirani enačbi (1):

$$UI / \% = \frac{j_{\text{neinh}} - j_{\text{inh}}}{j_{\text{neinh}}}$$

Tabela 2: Vrednost koroziskih parametrov, določenih iz Taflovin krvilj, ter prekritost površine za baker v NaCl 0,5 M v prisotnosti benzotriazola

| $c_{\text{BTAH}}/\text{mM}$ | $E_{\text{kor}}/\text{V}$ | $I_{\text{kor}}/(10^{-6}\text{A}/\text{cm}^2)$ | $\beta_a/(\text{V}/\text{dek})$ | $\beta_k/(\text{V}/\text{dek})$ | $R_p/\Omega$      | UI/%  |
|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|
| 0                           | -0,234                    | 1,11   | 0,066                           | 0,127                           | $3,25 \cdot 10^3$ |       |
| 0,1                         | -0,204                    | 0,0935   | 0,014                           | 0,129                           | $1,03 \cdot 10^4$ | 0,915 |
| 1                           | -0,195                    | 0,0411   | 0,073                           | 0,128                           | $1,04 \cdot 10^5$ | 0,963 |
| 30                          | -0,182                    | 0,0443   | 0,072                           | 0,134                           | $9,48 \cdot 10^4$ | 0,960 |


Iz podatkov o učinkovitosti inhibicije lahko izračunamo prosto adsorpcijsko energijo, iz katere sklepamo, kakšen adsorpcijski mehanizem je potekal. Če je prosta adsorpcijska energija v območju -20 do -30 kJ/mol, sklepamo na fizisorpcijo.<sup>(7)</sup> Če pa se te vrednosti gibljejo okoli -40 kJ/mol, pa govorimo o kemisorpciji. To pomeni, da je površinska zaščitna plast nastala s tvorbo kemijskih vezi na površini bakra.

Med elektrokemijskimi tehnikami, ki so zelo efektivne pri karakterizaciji površin in procesov, je tudi elektrokemijska impedančna spektroskopija. Na sliki 4 je prikazan Nyquistov diagram za baker v NaCl 0,5 M v prisotnosti 1 mM benzotriazola. Opazimo lahko, da se površinska zaščita s časom vstavitve elektrode pri potencialu odprtga kroga povečuje. Vrednost  $R_p$  je ocenjena iz presečišča polkroga z x-oso. Z večanjem časa izpostave elektrode raztopini z inhibitorjem se povečuje upornost zaščitne plasti na kovini.

#### 4 SKLEP

Kovine so v agresivnih razmerah izpostavljene koroziskemu napadu. Poznanje procesov delovanja različnih vrst inhibitorjev nam omogoča zaščititi kovinske materiale pred hitrim propadanjem.

#### 5 LITERATURA



Slika 4: Nyquistov diagram za baker v NaCl 0,5 M in prisotnosti 1 mM benzotriazola, 65 kHz–5 mHz

<sup>1</sup>R. Winston Revie, Uhlig's Corrosion Handbook, 2. izdaja, Wiley Interscience, John Wiley&Sons, New York 2000

<sup>2</sup>Pierre R. Roberge, Handbook of Corrosion Engineering McGraw-Hill; New York 2000

<sup>3</sup>ASTM G 1, Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens

<sup>4</sup>M. Pourbaix, Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous solutions, NACE, Cebelcor, Houston, Brussels (1974)

<sup>5</sup>J. B. Cotton, I. R. Choles, Brit. Corros. J. **2** (1967)

<sup>6</sup>H. P. Lee, K. Nobe, J. Electrochem. Soc. **133** (1986), 2035–2043

<sup>7</sup>M. Scendo, Corros. Sci. **47** (2005), 2778–2791

# TEHNIKE PRIPRAVE VZORCEV ZA PREISKAVE NA TEM

## (2. del) – Ionsko jedkanje vzorcev

Medeja Gec, Miran Čeh

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana

### POVZETEK

V prvem delu tega prispevka je bila opisana mehanska predpriprava vzorcev za preiskave s presevnim oziroma transmisijskim elektronskim mikroskopom (TEM). Podrobnejše smo predstavili različne načine priprave in naprave, ki jih uporabljamo za tanjšanje vzorcev do ionskega jedkanja. V drugem delu opisujemo postopek tanjšanja vzorcev z ionskim jedkanjem. Poudarek je na opisu problemov jedkanja pri visokih energijah in možnostih jedkanja pri nizkih energijah.

### TEM Specimen Preparation Techniques – Ion beam thinning (Part 2)


#### ABSTRACT

In the first part of this paper the conventional TEM specimen preparation techniques were described. Various TEM specimen preparation techniques and instruments using for specimen preparation were reviewed, up to ion beam thinning. In the second part the method of ion beam thinning for specimen preparation, the problems of the high-energy ion beam thinning and the possibilities and advantages of the low-energy ion beam thinning procedures, up to perforation of specimen are presented.

### 1 UVOD

Ionsko jedkanje (ion beam thinning) je tehnika, ki se najpogosteje uporablja za pripravo vzorcev za preiskave s presevno elektronsko mikroskopijo (TEM). Ionsko jedkamo materiale, ki smo jih predhodno mehansko pripravili tako, kot smo opisali v prvem delu prispevka. Pri ionskem jedkanju vzorec obstreljujemo z usmerjenim curkom ionov  $\text{Ar}^+$  iz plazme. Ionom lahko spremojamo energijo in vpadni kot. Končni cilj ionskega jedkanja je, da pripravimo dovolj tanko folijo materiala, ki je presevna za visokoenergijske elektrone v TEM. To pa dosežemo tako, da mehansko predpripravljen vzorec z ioni perforiramo na sredini, kjer je najtanjši. Ker material praviloma jedkamo pod majhnim kotom ionskega curka, dosežemo na robu perforiranega dela dovolj majhne debeline vzorca (do nekaj 10 nm), ki so presevne za visokoenergijske elektrone (npr. 200 keV) in so primerno področje za preiskave v TEM.

Med ionskim jedkanjem se spremeni površinska topografija, pojavi pa se tudi različni strukturni artefakti, ki jih je opisal z geometrijskim modelom Barna<sup>(1)</sup> (slika 1). Površina vzorca namreč ni ravna. Na njej je veliko izboklin in vdolbin, ki imajo različene nagibe stranskih ploskev ( $\alpha$ ). Na podlagi geometrijskega modela je Barna določil vpadni kot ionskega curka  $\theta$ , pri katerem je hitrost ionskega jedkanja vrtečega se vzorca optimalna, tj., da se zmanjša kot  $\alpha$ . Ugotovil je, da so najprimernejši koti ionskega jedkanja za večino materialov med  $6^\circ$  in  $12^\circ$ , če je uporabljena energija ionov  $\text{Ar}^+$  od 2 keV do 10 keV.




Slika 1: Osnovni površinski elementi geometrijskega modela so nagnjene "makrofacete", ki tvorijo izbokline in vdolbine z značilno višino in kotom  $\alpha$ .

### 2 OPIS SISTEMOV ZA IONSKO JEDKANJE

Ionsko jedkanje materialov izvajamo v različno zasnovanih napravah z enim ali dvema ionska izviromi. Energija ionov je od 100 eV do 10 keV, tok ionov 5 mA, vpadni kot med  $2^\circ$  in  $30^\circ$  (slika 2). Pri pripravi vzorca v obliki prečnega prereza le-ta oscilira od  $\pm 5^\circ$  do  $\pm 90^\circ$ . Tako zagotovimo, da se različni materiali z različnimi hitrostmi jedkanja enakomerno jedkajo. Ionski curek je v tem primeru pravokoten na stično ploskev. Med jedkanjem lahko vzorec opazujemo s stereomikroskopom ali CCD-kamerom tako v presevni kot odbiti svetlobi.

Za kvalitetno pripravo vzorca je treba pri ionskem jedkanju izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje:

- uporabiti moramo zelo čist argon ( $Q = 99.9999\%$ );
- potrebna je natančna prilagoditev vzorca in ionskih pušk;
- površina vzorca ne sme biti groba;
- izogniti se moramo toplotnim napetostim;
- da ni ponovnega odlaganja razpršenih atomov na stanjšano področje vzorca;
- da se vzorec vrti ali oscilira;



Slika 2: Geometrija ionskega mlina. Koordinatni sistem  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  se nanaša na ionsko puško,  $x$ ,  $y$ ,  $z$  pa na vzorec

- da je stanjšana površina celotnega vzorca širša ( $\approx 50$  nm);
- da se pravočasno konča jedkanje vzorca.


V nadaljevanju bomo opisali delovanje dveh naprav za ionsko jedkanje (Bal-Tec RES 010 in GENTLE MILL Ion Miller, Model IV5), ki omogočata ionsko jedkanje materialov tako pri visokih energijah (od 1 keV do 10 keV), kot tudi pri nizkih (< 1 keV). Obe napravi se nahajata v Centru za elektronsko mikroskopijo (CEM) na Institutu "Jožef Stefan".

## 2.1 Ionsko jedkanje pri visokih energijah (1 keV – 10 keV)

Za konvencionalno ionsko jedkanje vzorcev pri visokih energijah uporabljamo napravo Bal-Tec RES 010,<sup>(2)</sup> ki ima vgrajen Penningov ionski izvir, prikazan na sliki 3. To je ionski sistem, ki je narejen po patentu Madžara Á. Barne in v katerem lahko vzorec tudi oscilira. Naprava sestoji iz: komore, v kateri sta dve neodvisno prilagodljivi ionski puški, turbočrpalnega vakuumskoga sistema, mehanizma za nastavitev vpadnega kota ionov v območju od 0° do 45°, mehanizma za vrtenje ali osciliranje vzorca, sistema za hlajenje nosilca vzorca s tekočim dušikom, sistema za avtomatično ustavitev jedkanja in stereomikroskopa za opazovanje vzorca med jedkanjem.

### 2.1.1 Vstavitev vzorca v nosilec

Mehansko stanjšan vzorec previdno vstavimo med dve ploščici, ki sta izdelani iz titana in se prilegata mehanizmu nosilca vzorca, kot je prikazano na sliki 4. Na nosilec vzorca najprej postavimo ploščico in nato na odprtino ploščice vzorec (premer je 3 mm) s polirano stranko navzgor. Vzorec nato pokrijemo z zgornjo, centrirno ploščico tako, da je stanjšani del vzorca pri jedkanju v centru. Če vzorec ni v centru, lahko spodnjo ploščico s pinceto rahlo premaknemo, tako da stanjšani del vzorca postavimo točno v center odprtine. Da se ploščici med jedkanjem ne premikata, ju previdno pritrdimo z vijaki. Drsni del nosilca nato potisnemo na majhno zobato kolesce, ki je nameščeno na mizici vrat komore. Pri zapiranju komore pazimo, da se nosilec vzorca ne dotika ene od obeh pušk.




Slika 4: a) Nosilec vzorca: (1) center vzorca, (2) zgornja centrirna ploščica, (3) vijaki za pritrditve ploščice, (4) spodnja ploščica, ki jo lahko premikamo s pinceto, da postavimo transparentni del vzorca v center; b) (1) mizica z majhnim zobatim kolescem, (2) vrata komore

### 2.1.2 Princip delovanja ionskega jedkanja vzorca in ionski izvir

Po vstavitvi vzorca v komoro začnemo črpati. Po vzpostavljivosti vakuma vklopimo sistem po enotah. Ionski puški v notranjosti komore in shemo puške prikazuje slika 5. Ionska puška je sestavljena iz anode z odprtino med dvema hlajenima katodama, ki se nahajata v zrcalni legi. Inertni plin (argon) prihaja skozi odprtino katode na zgornjem delu puške v center. Pretok argona je avtomatsko reguliran in je v območju med 0,4 cm<sup>3</sup>/s in 1,0 cm<sup>3</sup>/s. Ionizacija argona nastane med anodo in katodo pri določeni napetosti in tlaku argona. Zaradi elektrostatskega polja se argonovi ioni odbijajo, večina jih niha med obema katodama, zato nastane velika gostota elektronov okoli osi anode. Elektroni proizvedejo ione, ki se pospešijo proti katodi na spodnjem delu puške in skozi odprtino na vzorec. Za učinkovito ionizacijo mora biti delovni tlak v komori vsaj  $3 \times 10^{-5}$  mbar. Ionski puški sta ves čas delovanja hlajeni z vodo. Med jedkanjem kontroliramo tako pretok argona kot vode.


Prednosti tega ionskega izvira so minimalna poraba inertnega plina, velika gostota ionskega toka, dolga obstojnost puške in učinkovita ionizacija.<sup>(3)</sup> Maksimalna napetost na puški je 10 keV, maksimalni tok 5 mA, tok ionov na vzorec pa je 200 µA – 250 µA. Da bi dobili



Slika 3: Naprava za ionsko jedkanje Bal-Tec RES 010 (Balzers)

Tabela 1: Hitrosti ionskega jedkanja različnih materialov pri energiji argonovih ionov 500 eV, gostoti toka 1 mA/cm<sup>2</sup> in pri vpadnemu kotu ionov 90°

| material                            | hitrost jedkanja $v$ (nm/min) |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| C                                   | 5-7                           |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>      | 9-11                          |
| Steklo (Ca, Na)                     | 20-22                         |
| SiO <sub>2</sub>                    | 29-40                         |
| SiC, Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> | 31-34                         |
| LiNbO <sub>3</sub>                  | 38,5-42                       |
| Cu                                  | 45-87                         |
| GaAs                                | 64-100                        |
| Pt                                  | 76-79                         |
| Au                                  | 100-150                       |
| GaP                                 | 150                           |
| Bi                                  | 800-900                       |



**Slika 5:** a) Ionski puški v komori naprave za ionsko jedkanje; b) shema ionske puške v prerezu c) perforacija vzorca prečnega preseka

kvalitetno pripravljen vzorec, mora biti hitrost jedkanja optimalna. To pa je odvisno od pospeševalne napetosti (4 keV ali manj), vpadnega kota ionskega žarka (od 6° do 10°), od vrste inertnega plina, vrste materiala vzorca in od gostote ionskega toka (od 0,5 mA/cm<sup>2</sup> do 2 mA/cm<sup>2</sup>). V tabeli 1 so zbrane hitrosti jedkanja različnih materialov in hitrosti jedkanja v nanometrih na minuto.

### 2.1.3 Poškodbe vzorca zaradi ionskega jedkanja


Med ionskim jedkanjem lahko nastanejo različne poškodbe, ki se lahko pojavijo v treh oblikah, in sicer kot:

- sprememba topografije površine
- nastanek strukturnih artefaktov
- sprememba kemijske sestava

Sprememba topografije na površini vzorca nastane zaradi redopozicije materiala iz nosilca oziroma samega vzorca. Hitrost jedkanja vzorca bo tem večja, čim manj atomov materiala iz okolice se bo nanašalo na vzorec. Prav tako nastane sprememba topografije zaradi prevelikega vpadnega kota ionskega žarka, različne kristalografske orientacije zrn v polikristaliničnih vzorcih in zaradi različnih faz, katerih hitrost jedkanja je različna.

Strukturni artefakti se pojavijo na površini vzorca predvsem v obliki amorfne plasti zaradi ionskega bombardiranja pri visoki energiji ionov, tj. več kot 4 keV, zato jo obravnavamo kot poškodbo<sup>(5)</sup> površine (slika 6). Debelina takšne amorfne plasti je torej odvisna od ionske energije, s katero vzorec bombardiramo, in je pri oksidnih materialih (npr. perovskitih) debela ≈ 20 nm.

Med ionskim jedkanjem pa lahko nastanejo tudi spremembe v kemijski sestavi posameznih faz v večfaznem vzorcu, in to predvsem v tekočih fazah na mejah med zrni, ki imajo praviloma nižje tališče in visok parni tlak. V določenih primerih lahko na vzoru z ionskim jedkanjem



**Slika 6:** a) TEM-posnetek CaTiO<sub>3</sub> po ionskem jedkanju pri napetosti 4 keV in ionskemu toku 1,2 mA

takšne faze celo popolnoma odstranimo. V takem primeru dobimo s TEM napačno informacijo o vzorcu samem.

### 2.2 Ionsko jedkanje pri nizkih energijah (100 eV – 2 keV)


Za končno poliranje vzorcev pri nizkih energijah uporabljamo Gentle Mill Model IV5, Technoorg-Linda<sup>(6)</sup>, ki je prikazan na sliki 7. Naprava je osnovana na nizkoenergijski ionski puški in deluje pri napetosti med 100 eV in 2 keV. Z vzorca lahko v nekaj minutah odstranimo amorfno plast, in sicer pri majhnem vpadnem kotu in nizki energiji. Prav tako je uporabna tudi za hitro tanjšanje jamičasto stanjanih vzorcev. Bistveni sestavni deli te naprave so: zaprt vakuumski sistem, predkomora, v katero z bajonetom postavimo vzorec (vakuum v glavni komori ostane pri tem nespremenjen), CCD-kamera za opazovanje vzorca in računalnik, ki omogoča kontrolo vseh operacij med ionskim jedkanjem. Z njim nastavimo vse parametre ionskega jedkanja, na zaslonu pa opazujemo tanjšanje.

Zahite za delovanje nizkoenergijske ionske puške so:

- zelo dober vakuum ( $< 5 \times 10^{-6}$  mbar, slab vakuum zmanjša obstojnost vroče katode);
- vodno hlajena past, ki hlači obroč okoli vroče katode; le-ta je občutljiv za kisik in vodo;



**Slika 7:** Naprava za ionsko jedkanje Gentle Mill Model IV5 (Technoorg-Linda)



**Slika 8:** Shema nizkoenergijske ionske puške: (1) sistem zadnje strani hladne katode, (2) obroč vroče katode, (3) usmerjevalna elektroda, (4) anoda, (5) sistem sprednje strani hladne katode, (6) sistem usmerjevalnih leč, (7) pot elektronov, (8) pot ionov, (9) gostota porazdelitve ionskega toka

- delovni vakuum argona v puški je  $10^{-5}$  mbar.


Princip delovanja nizkoenergijske ionske puške (delovanje puške je 500–1000 h v dobrem vakuumu) je prikazan na sliki 8. Shema prikazuje nizkoenergijsko ionsko puško z računalniškim izračunom poti ionov. Elektroni začnejo svojo pot iz obroča vroče katode in se usmerijo v os anode. Nekaj se jih odbije, večina pa jih niha med obema katodama zaradi elektrostatskega odbojnega polja. Rezultat tega je visoka zgoščenost elektronov okrog anodne osi, kjer pride do ionizacije. Ioni, ki so usmerjeni proti hladni katodi, le-to obstreljujejo, pri tem proizvedejo sekundarne elektrone, ki povečajo gostoto elektronov in ionov. Sistem leč pa usmerja zbrane ione na vzorec.

Glavni namen ionskega jedkanja pri nizkih energijah je odstranitev amorfne in kontaminacijske plasti s površine vzorca. Debelina amorfne plasti na površini vzorca, ki je posledica ionskega jedkanja pri višjih energijah, je različna za različne materiale. Kontaminacijska plast je veliko tanjša (vsebuje predvsem organske snovi, npr. ogljikovodike) in se pojavlja med ionskim jedkanjem na površini vzorca kot posledica nanosa oljnih par iz vakuumskoga sistema.

Vzorce, ki imajo na površini amorfno plast, dodatno ionsko poliramo pri nižji ionski energiji (200 eV) in manjšem vpadnem kotu ( $6^\circ$ ). S tem občutno zmanjšamo debelino amorfne plasti, v nekaterih primerih pa jo lahko celo popolnoma odstranimo (slika 9). Vzorec mora med jedkanjem oscilirati pod določnim kotom ( $30^\circ$ ), saj bi se pri vrtenju delci ponovno nanašali na mesto, kjer želimo odstraniti amorfno plast. Odstranitev amorfne plasti na vzorcu je še posebej pomembna, kadar vzorec preiskujemo z vrstičnim transmisijskim elektronskim mikroskopom (STEM), saj lahko dobimo kvalitetne eksperimentalne posnetke samo pri vzorcih brez amorfne plasti.<sup>(7)</sup>

### 3 SKLEP

Ionsko jedkanje je učinkovita tehnika za pripravo različnih materialov za preiskave v TEM (tanke plasti na podlagi, trdi in mehki materiali, vlakna, prahovi in drugo). Kvaliteta priprave vzorcev za TEM je odvisna od njihove



**Slika 9:** a) TEM-posnetek amorfne plasti na  $\text{CaTiO}_3$  po jedkanju pri 4 keV; b) po dodatnem ionskem jedkanju pri 200 eV in času 30 min, ki zmanjša področje amorfnosti; c) nekatera zrna so brez amorfne pasti<sup>(8)</sup> (A – amorfna plast, B – kristaliničen material)

mehanske predpriprave, predvsem pa od parametrov ionskega jedkanja (npr. vrtenje/osciliranje, vpadni kot ionov, energije ionskega curka). Parametre ionskega jedkanja moramo določiti za vsak material posebej. Vsekakor pa za večino materialov velja, da je z ionskim jedkanjem pri nizkih energijah in majhnemu vpadnemu kotu mogoče izboljšati kvaliteto vzorca za TEM,<sup>(9)</sup> to je zmanjšati poškodbe na vzorcu, zmanjšati debelino amorfne plasti ter zmanjšati stopnjo kontaminacije.

### 4 LITERATURA

- <sup>1</sup>G. Radnócz, Á. Barna, Surface and Coatings Technology 80 (1996), 89–95
- <sup>2</sup>Ion Beam Milling System RES 010, Operating Instructions, (1994)
- <sup>3</sup>P. E. Fischione, Materials Specimen Preparation for TEM [http://www.fischione.com/product\\_support/pdf/matpreplo.pdf](http://www.fischione.com/product_support/pdf/matpreplo.pdf)
- <sup>4</sup>Á. Barna, B. Pécz, M. Menyhard, Micron 30(3), (1999), 267–276
- <sup>5</sup>Zs. Czigány, J. Neidhardt, I. F. Brunell, L. Hutman; Ultramicroscopy 94,(3–4), (2003), 163–173
- <sup>6</sup>Gentle Mill Ion Miller, Technoorg Linda, Technical Manuel, (2001)
- <sup>7</sup>Á. Barna, B. Pécz, M. Menyhard, Ultramicroscopy 70 (1998), 161–171
- <sup>8</sup>M. Gec, M. Čeh, Multinational Congress on Microscopy, Proceedings (2003), 483–484)
- <sup>9</sup>A. Strecker, J. Mayer, B. Baretzky, U. Eigenthaler, Th. Gemming, R. Schweinfest, M. Rühle, Journal of Electron Microscopy 48(3), (1999), 235–244

# KNJIGE O VAKUUMU PRVEGA LJUBLJANSKEGA VAKUUMISTA

**Stanislav Južnič**

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

## POVZETEK

Prelistali smo dolga stoletja izgubljeni dunajski popis ljubljanske turjaške knjižnice in v njem našli številne knjige najpomembnejših raziskovalcev vakuma 17. stoletja. Razčlenili smo prepričanja piscev in jih povezali z vakuumskimi raziskovanji lastnika knjižnice, prvega ljubljanskega vakuumista in Guerickejevega pomočnika – Turjačana. Njegovo pionirske delo v vakuumskih tehnikah smo postavili ob bok prizadevanjem za prodor novih idej o pomembnosti eksperimentalne znanosti Francisa Bacona, Galileija in Keplerja.

## Books on vacuum of Ljubljana's first vacuumist

### ABSTRACT

The several centuries lost manuscript catalogue of Ljubljanian Auersperg library was examined in search for the books about vacuum published in 17<sup>th</sup> century. The opinion and values of the authors were discussed in correlation with the library owner Auersperg's own vacuum research in collaboration with Otto Guericke pioneer research. The connection between Auersperg's vacuum work and his propaganda for the ideas of the early modern science of Bacon, Galileo, and Kepler was claimed.

## 1 UVOD

Turjačani so bili v dobi razvoja svoje ljubljanske "knežje" knjižnice sredi 17. stoletja najpomembnejši velikaši na Kranjskem, pogosto prvi za samim vladarjem Habsburgom. Tako visok položaj so obdržali še tri stoletja pozneje. Zato je posebno važno vedeti, po katerih poteh so se zavzemali za napredek eksperimentalnih tehnik in še posebej vakuumskih poskusov v naših krajih. Najboljši primer njihovih prizadevanj pa je seveda turjaška ljubljanska knežja knjižnica, ki je bila postavljena v njihovi baročni palači približno na prostorih današnjega NUK-a in je hranila najboljšo zasebno zbirkovo knjig v Evropi. V katalogu iz leta 1668, prepisanem leta 1762, na 431 straneh naštejemo kar 3257 knjig v 6000 do 7000 zvezkih;<sup>1</sup> številne med njimi so bile posvečene prav problemom vakuma. Katalog Turjačanove knjižnice je dolgo veljal za izgubljenega, dokler ga na Dunaju ni našel dr. Matija Žagi in nam ga prijazno dal na razpolago.

## 2 GALILEIJEVE IN KEPLERJEVE IDEJE PRI TURJAČANU

Janez Vajkard Turjaški je svoj študij zaključil v Sieni leta 1635 pri matematiku in arhitektu Gallacciniju. Gallaccini se je pri svojem raziskovanju

vakuma skliceval na knjigo Benjamina Bramerja in je k njemu usmeril tudi Turjačanova razmišljjanja.

Teofilo Gallaccini (\* 22. 9. 1564 Siena; † 27. 4. 1641 Siena) je bil sin siromašnih, a uglednih plemenitih staršev. Sprva se je posvetil filozofiji in medicini in doktoriral v Sieni 19. 6. 1583. Leta 1602 se je iz Rima vrnil v Sieno, poročil domačinko in leta 1608 ter 1609 predaval matematiko namesto Pifferija. Leta 1621 je postal univerzitetni profesor matematike po smrti slovitega Guglielma Gangiolija; prevzel je še predavanja logike in filozofije. Konec 16. stoletja je napisal knjigo o arhitekturi pristanišč, njegove rokopise o teoriji arhitekture so tiskali šele leta 1767. Gallaccini je bil v svojih matematičnih raziskovanjih zelo blizu Galileiju, še posebno po Galileijevem obisku pri škofu Siene avgusta 1633, neposredno po procesu, na katerem je bil Galileo obsojen v Rimu.

Najpomembnejša Turjačanova vrata v moderno, novo znanost sta bili seveda dve debeli v pergament vezani knjigi Galileijevih zbranih del v prvi bolonjski Manolessijevi izdaji iz leta 1656. Izdajo je razvrstil kronološko. Začel je z Galileijevimi sorazmernostnimi šestili, prednikom analognega računalnika, ki ga je Turjačan nabavil še v starejši izdaji. Sledila je obramba v sporu za prvenstvo pri izumu pred Capro (1607), ki je bila v Ljubljani in gotovo še ponekod drugod že takoj sprva vezana z leto dni starejšimi Galileijevimi sorazmernostnimi šestili. Za tem je Manolessi objavil drugo izdajo Galileijeve razprave o vodi s številnimi obrambami pred kritiki. Prvo knjigo sta zaključili mehanika in tehnica. Drugo knjigo je začel zvezdni odposlanec, ki je Galileiju leta 1610 prinesel slavo. Za njim je urednik dodal sončeve pege, komet iz leta 1618, spore z jezuitoma Scheinerjem in Grassijem v različnih pismih in končno še *Discorsi* z utemeljitvijo poznejših Torricelijevih vakuumskih poskusov. Spornih kopernikanskih Dialogov iz leta 1632 niso vključili kljub smrti papeža Urbana VIII. (Maffeo Barberini), saj so se nasprotovanja cerkvenih oblasti še vedno bali. Težave so ostale še dolga desetletja, saj Mayr leta 1678 v Ljubljani ni ponujal Galileijevih del, tako da imamo danes v ljubljanskih knjižnicah le Galileijev Sorazmernostni kompas v prvi izdaji (1606), v Mariboru pa *Il Saggiatore*, napisan proti jezuitu Grassiju prav tako v prvi rimske izdaji iz leta 1623. Vsekakor je imel Turjačan priložnost brati Galileija v celoti, saj gotovo ni pozabil, da bi si kje na skrivaj ogledal tudi spornih Dialogov.

Oče kneza Janeza Vajkarda Turjaškega Ditrih je študiral v Tübingenu le malo po Keplerju; kljub temu

<sup>1</sup> Radics, 1878, 14.

Turjačani niso kupili veliko Keplerjevih del. Niso nabavil ne Misterijev, posvečenih našemu Sigmundu Frideriku Herbersteinu, ne Rudolfskih tabel, da ne govorimo o bolj kopernikansko usmerjenih Keplerjevih spisih. Morda bi pričakovali vsaj Keplerjeve Rudolfske tabele, ki jih je knjigarnar Mayr prodajal leta 1678 v Ljubljani; vendar pa Turjačan ni hrani tabel, razen če so bile natisnjene v več kot sto kolerarjih, naštetih ob koncu popisa matematičnih knjig. Danes starejših Keplerjevih del ni v javnih slovenskih knjižnicah. Turjačan je nabavil prvo izdajo Keplerjeve optike iz leta 1604 s prvo matematično obravnavo odbojnega zakona in vakuumskega medzveznega prostora; drugih Keplerjevih del ni imel.

Kepler je leta 1604 svojo Optiko posvetil Rudolfu II. in z njo postavil temelje sodobnemu raziskovanju svetlobe. Ta dodatek k Witelu, srednjeveškemu poljskemu optiku, je Kepler zasnoval že v Gradcu, nato pa ga je resda napisal nekoliko v naglici, vmes med študijem Tychovih meritev Marsa v Pragi. Razložil je tako odboj svetlobe kot delovanje očesa in svojo lastno kratkovidnost. Ob Witellu je največ citiral Porto, ki mu je priznal izum in celo prvo izdelavo razmeroma okornega teleskopa. Po Evklidovem vzoru je delo sestavil iz predpostavk, definicij, demonstracij, lem in korolarjev, saj je že leta 1596 pri Maestlinu v Tübingnu zagovarjal Evklidova dela in mu je takšen način prešel v kri. Svoja merjenja Sončevega mrka v Gradcu 30. 6. 1600/10. 7. 1600 je Kepler podal v posebni preglednici. Prav tedanjega uporaba lesenega merilnega pripomočka je Keplerja zapeljala k podrobnejšemu študiju optike.

Razen Bacona Turjačani niso kupovali knjig, povezanih z londonsko Kraljevo družbo, denimo vakuumskih poskusov Roberta Boyla, Hooka ali arhitekta Wrena. Podobno pogrešamo tudi dela, povezana s tedaj novo pariško Kraljevo akademijo. Obe ustanovi pa sta seveda nastali v dobi, ko se je Janez Vajkard Turjaški ravno srečal z "Abrahamom".

Turjačan je nabavil celo polemično teologijo Valerijana Magnija. Magni in Pascal sta se sprva dajala za prvenstvo pri novih poskusih z vakuumom, vendar sta pozneje raje družno kritizirala jezuite. Leta 1647 je Magni na poljskem dvoru kazal vakuumskie poskuse in jih objavil v knjižici, polni ostrih kritik Aristotela. Roberval je obtožil Magnija za plagiat, saj je Mersenne pričal, da ga je o Torricellijevih poskusih osebno obvestil na srečanju v Rimu.<sup>2</sup> Vsekakor je Magni med potjo po Italiji moral kaj slišati o Torricellijevih dosežkih, ki so bili tema dneva po

Torricellijevem pismu Michelangelu Ricciju, datiranem 13. 6. 1644.

Magni je hotel obveljati za izumitelja (Torricellijevga) vakuma na državnem zboru v Regensburgu leta 1654; tam je srečal kneza Turjačana, ki je bil ena tedanjih političnih zvezd. Ni zgrešil niti magdeburškega župana Otta Guerickeja, katerega oče je v mladih letih opravljal poslanske posle za poljskega kralja. Guericke ni povsem verjel Magniju, saj je medtem že nekaj slišal o Torricellijevih uspehih. Magni je prvi natančno opisal prehajanje svetlobe skozi zrak in skozi vakuum,<sup>3</sup> njegova kritika Aristotelovega zavračanja obstoja vakuma pa je bila kar najhujši izziv jezuitom tistega časa. Tisti čas je bil Magni na višku svoje življenjske poti, kot franciškan pa ni bil prijeten sogovornik jezuitom. Sicer za znanost zelo zainteresirani papež Aleksander VII. je leta 1661 po nasvetu jezuitov izdal ukaz za aretacijo Magnija na Dunaju in njegovo privedbo v Rim.<sup>4</sup> Kranjski jezuit in ljubljanski rektor Anton Erberg se je še stoletje pozneje jezil na davno umrlega Magnija, ki je jezuitom očitno pošteno stopil na žulj.

Jean Rodolph Lefèvre (Faber, \* okoli 1580; † 1650) iz Ženeve je postal profesor prava in filozofije v Bernu. Leta 1625 je objavil Filozofijo, ki jo je kupil Turjačan; naslednje leto so jo še ponatisnili. Fiziko je delil na splošno in posebno; v prvi je opisal naraščanje tlaka zraka nad telesom, ki naj bi pospeševalo njegovo padanje in za nameček še zmanjševalo upor zraka pod telesom. Sifon in topovski izstrelek je opisal proti obstoju vakuma.<sup>5</sup> Celo med zmrzovanjem tople zaprte vode se je vakuma skušal rešiti s trditvijo, da bo posoda raje počila, kot dovolila obstoj praznega.

Turjačan je kupil Cornaeusovo Zaokroženo filozofijo, ki jo je Ljubljancanom ponujal njihov novi knjigarnar.<sup>6</sup> Jezuit Cornaeus se je pred Tridesetletno vojno umaknil v Francijo in sedem let poučeval filozofijo v Toulousu. Po vrnitvi na Nemško je predaval sholastično in polemično bogoslovje v Mainzu in Würzburgu kot sodelavec deset let mlajšega profesorja matematike jezuita Schotta. Postal je rektor v Würzburgu in nato v Mainzu. Seveda je zagovarjal Aristotelovo filozofijo, tako da sta s Schottom ob podobovani vakuumski črpalki gradila tudi novo znanost s previdnim "dopolnjevanjem" Aristotelovega nauka. Schott je hvalil Cornaeusovo pazljivo preučevanje poskusov in je v svoji *Mechanica Hydraulica* celo ponatisnil del opisov eksperimentov v praznem iz Cornaeusove *Curriculum Philosophia* pod naslovom *Melchioris Corneai Diatriba de Novo Experimento*.

<sup>2</sup> Sousedík, 1983, 75

<sup>3</sup> Guericke, 1986, 92–93, 108

<sup>4</sup> Gorman, 1994, 19, 21; Thorndike, 7: 203

<sup>5</sup> Lefèvre, 1626, 122; Thorndike, 6: 397–398

<sup>6</sup> Mayr, 1678, 72

Med sedemindvajsetimi Cornaeusovimi objavljenimi deli so bila tudi njegova pisma, ki jih je Kircher priobčil v *Iter Exaticum*.<sup>7</sup> O Cornaeusovih stališčih do vakuma je Schott tako razpravljal kar na samem začetku svojih prvih poročil o Guerickejevih poskusih, pri katerih je sodeloval Turjaški knez in gotovo urno kupil Schottova dela za turjaško knjižnico.

Schottovo Mehaniko je Turjačanov knjižničar, sin ljubljanskega župana, Janeza Ludvika Schönleben, sicer uvrstil h knjigam o arhitekturi. Schott je v njej ponatisnil Kircherjevo pismo, poslano iz Rima dne 26. 2. 1656, o Cornaeusovi hidravliki "domnevno" vakuumske posode. Kircher je ponudil še enostavni opis vakuuma drugega jezuita, hidravlika Valentina Stansela. Vsekakor je Kircher vztrajal pri Aristotelovih idejah, nasprotnih "vakuumistom", saj se v praznem ni znal izogniti nezveznostim in problemom sunka sile. Kircher je bil prepričan, da tudi po črpanju ostane nekaj zraka, Schott pa je vendarle sprejel Ricciolijev opis teže zraka. Nekaj strani z lepimi slikami je posvetil Heronovemu vodnjaku in vodometom.<sup>8</sup>

Janez Vajkard Turjačan je nabavil več Bartolijevih knjig, natisnjениh v Bologni, saj je tam študiral od pomladi do jeseni leta 1633. Bartoli je bil sedem let starejši od Janeza Vajkarda. Šolske klopi je žulil v Piacenzi in Parmi, bogoslovja pa se je učil v Milanu in Bologni. V Bologni mu je predaval fizik Riccioli, ki ga je pozneje poslušal tudi Janez Vajkard.

Po potovanjih se je Bartoli leta 1650 vrnil v Rim, kjer je prijatelju v pismih večkrat poročal o omejitvah pri opisovanju fizikalnih resnic, ki mu jih postavlja jezuitska kuta. Bartoli je bil profesor in rektor rimskega kolegija. Ponovil je Pascalovo merjenje višin z barometrom.<sup>9</sup> Kljub jezuitu Linusu<sup>10</sup> je Bartoli zagovarjal tlak zraka v nasprotju z zastarelom pojmovanjem napetosti oziroma strahu pred praznim. Primerjal je dokaze o napetostih v praznoti po starejših teorijah Torricellijevega tlaka nad vakuumom; sprejel je sodobno prepričanje.<sup>11</sup> Kljub temu je zavrnil Magnijeve<sup>12</sup> in druge filozofske razlage vakuuma. Turjačan ni kupil tega, najbolj fizikalno obarvanega Bartolijevega dela Napetosti in tlaki, ki je izšlo tik pred smrtjo kneza Janeza Vajkarda. Janeza bi snov glede na njegovo sodelovanje z Guerickejem utegnila še posebej zanimati; knezovim manj razgledanim dedičem pa se je nakup znanosti te vrste morda zdel za malo.

Bartoli ni verjel v stisljivost vode, ki sta jo skoraj stoletje pozneje dovolj prepričljivo dokazala šele

Herbert in njegov učenec, ljubljanski profesor Anton Ambschell. Bartoli je napačno domneval, da je Torricelli opravil poskuse v Firencah pred Beriti-jevimi v Rimu;<sup>13</sup> zmoto so zgodovinarji popravili šele sredi 20. stoletja. Bartolijev delo o zemljepisu je ponujal Mayr v Ljubljani leta 1678.

Lana je bil član londonske Kraljeve družbe; dopisoval si je, seveda, z njenim tajnikom Oldenburgom. Leta 1670 je zaslovel z opisom zrakoplovov iz bakrenih pločevinastih krogel, iz katerih bi izčrpal zrak; ideja je očitno navdušila Turjačana ob nabavi Lanove knjige. Manj verjetno je, da bi Janez Vajkard Turjaški na strehi svoje ljubljanske palače še sam preizkušal vakuumske balone, ki še do dandanes niso poleteli. O vakuумski ladji je pisal tudi Philipp Lohmeir z univerze v Wittenbergu, že po Turjačanovi smrti leta 1679.<sup>14</sup>



**Slika 1:** Prvi Turjaški knez Janez Vajkard je imel po imenovanju leta 1654 pravico tudi do kovanja lastnega denarja, ki ga prikazuje slika. Na eni strani si je omislil svoj grb, na drugi pa, seveda, svojo sliko. Srebrniki še poslednjim dvomljivcem dokazujojo, kako zelo se splača biti vakuumin.

<sup>7</sup> Schott, 1657, 465-486; Kircher, 1657, 509-512

<sup>8</sup> Schott, 1657, 451, 453, 169, 193, 384

<sup>9</sup> Bartoli, 1677, 66

<sup>10</sup> Bartoli, 1677, 96

<sup>11</sup> Bartoli, 1677, 185, 233, 241; 253; Gorman, 1994, 9

<sup>12</sup> Bartoli, 1677, 274

<sup>13</sup> Bartoli, 1677, 75, 91


Janez Vajkard Turjaški (\* 1615; † 1677) je vodil politiko cesarja Ferdinanda III., ki so ga vzgajali jezuiti in je postal celo sposoben jezikoslovec in skladatelj cerkvene glasbe. Ko je Janez Vajkard končal študije na "plemiškem kolegiju" v Sieni, je po smrti Ferdinanda II. postal dvorni svetnik 17. 1. 1640. Nekaj tednov pozneje so ga poslali v Haag. Tam se je spoprijateljil s cesarjevim svetovalcem grofom Ottaviom Piccolominijem in tajnikom državnega dvornega urada Johannesom baronom Walderodejem. Piccolomini je bil član *Fruchtbringende Gesellschaft*, ob smrti pa mu je Janez posvetil spomine na Dunaju. Spominsko knjižico so hranili v turjaški knjižnici v Ljubljani, danes pa jo ima knjižnica v mestu Wolfenbüttel, skupaj z osmimi Turjačanovimi almanahi in drugimi deli. Prav Piccolomini je kot član *Fruchtbringende Gesellschaft* posredoval pri Janezu, da je le-ta plačal Stubenbergov prevod slovitega Francisa Bacona, prvi v nemškem jeziku. Janez je *Fruchtbringende Gesellschaft* podaril imenitno in, seveda, dragu kupo leta 1657.<sup>15</sup> Bacon je bil seveda začetnik eksperimentalnega razmišljanja ob slavi, ki mu jo je prineslo spoštovanje londonske Kraljeve družbe; žal pa njegove objave ne vsebujejo ilustracij, tako značilnih za poznejšo naravnost v fizikalne poskuse po prizadevanjih Galilejeve akademije *Lincei*. Spodnjeavstrijski plemič Stubenberg je prevod Baconovega dela leta 1654 posvetil Turjačkemu nekaj mesecev potem, ko je cesar Turjačanu podelil naslov kneza; prevod drugega Baconovega dela pa je istočasno namenil kralju Frideriku IV. Janez Vajkard Turjaški je med sodelovanjem z Guerickejem pri vakuumskih poskusih postal vitez zlatega runa, konferenčni in državni minister. Se vakuumski poskusi splačajo?

### 3 GUERICKEJEVI VAKUUMSKI POSKUSI V TURJAŠKI LJUBLJANSKI KNJIŽNICI

Janez Vajkard Turjaški si je seveda preskrbel prve tiskane opise Guerickejevih poskusov, ki jih je objavil nemški jezuit, Kircherjev učenec Schott. Ta je največ fizike objavil v Zanimivi tehniki, ki jo je posvetil würzburškemu in wormskemu knezoškofu, nadškofu ter volilnemu knezu Mainza Johannu Philippu von Schönbornu; prav ta je desetletja prej kupil vakuumsko črpalko od Guerickeja. Podaril jo je jezuitski univerzi v Würzburgu, malo preden je Schott tam začel predavati. Pozneje je Turjačanov tekmec Wenzel Lobkowitz komaj nagovoril Schönborna, da je dal svoja volilna glasova Leopoldu I. in s tem vendarle prevesil tehnicco za pridobitev cesarskega naslova v njegov prid.

Turjačan je seveda nabavil Schottovo Pnevmatiko mehaniko s prvim natisnjениm opisom Guerickejevih vakuumskih poskusov. Tri leta pred Schottovo izdajo je novopečeni knez Turjaški sodeloval z Guerickejem pri eksperimentiranju v Regensburgu leta 1654. Guernicke si je dopisoval s Schottom, osebno pa se nista srečala. Turjačan pa je v cesarjevem spremstvu obiskal Schotta.


Poznejšo posmrtno izdajo Schottove Zanimive tehnike so ljubljanski jezuiti kupili ob ustanovitvi



Znamki na naslovni strani

**Slika 2:** Naslovica knjige Schottovega učitelja Kircherja iz leta 1657, kjer je Turjačanov knjižničar Schönleben posebej poudaril, da gre za darilo samega pisca Kircherja. Turjačan je imel v Ljubljani kar 19 Kircherjevih knjig, vsaj tri med njimi pa mu je Kircher osebno podaril.

svojih študijev filozofije, Turjačani pa so jo imeli že prej. V tem pomembnem delu je Schott natančno popisal zgodnje vakuumskie poskuse v Evropi in Angliji, ki so prvega turjaškega kneza še posebej zanimali. Schott se je skliceval na svojo Hidravlično-pnevmatiko in znova zavrnil obstoj vakuuma.<sup>16</sup>



**Slika 3:** Popis Turjačanovih knjig, ki na strani 227 navaja na prejšnji sliki posneto Kircherjevo (1657) delo s številnimi razpravami o vakuumu (leto 1668 po prepisu iz leta 1762, Dunaj, Haus-, Hof- und Staats-archiv, Auersperg-Archiv VII, A/14/4 (Minoritenplatz 1, Haus-, Hof- und Staats-archiv, Dep. Fürstlich Auerspergsches Archiv, VII Laibach, A 14/4 conv. 1 Laibach-Fürstenhof 1729-1895) stran 227).

<sup>14</sup> Lana Terzi, 1670; Thorndike, 8: 613

<sup>15</sup> Bircher, 1995, 289, 297

520

**Dreizähniger Theil der Erquickstunden.**

ein Stiel / oder 5/4. schneide bey 4 ein Löchlein im harten / das ist ein gefährliches Instrumente / so durchfallen / falls in Wasser / das ist so dass die zu oben auf siebzig fündt / bei das Löchlein oben / das ist ein meistiges verhindert einen Stiel / das ist / wie bey 5/4 zu haben / und wenn man fürchten / füchtig / gleichzeitig / und dann von dem letzten Stiel präparire eine gute Schreibfeder / schneide das harte holtz / und polze in der mittleren entnahm / aus / das ist 6/7. Letzlich schneide vom Schreibfeder / das ist was 5/4. mit den Stöcken 4. legt in das halbe Löchlein 6/7. das ist das kleinste 4. unter sich formt / solches füchtig / füchsig / und stücklein / so berme ligt / mag unten in das unterste Löchlein / so kann geflossen werden / das ist auch 5/7. ver füchtig / es ist so sehr bereit.

Selch: man mög brechen im Löchlein das Härteholz / das ist wenn bey 7 in dem Dornen / so schneide / man wird dann nicht in Löchlein oben in einem Blatt / zwischen Dornen an sich / sonst so sich das so / es soll Dornen haben / das ist Härteholz ob an der Stelle verdarb / er wird nicht ausfallen / darum das vacuum empfehlender / Sonnen aber die Zitter entnehmen kann / schneide / so kommt die Dornen an jungen reifen Lüpfen / und somit an tropischen / für das sonst zu verhindern / und hervor / so schneiden / so ist nun nicht Dornen von nötig / Nächster Studiostof ist Landend für eige Xylophon leicht / kann.

**Die IV Aufgab.**

Mit der Kreidenspitze schreiben / das ist seicht / leichtlich abwischen.

Es ist gleichsam befehlen / das man mit Kreidenspitzen etwas rechnen soll und nicht allein ein Buch / so bayz bestimmt / das ist / so schreien die Kreidenspitzen auf dem Buch vergleichend / das ist man so leichtlich aufzählen / wenn man gleichsam den Kreidenspitzen nach / nicht



Slika 4: Schwenterjevo nalivno pero v turjaški knjižnici (Schwenter, Harsdörffer, 1636, 1: 560)


**486 Dreizähniger Theil der Erquickstunden.**

die Zahlen fort und fort vergrößern werden / wird das Wasser getragen / gesättiglich zu steigen / und durch das Nohren eingezogen / wobei man weiß / so macht man auch gegen andere hinzugehörige Nohren in den Zügen / darum eins in das andre aufzuhören / wiederkund der Author ob alles vorgeht / das ist jedem gleichsam leicht zu jüden.

**Die IX Aufgab.**

Ein Pumpen zu machen / mit welcher eine Person eine große menig Wasser erheben kann.

Hierachsischer Aufhor gründlicher / damit er in dem Text Griechisch Querhaken nimmt / welche doch bog der Sprache nicht zu finden / ich will diese Aufgabe jenseit mir vermutlich erläutern: Das heißt der Author hier tatsächlich und entzweihändig fastig / zweckmäßig vertheilt. Er sagt: Es möglichen a. S. y. d. die Höhe des Wassers bis nicht jenseit oder dem sichlich lang / und nachbeliebten kommt als der reig bei Xero o. die Gasopape / welche sich applicet / dann aus rohr a. y. ist von ganz zwecklich brauner ist / das Drihd = dampfbares Wasser flüssig aufzuführt / und indem es aufzuführt / schließt es sich wieder zu / a. die Spannung der Gasopape angespannt an die Stange x. x. welche freilich in den Pfosten z. z. die Gasopape soll kein unterset von Drei aber Gasopape noch beiden allein jenseit und 4. fündt von ein halben Fuß / und dann in gleichzeitigkeit ausschließen und über lassen / in der Höhe des Wassers a. S. y. d. welche soll am Leichthahn / durch welches das Wasser fließt. A. B. C. ist ein Pfosten von Wringung c. das ist ein Pfosten / und ausgleichen / das kann kein



Löft

Slika 5: Schwenterjev barometer s črpalko (Schwenter, Harsdörffer, 1636, 487)

Georg Philipp Harsdörffer je bil član nemške *Fruchtbringende Gesellschaft* od leta 1642 z nadimkom *Der Spielende*. Pravo je študiral v Alstedu in tam poslušal Schwenterjeva predavanja. Leta 1652 je

<sup>16</sup> Schott, 1687, 185–223, 255, 258

**Dreizähniger Theil der Erquickstunden.** 481  
namendaller führet schwere die Kreiden in Notdur / schreibt damit was du willst / und gleichzeitig abzählen / das war in seltem gebrauch / es stand halt als ein Lantauß.

**Die V Aufgab.**

Zu einem Stock ein Schrift zu verbergen die heimlich man will / wider erscheine.

Dr. Gallicus Scelens meidet in seiner Criptographia fol. 402–403. etij den Post / man soll darin eben ante mich Heil nomen / in form einer Schreibfeder / und mit einem Papieren oder Buchstaben / möglich die Buchdrucker haben seine incunabula den Stock ebensohne schlagen einen Buchdrucker / als den andern / möglich einer halben euren Angabe auf. Wenn hi nicht eben / mag man den Stock schreiben / bis alle Zeichen und Formen / und der Stock ganz gleich werde / also das ganze Formen Charaktere oder Zeichen der Buchdrucker erkennen. So das jen Schreibmaschine gleich / und / der meidet in ganz Correspondenz sie hat gleich / oder wird was er was auf dem Stock geschrieben / zu lesen beachten / legt er aldem in ein Fach / Wasser / so werden die Buchdrucker gleich / haben weiter / jenseit / v. überhaupt außen / und die Schreibfeder gleich werden / der Stock aber mit den Stock flüssig in acht nimmt / das er unter / weg / nicht begreift werde.

**Die VI Aufgab.**

In der nach diesen Beispielen Perschreib ist zu entblößen / das es nicht ohne einnehmen geben kann / welche nicht

Legentlich einem Beispiell man in gemünpfleget zusammen / weichen glidem alijew mit a b d verändert / welche selber / geschlossen werden. So schreibe ein lang schmales Papier / engfältig zweimal so lang als c. oder breite g. b. legt es breit aufzummen. Sonnen in der Mitte bey i. platz / am Beiflügel ein schrägen nach der läng gezogen / das man das

Kipp


**Dreizähniger Theil der Erquickstunden.**

Luft geht will / das sind sie angehoben / zu entbeder Nohren / in welchen findet der Arzt a. gleich wir in dem andern auf / si wiederkand gebrauchen an eine des Maffsen Nohren. Es ist aber zu merken / das man nicht bei Nohren jedes jenseit eines Nohren des Wassers / welche in den Brunnen soll angehoben sein / wenn man aus durch das Ward der Stand auf und über jenseit / wird einer nicht Wasser haben / als jenseit jenen Brunnen.

**Die X Aufgab.**


Durch eine Cistern zu machen / das ist Wasser flüssig auf einem Brunnen laufft oben entzige Pumpe.

Glück wie der Author hat / in allen Aufgaben / die Hydraulicam oder Wasserkunst kreisförmig obkomm / obkomm / obkomm / also er auch in dieser Zeit / insbesondere / in der ersten vierzehn Jahren / möglich die Buchstaben gebraucht / so in der Figur nicht zu finden / nicht mal verzeichnen. Ich hab aber alder der Stock geöffnet / so und mir mal / und / es zeigt sich mindestens Interesse / somit formen formen. Der gegeben Brunnen ist 11. daraus man will Wasser lauffind machen / freiem. Der zwey Brunnen eines abgelaugt am dieses ist. Wann man nicht recipieren oder Raffen ist / wie Druck / Zinn ein andern zuerst wohl vertheilen / dann er feinen Luft schreibe / so formt / Domini decimas tu Nohren von Zinn / so entbeder / in den Brunnen reichen / und den recipieren Luftgärt. Wenn wird eine Cistern oder Ziegels gemacht / welcher an den recipieren aufzuhängen ist mit der Ziegel c. den unten aber soll noch eine Nohren ansetzen / Ziegels gehet mit einer ziegeln und ins innern / so da ist in entbeder Ziegeln / das Wasser in Brunnen / von der Ziegel c. u. geraden die nicht möglich ist ein



Dann durch bedenken das Wasser lauffindt / es verzieht nicht / dann verzieht bedenken ein entzigen jenseit man das ist / und vertheilen werden / das ist / Lufts darin / man die Ziegel soll anziehen / so wird der Stock aufzufüllen / obkomm wird das Wasser vom Stock aufzukommen / und dann in jenseit

## 56 Ščedrščišči Theil der Erquickſünden.



ta. So man nun die Hand gehabt und auf die Gläser legt / wird man den Auff mit einer Stelle im rechten Maße / das Wasser aber wird bald heraus fliegen / und man kann die Hand weiter wegziehen so wird das Wasser allmählich mehr herab fliegen am hinteren. Inthalte mir zu Aufftugt ist: Dann das Wärtert füher th, wenn die warme Hand draufstepe / folget das Wasser oder Wärtert Wärtert oder in der Kälte verdrückt. Wenn man aber die Gläser abnehmen will / so ist es noch möglichlicher. Dazu jedoch ist bewegte Luft die Luft ist bei Wärtert erstaunlich oder kältert / und wenn sie nicht warm genug ist, so wird das Wasser abfliegen. Man kann sich entweder über die Wärtert oder unter die Wärtert legen / und dann wird die Luft sich entweder über oder unter mit dem Wasser zusammenfügen. Wenn man die Wärtert abhebt / so wird nach dem Abheben die Luft ungezähmt und schneller ausströmen. Ich sag nun anfangs jenem wahr Author / daß durch hifßt die Luft die grath der Kälte und Hitze ist und aller Hand und gegebenen weisen: Darnach kommt der Luft zufall oder warm; nachdem wird der Luft so in die Gläser einwirken und über oder kältert / und nachdem fliegen über über das Wasser. Wenn man das das Wasser so viel hoch hingehen darf / so wird das Wasser so viel hoch hingehen darin nach hinausfliegen. Wenn man das Wasser soviel hinausfliegen will / so wird das Wasser soviel hinausfliegen / und dann kann man das Wasser wieder aufnehmen. So im Wasser fliegen so hoch auf, daß es fast so ganz abgerissen ist; Das kommt aber / daß man ja abheben darf / daß in den großen Hahn sich in den Kältern schwerlich schlecken kan. Wenn man durch verdeckung durchdrückt und grad abhebt / so kommt es in dem Kältert hilo sophia oder in der Medicina / welche Theile der menschen Leib ist und hiefür man es grad vor durch die Kälte können nicht allein verhindern unbedingt daß das Wasser Wärtert Wärtert und zu Wärtert / auf verstand, daß über abheben / sondern auch um einen grad ein Tag über oder mehr als der andere. Wenn man vergleichen die große Hahn und Kältert Jedes mit dem andern. Wenn man zwischen zwei Graden eine Kältert unterscheidet / so kann man den einen Kältert nicht unterscheiden als den anderen. Daraus kann man ein

Schwach

Slika 6: Schwenterjev termometer in barometer v turjaški knjižnici (Schwenter, Harsdörffer, 1636, 456)

## 464 Der Nächte Theil.

Sehn einander fan / damit kein Luft in das Glas / und kein Rauch heraus kommen möge.  
1. Mit der Dose / über berghaftender Hals der besagten Gläsern Gläser,  
2. Ziegt wie der Rauch durch das Wasser aufsteige und angezogen werde.



Eben dieses wird noch auf eine begrenzte Weise / wenn Wind gerichtet und alle das der Rauch so vid weiter zu bringen; und alsdann eine Schärfe so vid nicht verhindern.

a. Dazin werden die trocknen Tabakblätter gesetzet oder eingeworfen.

b. Dieser Theil geht genau in das Glas hinein.

c. Dazin geht der kalte Theil des Kessels so weiter unmittelbar leichter.

d. In der Dose / das Kiel und die Schärfel / ist in dem verang.

e. Mit die Schärfen genau auf der Gläsern Wärtert oder eingeworfen.

f. Die Indianischen Jüder können auch den Rauch von dem Tabak /

jo

Slika 7: Schwenterjev termometer in barometer (Harsdörffer, 1651, 2: 465)

jih je Turjačan gotovo s pridom prebiral med megle-nimi ljubljanskimi zimskimi večeri.

Prvi del *Deliciae*, knjige o zabavni matematiki in fiziki, je bila predvsem Schwenterjevo delo, čeprav jo

## Ščedrščišči Theil der Erquickſünden.

477

Wenn man einiges Räte oder Wärtert zahlt und gleichzeitig warmes Wasser abnehmen und bleibt. Wenn man leichter zum vorherigen standkommt.

## Die III Aufgab.

Zu dieser Übung wissen / haben kann / selbst das vierter zu bringen.

Es ist möglich, daß der gewöhnliche Elementar, das vierter zu bringen / weil das zweit / drit / viert vorher generell weiß darinnen steht / daß es mit dem gleichmäthig ist / oder möglichst entstanden ist: Offenbar durch Feuer / Luft und Erden, dann man so viel Wasser zu bringen / daß man in einem einzigen Raum befindet. Nun nicht Feuer / Luft und Erden sind es mit einer freien und Luftverbrauch befindet / daß kein Luft braucht sonst ist sie nahend zum Feuer / so werden sie Wasser über den welche man in dem festen Raum befindet. Zum andern aus Wasser / Wasser und Luft, es ist durch die Zeit gebunden daß man sein und in die Augen verfliegen / und das Wasser kommt wieder zurück. Nicht allein ganz neuer und jungen angelaßt Wasser / groß Wasser kann / daß es ein etwas freier stand haben / so wird sich unten im Hafen eine Wasserte mit Salz ansetzt / und solche liegt in die Luft so wird sie hat. Auf Erdennenn / Wasser und Luft so viel Feuer zu bringen / daß es Wasser an- gießen könne, gleichzeitig auf Schiefermühlen wann man fliegen etc. - andre Wasserte lebhaft / kann also werden durch Wasser, Erd und Luft förmlich leichtere Handlung gemacht, welche Wasser anziehen / und ferner ist auch ohne Wasser das Wasser anziehen: Dann kommt mit einem Kiel / oder sonst hatten sie an ein Jahrzehnt / anfangen der Luft auch bromatische Handlung / wie den Hassmannen nicht verhindern. Zum vierter auf Erd / Wasser und Wasser kommt Luft zu bringen / daß man damit ein Feuer aufzulegen und erhalten kann / kann doch folgende Aufgab.

## Die IV Aufgab.

Wie die Aspile oder Luftkugeln welche das Feuer auf- blasen zu machen.

Man

Zwei

## Von der Luft und Wasser Kunst.

475

geschildert / in einem großen Rohr verschlossen / daß sie darunter nach / gehende oben fassen und die Gläser die ihnen in den flüssig beschreiblich / nehmen können seind für zweit. Joh. Neander in Tabacologiae 2: 52.

## Die XIII. Frage.

Ober letzter Ort / ohne Luft zu tunen seie?

**S**ie Karos ist zufällig in der Vermischung die Mathematiken und Physiken physischen Erquickſünden aus 1656. Glas. Diese aber nachdem sie für gespinnomastischer Maschine Mercurius, welches in formulis, Resinibus Mathematicis diefe Zeige zum spinnem usw. und gleichzeitig abendet / und will / daß man die Perlmuttertheile / welche die Wasser machen / welche die Unerholt auf das Glas bringt / Quantifer in dem Glas geben / und so wird erkannt / daß man Quantifer aber vermödet in das / so wird das Wasser / mit gar keinen Luft vermödet / sie ist jedoch luft gleichsam in berührung mit dem Quantifer / so ist auch der Rauch den Gas abzieht und die Luftsicht / Quantifer darunter zu / daß ein Vogel aber ein Blatt / die man in das Glas legt / oder in einem äußeren Löffel mit einer Glas bringt / und den


Man führen

je Turjačanov knjižničar pripisal uredniku Harsdörfferju. Leta 1636 je Schwenter v *Deliciae* opisal izboljšavo mikroskopa s sukanjem po zgledu človeškega očesa, v istem delu pa je med prvimi opisal



## Schedler Thiel der Erquickstunden.

Die 11 Aufgabe.  
Eine Leereheit zu weichen.



Slika 9: Schwenterjev termometer in barometer (Harsdörffer, 1651, 2: 466)

## 4 SKLEP

Po pričakovanju je prvi ljubljanski vakuumist nabavil številne knjige o vakuumskih poskusih. Svoje zanimanje za znanstvene eksperimente je kronal z gmotno podporo prvemu nemškemu prevodu Baconovega dela, ki je omogočilo prodor novih idej tudi v Ljubljano.

## Literatura

- Bacon de Verulam, Francis. 1609. *De sapientia veterum liber*. Londini: Robert Barker. Prevod Johanna Wilhelma grofa Stubenberga: 1654. *Francisci Bacons Grafens von Verulamio, wieland Englischen Reichcantzlers... Fürtrefflicher Staats-Vernunft und Sitten-Lehr-Schriften. I. Von sed Alten Weissheit. II. Eliche Einrathungen, aus den Sprüchen Solomonis. III. Deie Farben (oder Kennzeichen) des Guten und Bösen. Überetzt durch Ein Mitglied der Hochlöblichen Fruchtbringenden Gesellschaft den Unglücklichen*. Nürnberg: Michael Endter (s posvetilom Janezu Vajkardu Turjačanu)
- Bartoli, Daniello. 1677. *La tensione e la pressione disputanti qual di loro sostenga (ostengono) l'argentovivo ne' cannelli dopo fattone il Vuoto. Discorso del P. Daniello Bartoli della compagnia di Gesù*. Bologna: Giuseppe Longhi
- Bramer, Benjamin. 1617. *Kurze Meynung de vacuo, oder lährem Orte*. Marpurg
- Cornaeus, Melchior. 1657. *Curriculum philosophiae peripateticae uti nec tempore in scholis decurri solet, multis figures et curiositatibus a mathesi petitis, et ad physin reductis, illustratum Auctore R. P. Michaele Corneo, Soc. Jesu SS. Theologiae doctore, ejusdemque in Alma Universitate Herbipolensi Professore Ordinario*. Herbipoli (Würzburg): Elia Michaelis Zinck
- Galilei, Galileo. 1612. *Galilaei de Galilaeis. Patritii Florentini, mathematum in gymnasio Patavino... De proportionum instrumento a se invento, quod meritò compendium dixerisuniversae geometria, tractatus ... ex Italica in Latinam linguam nunc primum translatus, rogatu philomathematicorum a Mathia Berneggero ex italica in latinam linguam nunc primum translatus: adjectis etiam notis*

Schedler Thiel der Erquickstunden. 467  
wurde gefaucht, werden DE in das Schäßlin mit Daufüller (auf) aufgefüllt und sich in A überzeigt.

Der Weltheiliste Athanasius Kircherus hat noch die folgenden Angaben darüber beigegeben einen Kocherischen und darin gesuchten ein Glasflasche einem Daufüller hin bei GE gegeben und hat selben Flaschen durch den Magnetstein L oberfläsch gehoben / nachdem sich hieraus was gethan zu erfahren / ob wider vermeinten Leicht ein Laut gehörten, machen die Luft in dem Wind durch welche der Laut zwischen Ofern gedacht wird. Leicht sich aber der Laut, so sei in alle auf der Glas bestimmt. Das Recht / an welches die Probe gesetzlich ist funden. Schallung / und von Glas gesessen / vor Gebot aber von diesem Glas gesessen und also vornehmest, das hier Luft sich in gleichem Element. Diese Recht wurde mit Wasser ausgefüllt, und mit einem Haaren L versetzet. Wenn man die Haare ausfindig werden ist das Wasser auf dem Glas hoch heraus gesessen, und somit nicht auftunnen kann da sie dann weggeht die Probe mit dem Hammer durch den Magnet beschlagen.

Dann ist die Frage / ob diese Leichtigkeit gleichmässig ist? Und wenn es nun ja / in dem einen Elementen ist / wie die Luft kein formänderndes Element ist / so kann es das Recht / und vernehmen / daß der Laut zwischen den Flaschen und dem Daufüller sich hinabsteigen / oder durch die Luft die Flaschen bei Wasser / oder er vertheilt in Bewegung des Daufüllers / oder bei Wasser der Laut gesucht / leichter zu verstehen. Diese Meinung ist die verständlichste und vertraulichste / und hat die ursprünglichste / daß das Wasser in den Hohen Stellen sich nur auf dem Glas gesetzt. Wenn also Wellenbewegung bei Wasser nicht mehr als / Luft aufzuhören scheint.

Obgleich haben sonst Thonale Magister und Vogel ihnen gefallen und braucht das Glas mit Daufüller gefüllt, und befindet es das bei Thon leicht gebunden warm das Glas und geäußert werden: daraus zu schließen, daß Luft in dem Glas genauer ohne welchen leichter leben können.

Der berühmte Katherus Kircher in seiner Musurgia Universalis Johanne Kircherus: *Wahrhaftigkeit fraget / durch welche freundliche Wege der Laut eben in das Glas kommt*: So soll ich antworten / wenn man mir unter sage / wie die Kraft des Magneti durch das Glas / oder durch eine

*illustratus, quibus & artificiosa instrumenti fabrica, & usus ulterior exponitur*. Strasbourg: Carol Kieffer

Galilei, Galileo; Manolessi, Carlo (ur.). 1655–1656. *Opere di Galileo Galilei Linceo nobile fiorentino, già lettore delle mathematiche nelle Università di Pisa, e di Padova, di poi sopraordinario nello Studio di Pisa, primario filosofi, e matematico del serenissimo Gran Duca di Toscana: in questa nuova edizione insieme raccolte, e varij trattati dell' istesso autore non più stampati accresciute...* 2 vol. Bologna: H. H. del Dozza

Gorman, Michael John. 1994. Jesuit Explorations of the Torricellian Space: Carp-Bladders and Sulphurous Fumes. *MEFRIM*. 106/1: 7–32

Von Guericke, Otto. 1986. *Neue "Magdeburgische" Versuche über den leeren Raum*. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft M. B. H.

Harsdörffer, Georg Philipp; Schwenter, Daniel. 1636. *Daniel Schwenter... Deliciae mathematicae et physicae, oder, Mathemat. Und philosophiche Erquickstunden darinnen sechs-hundert drey und sechzig schöne, liebliche und annehmliche Kunststücklein*. Nürnberg: Jeremia Dümpler. Drugi in tretji Harsdörfferjev del: 1651

Kepler, Johannes. 1604. *Ad Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur: potissimum de artificiosa observatione et aestimatione diametrorum deliquiorum; solis & lunae cum exemplis insignium eclipsium. Habet hoc libro, lector, inter alia multa nova, tractatum luculentum de modo visionis, & humorum oculi usu, contra opticos & anatomicos...* Frankfurt: Claude Marnius & Haeradum Joannis

Kircher, Athanasius. 1657. *Iter Extaticum II. Qui et Mundi Subterranei Prodromus dicitur. Quo Geocosmi opificium sive Terrestris Globi Structura... In III. Dialogos distinctum (Structura globis terrestris)*. Romae: Mascardi

de Lana, Francesco Tertio. 1670. *Prodromo ovvero saggio di alcune invenzioni nuove premesso dell'Arte Maestra*. Brescia  
Lefèvre, Jean Rodolph (Fabro, Fabri, Faber, Johannes Rudolphus). 1625. *Cursus physicus...* Genevae

Mayr, Joannis Baptistae. 1678. *Catalogus Librorum qui Nundinis Labacensisibus Autumnalibus in Officina Libraria Joannis Baptistae Mayr*. Ljubljana: Mayr

Mecenseffy, Grete. 1938. Im Dienste dreier Habsburger. Leben und Werken des Johann Weikhard Auersperg (1618–1677). *Archiv für Österreichische Geschichte*. 114/2: 295–509

Von Radics, Peter. 1878. Die Hausbibliothek der Auersperge. *Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekswissenschaft* (ur. Petzholdt, Julius, Dresden: G. Schönfeld's Verlagsbuchhandlung). 10–17, 50–55

- Schott, Gaspar. 1657. *P. Gasparis Schotti Mechanica hydraulico-pneumatica qua praeerquām quōd aquei elementa natura, proprietas, vis motrix, atque occultis cum aëre conflictus, à primis, fundamentis demonstratur: omnis quoque generis experimenta Hydraulico-pneumatica recluduntur: & absoluta machinarum aquā & aëre animandrarum ratio ac methodus praescribitur: opus bipartitum, cuius Pars I., Mechanicae hydraulico-pneumaticae theoriam continet: Pars II., Ejusdem praxin exhibet, machinasque aquarias innumeratas, uti & organa, aliaque instrumenta, in motum as sonum concitat: nec non varia technasmata, quae motum perpetuum v aquae spondent, exponit: accessit experimentum novum Magdeburgicum, quo vacuum alij stabilire, alij evertere conantur.* Francoforti ad Moenum: Heredum Joannis Godefridi Schönwetteri excudebat Henricus Pogrin, Typographus Herbipoli.
- Schott, Gaspar. 1664. *Technica curiosa, sive mirabilia artis libris XII. Comprehensa; quibus varia experimenta, variaque technasmata pneumatica, hydraulica, hydrotechnica, graphicā, cyclometrica, chronometrica, automatica, cabalistica aliaque artis arcane ac miracula, rara et antehoc inaudita eruditī orbis utilitati, delectationi disceptationique proponuntur. Pars I. II.* Herbipoli: Hertz. Ponatis: 1687. Herbipoli: Endter
- Sousedík, Stanislav. 1983. *Valerian Magni (1586-1661).* Praga: Clara Vušehrad
- Thorndike, Lynn. 1941–1958. *History of Magic and Experimental Science.* 5–8. del. New York: Columbia University Press

## POLIRANJE ORODNEGA JEKLA

Veliko orodij in strojnih delov mora biti visokopoliranih. Primer so zlasti orodja za oblikovanje plastike, kjer se pogosto zahteva ekstremna gladkost površine kalupa (npr. kalupi za izdelavo leč). Poleg gladke površine izdelka so prednosti visokopolirane površine še naslednje:

- lažje zapolnjevanje kalupov orodij s talino plastike;
- zmanjšanje nevarnosti lokalne korozije;
- zmanjšanje nevarnosti zloma.

V nadaljevanju bomo opisali, kako na ekonomičen način dosežemo maksimalno gladkost površine orodja in kateri so tisti parametri poliranja, ki najbolj vplivajo na kvaliteto površine. Pri doseganju želene gladkosti površine pa so ključnega pomena večine in izkušnje operatorja. Pri ocenjevanju stopnje gladkosti obdelovalne površine kalupa sta pomembni dve zahtevi. Prva je, da mora imeti površina pravilno geometrično obliko brez kakršnihkoli dolgih makrovalovitih črt, ki so pogosto posledica predhodnega brušenja. Druga zahteva pa je, da mora biti površina kalupa zrcalno gladka brez prask, por, t. i. pomarančnolupinskega efekta, vdolbin itn. Stopnjo poliranosti površine se po navadi ocenjuje s prostim očesom, kar pa je pogosto nezanesljivo. Najbolj primerno je, da izmerimo stopnjo hrapavosti s profilometrom.

Poliranje orodnega jekla je odvisno od:

- kvalitete orodnega jekla
- njegove toplotne obdelave
- polirne tehnike


V splošnem velja, da so polirne tehnike najbolj pomemben faktor. V primeru, da je bila uporabljena nepravilna tehnika, se lahko zgodi, da še tako dobro pripravljeno jeklo uničimo.

Probleme med poliranjem lahko povzročajo karbidni vključki in druge nečistoče (npr. ostanki žlindre), ki so trsi od feritne matrice in imajo drugačno kemijsko sestavo. Polirne lastnosti jekla so lahko boljše, če je jeklo izdelano s tehnikami, ki omogočajo dobro razplinjenje in ki zmanjšajo koncentracijo žlindre (npr. postopek vakuumskega razplinjanja, obločno pretaljevanje). Vakuumsko razplinjanje preprečuje možnost nastajanja velikih vključkov žlindre in vodikovo krhkost, medtem ko je homogenost jekla veliko boljša.

Tudi toplotna obdelava jekla lahko vpliva na poliranje. Kaljeno jeklo, ki je bilo prekomerno naogljenčeno, ima pogosto neprimerno strukturo za poliranje.

Pod površjem jekla nastanejo majhni oksidni delci, ki povzročijo težave pri poliranju. Razogljičenje, ki nastane med toplotno obdelavo, lahko povzroča nehomogenost trdote, ki je lahko razlog za težave med poliranjem.

Preden začnemo polirati, moramo površino čim bolj fino zbrusiti. Še bolj pomembno pa je, da poliranje prekinemo takoj, ko odstranimo zadnjo razo. Jekla z večjo trdoto se teže brusijo, vendar so po poliranju bolj gladka. Seveda moramo trša jekla polirati dalj časa. Tudi nevarnost "prepoliranja" je manjša kot pri jeklih z manjšo trdoto (slika 1).




**Slika 1:** Zvezna med trdoto jekla ter njegovo primernostjo za brušenje in poliranje

Kalupe lahko naredimo s frezanjem, potopno erozijo ali honanjem. Zelo gladko površino dobimo:

- če frezanju sledi grobo in fino brušenje ter poliranje;
- če potopni eroziji sledi fino brušenje in poliranje;
- če honanjem in toplotni obdelavi sledi poliranje.

Poudariti moramo, da je brušena površina dobra osnova za uspešno poliranje. Pri brušenju se moramo izogniti velikim pritiskom in segrevanju, ker se lahko spremeni struktura in trdota jekla, zato je potrebno intenzivno hlajenje. Za trda jekla moramo uporabiti čisto brusilno orodje. Po vsaki menjavi brusnega papirja z bolj fino gradacijo moramo očistiti obdelovalnec in si umiti roke, da preprečimo prenos grobih abrazivnih delcev in prahu na brusni papir z bolj fino gradacijo. Bolj kot je fin brusni papir, bolj pomembno je čiščenje med menjavo brusnega papirja. Ko zamenjamo brusni papir z bolj finim, moramo obdelovalnec brusiti pod kotom  $45^\circ$  glede na predhodno smer brušenja, vse dokler na površini ni več vidnih raz. Ko raze izginejo, je priporočljivo brusiti še približno 25 % časa dlje, preden zamenjamo brusni papir. Tako odstranimo deformirano plast, ki je



**Slika 2:** Trdota orodja za poliranje določa hitrost odvzemanja materiala

nastala med predhodnih brušenjem. Zamenjava smeri brušenja je pomembna tudi zato, da se izognemo nastajanju nepravilnosti in da se na površini orodja ne pojavi relief.

Za poliranje se najbolj pogosto uporablja diamantna pasta. Optimalen učinek le-te dosežemo le, če uporabimo pravo pasto na primerenem orodju za poliranje. Najprimernejša oblika orodja za poliranje so bati, blazinice in bloki za ročno poliranje ter nihala, krtače in diskri za strojno. Orodja za poliranje so različno trda, narejena pa so bodisi iz kovine, lesa ali klobučevine. Trdota orodja za poliranje določa hitrost odvzemanja materiala (slika 2).

Drago in zamudno poliranje lahko skrajšamo, če upoštevamo naslednje:

- polirati moramo v čistih prostorih brez prepiha, ker se tako izognemo negativnemu vplivu trdih prašnih delcev, ki kontaminirajo površino in poškodujejo površino, ki je visoko polirana;
- vsako polirno orodje, ki naj bo namenjeno samo za določeno gradacijo paste, mora biti shranjeno v neprepustno zaprti posodi;
- polirno orodje se sčasoma "impregnira" s polirno pasto in njegov učinek se izboljša;
- po vsakem prehodu na bolj fino pasto moramo roke in obdelovanec skrbno očistiti;
- pri ročnem poliranju moramo nanesti polirno pasto na orodje za poliranje, pri strojnem pa moramo pasto nanesti na obdelovanec;
- pritisk moramo prilagoditi trdoti polirnega orodja in gradaciji paste; pri najbolj fini pasti zadostuje teža polirnega orodja;
- obdelovanci iz trdega orodnega jekla zahtevajo uporabo polirnih orodij iz trdih materialov in grobo polirno pasto;
- poliranje moramo začeti vedno v kotih, robovih oz. na težje dostopnih delih orodja;
- pazljivi moramo biti na ostre robe in kote, da jih ne zaoblimo; priporočljiva je uporaba trših polirnih orodij.

Zaporedje postopkov brušenja in poliranja je odvisno od izkušenj operaterja in naprav, ki jih ima na voljo. Za poliranje se v splošnem uporablja dve metodi:

- najprej izberemo polirno pasto z določeno gradacijo in trdo polirno orodje, nato pa ga zamenjujemo z vse bolj mehkim;
- pri drugi metodi uporabimo srednje trdo polirno orodje in grobozrnato polirno pasto, ki jo nato postopno zamenjujemo z vse bolj finozrnato.


Priporoča se tudi kombinacija obeh metod. Konkreten primer:

- najprej uporabimo trdo polirno orodje in grobo polirno pasto;
- obdržimo isto polirno pasto, polirno orodje pa zamenjammo z mehkejšim;
- v naslednjem koraku obdržimo polirno orodje, polirno pasto pa zamenjammo s srednjezrnato;
- v zadnjem koraku uporabimo mehko polirno orodje in zelo finozrnato polirno pasto.

**Tabela 1:** Primeri kombinacije polirnega orodja in povprečne velikosti zrn abraziva

| Trdota polirnega orodja | Vrsta polirnega orodja     | Gradacija polirne paste                       |
|-------------------------|----------------------------|---|
| zelo trdo               | jeklo<br>ojačan najlon     | diamantna pasta 45, 15, 6, 3                  |
| trdo                    | najlon z zaščitno prevleko | diamantna pasta 9, 6, 3, 1                    |
| trdo                    | svila                      | diamantna pasta 15, 6, 3, 1<br>glinica        |
| trdo                    | papir                      | diamantna pasta 15, 6, 3<br>glinica           |
| mehko                   | volna                      | diamantna pasta 6, 3, 1                       |
| mehko                   | gost najlon<br>žamet       | diamantna pasta 3                             |
| zelo mehko              | žamet                      | diamantna pasta 1 in<br>finozrnata glica, MgO |

Površino orodnega jekla, ki je bilo obdelano s potopno erozijo, je bistveno težje zbrusiti kot tista jekla, ki so bila obdelana s klasičnimi postopki obdelave ali tista jekla, ki so bila topotno obdelana. S tega vidika je pomembno, da je bila zadnja faza potopne erozije narejena pri majhnih tokovih. V nasprotnem primeru ostane na površini debela razkaljena plast, ki je veliko trša in bolj krhka od feritne matrice, zato jo moramo odstraniti. Tudi površino nitriranega jekla je veliko težje zbrusiti, vendar pa je obdelava po poliranju veliko boljša. Pogosto mikroskopsko majhni defekti v plasti onemogočajo pripravo visokopolirane površine. Težave so tudi z jeklenimi kalupi, ki so bili utrjeni s plamenom, oz. tistimi, na katerih so bila poškodovana mesta popravljana z varjenjem. V takih primerih se med obdelanim in neobdelanim področjem pojavijo




Slika 3: Zaporedje brušenja in poliranja jekla

razkaljene (mehke) cone, ki so razlog za nastanek plitkih utorov med poliranjem. Težavi se izognemo, če uporabimo brusni kamen z večjo površino.

V praksi je ključno vprašanje, kako daleč naj izvedemo brušenje površine pred toplotno obdelavo. Zavedati se moramo, da nastanejo med toplotno obdelavo dimenzijske spremembe, spremeni pa se lahko tudi površina.

Pogost problem pri poliranju jekla je "prepoliranje". Ta pojem uporabimo za stanje, ko se začne po določenem času poliranja gladkost površine jekla slabšati. Razlog sta bodisi t. i. pomarančnolupinski efekt ali pa efekt "pitting". Oba sta zlasti izrazita pri strojnem poliranju.

Pomarančnolupinski efekt (orange peel) nastane pri poliranju jekla, ki je bilo med toplotno obdelavo pregreto ali preogljičeno, če je tlak polirnega orodja velik in če so časi poliranja dolgi. Pri tem velja, da je trša faza v jeklu manj občutljiva za velike pritiske in da se mehkejša faza polira hitreje. Raziskave so pokazale, da so časi poliranja, pri katerih se pojavi "prepoliranje" odvisni od trdote materiala, ki ga poliramo (slika 4). Najpogostejsa reakcija večine operaterjev na pojav "prepoliranja" je nadaljevanje poliranja v upanju, da bodo površino popravili. V resnici pa jo samo še poslabšajo. Problem "prepoliranja" rešimo samo tako, da poškodovano površino najprej zbrusimo z brusnim papirjem, ki smo ga uporabili dva koraka pred poliranjem, nato pa nadaljujemo bolj fino brušenje in poliranje, vendar pri manjšem pritisku kot pri predhodnem poliranju. Drugi način pa je, da odstranimo napetosti v jeklu tako, da ga popuščamo pri temperaturi, ki je za 25 °C nižja od zadnje temperature popuščanja. Nato površino



Slika 4: Hrapavost v odvisnosti od časa poliranja za dve vrsti orodnega jekla

zbrusimo z brusnim papirjem, ki smo ga uporabili pred poliranjem. Nadaljujemo poliranje, vendar pri manjšem pritisku kot pri predhodnem poliranju. Če to ne pomaga, moramo trdoto jekla povečati bodisi tako, da površino npr. nitriramo, ali pa tako, da ga ponovno toplotno obdelamo na višji temperaturi.

Drugi problem, ki se pogosto pojavi med poliranjem, je t. i. jamičasti (pitting) efekt. Med poliranjem se na površini pojavijo majhne jamice, katerih velikost je primerljiva z velikostjo vključkov. Jamice nastanejo, ker se trdi in krhki vključki oksidov in karbidov med poliranjem iztrgajo s površine orodja. Čim daljši je čas poliranja in čim večji je tlak, več je jamic. Njihova gostota je odvisna tudi od čistote jekla, orodja za poliranje in vrste abraziva. Eden od razlogov, zakaj nastanejo jamice, je v razliki med trdoto vključka in matrice. Ker je trdota vključkov večja od trdote matrice, je med poliranjem hitrost odstranjanja prvih večja od drugih. Vključki zato štrlijo s površine. Kadar je stična površina med vključkom in feritno matrico majhna, se vključki zaradi velikih strižnih sil iztrgajo s podlage in za seboj pustijo jamico. Ta problem je bolj izrazit, kadar je značilna velikost zrn diamantne paste manjša kot 10 µm in kadar uporabimo mehko polirno orodje (npr. klobučevino). Kadar uporabimo diamantno pasto z velikostjo zrn 10 µm in manj, ne smemo uporabiti mehkega polirnega orodja, pritisk med poliranjem mora biti čim manjši, čas poliranja pa čim krajši.

Na osnovi predloge<sup>(1,2)</sup> podjetja Uddeholm prevedel in priredil:

dr. Peter Panjan  
Institut "Jožef Stefan"  
Jamova 39  
1000 Ljubljana

## LITERATURA

<sup>1</sup>[http://www.uddeholm.com/files/polishing-eng\\_040608.pdf.pdf](http://www.uddeholm.com/files/polishing-eng_040608.pdf.pdf)

<sup>2</sup><http://www.moldmakingtechnology.com/articles/030304.html>

# NAVODILA AVTORJEM

## NAVODILA AVTORJEM PRI PRIPRAVI PRISPEVKOV ZA STROKOVNI ČASOPIS VAKUUMIST

Vakuumist je časopis, ki objavlja originalne in pregledne članke s področja vakuumskih znanosti, tehnike in tehnologij, vakuumske metalurgije, tankih plasti, fizike površin trdnih snovi in nanostruktur, analitike površin, fizike plazme in zgodovine vakuumske znanosti in tehnologij. Znanstveni in strokovni prispevki so recenzirani. Prispevki morajo biti napisani v slovenskem jeziku, naslov članka in povzetek pa v slovenskem in angleškem jeziku. Če je članek sprejet (po recenzentovem in lektorjevem pregledu), avtor vrne popravljen članek uredniku Vakuumista.

### PRIPRAVA ROKOPISA

Prispevek naj bo napisan v enem od bolj razširjenih urejevalnikov besedil (npr. Word for Windows) ali temu kompatibilnem programu (tekst, urejen s programom LaTeX, ni zaželen). Če avtor uporablja kakšen drug urejevalnik, naj ga konvertira v navaden format ASCII. Celoten rokopis članka obsega:

- naslov članka (v slovenskem in angleškem jeziku)
- podatke o avtorjih (ime in priimek, brez akademskega naziva, ime in naslov institucije)
- povzetek v slovenskem in angleškem jeziku (največ 250 besed)
- besedilo članka v skladu s shemo IMRAD (uvod, eksperimentalne metode, rezultati in diskusija, sklepi)
- slike (risbe, fotografije), ki naj bodo priložene posebej
- tabele, preglednice z nadnapisi
- podnapise k slikam
- pregled literature

Obvezna je raba merskih enot, ki jih določa Odredba o merskih enotah (Ur. l. RS št. 26/01), tj. enot mednarodnega sistema SI (glej prispevek: P. Glavič: Mednarodni standardi – Veličine in enote (ISO 31-0 do 31-13), Vakuumist, **22** (2002) 4, 17–22). Enačbe se označujejo ob desni strani besedila s tekočo številko v okroglih oklepajih.

### ILUSTRACIJE

Črno-bele ilustracije (risbe, diagrami, fotografije) morajo biti oštrevljene, priložene posebej. Črkovne oznake na diagramu naj bodo take velikosti, da je po pomanjšavi na širino enega stolpca (7,9 cm) velikost številk in (velikih) črk od 1,2 do 2,4 mm. Diagrami in slike naj bodo v formatih BMP, TIF ali JPG. Za risanje naj bo po možnosti uporabljen CorelDraw. Kvaliteta slikovnega gradiva mora biti dovolj visoka, da omogoča neposredno reprodukcijo.

### LITERATURA

Literarni viri so zbrani na koncu članka in so oštrevljeni po vrstnem redu, kakor se pojavijo v članku. Vsak vir, ki mora biti popoln (okrajšave ibid., idem., et al., etc. niso dovoljene), mora biti opremljen s podatki, ki omogočajo bralcu, da ga poišče. Knjige, periodične publikacije, deli knjig, članki v periodičnih publikacijah, patenti, članki in drugi prispevki v elektronski obliki morajo biti citirani kot npr.

- Monografije  
Zgled: S. Južnič, Zgodovina raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik, Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, Ljubljana, 2004, str. 203
- Članki v periodičnih publikacijah  
Zgled: M. Čekada, P. Panjan, Vakuumist, **24** (2004) 4, 4–10
- Prispevki v zbornikih posvetovanj  
Zgled: P. Panjan: Novejši razvoj PVD trdih zaščitnih prevlek za zaščito orodij in strojnih delov, Zbornik posvetovanja Orodjarstvo, Portorož, 2003, 121–124
- Članki in drugi prispevki v elektronski obliki  
Zgled: P. Panjan, M. Čekada, B. Navinšek. Surface and Coatings Technology [online], 174–175, 2003, 55–62, dosegljivo na domači strani: <http://www.sciencedirect.com/>

### AVTORSKE PRAVICE

Avtorji prispevka so v celoti odgovorni za vsebino objavljenega sestavka. Z objavo preidejo avtorske pravice na izdajatelja. Pri morebitnih kasnejših objavah mora biti periodična publikacija Vakuumist navedena kot vir.

Uredništvo periodične publikacije Vakuumist:

- odloča o sprejemu članka za objavo
- poskrbi za strokovne ocene in morebitne predloge za krajevanje ali izpopolnitve prispevka
- poskrbi za jezikovne popravke

Rokopise pošljite na naslov:

**dr. Peter Panjan**  
glavni in odgovorni urednik Vakuumista  
Institut "Jožef Stefan"  
Jamova 39  
1000 Ljubljana, Slovenija  
elektronska pošta: [peter.panjan@ijs.si](mailto:peter.panjan@ijs.si)  
tel.: (01) 477 32 78  
faks: (01) 251 93 85



# ActiveLine

Total pressure measurement  
in a vacuum



- Large variety
- Easy integration
- Cost effective

**PFEIFFER** VACUUM

**Pfeiffer Vacuum Austria GmbH**

Diefenbachgasse 35 · A-1150 Wien · Phone +43-1-8941-704 · Fax +43-1-8941-707  
[office@pfeiffer-vacuum.at](mailto:office@pfeiffer-vacuum.at)

**SCAN d.o.o. Preddvor**

Breg ob Kokri 7 · SI-4205 Preddvor · Phone +386-4-2750200 · Fax +386-4-2750420 · [scan@siol.net](mailto:scan@siol.net)

**www.pfeiffer-vacuum.net**