

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 12 (3)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Septembra 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8290

**Dr. Szombathy Koloman von, Dr. Kell Cornel i Schmitz Paul,
Dortmund, Nemačka.**

Postupak za dobijanje čistog sumpora u neprekidnom radnom toku iz sirovina, koje sadrže sumpora.

Prijava od 25. juna 1930.

Važi od 1. novembra 1930.

Traženo pravo prvenstva od 8. jula 1929 (Švajcarska).

Upotreba tiona radi apsorbovanja sumporovodonika ili sumpor dioksid gase je mnogostruko predlagana, budući da se prvenstveno tio-sulfo-kisele soli upotrebljuju za apsorbovanje sumporastih kiselina i polisulfo-kisele soli za apsorbovanje sumporovodonika. Pri proučavanju polisulfokiselina iz njihovih soli utvrđeno je, da više polisulfokiselne odn. politionati (na pr. tetration kiselina) pokazuju dejstvo sabiranja sumpora. Na ovaj način je moguće, da se iz nižih politionata proizvedu viša sumporna jedinjenja. Ali viši politionati, koji su penta-i heksionati, nisu nikakva postojana jedinjenja, pošto penta-i heksionati primljeni sumpor ponovo polako odaju i pri tome bivaju svedeni na tetrationate. Pokazalo se, da se ovo izdvajanje sumpora vrši u vodu precipitiranog sumpora. Ali ako se poveđe računa o tome, da se u rastvoru za vreme izdvajanja sumpora nalazi koloidalni sumpor, odn. sumpor „in statu nascendi“, to će on pomoću tetrationata biti ponovo lako primljen i pod povoljnim okolnostima ponovljeno biti dobiven u vidu precipitiranog sumpora. Po pronalasku biva sadržina sumpora iz sirovine na poznat način prevedena u sumporovodonične i sumpordioksid gasove, a dobiveni i od leteće prašine oslobođeni i oprani gasovi, bivaju jednovremeno uvedeni u, najbolje, fino izdeljeni koncentrisani rastvor viših politionat soli, koje su rastvorljive u vodi, kao što su alkalne ili

zemnoalkalne soli penta-ili heksionata, i sumpor, koji se pri ovome izdvaja, biva iz sonog rastvora oduzet i osušen, ali u međuvremenu soni rastvor, koji je oslobođen od precipitiranog sumpora biva stalno ponovo dovođen reakcionom суду radi daljeg proizvođenja sumpora. Ali istovremeno rastvor uzima sumpor „in statu nascendi“ koji je obrazovan uticajem sumporovodonika na sumporastu kiselini čime tetrationati bivaju ponovo regenerisani u penta-heksionate. Ovaj proces može biti time ubrzan, što se politionat rastvoru dodaju veoma male količine alkohola na pr. 1—2% glicerina dalje još time, što se temperatura tečnosti, kojoj se dovode gasovi, koji su pomешani sa ugljendioksidom ili i sa ugljenskim oksidom, održava između 45—65°C.

Dovod sumporovodonika i sumpordioksida u pentationat rastvor treba da se izvede u pravilnom odnosu, koji se prema kakvoći gasova može kretati od 2:4 do 2:7.

Za vreme dovođenja gasa vrši se izdvajanje sumpora i regenerisanje rastvora veoma brzo. Inače je reakcija veoma spora. Ali ako je sumporovodonik u višku preko navedenog odnosa, to se pentationat polako redukuje u tiosulfat. To mora neizostavno da se izbegne, pošto je regenerisanje pentationata iz tiosulfata srazmerno sporu reakcija i uopšte nije podesna za trajan rad. Ako je sumporasta kiselina po datom odnosu u višku, to biva poglavito pro-

izveden koloidalni sumpor, koji postupno zgrudjava već izdvojeni precipitirani sumpor. U ovom stanju se tada gotov sumpor daje teško isprati. Mala odstupanja za vreme dovoda gasa naravno ne škode, pošto se ova nepravilnost daje lako primetiti i izravnati.

Dok su do sada poznati postupci poglavito bili na tome zasnovani, da se s jedne strane sumporasta kiselina apsorbovala pomoću tiosulfata, pri čemu se iz tiosulfata obrazuje tritionat i tetrionat, i s druge strane sumporovodonik bio upotrebljen za redukciju pomenutih politionata, mogu u politionat rastvoru novog postupka da se nalaze samo tetrationati i pentationati odn. heksationati i to u jednakom odnosu. Tiosulfat se ovde nikako ne javlja. Ako je tritionat ili pentionat u višku, to je gasni dovod nepravilan.

Iz prethodno rečenog se dakle vidi, da se u ovom slučaju nema posla sa apsorbovanjem gase nego sa čistim hemiskim, vlažnim putem sprovedenim, procesom, pri kojme se izdvajanje sumpora vrši katalitički iz upotrebljenog pentationatrastvora. Po ovom postupku se mogu iz sasvim malih količina rastvora dobiti u neprekidnom radnom toku značne količine sumpora.

Pošto se izdvajanje sumpora i istovremeno primanje sumpora vrši ravnomerno pomoću politionata, to odnos ostaje između raznih politionata stalan, i rastvor ima pri pravilno sprovedenom dovodu gase uvek nepromjenjeni aktivitet. Ako se poseduje pentationatrastvor, potrebno je u opšte da se samo o tome vodi računa, da se sumporovodonik i sumpordioksid u pravilnom odnosu neprekidnodovodi i da se izdvojeni precipitirani sumpor u filterskoj napravi rastavi od rastvora i rastvor, koji je oslobođen od sumpora, ponovo se vraća u radni tok. Izdvajanje sumpora i vraćanje nepromjenjenog pentationatrastvora vrši se dakle u neprekidnom kružnom toku.

Iz prethodno rečenog izlazi, da dobit u sumporu zavisi samo od koncentrisanosti gasova. Ako se radi sa koncentrisanim gasovima, to je najbolje da se upotrebi jači pentationatrastvor. Ako su pri tome gasovi razblaženi, to je dovoljan i pentationatrastvor. Pokazalo se, da je 10%-ni pentationatrastvor još dovoljno upotrebljiv, no ipak izgleda da se koncentrisanost nalazi na skoro najnižoj granici, pri kojoj se rad još isplaćuje.

Postupak je poglavito podesan za proizvođenje većih količina sumpora iz raznih sirovina, koje sadrže sumpora ili i iz sirovog sumpora. Može dakle doći u obzir poglavito samo takva sirovina, koja se lako može karburisati, kao na pr. sumporne

rude, pirit prirodni sulfid cinka halkopirit, galenit, sirovi sumpor, mase od prečišćavanja gase itd.

Za spravljanje pentationatrastvora najpo-desnija je kalijeva so. Amoniumova so je za sprovođenje postupka najmanje podesna, pošto se za vreme procesa radi stalno pri 60° i preko toga i usled isparljivosti ammoniumove soli već po kratkom vremenu imalo bi da se računa sa većim gubitcima.

Pri dovođenju gase potpuno je svejedno da li su ova gase smešano ili odvojeno uvedena u pentational rastvor. Glavno je da se dovod vrši istovremeno i to u pravilnom odnosu.

Skica u priloženom nacrtu pokazuje postrojenje za izvođenje postupaka po pronalasku i u sledećem opisu jasno je opisan sprovođenje postupka tako, da je nepotrebno dalje teorijsko objašnjenje.

Kalijum-pentationatrastvor od 30—32° Be spravlja se tako, da se u kalijevu lužin uvođe jednak zapreminske količine sumporovodonika i sumporaste kiseline do žasičnosti i rastvor se čuva u stubu 1. Rastvor biva pomoću cevi 2 postupno upućen u apsorbere 5—7, gde biva fino rasprštan, U ovaj fino izdeljeni pentationatrastvor biva pomoću gasnih cevi 5 i 4 uveden sumporovodonik i sumpordioksid. Pomoću reakcione topote zagreva se rastvor na skoro 60°C, na kojoj temperaturi biva stalno održavan. Za vreme gasnog dovoda izdvaja se odmah fini, preceptirani sumpor, koji kroz cev 8 dolazi u filteru napravu 9, gde izdvojeni sumpor biva ispran. Tada isprani, čisti, ali još vlažni sumpor biva kroz cev 9' transportovan u sušaonicu 10. Filtrat biva pomoću cevi 11, 12 i 13 ponovo polisnut ka stubu 1, pri čemu po izboru može biti uključen zbirni sud 14 sa cevima 15 i 16 ili može biti međuuključen sud 17 za paru sa cevima 18 i 19. Sud 17 treba da posluži i kao prikupljač za vodu od ispiranja izdvojenog sumpora, koja se zatim može ispuštu kroz cev 20.

Patentni zahtevi:

1. Postupak za dobijanje u neprekidnom radnom toku čistog sumpora iz sirovina koje sadrže sumpora, naznačen tine, što se sadržina sumpora u sirovini na poznat način prevodi u gasove sumporovodonik i sumpordioksid, proizvoden H_2S -gasovi i SO_2 -gasovi istovremeno uvođe u koncentrisani rastvor u vodi rastvorljivih viših politionat soli, kao što su alkalne ili zemnoakalne soli penta ili heksationata i sumpor, koji se pri tome izdvaja, odvaja se od rastvora i suši, u međuvremenu pak soni rastvor, koji je oslobođen od faloženog sumpora, radi da-ljeg proizvođenja sumpora stalno se kreće

u kružnom toku i ponovo biva dovođen reakcionom sudu.

2. Postupak po zahtevu 1 naznačen time, što sudi rastvor, koji se u zatvorenom sistemu aparata stalno održava u kružnom toku, radi poboljšanja radnih uslova biva

održavan na temperaturi između 45° i 65°C .

3. Postupak po zahtevu 1 naznačen time, što se radi ubrzanja postupka politionat rastvora dodaju male količine alkohola kao na pr. glicerin.





