


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Junia 1931.

PATENTNI SPIS BR. 7968

Hofherr—Schrantz—Clayton—Shuttleworth A. G., Kispest, Mađarska.

Mašina za pročišćavanje žila koja radi sa usisavajućim vazduhom.

Prijava od 7. marta 1930.

Važi od 1. septembra 1930.

Poznate mašine za prečišćavanje koje rade sa usisavajućim vazduhom imaju sledeće nezgode:

1) što raspodela vatra u vertikalnim usisavajućim kanalima nije ravnomerna,

2) što otpatci nošeni vjetrom za prethodno čišćenje ne mogu da se odvoje od otpadaka, koji se dobijaju sa vjetrom za docnije čišćenje tako, da rad obeju ovih vetrovih struja ne može biti kontrolisan, što je pak neophodno potrebno za tačno podešavanje,

3) što velar za teške otpatke sobom povlači veću količinu zrna i ova unosi u luke otpatke tako, da se zrnasti materijal meša sa prljavštinom, koju treba odstraniti (plevom, slamom, prašinom itd.).

Pronalasku je cilj, da se stvorи mašina za čišćenje žila, kod koje se odstrenjuju navedene nezgode.

Pronalazak će biti opširnije objašnjen pomoću primera izvođenja, koji je predstavljen na nacrtu.

Sl. 1 pokazuje ovu mašinu za čišćenje u podužnom preseku po liniji C-D iz sl. 2 dok sl. 2 pokazuje horizontalni presek po liniji A-B iz sl. 1.

U sredini sanduka 1 za usisavanje nalazi se doboš, 2 za vetrar, koji je snabdeven sa kutijom i iz sanduka 1 vazduh biva usisan tako da u ovom sanduku postaje prostor sa proređenim vazduhom. Usled toga postaje kako u prednjem kanalu 3 za izdizanje, tako i u zadnjem kanalu za izdizanje 4, na gore upravljen strujanje vazduha u smeru strele 5, odnosno 6. U ovim

kanalima 3 i 4 za izdizanje brzina je vatra veća nego li u prostorima 7₁ i 7₂ za ekspanziju, tako, da se delovi manje specifične težine koji su usisani kroz kanale 3 i 4 talože u prostorima 7₁ i 7₂. Ova taložena zrna dospevaju na dno za prikupljanje 8, koje je kruto vezano sa sitom 9, koje se kreće tamno amo, koje se dakle isto tako kreće i ova zrna dovodi ka izlaznim kanalima 10 odnosno 11. Brzina vatre u kanalima za izdizanje 3 i 4 može biti regulisana pomoću obrtnе ploče 12 odnosno 13.

Način rada ove mašine koja dejstvuje sa usisanim vazduhom jeste u sledećem:

Materijal koji treba da se prečisti, dospeva kroz levak 14 na putu u vidu slova U u prednji kanal 3 za izdizanje. Kroz zrnasti materijal za vreme njegovog padanja, struji velar, koji biva proizveden dobošem 2 i koji se kreće u smeru strele 5. Pri tome lakši delovi kao prašina, pleva i specifično lakša zrna bivaju povučena u prostor 7₁ sanduka 1, gde srazmerno lakši delovi padaju na fla 8 za prikupljanje koja se kreću tamno amo, dok sasvim laki delovi bivaju uvučeni u olvor za usisavanje 16 doboša 2 odakle kroz doboš 2 bivaju izduvani na olvor 17. Na ovaj način rasut materijal kreće se po situ 9 dalje, gde manji delovi bivaju prosejani, dok ostali delovi dospevaju u delokrug vatre koji je u kanalu za izdizanje 4 upravljen na gore, pri čemu se specifično lakši delovi izlažu ponovnom usisavanju tako da dospevaju u ekspanzionii prostor 7₂. Ovde biva jedan

deo materijala ponovo odveden preko ploče 8, odnosno kroz ispusni otvor 11, dok sasvim laki delovi bivaju uklonjeni kroz otvor 16 doboša 2, odnosno kroz otvor za izduvanje 17.

Kao što se da viditi specifično lakši delovi, koji su s jedne strane usisani u prednjem kanalu 3 i s druge strane u zadnjem kanalu 4, dospevaju u zajednički ekspanzionalni prostor, aко, kao što se dosada dešavalo, ekspanzionalni prostori nisu podjeljeni vertikalnim zidom prema pronašlasku. U slučaju da ovaj zid nedostaje dva dela koja potiču iz raznih kanala za vetar napuštaju mašinu međusobno izmešano tako, da se, aко se u ovom materijalu, koji se uklanja nalaze i zdrava zrna koja ne pripadaju oltalicima, ne može ustanoviti, da li ova zrna potiču iz kanala za usisavanje 3 ili iz kanala za usisavanje 4. Upravo da bi se ovo omogućilo i da bi se oba prelaza svaki za sebe mogla odvesti, jeste ekspanzionalni prostor prema pronašlasku podjeljen pomoću vertikalnog zida 18, koji se pruža po osi doboša za vetar tako, da postaju dva ekspanzionalna prostora 7₁ i 7₂, i oltalci koji se u njima prikupljaju mogu biti odvedeni svaki zasebno od tla za prikupljanje 8 kroz ispusni otvor 10 odn. 11.

Pošto se otvor za usisavanje 16 doboša 2 nalazi srazmerno blizu gornjeg kraja kanala za izduvanje 3, odnosno 4, može se desiti da zrna koja se kreću sa izvesnom brzinom ne izgube svu svoju brzinu u ekspanzionalnom prostoru 7₁ odnosno 7₂, toliko, da usled toga padnu na dno za prikupljanje 8. Ova zrna preskaču tada u otvor za usisavanje 16 doboša 2, odakle zajedno sa prašinom i lakšim ljkuskama i t. d. bivaju izduvani kroz otvor 17. Da bi se ovo sprečilo, treba prema pronašlasku pred otvorom za usisavanje 16 doboša 2 da se desno i levo postavi po jedna žičana mreža 19 sa odgovarajućim okvirom, pri čemu su petlje od ove mreže manje od zrna materijala koji se čisti tako, da vazduh može strujati kroz ove žičane mreže 19, a velika zrna bivaju ipak zadržana i preko ploče za prikupljanje 8 bivaju dovedena otvoru 10 odnosno 11.

Dalja nezgoda mašina za čišćenje žila, koje radi sa usisanim vazduhom, sastoji u tome, što doboš 2, koji je postavljen u sredini sanduka za usisavanje 1, usisava

vazduh samo na obema stranama, kao što je to predstavljeno pomoću strelice 6 na sl. 2. Usled toga brzina velra neće biti ravnomerna po celoj širini kanala 4, nego će se na obema ivicama 20 dobiti veća, a u sredini manja brzina vatra. Zrna koja dospevaju u kanal 4 izložena su dakle raznim brzinama velra tako, da rad čišćenja postaje potpuno nepouzdan.

Radi izbegavanja gornje nezgode biva ispod kanala za izdizanje postavljen pod silom 9, dopunski kanal 22, na čijem je donjem delu radi raspodele vatra predviđena rešetka, koja se sastoji iz izbušene ploče 23. Ako se ova rešetka upotrebi, to sav vazduh ne može da struji na više na obema ivicama 20 u pravcu strele 6, jer za strujama ovoga vazduha ne стоји svuda na raspoloženju savršeno slobodan presek tako, da vazduh može strujati samo kroz izvestan broj rupa, čija je površina manja od ukupnog slobodnog preseka. Pošto ipak doboš za vetar u kanalu 4 stalno proizvodi razređenost vazduha koja treba da se kompenzuje ulaskom vazduha, a za to potrebna ukupna količina vazduha ipak ne može da ustruji na mestima 20, to radi izjednačenja ove razređenosti, vazduh, koji nije mogao da ustruji na ivicama 20, mora da traži druga mesta za ulazak tako, da će u presekovom srednjem delu 21 ustrujati srazmerno više vazduha, nego li u slučaju, ako rešetka 23 ne bude primenjena. Usled toga se postavljenjem rešetke 23, dobija u kanalu 4 ravnomernija raspodela vazduha.

Patentni zahtevi:

1. Mašina za prečišćavanje žila koja radi sa usisanim vazduhom, naznačena time, što je ekspanzionalni prostor sanduka za usisavanje podjeljen zidom (18) koji ide kroz sredinu doboša za vetar.

2. Mašina za prečišćavanje žila po zahtevu 1, naznačena time, što su pred otvorima za usisavanje (16) na dobošu za vetr ili tome slično postavljene mreže (19) ili tome slično radi hvađanja zrna.

3. Mašina za prečišćavanje žila po zahtevu 1—2, naznačena time, što je u donjem delu zadnjeg kanala za izdizanje (4) predviđen kanal dodatak (22) i što je u njemu postavljena rešetka (23) za raspodelu vatra.




Fig. 1




Fig. 2

