

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 40 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. APRILA 1925.

PATENTNI SPIS BR. 2706.

Adam Helmer Pehrson, Stockholm.

Poboljšanja na obrtnim pećima.

Prijava od 21. avgusta 1922.

Važi od 1. marta 1924.

Pravo prvenstva od 20. avgusta 1921. (Švedska).

Ovaj se pronalazak odnosi na rotacione peći i sisteme peći kod kojih je predviđen dovod u punjenje vazdušnog ili gasnog fluida za metalurgijske, hemiske i termične cijeeve.

Prema ovom pronalasku, rotaciona peć snabdevena je na jednom ili oba kraja, brojem otvora ili ustiju, koji leže na takvoj razdaljini od središta, da su pri obrtu zatvoreni punjenjem u peći za vreme tečajice, pošto su gore pomenuti otvori po desno povezani sa duvaljkom ili drugom zgodnom spravom za dobavljanje vazdušnog ili gasnog fluida i pošto su predvidjena sredstva kojima se, za vreme retacije peći, pomenutom fluidu dopušteno prolazili kroz pomenute otvore ili ustā, jer se oni zatvaraju jedan za drugim usled pećnog punjenja za vreme rotacije.

Pomoću ovog pronalaska mogućno je rukovati i (ili) topiti metale ili na neki drugi način tretirati rudu ili druge supstance, u peći i raditi sa sitno izdeljenim punjenjima, zašta su dosad poznata raspoređenja, nepogodna za dobavljanje vazdušnog ili gasnog fluida za peć, kroz radialno rasporedjenih proreza ili otvora.

Za izvodjenje postupka bolje je upotrebili horizontalnu cevastu peć ili sušnicu u vezi sa prostranjom komorom ili pravom peći u kojoj se izvode reakcije ili druga postupanja i ili operacije topljenja, pošto prostrana komora ili prva peć sastavljaju rotacionu peć, na čijim su krajevima gore pomenuti otvori ili ustā rasporedjeni kao što je gore opisano.

U priloženim nacrtima pokazano je celokupno rasporedjenje nekoliko peći ili sistema peći koji olicavaju pronalazak.

Sl. 1. i 2. su dotični uzduzni presek i zadnji izgled presečni po liniji 1—1 iz sl. 1., koja pokazuje horizontalnu rotacionu peć, gde se uduvanje vazduha vrši, na način gore opisan, radi proizvodjenja gasa ili izrade koksa.

Sl. 3. je uzdužni presek pokazujući peć, koja je udešena za proizvodnju gvoždjetog sundjera.

Sl. 4., 5. i 6. su slični izgledi pokazujući peć, koja je podešena za prženje sulfida i slične radove.

Sl. 7. je sličan izgled koji pokazuje peć podešenu za upotrebu kod fiksiranja nitrogena (azota),

Sl. 8. pokazuje deo peći snabdevene sa izmenjenim uredjajem za kontrolisanje upuštanja gasnog ili vazdušnog fluida na kraj otvora ili ustā.

Sl. 9. je dijagramskega izgled s kraja sl. 8.

S obzirom naročito na sl. 1. i 2. je prava peć koja se sastoji iz doboša sličnog komori, koji je vezan na oba kraja sa koaksialno rasporedjenim stablima ili cevima 2, 3. Spoljni krajevi trupova leže u stacionarnim odajama 4 i 5, i zaptiveni su pomoću federnih kotura 6 i 7 ili sličnim ležištem prema zidovima odaja. Peć 1 i trupovi, oba su poduprta i obrtna na poznati način i pomoću kotača. Gorivo i materijal za sipanje unosi se kroz levkasti

sud 8 i cev 9, koja se pruža kroz odaju 4 i završava odaju 2. Koks i netoplivi ostaci pepela uklanjuju se iz odaje 5 pomoću serpentinastog kanala 10 i produkti destilacije i gas izlaze kroz otvor 11 iz odelenja 4.

Uduvanje u punjenje peći 1 vrši se ovako: u krajnjem zidu peći 1, koja je u vezi sa trupom 3 ima otvora ili usta 12, koji su poredjani u krug i na takvom odstojanju od središta da bi vazduh došao u dodir sa punjenjem na pogodnom nivou. Pomenuti otvori su cevima 13 vezani za sektor koji čini zidove, koji leže spolja oko trupa 3 i koji uzimaju toplotu od minerala koji dolazi iz peći 1 i zajedno obrazuju omotač oko pomenutog trupa. Tako isto su ovi vodovi snabdeveni cevima 15, koje su tako rasporedjene, da slobodni krajevi leže u ravni pod pravim uglom na osovinu obrtanja peći. Pomenuti krajevi snabdeveni su federnim koturima ili ventilima i kutijama ili glavama 16, koje su podešene za saobraćaj, na strani udaljenog od cevi 15, sa odgovarajućim otvorenim koji je načinjen u koturu 17. Ovaj se kotur oslanja na i klizi po kružnom koturu 18, koji je čvrst a pod pravim uglom na osovinu peći te time kompenzira nepravičnosti u obrtanju peći. Kotur 18 ima isto tako kutiju 20 koja je snabdevana cevju za uduvanje 19 i u vezi je kroz lučni ili drugi pogodan otvor 21 sa kutijama ili glavama 16, čiji klip za vreme obrta dolazi tako da uduvani vazduh može u peć ući jedino kroz te otvore ili usta 12, koja su za to vreme u vezi sa lučnim otvorenim 22, pošto svi drugi otvori ili usta 12 ostaju zatvoreni. Otuda izlazi da nad snabdevanjem vazduha na kraju otvora ili usta kod rotacione peći upravlja sprava koja je konstruisana kao ventil.

Dejstvo peći koja je pokazana u sl. 1. i 2. ukratko je ovakvo: U slučaju rudokopskog ugojenog škriljca ili tome slišno on se sipa u podešenom sitnom stanju, u struge 2 i otuda izlazi (pošto se prethodno zagreje za vreme svog prolaza) u peć 1 gde se vrši proces kokerija pomoću uduvanja vazduha koji se duva u punjenje. Svršeni proizvod i netoplivi ostaci pepela idu u trup 3, predhodno zagrejani duvanjem i oterani u komoru 5. Kad se peć upotrebljava za proizvodnju gasa, octaci pepela se tope i s vremenom na vreme bacaju iz peći 1. Produkti destilacije i gosovi nazad prodju kroz sprug 2 i zagrevaju punjenje i komaru 4 i prostor 11.

Prema izmeni rasporedjenja gore opisanog za regulisanje dovoda vazduha ili drugog gasa punjenju, može se upotrebiti automatsko regulisanje. U ovom slučaju tru-

povi su okruženi prstenastom duvaljkom ili gasnom komorom 50 kojoj se pogodnim načinom dovodi vazduh ili gas spolja. Krajnji otvori u peći tako isto su u vezi sa duvaljkom ili gasnom komorom pomoću radialno rasporedjenih savijenih cevi 57, koje sadrže čepove ili lopte 58, koje zauzimaju zatvoreni ili otvoreni položaj na izvesnim odredjenim tačkama pri obrtanju peći posredstvom podesnog mehanizma (vidi sl. 8. i 9.).

S obzirom na sl. 3. koja prikazuje uređenje za proizvodnju gvoždjevitog sundjera u sistemu rotacione peći, koja ima gore pomenuto uredjenje krajnjih otvora ili ustiju za primenu duvanja u punjenju. 22 je sama peć, koja radi kao rotacioni gasni generator, 23 je rotaciona redukcionala peć i 24 je predgrejač sušnica ili trup. Peć 22 i redukcionala peć 24 komuniciraju preko stacionarne komore 25 u koju oba i spadaju (vire) sa pogodno rasporedjenim slavinama 26, 27. Redukcionala peć 23 i trup predgrejač 24 tako isto su vezani posredstvom stacionarne komore 28, u koju vire krajevi redukcionalne peći 23 i trup predgrejač 24. Ugalj se sipa u peć 22 kroz aparat za punjenje 31 u punjenje rudom bez uglja u trup predgrejač 24, kroz aparat za sipanje 32. Vazduh se vuče u trup 24 kroz cev 33 i gasovi sagorevanja se izvode otuda kroz dimnjački kompleks 34 na kraju trupa predgrejača, gde se sipa ruda. Levasti sud 35 u komori 28 vodi rudu sa gornjeg trupa predgrejača 24 u donju redupcionu peć 23. Uredjenja za uvodjenje duvanog vazduha u punjenje slična su onima koji su opisani u vezi sa sl. 1 i 21 sastoje se iz dva niza krajnjih otvora ili ustiju 36, koji su vezani cevima 37 po dva i dva (bez dodavanja pregrejača vodove 14 kao kod sl. 1. i 2.) kutija za duvanje 38 kroz ventilsku spravu 39, koja radi kao pre opisana s obzirom na sl. 1. i 2.

Željezni sundjer proizvodi se na sledeći način:

Ugalj se sipa u samu peć 22, gde se stvara usled dejstva uduvanog vazduha uvedenog kroz usta 36, vreo gas proizvodjač sloboden od karbolne kiseline, koja teče iz redukcionalne peći 23 kroz komoru 28 u trup predgrejač 24 gde ona sagoreva sa vazduhom dovedenim kroz cev 33, budući da proizvodi sagorevanja prolaze kroz dimnjački kompleks 34. Ruda dolazi u trup predgrejač i pada u redupcionu peć 23, gde ona jedno za drugim redukuje u željezni sundjer i ide ka komari 25 u koju pada i iz koje iznosi kad se ohladi. Da bi sprečili željezni sundjer od pretvaranja u žitkost za vreme procesa, u

blizini slavine i u obližnje delove rotacione peći potrebno je da se temperatura postepeno smanjuje u blizini toga i ovo se može učiniti upuštanjem uglja, koksa ili drugog pogodnog materijala u pomenuti deo redukcione peći. Izbacivanjem komore 25 i direktnim vezivanjem rotacione peći 22 može se produžiti redukcija i tako proizvesti liveno gvožđje.

Sad s obzirom na sl. 4., 5. i 6., koje pokazuju poboljšanja uredjenja uduvavanja vazduha, koje se upotrebljuju za peći za preženje sulfida i t. d. 40 je rotaciona peć koja ima koaksialna izduženja ili trupove 41, 42, koji leže u stacionarne komore 43, 44. Materijali se sipaju kroz cev 41 i prženi proizvodi se udaljuju iz komare 44 pomoću serpentinske sprave 46. Vazduh za duvanje se dovodi kroz otvore ili usta 47 koja su raspoređena na oba kraja peći, koji su kao u sl. 1. i 2. vezane za vazdušnu kutiju 48, kojoj se vazduh dovodi predgrevnim aparatom električki grejanim takav kakav je poznat na sl. 5. i 6. Prženje se izvodi ovako: sulfidi se sipaju u unutrašnjost proizvodenja 41 i vode u peć 40, koji u medjuvremenu ispuštaju sumporastu kiselinu a krajnje prženje se izvodi u peći 40. Ovaj dovršeni proizvod prženja šalje se kroz proizvodenja 42 i komoru 44. Ako količina sumpora koga ima u rudi nije dovoljna da održi željenu temperaturu, ugalj ili drugi podesni materijal može se dodati punjenju pomoću rotacione cevi 49 koja prolazi kroz proizvodenje 42 i time se obrće.

Odnosno sl. 7. koja pokazuje primenu duvanja za rotacionu peć za upotrebu proiz-

vodnje azota. Peć 50 se u ovom slučaju električki greje i azot ili gasovi koji sadrže azot vode se punjenju kroz usta koja su rasporedjena kao što je napred opisano.

Rad se ovako izvodi: Materijal upotrebljen za dobijanje azota sipa se zajedno sa potrebnim gorivom u cilindrično proizvodenje 51 i ide u peć 50 gde se gas stvara, koji se upotrebljava za cijevne predgrejanja punjenja. Dobijanje azota se vrši u peći i produkt se vodi kroz cilindrično proizvodenje 52 u komoru za pražnjenje.

Patentni zahtevi:

1. Rotaciona peć vrste kod koje je učinjen raspored za uvodjenje vazdušnog ili gasnog goriva punjenju, naznačena time, što pomenuta peć ima izvestan broj krajnjih otvora ili ustiju, koja leže na takvoj razdaljini od središta da se oni pokrivaju punjenjem u cevi redom za vreme njihovog obrtanja i što pomenuti fluid može proći kroz pomenute otvore ili usta pošto se one uskcesivno zatvaraju punjenjem u peći za vreme njihovog obrtanja.

2. Rotaciona peć po zahtevu 1 naznačena time što se dovod vazdušnog ili gasnog fluida kroz krajnje otvore ili usta reguliše spravom u obliku ventila, koja se pokreće usled obrtanja peći.

3. Konstrukcioni oblik sprave u obliku ventila po zahtevu 2, naznačen time što sadrži čvrstu ploču ili član koji je snabdeven lučnim urezom sa kojima se krajnji otvori ili usta uskcesivno spajaju za vreme obrtanja peći.

FIG. 1.

Ad patent broj 2706.







FIG. 4.








Fig. 9. Ad patent broj 2706.

