

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 40 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 1. APRILA 1926.

PATENTNI SPIS BROJ 3574.

Sumet Corporation, Buffalo (U. S. A.)

Postupak za prečišćavanje metala i aparat za njegovo izvodjenje.

Prijava od 7. avgusta 1924.

Važi od 1. marta 1925.

Ovaj se pronačalazak odnosi na prečišćavanje metala a naročito na postupak i aparate kojim se nečisteće, kao što su numpor, fosfor i tome slično, mogu vrlo lako ukloniti iz metala.

Glavni cilj ovog pronašlaska jeste, da se stvori način i aparat, kojima će se moći poboljšati kvalitet gvožđevitih ili ne gvožđevitih metala, uklanjajući iz njih svu nečistoću na siguran, evtini i efektivan način za vreme dok se metal nalazi u rastopljenom stanju. Drugi jedan cilj ovog pronašlaska jeste da stvori postupak i aparat, kojima se rastopljeni metali mogu izložiti dejstvu vodonika i drugih ne oksidativnih gasova, za vreme poступka prečišćavanja.

Ujedno, ovim pronašlaskom prouzrokuje se razdvajanje vodene pare u vodonik, druge ne oksidišuće gasove i kiseonik pa se zatim rastopljeni metali izlažu dejstvu vodonika i drugih ne oksidisućih gasova, koji su pre toga bitno očišćeni od i najmanjeg traga kiseonika, koji je, kao što je to vrlo dobro poznato, vrlo štetan po metale u rastopljenom stanju.

Napred uabrojeni ciljevi i preljučstva postignuta su pomoću aparata, koji je izložen u priloženim crtežima gde se pokazuje samo jedan oblik ovakvog aparata, pošto je očevidno da se i drugi oblici ovakvog aparata mogu vrlo lako načiniti i upotrebiti. U ovom ilustracionom obliku aparata izlaže se:

Figura 1 koja pokazuje visinski izgled sa strane celokupnog aparata, koji je delimično pokazan i u preseku.

Figura 2. jeste uvećani plan preseka kroz pregrejač.

Figura 3, jest izgled preseka kroz bok pregrejača.

Figura 4. ještě poprečan presek kroz jednu od ploča pregrejačevih.

Pri izvodjenju ovog pronalaska, vodonik i drugi gasovi razvijaju se iz vodene pare u jednom pregrejaču. Vodena para stoji pod većim pritiskom nego vodonik ili koji od drugih gasova proizvedenih u pregrejaču. U isto vreme ostavlja se otvoreni i nesprečavan put vodoniku i drugim neoksiđućim gasovima da odilaze iz pregrejača do u metale koje se prečišćuju.

• Bitna odlika ovog postupka jeste proces podvrgavanja rastopljenog metala u vodenu paru; vodena para koja je vrlo jako pregrnjana dovodi se u dodir sa na crveno osujanim gvozdenim ili čeličnim opiljcima, usled čega se vodena para raspada u gasove, od kojih gvozdeni opiljevi stupaju sav kiseonik, i obrazujući gvozdeni oksid, a ostavljaju skoro potpuno čist vodonik. Tako dobijeni vodonik čija analiza daje maksimum od 98% a minimum 85% vodonika, i maksimum 15% a minimum 2% ugleni dioksida i drugih gasova.

Temperatura na kojoj se vodonik nalazi posle rastavljanja vodene pare jeste oko 750 °C.

Din. 15 Meni je poznato da je i ranije bilo predlagano da se metalni u rastopljenom stanju trebitaju proizvedenim gasovima usled raspada vodene pare, da bi se tih gasovima uklonile a pretežak benti mazla količina.

lonile nečistoće iz metala, ali se ovaj prona-lazak odnosi naročito na tretiranje rastoplje-nih metala vodonikom i drugim gasovima koji su prethodno bitno oslobodjeni i najma-njih tragova kiseonikovih.

Ovim postupkom i aparatom ja sam u mo-gućnosti da proizvedem vodonik koji je bitno oslobodjen kiseonika, i to da ga proizvedem u velikim količinama i na takav način da se metali mogu izlagati njegovom dejstvu još dok su u rastopljenom stanju. Tored toga, ovo pro-izvodjenje vrši se sa malim izdatcima, a pri tome izbegava se svaka mogućnost eksplozije, koja nije ni malo isključena ako se vodena para dovede u dodir sa rastopljenim metalima.

U priloženim crtežima, 5 predstavlja jedan parni kazan sasvim običnog tipa, u kome se vodena para proizvodi radi izvodjenja ovog mog postupka. Sasvim blizu kazana postavljen je i jedan pregrejač 6, koji ima podesne spojeve sa kazanom. U ovom pregrejaču nalazi se jedna komora za sagorevanje 7, koja je obložena sa netopljivim materijalom, kao što je to već uobičajeno. Ovaj pregrejač snab-deven je sa otvorima za gorače, 9, kroz koje se komora za sagorevanje može zagrevati na ma koji od vrlo dobro poznatih načina. Na vrhu pregrejača nalazi se propust 10, a poklopac 11 služi da se njime reguliše veličina otvora. Vidi se, da nema ni dužakog odvod-nog kanala ni dimnjaka na pregrejaču, usled čega i ne postoji promaja kroz komoru za sagorevanje. Tako sam ja našao da kad se u vaku u otvore 9 gasni breneri, vrlo je lako održavati vatru i gasove dobijene sagoreva-njem pod izvesnim pritiskom u samoj komori 7 u pregrejaču. Na taj način, svi delovi u komori za sagorevanje nalaze se na skoro jednakoj temperaturi, a i ja sam našao da je meni lakše da na taj način proizvedem mno-go veću temperaturu u komori za sagoreva-nje nego pod običnim uslovima, t. j. prirodnom ili veštačkom promajom vazduha.

U komori za sagorevanje 7 pregrejača 6, poredjane su čitave serije ploča 12. Ove su ploče obično načinjene od polučelika, i u njima se nalazi ulivena spirala od čelične cevi 13. Ploče se, obično, naslanjaju o netopljivu oblogu 8 u pregrejaču, a krajevi cevi 13, koji izbijaju iz ploča 12, povezani su podesnim ce-vastim kolenima, kao što je to i izlozeno.

Cev 14, koja je jednim svojim kra-jem spojena za kazan 5 drugim svojim kra-jem spojena je sa ulaznom cevi u prvoj od pregrejačkih ploča 12. U ovoj cevi 14 nalazi se i jedna slavina, kojom se može regulisati količina vodene pare, koja se upušta u pre-grejač. Ova slavina, ili ventil, udešena je tako da se uvek u pregrejaču pusti manja količina vodene pare no što je njegov krajnji kapaci-

tet, usled čega dobijeni gasovi skoro i ne-maju nikakav pritisak.

Izla ni kraj poslednje od pregrejačevih plo-ča 12 spojen je sa cevi 16 i ova ide dalje kroz zid pregrejačev. Na ovaj izlazni kraj cevi 16 utvrđena je i uspravna cev 17.

Moj aparat ubraja u sebe i sud 20 u kome se sadrži rastopljeni metal, koji se ima treti-rati, i on je načinjen u veličini i od materijala koji zavise od vrste metala što će se tretirati. Ovaj se sud, obično, oslanja o zi-dove 21 i snabdeven je sa hermetički zatva-rajućim poklopcom 22. Cev 23 udešena je da prolazi kroz dno suda i snabdevena je sa slavinom 24, kroz koju se rastopljeni metal može istočiti iz lonca. Otprilike, blizu sredine lonca nameštena je jedna duvaljka 25. Ova duvaljka se proteže kroz poklopac sve do blizu dna suda, i njome se gasovi dovode do donjih slojeva rastopljenog metala, koji se na-lazi u sudu. Ova je duvaljka udešena tako, da se može pokretati u svima pravcima, kako bi mogla doći u dodir sa svima delovima ma-se rastopljenog metala. Jedna vitka cev 26 spojena je sa drugim krajem duvaljke 25 po-moću kakvog podesnog zglavka 27, a drugi kraj cevi spojen je za uspravnu cev 17, po-moću kakvog drugog zglavka 28. Ja sam ot-krio da vodonik i drugi gasovi imaju veći afinitet prema sumporu fosforu, ugljeniku i tome slično, i lakše se jedine sa njima dajući jedinjenja koja po metalu plivaju u obliku šlake ili odilaze kao gasovita jedinjenja, ka-da se ovi aktivni gasovi zagreju do vrlo vi-soke temperature. Prema tome, ova vitka cev mora biti dobro izolovana u pogledu prono-šenja topote, kako bi gasovi zadržali tem-peraturu sa kojom su izašli iz pregrejača.

Pri izvodjenju moga pronaleta u delo, pre-grejač 6 zgreje se do potrebne temperature, a vodena se para za to vreme proizvodi u kotlu 5, odakle se upušta u pregrejač 6 kroz cev 14 u količinama regulisanim otvorom slavi-ne 15 i loče 12 u pregrejaču, sa spiralnom cevi 13, najbolje je da se zagreju do blizu 890 °C. na kojoj će temperaturi dospeti do crvenog usijanja. Vodena para, koja ulazi u ploče 12 biće razložena u vodonik i kiseonik, a ovaj će biti upijen od strane zagrejanog gvožđja ili čelika, obrazujući time oksid gvož-dja, oslobodjavajući na taj način skoro čist vodonik. Oksid gvožđa, obrazovan na ovaj način, može se izdruvati iz cevi pre i posle otpočinjanja ovog postupka. Visoko pregrejani gasovi, koji u sebi nose i vodonika bitno oslobodjenog od kiseonika tečiće iz pregrejača kroz cev 16 i 17, i vitke cevi 26 do u du-valjku 25, odakle će doći u dodir sa rastop-ljenim metalom u sudu 20. Ova duvaljka 25 najbolje je da se stalno održava u pokretu,

tamo i amo kroz masu rastopljenog metala, tako da se ona potpuno izmeša i da svaki njen delić dodje u prisan dodir sa gasovima.

Razumeće se da su vodonik i ostali gasovi, proizvedeni raspadanjem vodene pare, na bitno istoj temperaturi kao i rastopljeni metal, i pošto su došli u dodir sa metalom, sjedajuju se sa nečistoćom, koja se u njemu nalazi, usled čega ova odilazi ili u obliku gase ili budu redukovani do u metalno stanje.

U praksi, ja sam našao da kad se u pregrejač 6 pusti samo onolika količina vodene pare, koliko je potrebno da se metal u sudu prečisti i kada je izlaz iz pregrejača potpuno slobodan, onda se i ne-oksidišući gasovi potpuno izmešaju sa vodonikom, i na vrlo niskom pritisku. Još dalje, ako se izlaz vodene pare, odnosno gasova, iz pregrejača ničim ne sprečava, onda neće postojati ni povratni pritisak na paru, koja dolazi iz kotla 5. Prema tome, održavajući stalan pritisak u kotlu 5, izvesna količina vodonika i drugih ne-oksidišućih gasova biće proizvedena neprekidno u pregrejaču 12, odnosno 6. Ima se razumeti, da je ovaj pregrejač načinjen sa dovoljno doadirne površine, odnosno zagrevne površine, tako da se bitno celokupan sadržaj kiseonika može izdvojiti, da bi se oslobođio skoro čist vodonik.

Pošto se metal izloži dejstvovanju gasova prema mome pronalasku, može se istočiti iz suda 20 izlivajući ga u podesnim kalupima ili sudovima.

PATENTNI ZAHTEVI:

1. Postupak za prečišćavanje rastopljenog metala, naznačen time što se u masu rastopljenog metala uvodi vodonik bitno oslobođen od kiseonika.

2. Postupak prema zahtevu 1, naznačen time što se vodonik uvodi u rastopljeni metal na visokoj temperaturi, na primer, na istoj temperaturi na kojoj se i rastopljeni metal nalazi.

3. Postupak prema zahtevu 2, naznačen time što se kiseonik dobijen pregrevanjem i raspadanjem vodene pare u vodonik i kiseonik, do u potpunosti sjedini sa kakvim gvoždjevitim metalom.

4. Postupak prema ma kojem od prednjih zahteva, naznačen time što se vodonik uvodi u metal na niskom pritisku.

5. Postupak prema ma kojem od prednjih zahteva, naznačen time što se vrlo mala i ograničena količina pare vodene upotrebljava, kako bi se kiseonik do potpunosti izdvojio.

6. Postupak prema zahtevu 4, naznačen time što je pregrejač zarejan do blizu 890° C.

7. Aparat za prečišćavane metala, naznačen time što se sastoji od jednog suda za metal, jednog izvora vodene pare, postrojenja za pregrejavanje vodene pare, i postrojenja za sprovodjenje vodonika od "zagrevajuće jedinice, do u metal koji se prečišćava

8. Aparat prema zahtevu 8, naznačen time što je njegov pregrejač načinjen od kakvog gvoždjevitog metala.

Brasswedges as we have them now
are not so good as those made
of brass.

FIG.-1.




FIG.-2.




FIG.-3.




FIG.-4.

