

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU



INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 40 (2).

Izdan 1 februara 1935.

PATENTNI SPIS BR. 11343

Patentaktiebolaget Gröndal - Ramén, Stockholm, Švedska.

Postupak i uredaj za taljenje prita.

Prijava od 24 februara 1934.

Važi od 1 jula 1934.

Kod taljenja prita, koji sadrži primjericice bakra, izlazi sa plečnim plinovima veći dio u peć istjeranog sumpora kao sumpor dioksid koji se obično ne iskorišćuje, ali k od odvoda u vanjski zrak izazivlje ozbiljnu štetu. Taljenje prita može se stoga preduzimati samo na takovim mjestima, gdje vlasnik talionice raspolaže velikim područjima oko talionice.

Nazočnim je pronalaskom omogućeno, da se taljenje prita bez ovih šteta obavlja praktično uzeto gdjegod, a osim toga se postizavaju znature koristi, koje čine, da je taljenje prita u gospodarstvenom pogledu i onda probitačno, ako pirit ne sadrži bakra.

Postupak se sastoji u tom da se pirit skupa sa gustim redupcionim sredstvom, n. pr. koksom i eventualno potrebnim talilom rastali u grotlenoj peći providenoj zatvoreniom otvorom grotla, u čiji se donji dio upuhava zrak, pri čem se redukciono sredstvo dodava u tako tačno odmjerenoj količini, da u donjem dijelu peći nastupa taljenje prita i da se pri tom proizvadani sumporni dioksid, koji se diže gore, većim dijelom reducira po ugljenu, koji se nalazi u gornjoj šarži i koji se većim dijelom potroši, tako da se taljenje u dolnjem dijelu peći zbiva praktično bez redupcionog sredstva. Osim sumpora oksidira se u dolnjem dijelu peći veći dio željeza u željezni oksidul, koji se sa nazočnim talilom (kremičkom kiselinom i drugim materijalima, koji stvaraju drozgu) spoji u drozgu, koja se uslijed oksidacijom tvorene temperature rastali. U dolj-

njem dijelu peći neizgoreni sumpor spaja se sa u rudači eventualno sadržanim bakrom i neoksidiranim željezom u kamen, koji se pušta odticati običajnim načinom kao i drozga.

Uzlazni plinovi, čiji je sumporni dioksid većim dijelom reducirani po ugljenu, koji se nalazi u šarži, ugriju gore ležeće rude toliko, da se atom sumpora izdestilira u piritu, koji pada dole. Sada rezultirajući plin sastoji se prema tomu iz N_2CO_2S i manjih količina SO_2 , pa je praktično bez slobodnog kisika, sadrži ali često i malene količine H_2S , CS_2 i COS . Plin se pretpostavno odvodi iz peći neposredno u kondenzacionu napravu, gde S iskondenzira. Poslije kondenzacije dade se zaostali plin odvesti kroz dimnjak, pri čem, ako je ovaj dosta visok, ne nastaju za okolinu nikakove neprijatnosti. Prema pronalasku se ali pretpostavlja, da se i u ovom zaostalom plinu sadržani sumporni spojevi dobiju u obliku elementarnog sumpora, što se zbiva kombiniranim elektrostatskim i katalitičkim postupkom, koji je niže pobliže opisan. Mjesto da se ovaj postupak izvodi tek iza iskondenziranja u plinovima sadržanog elementarnog sumpora, mogu se pečni plinovi podvrći i neposredno — bez prethodnog iskondenziranja sumpora — takovom elektrostatskom i katalitskom postupku.

Mjesto da se kroz sapnike upuhava samo zrak, može se probitačno postupati i tako, da se SO_2 — plin, koji nastaje kod prženja koncentracionog kamena, eventualno i kod

prženja jako usitnjene rudače, koja se ne može upotrebljavati za ubacivanje u grotlenu peć, upuhava skupa sa zrakom u peć. Ovaj se plin u peći većim dijelom reducira u S, čime se dakle dade najboljim načinom iskoristiti.

Opisani se tečaj taljenja može već prema sastavu rudače i prema drugim prilikama preinačiti. Ako n. pr. rudača ne sadrži dovoljnu količinu sumpora za provođenje taljenja, onda treba dodatak redukcionog sredstva, n. pr. koksa, toliko povisiti, da jedan dio ovoga ide sve do razine sapnika, da tamo stvara potrebnu dodatak topline. Jednaki odnosaš biva, kada se kroz sapnike upuhavaju veće količine SO₂.

Pokazalo se je ali probitačnim, da se ne upotrebni preveliki višak redukcionih sredstava, jer se tim pogoduje stvaranje CS₂ i COS - spojeva. Nadalje je dobro, da se redukciono sredstvo odn. rudača ne dodaje preveć velikim komadima, što povoljno djeliće na željeni redukcioni učinak redukcionog sredstva. Iz istog se razloga obično radi i sa manjom količinom upuhanog zraka nego što to biva kod običajnog taljenja pirita.

Prema ovdje opisanom postupku dadu se obradivati i druge rudače, nego što je pirit, koji sadrži bakra, n. pr. pirit, koji se sadrži bakra.

Sumpor od pirita plaće se, kako je poznato slabije od običnog sumpora. Toga je već odavna bilo vrlo poželjno, osobito kod takovih nalazišta pirita, koji obzirom na mogućnosti transporta imaju nepovoljan položaj, da se omogući dobivanje sumporne sadržine pirita u obliku sumpora; do sada ali nije bio poznat za tu svrhu gospodarstven postupak, pa je tek postupkom prema ovom pronaštu omogućeno dobivanje sumpora sa u gospodarstvenom poglegu povoljnim rezultatom.

Daljnja rudača, s kojom se također može postupati gore opisanim načinom, pri čem se mogu postizavati vanredne probiti, je pirit sa sadržinom bakra i arsenika. Do sada je obradivanje takove rudače radi sadržine arsenika bila skopčana sa srazmjerno visokim troškovima, jer se je morao odstraniti arsenik prije, nego što se je rudača mogla iskoristiti taljenjem.

Kod opisanog se postupka može rudača bez daljnega taliti, pri čem se najveći dio arsenika i jedan atom sumpora istjera iz pirita kod temperature 700–800°C. Zaostali sumpor u obliku od FeS potroši se goranjim za taljenje opisanim načinom, a sumporna kiselina uz arsenovu kiselinu reduciraju se po redukcionom sredstvu, pri čem se dobivaju pečni plinovi, koji se sastoje u glavnom iz N, CO₂, S i As u reduciranom

obliku. Sumpor i arsenik se kondenziraju, pri čem nastaje spoj sumpor–arsenik, koji se ako je poželjno preradije u sumpr i arsenik ili se dade bez opasnosti za zdravlje spremiti, jer se kod premanja u zatvorenom prostoru ne treba bojati, da bi se sumpor–arsenik rasvarao.

Kod taljenja dobiveni kamen, koji uz bakar sadrži malenu količinu arsenika, prži se, pri čem se pržni plinovi koji sadrže sumpora i arsenika upuhaju u peć, gdje se sumpor i spojevi arsenika kroz redukciono sredstvo reduciraju i iskoriste.

Gore su navedene tri rudače, koje se mogu preraditi prema navedenom postupku, moguće je ali i prerađivanje drugih pirita istim načinom, koji sadrže takove metalne spojeve, koji se mogu rasplinuti ili reducirati.

Za izvodjenje postupka upotrebljena peć treba da bude kako je gore navedeno, providjenja zatvorenim otvorom grota. Osim toga treba da je zona peći, gdje se zbiva redukcija i izdestilacija rasplinjivih sastavina rudače, tako prostrana, da postupci budu po mogućnosti uspješni.

Nadalje treba da otpusti za pećne plinove budu smješteni tako, da brzina plinova ne bude tolika, da bi povukli uprašene dijelove rudja.

Kako je gore navedeno, cilj je pronašaska i dobivanja u obliku sumpornih spojeva u plinovima sadržanog sumpora u elementarnom obliku, čime se iskoristiće sumpora u elementarnom obliku, čime se iskoristiće sumpora povećava, pa se konačno rezultirajući plinovi mogu bez štete otpustati neposredno napolje.

Za tu se svrhu plinovi, koji dolaze ili izravno iz peći ili i — poslije kondenziranja elementarnog sumpora — iz kondenzatora, podvrgavaju najprije elektrostatskom postupku čišćenja, n. pr. u Cottrell-aparatu, i onda priključno inače poznatim načinom katalitskom postupku n. pr. kod jedno 400°C, čime se spomenuti sumporni spojevi dovadaju uz stvaranje elementarnog sumpora u međusobnu reakciju. Valja istaći, da katalitski postupak sam nedostaje za postizavajućeg uspeha. Pokazalo se je, naime da elektrolitsko postupanje, ne gledeći na eventualno izvajano čišćenje plinova od u njima sadržanih krutih dijelova začudno povećava djelovanje katalizatora.

Iza katalitskog postupanja izluči se u plinovima sadržani elementarni shodni načinom. Ako ne bi bilo sadržano ostalih suprotnih spojeva (CS₂, CO₂, H₂S) u dostatnoj količini, da reagiraju sa cijelim SO₂, onda se zaostali SO₂ može ukloniti ponovnim katalitskim postupanjem, pri čem se CO dodaje kao redukciono sredstvo primjerice u obliku generatorplina, pa se sa SO₂ pretvori u sum-

por. Plinovi se zatim shodno kod temperature od jedno 130°C odvode u Cottrellaparat ili u drugu napravu za elektrolitsku razludžbu zaostalog sumpora, uslijed čega se ovaj dobiva u tekućem obliku kao praktično čisti sumpor.

Oписанim postupkom za izvadjanje taljenja pirita i postupanje sa izlazećim pečnim plinovima omogućeno je, da se u tehničkom i gospodarstvenom pogledu zadovoljavajućim načinom dobija cijela sumporna sadržina rudača u elementarnom obliku.

Dolje će se kao primjer izvedbe navesti sljedeći brojčani podaci, koji se odnose na preradbu pirit-a:

Ako se upotrebi pirit sa 40% S = 400 kg po toni rudača, onda se polovina sumpora izdestilira u grotlu peći, ostalih se 200 kg S izgori djelomično u fokusu u SO_2 i po koksu prema jednadžbi $\text{SO}_2 + \text{C} = \text{S} + \text{CO}_2$ iznad fokusa većim dijelom reducira. Kada bi, cijela količina od 200 kg S izgorila u fokusu, bila bi za redukciju SO_2 u S potrebna količina ugljika 75 kg, ili kod koksa sa 90% C 83 kg = 8.3% od težine rudače. No ne izgara se cijela količina S u fokusu, jer je jedan njegov dio potreban za stvaranje kameňa. Pietpostavivši, da kod taljenja nastaje jedno 150 kg kamena sa 30% S, onda ovaj sadrži 45 kg S. Mjesto 200 kg, izgara se prema tomu u fokusu samo 155 kg, pa bi potrošak koksa u tom slučaju iznosio samo jedno 6.45% . Gore se je uzelo, da je S u piritu sadržan samo kao FeS_2 , što ali ne stoji, jer ima i CuFeS_2 kao i FeS , te obično ZnS . Budući, da se ovaj u sulfidima sanržani S ne izdestilira u grotlu peći, već izgori u tokusu, to je potrošnja koksa znatno veća nego što se je ovdje gore navelo, t. j. za svaki $\% \text{S}$, koji se ne može izdestilirati, potroši se 0.375% C.

Pretpostavimo, da pirit sadrži 40% S i da se sastavina razdjeljuje kako slijedi:

FeS_2	62	dijela daju	33	dijela S
FeS	10	"	3.6	" S
CuFeS_2	8	"	2.8	" S
ZnS	2	"	0.6	" S
SiO_2 i	18	"	—	
	100	"	40	" S

U grotlu peći se onda po toni rudače razluči 165 kg S, a ostatak sumpora od 235 kg, djelomično izgori u fokusu, a djelomično stvara sa Cu i Fe kamen. Ako se uzme, da ispada kamena 15% sa 30% S, t. j. 45 kg S po 1000 kg rudače, onda u fokusu izgori $235 - 45 = 190$ kg S. Da se pritom proizvadjeni sumporni dioksid reducira, potrebno je 71,25 kg C, ili kod koksa sa 90% C 7,9 do 8% težine rudače.

Ako se upotrijebi rudača sa većom sadržinom FeS, prikazuje se račun kako slijedi.

Kao ishodište se uzima piritna rudača sa sljedećim sastavinama:

60 dijel. FeS	daje od toga 21.6 dijel. S
8 " CuFeS_2	2.8 " S
15 " FeS_2	8.0 " S
17 " rudne mase	— "
100 "	32.4 " S

U grotlu peći razluči se od 1000 kg rudače 40 kg S. Ako ispad kamena iznosi 15% sa 30% S, onda $324 - (45+40) = 239$ kgr S izgara u fokusu u SO_2 , što odgovara potrošku koksa od jedno 10% koksa.

Kao praktični primjer rezultata, koji su se dobili kod upotrebe pronalaska, neka služe sljedeće brojke, koje potječu od pogona malene peći sa kapacitetom od 30—40 tona pirit-a u 24 sata.

Rudača je bila pirit sa od prilične sljedećim sastavinama:

S	=	42.64%
SiO_2	=	11.18%
Zn	=	0.95%
Fe	=	38.5 %
Ca	=	2.66%

Rudje se je sastojalo od

pirita	1000	kg
bjelutka ($80\% \text{ SiO}_2$)	142	kg
vapnenca ($96\% \text{ CaCO}_3$)	33.4	kg
koksa	83	kg
drozge	62.4	kg

Peć je imala cijelokupnu visinu od 6 m. Promaja se je sastojala od običnog hladnog zraka, koji nije bio sušen, te je imao pritisak od 30—50 Hg. Potrošak zraka bio je jedno 950 m^3 na 1000 kg pirit-a.

Dobiveni taljevni proizvodi bili su od 1000 kg pirit-a:

bakreni kam-en	175	kg	
drozga	jedno	650	kg
elementarni sumpor	315	kg	
prašina	6	kg	

Sastav bakrenog kamena bio je sljedeći:

Cu	=	14.6%
S	=	25.5%
F	=	52 %
Zn	=	1.5%

Bilanca za sumpor:

sumpor u piritu	100	%
dobiveni sumpor u element. obliku	73.9%	
sumpor u bakrenom kamenu i drozgi	14.8%	
sumpor u plinovima i gubici	11.3%	
	100	%

U ostatnim plinovima poslije iskonden-
zacije sumpora još sadržani sumporni spo-
jevi mogu se onda već gore navedenim
načinom elektrostatskim i katalitskim po-
stupkom dalje prerađivati, čim se može u
elementarnom obliku dobiti praktično cijeli
u postupak uneseni sumpor.

Patentni zahtjevi:

1) Postupak taljenja pirita za dobivanje
sumpora odn. bakra i sumporsena iz pi-
ritske rudače, koja eventualno sadrži bakra
i arsena, naznačen tim, da se u grotlenu
peć, providjenu zatvorenim otvorom grota,
umetne rudača, eventualno potrebno talilo
i kruto redukciono sredstvo, n. pr., koks,
pri čem se količina toga redukcionoga sred-
stva odmjeri tako, da se kod taljenja pirita,
koje se zbiva u dolijujem dijelu peći pro-
izvadjeni sumporni dioksid, koji uzlazi pre-
ma gore, najvećim dijelom reducira po re-
dukcionom sredstvu.

2) Postupak prema zahtjevu 1, naznačen
tim, da se, ako rudača sadrži bakra, upu-
hanje zraka i dodavanje redukcionog sred-
stva regulira tako, da se sumpor u donjem
dijelu peći sasvim ne istjera, već jedan dio
od njega ostavi tamo, da sa bakrom i jed-

nim dijelom željeza iz rudače tvori kamen,
koji se rastali i otpusti.

3) Oblik izvedbe postupka prema zahtjevu
1 ili 2, naznačen tim, da se nastali kamen
već prema njegovom sastavu podvrgava
više ili manje potpunom isprženju, te da se
pritom proizvadjeni pržni plinovi skupa sa
za taljenje pirita upotrebljenim upuhavanim
zrakom uvode u grotlenu peć, da se тамо
reduciraju.

4) Postupak prema zahtjevu 1, naznačen
tim, da se iz peći izlazeći plinovi eventu-
alno izadijelomične ili potpune iskonden-
zacije elementarnog sumpora podvrgavaju elektrostatskom i neposredno zatim katalitskom
postupanju, čime se prouzrokuje reakcija u
njima sadržanih sumpornih spojeva uz stvaranje elementarnog sumpora, iza čega se
plinovi radi iskondenziranja elementarnog
sumpora provode kroz kondenzator.

5) Postupak prema zahtjevu 4, naznačen
tim, da se iz kondenzatora izlazeći plinovi
radi razlučenja u kondenzatoru eventualno
ne uklonjenog sumpora podvrgavaju ponov-
nom elektrolitskom postupanju.

6) Uredaj za izvedbu postupka prema
jednom od zahtjeva 1, 2 ili 3, naznačen tim,
da se sastoji od grotlene peći sa zatvorenim
otvorom grota.