

GRADBENI ODPADKI PRI RUŠENJU FKKT UL

Spoštovani,

v januarski številki Gradbenega vestnika ste na naslovni strani objavili sliko rušenja nekdanje stavbe FKKT UL (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) v Ljubljani.

V prilogi vam pošiljam sliko kraja, kjer je večina gradbenih odpadkov, nastala pri rušenju, končala. Na sliki vidite nekaj tisoč kubičnih metrov ruševin, nastalih med rušenjem FKKT UL v Ljubljani, odloženih kar na kmetijsko zemljišče (parc. št. 350/56, k.o. Karlovško

predmestje) ob Peruzzijski cesti v Ljubljani v začetku januarja letos. Odpadki ležijo le nekaj metrov stran od stanovanjskih hiš. Inšpektorat za okolje in prostor je bil o tem že obveščen, vendar do sedaj ni nič konkretnega storil, čeprav novi gradbeni zakon takšne posege v okolje uvršča med nedovoljene gradnje. Odpadki resno ogrožajo bližnje stanovanjske hiše in njihove prebivalce.

Predlagam vam, da v kateri od prihodnjih številčk Gradbenega vestnika objavite tudi

sliko, kje so ti odpadki končali, in napišete kaj o problematiki črnih odlagališč gradbenih odpadkov, saj je to v Ljubljani velik problem.

Lep pozdrav, 20. 2. 2019
Simon Meglič
(simon.zazdravje@gmail.com)

