

Eksplोजija, porušitev in požar hiše v Trbojah

Avtor:
Andrej Polajnar

Na obrobju kranjskega polja, na levem bregu reke Save, v občini Šenčur leži vas Trboje. Na severovzhodnem delu vasi je do nedavnega stala še lepa hiša z zgledno urejeno okolico, predvsem pa s prekrasnimi razgledi. Gradnja je bila montažna, postavljena na leseno ploščo, ki jo je ločevala od zidane kleti. Neposredno ob hiši je stala zidana garaža za osebni vozili. Objekt je bil ogrevan s plinsko pečjo, ki je bila v kleti objekta, ta pa se je napajala s plinom iz plinohrama ob delavniškem objektu na drugi strani ulice, oddaljen približno 70 metrov.

POTEK INTERVENCIJE

Bilo je sredino jutro, 22. novembra 2023, in bližal se je konec naše nočne izmene. Ob 6.34 je v dispečeriji zazvonil telefon in iz ReCo 112 so nam prevezali klicočega, ki nam je povedal, da je v Trbojah eksplodiralo v hiši, ki se je podrla. Med intervjujem je še povedal, da sta v objektu ujeti dve osebi in ne ve, če je kdo poškodovan. Lastnico so opazili na balkonu in jo bodo poskusili rešiti, lastnika pa ni nikjer. Kmalu je sledil še alarm po hišnem ozvočenju. V prvem izvozu smo ob 6.35 izvozili z vozili PV-1, GVC 2500, AC 12000 in ALK 32, poleg nas so bili aktivirani še PGD Trboje, Prebačevo-Hrastje in Šenčur. Glede na podatke smo takoj zahtevali še aktivacijo NMP Kranj. Bolj, kot smo se približevali lokaciji eksplozije, bolj je bilo jasno, da je šlo za izredno silovito eksplozijo. Približno tri kilometre pred krajem dogodka, ko je naš "gasilski vlak" pripeljal iz gozdička, smo lahko videli, da je celoten objekt v polno razvitem požaru. Iz naše enote smo takoj aktivirali še dodatno cisterno AC 6000, iz GZ MO Kranj, AC PGD Bitnje, Žabnica in Besnica in še dve društvu GPO Šenčur, PGD Voklo in Voglje. Severni sektor Šenčurja smo pustili v pripravljenosti za morebitne vzporedne intervencije, v GARS Kranj pa smo povklicali PGD Goriče in Mavčiče z AC.

Ob prihodu na kraj smo lahko videli popolnoma porušeno hišo, ki je bila že v celoti v plamenih. Na cesti nas je pričakal mlajši moški. Pristopil sem do njega in vidno pretresen mi je povedal, da je iz objekta že rešil oba starša, da sta na varnem, pozneje pa so ju pregledali še reševalci NMP Kranj. Bil je pravi čudež, da sta jo oba odnesla le z lažjimi poškodbami. Zanimalo me je, kaj v objektu bi lahko povzročilo tako silovito eksplozijo, in pokazal mi je plinohram, iz katerega je bila v objekt speljana plinska cev. Takoj sem odšel tja, zaprl ventil in tako preprečil nadaljne uhajanje plina. Med tem so se že formirale napadalne skupine in steklo je gašenje. Predvsem smo se posvetili zaščiti objekta v neposredni bližini, ki je bil deležen velikega toplotnega sevanja. Razen



Slika 1: Foto PGD Šenčur



Slika 2: Foto Mihael Gašpirc

nekaj stekel, ki so počila že ob eksploziji, nam je uspelo objekt obvarovati v celoti. Zaradi zagotovila, da v objektu ni nikogar več in nenazadnje zaradi razmer, smo požar gasili izključno z zunanjimi napadi in iz košare avtolestve.



Slika 3: Foto PGD Šenčur

Ker je bil pritisk v okoliškem hidrantsnem sistemu zelo slab, so se AC polnile v sosednji vasi Voklo in dovažale vodo na požarišče. Pozneje nam je s pomočjo uslužbenca Komunalne Kranj uspelo vzpostaviti boljši tlak tudi na hidrantih.

Na kraj dogodka smo aktivirali še strokovnjaka s področja plinskih naprav in dežurnega električarja, ki je poskrbel, da je bil porušeni objekt odklopljen iz električnega napajanja. Ves čas med intervencijo sta bila z nami dva reševalca NMP Kranj z reševalnim vozilom in večje število policistov. S strani ReCo Kranj smo bili deležni vse podpore pri aktiviranju dodatnih enot.

V KLETI OBJEKTA TUDI STRELIVO

Med samim gašenjem so gasilci opazili, da se kljub odklopu objekta iz vseh energentov v sami kleti objekta še vedno sliši neke vrste pokanje. Ponovno sem se vrnil do osebe, pri kateri sem predhodno pridobil največ podatkov, jo povprašal po njegovem mnenju in po daljšem premisleku se je spomnila,

da je njegov oče lovec in je imel v kleti orožarsko omaro z orožjem in strelivom. To je še dodatno otežilo naše delo in zahtevalo posebno previdnost.



Slika 4: Foto Peter Šalamon/Žurnal

Po poveljniku OŠCZ občine Šenčur smo aktivirali gradbeni stroj z grabežem in okoliške kmete s traktorji in prikolicami. Ko so okoliščine dopuščale, smo začeli odvoz vsega gradbenega materiala na vnaprej določeno deponijo. Na to mesto smo napotili dva PGD-ja, ki sta skrbela za dokončno pogasitev vsega, kar so pripeljali s traktorji. Po nekajurnem odvažanju smo se končno prebili do kletnih prostorov, kamor smo z dodatno previdnostjo pospremili policiste in poskrbeli za njihovo varen dostop. Pomerili smo morebitno prisotnost nevarnih plinov, ki pa jih nismo več zaznali. Tako je bila intervencija, vsaj na terenu, končana ob 15.15. Vsem enotam pa je ostalo še veliko dela s čiščenjem opreme in vozil.

SKLEP

Če povzamem celotni dogodek, lahko trdim, da se je vse skupaj izteklo z izredno veliko mero sreče. Pri tako siloviti eksploziji in požaru, s poudarkom na tem, da sta dve osebi v hiši medtem spali in jo odnesli le z lahkimi poškodbami, se mi to zdi resnično nekaj neverjetnega.



Slika 5: Foto GARS Kranj